INFORME DE ACTIVIDADES 04

No. DE CONTRATO	**CD-25-2026-2634**
NOMBRE CONTRATISTA	**EDWIN ANTONIO POLO BALZA**
PERIODO	**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2026**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012.

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

1. **VISITAS TECNICAS, VISITAS DE VERIFICACION Y CENSOS:**

- **10/04/2026:** Apoyo a visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección **carrera 9L N 60A – 17** en el barrio El Bosque de la localidad Suroccidente de Barranquilla. Peticionario(a): William Vicente Velasco Ortiz.
- **13/04/2026:** Apoyo a visitas para verificar el estado de ocupación de los inmuebles evacuados y subsidiados para pago de subvenciones del mes de marzo del 2026, en los **Conjuntos Residenciales Ciudad Del Sol 1 Y 2** del barrio Campo Alegre. Asignado por: Jefe de la Oficina de Gestión Del Riesgo.
- **15/04/2026:** Apoyo a visitas de monitoreo al barrio **Las Colinas**, con el fin de identificar en campo las viviendas que se encuentran ubicadas en zona de amenaza por remoción en masa muy alta. Asignado por: Jefe Fernando Fiorillo.
- **16/04/2026:** Apoyo a visitas de monitoreo al barrio **Las Colinas**, con el fin de identificar en campo las viviendas que se encuentran ubicadas en zona de amenaza por remoción en masa muy alta. Asignado por: Jefe Fernando Fiorillo.
- **17/04/2026:** Apoyo a visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección **calle 89A N° 6D – 13** en el barrio El Romance de la localidad Suroccidente de Barranquilla. Peticionario(a): Isveth Patricia Carrioni Jiménez.
- **20/04/2026:** Apoyo a visita de seguimiento al predio ubicado en la dirección **carrera 41 N° 89 – 90** en el barrio Campo Alegre de la localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla, correspondiente al antiguo **Conjunto Residencial Privilegios.** Peticionario(a): Isveth Patricia Carrioni Jiménez.
- **21/04/2026:** Apoyo a visitas técnicas de inspección ocular EXT-QUILLA-2026-0096315 - EXT-QUILLA-2026-0096346 a los predio ubicados en el sector comprendido entre las **Carreras 13A a 14 y Calles 65C a 68B** del barrio Cuchilla de Villate sector Bajo De Villate de la localidad suroccidente de Barranquilla. Peticionario(a): Comunidad afectada.








Cordialmente,

EDWIN ANTONIO POLO BALZA
C.C. 72208200