Autenticación por código QR - Verifica

SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES LUFEMA

Dra. Luisa Fernanda Martínez

CC. 41.685.050 de Bogotá

ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL.

RESOLUCIÓN No 2440 de 20/12/2017

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

DATOS DEL PACIENTE

Fecha	**30/MAYO/2025**	Empresa	**PARTICULAR**
Nombre	**OSCAR JAVIER MUÑOZ MONTERO**		
Cargo	**CONDUCTOR**	Doc. Identidad	**80136254**

EXAMEN PSICOSENSOMETRICO

Paciente consiente en tiempo y espacio,inquietud motora, atencio, intrusivo, sigue indicaciones. Adecuada presentacion. En el plano intelectual dentro de parametros normales.

Según resultados de la prueba aplicadas (Test de personalidad valoracion estandarizada BF5) : adherencia a la relacion familiar filiar actual, afecto adecuado, alteracion de la actividad y la atencion. No alteracion sensoperceptiva no alteracion del juicio de realidad.

No presenta transtornos circulatorios, vertigo acufenos, ni transtornos de tipo neurologico. Persona activa, carismatica, enfrenta correctamente riesgos, con un gran equilibrio emocional por lo que es apto para trabajar en espacios fisicos **y destrezas de conduccion.**

PSICODIAGNOSTICO: paciente que asiste a sesion de psicometria presenta comportamiento mental sano, neurosis normal, contratacion excelente, buena coordinacion bimanual conducta y moderacion adecuada

Adulto de 42 años de edad. (APTO)

Por lo tanto es acto para tener cualquier actividad física y de locomoción.

Maria Cristina Lopez Lopez
Psiquiatria Clinica
R.M. 3463

Trabajador:

Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

CamScanner

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **TRASMAT CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con **NI** número **901923107**, aportó por **OSCAR JAVIER MUÑOZ MONTERO** identificado(a) con **CC** número **80136254** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2025 y 08 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	$1,423,500	0.04350	$62,000	$0	$0	Junio - 2025	87464310	11/07/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Junio - 2025	87464310	11/07/2025	Si
EPS008	Compensar EPS	1															0		30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Julio - 2025	87464310	11/07/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Junio - 2025	87464310	11/07/2025	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$1,423,500	0.04350	$62,000	$0	$0	Julio - 2025	88332493	12/08/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Julio - 2025	88332493	12/08/2025	Si
EPS008	Compensar EPS	1															0		30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Agosto - 2025	88332493	12/08/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Julio - 2025	88332493	12/08/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Agosto** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	**ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU**

Mes del Aprovechamiento: FEBRERO	
Nombre del Proyecto:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN".
PIN-GEN:	27876

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar) NO APLICA

Alto: **Ancho:** **Largo:**

3. Tipo de material a emplear en la reutilización: NO APLICA

Descripción detallada:

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material. NO APLICA

ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:





6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización: NO APLICA





Información de la Reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles 0 (Ton)

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil):_____

8. Volumen total reutilizado: 0 (Ton)

9. Duración del proceso: 1 (meses)

10. Área final recuperada: 0 (m2)

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra:_____(%)

12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Durante el mes de Febrero no se realizo reutilización in sitú, debido a que las actividades constructivas no estaban generando cantidades significativas

Firma del Representante Legal o Director de obra

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BASICOS DEL GESTOR						
Nombre o razón social	RCD PUENTE PIEDRA S.A.S.					
Número de identificación o NIT	901026889-1					
CAR	**Planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), bajo el Numero 010**					
Representante Legal	CESAR A GAVIRIA S					
Número telefonico de contacto	318750948					
Dirección	Trav 57 a 103b 66					
Municipio o distrito	Bogotá					
Gestor	**Punto Limpio**		**Planta de Aprovechamiento**	**X**	**Disposición Final**	

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Nombre o razón social	CONSORCIO LA ESTANZUELA
Documento de identificación o NIT	901.972.178-0
Representante Legal	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Dirección domicilio	CALLE 62 A No 7 - 65
analistamaabiental	3103699024
Correo electrónico	consorciolaestanzuela@gmail.com
Nombre del Proyecto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE. LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE CONFORMACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION.
Dirección de generación de RCD	COP. 258-2025
PIN DE OBRA	27876

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO				
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**			
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:				
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	480	m3	698.88	(t)
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.				
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	150	m3	224.7	(t)
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.				
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:				
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.				
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.				
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.				
Total RCD recibidos (t)	630	m3	926.58	(t)
Periodo de reporte de RCD recibidos	FEBRERO DE 2026			

GAVIRIA

FIRMA (Gestor de RCD)
c.c. 79.431.453
CESAR A GAVIRIA SANCHEZ

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0766

PLACA SSQ 109	FECHA 02 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Demolicción Asfaltica	
FRENTE DE OBRA Vatonacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0765

PLACA SSQ109	FECHA 02 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Demolición Asfaltica	
FRENTE DE OBRA Votonaciones	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0764

PLACA UD2 456	FECHA 02 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Demolición Asfaltica	
FRENTE DE OBRA Urbanización	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0763

PLACA U02456	FECHA 02 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Demolicion Arfaltica	
FRENTE DE OBRA Voluntaria	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0762

PLACA SST 050	FECHA 02 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Demolicion Asfaltica	
FRENTE DE OBRA Voto Nacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0761

PLACA SST050	FECHA 02 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Demolición Arquitectonica	
FRENTE DE OBRA Votorcional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0767

PLACA SST 050	FECHA 03 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Demolición Asfaltica	
FRENTE DE OBRA Votaccional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0768

PLACA U024JG	FECHA 03 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Demolicion Concreto	
FRENTE DE OBRA Vodonacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0769

PLACA SSQ 109	FECHA 03 02 2020
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Demolición Concreto	
FRENTE DE OBRA Cotoncucl	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0781

PLACA UP2 456	FECHA 06 02 26
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Carpeta asfaltica	
FRENTE DE OBRA frente Voto nacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

7

Powered by CamScanner

Anexo I. FORMATO CONSOLIDADO DE GESTION

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA	ORIGEN	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas vegetales			**1208.97**	**X**				Maquinas Amarillas SAS, RCD Puente Piedra SAS y SECAM JR
	01 01 02 Tierras limpias de excavación								
	01 01 03 Limos								
	01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación								
	01 01 05 Otros residuos de excavación								
	01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas								
	01 02 02 Bentonitas								
	01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje								
	01 03 Pétreos								
	01 03 01 Concretos								
	01 03 02 Gravas								
	01 03 03 Cantos								
	01 03 04 Ladrillos								
	01 03 05 Arenas								
	01 03 06 Morteros								
	01 03 07 Materiales Cerámicos								
	01 03 08 Residuos de material asfáltico			**224.7**				**X**	RCD PUENTE PIEDRA SAS
	01 03 09 Bases y sub bases granulares			**370.05**			**X**		RCD PUENTE PIEDRA SAS
	01 03 10 Otros residuos pétreos								
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera								
	01 04 02 Plásticos								
	01 04 03 Vidrio								
	01 04 04 Papel y Cartón								
	01 04 05 Gomas y cauchos								
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)								
	01 04 07 Acrílico								
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán								
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento								
	01 04 10 Otros residuos no pétreos								
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro								
	01 05 02 Zinc								
	01 05 03 Cobre								
	01 05 04 Aluminio								
	01 05 05 Otros metales								
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados								
	02 02 Los que tengan características de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan								
	02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad.								

**El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.*
***Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.*

MÁQUINAS AMARILLAS

Bogotá, 25 de febrero de 2026

CERT-406-2026

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	27876
Nombre de la obra	COP-258-2025 CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN".
Nombre o razón social	CONSORCIO LA ESTANZUELA
Documento de identificación o NIT	901972178
Representante Legal	MONTES NAVAS RAFAEL EDUARDO
Dirección domicilio	Cl 62 A # 7 - 65
Teléfono	3008055838
Correo electrónico	consorciolaestanzuela@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	***CANTIDAD M3***	***CANTIDAD TON***
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	*0,00*	*0,00*
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	*165,00*	*211,65*
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	*0,00*	*0,00*
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	*0,00*	*0,00*
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	*0,00*	*0,00*
Totales:	***165,00***	***211,65***

Fecha de Recepción RCD el día 09 de febrero de 2026 hasta el día 11 de febrero de 2026

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 702-3060
Cel: 321-469-0709
gerencia@maquiamarillas.com
www.maquiamarillas.com

MÁQUINAS AMARILLAS

2 CONSORCIO LA ESTANZUELA 2026

DATOS BASICOS DEL GESTOR						
Nombre o razón social	RCD PUENTE PIEDRA S.A.S.					
Número de identificación o NIT	901026889-1					
CAR	**Planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), bajo el Numero 010**					
Representante Legal	CESAR A GAVIRIA S					
Número telefonico de contacto	318750948					
Dirección	Trav 57 a 103b 66					
Municipio o distrito	Bogotá					
Gestor	**Punto Limpio**		**Planta de Aprovechamie**	**X**	**Disposición**	

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Nombre o razón social	CONSORCIO LA ESTANZUELA
Documento de identificación o NIT	901.972.178-0
Representante Legal	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Dirección domicilio	CALLE 62 A No 7 - 65
analistamaabiental	3103699024
Correo electrónico	ambiente.vias@gmail.com
Nombre del Proyecto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE. LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE CONFORMACION DE LOS RUEGOS
Dirección de generación de RCD	COP. 258-2025
PIN DE OBRA	27876

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO				
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del**			
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:				
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	105	m3	157,29	(t)
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.				
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.				
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.				
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:				
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.				
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.				
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.				
Total RCD recibidos (t)	105	m3	157,29	(t)
CPoerídoiadlomdeentre,porte de RCD	FEBRERO DE 2026			

GAVIRIA

FIRMA (Gestor de RCD)
c.c. 79.431.453
CESAR A GAVIRIA SANCHEZ

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BASICOS DEL GESTOR						
Nombre o razón social	RCD PUENTE PIEDRA S.A.S.					
Número de identificación o NIT	901026889-1					
CAR	**Planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), bajo el Numero 010**					
Representante Legal	CESAR A GAVIRIA S					
Número telefonico de contacto	318750948					
Dirección	Trav 57 a 103b 66					
Municipio o distrito	Bogotá					
Gestor	**Punto Limpio**		**Planta de Aprovechamiento**	**X**	**Disposición Final**	

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Nombre o razón social	CONSORCIO LA ESTANZUELA
Documento de identificación o NIT	901.972.178-0
Representante Legal	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Dirección domicilio	CALLE 62 A No 7 - 65
analistamaabiental	3103699024
Correo electrónico	consorciolaestanzuela@gmail.com
Nombre del Proyecto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE. LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE CONFORMACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION.
Dirección de generación de RCD	COP. 258-2025
PIN DE OBRA	27876

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO				
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**			
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:				
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	480	m3	698.88	(t)
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.				
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	150	m3	224.7	(t)
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.				
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:				
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.				
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.				
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.				
Total RCD recibidos (t)	630	m3	926.58	(t)
Periodo de reporte de RCD recibidos	FEBRERO DE 2026			

FIRMA (Gestor de RCD)
c.c. 79.431.453
CESAR A GAVIRIA SANCHEZ

Transforma Ambientes

Bogotá D.C., martes, 24 de febrero de 2026 **Certificación No. SEC-01695JR-2026**

SECAM J.R S.A.S.
NIT. 830.507.163-0
GESTOR DE RCDS
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN No. 514-2019 y 517-2019 del Directorio Ambiental de Proveedores IDU

CERTIFICA QUE

DATOS BASICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 001 MAYO 2 DE 2018
Nombre o razón social	SECAM J.R S.A.S
NIT	830.507.163-0
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ
Dirección	CRA 71 D 57 - 10 SUR
Número telefónico de contacto	7763445 - 3002414969
Correo electrónico	solicitudes.soacha@secamjr.com
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	☐ Punto Limpio ☑ Planta de aprovechamiento ☐ Disposición final
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	27876
Nombre o razón social	CONSORCIO LA ESTANZUELA
Número de identificación o NIT	901.972.178-0
Representante legal	Rafael Eduardo Montes Navas
Dirección de domicilio	CALLE 62A # 7-65
Teléfono	3118187712

Correo electrónico	consorciolaestanzuela@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	Contrato No COP-258-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN".	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	90.00 M3	141.15 TON
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas,gravillas,cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.00 M3	0.00 TON
Total RCD recibidos	90.00 M3	141.15 TON
Fecha de recepción de los RCD	Del 01/02/2026 al 23/02/2026	

Verificar autenticidad

Atentamente,



ANGIE PANQUEVA RADA

C.C. No. 1.010.234.998

Representante Legal

E-mail: solicitudes@secamjr.com

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de la página o por medio del correo electrónico

(310) 574 4863
(300) 241 4969
Carrera 71D No. 57-10 Sur, Bogotá D.C.

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-226063
Fecha: 2026-02-09 14:32:38
Cajero: Luis
Placa: TZW602 PIN Volqueta: 5574
CLIENTE: CONSORCIO LA ESTANZUELA
Recibo No. 0081 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS,
Mts: 16,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-226100
Fecha: 2026-02-09 16:38:22
Cajero: Luis
Placa: TZW602 PIN Volqueta: 5574
CLIENTE: CONSORCIO LA ESTANZUELA
Recibo No. 0083 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS,
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-226180
Fecha: 2026-02-10 11:53:45
Cajero: Luis
Placa: EKS871 PIN Volqueta: 23920
CLIENTE: CONSORCIO LA ESTANZUELA
Recibo No. 0082 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS,
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-226264
Fecha: 2026-02-10 16:30:24
Cajero: Luis
Placa: EKS871 PIN Volqueta: 23920
CLIENTE: CONSORCIO LA ESTANZUELA
Recibo No. 0084 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS,
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-226226
Fecha: 2026-02-10 14:25:56
Cajero: Luis
Placa: TZW602 PIN Volqueta: 5574
CLIENTE: CONSORCIO LA ESTANZUELA
Recibo No. 0086 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS,
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-226269
Fecha: 2026-02-10 16:46:43
Cajero: Luis
Placa: TZM602 PIN Volqueta: 5574
CLIENTE: CONSORCIO LA ESTANZUELA
Recibo No. 0087 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS,
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-226285
Fecha: 2026-02-11 07:45:15
Cajera: Luis
Placa: TZM602 PIN Volqueta: 5574
CLIENTE: CONSORCIO LA ESTANZUELA
Recibo No. 0088 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS,
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.453.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-226322
Fecha: 2026-02-11 10:11:27
Cajero: Luis
Placa: EKS871 PIN Volqueta: 23920
CLIENTE: CONSORCIO LA ESTANZUELA
Recibo No. 0088 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS,
Mts: 16,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-226327
Fecha: 2026-02-11 10:44:46
Cajero: Luis
Placa: TZM602 PIN Volqueta: 5574
CLIENTE: CONSORCIO LA ESTANZUELA
Recibo No. 0090 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS,
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-226394
Fecha: 2026-02-11 13:38:58
Cajero: Luis
Placa: GUQ479 PIN Volqueta: 24302
CLIENTE: CONSORCIO LA ESTANZUELA
Recibo No. 0091 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS,
Mts: 15,0
TOTAL:..... Crédito

_____
FIRMA CONDUCTOR

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-226398
Fecha: 2026-02-11 13:26:55
Cajero: Luis
Placa: EKS871 PIN Volqueta: 23920
CLIENTE: CONSORCIO LA ESTANZUELA,
Recibo No. 0092 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS,
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0883

PLACA JPP 818
FECHA 05 07 2026
VOLUMEN
Mt3 15
TIPO MATERIAL EXCAVACION
FRENTE DE OBRA RICAURTE

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0874

PLACA Poz 58e
FECHA 02 07 2026
VOLUMEN
Mt3 15
TIPO MATERIAL EXCAVACION
FRENTE DE OBRA RICAURTE

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0875

PLACA Poz 58e
FECHA 02 07 2026
VOLUMEN
Mt3 15
TIPO MATERIAL EXCAVACIÓN
FRENTE DE OBRA RICAURTE

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0886

PLACA JPP 818
FECHA 06 07 2026
VOLUMEN
Mt3 15
TIPO MATERIAL EXCAVACIÓN
FRENTE DE OBRA RICAURTE

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0879

PLACA JPP 818
FECHA 05 07 2026
VOLUMEN
Mt3 15
TIPO MATERIAL EXCAVACIÓN
FRENTE DE OBRA RICAURTE

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0881

PLACA JPP 818
FECHA 05 07 2026
VOLUMEN
Mt3 15
TIPO MATERIAL EXCAVACIÓN
FRENTE DE OBRA RICAURTE

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0812

PLACA SST050	FECHA 10 02 26
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL excavación	
FRENTE DE OBRA Ricaurte	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0965

PLACA SST 050	FECHA 09 02 2026
VOLUMEN	M13 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Vodonacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0968

PLACA U02 456	FECHA 09 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL	Excavación
FRENTE DE OBRA	Estaciones 1

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0966

PLACA SST 070	FECHA 09 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Locacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
FUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0969

PLACA SSQ 104	FECHA 09 02 2026
VOLUMEN	Mt3 LJ
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Vatonacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0970

PLACA SSQ 104	FECHA 09 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Vetonacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0967

PLACA UD245G	FECHA 09 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Votoncciones	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0971

PLACA SST0050	FECHA 10 02 2026
VOLUMEN	Mt3 17
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Adicional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0973

PLACA U02456	FECHA 10 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL	Excavación
FRENTE DE OBRA	Vía Nacional

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0974

PLACA UD24T6	FECHA 10 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Cotoneluna	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0972

PLACA SST 050	FECHA 10 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Adicional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0964

PLACA SSQ 109	FECHA 07 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Ootoncacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0963

PLACA UD245G	FECHA 07 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Vertical	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0962

PLACA SJT 050	FECHA 07 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Lote nacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0961

PLACA SSQ109	FECHA 05 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL	Excavación
FRENTE DE OBRA	Voluntaria

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0960

PLACA SJQ 109	FECHA 05 02 2025
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Vertical	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0959

PLACA UD2456	FECHA 07 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Vertoneccional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0958

PLACA UD2 456	FECHA 05 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavacion	
FRENTE DE OBRA Votorcional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0957

PLACA SJT 930	FECHA 05 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Subterranea	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0956

PLACA SST050	FECHA 05 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Vodonacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0955

PLACA SSQ 109	FECHA 04 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Construcción	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0954

PLACA SSQ 109	FECHA 04 02 2026
VOLUMEN	Mt3 LJ
TIPO MATERIAL Excavacion	
FRENTE DE OBRA Urbanizacion	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0953

PLACA UD2456	FECHA 04 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL	Excavación
FRENTE DE OBRA	Vía Nacional

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0952

PLACA UO2456	FECHA 04 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL	excavacion
FRENTE DE OBRA	Uotonacional

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0951

PLACA SST 050	FECHA 04 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavacion	
FRENTE DE OBRA Vadoncional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD

PUENTE PIEDRA

NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0771

PLACA SST050	FECHA 04 02 2026
VOLUMEN	M3 15
TIPO MATERIAL	Excavación
FRENTE DE OBRA	Vottonacional

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs

Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0770

PLACA SST 050	FECHA 04 02 2026
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL Excavación	
FRENTE DE OBRA Vertical	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD

PUENTE PIEDRA

NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versió

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓ

Nº 0788

PLACA SST 650	FECHA 11 DD 02 MM 26 AA
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL excavación	
FRENTE DE OBRA Voto nacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs

Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0841

PLACA SST 050	FECHA 19 02 26
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL excavacion	
FRENTE DE OBRA voto nacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0783

PLACA UD2 U56

FECHA 10 02 26

VOLUMEN

Mt3 15

TIPO MATERIAL excavacion

FRENTE DE OBRA Voto nacional

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

3

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0782

PLACA WSS050

FECHA 06 02 26

VOLUMEN

Mt3 15

TIPO MATERIAL excavación

FRENTE DE OBRA Frente Voto nacional

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

2

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0789

PLACA UD2456	FECHA 11 02 26
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL excavación	
FRENTE DE OBRA Frente Voto nacional	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 0844

PLACA SST 056

FECHA 13 02 26

VOLUMEN

Mt3 15

TIPO MATERIAL excavacion

FRENTE DE OBRA Frente Voto nacional

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Powered by CamScanner

SECAM J.R.

NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM JR

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

[illegible]

Recibo Número: 7377

Placa: EKS571

Bruto: 2020

Tara: 2020

Neto: 0

Precio: 0

Entrada: 2/02/2026 7:14:22 a. m.

Salida: 2/02/2026 7:14:26 a. m.

Empresa: CONST Y CONCRE SC

Producto: EXCAVACION

Conductor: JAVIER MATEUS

Origen: RICAURTE

Nota: 15M3 - T5

COPIA DEL RECIBO ORIGINAL

SECAM J.R.
NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

Recibo Número: 7380

Placa: GUQ479
Bruto: 26560
Tara: 9830
Neto: 16730
Precio: 0
Entrada: 2/02/2026 9:36:05 a. m.
Salida: 2/02/2026 9:51:07 a. m.
Empresa: CONST Y CONCRE SC
Producto: EXCAVACION
Conductor: JOHAN FARFAN
Origen: RICAURTE
Nota: 15M3 - B

Johan farfan

SECAM J.R.
NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

Recibo Número: 7402

Placa: EKS871
Bruto: 25460
Tara: 10430
Neto: 15030
Precio: 0
Entrada: 2/02/2026 2:30:34 p. m.
Salida: 2/02/2026 2:42:19 p. m.
Empresa: CONST Y CONCRE SC
Producto: EXCAVACION
Conductor: JAVIER MATEUS
Origen: RICAURTE
Nota: 15M3 - T.M

Powered by CamScanner

SECAM S.A.S.

NIT. 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

DESARROLLO - CEL - 314 [illegible]

Recibo Número: 7465

Placa: EIS571
Bruto: 26320
Tara: 9360
Neto: 16960
Precio: 0
Entrada: 4/02/2026 10:55:00 a. m.
Salida: 4/02/2026 11:16:44 a. m.
Empresa: CONST Y CONCRE SC
Producto: EXCAVACION
Conductor: JAVIER MATEUS
Origen: RICAURTE
Nota: 15M3 - B

SECAM S.A.S.

NIT. 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

DESARROLLO - CEL - 314 [illegible]

Recibo Número: 7467

Placa: SUQ479
Bruto: 26210
Tara: 9300
Neto: 16910
Precio: 0
Entrada: 4/02/2026 11:21:41 a. m.
Salida: 4/02/2026 11:31:43 a. m.
Empresa: CONST Y CONCRE SC
Producto: EXCAVACION
Conductor: JOHAN FARFAN
Origen: RICAURTE
Nota: 15M3 - B

Powered by CamScanner

SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0
RECIBIDO

SECAM J.R.
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00
RES.0472-2017 MIN AMBIENTE
DESARROLLO - PTI - 31A APM3D4

Recibo Número: 7487

Placa: SJO479
Bruto: 29510
Tara: 29510
Neto: 0
Precio: 0
Entrada: 5/02/2026 7:30:53 a. m.
Salida: 5/02/2026 7:30:57 a. m.
Empresa: CONST Y CONCRE SC
Producto: EXCAVACION
Conductor: JOHAN FARFAN
Origen: RICAURTE
Nota: 15M3 - B

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
NIT. 830.073.703-3

Bogotá, D.C.,24 FEBRERO 2026.

CCM-020-26
Hoja 1 de 1

SEÑORES:
CONSORCIO LA ESTANZUELA
BOGOTA

REF: CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, **PAVIOBRAS S.A.S.** (NIT 830.073.703-3) certifica que durante el periodo comprendido entre el **01 al 15 de Febrero del 2026** se suministró mezcla asfáltica a **CONSORCIO LA ESTANZUELA**, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA COP-258-2025** con **objeto:** "*Contratar a precios unitarios por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público asociado a la infraestructura de transporte de la localidad de los Martires, de conformidad con los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso de selección*". **PIN AMBIENTAL:** 27876

La mezcla asfáltica suministrada **cumple con las especificaciones técnicas** exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), así como con los **estándares de calidad establecidos.**

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
MCCH25-B	48,56
TOTAL	48,56

Atentamente,

PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL

Oficina: Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá
Planta: Cra 17 A # 81 A 66 Sur Teléfonos: 3052936105 – 3054775618 Bogotá, Cundinamarca
E-mail: administrativo@paviobras.com.co

(57)(1) 7037007 - 7036993
Carrera 13ª No. 89-38 of. 414
Edificio Nippon Center
Bogotá D.C. – Colombia
(313) 534 5162
gerencia1@sofaningenieria.com
www.sofaningenieria.com

SOFÁN Ingeniería S.A.S

Mosquera, 20 de febrero del 2026

CERTIFICACIÓN

Señores
CONSORCIO LA ESTANZUELA
NIT: 901.972.178-0
CON: COP-258-2025
OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"
PIN AMBIENTAL: 27876
PERIODO: 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026.

Por medio de la presente certificamos que la empresa **SOFAN INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT. **800012888-7**, suministro a la empresa **CONSORCIO LA ESTANZUELA** Identificada con el NIT. **901972178-0** los siguientes tipos de mezcla y cantidades relacionados en el siguiente cuadro:

FECHA	TIPO DE MEZCLA
	MD-19 (m3)
06/02/2026	38,86
TOTAL	**38,86**

Cordialmente,



Ing. David Andrés Castellanos Villalobos
Gerente de Planta Asfalto

AFILIADO CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante:	26289	Placa:	TFQ395	Tipo Vehiculo:	DOBLE
Empresa:	901972178		CONSORCIO LA ESTANZUELA		
Conductor:	80798664		LUIS LOPEZ		
Unidad:	KG	Producto:	MCCH 25		
Fecha Entrada:	6/02/2026	Hora Entrada:	6:31:00 a. m.	Peso Entrada:	11,810
Fecha Salida:	6/02/2026	Hora Salida:	10:35:00 a. m.	Peso Salida:	40,650
				Peso Neto:	28,840
Remisión Ent.:	123	Remisión Sal.:	58638	Cubicos:	16,574.71 M3
Origen:	BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.-CIUDAD		
Destino:	BOGOTA D.C.		BOGOTA		
Observaciones:					

PAVIOBRAS S.A.S.
NIT 830.073.703-3
ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

Powered by CamScanner

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante:	26293	Placa:	ATF397	Tipo Vehiculo:	DOBLE
Empresa:	901972178		CONSORCIO LA ESTANZUELA		
Conductor:	80437975		BELIZARIO SANTANA		
Unidad:	KG	Producto:	MCCH 25		
Fecha Entrada:	6/02/2026	Hora Entrada:	8:00:00 a. m.	Peso Entrada:	12,210
Fecha Salida:	6/02/2026	Hora Salida:	11:04:00 a. m.	Peso Salida:	40,200
				Peso Neto:	27,990
Remisión Ent.:	123	Remisión Sal.:	58639	Cubicos:	16,086.21 M3
Origen:	BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.-CIUDAD		
Destino:	BOGOTA D.C.		BOGOTA		
Observaciones:					

PAVIOBRAS S.A.S.
NIT.830.073.703-3

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

Powered by CamScanner

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante:	26294	Placa:	UFP183	Tipo Vehiculo:	DOBLE
Empresa:	901972178		CONSORCIO LA ESTANZUELA		
Conductor:	79831862		FERNANDO SANTANA		
Unidad:	KG	Producto:	MCCH 25		
Fecha Entrada:	6/02/2026	Hora Entrada:	10:48:00 a. m.	Peso Entrada:	12,710
Fecha Salida:	6/02/2026	Hora Salida:	11:47:00 a. m.	Peso Salida:	40,380
				Peso Neto:	27,670
Remisión Ent.:	123	Remisión Sal.:	58640	Cubicos:	15,902.3 M3
Origen:	BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.-CIUDAD		
Destino:	BOGOTA D.C.		BOGOTA		

Observaciones:

PAVIOBRAS S.A.S.
NIT 830.073.703-3

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

Powered by CamScanner

SOFAN INGENIERIA S.A.S.
Planta de Asfalto

Nit : 800.012.888-7

Tiquete de Bascula Salida No : **20013621**

SOFAN Ingeniería S.A.S NIT: 800012888-7 ENTREGADO POR BASCULA

Placa :	WSJ891		Peso Entrada :	7,120 kg
Fecha Entrada :	06/02/2026 05:38:22 AM		Peso Salida :	20,420 kg
Fecha Salida :	06/02/2026 06:47:48 AM		Peso Neto :	13,300 kg
Ciudad :	MOSQUERA		Volumen :	8.01 m3
Cliente :	CONSORCIO LA ESTANZUELA			
Producto :	MEZCLA MD 19			
Conductor :	FRANCISCO FARFAN			
Destino :	CL1G/ KR 25A Y 26			
Observaciones :	TEMP 160°C/CIV14001334/CONDUCTOR: HARRISON RINCON			

DESPACHADO	RECIBIDO	CONDUCTOR
		Harrison Rincon

CARRERA 13 A No. 89-38 OFC. 414 - TEL: +57(1) 703 7007 - BOGOTA - COLOMBIA

Elaborado Por: Martin Ortiz

Bascula Camionera Electronica de 80 Tons.

Impreso el: 6-FEB-2026

Powered by CamScanner

SOFAN INGENIERIA S.A.S.
Planta de Asfalto
Nit : 800.012.888-7

Tiquete de Bascula Salida No : **20013622**

Placa :	LXJ052	Peso Entrada :	12,320	kg
Fecha Entrada :	06/02/2026 06:15:15 AM	Peso Salida :	38,420	kg
Fecha Salida :	06/02/2026 07:37:29 AM	Peso Neto :	26,100	kg
Ciudad :	MOSQUERA	Volumen :	15.72	m3
Cliente :	CONSORCIO LA ESTANZUELA			
Producto :	MEZCLA MD 19			
Conductor :	DARIO ALMANZA			
Destino :	CL 1G /KR 25A Y 26			
Observaciones :	TEMP 160°C/CIV 14001334			

SOFÁN Ingeniería S.A.S. NIT: 800012888-7 ENTREGADO POR BASCULA

DESPACHADO	RECIBIDO	CONDUCTOR
		Almanza

CARRERA 13 A No. 89-38 OFC. 414 - TEL: +57(1) 703 7007 - BOGOTA - COLOMBIA

Elaborado Por: Martin [illegible]

Bascula Camionera Electronica de 80 Tons.

Impreso el: 6-FEB-2026

Powered by CamScanner

SOFAN INGENIERIA S.A.S.
Planta de Asfalto
Nit : 800.012.888-7

Tiquete de Bascula Salida No : **20013623**

Placa :	**SWP914**	Peso Entrada :	12,020	kg
Fecha Entrada :	06/02/2026 06:30:08 AM	Peso Salida :	37,140	kg
Fecha Salida :	06/02/2026 07:13:04 AM	Peso Neto :	25,120	kg
Ciudad :	MOSQUERA	Volumen :	15.13	m3
Cliente :	CONSORCIO LA ESTANZUELA			
Producto :	MEZCLA MD 19			
Conductor :	MARCOS SANCHEZ			
Destino :	CL1 G / KR 25A Y 26			
Observaciones :	TEMP 160°C/CIV 14001334			

SOFÁN Ingeniería S.A.S NIT: 800012888-7 ENTREGADO POR BASCULA

DESPACHADO	RECIBIDO	CONDUCTOR
		marcos sanchez

CARRERA 13 A No. 89-38 OFC. 414 - TEL: +57(1) 703 7007 - BOGOTA - COLOMBIA

Elaborado Por: Martin Ortiz

Bascula Camionera Electronica de 80 Tons.

Impreso el: 6-FEB-2026

Powered by CamScanner

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO VAR-IPA-F-11 Versión: 06

FECHA:	**DIA**	02	**MES**	03	**AÑO**	2026	**CIUDAD:**	BOGOTA	**CERTIFICADO N°:**	BOG-09228
CLIENTE:	CONSORCIO LA ESTANZUELA									
DIRECCIÓN CLIENTE:	SANTA ISABEL								**NIT CLIENTE:**	901972178
GENERADOR:	CONSORCIO LA ESTANZUELA									
DIRECCIÓN/PROYECTO:	SANTA ISABEL								**NIT GENERADOR:**	901972178

CERTIFICADO DE SERVICIOS


Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			1
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		3
Periodo de servicio:			FEBRERO 2026
Consumo de agua:			75 litros
Volumen de residuos retirados:			59.45 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Aquaplus NIT 901.005.144-3
El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Biolodos NIT 830.123.158-4
El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Waste and environmental services SAS NIT 900.809.380-2

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Franci Yorlet Cubillos Ochoa
Líderl de operaciones
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO VAR-IPA-F-11 Versión: 06

FECHA:	**DIA**	02	**MES**	03	**AÑO**	2026	**CIUDAD:**	BOGOTA	**CERTIFICADO N°:**	BOG-09226
CLIENTE:	CONSORCIO LA ESTANZUELA									
DIRECCIÓN CLIENTE:	CL 10 KRA 29 KRA 30								**NIT CLIENTE:**	901972178
GENERADOR:	CONSORCIO LA ESTANZUELA									
DIRECCIÓN/PROYECTO:	RICAURTE								**NIT GENERADOR:**	901972178

CERTIFICADO DE SERVICIOS


Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			1
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		7
Periodo de servicio:			FEBRERO 2026
Consumo de agua:			175 litros
Volumen de residuos retirados:			138.71 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Aquaplus NIT 901.005.144-3
El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Biolodos NIT 830.123.158-4
El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Waste and environmental services SAS NIT 900.809.380-2

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Franci Yorlet Cubillos Ochoa
Líderl de operaciones
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO VAR-IPA-F-11 Versión: 06

FECHA:	**DIA**	02	**MES**	03	**AÑO**	2026	**CIUDAD:**	BOGOTA	**CERTIFICADO N°:**	BOG-09227
CLIENTE:	CONSORCIO LA ESTANZUELA									
DIRECCIÓN CLIENTE:	CL 9 KRA 26 Y KRA 27								**NIT CLIENTE:**	901972178
GENERADOR:	CONSORCIO LA ESTANZUELA									
DIRECCIÓN/PROYECTO:	RICAURTE CL9								**NIT GENERADOR:**	901972178

CERTIFICADO DE SERVICIOS


Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			1
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		5
Periodo de servicio:			FEBRERO 2026
Consumo de agua:			125 litros
Volumen de residuos retirados:			99.08 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Aquaplus NIT 901.005.144-3
El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Biolodos NIT 830.123.158-4
El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Waste and environmental services SAS NIT 900.809.380-2

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Franci Yorlet Cubillos Ochoa
Líderl de operaciones
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO VAR-IPA-F-11 Versión: 06

FECHA:	**DIA**	02	**MES**	03	**AÑO**	2026	**CIUDAD:**	BOGOTA	**CERTIFICADO N°:**	BOG-09229
CLIENTE:	CONSORCIO LA ESTANZUELA									
DIRECCIÓN CLIENTE:	KRA 15 A CLL 8 Y CLL 9								**NIT CLIENTE:**	901972178
GENERADOR:	CONSORCIO LA ESTANZUELA									
DIRECCIÓN/PROYECTO:	VOTO NACIONAL								**NIT GENERADOR:**	901972178

CERTIFICADO DE SERVICIOS


Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			1
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		4
Periodo de servicio:			FEBRERO 2026
Consumo de agua:			100 litros
Volumen de residuos retirados:			79.26 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Aquaplus NIT 901.005.144-3
El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Biolodos NIT 830.123.158-4
El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Waste and environmental services SAS NIT 900.809.380-2

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Franci Yorlet Cubillos Ochoa
Líderl de operaciones
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO GESTIÓN DE DENUNCIAS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

FORMATO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DENUNCIA VIRTUAL

1. NÚMERO DEL INCIDENTE

Numero interno C.Contacto	2026021200255

REGISTRO DE INFORMACIÓN

2. DATOS DE RECEPCIÓN

Nombre del agente:	RECEPTOR VIRTUAL	Fecha:	2026/02/12 (AAAA / MM / DD)	Hora inicio:	08:44 (HH MM / 24h)

3. HECHOS

3.1. FECHA Y LUGAR DE LOS HECHOS

Fechas de los hechos	2026/02/9 (AAAA / MM / DD)	Hora:	07:00 (HH MM / 24h)		

Lugar de los hechos	Departamento:	BOGOTÁ, D. C.	Municipio:	BOGOTÁ, D.C.	Dirección:	CARRERA 30 CON CLL 10 Y 9
Descripción del lugar de los hechos	El día lunes 9 de febrero a las 7:00am, en el barrio Ricaurte de la ciudad de Bogotá D.C, se hurtaron 3 señales de PMT ubicados alrededor de la obra.					

3.2. INTERVINIENTES

3.2.1. Víctima

Nombres Completos	Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez	Fecha nacimiento:	1993/03/30	Edad y/o Aproximada	32	Calidad	NINGUNA
Tipo de documento de identidad	CEDULA DE CIUDADANIA	Número	1121898477	Fecha de expedición	2011/04/01	País de expedición	COLOMBIA
Departamento expedición	META	Municipio de expedición	VILLAVICENCIO				
País de nacimiento	COLOMBIA	Departamento nacimiento	META	Municipio de nacimiento	GRANADA		
País de correspondencia	COLOMBIA	Departamento correspondencia	BOGOTÁ, D. C.	Municipio correspondencia	BOGOTÁ, D.C.		
Dirección de correspondencia	CARRERA 29A # 3-44	Correo electronico	ambiente.vias258@gmail.com				
Teléfono fijo		Teléfono celular	3118187712				
Sexo	HOMBRE	¿Se identifica como persona LGBTI?	No	¿Cuál?		Nivel académico	NINGUNO	Pueblo o comunidad	NINGUNA
Nombre identitario (para persona Trans o No Binario)							
Información adicional de la víctima (datos, rasgos, descripción, etc.)	robo de señales PMT: Una en forma de rombo color naranja hombres trabajando a 50m, dos señales cuadradas con desvio a la derecha color naranja						

3.2.2. Denunciante

Es un denunciante anónimo (informante)	NO						
Nombres Completos	Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez	Fecha nacimiento:	1993/03/30	Edad y/o Aproximada	32	Calidad	NINGUNA
Tipo de documento de identidad	CEDULA DE CIUDADANIA	Número	1121898477	Fecha de expedición	2011/04/01	País de expedición	COLOMBIA
Departamento expedición	META	Municipio de expedición	VILLAVICENCIO				
País de nacimiento	COLOMBIA	Departamento nacimiento	META	Municipio de nacimiento	GRANADA		
País de correspondencia	COLOMBIA	Departamento correspondencia	BOGOTÁ, D. C.	Municipio correspondencia	BOGOTÁ, D.C.		
Dirección de correspondencia	CARRERA 29A # 3-44	Correo electronico	ambiente.vias258@gmail.com				
Teléfono fijo		Teléfono celular	3118187712				
Sexo	HOMBRE	¿Se identifica como persona LGBTI?	No	¿Cuál?		Nivel académico	NINGUNO	Pueblo o comunidad	NINGUNA
Nombre identitario (para persona Trans o No Binario)							
Información adicional de la víctima (datos, rasgos, descripción, etc.)	robo de señales PMT: Una en forma de rombo color naranja hombres trabajando a 50m, dos señales cuadradas con desvio a la derecha color naranja						

3.2.3. Indiciado o victimario

Nombres Completos		Fecha nacimiento:		Edad y/o Aproximada		Calidad	
Tipo de documento de identidad		Número		Fecha de expedición		País de expedición	
Departamento expedición		Municipio de expedición					
País de nacimiento		Departamento nacimiento		Municipio de nacimiento			
País de correspondencia		Departamento correspondencia		Municipio correspondencia			
Dirección de correspondencia		Correo electronico					
Teléfono fijo		Teléfono Celular					
Sexo		¿Se identifica como persona LGBTI?		¿Cuál?		Nivel académico		Pueblo o comunidad	
Nombre identitario (para persona Trans o No Binario)							
Información adicional de la víctima (datos, rasgos, descripción, etc.)							

3.2.4. Testigo

Nombres Completos		Fecha nacimiento:		Edad y/o Aproximada		Calidad	
Tipo de documento de identidad		Número		Fecha de expedición		País de expedición	
Departamento expedición		Municipio de expedición					
País de nacimiento		Departamento nacimiento		Municipio de nacimiento			
País de correspondencia		Departamento correspondencia		Municipio correspondencia			
Dirección de correspondencia		Correo electronico					
Teléfono fijo		Teléfono Celular					
Sexo		¿Se identifica como persona LGBTI?		¿Cuál?		Nivel académico		Pueblo o comunidad	
Nombre identitario (para persona Trans o No Binario)							
Información adicional de la víctima (datos, rasgos, descripción, etc.)							

3.3. RELATO DE LOS HECHOS

¿Qué viene a denunciar?

HURTO (ROBO)

¿Cómo le paso?

El día 09 febrero 2026 siendo las 07:00 en la ciudad de BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ, D. C., dirección: CARRERA 30 CON CLL 10 Y 9 de manera presencial se presentaron los siguientes hechos: se robaron 3 señales de PMT, uno en forma de rombo hombres trabajando a 50m que estaba ubicado en la Cra 30 con calle 8 esquina, otro de desvio a la derecha ubicado sobre la carrera 30, con calle 9 esquina y el otro a la vuelta sobre la Calle 9 con carrera 29 esquina, estas señales se instalaron el día 9 de Enero de 2026 nuevamente, ya que anteriormente fueron hurtadas la primera vez cuando se inicio intervención de obra, y por petición del presidente del JAC y comunidad del barrio Ricaurte solicitaron la instalación para el mejoramiento de la movilidad de este sector.