ANEXO No. 8: INFORME AMBIENTAL.

INFORME FINAL
PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).

ELABORADO POR:

CONSORCIO CAUCE

BUCARAMANGA – SANTANDER

06 SEPTIEMBRE 2024
AL
19 DE DICIEMBRE
2025

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

El presente documento, corresponde a la información obtenida por **CONSORCIO CAUCE** durante la ejecución de las obras civiles que conllevan la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).", se tiene claro que para su desarrollo el proyecto no requiere de trámite de Licencia Ambiental, según lo establecido en la normatividad ambiental; por esta razón CONSORCIO CAUCE en cumplimiento de su responsabilidad ambiental aplica los programas basados en los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Socio Ambiental para obras de construcción.

El objetivo del Plan de acción socio ambiental, es definir las medidas de prevención y/o corrección de los impactos negativos directos e indirectos que se puedan generar durante las etapas de desarrollo de la obra, teniendo como base, las características del área y las actividades a realizar para cumplir con las especificaciones del proyecto, en el cual se dispone que el desarrollo del mismo mejorará la calidad de vida de los habitantes del municipio y del área de influencia indirecta de la obra.

El Plan de acción se encuentra enmarcado en la normatividad legal vigente en el país, que requiere imponer una práctica apropiada del manejo del espacio físico y de todos sus recursos naturales, tratando de conservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental que conlleva al desarrollo sustentable del área a intervenir.

Todos los proyectos que se desarrollan en el Departamento de Santander deben realizarse dentro de un marco de actuación respetuoso con el ambiente, garantizando el uso racional, sostenible de los recursos naturales renovables, que intervienen y que deben incluir, para la ejecución, la presentación del plan de acción socio ambiental a las Autoridades que lo exijan según el marco de sus competencias.

Para la ejecución de este proyecto, se hace indispensable el cumplimiento de la normativa establecida por la autoridad ambiental y la legislación correspondiente; por lo cual se busca disponer de las acciones de la ley 99 de 1993 para el manejo ambiental de los proyectos como parte del buen ejercicio de la ingeniería.

En este sentido, el Plan de acción socio ambiental, propone con el presente documento, la orientación en el cumplimiento de las normas ambientales, con el fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir y mejorar las áreas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del proyecto.

La aplicación de las medidas planteadas en este plan, optimizarán el uso racional y el usufructo de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de la

ejecución de la obra, con el desarrollo de los programas establecidos según las necesidades y dinámica propia del proyecto, proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, otorgando una mejor comprensión de la variable ambiental en la ejecución del proyecto por parte del ejecutor, el cual es completamente conscientes de su significado e importancia.

Por último, se busca, unificar y armonizar los lenguajes ingenieril y ambiental, de tal manera que las actividades desarrolladas en el proyecto, sean compatibles con el entorno en el cual se ejecutan y de esta manera permitir la sostenibilidad de los recursos naturales, acorde con los lineamientos consagrados en la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y demás normatividad para la protección del medio ambiente.

El objetivo principal de este Plan de Acción es formular los mecanismos que permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la zona de influencia del proyecto.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto son los siguientes programas:

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
2. PROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
3. PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
4. PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
6. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
7. PROGRAMA DE SEÑALIZACION
8. PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.
9. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación corresponden a las acciones a implementar para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la ejecución de las obras de " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de obra de " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)", con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.
- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

2. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL.

2.1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS							PASA -01
OBJETIVO							
Prevenir y controlar la contaminación de los recursos: agua, suelo y aire, así como la afectación a la salud de las personas, mediante un manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales que se generan durante el desarrollo de la obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra: • Reducir la generación de emisiones atmosféricas. • Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros. • Minimizar las necesidades de transporte de residuos. • Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil. • Reducir costos financieros. • Optimizar la administración de materiales. • Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.							

- ACCIONES A EJECUTAR

Durante las actividades de construcción de las obras de Mitigación De La Amenaza Por Inundación Para La Rehabilitación Y Recuperación De La Margen Derecha Del Río De Oro En El Sector Centroabastos, Municipio De Bucaramanga, Santander (Ra-Obra-02)", se generaron diferentes tipos de residuos domésticos, reciclables y de disposición especial o peligrosa, los cuales recibieron el tratamiento adecuado.

Durante el desarrollo de las diferentes actividades constructivas, se garantizó que los residuos sólidos no afectaran ningún cuerpo de agua aferente a la obra ni zonas verdes.

El procedimiento aplicado con el fin de dar cumplimiento al manejo integral de residuos sólidos, con lo cual se minimizaron los impactos temporales que se pudieron generar por su inadecuado manejo, fueron:

- Clasificación y reducción en la fuente.
- Recolección y almacenamiento temporal
- Disposición final adecuada.

Teniendo en cuenta la finalización de actividades de obra, a continuación, se cuantifican los residuos sólidos generados durante el transcurso del proyecto:

RESIDUOS ORDINARIOS	RESIDUOS RECICLABLES	RESIDUOS PELIGROSOS
100,2 kg	**334.18 Kg**	**57.5 kg**

(Ver Anexo No 1. Manejo de residuos sólidos).

Durante el transcurso de ejecución de las actividades constructivas, se realizó la clasificación de los residuos sólidos generados, los cuales fueron dispuestos temporalmente en el punto ecológico adaptado, los cuales posteriormente fueron recolectados por la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB, dichos residuos fueron transportados y finalmente dispuestos en el relleno sanitario El Carrasco, único sitio autorizado a nivel regional para la disposición final de residuos sólidos, sitio que opera bajo la figura de emergencia sanitaria.

Teniendo en cuenta la finalización de las actividades de obra, la gestión y disposición adecuada de los residuos generados, se realizó así:

Generación de residuos Reciclables
Teniendo en cuenta la finalización de actividades, se realizó la entrega de los residuos reciclables generados en los últimos periodos del frente de obra y residuos generados del desmantelamiento de campamento a gestor autorizado para realizar el aprovechamiento de estos. Las cantidades entregadas corresponden a **23.4 Kg** de residuos sólidos reciclables,

En total se entregaron en el transcurso de la obra **57,4 Kg** de residuos reciclables los cuales se entregaron a la empresa RECICLAYMAS, gestor autorizado para realizar su aprovechamiento. (ver Anexo No 1. Manejo de Residuos Sólidos)

Así mismo, teniendo en cuenta la finalización de las actividades de obra, se realizó la entrega de las bolsas de cemento vacías de Argos y Cemex, las cuales se encontraban en almacenamiento temporal; en el marco del programa Sacos Verdes de Cemento Argos, se entregaron **16,97 kg** en diciembre y **27,9 kg** en el mes de julio

2025. Por otra parte, a Cemex se entregaron **231,91 kg**, con el fin de que estos residuos sean reincorporados al ciclo de vida mediante procesos de reciclaje y aprovechamiento.

Generación de residuos sólidos especiales
En el transcurso de la obra, se realizó entrega de residuos peligrosos, a la empresa SANDESOL S.A. E.S.P. gestor autorizado para realizar su tratamiento y disposición final segura. Las cantidades entregadas corresponden a **57.5 Kg** de bolsas de cemento y EPP´s usados. (ver Anexo No 1. Manejo de Residuos Sólidos).

Activades de Capacitación
En el transcurso de ejecución de la obra, se realizaron diferentes actividades de capacitaciones y sensibilización al personal del frente de obra en temas de gestión ambiental con el objetivo de contribuir a la cultura ambiental y buenas prácticas ambientales en el desarrollo de las actividades constructivas.

A continuación, se relacionan los temas de capacitación Ambiental impartidos en el transcurso de la obra:

TEMA	FECHA
Prácticas de Gestión Ambiental	22 Septiembre 2024
Manejo y Disposición de Residuos Solidos	23 de Octubre 2024
Riesgo Biológico	26 de Noviembre 2024
Ahorro y Uso eficiente del Agua	18 de Diciembre 2024
Control de Derrames	15 de Enero 2025
Manejo Adecuado del Punto Ecológico	20 Febrero 2025
Gestión Adecuada de Bolsas de Cemento	17 de Marzo 2025
Conservación y Protección Fuente Hídrica Rio de Oro	Abril 2025
Aspectos e Impactos Ambientales Asociados al proyecto	07 de mayo 2025
Manejo Adecuado y Disposición final de Residuos Peligrosos	28 de Mayo 2025
Política Ambiental –Cumplimiento Legal Matriz Legal Ambiental	16 de junio 2025
Programa Control de Emisiones Atmosféricas	25 junio 2025
Manejo y almacenamiento de sustancias químicas	17 de julio 2025
manejo y disposición de RCD	07 de Agosto 2025
Manejo y Disposición de RESPEL	14 de Agosto 2025
Normativa legal ambiental	11 de septiembre 2025
Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos_	18 de septiembre de 2025
Manejo de la vegetación, fauna y paisajismo	10 de octubre de 2025
Manejo y almacenamiento de sustancias químicas	22 de octubre de 2025
Practicas Sostenibles en Obra Civil	12 de noviembre 2025
Adaptación al Cambio Climático	26 Noviembre 2025
Medidas Ambientales Desmantelamiento de áreas de campamento	03 de diciembre de 2025

(ver Anexo No 2. Registro de asistencia a Capacitación).





Jornada de orden y aseo en áreas de campamento



Punto ecológico



Orden y Aseo





Actividades de Capacitación

	
Actividades de capacitación	Orden y aseo

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Manejo para separación en la fuente de residuos sólidos				
Recolección de Residuos ordinarios y disposición final				
Recolección de residuos reciclables y especiales con disposición final				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

- Volumen de residuos ordinarios
- Volumen de residuos especiales
- Volumen de residuos reciclables

Descripción del Indicador

Cantidad de residuos ordinarios generados en la obra

Indicador de calificación

- Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo X 100

$$\frac{100,2}{100,2} * 100 = 100\%$$

- Volumen de RESPEL entregados a empresa autorizada/ Volumen RESPEL generado en el periodo X 100

$$\frac{57.5}{57.5} * 100 = 100\%$$

- Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo X 100

$$\frac{334.18}{334.18} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación
Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual Registro fotográfico
Cronograma
La aplicación de las medidas establecidas en el Manual de Gestión Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos sólidos durante la ejecución de la obra.

3.2 PROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

PROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS							PASA -03
OBJETIVO							
Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los escombros.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							

A través de un adecuado manejo y disposición final de los escombros de la obra se logra:

- Reducir la generación de emisiones atmosféricas
- Evitar alteración de la morfología
- Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de escombros.
- Asegurar el buen funcionamiento de los sitios de disposición final y maximizar su vida útil.
- Evitar alteración de cobertura vegetal
- Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.

- ACCIONES A EJECUTAR

Consorcio Cauce aseguro la gestión adecuada y disposición final de los RCD generados en las actividades de obra realizando la disposición final en escombrera legal debidamente aprobada por la Autoridad Ambiental, tal y como se establece en la resolución 1257 de 2021.

De acuerdo con la ejecución de la obra, en el trascurso del proyecto se realizaron en los frentes de obra, actividades de corte y perfilado, las cuales generaron volúmenes de material sobrante; dicho material fue

trasladado al sitio de disposición final El Carrasco, material que es reusado en el proceso de cobertura de celdas de disposición, en cumplimiento de la resolución Ministerial 0472 de 2017 articulo 19.

Igualmente, en el transcurso de la obra, se realizaron actividades de limpieza y desmonte generadoras de material de escombros, los cuales fueron dispuestos en la escombrera El Cairo (Staca S.A.S.); la cual cuenta con concepto de viabilidad ambiental aprobada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB mediante el Radicado 15892 del 18-11-2021.

Así mismo, es importante mencionar que los vehículos destinados al transporte de material sobrante fueron llenados hasta su capacidad, la carga está cubierta con una lona o plástico, que baja no menos de 30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta, atendiendo las medidas de manejo enunciadas en la Resolución 742 del Ministerio del Medio Ambiente (2017).

Las cantidades retiradas para disposición final se relacionan a continuación:

VOLUMEN GENERADO DE RCD Y SOBRANTES DE EXCAVACIÓN		
PERIODO	RCD EL CAIRO(m^3)	MATERIAL SOBRANTE
Septiembre 06 al Octubre 05 del 2024	392	0
Octubre 06 a Noviembre 05 del 2024	512	0
Noviembre 06 a Diciembre 05 del 2024	7056	2544
Diciembre 06 a Diciembre 31 del 2024	520	224
Enero 01 a Enero 31 del 2025	720	496
Febrero 01 Febrero 28 de 2025	1304	216
Marzo 01 a Marzo 31 de 2025	6984	4032
Abril 01 a Abril 30 de 2025	1264	584
Mayo 01 a Mayo 31 de 2025	2118	1053
Junio 01 a Junio 30 de 2025	256	152
Julio 01 a Julio 31 de 2025	0	0
Agosto 01 a Agosto 31 de 2025	77	0
Septiembre 01 a Septiembre 30 de 2025	0	0
Octubre 01 a Octubre 31 de 2025	8,4	8441,19
Noviembre 01 a Noviembre 30 de 2025	0	0
Diciembre 01 a Diciembre 20 de 2025	0	0
TOTAL MATERIAL DISPUESTO	**21211,4 m^3**	**17742,19 m^3**

(Ver Anexo No 3. Certificados de Disposición final)









ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X
LUGAR DE APLICACIÓN			
FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS			
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Cumplir con las acciones propuestas para el manejo y disposición de material sobrante y escombros				
Realizar la adecuada disposición de los materiales sobrantes y escombros				

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
CONSORCIO CAUCE
INDICADOR
• Volumen de residuos sobrantes y escombros
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
• Cantidad de residuos sobrantes dispuestos en escombrera autorizada y escombros generados en obra
INDICADOR DE CALIFICACIÓN
• Volumen residuos sobrantes y escombros dispuestos / Volumen de residuos sobrantes y escombros generados x 100 $\frac{21211.4}{21211.4} * 100 = 100\%$ ***Volumen Total RCD´S Dispuestos en el transcurso del Proyecto** $\frac{17742.19}{17742.19} * 100 = 100\%$ ***Volumen Total Material Sobrante Dispuesto en el transcurso del Proyecto**
FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN
Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen
TIPO DE INDICADOR
Cuantitativo.
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Informe mensual Registro fotográfico
CRONOGRAMA
La aplicación de las medidas establecidas en el Manual de Gestión Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos durante la ejecución de la obra.

3.3 PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Programa control de emisiones atmosféricas.							PASA - 02
OBJETIVO							
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado de los movimientos de tierra y operación de vehículos, equipos y maquinaria. Prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las actividades constructivas del proyecto.							
Tipo de medida							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
A través de la aplicación de las medidas ambientales se espera:							

- Minimizar los efectos adversos al medio ambiente controlando la generación de material particulado.
- Controlar los niveles de ruido, durante la ejecución de la obra, garantizando que este se encuentre por debajo de los límites permisibles.
- Minimizar las quejas y reclamos por parte de la comunidad durante la ejecución del proyecto.

ACCIONES A EJECUTAR

Durante el transcurso de ejecución de las actividades constructivas, se dio cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan de Acción Socio Ambiental, aplicando las siguientes medidas de manejo, las cuales contribuyeron a la prevención, control y mitigación de las emisiones a la atmosfera

- Dentro de la implementación de medidas de manejo para el uso de maquinaria y equipos de construcción se garantizaron las condiciones óptimas de funcionamiento.

- Se restringió la operación de los equipos y herramientas de construcción, perforación y compresión generadores de ruido ambiental en la zona con uso residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado.

- Se cumplió la medida de no realizar quemas a cielo abierto de llantas, baterías, plásticos, lubricantes usados o cualquier otro elemento que emitiera contaminantes tóxicos al aire.

- Se realizaron jornadas de limpieza mediante barrido con hidratación previa, del área de influencia directa del proyecto.

- Los equipos y maquinaria presente en el frente de obra fueron sometidos a chequeos y mantenimientos preventivos con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente y garantizar su buen funcionamiento.

- Se aseguraron los documentos y verificó revisión técnico mecánica de los vehículos usados en las actividades de obra.

En consecuencia, durante el transcurso del proyecto, se evidenció el cumplimiento del programa de control de emisiones atmosféricas, mediante la implementación efectiva de las medidas de manejo establecidas en el Plan de Acción Socio Ambiental. Las acciones desarrolladas permitieron prevenir, controlar y mitigar la generación de material particulado y emisiones contaminantes, así como garantizar condiciones adecuadas en la operación de maquinaria y vehículos. En términos generales, no se evidenciaron impactos significativos asociados a la calidad del aire en el área de influencia del proyecto, manteniéndose un adecuado desempeño ambiental en este componente.

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X
LUGAR DE APLICACIÓN			
FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS			
CRONOGRAMA DE EJECUCION			

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Manejo adecuado de material de construcción				
Mantenimiento de vehículos y maquinaria				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

- Acopio de materiales
- Control de emisiones atmosféricas, generadas por los vehículos maquinaria y los equipos

Descripción del Indicador

Manejo de acopio de materiales
Verificación de estado de equipos y vehículos

Indicador de calificación

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios

$$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$$

Corresponde a los dos frentes del proyecto.

- Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100%

Se cumplió con el 100% del indicador en el transcurso del proyecto.

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen.

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual

Cronograma

Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.4 PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Programa Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción	PASA -03

OBJETIVO

Establecer los procedimientos que serán implementados para el adecuado manejo del material de construcción, desde el almacenamiento temporal, transporte, uso hasta su disposición final, esto con fin de prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos que se generen sobre el ambiente.

Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto del empleo de diferentes insumos, materiales, y dispositivos para las obras.

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

Beneficios

Al establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.

ACCIONES A EJECUTAR

Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares.

Durante las actividades de Construcción De Obras De Mitigación De La Amenaza Por Inundación Para La Rehabilitación Y Recuperación De La Margen Derecha Del Río De Oro En El Sector Centroabastos, Municipio De Bucaramanga, Santander (RA-OBRA-02), se requiere la utilización de triturado, arena, cemento, los cuales serán adquiridos a través de proveedores externos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales.

Manejo de materiales de construcción:

El Consorcio Cauce asegura que las empresas que suministren materiales de construcción cumplan con todas las exigencias normativas establecidas por las autoridades competentes. Para ello, se verifica que cada proveedor cuente con un plan de contingencia detallado, el cual contempla medidas de seguridad, prevención de riesgos, protocolos de organización y respuesta ante emergencias, equipos adecuados, personal capacitado y un presupuesto destinado a la prevención y control de emisiones contaminantes, así como la reparación de posibles daños ambientales.

Durante el periodo de ejecución, los materiales de construcción fueron suministrados por la empresa Comercializadora AGREMAX., la cual demostró cumplir con los requisitos exigidos, incluyendo el cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad laboral. Esta empresa, contribuyó al desarrollo del proyecto al garantizar que sus productos fueran acordes con los lineamientos establecidos por el Consorcio y las regulaciones aplicables.

Medidas aplicadas para el manejo de concreto

1. El procedimiento para la mezcla y el vaciado del concreto y/o cemento, se realiza considerando una adecuada regulación de la mezcla, se protege el suelo mediante material impermeable (plástico) evitando afectaciones temporales en el área de influencia directa de esta actividad.

2. El personal de obra deberá utilizar los respectivos elementos de protección personal para la manipulación del cemento y concreto con el fin de prevenir accidentes de trabajo

Almacenamiento temporal de materiales

1. . Para el almacenamiento de materiales durante la construcción, se dispone de un área localizada de forma estratégica que favorece la cercanía entre el sitio de almacenamiento y los sitios de obra.

2. La zona de almacenamiento temporal se encuentra señalizada, los materiales acopiados son cubiertos completamente para evitar la contaminación y dispersión por efecto del agua o del viento.

3. Se dispone de un sitio debidamente demarcado para el almacenamiento de materiales, el apilamiento de estos materiales no supera el 1.5 metros de altura.

4. El sitio de almacenamiento por estar localizado dentro del área directa de la obra es de fácil acceso y no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal en la zona.

5. Se prohíbe el almacenamiento temporal de materiales de construcción cerca a zonas verdes, ríos, quebradas, canales y caños.

En el transcurso del proyecto se manejaron las siguientes cantidades de materiales de construcción:

MATERIALES	CANTIDADES
Arena	272 m3
Triturado	56 m3
Cemento	1933 bultos
Piedra Bolo	12437 m3





Suministro y Almacenamiento Adecuado de materiales





En consecuencia, durante el transcurso del proyecto se evidencia el cumplimiento del programa de manejo adecuado de materiales de construcción, mediante la implementación de medidas orientadas a garantizar el suministro responsable, almacenamiento seguro y uso adecuado de los materiales en obra. Las acciones desarrolladas permitieron prevenir afectaciones al suelo, minimizar riesgos de contaminación y asegurar condiciones óptimas de orden y manejo dentro del área de influencia del proyecto. En términos generales, no se evidenciaron impactos ambientales significativos asociados a la manipulación y almacenamiento de materiales, manteniéndose un adecuado desempeño ambiental en este componente.

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Identificación y obtención de los materiales de construcción				
Transporte y disposición de materiales				
Medidas de manejo para concretos				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

Cumplir con los procedimientos propuestos para el manejo de materiales de construcción durante el proyecto

Descripción del Indicador

1. Cumplir con el 100% de las acciones propuestas para el manejo de materiales de construcción.
2. Aprovechamiento de material de construcción

Indicador de calificación

1. Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción / Número de acciones establecidas*100

$$\frac{7}{7} * 100 = 100\%$$

2. Cantidad total de material utilizado en obra / Cantidad de material de fuentes autorizadas *100

Arena (m3)

$$\frac{272}{272} * 100 = 100\%$$

Triturado (m3)

$$\frac{56}{56} * 100 = 100\%$$

Cemento (bultos)

$$\frac{1933}{1933} * 100 = 100\%$$

Piedra Bolo (m3)

$$\frac{12437}{12437} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo

3.5 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA

Programa Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía							PASA -04
OBJETIVO							
Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto de la remoción de cobertura vegetal necesaria para la ejecución de la obra. Controlar los sedimentos generados por el retiro de materiales de recubrimiento en los sitios de obras que pueden ser arrastrados por la escorrentía, así mismo controlar la sedimentación y erosión causados por las obras hidráulicas requeridos por el proyecto, vertimientos de aguas con contenido de sedimentos, entre otros y evitar la aparición de focos erosivos en los frentes de obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
El suelo es uno de los recursos que puede resultar más afectado a causa de las actividades asociadas con la construcción de obras civiles. La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover grandes volúmenes de tierra acelera procesos erosivos. Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la compactación, manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de escombros o materiales de construcción. La acción de los agentes erosivos provoca una degradación progresiva de la estructura física del suelo lo que, a su vez, aumenta la vulnerabilidad de este a ser degradado y afecta al resto de las funciones del suelo. Por todo lo anterior, el suelo manifiesta una disminución progresiva en su capacidad de retención de agua y nutrientes disponibles para las plantas, lo que repercute en una reducción drástica de su fertilidad.							
ACCIONES A EJECUTAR							
El proyecto "Construcción de Obras de Mitigación de la Amenaza por Inundación para la Rehabilitación y Recuperación de la Margen Derecha del Río de Oro en el sector Centroabastos, Municipio de Bucaramanga, Santander (RA-OBRA-02)" responde a la necesidad de reducir el riesgo de inundaciones que históricamente han afectado la zona, protegiendo la infraestructura crítica del Centroabastos, clave para la economía regional. Además,							

busca la recuperación ambiental de las márgenes del río, deterioradas por procesos erosivos y actividades humanas no reguladas, en cumplimiento con las políticas de gestión del riesgo, promoviendo así el desarrollo sostenible y la seguridad en esta área vulnerable.

Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de la obra está ligado con la mitigación de impactos de erosión que presenta el suelo del sector; sin embargo, el Consorcio Cauce, implementa las siguientes acciones de manejo:


- En el periodo de ejecución fue necesario realizar mezclas de concreto, al momento de realizar esta actividad se aseguró la protección del suelo para la prevención de la contaminación mediante el uso de geotextil o material impermeable que evite el contacto directo del material con el suelo.
- Se controla el arrastre de sedimentos mediante la protección en geomembrana y trasporte inmediato de materiales sobrantes de excavación a los sitios de disposición final autorizados.
- El abastecimiento de combustibles para la maquinaria se realiza evitando derrames accidentales, de igual formas en caso de presentarse un derrame accidental, será recogido inmediatamente, ya que se cuenta con los elementos necesarios en el Kit Antiderrame.
- El volumen derramado es superior a 5 galones, debe removerse el suelo contaminado en su totalidad y restaurar la zona afectada.
- El sitio para la ubicación del campamento y despachos (almacén y depósito) se seleccionó el lugar donde se necesitó menor intervención sobre el suelo.
- Mediante la ejecución de las actividades propias de la obra se asegura la estabilidad del talud intervenido
- El ACPM utilizado durante las actividades de la obra es almacenado en un recipiente plástico con capacidad para 55 galones. Este recipiente se encuentra ubicado en un área específica diseñada para su almacenamiento temporal, cumpliendo con las medidas de seguridad requeridas. Adicionalmente, se ha dispuesto que el almacenamiento esté aislado del campamento para minimizar riesgos asociados, tales como derrames accidentales, incendios o contaminación ambiental





Obras Finalizadas





Obras Finalizadas

En consecuencia, durante el periodo evaluado se evidencia el cumplimiento del programa de protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía, mediante la implementación de medidas orientadas a la conservación de las condiciones físicas del suelo y el adecuado manejo de las aguas superficiales. Las acciones desarrolladas permitieron minimizar procesos de erosión, controlar el arrastre de sedimentos y prevenir afectaciones a las áreas circundantes. En términos generales, no se evidenciaron impactos ambientales significativos asociados a la estabilidad del suelo ni a la escorrentía superficial, manteniéndose un adecuado desempeño ambiental en este componente.

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Cumplir con las acciones propuestas para manejo y disposición de material sobrante				

–

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

- Cumplir con las acciones propuestas para manejo de la erosión y arrastre de sedimentos.
- Cumplir con los requerimientos ambientales

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones de manejo para el control de la erosión y arrastre de materiales

Indicador de calificación

- Número de acciones realizadas / Número de acciones establecidas en el PASA*100

$$\frac{7}{7} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
El proyecto tiene el mismo tiempo de las actividades del desarrollo del mismo, teniendo en cuenta la necesidad de la construcción obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de oro en el sector centroabastos.

3.6. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos								PASA-05
OBJETIVO								
Implementar medidas ambientales que minimicen las afectaciones por arrastre de materiales hacia cuerpos hídricos o redes de servicios públicos.								
TIPO DE MEDIDA								
	Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS								

En las obras de construcción, el agua debe manejarse considerando los siguientes criterios de manejo:

- Reducir el consumo
- Prevenir la contaminación.

ACCIONES A EJECUTAR

Para el periodo de ejecución del 01 al 20 de diciembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento al programa se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se solicito un punto de agua al predio contiguo, propiedad de Centroabastos, el cual ha otorgado la autorización para su uso en el desarrollo del proyecto. Este punto de agua es abastecido por el acueducto metropolitano, lo que asegura un suministro confiable y continuo para las actividades previstas. Además, se instala un contador con el fin de medir con precisión el consumo de agua, permitiendo la facturación correspondiente y promoviendo un uso eficiente y responsable del recurso.

- Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos en las calles y zonas aledañas al frente de obra.

- El frente de obra contó con unidades sanitarias portátiles, con el propósito de garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los trabajadores. El mantenimiento de estas unidades fue gestionado por la empresa MASSI, encargada de brindar servicios de limpieza y desinfección periódica, así como la reposición de los insumos necesarios para su óptimo funcionamiento. Este mantenimiento incluye limpiezas completas de las unidades sanitarias en intervalos previamente establecidos, asegurando que se mantenga en perfectas condiciones de uso y que se cumplan los estándares de salubridad requeridos para este tipo de instalaciones temporales. (Ver Anexo No 4. Certificados Proveedor de Baterías Sanitarias)

- El lavado de maquinaria, reparación y mantenimiento de vehículos está prohibido en el frente de obra con el fin de evitar verter aceites y residuos líquidos al suelo.

- No se registraron derrames o fugas de combustibles o residuos líquidos dentro o fuera del área de influencia, de presentarse un derrame este será recolectado, almacenado y enviado a tratamiento con una empresa especializada que cuente con las autorizaciones del caso, con el fin de evitar la contaminación del agua de escorrentía.





Unidades Sanitarias





En el transcurso del proyecto se dio cumplimiento del programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos, mediante la implementación de medidas orientadas al manejo adecuado de vertimientos, control de escorrentías y protección de las redes existentes en el área de influencia del proyecto. Las acciones desarrolladas permitieron prevenir la contaminación de fuentes hídricas, evitar obstrucciones o afectaciones en las redes de drenaje y garantizar un manejo responsable de las aguas generadas en obra. En términos generales, no se evidenciaron impactos ambientales significativos asociados a este componente, manteniéndose un adecuado desempeño ambiental durante el desarrollo de las actividades constructivas

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Ejecución de medidas de manejo sanitario				
Ejecución de medidas de maneo de residuos y líquidos industriales				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las actividades propuestas para controlar la totalidad de los vertimientos generados durante el proyecto.

Descripción del Indicador

- Indicador servicio de baños.
- Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales.

Indicador de calificación

- No de US utilizadas/ No de US requeridas*100

$$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe Mensual
Registro fotográfico

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de oro en el sector centroabastos

3.7 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.

Programa para el manejo de la vegetación la fauna y el paisaje.	PASA -06

OBJETIVO

Implementar medidas ambientales que minimicen las alteraciones del paisaje debido a la ejecución de las obras civiles de mitigación.

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

BENEFICIOS

La intervención racional y la adecuación del paisaje posterior a la terminación de la obra, permitirá que la comunidad que habita la zona pueda disfrutar de la mejora de su entorno.

ACCIONES A EJECUTAR

Durante el desarrollo del proyecto **"Construcción de Obras de Mitigación de la Amenaza por Inundación para la Rehabilitación y Recuperación de la Margen Derecha del Río de Oro en el sector Centroabastos"**, se implementaron medidas orientadas a la protección de la vegetación, la flora y la fauna, con el fin de prevenir afectaciones al componente biótico, entre las cuales se destacan:

- El descapote y la intervención de cobertura vegetal se realizaron únicamente en las áreas estrictamente requeridas, conforme a lo definido en los diseños técnicos del proyecto.
- Se garantizó la no realización de quemas a cielo abierto ni la aplicación de herbicidas, evitando así la generación de impactos negativos sobre la vegetación y el suelo.
- Se prohibió la disposición inadecuada de residuos sólidos y material sobrante en zonas verdes, coberturas vegetales y cuerpos de agua presentes en el área de influencia del proyecto.
- Se restringió el tránsito de maquinaria y equipos exclusivamente a los frentes de obra autorizados, evitando la afectación de áreas no intervenidas.
- Se estableció la prohibición del uso de árboles o arbustos para la fijación de elementos ajenos a su función (alambres, carteles, sogas, cables, entre otros), con el fin de prevenir daños físicos a la vegetación.
- Se prohibió el porte y uso de armas de fuego dentro del área de influencia del proyecto.
- Se restringió la caza, captura, comercialización o cualquier tipo de interacción negativa con especies de fauna silvestre presentes en la zona.

Actividades de intervención y Compensación Forestal

Se dio cumplimiento a la compensación forestal establecida mediante el Acta No. 001 del 10 de noviembre de 2024 y el Acta No. 002 del 05 de febrero de 2025, emitidas por la autoridad ambiental competente CDMB, mediante las cuales se otorgó el permiso de aprovechamiento forestal y se definió la obligación de compensación. (ver Anexo No 5. Actas de Tala)

En este sentido, se realizó la siembra de **84 individuos arbóreos** en el área de influencia del proyecto, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental. Estas actividades contribuyen a la recuperación de la cobertura vegetal y al fortalecimiento del equilibrio ecológico del área intervenida (ver Anexo No. 5. Informe de Compensación Forestal).

En consecuencia, durante el proyecto se dio cumplimiento al programa de manejo de la vegetación y la fauna, en concordancia con las disposiciones establecidas por la autoridad ambiental competente. Las actividades desarrolladas incluyeron la implementación de medidas de manejo durante la intervención forestal autorizada, así como el cumplimiento de la compensación forestal mediante la siembra de individuos arbóreos conforme a lo establecido en las actas emitidas por la CDMB.

Estas acciones permitieron mitigar los impactos generados sobre la cobertura vegetal y contribuir a la recuperación y fortalecimiento del componente biótico en el área de influencia del proyecto. En términos generales, no se evidenciaron afectaciones significativas a la fauna asociada, manteniéndose un adecuado desempeño ambiental en este componente.

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN
FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Manejos preventivos en la cobertura de vegetación natural				
Manejo de la vegetación que permanecerá				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION
CONSORCIO CAUCE
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO
Por parte del Interventor Ambiental
Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones para el manejo de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.
- % de especies identificadas para intervención

Indicador de calificación

- No. de acciones de Manejo implementadas/No. de acciones de manejo propuestas X 100.

$$\frac{8}{8} * 100 = 100\%$$

- Especie forestales intervenidas / especies forestales solicitadas *100

$$28 / 28 * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de las obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de oro en el sector centroabastos

3.8 PROGRAMA DE SEÑALIZACION

Programa de señalización							PASA-.07
OBJETIVO							
Prevenir los impactos que se puedan generar por la no señalización de los sitios donde se realice intervención por el desarrollo de la obra; a fin de garantizar la seguridad de trabajadores y/o peatones							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
El adecuado manejo de tránsito evitará accidentes que se puedan generar en el periodo de ejecución del proyecto.							
ACCIONES A EJECUTAR							

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

Durante el desarrollo del proyecto "Construcción de Obras de Mitigación de la Amenaza por Inundación para la Rehabilitación y Recuperación de la Margen Derecha del Río de Oro en el sector Centroabastos", se implementaron medidas de señalización ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir riesgos, orientar al personal y a la comunidad, y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades constructivas, entre las cuales se destacan:

- Se instaló señalización preventiva, informativa y restrictiva en los diferentes frentes de obra, conforme a las actividades ejecutadas y los riesgos identificados.
- Se implementó señalización ambiental orientada a la protección de los recursos naturales, incluyendo avisos de prohibición de disposición de residuos, protección de zonas verdes y cuerpos de agua.
- Se delimitaron las áreas de trabajo mediante el uso de cintas, conos y barreras físicas, con el fin de restringir el acceso a personal no autorizado y prevenir accidentes.
- Se garantizó la señalización de rutas de evacuación, puntos de encuentro y zonas seguras dentro del área de influencia del proyecto.
- Se realizó mantenimiento periódico y reposición de la señalización instalada, asegurando su visibilidad, legibilidad y correcto estado.
- Se promovió el cumplimiento de la señalización por parte del personal de obra y visitantes, mediante actividades de inducción y sensibilización





Señalización peligros y riesgos frentes de obra





Señalización áreas de campamento y frente de obra









En consecuencia, en el transcurso del proyecto se dio cumplimiento al programa de señalización, mediante la implementación de medidas orientadas a la prevención de riesgos y la adecuada gestión de las condiciones de seguridad en obra. Las acciones desarrolladas permitieron mejorar la organización de las áreas de trabajo, facilitar la identificación de riesgos y promover comportamientos seguros por parte del personal. En términos generales, no se evidenciaron incidentes asociados a deficiencias en la señalización, manteniéndose un adecuado desempeño en este componente durante el desarrollo de las actividades constructivas.

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Señalización frentes de Obras, sitios temporales de almacenamiento y señalización vial cuando la obra lo amerite natural				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para la señalización adecuada del área de trabajo establecidas para las etapas de operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

Numero de áreas señalizadas en el área de ejecución del proyecto.

Indicador de calificación

- # de áreas señalizadas /# de áreas necesarias a señalizar

$$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$$

* corresponden al campamento y frente de obra*

- # De acopios en obra / # de puntos de acopio señalizados.

$$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra

2.2 PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.

PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.							PASA-08
OBJETIVO							
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la operación de las instalaciones temporales para el almacenamiento de herramienta menor y maquinaria, y las instalaciones de infraestructura básica de saneamiento.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

- Pérdida de suelo
- Cambios en la calidad de los suelos
- Cambios en la calidad del aire
- Cambios en los niveles de ruido
- Alteración a las unidades de paisaje
- Cambios en la cobertura vegetal y alteración de hábitat
- Afectación de la fauna silvestre
- Generación de expectativas y conflictos
- Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona.

ACCIONES A EJECUTAR

Durante el desarrollo del proyecto **"Construcción de Obras de Mitigación de la Amenaza por Inundación para la Rehabilitación y Recuperación de la Margen Derecha del Río de Oro en el sector Centroabastos"**, se implementaron medidas orientadas a la adecuada instalación, mantenimiento y posterior desmantelamiento de las áreas de campamento y almacenamiento temporal, con el fin de prevenir impactos ambientales y garantizar condiciones adecuadas de orden y limpieza, entre las cuales se destacan:

- Se dispusieron áreas de campamento y almacenamiento temporal en zonas estratégicas, evitando interferencias con el desarrollo de las actividades constructivas y minimizando la afectación a áreas sensibles.
- Se garantizó el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden, aseo y manejo de residuos dentro de las áreas de campamento.
- Se realizó la correcta segregación y disposición de los residuos generados en estas áreas, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.
- Se implementaron medidas de manejo para prevenir derrames, vertimientos y afectaciones al suelo en las zonas destinadas a campamento y almacenamiento.
- Teniendo en cuenta la finalización de las actividades constructivas, se llevó a cabo el desmantelamiento de las áreas de campamento y de almacenamiento temporal, garantizando la limpieza y recuperación de las zonas intervenidas.

- Los residuos generados durante el proceso de desmantelamiento, en su mayoría, fueron reutilizados en otros frentes de obra, promoviendo el aprovechamiento de materiales y la reducción en la generación de residuos.





Desmantelamiento Áreas de campamentos





Desmantelamiento Áreas de campamentos

En consecuencia, durante el transcurso del proyecto se da cumplimiento del programa de adecuación de campamentos, mediante la implementación de medidas orientadas a garantizar el adecuado manejo de estas áreas durante su operación y su correcto desmantelamiento al finalizar las actividades. Las acciones desarrolladas permitieron prevenir afectaciones al suelo y al entorno, así como promover el aprovechamiento de materiales generados.

En términos generales, no se evidenciaron impactos ambientales significativos asociados a este componente, manteniéndose un adecuado desempeño ambiental durante el cierre del proyecto.

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X
LUGAR DE APLICACIÓN			
FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS			

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Instalación de infraestructura temporal				
Desmantelamiento de las instalaciones temporales				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para reducir el impacto generado por la instalación, operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

- Número de sitios de uso temporal

Indicador de calificación

- Número sitios de uso temporal/Número de sitios desmantelados*100

$$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$$

*Corresponde a los dos frentes de Obra

- No de medidas ambientales ejecutadas / No de medias ambientales programadas*100

$$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de las obras de obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de oro en el sector centroabastos

ANEXOS

ANEXO No 1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Manifiesto de Carga/ Formato RHPS

Versión: 00
Código: R-GE-16
Fecha: 04/02/2019
Página 1 de 1

SANDESOL S.A.E.S.P
¡Fuente de Energía!

NIT: 804.001.490-7

00-9883

OFICINA PRINCIPAL BUCARAMANGA, Calle 63 # 18-15 Barrio La Ceiba, Bucaramanga
Correo Electrónico: servicioalcliente@sandesol.com, PBX: (7) 681 3825, Cel: 315 350 5652
PLANTA Parque Industrial segunda etapa Bucaramanga, Km 6,5 vía Palenque-Café Madrid

Dirección: CENTRO ABASTOS - OBRA CONSORCIO CAUCE AL LADO DE LA BASCULA

Fecha: 2025-07-25 07:23:18

Ciudad Cliente: BUCARAMANGA

Departamento Cliente: SANTANDER

Telefono Cliente:

Cliente: INVERNOTA SAS

Código: 04435
Nit Cliente: 901178054-0

Dirección Visita: CENTRO ABASTOS - OBRA / CONSORCIO CAUCE AL LADO DE LA BASCULA

Tipo Visita: Exitosa


Placa Vehículo: UPT-666

Tipo Vehículo: FURGON

Suministros		Cantidad	Cobrado
Residuo	**Insumo**	**Cantidad**	**Kg**
[INDUSTRIAL] Y9/A4060 EPPS USADOS	SIN INSUMO	3	41

OBSERVACIONES

ESPACIO DE VALIDACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE DE LOS KILOS RECOGIDOS Y USO DE EPP DEL OPERARIO DE SANDESOL



Nombre Entregó: Freddy Fuentes

Nombre Operario: miguel garcia

C.C. Entregó: 91272408

C.C. Operario: 13512758

SANDESOL S.A.E.S.P cuenta con una Licencia Ambiental otorgada por la CDMB mediante la resolucion 0144 de 2000, 1194.477.249,0851

Manifiesto de Carga/ Formato RHPS

Versión: 00
Código: R-GE-16
Fecha: 04/02/2019
Página 1 de 1

SANDESOL S.A.E.S.P
¡Fuente de Energía!

NIT: 804.001.490-7

R4-135

OFICINA PRINCIPAL BUCARAMANGA, Calle 63 # 18-15 Barrio La Ceiba, Bucaramanga
Correo Electrónico: servicioalcliente@sandesol.com, PBX: (7) 681 3825, Cel: 315 350 5652
PLANTA Parque Industrial segunda etapa Bucaramanga, Km 6,5 vía Palenque-Café Madrid

Dirección: CENTRO ABASTOS - OBRA CONSORCIO CAUCE AL LADO DE LA BASCULA

Fecha: 2025-08-19 11:38:10

Ciudad Cliente: BUCARAMANGA

Departamento Cliente: SANTANDER

Telefono Cliente:

Cliente: INVERNOTA SAS

Código: 04435
Nit Cliente: 901178054-0

Dirección Visita: CENTRO ABASTOS - OBRA CONSORCIO CAUCE AL LADO DE LA BASCULA

Tipo Visita: Exitosa

Placa Vehículo: Planta


Tipo Vehículo: Planta

Suministros		Cantidad	Cobrado
Residuo	**Insumo**	**Cantidad**	**Kg**
[INDUSTRIAL] Y9/A4060 EPPS USADOS	SIN INSUMO	1	16.5

OBSERVACIONES

entrega en planta el día 19/08/2025

ESPACIO DE VALIDACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE DE LOS KILOS RECOGIDOS Y USO DE EPP DEL OPERARIO DE SANDESOL





Nombre Entregó: Julián Vargas

Nombre Operario: william andres peña

C:C. Entregó: 0

C.C. Operario: 91528664

SANDESOL S.A.E.S.P cuenta con una Licencia Ambiental otorgada por la CDMB mediante la resolucion 0144 de 2000, 1194,477,249,0851

Medellín, 21 de julio del 2025

Señores

CONSORCIO CAUCE

Referencia: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PROGRAMA SACOS VERDES

Mediante el presente documento, Cementos Argos S.A. deja constancia que la sociedad **CONSORCIO CAUCE,** constructora encargada de la obra **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,** ingresó al programa Sacos Verdes el día 01/07/2025 por su Representante Legal. A través de esta iniciativa, durante el mes de julio dicha obra retornó 194 sacos vacíos correspondientes a 27.9 kg de papel, respectivamente, a Cementos Argos S.A., quien las recogió vía logística inversa y las entregó a una empresa transformadora para su aprovechamiento mediante reciclaje en la industria de fibrocemento.

El programa Sacos Verdes, liderado por Cementos Argos S.A., tiene por objeto la recolección y el manejo sostenible de los sacos de cemento residuales de las obras de construcción a través de su reciclaje; mediante este programa, Cementos Argos S.A. reitera su compromiso con el medio ambiente y garantiza que las empresas a quienes entrega el material recogido realizan un manejo ambiental adecuado del mismo.

Esta constancia se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,

DIRECTOR LOGISTICO
ANDREA ALVARADO

Medellín, 30 de Diciembre de 2025

Señores

CONSORCIO CAUCE

Referencia: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PROGRAMA SACOS VERDES

Mediante el presente documento, Cementos Argos S.A. deja constancia que la sociedad **CONSORCIO CAUCE,** constructora encargada de la obra **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,** ingresó al programa Sacos Verdes el día 01/07/2025 por su Representante Legal. A través de esta iniciativa, durante el mes de Diciembre dicha obra retornó 118 sacos vacíos correspondientes a 16.97 kg de papel, respectivamente, a Cementos Argos S.A., quien las recogió vía logística inversa y las entregó a una empresa transformadora para su aprovechamiento mediante reciclaje en la industria de fibrocemento.

El programa Sacos Verdes, liderado por Cementos Argos S.A., tiene por objeto la recolección y el manejo sostenible de los sacos de cemento residuales de las obras de construcción a través de su reciclaje; mediante este programa, Cementos Argos S.A. reitera su compromiso con el medio ambiente y garantiza que las empresas a quienes entrega el material recogido realizan un manejo ambiental adecuado del mismo.

Esta constancia se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,

DIRECTOR LOGISTICO
ANDREA ALVARADO

Certificado de aprovechamiento de sacos usados de cemento y mezclas secas

Cemex Colombia S.A.
NIT. 860.002.523-1

Certifica que:

La empresa CONSORCIO CAUCE con NIT. 901.855.581 – 5, hizo entrega de 231,91 Kg de Sacos Usados no Contaminados provenientes de la Obra Ubicada en el Sector Centro Abastos, durante el periodo comprendido del mes de Diciembre de 2025, mediante la(s) planilla(s) de recolección No. 2784 - 2785.

Los Sacos Usados no contaminados fueron debidamente transportados, almacenados y posteriormente aprovechados bajo la siguiente opción:

- El co-procesamiento de los combustibles derivados de residuos se efectuó en los Hornos 1 y 2 de la Planta Caracolito durante el proceso de producción de Clinker y cemento en la Planta Caracolito de Cemex. Lo anterior, en cumplimiento de la Resolución 554 del 22 de febrero de 2021 y la Resolución 1872 del 06 de mayo de 2022 expedidas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 09 días del mes de Enero de 2026. En constancia se firma:

Salome Fique.

SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CENTRO DE CIRCULARIDAD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Anexo: Ficha de Seguridad

Copia archivo **0056/2026 RSU BUCARAMANGA**

***Cemex entregará copia de la certificación emitida por la empresa que realizó el uso y aprovechamiento de los sacos usados como materia prima en su proceso productivo.**

Cemex Colombia S.A.
Av. Boyacá No. 72 – 04 Sur (Centro de Circularidad)
Celular 3112209197
Bogotá, D.C. Colombia

cemex.com
@cemex

RECICLA Y MÁS
NIT: 901.384.346-0

20

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL

La empresa ***CORPORACIÓN SOLIDARIA NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y ENERGÍAS RENOVABLES,*** identificada con NIT. 901.384.346–0, Certifica que recibió en el día 30 de Julio de 2025 de **CONSORCIO CAUCE** identificado con NIT: 901.855.581 – 5, de obra ubicada en el Municipio de Bucaramanga, el siguiente material para el proceso de reciclaje y aprovechamiento.

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EN KILOS
Cartón	13.4
Plástico	9.4
Botellas PET	11.2
TOTAL	**34 Kg**

Estos materiales se despachan junto al vidrio, otros metales, otros plásticos, otros papeles para su destrucción y transformación.

El siguiente certificado se expide a los veintiocho días (31) días del mes de Julio del año 2025 con destino a ***CONSORCIO CAUCE***

MIGUEL EDUARDO SOTO AYALA
Representante Legal

Vereda Guatiguará predio La Carola- Piedecuesta Santander
reciclamasesp@gmail.com www.reciclaymas.com
3024678877
3005794555

NIT: 901.384.346-0

20

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL

La empresa ***CORPORACIÓN SOLIDARIA NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y ENERGÍAS RENOVABLES,*** identificada con NIT. 901.384.346–0, Certifica que recibió en el día 19 de Diciembre de 2025 de **CONSORCIO CAUCE** identificado con NIT: 901.855.581 – 5, de obra ubicada en el Municipio de Bucaramanga, el siguiente material para el proceso de reciclaje y aprovechamiento.

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EN KILOS
Cartón	8.5
Plástico	4.5
Botellas PET	10.4
TOTAL	**23,4 Kg**

Estos materiales se despachan junto al vidrio, otros metales, otros plásticos, otros papeles para su destrucción y transformación.

El siguiente certificado se expide a los veintidos días (22) días del mes de Diciembre del año 2025 con destino a ***CONSORCIO CAUCE***

MIGUEL EDUARDO SOTO AYALA
Representante Legal

Vereda Guatiguará predio La Carola- Piedecuesta Santander
reciclamasesp@gmail.com www.reciclaymas.com
3024678877
3005794555

ANEXO No 2. REGISTRO DE ASISTENCIAS A CAPACITACION

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
CONSORCIO		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Construcción obras de mitigación de la cuneta por la vereda Monjas Derecha Rio de Oro

TEMA DE CAPACITACIÓN: Practicas de Gestion Ambiental

LUGAR: Campamento Central de obras Bucaramanga. 22 Septiembre 2021

CAPACITADOR Nataly Castellanos. FIRMA [signature] DURACIÓN 20 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	VICTOR TRUJILLO	91250524	AYUDANTE	[signature]
2	Freddy Fuentes Gil	91271408	Almacenista	[signature]
3	Juan de Dios Garcia	91079903	MAestro	[signature]
4	Freddy Galvis Muñoz	1095907154	Operador	[signature]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
FIRMA	[signature] FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Construccion obras de Mitigación de la amenaza por Inundación Margen derecha Rio de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN: Manejo y Disposicion Residuos Solidos

LUGAR: Campamento Centro abastos Bucaramanga — 23/12/2024

CAPACITADOR: Natoly Castellanos — FIRMA: [signature] — DURACION 30min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	VICTOR TRUTILLO	91250524	AYUDANTE	VICTOR TRUJILLO
2	Juan de Dios Gacis	91079903	MAESTRO	Juan de Dios
3	Freddy Franks Gil	91272408	Almacenista	
4	Luis Fernando Jimenez	91103462	Oficial	Luis Fernando
5	Jorge Garcia Montero	1128051529	Maestro	
6	Victor manuel Trujillo	91250524	AYUDANTE	VICTOR TRUJILLO
7	Mayra Alejandra Quintero Delgado	1095831315	Ingeniera Auxiliar	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
[signature]	[signature]
FIRMA	FIRMA

CONSORCIO	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Manejo Riesgos Biologicos

LUGAR: Campamento en la Central de Abastos de Bucaramanga | FECHA: 26 Noviembre 2024

CAPACITADOR: Natalia Castellanos | FIRMA: [signature] | DURACIÓN: 25min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Victor Trujillo	91250524	Ayudante	VICTOR TRUJILLO
2	Juan de Dios Garcia	91079903	Maestro	Juan de Dios
3	Santiago Serrano	1098822060	Ingeniero	[signature]
4	Freddy Galvis Mico	1095909[illegible]	Operador	[signature]
5	Edilar Andres Valenzo	1091[illegible]	Oficial	[signature]
6	Freddy Fuentes Gil	91272408	Almacenista	[signature]
7	Ihan Parra Caldera	1095936733	Oficial	[signature]
8	Diego Alejandro Cortes	1098596084	Ayudante	[signature]
9	Duvan Heinel Estevez	1[illegible]	Oficial	[signature]
10	Ivan Pablo Suarez	1085,583	Oficial	[signature]
11	Uriel Ramos Ortiz	12502394	Maestro	[signature]
12	Jair Fernando Jaimes	91782462	Maestro	[signature]
13	Ler Adriana Perez	1101883883	Cordinadora SST	[signature]
14	Martin Peñaranda Botello	91236893	Maestro General	[signature]
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
[signature]	[signature]
FIRMA	FIRMA

CONSORCIO	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Obras de mitigación por inundación del Río de oro.

TEMA DE CAPACITACIÓN: Programa Ahorro de Agua y Energía

LUGAR: Campamento de Obra FECHA 23/01/2025

CAPACITADOR Lissette Niño. FIRMA [signature] DURACIÓN 30 Min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Uriel Alonso Rivera.	1.102.383.610	Ayudante	Uriel Rivera.
2	Juan carlos cardozo	91.075.912	Ayudante.	Juan carlos C
3	Jesus M Medrano L.	1037417814	operador	[illegible]
4	Freddy Carlos	1075902134	operador	Freddy Carlos
5	MAURICIO A BECERRA O	1.063.562.221	OPERADOR.	[signature]
6	Luis Fernando Jimenez	91703462	Maestro.	Luis Fernando Jimenez.
7	Deibys Echeverria	5873350	Oficial	[signature]
8	Henri calderon	7065577778	oficial	Henri calderon
9	carlos Hurtado Aguilera	91181080	oficial	carlos H Aguilera
10	Johan Andres Mejia	1098878942	OFICIAL	Andres Mejia
11	Juan de Dios Garcia	91079907	MAESTRO	Juan de Dios
12	Luis Ruiz	91218926	AY	Luis Ruiz
13	Jorge Suarez	1058487	oficial	[signature]
14	pedro suarez	175 28935	oficial	pedro E S
15	ALVARO ANAYA	13.741.744	=	[signature]
16	Freddy Fontal Gil	91212408	Almacenista	[signature]
17	Jordan mendoza	1002310001	Oficial	[signature]
18	JULIO TRIGOS	1098198611	AY	JULIO TRIGOS
19	ANGEL GARCIA	91155181	AY OBRA	[signature]
20	Geraldine Patiño	1098739437	SST	Geraldin P.
21	VICTOR TRUJILLO	91250524	AYUDANTE	VICTOR TRUJILLO
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
	[signature]
FIRMA	FIRMA

Powered by CamScanner

CONSORCIO	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACIÓN POR INUNDACIÓN – RIO DE ORO

TEMA DE CAPACITACIÓN: MANEJO ADECUADO DE PUNTO ECOLÓGICO

LUGAR: FRENTE DE OBRA

CAPACITADOR: ALBA LUCIA SANTOS | FECHA: 20/feb/2025 | FIRMA: [signature] | DURACION: 30 MIN

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	John Rene Cardenas	91469275	Oficial	[signature]
2	Juan Alonzo	91383834	hayudante	[signature]
3	Camilo cardenas	1100888009	oficial	camilo v.
4	John fairo Cardenas Murillo	1095936735	Oficial	[signature]
5	Johan Camilo Sanchez	1098.63[illegible]	Ayudante	[signature]
6				
7	Yuvan Jesid cardenas	1100896238	oficial	Yuvan C.
8	Jose Pinto	91468796	oficial	[signature]
9	Hugo Luis Ariza	1098744820	Oficial	[signature]
10	Robinson Triana R.	91508198	Oficial	[signature]
11	Juan Pablo Suarez	13861583	Oficial	[signature]
12	Fernando Campo Bodillo	1065879584	OF	[signature]
13	Santiago Serrano Trujillo	1098822060	Ing. Auxiliar	[signature]
14	Maria Alejandra Quintero D.	1095833315	Ing. Auxiliar	[signature]
15	Luis Fernando Simancas	91703462	M4	Luis Fernando Simancas
16	Luis Eduardo Beltran C.	91.208428	SG-SST	[signature]
17	Geraldine Pettino R.	1098739437	SST	Geraldin P.
18	MAURICIO A PEDRAZA O	1063562221	OPERADOR.	[signature]
19	Jesus A. Medrano L.	1037479814	operador	Jesus Alberto M.
20	Juan de Dios	91079903	MAESTRO	Juan de Dios
21	Fredy Cote	1095909434	operador	Fredy Cote
22	VICTOR TRUJILLO	91250524	AYUDANTE	VICTOR TRUJILLO
23	Juan carlos cardoza	91.075912.	Ayudante.	Juan Carlos C.
24	ANGEL GARCIA	91155181	MTE	[signature]
25	Uriel Alonso Rivera.	1102.383.610	Ayudante.	Uiel Rivera.
26	Jonatan merdola	1002376661	OF	[signature]
27	Andres Mejia C.	1098878942	OF	Andres Mejia
28	DIEGO A CASTRO	1095969616	OF	DIEGO A CASTRO
29	[illegible] E Suarez	1095589736	OF	[signature]
30	Uriel. Quintero	1250239?	contra	[signature]

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
FIRMA	FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION POR INUNDACION - RIO DE ORO

TEMA DE CAPACITACIÓN GESTION ADECUADA DE BOLSAS DE CEMENTO

LUGAR: FRENTE DE OBRA FECHA 21 / MARZO

CAPACITADOR José Orlando Abad. DURACIÓN 30 MIN

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jonatan mendoza	1002320004	OF	
2	carlos humberto usma	91181080	OF	carlos H usma
3	DIEGO ARMANDO CASTRO	1095949600	OF	DIEGO A CASTRO
4	Uriel. Quintero	12.502397.	contro.	
5	Deibys Echeverria	5873350	OF	
6	Jorge Suarez	1058487	OF	
7	MAURICIO A BECERRA O	1063562221	OPERADOR.	
8	Julio Tryor	1087986014	AYUDANTE	Julio Tryo
9	Geraldine Patiño R	1098739497	SST	Geraldin P.
10	Luis fernando Jimenez	91103462	Maestro	Luis Fernando Jimenez
11	[illegible] A.	91508198	OFICIOL	[illegible] A.
12	Hugo Leidi [illegible]	1098744820	Oficial	
13	Johan Camilo sanchez Duarte	1098635374	Ayudante	Camilo Sanchez
14	John Rene Cardenas	91464275	Oficial	
15	Juan Pablo suarez	13861583	Oficial	J.P.
16	CRISEIDA FABIAN NIÑO.	1098661436	AYEDANTE	CRISEIDA NIÑO
17	JOSE DARIO	91464716	oficial	JOSE
18	Camilo Cardenas	1100888009	oficial	Camilo Vivas
19	fernando Campo Badillo	1063879584	Of	
20	John Jairo Cardenas M.	1095936735	Of	
21	Johan Andres Mora C.	1098878922	of	Andres Mora C.
22	Jeem Luis Quintero	1085106263	Ayudante	Jeem Luis
23	VICTOR TRUJILLO	91250524	AYUDANTE	VICTOR TRUJILLO
24	Jesus Alberto Ferdinal.	1037479814	operador	Jesus Alberto M.
25	ALVARO AVAXA	13.741.746		
26	pedro Emilio Suarez	13538935	ofi	Pedro E. Suarez
27	Uriel Alonso Rivera.	1102.383.610	Ayudante	Uriel Rivera.
28	Juan de Dios García	91079903	MAESTRO	Juan de Dios
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

José Orlando Abad V

FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
CONSORCIO		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Obras de mitigación por inundación del Río de Oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Manejo y Disposición Final de RCD.

LUGAR: Frente de obra FECHA 28/03/25

CAPACITADOR Sandra Bermudez. DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Alberto Cano	1082475667	Operador Perf.	
2	Angel Garcia	91155181	AYE	
3	Juan carlos cardoza	91.073912	Ayudante.	Juan Carlos C
4	Uriel Alonso Rivera.	1.102.383.610	Ayudante	Uriel Rivera
5	Juan de Dios Garcia	91079903	MAestro	Juan de D.G
6	Victor Trujillo	91250524	Ayudante	Victor Trujillo
7	Jesus Alberto Eduardo	1037877814	Operador	Jesus Alberto E
8	Freddy Tunja Gil	91274408	Almacenista	
9	Geraldine Patiño R	1098839857	Aux SST	Geraldin P.
10	Luis Ruiz	91298926	AY	Luis Ruiz
11	Giovanny Rincon	1095828352	Oficial	Giovanny Rin
12	Cristian David Di	1094937895	Ayudante	
13	Luis G Melgarejo	1545177	AYS	
14	Julio Tuyo	1098798614	AYU	Julio Tuyo
15	Carlos Julio Jaimes	5775784	Oficial	
16	Deibys Echeverria	5873350	Of	
17	Uriel Quintero	1250239?	contramaestre	
18	Kevin Daniel Sanchez	1098636488	Ayudante	Kevin Sanchez
19	Johan camilo sanchez	1098635374	Ayudante	camilo Sanchez
20	Jose Dario	91468776	oficial	Jose Dario
21	Juan Pablo	13861583	Oficial	J.P.
22	Edward Mantilla	1095934803	AY	Edward Mantilla
23	Luis fernando Jimenez	91703462	MA	Luis fernando Jimenez
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA OBRAS DE MITIGACION POR INUNDACION RIO DE ORO

TEMA DE CAPACITACIÓN CONSERVACION FUENTE HIDRICA RIO DE ORO

LUGAR: FRENTE DE OBRA FECHA 24/ABRIL/2025

CAPACITADOR SANDRA BERNUDEZ DURACIÓN 30 MIN

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	FLORENTINO	1045802756	OFICIAL	
2	DIEGO A CASTRO	1095	AC	DIEGO A
3	CARLOS EDUARDO MARTINEZ	91180	OP	CARLOS E.
4	MAURICIO A BECERRA O	1.063	OPERADOR.	
5	Geraldine PATIÑO E	1098739437	AUX SST	Geraldine P.
6	CARLOS JULIO ZULUAGA	5.772	OFICIAL	
7	OLD	7952	OF	
8	Johan Camilo Sanchez	1098635374	Ayudante	Camilo Sanchez
9	[illegible] Arnadiz	1007	Ayudante	
10	Luis Guillermo Milgarejo	1545	Ayudante	
11	NERIS	8520	OF	NERIS
12	John Rene Cardenas	91464	OFICIAL	
13	Reinaldo Sabio	91232	Ayudante	
14	Juan de Dios Garcia	91079	Retro	Juan de Dios
15	Victor Garcia	77	Ayudante	victor garcia
16	VICTOR TRUJILLO	91250	AYUDANTE	Victor Trujillo
17	ANGEL GARCIA	91155	AYTE	
18	ALEXIS RAMIREZ	1007	AYUDANTE	
19	[illegible]	1002	Ayudante	
20	Jonatan Mendoza P	1007	OFICIAL	
21	ALAVA ALVAIN	1324	—	
22	Brayan Steven Garcia	1005	OFICIAL	BRAYAN GARCIA
23	Uriel Alonso Rivera.	1.102.383.690	Ayudante	Uriel Rivera
24	Freddy Fuentes G	9127	almacenista	
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

CONSORCIO	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Obras de mitigación de la afectación por inundación para la rehabilitación y recuperación de la Ronda derecha del río Otún en Cantaclaro

TEMA DE CAPACITACIÓN: Control de derrames y emergencias ambientales, manejo kit

LUGAR: Campamento Cantaclaro FECHA 13/04/25

CAPACITADOR Lissetth Niño FIRMA

DURACIÓN 30 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL GARCIA	91155191	AY OBRA	
2	Jorge Suarez	10582487	AY OBRA	
3	Deibys echeverria	5873359	obrero	
4	Uriel Alonso Rivera	1.102.383.610	Ay Obra	Uriel Rivera
5	Jonatan Mendoza	1002370001	Ay Obra	
6	pedro suarez	10584487	Oficial	Pedro F. S.
7	Yulio Trejo	1087986614	Ay. Obra	Yulio Trejo
8	Victor Trujillo	91250524	Ayudante	Victor Trujillo
9	MAURICIO A. BECERRA	1063562222	OPERADOR	
10	Luis Ps	91798970	Ay	Luis Ps
11	Carlos Humberto	91781080	oficial	Carlos H. vicuña
12	Henri Calderon	1065577118	oficial.	Henri Calderon
13	ALVARO ANAYA	13.741744		
14	Juan de Dios Garcia	91079903	Maestro	Juan de Dios
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
FIRMA	FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
CONSORCIO		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Cauca.

TEMA DE CAPACITACIÓN Aspectos e impactos Ambientales Asociados A la ejecución del proyecto.

LUGAR: Frente de obra FECHA 30 mayo 2025.

CAPACITADOR Sandra Barmudez. DURACIÓN 30 min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Uriel Alonso Rivera.	1.102.383.610	Ayudante	Uriel Rivera.
2	Victor m Trujillo	91230524	Ayudante	Victor Trujillo
3	Abel GARCIA	91155184	[illegible]	[illegible]
4	Carlos Julio Trujillo	5.725284	Oficial	[illegible]
5	Luis G Melgarejo	15451974	Ayunte	[illegible]
6	Luis m	91297892	Ay	Luis m
7	Edinson Leal	1065844659	Ayudante	Edinson
8	Giovany Rincon	1095828 352	Oficial	Giovany Rin
9	ALVARO MARIN	13-241744	[illegible]	[illegible]
10	Jonatan mendoza	1002320417	Oficial	Jonatan m
11	Deibys Echeverria	5873350	Oficial	[illegible]
12	DIEGO Alexander cas	1085949640	91181080	DIEG F castro
13	Carlos alberto m	91181080	oficial	Carl m
14	Juan de Dios Garcia	91079907	MAESTRO	Juan de Dios
15	Geraldine Patiño R	1098759437	Aux SST	Geraldin P.
16	Luis Fernando Jimenez	91703462	Maestro	Luisfernando Jimenez
17	Julio Trejos	1089866141.	AYUDANTE	Julio Trejos
18	Johan camilo Sanchez	1098635374	Ayudante	camilo Sanchez
19	Kainey Daniel Sanchez	1098656489	Ayudante	Kainey Sanchez
20	Freddy Cubas	1095904150	operador	Freddy Cubas.
21	Carlos Julio Trujillo	5.72528	oficial	[illegible]
22	Jesus Alberto M.	1037449814	operador	Jesus Alberto M.
23	Uriel quintero	12.502397	contramaestro	[illegible]
24	Juan carlos cardozo	91.075912.	Ayudante.	Juan carlos C
25	Freddy Trujillo G	91272408	Almacenista	[illegible]
26	Luis Alberto ramos	1082478667	operador Polf.	[illegible]
27	Santiago Serrano Trujillo	1098872060	Ing. Residente aux	Santiago Serrano
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
CONSORCIO		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Obras de mitigación por inundación del río de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Manejo Adecuado de Residuos Peligrosos.

LUGAR: Frente de obra FECHA 28/05/25

CAPACITADOR Sandra Bermudez DURACIÓN 30 min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Uriel Alonso Rivera.	1.102.383.610	Ayudante	Uriel Rivera
2	[illegible]	[illegible]	oficial	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	—	—
4	Jonatan Mendoza	[illegible]	Oficial	Jonatan Mendoza.
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	ALEXIS RAMIREZ	1006369792	AYUDANTE	—
7	ANGEL GARCIA	91155181	AYTE	[illegible]
8	VICTOR TRUJILLO	91250524	AYUDANTE	VICTOR TRUJILLO
9	Victor Garcia	77190758	AYUDANTE	Victor Garcia
10	Juan de Dios Garcia	91079903	[illegible]	Juan de Dios
11	Reinaldo Tellez	91232411	Ayudante	[illegible]
12	John Rine Cardinal	91464275	OFICIAL	[illegible]
13	IVERIS	85202977	OF	IVERIS
14	Luis Guillermo Milanes	15451774	Ayudante	[illegible]
15	Johan Camilo Sanchez	1096635374	Ayudante	Camilo Sanchez
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	Carlos Julio Trujillo	5.775284	OFICIAL	[illegible]
18	Geraldine Patiño	1098139437	Aux SST	Geraldin P.
19	MAURICIO A BECERRA O	1065607221	Operador.	[illegible]
20	FLORENTINO	1095802356	OFICIAL	[illegible]
21	Jesus Alberto Medrano	1034798114	operador	Jesus Alberto M
22	DIEGO MOSQUERA	1002570335	AYODANTE	Diego M
23	Freddy Fuentes Gil	91272408	Almacenista	[illegible]
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☐

OBRA Obras de mitigación Por manchucia del Río de Oro.

TEMA DE CAPACITACIÓN Política Ambiental - Cumplimiento Ambiental Matriz legal

LUGAR: Frente de Obra FECHA 16 Junio 2025

CAPACITADOR Nayibe Pinilla DURACIÓN 30 Min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Alexander Cano	1082475667	Operador Perf.	
2	ANGEL GARCIA	91135181	HSE	
3	Juan carlos cordoba	91.075912	Ayudante	Juan Cordoba C
4	Uriel Alonso Rivera.	1.102.383.610	Ayudante.	Uriel Rivera.
5	VICTOR, TRUJILLO	91250524	AYUDANTE	VICTOR, TRUJILLO
6	Juan de Dios GarciA	91079903	MAESTRO	Juan de Dios
7	Jesus Alberto Medina	1037499814	OPERADOR	Jesus Alberto M
8	Freddy Freyles Gil	91242408	Almacenista	
9	Geraldine Patiño R	1098739437	Aux SST	Geraldin P.
10	Luis Ruy	CC 298924	AY	Luis Ruy
11	Giovanny Rincón	1095828352	oficial	Giovanny Rincon
12	Luis G Melgarejo	15451776	Ayu	
13	Cristian David D.	1049432395	Ayudante	
14	YURI TIRS	1087986614	AYUDANTE	YURI TIRS
15	Carlos Julio Trujillo	5725284	oficial	
16	Deibys Chaverra	5873350	Of	
17	Uriel Quintero	12.502.397	contramaestre	
18	Kenner Daniel Sanchez	1098636408	Ayudante	Kenner Sanchez
19	Johan camilo Sanchez	1098635374	Ayudante	camilo sanchez
20	JOSE DARIO	91468776	OFICIAL	JOSE DARIO
21	Edward Mantilla	1095939807	AY	Edward Mantilla.
22	Luis fernando Jimenez	91103462	MA	Luis fernando Jimenez
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR
Nayibe P.
FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Obras de mitigación por Inundación del Río de Oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Programa Control de Emisiones Atmosféricas

LUGAR: Frente de Obra FECHA 25 Junio 2025

CAPACITADOR Naggibe Pinilla. DURACIÓN 30 Min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Tmps	1087986614	AYUDANTE	Julio Tmps
2	Duban Andres Juntas	1095791490	Ayudante.	
3	Juan Carlos Cardozo	91.075.917.	Ayudante.	Juan Carlos C
4	Oscar Tarazona	13716586	OPE	
5	Geraldine Patiño	1098739437	Aux SST	Geraldine P.
6	Mayra Alejandra Quintero D	1095831315	Ingeniero Auxiliar	
7	Juan de Dios Garcia	91079903	MAESTRO	Juan dee Dios
8	Ivan Rozzan	1098745801	AX	
9	Luis Alberto Cuervo P.	1.082.425.667	Operador Perf.	Luis Cuervo P.
10	John Jairo Cardenas H.	1.095.036.935	Oficial	
11	Geraldine Patiño	1098739437	Aux. SST	Geraldine P.
12	Diego Armando Castro	1.095.944.610	O.F.	Diego A. Castro.
13	Harley Prada Cure	1098827751	Ayudante p.	Harley Prada.
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR
Naggibe P.
FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☐

OBRA Obras de mitigación por inundación de Río de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Manejo y Almacenamiento de Sustancias Químicas

LUGAR: Frente de obra. FECHA 17 JULIO 2025

CAPACITADOR Nagaibe Emily. DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan de Dios Garcia	91079903	Maestro	Juan de Dios
2	Luis Fernando Jimenez	91703462	AYA	Luis Fernando Jimenez
3	Julio TMM	1087986614	AY	Julio TMM
4	Antonio Bermudez	1095792433	OE	Antonio B.
5	Luis Alberto Luna Rueda	100.5344971	AY	
6	Luis Alberto Cano P	1082475667	operador perf.	
7	Juan Cabrera	1100896230	oficial	
8	Johan Camilo Sanchez	1098635374	AY	Camilo Sanchez
9	Keiner Daniel Sanchez	1098636489	Ayudante	Keiner Sanchez
10	John Jairo Cardenas M.	1095936735	Oficial	
11	Harley prada	1098822751	AYUDANTE P.	Harley Prada
12	Alexander Vargas Hernández	1095937897	Operador	Alexander Vargas H.
13	Freddy Pinto Gil	91272400	Almacenista	
14	[illegible]	1098618665	CONDUCTOR	
15	Ivan Roman	1098749897	AX.	
16	Uriel Rivera	7.102.383.610	Ayudante	Uriel Rivera.
17	Jesus Medrano L.	1097479814	operador	Jesus Alberto M.
18	Geraldine Patiño	1098739437	Aux SST	Geraldin P.
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

NAGAIBE P.

FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
CONSORCIO		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Obras de mitigación por inundación del río de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Simulacro por Emergencia Ambiental por derrame de sustancias

LUGAR: Frente de obra. FECHA 30 JULIO 2025

CAPACITADOR Sandra Barrueta. DURACIÓN 30 Min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	carlos Humberto media	91181080	Oficial	carlos Humberto
2	Diego Armando Villarreal	1098748412	O.F	Diego Armando
3	DIEGO Armando castro	1095949640	O.F	DIEGO A CASTRO
4	Jesus Alberto Medrano	1037477314	Operador	Jesus Alberto M.
5	Juan de Dios barcia	91079907	MAestro	Juan de Dios
6	Juan Roman	1098745891	AX 10	
7	Duran Buitrago R	97357094	Op	
8	Freddy Tuntar Gil	91272408	Almacenista.	
9	Uriel Quintero	12502397	cuadrilla apoyo	
10	Dayer Naranjo.	1047341782	aprendiz	
11	Deibys Echeverria	5873350	60	
12	Luis Alberto Cano	1082475667	operador perf.	
13	Jonatan mendoza	1007501001	C7	
14	Edinson David Nuñez	1007731661	Ayt perforacion II	
15	Carlos Julio Ortega	5725284	OFICIAL	
16	Cristian Hernandez	1005448749	Oficial	Cristian M
17	Enderlis salazar	20650168	Oficial	
18	Kener Daniel Sanchez	1098656489	Ayudante	Kener Sanchez
19	Luis fernando Jimenez	97103461	NA	Luis fernando Jimenez
20	VICTOR TINTILLO	91250524	AYUDANTE	VICTOR TINTILLO
21	Luis Ruiz	91240926	AY	Luis Ruiz
22	CAVIO MARIN Ramos	1.003097034	AY	CAVIO MARIN
23	ALVARO AYAY	13241241	AX	
24	yair caballero V	91356619	OF	
25	Rufino Santista	91342181	Aux	
26	Edison Leal	1007946501	Ayudante	Edison
27	Antonio A Gonzalez	1095797137	Oficial	Antonio.
28	Jorge Peña	1098771884	Ope	
29	Luis A. Luna Rueda	1005344971	AY	
30	Harley Prada Lopez	1098827751	AYUDANTE P.	Harley Prada

OBSERVACIONES: Luis G Milgorrija 1545174

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Obra de mitigación por inundación del Río de Oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Manejo y disposición de Residuos Peligrosos Respel

LUGAR: Frente de obra FECHA 14 Agosto 2025

CAPACITADOR Naggibe Pinilla DURACIÓN 30 min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edinson David Oliveros	1007731661	Ayd P II	Edinson David Oliveros
2	Jostinson steven caicedo	1232891906	ayudante perforacion	estiven caicedo
3	Luis Alberto Cano	1082478667	operador perf.	Luis Alberto C.
4	Hailey prada lopez	1098822351	AYUDANTE P.	Hailey prada
5	Ivan Roman	1098745891	operador	
6	Isaias Garcia	1013968200	operador	
7	Juan de Dios Garcia	91079903	MAESTRO	Juan de Dios
8	Victor Trujillo	91 250 524	Ayudante	Victor Trujillo
9	Enderbi salazar	20650168	Oficial	Enderbi
10	Cristian Maldonado	1005448748	Oficial	Cristian. M
11	Duvan Cardenas	1100896830	oficial	Duvan C.
12	Fabio Marin	1003091937	AY	Fabio Me
13	Diego Hosino	1007510335	Ay	Diego H
14	Giovany Rincón	1095828352	Oficial	Giovany Rin
15	Alvaro	1324/214	A-X	
16	Luis [illegible]	91129898	M	Luis [illegible]
17	Luis Gmfrancisco	154-774	A X	
18	[illegible]	1007309719	AY	[illegible]
19	Ryperto Sant	91347184	Ayud	
20	Manuel Bonnet Florez	91248488	Ayudante	Manuel S
21	Jhon Cad	1062844654	Ayudante	Jhon
22	Duban Jaimes	1095791990	Ayudante	
23	Carlo Julio Ochoa	5-725984	oficial	
24	Jorge Peña	1098791884	[illegible]	Peña
25	Omar SILVA	6484816	AY	
26	Luis real	91352138	AYU	Luis real
27	Yuli Tejar	1089786614	AY	Yuli T Tejar
28	Antonio J. Giraldo	1095794743	Of	
29	Fernando Jaimes	1007852734	AY	
30	Luis Fernando Jiménez	91102461	AYA	Luis Fernando Jiménez

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
CONSORCIO		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Obra de mitigación por Inundación del R.O de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Manejo y Disposición de RCD.

LUGAR: frente de obra FECHA 07- Agosto - 2025

CAPACITADOR Nagibe Anilla DURACIÓN 30 mn.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Isaias Cord.	7801596200	Operador	
2	Ivan [illegible]	1098745897	operador	
3	Jarvinzon steven caceda	1232891906	ayudante perforacion	estiven caicedo
4	Victor Trujillo	91250524	Ayudante	Victor Trujillo
5	Hurley Prada lopez	1098822751	AYUDANTE P.	Hurley prada
6	Luis Alberto cano	1082435667	operador Retf.	[illegible]
7	Juan carlos cordoba	91.075917.	Ayudante.	Juan carlos C
8	Juan de Dios barcik	9107990[illegible]	MAESTRO	Juan de Dios
9	Bernardo [illegible]	91215[illegible]	Conductor	Bernardo
10	Uriel Alonso Rivera.	1.102.383610	Operador	Uriel Rivera.
11	Uriel quintero	12502397	contra maestro	
12	Alvaro Anaxo	13.264/[illegible]		
13	[illegible] Garcia	1.067.5[illegible]4004	OF	
14	Flo Hunting	1095[illegible]734	OF	
15	[illegible]	[illegible]	OF	
16	Wilder cabarcas	9[illegible]6619	OF	
17	Rupsto Santos	91342187	AYU	
18	Manuel Borrero Flores	91248488	Ayudante	
19	JESUS A. MEDRANO [illegible]	1237[illegible]814	operador	Jesus Medrano
20	Luis Gonzalez	1545[illegible]744	Ayudante	
21	NERIS.	85202	AY	NERIS
22	[illegible]	1007[illegible]791	AY	[illegible]
23	[illegible]	1003[illegible]734	AY	
24	Carlos Julio Trujillo	5.725.284	Oficial	
25	Jorge Peña	10.98[illegible]884	[illegible]	Peña
26	Luis Alejandro Ocal	91352138	Ayudante	Luis Ocal
27	Samuel Colpado B	91355755	Ayu	
28	Luis A. Luna Mejia	1005344971	AY	
29	Antonio A Gonzalez	1095[illegible]487	OF	Antonio
30	Duban A Jaimes G	1095791990	Ayudante	

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Obra de mitigación Por inundación del río de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Normativa legal Ambiental

LUGAR: Frente de obra FECHA 11-09-2025

CAPACITADOR Nagaibe Anilla DURACIÓN 30 min.

No.	PARTICIPANTE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Hurley pinda lopez	1098887351	AYUDANTE P.	Hurley pinda lopez
2	Ivan Florian	1098745891	OPO	
3	Luis Alberto Cano	1082435667	Operador Polf.	
4	Uriel Alonso Rivera.	1.102.383.610	Operador	Uriel Rivera.
5	Tolmon Figueroa C.C	1101019874	AYUDE Faracias	Tolmon C V
6	Darvinson steven caicedo	1232841906	Ayudante Perforacion	estiven caicedo
7	Luis Fernando Jimenez	97703467	AYA	Luis Fernando Ji
8	Calvin Duban DIEGO	1098506084	AY	DIEGO
9	Juan Carlos Luis	6133303	AY	Juan Luis
10	Oman SIVUA	6484816	AY	
11	Luis Leal	91352138	Ayudante	Luis Leal
12	Edgar Garcia	Sin numero	Oficial II	Edgar
13	JORGE Valbuena	97290566	Oficial II	Jorge Valbuena
14	Marco Cardenas	91.245997	Oficial	
15	Antonio A Gonzalez	1095797433	Oficial	Antonio A Le
16	Jesus Obando A	97355759	Ayudante	
17	Luis Alberto Luna Rueda	100.5344931	AY	
18	RAUL Melo olivera	1006572779	AY	
19	DUBAN ANDRES JAIMES GONZALEZ	1095991990	Ayudante	Duban
20	Luigi GARCIA	69990692	AYUDANTE	Luigi
21	Jorge Peña	1098771884	Ayte	Jorge Peña
22	Jhonnel Fernando Pulido	1003220520	AY	
23	Luis Guillermo	1545177	AY-F	
24	Roberto Sepulveda	91342187	Ayuda	
25	Uriel quintero.	12502394	contratista	
26	ALVARO AVILA	13.741.746	AY	
27	Manuel Bermon Flor	91248488	Ayudante	
28	Edwin Arias	1.092367991	AY	Edwin Arias
29	Jesus Alberto Hernandez	1031477314	Operador	Jesus Alberto H
30	VICTOR TRUJILLO	91250524	AYUDANTE	VICTOR TRUJILLO

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
CONSORCIO		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Obra de mitigación, Por inundación del río de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Normativa legal Ambiental

LUGAR: Frente de obra FECHA 11-09-2025

CAPACITADOR Naggibe Emilla. DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE (S)	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Robinson Rueda	97584108	conductor	Robinson Rueda
2	Freddy Gelvez	1093904431	operador	Freddy Gelvez
3	Jaider [illegible]	91747187	OFICIOL	[illegible]
4	Luis [illegible]	91293921	N/A	Luis [illegible]
5	MAURICIO A PEÑARRAO	1063662221	OPERADOR.	[illegible]
6	Oscar Bolivar	97357094	operario	[illegible]
7	Freddy Tyrone Gil	91732408	Almacen	[illegible]
8	Geraldine Patiño R	1098839437	AUX SST	Geraldin P.
9	Cristian - maldonado	1005448779	ayudante	Cristian.M
10	Enderlis Salazar	20650468	oficial	Enderlis
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

Naggibe P.

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
CONSORCIO		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Obra de mitigación por inundación del río de oro.

TEMA DE CAPACITACIÓN Prevención de la Contaminación de Cuerpos de Agua y Suelos

LUGAR: Frente de obra FECHA 18/04/25 Desarrollo Rutinas

CAPACITADOR Naggibe Pmilla DURACIÓN 30 min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	~~Luis Alberto Daniel~~	1082435667	operador perf	~~firma~~
2	Uriel Alonso Rivera.	1.102.383.610	operador	Uriel Rivera.
3	Harley prada lora	1082822751	AYUDANTE P.	Harley prada lora
4	Ivan Roman	1098745867	operador	
5	Jerrinson steven caicedo	1232891906	ayudante operador	estiven caicedo
6	Roman Tronimo CV	1101619 974	AY PERFORACION	ROMAN CV
7	Luis Adrian R	91290927	AY	Luis A R
8	Isaac ~~ob~~ lora	7174519	OFICIAL	Isaac de Lora
9	VICTOR TRUJILLO	91250524	AYUDANTE	VICTOR TRUJILLO
10	Juan de Dios Soria	91079905	MAESTRO	Juan de Dios
11	robinson Ruede ESPINOZA	97594109	CONDUCTOR	Robinson ruede
12	~~Wilfredy~~ valencia	1005179583	oficial	
13	Manuel Ramirez flores	91248488	Ayudante	
14	ALVARO ANAYA	13.241.214	AX	
15	Uriel QUINTERO	1150239?X	contramaestre	
16	Ruben Santana	91342197	Ayu.	
17	Luis G Melgarejo	15451774	AY - fe	
18	~~Daniel~~	1003202314	AY	
19	Daniel Mejia oliveros	1006572279	AY	
20	Duban Andres Jaimes G	1095791990	Ayudante	Duban
21	Jesus Olivero	9235549	Ayudante	
22	Luis Alberto lora Ruiz	100.554499	AY	
23	Antonio andres zamora	80957973??	OF	
24	LUIS GARCIA	6890 CR	AYUDANTE	Luis
25	Jorge Peña	1048771821		
26	Jorge Valbuena	91.290.166	OFICIAL	Jorge Valbuena
27	Mario Cuisis	91.245.998	Oficial	
28	Edgar Bolivar	5641404	OFICIAL	
29	FRANCISCO BECERRA	1063562271	OPERADOR.	
30	Duvan Quiroga R	97887094	oficial	

OBSERVACIONES:

—

CAPACITADOR

NAGGIBE PM

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
CONSORCIO		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Obra de mitigación por inundación del río de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Prevención de la contaminación de cuerpos de Agua y redes de servicios públicos

LUGAR: Frente de obra FECHA 18/09/25

CAPACITADOR Alcides Pinilla DURACIÓN 30 min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Freddi Cala	1095909154	ayudante	Freddi Cala
2	Juan Carlos Luis	G133103	AY	Juan Luis
3	Edwin Duran DIEGO	1085060844	AY	DIEGO
4	Aman SILVA	6PC4216	AY	
5	Luis Leal S.	91357138	AYUDANTE	Luis Leal
6	MAURICIO A BECERRA O	1063562221	OPERADOR. Almacén	
7	Freddy Junior Gil	91242408		
8	Geraldine Patiño	1098939437	Aux SST	Geraldm
9	Enderi salazar	2665468	oficial	Enderi
10	Cristian. Mallonado	1005448749	oficial	Cristian.M
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☐

OBRA OBRAS DE MITIGACION POR INUNDACION DEL RÍO DE ORO

TEMA DE CAPACITACIÓN PRACTICAS SOSTENIBLES EN OBRA

LUGAR: FRENTE DE OBRA CENTROABASTOS FECHA 12/NOV/2025

CAPACITADOR NAGGIBE PINILLA DURACIÓN 30 MIN

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Alberto Cano	1082475667	operador Part	
2	Harley Prada	1098822751	AYUDANTE P.	Harley Prada
3	Juan carlos cordozo	91.075912.	Ayudante.	Juan carlos C
4	Juan de Dios Bolaño	91079903	MAESTRO	Juan de Dios
5	Ivd Roman	1098279891	operador	
6	Uriel Alonso Rivera.	1102383610	Operador	Uriel Rivera.
7	Isaias Garcia	1065796200	operador	
8	Yoyer Sepulveda guerra	1098640002	operador	
9	CALIO MARIN	1003091037	AY	CALIO MR
10	Henry mauricio ramos	1003091037	AY	Henry
11	Yesid Cuevas	1095154004	OF	
12	FLORENTINO	1095802376	OF	
13	Jesus A Hedriana Lopez	1037479814	Operador	Jesus Alberto H.
14	Jairo cabarcas	4356619	OF	
15	Pompeyo Sarabia	6934187	AYU	
16	Henry Barrera Flores	91248488	AYUDANTE	
17	LUIS E Molgarejo	15-951774	AYUDANTE	
18	NERIS	85202771	AY	NERIS
19	EDWARDIXON AMADIZ	1002369999	AY	
20	Jhon [illegible]	1003205716	AYU	
21	Carlos Julio Arevalo	5.795.284	OFICIAL	
22	Jorge Peña	1098771884	Mtto	Jorge Peña
23	Luis Alejandro Leal	91357178	[illegible]	Luis Leal
24	Cesar Eduardo D	90755754	Ayudante	
25	Luis A. Luna Ledo	100.5344971	AY	
26	Antonio Arbeláez	1095797477	OF	Antonio A
27	Kelner Daniel Sanchez	1098965609	OF	Kelner Sanchez
28	Raul A Mejia Acosta	1006577279	AY	
29	Ruben A Jaimes G	1095791990	Ayu	
30	JULIO TREJOS	1087498614	AY	JULIO TREJOS

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR
FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA OBRAS DE MITIGACIÓN POR INUNDACIÓN DEL RIO DE ORO

TEMA DE CAPACITACIÓN Cambio climatico

LUGAR: Frente de Obra FECHA 26 NOV 2022

CAPACITADOR DURACIÓN 30 MIN

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan de Dios Garcia	91079903	Maestro	Juan de Dios
2	Luis Adrian M	91298926	Ay.	Luis Adrian M
3	Gerardo Reyes	91144911	Ayudante	
4	Alvaro Alvarez	13.741.744	Ay.	
5	Duvan Ramirez	1095944092	Oficial	Duvan R.
6	Luis Carlos Mike	1098603213	OF	Luis Carlos Mike
7	Ruben Darío	91342187	Ay.	
8	Jhon Freddy Valencia	1005749387	OF	
9	Uriel Quintero	12502397	Contratista	
10	Jair Quintero	12503042	OF.	
11	Edgardo Perez	91659417	OFF	
12	Kevin Quintero	1093761634	Auxiliante	Kevin Quintero
13	Carlos Julio Arroyo	5795284	Oficial	
14	Jose Dario	91468796	OF	Jose Dario
15	Juan Pablo Suarez	13861583	OF	J.P.
16	Duban A. Jaimes B	1095791990	Ayudante	
17	Antonio A Gonzalez	1095042433	OF	
18	Luis M. Wilches Rueda	100.534.4971	Ay	
19	Geiber Jhonny	1023905057	Ayudante	
20	Luis Guillermo	6900692	Ayudante	Luis
21	Uriel Alonso Rivera	1.102.383.610	Operador	Uriel Rivera.
22	Julio Trejos	1087986CM	Ayudante	Julio Trejos
23	Geraldine Patiño R	1098794837	Aux SST	Geraldine P.
24	Freddy Tunjo Gil	91272408	Alcantarillero	
25	John Rene Cardenas	91464275	OF	
26	Edgar Garcia	5644401	OF	Edgar
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☑ CHARLA ☐

OBRA OBRAS DE MITIGACIÓN POR INUNDACIÓN DE RÍO DE ORO

TEMA DE CAPACITACIÓN MEDIDAS AMBIENTALES DESMANTELAMIENTO DE AREAS DE CAMPAMENTO

LUGAR: FRENTE DE OBRA CAMPO ABASTOS | FECHA 03 | DIC | 2025

CAPACITADOR NAGIBE PINILLA | DURACIÓN 30 MIN

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alvaro ANAYA	17 214 [illegible]	AY	
2	Kevin Quintero	1.047.[illegible]	AY	Kevin Quintero
3	Yuriel Quintero	12.502.[illegible]	Coordinador	[illegible]
4	Luis Carlos [illegible]	6.966.[illegible]	GE	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Luis [illegible]	91.29892	AY	[illegible]
7	Javier Quintero	12.503.[illegible]	OF.	[illegible]
8	Heiffredy Valencia	1.003.149.[illegible]	OF.	[illegible]
9	Juan de Dios Baez	91.07.[illegible]	MECA-A	Juan de Dios
10	ERNESTO PEREZ	91.4.[illegible]	AH	ERNESTO PEREZ
11	Gerardo Reys	91.[illegible]	AY	[illegible]
12	Duvan Ramirez	1.098.[illegible]	oficial	[illegible]
13	Carlos Yair [illegible]	5.795.284	oficial	[illegible]
14	Julio Trejos	4.087.986.[illegible]	AYUDANTE	Julio Trejos
15	Antonio A. Carrillo	1.095.[illegible]	OFIC.	[illegible]
16	Luis A. Luna Rueda	1.00.3.[illegible]	AY	[illegible]
17	JOSE DAZA	91.46.[illegible]	OF	JOSE
18	Juan Pablo Suarez	13.861.583	OFICIAL	[illegible]
19	[illegible]	6.[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	Esber Jhony	1.00.3.[illegible]	Ayudante	[illegible]
21	Dorbam A Jaimes C.	1.095.[illegible]	Ayudo.	[illegible]
22	Uriel Alonso Rivera	1.102.383.610	Operador	Uriel Rivera
23	John Rene Cardenas	91.46.[illegible]	DF.	[illegible]
24	Freddy Fuentes Gil	91.21.[illegible]	Almacenista	[illegible]
25	Geraldine Patiño	1.098.[illegible]	Aux SST	Geraldine P
26	Edgar Garcia	5.64.[illegible]	OFICIAL	[illegible]
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

NAGIBE P

FIRMA

ANEXO No 3. CERTIFICADOS DE DISPOSICION FINAL

CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL
NIT 900.902.630-6

El suscrito ingeniero residente del **CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL** operador del **SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO** de la ciudad de Bucaramanga, el cual opera bajo tecnología de relleno sanitario siguiendo los parámetros indicados en la norma RAS 2000 y la resolución 938 del 2019, certifica que la empresa **CONSORCIO CAUCE** con **NIT 901.855.581-5** dispuso material de excavación en el **SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO** proveniente del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)** para su aprovechamiento de acuerdo a la resolución 472 del 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones", material utilizado para el cubrimiento diario de los residuos, mantenimientos de vías internas y almacenamiento en centros de acopio según las cantidades descritas en la siguiente tabla:

RELACIÓN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	
VOLUMEN DISPUESTO	**FECHA**
2544 m^3	6 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2024

Este certificado se expide a solicitud del **CONSORCIO CAUCE**, dado en Bucaramanga, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro.

Atentamente,

ING. JHONATAN A. GIRALDO ARENAS
Ingeniero residente
Consorcio Disposición Final
disposicionfinal1115@hotmail.com

CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL
NIT 900.902.630-6

El suscrito ingeniero residente del **CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL** operador del **SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO** de la ciudad de Bucaramanga, el cual opera bajo tecnología de relleno sanitario siguiendo los parámetros indicados en la norma RAS 2000 y la resolución 938 del 2019, certifica que la empresa **CONSORCIO CAUCE** con **NIT 901.855.581-5** dispuso material de excavación en el **SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO** proveniente del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)** para su aprovechamiento de acuerdo a la resolución 472 del 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones", material utilizado para el cubrimiento diario de los residuos, mantenimientos de vías internas y almacenamiento en centros de acopio según las cantidades descritas en la siguiente tabla:

RELACIÓN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	
VOLUMEN DISPUESTO	**FECHA**
224 m^3	06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Este certificado se expide a solicitud del **CONSORCIO CAUCE**, dado en Bucaramanga, a los cuatro (4) días del mes de enero de dos mil veinticinco.

Atentamente,

ING. JHONATAN A. GIRALDO ARENAS
Ingeniero residente
Consorcio Disposición Final
disposicionfinal1115@hotmail.com

CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL
NIT 900.902.630-6

El suscrito ingeniero residente del **CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL** operador del **SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO** de la ciudad de Bucaramanga, el cual opera bajo tecnología de relleno sanitario siguiendo los parámetros indicados en la norma RAS 2000 y la resolución 938 del 2019, certifica que la empresa **CONSORCIO CAUCE** con **NIT 901.855.581-5** dispuso material de excavación en el **SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO** proveniente del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)** para su aprovechamiento de acuerdo a la resolución 472 del 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones", material utilizado para el cubrimiento diario de los residuos, mantenimientos de vías internas y almacenamiento en centros de acopio según las cantidades descritas en la siguiente tabla:

RELACIÓN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	
VOLUMEN DISPUESTO	**FECHA**
496 m^3	01 AL 31 DE ENERO DEL 2025[1]

Este certificado se expide a solicitud del **CONSORCIO CAUCE**, dado en Bucaramanga, a los tres (3) días del mes de febrero de dos mil veinticinco.

Atentamente,

ING. JHONATAN A. GIRALDO ARENAS
Ingeniero residente
Consorcio Disposición Final
disposicionfinal1115@hotmail.com

DISPOSICIÓN FINAL CONSORCIO	**CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN MATERIAL DE EXCAVACIÓN**	**Código**	OB-F-40
		Fecha	21/11/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

N° CERTIFICADO	34
CIUDAD	BUCARAMANGA
FECHA	19/04/2025

DATOS BÁSICOS EMPRESA QUE REALIZA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RCD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL
NIT	900.902.630-6
CORREO ELECTRONICO	consorciodisposicionfinal1115@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	3114734314
LUGAR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL "EL CARRASCO"

DATOS BÁSICOS EMPRESA QUE TRANSPORTÓ LOS RCD

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO CAUCE
NIT	901.855.581-5
NUMERO DE CONTACTO	302 2932492
NOMBRE DEL PROYECTO QUE GENERA LOS RCD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)
DIRECCIÓN DEL PROYECTO QUE GENERA LOS RCD	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS RCD	1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CARACTERÍSTICAS DEL RCD

TIPO DE RCD	PRODUCTOS DE EXCAVACION Y SOBRANTES DE LA ADECUACION DE TERRENO
DESTINO	APROVECHAMIENTO
CANTIDAD DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR EN m3	216

MARCO NORMATIVO

El sitio de disposición final de reśiduos sólidos denominado EL CARRASCO, siendo el único lugar Autorizado por la Autoridad Ambiental y el Municipio, para disposición de residuos sólidos mediante la tecnología de relleno sanitario, cumple con los requerimientos establecidos en :

1. RESOLUCIÓN CDMB 456 DEL 29 DE MAYO DE 2024, por la cual se modifica el plan de desmantelamiento y abandono del sitio de disposición final EL CARRASCO, establecido en la RESOLUCIÓN N°. 153 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2016 EXPEDIDA POR LA ANLA.

2. RESOLUCIÓN N°. 938 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019, por la cual se reglamenta el DECRETO 1784 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 en lo relativo a las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo.

3. RESOLUCIÓN 1257 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021, por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones.

En constancia de lo anterior firma

19/04/2025 F

FIRMA	
NOMBRE	JHONATAN A. GIRALDO ARENAS
CARGO	INGENIERO RESIDENTE

	CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	Código	OB-F-40
		Fecha	21/11/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

N° CERTIFICADO	35
CIUDAD	BUCARAMANGA
FECHA	19/04/2025

DATOS BÁSICOS EMPRESA QUE REALIZA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RCD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL
NIT	900.902.630-6
CORREO ELECTRONICO	consorciodisposicionfinal1115@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	3114734314
LUGAR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL "EL CARRASCO"

DATOS BÁSICOS EMPRESA QUE TRANSPORTÓ LOS RCD

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO CAUCE
NIT	901.855.581-5
NUMERO DE CONTACTO	302 2932492
NOMBRE DEL PROYECTO QUE GENERA LOS RCD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)
DIRECCIÓN DEL PROYECTO QUE GENERA LOS RCD	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS RCD	1 AL 31 DE MARZO DEL 2025

CARACTERÍSTICAS DEL RCD

TIPO DE RCD	PRODUCTOS DE EXCAVACION Y SOBRANTES DE LA ADECUACION DE TERRENO
DESTINO	APROVECHAMIENTO
CANTIDAD DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR EN m3	4.032

MARCO NORMATIVO

El sitio de disposición final de residuos sólidos denominado EL CARRASCO, siendo el único lugar Autorizado por la Autoridad Ambiental y el Municipio, para disposición de residuos sólidos mediante la tecnología de relleno sanitario, cumple con los requerimientos establecidos en :

1. RESOLUCIÓN CDMB 456 DEL 29 DE MAYO DE 2024, por la cual se modifica el plan de desmantelamiento y abandono del sitio de disposición final EL CARRASCO, establecido en la RESOLUCIÓN N°. 153 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2016 EXPEDIDA POR LA ANLA.

2. RESOLUCIÓN N°. 938 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019, por la cual se reglamenta el DECRETO 1784 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 en lo relativo a las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo.

3. RESOLUCIÓN 1257 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021, por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones.

En constancia de lo anterior firma

19/04/2025 M

FIRMA	
NOMBRE	JHONATAN A. GIRALDO ARENAS
CARGO	INGENIERO RESIDENTE

	CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	Código	OB-F-40
		Fecha	21/11/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

N° CERTIFICADO	36
CIUDAD	BUCARAMANGA
FECHA	5/05/2025

DATOS BÁSICOS EMPRESA QUE REALIZA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RCD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL
NIT	900.902.630-6
CORREO ELECTRONICO	consorciodisposicionfinal1115@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	3114734314
LUGAR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL "EL CARRASCO"

DATOS BÁSICOS EMPRESA QUE TRANSPORTÓ LOS RCD

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO CAUCE
NIT	901.855.581-5
NUMERO DE CONTACTO	302 2932492
NOMBRE DEL PROYECTO QUE GENERA LOS RCD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)
DIRECCIÓN DEL PROYECTO QUE GENERA LOS RCD	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS RCD	1 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

CARACTERÍSTICAS DEL RCD

TIPO DE RCD	PRODUCTOS DE EXCAVACION Y SOBRANTES DE LA ADECUACION DE TERRENO
DESTINO	APROVECHAMIENTO
CANTIDAD DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR EN m3	584

MARCO NORMATIVO

El sitio de disposición final de residuos sólidos denominado EL CARRASCO, siendo el único lugar Autorizado por la Autoridad Ambiental y el Municipio, para disposición de residuos sólidos mediante la tecnología de relleno sanitario, cumple con los requerimientos establecidos en :

1. RESOLUCIÓN CDMB 456 DEL 29 DE MAYO DE 2024, por la cual se modifica el plan de desmantelamiento y abandono del sitio de disposición final EL CARRASCO, establecido en la RESOLUCIÓN N°. 153 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2016 EXPEDIDA POR LA ANLA.

2. RESOLUCIÓN N°. 938 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019, por la cual se reglamenta el DECRETO 1784 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 en lo relativo a las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo.

3. RESOLUCIÓN 1257 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021, por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones.

En constancia de lo anterior firma

05/05/2025

FIRMA	
NOMBRE	JHONATAN A. GIRALDO ARENAS
CARGO	INGENIERO RESIDENTE

CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL
NIT 900.902.630-6

El suscrito ingeniero residente del **CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL** operador del **SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO** de la ciudad de Bucaramanga, el cual opera bajo tecnología de relleno sanitario siguiendo los parámetros indicados en la norma **RAS 2000**, **RESOLUCIÓN N°. 938 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019** y la **RESOLUCIÓN CDMB 456 DEL 29 DE MAYO DE 2024**, certifica que la empresa **CONSORCIO CAUCE** con **NIT 901.855.581-5** dispuso material de excavación en el **SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO** proveniente del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)** para su aprovechamiento de acuerdo a la **RESOLUCIÓN 1257 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021** "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones", material utilizado para el cubrimiento diario de los residuos, mantenimientos de vías internas y almacenamiento en centros de acopio según las cantidades descritas en la siguiente tabla:

RELACIÓN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	
VOLUMEN DISPUESTO	**FECHA**
1053 m^3	01 AL 31 DE MAYO DEL 2025

Este certificado se expide a solicitud del **CONSORCIO CAUCE**, dado en Bucaramanga, a los diez (10) días del mes de junio de dos mil veinticinco.

Atentamente,

ING. JHONATAN A. GIRALDO ARENAS
Ingeniero residente
Consorcio Disposición Final
consorciodisposicionfinal1115@gmail.com

CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL
NIT 900.902.630-6

El suscrito ingeniero residente del **CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL** operador del **SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO** de la ciudad de Bucaramanga, el cual opera bajo tecnología de relleno sanitario siguiendo los parámetros indicados en la norma **RAS 2000**, **RESOLUCIÓN N°. 938 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019** y la **RESOLUCIÓN CDMB 456 DEL 29 DE MAYO DE 2024**, certifica que la empresa **CONSORCIO CAUCE** con **NIT 901.855.581-5** dispuso material de excavación en el **SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO** proveniente del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)** para su aprovechamiento de acuerdo a la **RESOLUCIÓN 1257 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021** "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones", material utilizado para el cubrimiento diario de los residuos, mantenimientos de vías internas y almacenamiento en centros de acopio según las cantidades descritas en la siguiente tabla:

RELACIÓN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	
VOLUMEN DISPUESTO	**FECHA**
152 m^3	01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Este certificado se expide a solicitud del **CONSORCIO CAUCE**, dado en Bucaramanga, a los cuatro (4) días del mes de julio de dos mil veinticinco.

Atentamente,

ING. JHONATAN A. GIRALDO ARENAS
Ingeniero residente
Consorcio Disposición Final
consorciodisposicionfinal1115@gmail.com

DISPOSICIÓN FINAL CONSORCIO	**CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN MATERIAL DE EXCAVACIÓN**	**Código**	OB-F-40
		Fecha	21/11/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

N° CERTIFICADO	60
CIUDAD	BUCARAMANGA
FECHA	10/11/2025

DATOS BÁSICOS EMPRESA QUE REALIZA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RCD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL
NIT	900.902.630-6
CORREO ELECTRONICO	consorciodisposicionfinal1115@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	3114734314
LUGAR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL "EL CARRASCO"

DATOS BÁSICOS EMPRESA QUE TRANSPORTÓ LOS RCD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO CAUCE
NIT	901.855.581-5
NUMERO DE CONTACTO	6076159848
NOMBRE DEL PROYECTO QUE GENERA LOS RCD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)
DIRECCIÓN DEL PROYECTO QUE GENERA LOS RCD	MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS RCD	1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

CARACTERÍSTICAS DEL RCD

TIPO DE RCD	PRODUCTOS DE EXCAVACION Y SOBRANTES DE LA ADECUACION DE TERRENO
DESTINO	APROVECHAMIENTO
CANTIDAD DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR EN m3	8.442

MARCO NORMATIVO

El sitio de disposición final de residuos sólidos denominado EL CARRASCO, siendo el único lugar Autorizado por la Autoridad Ambiental y el Municipio, para disposición de residuos sólidos mediante la tecnología de relleno sanitario, cumple con los 5

1. RESOLUCIÓN CDMB 456 DEL 29 DE MAYO DE 2024, por la cual se modifica el plan de desmantelamiento y abandono del sitio de disposición final EL CARRASCO, establecido en la RESOLUCIÓN N°. 153 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2016 EXPEDIDA POR LA ANLA.

2. RESOLUCIÓN N°. 938 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019, por la cual se reglamenta el DECRETO 1784 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 en lo relativo a las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo.

3. RESOLUCIÓN 1257 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021, por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones.

En constancia de lo anterior firma

FIRMA	
NOMBRE	JHONATAN A. GIRALDO ARENAS
CARGO	INGENIERO RESIDENTE

INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 06/09/2024 al 05/10/2024	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	392	TRECIENTOS NOVENTA Y DOS METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	APROVECHAMIENTO (m3)	DISPOSICION FINAL (m3)
		392

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **QUINCE** días (15) días del mes de **OCTUBRE de 2024.**

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 06/10/2024 al 05/11/2024	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	512	QUINIENTOS DOCE METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	APROVECHAMIENTO (m3)	DISPOSICION FINAL (m3)
		512

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **ONCE** días (11) días del mes de **NOVIEMBRE de 2024.**

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 06/11/2024 al 05/12/2024	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	7056	SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	APROVECHAMIENTO (m3)	DISPOSICION FINAL (m3)
		7056

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los DOCE días (12) días del mes de **DICIEMBRE de 2024.**

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 06/12/2024 al 31/12/2024	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	520	QUINIENTOS VEINTE METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	**APROVECHAMIENTO (m3)**	**DISPOSICION FINAL (m3)**
		520

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **SIETE** días (07) días del mes de **ENERO de 2025.**

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 01/01/2025 al 31/01/2025	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	720	SETECIENTOS VEINTE METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	**APROVECHAMIENTO (m3)**	**DISPOSICION FINAL (m3)**
		720

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **CUATRO** días (04) días del mes de **FEBRERO de 2025.**

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

INVERNOTA

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con Nit 901.178.054-4, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BOD. 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 01/02/2025 al 28/02/2025	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	1304	MIL TRESCIENTOS CUATRO METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	**APROVECHAMIENTO (m3)**	**DISPOSICION FINAL (m3)**
		1304

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **SEIS** días (06) del mes de **MARZO** de 2025.

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

INVERNOTA

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con Nit 901.178.054-4, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BOD. 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 01/03/2025 al 31/03/2025	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	6984	SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	**APROVECHAMIENTO (m3)**	**DISPOSICION FINAL (m3)**
		6984

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **DIEZ** días (10) del mes de **ABRIL** de 2025.

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

INVERNOTA

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con Nit 901.178.054-4, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BOD. 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 01/04/2025 al 30/04/2025	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	1264	MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	**APROVECHAMIENTO (m3)**	**DISPOSICION FINAL (m3)**
		1264

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **CINCO** días (05) del mes de **MAYO** de 2025.

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 01/05/2025 al 31/05/2025	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	2118	DOS MIL CIENTO DIECIOCHO METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	APROVECHAMIENTO (m3)	DISPOSICION FINAL (m3)
		2118

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **SEIS** días (06) días del mes de **JUNIO de 2025.**

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 01/06/2025 al 30/06/2025	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	256	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	APROVECHAMIENTO (m3)	DISPOSICION FINAL (m3)
		256

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los OCHO días (08) días del mes de **JULIO de 2025.**

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 01/08/2025 al 31/08/2025	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	77	SETENTA Y SIETE METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	APROVECHAMIENTO (m3)	DISPOSICION FINAL (m3)
		77

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los CINCO días (05) días del mes de **SEPTIEMBRE de 2025.**

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 01/10/2025 al 31/10/2025	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	9	NUEVE METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	APROVECHAMIENTO (m3)	DISPOSICION FINAL (m3)
		9

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los CUATRO días (04) días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ.
Administrador General

ANEXO No 4. CERTIFICADOS PROVEEDOR DE BATERIAS SANITARIAS

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 08 de noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024, se realizó la recolección y transporte de 35 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada cerca a Centro abasto, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los cinco (05) días del mes de Diciembre del 2024.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024, se realizó la recolección y transporte de 40 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada en el barrio Galán, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los nueve (09) días del mes de Enero del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de Enero del 2025 al 31 de Enero del 2025, se realizó la recolección y transporte de 40 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada cerca a Centro abasto, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los cinco (05) días del mes de febrero del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de febrero del 2025 al 28 de Febrero del 2025, se realizó la recolección y transporte de 80 galones de residuos generados por la limpieza de dos (2) unidades de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada en el barrio Galán, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los seis (06) días del mes de marzo del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de abril del 2025 al 30 de abril del 2025, se realizó la recolección y transporte de 80 galones de residuos generados por la limpieza de dos (2) unidades de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada cerca a Centro abasto, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los cinco (05) días del mes de mayo del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025, se realizó la recolección y transporte de 80 galones de residuos generados por la limpieza de dos (2) unidades de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada en el barrio Galán, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los ocho (08) días del mes de Abril del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de junio del 2025 al 30 de junio del 2025, se realizó la recolección y transporte de 80 galones de residuos generados por la limpieza de dos (2) unidades de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada cerca a Centro abasto, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los siete (07) días del mes de Julio del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de Mayo del 2025 al 31 de Mayo del 2025, se realizó la recolección y transporte de 80 galones de residuos generados por la limpieza de dos (2) unidades de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada en el barrio Galán, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los nueve (09) días del mes de Junio del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de julio del 2025 al 31 de julio del 2025, se realizó la recolección y transporte de 45 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada cerca a Centro abasto, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los seis (06) días del mes de agosto del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de julio del 2025 al 31 de julio del 2025, se realizó la recolección y transporte de 45 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada en el barrio Galán, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los seis (06) días del mes de agosto del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de agosto del 2025 al 31 de agosto del 2025, se realizó la recolección y transporte de 80 galones de residuos generados por la limpieza de dos (2) unidades de baños portátiles, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada cerca a Centro abasto, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los nueve (09) días del mes de octubre del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de agosto del 2025 al 31 de agosto del 2025, se realizó la recolección y transporte de 40 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada en el barrio Galán, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los nueve (09) días del mes de octubre del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de septiembre del 2025 al 15 de septiembre del 2025, se realizó la recolección y transporte de 40 galones de residuos generados por la limpieza de dos (2) unidades de baños portátiles, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada cerca a Centro abasto, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los nueve (09) días del mes de octubre del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de septiembre del 2025 al 15 de septiembre del 2025, se realizó la recolección y transporte de 20 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada en el barrio Galán, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los nueve (09) días del mes de octubre del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA
NIT 901.380.775-7

Por medio del presente documento **MAS SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS,** representada por **MONICA ALEXANDRA SERRANO RUEDA,** identificada con **NIT 901.380.775-7,** se permite certificar que se ha prestado servicio de recolección de aguas residuales provenientes de tres (3) Baterías Sanitarias Portátiles de nuestra propiedad al servicio de la empresa **CONSORCIO CAUCE,** con **NIT 901.855.581-5,** ubicadas en Centro Abastos – Chimita, del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, en las fechas y cantidades relacionadas a continuación:

FECHAS	USP	GALONES
19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	3 USP	24 galones
23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	3 USP	24 galones
26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	3 USP	24 galones
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	3 USP	24 galones

Y que estos han sido vertidos y tratados en la empresa **SOLUXIONAR S.A.S,** identificada con NIT 900.607.351-1. Con permiso de vertimiento de aguas residuales otorgado por la CAS, según resolución DGL N° 00000101 del 3 de febrero del 2014.

Expedida en Girón, a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025) a solicitud del interesado.

Arq. MÓNICA A. SERRANO RUEDA
Gerente

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA
NIT 901.380.775-7

Por medio del presente documento **MAS SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS,** representada por **MONICA ALEXANDRA SERRANO RUEDA,** identificada con **NIT 901.380.775-7,** se permite certificar que se ha prestado servicio de recolección de aguas residuales provenientes de Baterías Sanitarias Portátiles de nuestra propiedad al servicio de la empresa **CONSORCIO CAUCE,** con **NIT 901.855.581-5,** ubicadas en Centro Abastos – Chimita, del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, en las fechas y cantidades relacionadas a continuación:

FECHAS	USP	GALONES
02 DE OCTUBRE DE 2025	3 USP	24 galones
07 DE OCTUBRE DE 2025	3 USP	24 galones
10 DE OCTUBRE DE 2025	2 USP	16 galones
14 DE OCTUBRE DE 2025	2 USP	16 galones
17 DE OCTUBRE DE 2025	2 USP	16 galones
20 DE OCTUBRE DE 2025	2 USP	16 galones
23 DE OCTUBRE DE 2025	2 USP	16 galones
27 DE OCTUBRE DE 2025	2 USP	16 galones
30 DE OCTUBRE DE 2025	2 USP	16 galones

Y que estos han sido vertidos y tratados en la empresa **SOLUXIONAR S.A.S,** identificada con NIT 900.607.351-1. Con permiso de vertimiento de aguas residuales otorgado por la CAS, según resolución DGL N° 00000101 del 3 de febrero del 2014.

Expedida en Girón, a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025) a solicitud del interesado.

Arq. MÓNICA A. SERRANO RUEDA
Gerente

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA
NIT 901.380.775-7

Por medio del presente documento **MAS SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS,** representada por **MONICA ALEXANDRA SERRANO RUEDA,** identificada con **NIT 901.380.775-7,** se permite certificar que se ha prestado servicio de recolección de aguas residuales provenientes de dos (2) Baterías Sanitarias Portátiles de nuestra propiedad al servicio de la empresa **CONSORCIO CAUCE,** con **NIT 901.855.581 - 5,** ubicadas en Centro Abastos – Chimita del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, en las fechas y cantidades relacionadas a continuación:

FECHAS	USP	GALONES
03 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
06 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
10 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
13 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
17 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
20 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
24 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
27 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones

Y que estos han sido vertidos y tratados en la empresa **SOLUXIONAR S.A.S,** identificada con NIT 900.607.351-1. Con permiso de vertimiento de aguas residuales otorgado por la CAS, según resolución DGL N° 00000101 del 3 de febrero del 2014.

Expedida en Girón, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) a solicitud del interesado.

Arq. MÓNICA A. SERRANO RUEDA
Gerente

MASSI
MAS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA
NIT 901.380.775-7

Por medio del presente documento **MAS SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS,** representada por **MONICA ALEXANDRA SERRANO RUEDA,** identificada con **NIT 901.380.775-7,** se permite certificar que se ha prestado servicio de recolección de aguas residuales provenientes de dos (2) Baterías Sanitarias Portátiles de nuestra propiedad al servicio de la empresa **CONSORCIO CAUCE,** con **NIT 901.855.581 - 5,** ubicadas en Centro Abastos – Chimita del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, en las fechas y cantidades relacionadas a continuación:

FECHAS	USP	GALONES
02 DE DICIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
05 DE DICIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
09 DE DICIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
12 DE DICIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
16 DE DICIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
19 DE DICIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones

Y que estos han sido vertidos y tratados en la empresa **SOLUXIONAR S.A.S,** identificada con NIT 900.607.351-1. Con permiso de vertimiento de aguas residuales otorgado por la CAS, según resolución DGL N° 00000101 del 3 de febrero del 2014.

Expedida en Girón, a los ocho (08) días del mes de Enero del año dos mil veinticinco (2026) a solicitud del interesado.

Arq. MONICA A. SERRANO RUEDA
Gerente

ANEXO No 5. ACTAS DE TALA - INFORME DE COMPENSACION FORESTAL

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F005 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	CONTRATO No. 210-15410-6: SOLICITUD DE INTERVENCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTRO ABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER (RA-OBRA-02)
LUGAR:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL – SURYT, TERCER PISO SEDE ADMINIS TRATIVA CDMB

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
001	10	11	2024
Hora Inicio	09:00 am		
Hora final	10:00 am		

AGENDA		
No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	SALUDO A LOS ASISTENTES	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
2	CONTEXTUALIZACION DE LA INTERVENCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTRO ABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL
3	CONCLUSIONES DE LA REUNION	
4		
5		
6		

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	El Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT de la CDMB Arquitecto Carlos Alberto Díaz Barrera da la bienvenida a los asistentes, indicando que el objeto de la reunión es tratar el tema de la intervención de individuos arbóreos en el margen derecho del rio de oro en el sector centro abastos, municipio de Bucaramanga Santander, en el marco de ejecución de la obra de "**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTRO ABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER (RA-OBRA-02)**", se ubica en el al costado

oriente del rio de oro en el sector de centro abastos, en la ciudad de Bucaramanga.

El ingeniero Jesús Evelio Sánchez Sánchez, profesional especializado grado 14 – coordinador grupo de gestión del riesgo, indica que se realizó visita la obra de construcción la margen derecha del rio de oro en el sector centro abastos, en donde se verificó que para el sector donde se desarrolla la obra de mitigación por cuenta del Contratista **CONSORCIO CAUCE** y donde existen 13 individuos arbóreos, que se encuentran en el área de intervención con el mismo riesgo de afectar el talud por la carga aportada al material meteorizado y que por lo tanto deben ser taladas con el fin de poder desarrollar la estructura de reducción de la amenaza a fenómenos de remoción en masa, que coadyuvan a salvaguardar la vida de los habitantes del sector, la seguridad territorial y la infraestructura de servicios públicos.

2

Tabla 1. Inventario forestal

Nº individuo	NOMBRE	NOMBRE CIENTIFICO	C.A.P. 1 (m)	C.A.P. 2 (m)	C.A.P. 3 (m)	C.A.P. T (m)	D.A.P. (m)	ALTURA COMERCIAL (m)	ALTURA TOTAL (m)	AREA BASAL	VOLUMEN COMERCIAL	VOLUMEN TOTAL	BIOMASA (Kg)	CARBONO
1	Dinde	*Maclura tinctoria*	0,57	0,38	0,46	0,83	0,26	2,5	7	0,05	0,081	0,250	125,17	56,32
2	Gallinero	*Pithecellobium dulce*	1,38			1,38	0,44	4	10	0,15	0,364	1,000	500,11	225,05
3	Gallinero	*Pithecellobium dulce*	1,12			1,12	0,36	2	12	0,10	0,120	0,791	395,30	177,88
4	Gallinero	*Pithecellobium dulce*	1,53			1,53	0,49	1,7	12	0,19	0,190	1,475	737,68	331,96
5	Dinde	*Maclura tinctoria*	0,78			0,78	0,25	2	9	0,05	0,058	0,288	143,79	64,71
6	Gallinero	*Pithecellobium dulce*	1,49			1,49	0,47	2,5	13	0,18	0,265	1,516	757,91	341,06
7	Gallinero	*Pithecellobium dulce*	1,57			1,57	0,50	2	13	0,20	0,235	1,683	841,49	378,67
8	leucaena	*Leucaena leucocephala*	0,81	0,64		1,03	0,33	3	12	0,08	0,153	0,672	335,83	151,12
9	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	0,35			0,35	0,11	2	5	0,01	0,012	0,032	16,08	7,24
10	Tambor	*Schizolobium parahyba*	1,87			1,87	0,60	4	14	0,28	0,668	2,571	1285,63	578,53
11	Gallinero	*Pithecellobium dulce*	1,08			1,08	0,34	2	12	0,09	0,111	0,735	367,56	165,40
12	leucaena	*Leucaena leucocephala*	0,83	0,75	0,88	1,42	0,45	3	12	0,16	0,290	1,277	638,38	287,27
13	Gallinero	*Pithecellobium dulce*	1,02			1,02	0,32	4	13	0,08	0,199	0,710	355,18	159,83

	De acuerdo con el inventario forestal del proyecto, los 13 individuos fustales presentes en el área de intervención del proyecto suman un volumen Total acumulado de 13,000 m3 y Volumen comercial por razón de 2,746 m3, siendo la ocupación basal total de 1,623 m2. La especie Schizolobium parahyba (Tambor) comprende la mayor proporción de las variables mencionadas, representando el 20% del Volumen Total calculado. Seguidamente se encuentran la especie Pithecellobium dulce (Gallinero) con un 13%, Pithecellobium dulce (Gallinero) con 12%, Pithecellobium dulce (Gallinero) con 11%, Leucaena leucocephala (leucaena), con un 10%, Pithecellobium dulce (Gallinero) con un 8%, dos fustales de la especie de Pithecellobium dulce (Gallinero) con un 6%, Leucaena leucocephala (leucaena), con un 5%, y por ultimo Pithecellobium dulce (Gallinero) con 5%, dos especies de Maclura tinctoria (Dinde) con un 2%, siendo la última especie arbórea la Guazuma ulmifolia (Guacimo) con un 0% del volumen total calculado. La Ingeniería Lissette Ximena Niño indica que el objeto del aprovechamiento de los 13 individuos presentes en el área de desarrollo de la obra, se ve justificado por la necesidad de intervenir el talud presente, aumentando los factores de seguridad a la dovela de deslizamiento mediante la construcción de pantallas ancladas, a su vez controlando los fenómenos de erosión por los fenómenos de intemperismo con la colocación del concreto lanzado y como se ha mencionado reduciendo la condición de vulnerabilidad y riesgo del sector. Así mismo y continuando con su exposición, indica que la localización de los arboles a intervenir se muestra en el informe de inventario forestal adjunto a la presente acta, en donde en la tabla 3, y tabla 4, se detallan las especies a intervenir con su respectiva localización, información que fue corroborada durante la visita técnica y conjunta (contratista de obra, interventoría, CDMB) adelantada el día 07 de octubre de 2024. Igualmente indica que el contratista en dicho informe especifica la manera de intervención de cada especie, los materiales y personal requerido y adicionalmente se presenta el plan de manejo forestal, detallando a los asistentes dicho documento y cada una de las tablas referenciadas.
3	La CDMB por medio de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT, una vez realizada la visita y analizado el informe de inventario Forestal allegado, con base en la ley 1523 de 2012 enmarcada en el principio de Precaución el cual reza textualmente: *Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo*, ve la necesidad de realizar la tala de las especies relacionadas en el informe de inventario forestal en las tablas 3 y 4, para el Sector de él margen derecho del rio de oro en el sector centro abastos,

toda vez que será desarrolladla en el sector una obra de mitigación que protegerá las vida de los habitantes del sector, la seguridad territorial y la infraestructura de servicios públicos.

Por lo anterior Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT AUTORIZA las Intervenciones que se deben realizar con el fin de desarrollar las obras de mitigación, las cuales tiene por fin principal reducir la amenaza por fenómenos de remoción en masa y salvaguardar la vida, bienes y Enseres de todos los habitantes localizados en el margen derecho del rio de oro en el sector centro abastos.

Para ello la entidad solicita a **CONSORCIO CENTRO ABASTOS** hacer el seguimiento de cada individuo talado que se realice enmarcado en las recomendaciones del inventario forestal y una vez realizadas estas actividades elaborar un informe sobre las mismas, informe que deberá ser enviado a la CDMB.

Como Medida de Compensación por la intervención de las especies relacionadas anteriormente, **CONSORCIO CAUCE**, deberá realizar la plantación de Treinta y nueve **(39) árboles** de la especie nativas *Cedrela odorata* o cedro, *Albizia guachapele* o Nauno, *Tabebuia rosea* o guayacán rosado, *Handroanthus chrysanthus* o Guayacan amarillo, Schizolobium parahyba o (frijolito), Jacaranda caucana (Gualanday), Enterolobium cyclocarpum (Orejo), Pithecellobium dulce (Gallinero), Guazuma ulmifolia (Guacimo) al igual en aras de proteger la avifauna del sector deben llevar a cabo la siembra de algunos frutales como *Pouteria sapota* o arbol de Zapote, *Mangifera indica* Mango y *Syzygium malaccense* o Pomarroso Brasilero con una altura de mínima de 70 cm, las cuales deben dirigirse a conservar áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, en lugares que representen la mejor oportunidad de conservación efectiva, preferiblemente dentro del mismo predio, esta actividad deberá realizarse de manera **que se garantice la supervivencia de los individuos y no sean afectados por las actividades de la obra.**

En este sentido se deben realizar actividades de manejo y mantenimiento, así como el control fitosanitario de los individuos arbóreos, la cual debe ser reportada a la CDMB anexando evidencias, con el fin de realizar seguimiento y control a la obligación.

Los productos obtenidos del aprovechamiento como: madera rolliza (horcones, postes) tablas, cuartón, listón, vigas, bloques, varas, leña, carbón entre otros, no podrán ser transportados fuera del área del proyecto ni comercializados, los residuos deben ser repicados y dispuestos en sitios adecuados, con el fin de acelerar la descomposición y mejor incorporación de la materia orgánica al suelo, lejos de fuentes hídricas. Estos productos se deben utilizar dentro del predio para la reparación de cercas arreglos locativos y demás de uso doméstico si así se requiere y pueda darse su uso.

	No se permite la tala de árboles distintos a las aquí mencionados o que se encuentran en predios diferentes al autorizado, ni en zona de afloramientos de agua o áreas protectoras de quebradas, tampoco se permiten quemas ni caza de fauna silvestre de ninguna índole. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos.

COMPROMISOS

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Seguimiento a las actividades de tala	CONSORCIO CENTRO ABASTOS	Durante el proceso de aprovechamiento
2	Presentación de Informe de tala a la CDMB	CONSORCIO CENTRO ABASTOS	Informe mensual una vez se inicie la tala
3	Plan de compensación ambiental por la tala de las especies arbóreas de acuerdo a lo indicado dentro de la conclusión del presente documento.	CONSORCIO CAUCE	Dos meses contados a partir de la suscripción de la presente acta

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA:	----------	HORA:	----------	LUGAR:	----------

Elaboró Acta	Cargo	Firma
JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO -PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14	
Revisó Acta	Cargo	Firma
CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA	SUBDIRECTOR SURYT	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
CDMB	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

		ACTA No.	FECHA		
TEMA:	CONTRATO No. 210-15410-6: SOLICITUD DE INTERVENCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTRO ABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER (RA-OBRA-02)	001	DD	MM	AA
LUGAR:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL – SURYT, TERCER PISO SEDE ADMINISTRATIVA CDMB		10	11	24

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

NO.	NOMBRE COMPLETO	GÉNERO M	GÉNERO F	CARGO U OFICIO	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELEFONO FIJO / CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CARLOS ALBERTO DIAZ BARREA	X		SUBDIRETOR SURYT	CDMB	3167560000	Carlos.diaz@cdmb.gov.co	
2	JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ	X		COORDINADOR - PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14	GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO -	3202090759	Jesus.sanchez@cdmb.gov.co	
3	LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL		X	ASESOR AMBIENTAL	CONSORCIO CAUCE	3123551214	Consorciocauce@gmail.com	
4	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ		X	INTERVENTORIA AMBIENTAL	CONSORCIO CENTRO ABASTOS	3165753410	Construingenieriadecolombiasas@gmail.com	
5								
6								
8								
9								

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	CONTRATO No. 210-15410-6: SOLICITUD DE INTERVENCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTRO ABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER (RA-OBRA-02)	**ACTA No.2**	**FECHA**		
			DD	MM	AA
		002	05	02	2025
LUGAR:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL – SURYT, TERCER PISO SEDE ADMINIS TRATIVA CDMB	**Hora Inicio**	10:00 am		
		Hora final	11:00 am		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	SALUDO A LOS ASISTENTES	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
2	CONTEXTUALIZACION DE LA INTERVENCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTRO ABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL
3	CONCLUSIONES DE LA REUNION	
4		
5		
6		

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	El Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT de la CDMB Arquitecto Carlos Alberto Díaz Barrera da la bienvenida a los asistentes, indicando que el objeto de la reunión es tratar el tema de la intervención de individuos arbóreos en el margen derecho del rio de oro en el sector centro abastos, municipio de Bucaramanga Santander, en el marco de ejecución de la obra de "**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTRO ABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER (RA-OBRA-02)**", se ubica en el al costado

oriente del rio de oro en el sector de centro abastos, en la ciudad de Bucaramanga.

2

El ingeniero Jesús Evelio Sánchez Sánchez, profesional especializado grado 14 – coordinador grupo de gestión del riesgo, indica que se realizó visita la obra de construcción la margen derecha del Rio de Oro en el sector centro abastos, en donde se verificó que para el sector donde se desarrolla la obra de mitigación por cuenta del Contratista **CONSORCIO CAUCE** y donde existen 15 individuos arbóreos, que se encuentran en el área de intervención para la mitigación y así disminuir la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del Rio de Oro., obras que coadyuvan a salvaguardar la vida de los habitantes del sector, la seguridad territorial y la infraestructura de servicios públicos.

Nº Indiv	NOMBRE	NOMBRE CIENTIFICO	C.A.P.1 (m)	C.A.P.T (m)	D,A,P, (m)	ALTURA COMERCIAL (m)	ALTURA TOTAL (m)	AREA BASAL	VOLUMEN COMERCIAL	VOLUMEN TOTAL	BIOMASA (Kg)	CARBONO
1	Gallinero	*pithecellobium dulce*	1,30	1,30	0,41	4	13	0,13	0,323	1,154	576,94	259,63
2	Guanabano	*Annona muricata L.*	0,60	0,60	0,19	2	6	0,03	0,034	0,113	56,72	25,53
3	Caracoli	*Anacardium excelsum*	2,42	2,42	0,77	5	20	0,47	1,398	6,152	3075,85	1384,13
4	Dinde	*Maclura tictoria*	0,50	0,50	0,16	3	8	0,02	0,036	0,105	52,52	23,63
5	Mango	*Manguifera indica*	1,06	1,06	0,34	3	12	0,09	0,161	0,708	354,08	159,33
6	Yarumo	*Cecropia peltata*	1,04	1,04	0,33	6	14	0,09	0,310	0,795	397,65	178,94
7	Tulipan africano	*Spathodea campanulata*	0,85	0,85	0,27	5	12	0,06	0,172	0,455	227,68	102,46
8	Guanabano	*Annona muricata L.*	0,80	0,80	0,25	2,5	8	0,05	0,076	0,269	134,45	60,50
9	Guanabano	*Annona muricata L.*	0,61	0,61	0,19	1,8	7	0,03	0,032	0,137	68,40	30,78
10	Guanabano	*Annona muricata L.*	0,45	0,45	0,14	2	7	0,02	0,019	0,074	37,22	16,75
11	Mango	*Manguifera indica*	0,69	0,69	0,22	1,7	8	0,04	0,039	0,200	100,02	45,01
12	Guanabano	*Annona muricata L.*	0,50	0,50	0,16	1,7	5	0,02	0,020	0,066	32,83	14,77
13	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	1,07	1,07	0,34	2	12	0,09	0,109	0,722	360,79	162,35
14	Guanabano	*Annona muricata L.*	0,49	0,49	0,16	2	7	0,02	0,023	0,088	44,14	19,86
15	Mamon	*Manguifera indica*	0,12	0,12	0,04	3	13	0,00	0,002	0,010	5,00	2,25
TOTAL								1,148	2,755	11,049	5524,289	2485,930

	De acuerdo con el inventario forestal del proyecto, los 15 individuos fustales presentes en el área de intervención del proyecto suman un volumen total acumulado de 11,049 m3 y Volumen comercial por razón de 2,755 m3, siendo la ocupación basal total de 1,148 m2. La especie Annona muricata L. (Guanabano) comprende la mayor proporción de las variables mencionadas, representando el 40% del Volumen Total calculado. Seguidamente se encuentran la especie Manguifera indica (Mango) con un 13%, Pithecellobium dulce (Gallinero) con 7%, Anacardium excelsum (Caracoli) con 7%, Maclura tictoria (Dinde), con un 7%, Cecropia peltata (Yarumo) con un 7%, Spathodea campanulata (Tulipan africano) con un 7%, Guazuma ulmifolia (Guacimo), con un 6%, y por último Manguifera indica (Mamon) con 6%, siendo la última especie arbórea la Leucaena leucocephala (Leucaena) con un 0% del volumen total calculado. La Ingeniería Lissette Ximena Niño indica que el objeto del aprovechamiento de los 15 individuos presentes en el área de desarrollo de la obra, se ve justificado por la necesidad de intervenir el área presente, para construir las obras de mitigación y así disminuir la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del Rio de Oro. Así mismo y continuando con su exposición, indica que la localización de los arboles a intervenir se muestra en el informe de inventario forestal adjunto a la presente acta, en donde en la tabla 3, y tabla 4, se detallan las especies a intervenir con su respectiva localización, información que fue corroborada durante la visita técnica y conjunta (contratista de obra, interventoría, CDMB) adelantada el día 03 de febrero de 2025. Igualmente indica que el contratista en dicho informe especifica la manera de intervención de cada especie, los materiales y personal requerido y adicionalmente se presenta el plan de manejo forestal, detallando a los asistentes dicho documento y cada una de las tablas referenciadas.
3	La CDMB por medio de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT, una vez realizada la visita y analizado el informe de inventario Forestal allegado, con base en la ley 1523 de 2012 enmarcada en el principio de Precaución el cual reza textualmente: *Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo*, ve la necesidad de realizar el aprovechamiento forestal de las especies relacionadas en el informe de inventario forestal en las tablas 3 y 4, para el Sector de él margen derecho del Rio de Oro en el sector Centro Abastos, toda vez que será desarrolladla en el sector una obra de mitigación que protegerá las vida de los habitantes del sector, la seguridad territorial y la infraestructura de servicios públicos.

Por lo anterior la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT AUTORIZA las Intervenciones que se deben realizar con el fin de desarrollar las obras de mitigación, las cuales tiene por fin principal reducir la amenaza y salvaguardar la vida, bienes y Enseres de todos los habitantes localizados en el margen derecho del rio de oro en el sector centro abastos.

Para ello la entidad solicita a **CONSORCIO CENTRO ABASTOS** hacer el seguimiento de cada individuo talado que se realice enmarcado en las recomendaciones del inventario forestal y una vez realizadas estas actividades elaborar un informe sobre las mismas, informe que deberá ser enviado a la CDMB.

Como Medida de Compensación por la intervención de las especies relacionadas anteriormente, **CONSORCIO CAUCE,** deberá realizar la plantación de cuarenta y cinco **(45) árboles** de la especie nativas *Cedrela odorata* o cedro, *Albizia guachapele* o Nauno, *Tabebuia rosea* o guayacán rosado, *Handroanthus chrysanthus* o Guayacan amarillo, Schizolobium parahyba o (frijolito), Jacaranda caucana (Gualanday), Enterolobium cyclocarpum (Orejo), Pithecellobium dulce (Gallinero), Guazuma ulmifolia (Guacimo) al igual en aras de proteger la avifauna del sector deben llevar a cabo la siembra de algunos frutales como *Pouteria sapota* o arbol de Zapote, *Mangifera indica* Mango y *Syzygium malaccense* o Pomarroso Brasilero con una altura de mínima de 70 cm, las cuales deben dirigirse a conservar áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, en lugares que representen la mejor oportunidad de conservación efectiva, preferiblemente dentro del mismo predio, esta actividad deberá realizarse de manera **que se garantice la supervivencia de los individuos y no sean afectados por las actividades de la obra.**

En este sentido se deben realizar actividades de manejo y mantenimiento, así como el control fitosanitario de los individuos arbóreos, la cual debe ser reportada a la CDMB anexando evidencias, con el fin de realizar seguimiento y control a la obligación.

Los productos obtenidos del aprovechamiento como: madera rolliza (horcones, postes) tablas, cuartón, listón, vigas, bloques, varas, leña, carbón entre otros, no podrán ser transportados fuera del área del proyecto ni comercializados, los residuos deben ser repicados y dispuestos en sitios adecuados, con el fin de acelerar la descomposición y mejor incorporación de la materia orgánica al suelo, lejos de fuentes hídricas. Estos productos se deben utilizar dentro del predio para la reparación de cercas arreglos locativos y demás de uso doméstico si así se requiere y pueda darse su uso.

No se permite la tala de árboles distintos a las aquí mencionados o que se encuentran en predios diferentes al autorizado, ni en zona de afloramientos de agua o áreas protectoras de quebradas, tampoco se permiten quemas ni caza de fauna silvestre de ninguna índole. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en

	forma progresiva áreas forestales a otros usos.

COMPROMISOS

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Seguimiento a las actividades de tala	CONSORCIO CENTRO ABASTOS	Durante el proceso de aprovechamiento
2	Presentación de Informe de tala a la CDMB	CONSORCIO CENTRO ABASTOS	Informe mensual una vez se inicie la tala
3	Plan de compensación ambiental por la tala de las especies arbóreas de acuerdo a lo indicado dentro de la conclusión del presente documento.	CONSORCIO CAUCE	Dos meses contados a partir de la suscripción de la presente acta

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA:	----------	HORA:	----------	LUGAR:	----------

Elaboró Acta	Cargo	Firma
JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO -PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14	
Revisó Acta	Cargo	Firma
CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA	SUBDIRECTOR SURYT	

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Procesa Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SICC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PLF-005 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	CONTRATO No. 210-15410-6: SOLICITUD DE INTERVENCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTRO ABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER (RA-OBRA-02)
LUGAR:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL – SURYT, TERCER PISO SEDE ADMINISTRATIVA CDMB

ACTA No.2	FECHA		
	DD	MM	AA
001	05	02	2025

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

NO.	NOMBRE COMPLETO	GÉNERO		CARGO U OFICIO	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELEFONO FIJO / CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
		M	F					
1	CARLOS ALBERTO DIAZ BARREA	X		SUBDIRETOR SURYT	CDMB	3167560000	Carlos.diaz@cdmb.gov.co	
2	JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ	X		COORDINADOR - PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14	GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO -	3202090759	Jesus.sanchez@cdmb.gov.co	
3	LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL		X	ASESOR AMBIENTAL	CONSORCIO CAUCE	3123551214	Consrciocauce@gmail.com	
4	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ		X	INTERVENTORIA AMBIENTAL	CONSORCIO CENTRO ABASTOS	3165753410	Consrdingenieriadecolombiasas@gmail.com	
5								
6								
8								
9								

INFORME DE COMPENSACIÓN FORESTAL

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)."

ELABORADO POR:

Icna Naggibe Pinilla Miranda - Ingeniera Ambiental
CONSORCIO CAUCE

BUCARAMANGA – SANTANDER

2025

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de llevar a cabo el proyecto titulado "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"; CONSORCIO CAUCE solicitó ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB el permiso de intervención forestal de veintiocho (28) individuos arbóreos, cuyo aprovechamiento fue realizado por personal capacitado utilizando las herramientas, equipos y las medidas de seguridad necesarias.

Es así que, en atención a la solicitud realizada por CONSORCIO CAUCE, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, autoriza el aprovechamiento único forestal de los individuos arbóreos a CONSORCIO CAUCE, identificado con Nit. 901.855.581-5; por medio de las actas de reunión No 001 del 10 de noviembre del 2024 y No 002 del 05 de febrero del 2025 de la subdirección de Gestión de Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT.

En este sentido, como medida de compensación por la intervención de las especies mencionadas, la CDMB requirió realizar la siembra de ochenta y cuatro (84) arboles de especies nativas de la región, en áreas del predio donde se va a realizar el aprovechamiento forestal, brindando mantenimiento como podas, fertilizaciones, adecuados manejos silviculturales con el propósito de preservar su adecuado desarrollo durante tres (3) años, para garantizar su supervivencia.

Teniendo en cuenta las obligaciones establecidas por la CDMB en la autorización de aprovechamiento forestal se establece un total de 84 árboles a sembrar como medida de compensación.

En este sentido y conforme a la responsabilidad ambiental que nos caracteriza, CONSORCIO CAUCE, llevó a cabo la siembra de 90 individuos sobre el área de influencia directa de la obra, siembra que fue llevada a cabo en diciembre del 2025 respectivamente.

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades de siembra se realizaron de acuerdo con el trazado, la distribución y la delimitación de las áreas, ubicando triangularmente los árboles cada tres metros teniendo en cuenta la ubicación y estabilización del talud a los puntos definitivos de siembra.

Las actividades de siembra fueron realizadas por personal capacitado en el mes de diciembre los 90 individuos respectivamente, a continuación, se presenta el desarrollo detallado de esta actividad:

Actividad	Siembra de 90 árboles.
Lugar de siembra	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

Objeto	Siembra de 90 árboles de especies nativas para realizar la compensación forestal del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"
Fecha	Diciembre de 2025
Participantes	Equipo de trabajo de CONSORCIO CAUCE

Previamente a cada etapa de siembra, se realizó la selección y separación del material vegetal en el vivero "Los Guayacanes", el cual se encuentra registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y garantiza la calidad del material vegetal en cuanto a su condición fitosanitaria y física; los árboles corresponden a individuos con alturas mínimas de 1 mt, las especies seleccionadas corresponden exclusivamente a especies nativas del área metropolitana de Bucaramanga, según recomendación de la autoridad ambiental en el Acta mencionada y según su adaptabilidad al ecosistema presente en el área, su servicio de barreras vivas, provisión de sombra y como complemento paisajístico.

Entre las especies nativas seleccionadas se destacan las siguientes:

- Nauno * Gualanday
- Guayacán Amarillos * Guácimos
- Guayacán Rosado * Frutales (Pomarroso, mango).

3. Zona de compensación

Teniendo en cuenta las condiciones del área de influencia directa del proyecto y la cantidad de árboles a sembrar se realizó la selección en el predio ubicado en el área de influencia directa del proyecto donde se realizó la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.




Plano Zona de Compensación



Compensación Área 1



Compensación Área 2



Compensación Área 3

4. Preparación del terreno.

Control de Hormigas: Se realizó recorridos para detectar la presencia de hormigas y posteriormente a esto se ubicaron las camas u hormigueros para así realizar su neutralización aplicando productos con el ingrediente activo imidacloprid que es un insecticida el cual se aplica en la base del tallo de cada planta atacada, y en los caminos de las hormigas, sus componentes actúan como atrayente alimenticio de tal forma que las hormigas lleven el veneno a los hormigueros.

El proceso de siembra lo componen las siguientes actividades:

Trazado: teniendo en cuenta el área disponible, se señalizo el lugar de siembra de cada árbol en el terreno, se realizó en tresbolillo para terrenos en pendientes, conservando las distancias de siembra de tres metros entre plantas y tres metros entre surcos.

Plateo: Consistió en la eliminación de cobertura vegetal, maleza y obstáculos o material sobrante de los sitios puntuales, dejando libre de cualquier elemento que impida el buen desarrollo de las especies sembradas.

Ahoyado: El tamaño del hoyo se realizó de 30x30 cm de diámetro para que la raíz pueda desarrollarse óptimamente y cuente con suficiente espacio para el abono orgánico a incorporarse generando un buen sustrato para las plantas.

Sustrato de siembra: con el fin de mejorar las condiciones del suelo existentes en el lugar de siembra se adiciono mezcla de tierra del lugar más abono orgánico para crear un sustrato rico en materia orgánica.

Aplicación de Hidroretenedor: Se aplica 10 gramos de hidroretenedor hidratado, el cual es un polímero capaz de absorber hasta 350 veces su peso en agua, para mantener una reserva efectiva de agua en épocas de sequía.

El uso de Hidroretenedor tiene las siguientes ventajas:

- Provee a las plantas en forma continua del agua indispensable para su crecimiento durante etapas de sequía.
- Facilita el desarrollo de la plantación en regiones secas o con mala distribución de las lluvias.
- Reduce al menos un tercio la pérdida de nutrientes en el suelo.
- Incrementa las reservas de agua de los suelos durante 5 años.
- Mejora la ventilación de los suelos compactos.
- Protege el medio ambiente de la sequía, erosión, desertificación y contaminación del agua.
- Permite el mejor desarrollo de las raíces lo que producirá plantas más fuertes y saludables.

Siembra: El establecimiento definitivo de cada individuo, es la actividad más importante y de mayor cuidado en todo el proceso de la Compensación Forestal.

La siembra se realizó teniendo el mayor cuidado posible del árbol, retirando la bolsa sin destruir el pan de tierra, e introduciendo el pilón en el hoyo sin desmoronar la tierra ni romper las raíces, el cuello de la raíz quedo bien nivelado y en el centro del hoyo para obtener una mejor adaptación y prendimiento del árbol sembrado.

Se realizó la mezcla de todos los componentes como abono orgánico, hidroretenedor y sustratos los cuales se incorporan al hoyo y son compactados lo suficientemente para eliminar las posibles bolsas de aire en el suelo.

Para las especies tipo árbol de copa dominante, las plantas son sembradas en puntos libres de toda clase de infraestructura para garantizar su normal desarrollo y crecimiento sin causar futuros inconvenientes que puedan derivar en la tala de dichos individuos.

Sistema de riego: posterior a la siembra se realiza riego de agua a todos los individuos, por medio de manguera de ½" tomada del punto de agua de las áreas de campamento temporal.

5. Registro fotográfico de las actividades realizadas.





Material vegetal seleccionado





Individuos a Sembrar





Transporte y material para la siembra





Desmalezado y limpieza




Preparación de Terreno y Limpieza




Ahoyado




Preparación y Aplicación de Hidro-retenedor activado





Aplicación de Hidro retenedor activado





Retiro de La bolsa





Siembra de Individuos Arbóreos





Aplicación de Abono Orgánico






Especies Sembradas





Especies Sembradas




Especies Sembradas

6. MANTENIMIENTOS POSTERIORES

Una vez culminada la etapa de siembra, se han de llevar a cabo las siguientes actividades:

En cumplimiento a lo establecido en el acta de reunión 001 del 10 de noviembre del 2024 y 002 del 05 de febrero del 2025 de la subdirección de Gestión de Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT, Consorcio Cauce ha de realizar actividades de manejo y mantenimiento, así como el control fitosanitario de los individuos sembrados, por un periodo mínimo de tres (3) años, contados a partir de la fecha de siembra. Adicionalmente se realizarán actividades de abonado y fertilización de aquellas plantas que presenten deficiencias nutricionales.

TRATAMIENTO FITOSANITARIO:

El mantenimiento general de la plantación consiste en eliminar la competencia biológica que se genera entre la vegetación no deseada o comúnmente llamada maleza y el manejo fitosanitario adecuado para conservar vivas las nuevas plantas sembradas.

Como actividades de mantenimientos iniciales tenemos el riego de las plantas sembradas y el control fitosanitario de los individuos atacados y defoliados por la hormiga arriera, aplicando imidacloprid el cual actúa cuando el insecto tiene contacto con el producto aplicado en la base del tallo de los árboles.

En el periodo de tres años son diferentes plagas invasoras y enfermedades que suelen atacar a plantas o árboles, por ello es imprescindible conocer con antelación cuales son las causas asociadas, así como las épocas del año donde se deben realizar tratamientos preventivos.

Por tal razón se realizarán monitores preventivos en la plantación con el fin de identificar los peligros potenciales. Por otra parte, será necesario identificar aquellos individuos que sufran

descortezamiento parcial, pues dichas lesiones son el hábitat propicio para el ataque de microrganismos. De identificarse individuos lesionados se procederá inmediatamente a realizar un tratamiento de cicatrización mediante la aplicación de productos orgánicos adecuados cubriendo la superficie de la herida.

PODAS:

Se realizarán podas de mantenimiento, despunte de ramas laterales, podas sanitarias y podas de formación

- Podas de formación, se aplicará a individuos recién plantados que lo necesiten. Se realiza para dar orientación a la formación de follaje. Esta tarea será más intensiva en aquellas plantas que sean sembradas en las zonas verdes.
- Poda sanitaria, la cual consiste en el retiro de ramas muertas o en mal estado.
- Poda de mantenimiento: se aplicará a individuos ya adaptados al terreno y concrecimiento óptimo.

A continuación, se presenta el cronograma de mantenimiento

ITEM	*CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA COMPENSACIÓN*								
	Dic 2025	Abr 2026	Ago 2026	Dic 2026	Jun 2027	Dic 2027	Jun 2027	Dic 2028	Dic 2028
Compra De Insumos	X								
Establecimiento de la Siembra	X								
Mantenimiento 1		X							
Mantenimiento 2			X						
Mantenimiento 3				X					
Mantenimiento 4					X				
Mantenimiento 5						X			
Mantenimiento 6							X		
Mantenimiento 7								X	
Entrega de Compensación Forestal a la Autoridad Ambiental									X

ANEXO No 6. GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO CAUCE
Contrato No. 15410-06
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

INFORME FINAL FEBRERO DE 2026

6. Gestión Social

6.1. Proyecto de atención a la Comunidad

1. Proyecto de Atención a la Comunidad							**PGS-6.1-18**
OBJETIVO DEL PROYECTO							
Establecer las acciones necesarias para recibir, atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto.							
TIPO DE MEDIDA							
CONTROL	X	PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	
IMPACTOS A MANEJAR							
• Compromisos con la comunidad • Incremento temporal en los niveles de empleo. • Expectativas de la comunidad del AID de la obra, respecto a la construcción a desarrollar.							
ACCIONES DESARROLLADAS							

- **Instalación y funcionamiento de la oficina de información y atención a la comunidad**

El Consorcio Cauce, durante todo el desarrollo de la obra, contó con valla informativa del proyecto constructivo a desarrollar con los datos a lugar y volante de la Oficina de atención a la comunidad, con ubicación, número telefónico, correo electrónico, horarios de atención para las inquietudes e información requerida al Consorcio por parte de la comunidad de influencia directa de la obra. (ver registro fotográfico y anexo del volante informativo)

La comunidad durante el proyecto constructivo accedió a los formatos de recepción, registro y seguimiento a las PQRS, diligenciados por el profesional social, para conocer las manifestaciones de la comunidad, en temas de su interés, reclamaciones, peticiones y demás requerimientos; el volante informativo de atención a la comunidad informó durante el proceso edificativo respecto al correo, número telefónico y sitio de atención a las informaciones y demás comunicaciones a presentar, por la comunidad de influencia directa de la obra. (ver anexo de volante informativo).

- **Atención a la comunidad de PQRS:**

Durante el desarrollo de la obra se recibieron siete (7) PQRS, las cuales fueron atendidas y cerradas a conformidad por cada uno de los querellantes, así: el 27 de enero de 2025, los Señores Alfredo Castro Reyes, Germán Castro Reyes y Manuel Sarmiento Rincón, solicitaron al Consorcio Cauce compensación económica por los árboles a talar en zona aferente a la obra constructiva, los cuales informaron son de su propiedad, al igual que los terrenos donde se encuentran; el 28 de marzo el Señor Jhon Freddy Gómez Gómez, reclama que por actividad de voladura averiaron una teja en la bodega roja de Almagrario y un

vehículo parqueado en el área, de propiedad de la Sociedad de Activos Especiales, con placas GJY- 645; en esta actividad explosiva, impacta una piedra el vidrio panorámico del vehículo XIJ-924, conducido por el Señor Feisal Díaz Pimiento, quien estaba parqueado en zona aferente a la obra constructiva; el 5 de mayo, la casa del Señor Jefferson Daniel Mejía Rodríguez, es impactada por una volqueta en tránsito, averiando la zona externa de su vivienda (reja metálica) ubicada en el barrio José Antonio Galán, casa 77A; el 9 de agosto un perro es accidentado, con maquinaria del Contratista, ocasionándole la muerte, debido a los traumas y golpes recibidos y el 16 de diciembre, con maquinaria amarilla del Contratista, se avería el vehículo de propiedad de Karen Natalia Álvarez Herrera, parqueado en zona lindante a la obra en construcción. (ver anexos y registro de PQRS)
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD	Atención a la comunidad en temas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias														
EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ACTIVIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de peticiones recibidas 7 / número de peticiones atendidas 7 * 100 = 100%	Atención a PQRS
Número de peticiones atendidas 7 / número de peticiones cerradas 7 * 100 = 100%	Cierre a reclamaciones recibidas
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro, recepción y seguimiento de PQRS, e Informes mensuales.

6.2. Proyecto de Información y Divulgación

2. Proyecto de Información y Divulgación	**PGS-6.2-19**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población que cubre las comunidades del área de influencia directa, a las autoridades locales, gremios, organizaciones, administración municipal, Concejo Municipal, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, vinculados con el desarrollo del proyecto. Mantener informada a la comunidad, Administración municipal, autoridades, entidades, sector comercial y comunidad del área de influencia directa del proyecto.	
TIPO DE MEDIDA	

CONTROL	X	PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	

IMPACTOS A MANEJAR

- Compromisos con la comunidad.
- Incremento temporal en los niveles de empleo.

ACCIONES DESARROLLADAS

Reuniones Informativas ordinarias y extraordinarias que requiera el desarrollo de la obra.

Cuando el desarrollo de la obra lo requirió, se realizaron las reuniones informativas de obra, para conocimiento de todos los actores sociales interesados en el proyecto del Consorcio Cauce, para la construcción de obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del Río de Oro en el sector de Centro Abastos, Bucaramanga.

En el desarrollo de la obra constructiva se programaron reuniones informativas con la comunidad de influencia directa de la obra para dar a conocer el avance del proyecto, atender peticiones, quejas, reclamaciones, entregar compensación por tala de árboles, conocer áreas de posible compensación forestal exigida para el proyecto y atender inquietudes varias de la comunidad del sector. (ver anexo de registro fotográfico)

Acciones de divulgación.

Acorde a lo establecido, en el campamento de la obra se entregó a quienes lo requirieron, el volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, para conocimiento de todos los interesados, igualmente, en zona aferente a la obra y por medios masivos de comunicación - correo electrónico y redes sociales – se informó el sitio de atención, correo electrónico y número telefónico para informar a todos los interesados. (ver anexo de volante informativo y registro fotográfico)

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Realizar las reuniones informativas de inicio, de avance, de finalización de la obra y las extraordinarias que se requieran
ACTIVIDAD 2	Invitar a las comunidades y actores sociales de la construcción de la obra
ACTIVIDAD 3	Distribución de comunicaciones (volantes, cartas, llamadas telefónicas, mensajes) para las invitaciones a las reuniones informativas

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ACTIVIDAD 1				X		X	X	X			X	X			X
ACTIVIDAD 2				X		X	X	X			X	X			X
ACTIVIDAD 3				X		X	X	X			X	X			X

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de reuniones informativas programadas 10 / número de reuniones realizadas 10 * 100 = 100%	Reuniones informativas efectuadas
Número de actores sociales invitados a las reuniones informativas 50 / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales 50 * 100 = 100%	Invitación a las reuniones informativas
Número de actores sociales asistentes a las reuniones informativas 50 / número de actores sociales invitados 50 * 100 = 100%	Actores sociales presentes en las reuniones informativas
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de reuniones, listados de asistencia, registro fotográfico y comunicaciones de convocatoria, entre otros documentos.

6.3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos

3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos							**PGS-6.3-20**
OBJETIVO DEL PROYECTO							
Registrar el estado físico de las construcciones e infraestructuras físicas que lo requieran, previo al inicio de las actividades constructivas a desarrollar. Cumplir los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.							
TIPO DE MEDIDA							
CONTROL	X	PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	
IMPACTOS A MANEJAR							
• Compromisos con la comunidad. • Conocimiento previo de los inmuebles que puedan ser objeto de intervención en la construcción de la obra.							
ACCIONES DESARROLLADAS							
Levantamiento de actas de vecindad: Conforme la obra lo requirió se efectuó el acta de vecindad de inicio y cierre a las áreas de entorno y vías por donde transitaron las volquetas y demás equipo requerido para el proceso constructivo por parte del Contratista. (ver anexo de registro de actas de vecindad) El 5 de mayo, la casa del Señor Jefferson Daniel Mejía Rodríguez, fue impactada por una volqueta en tránsito, averiando la zona externa de su vivienda (reja metálica) ubicada en el barrio José Antonio Galán, casa 77 A; se atendió la PQRS y se cerró a conformidad con el querellante. (ver anexos y registro de PQRS) **Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos**							

Inherente al estado físico de las áreas de predios y servicios públicos, una vez finalizada la construcción a desarrollar, se entregaron a conformidad del responsable del predio o infraestructura.

Levantamiento de actas de compromiso: Las actas de compromiso realizadas durante el desarrollo de la obra tuvieron lugar con los Señores Alfredo Castro y demás areneros del sector, para atender la compensación a lugar requerido por la tala de los cultivos en zona lindante a la obra, los cuales informaron eran de su propiedad. (ver anexo de actas de compromiso realizadas)

Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.

Durante el presente período no se presentaron actividades inherentes a este ítem.

LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Realizar visitas domiciliarias para informar la elaboración de las actas de vecindad
ACTIVIDAD 2	Entrega de volantes informativos de la elaboración de actas de vecindad
ACTIVIDAD 3	Elaboración de actas de vecindad (iniciales, de seguimiento y cierre)

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ACTIVIDAD 1							X	X							X
ACTIVIDAD 2							X	X							X
ACTIVIDAD 3							X	X							X

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad en el AID de la obra 2 / número de actas de vecindad realizadas 2 * 100 = 100%	Informar la elaboración de actas de vecindad
Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados 2 / número de actas de vecindad realizadas 2 * 100 = 100%	Entrega de información sobre la elaboración de actas de vecindad
Número de actas de vecindad realizadas 1 / número de actas de vecindad cerradas 1 * 100 = 100%	Cierre de actas de vecindad elaboradas

Atención de PQRS relacionadas con daño a infraestructura 1 = (# De quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios 1 / # de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) 1 *100 = 100%	Atención a PQRS, inherentes a afectaciones de predios
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de vecindad elaboradas, formatos de entrega de volantes, fichas socioeconómicas elaboradas e Informes mensuales.

6.4. Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)

4. Proyecto de recuperación del Derecho de la vía	**PGS-6.4-21**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Recuperar el derecho de vía para la ejecución de las obras. Evitar conflictos con las comunidades. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, para el progreso de estas tareas, este proyecto no aplica para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	

6.5. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

5. Proyecto de Cultura vial y participación comunitaria							**PGS-6.5-22**
OBJETIVO DEL PROYECTO							
Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con los trabajadores, comunidades educativas, población en general y líderes del AID.							
TIPO DE MEDIDA							
CONTROL		PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	
IMPACTOS A MANEJAR							
• Conflictos con la comunidad. • Incremento temporal en los niveles de empleo.							
ACCIONES DESARROLLADAS							
Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad El Contratista durante el desarrollo del proyecto, realizó formación mensual inherente a educación vial con los colaboradores de la obra, en temas varios para mejorar como usuarios de la vía y auxiliares de tráfico. **Diseño, elaboración y distribución de material informativo**							

Las tareas formativas con los colaboradores, en temas de información y orientación sobre movilidad en condiciones seguras con los trabajadores de la obra, acorde al ítem anterior. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD	Atención a la comunidad en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ACTIVIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones elaboradas 15 / número de informaciones entregadas 15 * 100 = 100%	Atención a PQRS
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de asistencia a reuniones y formaciones en temas viales e Informes mensuales.

6.6. Proyecto de Contratación de mano de obra

6. Proyecto de Contratación de mano de obra	**PGS-6.6-23**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID Evitar la migración de población foránea al AID, en tareas de vincularse al proyecto. Respaldar los compromisos generados con la comunidad para la construcción de la obra. Apoyar la mano de obra disponible conforme la información de la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización.	

TIPO DE MEDIDA							
CONTROL		PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	
IMPACTOS A MANEJAR							

- Compromisos con la comunidad del AID, para la construcción de la obra.
- Incremento temporal en los niveles de empleo.
- Apoyar población disponible en la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización.

ACCIONES DESARROLLADAS

Considerando que el CONSORCIO CAUCE contó con una planta de personal permanente de profesionales, operadores y conductores, para el ingreso a las áreas de intervención del proyecto, se tuvo en cuenta la mano de obra no calificada existente en el Municipio de Bucaramanga, área de influencia directa de la obra, preferiblemente.

El Contratista realizó la gestión a lugar para conocer la mano de obra disponible en la zona y por la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización, de personas y grupos alzados en armas, en el momento requerido y durante el desarrollo de la obra de construcción.

Cuando no existió personal con el perfil requerido y disponible en el área de influencia directa de la obra, el Contratista vinculó contractualmente el personal necesario para el desarrollo de la obra constructiva.

El área social, contó con la información atinente al número de personas contratadas para el desarrollo de la obra, residentes en el área local del municipio de Bucaramanga, durante el progreso de las tareas constructivas.

Proyecto de Contratación Mano de Obra

La mano de obra contratada y residente en el área de influencia del proyecto, se reportó durante el proyecto constructivo, al igual que el personal que aspiró a ser contratado para realizar labores en el proyecto, conforme la base de datos a manejar por el área social del Contratista, con personas mayores de edad, documento de identidad, procedencia y otros datos de interés del programa de generación de empleo. (ver anexo de mano de obra local vinculada al proyecto)

Capacitación del personal vinculado

Todas las personas vinculadas para laborar en el proyecto recibieron inducción en temas inherentes al trabajo a desarrollar, alcance de la obra, duración, misión, visión; protocolo durante los trabajos y diversos eventos a presentarse, temas ambientales y de SST (Seguridad y salud en el trabajo) y demás información general, inherente a las relaciones con la comunidad aledaña y del AID de la obra, en aras de no generar falsas expectativas en torno al proyecto; mensualmente los colaboradores de la obra recibieron información en temas de oficina de atención a la comunidad y fortalecimiento del valor de trabajar en equipo, compartir, tolerancia, afrontar adversidades, pensamiento lógico, tener una familia, volar, independencia, inteligencia, emprendimiento, agradecimiento, tomar decisiones, resiliencia, solidaridad, actitud positiva y respeto, para mejorar como personas, miembros de una familia, de una comunidad y como trabajadores del Consorcio. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, respecto a la mano de obra no calificada disponible para laborar en el proyecto
ACTIVIDAD 2	Informar en la reunión de inicio la vinculación de mano de obra no calificada del AID del proyecto

ACTIVIDAD 3	Recepción de hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto
ACTIVIDAD 4	Inducción en diversos temas del área social al personal vinculado para trabajar en la obra
ACTIVIDAD 5	Coordinación con la bolsa de empleo de la Alcaldía de Bucaramanga y Junta de Acción Comunal local, para la vinculación de mano de obra no calificada.

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ACTIVIDAD 1	X	X													
ACTIVIDAD 2															
ACTIVIDAD 3	X	X	X	X											
ACTIVIDAD 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ACTIVIDAD 5	X	X	X	X											

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
# De personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en área de influencia 21 / # total de personas registradas como mano de obra no calificada 25 * 100 = 84 %	Mano de obra local contratada para el proyecto
Registros afiliación de mano de obra 21 / registro en planillas de pago de seguridad social 21 * 100 = 100%	Pago seguridad social de trabajadores locales contratados
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de mano de obra local, laborando en la obra

6.7. Proyectos productivos (No aplica)

7. Proyectos productivos	**PGS-6.7-24**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la comunidad. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, ni se hallan asignados recursos para el progreso de estas tareas, este proyecto no aplica para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE	

LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

6.8. Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (no aplica)

8. Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural	**PGS-6.8-25**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Proteger el Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. Atender los compromisos con la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, este proyecto no aplica para la obra "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	

6.9. Proyecto de Gestión socio predial (no aplica)

9. Proyecto de Gestión socio predial	**PGS-6.9-26**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Mantener o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas por la ejecución de las obras. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, este proyecto no aplica para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	


ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS



Valla informativa de la obra en proceso constructivo en la margen derecha del Río de Oro, sector Centro Abastos de Bucaramanga



Volante Informativo de la oficina para la atención a la comunidad, ubicado en el campamento de la obra para conocimiento de los interesados en PQRS



Reunión con el líder comunitario y minero, Señor Alfredo Castro Reyes – PQRS No. 01



Elaboración del acta de vecindad de inicio, sobre el acceso a la obra, desde el barrio José Antonio Galán, con el Pte. de la JAC



Atención a PQRS Nos. 02 y 03, por afectación con piedra en Almagrario (teja termo acústica y vehículo de la SAE)



PQRS No. 04 del Señor Feisal Díaz Pimiento por averías a vehículo de placas XLJ-924 en parqueadero de Centro Abastos




Reja de acceso a la vivienda de propiedad del Señor Yefferson Daniel Mejía Rodríguez, averiada por volqueta de la obra, PQRS No. 5



Arreglo a reja afectada por volqueta de la obra a vivienda de propiedad del Señor Yefferson Daniel Mejía Rodríguez




Atención a PQRS No. 6 con el Señor Marcos Antonio Bobadilla Pereira, por afectación a mascota de su propiedad



Acta de compromiso realizada con el Señor Alfredo Castro Reyes, respecto a entrega de ocho viajes de material contemplados en acta de reunión del 9 de mayo de 2025



Realizar acta de compromiso con el señor Luis Enrique Rivas Vilarot, presidente de la JAC del barrio José Antonio Galán, de arreglo de la cancha del barrio a conformidad



Reunión informativa con participación de la comunidad del Barrio José Antonio Galán y ASOMINEROS, para intervenir áreas de ronda hídrica con especies vegetales de la comunidad



Reunión informativa de avance de obras en la sala de Juntas de Centro Abastos



Información de avance de la obra a los directivos de la Central de Abastos de Bucaramanga



Actividad formativa con los trabajadores del Consorcio Cauce, en temas varios de oficina de atención a la comunidad, seguridad vial y fortalecimiento de valores



Capacitación mensual a los trabajadores de la obra constructiva, en temas de atención a la comunidad, seguridad vial y fortalecimiento de valores



Capacitación mensual con los colaboradores de la obra constructiva de Centro Abastos en diferentes temas de interés empresarial



Capacitación mensual con los colaboradores de la obra constructiva de Centro Abastos en diferentes temas de interés empresarial



Actividad formativa con los trabajadores del Consorcio Cauce, en temas varios de oficina de atención a la comunidad, seguridad vial y fortalecimiento de valores



Capacitación mensual con los colaboradores de la obra constructiva de Centro Abastos en diferentes temas de interés empresarial

ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Volante: 01

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Cauce

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía Municipal, Personería Municipal, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)" DEL MUNICIPIO DE GIRÓN,** respecto a la oficina de atención a la comunidad, lo siguiente:

Dirección: Campamento de Obra en la Central de Abastos de Bucaramanga

Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m.

Número telefónico de contacto: : 6076159848

En este correo electrónico, dirección y número telefónico, se atienden las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias respecto a la obra constructiva del Consorcio Cauce.

MAYOR INFORMACIÓN

Contratista: CONSORCIO CAUCE

Profesional social: Tel: 6076159848 - 3115557728

Correo electrónico:: consorciocauce@gmail.com

ANEXO 3. ACTAS DE REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD

REUNIÓN CON COMUNIDAD, ACTA No. 01 – 31 – 01 – 2025

	ACTA DE REUNIÓN CONSORCIO CAUCE Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RA-OBRA-02)"	OB-F-19
		2/11/2021
		1
		1 de 3

N° DE ACTA	1		
DATOS GENERALES			
LUGAR	Barrio José Antonio Galán	FECHA	31/01/2025
HORA DE INICIO	2:40 p.m.	HORA DE FINALIZACIÓN	3:10 p.m.

SE ANEXA REGISTRO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE COMPLETO	Cédula de ciudadanía	Número telefónico	FIRMA
1				
2				
3				
4				

AGENDA

N°	TEMA	RESPONSABLE
1	Información técnica de la obra a efectuar por el Consorcio Cauce, en temas ambientales	Ingeniera Lissette Ximena Niño Carvajal. Especialista ambiental del Contratista
2	Intervención de la Comunidad	Señor Alfredo Castro Reyes, líder minero y comunal
3	Comunicación de la parte técnica del Consorcio Cauce	Ingenieros Santiago Serrano y Maira Alejandra Quintero, profesionales civiles del Contratista
4	Finalización de la reunión con el Señor Alfredo Castro Reyes	Alba Lucía Santos Rueda - profesional social del Contratista

DESARROLLO DE LA AGENDA


1	Por parte del Consorcio Cauce, inicia el encuentro la Ingeniera Lissette Ximena Niño Carvajal comunicando a los presentes, que dentro de la ejecucion del proyecto de Mitigación por la amenaza de inundación del Rio de Oro, margen derecho, es estrictamente necesario, llevar a cabo la tala de 15 individuos arboreos de los cuales 9 (nueve) árboles son frutales, los cuales se encuentran localizados en el area de influencia directa del proyecto, sobre la margen del Rio de Ora, y por lo tanto sobre espacio púbico, segun lo establece el POT, estos arboles cuentan con el trámite pertinente ante la CDMB, la actividadd de tala es enteramente necesariaa para dar cumplimiento al avance de la obra, así mismo se comunica que dentro del cumplimiento de la normatividad ambiental y la responsabilidad ambiental caracteristico del consorcio, se llevara a cabo la compensacion tal cual lo requiere la CDMB como Autoridad Ambiental.

2	El Señor Alfredo Castro Reyes, lider minero y comunitario del Barrio José Antonio Galán, informa que las áreas donde se hallan los 15 (quince) árboles sembrados por él, hace más de 40 años, por posesión, son de su propiedad, por tanto deben compensarlo económicamente por la tala que va a realizar el Contratista y solicita que un perito establezca el valor de cada uno de los individuos que se encuentran en el área para su pago.
3	Conforme el Señor Alfredo Castro Reyes comunica al Contratista que la zona donde se debe realizar la tala de árboles es de su propiedad y debe ser compensado económicamente, el área técnica civil del Contratista expone que dentro de la documentación entregada por el Señor Alfredo como titulo minero, su nombre no figura en la documentación allegada para la explotación del área, igualmente la zona establecida para el desarrollo de la obra de rehabilitación y recuperación de la margen derecha del Rio de Oro, por Consorcio Cauce, no afecta el area aprobada por la Agencia Nacional Minera en el Titulo de la Asociasion de pequeños mineros de Chimita, informacion evidenciada por medio de planos enseñados por el Contratista al Señor Castro .
4	Finalmente, la Señora Alba Lucia Santos Rueda, profesional Social del Contratista le informa al Señor Alfredo Castro Reyes, que el Consorcio Cauce, en la obra de rehabilitación y recuperación de la margen derecha del Rio de Oro, no va a intervenir áreas del titulo minero que presentó el Señor Castro y ya explicado por los Ingenieros Civiles al Señor Castro; respecto a la tala de árboles a efectuar se va a compensar conforme la normatividad ambiental a lugar, ya explicada por la Ingeniera Ambiental, actividad no establecida como compensación económica reclamada por el Señor Castro a quien agradece la asistencia a la actividad programada.


COMPROMISOS

1	No se establece ningún compromiso como resultado de la reunión entre el Contratista, Consorcio Cauce y el lider minero y comunitario, Señor Alfredo Castro Reyes

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO DE ASISTENCIA



CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES

CONSORCIO CAUCE

ASISTENCIA A REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

OBJETIVO

FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

ACTA No. 2. REUNIÓN INFORMATIVA DE AVANCE DE LA OBRA CON DIRECTIVOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA Y CDMB.

	ACTA DE REUNIÓN CONSORCIO CAUCE Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RA-OBRA-02)"	OB-F-19
		2/11/2021
		1
		1 de 7

N° DE ACTA	2		
DATOS GENERALES			
LUGAR	Salón de reuniones Centro Abastos y obra de rehabilitación y recuperación	FECHA	14/03/2025
HORA DE INICIO	9:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN	11:15 a.m.

SE ANEXA REGISTRO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE COMPLETO	Cédula de ciudadanía	Número telefónico	FIRMA
1				

2				
3				
4				

AGENDA

N°	TEMA	RESPONSABLE
1	Información de la actividad a desarrollar	Dr. Carlos Eduardo Quiroga Álvarez, Gerente Centro Abastos
2	Intervención del avance de la obra desarrollada por el Consorcio Cauce en zona aferente a Centro Abastos	Dr. Juan Carlos Reyes Nova, director CDMB
3	Información de la obra en desarrollo por el Consorcio Cauce	Ingeniero Diego Antonio López Santamaría
4	Presentación de inquietudes por parte de los participantes de la reunión informativa de avance de obras	Directivos de Centro Abastos Bucaramanga
6	Finalización de la reunión informativa de avance de obras del Consorcio Cauce	Dr. Juan Carlos Reyes Nova, director CDMB

DESARROLLO DE LA AGENDA

1	El Dr. Carlos Eduardo Quiroga Álvarez, Gerente de Centro Abastos, presenta un saludo a los asistentes e informa respecto a la actividad a desarrollar, consistente en conocer el avance de la obra de rehabilitación y recuperación que efectúa el Consorcio Cauce, con recursos de la CDMB en la margen derecha del Río de Oro, sector Centro Abastos.
2	El Dr. Juan Carlos Reyes Nova, director de la CDMB, comunica a los presentes, el avance de la obra desarrollada por el Consorcio Cauce, en la zona postrera del sector de Centro Abastos, consistente, como respuesta a la catástrofe ocurrida desde el año 2005, cuando se construyó un muro de gaviones para proteger el parque industrial, estructura que colapsó con ocasión de la erosión generada por el Río de Oro y la extracción minera en el área, modificando el lecho del río y profundizando su cauce; informa respecto al estado inicial de la infraestructura, describe las actividades desarrolladas e informa que el avance es del 33.5%,, diferente al 39.38% proyectado, por las lluvias presentadas en los meses de diciembre y enero, las cuales incrementaron el nivel del río e incidieron en el normal desarrollo de las actividades constructivas del Contratista.

3	El Ingeniero Diego Antonio López Santamaría, por el Consorcio Cauce, describe el desarrollo de las actividades a los presentes en el área de campo, en temas de construcción de un muro de gavión con malla triple torsión con recubrimiento en concreto, cimentado sobre un dentellón en ciclópeo, con una estructura trasversal adicional denominada espigón; relata que efectúan trabajos de replanteo, control y medición de obra, desmonte y limpieza, movimiento de tierras en zona contigua al Barrio José Antonio Galán; informa que el mayor volumen de obra se halla en la estructura antigua, la cual se halló totalmente colapsada y fué considerado el punto más vulnerable para la seguridad del Parque Industrial, ante fenómenos de inundación; las acciones efectuadas a la fecha han consistido en replanteo y medición de obra, desmonte y limpieza, retiro de basuras y escombros, excavación mecánica bajo agua, excavación en roca bajo agua, sobre acarreos, conformación de jarillón, suministro y colocación de concreto ciclópeo para dentellón, suministro y colocación de concreto 3000 psi para recubrimiento, suministro y colocación de concreto 2000 psi para solao, suministro y colocación de aceros de refuerzo, gaviones con malla triple torsión, suministro e instalación de tubería sanitaria de 2 " pasamuros o lloraderos, geotextil y demolición mecánica de estructura

4	Los directivos de la Central de Abastos, presentaron inquietudes varias, inherentes a la gestión que como gremio han desarrollado con la Gobernación de Santander y otras entidades locales, entre otras, las Alcaldías, Policía Nacional y CDMB, para minimizar los problemas del rio, ocasionados desde el año 2005, realizando reuniones empresariales para solventar situaciones varias con los vecinos y la comunidad minera, requiriendo acciones policivas con rondas y cámaras de seguridad, apoyando el esclarecimiento de robos, accidentes de tránsito e inseguridad en la zona, aportando como gremio para mejorar la seguridad; igualmente estar atentos, conforme pueden venir nuevas construcciones en el área y como entidad, deben tomar las acciones a lugar para tener seguridad y protección a la infraestructura de la Central de Abastos de Bucaramanga.
5	El Dr. Juan Carlos Reyes Nova, una vez agotada la agenda programada para esta actividad informativa, agradece a todos los presentes la asistencia a la reunión de avance de la obra en desarrollo por el Consorcio Cauce.
COMPROMISOS	
1	No se realizó ningún compromiso por parte de los asistentes a la reunión informativa de avance de la obra en desarrollo por el Consorcio Cauce.
REGISTRO FOTOGRÁFICO	




CDMB









REGISTRO DE ASISTENCIA

CDMB	CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES F-115			CONSORCIO CAUCE
	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 1 de 1	

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RA-OBRA-02)"

ASISTENCIA A REUNIÓN CON ENTIDADES

OBJETIVO	FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN
Reunión de seguimiento para la obra de MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS	Viernes 14 de marzo de 2025, 9:00 a.m., Centro Abastos

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Andres C. Ramirez Burgos	GAS Prestakche	1097303310	3012775918		
2	Jhon Freddy Gomez C.	Almagrario	91488231	3168631172		
3	Juan Gabriel Villabona R.	Centro Abastos	1.098.708.330	3112200610		
4	Zayury Bautista	Centroabastos	63.555.140	3144214988		
5	Ismael Maldonado	Centroabastos	1100884109	3102166861		
6	Humberto Ibañez	Junta D. Local	91235699	3175161281		
7	Victor Eduardo Ulloa H.	J. D. CENTROABASTOS LC	13946962	3158857193		
8	Jeyson Steven Yanez	Centroabastos	1098379500	3103203974		

CDMB	CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES F-115			CONSORCIO
	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 1 de 1	

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RA-OBRA-02)"

ASISTENCIA A REUNIÓN CON ENTIDADES

OBJETIVO	FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN
Reunión de seguimiento para la obra de MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS	Viernes 14 de marzo de 2025, 9:00 a.m., Centro Abastos

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	José Orlando Albarracín	Contratista 3	91.499.520	3158731654		
2	[illegible]	Contratista 2	63395220	3123551214		
3	DIAG LOPE Santamaría	Contratista 2	13861.054	3125924466		
4	Alba Lucía Suarez Pinzón	Contratista 3	63502660	3105332128		
5	Santiago Serrano Trujillo	Contratista	1098822060	3165344902		
6	Mayra Alejandra Quintero	Contratista	1098851315	3012954492		
7	CARLOS A. DIAZ	CDMB	91.496.599	3167500000		
8	Ciudad RL	CP M	1098663372	3166684966		

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Teléfono: 6976159848 - 3115567728
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

CDMB	CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES F-115			CONSORCIO
	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 1 de 1	

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RA-OBRA-02)"

ASISTENCIA A REUNIÓN CON ENTIDADES

OBJETIVO	FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN
Reunión de seguimiento para la obra de MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS	Viernes 14 de marzo de 2025, 9:00 a.m., Centro Abastos

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Gustavo Bayona C	Centro abasto	1113400	3056605		
2	Luis C Gamboa G	Contratista	91.2[illegible]76	3157387572		
3	Luis F Flórez C	Centro Abastos	91292009	3137735603		
4	Diego Hernán	Centroabastos	1095925603	3183350320		
5	José A. Villabona B	Centro Abastos	91151128	3158800[illegible]		
6	Jaime C Cisneros Bustos	Parque Industrial	2743285	3182822216		
7	Sharon Pinto Muñoz	Rambal SAS BIC	91345472	3204495466		
8	CLAUDIA NIÑO	FRESKALECHE SAS	37547017	3012317376		

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Teléfono: 6976159848 - 3115567728
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES
F-115

Revisión: 00 | Fecha de revisión: Julio de 2019 | Página 1 de 1

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RA-OBRA-02)"

ASISTENCIA A REUNIÓN CON ENTIDADES

OBJETIVO	FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN
Reunión de seguimiento para la obra de MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS	Viernes 14 de marzo de 2025. 9 a.m. Centro Abastos

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Silvia Catalina Rincón	Centroabastos	1058876945	3188674162		
2	Giovanny Arciniegas	Rambal	91492794	3212050200		
3	Ignacio Páez Cadena	Comidi	13839632	3167422466		
4	Digna Marcela Ortiz	interventoría	1053333200	3138928788		
5	Paula Juliana Tarazón N.	Interventoría	1095930165	3044221944		
6	Carlos Hernandez	interventoria	91390859	3125516915		
7	Alfonso Penalozo B	Centroabastos SA	91390859	3182790190		
8	Diana Gp. Guerrero C	@CENTROABASTOS	63511029	3174813297		

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Teléfono: 6076150845 - 3115557728
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES
F-115

Revisión: 00 | Fecha de revisión: Julio de 2019 | Página 1 de 1

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RA-OBRA-02)"

ASISTENCIA A REUNIÓN CON ENTIDADES

OBJETIVO	FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN
Reunión de seguimiento para la obra de MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS	Viernes 14 de marzo de 2025. 9 a.m. CDMB Alfredo

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Carlos E Olivares	Centroabastos	91489970	3182703197		Gerente General Centro Abastos
2	Alfredo Alfredo	Centroabastos	91208548	3183121742		
3	Ricardo Andrade	Centroabastos	1090227165	3156165100		
4	Alberto Flórez Cano	Centroabastos	1098655739	3184491279		
5	Juan Camilo Reyes Nova	CDMB	91493483	6346700		Director CDMB
6	Jesus Evelio Sánchez	CDMB	1053376208	3207050189		
7	Ivan Espinosa	Centroabastos	91274648	3168142276		
8	Juan Carlos Villabona	Centroabastos	91274648	3102529012		

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Teléfono: 6076150845 - 3115557728
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

ACTA No. 3. REUNIÓN INFORMATIVA DE AVANCE DE LA OBRA CON EL SEÑOR ALFREDO CASTRO REYES, LÍDER COMUNAL Y MINERO DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN.

	ACTA DE REUNIÓN CONSORCIO CAUCE Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RAOBRA-02)"	OB-F-19
		2/11/2021
		1
		1 de 3

N° DE ACTA	3		
DATOS GENERALES			
LUGAR	Barrio José Antonio Galán	FECHA	28/03/2025
HORA DE INICIO	10:45 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN	11:05 a.m.

REGISTRO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE COMPLETO	Cédula de ciudadanía	Número telefónico	CARGO
1	ALFREDO CASTRO REYES	91.175.656	3223970312	LÍDER COMUNAL MINERO - BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN
2	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	1.098.822.060	3165349902	INGENIERO RESIDENTE II CONSORCIO CAUCE
3	MARTÍN PEÑARANDA BOTELLO	91.236.893	3156513352	MAESTRO DE OBRA CONSORCIO CAUCE
4	ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA	63.302.660	3115557728	PROFESIONAL SOCIAL CONSORCIO CAUCE

AGENDA

N°	TEMA	RESPONSABLE
1	Saludo y presentación del objetivo de la reunión con el Señor Alfredo Castro Reyes	Alba Lucía Santos Rueda - profesional social del Consorcio Cauce
2	Comunicación de la parte técnica civil del Consorcio Cauce	Ingeniero Santiago Serrano Trujillo
2	Intervención del representante del sector minero y la comunidad del Barrio José Antonio Galán	Señor Alfredo Castro Reyes
4	Finalización de la reunión con el Señor Alfredo Castro Reyes	Alba Lucía Santos Rueda - profesional social del Consorcio Cauce

DESARROLLO DE LA AGENDA

1	Por el Consorcio Cauce, la Profesional Social, Señora Alba Lucía Santos Rueda, presenta un saludo al Señor José Alfredo Castro Reyes, comunica sobre los asistentes y el objetivo de la reunión, cual es llegar a un acuerdo para intervenir áreas de ronda de río establecidas para la obra en proceso constructivo, inherente a la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de Oro en el municipio de Bucaramanga, contratada por la CDMB.
2	Por el Consorcio Cauce, el Ingeniero Santiago Serrano Trujillo comunica al Señor Alfredo Castro Reyes, conforme la obra de mitigación por la amenaza de inundación del Río de Oro, margen derecho, que en áreas de la ronda del río se requiere avanzar en una zona donde se encuentran especies vegetales, las cuales se contempla realizar el trasplante de las mismas a donde el Señor Castro Reyes considere, o la compensación con actividades para beneficio de la comunidad del sector minero, teniendo en cuenta que no está contemplado para el proyecto retribución económica alguna en este caso, dentro del Contrato establecido por el Consorcio Cauce y la autoridad ambiental, sólamente está establecida la compensación forestal; el Consorcio Cauce expone al Señor Castro Reyes, que dentro de la documentación entregada como título minero al Consorcio Cauce, una vez finalicen las obras, pueden continuar con las tareas mineras que mantienen en el área; finalmente, el Ingeniero Serrano Trujillo solicita al Señor Castro Reyes, comentar la situación planteada por el Consorcio Cauce a los demás líderes mineros y comunidad del sector, para que el lunes 31 de marzo, pueda tener una respuesta de la comunidad y avanzar con el proceso constructivo en la zona de ronda de río, donde se encuentran las especies vegetales.
3	El Señor Alfredo Castro Reyes, líder minero y comunitario del Barrio José Antonio Galán, informa al Consorcio Cauce, que las áreas donde se hallan las especies vegetales, son de su propiedad por posesión, sembrados realizados por él, quien habita en el área hace 43 años, por tanto deben compensarlo económicamente por estos sembrados y solicita al Contratista un perito que establezca el valor de las especies vegetales para su pago; informa que de no tener esta compensación económica, pueden proceder con los líderes del área con acciones contra los equipos y maquinaria que el Consorcio Cauce mantiene en el área.
4	Finalmente, la Señora Alba Lucía Santos Rueda, profesional Social del Contratista le informa al Señor Alfredo Castro Reyes, que el Consorcio Cauce, en la obra de rehabilitación y recuperación de la margen derecha del Río de Oro, no cuenta con recursos para la compensación económica de las matas de cacao, ubicadas en la ronda de río, sino el trasplante de las mismas y la compensación forestal autorizada por la entidad contratante CDMB - y con tareas de responsabilidad social con maquinaria para beneficio de la comunidad, en aras de mantener buenas relaciones de vecindad con la comunidad del barrio José Antonio Galán y agradece al Señor Alfredo Castro Reyes la asistencia a la reunión programada, esperando contactarlo el lunes 31 de marzo para conocer la razón a la situación planteada en esta reunión.
COMPROMISOS	
1	No se establece ningún compromiso como resultado de la reunión entre el Contratista, Consorcio Cauce y el líder minero y comunitario, Señor Alfredo Castro Reyes.
REGISTRO FOTOGRÁFICO	



ACTA No. 4. REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN Y LÍDERES DEL SECTOR

	ACTA DE REUNIÓN CONSORCIO CAUCE Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RAOBRA-02)"	OB-F-19 2/11/2021 1 1 de 4

N° DE ACTA	4		
DATOS GENERALES			
LUGAR	Barrio José Antonio Galán	FECHA	2/04/2025
HORA DE INICIO	11:50 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN	12:10 p.m.

REGISTRO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE COMPLETO	Cédula de ciudadanía	Número telefónico	CARGO
1	LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT	74.849.561	3115109792	PTE JAC - BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN
2	CARMEN ALICIA GIL MURCIA	37.928.271	3163927639	LÍDER JAC BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN
3	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	1.098.822.060	3165349902	INGENIERO RESIDENTE II CONSORCIO CAUCE

4	ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA	63.302.660	3115557728	PROFESIONAL SOCIAL CONSORCIO CAUCE

AGENDA		
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**
1	Saludo y presentación del objetivo de la reunión con el Luis Enrique Rivas Vilarot	Alba Lucía Santos Rueda - profesional social del Consorcio Cauce
2	Intervención del presidente de la JAC del Barrio José Antonio Galán	Señor Luis Enrique Rivas Vilarot
3	Comunicación de la parte técnica civil del Consorcio Cauce	Ingeniero Santiago Serrano Trujillo
4	Finalización de la reunión con el Señor Luis Enrique Rivas Vilarot	Alba Lucía Santos Rueda - profesional social del Consorcio Cauce

DESARROLLO DE LA AGENDA	
1	Por el Consorcio Cauce, la Profesional Social, Señora Alba Lucía Santos Rueda, presenta un saludo al Señor Luis Enrique Rivas Vilarot y Carmen Alicia Gil Murcia, comunica a los líderes comunitarios sobre los asistentes y el objetivo de la reunión, cual es realizar el acta de vecindad de la vía de acceso a la obra en proceso constructivo, inherente a la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de Oro en el municipio de Bucaramanga, contratada por la CDMB, conforme van a ingresar volquetas sencillas a traer materiales de bolo requeridos en la construcción en progreso por el Consorcio Cauce.
2	El Señor Luis Enrique Rivas Vilarot comunica al Consorcio Cauce que, para utilizar la vía de acceso a la obra constructiva, la JAC del Barrio José Antonio Galán requiere colaboración para acopiar material en la cancha del barrio, con el cual se va a mejorar el piso y la salida de las aguas que se están empozando en algunos puntos, para beneficio de todos los residentes del sector. También solicita que se tengan en cuenta unas hojas de vida de residentes del barrio, y de esta forma generar empleo para la comunidad del área.
3	El Ingeniero Santiago Serrano comunica al Señor Luis Enrique Rivas Vilarot que el material solicitado es factible entregárselo, se le puede acopiar en el área de la cancha del barrio, para su posterior adecuación por parte de los líderes de la JAC del Barrio José Antonio Galán; respecto a las hojas de vida, para generar el trabajo de la comunidad del sector, siempre y cuando sean buenos trabajadores, puede allegarlas al Contratista de la obra, para su estudio y evaluación, conforme el perfil requerido es exigente por las condiciones del clima, del área de la obra y el desarrollo de la construcción.
4	Finalmente, la Señora Alba Lucía Santos Rueda, profesional Social del Contratista agradece a los líderes comunales del Barrio José Antonio Galán su disponibilidad para atender la reunión para elaborar el acta de vecindad de la vía, de la cual se efectuó el registro fotográfico a lugar requerido para este documento.

COMPROMISOS	
1	Por el Consorcio Cauce, acopiar el material solicitado por los líderes comunitarios del Barrio José Antonio Galán en la cancha del sector, el cual va a ser adecuado por la Junta de Acción Comunal del barrio para mejorar esta área.

REGISTRO FOTOGRÁFICO











ACTA No. 5. REUNIÓN INFORMATIVA CON LA COMUNIDAD DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN Y ASOMINEROS, PARA INGRESAR A ÁREAS DE ESPECIES ARBÓREAS UBICADAS EN RONDA DE RÍO, REQUERIDAS PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN.

	ACTA DE REUNIÓN CONSORCIO CAUCE Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RAOBRA-02)"			OB-F-19
				2/11/2021
				1
				1 de 7
N° DE ACTA	5			
DATOS GENERALES				
LUGAR	Campamento de obra, Barrio José Antonio Galán		FECHA	9/05/2025
HORA DE INICIO	10:20 a.m.		HORA DE FINALIZACIÓN	12:10 p.m.
REGISTRO DE ASISTENCIA (VER ANEXO DE ASISTENCIA)				
N°	NOMBRE COMPLETO	Cédula de ciudadanía	Número telefónico	CARGO

AGENDA				
N°	**TEMA**		**RESPONSABLE**	
1	Saludo y presentación de los asistentes		Alba Lucía Santos Rueda - profesional social del Consorcio Cauce	
2	Intervención del Ingeniero Residente de la obra de rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de Oro		Ingeniero Diego Antonio López Santamaría - Consorcio Cauce	
3	Información de los títulos mineros y otros temas por el Ingeniero Auxiliar		Ingeniero Santiago Serrano Trujillo - Consorcio Cauce	
4	Intervención de la CDMB, respecto al contrato desarrollado con el Contratista Consorcio Cauce		Ingeniero Carlos Daniel Gómez por la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga	
5	Información del presidente de la JAC del Barrio José Antonio Galán		Luis Eduardo Rivas, Pte. JAC del Barrio José Antonio Galán	
6	Información de la comunidad de ASOMINEROS - areneros de la zona lindante a la obra		Alfredo Castro Reyes, líder de ASOMINEROS	
7	Comunicación de la Policía Nacional		Alfredo Castro Reyes, líder de ASOMINEROS	
8	Información de la Interventoría - Consorcio Centro Abastos		Ingeniera Diana Edith Contreras	
9	Finalización de la reunión		Alba Lucía Santos Rueda - profesional social del Consorcio Cauce	
DESARROLLO DE LA AGENDA				
1	Por el Consorcio Cauce, la Profesional Social, Señora Alba Lucía Santos Rueda, presenta un saludo a los 21 asistentes a la reunión convocada, entre ellos la comunidad de ASOMINEROS, el presidente de la JAC del Barrio José Antonio Galán, la CDMB, la Interventoría Consorcio Centro Abastos, la Policía Nacional, la Seguridad de Centro Abastos y los profesionales civiles, ambientales y sociales presentes por el Consorcio Cauce e informa el objetivo de la reunión, cuál es aclarar con la comunidad tres temas, entre ellos el ingreso de las volquetas a la zona de obras desde el barrio José Antonio Galán, el material solicitado acopiar en la cancha del barrio y el retiro de las especies vegetales para avanzar con el desarrollo de la obra de rehabilitación y mitigación de la margen derecha del río de Oro.			
2	El Ingeniero Diego Antonio López Santamaría, residente del Consorcio Cauce comunica a los asistentes el desarrollo de la obra de rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de Oro, contrato efectuado con la CDMB, conforme el Consorcio Cauce ganó una licitación para la construcción en desarrollo, la cual no cuenta con recursos económicos para comprar especies vegetales halladas en áreas de ronda de río, sobre terrenos públicos sobre los cuales se debe intervenir para el avance de la obra y de esta forma no afectar el cronograma establecido ante la entidad contratante, la CDMB.			

3	El Ingeniero Santiago Serrano del Consorcio Cauce, comunica a los presentes, respecto a la documentación existente en el Ministerio de Minas, donde se encuentran dos títulos mineros en la zona de obras, dentro de los cuales las personas reclamantes para desarrollar estas tareas y presentes en esta reunión (ASOMINEROS) no se encuentran registradas en ninguno de ellos; igualmente las áreas a intervenir para la obra de rehabilitación y recuperación, una vez finalicen van a quedar para la comunidad del sector en mejores condiciones para el progreso de las tareas mineras que efectúan y presenta los planos de las áreas a intervenir para el progreso de la obra; comenta el Ingeniero Serrano respecto a la solicitud del Señor Luis Enrique Rivas, presidente de la JAC del Barrio José Antonio Galán, de acopiar material en la cancha del barrio para el mejoramiento de la misma, actividad que no se pudo llevar a cabo, conforme la comunidad lindante al área deportiva no permitió el descargue del material, por tanto, solicita a los presentes, ponerse de acuerdo al respecto; finalmente, sobre las especies vegetales halladas en la ronda de río informa al Señor Alfredo Castro Reyes, reclamante de las mismas, que no se van a pagar, conforme no existen recursos dentro del contrato establecido con la CDMB para el pago de las mismas y solicita llegar a un acuerdo para trasplantarlas, compensarlas con otras especies arbóreas, horas máquina o materiales que requiera para beneficio de la comunidad del sector.
4	El Ingeniero Carlos Daniel Gómez en representación de la CDMB, informa a los presentes, que el Contrato efectuado con la empresa que efectúa las obras de rehabilitación y recuperación de la margen derecha del Río de Oro, cumplió con los requisitos establecidos para la licitación efectuada con la licencia ambiental a lugar, con unos tiempos de duración los cuales deben acatarse y no deben ser objeto de demoras, conforme la resolución No. 1194 de 2009, donde debe existir el aislamiento de viviendas, sembrados y negocios a 30 metros de las zonas de amenaza, de ronda de río, espacios públicos con los cuales cuenta el estado para desarrollar las obras requeridas en zonas lindantes a ríos, crecientes hídricas que en ocasiones reclaman obras especiales y pertinentes como las que se están efectuando en este momento; solicita a la comunidad de mineros del sector, conciliar lo necesario con el Contratista de obra, para no demorar el avance de las tareas constructivas en progreso.
5	El Señor Luis Enrique Rivas, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio José Antonio Galán, comunica a los presentes que la cancha donde solicitó el acopio de´10 viajes de material por parte del Contratista, Consorcio Cauce, debe continuar realizándose para el mejoramiento de la misma en la cual piensa realizar arreglos para beneficio de los deportistas de la comunidad; comunica al Contratista que en lo posible, cuando tengan disponibilidad del bocato, hacer extensión del material y de esta manera facilitar el desarrollo de las tareas de mejora a efectuar; finalmente solicita al Contratista, tener en cuenta la mano de obra de la comunidad del sector para las tareas en desarrollo, cuando requieran personal y cumplan con los requisitos exigidos para ser contratados.
6	El Señor Alfredo Castro Reyes, líder minero de la zona lindante a la obra de rehabilitación y recuperación comunica a los presentes que las especies vegetales fueron sembradas por él y son el sustento de su familia, por tanto, reclama que deben ser canceladas por la empresa que desarrolla las obras de rehabilitación y recuperación en la zona.
5	El Agente Óscar Ricaurte de la Policía Nacional, comunica a los presentes, respecto a acciones como quemar volquetas u otra maquinaria, cobros para ingresar o salir volquetas del área de obras, son consideradas delitos, para que se abstengan de desarrollarlas; igualmente solicita al Señor Alfredo Castro Reyes, buscar una forma de conciliar con la empresa contratista, Consorcio Cauce, para compensar las especies vegetales que reclama son de su propiedad y que se hallan en zonas de espacio público para el normal desarrollo de las obras contratadas por la CDMB, conforme no cuentan con dineros para el pago de las especies vegetales que reclama.

5	La Interventoría Consorcio Centro Abastos informa a la comunidad minera presente, respecto al cobro de las especies vegetales halladas en la zona de obras, que no hay recursos económicos para la compra, conforme no existe el rubro presupuestal y están en zona de ronda de río, espacio público para el normal desarrollo de la obra en proceso constructivo y solicita al Señor Alfredo Castro Reyes, reconsiderar su petición para que puedan compensarse con la siembra de otras especies en áreas donde disponga al final de la obra o con tareas que la empresa Contratista se halle haciendo en obra, para beneficio de la comunidad del sector.
4	Finalmente, la Señora Alba Lucía Santos Rueda, profesional Social del Contratista agradece al presidente de la JAC del Barrio José Antonio Galán, líderes mineros, Policía Nacional, Seguridad de Centro abastos, CDMB, Interventoría y profesionales del Contratista Consorcio Cauce, la atención y tiempo brindado para llegar a buen acuerdo respecto al objetivo por el cual se convocó la presente reunión informativa.
COMPROMISOS	
1	Por el Consorcio Cauce, acopiar diez viajes de material fino para el mejoramiento de la cancha del sector, acordados entregar con el Señor Luis Enrique Rivas, presidente de la JAC del Barrio José Antonio Galán. Por el Consorcio Cauce, entregar ocho viajes de material durante dos meses al Señor Alfredo Castro Reyes, en compensación por las especies vegetales ubicadas en espacios públicos de la ronda del Río de Oro. Por el Señor Alfredo Castro Reyes, líder minero, se compromete a no cobrar nada en las zonas de la obra, requeridas para las tareas de rehabilitación y recuperación del Río de Oro, en desarrollo por el Consorcio Cauce
REGISTRO FOTOGRÁFICO	











REGISTRO DE ASISTENCIA

CDMB	CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES F-115			CONSORCIO CAUCE
	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 1 de 1	

CONSORCIO CAUCE
Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RA-OBRA-02)"

ASISTENCIA A REUNIÓN INFORMATIVA

OBJETIVO	FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN
Reunión informativa para la obra de MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS	Viernes 9 de mayo de 2025; 10:00 a.m., Obra Consorcio Cauce - Centro Abastos Bucaramanga

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Ana Milu Pereira P.	Alonsoreco	28545726	3138128886		
2		Consorcio Centroabastos	33369763	3508022		
3	Enrice Hernandez	Centroabastos	93702314	3125570315		
4	Carlos David Gomez	CDMB	1098764673	3157293166		
5	Martin Peñaranda Botello	Contratista	91236893	3156513352		
6	Oscar Ricardo Pineda	Policia Nacional	80720-035	3176796144		
7	Carlos Jaimes	Policia	1098616752,	3195816464		

CDMB

CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES F-115

Revisión: 00 | Fecha de revisión: Julio de 2019 | Página 1 de 1

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RA-OBRA-02)"

ASISTENCIA A REUNIÓN INFORMATIVA

OBJETIVO	FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN
Reunión informativa para la obra de MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS	Viernes 9 de mayo de 2025, 10:00 a.m., Obra Consorcio Cauce - Centro Abastos Bucaramanga

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Juan de Dios Garcia	consorcio CAUCE	91079903	3125070958	Juan de Dios	
2	Diego Alfredo Lopez	Consorcio Cauce	13'061.031	3123924446		Residente
3	Yineth Pumarejo	Centroabastos	37709241	3218291338		
4	Hector Manuel Sarabia	Asonigalan	91/153916	3243982338		
5	Luis Eduardo Rivas Villamizar	Pla Trac SJAG	74849561	3115109372		
6	Lizeth Vargas	Consorcio Cauce	63393720	3123552114		
7	Daniela Hernandez Perez	Centroabastos	1098370897	3165753410		

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Teléfono: 6076159848 - 3115557728
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

CDMB

CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES F-115

Revisión: 00 | Fecha de revisión: Julio de 2019 | Página 1 de 1

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (RA-OBRA-02)"

ASISTENCIA A REUNIÓN INFORMATIVA

OBJETIVO	FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN
Reunión informativa para la obra de MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS	Viernes 9 de mayo de 2025, 10:00 a.m., Obra Consorcio Cauce - Centro Abastos Bucaramanga

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Mayra Alejandra Quintero Delgado	Contratista - Consorcio Cauce	1095891315	3022932492		-
2	Santiago Serrano Trujillo	contratista Consorcio Cauce	1098822060	3165549702		
3	Alba Lucia Sarmiento Rueda	C CAUCE	63302662	3115773728		
4	Luis Alfredo Colace Perez	Asesor	5721842	3167298213	Luis Correa	
5	German Castro Reyes	Asonigalan	5648854	3209426413	German Castro	
6	Libardo Rojas	Asonigalan	91777114	3223236825	Libardo Rojas	
7	Alfredo Castro Reyes	Asonigalan	91/175656	3123910312	Alfredo Castro	

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Teléfono: 6076159848 - 3115557728
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

ANEXO 4. REGISTRO DE PQRS PRESENTADAS EN EL PROYECTO

CDMB | REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS. F-111 | Revisión: 00 | Fecha de revisión: junio de 2019 | Página 1 de 1 | CONSORCIO

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACION	MUNICIPIO	ASUNTO	MÉTODO DE RECEPCIÓN					LUGAR RECEPCIÓN	RECIBIDA POR	REMITIDA A	ESTADO		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CE	CO	OFICINA/ OBRA/OTRO			A	C		
27	01	2025	01 27/01/2025			X		Tres personas (Alfredo y Germán Castro Reyes y Manuel Sarmiento Rincon	91.175.656 de Girón, 91.183.916 de Girón y 5.645.854 de Girón - ciberdaniela09 @hotmail.com	Bucaramanga	Solicitan compensación económica por los árboles a talar para la construcción de la obra de rehabilitación y recuperación.				X		Oficina	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	El viernes 14 de febrero, por correo electrónico se envía respuesta a PQRS No. 01	El viernes 31 de enero de 2025, se realiza reunión informativa de la obra con el Señor Alfredo Castro Reyes y el viernes 14 de febrero, se entrega por correo electrónico comunicación de respuesta a la PQRS instaurada. (ver anexo de acta y comunicación de respuesta)
28	03	2025	02 28/03/2025			X		Jhon Fredy Gómez Gómez (director Almagrario – Centro abastos)	91.483.237 de Bucaramanga - jfbgomez@almagrario	Bucaramanga	Informa que se averió una teja termoacustica de 6 metros por una piedra que venía de la obra del Consorcio Cauce	X					Almagrario	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	El viernes 28 de marzo, se realiza el cierre a conformidad con el Señor Jhon Fredy Gómez Gómez, director de Almagrario conforme la teja averiada fue restablecida por el Consorcio Cauce	El viernes 28 de marzo se procede a realizar el restablecimiento de la teja averiada en la bodega roja de Almagrario

SIGLAS
TIPO DE SOLICITUD: P-Petición, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
METODO DE RECEPCION: P-Personal, T-Telefónico, B-Buzón, CE- Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
ESTADO: A-Abierto, C-Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Teléfono: 6075189040 - 3115557725
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

CDMB

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS.
F-111

Revisión: 00 | Fecha de revisión: junio de 2019 | Página 2 de 1

CONSORCIO

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACION	MUNICIPIO	ASUNTO	MÉTODO DE RECEPCIÓN					LUGAR RECEPCIÓN	RECIBIDA POR	REMITIDA A	ESTADO		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CE	CO	OFICINA/ OBRA/OTRO			A	C		
26	03	2025	03 26/03/2025			X		Jhon Fredy Gómez Gómez (director Almagrario – Centro abastos)	91.468.237 de Bucaramanga - /bgomez@almagrario	Bucaramanga	informa que como consecuencia de la caída de una piedra que venía de obra Cauce, se averió un vehículo de la sociedad de activos especiales con placas GIY-645 de Girón	X					Almagrario	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	Se realiza por parte del Consorcio Cauce el restablecimiento a lucer de las partes del vehículo averiado	Almagrario, acorde a los arreglos realizados al vehículo de la sociedad de activos especiales, recibe a conformidad la actividad de arreglo efectuada por el Consorcio Cauce y cierra el requerimiento realizado el día 2 de junio de 2025
26	03	2025	04 26/03/2025			X		Feisal Diaz Pimiento – conductor de vehículo de placas XLJ - 924	C.C. No. 1.096.385380 – Tel: 3114587764	Bucaramanga	Relata que, como consecuencia de la caída de una piedra de la obra del Consorcio Cauce, esta cae sobre el panorámico de su vehículo de trabajo, Camión Furgón XLJ-924; solicita la reparación para el trabajo que desarrolla en Centro Abastos, como conductor.	X					Parqueadero Centro Abastos	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	El Consorcio Cauce realiza el restablecimiento del vidrio panorámico afectado al vehículo del Señor Feisal Diaz Pimiento.	El viernes 28 de marzo de 2025, el Señor Feisal Diaz Pimiento recibe a conformidad el arreglo realizado por el Consorcio Cauce, al vidrio Panorámico, afectado al vehículo que está al servicio de Centro Abastos de Bucaramanga

SIGLAS
TIPO DE SOLICITUD: P-Petición, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
METODO DE RECEPCION: P-Personal, T-Telefónica, B-Buzón, CE- Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
ESTADO: A-Abierto, C-Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Teléfono: 6076169345 – 3115587725
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

CDMB

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS.
F-111

Revisión: 00 | Fecha de revisión: junio de 2019 | Página 3 de 1

CONSORCIO

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACION	MUNICIPIO	ASUNTO	MÉTODO DE RECEPCIÓN					LUGAR RECEPCIÓN	RECIBIDA POR	REMITIDA A	ESTADO		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CE	CO	OFICINA/ OBRA/OTRO			A	C		
5	05	2026	05 5/05/2026			X		Yefferson Daniel Mejia Rodriguez	1.092.003.801 de Bucaramanga Tel: 3185217097	CASA 77 A Barrio José Antonio Galán	El Señor Yefferson Daniel Mejia Rodriguez comunica al Consorcio Cauce que una volqueta de la obra, golpea la fachada de la vivienda, averiando la puerta de acceso, situación que le impide ingresar a su vivienda; reclama el arreglo inmediato de la puerta con reja afectada.	X					X	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	El Consorcio Cauce le informa al Señor Mejia Rodriguez que procede a arreglar el daño a la mayor brevedad posible para que pueda acceder a su inmueble	El martes 6 de mayo el Consorcio Cauce informa al Señor Yefferson Daniel Mejia Rodriguez que fue arreglado el acceso a la vivienda afectado; el señor Mejia recibe a conformidad el arreglo realizado y cierra el requerimiento interpuesto al Contratista

SIGLAS
TIPO DE SOLICITUD: P-Petición, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
METODO DE RECEPCION: P-Personal, T-Telefónica, B-Buzón, CE- Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
ESTADO: A-Abierto, C-Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Teléfono: 6076199048 - 3115857725
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

CDMB

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS
F-111

Revisión: 00 | Fecha de revisión: junio de 2019 | Página 4 de 1

CONSORCIO

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACION	MUNICIPIO	ASUNTO	NÉTODO DE RECEPCIÓN					LUGAR RECEPCIÓN	RECIBIDA POR	REMITIDA A	ESTADO		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CE	CO	OFICINA/ OBRA/OTRO			A	C		
9	05	2025	06 9/05/2025			X		Marcos Antonio Bobadilla Pereira	C.C. No. 91.513.564 de Bucaramanga Barrio José Antonio Galán Tel: 3161076497	Bucaramanga	El Señor Marcos Antonio Bobadilla Pereira informa al Consorcio Cauce que, con ocasión de los trabajos de obra, una máquina retroexcavadora atropelló al perro de su propiedad ocasionándole fractura en su pierna derecha, por tanto, solicita atención a su mascota para que mejore su situación de salud y pueda caminar normalmente.	X					X	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	El Consorcio Cauce realiza atención al perro lesionado y lo interna en una veterinaria para su atención y mejora, estando pendiente del proceso quirúrgico y atención veterinaria en desarrollo para estar informando al Señor Marcos Antonio de la situación de salud de su mascota.	El miércoles 13 de agosto el Consorcio Cauce informa al Señor Marcos Antonio Bobadilla Pereira que la mascota de su propiedad falleció y se acuerda entregar el valor de $400.000 por compensación económica única reclamada por el Señor Bobadilla Pereira de la PQRS No. 05, cerrada a conformidad por el reclamante.

SIGLAS
TIPO DE SOLICITUD: P-Petición, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
METODO DE RECEPCION: P-Personal, T-Telefónica, B-Buzón, CE- Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
ESTADO: A-Abierto; C-Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Teléfono: 6076139043 - 3115557726
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS.
F-111

Revisión: 00 | Fecha de revisión: junio de 2019 | Página 5 de 1

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACION	MUNICIPIO	ASUNTO	MÉTODO DE RECEPCIÓN					LUGAR RECEPCIÓN	RECIBIDA POR	REMITIDA A	ESTADO		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CE	CO	OFICINA/ OBRA/OTRO			A	C		
16	12	2025	07 16/12/2025					Karen Natalia Álvarez Herrera	1.005.235.332	Bucaramanga	La Señora KAREN NATALIA ÁLVAREZ HERRERA informa al Consorcio Cauce, que una maquinaria del Consorcio Cauce en tránsito por el parqueadero donde tenía estacionado su vehículo MAZDA, identificado con las placas IDO089, línea 323HB, modelo 1995 de su propiedad, fue averiado en gran medida, conforme fue culpa del operador del equipo esta situación, solicita el restablecimiento a lugar de su vehículo.	X					Consorcio Cauce	Alba Lucia Santos rueda	Consorcio Cauce		X	El viernes 19 de diciembre el Consorcio Cauce realiza entrega del único pago a la Señora Karen Natalia Álvarez Herrera de $2.700.000 para que pueda realizar por su cuenta, los arreglos a su vehículo averiado con maquinaria de la empresa Contratista	Se realiza el cierre a la PQRS No. 07, instaurada por la Señora Karen Natalia Álvarez Herrera a conformidad, con el único pago de dos millones setecientos mil pesos moneda corriente, para que realice los arreglos que su vehículo requiere, el día viernes 19 de diciembre de 2025.

SIGLAS
TIPO DE SOLICITUD: P-Petición, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
METODO DE RECEPCION: P-Personal, T-Telefónica, B-Buzón, CE- Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
ESTADO: A-Abierta, C-Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Telefono: 6076159645 - 3115587725
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

PQRS No. 01 ALFREDO CASTRO REYES

Bucaramanga 27 de enero de 2025

SEÑORES
CONSORCIO CAUCE
CIUDAD

Mediante esta cata o oficio nos dirigimos muy respetuosamente **ALFREDO CASTRO REYES** Identificado con CC 91.175.656 de Girón S/der, **VICTOR MANUEL SARMIENTO RINCON** Identificado con CC 91183916 de Girón S/der y **GERMAN CASTRO REYES** Identificado con CC 5.645.854 de Girón S/der, para manifestar lo siguiente

Nosotros mediante este oficio presentar las inconformidades que tenemos ante el proyecto qué se esta ejecutando en el terreno, donde nosotros tenemos una asociación autorizada con cámara de comercio, y cada uno contamos con respectivo Rut personal y también tenemos el Rut como empresa y este es por tiempo de posesión ya qué llevamos más de 40 años laborando en este terreno (arenera) en donde nosotros generamos 5 empleos y a su misma vez de esta sustentamos nuestra familias para sacarlas a adelante, de igual manera manifestamos que en este terreno tenemos unos arboles los cuales los hemos sembrado y apodado nosotros, estos árboles son frutales los cuales también nos generan un sustento, y al ustedes continuar con este proyecto toso esos era destruidos sin ningún tipo de remuneración y por ello nosotros nos oponemos.

De ante mano reiteramos agradecimiento a lo solicitado, para cualquier respuesta quedamos atentos al cel. 3123970312, o vía correo ciberdaniela09@hotmail.com

Gracias

Cordalmente

Alfredo Castro Reyes
REPRESENTANTE LEGAL
ALFREDO CASTRO REYES
CC 91.175.656 DE GIRÓN S/DER

Victor Sarmiento
VICTOR MANUEL SARMIENTO RINCON
CC 91183916 de Girón S/der

German Castro
GERMAN CASTRO REYES
CC 5.645.854 de Girón S/der

	OFICIO	Código	OB-F-22
		Fecha	17/11/2021
		Versión	1
		Página 1 de 5	

Bucaramanga, 14 de febrero del 2025

CC-210-15410-6	INT	14022025

Señores:
ALFREDO CASTRO REYES
MANUEL SARMIENTO RINCON
GERMAN CASTRO REYES
Correo electrónico: Cipantanela69@hotmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 210-15410-6 con objeto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO RADICADO CON FECHA 27 DE ENERO DE 2025. INCONFORMIDADES CON EL PROYECTO EN EJECUCIÓN.

Cordial saludo:

En atención al oficio del asunto, en el cual ustedes, como parte de la **ASOCIACION DE PEQUEÑOS MINEROS DE GALAN CHIMITA S.A.S ASOCHIMITA S.A.S.** identificados con NIT 901530161-1 con título minero No. 125897520 para la explotación de arena sobre el Rio de Oro, a la fecha presentan inconformidades con respecto a los árboles frutales que actualmente se encuentran localizados en el área de influencia directa del proyecto de la referencia, los cuales por razones propias del cumplimento del objeto contractual, deben ser aprovechados forestalmente, como ejecutores del contrato nos permitimos precisar lo siguiente:

1. La **CDMB** como Autoridad Ambiental fue creada en el marco de la ley 99 de 1993, que reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, es por esto que dicha autoridad lleva 59 años realizando estudios a detalle que permiten identificar áreas de especial protección.

2. Que de acuerdo a los antecedentes históricos sobe el área de influencia en mención, se han presentado ya catástrofes naturales como la acaecida el 12 de febrero de 2005 cumpliendo ya 20 años como una de las peores tragedias invernales que han marcado a Girón y Bucaramanga, dejando a su paso miles de personas sin hogar, daños materiales a la infraestructura publica y privada incuantificables, pero los más significativo y de valor incalculable la perdida de vidas humanas. Lo anterior y luego de análisis de especialistas las actividades intrusivas no permitidas sobre la ronda de la protección del Rio de oro por parte del hombre, hace parte de las causas que desencadenaron el fenómeno.

   Mientras el Rio de Oro siga siendo una amenaza y no se pueda avanzar con la ejecución de las obras de mitigación, la tragedia de 12 de febrero de 2005 no será solo un capítulo del pasado, sino una advertencia constante sobre lo que puede repetirse.

3. Con ocasión de las actuaciones que en materia de prevención y mitigación de la amenaza del Riesgo debe adelantar la Autoridad Ambiental, se elaboraron estudios técnicos a detalle

para mitigar la amenaza por inundación y recuperación de la margen derecha del Río de Oro en el sector Centroabastos, del Municipio de Bucaramanga.

4. De lo anterior la CDMB adelanta el proceso de Licitación pública No. LP-004-2024 y posteriormente se adjudica al **CONSORCIO CAUCE** la ejecución del contrato de obra pública 210.15410.6 del 1 de agosto de 2024, que actualmente se viene desarrollando en el sector.

5. Una vez dicho esto y analizada su petición el **CONSORCIO CAUCE** procede a la revisión y superposición detallada del área de proyecto y del título minero, según la información aprobada por la Agencia Nacional Minera, incluyendo en la misma la localización geográfica de los individuos arbóreos objeto de su petición.



Fuente: Agencia Nacional Minera-POT

6. Del análisis anterior y una vez revisada la información a detalle por los profesionales, es importante mencionar que el área en la cual se encuentran localizados los árboles frutales, se encuentran dentro de la limitación de la ronda hídrica del Río de Oro, esto quiere decir que teniendo en cuenta el marco constitucional de acuerdo al artículo 10 de la ley 388 de 1997 que debe ser tenida en cuenta como de superior jerarquía por los municipios y distritos, donde se establece *"una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces del Río de Oro, la cual se constituye una determinante ambiental"*

7. En concordancia con lo anterior en el marco normativo la **Resolución 1294 de 2009** por la cual se adopta el **Manual de Normas Geotécnicas para el control de la erosión y para la realización de estudios geológicos, geotécnicos e hidrológicos en el área de jurisdicción de la CDMB** establece:

7.5 AISLAMIENTOS MÍNIMOS EN CAUCES

Los aislamientos mínimos entre los proyectos y los cauces de los ríos quebradas o corrientes son los siguientes.

7.5.1 Aislamientos en cauces principales

Los cauces principales son los siguientes:
- El Río Suratá aguas abajo de la entrega del río Tona
- El Río de Oro aguas abajo de la entrega del río Lato
- El Río Frío aguas abajo de la entrega de la quebrada La Estancia o Antonigua
- Todos los ríos con caudal de creciente básica superior a 100 metros cúbicos por segundo

El aislamiento o zona de protección entre el proyecto y los cauces principales debe ser superior en todos los casos a la mayor de las siguientes distancias:

a. A más de 30 metros de la corona del valud actual del cauce general del río. Este aislamiento debe mantenerse en todos los casos, independientemente de que se construyan diques o obras para el control de erosión y/o de inundaciones.


b. A más de 20 metros de la línea de avance proyectada de la erosión del río para un período de 100 años, de acuerdo al criterio de la CDMB.
Esta restricción no se tendrá en cuenta si previamente a la construcción del proyecto se construyen las obras mínimas requeridas en los presentes acuerdos para el control de la erosión, a lo largo de la totalidad del tramo del cauce frente al proyecto en las dos márgenes de la corriente y las longitudes arriba y abajo del proyecto que se requieran de acuerdo al criterio de la CDMB.

c. A más de 20 metros de la línea correspondiente a la zona de inundación de la creciente básica (100 años).

d. Para los proyectos de potencial de riesgo A y B, el proyecto debe localizarse por arriba de una cota mínima correspondiente a la zona de inundación de la creciente básica (100 años) más una altura correspondiente a un 20% del tirante hidráulico máximo del cauce. El análisis hidráulico debe contemplar sobre-elevaciones de la lámina de agua por curvatura.

8. Así mismo, El Plan de Ordenamiento Territorial - POT al ser el instrumento básico definido en la Ley 388 de 1997, para que el municipio de Bucaramanga planifique el ordenamiento del territorio, contiene un conjunto de objetivos, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que orientan el desarrollo físico del territorio y la utilización o usos del suelo.

A continuación se detalla la delimitación de los linderos de propiedad privada (líneas rojas) y la margen derecha del Rio de Oro la cual se presenta según el POT como un espacio público, que por las condiciones de margen de río, son propiedad única y exclusiva del Municipio de Bucaramanga, espacio en el cual la Autoridad Ambiental CDMB es la encargada de detallar los usos y desarrollo necesario, según los estudios de amenaza y riesgo, que para este caso , aplica como área de ejecución de obras de **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.**



Fuente: POT Municipio de Bucaramanga

9. De igual forma, para la ejecución del objeto contractual **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER,** se establece plena legalidad sobre el área de influencia directa del proyecto, toda vez que el Consorcio ha llevado a cabo el trámite correspondiente al que trata la Ley 1523 de 2012, enmarcada en el principio de Precaución el cual reza textualmente ...

"Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo".

10. De igual forma se evidencia dentro de la Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca POMCA del Rio de Oro, que el área de influencia del proyecto, en la cual se localizan los árboles objeto del aprovechamiento forestal, esta categorizado con uso de suelo de Protección, el cual pertenece única y exclusivamente al Municipio de Bucaramanga y por ser ronda de rio y suelo de protección, define su administración a la Autoridad Ambiental, entidad contratante del proyecto en mención.



Fuente: POMCA Rio de Oro. CDMB

11. Para el **CONSORCIO CAUCE**, es importante mencionar, que, en el cumplimiento de su responsabilidad ambiental y los requerimientos establecidos por la CDMB en el permiso ya en firme para el proyecto de aprovechamiento forestal, se han de sembrar los árboles establecidos por la Autoridad Ambiental en el marco de la compensación forestal, tal cual lo establece el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.

12. En este orden de ideas, se refiere la posición estricta y legal, de dar cumplimiento a los requerimientos determinados por la Autoridad Ambiental y el municipio, en el área de influencia directa del proyecto en la cual se encuentran localizados los árboles frutales de los cuales usted hace referencia, zona de prioridad e intervención con las obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del rio de oro en el sector industrial de CENTROABASTOS.

Finalmente, el Consorcio Cauce, espera haber dado respuesta de forma y fondo a las inquietudes relacionadas con los árboles frutales en mención, resaltando que el contratista se encuentra ceñido al cumplimiento estricto de la normatividad ambiental nacional y local.

Cordialmente,

ING. LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL
Asesora Ambiental
CONSORCIO CAUCE

Anexos: Reunión comunidad Consorcio Cauce_31_01_2025

c.c. [illegible]
[illegible]
contactenos@anla.gov.co

	Cargo	Nombre	Firma
Proyectó	Asesora Ambiental	LXNC	
Revisó	Ing. Residente Obra	DJVG	
Aprobó	Director de obra	JMVG	

PQRS No. 02 JHON FREDDY GÓMEZ GÓMEZ

CDMB

RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS.
F-113

Revisión: 02 | Fecha de revisión: julio de 2019 | Página 1 de 1

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD - RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: DD / MM / AA 28 / 03 / 2025 Consecutivo: 02

Método de Recepción: F X | T __ | CI __ | CE __ | CC __

Lugar Recepción: Oficina X | Obra

Tipo de petición: P X | Q __ | R __ | S __

Nombre del solicitante: Jhon Freddy Gómez Gómez (Cdt. Alunorsano)

Tipo de documento: NIT | CC X | CE __ | No. 91.438.234

Dirección: Km 5 vía palenque Cdte. Alunorsano Municipio: Bucaramanga

Correo electrónico: jfgomez@alunorsano.com

Lugar del incidente: Alunorsano - Centro Asfalto.

Asunto de la PQRS:
Informar que desde las 5:17 p.m. se inicia una explosión y empiezan a caer escombros una fuerte afectación el techo de la bodega Ropa de Alunorsano, solicita la reparación de la misma averiada (termo-acústico de 6 mts)

Anexos: Fotocopia de la cédula de ciudadanía, poder, registro de sociedad, SOAT, RUT, Diagnósticos médicos, incapacidades (los que se requieran para cada caso) Ninguno

28 MAR 2025

Firma solicitante (peticionante)

JHON FREDDY GÓMEZ GÓMEZ CC 91.438.234 Piedecuesta

Residente de obra y/o encargado del proyecto
Nombre: Diego Cárdenas Lopez Bucaramanga
Firma:
Cédula: 1.098.662.055
Fecha revisión: DD/MM/AA

Encargado atención PQRS:
Nombre: Alba Lucia Suarez Rueda
Firma:
Cedula: 63503000 de Bucaramanga
Fecha revisión: DD/MM/AA

Nota: Una vez es enviado al Comité de Obra y/o PQRS, para el estudio, análisis y/o respuesta, junto con la documentación requerida al solicitante, se debe anexar respuesta para el control de PQRS, por escrito por parte del Contratista, acordando con el contenido del mismo, en un tiempo máximo de 15 días hábiles a partir de la fecha de recibido.

RECIBIDO
ENVIO DE SOLICITUD: Personal de Obra, Residente o Supervisor
METODO DE RECEPCION: Personal de Obra, Residente o Supervisor, Oficina, Correo electrónico
Correspondencia física
PERIODICIDAD: Diario

Consorcio Cauce
Dirección: Parque de Santa Rosa - Girón
Teléfono: 6075616484 - 3115577729
Correo electrónico: Consorciocauce@gmail.com


	DOCUMENTOS RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES F-113		
	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 1 de 4

PQRS JHON FREDDY GÓMEZ GÓMEZ (DIRECTOR ALMAGRARIO – CENTRAL DE ABASTOS - BUCARAMANGA)

AFECTACIÓN A VEHÍCULO DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES CON PLACAS GIY – 645 DE GIRÓN

















CDMB

RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS.
F-113

Revisión: 06 | Fecha de revisión: Julio de 2019 | Página 1 de 1

CONSORCIO

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD -
CIERRE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: DD / MM / AA 28/03/2025 Consecutivo: 02

Responsable del trámite: Alba Luz Soto F. | Fecha de remisión:

Cierre a requerimiento: El señor Jhon Fredy Gomez Gomez informo que fue restablecida a conformidad la Almacenadora teja termoacustica de 6 mts en la bodega Roja, averiada por volcadura de piedra de la obra del consorcio cauce.
Cierra el requerimiento No 02 a conformidad por el restablecimiento de teja en bodega Roja de Almacenamiento

Fecha de respuesta: Radicado de salida:

Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario: SI X NO
Estado del requerimiento: Cerrado Requerimiento cerrado: X

Observaciones: Se cambio la teja Termoacustica de 6 mts averiada en la bodega Roja de Almacenamiento quedando en buen estado y a conformidad del señor Jhon Fredy Gomez Gomez

Firma solicitante (reclamante PQRS)
JHON FREDY GOMEZ GOMEZ cc 91488234 Blga

Residente de obra y/o encargado del proyecto:		Encargado atención PQRS:
Nombre:	Gerardo Enrique Cabeza	Nombre: Alba Lucia Santos Rueda
Firma:		Firma:
Cedula:	13 862 051	Cedula: 63.332.965 de Bucaramanga
Fecha revisión: DD / MM / AA		Fecha revisión: DD / MM / AA

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 18 San Diego - Girón
Teléfono: (604) 6536A - 321 [illegible]
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

PQRS No. 03 EN ALMAGRARIO, SEÑOR FREDY GÓMEZ GÓMEZ, POR AVERÍA A VEHÍCULO DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES, PLACA GIY - 645

RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS. F-113

Revisión: 00 | Fecha de revisión: Julio de 2019 | Página 1 de 1

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: DD / MM / AA 28/03/2025	Consecutivo 03

Método de Recepción	Lugar Recepción	Tipo de petición:
P X | T__ | CP__ | CL__ | CO__	Oficina X Obra	P X Q | F | S

Nombre del solicitante: Fredy Gómez Gómez

Tipo de documento:	NIT	CC	CE	No.

Dirección: Km 3 vía Palmas C.N Teléfono: 3162613722 Municipio: Bucaramanga

Correo electrónico: ifgomez@almagrario.com

Lugar del incidente: Bodega Almagrario - Centro Abastos

Asunto de la PQRS: Informa que a las 5:17 pm una piedra averió a un vehículo de propiedad de (avalado de activos de la empresa SAE - Sociedad de activos especiales - con la piedra cayó le averiaron vidrio parte del vehículo saludan el apoyo a super en la zona donde se halla el vehículo (explosión 28/03/2025) Vehículo de placas GIY-645 de Girón.

Anexos: Fotocopia de la cédula de ciudadanía, soat, tarjeta de propiedad, SOAT, RUT, Diagnósticos médicos, incapacidades (los que se requieran para cada caso en particular)

28 MAR 2025

Firma solicitante (reclamante)

Fredy Gómez Gómez C.C. N° 91.489.237 de Girón

Residente de obra y/o encargado del proyecto	Encargado atención PQRS:
Nombre: Diego Garavito Gómez	Nombre: Alba Inés Santos Burda
Firma:	Firma
Cédula: 1.098.620.51	Cedula: 63502802 de Bucaramanga
Fecha revisión: DD/MM/AA	Fecha revisión: DD/MM/AA

Entregar nuevamente el Comité de Obra y PGRS para el estudio, análisis y respuesta, junto con la documentación requerida al reclamante, se debe entregar respuesta escrita de la PQRS, por escrito por parte del Contratista, a la comunidad que conforma cada reclamante, en un tiempo máximo de 15 (quince) días hábiles a partir de la fecha de recibido.

COPIA:
ENTREGADO: Nombre, Cargo y Firma
RECIBIDO DE RECEPCIÓN: Nombre, Firma y Fecha
Consecutivo del caso
ESTADO: Abierto, Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 Km 3 vía Palmas - Centro
Teléfono: 3162613722 - 3116647729
Correo electrónico: Consorciocauce@gmail.com

	RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS. F-113		
CDMB	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 1 de 1

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.(RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD -
CIERRE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: DD / MM / AA 28/03/2024	Consecutivo: 33
Responsable del trámite: Alba Lucia Santos Rueda	Fecha de remisión: 28/03/2024

Cierre a requerimiento: Se realiza el cierre a conformidad con el Señor Jhon Fredy Gómez Gómez, director de Almagrario, conforme a la fecha de expedición del presente documento el Consorcio Cauce realizo el arreglo de las puertas afectadas en procedimiento de enderezar al vehículo de la Sociedad de Activos Especiales, de placas GIY-845 de Girón.

El Consorcio Cauce arreglo el vehículo de la Sociedad de Activos especiales, averiado a conformidad con el director de Almagrario.

Fecha de respuesta: 1/04/2024	Radicado de salida:

Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	SI X	No
Estado del requerimiento: CERRADO	Requerimiento cerrado: SI	

Observaciones: El director de Almagrario informa a Consorcio Cauce que el vehículo de la Sociedad de Activos Especiales ubicado en el parqueadero de la entidad que administra, fue arreglado a conformidad, por tanto, dicha requerimiento fue puesto.

JHON FREDY GÓMEZ GÓMEZ
C.C. No. 91 485.237 de Bucaramanga

Residente de obra y/o encargado del proyecto	Encargado atención PQRS:
Nombre: Diego Antonio López Bustamante	Nombre: Alba Lucia Santos Rueda
Firma:	Firma:
Cédula: 13.802.061	Cédula: 63 302 680 de Bucaramanga
Fecha revisión: DD / MM / AA 1/04/2024	Fecha revisión: DD / MM / AA 1/04/2024

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 6 Río Lurigo Girón
Teléfono: 6076120640 - 3112057728
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

PQRS No. 04 CON EL SEÑOR FEISAL DÍAZ PIMIENTO EN PARQUEADERO DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA, A VEHÍCULO DE PLACAS XLJ – 924

CDMB

RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS.
F-113

Versión: III | Fecha de vigencia: 3 de diciembre 2019 | Página 1 de 1

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL - PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
RECEPCION DE PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: 27/03/2025 28/03/2025 | Consecutivo: 04

Método de Recepción: P X T CT CL CO | Lugar Recepción: Oficina X P T | Tipo de petición: D R X S

Nombre del solicitante: Feisal Diaz Pimiento

Tipo de documento: NIT CC X CE | No. 1098356380

Dirección: Via Oiramba Barrio [illegible] | Teléfono: 3184172722 | Municipio: Bucaramanga

Correo electronico: N/A

Lugar del incidente: Zona lindante a la Via- parqueadero Centro Abastos

Asunto de la PQRS:

El carro de placas XLJ 924 se encontraba parqueado en Centro Abastos cuando sintió un golpe y luego un tatazo de una piedra que afectó el carro que conduce solicita reparación del daño y ahora colocación del vidrio de reposición. El incidente sucedió el 27/03/2025 más o menos a las 3:00 pm

Anexos: Fotocopia de la cédula de ciudadanía, tarjeta de propiedad, SOAT, R.T.M. Diagnosticos medicos incapacidades (los que se requieran para cada caso a estudiar)

Feisal Diaz

Firma solicitante (reclamante)

Feisal Diaz Pimiento CC # 1098356380

Residente de obra y/o encargado del proyecto:

Nombre: Diego Armando Lopez Sierra

Firma:

Cédula: 13.842.051

Fecha revisión: DD/MM/AA

Encargado atención PQRS:

Nombre: Alba Lucia Santos Rueda

Firma:

Cédula: 63522203 de Bucaramanga

Fecha revisión: DD/MM/AA

Nota: Para reserva de Cambio de Clave y PQRS, para el cual deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía, se debe entregar respuesta para el día hábil de la PQRS, por escrito por un medio electrónico, a correo electrónico. En conformidad del reclamante, el tiempo máximo de 15 días hábiles para dar respuesta a la PQRS recibida.

RADICADO
RPS: RADICACIÓN: Presencial, Telefónica, E-Mail, Otro
MECANISMO RECEPCIÓN: Buzón, Teléfono, Correo electrónico, Otro
Consecutivo: 0001
Formato Actualizado: Comité

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 Km 7 Vía Girón - Girón
Teléfono: 3184172722 - 3115657720
Correo electrónico: Consorcio.cauce@gmail.com

DOCUMENTOS VARIOS PQRS No. 01 - AFECTACIÓN A VEHÍCULO DEL CONDUCIDO POR EL SEÑOR FEISAL DÍAZ PIMIENTO - CAMIÓN FURGÓN DIESEL 8000 - MARCA FORD LÍNEA 7000 MODELO 1996 CON CILINDRADA 5900 DE SERVICIO PÚBLICO, COLOR BLANCO ÁRTICA PLACAS KLJ-924 DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA MERSY YOJANA MANTILLA BECERRA, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE CÉDULA 63.448.681








REPÚBLICA DE COLOMBIA
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
FEISAL DIAZ
25-04-1986
A+
13-02-2024
BUCARAMANGA


CATEGORIAS AUTORIZADAS
A2
B2
C2
LC03006822339



CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.098.356.380

Apellidos
DIAZ PIMIENTO

Nombres
FEISAL

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
M

Fecha de nacimiento
26 ABR 1986

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
ARATOCA (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
19 MAYO 2005 ARATOCA

Firma
Feisal

Fecha de vencimiento
24 ENE 2032



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
03592030569G87

VE
I

FECHA IMPORT.
13/12/1995

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
29/12/1995

FECHA EXP. LIC. TTO.
11/02/2020

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

I T03003879543

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020254690

PLACA
XLJ924

MARCA
FORD

LINEA
7000

MODELO
1996

CILINDRADA CC
5.900

COLOR
BLANCO ARTICA

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO
CAMION

TIPO CARROCERÍA
FURGON

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD PASAJ.
8000

NÚMERO DE MOTOR
*****

REG
N

VIN
******

NÚMERO DE SERIE
AJF7TP14198

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
******

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MANTILLA BECERRA MERSY YOJANA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 63449681



CO

031668875

ICCOL001668876227010<<<<<<<<<<
8604253M3201244COL1098356380<3
DIAZ<PIMIENTO<<FEISAL<<<<<<<<<



Página 1 de 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 70643810

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195 No. de Certificado de Acreditación: 20-CDA-033

Fecha de expedición: 2025/01/10 Fecha de vencimiento: 2026/01/10



DATOS VEHÍCULO

PLACA: XLJ924 CLASE: CAMION

MARCA: FORD MODELO: 1996

SERVICIO: Público COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5000 NRO. MOTOR:

NRO. CHASIS: VIN:

LÍNEA: 7000

COLOR: BLANCO ARTICA

NOMBRE PROPIETARIO: MERSY Y. MANTILLA B.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAJI BALLESTEROS BALLESTEROS



SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

2025-02-14 2025-02-16 2026-02-15

FORD

FURGON

FLORIDABLANCA

263,13 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)

701,68

8,77

180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

750

	RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS. F-113	
CDMB	Revisión: 00	Fecha de revisión: julio de 2019 Página 1 de 1

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 1541 0-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GEST ÓN SOCIAL - PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD -
CIERRE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOL CITUDES

Fecha: DD/MM/AA 30/09/2025 Consecutivo: 04

Responsable del trámite: Alba Luz Pinto F. Fecha de remisión: 28/09/2025

Cierre a requerimiento:
El señor Feisal Diaz Pinzón informa al Consorcio Cauce que cierra el requerimiento # 04 a conformidad teniendo en cuenta que el video panorámico del vehículo camión de placas XLJ-924 quedó arreglado y se encuentra laborando para Central de Abastos de Bucaramanga

Fecha de respuesta: Radicado de salida:

Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	SI X	No	
Estado del requerimiento: CERRADO	Requerir ante contrato:	X	

Observaciones: Se entrega el video panorámico del camión que conduce el señor Feisal Diaz Pinzón el cual se encontraba parqueado en la Central de Abastos de Bucaramanga.

Feisal Diaz

Firma solicitante (reclamante PQRS)

Feisal Diaz Pinzón. Cet 1.098.356.320

Residente de obra y/o encargado de proyecto	Encargado atención PQRS:
Nombre: Diego Fernando Lopez Echeverria	Nombre: Alba Luz Pinto Rueda
Firma:	Firma:
Cédula 13862051	Cédula 63.502.686 de Bucaramanga
Fecha revisión DD/MM/AA	Fecha revisión DD/MM/AA

Consorcio Cauce
Dirección Bodega 6 San Jorge - Girón
Teléfono: 6076 6548 - 311 6181 078
Correo electrónico consorciocauce@gmail.com

ATENCIÓN Y CIERRE A PQRS No. 05 EN EL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN, AL SEÑOR YEFFERSON DANIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, POR AVERÍA A REJAS DE ACCESO A LA VIVIENDA DE SU PROPIEDAD CON VOLQUETA DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN

CDMB	RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS. F-113		CONSORCIO
	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2015	Página 1 de 1

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: 07/Oct/2025					Consecutivo: 05			
Método de Recepción					Lugar Recepcion	Tipo de petición:		
P X	T	CF	CE	CO	Oficina Obra	P__	Q__	R X	S__
Nombre del solicitante: YEFFERSON DANIEL MEJIA RODRIGUEZ								
Tipo de documento: NIT					C.C X	C.E	No. 1.092.036.801 DE BUCARAMANGA	
Dirección: CASA 77 A Barrio José Antonio Galan					Teléfono: 3152770391		Municipio: Bucaramanga	
Correo electrónico: mejiadaniel6256@gmail.com								
Lugar del Incidente: Vía de acceso a la zona de obras desde el Barrio José Antonio Galán, vivienda del Señor Yefferson Daniel Mejia Rodriguez								

Asunto de la PQRS: El Señor Yefferson Daniel Mejia Rodríguez comunica al Consorcio Cauce que una volqueta de la obra en tránsito por el acceso a la zona de trabajos, golpeo el arco de la fachada de la vivienda averiando la puerta de acceso situación que le impide ingresar a su vivienda, por tanto, reclama el arreglo inmediato de la zona de la puerta con la se afectada. El Consorcio Cauce le informa al Señor Mejia Rodriguez que procede a arreglar el daño ocasionado por la volqueta en transito, para evitar inconvenientes inherentes al acceso a la vivienda de su propiedad al igual que la seguridad de su inmueble

El Consorcio Cauce informa al Señor Mejia Cardenas que ya gestionan para que a la mayor brevedad se pueda solucionar la dificultad presentada para que pueda acceder a su inmueble.

Anexos: 1 ejemplar de la cédula de ciudadanía, pase, tarjeta de propiedad, SOAT, RUT, Diagnósticos medicos, incapacidades (los cual se reservan para cada caso de salud)

Yefferson Daniel Mejía R
YEFFERSON DANIEL MEJÍA RODRÍGUEZ
C.C. No. 1.092.036.801 DE BUCARAMANGA

Residente de obra y/o encargado del proyecto	Encargado atención PQRS
Nombre: DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	Nombre: Alba Lucia Santos Rueda
Firma	Firma:
Cédula: 13.852.051	Cédula: 63302830 de Bucaramanga
Fecha revisión: 07/05/2025A	Fecha revisión: 08/05/2025AM

Este caso es enviado al Comité de Obra y Predio, para el estudio, análisis, revisión y respuesta, junto con la documentación requerida al mismo, se debe entregar respuesta para el cierre de la PQRS, por escrito por parte del Contratista, a conformidad o no conformidad de lo requerido, en un tiempo máximo de 15 (quince) días hábiles a partir de la fecha de recibido.

BOGAS
TIPO DE SOLICITUD: Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia
MEDIO DE RECEPCIÓN: Personal, Telefónica, Correspondencia, Correo electrónico, Otro
Cual
PRIORIDAD: Inmediata, Ordinaria

Consorcio Cauce
Dirección Bodega: Barrio Campo Hermoso
Teléfono: 6076520940 - 3152770391
Correo electrónico: mejiadaniel6256@gmail.com

CDMB	RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS. F-113	CONSORCIO
	Revisión: 00 Fecha de revisión: ...la de 2019 Página 1 de 1	

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD -
CIERRE DE PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: 08/ 05 / 2025	Consecutivo: 05

Responsable del trámite: Alba Lucia Santos Rueda	Fecha de remisión: 05/05/2025

Cierre a requerimiento:

El Señor Yefferson Daniel Mejía Rodríguez realiza el cierre de la PQRS No. 05 a conformidad, teniendo en cuenta que el Consorcio Cauce realizó el arreglo de la puerta averiada por volquete de la obra a su vivienda ubicada en el barrio José Antonio Galán.

Se realiza cierre al requerimiento No. 05 a conformidad entre el Señor Mejía Rodríguez y el Consorcio Cauce a conformidad

Fecha de respuesta: 06/05/2025	Radicado de salida:

Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si X	No
Estado del requerimiento: CERRADO	Requerimiento cerrado:	X

Observaciones:

Yefferson D. Mejía R

Firma solicitante (reclamante PQRS)

Yefferson Daniel Mejía Rodríguez cc # 1.092.003.901 B/ga

Residente de obra y/o encargado del proyecto	Encargado atención PQRS:
Nombre: DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	Nombre: Alba Lucia Santos Rueda
Firma:	Firma:
Cédula: 13 869 051	Cédula: 63 302 830 de Bucaramanga
Fecha revisión: 06/05/2025	Fecha revisión: 06/05/2025

PQRS No. 06. SEÑOR MARCOS ANTONIO BOBADILLA PEREIRA, POR AFECTACIÓN A MASCOTA DE SU PROPIEDAD

RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS.
F-113

Revisión: 00 | Fecha de revisión: Julio de 2019 | Página 1 de 2

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD -
RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: 08/08/2025	Consecutivo: 06

Método de Recepción					Lugar Recepción		Tipo de petición:			
F X	T	CP	CE	CO	Oficina	Obra X	P	Q	R X	S
Nombre del solicitante: MARCOS ANTONIO BOBADILLA PEREIRA										
Tipo de documento:		NIT ___		C.C _X_		C.E ___	No. 91.513.564 de Bucaramanga			
Dirección: Barrio José Antonio Galán – sector Pizarro -					Teléfono: 3101075487		Municipio: Bucaramanga			
Correo electrónico:										
Lugar del incidente: Área de obra de gaviones frente a Barrio José Antonio Galán										

Asunto de la PQRS: El Señor Marcos Antonio Bobadilla Pereira informa al Consorcio Cauce que, con ocasión de los trabajos de obra, una máquina retroexcavadora atropelló al perro de su propiedad ocasionándole fractura en su pierna derecha, por tanto, solicita atención a su mascota para que mejore su situación de salud y pueda caminar normalmente.

El Consorcio Cauce realiza atención al perro lesionado y lo interna en una veterinaria para su atención y mejora, estando pendiente del proceso quirúrgico y atención veterinaria en desarrollo para estar informando al Señor Marcos Antonio de la situación de salud de su mascota.

Anexos: Fotocopia de la cédula de ciudadanía, recibos atención medico veterinario.

MARCOS - 91513564

MARCOS ANTONIO BOBADILLA PEREIRA
C.C. No. 91.513.564 de Bucaramanga

Residente de obra y/o encargado del proyecto	Encargado atención PQRS:
Nombre: DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARIA	Nombre: Alba Lucia Barrios Rueda
Firma:	Firma:
Cédula: 13.802.381	Cédula: 63302050 de Bucaramanga
Fecha revisión: 10/08/2025	Fecha revisión: 10/08/2025

En caso de enviar al Comité de Ética y PQRS, para el estudio, análisis, revisión y respuesta, junto con la documentación requerida al reclamante, se debe entregar respuesta para el cierre de la PQRS, por escrito por parte del Contratista, a tender [illegible] no conformidad del reclamante, en un tiempo máximo de 15 [quince] días hábiles a partir de la fecha de recibido.

SIGLAS
TIPO DE SOLICITUD: S-Petición, S-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
METODO DE RECEPCION: P-Personal, T-Telefónica, CP-Comunicación, CE- Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
ESTADO: A-Abierto, C-Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 15 San Jorge - Girón
Teléfono: 3076139765 - 3115077725
Correo electrónico: Consorciocauce@gmail.com

	RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS. F-113		
	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 1 de 2

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD -
CIERRE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: 13/08/2025	**Consecutivo:** 06
Responsable del trámite: Gestion social	**Fecha de remisión:** 13/08/2025

Cierre a requerimiento: Se cierra el requerimiento a conformidad con el Señor Marcos Antonio Babadilla Pereira, conforme el Consorcio Cauce atendió con hospitalizacion, medicamentos, intervencion medica y quirurgica al perro de su propiedad, pero lamentablemente el canino fallece (ver documento anexo), habiendo agotado el Consorcio Cauce todo lo pertinente para lograr mejorar la situación de salud del perro de propiedad del Señor Marcos Antonio, por parte de los médicos veterinarios de la Clinica Jurasic Vet, por un tiempo de tres dias.

El Señor Marcos Antonio solicita al Consorcio Cauce informar a la clinica veterinaria para que realicen lo pertinente con el canino de su propiedad, en temas de entierro y su disposición final.

Informa el Señor Bobadilla Pereira que solicita una compensación económica y única por valor de $400.000 (cuatrocientos mil pesos moneda corriente), los cuales el Consorcio Cauce se los entrega y los recibe a conformidad, para dar cierre a esta reclamación.

Fecha de respuesta: 13/08/2025	**Radicado de salida:** 13/08/2025

Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si X No ____
Estado del requerimiento: CERRADO	Requerimiento cerrado: SI

Observaciones: El Señor Marcos Antonio Babadilla Pereira informa al Consorcio Cauce que este valor es único pago por la compensación de su mascota y cierra a conformidad la reclamación instaurada

MARCOS ANTONIO BOBADILLA PEREIRA
C.C. No. 91.013.564 de Bucaramanga

Residente de obra y/o encargado del proyecto	**Encargado atención PQRS:**
Nombre: DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	Nombre: Ana Lucia Santos Rueda
Firma:	Firma:
Cédula: 13.862.351	Cedula: 63.302.030 de Bucaramanga
Fecha revisión: 13/08/2025	Fecha revisión: 13/08/2025

PQRS No. 7. KAREN NATALIA ARIAS HERRERA POR AFECTACIÓN A VEHÍCULO CON MAQUINARIA DE LA OBRA CONSTRUCTIVA

CDMB	RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS. F-113		CONSORCIO
	Revisión: 06	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 1 de 4	

CONSORCIO CAUCE
Contrato No. 15410-66 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD -
RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: 16 / 12 / 2025						Consecutivo: 07				
Método de Recepción					Lugar Recepción		Tipo de petición:			
P X	T	CP	CE	CO	Oficina	Otro X	P	Q	R X	S
Nombre del solicitante: KAREN NATALIA ALVAREZ HERRERA										
Tipo de documento:		NIT		C.C X		C.E	No. 1.005.235.332			
Dirección: Parqueadero Centro Abastos					Teléfono: 3206660154		Municipio: Bucaramanga			
Correo electrónico:										
Lugar del incidente: Parqueadero de Centro Abastos en Bucaramanga										

Asunto de la PQRS: La Señora KAREN NATALIA ALVAREZ HERRERA informa al Consorcio Cauce, que una maquinaria del Consorcio Cauce en tránsito por el sector del parqueadero donde ella tenía estacionado su vehículo MAZDA, identificado con las placas IDC059, línea 323HB, modelo 1996 de su propiedad., fue averiado en gran medida, conforme fue culpa del operador del equipo esta situación.
La señora Karen Natalia solicita al Consorcio Cauce restablecer las averías al vehículo de su propiedad o entregar en efectivo el costo de los arreglos, con el fin de realizar las mejoras requeridas a su medio de transporte.

Anexos: Fotocopia de la cédula de ciudadanía, pase, tarjeta de propiedad, SOAT, RUT, Diagnósticos medicos, incapacidades (los que se requieran para cada caso a evaluar)

Karen Alvarez Herrera
KAREN NATALIA ALVAREZ HERRERA C.C. No. 1.005.235.332

Residente de obra y/o encargado del proyecto	Encargado atención PQRS
Nombre: DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	Nombre: Alba Lucia Santos Rueda
Firma:	Firma:
Cédula: 13.862.051	Cédula: 63302960 de Bucaramanga
Fecha revisión: 16/12/2025	Fecha revisión: 16/12/2025

Este caso es enviado al Comité de Obras o PQRS, para su estudio, análisis, revisión y respuesta, junto con la documentación requerida al reclamante, la cual debe entregar respectiva para el cierre de la PQRS, por escrito por parte del Contratista, a conformidad o no conformidad del reclamante, en un tiempo máximo de 15 (quince) días hábiles a partir de la fecha de recibido.

RECLAMO
TIPO DE SOLICITUD: P=Petición, Q=Queja, R=Reclamo, S=Sugerencia
METODO DE RECEPCIÓN: P=Personal, T=Telefónico, CP=Correspondencia Postal, CE=Correo Electrónico, CO=Correspondencia Oficial
ESTADO: A=Abierto, C=Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 18 San Jorge - Cerdo
Teléfono: 3174557728
Correo electrónico: Consorciocauce@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO A AFECTACIONES GENERDAS A VEHÍCULO MAZDA DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA KAREN NATALIA ÁLVAREZ HERRERA PARQUEADO EN CENTRO ABASTOS













Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 15 San Jorge - Girón
Teléfono: 6075158648 - 3115557726
Correo electrónico: Consorciocauce@gmail.com

	RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS F-113		
CDMB	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 1 de 2

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD -
CIERRE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: 19 / 12 / 2025	**Consecutivo:** 07
Responsable del trámite: Alba Lucia Santos Rueda	**Fecha de remision:** 16/12/2025

Cierre a requerimiento: La Señora Karen Natalia Alvarez Herrera, identificada con el número de cédula de ciudadanía 1.005.235.332, recibe a conformidad por parte del Consorcio Cauce un único valor pagado por los daños ocasionados a su vehículo MAZDA de placas IDC089, línea 323HB, modelo 1986, con maquinaria de la obra en proceso constructivo.

El Consorcio Cauce entrega a la Señora Karen Natalia Alvarez Herrera el valor de dos millones setecientos mil pesos moneda corriente ($2.700.000), como único valor cancelado, por los daños ocasionados al vehículo MAZDA de su propiedad, cuando se encontraba estacionado en el parqueadero de la zona de Centro Abastos de Bucaramanga.

Fecha de respuesta:	**Radicado de salida:**

Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si X	No ___
Estado del requerimiento: CERRADO	Requerimiento cerrado X	

Observaciones:
Requerimiento cerrado a conformidad por la señora Karen Natalia Alvarez Herrera, identificada con la cédula de Ciudadanía No. 1.005.235.332, por averías presentadas a su vehículo MAZDA de placas IDC089, línea 323HB, modelo 1986, con maquinaria del Consorcio Cauce, en parqueadero de Centro Abastos.

Karen Alvarez Herrera

KAREN NATALIA ALVAREZ HERRERA C.C. No. 1.005.235.332

Residente de obra y/o encargado del proyecto	**Encargado atención PQRS:**
Nombre: Diego Antonio Lopez Santamaria	Nombre: Alba Lucia Santos Rueda
Firma:	Firma:
Cédula: 13.862.051	Cédula: 63.302.650 de Bucaramanga
Fecha revisión: 16 / 12 / 2025	Fecha revisión: 16 / 12 / 2025

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 14 San Antonio - Girón
Teléfono: 6076155649 - 3103527736
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL CIERRE A REQUERIMIENTO INSTAURADO POR LA SEÑORA KAREN NATALIA ALVAREZ HERRERA



Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 11 San Jorge - Girón
Teléfono: 6076705648 - 3115557125
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

ANEXO 5. RELACIÓN DE TRABAJADORES LOCALES VINCULADOS A LA OBRA CONSTRUCTIVA

CONSORCIO CAUCE
Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

No.	NOMBRE COMPLETO	C.C. No.	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN/ BARRIO	NÚMERO TELEFÓNICO	CARGO
1	FREDDY FUENTES GIL	91272408	12/05/1970	Bucaramanga - Santander	Barrio Campo Hermoso - Bucaramanga	3173032999	Almacenista
2	FREDDY GALVIS MUÑOZ	1095909154	30/12/1986	Bucaramanga - Santander	Barrio Rincón de la Paz - Bucaramanga	3163122079	Operador Retro
3	MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ ESCANDÓN	1096214445	2/01/1992	Agustín Codazzi - Cesar	Barrio Manuela Beltrán - Bucaramanga	3136405239	Operador
4	JUAN PABLO SUÁREZ MANRIQUE	13861583	19/07/1979	Bucaramanga - Santander	Barrio Esperanza I - Bucaramanga	3175571729	Oficial
5	JUNIOR ANTONIO GÓMEZ QUINTERO	1005330486	7/02/2003	Bucaramanga - Santander	Barrio Transición V - Bucaramanga	3188026705	Ayudante de obra
6	ÁLVARO ANAYA	13741744	2/07/1971	Bucaramanga - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3174628306	Ayudante de obra
7	LUZ ADRIÁN REY PEREIRA	91298926	22/05/1974	Bucaramanga - Santander	Barrio Colorados - Bucaramanga	3188303916	Ayudante de obra
8	JORGE SUÁREZ VELÁSQUEZ	1058487	24/12/1972	Aragua - Venezuela	Barrio Nogal 1 - Bucaramanga	3028359227	Oficial
9	PEDRO SUÁREZ ORTEGA	13538935	7/12/1981	Lebrija - Santander	Barrio Colorados - Bucaramanga	3124140140	Oficial
10	JOHAN ANDRÉS MEJÍA CRISTANCHO	1098818942	28/04/1999	Bucaramanga - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3132760957	Ayudante de obra
11	JUAN CARLOS CARDOZO GÓMEZ	91075912	7/02/1976	San Gil - Santander	Barrio Nogal 1 - Bucaramanga	3118712046	Ayudante de obra
12	CARLOS HUMBERTO MEJÍA CRISTANCHO	91181080	11/07/1977	La Paz - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3136883729	Oficial
13	DIEGO HERNANDO CASTRO RÍOS	1095949640	28/09/1997	Girón - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3242431368	Ayudante de obra
14	DIEGO ARMANDO VILLAMIZAR RUEDA	1098748412	22/12/1993	Bucaramanga - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3214979166	Ayudante de obra
15	KEYNER DANIEL SÁNCHEZ JEREZ	1098656489	15/07/2006	Bucaramanga - Santander	Bavaria II - Bucaramanga	3025438007	Ayudante de obra
16	JHON CAMILO SÁNCHEZ DUARTE	1098635374	5/05/2005	Bucaramanga - Santander	Brisas del Prado - Bucaramanga	3165569756	Ayudante de obra
17	IVÁN RENÉ ROMÁN	1098745891	15/11/1993	San Alberto - Cesar	Bavaria II - Bucaramanga	3150473626	Ayudante de perforación
18	DUCAN BUITRAGO RAMÍREZ	91357094	3/11/1983	Bucaramanga - Santander	Porvenir - Bucaramanga	3132141556	Operador
19	YURLY EDUARDO AYALA PINEDA	1095956920	23/08/1999	Girón - Santander	José Antonio Galán - Bucaramanga	3157243099	Ayudante de obra
20	DUVÁN ANDRÉS JAIMES GONZÁLEZ	1095791490	30/09/2004	Floridablanca - Santander	Pablón - Bucaramanga	3153129461	Ayudante de obra
21	HÚBER DAVID RIVERA VILLALOBOS	1048271660	22/02/2006	Barranquilla - Atlántico	Bavaria II - Bucaramanga	3116587540	Ayudante de obra
22	DUBÁN ANDRÉS JAIMES GONZÁLEZ	1095791490	30/09/2004	Floridablanca - Santander	Pablón - Bucaramanga	3134631396	Ayudante de obra
23	RAÚL GABRIEL MELO OLAYA	1006572279	23/02/2001	Riohacha - Guajira	Bavaria II - Bucaramanga	3159664203	Ayudante de obra

ANEXO 6. CAPACITACIONES REALIZADAS CON LOS COLABORADORES DE LA OBRA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (trabajo en equipo) , educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en la Central de Abastos de Bucaramanga		FECHA	4/10/2024
CAPACITADOR	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	FIRMA	
		DURACION	30 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Freddy Fuentes Gil	91237402	Almacenista	
2	Hector M Trujillo	91250524	Ayudante obra	Hugo Trujillo
3	Oscar Bautista	91479580	Contratista Agrimed	
4	Juan de Dios Gaviria	91079703	Maestro	Juan de Dios
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
FIRMA	FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [x] CHARLA [ ]

OBRA: Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (compartir) , educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en la Central de Abastos de Bucaramanga		FECHA	1/11/2024
CAPACITADOR	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	FIRMA	
		DURACIÓN	30 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Victor Manuel Trujillo	91495824	Ayudante obra	Victor Trujillo
2	Manuel ariel Rivera E	1098744445	Operador	
3	Freddy Junior Gil	91217408	Almacenista	
4	Juan de Dios	91079903	MAESTRO	Juan de Dios
5		91497	Contratista Obra	
6	Sonia [illegible] Sanin	1.098622.760	Practicante de obra	
7	Freddy Cote	1095460124	Almacen Retro	Freddy Cote
8	Uriel Mauricio Rivera	1.102.393.640	Ayudante	Uriel Rivera
9	Fernando Ibañez Reyes	91.150.555	Ayudante	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
FIRMA	FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (tolerancia) , educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en la Central de Abastos de Bucaramanga		FECHA	4/12/2024
CAPACITADOR	ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA	FIRMA	
		DURACIÓN	30 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Victor Trujillo	91250524	Ayudante	VICTOR TRUJILLO
2	Juan de Dios Ojeda	9107979903	Maestro	Juan de Dios
3	Santiago Serrano	1098822049	Ingeniero	
4	Freddy Gabriel Mora	1098590994	Operador	
5	Carlos Andres Valero	1098782918	Oficial	
6	Freddy Tucker Gil	91232409	Almacenista	
7	Juan Jairo Cadena	1098928735	Oficial	
8	Diego Alejandro Cortes	1098396984	Ayudante	
9	Duvan Yesid Cardenas	1098246338	Oficial	
10	Juan Pablo Sanz	1098,582	Oficial	
11	Neil Ambar Ortiz	1252023891	Maestro	
12	Luis Fernando Jaimes	91824963	Maestro	
13	Jeff Adriano Higuera	1101883883	Coordinador SST	
14	Martin Pabaranda Peña	91236893	Maestro General	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
FIRMA	FIRMA

CONSORCIO CAUCE	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (afrontar las adversidades) , educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en la Central de Abastos de Bucaramanga | FECHA: 19/12/2024

CAPACITADOR: ALBA LUCIA SANTOS RUEDA | FIRMA: [signature] | DURACIÓN: 30 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Uriel Alonso Rueda	1102 323 510	Ayudante	Uriel Rueda.
2	MAURICIO A BECERRA	1063822221	OPERADOR	[signature]
3	Gonzalo Valderrama	1093 786 170	Operador	Gonzalo.
4	David Cardenas	1006911158	oficial	David
5	Juan Pablo Suarez	1386138	Oficial	J.P.
6	Diego Alejandro Galvis	1098560814	ayudante	DAG
7	Leonardo Cayon Patiño	1032893814	Of	[signature]
8	Jairo Cardenas Martinez	1095936935	Of	[signature]
9	Luis Fernando Jimenez	91 [illegible] 62		Luis Fernando Jimenez
10	Juan de Dios Garcia	91079903	MAESTRO	Juan de Dios
11	Santiago Serrano Trujillo	1098822060	AYUDANTE	[signature]
12	Freddy Junior Gil	91714408	Almacenista	[signature]
13	Geraldine Patiño	1098397433	SST	Geraldine P
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACIÓN	CAPACITADOR
[signature]	[signature]
FIRMA	FIRMA

CONSORCIO CAUCE	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-01
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (actitud positiva) . educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en la Central de Abastos de Bucaramanga | FECHA: 28/01/2025

CAPACITADOR: ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA | FIRMA: ASR | DURACIÓN: 30 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan de Dios Gamba	91079703	MAESTRO	Juan de Dios
2	Edinson Andres Paez	1095752179	Ayudante	Edinson Paez
3	Eduardo Galeano	2650168	oficial	Eduardo
4	Neiver Rojas	5472000	Ayudante	Neiver
5	John Rene Cardenas	91464275	Oficial	
6	julio Reyes	1098986614	AYUDANTE	julio Reyes
7	John Jairo Cardenas M.	1095916735	oficial	
8	Jesus Angel	1098786700	oficial	Jesus Angel
9	cristian maldonado	1095468949	AYUDANTE	cristian M
10	Camilo Cardenas	1006888069	oficial	Camilo
11	Robinson Tirano B.	91308195	oficial	
12	Camilo Sanchez	1098635374	Ayudante	Camilo Sanchez
13	Robys Echeverria	5873350	oficial	
14	Jonathan mendoza	1004310001	Oficial	
15	Fernando campos Pabilo	1095879584	Of	
16	Hugo Ariza Mateus	1098444886	oficial	
17	Juan Pablo Suarez	13861583	oficial	J. P.
18	Luis Fernando Jimenez	7702346	MAESTRO	Luis Fernando Jimenez
19	Enfrado Serrano Trujillo	1098812060	Ing. Auxiliar	
20	Junior Antonio G. Guerrero	1005330486	Ayudante	Gomez
21	Jhoel Alonso Rivera	1.102.383610	Ayudante	Jhoel Rivera
22	Luis Rodriguez	91279392	Rp	Luis
23	Oscar Quintero	12502392	contramaestre	
24	Victor Ortiz	1005[illegible]11	Ayudante	
25	Freddy Ivanhoe Gil	91276408	Almacenista	
26	Freddy Cote	1095909134	operador Retro	Freddy Cote
27	MAURICIO A BECERRA O	1063562221	OPERACION	
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
ASR	ASR
FIRMA	FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (tener una familia) , educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en la Central de Abastos de Bucaramanga		FECHA	21/02/2025
CAPACITADOR	ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA	FIRMA	
		DURACIÓN	30 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1				
2	Rugel Garcia	91155181	AY obra	
3	Geraldine Patiño R	1098739437	SST	Geraldin P
4	carlos H media	91181080	oficial	carlos H media
5	Deidys Echeverria	5873350	oficial	
6	julio reyes	1098986614	Ay vomar	julio reyes
7	Jose Edo Jaimes	91103462	Maestro	
8	Mauricio A Becerra O	1.067362221	Operador	
9	Jesus A. Hoyos L.	1037479814	ofic gal	Jesus A. Hoyos L.
10	Fredy Cala	1098304150	operador	Fredy Cala
11	Juan carlos cardenas	91.0F912	Ayudante	Juan carlos C
12	Victor Trujillo	91 250524	ayudante	Victor Trujillo
13	Oriel Hoyos Rivera.	1.102.83660	Ayudante	Oriel Rivera
14	Jonathan mendoza P	1005[illegible]	oficial	
15	Johan Andres Mesa	1018078442	oficial	Andres Mesa
16	Luis Ay	91298[illegible]	Ay	Luis Ay
17	Juan de Dios Garcia	91079903	Maestro	Juan de Dios
18	Henri calderon	1065[illegible]	oficial	Henri calderon
19	Jorge Suarez	1058487	Oficial	
20	pedro suarez	13578935	oficial	
21	AIVA OANAYA	13.2[illegible]74	[illegible]	
22	Freddy Tarazona Gil	91272908	Almacenista	
23	Santiago Serrano Trujillo	1098822060	[illegible] Residente Ayd	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
FIRMA	FIRMA

CONSORCIO	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (pensamiento lógico) , educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en la Central de Abastos de Bucaramanga		FECHA	6/03/2025
CAPACITADOR	ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA	FIRMA	
		DURACIÓN	30 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan de Dios Garcia	91079903	Maestro obra	Juan de Dios
2	Santiago Serrano Trujillo	1098822060	Ingeniero residente 2	
3	Uriel Alonso Rivera.	1101.383680	Ayudante	Uriel Rivera
4	Juan carlos cardozo	91-075972	Ayudante.	Juan carlos C
5	Freddy Fuentes G.I	91174048	Almacenista	
6	Carlos Humberto neira	91181180	ayudante	carlos H neira
7	Raul Jose A.	91502195	Oficial	
8	Diego Armando castro	1005961660	Ayudante	Diego A castro
9	Andres Mesa Cardona	1018478810	Oficial	Andres mesa
10	Uriel quintero.	1150279??	contramaestre	
11	Jonathan Mendoza	1004570009	Oficial	
12	Jorge Suarez	1058487	OF	
13	Oscar Gonzalez	91489.909	conductor	
14	Fredy Gelo.	1093707934	operador	Fredy G.
15	Angel GARCIA	91155181	Jefe	
16	Jhoan Arnulfo Yaroy Campo	1098604462	ayud	
17.	Deiby Echeverria	5872350	OF	
18	Henri cardozo	1065722113	Ayudante	Henri
19	Luis Ba	91248921	N.J	Luis RM
20	MAURICIO A PEDRAZA	1065622221	OPERADOR	
21	Yerson Yerd	1001372111	OF	
22	pedro Elias ramirez	13238955	OF	PEDRO E.S
23	ALVARO ANAYA	13241124	.	
24	Jose Daniel L.	91468776	OF	
25	DIEGO ALEJANDRO GALVIS	1098606884	CONTRATISTA	DIEGO
26	Juan Alexis	91363834	helicopte	
27	John Rene Cardenas	91464278	oficial	
28	Juan Pablo Suarez	13861583	oficial	J.P.
29	Johan Camilo Sanchez	1098635379	Ayudante	Camilo Sanchez
30	Fernando Campo Bedoya	1065839584	OF	

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
FIRMA	FIRMA

CONSORCIO CAUCE	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [x] CHARLA [ ]

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACION: Fortalecimiento de valores (valor independencia) educación vial y oficina de atención a la comunidad

LUGAR: Campamento de obra en Centro Abastos		FECHA:	4/04/2025
CAPACITADOR:	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	DURACION:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan de Dios Garcia	91.039.993	Maestro obra	Juan de Dios
2	Gerardo Contreras	1098883960	Ingeniero Residente	
3	Freddy Fuentes Gil	91277408	Almacenista	
4	Angel Maria Parada	91.455.281	Ayudante de 2	
5	Ruben Dario	13731349	Ayudante obra	
6	Jorge Mario Serrano	91.234.83	Oficial	
7	Diego Fernando Cepeda	[illegible]	Oficial	Diego Fernando
8	Jeralber mendoza	1098310063	oficial	
9	carlos humberto mejia	91.181.080	Oficial	carlos h mejia
10	Pedro Jesus Cajiao	91.278.782	Oficial	Pedro Jesus
11	Diego Fernando Villamizar	1.098.798.916	Oficial	Diego Fernando
12	Juan Luis Carreño Jaimes	1095866263	ayudante	
13	Juan Pablo Suarez	1.561.583	oficial	
14	Deiby Echeverria	5877750	Oficial	
15	Jose Jaco	91468716	oficial	
16	Hugo Andres Ayala	1098.798.916	oficial	
17	Fernando Campo Badillo	1005870891	Of	
18	Rafael Ignacio A	91.502.99	Oficial	
19	Sandra Caldera Vivas	1098839909	oficial	Sandra Vivas
20	Geraldine Patiño R	1098883933	SST	Geraldine P
21	Luis Fernando Jaimes	91103462	Maestro	Luis Fernando Jaimes
22	John Jose Cardenas	91464275	oficial	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

Alba Lucia Santos Rueda

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	[illegible]
		Fecha	[illegible]
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [x] CHARLA [ ]

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (inteligencia) educación vial y oficina de atención a la comunidad

LUGAR: Campamento de obra en Centro Abastos		FECHA:	8/05/2025
CAPACITADOR:	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Rosalba Lobo	90233946	Auxiliar SST	Rosalba Lobo
2	José Fernando Jimenez	91103462	MAESTRO	José Fernando Jimenez
3	Juan de Dios Garcia	91079203	MAESTRO	Juan de Dios
4	Yeferson Blanco Ramirez	1102239641	Ayudante	
5	Angel Ochoa Parada	91421721	Ayudante	
6	Victor Gaviria Torres	73228228	Ayudante T II	Victor Gaviria
7	Mariana Arenas	1.124.398	Ayudante	Mariana Arenas
8	Jesus Alberto Medina	91241934	Operador	Jesus Alberto
9	Marco A Becerra O	1063562721	OPERADOR	
10	Freddy Tarazona G.	91231409	Almacenista	
11	Geraldine Ramirez	1098684832	Aux SST	Geraldine R
12	Victor Manuel Jaimes	91.531.234	Ayudante obra	Victor Jaimes
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Codigo	RH-F-39
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [x] CHARLA [ ]

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (emprendimiento) educación vial y oficina de atención a la comunidad

LUGAR: Campamento de obra en Centro Abastos		FECHA	6/08/2025
CAPACITADOR	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	DURACIÓN	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Uriel Alonso Rivera	1.201.383.610	Ayudante	Uriel Rivera
2	Victor Manuel Trujillo	91.355.124	Ayudante	Victor Trujillo
3	Angel Garcia	91.155.185	Ay-T.2	
4	Juan carlos cardozo	91.075.932	Ayudante	Juan carlos C
5	Jesus Alberto Mejia	1.037.611.814	Operador	Jesus Alberto
6	[illegible]	1.095.825.[illegible]	contratista	
7	Alvaro Rivas	17.294.[illegible]	—	—
8	Victor Armando [illegible]	1.095.[illegible]		Victor Armando
9	Juan de Dios Garcia	91.077.307	Maestro	Juan de Dios
10	Charlene Rincon	1.098.[illegible]	Ay SST	
11	Luis Fernando Jaimes	1.193.[illegible]	MAESTRO	Luis Fernando Jaimes
12	[illegible]	[illegible]	AYUDANTE	
13	Freddy Franco G.	91.[illegible]	Almacenista	
14	[illegible]	[illegible]	Operador Retr.	
15	Daiber Echeverria	587.335	Oficial	
16	Jonatan Mendoza Y	[illegible]	Oficial	
17	Luis [illegible]	91.[illegible]	Ay	Luis
18	Giovanny Rincon	1.098.[illegible]	Oficial	
19	Johnson [illegible]	[illegible]	AYUDANTE	
20	Julio Cesar Mantilla	1.095.[illegible]	Oficial	
21	Camilo Cardenas	[illegible]	Oficial	
22	Juan David Sanchez	[illegible]	Ayudante	Juan Sanchez
23	Jhon [illegible]	1.098.[illegible]	Ayudante	
24	[illegible]	[illegible]	Operador	
25	Carlos Julio [illegible]	5.725.[illegible]	Of. Civil	
26	[illegible]	[illegible]	Residente	
27	Jose Pardo	91.46[illegible]	oficial	Jose Pardo
28	Santiago Sierra Trujillo	1.098.[illegible]	Ing. Residente SST	Santiago Sierra
29				
30				

OBSERVACIONES

CAPACITADOR

FIRMA

CONSORCIO CAUCE	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Codigo	RIsF-39
		Fecha	31/10/2022
		Versión	3
		Pagina	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Oficina atención a la comunidad, fortalecimiento de valores (Ciudadanía) y educación vial

LUGAR: Campamento de obra en Centro Abastos		FECHA:	6/07/2023
CAPACITADOR:	ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Uriel Alonso Rivera	1102393610	Ayudante	Uriel Rivera
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Audrey Prada Lopez	1098622751	AUXILIAR E.	Audrey Prada
4	Edgar Restrepo	1098245891	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	Auxiliar Bodega	[illegible]
6	Luis Pug	91279920	Ayudante	Luis Pug
7	[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
8	Gregorio Parra	1095288351	oficial	Gregorio Parra
9	[illegible]	[illegible]	oficial	[illegible]
10	Camilo Sanchez	1098635374	Ayudante	Camilo Sanchez
11	[illegible]	[illegible]	oficial	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	oficial	[illegible]
13	Kaiton maldonado	1095448749	oficial	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	1006938534	Ayudante	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	operador	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	AUX SST	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	Oficial	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	oficial	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	MAESTRO	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	Oficial	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	oficial	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	Almacenista	[illegible]

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-38
		Fecha	31/12/2002
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Oficina atención a la comunidad, fortalecimiento de valores (agradecimiento) y educación vial

LUGAR: Campamento de obra en Centro Abastos		FECHA:	13/08/2025
CAPACITADOR:	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Codigo	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Pagina	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Oficina atención a la comunidad, fortalecimiento de valores (lomar decisiones) y educación vial

LUGAR: Campamento de obra en Centro Abastos		FECHA:	10/09/2025
CAPACITADOR	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]		
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR
[illegible]
FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RHF-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 De 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [x] CHARLA [ ]

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Oficina atención a la comunidad, fortalecimiento de valores (resiliencia) y educación vial

LUGAR: Campamento de obra en Centro Abastos		FECHA: 19/9/2025
CAPACITADOR:	ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA	DURACIÓN: 30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	Javier Dieterco	12503042	oficial	Javier
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [X] CHARLA [ ]

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Charla atención a la comunidad, fortalecimiento de valores (solidaridad) y educación vial

LUGAR: Campamento de obra en Centro Abastos		FECHA:	12/11/2025
CAPACITADOR:	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan de Dios García	91079903	Maestro	Juan de Dios
2	Luis Alejandro Ruiz	1098696221	Ayudante	Luis Ruiz
3	Luis Carlos Pinto	1098100213	Oficial	Luis Pinto
4	Alexander Sánchez	91340181	Ayudante	Alexander
5	Juan David Ortega	1098[illegible]	Oficial	Juan
6	Jesus Quintero	1098[illegible]	Ayudante	Jesus Quintero
7	Jairo Javier Figueroa	1005149781	Oficial	Jairo
8	Yuri Andrea Ayala	1098[illegible]	Capataz	Yuri
9	Carlos Julio Jaimes	5725774	Oficial	Carlos
10	Gustavo Pinto	91468947	Oficial	Gustavo
11	Gerardo Reyes	91473174	Oficial	Gerardo
12	Alvaro Alvarado	13.241.254	Ayudante	Alvaro
13	Duvan Ramirez	1095944082	Oficial	Duvan
14	Juan Pablo Suarez	1382583	Oficial	Juan
15	Jose Pena	91466776	Oficial	Jose Pena
16	Felipe Jesus Sandoval	1007[illegible]	Ayudante	Felipe
17	Luis Anaya	6440681	Ayudante	Luis
18	Edwin A Suarez G	1095[illegible]	Ayudante	Edwin
19	Roberto Gonzalez	1095[illegible]	Oficial	Roberto
20	Jesus A Lora Leal	1005[illegible]	Ayudante	Jesus
21	Yuri Alonso Rivera	1102[illegible]	Operador	Yuri Rivera
22	Freddy Trujillo Gil	91274[illegible]	Ayudante	Freddy
23	Jose Rene Cardenas	91464[illegible]	Oficial	Jose
24	Julio Tejeda	1098[illegible]	Ayudante	Julio
25	Fernando Barrera	1098[illegible]	Residente SST	Fernando
26	Edgar Carrillo	[illegible]	Oficial	Edgar
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Oficina abierta a la comunidad, fortalecimiento de valores (respeto) y educación vial

LUGAR: Campamento de obra en Centro Abastos		FECHA:	15/12/2025
CAPACITADOR:	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Adrian Ro	91279878	AI	
2	ALVARO ARAYA	17 241 [illegible]	LY	
3	[illegible]	[illegible]	OF	
4	[illegible]	12502542	OF	
5	[illegible]	[illegible]	OF	
6	[illegible]	91347[illegible]	O	
7	[illegible]	[illegible]	OFICIAL	
8	Juan de Dios Bolaño	91078903	Hierro	
9	Kevin Quintero	1004[illegible]	Ayudante	
10	Ernesto Perez	91[illegible]	Ref	
11	[illegible]	12502[illegible]	conductor	
12	Gerardo Reyes	91447447	R.R.S.	
13	Duvan Ramirez	1093944[illegible]	oficial	
14	[illegible]	1095[illegible]	Of	
15	[illegible]	1005[illegible]	Ay	
16	[illegible]	[illegible]	Ay	
17	Juan Pablo Quiroz	1586583	OFICIAL	
18	[illegible]	91462[illegible]	oficial	
19	[illegible]	[illegible]	Ayudante	
20	[illegible]	[illegible]	Ayudante	
21	LUIS GARCIA	91[illegible]	AYUDANTE	
22	[illegible]	7.[illegible]	OPERADOR	
23	[illegible]	[illegible]	POR SST	
24	[illegible]	[illegible]	OF	
25	[illegible]	[illegible]	Ayudante	
26	[illegible]	[illegible]	OFICIAL	
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

ANEXO 7. REGISTRO DE ACTA DE VECINDAD DE INICIO Y CIERRE REALIZADA

CONSECUTIVO	RESPONSABLE DEL ACTA DE VECINDAD DE INICIO Y CIERRE	DIRECCIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO TELEFÓNICO
1	LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT (presidente JAC del Barrio José Antonion Galán)	VÍA DE ACCESO AL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	74849561	3115109792

ANEXO 8. ACTA DE COMPROMISO REALIZADA CON EL SEÑOR ALFREDO CASTRO REYES, GENERADO EN EL ACTA DEL 9 DE MAYO DE 2025, DE ENTREGA DE MATERIAL COMO COMPENSACIÓN POR LOS ARBUSTOS AFECTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

CDMB	ACTA DE COMPROMISO F-121			CONSORCIO
	Revisión: 09	Fecha de revisión: Julio de 2017	Página 1 de 2	

CONSORCIO CAUCE - Contrato No. 15410-06
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

OBJETIVO	LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DEL ACTA DE COMPROMISO
REALIZAR ACTA DE COMPROMISO CONFORME REUNIÓN DE FECHA 9 DE MAYO DE 2025. DONDE EL CONSORCIO CAUCE GENERÓ COMPROMISO CON EL SEÑOR ALFREDO CASTRO REYES DE ENTREGAR OCHO VIAJES DE MATERIAL	Martes 16 de septiembre de 2025

EL CONSORCIO CAUCE ACORDÓ A. COMPROMISO GENERADO CON EL SEÑOR ALFREDO CASTRO REYES, EN REUNIÓN DEL VIERNES 9 DE MAYO DE 2025, EN LA CUAL SE COMPENSA POR EL RETIRO DE ESPECIES VEGETALES UBICADAS EN ÁREAS DE RONDA DE RÍO UN ÚNICO PAGO DE OCHO VIAJES DE MATERIAL, LOS CUALES A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO HAN SIDO ENTREGADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, CONSORCIO CAUCE.

EL SEÑOR ALFREDO CASTRO REYES RECIBE A CONFORMIDAD LOS OCHO VIAJES DE MATERIAL (VER REGISTRO FOTOGRÁFICO) Y AGRADECE LA DILIGENCIA DEL CONSORCIO CAUCE EN LA ENTREGA ÚNICA DEL MATERIAL ACORDADO, COMO COMPENSACIÓN POR LAS ESPECIES VEGETALES RETIRADAS DE ÁREAS DE RONDA DE RÍO.

PARA CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTA DE COMPROMISO

POR LA COMUNIDAD O ENTIDAD	POR EL CONSORCIO CAUCE
Firma:	Firma:
Nombre: ALFREDO CASTRO REYES C.C. No. 91.175.856 Número telefónico: 3123970312 Dirección: Barrio José Antonio Galán Cargo: Líder comunitario y Minero del barrio José Antonio Galán	Nombre: DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARÍA Cargo: Ingeniero Residente C.C. No. 13.862.651 Firma: Nombre: ALBA LUCIA SANTOS RUEDA Cargo: Profesional Social C.C. No. 63.302.850 de Bucaramanga Número telefónico: 3115557728

ANEXO 9. ACTA DE COMPROMISO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JAC DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN – LUIS ENRIQUE RIVAS VILATROT – POR ARREGLO DE LA CANCHA DEL SECTOR A CONFORMIDAD

CDMB	ACTA DE COMPROMISO F-121			CONSORCIO
	Revisión: 03	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 1 de 2	




CONSORCIO CAUCE - Contrato No. 15410-05
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

OBJETIVO	LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DEL ACTA DE COMPROMISO
REALIZAR ACTA DE COMPROMISO CONFORME EN REUNIÓN DE FECHA 9 DE MAYO DE 2025, EL CONSORCIO CAUCE GENERÓ COMPROMISO CON EL SEÑOR LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT DE ENTREGAR DIEZ VIAJES DE MATERIAL FINO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL SECTOR.	Martes 11 de noviembre de 2025

El CONSORCIO CAUCE ACORDE AL COMPROMISO GENERADO CON EL SEÑOR LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT, EN REUNIÓN DEL VIERNES 9 DE MAYO DE 2025, ENTREGÓ DIEZ VIAJES DE MATERIAL FINO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CACHA DEL SECTOR, Y REALIZÓ LA ADECUACIÓN DE ESTE MATERIAL CON MAQUINARIA Y TRABAJADORES DE LA OBRA, A CONFORMIDAD DEL SEÑOR RIVAS VILAROT.

A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL SEÑOR RIVAS VILAROT RECIBE A CONFORMIDAD LOS DIEZ VIAJES DE MATERIAL FINO) Y LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, CONSORCIO CAUCE PARA ADECUAR EL MATERIAL EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL SECTOR AFERENTE A LA OBRA CONSTRUCTIVA, BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN. (VER REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARA CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTA DE COMPROMISO.

POR LA COMUNIDAD O ENTIDAD	POR EL CONSORCIO CAUCE
Firma:  Nombre: LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT C.C. No. 74.849.561 Número telefónico: 3115109792 Dirección: Barrio José Antonio Galán Cargo: presidente Junta de Acción Comunal barrio José Antonio Galán	Firma:  Nombre: DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARÍA Cargo: Ingeniero Residente C.C. No. 13.862.851 Firma:  Nombre: ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA Cargo: Profesional Social C.C. No. 63.302.660 de Bucaramanga Número telefónico: 3115557728

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Teléfono: 6076150848 - 3115557728
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

	ACTA DE COMPROMISO F-121			
CDMB	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 2 de 2	CONSORCIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACCIONES DESARROLLADAS Y FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO CON EL SEÑOR LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT, PRESIDENTE DE LA JAC DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN Y EL CONSORCIO CAUCE





Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge - Girón
Teléfono: 6076150945 - 3115557728
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com