INFORME SEMANAL No 23

Informe Semanal No 23 actividades de la Gestión ambiental en obra.

Datos Generales

Entidad contratante:	Alcaldía de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física.
Objeto del proyecto:	**REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA**
Contrato de Interventoría No:	
Contratista:	Consorcio Vialmed 2025
Contrato de obra No.:	4600105052 de 2025
Periodo reportado:	Semana 1_ enero 2026

Fecha	Actividades ambientales
Del 6 al 10 de enero 2026	Diseño, impresión e instalación de señalética, informativa, preventiva y de cumplimiento ambiental.
	Acompañamiento a los diferentes frentes de obra, para verificar la implementación de los diferentes programas ambientales.
	Gestión y programación de mantenimiento de cabinas portátiles por cada frente de obra
	Implementación al programa de orden y aseo.
	Rotulación de sustancias químicas.
	Mantenimiento y protección de Sumideros
	Protección, señalización y acordonamiento de materiales
	Control flujo vehicular a través de controladores de tránsito
	Adecuado manejo y separación de residuos.
	Verificación de documentación vehículos y maquinaría.

Durante la semana 1 del mes de enero del año 2026, comprendida entre el 6 y el 10, se realizó acompañamiento permanente en los diferentes frentes de obra, así como jornadas de capacitación dirigidas al personal operativo, orientadas al cumplimiento de las medidas ambientales y de seguridad del proyecto.

En el marco de estas actividades, se reforzó la adecuada separación de residuos en la fuente, la correcta disposición de RCD y material fresado, el suministro de materiales provenientes de fuentes legales, y la protección, almacenamiento y manejo adecuado de los materiales, promoviendo el orden y aseo en los diferentes frentes de obra. Adicionalmente, se efectuó la entrega de señalización informativa ambiental, y se adelantó la programación y seguimiento al

aseo y mantenimiento de las cabinas sanitarias portátiles, garantizando condiciones adecuadas de higiene y salubridad.

Registro fotográfico gestión ambiental.





8/01/2026 9:56:03 a. m.
Calle 51
La Candelaria
Medellín
Antioquia
Mejoramiento Malla Vial
Consorcio vialmed 2025
Capacitación frente 2


8/01/2026 9:55:47 a. m.
Calle 51
La Candelaria
Medellín
Antioquia
Mejoramiento Malla Vial
Consorcio vialmed 2025
Capacitación frente 2


8 ene. 2026 8:58:09 a. m.
56 35 Carrera 25
Medellín
Antioquia


8 ene. 2026 9:29:09 a. m.
Calle 51
La Candelaria
Medellín
Antioquia


SUSTANCIAS VARIAS
9
GAS INFLAMABLE
2
LIQUIDO INFLAMABLE
3
UN 1203
8 ene. 2026 8:59:45 a. m.
56-2 Carrera 25
Medellín
Antioquia


8 ene. 2026 9:34:53 a. m.
Calle 51
La Candelaria
Medellín
Antioquia


CADA DÍA MEJOR
OBRAS PARA TODOS
8 ene. 2026 9:34:44 a. m.
Calle 51
La Candelaria
Medellín
Antioquia
8 ene. 2026 9:35:17 a. m.
Calle 51
La Candelaria
Medellín
Antioquia
8 ene. 2026 9:43:44 a. m.
38-45 Calle 51
La Candelaria
Medellín
Antioquia
8 ene. 2026 9:44:42 a. m.
Calle 51
La Candelaria
Medellín
Antioquia
9 ene. 2026 5:07:21 p. m.
6°11'56.56391"N 75°35'28.53722"W
11ff sur -32 Carrera 53d
COLINITA
PAVIMENTO RIGIDO
viernes, 9 de enero de 2026, 5:00 p. m.
6.199094, -75.589102
Avenida Carrera 48 15 SUR 31
Medellín, 050022
Antioquia
Frente #18


9 ene 2026 7:18:44 a.m.
11ff sur -32 Carrera 53d
Guayabal
Medellín
Antioquia


9/01/2026, 10:30:58 a.m.
6° 14' 53.347" N, 75° 37' 4.286" W
Frente 13
#CR 92 CL 34D-99


jueves, 8 de enero de 2026, 10:45 a.m.
Avenida Carrera 48 16 SUR-50
Medellín
Antioquia
Frente #18


miércoles, 7 de enero de 2026, 3:52 p.m.
+6.190466, -75.580295
Avenida Carrera 48 16 SUR-18
Medellín
Antioquia
Frente #18


6 Jan 2026 at 11:41:29
+6.267474, -75.566878
Cuadrilla N°23
La Candelaria
La Candelaria
CR 53 CL 63 VL 70


martes, 6 de enero de 2026, 1:57 p.m.
+6.190212, -75.580240
Avenida Carrera 48 18 SUR-13
Medellín
Antioquia
Frente #18

Realizado por;



Daniela Restrepo González
Residente Ambiental.



Frambey Cuello Castro
Residente ambiental.