INFORME SEMANAL No 25

Informe Semanal No 24 actividades de la Gestión ambiental en obra.

Datos Generales

Entidad contratante:	Alcaldía de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física.
Objeto del proyecto:	**REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA**
Contrato de Interventoría No:	
Contratista:	Consorcio Vialmed 2025
Contrato de obra No.:	4600105052 de 2025
Periodo reportado:	Semana 3_ enero 2026

Fecha	Actividades ambientales
Del 19 al 24 de enero 2026	Diseño, impresión e instalación de señalética, informativa, preventiva y de cumplimiento ambiental.
	Acompañamiento a los diferentes frentes de obra, para verificar la implementación de los diferentes programas ambientales.
	Gestión y programación de mantenimiento de cabinas portátiles por cada frente de obra
	Implementación al programa de orden y aseo.
	Rotulación de sustancias químicas.
	Mantenimiento y protección de Sumideros
	Protección, señalización y acordonamiento de materiales
	Control flujo vehicular a través de controladores de tránsito
	Adecuado manejo y separación de residuos.
	Verificación de documentación vehículos y maquinaría.

Durante la semana 3 de enero de 2026, comprendida entre los días 19 y 24, se realizó acompañamiento desde el componente ambiental a las actividades operativas del proyecto, orientado a la gestión y verificación del cumplimiento de las medidas ambientales.


Las acciones desarrolladas incluyeron la coordinación para el mantenimiento de las cabinas sanitarias portátiles; la verificación del adecuado uso, almacenamiento y rotulación de las sustancias químicas; jornadas de sensibilización ambiental; solicitud y control de la protección de sumideros; acordonamiento y protección de materiales; seguimiento al orden y limpieza en cada frente de obra; entrega de elementos de protección auditiva a la comunidad; control del carpado de volquetas para prevenir el derrame de material durante su desplazamiento; revisión de la documentación vigente de los vehículos;

adecuada disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD); capacitación sobre el uso correcto de las cabinas portátiles y verificación del cumplimiento del programa de orden y aseo.

Registro fotográfico gestión ambiental.




23 ene 2026 1:04:14 p.m.
52-4 Calle 50
La Candelaria
Medellín
Antioquia


23 de enero de 2026, 2:47:05 p.m.
6° 18' 7.410" N, 75° 32' 31.600" W
Medellín, Antioquia
Frente 13
#CL 118 CR 30 + 30


21 ene 2026 8:30:26 a. m.
6°11'57.38636"N 75°35'27.28478"W
10 c sur - 09 Carrera 53a
COLINITA
PAVIMENTO RÍGIDO







21/01/26, 10:33 a.m.
6.292331° N, 75.572439° W
Carrera 69 96-114
Medellín 050042
Antioquia

Realizado por;



_____

Daniela Restrepo González
Residente Ambiental.



_____

Frambey Cuello Castro
Residente ambiental.