SISTEMA DE GESTÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S.	FORMATO DE LECCIÓN APRENDIDA	CODIGO:	F-SSTT-069
		PAGINA:	1 de 1
	Fecha de Modificación: 25/05/2021	VERSIÓN:	02

Fecha de Elaboración: 3 de Marzo del 2026

Resposansable: Kelly Pernet

Fecha de Socialización: 30 de Marzo del 2026

Incidente o Accidente de Trabajo:	Accidente de Trabajo Leve

Nombre del Trabajador: Jhorleth Contreras

Fecha del Evento	Lugar del Evento
23 de Febrero del 2026	Frente 3 - Medellin

Descripción del Evento:

El trabajador manifiesta que se encontraba realizando labores de compactación manual con rodillo en una zona donde se intervendría un bache. En el momento del evento, el bache aún no contaba con la mezcla asfáltica y presentaba una altura considerable que dificultaba el ascenso del rodillo manual a la superficie.

Al intentar subir el equipo al nivel del bache, el trabajador no se percató de que por la vía transitaba una mula. Esta situación le generó un sobresalto, ocasionando que perdiera momentáneamente el control del rodillo. Debido a la irregularidad y altura del bache, el equipo se desestabilizó y se desplazó hacia un costado, provocando que el brazo de mando se doblara y golpeara la rodilla derecha del trabajador.

Como consecuencia del impacto, el colaborador presenta dolor e inflamación en la rodilla derecha. De manera inmediata se aplicó hielo en la zona afectada y se indicó reposo. Al día siguiente, el dolor persistía, motivo por el cual se realizó el reporte correspondiente ante la ARL para valoración médica.

Imágenes Relacionadas





¿Qué aprendimos?	Describa la severidad o Diagnostico
En actividades de mantenimiento vial con tránsito activo, el control del entorno es tan importante como la operación del equipo. Antes de realizar maniobras en desniveles o zonas inestables, se debe asegurar la correcta señalización, control del tránsito y verificación de las condiciones del terreno. Asimismo, el colaborador debe mantener una actitud preventiva y actuar con precaución permanente durante la ejecución de la tarea, verificando su entorno antes de realizar cualquier maniobra. La falta de control del área y de precaución en el desarrollo de la actividad puede generar sobresaltos, pérdida de control del equipo y posibles lesiones.	S-800 Contusión de la rodilla

Firma del SST: