SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE CAMILLA	CÓDIGO:	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	VERSIÓN :	0

Responsable de Inspección: Kelly Pernet				Fecha de Inspección 04-02-26			
Cargo	SST	Frente de Trabajo	#02	Bodega		Oficina	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?		C										
¿Se encuentra visible?		C										
¿Hay elementos que la obstruyan?		NA										
¿Se encuentra señalizada?		C										
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		C										
¿Cuenta con correas de seguridad?		C										
¿Cuenta con sujetadores para agarre?		C										
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?		C										
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?		C										
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?		C										
¿Estado General?		C										

Plan De Accion	No requiere plan de accion	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S.	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección: Kelly Pernet				Fecha de Inspección 5-02-26			
Cargo	SST	Frente de Trabajo	3	Bodega		Oficina	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?		C										
¿Se encuentra visible?		C										
¿Hay elementos que la obstruyan?		NA										
¿Se encuentra señalizada?		NO										
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		C										
¿Cuenta con correas de seguridad?		C										
¿Cuenta con sujetadores para agarre?		C										
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?		C										
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?		C										
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?		C										
¿Estado General?		C										

Plan De Accion	No requiere plan de accion	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE CAMILLA	CÓDIGO:	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	VERSIÓN:	0

Responsable de Inspección:	Fredy Gómez Lozano			Fecha de Inspección	24/02/2026		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	4	Bodega	—	Oficina	—

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?		✓										
¿Se encuentra visible?		✓										
¿Hay elementos que la obstruyan?		N/A										
¿Se encuentra señalizada?		N/A										
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		✓										
¿Cuenta con correas de seguridad?		✓										
¿Cuenta con sujetadores para agarre?		✓										
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?		✓										
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?		✓										
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?		✓										
¿Estado General?		✓										

Plan De Accion	Limpia y en buen Estado, colgado a un costado dentro del camión.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año
		/	/	/

Firma Responsable Plan de Accion: No requiere.

John Jaito Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE CAMILLA	CÓDIGO:	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	VERSIÓN :	0

Responsable de Inspección:	John Jairo Zapata			Fecha de Inspección	18-02-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo		Bodega		Oficina	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?		C										
¿Se encuentra visible?		C										
¿Hay elementos que la obstruyan?		C										
¿Se encuentra señalizada?		C										
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		C										
¿Cuenta con correas de seguridad?		C										
¿Cuenta con sujetadores para agarre?		C										
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?		C										
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?		C										
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?		NC										
¿Estado General?		C										

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Ortiz	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S	INSPECCIÓN DE CAMILLA	CÓDIGO:	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	VERSIÓN :	0

Responsable de Inspección:	Laura Naranjo Rendón			Fecha de Inspección	12/02/2026		
Cargo	Aux SST	Frente de Trabajo	#6	Bodega	—	Oficina	—

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?		C										
¿Se encuentra visible?		C										
¿Hay elementos que la obstruyan?		C										
¿Se encuentra señalizada?		C										
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		C										
¿Cuenta con correas de seguridad?		C										
¿Cuenta con sujetadores para agarre?		C										
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?		C										
Su estructura fisica se ncuentra en buen estado?		C										
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?		C										
¿Estado General?		C										

Plan De Accion	Cumple!!!	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos SAS	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	Laura Naranjo Rendón			Fecha de Inspección	13/01/2026		
Cargo	Aux SST	Frente de Trabajo	# 7	Bodega	—	Oficina	—

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?		C										
¿Se encuentra visible?		C										
¿Hay elementos que la obstruyan?		C										
¿Se encuentra señalizada?		C										
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		C										
¿Cuenta con correas de seguridad?		C										
¿Cuenta con sujetadores para agarre?		C										
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?		C										
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?		C										
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?		C										
¿Estado General?		C										

Plan De Accion	Cumple, buen estado.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	John J. Zapata			Fecha de Inspección	27-02-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	FQ	Bodega		Oficina	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?		AC										
¿Se encuentra visible?		C										
¿Hay elementos que la obstruyan?		C										
¿Se encuentra señalizada?		C										
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		C										
¿Cuenta con correas de seguridad?		C										
¿Cuenta con sujetadores para agarre?		C										
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?		C										
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?		C										
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?		C										
¿Estado General?		C										

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Blair	Mario Conde Rojo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S.	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección: Kelly Pernet				Fecha de Inspección 3-02-26			
Cargo	SST	Frente de Trabajo	13	Bodega		Oficina	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?		NO										
¿Se encuentra visible?		NO										
¿Hay elementos que la obstruyan?		N										
¿Se encuentra señalizada?		N										
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		C										
¿Cuenta con correas de seguridad?		N										
¿Cuenta con sujetadores para agarre?		C										
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?		C										
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?		C										
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?		N										
¿Estado General?		C										

Plan De Accion	Realizar limpieza semanal y forrarla con papel chicle garantizando su buen estado durante el proyecto.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año
		28	2	26

Firma Responsable Plan de Accion: Kelly Pernet

John Jaito Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos SAS	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	John Jairo Zapata			Fecha de Inspección	18-02-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	F14	Bodega		Oficina	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?		C										
¿Se encuentra visible?		C										
¿Hay elementos que la obstruyan?		C										
¿Se encuentra señalizada?		C										
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		C										
¿Cuenta con correas de seguridad?		C										
¿Cuenta con sujetadores para agarre?		C										
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?		C										
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?		C										
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?		C										
¿Estado General?		C										

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Ríos	Mario Cano Ruiz.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	INSPECCIÓN DE CAMILLA	CÓDIGO:	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	VERSIÓN :	0

Responsable de Inspección:	John Jairo Zapata			Fecha de Inspección	17-02-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	F23	Bodega		Oficina	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?		C										
¿Se encuentra visible?		C										
¿Hay elementos que la obstruyan?		C										
¿Se encuentra señalizada?		C										
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		C										
¿Cuenta con correas de seguridad?		C										
¿Cuenta con sujetadores para agarre?		C										
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?		C										
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?		C										
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?		N										
¿Estado General?		C										

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
John Jairo Zapata Bolaño	Maria Camila Rozo.	
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	INSPECCIÓN DE CAMILLA	CÓDIGO:	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	VERSIÓN :	0

Responsable de Inspección:	Jaime Grisales John J. Zapata R21			Fecha de Inspección	19-02-26
Cargo	Ayudante/Brigadista	Frente de Trabajo	Masivos	Bodega	Oficina

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de facil acceso?										C		
¿Se encuentra visible?										C		
¿Hay elementos que la obstruyan?										C		
¿Se encuentra señalizada?										C		
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?										C		
¿Cuenta con correas de seguridad?										C		
¿Cuenta con sujetadores para agarre?										C		
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?										C		
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?										C		
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?										C		
¿Estado General?										C		

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	Laura Naranjo Rendón			Fecha de Inspección	10/02/2026		
Cargo	Aux SST	Frente de Trabajo	#8	Bodega	—	Oficina	—

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?		C										
¿Se encuentra visible?		C										
¿Hay elementos que la obstruyan?		C										
¿Se encuentra señalizada?		C										
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		C										
¿Cuenta con correas de seguridad?												
¿Cuenta con sujetadores para agarre?		C										
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?		C										
Su estructura fisica se encuentra en buen estado?		C										
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?		C										
¿Estado General?		C										

Plan De Accion	Cumple!	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente