SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Malla Vial

MES: Febrero 2026 — FRENTE DE OBRA: #2

REALIZADA POR: Gabriel Aguirre — Cargo:

Marca/ Referencia: — Modelo: — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☐ — Otro:

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO	—						—							—							—										
Nivel de aceite hidráulico		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de aceite de motor		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de combustible		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Liquido refrigerante del radiador		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Activación de la vibración		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Yoyo de encendido		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Limpieza de la máquina		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Llaves del agua		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Palanca de accionamiento sin esfuerzo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Guardas y cubiertas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de agua		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de aceite		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de combustible		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de los cilindros		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B		B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 Gabriel Jaim	6 —	11 Gabriel Jaim	16 Gabriel Jaim	21 —	26 Gabriel Jaim
2 Gabriel Jaim	7 —	12 Gabriel Jaim	17 Gabriel Jaim	22 —	27 Gabriel Jaim
3 Gabriel Jaim	8 —	13 Gabriel Jaim	18 Gabriel Jaim	23 Gabriel Jaim	28 —
4 Gabriel Jaim	9 Gabriel Jaim	14 —	19 Gabriel Jaim	24 Gabriel Jaim	29 —
5	10 Gabriel Jaim	15 —	20 Gabriel Jaim	25 Gabriel Jaim	30/31 —

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Freddy Javier L.	María Camila Rozo.	
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Malla Vial — FRENTE DE OBRA:

MES: Febrero 2026 — Cargo: #3

REALIZADA POR: Jhorleth Contreras.

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de aceite de motor		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de combustible		B	B	B	B	B			Q	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Liquido refrigerante del radiador		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Activación de la vibración		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Yoyo de encendido		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Limpieza de la máquina		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Llaves del agua		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Palanca de accionamiento sin esfuerzo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Guardas y cubiertas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de agua		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de aceite		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de combustible		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de los cilindros		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 —	6 Jhorleth	11 Jhorleth Contreras	16 Jhorleth Contrer	21 —	26 Jhorleth
2 Jhorleth	7 —	12 Jhorleth Contreras	17 Jhorleth Contrera	22 —	27 Jhorleth
3 Jhorleth Contreras	8 —	13 Jhorleth Contreras	18 Jhorleth Contrera	23 Jhorleth	28 —
4 Jhorleth Contreras	9 Jhorleth Contrera	14 —	19 Jhorleth Contrer	24 Jhorleth	29 —
5 Jhorleth Contreras	10 Jhorleth Contrer	15 —	20 Jhorleth Con	25 Jhorleth	30/31 —

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Fredy Cortes L.	María Camila Rozo.	
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

STEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Página	1 de 2
		Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Malla vial — FRENTE DE OBRA: #6

MES: FEBRERO 2026 — Cargo: Rodillero.

REALIZADA POR: LUIS EMIRO MOSQUERA

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Nivel de aceite de motor		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Nivel de combustible		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Liquido refrigerante del radiador		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Activación de la vibración		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Yoyo de encendido		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Limpieza de la máquina		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Llaves del agua		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Palanca de accionamiento sin esfuerzo		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Guardas y cubiertas		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Control de fugas de agua		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Control de fugas de aceite		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Control de fugas de combustible		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de los cilindros		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 —	6 • Luis Cin	11 • Luis Cin	16 Luis Cin mosq	21 —
2 • Luis Cin mos	7	12 • Luis Cin	17 Luis Cin mosq	22 —
3 • Luis Cin mosq	8	13 • Luis Cin	18	23 Luis Cin mosq
4 • Luis Cin mosq	9 • Luis Cin	14	19 Luis Cin mosq	24 Luis Cin mosq
5 • Luis Cin mosq	10 • Luis Cin	15	20 Luis Cin mosq	25 Luis Cin mosq

26 Luis Cin mosq	
27 Luis Cin mosq	
28 —	
29 —	
30/31 —	

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Freddy Quiroz	María Camila Rozo.	
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Estructuras y Pavimentos SAS

PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL

Fecha de Modificación: 20/12/2024

Código	F-SST-069
Página	1 de 2
Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Malla Vial

MES: Febrero 2026 — FRENTE DE OBRA: #7

REALIZADA POR: Roberto Carlos Vargas — Cargo: Operador

Marca/ Referencia: ____ Modelo: ____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: ____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de aceite de motor		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de combustible		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Liquido refrigerante del radiador		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Activación de la vibración		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Yoyo de encendido		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Limpieza de la máquina		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Llaves del agua		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Palanca de accionamiento sin esfuerzo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Guardas y cubiertas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de agua		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de aceite		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de combustible		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de los cilindros		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6 Roberto	11 Roberto	16 Roberto	21 —	26 Roberto
2	7 —	12 Roberto	17 Roberto	22 —	27 Roberto
3	8 —	13 Roberto	18 Roberto	23 Roberto	28 —
4	9 Roberto	14 —	19 Roberto	24 Roberto	29 —
5	10 Roberto	15 —	20 Roberto	25 Roberto	30/31 —

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Freddy Tovar	María Camila Rozo.	
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Página	1 de 2
		Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Mallarino

MES: Febrero — FRENTE DE OBRA: F 9

REALIZADA POR: — Cargo: Rodillero

Marca/ Referencia: MRA — Modelo: C601 — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☐ — Otro:

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECANICO																															
Nivel de aceite hidráulico		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de aceite de motor		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de combustible		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Liquido refrigerante del radiador		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Activación de la vibración		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Yoyo de encendido		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Limpieza de la máquina		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Llaves del agua		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Palanca de accionamiento sin esfuerzo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Guardas y cubiertas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de agua		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de aceite		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de combustible		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de los cilindros		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con segundad		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adhendo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 Nelson Guerra	6 Nelson Guerra	11 Nelson Guerra	16 Nelson Guerra	21
2 Nelson Guerra	7	12 Nelson Guerra	17 Nelson Guerra	22
3 Nelson Guerra	8	13 Nelson Guerra	18 Nelson Guerra	23 Nelson Guerra
4 Nelson Guerra	9 Nelson Guerra	14	19 Nelson Guerra	24 Nelson Guerra
5 Nelson Guerra	10 Nelson Guerra	15	20 Nelson Guerra	25 Nelson Guerra	26 Nelson Guerra 27 28 29 30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Página	1 de 2
		Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Mallama Echeverry — FRENTE DE OBRA: K14

MES: — Cargo:

REALIZADA POR: Jose Manuel Lozano — Otra: Rio Bobaquer

Marca/ Referencia: Eco Roll — Modelo: EC770 — Equipo Nuevo: X — Alquilado: ☐ — Otra:

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico																															
Nivel de aceite de motor																															
Nivel de combustible																															
Liquido refrigerante del radiador																															
Activación de la vibración																															
Yoyo de encendido																															
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina																															
Limpieza de la máquina																															
Llaves del agua																															
Palanca de accionamiento sin esfuerzo																															
Guardas y cubiertas																															
Control de fugas de agua																															
Control de fugas de aceite																															
Control de fugas de combustible																															
Estado de los cilindros																															
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones																															
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad																															
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad																															
Área libre de lineas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo																															
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente																															
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido																															
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión																															
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados																															

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	7	13	19	21	26		
2	8	14	20	22	27		
3	9	15	21	23	28		
4	10	16	22	24	29		
5	11	17	23	25	30/31		
6	12	18	24				

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Freddy Fonseca	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	**PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL**	Código	F-SST-069
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Página	1 de 2
		Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Mallarino

MES: Febrero — FRENTE DE OBRA: FL3

REALIZADA POR — Cargo: SST

Marca/ Referencia: MRH 601 — Modelo: — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☐ — Otro: Rod de Empuje

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de aceite de motor		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de combustible		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Liquido refrigerante del radiador		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Activación de la vibración		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Yoyo de encendido		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	D	B			B	B	B	B	B				
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Limpieza de la máquina		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Llaves del agua		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Palanca de accionamiento sin esfuerzo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Guardas y cubiertas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de agua		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de aceite		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de combustible		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de los cilindros		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6 Yerson Gutierrez	11 Yerson Gutierrez	16 Yerson Gutierrez	21	26 Yerson Gutierrez
2 Yerson Gutierrez	7	12 Yerson Gutierrez	17 Yerson Gutierrez	22	27 Yerson Gutierrez
3 Yerson Gutierrez	8	13 Yerson Gutierrez	18 Yerson Gutierrez	23 Yerson Gutierrez	28
4 Yerson Gutierrez	9 Yerson Gutierrez	14	19 Yerson Gutierrez	24 Yerson Gutierrez	29
5 Yerson Gutierrez	10 Yerson Gutierrez	15	20 Yerson Gutierrez	25 Yerson Gutierrez	30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Malla Vial 2025

MES: Febrero 2026

REALIZADA POR: Javier Samir Bonilla Perro — FRENTE DE OBRA — Cargo: Operador Rodillo

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: Canal Equipos

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Nivel de aceite de motor		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Nivel de combustible		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Liquido refrigerante del radiador		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Activación de la vibración		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Yoyo de encendido		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Limpieza de la máquina		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Llaves del agua		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Palanca de accionamiento sin esfuerzo		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Guardas y cubiertas		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Control de fugas de agua		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Control de fugas de aceite		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Control de fugas de combustible		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de los cilindros		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Área libre de líneas de energia o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Freddy Tovar	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Malla Vial 2025

MES: Febrero 2026

REALIZADA POR: Javier Samir Bonilla Perro — FRENTE DE OBRA — Cargo: Operador Rodillo

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: Canal Equipos

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Nivel de aceite de motor		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Nivel de combustible		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Liquido refrigerante del radiador		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Activación de la vibración		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Yoyo de encendido		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Limpieza de la máquina		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Llaves del agua		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Palanca de accionamiento sin esfuerzo		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Guardas y cubiertas		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Control de fugas de agua		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Control de fugas de aceite		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Control de fugas de combustible		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de los cilindros		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Área libre de líneas de energia o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Freddy Tovar	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Página	1 de 2
		Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Mallama Pehren

MES:

REALIZADA POR: FRENTE DE OBRA: F 21

Cargo:

Marca/ Referencia: Husqvarna Modelo: CM6500 Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: Mal de equipo

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de aceite de motor		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de combustible		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Liquido refrigerante del radiador		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Activación de la vibración		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Yoyo de encendido		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Limpieza de la máquina		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Llaves del agua		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Palanca de accionamiento sin esfuerzo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Guardas y cubiertas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de agua		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de aceite		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Control de fugas de combustible		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de los cilindros		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	14	16	21	26		
7	7	15	17	22	27		
8	8	14	18	23	28		
13	9	15	19	24	29		
20	10		20	25	30/31		

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner