SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos

PREOPERACIONAL MAQUINARIA LEEBOY

Páginas	1 de 1
Versión	0
Fecha de creación	13/06/2022

NOMBRE CONTRATO: Mallavia

MES Y AÑO DE OPERACIÓN: Febrero

NOMBRE DEL OPERADOR: Jaime Grisales — **EMPRESA DEL OPERADOR:** G y P

Marca/ Referencia: Leeboy — **Modelo:** L 200 — **Equipo Nuevo:** ☐ **Alquilado:** ☐ **Otro:** ____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de manometro		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con las llave tuercas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
cuenta con la manguera de aire comprimido y el adaptador, en buen estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
los cilindros de gas se encuentan en buen estado y asegurado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Las mangueras de los cilindros se encuentan en buen estado y debidamente aseguras.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Tapa de marmita asegurada		B	B	B	B	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
presión de aire de las llantas correcta		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
La zona de calentamiento de enmulsion asfaltica se encuenta señalizada y sellada		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
La manguera cuenta con la llave de paso en buen estado y sin fisuras, ni obstrucciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El trabajador cuenta con condiciones de salud adecuadas para trabajar		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
señalización sustancias quimicas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El Liguero cuenta con los EPP necesarios para ejecutar la labor (casco, uniforme, delantal, monogafas, protector auditivo, protector respiratorio y botas de seguridad)		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
los sensores de presion del leeboy se encuentan en correcto funcionamiento		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30/31

Acción de mejora / observaciones:

Justifique los elementos faltantes:

ELABORÓ	REVISO	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos

PREOPERACIONAL MAQUINARIA LEEBOY

Páginas	1 de 1
Versión	0
Fecha de creación	13/06/2022

NOMBRE CONTRATO	Mallavial
MES Y AÑO DE OPERACIÓN	Febrero
NOMBRE DEL OPERADOR	Edinson Jimenez
EMPRESA DEL OPERADOR:	EYP

Marca/ Referencia: Leeboy Modelo: L200 Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: ____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de manometro		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con las llave tuercas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
cuenta con la manguera de aire comprimido y el adaptador, en buen estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
los cilindros de gas se encuentran en buen estado y asegurado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Las mangueras de los cilindros se encuentan en buen estado y debidamente aseguras.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Tapa de marmita asegurada		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
presión de aire de las llantas correcta		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
La zona de calentamiento de enmulsion asfaltica se encuenta señalizada y sellada		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
La manguera cuenta con la llave de paso en buen estado y sin fisuras, ni obstrucciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El trabajador cuenta con condiciones de salud adecuadas para trabajar		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
señalización sustancias quimicas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El Liguero cuenta con los EPP necesarios para ejecutar la labor (casco, uniforme, delantal, monogafas, protector auditivo, protector respiratorio y botas de seguridad)		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
los sensores de presion del leedoy se encuentan en correcto funcionamiento		B	B	B	B	B			B	B		B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la Inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 Edinson V	7	13 Edinson V	19 Edinson V	21	26 Edinson V
2 Edinson V	8	13 Edinson V	19 Edinson V	22 Edinson V	27 Edinson V
3 Edinson V	9 Edinson V	14	19 Edinson V	24 Edinson V	28
4 Edinson V	10 Edinson V	15	20 Edinson V	25 Edinson V	29
					30/31

Acción de mejora / observaciones:

Justifique los elementos faltantes:

ELABORO	REVISO	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner