SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código	F-SST-070
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 13/10/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Malla vial 2025		
FECHA DE INSPECCIÓN	24/02/2026	FRENTE	A
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Frody Lopez Lozano	CARGO	SST

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
PICA Y PALA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	La pica o pala se encuentra deformada, con poco filo o tiene rebordes		X	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		X	
PISON Y ALMADANA	El mango se encuentra suelto (tiene la cabeza suelta o se mueve)			
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.	X		
	El mango tiene rebordes o astillas	X		
RASTRILLO	El mango tiene astillas, esta suelto o tiene la cabeza saltada	V		
	La hoja está curvada, agrietadas o rotas	V		
BARRA	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste	X		
	La pala de la barra esta deformada, con poco filo o tiene rebordes	V		
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta	V		
COCHE	Los mangos o agarraderas están deformadas	V		
	El platón esta roto o suelto	V		
	El eje lineal esta desalineado y tiende desbalancear la carreta	V		
	La llanta esta gastada o le falta presión de aire	V		
	Los soportes verticales (patas) están en buenas condiciones	V		
	La lamina frontal de sujeción de la rueda esta en buenas condiciones	V		
ESCOBA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada	X		
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.	V		
	Las cerdas están desgastadas	V		
TRAPERA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada	V		
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.	V		
	La trapera presenta desgaste excesivo y debe cambiarse	V		
CANECAS PARA AGUA (PIMPINAS RODILLO)	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente			
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido	V		
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones	V		
CANECAS LIGA	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente	V		
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido	V		
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones	V		
GENERAL	Las herramientas revisadas tienen aceites o materiales deslizantes	X		
	Hay reposición de herramientas por desgaste oportunamente	X		
	Herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente.	X		
	Los trabajadores cuentan con todos los EPP para las actividades	X		

Acción de mejora / observaciones : Cambiar picas por desgastes. Hacer gestión con Bodega.

Justifique los elementos faltantes . No aplica.

John Jairo Zapata Ramírez	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código	F-SST-070
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 13/10/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Mallarual		
FECHA DE INSPECCIÓN	18-02-26	FRENTE	FS
INSPECCIÓN REALIZADA POR	John J. Zapata	CARGO	SST

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
PICA Y PALA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	La pica o pala se encuentra deformada, con poco filo o tiene rebordes		X	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		X	
PISON Y ALMADANA	El mango se encuentra suelto (tiene la cabeza suelta o se mueve)		X	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		X	
	El mango tiene rebordes o astillas		X	
RASTRILLO	El mango tiene astillas, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	La hoja está curvada, agrietadas o rotas		X	
BARRA	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste		X	
	La pala de la barra esta deformada, con poco filo o tiene rebordes		X	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		X	
COCHE	Los mangos o agarraderas están deformadas		X	
	El platón esta roto o suelto		X	
	El eje lineal esta desalineado y tiende desbalancear la carreta		X	
	La llanta esta gastada o le falta presión de aire		X	
	Los soportes verticales (patas) están en buenas condiciones	X		
	La lamina frontal de sujeción de la rueda esta en buenas condiciones	X		
ESCOBA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		X	
	Las cerdas están desgastadas		X	
TRAPERA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		X	
	La trapera presenta desgaste excesivo y debe cambiarse		X	
CANECAS PARA AGUA (PIMPINAS RODILLO)	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		X	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		X	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		X	
CANECAS LIGA	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		X	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		X	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		X	
GENERAL	Las herramientas revisadas tienen aceites o materiales deslizantes		X	
	Hay reposición de herramientas por desgaste oportunamente	X		
	Herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente.	X		
	Los trabajadores cuentan con todos los EPP para las actividades	X		

Acción de mejora / observaciones
Justifique los elementos faltantes

John Jairo Zapata Ramirez	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S.	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES		Código	F-SST-070
			Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 13/10/2021		Versión	01
NOMBRE CONTRATO	Malla vial.			
FECHA DE INSPECCIÓN		FRENTE	#6.	
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Laura Naranjo R.	CARGO	Aux SST	

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
PICA Y PALA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	La pica o pala se encuentra deformada, con poco filo o tiene rebordes		✓	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		✓	
PISON Y ALMADANA	El mango se encuentra suelto (tiene la cabeza suelta o se mueve)		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	El mango tiene rebordes o astillas		✓	
RASTRILLO	El mango tiene astillas, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	La hoja está curvada, agrietadas o rotas		✓	
BARRA	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste		✓	
	La pala de la barra esta deformada, con poco filo o tiene rebordes		✓	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		✓	
COCHE	Los mangos o agarraderas están deformadas		✓	
	El platón esta roto o suelto		✓	
	El eje lineal esta desalineado y tiende desbalancear la carreta		✓	
	La llanta esta gastada o le falta presión de aire		✓	
	Los soportes verticales (patas) están en buenas condiciones		✓	
	La lamina frontal de sujeción de la rueda esta en buenas condiciones		✓	
ESCOBA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	Las cerdas están desgastadas		✓	
TRAPERA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	La trapera presenta desgaste excesivo y debe cambiarse		✓	
CANECAS PARA AGUA (PIMPINAS RODILLO)	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		✓	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		✓	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		✓	
CANECAS LIGA	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		✓	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		✓	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		✓	
GENERAL	Las herramientas revisadas tienen aceites o materiales deslizantes		✓	
	Hay reposición de herramientas por desgaste oportunamente	✓		
	Herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente.	✓		
	Los trabajadores cuentan con todos los EPP para las actividades	✓		

Acción de mejora / observaciones
Limpieza de señalización, baño y cañón.
Justifique los elementos faltantes N/A.

John Jairo Zapata Ruiz	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES		Código	F-SST-070
			Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 13/10/2021		Versión	01
NOMBRE CONTRATO	Malla vial			
FECHA DE INSPECCIÓN	03/02/2026	FRENTE	7	
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Laura Naranjo Rondón	CARGO	AUX SST.	

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
PICA Y PALA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	La pica o pala se encuentra deformada, con poco filo o tiene rebordes		✓	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		✓	
PISON Y ALMADANA	El mango se encuentra suelto (tiene la cabeza suelta o se mueve)		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	El mango tiene rebordes o astillas		✓	
RASTRILLO	El mango tiene astillas, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	La hoja está curvada, agrietadas o rotas		✓	
BARRA	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste		✓	
	La pala de la barra esta deformada, con poco filo o tiene rebordes		✓	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		✓	
COCHE	Los mangos o agarraderas están deformadas		✓	
	El platón esta roto o suelto		✓	
	El eje lineal esta desalineado y tiende desbalancear la carreta		✓	
	La llanta esta gastada o le falta presión de aire		✓	
	Los soportes verticales (patas) están en buenas condiciones		✓	
	La lamina frontal de sujeción de la rueda esta en buenas condiciones		✓	
ESCOBA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	Las cerdas están desgastadas		✓	
TRAPERA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	La trapera presenta desgaste excesivo y debe cambiarse		✓	
CANECAS PARA AGUA (PIMPINAS RODILLO)	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		✓	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		✓	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		✓	
CANECAS LIGA	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		✓	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		✓	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		✓	
GENERAL	Las herramientas revisadas tienen aceites o materiales deslizantes		✓	
	Hay reposición de herramientas por desgaste oportunamente	✓		
	Herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente.	✓		
	Los trabajadores cuentan con todos los EPP para las actividades	✓		

Acción de mejora / observaciones	URGENTE: Se le notifica a la Ingeniera de obra, Orden, aseo, limpieza portada la señalización y el camión por dentro y por fuera, limpio y organizado, queda pendiente el registro fotográfico.
Justifique los elementos faltantes	

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES		Código	F-SST-070
			Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 13/10/2021		Versión	01
NOMBRE CONTRATO	Malla Vial			
FECHA DE INSPECCIÓN	10/02/2026	FRENTE	#8.	
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Laura Naranjo Rendón	CARGO	Aux SST.	

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
PICA Y PALA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	La pica o pala se encuentra deformada, con poco filo o tiene rebordes		✓	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		✓	
PISON Y ALMADANA	El mango se encuentra suelto (tiene la cabeza suelta o se mueve)		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	El mango tiene rebordes o astillas		✓	
RASTRILLO	El mango tiene astillas, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	La hoja está curvada, agrietadas o rotas		✓	
BARRA	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste		✓	
	La pala de la barra esta deformada, con poco filo o tiene rebordes		✓	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		✓	
COCHE	Los mangos o agarraderas están deformadas		✓	
	El platón esta roto o suelto		✓	
	El eje lineal esta desalineado y tiende desbalancear la carreta		✓	
	La llanta esta gastada o le falta presión de aire		✓	
	Los soportes verticales (patas) están en buenas condiciones		✓	
	La lamina frontal de sujeción de la rueda esta en buenas condiciones	✓		
ESCOBA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	Las cerdas están desgastadas		✓	
TRAPERA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	La trapera presenta desgaste excesivo y debe cambiarse		✓	
CANECAS PARA AGUA (PIMPINAS RODILLO)	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		✓	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		✓	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		✓	
CANECAS LIGA	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		✓	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		✓	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		✓	
GENERAL	Las herramientas revisadas tienen aceites o materiales deslizantes		✓	
	Hay reposición de herramientas por desgaste oportunamente	✓		
	Herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente.	✓		
	Los trabajadores cuentan con todos los EPP para las actividades	✓		

Acción de mejora / observaciones	Buen estado, solo se solicita limpieza de la señalización.
Justifique los elementos faltantes	N/A.

John Jairo Zapata Ruiz	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S.	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código	F-SST-070
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 13/10/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial		
FECHA DE INSPECCIÓN	3 – Febrero – 2026	FRENTE	13
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Kelly Pernet	CARGO	SST

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
PICA Y PALA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	La pica o pala se encuentra deformada, con poco filo o tiene rebordes		✓	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		✓	
PISON Y ALMADANA	El mango se encuentra suelto (tiene la cabeza suelta o se mueve)		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	El mango tiene rebordes o astillas		✓	
RASTRILLO	El mango tiene astillas, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	La hoja está curvada, agrietadas o rotas		✓	
BARRA	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste		✓	
	La pala de la barra esta deformada, con poco filo o tiene rebordes		✓	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		✓	
COCHE	Los mangos o agarraderas están deformadas		✓	
	El platón esta roto o suelto		✓	
	El eje lineal esta desalineado y tiende desbalancear la carreta		✓	
	La llanta esta gastada o le falta presión de aire		✓	
	Los soportes verticales (patas) están en buenas condiciones	✓		
	La lamina frontal de sujeción de la rueda esta en buenas condiciones	✓		
ESCOBA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	Las cerdas están desgastadas		✓	
TRAPERA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	La trapera presenta desgaste excesivo y debe cambiarse		✓	
CANECAS PARA AGUA (PIMPINAS RODILLO)	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		✓	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		✓	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		✓	
CANECAS LIGA	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		✓	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		✓	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		✓	
GENERAL	Las herramientas revisadas tienen aceites o materiales deslizantes	✓		
	Hay reposición de herramientas por desgaste oportunamente	✓		
	Herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente.	✓		
	Los trabajadores cuentan con todos los EPP para las actividades	✓		

Acción de mejora / observaciones

Realizar limpieza periódica para garantizar su durabilidad.

Justifique los elementos faltantes

John Jairo Zapata Ruiz	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código	F-SST-070
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 13/10/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Mallavi)		
FECHA DE INSPECCIÓN	18-02-26	FRENTE	F14
INSPECCIÓN REALIZADA POR	John J. Zapata	CARGO	SST

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
PICA Y PALA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	La pica o pala se encuentra deformada, con poco filo o tiene rebordes		X	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		X	
PISON Y ALMADANA	El mango se encuentra suelto (tiene la cabeza suelta o se mueve)		X	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		X	
	El mango tiene rebordes o astillas		X	
RASTRILLO	El mango tiene astillas, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	La hoja está curvada, agrietadas o rotas		X	
BARRA	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste		X	
	La pala de la barra esta deformada, con poco filo o tiene rebordes		X	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		X	
COCHE	Los mangos o agarraderas están deformadas		X	
	El platón esta roto o suelto		X	
	El eje lineal esta desalineado y tiende desbalancear la carreta	X		
	La llanta esta gastada o le falta presión de aire		X	
	Los soportes verticales (patas) están en buenas condiciones	X		
	La lamina frontal de sujeción de la rueda esta en buenas condiciones	X		
ESCOBA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		X	
	Las cerdas están desgastadas		X	
TRAPERA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		X	
	La trapera presenta desgaste excesivo y debe cambiarse		X	
CANECAS PARA AGUA (PIMPINAS RODILLO)	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		X	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		X	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		X	
CANECAS LIGA	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		X	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		X	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		X	
GENERAL	Las herramientas revisadas tienen aceites o materiales deslizantes		X	
	Hay reposición de herramientas por desgaste oportunamente	X		
	Herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente.	X		
	Los trabajadores cuentan con todos los EPP para las actividades	X		

Acción de mejora / observaciones
Justifique los elementos faltantes

John Jairo Zapata Ruiz	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código	F-SST-070
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 13/10/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Mantenimiento		
FECHA DE INSPECCIÓN	27-02-26	FRENTE	F9
INSPECCIÓN REALIZADA POR	John Jairo Zapata	CARGO	SST

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
PICA Y PALA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	La pica o pala se encuentra deformada, con poco filo o tiene rebordes		X	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		X	
PISON Y ALMADANA	El mango se encuentra suelto (tiene la cabeza suelta o se mueve)		X	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		X	
	El mango tiene rebordes o astillas		X	
RASTRILLO	El mango tiene astillas, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	La hoja está curvada, agrietadas o rotas		X	
BARRA	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste		X	
	La pala de la barra esta deformada, con poco filo o tiene rebordes		X	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		X	
COCHE	Los mangos o agarraderas están deformadas		X	
	El platón esta roto o suelto		X	
	El eje lineal esta desalineado y tiende desbalancear la carreta		X	
	La llanta esta gastada o le falta presión de aire		X	
	Los soportes verticales (patas) están en buenas condiciones	X		
	La lamina frontal de sujeción de la rueda esta en buenas condiciones	X		
ESCOBA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		X	
	Las cerdas están desgastadas		X	
TRAPERA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		X	
	La trapera presenta desgaste excesivo y debe cambiarse		X	
CANECAS PARA AGUA (PIMPINAS RODILLO)	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		X	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		X	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		X	
CANECAS LIGA	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		X	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		X	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		X	
GENERAL	Las herramientas revisadas tienen aceites o materiales deslizantes		X	
	Hay reposición de herramientas por desgaste oportunamente	X		
	Herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente.	X		
	Los trabajadores cuentan con todos los EPP para las actividades	X		

Acción de mejora / observaciones		
Justifique los elementos faltantes		
John Jairo Zapata Ruiz	Mauricio Correa Rozo.	
ELABORÓ	REVISO	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código	F-SST-070
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 13/10/2021	Versión	01
NOMBRE CONTRATO	Mollaw		
FECHA DE INSPECCIÓN	26-02-26	FRENTE	21
INSPECCIÓN REALIZADA POR	John J. Zapata	CARGO	SST

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
PICA Y PALA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	La pica o pala se encuentra deformada, con poco filo o tiene rebordes		X	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		X	
PISON Y ALMADANA	El mango se encuentra suelto (tiene la cabeza suelta o se mueve)		X	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		X	
	El mango tiene rebordes o astillas		X	
RASTRILLO	El mango tiene astillas, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	La hoja está curvada, agrietadas o rotas		X	
BARRA	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste		X	
	La pala de la barra esta deformada, con poco filo o tiene rebordes		X	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		X	
COCHE	Los mangos o agarraderas están deformadas		X	
	El platón esta roto o suelto		X	
	El eje lineal esta desalineado y tiende desbalancear la carreta		X	
	La llanta esta gastada o le falta presión de aire		X	
	Los soportes verticales (patas) están en buenas condiciones	X		
	La lamina frontal de sujeción de la rueda esta en buenas condiciones	X		
ESCOBA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		X	
	Las cerdas están desgastadas		X	
TRAPERA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		X	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		X	
	La trapera presenta desgaste excesivo y debe cambiarse		X	
CANECAS PARA AGUA (PIMPINAS RODILLO)	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		X	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		X	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		X	
CANECAS LIGA	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		X	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		X	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		X	
GENERAL	Las herramientas revisadas tienen aceites o materiales deslizantes		X	
	Hay reposición de herramientas por desgaste oportunamente	X		
	Herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente.	X		
	Los trabajadores cuentan con todos los EPP para las actividades	X		

Acción de mejora / observaciones
Justifique los elementos faltantes

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S.	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código	F-SST-070
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 13/10/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial		
FECHA DE INSPECCIÓN	04 - Febrero - 2026	FRENTE	#2
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Kelly Pernet	CARGO	SST

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
PICA Y PALA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	La pica o pala se encuentra deformada, con poco filo o tiene rebordes		✓	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		✓	
PISON Y ALMADANA	El mango se encuentra suelto (tiene la cabeza suelta o se mueve)		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	El mango tiene rebordes o astillas		✓	
RASTRILLO	El mango tiene astillas, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	La hoja está curvada, agrietadas o rotas		✓	
BARRA	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste		✓	
	La pala de la barra esta deformada, con poco filo o tiene rebordes		✓	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		✓	
COCHE	Los mangos o agarraderas están deformadas		✓	
	El platón esta roto o suelto		✓	
	El eje lineal esta desalineado y tiende desbalancear la carreta		✓	
	La llanta esta gastada o le falta presión de aire		✓	
	Los soportes verticales (patas) están en buenas condiciones	✓	✓	
	La lamina frontal de sujeción de la rueda esta en buenas condiciones	✓		
ESCOBA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	Las cerdas están desgastadas		✓	
TRAPERA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		✓	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		✓	
	La trapera presenta desgaste excesivo y debe cambiarse		✓	
CANECAS PARA AGUA (PIMPINAS RODILLO)	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		✓	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		✓	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		✓	
CANECAS LIGA	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		✓	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		✓	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		✓	
GENERAL	Las herramientas revisadas tienen aceites o materiales deslizantes	✓		
	Hay reposición de herramientas por desgaste oportunamente	✓		
	Herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente.	✓		
	Los trabajadores cuentan con todos los EPP para las actividades	✓		

Acción de mejora / observaciones
Realizar limpieza diaria a las herramientas.
Justifique los elementos faltantes
/
/

John Jairo Zapata Ruiz	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S.	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código	F-SST-070
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 13/10/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial		
FECHA DE INSPECCIÓN	5 - Febrero - 2026	FRENTE	#3
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Kelly Pernet	CARGO	SST

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
PICA Y PALA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		/	
	La pica o pala se encuentra deformada, con poco filo o tiene rebordes		/	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		/	
PISON Y ALMADANA	El mango se encuentra suelto (tiene la cabeza suelta o se mueve)		/	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		/	
	El mango tiene rebordes o astillas		/	
RASTRILLO	El mango tiene astillas, esta suelto o tiene la cabeza saltada		/	
	La hoja está curvada, agrietadas o rotas		/	
BARRA	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste		/	
	La pala de la barra esta deformada, con poco filo o tiene rebordes		/	
	La herramienta presenta signos de reparación o es muy corta		/	
COCHE	Los mangos o agarraderas están deformadas		/	
	El platón esta roto o suelto		/	
	El eje lineal esta desalineado y tiende desbalancear la carreta	/		
	La llanta esta gastada o le falta presión de aire		/	
	Los soportes verticales (patas) están en buenas condiciones		/	
	La lamina frontal de sujeción de la rueda esta en buenas condiciones		/	
ESCOBA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		/	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		/	
	Las cerdas están desgastadas		/	
TRAPERA	El mango se encuentra astillado, esta suelto o tiene la cabeza saltada		/	
	El mango se encuentra deformado, esta torcido o presenta desgaste.		/	
	La trapera presenta desgaste excesivo y debe cambiarse		/	
CANECAS PARA AGUA (PIMPINAS RODILLO)	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		/	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		/	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		/	
CANECAS LIGA	El contenedor presenta fugas o la tapa no cierra herméticamente		/	
	La caneca carece de rotulado o identificación del contenido		/	
	La agarradera se encuentra deformada o en malas condiciones		/	
GENERAL	Las herramientas revisadas tienen aceites o materiales deslizantes	/		
	Hay reposición de herramientas por desgaste oportunamente	/		
	Herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente.	/		
	Los trabajadores cuentan con todos los EPP para las actividades	/		

Acción de mejora / observaciones
Continuar con limpieza de las herramientas.
Justifique los elementos faltantes
/
/

John Jairo Zapata Ruiz	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE