ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**QUEBRADA SERREZUELA O EL MILAGRO. Coordenadas 4.747664N -74.022705W hasta 4.747750N -74.022151W**				
DIRECCIÓN	**Kra 6C 170B-98**	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**	**BARRIO**	
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**6921331**
FECHA DE LA VISITA	**12 de marzo de 2026.**	**HORA DE INICIO**	**11:00**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SDA**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Visita Técnica de control y seguimiento a posibles afectaciones ambientales localizados a lo largo de la Estructura Ecológica Principal denominada Quebrada Serrezuela en la localidad de Usaquén en todo su trayecto hasta el Canal Serrezuela en las coordenadas geográficas **4.747664N,-74.022705W** hasta **4.747750N,-74.022151W.**

Para recorrido para llegar a los puntos de inspección en vehículo se toma la Kr 7ª en sentido Sur a Norte,se gira a la derecha a la altura de la Cl 171A hasta la Kr 6B hasta la Cl 171.Posteriormente se realiza el desplazamiento a pie hasta la CL 170B sobre esta Calle se recorre la Quebrada Serrezuela se inicia en Kr 7ª en donde se ubica un letrero de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -**EAAB-sobre las prohibiciones sobre el cuerpo de agua.** Al costado de la Cl 170B la EAAB tiene una malla eslabonada color azul hasta la Kr 6C posteriormente la barrera sobre el cuerpo hídrico es natural con arbustos hasta la Kr 6ª de allí hacía los Cerros se evidencia vegetación natural.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos	X			Durante el recorrido de la Quebrada Serrezuela ó El Milagro, No se presentaron puntos de acumulación de residuos sólidos voluminosos, llantas, residuos ni RCD- Residuos de la Construcción y Demolición.

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.	X			En el recorrido no se observaron puntos de acumulación de RCD o residuos sólidos.
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente			X	No se evidencias descargas de sistemas pluviales en la quebrada Serrezuela.
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA			X	No se evidencias descargas de sistemas pluviales en la quebrada Serrezuela
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	X			En el trayecto por el área urbana de la quebrada Serrezuela no se observaron derrames de hidrocarburos y/o compuestos químicos.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			No se observan afectaciones al suelo en el recorrido de la quebrada Serrezuela.
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			En la Visita Técnica se evidenció una zona verde sin intervención con arbustos y arboles nativos.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado			X	No aplica, no se observan obras en la EEP.
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	Durante el recorrido, no se evidenciaron mojones.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			En el recorrido no se observó endurecimientos en el cuerpo de agua.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva	X			Se observa una malla eslabonada que protege la Estructura ecológica Principal de actividades diferentes a la recreación pasiva.
NORMATIVIDAD: **Decreto Ley 2811 de 1974** Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.				

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		X		En la visita técnica no hubo presencia de especies ferales.
Se evidencian procesos de eutroficación		X		Durante el recorrido no se presentaron procesos de eutroficación.
Se evidencia presencia de habitantes de calle		X		En el trayecto de la quebrada Serrezuela en la parte urbana de la localidad de Usaquén no se presenció habitantes de calle-
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		En el recorrido del canal no se evidenció pastoreo de semovientes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3


Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		Durante el recorrido no se evidenciaron captaciones ilegales.
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se evidenció descarga de aguas residuales al cuerpo de agua.
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidenciaron quemas a cielo abierto.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones	X			Se observan coberturas vegetales y árboles, en el entorno no se perciben olores, se observa un corredor ecológico protegido.
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB	X			Se tiene una delimitación establecida de la quebrada Serrezuela.

CONSIDERACIONES FINALES

En el recorrido por la Estructura Ecológica Principal de la Quebrada Serrezuela ó El Milagro en la localidad de Usaquén, entre la Kr7 hasta la Kra 6 por la Calle 170B en su área urbana, presenta un cuerpo hídrico libre de tensionantes ambientales con un tramo entre la Kr 6c y Kr6A protegida con malla eslabonada y en este sector se encuentra canalizada en concreto con paredes en concreto y un dique de contención previo a su conexión con el Canal Serrezuela el cual es posterior a la Kr 7ª con Cl 170.

La vegetación se nativa y en la parte que la quebrada se encuentra en su estado natural se evidencia vegetación y cobertura natural. El día del recorrido no se observó lámina de agua por lo que el canal presentaba especies arbustivas. La comunidad manifestó que se presenta flujo de agua en época de lluvia.


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



Fuente. *https://visorgeo.ambientebogota.gov.co*

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

salida Gráfica de la Quebrada Serrezuela.



Fuente. SIG, Subdirección del Recurso Suelo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Registro Fotográfico



Fotografía 1. Valla Informativa de la EAAB en el cuerpo de agua Quebrada Serrezuela. Sobre la Cl 170B con Kr 6C 98. Se observa encerramiento en malla eslabonada de la quebrada.



Fotografía 2. Malla Eslabonada. La quebrada Serrezuela presenta encerramiento sobre la calle 170 B desde la Kr 6ª hasta la Kr 6C.




Fotografía 3. Quebrada Serrezuela, el día de la visita no se presentó flujo de agua. Se evidencia vegetación natural con arbustos.



Fotografía 4. Canalización de la quebrada serrezuela con muros laterales y dique de contención.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	VISITA ATENDIDA POR		**PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA**
NOMBRE			**Paula Andrea Lizcano Muñoz**
CARGO			**Contratista EEP**
EMPRESA			SDA
FIRMA			

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020