ACTA N°1157

FECHA: 31 de marzo de 2023

HORA: 9:30 am

LUGAR: Comunidad de cuidado Gratitud

TEMA: Subsanaciones a observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión y verificación de instalaciones en el mes de marzo de 2023

ASISTENTES: Coordinadora: Disneyla Díaz
Técnica Operativa: Sandra Morales

OBJETIVO:

Revisar las observaciones realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión y verificación de instalaciones en el mes de marzo en la Comunidad de cuidado Gratitud

INTRODUCCIÓN:

De acuerdo con las observaciones y recomendaciones impartidas por el apoyo a la supervisión y en la revisión de instalaciones se realizaron los arreglos pertinentes para el mantenimiento optimo de las instalaciones de la comunidad de cuidado Gratitud.

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLO: Siendo las 9:30 am se hace verificación por parte de la coordinadora de los arreglos realizados en el mes de marzo, de acuerdo con las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión y la revisión de la estructura del predio.

se realizan las siguientes subsanaciones:

- El 25 de marzo se hace arreglo de lavamanos del baño de la habitación 205.
- El 25 de marzo se cambia panel LED del baño de la habitación 204
- El 27 de marzo se cambia panel LED del baño de la habitación 203
- El 30 de marzo se hace resane de la habitación 304
- El 30 de marzo se hace resane de la habitación 204

- El 31 de marzo se resana pared del pasillo del tercer piso.
- El 31 de marzo se hace resane da la habitación 401.
- El 31 de marzo se hace resane de habitación 305.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Disneyla Diaz Cadena	Coordinadora	Centro de Comunidad de Cuidado Gratitud	
Sandra Morales	Técnico Operativa	Centro de Comunidad de Cuidado Gratitud	SANDRA MORALES

Elaboró: Sandra Morales Técnica Operativa.


Escaneado con CamScanner


PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO





Arreglo de lavamanos del baño de la habitación 205





Cambio de panel LED del baño de la habitación 204







Cambio de panel LED del baño de la habitación 203





Resane habitación 304





Resane habitación 204





Resane pared del pasillo del tercer piso





Resane habitación 401





Resane habitación 305