ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7462	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA		
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO		
Nombre de la Unidad Operativa:	GRATITUD		
Dirección de la Unidad Operativa:	CALLE 121 # 52-65		
Teléfono de la Unidad Operativa:	6179426 - 3213246470		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidadcuidadogratitud7462@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Disneyla Díaz Cadena		
Cargo:	Coordinadora	Celular:	3213246470

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	31	7	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:		
Descripción del evento:									
1. Desajuste muebles									
Población total del servicio:	50			Población afectada por el evento:	9		Porcentaje de población afectada:		18%
Descripción de la afectación del servicio:									
Afecta la presentación de las habitaciones.									
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:									
No se debieron reubicar actividades temporalmente.									
Fecha del reporte:	11	7	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:	x	
Descripción del evento:									
2. Daño luz led baño talento humano									
Población total del servicio:	50			Población afectada por el evento:	0		Porcentaje de población afectada:		0%
Descripción de la afectación del servicio:									
No afectó el servicio.									
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:									
No se debieron reubicar actividades temporalmente.									
Fecha del reporte:	11	7	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:	x	
Descripción del evento:									
3. Daño luz led baño habitación 203 y 204									
Población total del servicio:	50			Población afectada por el evento:	6		Porcentaje de población afectada:		12%
Descripción de la afectación del servicio:									
Afecta la iluminación del baño.									
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:									
No se debieron reubicar actividades temporalmente.									
Fecha del reporte:	30	7	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	Inspección del edificio:		
Descripción del evento:									
4. Daño manija mesa de noche									
Población total del servicio:	50			Población afectada por el evento:	1		Porcentaje de población afectada:		2%
Descripción de la afectación del servicio:									
Afecta la apertura del cajón.									
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:									
No se debieron reubicar actividades temporalmente.									
Fecha del reporte:	30	7	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	Inspección del edificio:		
Descripción del evento:									
5. Cajones desajustados closet habitación 301									

Población total del servicio:	50			Población afectada por el evento:		3		Porcentaje de población afectada:		6%	
Descripción de la afectación del servicio:											
Afecta la apertura de los cajones.											
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:											
No se debieron reubicar actividades temporalmente.											
Fecha del reporte:	30	7	2023	ORIGEN DEL REPORTE:		Vista de Supervisión:	x	Inspección del edificio:			
Descripción del evento:											
6. Cajones desajustados closet habitación 306											
Población total del servicio:	50			Población afectada por el evento:		2		Porcentaje de población afectada:		4%	
Descripción de la afectación del servicio:											
Afecta la apertura de los cajones.											
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:											
No se debieron reubicar actividades temporalmente.											

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
1. Arreglo muebles	31-jul	31-jul		Mantener arreglados los muebles
2. Cambio luz led baño talento humano	11-jul	11-jul		Favorecer la iluminación del baño.
3. Cambio luz led baño habitación 203 y 204	11-jul	11-jul		Favorecer la iluminación de los baños.
4. Arreglo manija mesa de noche	31-jul	31-jul		Mantener arreglados los muebles
5. Ajuste cajones closet habitación 301	31-jul	31-jul		Mantener arreglados los muebles
6. Ajuste cajones closet habitación 306	31-jul	31-jul		Mantener arreglados los muebles


5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	6	100%
Actividades Ejecutadas	6	100%
Actividades Aplazadas	0	
Cumplimiento del periodo	6	100%
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje
Cumplimiento anterior	36	100%
Cumplimiento periodo actual	6	100%
Total de actividades programadas	42	100%
Total de actividades ejecutadas	42	100%
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	
Nuevo cumplimiento acumulado	42	100%

6. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

Ninguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Disneyla Díaz Cadena	Nombres y Apellidos:	Camilo Andrés Alvarez Gacharna
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Profesional Apoyo a la supervisión
Firma:		Firma:	