



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA MONUMENTO NACIONAL

RESOLUCIÓN DE APROBACION EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL000357 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011

DANE 120001-000115 NIT. 892.399.992-0

BASICA SECUNDARIA 6º A 9º Y MEDIA CLASICA 10º Y 11º

GRADOS DE BACHILLERATO JORNADA DIURNA

VALLEDUPAR – CESAR

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No 004 DE 2026

OBJETO: “MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.”

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	004 del 22 de abril de 2026
CLASE DE CONTRATO:	Prestación de servicios- mantenimientos
ENTIDAD CONTRATANTE:	Institución educativa Nacional Loperena
CONTRATISTA:	DARLINSON GAMEZ NIEVE
C. C. No.	1.065.563.769
CORREO:	darlinsongn@gmail.com
DIRECCION:	Mz 3 Cs 5 apto 101 Casimiro maestre
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 26.878.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) DIAS
FECHA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2026
CDP	010 DEL 14 DE ABRIL DE 2026
RP	011 DEL 22 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ
FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE MAYO DE 2026

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Como supervisor del contrato, me permito informar el desarrollo de las actividades del contratista correspondiente a la totalidad de las actividades, ejecutadas entre el veintidós (22) y el cuatro (04) de mayo de 2026.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA MONUMENTO NACIONAL

RESOLUCIÓN DE APROBACION EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL000357 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011
DANE 120001-000115 NIT. 892.399.992-0
BASICA SECUNDARIA 6º A 9º Y MEDIA CLASICA 10º Y 11º
GRADOS DE BACHILLERATO JORNADA DIURNA
VALLEDUPAR – CESAR

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes;

No.	OBLIGACIONES ESPECIALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA
1	mantenimientos en forma oportuna con las características técnicas relacionadas en la invitación	mantenimiento, reparación, limpieza y adecuación de diferentes espacios e instalaciones, ejecutando de manera integral, oportuna y eficiente todas las actividades objeto del contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en la Institución Educativa.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas y operativas ofrecidas en la propuesta	
3	Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta	
4	Estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión y acreditar estar a paz y salvo con los aportes mensuales que correspondan	
5	Guardar la reserva que corresponda respecto de la información que conozca	
6	Las demás actividades inherentes al objeto del contrato o que le sean asignadas por la institución que estén relacionadas con el objeto del mismo	

3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) a cargo del contratista:

DETALLE DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	
IBC	3.225360-1433494
SALUD	403.200-179.200
PENSIÓN	516.100-229.400

CALLE: 16. Nº: 11 – 75. TELEFAX: 5744244coloperenavalledupar@gmail.com
VALLEDUPAR – CESAR



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA MONUMENTO NACIONAL

RESOLUCIÓN DE APROBACION EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL000357 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011
DANE 120001-000115 NIT. 892.399.992-0
BASICA SECUNDARIA 6º A 9º Y MEDIA CLASICA 10º Y 11º
GRADOS DE BACHILLERATO JORNADA DIURNA
VALLEDUPAR – CESAR


ARL	33-700-15.000
PLANILLA No.	4652464773- 4652465486

El suscrito supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

☒ X

Se da visto bueno para realizar el pago de **VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS (\$26.878.000)**, por concepto de mantenimientos en el contrato 004 de 2026.


GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ
Rector - Supervisor



Servicio a la Mano

Todo Servicio de construcción,
plombería soldadura y ebanistería

DARLINSON GAMEZ NIEVES
 Nit: 1.065.563.769-8
 Calle 28 25-71 barrio 7 de agosto
 Celular: 3187905423, 3174050543
 Correo electrónico: darlinsongn@gmail.com


CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN SEDE SANTO DOMINGO


El contratista DARLINSON GAMEZ NIEVES, identificado con C.C. No. 1,065,563,769, ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores, conforme a lo establecido en el contrato No. 004 deL 22 de abril 2026.

Los trabajos fueron realizados en las siguientes dependencias:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	UBICACIÓN
Cambio de lámparas	2	UND	Baño de transición
cableado eléctrico	10	MTS	Baño de transición
Poda y limpieza de arboles	10	UND	Corredor por los cursos 4, 5 y parqueadero
Cambio de lámparas	4	UND	Cursos de transición
Cambio de lámparas	10	UND	Cursos
Limpieza y bote llantas de recreación de los niños	1		Parque de recreación
Arreglo monte y desmonte de techo	10	MTS	Detrás baños de niños
Reparación de cielo Razo	15	MTS	Corredores del colegio
TOTAL			

Una vez verificada la ejecución de las actividades, se constató que el servicio fue prestado de manera adecuada, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas, por lo cual SE RECIBE A SATISFACCIÓN el mantenimiento realizado.


ALVARO ALVAREZ RIVERA
 Coordinador Sede Santo Domingo J.M


JORGE GARCIA CUETO
 Coordinador Sede Santo Domingo J.T



Servicio a la Mano

DARLINSON GAMEZ NIEVES

Nit: 1.065.563.769-8

Calle 28 25-71 barrio 7 de agosto

Celular: 3187905423, 3174050543

Correo electronico: darlinsongn@gmail.com

Todo Servicio de construcción,
plomaría soldadura y ebanistería

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN SEDE SANTO ROIG VILLALBA

El contratista DARLINSON GAMEZ NIEVES, identificado con C.C. No. 1,065,563,769, ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores, conforme a lo establecido en el contrato No. 004 del 22 de abril 2026.

Los trabajos fueron realizados en las siguientes dependencias:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	UBICACIÓN
Poli sombra	25	MTS	Patio del colegio
Limpieza de canaleta	6	MTS	Sala de eventos
Postura de puertas metálica	3	UND	Baños del colegio
Pinturas de puertas y ventanas	8	UND	Baños del colegio y cuarto de servicio

Una vez verificada la ejecución de las actividades, se constató que el servicio fue prestado de manera adecuada, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas, por lo cual SE RECIBE A SATISFACCIÓN el mantenimiento realizado.



GONZALO VILLAMIZAR ORDUZ
Coordinador Sede Roig Villalba