| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
|---|---|---|
| | FORMATO N° 36 FT-SST-036 | |
| | SG-SST | |
| | FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUIN Y CAMILLA | Fecha: agosto 15/2024 |
| | | Versión: 001 |
| | | Pagina 1 de 1 |

FECHA DE LA INSPECCION: 02/05/2025 AREA: Planta la laguna

**BOTIQUÍN**

| ITEM | ELEMENTOS | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isodine solucion | 1 Frasco | ✓ | | |
| 2 | Suero fisiologico o solucion salina | 1 Bolsas | ✓ | | |
| 3 | Gasas | 4 Unidades | ✓ | | |
| 4 | Curitas | 10 Unidades | ✓ | | |
| 5 | Vendas fija | 2 Vendas | ✓ | | |
| 6 | Aplicadores | 1 Paquete | ✓ | | |
| 7 | Baja lenguas | 1 Paquete | ✓ | | |
| 8 | Algodón | 1 Bolsa | ✓ | | |
| 9 | Tapabocas | 3 Unidades | ✓ | | |
| 10 | Guantes desechables | 2 Pares | ✓ | | |
| 11 | Tijeras | 1 Unidad | ✓ | | |
| 12 | Linterna | 1 Unidad | ✓ | | |
| 13 | Apositos oculares | 3 Unidades | ✓ | | |
| 14 | Micropore | 1 Rollo | ✓ | | |
| 15 | Alcohol | 1 Frasco | ✓ | | |
| 16 | Pito | 1 Unidad | ✓ | | |

**CAMILLA RIGIDA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 24 | Orden | ✓ | | |
| 25 | Aseo | ✓ | | |
| 26 | Condiciones Fisicas | ✓ | | |
| 27 | Cinturones | ✓ | | |
| 28 | Agarraderas | ✓ | | |
| 29 | Aristas | ✓ | | |
| 30 | Señalización | ✓ | | |

INSPECCIONADO POR: TATIANA OVIEDO

FIRMA:

CARGO: PROFESIONAL SST

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>FORMATO N° 36 FT-SST-036<br>SG-SST | |
| | FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUIN Y CAMILLA | Fecha: agosto 15/2024<br>Versión: 001<br>Pagina 1 de 1 |

FECHA DE LA INSPECCION: 03/05/2025 AREA: TEATRO AL AIRE LIBRE

**BOTIQUÍN**

| ITEM | ELEMENTOS | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isodine solucion | 1 Frasco | ✓ | | 2026 | |
| 2 | Suero fisiologico o solucion salina | 1 Bolsas | ✓ | | 2026 | |
| 3 | Gasas | 4 Unidades | ✓ | | | |
| 4 | Curitas | 10 Unidades | ✓ | | | |
| 5 | Vendas fija | 2 Vendas | ✓ | | | |
| 6 | Aplicadores | 1 Paquete | ✓ | | | |
| 7 | Baja lenguas | 1 Paquete | ✓ | | | |
| 8 | Algodón | 1 Bolsa | ✓ | | | |
| 9 | Tapabocas | 3 Unidades | ✓ | | | |
| 10 | Guantes desechables | 2 Pares | ✓ | | | |
| 11 | Tijeras | 1 Unidad | ✓ | | | |
| 12 | Linterna | 1 Unidad | ✓ | | | |
| 13 | Apositos oculares | 3 Unidades | ✓ | | | |
| 14 | Micropore | 1 Rollo | ✓ | | | |
| 15 | Alcohol | 1 Frasco | ✓ | | | |
| 16 | Pito | 1 Unidad | ✓ | | | |

**CAMILLA RIGIDA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 24 | Orden | ✓ | | |
| 25 | Aseo | ✓ | | |
| 26 | Condiciones Físicas | ✓ | | |
| 27 | Cinturones | ✓ | | |
| 28 | Agarraderas | ✓ | | |
| 29 | Aristas | ✓ | | |
| 30 | Señalización | ✓ | | |

INSPECCIONADO POR: TATIANA ARIAS

FIRMA:

CARGO: PROFESIONAL SST

Powered by CamScanner

| MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
|---|---|---|
| | FORMATO N° 36 FT-SST-036 | |
| | SG-SST | |
| | FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUIN Y CAMILLA | Fecha: agosto 15/2024 |
| | | Versión: 001 |
| | | Pagina 1 de 1 |

FECHA DE LA INSPECCION: 09/05/2025 AREA: CASA DE CULTURA HENRIQUE

**BOTIQUÍN**

| ITEM | ELEMENTOS | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isodine solucion | 1 Frasco | ✓ | | 2026 | |
| 2 | Suero fisiologico o solucion salina | 1 Bolsas | ✓ | | 2026 | |
| 3 | Gasas | 4 Unidades | ✓ | | | |
| 4 | Curitas | 10 Unidades | ✓ | | | |
| 5 | Vendas fija | 2 Vendas | ✓ | | | |
| 6 | Aplicadores | 1 Paquete | ✓ | | | |
| 7 | Baja lenguas | 1 Paquete | ✓ | | | |
| 8 | Algodón | 1 Bolsa | ✓ | | | |
| 9 | Tapabocas | 3 Unidades | ✓ | | | |
| 10 | Guantes desechables | 2 Pares | ✓ | | | |
| 11 | Tijeras | 1 Unidad | ✓ | | | |
| 12 | Linterna | 1 Unidad | ✓ | | | |
| 13 | Apositos oculares | 3 Unidades | ✓ | | | |
| 14 | Micropore | 1 Rollo | ✓ | | | |
| 15 | Alcohol | 1 Frasco | ✓ | | | |
| 16 | Pito | 1 Unidad | ✓ | | | |

**CAMILLA RIGIDA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 24 | Orden | ✓ | | |
| 25 | Aseo | ✓ | | |
| 26 | Condiciones Físicas | ✓ | | |
| 27 | Cinturones | ✓ | | |
| 28 | Agarraderas | ✓ | | |
| 29 | Aristas | ✓ | | |
| 30 | Señalización | ✓ | | |

INSPECCIONADO POR: TATIANA DUQUE

FIRMA:

CARGO: PROFESIONAL SST

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>FORMATO N° 36 FT-SST-036<br>SG-SST | |
| | FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUIN Y CAMILLA | Fecha: agosto 15/2024<br>Versión: 001<br>Pagina 1 de 1 |

FECHA DE LA INSPECCION: 13/05/2025 AREA: ESCUELA DE MUSICA PEDREGAL

**BOTIQUÍN**

| ITEM | ELEMENTOS | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isodine solucion | 1 Frasco | ✓ | | 2027 | |
| 2 | Suero fisiologico o solucion salina | 1 Bolsas | ✓ | | 2027 | |
| 3 | Gasas | 4 Unidades | ✓ | | | |
| 4 | Curitas | 10 Unidades | ✓ | | | |
| 5 | Vendas fija | 2 Vendas | ✓ | | | |
| 6 | Aplicadores | 1 Paquete | ✓ | | | |
| 7 | Baja lenguas | 1 Paquete | ✓ | | | |
| 8 | Algodón | 1 Bolsa | ✓ | | | |
| 9 | Tapabocas | 3 Unidades | ✓ | | | |
| 10 | Guantes desechables | 2 Pares | ✓ | | | |
| 11 | Tijeras | 1 Unidad | ✓ | | | |
| 12 | Linterna | 1 Unidad | ✓ | | | |
| 13 | Apositos oculares | 3 Unidades | ✓ | | | |
| 14 | Micropore | 1 Rollo | ✓ | | | |
| 15 | Alcohol | 1 Frasco | ✓ | | | |
| 16 | Pito | 1 Unidad | ✓ | | | |

**CAMILLA RIGIDA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 24 | Orden | ✓ | | |
| 25 | Aseo | ✓ | | |
| 26 | Condiciones Físicas | ✓ | | |
| 27 | Cinturones | ✓ | | |
| 28 | Agarraderas | ✓ | | |
| 29 | Aristas | ✓ | | |
| 30 | Señalización | ✓ | | |

INSPECCIONADO POR: TATIANA DUARTE

FIRMA:

CARGO: PROFESIONAL SST

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
| | FORMATO N° 36 FT-SST-036 | |
| | SG-SST | |
| | FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUIN Y CAMILLA | Fecha: agosto 15/2024<br>Versión: 001<br>Pagina 1 de 1 |

FECHA DE LA INSPECCION: 20/05/2025 AREA: CASA DE CULTURA ANCA

**BOTIQUÍN**

| ITEM | ELEMENTOS | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isodine solucion | 1 Frasco | ✓ | | 2026 | |
| 2 | Suero fisiologico o solucion salina | 1 Bolsas | ✓ | | 2026 | |
| 3 | Gasas | 4 Unidades | ✓ | | | |
| 4 | Curitas | 10 Unidades | ✓ | | | |
| 5 | Vendas fija | 2 Vendas | ✓ | | | |
| 6 | Aplicadores | 1 Paquete | ✓ | | | |
| 7 | Baja lenguas | 1 Paquete | ✓ | | | |
| 8 | Algodón | 1 Bolsa | ✓ | | | |
| 9 | Tapabocas | 3 Unidades | ✓ | | | |
| 10 | Guantes desechables | 2 Pares | ✓ | | | |
| 11 | Tijeras | 1 Unidad | ✓ | | | |
| 12 | Linterna | 1 Unidad | ✓ | | | |
| 13 | Apositos oculares | 3 Unidades | ✓ | | | |
| 14 | Micropore | 1 Rollo | ✓ | | | |
| 15 | Alcohol | 1 Frasco | ✓ | | | |
| 16 | Pito | 1 Unidad | ✓ | | | |

**CAMILLA RIGIDA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 24 | Orden | ✓ | | |
| 25 | Aseo | ✓ | | |
| 26 | Condiciones Físicas | ✓ | | |
| 27 | Cinturones | ✓ | | |
| 28 | Agarraderas | ✓ | | |
| 29 | Aristas | ✓ | | |
| 30 | Señalización | ✓ | | |

INSPECCIONADO POR: TATIANA DUHAR

FIRMA:

CARGO: PROFESIONAL SST

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| MEGACONSTRUCCIONES PREFLEX S.A.S | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>FORMATO N° 36 FT-SST-036<br>SG-SST | |
| | FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUIN Y CAMILLA | Fecha: agosto 15/2024<br>Versión: 001<br>Pagina 1 de 1 |

FECHA DE LA INSPECCION: 23/05/2025 AREA: PLANTA LA LOMA

**BOTIQUÍN**

| ITEM | ELEMENTOS | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isodine solucion | 1 Frasco | ✓ | | 2026 | |
| 2 | Suero fisiologico o solucion salina | 1 Bolsas | ✓ | | 2026 | |
| 3 | Gasas | 4 Unidades | ✓ | | | |
| 4 | Curitas | 10 Unidades | ✓ | | | |
| 5 | Vendas fija | 2 Vendas | ✓ | | | |
| 6 | Aplicadores | 1 Paquete | ✓ | | | |
| 7 | Baja lenguas | 1 Paquete | ✓ | | | |
| 8 | Algodón | 1 Bolsa | ✓ | | | |
| 9 | Tapabocas | 3 Unidades | ✓ | | | |
| 10 | Guantes desechables | 2 Pares | ✓ | | | |
| 11 | Tijeras | 1 Unidad | ✓ | | | |
| 12 | Linterna | 1 Unidad | ✓ | | | |
| 13 | Apositos oculares | 3 Unidades | ✓ | | | |
| 14 | Micropore | 1 Rollo | ✓ | | | |
| 15 | Alcohol | 1 Frasco | ✓ | | | |
| 16 | Pito | 1 Unidad | ✓ | | | |

**CAMILLA RIGIDA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 24 | Orden | ✓ | | |
| 25 | Aseo | ✓ | | |
| 26 | Condiciones Fisicas | ✓ | | |
| 27 | Cinturones | ✓ | | |
| 28 | Agarraderas | ✓ | | |
| 29 | Aristas | ✓ | | |
| 30 | Señalización | ✓ | | |

INSPECCIONADO POR: TATIANA OVIEDO

FIRMA:

CARGO: PROFESIONAL SST

Powered by CamScanner

| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
|---|---|---|
| | FORMATO N° 36 FT-SST-036 | |
| | SG-SST | |
| | FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUIN Y CAMILLA | Fecha: agosto 15/2024 |
| | | Versión: 001 |
| | | Pagina 1 de 1 |

FECHA DE LA INSPECCION: 23/05/2025 AREA: ESCUELA DE MUSICA MONTELIBANO

**BOTIQUÍN**

| ITEM | ELEMENTOS | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isodine solucion | 1 Frasco | ✓ | | |
| 2 | Suero fisiologico o solucion salina | 1 Bolsas | ✓ | | |
| 3 | Gasas | 4 Unidades | ✓ | | |
| 4 | Curitas | 10 Unidades | ✓ | | |
| 5 | Vendas fija | 2 Vendas | ✓ | | |
| 6 | Aplicadores | 1 Paquete | ✓ | | |
| 7 | Baja lenguas | 1 Paquete | ✓ | | |
| 8 | Algodón | 1 Bolsa | ✓ | | |
| 9 | Tapabocas | 3 Unidades | ✓ | | |
| 10 | Guantes desechables | 2 Pares | ✓ | | |
| 11 | Tijeras | 1 Unidad | ✓ | | |
| 12 | Linterna | 1 Unidad | ✓ | | |
| 13 | Apositos oculares | 3 Unidades | ✓ | | |
| 14 | Micropore | 1 Rollo | ✓ | | |
| 15 | Alcohol | 1 Frasco | ✓ | | |
| 16 | Pito | 1 Unidad | ✓ | | |

**CAMILLA RIGIDA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 24 | Orden | ✓ | | |
| 25 | Aseo | ✓ | | |
| 26 | Condiciones Fisicas | ✓ | | |
| 27 | Cinturones | ✓ | | |
| 28 | Agarraderas | ✓ | | |
| 29 | Aristas | ✓ | | |
| 30 | Señalización | ✓ | | |

INSPECCIONADO POR: FATIMA DIAZ

FIRMA:

CARGO: PROFESIONAL SST

Powered by CamScanner

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | |
|---|---|---|
| FORMATO N°: 37 | | FT-SST-037 |
| SG-SST | | |
| FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES | Fecha: agosto 15/2024 | |
| | Versión: 001 | |
| | Pagina 1 de 1 | |

**Responsable:** TATIANA OTAC **Fecha:** 14/05/2025 Planta 9 piso

| HERRAMIENTAS | ESTÁNDARES DE SEGURIDAD | SI | NO | N.A. |
|---|---|---|---|---|
| Llaves de expansión | El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo. | | | ✓ |
| | Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse. | | | ✓ |
| | La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten. | | | ✓ |
| | Está original, no presenta signos de reparación. | | | ✓ |
| Llaves mixtas | Las estrías de las llaves están a escuadra. | ✓ | | |
| | Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas. | ✓ | | |
| | Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas. | ✓ | | |
| | Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores. | ✓ | | |
| | Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos. | ✓ | | |
| Martillos | El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza | ✓ | | |
| | Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas. | ✓ | | |
| | Las cabezas de los martillos están libres de rebabas | ✓ | | |
| Taladros | Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se | | | ✓ |
| | Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. . | | | ✓ |
| | La carcaza metálica está aislada. | | | ✓ |
| | La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio. | | | ✓ |
| | El mango está protegido de la transmisión de vibración. | | | ✓ |
| Pinzas | Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones. | | | ✓ |
| | El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas. | | | ✓ |
| Alicate | Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones. | | | ✓ |
| | El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas. | | | ✓ |
| | La parte cortante está afilada y no está mellada. | | | ✓ |
| Pinza de presión | El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo. | | | ✓ |
| | El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta. | | | ✓ |
| | Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse. | | | ✓ |
| Destornilladores | Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos | | | ✓ |
| | La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras. | | | ✓ |
| | Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias. | | | ✓ |
| | Los mangos aislados. | | | ✓ |
| Ratches | El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones. | ✓ | | |
| | Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados. | ✓ | | |
| | Las estrías de los dados están a escuadra. | ✓ | | |
| En general | Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes. | ✓ | | |
| | Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin. | ✓ | | |
| | Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras. | ✓ | | |
| | Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen. | ✓ | | |
| | Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan. | ✓ | | |

**PLAN DE ACCIÓN**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA CUMPLIMIENTO | FECHA COMPROBACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Firma Responsable:**

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S | **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | |
| | **FORMATO N°: 37** | FT-SST-037 |
| | **SG-SST** | |
| | **FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES** | **Fecha:** agosto 15/2024 |
| | | **Versión:** 001 |
| | | **Pagina 1 de 1** |

**Responsable:** TATIANA DURAN **Fecha:** 23/05/2025 CASA DE CULTURA AULA

| HERRAMIENTAS | ESTÁNDARES DE SEGURIDAD | SI | NO | N.A. |
|---|---|---|---|---|
| Llaves de expansión | El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo. | | | ✓ |
| | Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse. | | | ✓ |
| | La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten. | | | ✓ |
| | Está original, no presenta signos de reparación. | | | ✓ |
| Llaves mixtas | Las estrías de las llaves están a escuadra. | | | ✓ |
| | Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas. | | | ✓ |
| | Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas. | | | ✓ |
| | Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores. | | | ✓ |
| | Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos. | | | ✓ |
| Martillos | El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza | ✓ | | |
| | Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas. | ✓ | | |
| | Las cabezas de los martillos están libres de rebabas | ✓ | | |
| Taladros | Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se | ✓ | | |
| | Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. . | ✓ | | |
| | La carcaza metálica está aislada. | ✓ | | |
| | La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio. | ✓ | | |
| | El mango está protegido de la transmisión de vibración. | ✓ | | |
| Pinzas | Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones. | | | ✓ |
| | El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas. | | | ✓ |
| Alicate | Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones. | | | ✓ |
| | El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas. | | | ✓ |
| | La parte cortante está afilada y no está mellada. | | | ✓ |
| Pinza de presión | El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo. | | | ✓ |
| | El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta. | | | ✓ |
| | Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse. | | | ✓ |
| Destornilladores | Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos | | | ✓ |
| | La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras. | | | ✓ |
| | Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias. | | | ✓ |
| | Los mangos aislados. | | | ✓ |
| Ratches | El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones. | | | ✓ |
| | Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados. | | | ✓ |
| | Las estrías de los dados están a escuadra. | | | ✓ |
| En general | Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes. | ✓ | | |
| | Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin. | ✓ | | |
| | Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras. | ✓ | | |
| | Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen. | ✓ | | |
| | Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan. | ✓ | | |

**PLAN DE ACCIÓN**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA CUMPLIMIENTO | FECHA COMPROBACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Firma Responsable:**

Powered by CamScanner

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | |
|---|---|---|
| FORMATO N°: 37 | | FT-SST-037 |
| SG-SST | | |
| FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES | Fecha: agosto 15/2024 | |
| | Versión: 001 | |
| | Pagina 1 de 1 | |

**Responsable:** Johana Dimar **Fecha:** 27/05/2025 CASA DE CULTURA LAS ESTANCIAS

| HERRAMIENTAS | ESTÁNDARES DE SEGURIDAD | SI | NO | N.A. |
|---|---|---|---|---|
| Llaves de expansión | El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo. | | | ✓ |
| | Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse. | | | ✓ |
| | La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten. | | | ✓ |
| | Está original, no presenta signos de reparación. | | | ✓ |
| Llaves mixtas | Las estrías de las llaves están a escuadra. | | | ✓ |
| | Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas. | | | ✓ |
| | Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas. | | | ✓ |
| | Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores. | | | ✓ |
| | Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos. | | | ✓ |
| Martillos | El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza | ✓ | | |
| | Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas. | ✓ | | |
| | Las cabezas de los martillos están libres de rebabas | ✓ | | |
| Taladros | Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se | ✓ | | |
| | Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. . | ✓ | | |
| | La carcaza metálica está aislada. | ✓ | | |
| | La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio. | ✓ | | |
| | El mango está protegido de la transmisión de vibración. | ✓ | | |
| Pinzas | Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones. | | | ✓ |
| | El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas. | | | ✓ |
| Alicate | Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones. | | | ✓ |
| | El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas. | | | ✓ |
| | La parte cortante está afilada y no está mellada. | | | ✓ |
| Pinza de presión | El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo. | | | ✓ |
| | El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta. | | | ✓ |
| | Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse. | | | ✓ |
| Destornilladores | Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos | ✓ | | |
| | La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras. | ✓ | | |
| | Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias. | ✓ | | |
| | Los mangos aislados. | ✓ | | |
| Ratches | El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones. | | | ✓ |
| | Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados. | | | ✓ |
| | Las estrías de los dados están a escuadra. | | | ✓ |
| En general | Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes. | ✓ | | |
| | Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin. | ✓ | | |
| | Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras. | ✓ | | |
| | Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen. | ✓ | | |
| | Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan. | ✓ | | |

**PLAN DE ACCIÓN**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA CUMPLIMIENTO | FECHA COMPROBACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Firma Responsable:**

Powered by CamScanner

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | |
|---|---|---|
| FORMATO N°: 38 | FT-SST-038 | |
| SG-SST | | |
| FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | | Fecha: agosto 15/2024<br>Versión: 01<br>Pagina 1 de 1 |

FECHA: 03/05/2025

AREA INSPECCIONADA: CASA DE CULTURA MANRIQUE

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: TATIANA OSPINA

| No | NOMBRE | CARGO | DEBE USAR | | | | | | | | USA | | ESTADO | | | NO USA POR | | | MEDIDAS DE CONTROL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | SI | NO | B | R | M | NS | NP | NQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Carlos Mario García | oficial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 2 | Luis Alberto Perez | oficial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 3 | Fabian arriago | oficial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EPP FALTANTE POR PERSONA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | CARGO | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

| DEBE USAR | ESTADO | NO USA POR | MEDIDAS DE CONTROL |
|---|---|---|---|
| A- OVEROL<br>B- CASCO<br>C- GUANTES<br>D- BOTAS<br>E- PROTECCION RESPIRATORIA<br>F- PROTECTORES AUDITIVOS<br>G- GAFAS PROTECTORAS<br>H- OTRO<br>Cual? _____ | B- BUENO<br>R- REGULAR<br>M- MALO | NS- NO SABE<br>NP- NO PUEDE<br>NQ- NO QUIERE | 1. INSTRUCCIÓN<br>2. MOTIVACION<br>3. CAMBIO DE EPP<br>4. MEDIDAS PENDIENTES<br>5. OTRAS |

OBSERVACIONES _____

FIRMA _____ RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA _____ RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**FORMATO N°: 38** **FT-SST-038**

**SG-SST**

**FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

**Fecha:** agosto 15/2024
**Versión:** 01
Pagina 1 de 1

FECHA: 20/05/2025
AREA INSPECCIONADA: Planta Laigueno
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: TATIANA AMAC

| No | NOMBRE | CARGO | DEBE USAR A | B | C | D | E | F | G | H | USA SI | NO | ESTADO B | R | M | NO USA POR NS | NP | NQ | MEDIDAS DE CONTROL 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Cobera | Ayudante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 2 | Angelo Molino | Ayudante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 3 | Jorge Ivan Lopez | Ayudante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 4 | Yeiler Agudelo | Oficial | ✓ | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 5 | Maired Baena | Ayudante | ✓ | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**EPP FALTANTE POR PERSONA**

| No | CARGO | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

| DEBE USAR | ESTADO | NO USA POR | MEDIDAS DE CONTROL |
|---|---|---|---|
| A- OVEROL<br>B- CASCO<br>C- GUANTES<br>D- BOTAS<br>E- PROTECCION RESPIRATORIA<br>F- PROTECTORES AUDITIVOS<br>G- GAFAS PROTECTORAS<br>H- OTRO<br>Cual? _____ | B- BUENO<br>R- REGULAR<br>M- MALO | NS- NO SABE<br>NP- NO PUEDE<br>NQ- NO QUIERE | 1. INSTRUCCIÓN<br>2. MOTIVACION<br>3. CAMBIO DE EPP<br>4. MEDIDAS PENDIENTES<br>5. OTRAS |

OBSERVACIONES _____

FIRMA _____
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA _____
RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**FORMATO N°: 48** **FT-SST-048**

**SG-SST**

## FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | Septiembre 15/2024 |
| **Versión:** | 001 |

Pagina 1 de 1

| CONCEPTO | EXTINTOR 1 | | EXTINTOR 2 | | EXTINTOR 3 | | OBSERVACIONES | ACCIÓN DE MEJORA | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C/NC | CLASE | C/NC | CLASE | C/NC | CLASE | | | | | |
| Se encuentra el extintor en su sitio? | C | 002 | | | | | | | | | |
| La lectura de presión está dentro del rango operable (franja verde)? | C | | | | | | | | | | |
| El acceso al extintor está libre de obstáculos? | C | | | | | | | | | | |
| Tiene el sello de seguridad? | C | | | | | | | | | | |
| Tiene el pasador (pin) de seguridad? | C | | | | | | | | | | |
| La pintura está en buen estado? | C | | | | | | | | | | |
| El cilindro presenta abolladuras, roturas, oxidación o golpes? | C | | | | | | | | | | |
| La válvula presenta oxidación, hay daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento? | C | | | | | | | | | | |
| Las calcomanías de instrucción y la señalización se encuentran legibles y al frente del extintor? | C | | | | | | | | | | |
| El soporte del extintor se encuentra fijo a la pared? | C | | | | | | | | | | |

**NOTA: cada 2 meses los extintores deben agitarse balanceandólos e invirtiendolo en su posición durante 1 (un) minuto, para garantizar que permanezca su fluidez, sin compactarse.**

umple NC = No cumple

| | | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECCIONADA | CASA DE CULTURA MANRIQUE | FECHA DE INSPECCION | 09 | 05 | 2025 |
| ONSABLE | FATIMA OMAR | FIRMA | | | |

Powered by CamScanner

| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | |
|---|---|---|---|
| MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S | FORMATO N°: 48 | FT-SST-048 | |
| | SG-SST | | |
| FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES | | Fecha: | Septiembre 15/2024 |
| | | Versión: | 001 |
| | | Pagina 1 de 1 | |

| ITEM | CONCEPTO | EXTINTOR 1 | | EXTINTOR 2 | | EXTINTOR 3 | | OBSERVACIONES | ACCIÓN DE MEJORA | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/NC | CLASE | C/NC | CLASE | C/NC | CLASE | | | | | |
| 1 | Se encuentra el extintor en su sitio? | C | ABC | | | | | | | | | |
| 2 | La lectura de presión está dentro del rango operable (franja verde)? | C | | | | | | | | | | |
| 3 | El acceso al extintor está libre de obstáculos? | C | | | | | | | | | | |
| 4 | Tiene el sello de seguridad? | C | | | | | | | | | | |
| 5 | Tiene el pasador (pin) de seguridad? | C | | | | | | | | | | |
| 6 | La pintura está en buen estado? | C | | | | | | | | | | |
| 7 | El cilindro presenta abolladuras, roturas, oxidación o golpes? | C | | | | | | | | | | |
| 8 | La válvula presenta oxidación, hay daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento? | C | | | | | | | | | | |
| 9 | Las calcomanías de instrucción y la señalización se encuentran legibles y al frente del extintor? | C | | | | | | | | | | |
| 10 | El soporte del extintor se encuentra fijo a la pared? | C | | | | | | | | | | |

**NOTA: cada 2 meses los extintores deben agitarse balanceandólos e invirtiendolo en su posición durante 1 (un) minuto, para garantizar que permanezca su fluidez, sin compactarse.**

C = Cumple NC = No cumple

| | | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA INSPECCIONADA | ESCUELA DE MUSICA PEDREGAL | FECHA DE INSPECCION | 13 | 05 | 2025 |
| RESPONSABLE | FATIMA DUMAR | FIRMA | | | |

Powered by CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | |
| | FORMATO N°: 48 | | | | | | | | | FT-SST-048 | | | |
| | SG-SST | | | | | | | | | | | | |
| | FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES | | | | | | | | | Fecha: | Septiembre 15/2024 | | |
| | | | | | | | | | | Versión: | 001 | | |
| | | | | | | | | | | Pagina 1 de 1 | | | |

| ITEM | CONCEPTO | EXTINTOR 1 | | EXTINTOR 2 | | EXTINTOR 3 | | OBSERVACIONES | ACCIÓN DE MEJORA | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/NC | CLASE | C/NC | CLASE | C/NC | CLASE | | | | | |
| 1 | Se encuentra el extintor en su sitio? | C | ABC | | | | | | | | | |
| 2 | La lectura de presión está dentro del rango operable (franja verde)? | C | | | | | | | | | | |
| 3 | El acceso al extintor está libre de obstáculos? | C | | | | | | | | | | |
| 4 | Tiene el sello de seguridad? | C | | | | | | | | | | |
| 5 | Tiene el pasador (pin) de seguridad? | C | | | | | | | | | | |
| 6 | La pintura está en buen estado? | C | | | | | | | | | | |
| 7 | El cilindro presenta abolladuras, roturas, oxidación o golpes? | C | | | | | | | | | | |
| 8 | La válvula presenta oxidación, hay daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento? | C | | | | | | | | | | |
| 9 | Las calcomanías de instrucción y la señalización se encuentran legibles y al frente del extintor? | C | | | | | | | | | | |
| 10 | El soporte del extintor se encuentra fijo a la pared? | C | | | | | | | | | | |

**NOTA: cada 2 meses los extintores deben agitarse balanceandólos e invirtiendolo en su posición durante 1 (un) minuto, para garantizar que permanezca su fluidez, sin compactarse.**

C = Cumple NC = No cumple

| | | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA INSPECCIONADA | CASA DE CULTURA ALICA | FECHA DE INSPECCION | 20 | 05 | 2025 |
| RESPONSABLE | TATIANA OLMAR | FIRMA | | | |

Powered by CamScanner

| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | |
|---|---|---|---|
| MEGACONSTRUCCIONES | FORMATO N°: 48 | SG-SST | FT-SST-048 |
| | FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES | Fecha: | Septiembre 15/2024 |
| | | Versión: | 001 |
| | | Pagina 1 de 1 | |

| ITEM | CONCEPTO | EXTINTOR 1 | | EXTINTOR 2 | | EXTINTOR 3 | | OBSERVACIONES | ACCIÓN DE MEJORA | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/NC | CLASE | C/NC | CLASE | C/NC | CLASE | | | | | |
| 1 | Se encuentra el extintor en su sitio? | C | ABC | | | | | | | | | |
| 2 | La lectura de presión está dentro del rango operable (franja verde)? | C | | | | | | | | | | |
| 3 | El acceso al extintor está libre de obstáculos? | C | | | | | | | | | | |
| 4 | Tiene el sello de seguridad? | C | | | | | | | | | | |
| 5 | Tiene el pasador (pin) de seguridad? | C | | | | | | | | | | |
| 6 | La pintura está en buen estado? | C | | | | | | | | | | |
| 7 | El cilindro presenta abolladuras, roturas, oxidación o golpes? | C | | | | | | | | | | |
| 8 | La válvula presenta oxidación, hay daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento? | C | | | | | | | | | | |
| 9 | Las calcomanías de instrucción y la señalización se encuentran legibles y al frente del extintor? | C | | | | | | | | | | |
| 10 | El soporte del extintor se encuentra fijo a la pared? | C | | | | | | | | | | |

**NOTA: cada 2 meses los extintores deben agitarse balanceandólos e invirtiendolo en su posición durante 1 (un) minuto, para garantizar que permanezca su fluidez, sin compactarse.**

C = Cumple NC = No cumple

| | | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA INSPECCIONADA | ESCUELA DE MUSICA MONTECARLO | FECHA DE INSPECCION | 23 | 05 | 2025 |
| RESPONSABLE | TATIANA DUMAR | FIRMA | | | |

Powered by CamScanner