CONSORCIO LOS POZOS CONSORCIO LOS POZOS 2025	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: FOR-LPZ-1 Versión: 0 Fecha: 2025 Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN: 21 | 1 | 26 — No. ACTA:

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: Alcantarillado pluvial — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: — FECHA CONTRATO: DD | MM | AA — PLAZO: — Meses/días

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATISTA: Consorcio Los pozos

CONTRATO INTEVENTORÍA No: — FECHA CONTRATO: DD | MM | AA — PLAZO: — Meses/días

INTEVENTORÍA:

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD — DIRECCIÓN: Calle 18 con Cra 4

BARRIO: Portal de Oriente — ESTRATO

LOCALIZACIÓN

Lote con cerramiento perimetral conformado por postes verticales de madera rolliza inmunizada, dados de concreto como elementos de anclaje, malla electrolizada de 6mx2,3m malla electrsoldada 5m de 20 cmx20 cm y hay 3 postes, cada malla una a cada extremo y otro en el centro

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	x
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA	x	BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Lote Baldio

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Carmen Alvarez de Melendez

NÚMERO DE CÉDULA: 23257677

TELÉFONO CELULAR: 3108784168

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO			ALCANTARILLADO		
ELECTRICIDAD			RECOLECCIÓN DE BASURA		
TELÉFONO FIJO			TELEVISIÓN POR CABLE		
AGUA					

Scanned with CamScanner

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
OTRAS, CUAL?			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

G. OBSERVACIONES GENERALES

El cerramiento presenta signos de deterioro normal, los postes estan a eje 2,85 m aproximadamente, la red va por el lindero, todos los retiros o modificaciones que se realicen seran entregados al propietario en buen estado, el compromiso es dejar el cerramiento despues de la obra en el estado que se encontro

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Tunja a los 21 | 1 | 26

NOMBRE PROPIETARIO

DIRECTOR DE OBRA
Sergio Uribe

NOMBRE INTERVENTORIA
LUIS ALEJANDRO MORENO

Original:
Copia:
Copia:

Scanned with CamScanner








HEART











