



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 03/12/2025
Sede/Proyecto: IDRD Lago y FuertesResponsable Inspección: Pablo Pulido
Área: Porque Total

Cargo: Profesional SST

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos críticos que puedan ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura CI: Condición insegura N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	

AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO

HERRAMIENTAS MANUALES

Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?

1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo	x			Producción	Petrol	residuos	slago	c
1.44	Segueta								1 en buen estado
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

HERRAMIENTAS / EQUIPOS		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?									
1.50	Airless (Pintura IDU)										
1.51	Canoa										
1.52	Chipeadora										
1.53	Guadaña										
1.54	Hidrolavadora										
1.55	Inhibidores										
1.56	kayak										
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster										
1.58	Minicargador										
1.59	Moto-bomba										
1.60	Motosierra										
1.61	Pluma										
1.62	Retrocargador de llanta										
1.63	Retroexcavadora-oruga										
1.64	Volqueta										
Otras (Si se requiere)											
2	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN										
2.1	Se requiere señalización en el área				X						No aplica
2.2	Se encuentra instalada la señalización				X						No aplica
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada				X						No aplica
2.4	Se requiere demarcación en el área				X						No aplica
2.5	Se encuentra demarcada el área				X						No aplica
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad				X						No aplica
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)											
3	SANEAMIENTO										
3.1	Se cuenta con batería sanitaria				N						Banco público

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO						Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021	
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							Bono público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							Bono público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							Bono pública
3.5	Se cuenta con agua potable	X							Bono pública
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒		OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)							
¿De que ítem (s)? 		El operario estaba haciendo la actividad de retiro de residuos sólidos, contaba con todos los elementos de protección personal.							



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de Inspección: 1/12/2023
Sede/Proyecto: ORP Logos y FuentesResponsable Inspección: Pada Pulido
Área: Parque de los NiñosCargo: Profesional SST

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura

CI: Condición insegura

N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	

AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO

Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?

HERRAMIENTAS MANUALES									
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador	X			Producción	Retiro de elos de	A		1 en buen estado
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112


Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									
	Tam 12	X		Producción	Retiro residuos solubles del lago	C			1 en buen estado

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO						Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021	
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X	/	/	/	/	/	/	Banco público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X	/	/	/	/	/	/	Banco público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X	/	/	/	/	/	/	Banco público
3.5	Se cuenta con agua potable	X	/	/	/	/	/	/	Banco público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒									
¿De que ítem (s)? 		OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura) Los herramientas están en perfecto estado (torquímetro desbucharador) adicionalmente los dos operarios estaban usando todos sus EPP.							

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021							
Fecha de inspección: <u>11/12/2025</u> Sede/Proyecto: <u>10000 Lagos y Fuentes</u>	Responsable Inspección: <u>Paulo Pulido</u> Área: <u>Parque Digital Borca</u>	Cargo: <u>Profesional de SST</u>							
CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO POSIBLES CONSECUENCIAS									
CLASE	CONDICIÓN O ACTOS CRÍTICO QUE PUEDA OCASIONAR LESIONES CON INCAPACIDADES PERMANENTES, PÉRDIDA DE LA VIDA O DAÑOS MUY REPRESENTATIVOS AL PROCESO, A LAS ESTRUCTURAS, A LOS EQUIPOS O LOS MATERIALES.								
A									
B	CONDICIÓN O ACTO PELIGROSO QUE PUEDA TRAER COMO CONSECUENCIA UNA LESIÓN CON INCAPACIDAD PARCIAL TEMPORAL, UNA ENFERMEDAD GRAVE O UN DAÑO ESTRUCTURAL MENOS GRAVE QUE EL DE LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR.								
C	CONDICIÓN O ACTO NO DESTRUCTIVO QUE PUEDA OCASIONAR LESIONES CON HERIDAS LEVES, CONTUSIONES, GOLPES Y/O PEQUEÑOS DAÑOS ECONÓMICOS.								
Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114 CONVENCIONES CS: Condición segura CI: Condición insegura N/A: No aplica									
ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A, B o C)	N/A	
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO									
HERRAMIENTAS MANUALES		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo	X			Producción	Mover el agua acumulada	C		1 en buen estado.
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								



		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO						Código: GH-FM-112	
								Versión: 02	
								Vigencia: 15-10-2021	
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							Boño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							Boño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							Boño público
3.5	Se cuenta con agua potable	X							Boño público.
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒		OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se está ejecutando adecuadamente y de manera segura)							
¿De que ítem (s)?		los operarios se encuentran usando la motobomba para extraer el agua acumulada en el estanque y así poder limpiarlo adecuadamente, se apoyan con el uso de cepillos están en buen estado. La motobomba suele taponarse muy fácilmente con los residuos sólidos como hojas, basura o piedras, haciendo la labor más pesada, se recomienda revisar por el técnico electromecánico.							



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de Inspección: 28/11/2025
Sede/Proyecto: 1000 Logos y FuentesResponsable Inspección: Paula Wilthax Pardo
Área: Torre Mirza

Cargo: Profesional SST

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura

CI: Condición insegura

N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO									
HERRAMIENTAS MANUALES		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturi								
1.7	Carretilla	X			Proximidad	Recolección de residuos	C		1 Carretilla en buen estado
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frio								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								




INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									
Tómiz		X			Arboles	Perdición Hojas y residuos	C		2 tomates en buen estado.

Página 3 de 4



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	☒							
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	☒							
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	☒							
3.5	Se cuenta con agua potable	☒							
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒		OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)							
¿De que item (s)?		Los operarios de mantenimiento se encuentran utilizando los tornillos para retirar hojas del lago. Los tornillos se encuentran en buen estado y los operarios usan los elementos de protección personal adecuados: botas PVC, mascarilla P95, guantes de cuero, Gafas de seguridad. Se hace llamado de atención a la operario de mantenimiento Luzbany Silvano quien no portaba los EPP la mascarilla estaba en la cabeza y los guantes guardados en el bolsillo.							



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 01/12/2025

Responsable Inspección: Paula Pulido Cruz

Cargo: Profesional de SOT

Sede/Proyecto: IRRD Legos y Fuentes

Área: Riego, Obras de Riego

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

POSIBLES CONSECUENCIAS

CLASE

A

Condición o actos críticos que puedan ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.

B

Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.

C

Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura

CI: Condición insegura

N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO									
HERRAMIENTAS MANUALES		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchador	X			Producción	Extracción de elotes	A		2 en buen estado
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								




INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas
1.23	Lima
1.24	Limas
1.25	Llave Bristol
1.26	Llave de boca fija
1.27	Llave inglesa
1.28	Llaves de tubo
1.29	Maceta 18 libras
1.30	Maceta 3 libras
1.31	Maceta 6 libras
1.32	Maceta cabo largo - corto
1.33	Machete
1.34	Manila
1.35	Martillo
1.36	Pala
1.37	Palas cuadradas
1.38	Palas redondas
1.39	Palín
1.40	Pica
1.41	Pinzas de corte
1.42	Porros
1.43	Rastrillo
1.44	Segueta
1.45	Serrete
1.46	Serrucho
1.47	Tijera de corte
1.48	Tijeras de una y de dos manos
1.49	Valdés
Otras	(Si se requiere)

Página 3 de 4

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO						Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021		
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X								Bono público del parque
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X								
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X								
3.5	Se cuenta con agua potable	X								
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)										
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☐		OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)								
¿De que ítem (s)? 		Los operarios se encontraban realizando extracción de ebea con uso de guantes desechables los cuales están en óptimo estado para el uso en la actividad descrita. Los operarios portan EPP, debido a que dos de ellos son antiguos y otros nuevos se hace una check de lineamientos de SSR para dejar claro los aspectos por revisar.								