



		FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO					
MES	1	DEL	10/11/2025	AL	30/11/2025	CONTRATO IDRD ASOCIADO No. 3799 - 2025 (Número de Contrato)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
PARQUE AGUAVIVA							
							
Foto 1.		Foto 2.		Foto 3.			
DESHIERBE MANUAL		DESHIERBE MANUAL		DESHIERBE MANUAL			
							
Foto 4.		Foto 5.		Foto 6.			
TAMIZAJE LAGO		TAMIZAJE LAGO		TAMIZAJE LAGO			
							
Foto 7.		Foto 8.		Foto 9.			
LIMPIEZA DE REJILLAS		LIMPIEZA DE REJILLAS		LIMPIEZA DE REJILLAS			
PARQUE CIUDAD MONTES							
							
Foto 10.		Foto 11.		Foto 12.			
MNATENIMIENTO DEL CANAL DEL ESTANQUE		BARRIDO DE CANAL		FINALIZACION DE LIMPIEZA DE CANAL			



Foto 13.

TAMIZAJE DE ESTANQUE



Foto 14.

TAMIZAJE DE ESTANQUE



Foto 15.

FINALIZACION DE TAMIZAJE



Foto 16.

LIMPIEZA DE FUENTE TORNILLO



Foto 17.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS




Foto 18.

FINALIZACION DE LIMPIEZA DE FUENTE TORNILLO



Foto 19.

LIMPIEZA DE RONDA LAGO



Foto 20.

BARRIDO DE RONDA LAGO



Foto 21.

FINALIZACION DE LA LIMPIEZA



Foto 22.

BARRIDO



Foto 23.

BARRIDO



Foto 24.

BARRIDO



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARQUE ELTUNAL



Foto 25.

DESHIERBE DE RONDA DE LAGO



Foto 26.

DESHIERBE DE RONDA



Foto 27.

FINALIZACION DE DESHIERBE



Foto 28.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 29.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 30.

FINALIZACIÓN DE EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 31.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 32.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 33.

FINALIZACIÓN DE EXTRACCIÓN DE ELODEA

PARQUE ESTADIO DE TECHO



Foto 34.

MANTENIMEINTO DE FUENTE



Foto 35.

MANTENIMEINTO DE FUENTE



Foto 36.

MANTENIMEINTO DE FUENTE



FORMATO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 37.

MANTENIMIENTO DE RONDA DE FUENTE



Foto 38.

DESHIERBE DE RONDA



Foto 39.

FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE RONDA

PARQUE FLORIDA



Foto 40.

EXTRACCIÓN DE BUCHON



Foto 41.

EXTRACCIÓN DE BUCHON



Foto 42.

EXTRACCIÓN DE BUCHON



Foto 43.

PERFILADO DE JUNCO



Foto 44.

PERFILADO DE JUNCO



Foto 45.

FINALIZACIÓN DE PERFILADO



Foto 46.

PERFILADO DE JUNCO



Foto 47.

PERFILADO DE JUNCO



Foto 48.

FINALIZACIÓN DE PERFILADO



FORMATO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 49.

PERFILADO DE JUNCO



Foto 50.

PERFILADO DE JUNCO



Foto 51.

FINALIZACIÓN DE PERFILADO

PARQUE HIPPIES



Foto 52.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



Foto 53.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



Foto 54.

FINALIZACIÓN LIMPIEZA FUENTE



Foto 55.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



Foto 56.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



Foto 57.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

PARQUE NACIONAL



Foto 58.

MANTENIMIENTO DE FUENTES



Foto 59.

LIMPIEZA DE FUENTE



Foto 60.

FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE FUENTES



FORMATO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 61.

MANTENIMIENTO DE FUENTES



Foto 62.

LIMPIEZA DE FUENTE



Foto 63.

FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE FUENTES

PARQUE LOS NIÑOS Y NIÑAS



Foto 64.

MANTENIMIENTO DE FILTROS



Foto 65.

MANTENIMIENTO DE FILTROS



Foto 66.

FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO



Foto 67.

BARRIDO DE RONDA DE FUENTE



Foto 68.

BARRIDO DE RONDA DE FUENTE



Foto 69.

FINALIZACION DE BARRIDO



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARQUE LOS NOVIOS



Foto 70.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 71.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 72.

DESCARGUE DE ELODEA



Foto 73.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 74.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 75.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 76.

RECOLECCIÓN



Foto 77.

RECOLECCIÓN



Foto 78.

RECOLECCIÓN

PLAZA DE LOS ARTESANOS



Foto 79.

LAVADO DE ESPEJO DE AGUA




Foto 80.

LAVADO DE ESPEJO DE AGUA




Foto 81.

LAVADO DE ESPEJO DE AGUA



FORMATO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 82.

LIMPIEZA



Foto 83.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



Foto 84.

LIMPIEZA

PARQUE RENACIMIENTO



Foto 85.

LIMPIEZA



Foto 86.

LIMPIEZA



Foto 87.

FINALIZACION DE LIMPIEZA



Foto 88.

LIMPIEZA DE CANAL DE PIEDRA



Foto 89.

LIMPIEZA DE CANAL DE PIEDRA



Foto 90.

FINALIZACION DE TRABAJO

PARQUE SIMON BOLIVAR



Foto 91.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 92.

DESCARGUE DE ELODEA



Foto 93.

DESCARGUE Y APLICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 94.

BARRIDO



Foto 95.

BARRIDO



Foto 96.

BARRIDO



Foto 97.

GUADAÑO DE LAGO



Foto 98.

GUADAÑO DE LAGO



Foto 99.

GUADAÑO DE LAGO



Foto 100.

LIMPIEZA DE BORDE



Foto 101.

LIMPIEZA DE BORDE



Foto 102.

LIMPIEZA DE BORDE



Foto 103.

LIMPIEZA



Foto 104.

LIMPIEZA



Foto 105.

LIMPIEZA



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARQUE TERCER MILENIO



Foto 106.

LIMPIEZA



Foto 107.

LIMPIEZA



Foto 108.

FINALIZACION DE MANTENIMIENTO



Foto 109.

LIMPIEZA



Foto 110.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



Foto 111.

LIMPIEZA

PARQUE TIMIZA



Foto 112.

LIMPIEZA DE CANAL



Foto 113.

LIMPIEZA DE CANAL



Foto 114.

FINALIZACION DE LIMPIEZA



Foto 115.

LIMPIEZA DE REJILLA



Foto 116.

LIMPIEZA DE REJILLA



Foto 117.

FINALIZACION DE LIMPIEZA



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 118.

LIMPIEZA DE REJILLA TYGUA AZUL



Foto 119.

LIMPIEZA DE REJILLA TYGUA AZUL



Foto 120.

LIMPIEZA DE REJILLA TYGUA AZUL



Foto 121.

TAMIZAJE DE LAGO



Foto 122.

TAMIZAJE DE LAGO



Foto 123.

TAMIZAJE DE LAGO



Foto 124.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 125.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 126.

CAPTURA DE CANGREJOS

PARQUE VILLA ALEMANA



Foto 127.

DESMOÑE DE RONDA DE FUENTE



Foto 128.

DESMOÑE DE RONDA DE FUENTE



Foto 129.

DESMOÑE DE RONDA DE FUENTE



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 130.

LIMPIEZA



Foto 131.

LIMPIEZA



Foto 132.

LIMPIEZA

PARQUE VIRGILIO BARCO



Foto 133.

MANTENIMIENTO DE ESTANQUE



Foto 134.

LIMPIEZA DE ESTANQUE



Foto 135.

FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO



Foto 136.

LIMPIEZA CANAL



Foto 137.

LIMPIEZA CANAL



Foto 138.

FINALIZACIÓN DE LIMPIEZA



Foto 139.

MANTENIMIENTO DE ESTANQUE



Foto 140.

MANTENIMIENTO DE ESTANQUE



Foto 141.

MANTENIMIENTO DE ESTANQUE