INFORME SST DE INTERVENTORIA N° 7

CONTRATO NUMERO: 2506040747

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN SITIOS CRITICOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILDAD

REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA GIRALDO

DUVAN FERNANDO JARAMILLO GIRALDO
PROFESIONAL SST INTERVENTORÍA.

PERIODO
01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO: MANIZALES CALDAS

Tabla 1: Capitulo HSE .....
Tabla 2:Numero de accidentes e incidentes .....
Tabla 3: Sistema de seguridad social y parafiscales .....
Tabla 4:Personal en obra .....
Tabla 5:Capacitaciones y charlas . .....
Tabla 6:Frentes de trabajo . .....
Tabla 7: Señalización de la obra Plan de manejo de transito .....
Tabla 8: Tareas realizadas por la interventoría ……
Tabla 9: Recomendaciones…….
Tabla 10: Registro fotográfico……

Tabla 1: HSE

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente con la salud. Ejercer un oficio enriquece al individuo con nuevos conocimientos y habilidades, sin embargo, lo expone a un conjunto de factores de riesgos que pueden llegar a incapacitarlo si no toma las medidas de prevención adecuadas. Perder la capacidad de trabajo no sólo representa un trauma grave para el individuo, también afecta a la sociedad en la que él vive generando una barrera para el desarrollo social y económico del país.

Lo anterior se evidencia en la situación de la persona, ya que la enfermedad, el accidente y las secuelas e incapacidades que generan, inciden en los procesos de producción y sobre el bienestar de la familia, la sociedad y el país.

Para el inicio de cada actividad se realizan los ajustes y controles necesarios para dar cumplimiento a la normatividad vigente, a la protección de la salud y la seguridad, ofreciendo calidad en todos sus servicios. Cada uno de los formatos son diligenciados y firmados, socializando la actividad para el entendimiento y compromiso de las personas que intervienen en las mismas.

Se inspeccionan las áreas de trabajo, herramientas y elementos de protección personal, se verifican los permisos de trabajo, se registra el auto-reporte de condiciones de salud y demás condiciones que garantizan la seguridad del personal en la obra y su entorno, por parte de la interventoría.

Durante el período comprendido entre el 01 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025, se presentó 0 accidente de trabajo.

Tabla 2: Ausentismo presentado en el mes de diciembre del 2025

DIAS DE AUSENTISMO		
	# PERSONAS	**DIAS DE AUSENCIA**
ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0
INCIDENTES	0	0
CALAMIDAD	0	0
ENFERMEDAD GENERAL	0	0
TOTAL	**0**	**0**

Tabla -3 **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Con el fin de realizar el seguimiento a los aportes de seguridad social de todo el personal, se verifican las afiliaciones y planillas, del personal activo en los frentes de trabajo, y personal nuevo, se verificará la vigencia de las planillas del contratista **CONSORCIO ESTABILIZACIONES MANIZALES**, y de los proveedores, esto para constatar que se encuentren al día, y poder realizar las labores diarias, a la fecha se cuenta con la documentación completa.

Tabla 4 **SEGUIMIENTO A PERSONAL**

Una vez se verifican las afiliaciones y las charlas de seguridad, se procede a la entrega de los elementos de protección personal, elementos que son entregados por parte del contratista **CONSORCIO ESTABILIZACIONES MANIZALES**, estos elementos se verifican por parte de la interventoría para dar autorización al inicio de las actividades.

Tabla 4.1: Registro de inducciones realizadas en el mes de diciembre de 2025.

REGISTRO DE INDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025					
FECHA	**INDUCCIONES PROGRAMADAS**	**INDUCCIONES REALIZADAS**	**PERSONAL PROGRAMADO**	**ASISTENCIADE PERSONAL**	**PORCENTAJE**
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabla 4.2: **PERSONAL EN OBRA**

Interventoría	**Cantidad**
Director de interventoría	1
Ingeniero residente	1
Inspector interventoría	1
Profesional seguridad y salud en el trabajo	1
Trabajadora social	1
ingeniera ambiental	1
Total	**6**
Contratista	**Cantidad**
Director de obra	1
Ingeniero residente	1
Ingeniero auxiliar	1
Profesional SST	1
Social	1
Ingeniera Ambiental	1
Maestro	1
Oficiales	8
Ayudantes	23
Controladoras	1
perforaciones	4
Total	**43**

Tabla 5**: **REGISTRO CHARLAS Y CAPACITACIONES

Las charlas son realizadas antes del inicio de las actividades laborales desde las 7:00 am hasta las 7:20 am, de las cuales, se lleva un registro de asistencia, son asistidas por todo el personal de obra tanto del contratista, **CONSORCIO ESTABILIZACIONES MANIZALES** como proveedores y verificadas por la interventoría, Estas actividades tienen como objetivo afianzar los temas de las áreas de salud, seguridad y medio ambiente.

Tabla 5.1: Registro de charlas diarias del mes de diciembre del 2025

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES		
FECHA	**TEMA**	**ASISTENTES**
05/12/2025	RIESGOS LOCATIVOS EN OBRAS	17
15/12/2025	CAPACITACION STRES LABORAL	17
15/12/2025	CAPACITACION RIESGO QUIMICO, MANIPULACION CEMENTEO	17
15/12/2025	RIESGO DE DERRUMBES Y SUS ACTOS INSEGUROS	17

Tabla 6 FERNTES DE TRABAJO

Lugar	**Característica**
El galán caseta comunal	Se realiza limpieza, evacuación de escombros y materiales Se verifica uso adecuado de los epp.
El galán casa rosada	Se realiza limpieza y evacuación de escombros, Se verifica uso adecuado de los epp, epcc señalización y seguridad social.
Sultana	Se realiza proceso de perfilado y perforaciones, se verifican permisos y elementos de protección contra caídas, se verifican afiliaciones a seguridad social, exámenes médicos y cursos de alturas.
Barrio avanzada	Se realiza proceso de perfilado, perforaciones y fundida de pantalla, Se verifica uso adecuado de los epp, eppcc señalización y seguridad social.

Tabla 7 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

Las áreas de trabajo del frente de trabajo intervenido y/o que representa un riesgo para el personal administrativo, interventoría, obra o visitantes, son señalizados por medio de cerramiento para informar y prevenir accidentes, de igual manera se solicitó por parte de la interventoría dejar los frentes de trabajo bien señalizados ya que en las noches se pueden presentar accidentes, frente cervantes y villa hermosa.

TABLA 8 TAREAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

- Acompañamiento en el desarrollo de las actividades en los frentes de trabajo, verificación de cumplimiento de normas y estándares de seguridad
- Identificación de actos y condiciones inseguras y corrección de los mismos.
- Verificación de condiciones de seguridad
- Verificación de uso de los elementos de protección personal acorde con el riesgo de exposición.
- Verificación de pago de seguridad social y afiliaciones según vencimiento de estas
- Verificación de permisos de trabajo para tareas de alto riesgo
- Recorrido de seguridad por las obras.

TABLA 9 RECOMENDACIONES

- Uso permanente de elementos de protección personal
- Cumplir con las normas de trabajo seguro
- Brindar hidratación al personal operativo de manera frecuente
- Tener en cuenta los riesgos nombrados mediante las charlas y capacitaciones al momento de la ejecución de la labor
- Tener los elementos de seguridad requeridos en los frentes de trabajo
- Caminar con precaución en todos los frentes de trabajo ya que tenemos terrenos inestables
- Se recomendó al contratista realizar jornadas de orden y aseo.

TABLA 10 REGISTRO FOTOGRAFIC0

foto 1



foto 2



foto 3




Foto 4



foto 5



foto 6



Descripción de las fotografías por frente.

Foto-1 Acompañamiento charlas de seguridad frente la avanzada

Foto-2 Acompañamiento charlas de seguridad frente la sultana

Foto-3 Verificación uso adecuado de los epp frente la avanzada

Foto-4 Verificación de permisos para trabajos en alturas frente la sultana

Foto-5 Acompañamiento frente de trabajo la sultana

Foto-6 Acompañamiento y verificación elementos de protección contra Caídas frente la sultana.

FERNANDO JARAMILLO G
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
T.P. 75347
COORDINADOR T.S.A

Duvan Fernando Jaramillo Giraldo
Profesional en seguridad y salud en el trabajo
Cinte Construcciones E Interventoría