

Euclides García García

Maestro de Obra

C.C. 72.182.985 B/quilla

Dir. Cra 6 No. 19-126 Simón Bolívar

Cel. 301-2111747

INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 24 de septiembre de 2025

Dirigido a: Institución Educativa Luis R. Caparroso

Elaborado por: Euclides García García

Cédula de Ciudadanía: 72.182.985

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar las actividades de mantenimiento realizadas en diferentes áreas de la institución y otras sedes educativas, con el fin de mejorar la infraestructura y garantizar el correcto funcionamiento de los espacios físicos.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

.Retiro e instalación de ventanas

- Desmonte de ventanas de madera existentes.
- Fabricación e instalación de perfiles metálicos para nuevas ventanas de aluminio.
- Mejora en la seguridad, ventilación y estética de las áreas intervenidas.

Instalación de láminas en cubiertas

- **Kiosko del patio:** Reinstalación de lámina de eternit No. 8.
- **IE Dolores María Ucros:** Instalación de lámina de eternit No. 6.
- Objetivo: reforzar techos y proteger contra condiciones climáticas.

Mantenimiento de baños

- **Baño de mujeres:** Destape general y cambio de torre de descarga de sanitario.
- **Baños de niños:** Reparación y destape de sanitario en mal estado, destape de lavamanos obstruido.

Instalación de luminarias

- Suministro e instalación de 4 lámparas tipo LED en laboratorios.
- Mejora en la iluminación para actividades académicas y científicas.

Euclides García García

Maestro de Obra

C.C. 72.182.985 B/quilla

Dir. Cra 6 No. 19-126 Simón Bolívar


Cel. 301-2111747

3. MATERIALES UTILIZADOS

- Láminas galvanizadas No. 6 y No. 8
- Perfiles metálicos para ventanas
- Torre de descarga para sanitario
- Lámparas LED
- Herramientas de plomería y electricidad

4. CONCLUSIONES

- Las actividades fueron ejecutadas satisfactoriamente, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos.
- Se mejoró la funcionalidad, seguridad y estética de las áreas intervenidas.
- Las instalaciones quedaron operativas y en condiciones óptimas para el uso diario.
-



Firma:

Euclides García García

C.C. 72.182.985

Euclides García García

Maestro de Obra

C.C. 72.182.985 B/quilla

Dir. Cra 6 No. 19-126 Simón Bolívar

Cel. 301-2111747

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



Euclides Garcia Garcia

Maestro de Obra

C.C. 72.182.985 B/quilla

Dir. Cra 6 No. 19-126 Simón Bolívar

Cel. 301-2111747



Euclides García García

Maestro de Obra

C.C. 72.182.985 B/quilla

Dir. Cra 6 No. 19-126 Simón Bolívar

Cel. 301-2111747



Euclides García García

Maestro de Obra

C.C. 72.182.985 B/quilla

Dir. Cra 6 No. 19-126 Simón Bolívar

Cel. 301-2111747

