Adicionalmente, el proyecto cuenta con tres controladores de tráfico debidamente capacitados, quienes desarrollan las siguientes funciones:

- Supervisión del ingreso y salida de vehículos y maquinaria en las zonas intervenidas.
- Control de cierres temporales de vías durante la ejecución de maniobras operativas.
- Acompañamiento y orientación a volquetas y equipos durante sus desplazamientos.

Para el cumplimiento de estas labores, los controladores disponen del equipo reglamentario estipulado en el Plan de Manejo de Tránsito, el cual incluye paletas de señalización, pito, chaleco reflectivo y apoyo permanente de la señalización oficial instalada en el área de influencia del proyecto.

Las acciones desarrolladas fortalecen la seguridad vial y peatonal del entorno, contribuyendo al orden, la prevención de incidentes y la protección integral de la comunidad durante la ejecución de las actividades constructivas.

Imagen 9. señalización en obra



Consorcio La Flora 2023

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
INFORME PARCIAL DE CONTRATISTA
Contrato N° 069 DEL 14 de abril del 2023




















19. SEGUIMIENTO A INDICADORES

Durante el período correspondiente al presente informe, el CONSORCIO LA FLORA 2023, en el marco del proyecto **"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA",** realizó el seguimiento permanente a los indicadores de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, utilizándolos como una herramienta estratégica para el control, evaluación y mejora continua de los procesos organizacionales.

Los indicadores de gestión constituyen medidas cuantitativas del desempeño, cuyo análisis

permite identificar desviaciones frente a las metas y niveles de referencia previamente definidos. Esta evaluación sistemática facilita la toma de decisiones oportunas, orientadas a la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, de acuerdo con los resultados obtenidos.

En cumplimiento de la normativa vigente en Colombia, en especial de la Resolución 0312 de 2019, se efectuó el seguimiento mensual a los indicadores mínimos exigidos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo registro y control son de carácter obligatorio para todos los empleadores y contratantes. Este proceso fue desarrollado de manera constante y estructurada por parte del contratista de obra, en coherencia con el compromiso institucional por garantizar condiciones laborales seguras, proteger la salud del personal y asegurar el cumplimiento legal.

El seguimiento a los indicadores permite evaluar de manera objetiva el desempeño del SG-SST, verificar la eficacia de las medidas implementadas y promover la mejora continua, garantizando que las actividades constructivas se ejecuten bajo condiciones seguras y saludables, minimizando la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, y fortaleciendo la cultura de prevención en todos los niveles del proyecto.

ANEXO 8. SEGUIMIENTO A INDICADORES-IND-SST-001. REGISTRO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO INDICADORES.

20. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Durante el período correspondiente al presente informe, el CONSORCIO LA FLORA 2023, en el marco del proyecto "**CONSTRUCCIÓ N CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**", realizó la implementación y seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito, con el propósito de garantizar la movilidad segura y organizada en las áreas de influencia directa de la obra, así como la protección de peatones, conductores, trabajadores y comunidad en general.

Las actividades desarrolladas contemplaron la instalación, mantenimiento y verificación permanente de la señalización vial preventiva y reglamentaria, la delimitación de zonas de trabajo, la señalización de desvíos temporales y la adecuada demarcación de rutas de circulación vehicular y peatonal, conforme a los lineamientos establecidos por la normativa vigente y las autoridades competentes.

De manera complementaria, se asignaron controladores de tráfico debidamente capacitados, encargados de regular el flujo vehicular durante las maniobras operativas, realizar control de cierres parciales o temporales de vías, brindar orientación a los usuarios de la vía y

acompañar el desplazamiento de vehículos pesados al interior y exterior de las zonas intervenidas. Para el desarrollo de estas labores, el personal contó con los elementos de señalización reglamentarios, tales como paletas de control, pitos, chalecos reflectivos y apoyo de la señalización instalada.

El seguimiento permanente a la implementación del PMT permitió verificar el cumplimiento de las medidas contempladas, corregir oportunamente desviaciones y fortalecer los controles operativos, asegurando condiciones adecuadas de seguridad vial y minimizando el riesgo de incidentes de tránsito relacionados con la ejecución de las actividades constructivas.

Estas acciones contribuyen de manera significativa al mantenimiento del orden vial, la prevención de accidentes, la protección de la comunidad y la mitigación de impactos sobre la movilidad del sector durante el desarrollo del proyecto.

FECHA DE INICIO OBRA	07 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Diciembre 06 de 2024
DURACIÓN ESTIMADA DE LAS OBRAS	Dieciocho (18) meses.
FECHA DE INICIO VIGENCIA PMT	07 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN VIGENCIA PMT	diciembre 06 de 2023
1 PRORROGA FECHA DE INICIO VIGENCIA PMT	diciembre 07 de 2023
1 PRORROGA FECHA DE TERMINACIÓN VIGENCIA PMT	06 de junio de 2024
2 PRORROGA FECHA DE INICIO VIGENCIA PMT	07 de junio de 2024
2 PRORROGA FECHA DE TERMINACIÓN VIGENCIA PMT	06 de diciembre de 2024
3 PRORROGA FECHA DE INICIO VIGENCIA PMT	07 de diciembre de 2024
3 PRORROGA FECHA DE TERMINACIÓN VIGENCIA PMT	06 de enero 2025
4 PRORROGA FECHA DE INICIO VIGENCIA PMT	06 de enero 2025
4 PRORROGA FECHA DE TERMINACIÓN VIGENCIA PMT	05 de junio 2025
5 PRORROGA FECHA DE INICIO VIGENCIA PMT	06 de junio 2025
5 PRORROGA FECHA DE TERMINACIÓN VIGENCIA PMT	05 de diciembre 2025
HORARIO DE TRABAJO	Lunes a viernes 07:00 a 17:00 horas sábados de 07:00 a 12:00 horas.

A continuación, relacionamos las actividades ejecutadas por parte del contratista.

PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD – PAC

Durante este periodo de ejecución del proyecto "**CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**", el CONSORCIO LA FLORA 2023 implementó la instalación de un Punto de Atención a la Comunidad (PAC), con el objetivo de garantizar una comunicación efectiva, directa y oportuna con los residentes del área de influencia del proyecto.
El PAC se encuentra ubicado en un punto estratégico y de fácil acceso para la comunidad, en la Carrera 27A #87-52 – Parque Extremo, Barrio San Martín, lo que facilita la recepción y gestión de inquietudes, quejas, sugerencias y solicitudes por parte de los habitantes del sector.

La administración del PAC está a cargo de la profesional social del contratista, quien es responsable de recibir, registrar y hacer seguimiento a la información suministrada por la ciudadanía. Para este propósito, se utiliza una planilla de control y seguimiento, herramienta que permite garantizar la trazabilidad, sistematización y atención eficiente de cada requerimiento.

La implementación del PAC representa una estrategia clave dentro del componente de gestión social del proyecto, al fomentar la participación comunitaria, promover la transparencia en la ejecución de las obras y asegurar el cumplimiento de los compromisos sociales y comunitarios asumidos por el consorcio.

PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Imagen 10. Punto de atención



Verificación del buzon y recepción de inquietudes, quejas, solicitudes en PAC

SOCIALIZACIÓN DEL PMT

Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, el CONSORCIO LA FLORA 2023 desarrolló actividades de socialización comunitaria en el sector intervenido y en su área de influencia, con el propósito de informar, sensibilizar y orientar a la población residente sobre los impactos derivados de la ejecución de las obras y las medidas implementadas para la gestión de la movilidad.

La estrategia de comunicación se ejecutó mediante visitas puerta a puerta, garantizando un contacto directo con la comunidad y la entrega de información clara, veraz y oportuna en relación con:

-Las afectaciones temporales sobre la movilidad vial durante las diferentes etapas del proyecto.
-Los tiempos estimados de intervención de los frentes de obra y las posibles restricciones de movilidad.
-Las rutas alternas recomendadas y orientaciones para facilitar el desplazamiento seguro de peatones y conductores.

Estas actividades contaron con el acompañamiento permanente de la interventoría, a través del Profesional HSE y el Profesional Social, quienes verificaron el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los componentes social y ambiental del proyecto, así como la adecuada transmisión de la información a la comunidad.

La socialización del Plan de Manejo de Tránsito constituye una herramienta fundamental de gestión social, orientada a fortalecer la transparencia, fomentar la confianza entre la comunidad y los actores del proyecto, y contribuir a la mitigación de los impactos sobre el entorno urbano durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Imagen 11. Socialización PMT


SOCIALIZACIÓN PMT

COMUNICACIONES PUERTA A PUERTA




Consorcio La Flora 2023

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
INFORME PARCIAL DE CONTRATISTA
Contrato N° 069 DEL 14 de abril del 2023




SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL PMT PARA MOVILIDAD DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA CON LOS VOLQUETEROS Y OPERADORES





SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL PMT PARA MOVILIDAD DE VEHÍCULOS CON LOS CONTROLADORES DE TRAFICO ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTINUO A CONTROLADORES VIALES

MANEJO **PEATONAL**

Durante el período de ejecución, se realizó la delimitación de las áreas de intervención mediante la instalación de lona verde perimetral, con el objetivo de controlar el acceso a los frentes de obra y garantizar la seguridad de los trabajadores, transeúntes y de la comunidad en general.

Como parte de estas acciones, se habilitó un paso peatonal exclusivo para los residentes del sector, garantizando un tránsito continuo, ordenado y seguro durante el desarrollo de las actividades constructivas. De igual forma, se mantuvieron despejados y en adecuadas condiciones los andenes ubicados en los tramos no intervenidos, dando estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre movilidad peatonal, accesibilidad y uso del espacio público.

Las medidas implementadas se enmarcan dentro de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo de Tránsito y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientadas a la prevención de riesgos, la mitigación de posibles incidentes y la reducción de impactos sobre la comunidad y el entorno durante la ejecución del proyecto.

Imagen 12. Delimitación áreas para paso peatonal



SENDEROS PEATONALES DESPEJADAS

ORIENTACIÓN Y/O REGULACIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR

En atención a la ubicación del proyecto y a los cierres viales implementados durante el período de ejecución en el sector de la Carrera 29A con Calle 73, el CONSORCIO LA FLORA 2023 fortaleció la presencia de controladores de tránsito en el área de influencia directa, con el propósito de garantizar una adecuada gestión de la movilidad y prevenir situaciones de riesgo para la comunidad y los trabajadores.

Este apoyo operativo se mantuvo de manera continua durante la jornada laboral, con refuerzo en las horas de mayor flujo vehicular, tanto en jornada diurna como nocturna, orientado a:

- Facilitar el ingreso y la salida segura de vehículos destinados al transporte de materiales y de Residuos de Construcción y Demolición RCD.
- Garantizar la movilidad de los residentes del sector, minimizando las afectaciones


derivadas de las restricciones y cierres viales temporales.
- Fortalecer la seguridad vial y peatonal en los accesos y áreas aledañas a los frentes de obra.

Estas acciones se desarrollaron como parte integral de la implementación del Plan de Manejo de Tránsito del proyecto, contando con personal debidamente capacitado, dotado y señalizado, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y de los protocolos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.


Imagen 13. Orientación y/o regulación de tránsito

SEÑALIZACIÓN PARA REGULACIÓN TRANSITO






INICIO CIERRE DE VÍA CARRERA 29ª CON CALLE 73





CARRERA 33 PUNTO REFERENCIA: CARRETERA ANTIGUA





CARRERA 36 CON CALLE 56


PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PUNTO DE REFERENCIA LA FLORA

Ante la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se aprobó el Plan de Manejo de Tránsito - PMT correspondiente al proyecto **"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**.

El alcance de este PMT comprende la construcción del colector combinado en la Carrera 36, sector Colegio La Presentación – Entrega Cañada La Flora. La solicitud fue radicada bajo el número GPV 254-2025 / RAD. DTB N° 2757 del 30 de abril de 2025, y posteriormente aprobada mediante Oficio N° 221-2025 emitido por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Para el desarrollo del proyecto, se tramitó y aprobó una única prórroga conjunta que incluye los diferentes frentes de obra.

APROBACIÓN PMT	
FECHA DE INICIO OBRA	05 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	04 de mayo de 2026
DURACIÓN ESTIMADA DE LAS OBRAS	Doce (12) meses.
FECHA DE INICIO VIGENCIA PMT	05 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN VIGENCIA PMT	05 de diciembre de 2025
HORARIO DE TRABAJO	Lunes a viernes 07:00 a.m. a 17:00 p.m. sábados de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

Durante este periodo de ejecución se continua con actividades de instalación de estructura de pavimento e instalación de sardineles y bordillos en los barrios San Pedro y San Martin.

instalación de estructura de pavimiento e instalación de sardineles y bordillos	
	

ANEXO 9. acta de comité PMT mes noviembre 2025.

21. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PROGRAMA CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Durante el período de ejecución del proyecto "**CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**", se desarrollaron diversas jornadas de capacitación dirigidas al personal vinculado a las actividades constructivas, orientadas a fortalecer sus competencias técnicas, operativas y en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y gestión ambiental.

Estas actividades formativas tuvieron como objetivo promover la adopción de buenas prácticas laborales, reforzar el cumplimiento de los procedimientos operativos establecidos y asegurar la correcta ejecución de las actividades conforme a los lineamientos del contrato, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan de Manejo Ambiental.

Las capacitaciones ambientales y de SST se realizaron de manera periódica, abordando temáticas específicas de acuerdo con las necesidades identificadas durante el avance del proyecto. Este enfoque permitió garantizar la actualización permanente del personal, fortalecer la cultura de prevención y el autocuidado, y asegurar el correcto manejo de los riesgos laborales y los impactos ambientales asociados a la ejecución de las obras.

Imagen 14. Capacitación ambiental



Tabla 4. listado de capacitaciones PMA del 01 noviembre al 30 de noviembre 2025.

REGISTRO DE CAPACITACIÓN	
FECHA	**TEMA**
6/11/2025	IMPORTANCIA DE PROTEGER EL PARQUE NATURAL LA FLORA UBICADO CERCA DE NUESTRA AREA DE NTERVENCIÓN DEL PROYECTO
11/11/2025	SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE PROTEGER EL PARQUE LA FLORA, UN ENTORNO NATURAL CERCANO A NUESTRA OBRA
19/11/2025	CONTROL DE EMISIONES DE POLVO Y RUIDO PARA PROTEGER A LA COMUNIDAD
25/11/2025	CUIDADO DEL AGUA, EL SUELO Y LA VEGETACIÓN EN OBRAS CIVIL

PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES

Durante el período reportado, el programa de manejo de campamentos Fijos y/o Temporales del proyecto **"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"** tuvo como objetivo principal garantizar condiciones seguras, adecuadas e higiénicas para el desarrollo de las actividades constructivas y el bienestar del personal vinculado al proyecto.

El campamento del CONSORCIO LA FLORA 2023 se encuentra ubicado de manera temporal en áreas estratégicamente seleccionadas, cercanas a los frentes de trabajo, lo que permite optimizar la logística operativa y facilitar la disposición del personal, equipos y materiales, sin interferir con el normal desarrollo de las labores constructivas.

Estas instalaciones fueron implementadas en zonas previamente intervenidas, con el propósito de minimizar los impactos ambientales asociados a su instalación, funcionamiento y posterior desmantelamiento, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

Durante el período evaluado se habilitaron espacios específicos para el acopio temporal de materiales, asegurando un manejo organizado y controlado. Adicionalmente, se mantuvieron las siguientes disposiciones:

- Unidades sanitarias: Instalación de tres baños portátiles diferenciados (dos para hombres y uno para mujeres), con mantenimiento programado dos veces por semana, garantizando condiciones óptimas de higiene y salubridad.
- Prevención y control de incendios: Disponibilidad de dos extintores ubicados estratégicamente en los frentes de trabajo, de conformidad con las normas de seguridad industrial y los protocolos de atención de emergencias.
- Puntos de hidratación: Implementación de un punto exclusivo para consumo humano y un punto hidráulico destinado al suministro de agua para las actividades constructivas, promoviendo la prevención de riesgos asociados a la deshidratación y

al esfuerzo físico.

- Gestión de residuos: Instalación de puntos ecológicos para separación en la fuente, con recolección programada los días martes y jueves, cumpliendo los lineamientos ambientales vigentes.

De manera complementaria, se desarrollaron actividades de sensibilización ambiental y de convivencia laboral, orientadas a fortalecer el uso responsable de las instalaciones, el mantenimiento del orden, la limpieza, así como la prevención de comportamientos que puedan generar riesgos o afectar el entorno de trabajo.
El monitoreo periódico de las condiciones del campamento es realizado por el área de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, permitiendo la identificación oportuna de situaciones de riesgo y la implementación de acciones correctivas necesarias, garantizando un entorno laboral seguro, saludable y sostenible para todo el personal vinculado al proyecto.

Imagen 15. Campamentos fijos y/o temporales



INDICADORES Y VARIABLES

Se realiza la adecuación del campamento y/o instalaciones temporales para el personal de obra, un campamento correspondiente a cada frente de trabajo.

Campamentos instalados: 1
Campamentos planeados: 1

X= CAMPAMENTOS INSTALADOS / CAMPAMENTOS PLANEADOS*100
X= (1/1) *100%
X=100%

PROGRAMA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, se desarrollaron actividades relacionadas con el manejo, almacenamiento temporal, traslado y utilización de materiales de construcción en los diferentes frentes de trabajo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".**

Las labores ejecutadas incluyeron el cargue, descargue, transporte y retiro de materiales pétreos y agregados, tales como grava, arena, piedra, cemento y otros insumos indispensables para el desarrollo de las obras civiles, garantizando su disposición oportuna para la ejecución de los frentes de trabajo programados.

Todas las actividades se realizaron bajo condiciones controladas de seguridad y en cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos, con el propósito de minimizar los impactos asociados a la generación de polvo, ruido y residuos, así como la afectación sobre el entorno y la comunidad aledaña. El adecuado suministro y manejo de materiales permitió mantener un avance continuo, organizado y eficiente de los procesos constructivos, entre los cuales se destacan:

- Conformación de estructuras en concreto ciclópeo, garantizando la estabilidad y el soporte de los canales y obras hidráulicas.
- Instalación de sistemas de drenaje y filtros, orientada a mejorar la funcionalidad, permeabilidad y durabilidad de las estructuras construidas.
- Ejecución de pozos de inspección y conexiones hidráulicas, conforme a los diseños y especificaciones técnicas aprobadas.
- Desarrollo de actividades complementarias, tales como rellenos, compactación y nivelación de superficies en los tramos intervenidos.

De manera paralela, se implementaron medidas preventivas y de control ambiental, entre las que se destacan la humectación de vías internas para control de emisiones de material particulado, la delimitación de zonas específicas para descargue, acopio y almacenamiento temporal, y la separación de materiales reutilizables y residuos, conforme a lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental y los protocolos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La ejecución de estas actividades contribuye directamente al cumplimiento del cronograma de obra, garantizando eficiencia en los procesos constructivos, protección del entorno y condiciones seguras para los trabajadores y la comunidad del área de influencia del proyecto.

Imagen 16. "Protección de materiales agregados con plástico negro"



PROGRAMA DE MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS

Durante el mes de noviembre de 2025, se dio estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2184 de 2019, garantizando la adecuada gestión integral de los residuos sólidos generados durante la ejecución del proyecto mediante la implementación del código de colores para la separación en la fuente.

La clasificación de los residuos se efectuó de la siguiente manera:

- Color blanco: Residuos aprovechables, tales como plásticos, vidrio, metales, envases multicapa, papel y cartón.
- Color verde: Residuos orgánicos aprovechables, incluyendo restos de alimentos y desechos de origen vegetal.
- Color negro: Residuos no aprovechables, tales como servilletas usadas, papeles metalizados y residuos contaminados con restos de comida.

La correcta separación, almacenamiento temporal y disposición de los residuos permitió

optimizar los procesos de recolección, aprovechamiento y disposición final, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y promoviendo la adopción de prácticas sostenibles dentro del proyecto.

Estas acciones fortalecen la cultura ambiental del personal, contribuyen a la reducción de impactos sobre el entorno y permiten una gestión responsable de los residuos generados durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Imagen 17. manejo de residuos solidos



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES Y/O PELIGROSOS

Durante el período de ejecución de las actividades constructivas se generaron residuos sólidos especiales y/o peligrosos, siendo los de mayor incidencia las pacas de cemento en desuso provenientes del consumo de materiales en obra.

Estos residuos fueron almacenados de manera controlada en un área destinada exclusivamente para su acopio temporal, debidamente señalizada y acondicionada, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos y los lineamientos de gestión ambiental vigentes, con el fin de prevenir riesgos para la salud del personal, la comunidad y el entorno.

Posteriormente se realizará la recolección, transporte y disposición final de estos residuos a través de la empresa gestora autorizada EDEPSA, garantizando su manejo integral conforme a la normatividad ambiental aplicable y a los procedimientos definidos en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

La adecuada gestión de estos residuos permite minimizar impactos ambientales, asegurar el cumplimiento legal y fortalecer las prácticas responsables de manejo de residuos dentro del desarrollo de la obra.

Imagen 18. Residuos especiales y/o peligrosos.



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Durante el período de ejecución reportado se generaron Residuos de Construcción y Demolición (RCD) derivados de las actividades propias de obra, los cuales fueron acopiados de manera controlada en las zonas habilitadas para tal fin dentro del área del proyecto.

El material fue dispuesto de forma ordenada y debidamente cubierto, con el objetivo de prevenir la dispersión de partículas, minimizar impactos ambientales, controlar la generación de material particulado y mantener condiciones adecuadas de orden y limpieza en los frentes de trabajo, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

Durante el mes reportado no se efectuó el traslado de RCD al sitio de disposición final autorizado "Proyectos e Inversiones El Parque S.A.", únicamente se realizaron movimientos internos de material. En consecuencia, los residuos permanecieron en almacenamiento temporal dentro del área de obra, bajo condiciones controladas y conforme a los procedimientos definidos para su adecuada gestión y disposición posterior.

PROGRAMA MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS

Durante el período de ejecución del proyecto se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos para el manejo seguro, controlado y eficiente de la maquinaria, vehículos y equipos utilizados en obra, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades constructivas y la protección del personal vinculado.

De manera previa al inicio de cada jornada laboral, se realizó el diligenciamiento y verificación de los formatos preoperacionales de cada máquina y equipo, como medida preventiva orientada a confirmar su estado técnico, correcto funcionamiento y condiciones óptimas de seguridad. Este procedimiento permitió asegurar que únicamente los equipos que cumplían

con los requisitos operativos fueran puestos en servicio.

Asimismo, se efectuó la verificación de la contratación, disponibilidad y funcionamiento de la maquinaria pesada necesaria para el desarrollo de las actividades en los diferentes frentes de trabajo, entre la cual se destacan: retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador y pajarita. El CONSORCIO LA FLORA 2023 garantizó la asignación del equipo mínimo requerido en cada frente, de acuerdo con la programación establecida en el cronograma de obra y las necesidades operativas de cada actividad.

A continuación, se presenta la tabla correspondiente al equipo mínimo asignado por frente de trabajo, conforme a la planificación técnica del proyecto.

Es importante resaltar que los formatos preoperacionales constituyen una herramienta fundamental para la seguridad operacional de la maquinaria, vehículos, equipos y herramientas, tanto para los operadores como para el personal en general. Su aplicación permite verificar oportunamente las condiciones mecánicas, eléctricas y de seguridad de cada equipo, prevenir fallas operativas, minimizar el riesgo de incidentes o accidentes y detectar de manera anticipada situaciones derivadas del deterioro o uso inadecuado de los equipos.

Ver anexo 10. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES

Tabla 5. Equipo mínimo requerido

CANT	HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
1	Pulidora eléctrica de mano
1	Taladro de percusión eléctrico
2	Moto bomba
1	Planta eléctrica
3	Escalera certificados
40	Herramienta Menor
1	Retroexcavadora
3	Excavadora de Uruga
1	Mezcladora
1	Tronzadora
1	Hidro lavadora
3	Vibro compactador
2	Compactador tipo Canguro
2	Minicargador

MAQUINARIA EN OBRA

EXCAVADORA DE URUGA





INFORMACIÓN GENERAL

No Registro: MC011041
Poliza: Desde: 13/07/2025 **Hasta:** 13/07/2026
Manifiesto de Importación: 352013000344368-6
Operador de maquinaria: PEDRO NEL GALLARGO UREÑA
Ingreso a obra: 17/05/2023
Aporte Seguridad social:
Empresa : GOGAL CONSTRUCCIONES SAS
Planilla: 2331572411
Pago realizado: 02/12/2025

MAQUINARIA EN OBRA

RETROEXCAVADORA





INFORMACIÓN GENERAL

No Registro: MC755599
Poliza: Desde: 13/07/2025 **Hasta:** 13/07/2026
Manifiesto de Importación: 482025000758801-3
Operador de maquinaria: ENRIQUE ARBOLEDA BELTRAN
Ingreso a obra: 27/08/2025
Aporte Seguridad social:
Empresa : GOGAL CONSTRUCCIONES SAS
Planilla: 2331572411
Pago realizado: 02/12/2025

Consorcio La Flora 2023	**ALCALDIA DE BUCARAMANGA** **INFORME PARCIAL DE CONTRATISTA** Contrato N° 069 DEL 14 de abril del 2023

MAQUINARIA EN OBRA

EXCAVADORA DE URUGA





INFORMACIÓN GENERAL

No Registro: MC644586
Poliza: Desde: 13/07/2025 **Hasta:** 13/07/2026
Manifiesto de Importación: 3520230000245608-1
Operador de maquinaria: WILLIAM ANDRES MAIRONGO VALENCIA
Ingreso a obra: 19/02/2024
Aporte Seguridad social:
Empresa : GOGAL CONSTRUCCIONES SAS
Planilla: 2331572411
Pago realizado: 02/12/2025

MAQUINARIA EN OBRA

MINICARGADOR





INFORMACIÓN GENERAL

No Registro: MC18625
Poliza: Desde: 13/07/2025 **Hasta:** 13/07/2026
Manifiesto de Importación: 032015000676855-3
Operador de maquinaria: ELVER GOMEZ LACHE
Ingreso a obra: 25/01/2024
Aporte Seguridad social:
Empresa : GOGAL CONSTRUCCIONES SAS
Planilla: 2331573297
Pago realizado: 02/12/2025

Consorcio La Flora 2023	**ALCALDIA DE BUCARAMANGA** **INFORME PARCIAL DE CONTRATISTA** Contrato N° 069 DEL 14 de abril del 2023

MAQUINARIA EN OBRA

MINIRETROEXCAVADORA DE URUGA




INFORMACIÓN GENERAL

No Registro: MC724407
Poliza: Desde: 13/07/2025 **Hasta:** 13/07/2026
Manifiesto de Importación: 352013000344368-6
Operador de maquinaria: OSCAR ALEXIS ARDILA ROJAS
Ingreso a obra: 01/02/2025
Aporte Seguridad social:
Empresa : GOGAL CONSTRUCCIONES SAS
Planilla: 2331572411
Pago realizado: 02/12/2025

MAQUINARIA EN OBRA

VIBROCOMPACTADOR




INFORMACIÓN GENERAL

Modelo: 2018 – HD10C
Manifiesto de Importación: 482018000535984-0
Operador de maquinaria: RONALD DARIO SANCHEZ LIZARAZO
Ingreso a obra: 19/11/2024
Estado de la maquina: stand by
Aporte Seguridad social:
Empresa : GOGAL CONSTRUCCIONES SAS
Planilla: 2331572411
Pago realizado: 02/12/2025

Consorcio La Flora 2023

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
INFORME PARCIAL DE CONTRATISTA
Contrato N° 069 DEL 14 de abril del 2023

MAQUINARIA EN OBRA

VIBROCOMPACTADOR





INFORMACIÓN GENERAL

No Registro: MC187100
Manifiesto de Importación: 482020000345446-4
Operador de maquinaria: BERNABE PEÑA RONDEROS
Ingreso a obra: 19/06/2025
Aporte Seguridad social:
Empresa: COMERCIALIZADORA AV SAN LORENZO SAS
Planilla: 9496094698
Pago realizado: 5/12/2025

MAQUINARIA EN OBRA

VIBROCOMPACTADOR





INFORMACIÓN GENERAL


No Registro: MC019800
Manifiesto de Importación: 482015000100148-1
Operador de maquinaria: BERNABE PEÑA RONDEROS
Ingreso a obra: 19/06/2025
Aporte Seguridad social:
Empresa: COMERCIALIZADORA AV SAN LORENZO SAS
Planilla: 9496094698
Pago realizado: 5/12/2025

Consorcio La Flora 2023	**ALCALDIA DE BUCARAMANGA** **INFORME PARCIAL DE CONTRATISTA** Contrato N° 069 DEL 14 de abril del 2023

MAQUINARIA EN OBRA

MINICARGADOR





INFORMACIÓN GENERAL

No Registro: MC757963
Manifiesto de Importación: 482025000912926-5
Operador de maquinaria: WILLIAM RAMIREZ MARTINEZ
Ingreso a obra: 06/11/2025
Aporte Seguridad social:
Empresa: CONSTRUMAQUINAS DE COLOMBIA SAS
Planilla: 92305035
Pago realizado: 12/12/2025

PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HID RICO

MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA.

Durante el mes de noviembre de 2025, se garantizó el suministro de agua potable requerido para el desarrollo de las actividades en obra, mediante la adquisición del recurso hídrico a la empresa Inversiones Rey Ortiz e Hijos Cía. S. en C. – Industrias La Esmeralda, proveedor debidamente autorizado para la prestación de este servicio.

El agua suministrada fue destinada principalmente a la hidratación del personal en los diferentes frentes de trabajo, contribuyendo a la prevención de riesgos asociados al esfuerzo físico, la exposición a condiciones ambientales y la deshidratación, en cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Con el fin de asegurar la calidad del recurso hídrico suministrado, se realizó la verificación de los parámetros físico-químicos exigidos por la normativa sanitaria vigente. Como soporte de este control, se anexa el certificado de análisis correspondiente al mes de noviembre de 2025, el cual evidencia el cumplimiento de los estándares de potabilidad definidos por la legislación ambiental y sanitaria aplicable.

Estas acciones hacen parte integral de las medidas de gestión ambiental del proyecto, orientadas a garantizar el uso responsable del recurso hídrico y la protección de la salud de los trabajadores.

Ver anexo 11. Certificado de laboratorio físico químico (agua potable) del mes de octubre 2025.

Imagen 19. Punto de hidratación



MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS:

Durante el mes de noviembre de 2025 se llevó a cabo el mantenimiento periódico y la disposición final de las aguas residuales generadas por el uso de los baños portátiles instalados en los diferentes frentes de trabajo del proyecto, garantizando condiciones adecuadas de saneamiento básico para el personal en obra.

El retiro, transporte, tratamiento y disposición final de estas aguas residuales fue ejecutado de manera segura y controlada por parte del proveedor autorizado, quien realizó su traslado a la planta de tratamiento PURIFIC, asegurando el cumplimiento de los procedimientos técnicos establecidos para su adecuada gestión.

Estas actividades se desarrollaron conforme a los protocolos ambientales y sanitarios vigentes, garantizando una gestión responsable de los residuos líquidos, el control de posibles riesgos sanitarios y el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable para este tipo de residuos generados durante la ejecución de la obra.

Ver anexo 12. Certificado de aguas residuales en la planta de tratamiento PURIFIC mes de octubre 2025.

Imagen 20. Baños portátiles



MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

Durante el mes de noviembre de 2025, el proyecto **"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA",** permanece a la espera de la expedición de la resolución de aprobación por parte de la CDMB, así como del otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal y los permisos de intervención en el Parque La Flora.

La gestión de estos trámites constituye un requisito legal y técnico indispensable para dar continuidad a las actividades programadas que requieren intervención sobre la cobertura vegetal, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la adecuada protección y conservación de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.

La obtención de los permisos respectivos permitirá ejecutar las labores conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.

PLAN DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

Durante el período de ejecución reportado no se registró presencia de fauna silvestre en las áreas intervenidas, lo cual permite evidenciar que las actividades constructivas desarrolladas no generaron impactos negativos directos sobre las especies asociadas al área de influencia del proyecto.

De manera preventiva, el personal de obra recibió orientación y sensibilización sobre la importancia de la protección y conservación de la fauna silvestre, enfatizando la prohibición de cualquier práctica de captura, manipulación, tenencia, comercialización o desplazamiento no autorizado de especies, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

El proyecto ratifica su compromiso con la prevención, mitigación y control de impactos ambientales, promoviendo acciones orientadas a la conservación de la fauna y al cumplimiento estricto de los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.

22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La conclusión del informe mensual A&SST destaca los esfuerzos continuos por mantener estándares elevados en ambas áreas críticas. Durante este periodo, hemos observado un cumplimiento consistente de las normativas ambientales, reflejado en la gestión responsable de recursos y la reducción de impactos negativos. En cuanto a SST, se han implementado medidas efectivas para garantizar un entorno seguro y saludable para todos los trabajadores, evidenciado por la baja incidencia de accidentes y el seguimiento riguroso de procedimientos de seguridad.

Las acciones correctivas tomadas han demostrado ser efectivas, abordando desafíos identificados y fortaleciendo nuestras prácticas preventivas. Mirando hacia el futuro, recomendamos mantener la vigilancia constante sobre estos aspectos, promoviendo la formación continua y la concienciación entre el personal para mejorar aún más nuestro desempeño ambiental y de SST. Este informe subraya nuestro compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y el bienestar de nuestros colaboradores, posicionándonos para alcanzar nuestros objetivos estratégicos con responsabilidad y dedicación.

Es fundamental mantener el impulso en la mejora continua y la capacitación constante para garantizar un entorno laboral seguro y saludable para todos. Agradecemos el compromiso de todos los integrantes del proyecto y reiteramos nuestra responsabilidad de seguir trabajando juntos en pro de la seguridad y la salud en el trabajo.

Desde el área SST el CONSORCIO LA FLORA 2023 ejecuto las obras dando cumplimiento al SG SST, PMA y PMT y continúan implementando las medidas requeridas y exigidas desde el área SST del contratista con el fin de ejecutar el proyecto de manera segura y cumplir con las normas de seguridad que hacen parte de la política de seguridad y salud en el trabajo.

•El contratista cumple con las responsabilidades en cuanto a seguridad y salud en el trabajo se refiere, estas actividades son las que previenen, mitigan, controlan y en varias ocasiones compensan los impactos negativos que se identifican desde el área SST y, que permite brindarles a los trabajadores un ambiente de trabajo seguro.
•El área SST del CONSORCIO LA FLORA 2023 realizó el seguimiento y verificación al pago oportuno de los aportes del periodo actual a los sistemas de seguridad social integral del personal empleado en la obra y contratistas dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley.
•Se realizó entrega por reposición de los EPP guantes, gafas, tapa oídos, barbuquejo, etc.
•Se realizo seguimiento y cumplimiento del PMT.
•El área de seguridad y salud en el trabajo da cumplimiento en la entrega de EPP y dotación del personal de ingreso, cumpliendo así con las políticas y obligaciones requeridas desde el

área SST.

•El área SST cumple con la charla diaria SST a todo el personal que labora en la obra; en la que se socializan los principales riesgos a los que están expuestos a diario, se identifican puntos críticos en los que deben tener mayores precauciones y la importancia del uso adecuado de los elementos de protección individual y de protección contra caídas entre otros temas.

•Se efectúo la inspección correspondiente a los EPP, EPC y Dotación de todo el personal.

•Se realizo diligenciamiento de formatos diarios requeridos para dar cumplimiento al SG SST

•Para el periodo reportado, EL CONSORCIO LA FLORA 2023 a través de su profesional SST realizan las respectivas labores de vigilancia y control en la toma de medidas necesarias para garantizar la seguridad industrial, salud en el trabajo y protección del ambiente de trabajo para el personal que opera en el proyecto.

•Se realizo supervisión a las actividades constructivas del área técnica

•Se continuo con las inspecciones y preoperacionales de equipos y maquinaria.

KAREN PALOMINO GUEVARA
Profesional SST
CONSORCIO LA FLORA 2023

FABIAN ANDRES TAVERA GOMEZ
Ingeniero Ambiental
CONSORCIO LA FLORA 2023

LISTADO DE ANEXOS DEL INFORME

ANEXO 1. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL-PLANILLA PAGADA SS MES NOVIEMBRE 2025
ANEXO 2. EXÁMENES DE INGRESO, EGRESO Y AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 3. ENTREGA YO REPOSICIÓN DE EPP Y DOTACIÓN
ANEXO 4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD
ANEXO 5. FORMACIONES Y CAPACITACIONES
ANEXO 6. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
ANEXO 7. SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA.
ANEXO 8. SEGUIMIENTO A INDICADORES-IND-SST-001. REGISTRO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO INDICADORES
ANEXO 9. ACTA DE COMITÉ PMT MES NOVIEMBRE 2025.
ANEXO 10. INSPECCIÓN PREOPERACIONALES
ANEXO 11. CERTIFICADO DE LABORATORIO FISICO QUIMICO (AGUA POTABLE) DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.
ANEXO 12. CERTIFICADO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA TRATAMIENTO PURIFIC MES DE NOVIEMBRE 2025.
ANEXO 13. REGISTRO DE ASISTENCIA MES NOVIEMBRE 2025
ANEXO 14. CERTIFICADO COMPRA DE MADERA MES NOVIEMBRE 2025
ANEXO 15. ACTAS COPASST 030 NOVIEMBRE 2025
ANEXO 16. ACTAS COCOLAB 001 NOVIEMBRE 2025
ANEXO 17. CERTIFICADO MATERIAL PETREO MES NOVIEMBRE 2025
ANEXO 18. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST&A

ANEXO 19. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST&A



FOTO 1 CUMPLIMIENTO: EVIDENCIA INSPECCIONES EPP Y/O EPCC



FOTO 2 CUMPLIMIENTO: EVIDENCIA INSPECCIONES EPP Y/O EPCC



FOTO 3 CUMPLIMIENTO: IMPLEMENTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA




FOTO 4 CUMPLIMIENTO: GESTIÓN CON PRODUCTOS QUIMICOS (Acopio, rotulación etc)



FOTO 5 CUMPLIMIENTO: ACOPIOS DE MATERIAL RCD Y MATERIAL EXCAVACIÓN




FOTO 6 CUMPLIMIENTO: ALMACENAMIENTO DE MATERIALES



FOTO 7 CUMPLIMIENTO: MANEJO RESIDUOS LIQUIDOS (BATERIAS SANITARIAS)




FOTO 8 CUMPLIMIENTO: GESTIÓN CON PRODUCTOS QUIMICOS (Acopio, rotulación etc)




Foto 9 CUMPLIMIENTO: GESTIÓN CON PRODUCTOS QUIMICOS (Acopio, rotulación etc)



Foto 10 CUMPLIMIENTO: EVIDENCIA DE GESTIÓN CON MAQUINARIA Y VEHÍCULOS



FOTO 11 CUMPLIMIENTO: EVIDENCIA DE GESTIÓN CON MAQUINARIA Y VEHÍCULOS




FOTO 12 CIMPLIMIENTO: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES



FOTO 13: CUMLIMIENTO: EVIDENCIA DE INSPECCIONES A EQUIPOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA



FOTO 14 CUMPLIMIENTO: EVIDENCIA ENTREGA / REPOSICIÓN DE DOTACIÓN Y/O EPP



FOTO 15: CUMPLIMIENTO: JORNADAS DE ORDEN Y ASEO




FOTO 16: CUMPLIMIENTO: JORNADAS DE ORDEN Y ASEO




FOTO 17 CUMPLIMIENTO: EJECUCIÓN DE PAUSAS ACTIVAS/ CAMPAÑAS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN



FOTO 18 CUMPLIMIENTO: CHARLAS EN SST

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901364038-1	CONSTRUMAQUINAS DE COLOMBIA SAS		CRA 32 # 118-18 OF 102	3174368933	construmaquinasdecolombia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	12/12/2025	92305035	$5.398.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	191.500	0		0		0	2	300	0	191.800	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	185.000	0		0		0	2	300	0	185.300	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	256.100	0		0		0	2	400	0	256.500	5
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	64.000	0		0		0	2	100	0	64.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	256.000	0	0	0	0	2	400	0	256.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.761.700	0	0	0	0	2	2.300	0	1.764.000	7
231001	Colfondos	800227940-6	725.400	0	0	0	0	2	1.000	0	726.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	42.700	0	0	0	0	2	100	0	42.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.212.300				1.212.300	2	1.600	1.213.900			12.123	1.213.900	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	53.400	2	100	53.500	1
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	643.200	2	900	644.100	11

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901364038-1	CONSTRUMAQUINAS DE COLOMBIA SAS	CRA 32 # 118-18 OF 102	3174368933	construmaquinasdecolombia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	12/12/2025	92305035	$5.398.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	696.600	697.700
Pensión	4	2.785.800	2.789.600
Riesgos Laborales	1	1.212.300	1.213.900
CCF	2	696.600	697.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.391.300	5.398.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901364038-1	CONSTRUMAQUINAS DE COLOMBIA SAS		CRA 32 # 118-18 OF 102	3174368933	construmaquinasdecolombia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	12/12/2025	92305035	$5.398.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en Exterior	Colombia	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005235129	RODRIGUEZ SARMIENTO CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF40	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1041611526	GIL VELEZ LUIS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF40	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	1067712166	ARIAS DAVILA LEINER ANTONIO	1	0			S	X																231001	1.333.334	213.400	0	0	0	0	EPS037	1.333.334	53.400	14-4	1.333.334	5	82.900	CCF15	1.333.334	53.400	0	0	0	0	0
4	CC	1098634809	CAMARGO JIMENEZ JHON FREDY	1	0			S	X																230301	1.386.667	221.900	0	0	0	0	EPS002	1.386.667	55.500	14-4	1.386.667	5	96.600	CCF40	1.386.667	55.500	0	0	0	0	0
5	CC	1098786745	VELANDIA RIAÑO LINA MARCELA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1104130414	LEGUIA MARTINEZ SAMUEL	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF40	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
7	CC	1106897787	RAMIREZ AMARILLO ALDEMAR	1	0			S																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS048	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF40	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
8	CC	13996327	RAMIREZ MARTINEZ WILLIAM	1	0			S																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF40	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
9	CC	77155820	GUERRA HAMEL GREGORIO	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF40	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
10	CC	91092276	MARIN FUENTES JAVIER	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF40	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
11	CC	91178627	JURADO DUARTE EDGAR	1	0			S	X																25-14	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS037	266.667	10.700	14-4	266.667	5	18.600	CCF40	266.667	10.700	0	0	0	0	0
12	CC	91279026	GONZALEZ GUALDRON ELIAS	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF40	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901702490	7	CONSORCIO LA FLORA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 4 N 6 N 67 OF 602	BUCARAMANGA-SANTANDER	6381213	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (30 Afiliados)																						$68,277,461	$10,995,500			$68,277,461	$2,732,000			$68,301,194	$2,731,000			$68,277,461		$4,750,200		$0	$0		$21,208,700

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: Principal (30 Afiliados)																						$68,277,461	$10,995,500			$68,277,461	$2,732,000			$68,301,194	$2,731,000			$68,277,461		$4,750,200		$0	$0		$21,208,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (30 Afiliados)																						$68,277,461	$10,995,500			$68,277,461	$2,732,000			$68,301,194	$2,731,000			$68,277,461		$4,750,200		$0	$0		$21,208,700
1	CC	1095916963	ALMEYDA IVAN									X									230301	30	$2,278,867	$364,700	EPS005	30	$2,278,867	$91,200	CCF40	30	$2,278,867	$91,200	14-7	30	$2,278,867	6.960%	$158,700	30	$0	$0	SI	$705,800
2	CC	1098780561	APARICIO JHON																		230201	30	$2,365,000	$378,400	EPS010	30	$2,365,000	$94,600	CCF40	30	$2,365,000	$94,600	14-7	30	$2,365,000	6.960%	$164,700	30	$0	$0	SI	$732,300
3	CC	1005154334	ARRIETA BRAYAN																		230301	30	$2,365,000	$378,400	EPS037	30	$2,365,000	$94,600	CCF40	30	$2,365,000	$94,600	14-7	30	$2,365,000	6.960%	$164,700	30	$0	$0	SI	$732,300
4	CC	19789132	ARRIETA HUGO									X									230201	30	$1,581,778	$253,100	EPS010	30	$1,581,778	$63,300	CCF40	30	$1,581,778	$63,300	14-7	30	$1,581,778	6.960%	$110,100	30	$0	$0	SI	$489,800
5	CC	91298725	BARAJAS ALVARO									X									25-14	30	$2,285,026	$365,700	EPS002	30	$2,285,026	$91,500	CCF40	30	$2,285,026	$91,500	14-7	30	$2,285,026	6.960%	$159,100	30	$0	$0	SI	$707,800
6	CC	1135254103	BECERRA JESUS									X									230201	30	$1,496,821	$239,500	ESSC24	30	$1,496,821	$59,900	CCF40	30	$1,496,821	$59,900	14-7	30	$1,496,821	6.960%	$104,200	30	$0	$0	SI	$463,500
7	CC	9735010	BUITRAGO JAIRO																		231001	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF40	30	$7,000,000	$280,000	14-7	30	$7,000,000	6.960%	$487,200	30	$0	$0	SI	$2,237,200
8	CC	5010380	CARVAJAL JAVIER											X							230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF40	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,500
9	CC	5010380	CARVAJAL JAVIER																		230201	29	$1,376,534	$220,300	EPS037	29	$1,376,534	$55,100	CCF40	29	$1,376,534	$55,100	14-7	29	$1,376,534	6.960%	$95,900	29	$0	$0	SI	$426,400
10	CC	1007690411	ESCAMILLA LUIS	X																	230201	20	$1,333,334	$213,400	EPS037	20	$1,333,334	$53,400	CCF40	20	$1,333,334	$53,400	14-7	20	$1,333,334	6.960%	$92,900	20	$0	$0	SI	$413,100
11	CC	13741016	FERREIRA JHON																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF40	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
12	CC	1095826837	GOMEZ DANIEL																		25-14	30	$3,547,000	$567,600	EPS005	30	$3,547,000	$141,900	CCF40	30	$3,547,000	$141,900	14-7	30	$3,547,000	6.960%	$246,900	30	$0	$0	SI	$1,098,300
13	CC	7600898	GUERRA JORGE									X									230301	30	$1,521,094	$243,400	EPS002	30	$1,521,094	$60,900	CCF40	30	$1,521,094	$60,900	14-7	30	$1,521,094	6.960%	$105,900	30	$0	$0	SI	$471,100
14	CC	1095834868	LANDAZABAL IVAN									X									230301	30	$1,589,869	$254,400	EPS005	30	$1,589,869	$63,600	CCF40	30	$1,589,869	$63,600	14-7	30	$1,589,869	6.960%	$110,700	30	$0	$0	SI	$492,300
15	CC	1003334373	MACHUCA LUIS									X									230301	30	$1,602,006	$256,400	EPS002	30	$1,602,006	$64,100	CCF40	30	$1,602,006	$64,100	14-7	30	$1,602,006	6.960%	$111,500	30	$0	$0	SI	$496,100
16	CC	19768481	MARTINEZ LUIS									X									230301	30	$1,634,370	$261,500	EPS037	30	$1,634,370	$65,400	CCF40	30	$1,634,370	$65,400	14-7	30	$1,634,370	6.960%	$113,800	30	$0	$0	SI	$506,100
17	CC	63451296	MONOGA OLGA									X									230201	30	$1,642,461	$262,800	EPS037	30	$1,642,461	$65,700	CCF40	30	$1,642,461	$65,700	14-7	30	$1,642,461	6.960%	$114,400	30	$0	$0	SI	$508,600
18	CC	1100894648	MORENO ANGIE																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
19	CC	1098602734	NAVARRO EDUARD																		230301	30	$2,720,000	$435,200	EPS002	30	$2,720,000	$108,800	CCF40	30	$2,720,000	$108,800	14-7	30	$2,720,000	6.960%	$189,400	30	$0	$0	SI	$842,200
20	CC	1098720858	PABON JOSE																		230301	30	$1,424,000	$227,900	EPS002	30	$1,424,000	$57,000	CCF40	30	$1,424,000	$57,000	14-7	30	$1,424,000	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,100
21	CC	26863946	PALOMINO KAREN																		230201	30	$3,547,000	$567,600	EPS005	30	$3,547,000	$141,900	CCF40	30	$3,547,000	$141,900	14-7	30	$3,547,000	6.960%	$246,900	30	$0	$0	SI	$1,098,300
22	CC	1095801916	PINZON JHON	X	X							X								X	230301	12	$585,782	$93,800	EPS041	12	$585,782	$23,500	CCF40	12	$609,515	$24,400	14-7	12	$585,782	6.960%	$40,800	12	$0	$0	SI	$182,500
23	CC	13742977	QUINTERO DIEGO																		230201	30	$4,139,000	$662,300	EPS037	30	$4,139,000	$165,600	CCF40	30	$4,139,000	$165,600	14-7	30	$4,139,000	6.960%	$288,100	30	$0	$0	SI	$1,281,600
24	CC	91527086	QUINTERO GERARDO																		230301	30	$1,987,000	$318,000	EPS005	30	$1,987,000	$79,500	CCF40	30	$1,987,000	$79,500	14-7	30	$1,987,000	6.960%	$138,300	30	$0	$0	SI	$615,300
25	CC	5629152	ROJAS PEDRO									X									230301	30	$1,537,277	$246,000	EPS002	30	$1,537,277	$61,500	CCF40	30	$1,537,277	$61,500	14-7	30	$1,537,277	6.960%	$107,000	30	$0	$0	SI	$476,000
26	CC	1082838396	SILVA GUSTAVO									X									230301	30	$2,315,415	$370,500	EPS002	30	$2,315,415	$92,700	CCF40	30	$2,315,415	$92,700	14-7	30	$2,315,415	6.960%	$161,200	30	$0	$0	SI	$717,100
27	CC	17594632	TABORDA ORLANDO									X									230301	30	$2,352,779	$376,500	EPS005	30	$2,352,779	$94,200	CCF40	30	$2,352,779	$94,200	14-7	30	$2,352,779	6.960%	$163,800	30	$0	$0	SI	$728,700
28	CC	1095937018	TAVERA FABIAN																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
29	CC	91240282	TORRES JOSE																		25-14	30	$1,424,000	$227,900	EPS002	30	$1,424,000	$57,000	CCF40	30	$1,424,000	$57,000	14-7	30	$1,424,000	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,100
30	CC	3983570	TORRES LUIS									X									25-14	30	$1,504,912	$240,800	EPS037	30	$1,504,912	$60,200	CCF40	30	$1,504,912	$60,200	14-7	30	$1,504,912	6.960%	$104,800	30	$0	$0	SI	$466,000
31	CC	19710847	VILORIA ATANAEL									X									230301	30	$1,573,686	$251,800	EPS037	30	$1,573,686	$63,000	CCF40	30	$1,573,686	$63,000	14-7	30	$1,573,686	6.960%	$109,600	30	$0	$0	SI	$487,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (5 Afiliados)																						$10,477,500	$1,676,400			$10,477,500	$419,100			$10,477,500	$419,100			$10,477,500		$55,000		$0	$0		$2,569,600

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)																																	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																																	
32	CC	1098804045	CORTES SARAI																															
33	CC	1090526122	MARTINEZ ASTRID																															
34	CC	87470664	ORDOÑEZ BERNARDO																															
35	CC	91509603	URIBE FELIPE																															
36	CC	1005320989	VALERO ZAIDY																															
Total			**Afiliados(35)**																															

$10,477,500		**$1,676,400**			**$10,477,500**	**$419,100**			**$10,477,500**	**$419,100**			**$10,477,500**		**$55,000**		**$0**	**$0**		**$2,569,600**
$10,477,500		**$1,676,400**			**$10,477,500**	**$419,100**			**$10,477,500**	**$419,100**			**$10,477,500**		**$55,000**		**$0**	**$0**		**$2,569,600**
23100 1	30	$1,650,000	$264,000	EPS01 0	30	$1,650,000	$66,000	CCF40	30	$1,650,000	$66,000	14-7	30	$1,650,000	0.522%	$8,700	30	$0	$0	Si	$404,700
23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS00 5	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS01 0	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
23020 1	30	$2,727,500	$436,400	EPS01 0	30	$2,727,500	$109,100	CCF40	30	$2,727,500	$109,100	14-7	30	$2,727,500	0.522%	$14,300	30	$0	$0	Si	$668,900
25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS00 5	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
		$78,754,961	$12,671,900			$78,754,961	$3,151,100			$78,778,694	$3,150,100			$78,754,961		$4,805,200		$0	$0		$23,778,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1997219938	9496259243	E	2025/12/22	2025/12/10	BANCO ITAU	0	$23,778,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$12,671,900	$0	$0	$12,671,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,454,000	$0	$0	$1,454,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,538,000	$0	$0	$2,538,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$5,118,500	$0	$0	$5,118,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,561,400	$0	$0	$3,561,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$4,805,200	$0	$0	$4,805,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	35	$4,805,200	$0	$0	$4,805,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$3,150,100	$0	$0	$3,150,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	35	$3,150,100	$0	$0	$3,150,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				35	$3,151,100	$0	$0	$3,151,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$59,900	$0	$0	$59,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$433,000	$0	$0	$433,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$764,900	$0	$0	$764,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$23,500	$0	$0	$23,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$593,500	$0	$0	$593,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,276,300	$0	$0	$1,276,300
TOTAL				35	$23,778,300	$0	$0	$23,778,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91530295		BERMUDEZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 218 No 115 116	BUCARAMANGA-SANTANDER	6047279	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1939118540	9494866709	I	2025/12/23	2025/11/19	BANCOLOMBIA	0	$1,546,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	91530295	BERMUDEZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0	14-23	30	$5,000,000	$121,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000	$121,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$0	$0	$800,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$800,000	$0	$0	$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,800	$0	$0	$121,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,800	$0	$0	$121,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$0	$0	$625,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$625,000	$0	$0	$625,000
TOTAL				1	$1,546,800	$0	$0	$1,546,800

2025/11/20 07:55 AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	LA FLORA	LA FLORA	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y	10/12/2025	92237070	$99.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	99.100	99.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	LA FLORA	LA FLORA	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y	10/12/2025	92237070	$99.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	41918883	RAMIREZ TABARES LUZ ADRIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	LA FLORA	LA FLORA	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92237021	$7.030.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	144.900	0		0		0	0	0	0	144.900	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	168.400	0		0		0	0	0	0	168.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	327.200	0		0		0	0	0	0	327.200	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	49.500	0		0		0	0	0	0	49.500	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	61.800	0		0		0	0	0	0	61.800	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	579.200	0	0	0	0	0	0		579.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.600.000	0	0	0	0	0	0		1.600.000	6
231001	Colfondos	800227940-6	500.900	0	0	0	0	0	0		500.900	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	999.200	0	0	0	0	0	0		999.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.505.600				1.505.600	0	0	1.505.600			15.056	1.505.600	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	865.800	0	0	865.800	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	LA FLORA	LA FLORA	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92237021	$7.030.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	979.800	979.800
Pensión	4	3.679.300	3.679.300
Riesgos Laborales	1	1.505.600	1.505.600
CCF	1	865.800	865.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	7.030.500	7.030.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	LA FLORA	LA FLORA	SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92237021	$7.030.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010192799	BUBU CHACON JUDITH	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1048556317	PADILLA CAMPO EUCEBIO	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1081793413	OSPINO BENAVIDES DEINER DANIEL	1	0			S																231001	1.706.522	273.100	0	0	0	0	EPS037	1.706.522	68.300	14-11	1.706.522	5	118.800	CCF39	1.706.522	68.300	0	0	0	0	0
4	CC	1095944331	REY SANDOVAL RONAL YESID	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1097608088	TAVERA AMADO ORLANDO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	12622553	CONSTANTE HERNANDEZ FREDY SEGUNDO	1	0			S										X						230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	0	CCF39	1.423.500	0	0	0	0	0	0
7	CC	7962806	PADILLA CAMPO DEINER	1	0			S																25-14	1.235.508	197.700	0	0	0	0	EPS041	1.235.508	49.500	14-11	1.235.508	5	86.000	CCF39	1.235.508	49.500	0	0	0	0	0
8	CC	7962806	PADILLA CAMPO DEINER	1	0			S										X						25-14	617.754	98.900	0	0	0	0	EPS041	617.754	0	14-11	617.754	5	0	CCF39	617.754	0	0	0	0	0	0
9	CC	91343934	DELGADO JIMENEZ DAVID	1	0			S																230301	2.784.421	445.600	0	0	0	0	EPS010	2.784.421	111.400	14-11	2.784.421	5	193.800	CCF39	2.784.421	111.400	0	0	0	0	0
10	CC	91343934	DELGADO JIMENEZ DAVID	1	0			S										X						230301	96.015	15.400	0	0	0	0	EPS010	96.015	0	14-11	96.015	5	0	CCF39	96.015	0	0	0	0	0	0
11	CC	91346375	BECERRA BRICEÑO RAMIRO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	91350586	LEON CHANAGA PEDRO	1	0			S																230201	2.195.652	351.400	0	0	0	0	EPS002	2.195.652	87.900	14-11	2.195.652	5	152.900	CCF39	2.195.652	87.900	0	0	0	0	0
13	CC	91352884	CARVAJAL ROBLES MARTIN EMILIO	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	91437115	MONSALVE ESTRADA FREDDY	1	0			S																25-14	1.543.478	247.000	0	0	0	0	EPS042	1.543.478	61.800	14-11	1.543.478	5	107.500	CCF39	1.543.478	61.800	0	0	0	0	0
15	CC	13842255	GOMEZ ESTUPINAN JUAN DE DIOS	1	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS037	2.195.652	87.900	14-11	2.195.652	5	152.900	CCF39	2.195.652	87.900	0	0	0	0	0
16	CC	7177053	REYES MOLINA OSCAR	1	0			S										X						231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	0	CCF39	1.423.500	0	0	0	0	0	0
17	CC	7594894	PEREZ SANABRIA LORENZO MANUEL	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91236893	MARTIN PEÑARANDA BOTELLO		CALLE 13C NO. 12A-34 VILLA DON JUAN	3154029539	martinpb64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	GIRÓN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/12/2025	92264622	$709.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	139.200				139.200	0	0	139.200			1.392	139.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	139.200	139.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	709.200	709.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91236893	MARTIN PEÑARANDA BOTELLO		CALLE 13C NO. 12A-34 VILLA DON JUAN	3154029539	martinpb64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	GIRÓN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/12/2025	92264622	$709.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	91236893	PEÑARANDA BOTELLO MARTIN	57	0			N																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.009.000	250.000	14-23	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Identificación	901255263	Sucursal	LA FLORA	Teléfono	3165366089
Razón Social	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS	Dirección	calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	Fecha Pago	10/12/2025
Clase de Aportante	B - Aportante con menos de 200 cotizantes	Ciudad	BUCARAMANGA	Periodo Salud	Noviembre-01
Banco	BANCO DE OCCIDENTE	No. Planilla	92237070	Periodo Pensión	Noviembre-01
Total a Pagar	$99,100	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

compensar | miplanilla.com

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	890903790	1	$1,423,500	$99,100	$0				99100	$99,100

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LAURA TATIANA SILVA CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1096956702
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-02
FECHA DE PAGO:	2025-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35263677
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35263677
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2026

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35134245
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-25

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91494944	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 22 200 APTO 402 EDIFICIO CAAVER	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	FLORIDABLANCA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	VALENCIAEDWIN@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	6392386
FAX	0	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	2025
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		35134245

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-91494944	57	No	No	No	68	276	0	Salario	VALENCIA PINZON EDWIN FERNANDO	$4.800.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 91494944																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 91494944	PORVENIR	30	$4.800.000	0.1600000	$768.000	$0	$0	$768.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 91494944	SALUD MIA EPS	30	$4.800.000	0.1250000	$600.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.800.000	9149494 4	0.0696000	$334.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91494944	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$768.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$768.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD MIA EPS	1	$600.000	$0	0	$0	0	$0	$600.000	0	$0	$0	$600.000	$0	0	$0	$0	$600.000	$0	$0	$600.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$334.100	0	$0	$0	$334.100	0	$0	$334.100	0	$0	$0	$334.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$600.000
PENSIONES	1	$768.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$334.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.702.100

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMERCIALIZADORA AV SAN LORENZO SAS identificado(a) con NI 901251673 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BERNABE PEÑA RONDEROS identificado(a) con CC 91253553

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9496094698	1985322153	E	2025-12-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																$1,423,500	4%	$57,000
9496094698	1985322153	E	2025-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																$1,423,500	16%	$227,800
9496094698	1985322153	E	2025-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																$1,423,500		$0
9496094698	1985322153	E	2025-12-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																$1,423,500		$0
9496094698	1985322153	E	2025-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																$0	0%	$0
9496094698	1985322153	E	2025-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																$0	0%	$0
9496094698	1985322153	E	2025-12-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																$1,423,500	6.96%	$99,100
9496094698	1985322153	E	2025-12-05	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																$1,423,500	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-12-10 a las 07:58.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098672661		GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 23 # 31 -63 apto 907	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175167	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1978041673	9495418401	I	2025/12/15	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$812,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$2,800,000**	**$448,000**			**$2,800,000**	**$350,000**			**$0**	**$0**			**$2,800,000**	**$14,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
1	CC	1098672661	GAITAN CARLOS	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,800,000	$14,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						**$2,800,000**	**$448,000**			**$2,800,000**	**$350,000**			**$0**	**$0**			**$2,800,000**	**$14,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098672661		GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 23 # 31 -63 apto 907	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175167	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1978041673	9495418401	I	2025/12/15	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900702044
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GOGAL CONSTRUCTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 19 NO. 35-02 OF 225	TELÉFONO:	6522202
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - OBRA FIJA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	2331572411		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		78902492

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.306.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.306.000	$ 0	$ 1.306.000
230201	230201- PROTECCION	3	$ 864.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.700	$ 0	$ 864.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 135.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.500	$ 0	$ 135.500
SUBTOTALES:										$ 2.306.200	$ 0	$ 2.306.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 119.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900	$ 0	$ 0	$ 119.900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 76.000
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 238.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.000	$ 0	$ 0	$ 238.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 86.000
SUBTOTALES:													$ 576.900	$ 0	$ 0	$ 576.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 911.900	$ 911.900	$ 0	$ 0	$ 911.900
SUBTOTALES:									$ 911.900	$ 0	$ 0	$ 911.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	8	$ 576.900	$ 0	$ 576.900
SUBTOTALES:			$ 576.900	$ 0	$ 576.900

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007507369	SAAVEDRA NOVA JULIETH TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	01	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1008300352	GALLARDO URENA PEDRO MEL	DEPEND		$ 2.148.300	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.148.300	$ 343.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 343.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.148.300	$ 86.000	$ 0	$ 86.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.148.300	01	$ 149.600	30	$ 2.148.300	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006512915	ARDILA ROJAS OSCAR ALEXIS	DEPEND		$ 2.148.300	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.148.300	$ 343.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 343.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.148.300	$ 86.000	$ 0	$ 86.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.148.300	01	$ 149.600	30	$ 2.148.300	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 13540077	VALBUENA MAYORGA JESUS	DEPEND		$ 1.953.600	FIJO			SI	14																230201-PROTECCION	17	$ 1.106.700	$ 177.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 177.100	EPS005-SANITAS S.A.	17	$ 1.106.700	$ 44.300	$ 0	$ 44.300	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.106.700	01	$ 77.100	17	$ 1.106.700	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 44.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 63558585	CANARIA RANGEL VIVIANA	DEPEND		$ 1.898.750	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.898.750	$ 303.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 303.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.898.750	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.898.750	01	$ 132.200	30	$ 1.898.750	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 91288062	ARDILLEDA BELTRAN ENRIQUE	DEPEND		$ 2.148.300	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.148.300	$ 343.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 343.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.148.300	$ 86.000	$ 0	$ 86.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.148.300	001	$ 149.600	30	$ 2.148.300	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 91511780	SANCHEZ LIZARAZO RONALD DIARO	DEPEND		$ 1.953.600	FIJO			SI		13															25-14 COLPENSIONES	13	$ 846.300	$ 135.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 135.500	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 846.300	$ 33.900	$ 0	$ 33.900	14-11 - ARL SURA	13	$ 846.300	01	$ 59.000	13	$ 846.300	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900702044
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GOGAL CONSTRUCTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 19 NO. 35-02 OF 225	TELEFONO:	6522292
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - OBRA FUA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			2331572411	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			78902492

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 38431537	MARONGO VALENCIA WILLIAN ANDRES	DEPEND		$ 2.690.800	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.690.800	$ 430,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 430,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.690.800	$ 107,700	$ 0	$ 107,700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.690.800	01	$ 30 187,300	30	2.690.800	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 107,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.371.900

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900702044
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GOGAL CONSTRUCTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 19 NO. 35-02 OF 225	TELEFONO:	6522202
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - KENEDY
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		2331573297		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		99493511	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.009.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.009.200	$ 0	$ 1.009.200
230301	230301-PORVENIR	16	$ 4.080.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.080.100	$ 0	$ 4.080.100
230201	230201- PROTECCION	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
SUBTOTALES:										**$ 5.604.900**	**$ 0**	**$ 5.604.900**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 87.600
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 247.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.400	$ 0	$ 0	$ 247.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 414.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.200	$ 0	$ 0	$ 414.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 223.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 0	$ 0	$ 223.300
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 201.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.400	$ 0	$ 0	$ 201.400
SUBTOTALES:													**$ 1.401.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.401.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.289.200	$ 2.289.200	$ 0	$ 0	$ 2.289.200
SUBTOTALES:									**$ 2.289.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.289.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	22	$ 1.401.900	$ 0	$ 1.401.900
SUBTOTALES:			**$ 1.401.900**	**$ 0**	**$ 1.401.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
																																PENSIÓN							SALUD						ARP																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1003309937	BELTRAN HOYOS CARLOS IGNACIO	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.400.000	001	$ 167.100	$30	$ 2.400.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005108218	CUEVAS FLOREZ HUGO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	06	11															230301-PORVENIR	7	$ 332.150	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.200	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 13.300	14-11 - ARL SURA	7	$ 332.150	01	$ 23.200	7	$ 332.150	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1005372637	MORENO ATENCIA CRISTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	28	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	01	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065864701	PRADA DURAN JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	28	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	01	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098712523	PINTO MEZA ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 2.929.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.929.500	$ 468.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 468.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.929.500	$ 117.200	$ 0	$ 117.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.929.500	01	$ 203.900	$30	$ 2.929.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 117.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098730310	BARRIOS HOGOLLON LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	01	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1098745057	ARIZA LEON JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	13	15															230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350	01	$ 10.000	3	$ 142.350	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900702044
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GOGAL CONSTRUCTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 19 NO. 35-02 OF 225	TELÉFONO:	6522202
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - KENEDY
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		2331573297	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		99493511

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CCM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
8	CC 1096748800	RIVERA PENA WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
9	CC 1096749143	HERNANDEZ PADILLA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
10	CC 1096830177	SOLORZANO ROJAS KERVIN JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		16															
11	CC 1100692866	SANCHEZ REYES OSCAR	DEPEND		$ 2.190.000	FIJO			SI																	
12	CC 1100895367	RIVERA BOTELLO BENUY ALIRIO	DEPEND		$ 2.148.300	FIJO			SI												01-30					
13	CC 12740988	GONZALEZ OMAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
14	CC 8648404	MANOTAS BARRAZA GREGORY RAFAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
15	CC 91002664	RIVERA ORTIZ EZEQUIEL	DEPEND		$ 2.190.000	FIJO			SI																	
16	CC 91044361	JAIMES MARQUEZ PASTOR ALBERTO	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			SI																	
17	CC 91406934	GOMEZ LACHE ELVER	DEPEND		$ 1.686.000	FIJO			SI																	
18	CC 91500006	GOMEZ OCHOA EDWIM	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
19	CC 91517427	SALAZAR MANTILLA EDXON JAVIER	DEPEND		$ 2.190.000	FIJO			SI																	
20	CC 91517868	BERNAL CALDERON EDWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
21	CC 96553352	LONDONO LOPERA JUAN FREY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
22	PT 5913168	GONZALEZ HERTO LUIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
8	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
9	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
10	230301-PORVENIR	16	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500
11	230301-PORVENIR	30	$ 2.190.000	$ 350.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 350.400
12	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.148.300	$ 343.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 343.800
13	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
14	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
15	230301-PORVENIR	30	$ 2.193.000	$ 350.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 350.400
16	230301-PORVENIR	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000
17	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.686.000	$ 269.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 269.800
18	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
19	230301-PORVENIR	30	$ 2.190.000	$ 350.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 350.400
20	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
21	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
22	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
8	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	01	$ 99.100
9	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	01	$ 99.100
10	ESSC24-COOSALUD ESS	16	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 759.200	01	$ 52.900
11	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.190.000	$ 87.600	$ 0	$ 87.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.190.000	01	$ 152.500
12	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.148.300	$ 86.000	$ 0	$ 86.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.148.300	001	$ 0
13	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	01	$ 99.100
14	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	01	$ 99.100
15	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.190.000	$ 87.600	$ 0	$ 87.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.190.000	01	$ 152.500
16	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.400.000	001	$ 167.100
17	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.686.000	$ 67.500	$ 0	$ 67.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.686.000	01	$ 117.400
18	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	01	$ 99.100
19	EPS042 - COOSALUD	30	$ 2.190.000	$ 87.600	$ 0	$ 87.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.190.000	01	$ 152.500
20	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	01	$ 99.100
21	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	01	$ 99.100
22	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	01	$ 99.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	16	$ 759.200	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 2.190.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	30	$ 2.148.300	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	30	$ 2.190.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	30	$ 2.400.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	30	$ 1.686.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 67.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	30	$ 2.190.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 10.697.900

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO LA FLORA 2023
Identificada con NT No. 901702490

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1530661816301, a partir del 01 de Diciembre del año 2024.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1007690411	LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS	OPERATIVOS SAN MARTIN	5	6.96%	11/11/2025		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 10 de Noviembre del año 2025.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO LA FLORA 2023
Identificada con NT No. 901702490

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1530661816301, a partir del 01 de Diciembre del año 2024.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1095801916	JHON FREDY PINZON LOPEZ	OPERATIVOS SAN MARTIN	5	6.96%	10/11/2025		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 07 de Noviembre del año 2025.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO

Consorcio La Flora 2023	INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN	CODIGO	VERSIÓN 0 2
		F.A:	Página 1 de 1

Nombre:	**LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS**	**Fecha:**	11 noviembre 2025
Cargo:	**Auxiliar SST**	**Inducción**	X
Empresa	**CONSORCIO LA FLORA 2023**	**Reinducción**	
Centro de Trabajo	CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA FLORA		

APLICA	TEMAS
X	Reglamento Interno de Trabajo
X	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
X	Politica y Objetivos Sistema de gestión
X	Politica prevención acoso laboral
X	Política Prevención Sustancias Psicoactivas
X	Conceptos claros de Seguridad y Salud en el trabajo (Riesgo, Accidente de trabajo, enfermedad profesional, COPASST Y/O VIGIA)
X	COPASST-VIGIASST
X	Comité Convivencia Laboral
X	Plan de Emergencias
X	Obligaciones y responsabilidades del trabajador y empleador frente a las actividades de Seguridad y salud en el trabajo
X	Examenes medicos ocupacionales
X	Identificación, clasificación y control peligros del cargo
X	Reporte incidentes, accidentes y enfermedades laborales
X	Elementos de protección personal
X	Socialización Protocolo de Bioseguridad frente al covid-19.

NOTA: Al firmar este documento constato que recibí inducción o reinducción, como requisito para laborar en CONSORCIO LA FLORA 2023 Manifiesto que recibí la información relacionada en este documento, los cuales forman parte del SG-SST de la empresa.



CC 1007690711

Firma el Empleado y C.C

Scanned with CamScanner

Bucaramanga, 11 de noviembre de 2025

Consorcio La Flora 2023

Señor (a)

NOMBRE: LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS **CC.** 1007690411
Cargo: AUXILIAR SST
CONSORCIO LA FLORA 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el literal b) del artículo 30 del Decreto 614 de 1984, Resolución 2346 de 2007 y el Decreto 1072 del 2015, y con el fin de dar cuidado integral de su salud:

Por medio de la presente, le informamos que se encuentran disponibles los resultados de los exámenes médicos ocupacionales **VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL** que le fueron practicados el 08/11/2025 en la IPS PROSYNERGO realizado por el/la Doctor (a) **MARIA JOSE GUASGUITA BELMONTE - 1014200328/16 8286/22**, Dichos exámenes han sido realizados con el objetivo de evaluar su estado de salud en el marco de nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Concepto de aptitud ocupacional:
NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS EN EL MOMENTO DE ESTA EVALUACION

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

- AUDIOMETRIA: 1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
- **OPTOMETRIA:** REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTES, CONTROL ANUAL
- **EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR:** ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
  MANTENER BUENAS TECNICAS DE HIGIENE POSTURAL EN TODO LOS SEGMENTOS CORPORALES.
  REALIZAR PAUSAS ACTIVAS.

Scanned with CamScanner

UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGÚN PROTOCOLO DE LA INSTITUCION.

CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA.

- **TEST DE DROGAS 5 PANELES:** REALIZADO
- **PERFIL LIPIDICO:** DENTRO DE PARAMETROS
- **GLICEMIA:** DENTRO DE PARAMETROS
- **ANEXO ALTURAS:** APTO PARA TRABAJO ALTURAS

Observaciones: REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE

RECOMENDACIONES GENERALES PARA TRABAJO EN ALTURAS:

CUMPLIR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.

REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS CON TRABAJADOR DE APOYO.

DESEMPEÑAR TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.

REALIZAR CAPACITACIÓN EN RIESGO Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS.

TENER EN CUENTA ADECUADO MANEJO DE CARGAS, EN CASO DE SER NECESARIO.

Nota: se le recuerda que es responsabilidad de usted informar de manera oportuna clara y veraz su estado de salud al área de Seguridad y Salud en el Trabajo como también a su jefe inmediato, tenga en cuenta esta recomendación en el ambiente laboral como extralaboral.

KarenG

KAREN PALOMINO GUEVARA
PROFESIONAL SST

Certifico el recibido de la presente socialización:
Nombre: Luis Daniel Escamilla A.
Firma:
C.C: 1007690411

Scanned with CamScanner

Comfenalco SANTANDER
Se preocupa por ti.
N.I.T 890.201.578-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Radicado No.
Fecha de creación : 19/11/2025 04:19:33 PM
Fecha de radicación : 19/11/2025 04:19:00 PM
ITD_202511191619_1007690411

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

1. DATOS DEL EMPLEADOR

Documento de identificación		Razón social
NIT 901702490	7	CONSORCIO LA FLORA 2023

Sucursal	Agencia
PRI - CONSORCIO LA FLORA 2023	PRINCIPAL

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
CC 1.007.690.411	2019/08/30	SANTANDER	BUCARAMANGA	2001/08/22

Nombres y apellidos			
LUIS	DANIEL	ESCAMILLA	ROJAS

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
MASCULINO	UNIÓN LIBRE	CR 0 10N 20	RIO DEL HATO

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
PIEDECUESTA	SANTANDER	URBANA		3232216152

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
DANYESCAMILLA02@GMAIL.COM	TÉCNICO/TÉCNOLÓGICO

3. INFORMACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL

Fecha de inicio	Cargo actual
2025/11/11	INSPECTORES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIOAMBIENTAL Y AFINES

¿Trabajador servicio doméstico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	FIJO	2,000,000		2,000,000

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
BUCARAMANGA	SANTANDER	URBANA

4. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos			

Sexo	Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Ocupación

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cúal Caja de Compensación Familiar?

5. DATOS DE PERSONAS A CARGO

Documento de identificación	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia	Zona de residencia	Sexo M, F o NB	Parentesco	Estudiante Solo si aplica	Nivel de escolaridad	Certificado de Discapacidad

Medio de pago	¿Cuenta con certificado bancario?	Tipo de cuenta	Número de cuenta

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(N.I.T) Número de identificación tributaria
(T.I) Tarjeta de identidad
(C.C) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NB) No binario

3. PARENTESCO
1. Hijo(a)
2. Padre/Madre
3. Hermano(a)
4. Hijastro(a)
5. Dependiente por custodia legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° a 11°)
5. Básica adultos (1° a 5°)
6. Secundaria adultos (6° a 9°)
7. Media adultos (10° a 11°)
8. Primera Infancia
9. Técnico/Tecnológico
10. Profesional universitario
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida González Valencia No. 52-69 de Bucaramanga y con teléfono de contacto 607 6577000, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mis representados, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, aun conociendo que no estoy obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, usados para contactarme para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web y mensajes SMS; y en general para las demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y saber que en esta se especifican cuáles datos sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que poseo autorización de los otros titulares de datos que suministro (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco Santander les dé tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaramos que los datos relacionados en este formulario son exactos, verídicos y corresponden a la conformación actual del grupo familiar del trabajador, aceptando que esta información es la que quedará registrada en la afiliación en Comfenalco Santander.

Señor trabajador:
Conserve esta copia como soporte del trámite de radicación de su inscripción.

CONSORCIO LA FLORA 2023
Firma del empleador
Número documento empleador 901702490

LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS
Firma del trabajador
Número documento trabajador 1.007.690.411

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



PROSYNERGO SAS
NIT: 900470386-8

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
Certificado de aptitud: 1007690411-228995

Fecha Cierre: 8/11/2025

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	08 nov. 2025 - BUCARAMANGA	**Tipo de Examen:**	PRE-INGRESO
Paciente:	LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS	**Identificación:**	1007690411
Género	MASCULINO **Edad:** 24	**Teléfono**	0 **Móvil:** 3232216152
Fecha Nacimiento:	22/08/2001	**Cargo:**	AUXILIAR SST
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	**EPS:**	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Dirección	BARRIO RIO DEL HATO	**ARL:**	NO REPORTA
Escolaridad:	TECNOLÓGICO	**AFP:**	PROTECCION S.A.
Empresa	CONSORCIO LA FLORA 2023		
		AREA: No Reporta	
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO LA FLORA 2023		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

AUDIOMETRIA	1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
OPTOMETRIA	REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTES, CONTROL ANUAL
EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	ESTILO DE VIDA SALUDABLE. MANTENER BUENAS TECNICAS DE HIGIENE POSTURAL EN TODO LOS SEGMENTOS CORPORALES. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS. UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGÚN PROTOCOLO DE LA INSTITUCION. CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA.
TEST DE DROGAS 5 PANELES	REALIZADO
PERFIL LIPIDICO	DENTRO DE PARAMETROS
GLICEMIA	DENTRO DE PARAMETROS
ANEXO ALTURAS	APTO PARA TRABAJO ALTURAS

CONCEPTO LABORAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS EN EL MOMENTO DE ESTA EVALUACION

Observaciones: REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE ** RECOMENDACIONES GENERALES PARA TRABAJO EN ALTURAS: CUMPLIR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA TRABAJO EN ALTURAS. REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS CON TRABAJADOR DE APOYO. DESEMPEÑAR TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. REALIZAR CAPACITACIÓN EN RIESGO Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS. TENER EN CUENTA ADECUADO MANEJO DE CARGAS, EN CASO DE SER NECESARIO.

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

OPTOMETRÍA


'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorizo al(a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizaran el(los) examen(es). Fuí ¡nformado de las medidas que tomará PROSYNERGO SAS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son VERÍDICAS. Autorizo a PROSYNERGO SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
PROSYNERGO SAS se acoge a las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de protección de datos personales.
Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud
'



Médico Especialista en Salud Laboral
MARIA JOSE GUASGUITA BELMONTE
1014200328/16 8286/22





Firma y cédula del Paciente
LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS
1007690411

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 19/11/2025, el empleador CONSORCIO LA FLORA 2023 identificado con NIT número 901702490 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9566539	19/11/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1007690411	LUISDANIEL ESCAMILLA ROJAS	2000000	INSPECTOR DE SALUD Y SEGURIDAD	2025-11-11

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de Noviembre del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

CONSORCIO La Flora 2023	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	CÓDIGO:FDA-02-02 VERSIÓN:02 FECHA:27/10/2025 Página 1 de 4

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR					
NOMBRE	Luis David Escamilla	C.C	1007690471	CARGO	Aux SST.

III. INFORMACIÓN DEL EVALUADOR					
NOMBRE	Karen Palomino	C.C	26863946	CARGO	Prof SST.

II. INFORMACIÓN GENERAL				
FECHA	11	11	25.	
CALIFICACIÓN				
NOTA	10/10			
APROBÓ	SI	✓	NO	

Cada pregunta respondida correctamente equivale a 0,5 puntos. Se aprueba la evaluación con una calificación mayor o igual a 3 puntos.

Marque con una X la respuesta más acertada de acuerdo con la información suministrada.

1) ¿Cuáles son las Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo?

a) Política de seguridad y salud en el trabajo.
b) Política de prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y drogas.
c) Política de prevención de acoso laboral y sexual.
i) Política de Seguridad vial.
d) Todas las anteriores.

2) Marque cuál de los siguientes ejemplos **NO** es accidente de trabajo:

a) Trabajador que **REALIZANDO ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO** se lesiona al caer cuando camina por piso húmedo



b) Trabajador que movilizándose por **CUENTA PROPIA** hacia el trabajo en transporte público resulta lesionado al chocarse el bus.



c) Trabajador sufre fractura en campeonato de futbol en representación de la empresa.



A continuación, asocie con una línea la información de las preguntas 3 y 4 uniendo las columna A con la B, según corresponda:

3) Asocie el riesgo en relación a los peligros

a) PELIGRO	b) RIESGO
Escalera	Probabilidad de intoxicación
Ruido	Probabilidad de caerse
Gases y vapores	Probabilidad de adquirir sordera

4) En relación con el evento asocie con la entidad que atendería lo descrito.

A	B
Un trabajador se fractura la mano al caer en las escaleras de su casa.	ARL
Un trabajador que realizando actividades propias de su cargo se corta con una pulidora	EPS
Una trabajadora es operada de apendicitis.	AFP
Un trabajador se pensiona por vejez.	EPS

Scanned with CamScanner

5) Asocie el peligro según corresponda el ejemplo:

a) Biológico b) Químico c) Físico d) Psicosociales e) Condiciones de seguridad f) Biomecánico

D



C



B



F



A



E



Coloque verdadero (V) o Falso (F) según corresponda

6) El COPASST Y/O VIGIA es el encargado de promover y vigilar las normas y reglamentos del SG-SST (V)

7) El Comité de convivencia laboral busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. (V)

8) Los EPPS sirven para proteger al trabajador contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo; marque cuales son:

a)



b)




c)



d) NO NECESITA NINGUN EPP(Elementos de Protección Personal) PARA SUS TAREAS


Scanned with CamScanner

9) **Une con una línea el recurso de emergencia con la emergencia a atender**



Transporte de pacientes	*Detención y contención de derrames*	*atención de primeros auxilios*	*Extinción de incendios*

10) **Relacione la caneca con el nombre de los residuos que se deben depositar dentro.**



A B C

LETRA	DESCRIPCIÓN
C	**RESIDUOS NO APROVECHABLES:** Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comidas, papeles metalizados, Tapabocas.
A	**RESIDUOS APROVECHABLES:** Plástico, cartón, vidrio, papel, metales
B	**RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES:** Restos de comida, desechos agrícolas

11) De la siguiente imagen identifique encerrando en un círculo:

a) Un acto inseguro
b) Una condición insegura



Scanned with CamScanner

12) Nombre a que ARL se encuentra afiliado :

a. ARL SURA
(b) ARL BOLIVAR
c. AXA COLPATRIA

13) ¿Qué significa las siglas PESV?

a) Plan Estratégico de Seguridad Visual
(b) Plan Estratégico de Seguridad Vial
c) Plan Estratégico de Seguridad Viral



14) ¿Cuál de las siguientes políticas aplican al PESV?

a) Política no consumo sustancias alcohol y drogas.
b) Política de Acoso Laboral.
c) Política de no uso de equipos biométricos.
d) Política de uso de cinturon de seguridad.
(e) C y D son las correctas.

15) ¿A cuánta velocidad se puede manejar dentro de la oficina, plantas o establecimientos?

a) 25 km/h
(b) 20 km/h
c) 30 km/h

16) ¿Cuáles documentos vigentes se deben tener para el ingreso de un vehículo dentro de un establecimiento?

a) Licencia de conducción, SOAT, Tecno mecánico y cédula.
(b) Licencia de conducción, SOAT, Tecno mecánico.
c) Licencia de conducción, Tecno mecánico, Cedula.

17) ¿En cuál de los siguientes documentos se encuentran obligaciones que deben cumplir los trabajadores de la empresa

a) Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
b) Informe trimestral del CCL.
(c) Reglamento Interno de Trabajo.
d) Matriz de identificación de Peligros y Valoración de riesgos.

18) ¿El completar su esquema de vacunación es obligatorio?
(a) No es obligatorio, pero es recomendada debido a la exposición a riesgo biológico.
b) SI, es obligatorio tener todo el esquema de vacunación.
c) No es necesario pues no estoy expuesto a riesgo biológico.
d) Ninguna de las anteriores.

19) Describa mínimo tres peligros prioritarios a los cuales usted está expuesto en su lugar de trabajo:

1. Biologico
2. Locativo.
3. Psicosocial.



FIRMA DEL TRABAJADOR : CC. 1007690911

Scanned with CamScanner

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **ESCAMILLA ROJAS LUIS DANIEL** identificado(a) con **CC** número **1.007.690.411** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 23 de agosto de 2019 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 04 de diciembre de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



PROSYNERGO SAS
NIT: 900470386-8

TRABAJO EN ALTURAS
Certificado de aptitud: 1095801916-228781

Fecha Cierre: 7/11/2025

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	07 nov. 2025 - BUCARAMANGA	**Tipo de Examen:**	PRE-INGRESO
Paciente:	JHON FREDY PINZON LOPEZ	**Identificación:**	1095801916
Género	MASCULINO **Edad:** 36	**Teléfono**	0 **Móvil:** no tiene
Fecha Nacimiento:	12/07/1989	**Cargo:**	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
Estado Civil:	SOLTERO(A)	**EPS:**	NO REPORTA
Dirección	BRR SANTA ANA	**ARL:**	AXA COLPATRIA S.A.
Escolaridad:	BACHILLERATO	**AFP:**	NO REPORTA
Empresa	CONSORCIO LA FLORA	**AREA: No Reporta**	
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO LA FLORA		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

AUDIOMETRIA	1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
OPTOMETRIA	SU VISION ES ADECUADA, SE SUGIERE, REALIZAR PAUSAS VISUALES, CONTROL POR OPTOMETRIA ANUAL.
EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL
PERFIL LIPIDICO	DENTRO DE PARAMETROS
GLICEMIA	DENTRO DE PARAMETROS
ANEXO ALTURAS	APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CONCEPTO LABORAL

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS EN EL MOMENTO DE ESTA EVALUACION
NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO

Observaciones:

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

NO

'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorizo al(a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizaran el(los) examen(es). Fuí ¡nformado de las medidas que tomará PROSYNERGO SAS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son VERÍDICAS. Autorizo a PROSYNERGO SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
PROSYNERGO SAS se acoge a las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de protección de datos personales.
Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud
'

Fernando Augusto Téllez Marín
Médico Esp. Salud Ocupacional
R.M. 8641 - Lic. 01495

Médico Especialista en Salud Laboral
FERNANDO AUGUSTO TELLEZ MARIN
8641 01495/2021

Firma y cédula del Paciente
JHON FREDY PINZON LOPEZ
1095801916

CONSORCIO La Flora 2023	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	CÓDIGO:FDA-02-02 VERSIÓN:02 FECHA:27/10/2025 Página 1 de 4

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR					
NOMBRE	Jhon Fredy	C.C	1080198	CARGO	Yefe

II. INFORMACIÓN GENERAL				
FECHA				
CALIFICACIÓN				
NOTA				
APROBÓ	SI		NO	

III. INFORMACIÓN DEL EVALUADOR					
NOMBRE	Karen Palomino	C.C	26863948	CARGO	Prof. SST

Cada pregunta respondida correctamente equivale a 0,5 puntos. Se aprueba la evaluación con una calificación mayor o igual a 3 puntos.

Marque con una X la respuesta más acertada de acuerdo con la información suministrada.

1) ¿Cuáles son las Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo?

a) Política de seguridad y salud en el trabajo.
b) Política de prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y drogas.
c) Política de prevención de acoso laboral y sexual.
i) Política de Seguridad vial.
X d) Todas las anteriores.

2) Marque cuál de los siguientes ejemplos **NO** es accidente de trabajo:

a) Trabajador que **REALIZANDO ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO** se lesiona al caer cuando camina por piso húmedo



X b) Trabajador que movilizándose por **CUENTA PROPIA** hacia el trabajo en transporte público resulta lesionado al chocarse el bus.



c) Trabajador sufre fractura en campeonato de futbol en representación de la empresa.



A continuación, asocie con una línea la información de las preguntas 3 y 4 uniendo las columna A con la B, según corresponda:

3) Asocie el riesgo en relación a los peligros

a) PELIGRO	b) RIESGO
Escalera	Probabilidad de intoxicación
Ruido	Probabilidad de caerse
Gases y vapores	Probabilidad de adquirir sordera

4) En relación con el evento asocie con la entidad que atendería lo descrito.

A	B
Un trabajador se fractura la mano al caer en las escaleras de su casa.	ARL
Un trabajador que realizando actividades propias de su cargo se corta con una pulidora	EPS
Una trabajadora es operada de apendicitis.	AFP
Un trabajador se pensiona por vejez.	EPS

Powered by CamScanner

5) Asocie el peligro según corresponda el ejemplo:

a) **Biológico** b) Químico c) Físico d) Psicosociales e) Condiciones de seguridad f) Biomecánico

d



c



b



e



a



F



Coloque verdadero (V) o Falso (F) según corresponda

6) El COPASST Y/O VIGIA es el encargado de promover y vigilar las normas y reglamentos del SG-SST (V)

7) El Comité de convivencia laboral busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. (V)

8) Los EPPS sirven para proteger al trabajador contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo; marque cuales son:

a)



b)




c)



d) NO NECESITA NINGUN EPP(Elementos de Protección Personal) PARA SUS TAREAS


Powered by CamScanner

9) Une con una línea el recurso de emergencia con la emergencia a atender



Transporte de pacientes	*Detención y contención de derrames*	*atención de primeros auxilios*	*Extinción de incendios*

10) Relacione la caneca con el nombre de los residuos que se deben depositar dentro.



LETRA	DESCRIPCIÓN
C	**RESIDUOS NO APROVECHABLES:** Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comidas, papeles metalizados, Tapabocas.
A	**RESIDUOS APROVECHABLES:** Plástico, cartón, vidrio, papel , metales
B	**RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES:** Restos de comida, desechos agricolas

11) De la siguiente imagen identifique encerrando en un círculo:

a) Un acto inseguro
b) Una condición insegura



Powered by CamScanner

12) Nombre a que ARL se encuentra afiliado :

a. ARL SURA
b. ARL BOLIVAR
c. AXA COLPATRIA

13) ¿Qué significa las siglas PESV?



a) Plan Estratégico de Seguridad Visual
b) Plan Estratégico de Seguridad Vial
c) Plan Estratégico de Seguridad Viral

14) ¿Cuál de las siguientes políticas aplican al PESV?

a) Política no consumo sustancias alcohol y drogas.
b) Política de Acoso Laboral.
c) Política de no uso de equipos biométricos.
d) Política de uso de cinturon de seguridad.
e) C y D son las correctas.

15) ¿A cuánta velocidad se puede manejar dentro de la oficina, plantas o establecimientos?

a) 25 km/h
b) 20 km/h
c) 30 km/h

16) ¿Cuáles documentos vigentes se deben tener para el ingreso de un vehículo dentro de un establecimiento?

a) Licencia de conducción, SOAT, Tecno mecánico y cedula.
b) Licencia de conducción, SOAT, Tecno mecánico.
c) Licencia de conducción, Tecno mecánico, Cedula.

17) ¿En cuál de los siguientes documentos se encuentran obligaciones que deben cumplir los trabajadores de la empresa

a) Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
b) Informe trimestral del CCL.
c) Reglamento Interno de Trabajo.
d) Matriz de identificación de Peligros y Valoración de riesgos.

18) ¿El completar su esquema de vacunación es obligatorio?

a) No es obligatorio, pero es recomendada debido a la exposición a riesgo biológico.
b) SI, es obligatorio tener todo el esquema de vacunación.
c) No es necesario pues no estoy expuesto a riesgo biológico.
d) Ninguna de las anteriores.

19) Describa mínimo tres peligros prioritarios a los cuales usted está expuesto en su lugar de trabajo:

1. Condiciones Seguridad.
2. Ruido
3. Biologico



FIRMA DEL TRABAJADOR: [illegible]

Powered by CamScanner

Bucaramanga, 10 de noviembre de 2025

Consorcio La Flora 2023

Señor (a)

NOMBRE: JHON FREDY PINZON LOPEZ **CC.** 1095801916
Cargo: AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
CONSORCIO LA FLORA 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el literal b) del artículo 30 del Decreto 614 de 1984, Resolución 2346 de 2007 y el Decreto 1072 del 2015, y con el fin de dar cuidado integral de su salud:

Por medio de la presente, le informamos que se encuentran disponibles los resultados de los exámenes médicos ocupacionales **VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL** que le fueron practicados el 07/11/2025 en la IPS PROSYNERGO realizado por el/la Doctor (a) FERNANDO AUGUSTO TELLEZ MARIN - **8641 01495/2021**, Dichos exámenes han sido realizados con el objetivo de evaluar su estado de salud en el marco de nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Concepto de aptitud ocupacional:
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS EN EL MOMENTO DE ESTA EVALUACION
NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

- AUDIOMETRIA: 1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
- OPTEMETRIA: SU VISION ES ADECUADA, SE SUGIERE, REALIZAR PAUSAS VISUALES, CONTROL POR OPTOMETRIA ANUAL.
- EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR: USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL.

Powered by CamScanner

Nota: se le recuerda que es responsabilidad de usted informar de manera oportuna clara y veraz su estado de salud al área de Seguridad y Salud en el Trabajo como también a su jefe inmediato, tenga en cuenta esta recomendación en el ambiente laboral como extralaboral.

Karen

KAREN PALOMINO GUEVARA
PROFESIONAL SST

Certifico el recibido de la presente socialización:

Nombre: Jhon Faber Pinzon

Firma: Jhon

C.C: 1081916

Powered by CamScanner

CONSORCIO La Flora 2023	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	CÓDIGO: SG SST
		VERSIÓN: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE DE ENTREGA:	KAREN E.GUEVARA PALOMINO	CARGO:	PROFESIONAL HSE
CONTRATO DE OBRA N 069 DEL 2023	CONSTRUCCION Y CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
PERIODO DE ENTREGA	Noviembre 2025.		

FECHA	NOMBRE DE TRABAJADOR	ENTREGA PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN POR DAÑO	REPOSICIÓN POR PÉRDIDA	DESCRIPCIÓN DE DOTACIÓN EPP ENTREGADO	FIRMA TRABAJADOR
4/11/25	Jhon Aparicio	○	X	○	Guantes Nitrilo	Jhon Aparicio
4/11/25	Atanael Viloria	○	X	○	Tapaoidos insercion	
4/11/25	Diego Quintero	○	X	○	Guantes Nitrilo	
04/11/25	Javier Carvajal	○	X	○	Gafas oscuras	
06/11/25	Gerardo Quintero	○	X	○	Gafas oscuras.	
07/11/25	Jose Julian	○	X	○	Gafas oscura.	
07/11/25	Luis Torres	○	X	○	Guantes Camaza.	
10/11/25	Hugo Arrieta	○	X	○	Guantes Nitrilo	
10/11/25	Luis Machuca	○	X	○	Guantes Camaza.	
10/11/25	Guantes Camaza	X	○	○	Jhon Fredy Pinzon	
10/11/25	Guantes Nitrilo	X	○	○	Jhon Fredy Pinzón	
10/11/25	Tapaoidos Insercion	X	○	○	Jhon fredy Pinzon	
10/11/25	Gafas osaura	X	○	○	Jhon fredy Pinzon	
10/11/25	Gafas Clara	X	○	○	Jhon fredy Pinzon	
14/11/25	Jorge Guerra.	○	X	○	Barbugrejo	
15/11/2025	Orlando Taborda	○	X	○	Guantes Nitrilo	Orlando Taborda
15/11/25	Juan Landazabal	○	X	○	Guantes Nitrilo	X
15/11/25	Jhon ferreira	○	X	○	Barbugrejo	
10/11/25	Juan Landazabal	○	X	○		
18-11-2025	Javier Carbajal	○	X	○	chado	
18/11/2025	Jose Julian Pabon	○	X	○	chavito	
19/11/25	Jorge Guerra	X	○	○	chavito	
20-11-2025	Javier Carbajal	○	X	○	Guantes de nitrilo.	
19710847.	Atanael Viloria	○	X	○	Gafas	
20/11/25	atanael Viloria	○	X	○	chavito	
20/11/25	Hugo Arrieta	○	X	○	Chavito	
21/11/25	Orlando Taborda	○	X	○	Chavito	Orlando Taborda

OBSERVACIONES:

La Flora 2023	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	CÓDIGO: SG SST
		VERSIÓN: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE DE ENTREGA:	KAREN E.GUEVARA PALOMINO	CARGO:	PROFESIONAL HSE
CONTRATO DE OBRA N 069 DEL 2023	CONSTRUCCION Y CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
PERIODO DE ENTREGA	Noviembre 2025		

FECHA	NOMBRE DE TRABAJADOR	ENTREGA PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN POR DAÑO	REPOSICIÓN POR PÉRDIDA	DESCRIPCIÓN DE DOTACIÓN EPP ENTREGADO	FIRMA TRABAJADOR
24/Nov/25	Manuel Viana	X	O	O	Tapa Oidos copa.	
25/11/2025	Jorge Becerra	O	X	O	Guantes de Carnaza	
25/11/25	Luis Daniel	X	O	O	Gafas Oscuras	
25/11/25	Pedro Rojas	X	O	O	Arnés Casco	
25/11/25	Pedro Rojas	O	X	O	Barbuquejo	
25/11/25	Enrique Arboleda	X	O	O	Gafas transparente	
28-11-2025	Hugo Arrieta	O	X	O	Guantes Nitrilo	
28-11-2025	Jhon Ferreira	O	O	X	Casco Seguridad	
28-11-2025	Luis Machuca	O	O	X	Gafas seguridad	
30/11/25	Manuel Viana	O	X	O	Guantes Nitrilo	
30/11/25	Javier Carvajal	O	X	O	Guantes Nitrilo	
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		
		O	O	O		

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	**FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION**	Codigo: FAD-08 Fecha de Revisión: 05/05/2023 Revisión: 01

NOMBRE	Karen Palomino	CEDULA N°	26863946	CARGO	Prof SST

DOTACION ENTREGADA

ITEM	DOTACION ENTREGADAS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Pantalón overol.	2	28/12/23	Karen G
2	Camiso Jeans	2	28/12/23	Karen G
3	Camisa Manga larga	2	04/06/25	Karen G
4	Pantalón overol.	2	04/06/25	Karen G
5	Botas Seguridad	1	04/06/25	Karen G.
6	Camisa Manga larga.	2	11/11/25	x Karen G
	Pantalón Jeans	2	11/11/25	x Karen G

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE	Karen Palomino Guevara	CEDULA No.	26.863.946
CARGO	Profesional SST	FIRMA	Karen Guevara

COMPROMISO

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el archivo de Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOTACION Y LEE EL COMPROMISO: Karen G

CEDULA No: 26863946

Consorcio La Flora 2023	**FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION**	Codigo: FAD-08 Fecha de Revisión: 05/05/2023 Revisión: 01

NOMBRE	Jhon ferreira	**CEDULA N°**	1374106 16	**CARGO**	Res. obra

DOTACION ENTREGADA

ITEM	DOTACION ENTREGADAS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Botas Caucho	1	14/11/25	
2	chaleco	1	14/11/25	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE	**Karen Palomino Guevara**	**CEDULA No.**	26.863.946
CARGO	**Profesional SST**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el archivo de Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOTACION Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1374106 16

Consorcio La Flora 2023	**FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION**	Código: FAD-08 Fecha de Revisión: 05/05/2023 Revisión: 01

NOMBRE	Jhan fredy Lopez.	**CEDULA N°**	1095801916	**CARGO**	Ayudante

DOTACION ENTREGADA

ITEM	DOTACION ENTREGADAS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa Manga larga.	2	14/11/25	
2	Pantalon.	2	14/11/25	
3	Botas Seguridad	1	18/11/25	
4	JHON FRED			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE	**Karen Palomino Guevara**	**CEDULA No.**	26.863.946
CARGO	**Profesional SST**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el archivo de Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOTACION Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1095801916.

Consorcio La Flora 2023	**FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION**	Código: FAD-08 Fecha de Revisión: 05/05/2023 Revisión: 01

NOMBRE	Luis Daniel Escamilla	**CEDULA N°**	1007690411	**CARGO**	Aux SST

DOTACION ENTREGADA

ITEM	DOTACION ENTREGADAS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa Manga larga	2	13/11/25	
2	Pantalón Jean	2	13/11/25	
3	Botas Seguridad	1	13/11/25	
4	Impermeable.	1	21/11/25	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE	**Karen Palomino Guevara**	**CEDULA No.**	26.863.946
CARGO	**Profesional SST**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el archivo de Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOTACION Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1007690411

Consorcio La Flora 2023	**FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION**	Código: FAD-08 Fecha de Revisión: 05/05/2023 Revisión: 01

NOMBRE	Jose Torres	**CEDULA N°**	91240282	**CARGO**	Ayudante

DOTACION ENTREGADA

ITEM	DOTACION ENTREGADAS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa Manga larga	2	28/12/23	Jose Torres
2	Pantalón overol	2	28/12/23	José Torres
3	Camisa Manga larga.	2	04/06/25	Jose Torres
4	Pantalón Overol.	2	04/06/25	Jose Torres
5	Botas Seguridad	1	04/06/25	Jose Torres
6	Pantalón Jeans	2	22/10/25	Jose Torres
	Camisa Manga larga	2	22/10/25	Jose Torres
	Reposición botas Caucho	1	13/11/25	Jose Torres

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE	**Karen Palomino Guevara**	**CEDULA No.**	26.863.946
CARGO	**Profesional SST**	**FIRMA**	Karen Palomino

COMPROMISO

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el archivo de Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOTACION Y LEE EL COMPROMISO:

José de Jesús Torres. SE

CEDULA No: 91240282 Bmanga - Santander

Consorcio La Flora 2023	**FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION**	Codigo: FAD-08 Fecha de Revisión: 05/05/2023 Revisión: 01

NOMBRE	Olga Monoga.	**CEDULA N°**	63451296	**CARGO**	Aux bodega

DOTACION ENTREGADA

ITEM	DOTACION ENTREGADAS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Botas Caucho.	1.	28-11-23	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE	**Karen Palomino Guevara**	**CEDULA No.**	26.863.946
CARGO	**Profesional SST**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el archivo de Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOTACION Y LEE EL COMPROMISO: X

CEDULA No: 63451296

Consorcio La Flora 2023	**FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION**	Código: FAD-08 Fecha de Revisión: 05/05/2023 Revisión: 01

NOMBRE	EDUAR NAVARRO	**CEDULA N°**	1098602734	**CARGO**	Topografo

DOTACION ENTREGADA

ITEM	DOTACION ENTREGADAS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Pantalón Ouenol.	2	28/12/23	x
2	Camisa Jeans	2	28/12/23	x
3	Reposición Botas Seguridad.	1	24/02/25	x
4	Pantalón Jeans	2	25/02/25	x
5	Camisa Jeans	2	11/11/25	x
6	Pantalon Jeans.	2	11/11/25	x

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE	**Karen Palomino Guevara**	**CEDULA No.**	26.863.946
CARGO	**Profesional SST**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el archivo de Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOTACION Y LEE EL COMPROMISO: x

CEDULA No: 1098602734

Consorcio La Flora 2023	**FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION**	Codigo: FAD-08 Fecha de Revisión: 05/05/2023 Revisión: 01

NOMBRE	Jairo Buitrago	**CEDULA N°**	9735010	**CARGO**	Director de Obra

DOTACION ENTREGADA

ITEM	DOTACION ENTREGADAS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Jean	2	04/09/24	
2	2 camisas	2	04/09/24	
3	botas seguridad	1	04/09/24	
4	botas de caucho	1	04/09/24	
5	Camisas Jeans	2	27/05/25	x
6	Camisas Jeans	2	23/05/25	x
7	Camisa Manga larga	2	11/11/25	x
8				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE	**Karen Palomino Guevara**	**CEDULA No.**	26.863.946
CARGO	**Profesional SST**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el archivo de Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOTACION Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 9735010

Consorcio La Flora 2023	**FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION**	Codigo: FAD-08 Fecha de Revisión: 05/05/2023 Revisión: 01

NOMBRE	GUSTAVO SILVA.	**CEDULA N°**	1082838396	**CARGO**	Almacenista

DOTACION ENTREGADA

ITEM	DOTACION ENTREGADAS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa Jeans	2	23/05/25	
2	Pantalón Jeans	2	23/05/25	
3	Camis Manga larga	2	11/11/25	
4	Pantalon Jeans.	2	11/11/25	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE	**Karen Palomino Guevara**	**CEDULA No.**	26.863.946
CARGO	**Profesional SST**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el archivo de Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOTACION Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1082838396

Consorcio La Flora 2023	**FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION**	Código: FAD-08 Fecha de Revisión: 05/05/2023 Revisión: 01

NOMBRE	Jhon Andrey Aparicio	**CEDULA N°**	1098780558	**CARGO**	Topografo

DOTACION ENTREGADA

ITEM	DOTACION ENTREGADAS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Pantalón overol	2.	29/2/24	Jhon Aparicio
2	Camisa Jeans	2.	29/2/24	Jhon Aparicio
3	Camisa Jeans	2	23/05/25	Jhon Aparicio
4	Pantalón Jeans	2	23/05/25	Jhon Aparicio
5	Pantalon Jeans.	2	11/11/25	Jhon Aparicio
6	Camisa Jeans	2	11/11/25	Jhon Aparicio

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE	**Karen Palomino Guevara**	**CEDULA No.**	26.863.946
CARGO	**Profesional SST**	**FIRMA**	Karen Guevara

COMPROMISO

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el archivo de Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.

Jhon Aparicio

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOTACION Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1098780558

Consorcio La Flora 2023	**FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION**	Código: FAD-08 Fecha de Revisión: 05/05/2023 Revisión: 01

NOMBRE	DIEGO QUINTERO	CEDULA N°	13742977	CARGO	Residente Obra

DOTACION ENTREGADA

ITEM	DOTACION ENTREGADAS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Pantalon overol.	2.	28/12/23	
2	Camisa Jeans	2	28/12/23	
3	Ames Seguridad.	1	28/02/23	
4	Eslinga Posicionamiento	1	28/02/23	
5	camisa Jeans	2	23/05/25	
6	Botas Seguridad	1	23/05/25	
7	Camisa Manga Larga	4.	6/11/25	
8				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE	Karen Palomino Guevara	CEDULA No.	26.863.946
CARGO	Profesional SST	FIRMA	

COMPROMISO

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el archivo de Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOTACION Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 13742977

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S.

ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP

AÑO . 2020

Semana 04 — 01 08 Noviembre 2025

No.	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP									N/R	FIRMA RECIBIDO
				BOTAS	CASCO	GUANTES	TAPABOCAS	GAFAS	PANTALON	CAMISA	PROTECTOR AUDITIVO			
04	-11-2025	Martin Carvajal	ayudante			1.								Martin Carv
04	-11-2025	Orlando Tavera	ayudante				1							
03	11-2025	Pedro Leon Chanoca	Oficial			1		1						Pedro León
05	11-2025	Freddy Manrique	ayudante			1								Freddy M. E.
05	11-2025	Ronal Yesid Rey	ayudante			1	1				1			

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S.

ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP

AÑO . 2020

Semana 70 - 75 Noviembre 2025

No.	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP									N/R	FIRMA RECIBIDO
				BOTAS	CASCO	GUANTES	TAPABOCAS	GAFAS	PANTALON	CAMISA	PROTECTOR AUDITIVO			
70	11-25	martin carrascal	ayudante			7		7		7				martin carrascal
71	11-25	eucebio padilla campo	ayudante			7	7			7				Eucebio
72	11-25	Ronal yesid Rey	ayudante			7			7	7				Ronal
12	11-25	Juan de dios	oficial 2			7			7	7				Juan de dios
12	11-25	pedro leon chanagra	oficial			7	7							
13	11-25	juan de dios	oficial			7								Juan Dios

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S.

ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP

AÑO . 2020

No.	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP									N/R	FIRMA RECIBIDO
				BOTAS	CASCO	GUANTES	TAPABOCAS	GAFAS	PANTALON	CAMISA	PROTECTOR AUDITIVO			
				Semana 18 – 22 noviembre 2025										
18	11-25	Oscar padilla campo	oficial			7	7							Oscar P
19	11-25	Pedro leon chanaga	oficial	7										Pedro L.
20	11-25	lorenso perez	ayudante	7										lorenso perez
				Semana 24 – 29 noviembre										
21	11-25	martin carvajal	ayudante			7	7		7	7				
21	11-25	pedro leon chanaga	ayudante			7			7	7				Pedro Leon
26	11-25	ramiro becerra	ayudante			7			7	7				R. Ramiro Becerra
26	11-25	Ronal yesid Rey	ayudante			7			7	7				Ronal Yesid
26	11-25	Orlando tavera	ayudante						7	7				
26	11-25	eulebio padilla	ayudante						7	7				EULEBIO
26	11-25	Juan Gomez	oficial						7	7				
26	11-25	Deiner ospino	oficial							7				Deiner Ospino
26	11-25	Deiner padilla	oficial						7	7				Deiner P
26	11-25	lorenso perez	ayudante						7	7				Lorenso
26	11-25	David delgado	contramaestro						7	7				20
26	11-25	Freddy mansalve	ayudante						7	7				Freddy

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 04 Nov 23

PERIODO DEL: 04 AL: 09 DEL: Nov 23

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas			✓		✓		✓		✓		✓			
Palas cuadradas			✓		✓		✓		✓		✓			
Porra (12 libras)			✓		✓		✓		✓		✓			
Porras			✓		✓		✓		✓		✓			
Picas			✓		✓		✓		✓		✓			
Barras			✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Verde			✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Herragro			✓		✓		✓		✓		✓			
Pisón			✓		✓		✓		✓		✓			
Palín			✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas			✓		✓		✓		✓		✓			
Azadones			✓		✓		✓		✓		✓			
Machetas			✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión (50 metros)			✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras de agua (50 metros)			✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras para motobomba			✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras certificadas			✓		✓		✓		✓		✓			
Canecas metálicas para acopio de agua			✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca plástica para agua			✓		✓		✓		✓		✓			
Rastrillo			✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos			✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores de estrella			✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador de pala			✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate			✓		✓		✓		✓		✓			
Hombre solo			✓		✓		✓		✓		✓			
llave picoloro			✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves fijas (1 a10)			✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Bristol			✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas faciales para uso de equipos			✓		✓		✓		✓		✓			
Punteros			✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel grande			✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel pequeño			✓		✓		✓		✓		✓			
Palustre			✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:		Kares	Kares	Kares	Kares	Kares

OBSERVACIONES: Se ejecuta en buen Estado

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 10 Nov/25

PERIODO DEL: 10 AL: 15 DEL: Nov - 2025

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas cuadradas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porra (12 libras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Verde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Herragro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pisón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palín	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Azadones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión (50 metros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras de agua (50 metros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras para motobomba	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras certificadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Canecas metálicas para acopio de agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca plástica para agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rastrillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores de estrella	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador de pala	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hombre solo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
llave picoloro					✓		✓		✓		✓			
Llaves fijas (1 a10)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Bristol	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas faciales para uso de equipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel grande	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel pequeño	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palustre			✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:	Kares	Kares	Kares	Kares	Kares	Kares

FUERA DE SERVICIO SI__ NO__

OBSERVACIONES: Se encuentran En buen Estado

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 18 Nov 125

PERIODO DEL: 13 AL: 22 DEL: Nov 125

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas														
Palas cuadradas														
Porra (12 libras)														
Porras														
Picas														
Barras														
Carretillas Verde														
Carretillas Herragro														
Pisón														
Palín														
Paladragas														
Azadones														
Machetas														
Extensión (50 metros)														
Mangueras de agua (50 metros)														
Mangueras para motobomba														
Escaleras certificadas														
Canecas metálicas para acopio de agua														
Caneca plástica para agua														
Rastrillo														
Martillos														
Destornilladores de estrella														
Destornillador de pala														
Alicate														
Hombre solo														
llave picoloro														
Llaves fijas (1 a10)														
Llaves Bristol														
Caretas faciales para uso de equipos														
Punteros														
Cincel grande														
Cincel pequeño														
Palustre														

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:							
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:							
FIRMA DEL SST:		Karen	Karen	Karen	Karen	Karen	

FUERA DE SERVICIO SI__ NO__

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 24 Nov 25

PERIODO DEL: 24 AL: 29 DEL: Nov 25

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas cuadradas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porra (12 libras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Verde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Herragro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pisón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palín	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Azadones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión (50 metros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras de agua (50 metros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras para motobomba	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras certificadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Canecas metálicas para acopio de agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca plástica para agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rastrillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores de estrella	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador de pala	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hombre solo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
llave picoloro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves fijas (1 a10)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Bristol	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas faciales para uso de equipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel grande	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel pequeño	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palustre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:							
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:							
FIRMA DEL SST:	Karen	Karen	Karen	Karen	Karen	Karen	

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: _____

PERIODO DEL: 04 AL: 08 DEL: noviembre 2023

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas			X		X		X		X		X			
Palas cuadradas			X		X		X		X		X			
Porra (12 libras)			X		X		X		X		X			
Porras			X		X		X		X		X			
Picas			X		X		X		X		X			
Barras			X		X		X		X		X			
Carretillas Verde			X		X		X		X		X			
Carretillas Herragro			X		X		X		X		X			
Pisón			X		X		X		X		X			
Palín			X		X		X		X		X			
Paladragas			X		X		X		X		X			
Azadones			—		—		—		—		—			
Machetas			—		—		—		—		—			
Extensión (50 metros)			X		X		X		X		X			
Mangueras de agua (50 metros)			X		X		X		X		X			
Mangueras para motobomba			X		X		X		X		X			
Escaleras certificadas			X		X		X		X		X			
Canecas metálicas para acopio de agua			X		X		X		X		X			
Caneca plástica para agua			X		X		X		X		X			
Rastrillo			X		X		X		X		X			
Martillos			X		X		X		X		X			
Destornilladores de estrella			X		X		X		X		X			
Destornillador de pala			X		X		X		X		X			
Alicate			X		X		X		X		X			
Hombre solo			—		—		—		—		—			
llave picoloro			—		—		—		—		—			
Llaves fijas (1 a10)			—		—		—		—		—			
Llaves Bristol			—		—		—		—		—			
Caretas faciales para uso de equipos			X		X		X		X		X			
Punteros			X		X		X		X		X			
Cincel grande			X		X		X		X		X			
Cincel pequeño			X		V		X		X		X			
Palustre			X		X		X		X		X			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:		David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:						

FUERA DE SERVICIO SI NO X

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: _____

PERIODO DEL: 20 AL: 24 DEL: noviembre 2023

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	X		X		X		X		X					
Palas cuadradas	X		X		X		X		X					
Porra (12 libras)	X		X		X		X		X					
Porras	X		X		X		X		X					
Picas	X		X		X		X		X					
Barras	X		X		X		X		X					
Carretillas Verde	X		X		X		X		X					
Carretillas Herragro	X		X		X		X		X					
Pisón	X		X		X		X		X					
Palín	X		X		X		X		X					
Paladragas	X		X		X		X		X					
Azadones	—		—		—		—		—					
Machetas	—		—		—		—		—					
Extensión (50 metros)	X		X		X		X		X					
Mangueras de agua (50 metros)	X		X		X		X		X					
Mangueras para motobomba	X		X		X		X		X					
Escaleras certificadas	X		X		X		X		X					
Canecas metálicas para acopio de agua	X		X		X		X		X					
Caneca plástica para agua	X		X		X		X		X					
Rastrillo	X		X		X		X		X					
Martillos	X		X		X		X		X					
Destornilladores de estrella	X		X		X		X		X					
Destornillador de pala	X		X		X		X		X					
Alicate	X		X		X		X							
Hombre solo	—		—		—		—		—					
llave picoloro	—		—		—		—		—					
Llaves fijas (1 a10)	—		—		—		—		—					
Llaves Bristol	—		—		—		—		—					
Caretas faciales para uso de equipos	X		X		X		X		X					
Punteros	X		X		X		X		X					
Cincel grande	X		X		X		X		X					
Cincel pequeño	X		X		X		X		X					
Palustre	X		X		X		X		X					

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	David Segundo	David Segundo	David Segundo	David Segundo	David Segundo	
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:						

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	VERSION: 01 Pagina: 1 de 1 FECHA: 05/05/22

FECHA:_____ PERIODO DEL: 18 AL: 22 DEL: noviembre 2025

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas			X		X		X		X		X			
Palas cuadradas			X		X		X		X		X			
Porra (12 libras)			X		X		X		X		X			
Porras			X		X		X		X		X			
Picas			X		X		X		X		X			
Barras			X		X		X		X		X			
Carretillas Verde			X		X		X		X		X			
Carretillas Herragro			X		X		X		X		X			
Pisón			X		X		X		X		X			
Palin			X		X		X		X		X			
Paladragas			X		X		X		X		X			
Azadones			X		X		X		X		X			
Machetas			—		—		—		—		—			
Extensión (50 metros)			—		—		—		—		—			
Mangueras de agua (50 metros)			X		X		X		X		X			
Mangueras para motobomba			X		X		X		X		X			
Escaleras certificadas			X		X		X		X		X			
Canecas metálicas para acopio de agua			X		X		X		X		X			
Caneca plástica para agua			X		X		X		X		X			
Rastrillo			X		X		X		X		X			
Martillos			X		X		X		X		X			
Destornilladores de estrella			X		X		X		X		X			
Destornillador de pala			X		X		X		X		X			
Alicate			X		X		X		X		X			
Hombre solo			—		—		—		—		—			
llave picoloro			—		—		—		—		—			
Llaves fijas (1 a10)			—		—		—		—		—			
Llaves Bristol			—		—		—		—		—			
Caretas faciales para uso de equipos			X		X		X		X		X			
Punteros			X		X		X		X		X			
Cincel grande			X		X		X		X		X			
Cincel pequeño			X		X		X		X		X			
Pahustre			X		X		X		X		X			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:		David Posada	David Posada	David Posada	David Posada	David Posada	
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:							
FIRMA DEL SST:							

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	VERSION: 01 Pagina: 1 de 1 FECHA: 05/05/22

FECHA:_____ PERIODO DEL: 24 AL: 28 DEL: noviembre 2023

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	X		X		X		X		X					
Palas cuadradas	X		X		X		X		X					
Porra (12 libras)	X		X		X		X		X					
Porras	X		X		X		X		X					
Picas	X		X		X		X		X					
Barras	X		X		X		X		X					
Carretillas Verde	X		X		X		X		X					
Carretillas Herragro	X		X		X		X		X					
Plaón	X		X		X		X		X					
Palín	X		X		X		X		X					
Paladragas	X		X		X		X		X					
Azadones	—		—		—		—		—					
Machetas	—		—		—		—		—					
Extensión (50 metros)	X		X		X		X		X					
Mangueras de agua (50 metros)	X		X		X		X		X					
Mangueras para motobomba	X		X		X		X		X					
Escaleras certificadas	X		X		X		X		X					
Canecas metálicas para acopio de agua	X		X		X		X		X					
Caneca plástica para agua	X		X		X		X		X					
Rastrillo	X		X		X		X		X					
Martillos	X		X		X		X		X					
Destornilladores de estrella	X		X		X		X		X					
Destornillador de pala	X		X		X		X		X					
Alicate	X		X		X		X		X					
Hombre solo	—		—		—		—		—					
llave picoloro	—		—		—		—		—					
Llaves fijas (1 a10)	—		—		—		—		—					
Llaves Bristol	—		—		—		—		—					
Caretas faciales para uso de equipos	X		X		X		X		X					
Punteros	X		X		X		X		X					
Cincel grande	X		X		X		X		X					
Cincel pequeño	X		X		X		X		X					
Palustre	X		X		X		X		X					

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Duvia Delgado	Duvia Delgado	Duvia Delgado	Duvia Delgado	Duvia Delgado	
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:						

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	01 Nov 2023	HORA DE INICIO	7:00 am	HORA FINILIZACION	7:40 am
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Señales de transito internas y				
CONTENIDO	pausas activas.				
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Victoria	17710814	Ayudante	
2	JORGE EMILIO GUERRA	7.600898	Ayudante	JORGE GUERRA
3	HUGO BRIETA	19789132	Ayudante	
4	JULIAN	1098705852	Aux transp	
5	Orlando Tabares	17594632	oficial	Orlando Tabares
6	Carlos Cueto	9557086	oficial	
7	Jose Toms	91240286	Aux bds	Jose Toms
8	Luis Torres	3883570	ayudante	
9	Luis Fabela	1003237477	Ayudante	
10	Luis Miguel Martinez	19768481	HSI	
11	pedro Rojas	5629152	Oficial	pedro Rojas
12	Ivan landazabal sanchez	1095834868	Ayudante	Ivan landazabal
13	Ivan Alcoba	1.095916963	oficial	
14	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103	Ayudante	Jesus Andres B.G
15	[illegible]	63451296	[illegible]	[illegible]
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el día de hoy se realizo charla sobre las señales de transito internas: Señales preventivas (amarillas) Señales reglamentarias (rojas), señales informativas (azules o verdes)
las señales se instalan no solo para decorar el lugar de trabajo, estan para salvar vidas. Respetemos es responsabilidad de todos

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	02 Nov 2025	HORA DE INICIO	7:00 AM	HORA FINILIZACION	8:00 am
TIPO	CAPACITACIÒN [x]	REUNION [ ]	CHARLA DE SEGURIDAD [ ]		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Capacitacion Res 3461 de 2025 el comite de convivencia laboral				
CONTENIDO	ARL - SEGUROS BOLIVAR				
CAPACITADOR:	Fabian Palacios	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Emilio Cuentas	7.600898	Ayudante	Jorge Cuentas
2	Alvaro Barajos poboa	9729872 5	Oficial	Alvaro Barajos Poboa
3	José Torres	91240288	Extrusor	José Torres
4	Luis Torres	3983370	Ayudante	
5	Hugo Arrieta	19789132	Ayudante	Hugo Arrieta
6	[illegible]	91524666	oficial	
7	Orlando Taborda	1.152.941.632	Oficial	Orlando Taborda
8	Julian	1.0[illegible]88	extrusor	Julian
9	Luis Ernesto [illegible]	1093333473	Ayudante	
10	[illegible]	1976541	D-IV	
11	Jhon Andrey Aparicio Sánchez	1.098.780.561	Topógrafo	Jhon Aparicio
12	[illegible]	1971084	Ayudante	
13	Diego Andres Quintero	1.3742979	Res de Obra	Diego Quintero
14	[illegible]	562.9152	oficial	
15	Ivan Andrade Ibal	1.095.834.868	ayudante	Ivan Andrade
16	[illegible]	6348296	Maletero	
17	Juan Almeyda	1.090916963	Oficial	
18	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103	Ayudante	Jesus Andres B. G
19	Javier Caraballo	5010380	Ayudante	Javier Caraballo
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se Realiza capacitacion en la Res 3461 de 2025. del comite de convivencia Laboral sus Funciones y actualizacion de normas al comite de convivencia Laboral y socializacion a los demas Trabajadores quienes conocen sus Funciones y Deberes de Presente de Denuncia.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	05 Nov 2023	HORA DE INICIO	7100 am	HORA FINILIZACION	915 am
TIPO	CAPACITACIÒN [X]	REUNION [ ]	CHARLA DE SEGURIDAD [/]		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Capacitación Social				
CONTENIDO	Violencia de genero en obra.				
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Emilio GUEVARA	7.600898	Ayudante	Jorge GUEVARA
2	Jose Torres	91240787	Aux bod.	Jose Torres
3	Julian	1085[illegible]58	aux bodega	Julian
4	Ivan Almeyda	1.093916963	oficial	
5	[illegible]	1971084[illegible]7	Ayudante	
6	Alvaro Barojos pabon	97298725	oficial	Alvaro Barojos pabon
7	Luis Torres	3983570	ayudante	
8	Hp GOARRIETA	19789132	ayudante	
9	Javier Carvajal	5010380	ayudante	
10	[illegible]	91524686	oficial	
11	Jose Ehristo machuca	1083334378	ayudante	
12	Jesus Miguel Martinez	1976841	ayudante	
13	Orlando Tabarda	1759[illegible]632	oficial	Orlando Tabarda
14	[illegible]	03[illegible]196	[illegible]	[illegible]
15	Ivan landazabal mantilla	1098348868	Ayudante	Ivan landazabal
16	pedro reyes	5679152	oficial	pedro reyes
17	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103	Ayudante	Jesus Andres B.G
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se inicia la capacitación dando un saludo a los participantes explicandoles la importancia por la igualdad, el respeto. la violencia de género, es algo que puede afectar no solo a las mujeres sino a todo a todo el ambiente laboral. La violencia de genero no solo es fisica tambien es verbal, Psicologica, Sexual y economica.

Se explica que si se presentan estas situaciones no se puede guardar silencio, se debe apoyar a la victima y no tomar las cosas en chistes.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	06 Nov 2023	HORA DE INICIO	7:00 am	HORA FINILIZACION	7:10 am
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☐		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	importancia de proteger el parque natural				
CONTENIDO	la flora ubicado cerca de nuestra area de intervencion del proyecto (FLORA Y FAUNA)				
CAPACITADOR: Karen Palomino		LUGAR: San Martin			

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1977084[illegible]	Ayudante	[illegible]
2	JORGE EMILIO GUERRA	7.600 8918	Ayudante	JORGE GUERRA
3	Alvaro Barojas poboa	97298725	Oficial	Alvaro Barojas poboa
4	HUGO BARRIETA	19789132	Ayudante	[illegible]
5	JOSE TORRES	91240782	Auxiliar	JOSE TORRES
6	Ivan Almeda	1.095916963	Oficial	[illegible]
7	Luis Torres	3933570	Ayudante	[illegible]
8	Luis Miguel M.	19768487	D4V	[illegible]
9	[illegible]	1098720858	Auxiliar	[illegible]
10	Carlos Ortiz	91524886	Oficial	[illegible]
11	Luis Elvira	1003334773	ayudante	[illegible]
12	Orlando Taborda	75941632	oficial	Orlando Taborda
13	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	[illegible]
14	[illegible]	63[illegible]6	Paletero	[illegible]
15	Ivan Landazabal Martinez	1095834868	Ayudante	Ivan Landazabal
16	Jesus Andres Becerra Correa	1135254103	Ayudante	Jesus Andres B.C
17	[illegible]	5629152	Oficial	[illegible]
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre la importancia y cuidado que debemos tener en nuestra obra y que se encuentra cerca de un parque natural (la flora) que es un espacio protegido que alberga una gran diversidad de fauna y flora y recursos hidrico, Es fundamental que durante las actividades de construccion respetemos los limites de la zona protegida y adoptemos buenas practicas para prevenir afectaciones al medio amb

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA: 07 Nov 2023	HORA DE INICIO 7:00am	HORA FINILIZACION 7:20am
TIPO CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Manejo Seguro de herramientas Manuales y electricas	
CONTENIDO		
CAPACITADOR: Karen Palomino	LUGAR: San Martin.	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1921098172	Ayudante	[illegible]
2	JORGE EMILIO GUERRA	7486008046	Ayudante	[illegible]
3	Alvaro Borojos pobon	97298725	Oficial	Alvaro Borojos pobon
4	Javier Carvajal	5010380	ayudante	[illegible]
5	Luis Torres	3933570	ayudante	[illegible]
6	HUGO RIETA	19789132	ayudante	[illegible]
7	Jose Torres	91240286	auxiliares	Jose Torres
8	Ivan Almeyda	1.095916763	oficial	[illegible]
9	Julian	1098809858	auxiliares	Julian
10	Orlando Taborda	7594632	oficial	Orlando Taborda
11	Ignacio Arroyo	91521086	oficial	[illegible]
12	Luis Miguel Montes	19768481	A y V	[illegible]
13	Luis Eduardo	1098327877	ayudante	[illegible]
14	[illegible]	03451796	MAESTRO	[illegible]
15	Ivan landazabal manrique	1095834868	Ayudante	Ivan landazabal
16	Jesus Andres Becerra Gonzalez	1135254103	Ayudante	Jesus Andres B.G
17	pedro rojas	5629159	Oficial	pedro rojas
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy Se realizo charla sobre Manejo seguro de herramientas Manuales y electricas para evitar accidentes laborales y daños materiales durante las actividades de la obra

Riesgos comunes = cortes, golpes o amputaciones. Descargas electricas, proyeccion de particulas en los ojos. Incendios o sobrecalentamiento en herramientas electricas...

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	08 Nov 2023	HORA DE INICIO	7:00am	HORA FINILIZACION	7:20 am
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐		CHARLA DE SEGURIDAD ☑	
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Control de ingreso de personal y Visitantes				
CONTENIDO	a zonas de alto riesgo.				
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
2	Eduar Silva	1121084178	Ayudante	
3	Alvaro Barajas Pobon	97298725	oficial	Alvaro Barajas Pobon
4	Jose Toro	91240281	auxiliar	Jose Toro
5	Jhon	1098720858	auxiliar	Jhon
6	Iran Alcedo	1095916263	oficial	
7	Luis Torres	37833570	oficial	
8	Javier Caudal	5010580	ayudante	
9	Juan Miguel Mo	19768481	A4	
10	Hugo Arrieta	19789132	ayudante	
11	Luis Ekrista machuca	1003394373	ayudante	
12	Orlando Tabares	1075911632	oficial	Orlando Tabares
13		91527686	oficial	
14	Juan bautista montiel	1095834868	Ayudante	Juan bautista
15		5629152	oficial	
16		88401296	MAESTRO	
17	Jesus Andres Becerra Cadena	1135254103	ayudante	Jesus Andres B C
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre el control de ingreso a zonas de alto riesgo en nuestra obra. debido a las actividades de trabajo en alturas, Maquinaria pesada en movimiento, Excavaciones profundas, espacios confinados o zonas de riesgos de caida de objetos. Es importante controlar y señalizar estas areas, para evitar accidentes por desconocimientos de los riesgos, deben utilizar epp adecuado

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA: 10. Nov. 2025	HORA DE INICIO 2:00 PM	HORA FINILIZACION 3:20 PM
TIPO CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Prevencion de atrapamientos y golpes por maquinaria y pausas activas	
CONTENIDO		
CAPACITADOR: Karen Palomino	LUGAR: San Martin	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Urbina	1971-8112	Ayudante	
2	Jorge Emilio Guerra	7600898	Ayudante	
3	Alvaro Borrajos poboa	9729 8725	oficial	Alvaro Borrajos poboa
4	Juan Arroyo	1.029.916.963	Oficial	
5	Jose Torres	91240287	auxiliar	
6	HUGO ARRIETA	19789172	Ayudante	
7	Luis Torres	3883570	ayudante	
8	Jaider Carvajal	5010380	ayudante	
9	Erlo Ruiz	91521066	oficial	
10	Orlando Taborda	7759 1622	oficial	Orlando Taborda
11	Julian	1098 7108 88	auxiliar	
12	Luis Alberto machuca	1003334137	ayudante	
13	Luis Miguel M.	1976848 1	DYC	
14	Jhon Andrey Apario Sánchez	1.098.780.561	Topógrafo	
15	Eduard Navarro	1,098,602,734	Topografo	
16	Juan Freddy pinzon	1089196	ayudante	
17	pedro [illegible]	5627152	oficial	
18	Ivan bandazabal mauricio	1095834868	ayudante	Ivan bandazabal
19	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103	ayudante	Jesus Andres B.G
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre los riesgos a tener en cuenta por atrapamiento y golpes durante la operacion o trabajo cercano a maquinaria, y promover practicas seguras.
Atrapamiento entre partes moviles (correas, engranes, rodillos) contacto con maquinaria en movimiento por distraccion o falta de capacitacion, entre otros.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	11 Nov 2023	HORA DE INICIO	7:00 am	HORA FINILIZACION	7:10 am
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Sensibilizar al personal sobre la importancia de proteger el parque la flora, un entorno natural cercano a nuestra obra.				
CONTENIDO					
CAPACITADOR: Karen Palomino		LUGAR: San Martin			

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Atanacio Silvera	19710847	Ayudante	
2	Jorge Emilio Guerra	7.600.808	Ayudante	
3	Alvaro Borrajos Pobon	91298725	oficial	Alvaro Borrajos Pobon
4	Javier Cardozo	5010580	ayudante	
5	Orlando Taborda	7594632	oficial	Orlando Taborda
6	Jorge Torres	91240792	auxiliar	
7	[illegible]	91527086	oficial	
8	Julian	1098720858	auxiliar	Julian
9	Hugo Prieto	19789132	ayudante	
10	Luis Miguel Martinez	19768481	AYU	
11	Luis Torres	3933570	ayudante	
12	Tyron Fredy	10819[illegible]	Ayudante	
13	Luis Eduardo	1003394773	ayudante	
14	Wanlandazabal Montiel	1198324868		Wanlandazabal
15	Jesus Andres Becerra Garcia	1133254103		Jesus Andres
16	Ivan Alleyda	1.095916963		
17	[illegible]	034[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	5629156		
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre. Sensibilizar al personal sobre la importancia de proteger el parque la flora, un entorno natural cercano a nuestra obra, teniendo en cuenta breves practicas.
No arrojar residuos o escombros en zonas cercanas al parque evitar el uso de maquinaria o vehiculos contaminantes fuera del area de trabajo, controlar el ruido y polvo

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	12 Nov 2025	HORA DE INICIO	7:00 am	HORA FINILIZACION	7:20 am
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐		CHARLA DE SEGURIDAD ☑	
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Capacitación social				
CONTENIDO	Manejo de estrés y presión laboral				
CAPACITADOR: Karen Palayuco		LUGAR: San Martin			

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Yamel Loaiza	19710	Ayudante	
2	Jorge Emilio Guevara	7600895	Ayudante	
3	Jhon Fredy Pinzon	7689	Ayudante	
4	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	
5	Alvaro Borojos poboa	97298725	oficial	Alvaro Borojos poboa
6	Luis Toro	3983570	Ayudante	
7	Jose Toro	9124078	aux bar	Jose Toro
8	Orlando Taborda	975 91653	oficial	Orlando Taborda
9	Hugo Arcieta	19789132	Ayudante	
10	Carlos Ochoa	91524086	oficial	
11	Jhon	1090208538	aux bar	
12	Luis Eduardo machuca	1033347738	ayudante	
13	Luis Miguel Montoya	19768481	AYU	
14	Jhon Fredy Pinzon	10805916	AYU	
15	Jhon Fredy	1080851	AY	
16	Ivan landazabal monrroy	6958348		
17	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103		Jesus Andres B.G
18	Juan Almeida	1-0930		
19	[illegible]	6341	Vendedor	
20	[illegible]	562		
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se da inicio a la capacitación explicando a los trabajadores que el estrés no siempre es malo, ya que es una reacción natural del cuerpo, para responder a las exigencias. El problema se da cuando el estrés se vuelve constante, cuando no descansamos, dormimos o sentimos molestias. Seguidamente se dan algunos consejos para manejarlo, como hacer pausas cortas, organizar su jornada, evitar traer cargas externas al trabajo, trabajar en equipo, hablar y escuchar. Se da un mensaje de cierre "un trabajador con mente sana, es un trabajador mas seguro, mas productivo y mas feliz.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	23-11-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:30 AM
TIPO	CAPACITACIÒN [ ]	REUNION [ ]	CHARLA DE SEGURIDAD [X]		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Encuesta Sociodemografica personal operativo y Administrativo consorcio la flora 2023				
CONTENIDO					
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	SOA Montia.		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JORGE EMILIO GUERRA	7.600898	Ayudante	JORGE GUERRA
2	[illegible]	1771084172	Ayudante	[illegible]
3	Alvaro Borajos pabon	91298725	Oficial	Alvaro Borajos pabon
4	JOSE TORRES	91240788	Auxiliar	JOSE TORRES
5	LUIS TORRES	3983570	Ayudante	[illegible]
6	HUGO ARRIETA	19789132	Ayudante	[illegible]
7	Luis Miguel Martinez	19768481	AYU	[illegible]
8	[illegible]	91524886	oficial	[illegible]
9	[illegible]	1098710650	auxiliar	[illegible]
10	Luis Eliecer Martinez	1003374373	Ayudante	[illegible]
11	Orlando Taborda	77594637	Oficial	Orlando Taborda
12	[illegible]	6341296	OFICIAL	[illegible]
13	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103	Ayudante	Jesus Andres B. G
14	Juan Acevedo	1.095916963	Oficial	[illegible]
15	Ivan Andrade Martinez	1095834868	Ayudante	Ivan Andrade
16	Pedro Rojas	5629152	Oficial	Pedro Rojas
17	Gustavo J. Silva Arias	1'082838??	Almacenista	[illegible]
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo encuesta Sociodemografica a todo el personal operativo y administrativo con el fin de recopilar informacion basica sobre los trabajadores relacionadas con sus condiciones sociales, economicas y familiares

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA: 14- Nov-2023	HORA DE INICIO 7:00am	HORA FINILIZACION 11:00am
TIPO CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Mzl Segura Bolivar:	
CONTENIDO	Capacitacion sobre el Orden y Aseo * Marly Alfonso	
CAPACITADOR: Jose Palacios	LUGAR: San Martin	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Emilio Guevara	7.600898	Ayudante	Jorge Guevara
2	Yeison Arevalo Rico	1076084172	Ayudante	Yeison Arevalo
3	Jaiver Carvajal	6010380	Ayudante	Jaiver Carvajal
4	Jose Tony	91246076	Antropia	Jose Tony
5	Ivan Londoño Del Monticfue	1095834868	Ayudante	Ivan Londoño
6	Alvaro Barajas Pabon	97298725	Oficial	Alvaro Barajas Pabon
7	Luis Toro	3983570	ayudante	Luis
8	Pedro Rojas	5629159	Oficial	Pedro Rojas
9	Hugo Alvarez	1978932	ayudante	Hugo Alvarez
10	Ivan Almeyda	1.095716963	Oficial	
11	Luis Miguel M.	19768481	AYU	
12	Luis Eduardo	1003224773	Ayudante	
13	Carlos Cuervo	91527086	Oficial	
14	Jhon Andrey Aparicio Sánchez	1.098.780.561	Topógrafo	Jhon Aparicio
15	Bryan David Prieto Florez	1005159334	Topografo	
16	Jason	1098 roso	Auxiliar	Jason
17	Luis Daniel Escamilla Rojas	1007690911	Aux SST	
18	Diego Andres Quintero	13.742.977	Ayudante	
19	Jesus Andres Becerra Cuevas	1135254103	Ayudante	Jesus Andres B
20	Jonathan A	1034240	Ayudante	Jonathan
21	Orlando Taborda	1059468??	Oficial	Orlando Taborda
22				
23				

OBSERVACIONES

El dia 14 Se realizo capacitacion al personal sobre el Orden y el Aseo en las instalaciones de la empresa

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	15-11-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:30 AM
TIPO	CAPACITACIÒN [ ]	REUNION [ ]	CHARLA DE SEGURIDAD [X]		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Manejo adecuado de los EPP y pausas activas				
CONTENIDO					
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin.		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
2	Alvaro Barrios	19710842	Oficial	Alvaro B
3	Alvaro Barrios pobon	9729872S	Oficial	Alvaro Barrios pobon
4	José Tordy	91240282	Op. traf.	José Tordy
5	Jesus Carvajal	5010380	Ayudante	Jesus Carvajal
6	Hugo Arrieta	19789132	Ayudante	Hugo Arrieta
7	Luis Torres	3983570	Ayudante	Luis Torres
8	Julian	1002[illegible]	Op. traf.	Julian
9	Cesar Ortega	91524088	Oficial	Cesar Ortega
10	Jose Miguel Molina	19768481	A/C	Jose Miguel Molina
11	Yenco Taborda	1759[illegible]	Oficial	Yenco Taborda
12	Luis Eliecer Mattera	1003339772	Ayudante	Luis Eliecer Mattera
13	Luis Daniel Escamilla Rojas	1007690411	Aux SST.	Luis Daniel Escamilla Rojas
14	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103	Ayudante	Jesus Andres B. G.
15	Ivan Landazabal	1.095834868	Ayudante	Ivan Landazabal
16	Juan Acevedo	1.095916963	Ayudante	Juan Acevedo
17	Jonathan Cuan	6348126	Patiño	Jonathan Cuan
18	Pedro Rojas	5629152	Oficial	Pedro Rojas
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el día de hoy se realizo charla sobre el manejo adecuado de los EPP.

Importancia =

- Evita cortes, golpes, lesiones o quemaduras.
- protege ojos, oidos, vias respiratorias, piel y extremidades.
- fomenta una cultura de seguridad y autocuidado.

Uso obligatorio de los epp suministrado por la empresa

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA: 12-4-2023	HORA DE INICIO [redacted]	HORA FINILIZACION 07:00 AM
TIPO CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☒
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Riesgo Publico en la Via y Pausas activas	
CONTENIDO		
CAPACITADOR: Karen Palacios	LUGAR: San Martin	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Vilorea	1.77108447	Ayudante	
2	Jorge emilio Colonia	7.600898	Ayudante	
3	Jhon Frodi	760[illegible]	Ayudante	
4	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	
5	[illegible]	[illegible]	Auxiliar	
6	Alvaro Barojas pobon	97298725	Oficial	Alvaro Barojas pobon
7	Ivan Pinedo	1.095916203	Oficial	
8	Luis Torres	5983570	Ayudante	
9	Carlos Cuellar	9152086	oficial	
10	Orlando Taborda	4753463	Oficial	Orlando Taborda
11	Luis Ernesto Machuca	1033577	Ayudante	
12	Hugo Arrieta	1789132	ayudante	
13	Luis Daniel Escamilla R.	1004690411	Ayudante	
14	Yuri Mireya Martinez	1017684411	Oficial	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	Jesus Andres Becerra Cordo.	1135254103	Ayudante	Jesus Andres B.C.
17	Ivan landazabal mantilla	1075874868	Ayudante	Ivan landazabal
18	[illegible]	56829150	oficial	
19	Jose Torres.	91240782	Auxiliar	Jose Torres
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre el riesgo publico presente en la Via (hurtos/atracos, agresiones fisicas o verbales. hostigamiento por parte de terceros, presencia de personas en estado de alteracion o bajo Sustancias.
Recomendaciones: Identificar acceso seguro de ingreso y salida Mantener. [illegible] y señalizado la obra, No confrontar [illegible], seguir indicaciones de los Jefes.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	19-11-2025	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:30 AM.
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☒		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Control de emisiones de polvo y ruido para proteger a la comunidad				
CONTENIDO					
CAPACITADOR:	Katen Palomino	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JUAN	1098720858	ayudante	JUAN
2	alexander	19710847.	ayudante	
3	JORGE EMILIO GUERRA	7.608918	ayudante	JORGE GUERRA
4	Jose TORRES	9124052B2	ayudante	Jose Torres
5	Alvaro Barrojo pobon	9729872S	Oficial	Alvaro Barrojo pobon
6	Javier Carvajal	5010380	ayudante	
7	Luis Torres	3983570	ayudante	
8	Oriana Taborda	1759106S2	Oficial	
9	Luis Ernesto mejia	1033347778	ayudante	
10	Hy Garrieta	19789132	ayudante.	
11	Juan Miguel Martinez	19768451	AYV	
12	Cesar Ortiz	91521686	Oficial	
13	Luis Daniel Escamilla R.	1007690911	Aux SST.	
14	Iran Pineda	1.093918963		
15	Ivan landazabal mantilla	1095834868		Ivan landazabal
16	Jesus Andres Becerra Cardo	7135154103	Ayudante	Jesus Andres B-C
17	pedro Reyes	5629159.		pedro Reyes
18	Antonio Gil	6340196	TOPOGRAFIA	Antonio Gil
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

El dia de hoy se realizo charla sobre el control de emisiones de polvo y ruido para proteger ala comunidad
El polvo puede afectar la salud respiratoria de los trabajadores. y de las personas que viven cerca de la obra.
El ruido excesivo genera molestias, estrés, alteraciones del sueño, y una obra responsable mantiene buenas relaciones. con la comunidad.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	20-11-2023	HORA DE INICIO	7:00 AM	HORA FINILIZACION	7:75 AM.
TIPO	CAPACITACIÒN [ ]	REUNION [ ]	CHARLA DE SEGURIDAD [X]		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Capacitación Social				
CONTENIDO	Liderazgo en obra.				
CAPACITADOR:		LUGAR:	San Martin.		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alonso Galindo	1972108112	Ayudante	Alonso G
2	Alvaro Borojos pobon	9929875	oficial	AlvaroBorojos P.
3	Jorge emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
4	Jose Tono	91240228	aux topico	Jose Tono
5	Julian	1098702	aux topico	Julian
6	Luis Toro	7983570	ayudante	
7	Javier Carvajal	5010380	ayudante	
8	Hp Gobernieta	19788132	ayudante	
9	Jhony Miguel Montes	1976841	Ayu	
10	Gustavo	91521086	oficial	
11	Orlando Taborda	17596532	oficial	Orlando Taborda
12	Tigon Fide		ayudante	Tigon Fide
13	Luis Eduardo machado	1003337372	ayudante	
14	Luis Daniel Escamilla R.	1007690411	Aux SST	
15	Ivan landazabal manrique	1058341868	Ayudante	Ivan landazabal
16	pedro Rojas	56891592	Oficial	pedro Rojas
17	Jesus Andres Becerra Garcia	7735254103	Ayudante	Jesus Andres B.G
18	Ivan Rivera	1095916783	oficial	
19	Alvaro	6349296	SISTEMA	Alvaro
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se da inicio a la capacitación con una pequeña oración, inmediatamente se procede a dar la explicación del tema liderazgo, dando explicación a los participantes que el lider no es solo dirigir, es coordinar y apegirar, a lo demás. Se explica que existen 4 pilares del liderazgo los cuales son: Comunicación clara, Seguridad primero, Toma de decisiones efectivas, y trato respetuoso y motivacional.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	21-11-2023	HORA DE INICIO	07:00 Am	HORA FINILIZACION	05:00 Pm.
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐		CHARLA DE SEGURIDAD ☑	
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Uso obligatorio de los EPP- Gafas de Seguridad				
CONTENIDO					
CAPACITADOR:	Karen Palacios	LUGAR:	San Martin.		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JORGE CAMILO GUERRA	7.600898	Ayudante	JORGE GUERRA
2	[illegible]	1122108112	Ayudante	[illegible]
3	Alvaro Borojos pobon	91298725	oficial	Alvaro Borojos P.
4	José Torres.	91240282	Aux trafico	José Torres
5	Javier Carvajal	5010380	ayudante	[illegible]
6	Luis Torres	3983570	Ayudante	[illegible]
7	[illegible]	1098708858	Aux trafico	[illegible]
8	HUGO ARRIETA	19789132	ayudante	[illegible]
9	[illegible]	91527686	oficial	[illegible]
10	[illegible]	91976851	AYU	[illegible]
11	Luis Daniel Escamilla A.	1007690411	Aux SST.	[illegible]
12	Jesus Andres Becerra Garcia	1135234103	Ayu	Jesus Andres B.G.
13	Luis Ernesto Machuca	1003339733	Ayudante	[illegible]
14	Ivan Arevalo	1095916963	oficial	[illegible]
15	Ivan landazabal maestre	1095834868	ayudante	Ivan landazabal
16	pedro pelaez	6689152	oficial	pedro pelaez
17	[illegible]	8345796	Aux tapon	[illegible]
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy Se realizo charla sobre el uso obligatorio de los EPP. Estas Se utilizan con el fin de prevenir incidentes, lesiones y enfermedades laborales asociadas a la exposición a particulas, polvo, chispas, sustancias quimicas y objetos. El compromiso con el autocuidado y el uso adecuado de los EPP-es responsabilidad de todos. cumplir esta medida reduce significativamente los accidentes laborales (oculares)

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	22-11-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:20 AM.
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Como crear habitos Seguros en el trabajo diario.				
CONTENIDO					
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin.		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon	1098720880	Aprendiz	Jhon
2	Jorge Emilio Guevara	7.600898	Ayudante	Jorge Guevara
3	Alexander Vilorio	1121084142	Ayudante	
4	Jose Jones	91240782	Aux Inf	Jose Jones
5	Javier Carvajal	5010580	Ayudante	
6	Hugo Arrieta	19789132	Ayudante	
7	Alvaro Barojas pabon	97298725	Oficial	Alvaro Barojas pabon
8	Luis Torres	5983570	Ayudante	
9	Luis Miguel Martinez	19768481	Pyc	
10	Luis Eduardo machado	1003334373	Ayudante	
11	Orlando Taborda	7590632	oficial	Orlando Taborda
12	[illegible] Quiroga	91527086	oficial	
13	Ivan Cardozabal martinez	1095831868		Ivan Cardozabal
14	Jessi Andres Becerra Garcia	1135254103	ayudante	Jessi Andres B.G
15	[illegible]	5629152		
16	[illegible]	03401216	[illegible]	
17	Ivan Almeyda	1095916963		
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre como crear habitos seguros en el trabajo diario teniendo en cuenta que la Seguridad no depende solo de equipos y/o procedimientos; depende de los habitos que cada trabajador adopta todos los dias

Habitos seguros = Inspeccionar antes de actuar, usar siempre los EPP Orden y limpieza permanente, cumplir los procedimientos de trabajo Seguro

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	24 Nov 2023	HORA DE INICIO	7:00 am	HORA FINILIZACION	9:20 am
TIPO	CAPACITACIÒN ✓	REUNION		CHARLA DE SEGURIDAD	✓
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Investigacion de AT - Informacion de los Comites				
CONTENIDO	ARL - SEGUROS BOLIVAR				
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Anaexiloria	1971084[illegible]7	Ayudante	
2	Jorge Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	
3	Alvaro Borrajos poboa	91298725	Oficial	
4	Jose Tarra	9124D28[illegible]	Auxtrans	
5	Hugo Arrieta	19789132	Ayudante	
6	Luis Torres	1983570	Ayudante	
7	Javier Carvajal	5010580	Ayudante	
8	Juan Miguel Montero	19768481	HSEQ	
9	Orlando Taborda	7759637	Oficial	
10	Carlos Castro	91521086	Oficial	
11	Luis Eduardo machuca Ramos	1003334373	Ayudante	
12	Angie Liceth Moreno	1100894649	Social	
13	Ivan Londoño Montoya	1095834868	Ayudante	
14	Jesus Andres Becerra Correa	1135254103	ayudante	
15	Pedro Reyes	56291[illegible]2	Oficial	
16	[illegible]	0349296	Auxtrans	
17	Juan Rivera	1-0957[illegible]983	Oficial	
18	Luis Daniel Escamilla R.	1007690[illegible]	Aux SST	
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se realizo capacitacion a Todo el Personal y se socializo al copasst las funciones y Responsabilidades del Comite. - Marly Alfonso. SEGUROS BOLIVAR - ARL.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	15-11-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	7:15 Am.
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☐		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Cuidado del agua, el suelo y la vegetación en obras civiles. y pausas activas				
CONTENIDO					
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	SOL Martin.		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	7.600 8[illegible]8	Ayudante	Jorge Guerra
2	[illegible]	1[illegible]	Ayudante	[illegible]
3	Alvaro Borojos Pobon	9729[illegible]25	Oficial	Alvaro Borojos Pobon
4	J U S I on	1[illegible]658	Auxiliar	[illegible]
5	Jose Torres.	9124[illegible]	Auxiliar	Jose Torres
6	Hugo Arrieta	18759132	Ayudante	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
8	[illegible]	9152[illegible]86	Oficial	[illegible]
9	Luis Cristo Machuca	1003[illegible]373	Ayudante	[illegible]
10	Orlando Taborda	1[illegible]63	Oficial	Orlando Taborda
11	Javier Carvajal	9010380	Ayudante	[illegible]
12	Juan Miguel	1[illegible]481	Ayudante	[illegible]
13	Jesus Andres Becerra Gonzalez	1135254103	Ayudante	Jesus Andres B.G.
14	Juan Londoño Montoya	1[illegible]868	Ayudante	Juan Londoño
15	pedro reyes	56[illegible]15[illegible]	Oficial	pedro reyes
16	Juan Arroyo	1[illegible]3	Oficial	[illegible]
17	Octavio	6[illegible]96	Auxiliar	Octavio
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre el cuidado del agua, el suelo y la vegetación en obras civiles

- Cuidado del agua = Es un recurso limitado y fundamental para todos, en obra debemos evitar su contaminación y el desperdicio.
- Protección del Suelo = El suelo se degrada facilmente con derrames, excavaciones mal maneladas o disposición inadecuada de residuos.
- conservación de la vegetación = la vegetación protege el suelo, disminuye el polvo y aporta a la biodiversidad del area

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	26-11-2023	HORA DE INICIO	7:00 AM	HORA FINILIZACION	7:20 AM
TIPO	CAPACITACIÒN [X]	REUNION [ ]	CHARLA DE SEGURIDAD [✓]		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Capacitación Social				
CONTENIDO	Cultura de Autocuidado en la obra.				
CAPACITADOR:	Angie Moreno - Karen Falcon	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1121082172	Ayudante	[illegible]
2	Jorge Emilio Guevara	7.160898	Ayudante	Jorge Guevara
3	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	Javier Carvajal
4	Jose Perez	91240781	Auxiliar	Jose Perez
5	Alvaro Barajas Pabon	91298725	Oficial	Alvaro Barajas Pabon
6	Julian	1098720858	Ayudante	Julian
7	Luis Torres	3982520	Ayudante	Luis
8	Hugo Arrieta	19789132	Ayudante	Hugo Arrieta
9	Orlando Taborda	17594632	Oficial	Orlando Taborda
10	Carlos Quiroga	91522086	Oficial	Carlos Quiroga
11	Luis Ernesto Machuca	1007334173	Ayudante	[illegible]
12	Juan Miguel M.	19768491	Ayu	[illegible]
13	Ivan Arreyda	1093916963	Oficial	[illegible]
14	Contratista	63401296	Otro	Contratistas
15	Pedro Rojas	5629132	Oficial	Pedro Rojas
16	Ivan Castañeda	6958348 68	Ayudante	Ivan Castañeda
17	Jesus Andres Becerra Garcia	1193525 4103	Ayu	Jesus Andres B-G
18	Luis David Escamilla R.	1007690011	Aux SST.	[illegible]
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se hace capacitación con lg trabajadores con el fin de promover en lg trabajadores la conciencia de cuidarse a si mismo y asus compañeros para prevenir accidentes, enfermedades y situaciones de riesgo. El autocuidado significa proteger mi vida, evitar accidentes, cuidar a mis compañeros y regresar a casa sanos.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	27-III-2023	HORA DE INICIO	7:00 AM	HORA FINILIZACION	7:20 Am.
TIPO	CAPACITACIÒN [ ]	REUNION [ ]	CHARLA DE SEGURIDAD [✓]		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Riesgo Publico en la Via y Pausas activas				
CONTENIDO					
CAPACITADOR:	Rafael Palacios	LUGAR:	SDA Martin.		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JORGE EMILIO GUEVARA	7600896	Ayudante.	JORGE GUEVARA
2	[illegible]	1971084[illegible]	Ayudante	[illegible]
3	Alvaro Barojas Pabon	9729872[illegible]	Oficial	Alvaro Barojas Pabon
4	Jose Tomy	9124078[illegible]	Ayudante	Jose Tomy
5	Luis Torres	3983590	Ayudante	[illegible]
6	JULIAN	1098708[illegible]	Ayudante	JULIAN
7	HUGO BARRIETA	19789132	Ayudante	[illegible]
8	Julio Elias [illegible]	1[illegible]333[illegible]	Ayudante	[illegible]
9	Javier Carvajal	5010580	Ayudante	[illegible]
10	Orlando Taborda	17594632	Oficial	Orlando Taborda
11	Juan Miguel M.	9768491	Ayudante	[illegible]
12	Adrian	8585960	Vatten	Adrian
13	Ivan Almeyda	1.07[illegible]983	Ayudante	[illegible]
14	Ivan Landazabal Mantilla	1075834868	Ayudante	Ivan Landazabal
15	Jesus Andres Becerra Garcia	1136254103	Ayudante	Jesus Andres B. G
16	[illegible]	5629152	Oficial	[illegible]
17	Luis Daniel Escamilla A.	1007690[illegible]	Aux SST	[illegible]
18	Gerardo Cortes	9152708[illegible]	Oficial	[illegible]
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre, Riesgo publico en la via, peligros mas frecuentes al rededor de nuestra obra:
Atracos a trabajadores = cuando llegan o salen de la obra
Robo de herramientas y/o materiales = poniendo en riesgo al personal
Vehiculo de alta Velocidad = que no respetan la señal. Izando de la obra, conflicto con la comunidad = por restricción de paso o cierres viales personas externas incluyendo Zonas de trabajo.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	28-11-2025	HORA DE INICIO	7:00 Am	HORA FINILIZACION	7:20 Am.
TIPO	CAPACITACIÒN [ ]	REUNION [ ]	CHARLA DE SEGURIDAD [X]		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Autocuidado y APropiación de Riesgos.				
CONTENIDO	Generar cultura de Autocuidado en el Grupo de trabajo y Pertenencia al Momento.				
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin.		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
2	Alvaro Barajos pobon	97298725	Oficial	Alvaro Barajos Pobon
3	[illegible]	1971084[illegible]	Ayudante	[illegible]
4	Luis Toro	3983570	Ayudante	[illegible]
5	Jose Toro	91240781	Auxiliar	Jose Toro
6	[illegible]	1098728[illegible]	Ayudante	[illegible]
7	Javier Carvajal	5a10380	Ayudante	Javier Carvajal
8	Hugo Arrieta	1978932	Ayudante	[illegible]
9	Juan Miguel Montoya	1976848[illegible]	Ayudante	[illegible]
10	Luis Ernesto machuca	1003357873	Ayudante	[illegible]
11	Cecilia Cantero	9522086	Oficial	[illegible]
12	Orlando Taborda	7759[illegible]639	Oficial	Orlando Taborda
13	pedro [illegible]	5629652	Oficial	pedro [illegible]
14	Jesus Andres Bocella Garcia	1133254103	Ayudante	Jesus Andres B G
15	Ivan [illegible]	1.0[illegible]69163	Oficial	[illegible]
16	Ivan Londazabal manrique	1095834868	Ayudante	Ivan Londazabal
17	[illegible]	63[illegible]296	Ayudante	[illegible]
18	Luis Daniel Escamilla R.	1007690411	Aux SST.	[illegible]
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se socializa con el equipo de trabajo la importancia de la cultura del Auto Cuidado en las areas de trabajo con el fin de generar Conciencia De las diversas formas en que nos afectan accidente de trabajo Individual y Grupalmente. Dentro de la socialización se habla sobre el impacto economico y moral que conyeda un Accidente Grave o mortal en el ambito Personal y laboral.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7			Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION			Fecha 05/05/2023

FECHA:	29-11-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:20 AM
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Riesgo por caida a distinto Nivel				
CONTENIDO	y pausas activas				
CAPACITADOR:		LUGAR: San Martin.			

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
2	Alvaro del Valle	19710812	Ayudante	
3	Alvaro Barajas Pabon	92298725	Oficial	Alvaro Barajas P.
4	Hugo Barrieta	19789132	Ayudante	Hugo Barrieta
5	Jhon	1098708850	Aux Topografia	Jhon
6	Jose Toro.	91240781	Aux Topografia	Jose Toro
7	Javier Caicedo	5010380	Ayudante	
8	Luis Toro	3983520	Ayudante	
9	Jairo Ekonte	1002377552	Ayudante	
10	Juan Miguel Martinez	19768401	Ayu	
11	Carlos Arango	91521886	Oficiales	
12	Orlando Taborda	77596672	Oficial	Orlando Taborda
13	Luis David Escamilla R.	1007690911	Aux SST	
14	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103	Ayudante	Jesus Andres BG
15	Ivan Landazabal Manrique	1075834868	Ayudante	Ivan Landazabal
16	Juan Pinzon	1.075916903	Oficial	
17	pedro Rojas	5689152	Oficial.	pedro Rojas
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre Riesgos por caidas a distinto nivel y mismo nivel.

- caidas al mismo nivel = ocurren cuando una persona se resbala o tropieza sobre superficies planas sin diferencia de altura
- caidas a distinto nivel = se presenta cuando existe diferencia de altura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION DE ESCALERAS		
	CONSORCIO LA FLORA 2023		
Empresa: CONSORCIO LA FLORA 2023	Area: OPERATIVA	Periodo del: 04 al 03 de Nov del 2025.	
Proceso: ASCENDER Y DESCENDER	Nombre y Apellidos del Inspector:		

ÍTEMS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			✓	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?			✓	
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			

Nombre del Inspector: Karen Palomino

Nombre del Responsable (Jefe o supervisor del área): Diego Quintero

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION DE ESCALERAS		
	CONSORCIO LA FLORA 2023		
Empresa: CONSORCIO LA FLORA 2023	Area: OPERATIVA	Periodo del: 10 al 15 de Nov del 2025	
Proceso: ASCENDER Y DESCENDER	Nombre y Apellidos del Inspector:		

ÍTEMS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			✓	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?			✓	
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?				
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			

Nombre del Inspector: Karen Palomino

Nombre del Responsable (Jefe o supervisor del área): Diego Quintero

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION DE ESCALERAS		
	CONSORCIO LA FLORA 2023		
Empresa: CONSORCIO LA FLORA 2023	Area: OPERATIVA	Periodo del: 18 al 22 de Nov del 2025	
Proceso: ASCENDER Y DESCENDER	Nombre y Apellidos del Inspector:		

ÍTEMS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			✓	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?			✓	
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?				

Nombre del Inspector: Karen Palomino

Nombre del Responsable (Jefe o supervisor del área): Diego Quintero

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION DE ESCALERAS				
	CONSORCIO LA FLORA 2023				
Empresa: CONSORCIO LA FLORA 2023	Area: OPERATIVA			Periodo del: 24 al 29 de Nov del 2025	
Proceso: ASCENDER Y DESCENDER	Nombre y Apellidos del Inspector:				

ÍTEMS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			✓	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?			✓	
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			

Nombre del Inspector:	Karen Palomino
Nombre del Responsable (Jefe o supervisor del área):	Diego Quintero

Consorcio La Flora 2023	**INSPECCION DE ESCALERAS**				
	CONSORCIO LA FLORA 2023				
Empresa: Fenarandes y Ramirez	Area: OPERATIVA		Periodo del: 04 al 08 de noviembre 2025		
Proceso: ASCENDER Y DESCENDER	Nombre y Apellidos del Inspector:				

ITEMS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	X			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	X			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?	X			
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	X			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	X			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?	X			
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	X			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	X			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	X			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	X			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	X			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	X			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	X			

Nombre del Inspector: Judith Bubu chacon =

Nombre del Responsable (Jefe o supervisor del área): David delgado jimenez =

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FO-30
	INSPECCION DE KITS DE DERRAMES	Versión: 00
		Octubre de 2024

INSPECCION DE MATERIALES Y EQUIPO DE CONTROLDE DERRAMES

PROYECTO: CONSORCIO LA FLORA 2023 **FECHA**: 28 DE NOVIEMBRE 2025

CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
PROTECCIÓN CORPORAL (peto)	X			
CORDONES ABSORBENTES	X			
PAÑOS ABSORBENTES	X			
PALA PLASTICA	X			
CINTA DE ACORDONAMIENTO	X			
MASILLA EPOXICA	X			
DESENGRASNTE	X			
CARRETILLA	X			
MARTILLO DE CAUCHO	X			
BOLSAS ROJAS	X			
ABSORBENTE ORGANICO				
EPP(guantes de caucho, gafas proteción respiratoria, botas de caucho)	X			
TACOS DE MADERA	X			
APTITUD DEL PERSONAL				
El personal esta acapacitado para el uso del kit de derrames?	X			
Se evidencia buen uso y cuidado del kit de derrame por parte del personal operativo	X			

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE: Karen Palomino

CARGO: Prof SST

FIRMA: Kare G

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	CÓDIGO:	VERSIÓN: 01
		F.A.:	Página 1 de 1
CIUDAD / PROYECTO	BUCARAMANGA, SANTANDER / CONSORCIO LA FLORA 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN	26 DE NOVIEMBRE 2025		

INSPECCION DE BOTIQUINES

	ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN BOTIQUIN	BOTIQUIN # 1				BOTIQUIN # 2				BOTIQUIN # 2			
		Unidades	Cantidad Requerida	Fecha Vencimiento	Fecha de Expedición	Unidades	Cantidad Requerida	Fecha Vencimiento	Fecha de Expedición	Unidades	Cantidad Requerida	Fecha Vencimiento	Fecha de Expedición
1	GASA ESTERIL ANTIADHERENTE	Unidad	3	dic-25	dic-22	Unidad	2	mar-28	mar-23	Unidad	2	mar-28	mar-23
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4" X 5" YDS	Unidad	2	sep-28	sep-23	Unidad	1	sep-28	sep-23	Unidad	0	0	0
3	BAJALENGUAS	Unidad	5	ago-27	ago-22	Unidad	5	ago-27	ago-22	Unidad	5	ago-27	ago-22
4	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	sep-28	sep-23	Unidad	1	sep-28	sep-23	Unidad	1	sep-28	sep-23
5	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	mar-28	mar-23	Unidad	1	mar-28	mar-23	Unidad	1	mar-28	mar-23
6	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	0	0	0	Unidad	1	N/A	N/A
7	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 3 X 5 YARDAS	Unidad	3	oct-28	oct-23	Unidad	1	oct-28	oct-23	Unidad	1	oct-28	oct-23
8	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	dic-27	dic-22	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0
9	SOLUCIÓN SALINA 500 ml	Unidad (500 ML)	1	mar-25	mar-23	Unidad (500 ML)	1	may-26	may-24	Unidad (500 ML)	1	may-26	may-24
10	SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL	Unidad	2	feb-26	N/A	Unidad	1	feb-26	N/A	Unidad	1	feb-26	N/A
11	AGUA OXIGENADA 120 ML	Unidad	1	feb-25	N/A	Unidad	1	feb-25	N/A	Unidad	0	0	0
12	APOSITO ADULTO	Unidad	2	N/A	N/A	Unidad	2	N/A	N/A	Unidad	6	N/A	N/A
13	COMPRESA ABDOMINAL	Unidad	2	oct-27	N/A	Unidad	2	oct-27	N/A	Unidad	2	oct-27	N/A
14	APLICADORES ASEPTICOS	Unidad	8	nov-25	nov-20	Unidad	20	nov-25	nov-20	Unidad	20	nov-25	nov-20
15	TIJERA BASICO	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	1	N/A	N/A
16	PITO PARA ALERTA DE EMERGENCIA	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	0	0	0	Unidad	1	N/A	N/A
17	GERINGA	Unidad	1	may-28	may-23	Unidad	1	may-28	may-23	Unidad	1	may-28	may-23
18	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Unidad	5	N/A	N/A	Unidad	5	N/A	N/A	Unidad	5	N/A	N/A
19	TORNIQUETE	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0
20	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	mar-26	jul-24	Unidad	1	mar-26	jul-24	Unidad	1	mar-26	jul-24
21	CINTA MICROPOROSA	Unidad	1	ago-27	N/A	Unidad	1	ago-27	N/A	Unidad	1	ago-27	N/A
22	JABON YODADO (QUIRURGICO)	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A
23	SOLUCIÓN YODADA	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A
24	CURITAS	Unidad	6	ago-22	ago-25	Unidad	6	ago-22	ago-25	Unidad	6	ago-22	ago-25
25	ALGODÓN PURO	Paquete 20 g	1	may-28	dic-23	Paquete 20 g	0	0	0	Paquete 20 g	0	0	0
26	TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	1	0	0	Unidad	0	0	0

CONDICIONES OBSERVADAS	SI - NO	SI - NO	SI - NO
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI	SI	SI
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	SI	SI
ija de Botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de c	SI	SI	SI
Botiquín Localizado en lugar visible?	SI	SI	SI
El botiquín se encuentra señalizado?	SI	SI	SI
UBICACIÓN CAMILLA Y BOTIQUIN	**DESCRIPCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
Escriba donde esta ubicado el Botiquín	OFICINA SST	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO
Escriba donde esta ubicada la camilla	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	N/A
INSPECCION CAMILLA ESTADO:BUENO (B)-REGULAR-MALO(M)	**ESTADO B-R-M**	**ESTADO B-R-M**	**ESTADO B-R-M**
Instalación (Sitio de ubicación)	B	B	N/A
Señalización	B	B	N/A
Estado del soporte	B	B	N/A
Correas de seguridad	B	B	N/A
Sugetadores para agarre	B	B	N/A
uego de Inmovilizadores de cuello, miembro inferior y superio	B	B	N/A

Inspeccionado por

NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	CARGO: PROF. SST	FIRMA: Karen

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Observaciones

CONSORCIO LA FLORA 2023

INSPECCION DE EXTINTORES

Consorcio La Flora 2023

EMPRESA / CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023 | MES / AÑO DE LA INSPECCION: 26 Nov 25 | HOJA 1 DE 1

No.	UBICACIÓN	CANTIDAD	TIPO DE AGENTE EXTINTOR (marcar con "X")					CAPACIDAD (lbs / gls / grs)	FECHA VENCIMIENTO (MES/AÑO)	FECHA ULTIMA RECARGA (mes / año)	CRITERIOS PARA INSPECCION VISUAL (B: Bueno(a); R: Regular; M: Mala; E: Existe; NE: No existe)																			OBSERVACIONES (Detallar la novedad presentada)
			POLVO QUIMICO SECO (PQS)	CO2	AGUA A PRESION	AGENTE LIMPIO (Ej: Solkaflam 123)	Otro, Cual?				Estado del CILINDRO				PIEZAS (presencia / estado)										Indicad. de PRESION (marcar con "X")			Area de ubicación					
											CORROSIÓN	GOLPES, ABOLLADURAS	PINTURA	ETIQUETA / ROTULO	BOQUILLA	MANGUERA	MANIJA DE TRANSPORTE	PALANCA DE ACTIVACION	MANOMETRO	PASADOR	COLLAR DE VERIFICACION	CARRETILLA (Satélite)	RUEDAS (Satélite)	NORMAL	SOBRECARGA	RECARGA	SEÑALIZACION	DEMARCACION DEL AREA	ACCESO	VISIBILIDAD	SOPORTE DE COLGAR / BASE	
1	Campamento	1	X					20L	08/26	08/25			B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Buen estado
2	Frente de obra	1	X					20L	08/26	08/25			B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																

*La siguiente información se debe colocar solamente en la **ULTIMA HOJA** de la inspección:*

RESULTADOS DE LA INSPECCION

INDICADORES DE LA INSPECCION	Nombre	FORMULA	Valor obtenido en el mes
	Alcance de la inspección	(No.extintores inspeccionados en el periodo / No. Total de extintores asignados al centro de trabajo) * 100	
	Extintores para recarga	(No.extintores con novedad de recarga en el mes / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100	
	Extintores con novedad "Mala" en la inspección	(No.extintores con novedad en el periodo / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100	

Los resultados de la inspección indican que se debe tomar "Accion Correctiva" para los siguientes extintores (Colocar el No. del extintor de la columna 1):

RECARGA		OTRA NOVEDAD	

INSPECCIONO	REVISO	APROBO
FIRMA: Karen G.	FIRMA: Karen G.	FIRMA: Karen G
NOMBRE: Karen Palomino	NOMBRE: Karen Palomino	NOMBRE: Karen Palomino
CARGO: Prof SST.	CARGO: Prof SST.	CARGO: Prof SST

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S	**INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS**	CÓDIGO:	VERSIÓN: 01
		F.A.:	Página 1 de 1
CIUDAD / PROYECTO	BUCARAMANGA - SANTANDER / CONSORCIO LA FLORA 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN	28 noviembre 2025		

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN BOTIQUIN	BOTIQUIN # 1			
		Unidades	**Cantidad Requerida**	**Fecha Vencimiento**	**Fecha de Expedición**
1	YODO-POVIDONA 60 ml	Unidad	2	abr-27	N/A
2	ALGODÓN ZIGZAG 25 Gr	Unidad	2	ene-27	N/A
3	JABÓN YODADO 120 ml	Undidad	1	feb-25	N/A
4	AGUA AOXIGENADA 120ml	Unidad	2	jun-25	N/A
5	ALCOHOL 70% - FRASCO	Unidad	1	mar-26	jul-24
6	SOLUCIÓN SALINA AL 0,9%	Unidad	1	feb-27	N/A
7	BAJALENGUA	Paquete X 20	1	jun-25	N/A
8	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	oct-28	oct-23
9	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	dic-27	dic-22
10	INMOVILIZADOR BLANCO SENCILLO	Unidad	1	N/A	N/A
11	GERINGAS	Unidad	6	may-28	may-23
12	COMPRESA LAPARATOMIA ESTERIL	Unidad	5	oct-27	N/A
13	APOSITO OCULAR ADULTO	Paquete X 20	1	sep-25	N/A
14	CURITAS	Paquete X 20	1	sep-25	sep-23
15	GASA ESPONJA ESTERIL	Paquetes 5 Und	4	sep-28	N/A
16	APLICADORES ASEPTICOS	Paquete X 20	1	jul-25	jul-22
17	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Unidad	2	N/A	N/A
18	CINTA MICROPOROSA	Unidad	0		
19	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 3" X 5" YDS	Unidad	1	sep-28	sep-23
20	TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	1	N/A	N/A
21					
22					
23					

CONDICIONES OBSERVADAS	**SI - NO**
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI
¿El estuche o caja de Botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de orden y limpieza?	SI
Botiquin Localizado en lugar visible?	SI
El botiquín se encuentra señalizado?	SI
UBICACIÓN CAMILLA Y BOTIQUIN	**DESCRIPCIÓN**
Escriba donde esta ubicado el Botiquin	CAMPAMENTO
Escriba donde esta ubicada la camilla	CAMPAMENTO

INSPECCION CAMILLA

ESTADO:BUENO (B)-REGULAR-MALO(M)	**ESTADO B-R-M**
Instalación (Sitio de ubicación)	B
Señalización	B
Estado del soporte	B
Correas de seguridad	B
Sugetadores para agarre	B
Juego de inmovilizadores de cuello, miembro inferior y superior	B

Inspeccionado por

NOMBRE:	Judith Bibiana Chacón	**CARGO:**	Profesional SST **FIRMA:**

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

CONSORCIO LA FLORA 2023

INSPECCION DE EXTINTORES

Consorcio La Flora 2023

EMPRESA / CONTRATISTA: Peñaranda y Ramirez constructora S.A.S

MES / AÑO DE LA INSPECCION: 11 / 2025

HOJA 1 DE 1

No.	UBICACIÓN	CANTIDAD	TIPO DE AGENTE EXTINTOR (marcar con "X")					CAPACIDAD (lbs / gls / grs)	FECHA VENCIMIENTO (MES/AÑO)	FECHA ULTIMA RECARGA (mes / año)	CRITERIOS PARA INSPECCION VISUAL (B: Bueno(a); R: Regular; M: Mala; E: Existe; NE: No existe)																		OBSERVACIONES (Detallar la novedad presentada)
			POLVO QUIMICO SECO (PQS)	CO2	AGUA A PRESION	AGENTE LIMPIO (Ej. Solkaflam 123)	Otro, Cual?				Estado del CILINDRO				PIEZAS (presencia / estado)										Indicad. de PRESION (marcar con "X")			Area de ubicación					
											CORROSION	GOLPES, ABOLLADURAS	PINTURA	ETIQUETA / ROTULO	BOQUILLA	MANGUERA	MANIJA DE TRANSPORTE	PALANCA DE ACTIVACION	MANOMETRO	PASADOR	COLLAR DE VERIFICACION	CARRETILLA (Satélite)	RUEDAS (Satélite)	NORMAL	SOBRECARGA	RECARGA	SEÑALIZACION	DEMARCACION DEL AREA	ACCESO	VISIBILIDAD	SOPORTE DE COLGAR / BASE	
1	campamento	1	X					10	10-26	10-25	B	B	B	B	E	NE	E	E	E	E	E	NE	NE	X	—	—	E	E	B	B	B	perfecto estado
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																

*La siguiente información se debe colocar solamente en la **ULTIMA HOJA** de la inspección:*

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

INDICADORES DE LA INSPECCION	Nombre	FORMULA	Valor obtenido en el mes
	Alcance de la Inspección	(No.extintores inspeccionados en el periodo / No. Total de extintores asignados al centro de trabajo) * 100	100 %
	Extintores para recarga	(No.extintores con novedad de recarga en el mes / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100	100 %
	Extintores con novedad "Mala" en la inspección	(No.extintores con novedad en el periodo / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100	100 %

Los resultados de la inspección indican que se debe tomar "Accion Correctiva" para los siguientes extintores (Colocar el No. del extintor de la columna 1):

RECARGA	OTRA NOVEDAD
Realizar Recarga Octubre 2026	

INSPECCIONÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Judith Bubu Chacón	NOMBRE: Judith Bubu Chacón	NOMBRE: Judith Bubu Chacón
CARGO: Profesional SST	CARGO: Profesional SST	CARGO: Profesional SST

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 04 Nov 25

PERIODO DEL: 04 AL: 08 DEL: Nov 25

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas			✓		✓		✓		✓		✓			
Palas cuadradas			✓		✓		✓		✓		✓			
Porra (12 libras)			✓		✓		✓		✓		✓			
Porras			✓		✓		✓		✓		✓			
Picas			✓		✓		✓		✓		✓			
Barras			✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Verde			✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Herragro			✓		✓		✓		✓		✓			
Pisón			✓		✓		✓		✓		✓			
Palín			✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas			✓		✓		✓		✓		✓			
Azadones			✓		✓		✓		✓		✓			
Machetas			✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión (50 metros)			✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras de agua (50 metros)			✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras para motobomba			✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras certificadas			✓		✓		✓		✓		✓			
Canecas metálicas para acopio de agua			✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca plástica para agua			✓		✓		✓		✓		✓			
Rastrillo			✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos			✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores de estrella			✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador de pala			✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate			✓		✓		✓		✓		✓			
Hombre solo			✓		✓		✓		✓		✓			
llave picoloro			✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves fijas (1 a10)			✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Bristol			✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas faciales para uso de equipos			✓		✓		✓		✓		✓			
Punteros			✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel grande			✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel pequeño			✓		✓		✓		✓		✓			
Palustre			✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:		Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon
FIRMA DEL SST:		Karen	Karen	Karen	Karen	Karen

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 10 Nov/25

PERIODO DEL: 10 AL: 15 DEL: Nov - 2025

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas cuadradas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porra (12 libras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Verde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Herragro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pisón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palín	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Azadones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión (50 metros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras de agua (50 metros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras para motobomba	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras certificadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Canecas metálicas para acopio de agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca plástica para agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rastrillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores de estrella	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador de pala	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hombre solo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
llave picoloro														
Llaves fijas (1 a10)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Bristol	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas faciales para uso de equipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel grande	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel pequeño	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palustre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:	Kares	Kares	Kares	Kares	Kares	Kares

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES: Se encuentran En buen Estado

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	VERSION: 01
		Pagina: 1 de 1
FECHA: 18 Nov/25	PERIODO DEL: 18 AL: 22 DEL: Nov/25	FECHA: 05/05/22

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas														
Palas cuadradas														
Porra (12 libras)														
Porras														
Picas														
Barras														
Carretillas Verde														
Carretillas Herragro														
Pisón														
Palín														
Paladragas														
Azadones														
Machetas														
Extensión (50 metros)														
Mangueras de agua (50 metros)														
Mangueras para motobomba														
Escaleras certificadas														
Canecas metálicas para acopio de agua														
Caneca plástica para agua														
Rastrillo														
Martillos														
Destornilladores de estrella														
Destornillador de pala														
Alicate														
Hombre solo														
llave picoloro														
Llaves fijas (1 a10)														
Llaves Bristol														
Caretas faciales para uso de equipos														
Punteros														
Cincel grande														
Cincel pequeño														
Palustre														

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:		Kaxc6	Kaxc6	Kaxc6	Kaxc6	Kaxc6

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado

FUERA DE SERVICIO SI__ NO__

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 24 Nov 25

PERIODO DEL: 24 AL: 29 DEL: Nov 25

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas cuadradas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porra (12 libras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Verde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Herragro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pisón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palín	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Azadones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión (50 metros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras de agua (50 metros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras para motobomba	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras certificadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Canecas metálicas para acopio de agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca plástica para agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rastrillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores de estrella	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador de pala	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hombre solo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
llave picoloro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves fijas (1 a10)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Bristol	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas faciales para uso de equipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel grande	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel pequeño	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palustre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:	Karen	Karen	Karen	Karen	Karen	Karen

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA:_____

PERIODO DEL: 04 AL: 08 DEL: noviembre 2025

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas			X		X		X		X		X			
Palas cuadradas			X		X		X		X		X			
Porra (12 libras)			X		X		X		X		X			
Porras			X		X		X		X		X			
Picas			X		X		X		X		X			
Barras			X		X		X		X		X			
Carretillas Verde			X		X		X		X		X			
Carretillas Herragro			X		X		X		X		X			
Pisón			X		X		X		X		X			
Palín			X		X		X		X		X			
Paladragas			X		X		X		X		X			
Azadones			—		—		—		—		—			
Machetas			—		—		—		—		—			
Extensión (50 metros)			X		X		X				X			
Mangueras de agua (50 metros)			X		X		X		X		X			
Mangueras para motobomba			X		X		X		X		X			
Escaleras certificadas			X		X		X		X		X			
Canecas metálicas para acopio de agua			X		X		X		X		X			
Caneca plástica para agua			X		X		X		X		X			
Rastrillo			X		X		X		X		X			
Martillos			X		X		X		X		X			
Destornilladores de estrella			X		X		X		X		X			
Destornillador de pala			X		X		X		X		X			
Alicate			X		X		X		X		X			
Hombre solo			—		—		—		—		—			
llave picoloro			—		—		—		—		—			
Llaves fijas (1 a10)			—		—		—		—		—			
Llaves Bristol			—		—		—		—		—			
Caretas faciales para uso de equipos			X		X		X		X		X			
Punteros			X		X		X		X		X			
Cincel grande			X		X		X		X		X			
Cincel pequeño			X		X		X		X		X			
Palustre			X		X		X		X		X			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:		David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:						

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	VERSION: 01 Pagina: 1 de 1 FECHA: 05/05/22

FECHA: _____ PERIODO DEL: 20 AL: 24 DEL: Noviembre 2025

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	X		X		X		X		X					
Palas cuadradas	X		X		X		X		X					
Porra (12 libras)	X		X		X		X		X					
Porras	X		X		X		X		X					
Picas	X		X		X		X		X					
Barros	X		X		X		X		X					
Carretillas Verde	X		X		X		X		X					
Carretillas Herragro	X		X		X		X		X					
Pisón	X		X		X		X		X					
Palín	X		X		X		X		X					
Paladragas	X		X		X		X		X					
Azadones	—		—		—		—		—					
Machetas	—		—		—		—		—					
Extensión (50 metros)	X		X		X		X		X					
Mangueras de agua (50 metros)	X		X		X		X		X					
Mangueras para motobomba	X		X		X		X		X					
Escaleras certificadas	X		X		X		X		X					
Canecas metálicas para acopio de agua	X		X		X		X		X					
Caneca plástica para agua	X		X		X		X		X					
Rastrillo	X		X		X		X		X					
Martillos	X		X		X		X		X					
Destornilladores de estrella	X		X		X		X		X					
Destornillador de pala	X		X		X		X		X					
Alicate	X		X		X		X							
Hombre solo	—		—		—		—		—					
llave picoloro	—		—		—		—		—					
Llaves fijas (1 a10)	—		—		—		—		—					
Llaves Bristol	—		—		—		—		—					
Caretas faciales para uso de equipos	X		X		X		X		X					
Punteros	X		X		X		X		X					
Cincel grande	X		X		X		X		X					
Cincel pequeño	X		X		X		X		X					
Palustre	X		X		X		X		X					

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	David Segundo	David Segundo	David Segundo	David Segundo	David Segundo	
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:						

FUERA DE SERVICIO SI__ NO__X__

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	VERSION: 01
		Pagina: 1 de 1
		FECHA: 05/05/22

FECHA:_____ PERIODO DEL: 28 AL: 22 DEL: Noviembre 2025

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas			X		X		X		X		X			
Palas cuadradas			X		X		X		X		X			
Porra (12 libras)			X		X		X		X		X			
Porras			X		X		X		X		X			
Picas			X		X		X		X		X			
Barras			X		X		X		X		X			
Carretillas Verde			X		X		X		X		X			
Carretillas Herragro			X		X		X		X		X			
Pisón			X		X		X		X		X			
Palín			X		X		X		X		X			
Paladragas			X		X		X		X		X			
Azadones			X		X		X		X		X			
Machetas			—		—		—		—		—			
Extensión (50 metros)			—		—		—		—		—			
Mangueras de agua (50 metros)			X		X		X		X		X			
Mangueras para motobomba			X		X		X		X		X			
Escaleras certificadas			X		X		X		X		X			
Canecas metálicas para acoplo de agua			X		X		X		X		X			
Caneca plástica para agua			X		X		X		X		X			
Rastrillo			X		X		X		X		X			
Martillos			X		X		X		X		X			
Destornilladores de estrella			X		X		X		X		X			
Destornillador de pala			X		X		X		X		X			
Alicate			X		X		X		X		X			
Hombre solo			—		—		—		—		—			
Llave picoloro			—		—		—		—		—			
Llaves fijas (1 a10)			—		—		—		—		—			
Llaves Bristol			—		—		—		—		—			
Caretas faciales para uso de equipos			X		X		X		X		X			
Punteros			X		X		X		X		X			
Cincel grande			X		X		X		X		X			
Cincel pequeño			X		X		X		X		X			
Palustre			X		X		X		X		X			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:		David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado	
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:							
FIRMA DEL SST:							

FIRMA DE SERVICIO SI___ NO X

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	VERSION: 01 Pagina: 1 de 1 FECHA: 05/05/22

FECHA:_____ PERIODO DEL: 24 AL: 28 DEL: noviembre 2025

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	X		X		X		X		X					
Palas cuadradas	X		X		X		X		X					
Porra (12 libras)	X		X		X		X		X					
Porras	X		X		X		X		X					
Picas	X		X		X		X		X					
Barras	X		X		X		X		X					
Carretillas Verde	X		X		X		X		X					
Carretillas Herragro	X		X		X		X		X					
Pisón	X		X		X		X		X					
Palín	X		X		X		X		X					
Paladragas	X		X		X		X		X					
Azadones	—		—		—		—		—					
Machetas	—		—		—		—		—					
Extensión (50 metros)	X		X		X		X		X					
Mangueras de agua (50 metros)	X		X		X		X		X					
Mangueras para motobomba	X		X		X		X		X					
Escaleras certificadas	X		X		X		X		X					
Canecas metálicas para acoplo de agua	X		X		X		X		X					
Caneca plástica para agua	X		X		X		X		X					
Rastrillo	X		X		X		X		X					
Martillos	X		X		X		X		X					
Destornilladores de estrella	X		X		X		X		X					
Destornillador de pala	X		X		X		X		X					
Alicate	X		X		X		X		X					
Hombre solo	—		—		—		—		—					
llave picoloro	—		—		—		—		—					
Llaves fijas (1 a10)	—		—		—		—		—					
Llaves Bristol	—		—		—		—		—					
Caretas faciales para uso de equipos	X		X		X		X		X					
Punteros	X		X		X		X		X					
Cincel grande	X		X		X		X		X					
Cincel pequeño	X		X		X		X		X					
Palustre	X		X		X		X		X					

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Duvia Delgado	Duvia Delgado	Duvia De	Duvia Delgado	Duv Delgado
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:					
FIRMA DEL SST:					

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

OBSERVACIONES:

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 002
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 26/06/2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA	CONTRATISTA			SUBCONTRATISTA	
PROYECTO:	CONTRATO OBRA 069- CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	04 - Noviembre 2025	
UBICACIÓN	SECTOR INTERVENIDO SAN PEDRO		FECHA FINAL	08 - Noviembre 2025	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO RIGIDO EN VÍA				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☐ NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas ☐		Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐	
Tala de arboles ☐	Excavaciones ☐		Pavimentación ☒		Actividad Rutinaria	SI ☒	NO ☐
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro: _____

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☒	Gafas de seguridad	☒	Proteccion respiratoria	☒
Barbuquejo	☒	Guantes De Vaqueta	☒	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☐	Careta Para Pulir/Esmeril	☒
Mangas	☐	Guantes caucho	☒	Socialización ATS	☒
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	☒	Permisos de Trabajo	☐
Extintor	☒	Proteccion Auditiva	☒	Kit de rescate	☒
EPCC	☐	Botas de seguridad (pantaneras)	☒	Elementos de primeros auxilios	☒

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	X	Gases y vapores	X	Ruido	X	Postura sedente	X	Duración de la jornada	X	Virus	X	Sismos	X
Locativo	X	Polvo inorgánico	X	Iluminación	X	Postura forzada	X	Organización del trabajo	X	Baterias	X	Terremotos	X
Eléctrico	X	Polvo orgánico	X	Vibraciones	X	Postura mantenida	X	Características del grupo	X	Hongos	X	Vendabales	X
Accidente de Tránsito	X	Fibras		Temperaturas altas / bajas	X	Esfuerzos	X	Condiciones de la Tarea	X	Parásitos	X	Inundaciones	X
Público	X	Líquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	X	Carga mental	X	Picaduras	X	Derrumbes	X
Trabajo en Alturas		Humos		Radiaciones no Ionizantes (UV)	X	Manipulación de cargas	X	Claridad del Rol	X	Mordeduras	X	Precipitaciones	
Espacio Confinado		Material Particulado	X	Radiaciones Ionizantes		Desordenes musculoesqueléticos (Dx base)		Relaciones Interpersonales		Fluidos y excrementos	X	Fallas en sistema de desvio de agua	

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		RIESGOS	CONTROLES REQUERIDOS
ANTEO, CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE Y SUB BASE	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipo	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, Influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

REPL	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PASADORES DE TRANSFERENCIA	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés Heridad en la piel Caida de particulas en los ojos	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitacion higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (labon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP Capacitación al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas, diseñar protocolo sobre el manejo seguro de sustancias químicas Seguimiento inspecciones en sitios de obra verificación uso de tapabocas y gafas de seguridad en la manipulación
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Deshidratación, golpe de calor	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido (Vibradores, bombas de concreto)	Pérdida auditiva, fatiga auditiva	suministro de protección auditiva a los colaboradores vinculados en la actividad
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas pantaneras de caucho Inspección por el profesional SSTA, durante la realización de la actividad
		Mecánico, Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Lesiones oculares, cortes, Fracturas, contusiones, amputaciones	suministrar oportunamente EPP, Uso de gafas y guantes de seguridad, capacitación en técnicas seguras de vertido, Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas , Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo.

FUNDIDA DE CONCRETO		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Posturas forzadas o mantenidas al operar vibradores o verter concreto	Lumbalgias, fatiga muscular, lesiones osteomusculares	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal, Uso de herramientas mecánicas, pausas activas, rotación de tareas, seguimiento a posturas adecuadas
		Manipulación de cargas, Transporte manual de baldes, herramientas, piezas de formaleta	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor o inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en la piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Uso de Guantes de caucho tipo industrial, botas pantaneras de caucho ,uso gafas de seguridad y ropa adecuada, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
		Inhalación de vapores o polvo de aditivos o cemento	Irritación respiratoria, sensibilización pulmonar	Uso de tapaboca industrial o mascarilla especifica de acuerdo evaluacion HSEQ, manipulación en zonas ventiladas, fichas de seguridad de productos
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, erosión del terreno, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables)
	PSICOSOCIAL: ,	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
VIBRADOR MANUAL DE AGUA: Vibrado del concreto con herramienta mecanica o manual y Acabado superficial y/o curado.	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes por Exposición al sol	Insolación, deshidratación	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a vibraciones mano-brazo	cefalea, Lesiones nerviosas, entumecimiento, síndrome mano-brazo	Inspección preoperacional del equipo, límite de tiempo de exposición, pausas activas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo,Caídas al mismo nivel por concreto húmedo o encharcamiento	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones, amputaciones	Continuar con la ejecución de inspecciones, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP Capacitación, señalización, uso de EPP, mantenimiento de equipos, supervisión constante
		Riesgo eléctrico (vibradores eléctricos en zonas húmedas)	Electrocución, cortocircuito	Inspección antes del uso, manual de operación, mantenimiento preventivo, Verificación de cableado, uso de equipos con doble aislamiento
	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas y mantenidas durante el vibrado o acabado superficial	Fatiga, lumbalgias, lesiones osteomusculares	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigia SST
		Manipulación de Cargas Levantamiento de formaletas, mangueras, herramientas pesadas	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
eto recién vaciado) y el concreto).	FISICO:	Exposición a radiación solar prolongada	Insolación, deshidratación, golpe de calor	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo,Caídas por Superficies resbalosas o desniveles por concreto fresco	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico por manipulación de herramientas	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones	Inspecciones preoperacionales de equipos, herramientas empleadas y uso de guantes de seguridad

LLANADO (Distribución y nivelación del concr TEXTURIZADO (rugosidad superficial i	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas o mantenidas durante el llanado y texturizado	Dolor lumbar, contracturas, fatiga muscular	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigía SST	
		Manipulación de Cargas	Lesiones en espalda, manos, hombros	planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación adecuada de cargas	
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad	
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.	
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.	
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caídas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)	
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral	
ACERRADO DE LOSA DE CONCRETO Y LLENADO DE JUNTAS	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador, continuar inspecciones de EPP	
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos inspeccionar maquinaria y equipos Implementar señalización de ruido	
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caídas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones) Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores Delimitación de áreas de trabajo y líneas de advertencia Socialización de los ATS, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST	
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.	
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica	
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.	
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal	
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga	
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severes (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra	
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP	
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.	
		Lluvias y precipitaciones	inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caídas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos	
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF	

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI	NO	N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO N/A
Entiende la labor a ejecutor.	SI	NO	N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI	NO	N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI	NO	N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI	NO	N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI	NO	N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Freddy monsalve	91.137.116	ayudante	Freddy Monsalve
orlando tavera	7.097.608.088	ayudante	
martin caruajal	91.352.864	ayudante	Martin Caruajal
Juan de Dios Gomez	73.842.255	ayudante	Juan Gomez
Lorenzo Perez sanabria	7.594.894	ayudante	Lorenzo Perez
Ronal Yesid Rey	7.095.944.331	ayudante	Ronal Yesid
Ramiro Becerra Briceño	91.348.375	ayudante	Ramiro Becerra
Deiner ospino Benavides	7.081.793.413	oficial	Deiner Ospino
Pedro Leon Chanagra	91.350.586	oficial	Pedro León
stiven mauricio Galeano	7.096.065.622	ayudante	
David Delgado Jimenez	91.343.934	contramaestre	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA SST Subcontratista: PEÑARANDA & RAMIREZ CONSTRUCTORES	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE: Jairo Beltrago		NOMBRE: Judith Bibu chacón	
	FIRMA:	FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 26863948	CARGO: Prof SST	CEDULA:	CARGO: Director de obra	CEDULA:	CARGO: SST - Subcontratista

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 002
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 26/06/2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA	CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA		
PROYECTO:	CONTRATO OBRA 069- CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	FECHA INICIAL	10 noviembre 2025		
UBICACIÓN	SECTOR INTERVENIDO SAN PEDRO	FECHA FINAL	25 noviembre 2025		
ACTIVIDAD A REALIZAR:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO RIGIDO EN VÍA				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☐ NO ☐ ¿CUÁL?	Trabajo En Alturas	☐	Trabajo En Cliente	☐	Espacios Confinados	☐
Tala de arboles	☐	Excavaciones	☐	Pavimentación	☒	Actividad Rutinaria	SI ☒ NO ☐
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐ NO ☐ ¿CUÁL?	Eléctrico	☐	Hidráulico	☐	Mecánico ☐	Otro: _____

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☒	Gafas de seguridad	☒	Proteccion respiratoria	☒
Barbuquejo	☒	Guantes De Vaqueta	☒	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☐	Careta Para Pulir/Esmeril	☒
Mangas	☐	Guantes caucho	☒	Socialización ATS	☒
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	☒	Permisos de Trabajo	☐
Extintor	☒	Proteccion Auditiva	☐	Kit de rescate	☒
EPCC	☐	Botas de seguridad (pantaneras)	☐	Elementos de primeros auxilios	☒

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	X	Gases y vapores	X	Ruido	X	Postura sedente	X	Duración de la jornada	X	Virus	X	Sismos	X
Locativo	X	Polvo inorgánico	X	Iluminación	X	Postura forzada	X	Organización del trabajo	X	Baterias	X	Terremotos	X
Eléctrico	X	Polvo orgánico	X	Vibraciones	X	Postura mantenida	X	Características del grupo	X	Hongos	X	Vendabales	X
Accidente de Tránsito	X	Fibras		Temperaturas altas / bajes	X	Esfuerzos	X	Condiciones de la Tarea	X	Parásitos	X	Inundaciones	X
Público	X	Líquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	X	Carga mental	X	Picaduras	X	Derrumbes	
Trabajo en Alturas		Humos		Radiaciones no Ionizantes (UV)	X	Manipulación de cargas	X	Claridad del Rol	X	Mordeduras	X	Precipitaciones	
Espacio Confinado		Material Particulado	X	Radiaciones Ionizantes		Desorden musculoesqueléticos (Dx base)		Relaciones Interpersonales		Fluidos y excrementos	X	Fallas en sistema de desvio de agua	

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		RIESGOS	CONTROLES REQUERIDOS
ANTEO, CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE Y SUB BASE	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nN	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipo	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, Influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

REPL	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PASADORES DE TRANSFERENCIA	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés Heridas en la piel Caida de particulas en los ojos	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitacion higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, Influenza), Infecciones respiratorias (e). amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en las sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP Capacitación al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas, diseñar protocolo sobre el manejo seguro de sustancias químicas Seguimiento inspecciones en sitios de obra verificación uso de tapabocas y gafas de seguridad en la manipulación
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Deshidratación, golpe de calor	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido (Vibradores, bombas de concreto)	Pérdida auditiva, fatiga auditiva	suministro de protección auditiva a los colaboradores vinculados en la actividad
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas pantaneras de caucho Inspección por el profesional SSTA, durante la realización de la actividad
		Mecánico, Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Lesiones oculares, cortes, Fracturas, contusiones, amputaciones	suministrar oportunamente EPP, Uso de gafas y guantes de seguridad, capacitación en técnicas seguras de vertido, Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas , Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo.

FUNDIDA DE CONCRETO		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Posturas forzadas o mantenidas al operar vibradores o verter concreto	Lumbalgias, fatiga muscular, lesiones osteomusculares	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal, Uso de herramientas mecánicas, pausas activas, rotación de tareas, seguimiento a posturas adecuadas
		Manipulación de cargas, Transporte manual de baldes, herramientas, piezas de formaleta	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en la piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	uso de Guantes de caucho tipo industrial, botas pantaneras de caucho ,uso gafas de seguridad y ropa adecuada, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias quimicas
		Inhalación de vapores o polvo de aditivos o cemento	Irritación respiratoria, sensibilización pulmonar	Uso de tapaboca industrial o mascarilla especifica de acuerdo evaluacion HSEQ, manipulación en zonas ventiladas, fichas de seguridad de productos
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	anchamamientos, erosión del terreno, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables)
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
VIBRADOR MANUAL DE AGUA: Vibrado del concreto con herramienta mecanica o manual y Acabado superficial y/o curado.	FISICO:	Radiaciones no ionizantes por Exposición al sol	Insolación, deshidratación	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a vibraciones mano-brazo	cefalea, Lesiones nerviosas, entumecimiento, síndrome mano-brazo	Inspección preoperacional del equipo, límite de tiempo de exposición, pausas activas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo,Caídas al mismo nivel por concreto húmedo o encharcamiento	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, Iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones, amputaciones	Continuar con la ejecución de inspecciones, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP Capacitación, señalización, uso de EPP, mantenimiento de equipos, supervisión constante
		Riesgo eléctrico (vibradores eléctricos en zonas húmedas)	Electrocución, cortocircuito	Inspección antes del uso, manual de operación, mantenimiento preventivo, Verificación de cableado, uso de equipos con doble aislamiento
	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas y mantenidas durante el vibrado o acabado superficial	Fatiga, lumbalgias, lesiones osteomusculares	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigia SST
		Manipulación de Cargas Levantamiento de formaletas, mangueras, herramientas pesadas	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias quimicas
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
eto recién vaciado) Y al concreto).	FISICO:	Exposición a radiación solar prolongada	Insolación, deshidratación, golpe de calor	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo,Caídas por Superficies resbalosas o desniveles por concreto fresco	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, Iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico por manipulación de herramientas	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones	Inspecciones preoperacionales de equipos, herramientas empleadas y uso de guantes de seguridad

LLANADO (Distribución y nivelación del concr TEXTURIZADO (rugosidad superficial	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas o mantenidas durante el llanado y texturizado	Dolor lumbar, contracturas, fatiga muscular	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigía SST
		Manipulación de Cargas	Lesiones en espalda, manos, hombros	planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación adecuada de cargas
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
ACERRADO DE LOSA DE CONCRETO Y LLENADO DE JUNTAS	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador, continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos Inspeccionar maquinaria y equipos Implementar señalización de ruido
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones) Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores Delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Socialización de los ATS, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en carteleras informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, Influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI	NO	N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO N/A
Entiende la labor a ejecutar.	SI	NO	N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI	NO	N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI	NO	N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI	NO	N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI	NO	N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
orlando tavera amado	7.976.080.89	ayudante	
pedro leon chanaga	91.350.586	oficial	Pedro León
Jáiner Espino Bonavides	7.081.793.113	OFICIAL	Jáiner Espino
David Delgado Jimenez	91.343.934	contramaestra	
eucbio Padilla campo	7.048.556.317	ayudante	
Ramiro Becerra B	91.348.375	ayudante	Ramiro Becerra
lorenso Perez	7.894.894	ayudante	Lorenso Perez
martin carvajal R	91.352.864	ayudante	Martin carvajal
Juan de Dios Gomez	73.842.253	oficial	Juan Gomez
Freddy monsalve	91.437.116	ayudante	Freddy Monsalve E.
Ronal Yesid Rey	7.095.944.331	ayudante	RONAL REY

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA SST Subcontratista: PEÑARANDA & RAMIREZ CONSTRUCTORES	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE: Jairo Beltrago		NOMBRE: Judith Bibi chacón	
	FIRMA: Karen	FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 26863946	CARGO: Prof. SST	CEDULA:	CARGO: Director de Obra.	CEDULA: 707079 2799	CARGO: SST - Subcontratista

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 002
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 26/06/2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA	CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA		
PROYECTO:	CONTRATO OBRA 069- CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	28 noviembre 2025	
UBICACIÓN	SECTOR INTERVENIDO SAN PEDRO		FECHA FINAL	22 noviembre 2025	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO RIGIDO EN VÍA				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☐ NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas ☐	Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐		
Tala de arboles ☐	Excavaciones ☐		Pavimentación ☒	Actividad Rutinaria	SI ☒	NO ☐	
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro: _____

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☒	Gafas de seguridad	☒	Proteccion respiratoria	☒
Barbuquejo	☒	Guantes De Vaqueta	☒	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☐	Careta Para Pulir/Esmeril	☒
Mangas	☐	Guantes caucho	☒	Socialización ATS	☒
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	☒	Permisos de Trabajo	☐
Extintor	☒	Proteccion Auditiva	☒	Kit de rescate	☒
EPCC	☐	Botas de seguridad (pantaneras)	☒	Elementos de primeros auxilios	☒

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	X	Gases y vapores	X	Ruido	X	Postura sedente	X	Duración de la jornada	X	Virus	X	Sismos	X
Locativo	X	Polvo inorgánico	X	Iluminación	X	Postura forzada	X	Organización del trabajo	X	Baterias	X	Terremotos	X
Eléctrico	X	Polvo orgánico	X	Vibraciones	X	Postura mantenida	X	Características del grupo	X	Hongos	X	Vendabales	X
Accidente de Tránsito	X	Fibras		Temperaturas altas / bajas	X	Esfuerzos	X	Condiciones de la Tarea	X	Parásitos	X	Inundaciones	X
Público	X	Líquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	X	Carga mental	X	Picaduras	X	Derrumbes	
Trabajo en Alturas		Humos		Radiaciones no ionizantes (UV)	X	Manipulación de cargas	X	Claridad del Rol	X	Mordeduras		Precipitaciones	
Espacio Confinado		Material Particulado	X	Radiaciones Ionizantes		Desorden musculoesqueléticos (De Index)		Relaciones Interpersonales		Fluidos y excrementos	X	Fallas en sistema de desvio de agua	

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		RIESGOS	CONTROLES REQUERIDOS
ANTEO, CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE Y SUB BASE	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipo	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

REPL	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PASADORES DE TRANSFERENCIA	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemadures por fricción o contacto, Fatiga física y estrés Heridad en la piel Caida de particulas en los ojos	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitacion higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vias respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP Capacitación al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas, diseñar protocolo sobre el maneo seguro de sustancias químicas Seguimiento inspecciones en sitios de obra verificación uso de tapabocas y gafas de seguridad en la manipulación
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Deshidratación, golpe de calor	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido (Vibradores, bombas de concreto)	Pérdida auditiva, fatiga auditiva	suministro de protección auditiva a los colaboradores vinculados en la actividad
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas pantaneras de caucho Inspección por el profesional SSTA, durante la realización de la actividad
		Mecánico, Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Lesiones oculares, cortes, Fracturas, contusiones, amputaciones	suministrar oportunamente EPP, Uso de gafas y guantes de seguridad, capacitación en técnicas seguras de vertido, Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas , Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo.

FUNDIDA DE CONCRETO		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnico
	BIOMECANICOS	Posturas forzadas o mantenidas al operar vibradores o verter concreto	Lumbalgias, fatiga muscular, lesiones osteomusculares	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal, Uso de herramientas mecánicas, pausas activas, rotación de tareas, seguimiento a posturas adecuadas
		Manipulación de cargas, Transporte manual de baldes, herramientas, piezas de formaleta	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%), Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en la piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	uso de Guantes de caucho tipo industrial, botas pantaneras de caucho ,uso gafas de seguridad y ropa adecuada, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias quimicas
		Inhalación de vapores o polvo de aditivos o cemento	Irritación respiratoria, sensibilización pulmonar	Uso de tapaboca industrial o mascarilla especifica de acuerdo evaluacion HSEQ, manipulación en zonas ventiladas, fichas de seguridad de productos
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, erosión del terreno, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables)
	PSICOSOCIAL: .	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
VIBRADOR MANUAL DE AGUA: Vibrado del concreto con herramienta mecanica o manual y Acabado superficial y/o curado.	FISICO:	Radiaciones no ionizantes por Exposición al sol	Insolación, deshidratación	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a vibraciones mano-brazo	cefalea, Lesiones nerviosas, entumecimiento, síndrome mano-brazo	inspección preoperacional del equipo, límite de tiempo de exposición, pausas activas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo,Caídas al mismo nivel por concreto húmedo o encharcamiento	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones, amputaciones	Continuar con la ejecución de inspecciones, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP Capacitación, señalización, uso de EPP, mantenimiento de equipos, supervisión constante
		Riesgo eléctrico (vibradores eléctricos en zonas húmedas)	Electrocución, cortocircuito	Inspección antes del uso, manual de operación, mantenimiento preventivo, Verificación de cableado, uso de equipos con doble aislamiento
	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas y mantenidas durante el vibrado o acabado superficial	Fatiga, lumbalgias, lesiones osteomusculares	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigia SST
		Manipulación de Cargas Levantamiento de formaletas, mangueras, herramientas pesadas	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias quimicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
eto recién vaciado) Y al concreto).	FISICO:	Exposición a radiación solar prolongada	Insolación, deshidratación, golpe de calor	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo,Caídas por Superficies resbalosas o desniveles por concreto fresco	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico por manipulación de herramientas	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones	Inspecciones preoperacionales de equipos, herramientas empleadas y uso de guantes de seguridad

LLANADO (Distribución y nivelación del concr TEXTURIZADO (rugosidad superficial	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas o mantenidas durante el llanado y texturizado	Dolor lumbar, contracturas, fatiga muscular	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigía SST
		Manipulación de Cargas	Lesiones en espalda, manos, hombros	planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación adecuada de cargas
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
ACERRADO DE LOSA DE CONCRETO Y LLENADO DE JUNTAS	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador, continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos Inspeccionar maquinaria y equipos Implementar señalización de ruido
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones) Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores Delimitación de áreas de trabajo y líneas de advertencia Socialización de los ATS, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas Continuar con la ejecución de inspeccionas, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, Influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (labon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI	NO	N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO N/A
Entiende la labor a ejecutor.	SI	NO	N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI	NO	N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI	NO	N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI	NO	N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI	NO	N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ronal Yesid Rey	7.095.944.331	ayudante	Ronal Yesid
Pedro Ivan Chanaga	91.350.586	oficial C	Pedro Ivan
Eucebio Padilla campo	7.048.556-317	ayudante	Eucebio
Deiner Padilla campo	7.952.806	oficial C	Deiner
David Delgado Jimenez	91.343.934	contramaestro	
Deiner ospino B	7.081.793.1	13 oficial	
freddy monsalve	91. 437.116	ayudante C	Freddy Monsalve
lorenzo Perez Zanabria	7.59.48.944	ayudante	Lorenzo Perez
orlando tavera amado	7.097.608.088	ayudante	
Ramiro. Becerra B	91.348.375	ayudante	Ramiro Becerra
Juan Gomez estupiñan	73. 842.255	oficial C	Juan Gomez
martin carvajal R	91.352.864	ayudante	martin carvajal
lorenso. perez	75°94894	Ayudante.	Lorenso. Perez
Eucebiopabilla	1048556317	Ayudante	Eucebio
Juan Gomez	73842255	oficial	Juan Gomez
Ronal Yesit Rey	1095944331	Ayudante	Ronal Rey

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA SST Subcontratista: PEÑARANDA & RAMIREZ CONSTRUCTORES	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE: Jairo Buitrago		NOMBRE: Judith Babu Chacon	
	FIRMA: Karen	FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 26863946	CARGO: Prof. SST	CEDULA:	CARGO: Director Obra	CEDULA:	CARGO: SST - Subcontratista

PEÑARANDA Y RAMÍREZ CONSTRUCTORES S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 002
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 26/06/2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA	CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA		
PROYECTO:	CONTRATO OBRA 069- CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	24 noviembre 2025	
UBICACIÓN	SECTOR INTERVENIDO SAN PEDRO		FECHA FINAL	29 noviembre 2025	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO RIGIDO EN VÍA				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☐ NO ☐ ¿CUÁL?	Trabajo En Alturas ☐	Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐	
Tala de arboles ☐	Excavaciones ☐	Pavimentación ☒	Actividad Rutinaria	SI ☒	NO ☐
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐ NO ☐ ¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro:

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☒	Gafas de seguridad	☒	Proteccion respiratoria	☒
Barbuquejo	☒	Guantes De Vaqueta	☒	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☐	Careta Para Pulir/Esmeril	☒
Mangas	☐	Guantes caucho	☒	Socialización ATS	☒
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	☒	Permisos de Trabajo	☒
Extintor	☒	Proteccion Auditiva	☒	Kit de rescate	☒
EPCC	☐	Botas de seguridad (pantaneras)	☒	Elementos de primeros auxilios	☒

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	X	Gases y vapores	X	Ruido	X	Postura sedente	X	Duración de la jornada	X	Virus	X	Sismos	X
Locativo	X	Polvo inorgánico	X	Iluminación	X	Postura forzada	X	Organización del trabajo	X	Baterias	X	Terremotos	X
Eléctrico	X	Polvo orgánico	X	Vibraciones	X	Postura mantenida	X	Características del grupo	X	Hongos	X	Vendabales	X
Accidente de Tránsito	X	Fibras		Temperaturas altas / bajas	X	Esfuerzos	X	Condiciones de la Tarea	X	Parásitos	X	Inundaciones	X
Público	X	Líquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	X	Carga mental	X	Picaduras	X	Derrumbes	
Trabajo en Alturas		Humos		Radiaciones no ionizantes (UV)	X	Manipulación de cargas	X	Claridad del Rol	X	Mordeduras	X	Precipitaciones	
Espacio Confinado		Material Particulado	X	Radiaciones Ionizantes		Desórdenes musculoesqueléticos (De base)		Relaciones Interpersonales		Fluidos y excrementos	X	Fallas en sistema de desvío de agua	

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		RIESGOS	CONTROLES REQUERIDOS
ANTEO, CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE Y SUB BASE	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipo	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (e). amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (labon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

REPL	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PASADORES DE TRANSFERENCIA	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés Heridas en la piel Caida de particulas en los ojos	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitacion higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga .
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, Influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP Capacitación al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas, diseñar protocolo sobre el manejo seguro de sustancias químicas Seguimiento inspecciones en sitios de obra verificación uso de tapabocas y gafas de seguridad en la manipulación
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Deshidratación, golpe de calor	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido (Vibradores, bombas de concreto)	Pérdida auditiva, fatiga auditiva	suministro de protección auditiva a los colaboradores vinculados en la actividad
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas pantaneras de caucho Inspección por el profesional SSTA, durante la realización de la actividad
		Mecánico, Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Lesiones oculares, cortes, Fracturas, contusiones, amputaciones	suministrar oportunamente EPP. Uso de gafas y guantes de seguridad, capacitación en técnicas seguras de vertido, Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas , Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo.

FUNDIDA DE CONCRETO		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en carteleré informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Posturas forzadas o mantenidas al operar vibradores o verter concreto	Lumbalgias, fatiga muscular, lesiones osteomusculares	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal, Uso de herramientas mecánicas, pausas activas, rotación de tareas, seguimiento a posturas adecuadas
		Manipulación de cargas, Transporte manual de baldes, herramientas, piezas de formaleta	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en la piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Uso de Guantes de caucho tipo industrial, botas pantaneras de caucho ,uso gafas de seguridad y ropa adecuada, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
		Inhalación de vapores o polvo de aditivos o cemento	Irritación respiratoria, sensibilización pulmonar	Uso de tapaboca industrial o mascarilla especifica de acuerdo evaluacion HSEQ, manipulación en zonas ventiladas, fichas de seguridad de productos
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, erosión del terreno, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables)
	PSICOSOCIAL: .	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
VIBRADOR MANUAL DE AGUA: Vibrado del concreto con herramienta mecanica o manual y Acabado superficial y/o curado.	FISICO:	Radiaciones no ionizantes por Exposición al sol	Insolación, deshidratación	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a vibraciones mano-brazo	cefalea, Lesiones nerviosas, entumecimiento, síndrome mano-brazo	Inspección preoperacional del equipo, límite de tiempo de exposición, pausas activas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo,Caidas al mismo nivel por concreto húmedo o encharcamiento	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones, amputaciones	Continuar con la ejecución de inspecciones, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP Capacitación, señalización, uso de EPP, mantenimiento de equipos, supervisión constante
		Riesgo eléctrico (vibradores eléctricos en zonas húmedas)	Electrocución, cortocircuito	Inspección antes del uso, manual de operación, mantenimiento preventivo, Verificación de cableado, uso de equipos con doble aislamiento
	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas y mantenidas durante el vibrado o acabado superficial	Fatiga, lumbalgias, lesiones osteomusculares	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigia SST
		Manipulación de Cargas Levantamiento de formaletas, mangueras, herramientas pesadas	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad, estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
eto recién vaciado) y al concreto).	FISICO:	Exposición a radiación solar prolongada	Insolación, deshidratación, golpe de calor	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo,Caidas por Superficies resbalosas o desniveles por concreto fresco	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico por manipulación de herramientas	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones	Inspecciones preoperacionales de equipos, herramientas empleadas y uso de guantes de seguridad

LLANADO (Distribución y nivelación del concr TEXTURIZADO (rugosidad superficial ;	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas o mantenidas durante el llanado y texturizado	Dolor lumbar, contracturas, fatiga muscular	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigía SST
		Manipulación de Cargas	Lesiones en espalda, manos, hombros	planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación adecuada de cargas
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
ACERRADO DE LOSA DE CONCRETO Y LLENADO DE JUNTAS	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador, continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Pérdida progresiva de la capacidad Auditiva Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos Inspecionar maquinaria y equipos Implementar señalización de ruido
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones) Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradorea Delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Socialización de los ATS, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigía de SST
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobresfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI	NO	N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO N/A
Entiende la labor a ejecutar.	SI	NO	N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI	NO	N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI	NO	N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI	NO	N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI	NO	N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Orlando Tavera Amado	7.097.608.088	ayudante	
Freddy Monsalve	91.437.116	ayudante	Freddy Monsalve
Deiner Ospino Fernandez	7.081.793.413	Oficial	Deiner Ospino
Juan de Dios Gomez	73.842.255	oficial	Juan Gómez
Pedro Leon Chanaba	91.350.586	Oficial	Pedro León
Ronal Yesid Rey	7.095.944.331	ayudante	Ronal Yesid
Martin Carvajal	91.352.864	ayudante	Martin
Ramiro Becerra B	91.348.375	ayudante	Ramiro Becerra
Deiner padilla campo	7.952.806	oficial	Deiner Padilla C
Lorenso perez sanabria	7.594.894	ayudante	Lorenso Perez
Eucebio padilla campo	7.048.556.317	ayudante	Eucebio
David Delgado Jimenez	91.348.934	contramaestre	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA SST Subcontratista: PEÑARANDA & RAMIREZ CONSTRUCTORES	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE: Jairo Beltrano		NOMBRE: Judith Buhn Chacon	
	FIRMA:	FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 26863946	CARGO: Prof. SST	CEDULA:	CARGO: Director de obra	CEDULA: 70707927 99	CARGO: SST - Subcontratista

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	ALVARO BARAJAS PABON	**CEDULA**	91298725
SERIAL EQUIPO	125	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-XY-EM	**FECHA COMPRA**	16 DE AGOSTO 2024

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos quimicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA							6-11-25		7-11-25		8-11-25			
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Exp. Quimica								✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado								✓		✓		✓		
	Exp. Quimica								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Exp. Quimica								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Exp. Quimica								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado							✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado							✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido							✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque								✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión								✓		✓		✓		
	Exp. Quimica								✓		✓		✓		
	Exp. Térmica								✓		✓		✓		
	Filos Cortantes								✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre								✓		✓		✓		
	Abrasiòn/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Otros								✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1							✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO								ALVARO		ALVARO		ALVARO			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA								Karo6		Karo6		Karo6			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	ALVARO BARAJAS PABON	**CEDULA**	91298725
SERIAL EQUIPO	125	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-XY-EM	**FECHA COMPRA**	16 DE AGOSTO 2024

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	10-11-24		11-11-24		12-11-24		13-11-24		14-11-24		15-11-24			
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		Alvaro		Alvaro		Alvaro		Alvaro		Alvaro		Alvaro			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Karch		Karch		Karch		Karch		Karch		Karch			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	ALVARO BARAJAS PABON	CEDULA	91298725
SERIAL EQUIPO	125	PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-XY-EM	FECHA COMPRA	16 DE AGOSTO 2024

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			18-11-25		19-11-25									
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Nudos/Elongación				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓									
	Costuras en buen estado			✓		✓									
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓									
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓								
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Exp. Térmica				✓		✓								
	Filos Cortantes				✓		✓								
	Mal funcionamiento				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
	Cortes/Desgarre				✓		✓								
	Abrasiòn/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Otros				✓		✓								
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359.1			✓		✓									
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO				Alvaro		Alvaro									
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA				Kmc6		Kmc6									

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	JORGE EMILIO GUERRA TORRES	**CEDULA**	7600898
SERIAL EQUIPO	41002-30-40-293	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	LT 4C	**FECHA COMPRA**	22 DE OCTUBRE 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCION

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			18-1-24		19-1-24									
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Nudos/Elongación				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓									
	Costuras en buen estado			✓		✓									
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓									
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓								
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓								
	Exp. Quimica				✓		✓								
	Exp. Térmica				✓		✓								
	Filos Cortantes				✓		✓								
	Mal funcionamiento				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
	Cortes/Desgarre				✓		✓								
	Abrasiòn/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Otros				✓		✓								
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			✓		✓									
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA				Apoyo		Apoyo									

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	JORGE EMILIO GUERRA TORRES	**CEDULA**	7600898
SERIAL EQUIPO	41002-30-40-293	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	LT 4C	**FECHA COMPRA**	22 DE OCTUBRE 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA							6-11-25		7-11-25		8-11-25			
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Exp. Química								✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado								✓		✓		✓		
	Exp. Química								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Exp. Química								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Exp. Química								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado							✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado							✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido							✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque								✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión								✓		✓		✓		
	Exp. Química								✓		✓		✓		
	Exp. Térmica								✓		✓		✓		
	Filos Cortantes								✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre								✓		✓		✓		
	Abrasiòn/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Otros								✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1							✓		✓		✓			
	FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO							[signature]		[signature]		[signature]			
	FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA							[signature]		[signature]		[signature]			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	JORGE EMILIO GUERRA TORRES	CEDULA	7600898
SERIAL EQUIPO	41002-30-40-293	PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	LT 4C	FECHA COMPRA	22 DE OCTUBRE 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	10-11-25		11-11-25		12-11-25		13-11-25		14-11-25		15-11-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasiòn/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			/
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	CEDULA	19789132
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	1 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA							6-11-25		7-11-25		8-11-25			
PARTE	CONDICION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Exp. Química								✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación								✓		✓				
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado								✓		✓		✓		
	Exp. Química								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Exp. Química								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Exp. Química								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado							✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado							✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido							✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque								✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión								✓		✓		✓		
	Exp. Química								✓		✓		✓		
	Exp. Térmica								✓		✓		✓		
	Filos Cortantes								✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Otros								✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1							✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO								[signature]		[signature]		[signature]			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA								Karo6		karo6		karo6			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	CEDULA	19789132
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	1 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el arnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	10-11-25		11-11-25		12-11-25		13-11-25		14-11-25		15-11-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasiòn/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	**CEDULA**	19789132
SERIAL EQUIPO		**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		**FECHA COMPRA**	1 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se encuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			18-1-25		19-1-25									
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Nudos/Elongación				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓									
	Costuras en buen estado			✓		✓									
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓									
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓								
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Exp. Térmica				✓		✓								
	Filos Cortantes				✓		✓								
	Mal funcionamiento				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
	Cortes/Desgarre				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Otros				✓		✓								
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			✓		✓									
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	GERARDO QUINTERO	**CEDULA**	91527086
SERIAL EQUIPO	4421	**MARCA**	SOSEGA
MODELO - BATCH	110587	**FECHA COMPRA**	5 DE MARZO 2025

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCION

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera llegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el arnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA					12-11-25		13-11-25							
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓								
	Exp. Química						✓		✓						
	Nudos/Elongación						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
COSTURA	Cortes/Deshilachado						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
PARTES PLÁSTICAS	Cortes						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado					✓		✓							
	Costuras en buen estado					✓		✓							
	Los Ganchos son de ajuste rapido					✓		✓							
	cuenta con sistema do absorbedor de choque						✓		✓						
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Exp. Térmica						✓		✓						
	Filos Cortantes						✓		✓						
	Mal funcionamiento						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
	Cortes/Desgarre						✓		✓						
	Abrasiòn/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Otros						✓		✓						
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1														
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA						Karen		Karen							

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	**CEDULA**	19768481
SERIAL EQUIPO	24	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-EM-XY	**FECHA COMPRA**	JUNIO DEL 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA					12-11-25		13-11-25							
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Nudos/Elongación						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
COSTURA	Cortes/Deshilachado						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
PARTES PLÁSTICAS	Cortes						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado					✓		✓							
	Costuras en buen estado					✓		✓							
	Los Ganchos son de ajuste rapido					✓		✓							
	cuenta con sistema do absorbedor de choque						✓		✓						
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Exp. Térmica						✓		✓						
	Filos Cortantes						✓		✓						
	Mal funcionamiento						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
	Cortes/Desgarre						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Otros						✓		✓						
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1					✓		✓							
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO						[signature]		[signature]							
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA						Kare6		Kare6							

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	LUIS ERNESTO MACHUCA RANGEL	**CEDULA**	1003334373
SERIAL EQUIPO	29	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-XY-EM	**FECHA COMPRA**	2 DE FEBRERO 2024

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos quimicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guia de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA					12-11-25		13-11-25							
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Exp. Quimica						✓		✓						
	Nudos/Elongación						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
COSTURA	Cortes/Deshilachado						✓		✓						
	Exp. Quimica						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
PARTES PLÁSTICAS	Cortes						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Exp. Quimica						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Exp. Quimica						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado					✓		✓							
	Costuras en buen estado					✓		✓							
	Los Ganchos son de ajuste rapido					✓		✓							
	cuenta con sistema do absorbedor de choque						✓		✓						
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión						✓		✓						
	Exp. Quimica						✓		✓						
	Exp. Térmica						✓		✓						
	Filos Cortantes						✓		✓						
	Mal funcionamiento						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
	Cortes/Desgarre						✓		✓						
	Abrasiòn/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Otros						✓		✓						
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1														
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	ORLANDO DE JESUS TABORDA FRANCO	CEDULA	17594632
SERIAL EQUIPO	0.01353	PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	167305	FECHA COMPRA	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA					12-11-25		13-11-25							
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Nudos/Elongación						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
COSTURA	Cortes/Deshilachado						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
PARTES PLÁSTICAS	Cortes						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado					✓		✓							
	Costuras en buen estado					✓		✓							
	Los Ganchos son de ajuste rapido					✓		✓							
	cuenta con sistema do absorbedor de choque						✓		✓						
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión						✓		✓						
	Exp. Química						✓		✓						
	Exp. Térmica						✓		✓						
	Filos Cortantes						✓		✓						
	Mal funcionamiento						✓		✓						
	Cambios visibles						✓		✓						
	Cortes/Desgarre						✓		✓						
	Abrasión/Desgaste						✓		✓						
	Quemaduras						✓		✓						
	Otros						✓		✓						
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1					✓		✓							
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO						Orlando Taborda T		Orlando T							
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA						Kares		Kares							

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	ATANEL VILORIA CADENA	**CEDULA**	19710847
SERIAL EQUIPO	80	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-EM-XY	**FECHA COMPRA**	23-ene-24

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA							6-11-25		7-11-25		8-11-25			
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Exp. Quimica								✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación								✓		✓				
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado								✓		✓				
	Exp. Quimica								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Exp. Quimica								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes								✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Exp. Quimica								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado							✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado							✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido							✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque								✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión								✓		✓		✓		
	Exp. Quimica								✓		✓		✓		
	Exp. Térmica								✓		✓		✓		
	Filos Cortantes								✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento								✓		✓		✓		
	Cambios visibles								✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre								✓		✓		✓		
	Abrasiòn/Desgaste								✓		✓		✓		
	Quemaduras								✓		✓		✓		
	Otros								✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359.1							✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA								Faro		Faro		Faro			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	ATANEL VILORIA CADENA	CEDULA	19710847
SERIAL EQUIPO	80	PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-EM-XY	FECHA COMPRA	23-ene-24

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	10-11-25		11-11-25		12-11-25		13-11-25		14-11-25		15-11-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		atanel		atanel		atanel		atanel		atanel		atanel			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	ATANEL VILORIA CADENA	CEDULA	19710847
SERIAL EQUIPO	80	PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-EM-XY	FECHA COMPRA	23-ene-24

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el amés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para Identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y plezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			18-11-25		19-11-25									
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Nudos/Elongación				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓									
	Costuras en buen estado			✓		✓									
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓									
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓								
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓								
	Exp. Química				✓		✓								
	Exp. Térmica				✓		✓								
	Filos Cortantes				✓		✓								
	Mal funcionamiento				✓		✓								
	Cambios visibles				✓		✓								
	Cortes/Desgarre				✓		✓								
	Abrasión/Desgaste				✓		✓								
	Quemaduras				✓		✓								
	Otros				✓		✓								
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			✓		✓									
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO				[signature]		[signature]									
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA				[signature]		[signature]									

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	**CEDULA**	1095834868
SERIAL EQUIPO	126	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-XY-EM	**FECHA COMPRA**	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abraslón, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			4-11-25		5-11-25		6-11-25		7-11-25		8-11-25			
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasiòn/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros				✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO				Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA				Fenab		Fenab		Fenab		Fenab		Fenab			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	**CEDULA**	1095834868
SERIAL EQUIPO	126	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-XY-EM	**FECHA COMPRA**	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	10-11-23		11-11-23		12-11-23		13-11-23		14-11-23		15-11-23			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1														
	FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO	Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan			
	FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA	Karas		Karas		Karas		Karas		Karas		Karas			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	**CEDULA**	1095834868
SERIAL EQUIPO	126	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-XY-EM	**FECHA COMPRA**	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Amés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el amés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			18-11-25		19-11-25		20-11-25		21-11-25		22-11-25			
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓	✓		✓			✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓	✓		✓			✓		
	Quemaduras				✓		✓	✓		✓			✓		
	Exp. Quimica				✓		✓	✓		✓			✓		
	Nudos/Elongación				✓		✓	✓		✓			✓		
	Cambios visibles				✓		✓	✓		✓			✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓	✓		✓			✓		
	Exp. Quimica				✓		✓	✓		✓			✓		
	Cambios visibles				✓		✓	✓		✓			✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓	✓		✓			✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓	✓		✓			✓		
	Quemaduras				✓		✓	✓		✓			✓		
	Exp. Quimica				✓		✓	✓		✓			✓		
	Cambios visibles				✓		✓	✓		✓			✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓	✓		✓			✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓	✓		✓			✓		
	Quemaduras				✓		✓	✓		✓			✓		
	Exp. Quimica				✓		✓	✓		✓			✓		
	Cambios visibles				✓		✓	✓		✓			✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros				✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO			/	Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan			/
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA			/	Karen		Karen		Karen		Karen		Karen			/

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	**CEDULA**	1095834868
SERIAL EQUIPO	126	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-XY-EM	**FECHA COMPRA**	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	24-11-25		25-11-25		26-11-25		27-11-25		28-11-25		29-11-25			
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Karab		Karab		Karab		Karab		Karab		Karab			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	CEDULA	1135254103
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	27 DE OCTUBRE 2025

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Amés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Amés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el amés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de Inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos quimicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos quimicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			4-11-25		5-11-25		6-11-25		7-11-25		8-11-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros				✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO				JESUS ANDRES		JESUS		JESUS ANDRES		JESUS ANDRES		JESUS		JESUS	
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA				Kevin		Kevin		Kevin		Kevin		Kevin			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	CEDULA	1135254103
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	27 DE OCTUBRE 2025

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	10-11-25		11-11-25		12-11-25		13-11-25		14-11-25		15-11-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasiòn/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		Jesús		Jesús		Jesús		Jesús		Jesús		Jesús		Jesús	
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	CEDULA	1135254103
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	27 DE OCTUBRE 2025

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCION

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas estàn bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			18-11-25		19-11-25		20-11-25		21-11-25		22-11-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros				✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO				Jesus		Jesus		Jesus		Jesus		Jesus			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA				Karol		Karol		Karol		Karol		Karol			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	**CEDULA**	1135254103
SERIAL EQUIPO		**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		**FECHA COMPRA**	27 DE OCTUBRE 2025

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	24-11-25		25-11-25		26-11-25		27-11-25		28-11-25		29-11-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		Jesus		Jesus		Jesus		Jesus		Jesus		Jesus			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Kaxe6		Kaxe6		Kaxe6		Kaxe6		Kaxe6		Kaxe6			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN ALMEYDA SARMIENTO	CEDULA	1095916963
SERIAL EQUIPO	8494	MARCA	SOSEGA
MODELO - BATH	110587	FECHA COMPRA	15 DE ENERO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			4-11-25		5-11-25		6-11-25		7-11-25		8-11-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasiòn/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros				✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN ALMEYDA SARMIENTO	CEDULA	1095916963
SERIAL EQUIPO	8494	MARCA	SOSEGA
MODELO - BATH	110587	FECHA COMPRA	15 DE ENERO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determíne si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	10-11-23		11-11-23		12-11-23		13-11-23		14-11-23		15-11-23			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado														
	Abrasión/Desgaste														
	Quemaduras														
	Exp. Quimica														
	Nudos/Elongación														
	Cambios visibles														
COSTURA	Cortes/Deshilachado														
	Exp. Quimica														
	Cambios visibles														
PARTES PLÁSTICAS	Cortes														
	Abrasión/Desgaste														
	Quemaduras														
	Exp. Quimica														
	Cambios visibles														
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes														
	Abrasión/Desgaste														
	Quemaduras														
	Exp. Quimica														
	Cambios visibles														
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado														
	Costuras en buen estado														
	Los Ganchos son de ajuste rapido														
	cuenta con sistema do absorbedor de choque														
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión														
	Exp. Quimica														
	Exp. Térmica														
	Filos Cortantes														
	Mal funcionamiento														
	Cambios visibles														
	Cortes/Desgarre														
	Abrasión/Desgaste														
	Quemaduras														
	Otros														
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1														
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN ALMEYDA SARMIENTO	**CEDULA**	1095916963
SERIAL EQUIPO	8494	**MARCA**	SOSEGA
MODELO - BATH	110587	**FECHA COMPRA**	15 DE ENERO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			18-11-25		19-11-25		20-11-25		21-11-25		22-11-25			
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado														
	Abrasión/Desgaste														
	Quemaduras														
	Exp. Quimica														
	Nudos/Elongación														
	Cambios visibles														
COSTURA	Cortes/Deshilachado														
	Exp. Química														
	Cambios visibles														
PARTES PLÁSTICAS	Cortes														
	Abrasión/Desgaste														
	Quemaduras														
	Exp. Química														
	Cambios visibles														
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes														
	Abrasión/Desgaste														
	Quemaduras														
	Exp. Quimica														
	Cambios visibles														
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado														
	Costuras en buen estado														
	Los Ganchos son de ajuste rapido														
	cuenta con sistema do absorbedor de choque														
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión														
	Exp. Quimica														
	Exp. Térmica														
	Filos Cortantes														
	Mal funcionamiento														
	Cambios visibles														
	Cortes/Desgarre														
	Abrasiòn/Desgaste														
	Quemaduras														
	Otros														
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1														
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN ALMEYDA SARMIENTO	CEDULA	1095916963
SERIAL EQUIPO	8494	MARCA	SOSEGA
MODELO - BATH	110587	FECHA COMPRA	15 DE ENERO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCION

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de Inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	24-11-25		25-11-25		26-11-25		27-11-25		28-11-25		29-11-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	**CEDULA**	5629152
SERIAL EQUIPO		**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		**FECHA COMPRA**	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			18-11-25		19-11-25		20-11-25		21-11-25		22-11-25			
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasiòn/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros				✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	CEDULA	5629152
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	10-11-25		11-11-25		12-11-25		13-11-25		14-11-25		15-11-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		X		X		X		X		X		X		
	Abrasión/Desgaste		X		X		X		X		X		X		
	Quemaduras		X		X		X		X		X		X		
	Exp. Quimica		X		X		X		X		X		X		
	Nudos/Elongación		X		X		X		X		X		X		
	Cambios visibles		X		X		X		X		X		X		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		X		X		X		X		X		X		
	Exp. Quimica		X		X		X		X		X		X		
	Cambios visibles		X		X		X		X		X		X		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		X		X		X		X		X		X		
	Abrasión/Desgaste		X		X		X		X		X		X		
	Quemaduras		X		X		X		X		X		X		
	Exp. Quimica		X		X		X		X		X		X		
	Cambios visibles		X		X		X		X		X		X		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		X		X		X		X		X		X		
	Abrasión/Desgaste		X		X		X		X		X		X		
	Quemaduras		X		X		X		X		X		X		
	Exp. Quimica		X		X		X		X		X		X		
	Cambios visibles		X		X		X		X		X		X		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Costuras en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	X		X		X		X		X		X			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		X		X		X		X		X		X		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		X		X		X		X		X		X		
	Exp. Quimica		X		X		X		X		X		X		
	Exp. Térmica		X		X		X		X		X		X		
	Filos Cortantes		X		X		X		X		X		X		
	Mal funcionamiento		X		X		X		X		X		X		
	Cambios visibles		X		X		X		X		X		X		
	Cortes/Desgarre		X		X		X		X		X		X		
	Abrasiòn/Desgaste		X		X		X		X		X		X		
	Quemaduras		X		X		X		X		X		X		
	Otros		X		X		X		X		X		X		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	X		X		X		X		X		X			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		Pedro Farez		Pedro Farez		Pedro Farez		Pedro Farez		Pedro Farez		Pedro Farez			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	CEDULA	5629152
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			4-11-25		5-11-25		6-11-25		7-11-25		8-11-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado														
	Abrasión/Desgaste														
	Quemaduras														
	Exp. Química														
	Nudos/Elongación														
	Cambios visibles														
COSTURA	Cortes/Deshilachado														
	Exp. Química														
	Cambios visibles														
PARTES PLÁSTICAS	Cortes														
	Abrasión/Desgaste														
	Quemaduras														
	Exp. Química														
	Cambios visibles														
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes														
	Abrasión/Desgaste														
	Quemaduras														
	Exp. Química														
	Cambios visibles														
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado														
	Costuras en buen estado														
	Los Ganchos son de ajuste rapido														
	cuenta con sistema do absorbedor de choque														
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión														
	Exp. Química														
	Exp. Térmica														
	Filos Cortantes														
	Mal funcionamiento														
	Cambios visibles														
	Cortes/Desgarre														
	Abrasiòn/Desgaste														
	Quemaduras														
	Otros														
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1														
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	CEDULA	5629152
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	24-11-25		25-11-25		26-11-25		27-11-25		28-11-25		29-11-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasiòn/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		pedro		pedro		pedro		pedro		pedro		pedro			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Fares		Fares		Fares		Fares		Fares		Fares			

PEÑARANDA Y RAMÍREZ CONSTRUCTORES S.A.S	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	PEDRO LEON CHANAGA	**CEDULA**	91260586
SERIAL EQUIPO	767305-P	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	Sosego	**FECHA COMPRA**	septiembre 2024

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	—		04-11-25		—		—		—		—			
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Quimica				X										
	Nudos/Elongación				X										
	Cambios visibles				X										
COSTURA	Cortes/Deshilachado				X										
	Exp. Quimica				X										
	Cambios visibles				X										
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Quimica				X										
	Cambios visibles				X										
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Quimica				X										
	Cambios visibles				X										
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			X											
	Costuras en buen estado			X											
	Los Ganchos son de ajuste rapido			X											
	cuenta con sistema do absorbedor de choque			X											
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				X										
	Exp. Quimica				X										
	Exp. Térmica				X										
	Filos Cortantes				X										
	Mal funcionamiento				X										
	Cambios visibles				X										
	Cortes/Desgarre				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Otros				X										
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			X											
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO				[signature]											
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA				[signature]											

CONSTRUCCIONES S.A.S	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	MARTIN EMILIO CARVAJAL ROBLES	**CEDULA**	91352864
SERIAL EQUIPO	IN 8004 IE	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	INSAFE	**FECHA COMPRA**	Diciembre 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	—		04-11-25		—		—		—		—			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Química				X										
	Nudos/Elongación				X										
	Cambios visibles				X										
COSTURA	Cortes/Deshilachado				X										
	Exp. Química				X										
	Cambios visibles				X										
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Química				X										
	Cambios visibles				X										
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Química				X										
	Cambios visibles				X										
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			X											
	Costuras en buen estado			X											
	Los Ganchos son de ajuste rapido			X											
	cuenta con sistema do absorbedor de choque			X											
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				X										
	Exp. Química				X										
	Exp. Térmica				X										
	Filos Cortantes				X										
	Mal funcionamiento				X										
	Cambios visibles				X										
	Cortes/Desgarre				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Otros				X										
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359.1			X											
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

Este documento es propiedad de Induconst Juan Iatas Ltda; prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S	**INSPECCIÓN DE ARNES**	**Versión No: 01**
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Página 1 de 2**

TRABAJADOR	RONAL YESID REY SANDOVAL	**CEDULA**	1095944331
SERIAL EQUIPO	A20 21 13	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	XP – HSE – GROUP	**FECHA COMPRA**	Diciembre 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	——		04-11-25		——		——		——		——			
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Química				X										
	Nudos/Elongación				X										
	Cambios visibles				X										
COSTURA	Cortes/Deshilachado				X										
	Exp. Química				X										
	Cambios visibles				X										
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Química				X										
	Cambios visibles				X										
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Química				X										
	Cambios visibles				X										
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			X											
	Costuras en buen estado			X											
	Los Ganchos son de ajuste rapido			X											
	cuenta con sistema do absorbedor de choque			X											
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				X										
	Exp. Química				X										
	Exp. Térmica				X										
	Filos Cortantes				X										
	Mal funcionamiento				X										
	Cambios visibles				X										
	Cortes/Desgarre				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Otros				X										
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			X											
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

PEÑARANDA Y RAMÍREZ CONSTRUCTORES S.A.S	**INSPECCIÓN DE ARNES**	**Versión No: 01**
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Página 1 de 2**

TRABAJADOR	DAVID DELGADO JIMENEZ	**CEDULA**	91343934
SERIAL EQUIPO	B Y B010	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	TOP SAFE	**FECHA COMPRA**	Febrero 2024

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras; piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	—		04-11-25		—		—		—		—			
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Quimica				X										
	Nudos/Elongación				X										
	Cambios visibles				X										
COSTURA	Cortes/Deshilachado				X										
	Exp. Quimica				X										
	Cambios visibles				X										
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Quimica				X										
	Cambios visibles				X										
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Quimica				X										
	Cambios visibles				X										
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			X											
	Costuras en buen estado			X											
	Los Ganchos son de ajuste rapido			X											
	cuenta con sistema do absorbedor de choque			X											
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				X										
	Exp. Quimica				X										
	Exp. Térmica				X										
	Filos Cortantes				X										
	Mal funcionamiento				X										
	Cambios visibles				X										
	Cortes/Desgarre				X										
	Abrasiòn/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Otros				X										
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			X											
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S	**INSPECCIÓN DE ARNES**	**Versión No: 01**
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Página 1 de 2**

TRABAJADOR	EUCEBIO PADILLA CAMPO	**CEDULA**	1048556317
SERIAL EQUIPO	A20 1421 - 52	**PROYECTO**	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	XP - Group Bruno	**FECHA COMPRA**	Diciembre 2023.

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de Inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	—		04-11-25											
PARTE	**CONDICIÓN**	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Química				X										
	Nudos/Elongación				X										
	Cambios visibles				X										
COSTURA	Cortes/Deshilachado				X										
	Exp. Química				X										
	Cambios visibles				X										
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Química				X										
	Cambios visibles				X										
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Exp. Química				X										
	Cambios visibles				X										
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			X											
	Costuras en buen estado			X											
	Los Ganchos son de ajuste rapido			X											
	cuenta con sistema do absorbedor de choque			X											
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				X										
	Exp. Química				X										
	Exp. Térmica				X										
	Filos Cortantes				X										
	Mal funcionamiento				X										
	Cambios visibles				X										
	Cortes/Desgarre				X										
	Abrasión/Desgaste				X										
	Quemaduras				X										
	Otros				X										
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			X											
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		—		EUCEBIO											
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		—													

Consorcio La Flora 2023

INSPECCION DE TALUD

Código: F-HSE
No.Revisión: 0

I. INFORMACION TECNICA GENERAL

Area de Trabajo: Operativo | Longitud del talud | Altura del Talud | P4 | SEMANA DEL 08 MM Nov AAAA 2023

CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante

FALLA DEL TALUD	LUNES							MARTES							MIERCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO						
	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I
Falla parcial o total										✓							✓							✓							✓							✓						
CUERPO DEL TALUD																																										
Erosion de la superfice										✓							✓							✓							✓							✓						
Daño por impacto										✓							✓							✓							✓							✓						
Agrietamiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Volteo										✓							✓							✓							✓							✓						
Abombamiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Erosion de las juntas										✓							✓							✓							✓							✓						
Desplazamiento de las juntas										✓							✓							✓							✓							✓						
Rotura de Refuerzo										✓							✓							✓							✓							✓						
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD																																										
Agrietamiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Hundimiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Erosiòn										✓							✓							✓							✓							✓						
Infiltracion de aguas										✓							✓							✓							✓							✓						
Sobrecargas										✓							✓							✓							✓							✓						
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD																																										
Agrietamiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Hundimiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Socavacion										✓							✓							✓							✓							✓						
DRENAJES SUPERFICIALES																																										
Taponamiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Roturas										✓							✓							✓							✓							✓						

II. OBSERVACIONES- ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE

Estado del clima
observaciones
04 al '08 Nov 2023.

Personal directo: 25
Subcontratista: 22
operadores: 6

III. PLAN DE ACCIÓN

PRINCIPALES HALLAZGOS	ALTO	MEDIO	BAJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR
Fallas desplazamientos posteriores al Corte del talud debido a escorrentia de aguas Superficiales.			✓	Protección del talud con plastico Para protección de aguas por escorrentia.

ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
MEDIO: Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta.
BAJO: Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.

IV. CIERRE DE LA INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN - PROFESIONAL SST
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JAIRO RUITRAGO	NOMBRE: Karen palomino

Consorcio La Flora 2023

INSPECCION DE TALUD

Código: F-HSE
No.Revisión: 0

I. INFORMACION TECNICA GENERAL

Area de Trabajo: Operativa | Longitud del talud | Altura del Talud | 10 SEMANA DEL 13 MM Nov AAAA 2023

CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante

	LUNES							MARTES							MIERCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO						
FALLA DEL TALUD	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I
Falla parcial o total			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
CUERPO DEL TALUD																																										
Erosion de la superfice			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Daño por impacto			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Agrietamiento			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Volteo			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Abombamiento			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Erosion de las juntas			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Desplazamiento de las juntas			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Rotura de Refuerzo			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD																																										
Agrietamiento			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Hundimiento			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Erosiòn			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Infiltracion de aguas			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Sobrecargas			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD																																										
Agrietamiento			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Hundimiento			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Socavacion			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
DRENAJES SUPERFICIALES																																										
Taponamiento			✓							✓							✓							✓							✓							✓				
Roturas			✓							✓							✓							✓							✓							✓				

II.OBSERVACIONES- ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE

Estado del clima
observaciones
10 al 15 Nov 2023

personal directo : 25
Subcontratista : 22
operadores : 6

III.PLAN DE ACCIÓN

PRINCIPALES HALLAZGOS		MEDIO		ACCIÓN A IMPLEMENTAR
Leves deslizamientos Posteriores al corte del talud debido a escorrentia de aguas superficiales.			✓	proteccion del talud con plastico para protocolon de aguas escomentia

ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
MEDIO: Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta.
BAJO: Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.

IV. CIERRE DE LA INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN - PROFESIONAL SST
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JAIRO BUITRAGO	NOMBRE: Karen Palomino

Consorcio La Flora 2023

INSPECCION DE TALUD

Código: F-HSE
No.Revisión: 0

I. INFORMACION TECNICA GENERAL

Area de Trabajo: Operativa. | Longitud del talud | Altura del Talud | 18 | SEMANA DEL 23 MM Nov AAAA 2025

CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante

FALLA DEL TALUD	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SÁBADO						
	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I
Falla parcial o total										✓							✓							✓							✓							✓						
CUERPO DEL TALUD																																										
Erosion de la superfice										✓							✓							✓							✓							✓						
Daño por impacto										✓							✓							✓							✓							✓						
Agrietamiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Volteo										✓							✓							✓							✓							✓						
Abombamiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Erosion de las juntas										✓							✓							✓							✓							✓						
Desplazamiento de las juntas										✓							✓							✓							✓							✓						
Rotura de Refuerzo										✓							✓							✓							✓							✓						
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD																																											
Agrietamiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Hundimiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Erosiòn										✓							✓							✓							✓							✓						
Infiltracion de aguas										✓							✓							✓							✓							✓						
Sobrecargas										✓							✓							✓							✓							✓						
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD																																										
Agrietamiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Hundimiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Socavacion										✓							✓							✓							✓							✓						
DRENAJES SUPERFICIALES																																										
Taponamiento										✓							✓							✓							✓							✓						
Roturas										✓							✓							✓							✓							✓						

II.OBSERVACIONES- ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE

Estado del clima observaciones: 18 - 22 Nov 2025.

Personal directo: 25.
Subcontratista 22.
Operadores 6.

III.PLAN DE ACCIÓN

PRINCIPALES HALLAZGOS		MEDIO		ACCIÓN A IMPLEMENTAR
leves deslizamientos posteriores al corte del talud debido a escorrentia de aguas superficiales			✓	1. Proteccion del talud con plastico para protegerlo de agua por escorrentia.

ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
MEDIO: Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta.
BAJO: Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.

IV. CIERRE DE LA INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN - PROFESIONAL SST
FIRMA:	FIRMA: Karen.
NOMBRE: JAIRO BUITRAGO	NOMBRE: Karen Palomino

Consorcio La Flora 2023

INSPECCION DE TALUD

Código: F-HSE
No.Revisión: 0

I. INFORMACION TECNICA GENERAL

Area de Trabajo: Operativa | Longitud del talud: | Altura del Talud: | 24. SEMANA DEL 29 MM 11 MM AAAA 2025

CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante

FALLA DEL TALUD	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SÁBADO						
	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I
Falla parcial o total			✓							✓							✓							✓							✓							✓						
CUERPO DEL TALUD																																											
Erosion de la superfice		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Daño por impacto		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Agrietamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Volteo		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Abombamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Erosion de las juntas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Desplazamiento de las juntas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Rotura de Refuerzo		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD																																											
Agrietamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Hundimiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Erosiòn		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Infiltracion de aguas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Sobrecargas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD																																											
Agrietamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Hundimiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Socavacion		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
DRENAJES SUPERFICIALES																																											
Taponamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Roturas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						

II.OBSERVACIONES- ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE

Estado del clima.
Observaciones:
24 al 29 Nov 2025.

Personal directo: 25 -
Subcontratista = 22 -
operadores: 6

III.PLAN DE ACCIÓN

PRINCIPALES HALLAZGOS	ALTO	MEDIO	BAJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR
Leves desplazamientos posteriores al corte del talud debido a escorrentia de aguas superficiales.			✓	Proteccion de talud con plastico para protcccion de aguas por escorrentia.

ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
MEDIO: Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta.
BAJO: Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.

IV. CIERRE DE LA INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN - PROFESIONAL SST
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JAIRO BUITRAGO	NOMBRE: Karen Palomino

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 01	MES: NOV.	AÑO: 2025
EMPRESA:	CONSORCIO LA FLORA 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Ciclopeado - Excavacion - Relleno - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	✓	OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: ____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	4.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			4.00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases	✓	Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD 31	MM 10	AAA 2025	HH 7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD 31	MM 10	AAA 2025	HH 5:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

DD 31	MM 10	AAA 2025	HH 7:00	AM	A	5:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI NO ✓				

Fecha	DIA: 01	MES: Nov.	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez	19768981		Jorge Guerra	76000898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135754103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Avendaño	13747297	
Luis Torres	3983574				
Juan Landazabal	1095834866				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	91298725		Alvaro Barajas Pabon		
Pedro Rojas	5629152				
Atanael Urbina	19710843				
Orlando Taborda	1759432				
Ivan Almeyda	1049916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 04	MES: NOV	AÑO: 2025
EMPRESA:	CONSORCIO LA FLORIA 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Ciclopeado - Excavación - Pilote - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	✓	OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	4,00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			4,00		mt.	

SEÑALE CON UNA **(X)** EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero		Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva		Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas	✓	poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	04 (DD) NOV (MM) 2025 (AAAA) 7:00 (HH) AM (MM)	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	04 (DD) NOV (MM) 2025 (AAAA) 5:00 (HH) PM (MM)

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

04	NOV	2025	7:00	AM	A	5:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? **SI**	**NO** ✓	CUALES?		
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS?	**SI**	✓ **NO**		

Fecha	DIA: 04	MES: May	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.			
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez	19708981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arbeta	19789132		Jesus Becerra	1135254103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742977	
Luis Tones	3983570				
Ivan Landazabal	1095834				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	91298725				
Pedro Rojas	5629152				
Atanael Vilora	19710847				
Orlando Taborda	17594432				
Juan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 05	MES: NOV	AÑO: 2025
EMPRESA:	CONSORCIO LA FLORA 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Ciclopedo- Excavación - filtro - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	✓	OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: ____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5,00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5,00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento	✓	bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo		Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	05 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA) 7:00 (HH) AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	05 (DD) 11 (MM) 25 (AA) 5:00 (HH) PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

05 (DD)	11 (MM)	2025 (AAAA)	7:00 (HH)	AM (MM)	A	5:00 (HH)	PM (MM)

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI		NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓	
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI	NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓	
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS?	SI ✓	NO			

Fecha	DIA: 05	MES: Nov	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen6	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesús Becerra	1135254103	
Gerardo Quintero	91270086		Diego Quintero	13742977	
Luis Torres	3993570				
Juan Landazabal	1095834868				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	91298725	Alvaro Barajas Pabón			
Pedro Rojas	5629152				
Atanael Uloria	19710847				
Orlando Taborda	1759432				
Juan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 06	MES: Nov	AÑO: 2025
EMPRESA:	CONSORCIO LA FLORA 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Ciclopedo- Excavación- Filtro - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	✓	OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: ____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			—
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ESCALERAS**)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			—
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL**)				LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ELEVADOR**)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5,00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5,00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		ames de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas	✓	poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD 06 MM 11 AAAA 2025 HH 7:00 AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD 06 MM 11 AAAA 2025 HH 5:00 PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

DD 06	MM 11	AAAA 2025	HH 7:00	AM	A	HH 5:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 06	MES: Nov	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.		✓	
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen6	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez.	1976898		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135254103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	1374297	
Luis Torres	3983570				
Ivan Landazabal	1095884868				
Luis Machuca.	1003334373				
Alvaro Barajas	91298725	Alvaro Barajas Pobon			
Pedro Rojas.	5629152				
Atanael Ulloa	19710847				
Orlando Taborda	1759432				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 07	MES: 11	AÑO: 2023
EMPRESA:	CONSORCIO LA FLORA 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Ciclopeado-Excavación-filtro-Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	✓	OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5,00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5,00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero		Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva		Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas	✓	poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	07 / MM / 2023 AAAA / 3:00 HH / AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	07 / MM / 2023 AAAA / 5:00 HH / PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

07	MM	2023 AAAA	7:40 HH	AM	A	5:00 HH	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI		NO	✓
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI NO ✓				

Fecha	DIA: 07	MES: Nov	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	KarenG	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesús Becerra	1135254103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742977	
Luis Torres.	3983570				
Juan landazabal	1095834866				
Luis Machuca.	1003334373				
Alvaro Barajas	91298725	Alvaro Barajas Pobo			
Pedro Rojas	5629152				
Manuel Viloria	19710847				
Orlando taborda	17594232	Orlando Tabor			
Juan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 08	MES: Nov	AÑO: 2025
EMPRESA:	CONSORCIO LA FLORA 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	ciclopeclo - excavación filtro - tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	✓	OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5,00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5,00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento	✓	bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	08	MM	2025	7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	08	MM	2025	5:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

08	MM	2025	7:00	AM	A	5:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓	
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?				
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓	
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO					

Fecha	DIA: 08	MES: Nov	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen6	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Guerra	1135254103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742977	
Luis torres.	3983570				
Juan landazabal	1095834868				
Luis Machuca.	1003334373				
Alvaro Barajas	91298725				
Pedro Rojas	5629152				
Atangel Vilorra	19710847				
Orlando Taborda	1759432				
Juan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 10	MES: Nov	AÑO: 2025
EMPRESA:	CONSORCIO LA FLORA 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Ciclopeato - Excavación filtro Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	✓	OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ESCALERAS**)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL**)				LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ELEVADOR**)				LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5,00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5,00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención	✓	arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental	Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases	Escaleras fijas	✓	poste
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados	Elevadores		Otros, cuales?

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD 10	MM 11	AAAA 2025	HH 7:00	AM/PM AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD 10	MM 11	AAAA 2025	HH 5:00	AM/PM PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

DD 10	MM 11	AAAA 2025	HH 7:00	AM/PM AM	A	HH 5:00	PM/PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓	
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?				
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓	
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI NO ✓					

Fecha	DIA: 10	MES: NOV	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:		CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez	19768981		Jorge Guerra	76 00 898	
Hugo Arneta	19789132		Jesús Becerra	1135254 10	
Gerardo Quintero	91270886		Diego Quintero	13742977	
Luis Torres.	3983570				
Ivan Londoraba	1095834068				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas.	91298725				
Pedro Rojas-	5829152				
Manuel Vilorsa	19710879				
Orlando Tabarda	1759432				
Ivan Almeyda.	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 11	MES: Nov	AÑO: 2025
EMPRESA:	CONSORCIO LA FLORA 2023.		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	ciclopeado- Excavación - filtro - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	✓	OTRO		CUÁL?	

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles..		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases	✓	Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación		Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD: 11	MM: 11	AAAA: 2025	HH: 7:00	AM/PM: AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD: 11	MM: 11	AAAA: 25	HH: 5:00	AM/PM: PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

DD: 11	MM: 11	AAAA: 2025	HH: 7:00	AM/PM: AM	A	HH: 5:00	AM/PM: PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ?	*SI*	NO ✓	CUALES?	
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS?	SI ✓	NO		

Fecha	DIA: 11	MES: Nov	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.		—	
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.		—	
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.		✓	
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.		✓	
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.		✓	
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados		✓	
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados		✓	

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	KarenG	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesús Becerra	1135254103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742977	
Luis torres	3983570	x			
Juan Londoraba	1095834868				
Luis Machuca	1003334373	x			
Alvaro Barajas	91298725				
Pedro Rojas	5629152	x			
Atangel Ulloa	1970847				
Orlando Taborda	1759432				
Juan Almeyda	1093916963	x			

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 12	MES: Nov	AÑO: 2025
EMPRESA:	CONSORCIO LA FLORA 2023.		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	ciclopedo- Excavacion - Filtro - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	✓	OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.		✓		PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO		✓					✓
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5,00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5,00.		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero		Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva		Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera		Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos		escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	12 (DD) 11 (MM) 25 (AAAA) 7:00 (HH:MM) AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	12 (DD) 11 (MM) 25 (AAAA) 3:00 (HH:MM) AM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

12 (DD)	11 (MM)	2025 (AAAA)	9:00 (HH:MM)	AM	A	3:00 (HH:MM)	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	—	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	—
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI — NO	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI — NO				

Fecha	DIA: 12	MES: Nov	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez	19768981		Jorge Baena	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesús Baena	1135254103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	1374297	
Luis Torres.	3983570				
Ivan landazabal	1095834868				
Luis Machuca.	1003334393				
Alvaro Barajas	9129877				
Pedro Rojas	5629152				
Ataniel Viloria	19710847				
Orlando Taborda	17594327				
Juan Almeyda	1095916963				

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Versión: 1.0
Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 13	MES: Noviembre	AÑO: 2025		
EMPRESA:	Consorcio 10 Hora 2023				
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Ciclopedo - Excavación - Filtro - Tubería				

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	3.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			3.00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento	✓	bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases	✓	Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	13 / MM / 2025 AAAA	7:00 HH:MM	**FECHA FINALIZACION DEL PERMISO**	13 DD / MM / 2025 AAAA	5:00 HH:MM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

13 DD	MM	2025 AAAA	7:00 HH:MM	MM	A	5:00	PM MM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI ✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI ✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI	NO		✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI	NO		✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 14	MES: Noviembre	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1235254103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13747977	
Luis Torres	3983570				
Ivan Londoraba	1095883486				
Luis Machuca	1003334335				
Alvaro Borrajos	91298725	Alvaro Borrajos Pabon			
Pedro Rojas	5629152				
Atanael Viloria	19710847				
Orlando Tobarda	1759432				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 14	MES: Nov	AÑO: 2025
EMPRESA:	CONSORCIO LA FLORA 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Ciclopeeb- Excavacion- filtro- tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	✓	OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5,00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5,00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases	✓	Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	14 DD	11 MM	2025 AAAA	7:00 HORA	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	14 DD	11 MM	2025 AAAA	5:00 HORA	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

14 DD	11 MM	2025 AAAA	7:00 HORA	AM	A	5:00 HORA	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 14	MES: Nov	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez	19768981		Jorge Guerra	76008918	
Hugo Ameta.	19789132		Jesus Guerra	1135254195	
Gerardo Quintero	91270866		Diego Quintero	13742977	
Luis torres	3983570				
Ivan landazabal	1095834868				
Luis Machuca	1003333373				
Alvaro Barajas	91298725	Alvaro Barajas pabon			
Pedro Rojas	5629152				
Atanael Vilora	19710847				
Orlando tabarda	1759432				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 15 - 11 - 2025	MES: Noviembre	AÑO: 2025.
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Ciclopedo - Excavación - Filtro - Tubería.		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento	✓	bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva		Pantalla facial	✓		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases	✓	Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	15	MM	25	7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	15	MM	2025	05:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

15	MM	2025	7:00 AM	AM	A	05:00	PM.

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓	
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI	NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓	
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS?	SI ✓	NO			

Fecha	DIA: 15	MES: 11	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	/		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	/		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	/		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	/		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	/		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	/		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	/		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen6	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez.	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Ameto.	19789132		Jesus Guerra	1135254103	
Gerardo Cuntero	9127086		Diego Cuntero.	1374 2977.	
Luis Torres.	3983570				
Ivan Londoroba	1095834868				
Luis Machuca.	1003334373				
Alonzo Borrajos	91298725	Alonzo Borrajos pabón			
Pedro Rojas.	5679152				
Manuel Vilomo	19710847				
Orlando Taborda.	1759432				
Ivan Almeida.	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024
Fecha	DIA: [redacted]	MES: [redacted] AÑO: [redacted]
EMPRESA:	Consorcio la flora 2023	
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Ciclopedo - Excavación - Filtro - Tubería.	

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						✓
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera		Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos		escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas	✓	poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados	✓	Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD 18	MM 11	AA 25	7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD 18	MM 11	AA 25	PM	5:00

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

18	MM	2025	7:00	AM	A	5:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI ✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI ✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI	NO ✓		✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI	NO ✓		
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: [redacted]	MES: [redacted]	AÑO: [redacted]

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martnez	19768981		Jorge Guerra	76008898	
Hugo Ameta	19789132		Jesus Guerra	1135754103	
Gerardo Quintero	9127886		Diego Quintero	13747977	
Luis A. Torres	3983570				
Ivan Londoñobal	1095834888				
Luis Machuca	1003334373				
Alonso Barojas	9129875				
Pedro Rojas	5629152				
Atanael Viloria	19710847				
Orlando Taborda	1759432				
Ivan Almeida.	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 19	MES: Noviembre	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Cidopedo – Excavacion – Filtro – Tuberia.		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento	✓	bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	✓
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera		Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos		escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas	✓	poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores	✓	Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	19	MM	25	7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	19	MM	2025	05:00	PM.

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

19	MM	2025	7:00	AM	A	05:00	PM.

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 19	MES: 11	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez.	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Ameta	19789132		Jesus Becerra	1135754103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13747977	
Luis A Torres.	3983570				
Ivan Candozabal	1095834868				
Luis Machaca	1003334373				
Alvaro Barajas.	9129875				
Pedro Rojas	5629152				
Manuel Viloria	19710847				
Orlando Taborda	1759432				
Ivan Almeyda.	1095916963				

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 20	MES: 11	AÑO: 2025		
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2023				
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Ciclopedo - Excavación - Filtro - Tubería				

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						✓
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.100		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento	✓	bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera		Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos		escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas	✓	poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO						FECHA FINALIZACION DEL PERMISO					
	20	MM	25	7:00	AM		20	MM	2025	5:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

DD	20	MM	11	2025	7:00	AM	A	5:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓	
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?				
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓	
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO					

Fecha	DIA: 10	MES: 1/	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	/		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	/		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	/		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	/		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	/		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al dia en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	/		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	/		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768981		Jorge Guerro	7600898	
Hugo Ameta	1978 9132		Jesus Berrio	1135254103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742977	
Luis A Torres.	3983570				
Ivan Condotobal	1095834868				
Luis Maduro	1003334373				
Alvaro Barojas	91298775	Alvaro Barojas P.			
Pedro Rojas.	5629152				
Manuel Vilorio	19710847				
Orlando Taborda	1759432				
Ivan Almeyda	1093916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 21	MES: 11	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Encofrado - Excavación - Filtro - Tubería.		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento	✓	bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero		Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera		Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos		escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD: 21	MM: 11	AA: 25	HH: 7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD: 21	MM: 11	AA: 2025	HH: 05:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

DD: 21	MM: 11	AA: 2025	HH: 7:00	AM	A	5:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓	
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?				
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓	
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO					

Fecha	DIA: 21	MES: 11	AÑO: 2025.

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez	19768981		Jorge Guerra	7606898	
Hugo Aneta	19789132		Jesus Becerra	1135254108	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742977	
Luis A. Torres	3983570				
Juan Londoñabar	1095834868				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	9129875				
Pedro Rojas.	5629152				
Atanael Victoria	19710847				
Orlando Taborda	1759432				
Juan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 22	MES: 11	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Elena 2025.		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Cidopedo - Excavación - Filtro - Tubería.		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	✓	OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento	✓	bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial	✓		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases	✓	Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados	✓	Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	22	11	2025	7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	22	11	2025	3:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

22	11	2025	7:00	AM	A	3:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓	
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?				
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓	
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO					

Fecha	DIA: 22	MES: 11	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Ameta	19789132		Jesus Becerra	1135754103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742977	
Luis A Torres	3983570		[redacted]		
Ivan Londoñobal	1095834888				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Berajos	91298775	Alvaro Borojos P.			
Pedro Rojas	3629152				
Atanael Viloria	19710847				
Orlando Taborda	1759432				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 24	MES: Nov	AÑO: 2025
EMPRESA:	CONSORCIO LA FLORA 2023.		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	ciclopedo - Excavacion - filtro - tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	✓	OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**				LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5,00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5,00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento	✓	bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial	✓		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases	✓	Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados	✓	Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD 24	MM 11	AAA 2025	7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD 24	MM 11	AAA 2025	5:00	PM

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO - DIA 1

24	11 MM	2025 AAA	7:00	AM	A	5:00	PM M

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓	
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI	NO	✓	CUALES?		
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓	
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI	✓	NO			

Fecha	DIA: 24	MES: NOV	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rìgido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Ameta	19789132		Jesus Becerra	1135254103	
Gerardo Quintero	91270 86		Diego Quintero	13742977	
Luis A. Torres	3983570				
Juan landazabal	1095834868				
Luis Machuca	1003334378				
Alvaro Barajas	91298725				
Pedro Rojas.	5629152				
Atanael Viloria	19710847				
Orlando Tabarda	1759432				
Juan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 25	MES: 11	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Hora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Cicloped - Excavacion - Filtro - Tuberia		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	3.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento	✓	bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	✓	Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial	✓		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados	✓	Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	25	M	25	7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	25	M	2025	5:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

25	M	2025	7:00	AM	A	5:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓	
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI	NO	✓	CUALES?		
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓	
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI	✓	NO			

Fecha	DIA: 25	MES: 11	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768981		Jorge Guerro	7600898	
Hugo Ameta	19789132		Jesus Becerro	1135754103	
Gerardo Quintero	9177086		Diego Quintero	13747977	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Cardenal	1095837868				
Luis Machuca	1003339373				
Alvaro Barajas	9179875	Alvaro Barajas Pabon			
Pedro Rojas	5629152				
Orlando Taborda	1759432				
Atenael Viloria	19710847				
Ivan Ameyda	1005916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 26 - 11 - 2025	MES: 11	AÑO: 2025.
EMPRESA:	Consorcio la Hoya 2023.		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Ciclopedo - Excavacion - Filtro - Tuberia		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ESCALERAS**)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL**)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ELEVADOR**)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	3.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA	5.00		mt.			

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento	✓	bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	26	MM	25	7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	26	MM	2025	05:00	PM

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO - DIA 1

26	MM	2025	7:00.	AM	A	5:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI	NO ✓	CUALES?		
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓	NO			

Fecha	DIA: 26	MES: 1	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rìgido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. N°: 26.863.946	
FIRMA:		CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. N°	FIRMA	NOMBRE	C.C. N°	FIRMA
Luis M Martinez	19768981		Jorge Becerra	7600898	
Hugo Ameta	19789132		Jesus Becerra	1135754103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13747979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Londoñobal	1095883888				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	91748775				
Pedro Rojas.	5629152				
Orlando Taborda	1759432				
Atanael Viloria	19710847				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 27	MES: 11	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Floya 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavación - Cidoredo - tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA	5.00		mt.			

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)	✓	poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva		Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental	✓	Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos	✓	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	27	M	25	07:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	27	M	2025	05:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

27	M	2025	7:00	AM	A	5:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI		NO ✓	CUALES?	
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 27	MES: 11	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arqueta	19789132		Jesus Becerra	1135254103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742979	
Luis A. Torres	3983570				
Ivan Landazabal	1095883868				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajos	9179875				
Pedro Rojas	3629152				
Orlando Taborda	1759432				
Manuel Victoria	19710847				
Ivan Almeyda	1099916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 28	MES: 11	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavación - encofrado - Tubería.		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)	✓	poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero		Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva		Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera		Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD: 28	MM: 11	AAAA: 25	HH: 7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD: 28	MM: 11	AAAA: 25	HH: 5:00	PM.

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

28	11	2025	7:00	AM	A	5:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI ✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI ✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI	NO ✓		
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI	NO ✓	CUALES?		
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI	NO ✓		
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS?	SI ✓	NO		

Fecha	DIA: 28	MES: 11	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehiculos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al dia en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerro	1135245103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742979	
Luis A. Torres	3983570				
Juan Landazabal	1095838868				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	91798776				
Pedro Rojas	5629152				
Orlando Taborda	1759432				
Atanael Viloria	19710847				
Juan Almeyda	1005916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 29	MES: 11	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavacion - Ciclopedo - Tuberia		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5.00 mt.			ALTURA MAXIMA AUTORIZADA	5.00 mt.						

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva		Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD 29	MM 11	AA 25	HH 7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD 29	MM 11	AA 2025	HH 5:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

29	MM 11	2025	7:00	AM	A	5:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓	
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?				
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓	
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO					

Fecha	DIA: 29	MES: 11	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	/		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	/		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	/		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	/		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	/		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	/		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	/		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:		CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M. Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135745103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Londoñobal	109583888				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	9129875	Alvaro Barajos P.			
Pedro Rojas	5629152				
Orlando Taborda	1759432				
Atanael Viloria	19710847				
Ivan Almeida	1095916963				

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 04	MES: noviembre	AÑO: 2025
EMPRESA:	Peñaranda y Ramirez Constructores S.A.S		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Retiro de Formaletas parales - cercha		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	X	OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: ____	X			PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	X			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	X			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X	OTROS (CUALES)____			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	X						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	7 mt.				ALTURA MAXIMA AUTORIZADA	7	mt.				

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	X
Lineas de vida vertical cuerda	X	Eslinga para restricción	X	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	X
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento	X	bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda	X	Eslinga para detención		arnes de seguridad	X	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable		Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes	X	Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	X	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria	X	Careta de soldador	
Botas de seguridad	X	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo		Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	X	Guantes de cuero	X	Ropa de trabajo (overol)	X	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo		Proteccion auditiva	X	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	X	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera		Botiquín	X
Elementos para delimitación	X	Kit Lava ojos	X	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	X	escaleras sencillas	X
Elementos de señalizacion	X	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación		Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD: 04	MM: 11	AÑO: 2025	HH: 7:00	AM/PM: AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD: 04	MM: 11	AÑO: 2025	HH: 4:30	AM/PM: PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

DD	MM	AÑO	HH	AM/PM	A	HH	AM/PM
04	noviembre	2025	7:00	AM	A	4:30	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	X	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	X	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	X	
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI	NO X	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI	-	NO	X	
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS?	SI X	NO			

Fecha	DIA: 04	MES: noviembre	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	X		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	Judith Bibu Chacón	C.C. Nº:	7070792799
FIRMA:		CARGO:	Coordinador TA - Profesional SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Martin Carvajal	91.352.864				
Ronal Yesid Roy	7.095.444.331				
Eucbio Padilla	7.048.556317				
Pedro Leon C	91.350.586				
David Delgado	91.343.934				

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA	✓	SUBCONTRATISTA	
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	04 Nov 2025	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		FECHA FINAL	08 Nov 2025	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	MEJORAMIENTO DE PISO-INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA-RELLENOS-AMARRE DE ACERO				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☑ NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas ☒	Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐		
Tala de arboles ☐	Excavaciones ☐		Boxculver ☐	Actividad Rutinaria	SI ☒	NO ☐	
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐ NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro: _____	

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☑	Gafas de seguridad	☑	Proteccion respiratoria	☑
Barbuquejo	☑	Guantes De Vaqueta	☑	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☑	Careta Para Pulir/Esmeril	☐
Mangas	☑	Guantes caucho	☑	Socialización ATS	☑
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	☑	Permisos de Trabajo	☑
Extintor	☑	Proteccion Auditiva	☑	Kit de rescate	☐
EPCC	☑	Botas de seguridad (pantaneras)	☑	Elementos de primeros auxilios	☑

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo inorgánico		Iluminación		Postura forzada		Organización del trabajo	✓	Baterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico		Polvo orgánico		Vibraciones		Postura mantenida		Características del grupo		Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea		Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Líquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos		Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos	✓	Radiaciones no ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol		Mordeduras		Precipitaciones	✓
Espacio Confinado		Material Particulado		Radiaciones Ionizantes		Desorden musculoesqueléticos (Os base)		Relaciones interpersonales		Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	✓

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre el golpe de calor y medidas de prevención ; incentivar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Seguimiento a las inspecciones preoperacionales de los equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, programa de mantenimiento locativo
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga muscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna

FUNDIDA DE MEJORAMIENTODE PISO: Acondicionamiento del terreno mediante adecuación del solado	QUIMICO:	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socialización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de avacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro pare evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro Señalización de lineas de evacuación
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
AMARRE DE ACERO: Armar el acero	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo- caidas a diferente nivel	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Amarre de la eslinnga a la parrilla de hierro o sistema ya fundido Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas, cortes	Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras. Seguimiento de mantenimiento de equipos y herramientas manuales, cumplimiento de procedimientos especificos en la labor capacitación al personal acerca del uso de los EPP, riesgos en la labor, Cultura de autocuidado y manejos de herramientas
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, Inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Alteraciones osteomusculares y fatiga	Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas actuvas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal

	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias, Irritacion en los ojos.	Continuar suministrando protección respiratoria. Gafas de seguridad, tapaboca industrial.
	FENOMENOS NATURALES	Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar Inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación Institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de Inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentía del agua.
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre al Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar Inspecciones de EPP
		Ruido	cefalea, alteraciónes asociadas a estrés, deficit auditivo, hipoacusia neurosensorial	Inspeccionar maquinaria Implementar señalización de ruido Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caida de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de áreas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Heridad en la piel Caida de particulas en los ojos	Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, Inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ

INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones muscuesqueeticas, luxaciones	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitacion higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de Insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación Institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL: .	Condiciones de la Tarea	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

RELLENOS	FISICO:	Radiaciones no ionizantes. Vibraciones	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Vibraciones	cefalea, alteraciones asociadas a estrés, enfermedades osteomusculares	Capacitación riesgo físico Realizar capacitaciones sobre peligros y riesgos que generan las vibraciones en la actividad de funfida
		Ruido	Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva Inspeccionar maquinaria, implementar señalización de ruido, capacitar al persona
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones muscuesqueeticas, luxacione	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI ✓ NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI ✓ NO N/A
Entiende la labor a ejecutor.	SI ✓ NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI ✓ NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI ✓ NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI ✓ NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI ✓ NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI ✓ NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI ✓ NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI ✓ NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI ✓ NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO ✓ N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ	13742977	RESIDENTE OBRA	
JHON JAIRO FERREIRA MORGADO	13741016	RESIDENTE OBRA	
EDUAR JAVIER NAVARRO MURCIA	1098602734	TOPOGRAFO	
JHON ANDREY APARICIO SANCHEZ	1098780561	TOPOGRAFO	
BRAYAN DAVID ARRIETA FLOREZ	1005154334	TOPOGRAFO	
LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	19768481	AYUDANTE	
HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	19789132	AYUDANTE	
IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	1095834868	AYUDANTE	
LUIS ANTONIO TORRES IGLESIAS	3983570	AYUDANTE	
ATANEL VILORIA CADENA	19710847	AYUDANTE	
LUIS ERNESTO MACHUCA RANGEL	1003334373	AYUDANTE	
JAVIER CARVAJAL CERVANTES	5010380	AYUDANTE	
JORGE EMILIO GUERRA TORRES	7600898	AYUDANTE	
GERARDO QUINTERO	91527086	OFICIA OBRA	
ORLANDO DE JESUS TABORDA FRANCO	17594632	OFICIA OBRA	
PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	5629152	OFICIA OBRA	
IVAN ALMEYDA SARMIENTO	1095916963	OFICIA OBRA	
ALVARO BARAJAS PABON	91298725	OFICIA OBRA	
Jesús Becerra	1135254103	Ayudante	Jesús Andres D.G

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA	
NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE:	JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 26863946	CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010	CARGO: Director de Obra.

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA	✓	SUBCONTRATISTA	
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	10 Nov 2025	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		FECHA FINAL	15 Nov 2025	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	MEJORAMIENTO DE PISO-INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA-RELLENOS-AMARRE DE ACERO				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ✓	NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas	X	Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐		
Tala de arboles ☐	Excavaciones ☐		Boxculver ☐		Actividad Rutinaria	SI X	NO ☐		
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro: _____		

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	✓	Gafas de seguridad	✓	Proteccion respiratoria	✓
Barbuquejo	✓	Guantes De Vaqueta	✓	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	✓	Careta Para Pulir/Esmeril	☐
Mangas	✓	Guantes caucho	✓	Socialización ATS	✓
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	✓	Permisos de Trabajo	✓
Extintor	✓	Proteccion Auditiva	✓	Kit de rescate	☐
EPCC	✓	Botas de seguridad (pantaneras)	✓	Elementos de primeros auxilios	✓

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo inorgánico		Iluminación		Postura forzada	✓	Organización del trabajo	✓	Baterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico		Polvo orgánico		Vibraciones		Postura mantenida	✓	Características del grupo	✓	Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea	✓	Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Líquidos	✓	Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos	✓	Radiaciones no Ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol	✓	Mordeduras	✓	Precipitaciones	✓
Espacio Confinado		Material Particulado	✓	Radiaciones Ionizantes		Desorden musculoesqueléticos (De base)	✓	Relaciones interpersonales	✓	Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	✓

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre el golpe de calor y medidas de prevención ; incentivar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Seguimiento a las inspecciones preoperacionales de los equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, programa de mantenimiento locativo
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga muscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna

FUNDIDA DE MEJORAMIENTOOE PISO: Acondicionamiento del terreno mediante adecuación del solado	QUIMICO:	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socialización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de avacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
AMARRE DE ACERO: Armar el acero	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; Implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo- caidas a diferente nivel	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Amarre de la eslinnga a la parrilla de hierro o sistema ya fundido Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas, cortes	Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras. Seguimiento de mantenimiento de equipos y herramientas manuales, cumplimiento de procedimientos especificos en la labor capacitación al personal acerca del uso de los EPP, riesgos en la labor, Cultura de autocuidado y manejos de herramientas
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, Inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Alteraciones osteomusculares y fatiga	Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas actuvas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal

	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte,	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias, irritacion en los ojos.	Continuar suministrando protección respiratoria, Gafas de seguridad, tapaboca industrial.
	FENOMENOS NATURALES	Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
	FISICO:	Radiaciones no lonizantes.	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	cefalea, alteraciónes asociadas a estrés, deficit auditivo, hipoacusia neurosensorial	Inspeccionar maquinaria Implementar señalización de ruido Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caida de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a Inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Heridad en la piel Caida de particulas en los ojos	Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ

INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones muscuesqueeticas, luxaciones	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a Inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitacion higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Desilzamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar Inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar desilzamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL: .	Condiciones de la Tarea	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

RELLENOS	FISICO:	Radiaciones no ionizantes. Vibraciones	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Vibraciones	cefalea, alteraciones asociadas a estrés, enfermedades osteomusculares	Capacitación riesgo físico Realizar capacitaciones sobre peligros y riesgos que generan las vibraciones en la actividad de funfida
		Ruido	Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva Inspeccionar maquinaria, implementar señalización de ruido, capacitar al persona
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones musculesqueeticas, luxacione	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro. Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del astrés Actividades de bienestar laboral

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO N/A
Entiende la labor a ejecutor.	SI NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ	13742977	RESIDENTE OBRA	
JHON JAIRO FERREIRA MORGADO	13741016	RESIDENTE OBRA	
EDUAR JAVIER NAVARRO MURCIA	1098602734	TOPOGRAFO	
JHON ANDREY APARICIO SANCHEZ	1098780561	TOPOGRAFO	
BRAYAN DAVID ARRIETA FLOREZ	1005154334	TOPOGRAFO	
LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	19768481	AYUDANTE	
HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	19789132	AYUDANTE	HUGO ARRIETA
IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	1095834868	AYUDANTE	Ivan landazabal
LUIS ANTONIO TORRES IGLESIAS	3983570	AYUDANTE	
ATANEL VILORIA CADENA	19710847	AYUDANTE	
LUIS ERNESTO MACHUCA RANGEL	1003334373	AYUDANTE	
JAVIER CARVAJAL CERVANTES	5010380	AYUDANTE	
JORGE EMILIO GUERRA TORRES	7600898	AYUDANTE	Guerra
GERARDO QUINTERO	91527086	OFICIA OBRA	
ORLANDO DE JESUS TABORDA FRANCO	17594632	OFICIA OBRA	Orlando Taborda
PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	5629152	OFICIA OBRA	pedro rojas
IVAN ALMEYDA SARMIENTO	1095916963	OFICIA OBRA	
ALVARO BARAJAS PABON	91298725	OFICIA OBRA	Alvaro Barajas pabon
Jesus A. Becerra	1135254103	Ayudante	Jesus Andres B.G

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE: JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA: Karen G	FIRMA:
CEDULA: 26863946 CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010 CARGO: Director de Obra.

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA	✓	SUBCONTRATISTA	
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	[redacted]	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		FECHA FINAL		
ACTIVIDAD A REALIZAR:	MEJORAMIENTO DE PISO-INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA-RELLENOS-AMARRE DE ACERO				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☑ NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas ☒	Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐		
Tala de arboles ☐	Excavaciones ☐		Boxculver ☐	Actividad Rutinaria	SI ☒	NO ☐	
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL? Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro: _____	

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☑	Gafas de seguridad	☑	Proteccion respiratoria	☑
Barbuquejo	☑	Guantes De Vaqueta	☑	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☑	Careta Para Pulir/Esmeril	☐
Mangas	☑	Guantes caucho	☑	Socialización ATS	☑
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	☑	Permisos de Trabajo	☑
Extintor	☑	Proteccion Auditiva	☑	Kit de rescate	☐
EPCC	☐	Botas de seguridad (pantaneras)	☑	Elementos de primeros auxilios	☑

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo inorgánico		Iluminación		Postura forzada	✓	Organización del trabajo	✓	Baterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico		Polvo orgánico		Vibraciones		Postura mantenida	✓	Características del grupo	✓	Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea	✓	Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Líquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos	✓	Radiaciones no ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol	✓	Mordeduras	✓	Precipitaciones	✓
Espacio Confinado		Material Particulado	✓	Radiaciones Ionizantes		Desordes musculoesqueleticos (Dx base)	✓	Relaciones interpersonales		Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	✓

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Radiaciones no ionizantes,	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre el golpe de calor y medidas de prevención ; incentivar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Seguimiento a las inspecciones preoperacionales de los equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, programa de mantenimiento locativo
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga muscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna

FUNDIDA DE MEJORAMIENTODE PISO: Acondicionamiento del terreno mediante adecuación del solado	QUIMICO:	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socialización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de avacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro [illegible]
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar desilzamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
AMARRE DE ACERO: Armar el acero	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; Implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo- caidas a diferente nivel	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Amarre de la eslinga a la parrilla de hierro o sistema ya fundido Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas, cortes	Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras. Seguimiento de mantenimiento de equipos y herramientas menuales, cumplimiento de procedimientos especificos en la labor capacitación al personal acerca del uso de los EPP, riesgos en la labor, Cultura de autocuidado y manejos de herramientas
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Alteraciones osteomusculares y fatiga	Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas actuvas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal

	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias, Irritacion en los ojos.	Continuar suministrando protección respiratoria. Gafas de seguridad, tapaboca industrial.
	FENOMENOS NATURALES	Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	cefalea, alteraciónes asociadas a estrés, deficit auditivo, hipoacusia neurosensorial	Inspeccionar maquinaria Implementar señalización de ruido Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caida de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados	Inspecionas preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Herldad en la piel Caida de particulas en los ojos	Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ

RELLENOS	FISICO:	Radiaciones no ionizantes. Vibraciones	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Vibraciones	cefalea, alteraciones asociadas a estrés, enfermedades osteomusculares	Capacitación riesgo físico Realizar capacitaciones sobre peligros y riesgos que generan las vibraciones en la actividad de funfida
		Ruido	Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva Inspeccionar maquinaria, Implementar señalización de ruido, capacitar al persona
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, Inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones musculesqueeticas, luxacione	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI ✓ NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI ✓ NO N/A
Entiende la labor a ejecutor.	SI ✓ NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI ✓ NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI ✓ NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI ✓ NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI ✓ NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI ✓ NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI ✓ NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI ✓ NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI ✓ NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO ✓ N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ	13742977	RESIDENTE OBRA	
JHON JAIRO FERREIRA MORGADO	13741016	RESIDENTE OBRA	
EDUAR JAVIER NAVARRO MURCIA	1098602734	TOPOGRAFO	
JHON ANDREY APARICIO SANCHEZ	1098780561	TOPOGRAFO	
BRAYAN DAVID ARRIETA FLOREZ	1005154334	TOPOGRAFO	
LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	19768481	AYUDANTE	
HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	19789132	AYUDANTE	
IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	1095834868	AYUDANTE	
LUIS ANTONIO TORRES IGLESIAS	3983570	AYUDANTE	
ATANEL VILORIA CADENA	19710847	AYUDANTE	
LUIS ERNESTO MACHUCA RANGEL	1003334373	AYUDANTE	
JAVIER CARVAJAL CERVANTES	5010380	AYUDANTE	
JORGE EMILIO GUERRA TORRES	7600898	AYUDANTE	
GERARDO QUINTERO	91527086	OFICIA OBRA	
ORLANDO DE JESUS TABORDA FRANCO	17594632	OFICIA OBRA	
PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	5629152	OFICIA OBRA	
IVAN ALMEYDA SARMIENTO	1095916963	OFICIA OBRA	
ALVARO BARAJAS PABON	91298725	OFICIA OBRA	
JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	1135254103	AYUDANTE	
JHON FREDY PINZON LOPEZ	1095801916	AYUDANTE	
LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS	1007690411	AUX. SST	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE: JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 26863946 CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010 CARGO: Director de Obra.

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA	✓	SUBCONTRATISTA	
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	24 NOV - 2023	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		FECHA FINAL	29 NOV - 2023	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	MEJORAMIENTO DE PISO-INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA-RELLENOS-AMARRE DE ACERO				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ✓	NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas X	Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐	
Tala de arboles ☐	Excavaciones ☐		Boxculver ☐		Actividad Rutinaria	SI X	NO ☐
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro: _____

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	✓	Gafas de seguridad	✓	Proteccion respiratoria	✓
Barbuquejo	☐	Guantes De Vaqueta	☐	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	✓	Careta Para Pulir/Esmeril	☐
Mangas	✓	Guantes caucho	☐	Socialización ATS	✓
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	☐	Permisos de Trabajo	✓
Extintor	✓	Proteccion Auditiva	☐	Kit de rescate	☐
EPCC	✓	Botas de seguridad (pantaneras)	☐	Elementos de primeros auxilios	✓

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo inorgánico		Iluminación		Postura forzada	✓	Organización del trabajo	✓	Baterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico		Polvo orgánico		Vibraciones		Postura mantenida	✓	Características del grupo	✓	Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea	✓	Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Líquidos	✓	Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos		Radiaciones no ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol	✓	Mordeduras	✓	Precipitaciones	✓
Espacio Confinado		Material Particulado	✓	Radiaciones Ionizantes		Desordenes musculoesqueleticos (Dolores)		Relaciones Interpersonales	✓	Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	✓

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre el golpe de calor y medidas de prevención ; incentivar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Seguimiento a las inspecciones preoperacionales de los equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, programa de mantenimiento locativo
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspeccionas, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga muscular	Implementar programa de vigilancia epidemiblógica para la prevención de riesgo osteomuscular
	BIOLOGICO:	Picaduras de Insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picadures y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna

FUNDIDA DE MEJORAMIENTODE PISO: Acondicionamiento del terreno mediante adecuación del solado	QUIMICO:	Material particulado	Alteraciones de las vias respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socitalización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de avacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro Socialización del plan de emergencia
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
AMARRE DE ACERO: Armar el acero	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo- caidas a diferente nivel	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Amarre de la eslinnga a la parrilla de hierro o sistema ya fundido Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas, cortes	Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras. Seguimiento de mantenimiento de equipos y herramientas manuales, cumplimiento de procedimientos especificos en la labor capacitación al personal acerca del uso de los EPP, riesgos en la labor, Cultura de autocuidado y manejos de herramientas
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipuación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Alteraciones osteomusculares y fatiga	Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas actuvas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal

	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte..	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias, Irritacion en los ojos.	Continuar suministrando protección respiratoria. Gafas de seguridad, tapaboca industrial.
	FENOMENOS NATURALES	Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	cefalea, alteraciónes asociadas a estrés, deficit auditivo, hipoacusia neurosensorial	Inspeccionar maquinaria Implementar señalización de ruido Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caida de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Heridad en la piel Caida de particulas en los ojos	Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ

INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones muscuesqueeticas, luxaciones	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitacion higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL: .	Condiciones de la Tarea	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

RELLENOS	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes, Vibraciones	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Vibraciones	cefalea, alteraciones asociadas a estrés, enfermedades osteomusculares	Capacitación riesgo físico Realizar capacitaciones sobre peligros y riesgos que generan las vibraciones en la actividad de funfida
		Ruido	Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva Inspeccionar maquinaria, Implementar señalización de ruido, capacitar al persona
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, lacaraciones, Estrés, miedo, Inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones musculesqueeticas, luxacione	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de Insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI ✓ NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI ✓ NO N/A
Entiende la labor a ejecutor.	SI ✓ NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI ✓ NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI ✓ NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI ✓ NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI ✓ NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI ✓ NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI ✓ NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI ✓ NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI ✓ NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO ✓ N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ	13742977	RESIDENTE OBRA	
JHON JAIRO FERREIRA MORGADO	13741016	RESIDENTE OBRA	
EDUAR JAVIER NAVARRO MURCIA	1098602734	TOPOGRAFO	
JHON ANDREY APARICIO SANCHEZ	1098780561	TOPOGRAFO	
BRAYAN DAVID ARRIETA FLOREZ	1005154334	TOPOGRAFO	
LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	19768481	AYUDANTE	
HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	19789132	AYUDANTE	HUGO ARRIETA
IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	1095834868	AYUDANTE	Ivan Landazabal
LUIS ANTONIO TORRES IGLESIAS	3983570	AYUDANTE	
ATANEL VILORIA CADENA	19710847	AYUDANTE	
LUIS ERNESTO MACHUCA RANGEL	1003334373	AYUDANTE	
JAVIER CARVAJAL CERVANTES	5010380	AYUDANTE	
JORGE EMILIO GUERRA TORRES	7600898	AYUDANTE	
GERARDO QUINTERO	91527086	OFICIA OBRA	
ORLANDO DE JESUS TABORDA FRANCO	17594632	OFICIA OBRA	Orlando Taborda
PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	5629152	OFICIA OBRA	
IVAN ALMEYDA SARMIENTO	1095916963	OFICIA OBRA	
ALVARO BARAJAS PABON	91298725	OFICIA OBRA	Alvaro Barajas Pabon
JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	1135254103	AYUDANTE	Jesus Andres B.G
LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS	1007690411	AUX. SST	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE: JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 26863946 CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010 CARGO: Director de Obra.

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA	
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	04- noviembre 2025	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		FECHA FINAL	08- noviembre 2025	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	CONTRUCCIÓN BOXCULVERT				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas	X	Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐		
Tala de arboles	☐	Excavaciones	☐	Boxculvar	X	Actividad Rutinaria	SI X	NO ☐	
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro: _____		

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	X	Gafas de seguridad	X	Proteccion respiratoria	X
Barbuquejo	X	Guantes De Vaqueta	X	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☐	Careta Para Pulir/Esmeril	X
Mangas	☐	Guantes caucho	X	Socialización ATS	X
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	X	Permisos de Trabajo	X
Extintor	X	Proteccion Auditiva	X	Kit de rescate	X
EPCC	X	Botas de seguridad (pantaneras)	X	Elementos de primeros auxilios	X

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	X	Gases y vapores	X	Ruido	X	Postura sedente	X	Duración de la jornada	X	Virus	X	Sismos	X
Locativo	X	Polvo inorgánico	X	Iluminación	X	Postura forzada	X	Organización del trabajo	X	Baterias	X	Terremotos	X
Eléctrico	X	Polvo orgánico	X	Vibraciones	X	Postura mantenida	X	Características del grupo	X	Hongos	X	Vendabales	X
Accidente de Tránsito	X	Fibras		Temperaturas altas / bajas	X	Esfuerzos	X	Condiciones de la Tarea	X	Parásitos	X	Inundaciones	X
Público	X	Líquidos	X	Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	X	Carga mental	X	Picaduras	X	Derrumbes	X
Trabajo en Alturas	X	Humos		Radiaciones no ionizantes (UV)	X	Manipulación de cargas	X	Claridad del Rol	X	Mordeduras	X	Precipitaciones	X
Espacio Confinado		Material Particulado	X	Radiaciones Ionizantes		Desordenes musculoesqueleticos (De base)		Relaciones interpersonales	X	Fluidos y excrementos	X	Fallas en sistema de desvio de agua	X

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
FUNDIDA DE MEJORAMIENTO: Acondicionamiento del terreno mediante adecuación del solado	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre el golpe de calor y medidas de prevención ; incentivar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Seguimiento a las inspecciones preoperacionales de los equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, programa de mantenimiento locativo
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en carteleras informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga muscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overales de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO:	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

		FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
			Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y dpo sked, Lineas de vida) Socialización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de avacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro
			Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulactos en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
		PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
	AMARRE DE ACERO: Armar el acero	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; Implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
			Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
		CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo- caidas a diferente nivel	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Amarre de la eslinnga a la parrilla de hierro o sistema ya fundido Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
			Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas, cortes	Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras. Seguimiento de mantenimiento de equipos y herramientas manuales, cumplimiento de procedimientos especificos en la labor capacitación al personal acerca del uso de los EPP, riesgos en la labor, Cultura de autocuidado y manejos de herramientas
			Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
			Manipulación de cargas	Alteraciones osteomusculares y fatiga	Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas actuvas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
		BIOLOGICO:	Picaduras de Insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.

		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias, irritacion en los ojos.	Continuar suministrando protección respiratoria. Gafas de seguridad, tapaboca industrial.
	FENOMENOS NATURALES	Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; Implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	cefalea, alteraciónes asociadas a estrés, deficit auditivo, hipoacusia neurosensorial	Inspeccionar maquinaria Implementar señalización de ruido Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caida de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Amarre de la eslinnga a la parrilla de hierro o sistema ya fundido Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Heridad en la piel Caida de particulas en los ojos	Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones muscuesqueeticas, luxaciones	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Amarre de la eslinnga a la parrilla de hierro o sistema ya fundido Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO: LIMPIAR Y GRASAR LA FORMALETA	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitacion higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde. Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de Insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO:	Polvos inorganicos	Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos	Capacitación al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas, diseñar protocolo sobre el maneo seguro de sustancias químicas Implementacion del SGA Definición área de acopio de cemento y de residuos especiales (bolsas de cemento) Articulación con el gestor Externo para Disposición final de residuos especiales Seguimiento inspecciones en sitios de obra verificación uso de tapabocas y gafas de seguridad en la manipulación
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

FUNDIDA BOXCULVERT: FUNDIDA DE PISO, MURO Y PLACA DEL BOXCULVER	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes. Vibraciones	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; Implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Vibraciones	cefalea, alteraciones asociadas a estrés, enfermedades osteomusculares	Capacitación riesgo físico Realizar capacitaciones sobre peligros y riesgos que generan las vibraciones en la actividad de funfida
		Ruido	Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva Inspeccionar maquinaria, Implementar señalización de ruido, capacitar al persona
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Amarre de la eslinnga a la parrilla de hierro o sistema ya fundido Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones musculesqueeticas, luxacione	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Amarre de la eslinnga a la parrilla de hierro o sistema ya fundido Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiologica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas actuvas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de Insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad,
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna