Bucaramanga, 17 de diciembre de 2025

Consorcio La Flora 2023

Señor (a)

NOMBRE: JORGE EMILIO GUERRA TORRES **CC.** 7600898
Cargo: AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
CONSORCIO LA FLORA 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el literal b) del artículo 30 del Decreto 614 de 1984, Resolución 2346 de 2007 y el Decreto 1072 del 2015, y con el fin de dar cuidado integral de su salud:

Por medio de la presente, le informamos que se encuentran disponibles los resultados de los exámenes médicos ocupacionales – periódicos - **VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL** que le fueron practicados el 16/12/2025 en la IPS PROSYNERGO realizado por el/la Doctor (a) **MARIA JOSE GUASGUITA BELMONTE- 1014200328/16 8286/22**, Dichos exámenes han sido realizados con el objetivo de evaluar su estado de salud en el marco de nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Concepto de aptitud ocupacional:
EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

- **AUDIOMETRIA:**
  1. CONTROL ANUAL
  2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO
  3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
- **VISIOMETRIA:** VALORACION OPTOMETRIA, AV DISMINUIDA AO, CONTROL ANUAL
- **EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR:**
  - ✓ ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
  - ✓ MANTENER BUENAS TECNICAS DE HIGIENE POSTURAL EN TODO LOS SEGMENTOS CORPORALES.
  - ✓ REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DURANTE LA JORNADA LABORAL.
  - ✓ UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGÚN PROTOCOLO DE LA INSTITUCION.

Scanned with CamScanner

- ✓ CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA.

Observaciones:
HALLAZGOS AL EXAMEN VISUAL QUE AMERITA VALORACION POR EPS

Nota:

- Se le recuerda que es responsabilidad de usted informar de manera oportuna clara y veraz su estado de salud al área de Seguridad y Salud en el Trabajo como también a su jefe inmediato, tenga en cuenta esta recomendación en el ambiente laboral como extralaboral.
- Se anexa copia impresa del certificado médico de aptitud laboral del trabajador emitido por la IPS PROSYNERGO.

Karen

KAREN PALOMINO GUEVARA
PROFESIONAL SST

Certifico el recibido de la presente socialización:

Nombre: Jorge Emilio Guerrero

Firma: Jorge Guerrero

C.C: 7.600898

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



PROSYNERGO SAS
NIT: 900470386-8

VALORACION MEDICINA LABORAL
Certificado de aptitud: 5010380-233030

Fecha Cierre: 13/12/2025

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	13 dic. 2025 - BUCARAMANGA	**Tipo de Examen:**	VALORACION POR MEDICINA LABORAL
Paciente:	JAVIER CARVAJAL CERVANTES	**Identificación:**	5010380
Género	MASCULINO **Edad:** 47	**Teléfono**	0 **Móvil:** 3162260234
Fecha Nacimiento:	19/05/1978	**Cargo:**	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	**EPS:**	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Dirección	BARRIO EL DANGONG	**ARL:**	SEGUROS BOLIVAR S.A.
Escolaridad:	BACHILLERATO	**AFP:**	PROTECCION S.A.
Empresa	CONSORCIO LA FLORA	**AREA: No Reporta**	
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO LA FLORA		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

OPTOMETRIA	NO SE DA CORRECCION OPTICA EN EL MOMENTO, CONTINUAR CONTROLES CON OFTALMOLOGIA.
EMO- SEGUIMIENTO EXAMEN MEDICO VALORACION POR MEDICINA LABORAL	REQUIERE RECOMEDACIONES MEDICO LABORALES POR 40 DIAS: REALIZAR TRABAJOS A RAS DE PISO, MANEJO DE CARGAS HASTA 10 KILOS, DE FORMA BIMANUAL INCLUYENDO ARRASTRE Y EMPUJE, UTILIZACION DE GAFAS DE SEGURIDAD CON FILTRO UV, PAUSAS ACTIVAS CADA DOS HORAS POR CINCO MINUTOS, MANTENERSE HIDRATADO. LAVADO DE MANOS FRECUENTE, AL APLICAR LAS GOTAS OCULARES DEBE TENER LAS MANOS LIMPIAS. CONTINUAR CON SUS MANEJOS INTEGRALES INDICACIONES RECOMENDACIONES Y CONTROLES ORDENADOS POR SUS ESPECIALISTAS TRATANTES EN SU ENTIDAD ASEGURADORA DE SALUD. NUEVA VALORACION CON MEDICINA LABORAL UNA VEZ SEA EVALUADO POR OFTALMOLOGO TRATANTE (19-01-2026).

CONCEPTO LABORAL

PRESENTA ALTERACION DEL ESTADO DE SALUD QUE REQUIERE RECOMENDACIONES LABORALES TEMPORALES
PRESENTA ALTERACION DEL ESTADO DE SALUD QUE REQUIERE SEGUIMIENTO POR ENTIDAD ASEGURADORA

Observaciones:

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

VISUAL - PPyP

Información de Remisiones

NO

*CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorizo el(a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizaran el(los) examen(es). Fui informado de las medidas que tomará PROSYNERGO SAS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este(os) examen(es) están completas y son VERÍDICAS. Autorizo a PROSYNERGO SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
PROSYNERGO SAS se acoge a las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de protección de datos personales.
Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud

Fernando Augusto Téllez Marín
Médico Esp. Salud Ocupacional
R.M. 8641 - Lic. 01495

Médico Especialista en Salud Laboral
FERNANDO AUGUSTO TELLEZ MARIN
8641 01495/2021

Firma y cédula del Paciente
JAVIER CARVAJAL CERVANTES
5010380

Scanned with CamScanner

Bucaramanga, 16 de diciembre de 2025

Consorcio La Flora 2023

Señor (a)

NOMBRE: JAVIER CARVAJAL CERVANTES **CC.** 5010380
Cargo: AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
CONSORCIO LA FLORA 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el literal b) del artículo 30 del Decreto 614 de 1984, Resolución 2346 de 2007 y el Decreto 1072 del 2015, y con el fin de dar cuidado integral de su salud:

Por medio de la presente, le informamos que se encuentran disponibles los resultados de los exámenes médicos ocupacionales – periódicos - **VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL** que le fueron practicados el 16/12/2025 en la IPS PROSYNERGO realizado por el/la Doctor (a) **FERNANDO AUGUSTO TELLEZ MARIN - 8641 01495/2021**, Dichos exámenes han sido realizados con el objetivo de evaluar su estado de salud en el marco de nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Concepto de aptitud ocupacional:
PRESENTA ALTERACION DEL ESTADO DE SALUD QUE REQUIERE RECOMENDACIONES LABORALES TEMPORALES
PRESENTA ALTERACION DEL ESTADO DE SALUD QUE REQUIERE SEGUIMIENTO POR ENTIDAD ASEGURADORA

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

- **OPTOMETRIA:**

  NO SE DA CORRECCION OPTICA EN EL MOMENTO, CONTINUAR CONTROLES CON OFTALMOLOGIA.
- **EMO- SEGUIMIENTO EXAMEN MEDICO VALORACION POR MEDICINA LABORAL:**
  - ✓ REQUIERE RECOMEDACIONES MEDICO LABORALES POR 40 DIAS:
  - ✓ REALIZAR TRABAJOS A RAS DE PISO,
  - ✓ MANEJO DE CARGAS HASTA 10 KILOS, DE FORMA BIMANUAL INCLUYENDO ARRASTRE Y EMPUJE
  - ✓ UTILIZACION DE GAFAS DE SEGURIDAD CON FILTRO UV
  - ✓ PAUSAS ACTIVAS CADA DOS HORAS POR CINCO MINUTOS
  - ✓ MANTENERSE HIDRATADO.

Scanned with CamScanner

- ✓ LAVADO DE MANOS FRECUENTE, AL APLICAR LAS GOTAS OCULARES DEBE TENER LAS MANOS LIMPIAS.
- ✓ CONTINUAR CON SUS MANEJOS INTEGRALES INDICACIONES RECOMENDACIONES Y CONTROLES ORDENADOS POR SUS ESPECIALISTAS TRATANTES EN SU ENTIDAD ASEGURADORA DE SALUD.
- ✓ NUEVA VALORACION CON MEDICINA LABORAL UNA VEZ SEA EVALUADO POR OFTALMOLOGO TRATANTE (19-01-2026).

Nota:

- Se le recuerda que es responsabilidad de usted informar de manera oportuna clara y veraz su estado de salud al área de Seguridad y Salud en el Trabajo como también a su jefe inmediato, tenga en cuenta esta recomendación en el ambiente laboral como extralaboral.
- Se anexa copia impresa del certificado médico de aptitud laboral del trabajador emitido por la IPS PROSYNERGO.

KAREN PALOMINO GUEVARA
PROFESIONAL SST

Certifico el recibido de la presente socialización:
Nombre: Javier Carvajal
Firma:
C.C: 5010380

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



PROSYNERGO SAS
NIT: 900470386-8

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
Certificado de aptitud: 9735010-233454

Fecha Cierre: 18/12/2025

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	18 dic. 2025 - BUCARAMANGA	**Tipo de Examen:**	PERIODICO
Paciente:	JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS	**Identificación:**	9735010
Género	MASCULINO **Edad:** 43	**Teléfono**	NO REPORTA **Móvil:** 3208570956
Fecha Nacimiento:	29/09/1982	**Cargo:**	DIRECTOR DE OBRA
Estado Civil:	SOLTERO(A)	**EPS:**	SANITAS S.A.
Dirección	AV GLEZ VALENCIA N 55-10	**ARL:**	NO REPORTA
Escolaridad:	ESPECIALIZACION	**AFP:**	PORVENIR S.A.
Empresa	CONSORCIO LA FLORA	**AREA: No Reporta**	
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO LA FLORA		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

AUDIOMETRIA	1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
VISIOMETRIA	SU VISION ES ADECUADA, SE SUGIERE, REALIZAR PAUSAS VISUALES, CONTROL POR OPTOMETRIA ANUAL.
EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	ESTILO DE VIDA SALUDABLE. MANTENER BUENAS TECNICAS DE HIGIENE POSTURAL EN TODO LOS SEGMENTOS CORPORALES. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DURANTE LA JORNADA LABORAL. UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGÚN PROTOCOLO DE LA INSTITUCION. CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA.

CONCEPTO LABORAL

EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: NO DEBE REALIZAR TRABAJO ALTURAS. SI REALIZA MANIPULACION DE CARGAS, SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA EL LEVANTAMIENTO DE CARGAS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, CAPACITAR EN MANEJO ADECUADO DE CARGAS E HIGIENE POSTURAL. HALLAZGOS AL EXAMEN FISICO QUE AMERITA VALORACION POR EPS.

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

MÉDICINA GENERAL EPS

'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorizo el(a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizaran el(los) examen(es). Fuí informado de las medidas que tomará PROSYNERGO SAS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son VERÍDICAS. Autorizo a PROSYNERGO SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
PROSYNERGO SAS se acoge a las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de protección de datos personales.
Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud

María José Guasguita Belmonte
Médico Especialista
Seguridad y Salud en el Trabajo (Ocup.)

Médico Especialista en Salud Laboral
MARIA JOSE GUASGUITA BELMONTE
1014200328/16 8286/22

Firma y cédula del Paciente
JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS
9735010

Scanned with CamScanner

Bucaramanga, 19 de diciembre de 2025

Consorcio La Flora 2023

Señor (a)

NOMBRE: JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS **CC.** 9735010
Cargo: DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO LA FLORA 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el literal b) del artículo 30 del Decreto 614 de 1984, Resolución 2346 de 2007 y el Decreto 1072 del 2015, y con el fin de dar cuidado integral de su salud:

Por medio de la presente, le informamos que se encuentran disponibles los resultados de los exámenes médicos ocupacionales – periódicos - **VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL** que le fueron practicados el 18/12/2025 en la IPS PROSYNERGO realizado por el/la Doctor (a) **MARIA JOSE GUASGUITA BELMONTE - 1014200328/16 8286/22**, Dichos exámenes han sido realizados con el objetivo de evaluar su estado de salud en el marco de nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Concepto de aptitud ocupacional:
EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO CON RECOMENDACIONES

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

- **AUDIOMETRIA:**
  1. CONTROL ANUAL
  2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO
  3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
- **VISIOMETRIA:** SU VISION ES ADECUADA, SE SUGIERE, REALIZAR PAUSAS VISUALES, CONTROL POR OPTOMETRIA ANUAL.
- **EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR:**
  - ✓ ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
  - ✓ MANTENER BUENAS TECNICAS DE HIGIENE POSTURAL EN TODO LOS SEGMENTOS CORPORALES.
  - ✓ REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DURANTE LA JORNADA LABORAL.

Scanned with CamScanner

- ✓ UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGÚN PROTOCOLO DE LA INSTITUCION.
- ✓ CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA.

Observaciones:

- NO DEBE REALIZAR TRABAJO ALTURAS.
- SI REALIZA MANIPULACION DE CARGAS, SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA EL LEVANTAMIENTO DE CARGAS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, CAPACITAR EN MANEJO ADECUADO DE CARGAS E HIGIENE POSTURAL HALLAZGOS AL EXAMEN FISICO QUE AMERITA VALORACION POR EPS

Nota:

- Se le recuerda que es responsabilidad de usted informar de manera oportuna clara y veraz su estado de salud al área de Seguridad y Salud en el Trabajo como también a su jefe inmediato, tenga en cuenta esta recomendación en el ambiente laboral como extralaboral.
- Se anexa copia impresa del certificado medico de aptitud laboral del trabajador emitido por la IPS PROSYNERGO.

Karen

KAREN PALOMINO GUEVARA
PROFESIONAL SST

Certifico el recibido de la presente socialización:

Nombre: Jairo Javier Barrago Ruiz

Firma:

C.C: 9775010

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



Prosynergo

PROSYNERGO SAS
NIT: 900470386-8

TRABAJO EN ALTURAS
Certificado de aptitud: 19789132-233135

Fecha Cierre: 15/12/2025

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	15 dic. 2025 - BUCARAMANGA	**Tipo de Examen:**	PERIODICO
Paciente:	HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	**Identificación:**	19789132
Género	MASCULINO **Edad:** 56	**Teléfono**	0 **Móvil:** 3132429540
Fecha Nacimiento:	26/10/1969	**Cargo:**	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
Estado Civil:	SOLTERO(A)	**EPS:**	SURA EPS
Dirección	BARRIO SAN MARTIN	**ARL:**	SEGUROS BOLIVAR S.A.
Escolaridad:	ANALFABETA	**AFP:**	PORVENIR S.A.
Empresa	CONSORCIO LA FLORA		
		AREA: No Reporta	
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO LA FLORA		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

AUDIOMETRIA	1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
OPTOMETRIA	REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA DE ESFUERZO VISUAL DE CERCA, CONTROL ANUAL
EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL
PERFIL LIPIDICO	LIGERAMENTE ELEVADO
GLICEMIA	DENTRO DE PARAMETROS
ANEXO ALTURAS	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

CONCEPTO LABORAL

EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS EN EL MOMENTO DE ESTA EVALUACION.

Observaciones: CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

NO

'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorizo al(a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizaran el(los) examen(es). Fui informado de las medidas que tomará PROSYNERGO SAS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son VERÍDICAS. Autorizo a PROSYNERGO SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
PROSYNERGO SAS se acoge a las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de protección de datos personales.
Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud

Scanned with CamScanner

Fernando Augusto Téllez Marín
Médico Esp. Salud Ocupacional
R.M. 8641 - Lic. 01495

Médico Especialista en Salud Laboral
FERNANDO AUGUSTO TELLEZ MARIN
8641 01495/2021

Firma y cédula del Paciente
HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA
19789132

Scanned with CamScanner

Bucaramanga, 16 de diciembre de 2025

Consorcio La Flora 2023

Señor (a)

NOMBRE: HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA **CC.** 19789132
Cargo: AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
CONSORCIO LA FLORA 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el literal b) del artículo 30 del Decreto 614 de 1984, Resolución 2346 de 2007 y el Decreto 1072 del 2015, y con el fin de dar cuidado integral de su salud:

Por medio de la presente, le informamos que se encuentran disponibles los resultados de los exámenes médicos ocupacionales – periódicos - **VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL** que le fueron practicados el 15/12/2025 en la IPS PROSYNERGO realizado por el/la Doctor (a) **FERNANDO AUGUSTO TELLEZ MARIN- 8641 01495/2021**, Dichos exámenes han sido realizados con el objetivo de evaluar su estado de salud en el marco de nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Concepto de aptitud ocupacional:
EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS EN EL MOMENTO DE ESTA EVALUACION.

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

- **AUDIOMETRIA:**
  1. CONTROL ANUAL
  2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO
  3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
- **VISIOMETRIA:** REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA DE ESFUERZO VISUAL DE CERCA, CONTROL ANUAL
- **EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR:**
  USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
  PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL

Scanned with CamScanner

Observaciones:

- CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA

Nota:

- Se le recuerda que es responsabilidad de usted informar de manera oportuna clara y veraz su estado de salud al área de Seguridad y Salud en el Trabajo como también a su jefe inmediato, tenga en cuenta esta recomendación en el ambiente laboral como extralaboral.
- Se anexa copia impresa del certificado médico de aptitud laboral del trabajador emitido por la IPS PROSYNERGO.

Karen

KAREN PALOMINO GUEVARA
PROFESIONAL SST

Certifico el recibido de la presente socialización:

Nombre: HUGO ARRIETA

Firma:

C.C: 19789132

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



PROSYNERGO SAS
NIT: 900470386-8

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
Certificado de aptitud: 1082838396-233453

Fecha Cierre: 18/12/2025

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	18 dic. 2025 - BUCARAMANGA	**Tipo de Examen:**	PERIODICO
Paciente:	GUSTAVO LEANDRO SILVA AVILA	**Identificación:**	1082838396
Género	MASCULINO **Edad:** 39	**Teléfono**	0 **Móvil:** 3125611785
Fecha Nacimiento:	15/04/1986	**Cargo:**	ALMACENISTA
Estado Civil:	SOLTERO(A)	**EPS:**	SALUD TOTAL S.A. EPS ARS
Dirección	BARRIO 12 DE OCTUBRE	**ARL:**	NO REPORTA
Escolaridad:	TÉCNICO	**AFP:**	NO REPORTA
Empresa	CONSORCIO LA FLORA		
		AREA: No Reporta	
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO LA FLORA		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

AUDIOMETRIA	1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
VISIOMETRIA	SU VISION ES ADECUADA, SE SUGIERE, REALIZAR PAUSAS VISUALES, CONTROL POR OPTOMETRIA ANUAL.
EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	SE RECOMIENDA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA, MANTENER UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, ADECUADA HIDRATACIÓN Y CONTROL DE PESO , PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL.

CONCEPTO LABORAL

EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO

Observaciones:

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

NO

'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorizo al(a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizaran el(los) examen(es). Fuí informado de las medidas que tomará PROSYNERGO SAS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son VERÍDICAS. Autorizo a PROSYNERGO SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
PROSYNERGO SAS se acoge a las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de protección de datos personales.
Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud

Angela Patricia Mora Dominguez
Médico Especialista
en Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. 1098712969 - L.M.O. 08587/2023

Médico Especialista en Salud Laboral
ANGELA PATRICIA MORA DOMINGUEZ
1098712969/17 08587/23

Firma y cédula del Paciente
GUSTAVO LEANDRO SILVA AVILA
1082838396

Scanned with CamScanner

Bucaramanga, 19 de diciembre de 2025

Consorcio La Flora 2023

Señor (a)

NOMBRE: GUSTAVO LEANDRO SILVA AVILA **CC.** 1082838396
Cargo: ALMACENISTA
CONSORCIO LA FLORA 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el literal b) del artículo 30 del Decreto 614 de 1984, Resolución 2346 de 2007 y el Decreto 1072 del 2015, y con el fin de dar cuidado integral de su salud:

Por medio de la presente, le informamos que se encuentran disponibles los resultados de los exámenes médicos ocupacionales – periódicos - **VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL** que le fueron practicados el 18/12/2025 en la IPS PROSYNERGO realizado por el/la Doctor (a) **ANGELA PATRICIA MORA DOMINGUEZ - 1098712969/17 08587/23**, Dichos exámenes han sido realizados con el objetivo de evaluar su estado de salud en el marco de nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Concepto de aptitud ocupacional:
EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

- **AUDIOMETRIA:**
  1. CONTROL ANUAL
  2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO
  3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
- **VISIOMETRIA:** SU VISION ES ADECUADA, SE SUGIERE, REALIZAR PAUSAS VISUALES, CONTROL POR OPTOMETRIA ANUAL.
- **EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR:** SE RECOMIENDA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA, MANTENER UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, ADECUADA HIDRATACIÓN Y CONTROL DE PESO, PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL.

Scanned with CamScanner

Nota:

- Se le recuerda que es responsabilidad de usted informar de manera oportuna clara y veraz su estado de salud al área de Seguridad y Salud en el Trabajo como también a su jefe inmediato, tenga en cuenta esta recomendación en el ambiente laboral como extralaboral.
- Se anexa copia impresa del certificado medico de aptitud laboral del trabajador emitido por la IPS PROSYNERGO.

KAREN PALOMINO GUEVARA
PROFESIONAL SST

Certifico el recibido de la presente socialización:

Nombre: Gustavo Leandro Silva

Firma:

C.C: 1082.838.376

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



PROSYNERGO SAS
NIT: 900470386-8

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
Certificado de aptitud: 1098602734-233468

Fecha Cierre: 18/12/2025

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	18 dic. 2025 - BUCARAMANGA	**Tipo de Examen:**	PERIODICO
Paciente:	EDUARD JAVIER NAVARRO MURCIA	**Identificación:**	1098602734
Género	MASCULINO **Edad:** 40	**Teléfono**	0 **Móvil:** 3154160652
Fecha Nacimiento:	28/09/1985	**Cargo:**	TOPOGRAFO
Estado Civil:	CASADO(A)	**EPS:**	SALUD TOTAL S.A. EPS ARS
Dirección	BARRIO MIRADORES DE LA FLORIDA	**ARL:**	NO REPORTA
Escolaridad:	TECNOLÓGICO	**AFP:**	NO REPORTA
Empresa	CONSORCIO LA FLORA	**AREA: No Reporta**	
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO LA FLORA		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

AUDIOMETRIA	1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
VISIOMETRIA	VALORACION OPTOMETRIA, AV DISMINUIDA CON SU CORRECCION OPTICA EN USO
EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	SE RECOMIENDA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA, MANTENER UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, ADECUADA HIDRATACIÓN, CONTROL DE PESO, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL.

CONCEPTO LABORAL

SATISFACTORIO DESDE EL CONTEXTO DE LA SALUD EN EL TRABAJO–

Observaciones:

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

OPTOMETRÍA

'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorizo al(a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizaran el(los) examen(es). Fuí informado de las medidas que tomará PROSYNERGO SAS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son VERÍDICAS. Autorizo a PROSYNERGO SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
PROSYNERGO SAS se acoge a las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de protección de datos personales.
Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud

Angela Patricia Mora Dominguez
Médico Especialista
en Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. 1098712969 - L.M.O. 08587/2023

Médico Especialista en Salud Laboral
ANGELA PATRICIA MORA DOMINGUEZ
1098712969/17 08587/23

Firma y cédula del Paciente
EDUARD JAVIER NAVARRO MURCIA
1098602734

Scanned with CamScanner

Bucaramanga, 19 de diciembre de 2025

Consorcio La Flora 2023

Señor (a)

NOMBRE: EDUARD JAVIER NAVARRO MURCIA **CC.** 1098602734
Cargo: TOPOGRAFO
CONSORCIO LA FLORA 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el literal b) del artículo 30 del Decreto 614 de 1984, Resolución 2346 de 2007 y el Decreto 1072 del 2015, y con el fin de dar cuidado integral de su salud:

Por medio de la presente, le informamos que se encuentran disponibles los resultados de los exámenes médicos ocupacionales – periódicos - **VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL** que le fueron practicados el 18/12/2025 en la IPS PROSYNERGO realizado por el/la Doctor (a) **ANGELA PATRICIA MORA DOMINGUEZ - 1098712969/17 08587/23**, Dichos exámenes han sido realizados con el objetivo de evaluar su estado de salud en el marco de nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Concepto de aptitud ocupacional:
SATISFACTORIO DESDE EL CONTEXTO DE LA SALUD EN EL TRABAJO

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

- **AUDIOMETRIA:**
  1. CONTROL ANUAL
  2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO
  3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
- **VISIOMETRIA:** VALORACION OPTOMETRIA, AV DISMINUIDA AO CON SU CORRECCION OPTICA EN USO
- **EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR:**
  SE RECOMIENDA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA, MANTENER UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, ADECUADA HIDRATACIÓN, CONTROL DE PESO, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL.

Scanned with CamScanner

Nota:

- Se le recuerda que es responsabilidad de usted informar de manera oportuna clara y veraz su estado de salud al área de Seguridad y Salud en el Trabajo como también a su jefe inmediato, tenga en cuenta esta recomendación en el ambiente laboral como extralaboral.
- Se anexa copia impresa del certificado medico de aptitud laboral del trabajador emitido por la IPS PROSYNERGO.

KAREN PALOMINO GUEVARA
PROFESIONAL SST

Certifico el recibido de la presente socialización:
Nombre: Eduard Javier Navarro
Firma:
C.C: 1098602734

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



PROSYNERGO SAS
NIT: 900470386-8

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
Certificado de aptitud: 91298725-233048

Fecha Cierre: 13/12/2025

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	13 dic. 2025 - BUCARAMANGA	**Tipo de Examen:**	PERIODICO
Paciente:	ALVARO BARAJAS PABON	**Identificación:**	91298725
Género	MASCULINO **Edad:** 51	**Teléfono**	**Móvil:** 3232104028
Fecha Nacimiento:	1/07/1974	**Cargo:**	OFICIAL DE OBRA
Estado Civil:	SOLTERO(A)	**EPS:**	SALUD TOTAL S.A. EPS ARS
Dirección	CARRERA 42 W# 59-67Ç	**ARL:**	NO REPORTA
Escolaridad:	BACHILLERATO	**AFP:**	NO REPORTA
Empresa	CONSORCIO LA FLORA	**AREA: No Reporta**	
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO LA FLORA		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

AUDIOMETRIA	1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
VISIOMETRIA	VALORACION OPTOMETRIA, AV DISMINUIDA AO, CONTROL ANUAL
EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL

CONCEPTO LABORAL

EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO

Observaciones: CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

NO

'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorizo al(a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizaran el(los) examen(es). Fuí informado de las medidas que tomará PROSYNERGO SAS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son VERÍDICAS. Autorizo a PROSYNERGO SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blancos han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
PROSYNERGO SAS se acoge a las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de protección de datos personales.
Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud

Fernando Augusto Téllez Marín
Médico Esp. Salud Ocupacional
R.M. 8641 - Lic. 01495

Médico Especialista en Salud Laboral
FERNANDO AUGUSTO TELLEZ MARIN
8641 01495/2021

Firma y cédula del Paciente
ALVARO BARAJAS PABON
91298725

Scanned with CamScanner

Bucaramanga, 16 de diciembre de 2025

Consorcio La Flora 2023

Señor (a)

NOMBRE: ALVARO BARAJAS PABON **CC.** 91298725
Cargo: OFICIAL DE OBRA
CONSORCIO LA FLORA 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el literal b) del artículo 30 del Decreto 614 de 1984, Resolución 2346 de 2007 y el Decreto 1072 del 2015, y con el fin de dar cuidado integral de su salud:

Por medio de la presente, le informamos que se encuentran disponibles los resultados de los exámenes médicos ocupacionales – periódicos - **VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL** que le fueron practicados el 13/12/2025 en la IPS PROSYNERGO realizado por el/la Doctor (a) **FERNANDO AUGUSTO TELLEZ MARIN - 8641 01495/2021,** Dichos exámenes han sido realizados con el objetivo de evaluar su estado de salud en el marco de nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Concepto de aptitud ocupacional:
EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

- **AUDIOMETRIA:**
  1. CONTROL ANUAL
  2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO
  3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
- **VISIOMETRIA:** VALORACION OPTOMETRIA, AV DISMINUIDA AO, CONTROL ANUAL
- **EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR:** USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL

Observaciones: CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA

Scanned with CamScanner

Nota:

- Se le recuerda que es responsabilidad de usted informar de manera oportuna clara y veraz su estado de salud al área de Seguridad y Salud en el Trabajo como también a su jefe inmediato, tenga en cuenta esta recomendación en el ambiente laboral como extralaboral.
- Se anexa copia impresa del certificado medico de aptitud laboral del trabajador emitido por la IPS PROSYNERGO.

Karen G

KAREN PALOMINO GUEVARA
PROFESIONAL SST

Certifico el recibido de la presente socialización:

Nombre: Alvaro Barrojas pobon

Firma: Alvaro barrojas pobán

C.C: 97298725

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



PROSYNERGO SAS
NIT: 900470386-8

TRABAJO EN ALTURAS
Certificado de aptitud: 19768481-233136

Fecha Cierre: 15/12/2025

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	15 dic. 2025 - BUCARAMANGA	**Tipo de Examen:**	PERIODICO
Paciente:	LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	**Identificación:**	19768481
Género	MASCULINO **Edad:** 42	**Teléfono**	0 **Móvil:** 3137261105
Fecha Nacimiento:	4/06/1983	**Cargo:**	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
Estado Civil:	CASADO(A)	**EPS:**	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Dirección	SAN MARTIN	**ARL:**	NO REPORTA
Escolaridad:	BACHILLERATO	**AFP:**	NO REPORTA
Empresa	CONSORCIO LA FLORA		
		AREA: No Reporta	
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO LA FLORA		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

AUDIOMETRIA	1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
OPTOMETRIA	REQUIERE USO DE GAFAS DE CERCA, CONROL CON OFTALMOLOGIA, PTERIGIO AO
EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	ESTILO DE VIDA SALUDABLE. CONTROL DE PESO. MANTENER UNA DIETA BALANCEADA. REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA CARDIOVASCULAR, DE BAJO IMPACTO ARTICULAR, DE MANERA RUTINARIA. MANTENER BUENAS TECNICAS DE HIGIENE POSTURAL EN TODO LOS SEGMENTOS CORPORALES. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DURANTE LA JORNADA LABORAL. UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGÚN PROTOCOLO DE LA INSTITUCION. CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA.
PERFIL LIPIDICO	DENTRO DE PARAMETROS
GLICEMIA	DENTRO DE PARAMETROS
ANEXO ALTURAS	APTO TRABAJO ALTURAS

CONCEPTO LABORAL

EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS EN EL MOMENTO DE ESTA EVALUACION.

Observaciones: REQUIERE CORRECCION OPTIOCA ESFUERZO VISUAL CERCANO. HALLAZGOS AL EXAMEN FISICO Y VISUAL QUE AMERITAN VALORACION POR EPS ** RECOMENDACIONES GENERALES PARA TRABAJADORES EN ALTURAS: CUMPLIR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA TRABAJO EN ALTURAS. REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS CON TRABAJADOR DE APOYO. DESEMPEÑAR TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. REALIZAR CAPACITACIÓN EN RIESGO Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS. TENER EN CUENTA ADECUADO MANEJO DE CARGAS, EN CASO DE SER NECESARIO.

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

OFTALMOLOGIA
MÉDICINA GENERAL EPS

'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorizo al(a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizaran el(los) examen(es). Fuí informado de las medidas que tomará PROSYNERGO SAS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son VERÍDICAS. Autorizo a PROSYNERGO SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
PROSYNERGO SAS se acoge a las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de protección de datos personales.
Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud
'

Scanned with CamScanner

María José Guasgüita Belmonte
Médico Especialista
Seguridad y Salud en el Trabajo Laboral
RM: 1014200328 / L.S.O. SSN: 8286/22

Médico Especialista en Salud Laboral
MARIA JOSE GUASGUITA BELMONTE
1014200328/16 8286/22

Firma y cédula del Paciente
LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ
19768481

Scanned with CamScanner

Bucaramanga, 16 de diciembre de 2025

Consorcio La Flora 2023

Señor (a)

NOMBRE: LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ **CC.** 19768481
Cargo: AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
CONSORCIO LA FLORA 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el literal b) del artículo 30 del Decreto 614 de 1984, Resolución 2346 de 2007 y el Decreto 1072 del 2015, y con el fin de dar cuidado integral de su salud:

Por medio de la presente, le informamos que se encuentran disponibles los resultados de los exámenes médicos ocupacionales – periódicos - **VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL** que le fueron practicados el 15/12/2025 en la IPS PROSYNERGO realizado por el/la Doctor (a) **FERNANDO AUGUSTO TELLEZ MARIN- 8641 01495/2021**, Dichos exámenes han sido realizados con el objetivo de evaluar su estado de salud en el marco de nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Concepto de aptitud ocupacional:
EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS EN EL MOMENTO DE ESTA EVALUACION.

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

- **AUDIOMETRIA:**
  1. CONTROL ANUAL
  2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO
  3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
- **VISIOMETRIA:** REQUIERE USO DE GAFAS DE CERCA, CONROL CON OFTALMOLOGIA, PTERIGIO AO
- **EMO – EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR:**
  - ✓ ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
  - ✓ CONTROL DE PESO.

Scanned with CamScanner

- ✓ MANTENER UNA DIETA BALANCEADA.
- ✓ REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA CARDIOVASCULAR, DE BAJO IMPACTO ARTICULAR, DE MANERA RUTINARIA.
- ✓ MANTENER BUENAS TECNICAS DE HIGIENE POSTURAL EN TODO LOS SEGMENTOS CORPORALES.
- ✓ REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DURANTE LA JORNADA LABORAL.
- ✓ UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGÚN PROTOCOLO DE LA INSTITUCION.
- ✓ CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA.

Observaciones:

- ✓ REQUIERE CORRECCION OPTIOCA ESFUERZO VISUAL CERCANO. HALLAZGOS AL EXAMEN FISICO Y VISUAL QUE AMERITAN VALORACION POR EPS
- ✓ RECOMENDACIONES GENERALES PARA TRABAJADORES EN ALTURAS: CUMPLIR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.
- ✓ USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.
- ✓ REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS CON TRABAJADOR DE APOYO.
- ✓ DESEMPEÑAR TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.
- ✓ REALIZAR CAPACITACIÓN EN RIESGO Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS.
- ✓ TENER EN CUENTA ADECUADO MANEJO DE CARGAS, EN CASO DE SER NECESARIO.

Nota:

- Se le recuerda que es responsabilidad de usted informar de manera oportuna clara y veraz su estado de salud al área de Seguridad y Salud en el Trabajo como también a su jefe inmediato, tenga en cuenta esta recomendación en el ambiente laboral como extralaboral.
- Se anexa copia impresa del certificado médico de aptitud laboral del trabajador emitido por la IPS PROSYNERGO.

KAREN PALOMINO GUEVARA
PROFESIONAL SST

Certifico el recibido de la presente socialización:
Nombre:
Firma:
C.C: 1976848l

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



PROSYNERGO SAS
NIT: 900470386-8

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
Certificado de aptitud: 13742977-233053

Fecha Cierre: 13/12/2025

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	13 dic. 2025 - BUCARAMANGA	**Tipo de Examen:**	PERIODICO
Paciente:	DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ	**Identificación:**	13742977
Género	MASCULINO **Edad:** 45	**Teléfono**	0 **Móvil:** 3143793529
Fecha Nacimiento:	7/06/1980	**Cargo:**	INGENIERO RESIDENTE
Estado Civil:	CASADO(A)	**EPS:**	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Dirección	BARRIO CALDAS	**ARL:**	NO REPORTA
Escolaridad:	UNIVERSITARIO	**AFP:**	NO REPORTA
Empresa	CONSORCIO LA FLORA		
		AREA: No Reporta	
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO LA FLORA		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

AUDIOMETRIA	1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
VISIOMETRIA	SU VISION ES ADECUADA, SE SUGIERE, REALIZAR PAUSAS VISUALES, CONTROL POR OPTOMETRIA ANUAL.
EMO - EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL

CONCEPTO LABORAL

EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: BAJAR DE PESO, CONTINUAR EN TERAPIA FISICA DE CODO

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

OSTEOMUSCULAR	-	PPyP

Información de Remisiones

MÉDICINA GENERAL EPS

'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorizo al(a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizaran el(los) examen(es). Fui informado de las medidas que tomará PROSYNERGO SAS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son VERÍDICAS. Autorizo a PROSYNERGO SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
PROSYNERGO SAS se acoge a las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de protección de datos personales.
Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud

Fernando Augusto Téllez Marín
Médico Esp. Salud Ocupacional
R.M. 8641 - Lic. 01495

Médico Especialista en Salud Laboral
FERNANDO AUGUSTO TELLEZ MARIN
8641 01495/2021

Firma y cédula del Paciente
DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ
13742977

Scanned with CamScanner

Bucaramanga, 16 de diciembre de 2025

Consorcio La Flora 2023

Señor (a)

NOMBRE: DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ **CC.** 13742977
Cargo: INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO LA FLORA 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el literal b) del artículo 30 del Decreto 614 de 1984, Resolución 2346 de 2007 y el Decreto 1072 del 2015, y con el fin de dar cuidado integral de su salud:

Por medio de la presente, le informamos que se encuentran disponibles los resultados de los exámenes médicos ocupacionales – periódicos - **VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL** que le fueron practicados el 13/12/2025 en la IPS PROSYNERGO realizado por el/la Doctor (a) **FERNANDO AUGUSTO TELLEZ MARIN - 8641 01495/2021,** Dichos exámenes han sido realizados con el objetivo de evaluar su estado de salud en el marco de nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Concepto de aptitud ocupacional:
EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO CON RECOMENDACIONES

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

- **AUDIOMETRIA:**
  1. CONTROL ANUAL
  2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO
  3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
- **VISIOMETRIA:** SU VISION ES ADECUADA, SE SUGIERE, REALIZAR PAUSAS VISUALES, CONTROL POR OPTOMETRIA ANUAL.
- **EMO – EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR:** USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL

Observaciones: BAJAR DE PESO, CONTINUAR EN TERAPIA FISICA DE CODO

Scanned with CamScanner

Información de Remisiones:
MÉDICINA GENERAL EPS

Nota:

- Se le recuerda que es responsabilidad de usted informar de manera oportuna clara y veraz su estado de salud al área de Seguridad y Salud en el Trabajo como también a su jefe inmediato, tenga en cuenta esta recomendación en el ambiente laboral como extralaboral.
- Se anexa copia impresa del certificado medico de aptitud laboral del trabajador emitido por la IPS PROSYNERGO.

KAREN PALOMINO GUEVARA
PROFESIONAL SST

Certifico el recibido de la presente socialización:
Nombre: Diego Andrés Quintero
Firma:
C.C: 73'142.900 Bga.

Scanned with CamScanner

La Flora 2023	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: SG SST
		VERSIÓN: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE DE ENTREGA:	KAREN E.GUEVARA PALOMINO	CARGO:	PROFESIONAL HSE
CONTRATO DE OBRA N 069 DEL 2023	CONSTRUCCION Y CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
PERIODO DE ENTREGA	DICIEMBRE 2025		

FECHA	NOMBRE DE TRABAJADOR	ENTREGA PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN POR DAÑO	REPOSICIÓN POR PÉRDIDA	DESCRIPCIÓN DE DOTACIÓN EPP ENTREGADO	FIRMA TRABAJADOR
02-12-25	Luis Machuca	○	X	○	Guante nitrilo	
02-12-25	Hugo Arrieta	X	○	○	Gafas claras.	
2/12/25	Orlando Tolosa	○	X	○	Gafas oscuras	
12-12-2025	Atanael Viloria	○	X	○	Guantes nitrilo	
12-12-2025	Juan Condrobal	○	X	○	Guantes nitrilo.	
12-12-2025	Juan Almeyda	○	○	X	Gafas Seguridad	
12-12-2025	Jesus Becerra	○	○	X	Tapa oidos	Jesus Andres B.C
13-12-2025	Hugo Arrieta	○	X	○	Guantes de Nitrilo	
17-12-2025	Luis Machuca	○	X	○	Guantes de nitrilo	
17-12-2025	Atanael Viloria	○	X	○	Guantes de nitrilo	
29/12/25	Atanael Viloria	○	X	○	Guantes Nitrilo	
29/12/25	Jose Torres	○	X	○	Gafas claras	Jose Tomas
30/12/25	Jose Julian P.	○	X	○	Guantes Nitrilo	
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○		

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 4 DIC 25

PERIODO DEL: 01 AL: 06 DEL: diciembre 25

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas cuadradas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porra (12 libras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Verde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Herragro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pisón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palín	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Azadones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión (50 metros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras de agua (50 metros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras para motobomba	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras certificadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Canecas metálicas para acopio de agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca plástica para agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rastrillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores de estrella	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador de pala	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hombre solo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
llave picoloro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves fijas (1 a10)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Bristol	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas faciales para uso de equipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel grande	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel pequeño	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palustre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:	Karen	Karen	Karen	Karen	Karen	Karen

FUERA DE SERVICIO SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 9 dic/2025 PERIODO DEL: 09 AL: 13 DEL: diciembre/25

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas			✓		✓		✓		✓		✓			
Palas cuadradas			✓		✓		✓		✓		✓			
Porra (12 libras)			✓		✓		✓		✓		✓			
Porras			✓		✓		✓		✓		✓			
Picas			✓		✓		✓		✓		✓			
Barras			✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Verde			✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Herragro			✓		✓		✓		✓		✓			
Pisón			✓		✓		✓		✓		✓			
Palín			✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas			✓		✓		✓		✓		✓			
Azadones			✓		✓		✓		✓		✓			
Machetas			✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión (50 metros)			✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras de agua (50 metros)			✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras para motobomba			✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras certificadas			✓		✓		✓		✓		✓			
Canecas metálicas para acopio de agua			✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca plástica para agua			✓		✓		✓		✓		✓			
Rastrillo			✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos			✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores de estrella			✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador de pala			✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate			✓		✓		✓		✓		✓			
Hombre solo			✓		✓		✓		✓		✓			
llave picotuo			✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves fijas (1 a10)			✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Bristol			✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas faciales para uso de equipos			✓		✓		✓		✓		✓			
Punteros			✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel grande			✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel pequeño			✓		✓		✓		✓		✓			
Palustre			✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:		Karen G	Karen G	Karen G	Karen G	Karen G

FUERA DE SERVICIO SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 15 dic/23

PERIODO DEL: 15 AL: 20 DEL: diciembre /23

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas cuadradas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porra (12 libras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Verde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas Herragro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pisón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palín	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Azadones	✓				✓		✓		✓		✓			
Machetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión (50 metros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras de agua (50 metros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras para motobomba	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras certificadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Canecas metálicas para acopio de agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca plástica para agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rastrillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores de estrella	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador de pala	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hombre solo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
llave gicoloro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves fijas (1 a10)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Bristol	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas faciales para uso de equipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel grande	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel pequeño	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palustre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:						

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 22 Dic 25

PERIODO DEL: 22 AL: 27 DEL: diciembre 25

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	✓		✓						✓		✓			
Palas cuadradas	✓		✓						✓		✓			
Porra (12 libras)	✓		✓						✓		✓			
Porras	✓		✓						✓		✓			
Picas	✓		✓						✓		✓			
Barras	✓		✓						✓		✓			
Carretillas Verde	✓		✓						✓		✓			
Carretillas Herragro	✓		✓						✓		✓			
Pisón	✓		✓						✓		✓			
Palin	✓		✓						✓		✓			
Paladragas			✓						✓		✓			
Azadones	✓		✓						✓		✓			
Machetas	✓		✓						✓		✓			
Extensión (50 metros)	✓		✓						✓		✓			
Mangueras de agua (50 metros)	✓								✓		✓			
Mangueras para motobomba	✓		✓						✓		✓			
Escaleras certificadas	✓		✓						✓		✓			
Canecas metálicas para acopio de agua	✓		✓						✓		✓			
Canera plástica para agua	✓		✓						✓		✓			
Rastrillo	✓		✓						✓		✓			
Martillos	✓		✓						✓		✓			
Destornilladores de estrella	✓		✓						✓		✓			
Destornillador de pala	✓		✓						✓		✓			
Alicate	✓		✓						✓		✓			
Hombre solo	✓		✓						✓		✓			
llave picoloro	✓		✓						✓		✓			
Llaves fijas (1 a10)	✓		✓						✓		✓			
Llaves Bristol	✓		✓						✓		✓			
Caretas faciales para uso de equipos	✓		✓						✓		✓			
Punteros	✓		✓						✓		✓			
Cincel grande	✓		✓						✓		✓			
Cincel pequeño	✓		✓						✓		✓			
Palustre	✓		✓						✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:						

FUERA DE SERVICIO SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 29 dic/25

PERIODO DEL: 29 dic/25 AL: 03 DEL: enero/26

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	✓		✓		✓									
Palas cuadradas	✓		✓		✓									
Porra (12 libras)	✓		✓		✓									
Porras	✓		✓		✓									
Picas	✓		✓		✓									
Barras	✓		✓		✓									
Carretillas Verde	✓		✓		✓									
Carretillas Herragro	✓		✓		✓									
Pisón	✓		✓		✓									
Palín	✓		✓		✓									
Paladragas	✓		✓		✓									
Azadones	✓		✓		✓									
Machetas	✓		✓		✓									
Extensión (50 metros)	✓		✓		✓									
Mangueras de agua (50 metros)	✓		✓		✓									
Mangueras para motobomba	✓		✓		✓									
Escaleras certificadas	✓		✓		✓									
Canecas metálicas para acopio de agua	✓		✓		✓									
Caneca plástica para agua	✓		✓		✓									
Rastrillo	✓		✓		✓									
Martillos	✓		✓		✓									
Destornilladores de estrella	✓		✓		✓									
Destornillador de pala	✓		✓		✓									
Alicate	✓		✓		✓									
Hombre solo	✓		✓		✓									
llave picoloro	✓		✓		✓									
Llaves fijas (1 a10)	✓		✓		✓									
Llaves Bristol	✓		✓		✓									
Caretas faciales para uso de equipos	✓		✓		✓									
Punteros	✓		✓		✓									
Cincel grande	✓		✓		✓									
Cincel pequeño	✓		✓		✓									
Palustre	✓		✓		✓									

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:							
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:							
FIRMA DEL SST:							

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: _____

PERIODO DEL: 01 AL: 06 DEL: Diciembre 2025

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	X		X		X		X		X		X			
Palas cuadradas	X		X		X		X		X		X			
Porra (12 libras)	X		X		X		X		X		X			
Porras	X		X		X		X		X		X			
Picas	X		X		X		X		X		X			
Barras	X		X		X		X		X		X			
Carretillas Verde	X		X		X		X		X		X			
Carretillas Herragro	X		X		X		X		X		X			
Pisón	X		X		X		X		X		X			
Palín	X		X		X		X		X		X			
Paladragas	—		—		—		—		—		—			
Azadones	—		—		—		—		—		—			
Machetas	—		—		—		—		—		—			
Extensión (50 metros)	X		X		X		X		X		X			
Mangueras de agua (50 metros)	X		X		X		X		X		X			
Mangueras para motobomba	X		X		X		X		X		X			
Escaleras certificadas	X		X		X		X		X		X			
Canecas metálicas para acopio de agua	X		X		X		X		X		X			
Caneca plástica para agua	X		X		X		X		X		X			
Rastrillo	X		X		X		X		X		X			
Martillos	X		X		X		X		X		X			
Destornilladores de estrella	X		X		X		X		X		X			
Destornillador de pala	X		X		X		X		X		X			
Alicate	—		—		—		—		—		—			
Hombre solo	—		—		—		—		—		—			
llave picolero	—		—		—		—		—		—			
Llaves fijas (1 a10)	—		—		—		—		—		—			
Llaves Bristol	—		—		—		—		—		—			
Caretas faciales para uso de equipos	X		X		X		X		X		X			
Punteros	X		X		X		X		X		X			
Cincel grande	X		X		X		X		X		X			
Cincel pequeño	X		X		X		X		X		X			
Palustre	X		X		X		X		X		X			

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:						

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

Consorcio La Flora 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Pagina: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: _____

PERIODO DEL: 04 AL: 13 DEL: Diciembre 2025

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas			X		X		X		X		X			
Palas cuadradas			X		X		X		X		X			
Porra (12 libras)			X		X		X		X		X			
Porras			X		X		X		X		X			
Picas			X		X		X		X		X			
Barras			X		X		X		X		X			
Carretillas Verde			X		X		X		X		X			
Carretillas Herragro			X		X		X		X		X			
Pisón			X		X		X		X		X			
Palín			X		X		X		X		X			
Paladragas			X		X		X		X		X			
Azadones			—		—		—		—		—			
Machetas			—		—		—		—		—			
Extensión (50 metros)			—		—		—		—		—			
Mangueras de agua (50 metros)			X		X		X		X		X			
Mangueras para motobomba			X		X		X		X		X			
Escaleras certificadas			X		X		X		X		X			
Canecas metálicas para acopio de agua			X		X		X		X		X			
Caneca plástica para agua			X		X		X		X		X			
Rastrillo			X		X		X		X		X			
Martillos			X		X		X		X		X			
Destornilladores de estrella			X		X		X		X		X			
Destornillador de pala			X		X		X		X		X			
Alicate			—		—		—		—		—			
Hombre solo			—		—		—		—		—			
llave picoloro			—		—		—		—		—			
Llaves fijas (1 a10)			—		—		—		—		—			
Llaves Bristol			—		—		—		—		—			
Caretas faciales para uso de equipos			X		X		X		X		X			
Punteros			X		X		X		X		X			
Cincel grande			X		X		X		X		X			
Cincel pequeño			X		X		X		X		X			
Palustre			X		X		X		X		X			

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:		David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:					
FIRMA DEL SST:					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	VERSION: 01
		Pagina: 1 de 1
		FECHA: 05/05/22

FECHA: _____ PERIODO DEL: 15 AL: 20 DEL: Diciembre 2025

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	X		X		X		X		X		X			
Palas cuadradas	X		X		X		X		X		X			
Porra (12 libras)	X		X		X		X		X		X			
Porras	X		X		X		X		X		X			
Picas	X		X		X		X		X		X			
Barras	X		X		X		X		X		X			
Carretillas Verde	X		X		X		X		X		X			
Carretillas Herragro	X		X		X		X		X		X			
Pisón	X		X		X		X		X		X			
Palín	X		X		X		X		X		X			
Paladragas	—		—		—		—		—		—			
Azadones	—		—		—		—		—		—			
Machetas	—		—		—		—		—		—			
Extensión (50 metros)	X		X		X		X		X		X			
Mangueras de agua (50 metros)	X		X		X		X		X		X			
Mangueras para motobomba	X		X		X		X		X		X			
Escaleras certificadas	X		X		X		X		X		X			
Canecas metálicas para acopio de agua	X		X		X		X		X		X			
Caneca plástica para agua	X		X		X		X		X		X			
Rastrillo	X		X		X		X		X		X			
Martillos	X		X		X		X		X		X			
Destornilladores de estrella	X		X		X		X		X		—			
Destornillador de pala	X		X		X		X		—		—			
Alicate	—		—		—		—		—		—			
Hombre solo	—		—		—		—		—		—			
llave picoloro	—		—		—		—		—		—			
Llaves fijas (1 a10)	—		—		—		—		—		—			
Llaves Bristol	—		—		—		—		—		—			
Caretas faciales para uso de equipos	X		X		X		X		X		X			
Punteros	X		X		X		X		X		X			
Cincel grande	X		X		X		X		X		X			
Cincel pequeño	X		X		X		X		X		X			
Palustre	X		X		X		X		X		X			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado	David Delgado
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SST:						

FUERA DE SERVICIO SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	VERSION: 01 Pagina: 1 de 1 FECHA: 05/05/22

FECHA: _____ PERIODO DEL: 22 AL: 23 DEL: Diciembre 2025

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas redondas	X		X											
Palas cuadradas	X		X											
Porra (12 libras)	X		X											
Porras	X		X											
Picas	X		X											
Barras	X		X											
Carretillas Verde	X		X											
Carretillas Herragro	X		X											
Pisón	X		X											
Palín	X		X											
Paladragas	—		—											
Azadones	—		—											
Machetas	—		—											
Extensión (50 metros)	X		X											
Mangueras de agua (50 metros)	X		X											
Mangueras para motobomba	X		X											
Escaleras certificadas	X		X											
Canecas metálicas para acopio de agua	X		X											
Caneca plástica para agua	X		X											
Rastrillo	X		X											
Martillos	X		X											
Destornilladores de estrella	X		X											
Destornillador de pala	X		X											
Alicate	—		—											
Hombre solo	—		—											
llave picoloro	—		—											
Llaves fijas (1 a10)	—		—											
Llaves Bristol	—		—											
Caretas faciales para uso de equipos	X		X											
Punteros	X		X											
Cincel grande	X		X											
Cincel pequeño	X		X											
Palustre	X		X											

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	David Delgado	David Delgado						
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:								
FIRMA DEL SST:								

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	01-11-2023	HORA DE INICIO	07:00AM	HORA FINILIZACION	07:30 Am
TIPO	CAPACITACIÒN [ ]	REUNION [ ]	CHARLA DE SEGURIDAD [✓]		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Señalización y delimitación de areas de trabajo y pausas activas				
CONTENIDO					
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin.		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1971084[illegible]	Ayudante	[illegible]
2	Jorge Emilio Guerrero	1.600898	Ayudante	Jorge Guerrero
3	Luis Torres	1983570	Ayudante	[illegible]
4	Alvaro Barojos poboa	97298725	Oficial	Alvaro Barojos Poboa
5	[illegible]	91240182	Aux Trafico	[illegible]
6	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	[illegible]
7	[illegible]	9987[illegible]858	Aux Trafico	[illegible]
8	[illegible]	9177086	Oficial	[illegible]
9	Orlando Taborda	775 94652	Oficial	Orlando Taborda
10	[illegible]	1972[illegible]9132	Ayudante	[illegible]
11	Juan Miguel Martinez	19768481	Ayy	[illegible]
12	Luis Eduardo machado	1003524373	Ayudante	[illegible]
13	Luis Daniel Escamilla R.	1007690411	Aux SST	[illegible]
14	Jesus Andres Becerra Garcia	1.175.254.103	Ayudante	Jesus Andres B.G
15	[illegible]	5697152	Oficial	[illegible]
16	Ivan landazabal mantilla	1095834868	Ayudante	Ivan landazabal
17	Ivan Alvarado	1.093.716.963	Oficial	[illegible]
18	[illegible]	03411296	[illegible]	[illegible]
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre Señalizacion y delimitacion de areas de trabajo, estas son importantes ya que permiten identificar riesgos presentes en la zona, nos informan prohibiciones, obligaciones, y advertencias. Nos guian por rutas seguras de circulacion, evitan el ingreso a areas restringidas o peligrosas, previenen accidentes por caidas, atropellamientos, golpes y/o atrapamientos.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	02-12-2025	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:30 AM
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐		CHARLA DE SEGURIDAD ☑	
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN		Proteccion de la Flora y la Vegetacion			
CONTENIDO		y pausas activas			
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin.		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge emilio Guerra	7600898	Ayudante	Jorge Guerra
2	Edwar Vilorio	1710 5262	Ayudante	Edwar V
3	Hygo ARRIETA	19788132	Ayudante	Hygo Arrieta
4	Jose Toms	912 4DLB2	Aux Trafico	Jose Toms
5	Alvaro Barajos pobon	972 98725	Oficial	Alvaro Barajos Pobon
6	DUVAN	1098720858	Aux Trafico	DUVAN
7	Jaime Carvajal	5010380	Ayudante	Jaime Carvajal
8	Luis Torres	3983590	Ayudante.	Luis
9	Jaya Miguel M.	19768481	PW	
10	Carlos Quintero	91572086	Oficial	
11	Luis Ebeto	1003324773	Ayudante	
12	Orlando Taborda	7756632	Oficial	Orlando Taborda
13	Juan Almeda	1095716963	Oficial	
14	Ivan Londoño Zabala / Manuel Jue	1095748868	Ayudante	Ivan Londoño Zabala
15	Jesus Andres Becerra Cordero	1185254103	Ayudante	Jesus Andres B. C.
16	Gerardo Reyes	5629152	Oficial	Gerardo Reyes
17	Alvaro Arr	00951296	Vacter	Alvaro Arr
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre la proteccion de la flora y la vegetacion. Estas nos ayuda a:
- Mantener estabilidad de taludes y reducir riesgos de derrumbe
- Evitar caidas por suelos erosionados
- Fortalecer la cultura de seguridad y cuidado ambiental
Cuidar la vegetacion tambien es prevenir accidentes.
La seguridad empieza respetando la naturaleza.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	03-12-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:15 AM
TIPO	CAPACITACIÒN [X]	REUNION [ ]	CHARLA DE SEGURIDAD [/]		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Manejo adecuado de Grupos de whatsapp de trabajo.				
CONTENIDO	Importancia del whatsapp como herramienta de comunicacion Capacitacion social				
CAPACITADOR:	Angie Moreno y Karen G	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Stephanie Cole	1121084112	Ayudante	
2	Jorge Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
3	JUAN	1049600858	AUXILIAR	JUAN
4	LUIS TAMS	3983570	Ayudante	
5	Jose TOMS	9124DLBL	AUXILIAR	Jose Toms
6	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	
7	Alvaro Barajas pobon	9729872S	OFICIAL	Alvaro Barajas pobon
8	HUGO ARELLETA	19789132	Ayudante	
9	Luis Miguel M	1926845	AYU	
10	Carlos Cuesa	91527086	OFICIAL	
11	Luis Ernesto machuca	1003334273	Ayudante	
12	Orlando Taborda	7759673	OFICIAL	Orlando Taborda
13	Luis David Escamilla R.	1007690411	Aux SST	
14	Jesus Andres Becerra Garcia	7135054103	Ayudante	Jesus Andres Becerra
15	pedro Nieto	5629157	OFICIAL	pedro Nieto
16	Ivan Alfonso	1.095916763	OFICIAL	
17	Jonathan Cardenas	0545156	Ayudante	Jonathan Cardenas
18	Ivan Landazabal manrique	1095874868	Ayudante	Ivan Landazabal
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

- explico a los trabajadores que el whatsapp es una herramienta de comunicación importante en trabajo, ya que nos sirve para informar, coordinar, dar avisos urgentes. Pero se recalco la portancia de dar el uso adecuado, ya que es una herramienta de trabajo y no un grupo ial.
- Trabajo de los horarios para escribir, el lenguaje adecuado y que el solo para temas ales.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	04-12-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:30 AM
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐		CHARLA DE SEGURIDAD ☑	
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN		Aplicacion de la bateria de Riesgo.			
CONTENIDO		Psicosocial			
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin.		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jesus Vilera	1971084?	ayudante	
2	Jorge Emilio Guerrero	7.600898	ayudante	
3	Alvaro Barajas poboa	91298725	Oficial	Alvaro Barajas poboa
4	Luys Torres	3983570	ayudante	
5	Jose Tony	91240781	Auxiliatico	Jose Torres
6	Juan Almeyda	1.095716963	Oficial	
7	Julian	1090708888	Auxiliatico	Julian
8	pedro rojas	56291552	Oficial	pedro rojas
9	Juan bautista Manrique	1095834868	ayudante	juan bautista
10	Hugo Arrieta	19789172	ayudante	
11	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103	ayudante	Jesus Andres Becerra
12	Juan Miguel Martinez	19768481	A y U	
13	Jhon Andrey Aparicio Sánchez	1.098.780.561	Topógrafo	Jhon Aparicio
14	Luis Alfredo Machuca	1003334373	ayudante	
15	Carlos Ochoa	91524080	Oficial	
16	Gavira Carvajal	5010380	Ayudante	
17	Orlando Taborda	77594673	Oficial	Orlando Taborda
18	Cantillo	03451290	AYUDANTE	Cantillo
19	Luis David Escamilla R.	1007690911	Aux SST.	
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo con todo el personal la aplicacion de la bateria de Riesgo psicosocial.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	05-12-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:15 AM
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Riesgo Biomecanico				
CONTENIDO	Explicacion del Riesgo Biomecanico y realizacion de calentamiento Fisico Antes del inicio de actividades				
CAPACITADOR:	Luis Daniel Escamilla R.	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jose Guerra
2	Jhonny Villoria	1974084147	Ayudante	Jhonny V.
3	Javier Carvajal	5010580	Ayudante	Javier Carvajal
4	Jose Tovar	91240782	Auxiliar	Jose Tovar
5	Luis Daza	91571086	oficial	Luis Daza
6	Alvaro Borrajos pobon	97298725	oficial	Alvaro Borrajos P.
7	Julian	1090420858	Auxiliar	Julian
8	Luis Torres	3983570	Ayudante	Luis T.
9	Hugo Bareiro	19789132	Ayudante	Hugo Bareiro
10	Jhon Miguel Martinez	1976848	Ayu	Jhon Martinez
11	Luis Eduardo	1003334278	Ayudante	Luis Eduardo
12	Orlando Taborda	7759462	oficial	Orlando Taborda
13	Jhon Cuervo	6544146	Ayudante	Jhon Cuervo
14	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254183	Ayudante	Jesus Andres B.G
15	Ivan Almeyda	1095916963	Oficial.	
16	Ivan landazabal martinez	1095834868	ayudante	Ivan landazabal
17	pedro rojas	5629159	Oficial	pedro rojas
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se socializa con los compañeros de trabajo el Riesgo Biomecanico. Como Preventivo, Importancia del calentamiento y pausas activas. adicional se Hace un rosto calentamiento de cuerpo Completo en el cual se hace con participacion de todo el personal.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA: 06-12-2023	HORA DE INICIO 09:00 AM	HORA FINILIZACION 09:25am
TIPO CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Como crear habitos Seguros en el trabajo y pausas activas	
CONTENIDO		
CAPACITADOR: Karen palomino	LUGAR: San Martin	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhonatan Vilapiano	1971084[illegible]	Ayudante	Jhonatan Vilapiano
2	Alvaro Barojas pobon	97298725	oficial	Alvaro Barojas Pobon
3	Jorge GUERRA	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
4	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	Javier Carvajal
5	Jose Tony	9124078[illegible]	Auxiliar	Jose Tony
6	J U [illegible] on	1098[illegible]	Auxiliar	J U [illegible] on
7	Luis Toro	3983570	Ayudante	Luis
8	HUGO ARRIETA	19769132	Ayudante	[illegible]
9	[illegible] Quiroga	91527080	oficial	[illegible]
10	Luis Eduardo	100333[illegible]	Ayudante	[illegible]
11	Jhon Miguel Harrison	1976[illegible]	AYC	[illegible]
12	Orlando Tobaria	7759[illegible]	Oficial	Orlando Tobaria
13	Juan bautista montiel	1095834868	Ayudante	Juan bautista
14	Juan Pineda	1.095[illegible]	Oficial	[illegible]
15	pedro rojas	5699[illegible]	Oficial	pedro rojas
16	Jesus Andres Becerra Cervera	1135254103	Ayd	Jesus Andres B.C
17	Jean Arturo Palomino	63431296	Visitante	Jean Arturo Palomino
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre como crear habitos Seguros en el trabajo: son comportamientos positivos que se repiten de forma constante hasta convertirse en parte. normal de nuestra rutina de trabajo. Un habito Seguro es actuar correctamente todos los dias, incluso cuando nadie esta observando.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA: 09-12-2023	HORA DE INICIO 07:00 Am	HORA FINILIZACION 05:00 Pm
TIPO CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN		
CONTENIDO	Riesgo Biologico. - ARL SEGUROS BOLIVAR	
CAPACITADOR: Isabel Serrano - Karen	LUGAR: San Martin	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander Ximena	1121084172	Ayudante	
2	Jorge Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
3	Julian	1067921656	Auxtrapico	
4	Jose Tomas	91240282	Auxtrapico	Jose Tomas
5	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	
6	Alvaro Borojos pobon	9729875	oficial	Alvaro Borojos pobon
7	Luis Tovar	3983570	Ayudante	
8	Leo Ortiz	91521026	Oficial	
9	Hombretes	19789132	Ayudante	
10	Jorge Miguel Martinez	19768981	AYU	
11	Luis Ernesto Machado	1003334375	Ayudante	
12	Jesus Andres Becerra Garcia	1135250103	ayudante	Jesus Andres B. G.
13	Ivan bautista manrique	1095834868	ayudante	
14	Oscar Quintero	6346126	Maestro	
15	Ivan Rincon	1095916963	Oficial	
16	pedro rojas	pedro	Oficial	
17	Orlando Taborda	7575963	Oficial	Orlando Taborda
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se realiza capacitación sobre Riesgo Biologico, enfocando el tema sobre que hacer en caso de contacto de fluidos y elementos en el area, mencionando la importancia del Autocuidado y Autoestima

INSTRUCTOR SERRANO

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	10-12-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:45 AM
TIPO	CAPACITACIÒN [X]	REUNION [ ]		CHARLA DE SEGURIDAD [/]	
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Area Social				
CONTENIDO	Empatia Obra.				
CAPACITADOR:	Karen Cuellar	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	catalina Vilorio	1.071.814	Ayudante	catalina V
2	JORGE EMILIO GUEVARA	7.600898	Ayudante	JORGE GUEVARA
3	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	Javier Carvajal
4	Alvaro Borojos pobon	9729825	oficial	Alvaro Borojos pobon
5	Luis Torres	5883520	Ayudante	Luis Torres
6	Jose Torres	91240782	Armada	Jose Torres
7	JC Jon	1096[illegible]655	ayudante	JC Jon
8	HN Gonnieta	19788132	Ayudante	HN Gonnieta
9	Juan Miguel Martinez	1097684581	AYU	Juan Miguel Martinez
10	Carlo Cuellar	91527886	oficial	Carlo Cuellar
11	Luis Eduardo Machado	1003339377	oficial	Luis Eduardo Machado
12	Orlando Tabares	1035446220	oficial	Orlando Tabares
13	pedro pozo	5628159	Ayudante	pedro pozo
14	Ivan fandiabal manrique	1075834868	Ayudante	Ivan fandiabal
15	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103	A.y.u	Jesus Andres Becerra G
16	Ivan Almeyda	1093916963	oficial	Ivan
17	Jan Fuentes	1054391901	VARILLA	Jan Fuentes
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se inicia la reunión con un saludo a los participantes, damos paso a la explicación del tema de empatia en la obra, explicandoles que la empatia es el lenguaje que todos entendemos aunque no hablemos el mismo idioma, es ponerse en los zapatos de los demás, pensar en los demás compañeros antes de hacer o decir las cosas. Es entender que nunca sabemos la batalla que alguien esta librando en silencio.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	11-12-2025	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:30 AM
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Control de Ingreso de personal y Visitante a zonas críticas y pausas activas				
CONTENIDO					
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Atanacio Victoria	8710642	Ayudante	Atanacio
2	Jorge Camilo Guerrero	7.600898	Ayudante	Jorge Camilo Guerrero
3	José Tony	91240729	Auxiliar	José Tony
4	Julian	1088760858	Aux trafi	Julian
5	Luis Tony	3933570	ayudante	Luis Tony
6	Alvaro Barajos pobon	97298725	oficial	Alvaro Barajos pobon
7	Hugo Barrieto	19789132	ayudante	Hugo Barrieto
8	Orlando Taborda	77591163	oficial	Orlando Taborda
9	Jhon Mosquera M	19769481	AYU	Jhon Mosquera M
10	Jesus Andres Becerra Correa	1135254103	AYU	Jesus Andres B/A
11	Jose Eliecer	1033437	Ayudante	Jose Eliecer
12	Jasper Carvajal	5010380	ayudante	Jasper Carvajal
13	Luis Ortiz	1152080	oficial	Luis Ortiz
14	Ivan bautizabal manrique	1958391868	Ayudante	Ivan bautizabal
15	pedro reyes	5629159	oficial	pedro reyes
16	Jhon Bautista	6341296	PINTOR	Jhon Bautista
17	Juan Alberto	1095916963	Oficial	Juan Alberto
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre control de ingreso de personal y visitantes a zonas criticas, es fundamental para proteger. la integridad de los trabajadores y prevenir accidentes relacionados con el acceso no autorizado, Estas areas suelen presentar. Riesgos altos por maquinaria, excavaciones, trabajos en alturas o restricciones de espacios.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA: 12-11-2025	HORA DE INICIO 07:00 AM	HORA FINILIZACION 07:15 AM.
TIPO CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ✓
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Uso obligatoria de arnes en excavaciones	
CONTENIDO	profundas. y pausas activas	
CAPACITADOR:	LUGAR: SAN MARTIN	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Atanacio Vilorica	1971085112	Ayudante	Atanacio
2	Jorge Emilio Guerrero	7.600898	Ayudante	Jorge Guerrero
3	Julian	1098708588	Aux Trabajo	Julian
4	Alvaro Barajas pabon	91298725	Oficial	Alvaro Barajas pabon
5	Jose Torres	91240282	Aux Trabajo	Jose Torres
6	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	Javier Carvajal
7	HUGO ARRIETA	19789132	Ayudante	Hugo Arrieta
8	Orlando Tabarda	72594632	Oficial	Orlando Tabarda
9	Eyardo Quiroz	91527086	Oficial	Eyardo Quiroz
10	Luis Ernesto Machado	1007333337	Ayudante	Luis Ernesto Machado
11	Juan Miguel Martinez	1976848	Ayu	Juan Miguel Martinez
12	Luis Torres	3783570	Ayudante	Luis
13	Jesus Andres Becerra Colina	1135254103	Ayudante	Jesus Andres Becerra Co.
14	Ivan landazabal martinez	1095834868	Ayudante	Ivan landazabal
15	pedro reyes	5629152	oficial	pedro reyes
16	Alexander	6431290	ayudante	Alexander
17	Ivan pineda	1095916963	Oficial	Ivan
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre el uso obligatorio de arnes en excavaciones profundas ya que estas representan un riesgo alto, ya que existe peligro de caidas a distinto nivel, atrapamientos, deslizamiento de tierra y dificultad para una evacuacion rapida. Es importante recordar que el arnes no reemplaza otras medidas de control, como entibado, la señalizacion, el acceso seguro. y el uso de los demas elementos de proteccion personal.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	13-12-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	08:35 Am
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐		CHARLA DE SEGURIDAD ☑	
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Uso obligatorio del arnes en el borde del box culvert y pausas activas				
CONTENIDO					
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1971084[illegible]	Ayudante	[illegible]
2	Jorge Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
3	Luis Toro	3983520	Ayudante	[illegible]
4	Hugo Barrieta	19789132	Ayudante	[illegible]
5	Julian	1090720858	Operario	Julian
6	[illegible]	91521086	oficial	[illegible]
7	Luis Eladio	80333873	ayudante	[illegible]
8	Orlando Tabares	17594632	oficial	Orlando Tabares
9	[illegible]	1976848[illegible]	AYU	[illegible]
10	Javier Carvajal	5610380	Ayudante	[illegible]
11	Ivan [illegible]	1.0059169963	oficial	[illegible]
12	Ivan Londoño	1095834868	ayudante	Ivan Londoño
13	[illegible]	83491196	Operario	[illegible]
14	[illegible]	5629952	oficial	[illegible]
15	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103	Ayudante	[illegible]
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre uso obligatorio del arnes en el borde del box culvert, trabajar en el borde del box culvert representa un alto riesgo de caida a distinto nivel, ya sea por perdida de equilibrio, superficies irregulares, humedad, presencia de materiales sueltos o maniobras con herramientas y equipos, por esta razon, todo trabajador que realice labores en el borde o cerca del mismo debe utilizar arnes de cuerpo completo correctamente ajustado y conectado a un punto de anclaje seguro o linea de vida

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	15-12-2023	HORA DE INICIO	07:00 Am	HORA FINILIZACION	02:25 Am
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐		CHARLA DE SEGURIDAD ☑	
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	ARL SEGUROS BOLIVAR- Riesgo Biologico				
CONTENIDO					
CAPACITADOR:	Roxen Palomino	LUGAR:	Son Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	197108[illegible]	Ayudante	[illegible]
2	Jorge Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
3	[illegible]	91521086	Oficial	[illegible]
4	Alvaro Barajos pobon	9729825	Oficial	Alvaro Barajos pobon
5	Jose Torres	9124078Z.	Aux Trafico	Jose Torres
6	Orlando Tabares	7758467	Oficial	Orlando Tabares
7	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	Javier Carvajal
8	Luis Torres	3883570	Ayudante	Luis
9	[illegible]	03451296	[illegible]	[illegible]
10	Ivan Alfaro	1.095916963	Oficial	
11	Ivan landazabal manrique	1095834868	Ayudante	Ivanlandazabal
12	[illegible]	5089159	Oficial	[illegible]
13	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103	Ayudante	Jesus Andres Becerra G.
14	HUGO ARRIETA	19789132	Ayudante	[illegible]
15	Luis Alberto machuca	1003335773	Ayudante	
16	[illegible]	1098720850	Aux Trafico	[illegible]
17	[illegible]	19768481	A y U	
18	Luis Daniel Escamilla R.	1007690411	Aux SST	
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se realizo charla / capacitación a cargo de la ARL Seguros Bolivar sobre Riesgo Biologico donde se socializo los principales conceptos asociados a la identificación, evaluación y control del riesgo biologico, asi como las medidas de prevencion y protección necesarias para minimizar la exposición a agentes biológicos.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	16-11-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:35 AM
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Manejo Seguro de herramientas Manuales,				
CONTENIDO	y electricas y pausas activas				
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1121084142	Ayudante	[illegible]
2	Alvaro Barajas pobon	91298725	Oficial	Alvaro barajas pobon
3	Jose Torres	91211781	Aux Trafico	Jose Torres
4	Javier Carvajal	5610380	Ayudante	[illegible]
5	Hugo Arrieta	19789132	Ayudante	[illegible]
6	Juan Miguel M.	19768481	Ayu.	[illegible]
7	[illegible]	91527086	Oficial	[illegible]
8	Luis Estrada	1003734773	Ayudante	[illegible]
9	Orlando Tabares	7459457	Oficial	Orlando Tabares
10	Luis Daniel Escamilla C.	1007690411	Aux SST	[illegible]
11	[illegible]	6361796	[illegible]	[illegible]
12	Jesus Andres Becerra Cuadro	1135254903	Ayudante	Jesus Andres B.-C.
13	Juan Almeyda	1.095916963	Oficial	[illegible]
14	Ivan bastidas abal manrique	1095834868	ayudante	Ivan bastidas abal
15	pedro reyes	5629152	oficial	[illegible]
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre el Manejo Seguro de herramientas Manuales y electricas
El uso inadecuado de herramientas puede generar cortes, golpes, atrapamientos, electrocuciones y lesiones oculares, afectando la integridad del trabajador y la continuidad de las labores.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	17-11-2023	HORA DE INICIO	07:00 Am	HORA FINILIZACION	07:45 Am
TIPO	CAPACITACIÒN [X]	REUNION [ ]		CHARLA DE SEGURIDAD [ ]	
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN		Tolerancia en obra.			
CONTENIDO		Angie Moreno - profesional social			
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1921081[illegible]	Ayudante	[illegible]
2	Jorge Emilio GUEVARA	7.600898	Ayudante	Jorge Guevara
3	Alvaro Borrajos poboa	91298725	Oficial	Alvaro Borrajos P.
4	Jose Torres	9124072	Aux Tecnico	Jose Torres
5	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	[illegible]
6	Luis Torres	3883570	Ayudante	[illegible]
7	HUGO BARRIETA	19788132	Ayudante	[illegible]
8	[illegible]	91524086	Oficial	[illegible]
9	[illegible]	1976848[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Luis Erasto Machuca	1007334773	Ayudante	[illegible]
11	Orlando Taborda	72548670	Oficial	Orlando Taborda
12	Juan Almeyda	1.095916963	Oficial	[illegible]
13	Juan landazabal manrique	1095834868	Ayudante	Juan landazabal
14	[illegible]	6241796	[illegible]	[illegible]
15	Jesus Andres Becerra Conde	7735254103	Ayudante	Jesus Andres Becerra C
16	pedro mejias	56291.52	Oficial	[illegible]
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se da inicio a la capacitacion con una pequeña oración, luego se inicia explicando que la tolerancia es un valor Fundamental para trabajar mejor, evitar conflictos y mantener un ambiente de respeto y seguridad en la obra. La tolerancia no significa estar de acuerdo con todo sino respetar las diferencias y saber convivir. Se explica a los trabajadores que la tolerancia es tratar a los demás con dignidad, incluso cuando hay desacuerdos. La tolerancia empieza con pequeñas acciones como: saludar, hablar con respeto, escuchar antes de reaccionar y resolver los problemas dialogando.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA: 18-12-2025	HORA DE INICIO 7:00 AM	HORA FINILIZACION 7:25 AM
TIPO CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Prevencion de atrapamiento y golpes por maquinaria y pausas activas	
CONTENIDO		
CAPACITADOR: Karen Palomino	LUGAR: San Martin	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1921686[illegible]	Ayudante	[illegible]
2	Jorge Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
3	Alvaro Barojas pobon	97298725	Oficial	Alvaro barojas P.
4	Jose Tony	91240282	Aux trafico	Jose Tony
5	Hugo Barrieta	19789132	Ayudante	Hugo Barrieta
6	[illegible]	19768481	Ayu	[illegible]
7	[illegible]	91521086	Oficial	[illegible]
8	Orlando Tavarez	17591632	Oficial	Orlando Tavarez
9	Jose Eleazar martinez	1003337373	Ayudante	[illegible]
10	Javier Caraballo	5010380	Ayudante	[illegible]
11	Juan Alfredo	1075716963	Oficial	[illegible]
12	Ivan Londoño Monsalve	1095834868	Ayudante	Ivan Londoño
13	Jesus Andres Becerra Garcia	1733254103	Ayudante	Jesus Andres B.G
14	[illegible]	56271	Oficial	[illegible]
15	[illegible]	6[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	Luis Tarra	7985[illegible]	Ayudante	[illegible]
17	Luis Daniel Bermudez R.	1007600411	Aux SST	[illegible]
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre la prevencion de atrapamientos y golpes por maquinaria

Principales causas = falta de atencion o exceso de confianza
- trabajar cerca de maquinaria en operacion sin autorizacion
- No respetar zonas de seguridad ni señales
- comunicacion deficiente entre operador y ayudantes.

Riesgos comunes = Atrapamiento de cabello, pies o ropa, aprapellamiento por equipos en movimientos, lesiones graves o permanentes.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	19-11-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:30 AM
TIPO	CAPACITACIÒN [ ]	REUNION [ ]	CHARLA DE SEGURIDAD [✓]		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Habitos de Aseo Personal en obra.				
CONTENIDO	Promover habitos de higiene personal para cuidar la salud, prevenir enfermedades y mejorar la presentacion personal				
CAPACITADOR:		LUGAR: San Martin.			

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JORGE EMILIO GUERRA	7.600898	Ayudante	JORGE GUERRA
2	[illegible]	1971044	Ayudante	[illegible]
3	[illegible]	9152A68C	oficial	[illegible]
4	José Tomy	91240752	aux trop.	José Tomy
5	Alvaro Borajos pobon	91298725	Oficial	Alvaro Borajos P.
6	Javier Carvajal	5010386	ayudante	[illegible]
7	Orlando Taborda	7759416	oficial	Orlando Taborda
8	HUGO ARRIETA	19789132	ayudante	[illegible]
9	Luis Eliecer	1033343723	Ayudante	[illegible]
10	Luis Torres	3983570	Ayudante	[illegible]
11	Juan Miguel M.	19768481	AYU	[illegible]
12	Jesus Andres Barrio Garcia	1135254103	Ayu	Jesus Andres Barrio G
13	Pedro Rojas	5628152	Oficial	Pedro Rojas
14	[illegible]	6341176	Ayudante	[illegible]
15	Ivan landazabal maestre	1095834868	Ayudante	Ivan landazabal
16	Juan Almeyda	1.095916963	Oficial	[illegible]
17	Luis Daniel Escamilla R.	1007690411	Aux SST	[illegible]
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

La Capacitación tuvo como objetivo Principal -fomentar Practicas basicas de higiene que contribuyan al cuidado de la salud la Prevención de enfermedades y una adecuada Presentación Personal. se abordan temas como el lavado de manos, la higiene corporal diaria y el uso de ropa limpia; mantener buenos habitos mejora el bienestar

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	20-12-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:20 AM
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑		
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Prevencion de lesiones Musculoesqueléticas y Pausas activas				
CONTENIDO					
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1921 [illegible]	Ayudante	[illegible]
2	Jorge Emilio GUERRA	7.600 898	Ayudante	Jorge Guerra
3	Alvaro Barajos poboa	9729825	Oficial	Alvaro Barajos P.
4	Jose Tovar	91240782	Aux Trafico	Jose Tovar
5	Javier Carvajal	5010580	Ayudante	Javier Carvajal
6	Luis Torres	3983540	Ayudante	[illegible]
7	HUGO ARRIETA	19289172	Ayudante	[illegible]
8	Gerardo Ortego	9527086	Oficial	[illegible]
9	Orlando Tabarda	TI 596632	Oficial	Orlando Tabarda
10	Jose Ernesto Machuca	1.003.334.773	Ayudante	[illegible]
11	[illegible]	1976849 81	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	6345296	[illegible]	[illegible]
13	Juan [illegible]	1.099.696.63	Oficial	[illegible]
14	Ivan Londoño Cabal Manrique	1095834868	Ayudante	Ivan Londoño Cabal
15	Pedro Vegas	56291652	Oficial	Pedro Vegas
16	Jesus Andres Becerra Garcia	1135254103	A.JV	Jesus Andres B.G
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

En el dia de hoy se realizo charla sobre lesiones Musculoesqueleticas con el fin de prevenirlas mediante buenas practicas de trabajo, Posturas adecuadas y el uso correcto del cuerpo durante la jornada laboral estas afectan músculos, huesos, articulaciones, tendones y ligamentos.
signos mas comunes en dolor: Dolor lumbar y de espalda, lesiones en hombros y cuello, tendinitis, Dolor en rodillas y muñecas, contracturas musculares

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA: 22-12-2023	HORA DE INICIO 07:00 AM	HORA FINILIZACION 07:25 AM
TIPO CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐	CHARLA DE SEGURIDAD ☑
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Seguridad vial de Maquinaria	
CONTENIDO	Recomendaciones para Prevenir los AI e IT en el area de Trabajo donde circula Maquinaria	
CAPACITADOR: Karen Palomino	LUGAR: San Martin	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
2	[illegible]	1097108462	Ayudante	[illegible]
3	José Tomy	91240782	Aux Trafico	José Tomy
4	Luis Torres	3983570	Ayudante	[illegible]
5	Carlos [illegible]	91521080	Oficial	[illegible]
6	Orlando Taborda	17590632	Oficial	Orlando Taborda
7	Luis Eduardo martinez	1003334373	Ayudante	[illegible]
8	Alvaro Arrojo pobon	97298725	Oficial	Alvaro Arrojo pobon
9	Javier Arrojo	5010380	Ayudante	[illegible]
10	Juan Miguel Martinez	1976848	Ayudante	[illegible]
11	Hugo Arrieta	19289132	Ayudante	[illegible]
12	Luis Daniel Escamilla R.	1007690411	Aux SST	[illegible]
13	[illegible]	6048126	Piloto	[illegible]
14	Jesus Andres Becerra Cabrales	1135254103	Ayudante	Jesus Andres Becerra C
15	Pedro Mejia	5629152	Oficial	[illegible]
16	Ivan Bedoya Manrique	1095834868	Ayudante	Ivan Bedoya
17	Juan Bilexda	1095916963	Oficial	[illegible]
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Se socializo con los trabajores los distintos Riesgos que se tienen al momento de laborar en el area de trabajo y se dan Recomendaciones del cuidado personal y Grupal. se dan medidas de Prevencion, tales como: mantener Contacto visual, Ubicacion segura, Comunicación con el operador.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST-009
	CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7	Version: 1.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha 05/05/2023

FECHA:	13-11-2023	HORA DE INICIO	07:00 AM	HORA FINILIZACION	07:30 AM
TIPO	CAPACITACIÒN ☐	REUNION ☐		CHARLA DE SEGURIDAD ☑	
TEMA DE CAPACITACIÓN / REUNIÓN	Socializacion de los objetivos del SG-SST				
CONTENIDO	Objetivos generales y especificos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.				
CAPACITADOR:	Karen Palomino	LUGAR:	San Martin		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	7.600898	Ayudante	Jorge Guerra
2	Jesus Villota	1971084[illegible]2	Ayudante	
3	Jose David	91240787	Auxiliar	Jose David
4	Alvaro Barojos Pobon	92298725	Oficial	Alvaro Barojos P.
5	Hugo Arrieta	19789132	Ayudante	
6	Luis Torres	3983520	Ayudante	
7	[illegible]	79768481	Ayu	
8	[illegible]	9152A086	Oficial	
9	Orlando Taborda	7F594632	Oficial	Orlando Taborda
10	Luis Eduardo [illegible]	100 353 [illegible]	Ayudante	
11	Javier Carvajal	5010380	Ayudante	
12	Jesus Andres Becerra Garcia	1143254103	Ayu	Jesus Andres B G
13	[illegible]	1095834868	Ayudante	
14	[illegible]	65 [illegible] 29,6	[illegible]	
15	Pedro Mesa	5629152	Oficial	
16	[illegible]	1-095916963	Oficial	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OBSERVACIONES

Objetivos del SG-SST: se destaca la importancia en la prevencion de accidentes y enfermedades laborales, se explicaron los objetivos generales y especificos, asi como los beneficios para los trabajadores y empresa. Se resalto la responsabilidad y el compromiso de todos en el cumplimiento del SG-SST

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 002
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 26/06/2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA	CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA
PROYECTO:	CONTRATO OBRA 069- CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	FECHA INICIAL	01 Diciembre 2025
UBICACIÓN	SECTOR INTERVENIDO SAN PEDRO	FECHA FINAL	06 Diciembre 2025
ACTIVIDAD A REALIZAR:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO RIGIDO EN VÍA		

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☐ NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas ☐	Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐		
Tala de arboles ☐	Excavaciones ☐		Pavimentación ☒	Actividad Rutinaria	SI ☒	NO ☐	
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐ NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro:	

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☒	Gafas de seguridad	☒	Proteccion respiratoria	☒
Barbuquejo	☒	Guantes De Vaqueta	☒	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☐	Careta Para Pulir/Esmeril	☐
Mangas	☐	Guantes caucho	☒	Socialización ATS	☒
Traje de fontanero	☒	Guantes de Cerneza	☒	Permisos de Trabajo	☐
Extintor	☒	Proteccion Auditiva	☒	Kit de rescate	☒
EPCC	☐	Botas de seguridad (pantaneras)	☒	Elementos de primeros auxilios	☒

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	X	Gases y vapores	X	Ruido	X	Postura sedente	X	Duración de la jornada	X	Virus	X	Sismos	X
Locativo	X	Polvo inorgánico	X	Iluminación	X	Postura forzada	X	Organización del trabajo	X	Baterias	X	Terremotos	X
Eléctrico	X	Polvo orgánico	X	Vibraciones	X	Postura mantenida	X	Características del grupo	X	Hongos	X	Vendabales	X
Accidente de Tránsito	X	Fibras	X	Temperaturas altas / bajas	X	Esfuerzos	X	Condiciones de la Tarea	X	Parásitos	X	Inundaciones	
Público	X	Liquidos	X	Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	X	Carga mental	X	Picaduras	X	Derrumbes	
Trabajo en Alturas		Humos		Radiaciones no Ionizantes (UV)	X	Manipulación de cargas	X	Claridad del Rol	X	Mordeduras	X	Precipitaciones	
Espacio Confinado		Material Particulado	X	Radiaciones Ionizantes		Detrimento musculoesqueléticos (Ej bote)		Relaciones Interpersonales	X	Fluidos y excrementos	X	Fallas en sistema de deavio de agua	

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		RIESGOS	CONTROLES REQUERIDOS
ANTEO, CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE Y SUB BASE	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobra medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de Inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipo	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

REPL	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PASADORES DE TRANSFERENCIA	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés Herida en la piel Caida de particulas en los ojos	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vias respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP Capacitación al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas, diseñar protocolo sobre el maneo seguro de sustancias químicas Seguimiento inspecciones en sitios de obra verificación uso de tapabocas y gafas de seguridad en la manipulación
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Deshidratación, golpe de calor	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido (Vibradores, bombas de concreto)	Pérdida auditiva, fatiga auditiva	suministro de protección auditiva a los colaboradores vinculados en la actividad
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas pantaneras de caucho Inspección por el profesional SSTA, durante la realización de la actividad
		Mecánico, Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Lesiones oculares, cortes, Fracturas, contusiones, amputaciones	suministrar oportunamente EPP, Uso de gafas y guantes de seguridad, capacitación en técnicas seguras de vertido, Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas , Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo.

FUNDIDA DE CONCRETO		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Posturas forzadas o mantenidas al operar vibradores o verter concreto	Lumbalgias, fatiga muscular, lesiones osteomusculares	Capacitación higiena postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal, Uso de herramientas mecánicas, pausas activas, rotación de tareas, seguimiento a posturas adecuadas
		Manipulación de cargas, Transporte manual de baldes, herramientas, piezas de formaleta	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en la piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	uso de Guantes de caucho tipo industrial, botas pantaneras de caucho ,uso gafas de seguridad y ropa adecuada, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias quimicas.
		Inhalación de vapores o polvo de aditivos o cemento	Irritación respiratoria, sensibilización pulmonar	Uso de tapaboca industrial o mascarilla especifica de acuerdo evaluacion HSEQ, manipulación en zonas ventiladas, fichas de seguridad de productos
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, erosión del terreno, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables)
	PSICOSOCIAL: .	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o Irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
VIBRADOR MANUAL DE AGUA: Vibrado del concreto con herramienta mecanica o manual y Acabado superficial y/o curado.	FISICO:	Radiaciones no ionizantes por Exposición al sol	Insolación, deshidratación	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a vibraciones mano-brazo	cefalea, Lesiones nerviosas, entumecimiento, síndrome mano-brazo	Inspección preoperacional del equipo, límite de tiempo de exposición, pausas activas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo, Caídas al mismo nivel por concreto húmedo o encharcamiento	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones, amputaciones	Continuar con la ejecución de inspecciones, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP Capacitación, señalización, uso de EPP, mantenimiento de equipos, supervisión constante
		Riesgo eléctrico (vibradores eléctricos en zonas húmedas)	Electrocución, cortocircuito	Inspección antes del uso, manual de operación, mantenimiento preventivo, Verificación de cableado, uso de equipos con doble aislamiento
	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas y mantenidas durante el vibrado o acabado superficial	Fatiga, lumbalgias, lesiones osteomusculares	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigia SST
		Manipulación de Cargas Levantamiento de formaletas, mangueras, herramientas pesadas	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias quimicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o Irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
eto recién vaciado) Y al concreto).	FISICO:	Exposición a radiación solar prolongada	Insolación, deshidrotación, golpe de calor	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo, Caídas por Superficies resbalosas o desniveles por concreto fresco	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico por manipulación de herramientas	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones	Inspecciones preoperacionales de equipos, herramientas empleadas y uso de guantes de seguridad

LLANADO (Distribución y nivelación del concr TEXTURIZADO (rugosidad superficial	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas o mantenidas durante el llenado y texturizado	Dolor lumbar, contracturas, fatiga muscular	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y Vigia SST
		Manipulación de Cargas	Lesiones en espalda, manos, hombros	planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación adecuada de cargas
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
ACERRADO DE LOSA DE CONCRETO Y LLENADO DE JUNTAS	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención da golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador, continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos Inspeccionar maquinaria y equipos Implementar señalización de ruido
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones) Golpes, aplastamiento por caida de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores Delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Socialización de los ATS, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en carteleta informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnico
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos,Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, Influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (labon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vias respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI	NO	N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO N/A
Entiende la labor a ejecutar.	SI	NO	N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI	NO	N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI	NO	N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI	NO	N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI	NO	N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ronal Yesid Rey	7.095.944.331	ayudante	Ronal Yesid Rey
Pedro Ivan Chanagua	91.350.586	oficial	Pedro León
Eulebio Padilla Campo	7.048.556.317	ayudante	
David Delgado Jimenez	91.343.934	contramaestro	
Diner Espino Benavides	7.081.793.413	oficial	
Freddy Monsalve	91.437.776	ayudante	Freddy Monsalve
Lorenso Perez Sanabria	7.594.894	ayudante	Lorenso Perez
Orlando Tavera Amado	7.097.608.088	ayudante	
Ramiro Becerra Bricaño	91.348.375	ayudante	Ramiro Becerra
Juan Gomez Estupiñan	73.842.255	oficial	
Martin Carvajal Robles	91.352.864	ayudante	Martin Carvajal

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA SST Subcontratista: PEÑARANDA & RAMIREZ CONSTRUCTORES	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE:	Jairo Beltran	NOMBRE:	Julia Ruby Chacon
	FIRMA:	FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 26663946	CARGO: Prof. SST	CEDULA:	CARGO: Director de obra	CEDULA: 7070792799	CARGO: SST - Subcontratista

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 002
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 26/06/2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA	CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA		
PROYECTO:	CONTRATO OBRA 069- CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	09 Diciembre 2025	
UBICACIÓN	SECTOR INTERVENIDO SAN PEDRO		FECHA FINAL	23 diciembre 2025	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO RIGIDO EN VÍA				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☐ NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas ☐	Trabajo En Caliente ☐	Espacios Confinados ☐		
Tala de arboles ☐	Excavaciones ☐		Pavimentación [X]	Actividad Rutinaria	SI [X]	NO ☐	
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro: _____

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	[X]	Gafas de seguridad	[X]	Proteccion respiratoria	[X]
Barbuquejo	[X]	Guantes De Vaqueta	[X]	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☐	Careta Para Pulir/Esmeril	[X]
Mangas	☐	Guantes caucho	[X]	Socialización ATS	[X]
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	[X]	Permisos de Trabajo	☐
Extintor	[X]	Proteccion Auditiva	[X]	Kit de rescate	☐
EPCC	☐	Botas de seguridad (pantaneras)	[X]	Elementos de primeros auxilios	[X]

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	X	Gases y vapores	X	Ruido	X	Postura sedente	X	Duración de la jornada	X	Virus	X	Sismos	X
Locativo	X	Polvo inorgánico	X	Iluminación	X	Postura forzada	X	Organización del trabajo	X	Baterias	X	Terremotos	X
Eléctrico	X	Polvo orgánico		Vibraciones	X	Postura mantenida	X	Características del grupo	X	Hongos	X	Vendabales	X
Accidente de Tránsito	X	Fibras	X	Temperaturas altas / bajas	X	Esfuerzos	X	Condiciones de la Tarea	X	Parásitos	X	Inundaciones	
Público	X	Líquidos	X	Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	X	Carga mental	X	Picaduras	X	Derrumbes	
Trabajo en Alturas		Humos		Radiaciones no Ionizantes (UV)	X	Manipulación de cargas	X	Claridad del Rol		Mordeduras	X	Precipitaciones	
Espacio Confinado		Material Particulado	X	Radiaciones Ionizentes		Describir en observaciones (de ser necesario)		Relaciones Interpersonales	X	Fluidos y excrementos	X	Fallas en sistema de desvio de agua	

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		RIESGOS	CONTROLES REQUERIDOS
ANTEO, CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE Y SUB BASE	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipo	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnico
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (a). amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (labon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vias respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

REPL	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o Irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PASADORES DE TRANSFERENCIA	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de hojas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés Herida en la piel Caida de particulas en los ojos	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnico
	BIOMECANICOS	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Maniputación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promocion, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vias respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP Capacitación al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas, diseñar protocolo sobre el meneo seguro de sustancias químicas Seguimiento inspecciones en sitios de obra verificación uso de tapabocas y gafas de seguridad en la manipulación
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o Irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Deshidratación, golpe de calor	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido (Vibradores, bombas de concreto)	Pérdida auditiva, fatiga auditiva	suministro de protección auditiva a los colaboradores vinculados en la actividad
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas pantaneras de caucho Inspección por el profesional SSTA, durante la realización de la actividad
		Mecánico, Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Lesiones oculares, cortes, Fracturas, contusiones, amputaciones	suministrar oportunamente EPP, Uso de gafas y guantes de seguridad, capacitación en técnicas seguras de vertido, Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas , Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo.

FUNDIDA DE CONCRETO		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en carteleras informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Posturas forzadas o mantenidas al operar vibradores o verter concreto	Lumbalgias, fatiga muscular, lesiones osteomusculares	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal, Uso de herramientas mecánicas, pausas activas, rotación de tareas, seguimiento a posturas adecuadas
		Manipulación de cargas, Transporte manual de baldes, herramientas, piezas de formaleta	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevencion y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%), Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en la piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Uso de Guantes de caucho tipo industrial, botas pantaneras de caucho ,uso gafas de seguridad y ropa adecuada, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
		Inhalación de vapores o polvo de aditivos o cemento	Irritación respiratoria, sensibilización pulmonar	Uso de tapaboca industrial o mascarilla especifica de acuerdo evaluacion HSEQ, manipulación en zonas ventiladas, fichas de seguridad de productos
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, erosión del terreno, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables)
	PSICOSOCIAL: ,	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o Irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
VIBRADOR MANUAL DE AGUA: Vibrado del concreto con herramienta mecanica o manual y Acabado superficial y/o curado.	FISICO:	Radiaciones no ionizantes por Exposición al sol	Insolación, deshidratación	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a vibraciones mano-brazo	cefalea, Lesiones nerviosas, entumecimiento, síndrome mano-brazo	Inspección preoperacional del equipo, límite de tiempo de exposición, pausas activas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo,Caidas al raismo nivel por concreto húmedo o encharçamiento	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones, amputaciones	Continuar con la ejecución de inspecciones, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP Capacitación, señalización, uso de EPP, mantenimiento de equipos, supervisión constante
		Riesgo eléctrico (vibradores eléctricos en zonas húmedas)	Electrocución, cortocircuito	Inspección antes del uso, manual de operación, mantenimiento preventivo, Verificación de cableado, uso de equipos con doble aislamiento
	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas y mantenidas durante el vibrado o acabado superficial	Fatiga, lumbalgias, lesiones osteomusculares	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigia SST
		Manipulación de Cargas Levantamiento de formaletas, mangueras, herramientas pesadas	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o Irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
eto recién vaciado) Y al concreto).	FISICO:	Exposición a radiación solar prolongada	Insolación, deshidratación, golpe de calor	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo,Caidas por Superficies resbalosas o desniveles por concreto fresco	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico por manipulación de herramientas	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones	Inspecciones preoperacionales de equipos, herramientas empleadas y uso de guantes de seguridad

LLANADO (Distribución y nivelación del concr TEXTURIZADO (rugosidad superficial	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas o mantenidas durante el llenado y texturizado	Dolor lumbar, contracturas, fatiga muscular	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigía SST
		Manipulación de Cargas	Lesiones en espalda, manos, hombros	planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación adecuada de cargas
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caídas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
ACERRADO DE LOSA DE CONCRETO Y LLENADO DE JUNTAS	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador, continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos Inspeccionar maquinaria y equipos Implementar señalización de ruido
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caídas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones) Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores Delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Socialización de los ATS, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnico
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobresfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, Influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vias respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caídas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI	NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI	NO N/A
Entiende la labor a ejecutar.	SI	NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI	NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI	NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI	NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI	NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI	NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI	NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI	NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI	NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI	NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ronal Yesid Rey	7.095.944.331	ayudante	Ronal Rey
Pedro Leon Chanagia	91.350.386	oficial	Pedro Leon
Eucebio Padilla Campo	7.048.556.317	ayudante	Eucebio
Deiner Padilla Campo	7.952.806	ayudante	Deiner P.
David Delgado Jimenez	91.343.934	contramaestro	
Deiner Ospino Banavides	7.081.793.413	oficial	Deiner Ospino
Freddy Monsalve	91.437.116	ayudante	Freddy M. C.
lorenzo perez sanabria	7.594.894	ayudante	Lorenzo Perez
orlando tavera amado	7.097.608.088	ayudante	
Ramiro Becerra Bricaño	91.348.375	ayudante	Ramiro Becerra
Juan De Dios Gomez	73.842.255	oficial	Juan Gomez
martin carvajal Robles	91.352.864	ayudante	martin carvajal

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA SST Subcontratista: PEÑARANDA & RAMIREZ CONSTRUCTORES	
Consorcio la Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE:	Jairo Beltrago	NOMBRE:	Judith Bibiana Chacon
	FIRMA:	FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 26963946	CARGO: Prof. SST	CEDULA:	CARGO: Director Obra	CEDULA: 1070792799	CARGO: SST - Subcontratista

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 002
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. ; 26/06/2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA	CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA	
PROYECTO:	CONTRATO OBRA 069- CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	FECHA INICIAL	15 Diciembre 2025	
UBICACIÓN	SECTOR INTERVENIDO SAN PEDRO	FECHA FINAL	20 Diciembre 2025	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO RIGIDO EN VÍA			

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☐ NO ☐ ¿CUÁL?	Trabajo En Alturas ☐	Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐
Tala de arboles ☐	Excavaciones ☐	Pavimentación ☒	Actividad Rutinaria	SI ☒ NO ☐
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐ NO ☐ ¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐ Otro: _____

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☒	Gafas de seguridad	☒	Proteccion respiratoria	☒
Barbuquejo	☒	Guantes De Vaqueta	☒	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☐	Careta Para Pulir/Esmeril	☒
Mangas	☐	Guantes caucho	☒	Socialización ATS	☒
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	☒	Permisos de Trabajo	☐
Extintor	☒	Proteccion Auditiva	☒	Kit de rescate	☒
EPCC	☐	Botas de seguridad (pantaneras)	☒	Elementos de primeros auxilios	☒

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	X	Gases y vapores	X	Ruido	X	Postura sedente	X	Duración de la jornada	X	Virus	X	Sismos	X
Locativo	X	Polvo inorgánico	X	Iluminación	X	Postura forzada	X	Organización del trabajo	X	Baterias	X	Terremotos	X
Eléctrico	X	Polvo orgánico	X	Vibraciones	X	Postura mantenida	X	Características del grupo	X	Hongos	X	Vendabales	X
Accidente de Tránsito	X	Fibras	X	Temperaturas altas / bajas	X	Esfuerzos	X	Condiciones de la Tarea	X	Parásitos	X	Inundaciones	
Público	X	Líquidos	X	Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	X	Carga mental	X	Picaduras	X	Derrumbes	
Trabajo en Alturas		Humos		Radiaciones no Ionizantes (UV)	X	Manipulación de cargas	X	Claridad del Rol	X	Mordeduras	X	Precipitaciones	
Espacio Confinado		Material Particulado	X	Radiaciones Ionizantes		Desórdenes musculoesqueléticos (Dolores)		Relaciones Interpersonales	X	Fluidos y excrementos	X	Faltas en sistema de desvio de agua	

ANÁLISIS RIESGO DE LA TAREA

TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		RIESGOS	CONTROLES REQUERIDOS
ANTEO, CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE Y SUB BASE	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo niv	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la Implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipo	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridos, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, Influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y Alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vias respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

REPL	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PASADORES DE TRANSFERENCIA	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés Herdad en la piel Caida de particulas en los ojos	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas.	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitacion higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP Capacitación al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas, diseñar protocolo sobre el maneo seguro de sustancias químicas Seguimiento inspecciones en sitios de obra verificación uso de tapabocas y gafas de seguridad en la manipulación
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Deshidratación, golpe de calor	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido (Vibradores, bombas de concreto)	Pérdida auditiva, fatiga auditiva	suministro de protección auditiva a los colaboradores vinculados en la actividad
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas pantaneras de caucho Inspección por el profesional SSTA, durante la realización de la actividad
		Mecánico, Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Lesiones oculares, cortes, Fracturas, contusiones, amputaciones	suministrar oportunamente EPP, Uso de gafas y guantes de seguridad, capacitación en técnicas seguras de vertido, Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas , Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo.

FUNDIDA DE CONCRETO		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Posturas forzadas o mantenidas al operar vibradores o verter concreto	Lumbalgias, fatiga muscular, lesiones osteomusculares	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal, Uso de herramientas mecánicas, pausas activas, rotación de tareas, seguimiento a posturas adecuadas
		Manipulación de cargas, Transporte manual de baldes, herramientas, piezas de formaleta	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUÍMICO:	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en la piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	uso de Guantes de caucho tipo industrial, botas pantaneras de caucho ,uso gafas de seguridad y ropa adecuada, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
		Inhalación de vapores o polvo de aditivos o cemento	Irritación respiratoria, sensibilización pulmonar	Uso de tapaboca industrial o mascarilla especifica de acuerdo evaluacion HSEQ, manipulación en zonas ventiladas, fichas de seguridad de productos
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, erosión del terreno, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables)
	PSICOSOCIAL: .	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
VIBRADOR MANUAL DE AGUA: Vibrado del concreto con herramienta mecanica o manual y Acabado superficial y/o curado.	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes por Exposición al sol	Insolación, deshidratación	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a vibraciones mano-brazo	cefalea, Lesiones nerviosas, entumecimiento, síndrome mano-brazo	Inspección preoperacional del equipo, limite de tiempo de exposición, pausas activas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo,Caídas al mismo nivel por concreto húmedo o encharcamiento	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones, amputaciones	Continuar con la ejecución de inspecciones, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP Capacitación, señalización, uso de EPP, mantenimiento de equipos, supervisión constante
		Riesgo eléctrico (vibradores eléctricos en zonas húmedas)	Electrocución, cortocircuito	Inspección antes del uso, manual de operación, mantenimiento preventivo, Verificación de cableado, uso de equipos con doble aislamiento
	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas y mantenidas durante el vibrado o acabado superficial	Fatiga, lumbalgias, lesiones osteomusculares	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en argonomia, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigia SST
		Manipulación de Cargas Levantamiento de formaletas, mangueras, herramientas pesadas	Lesiones en espalda, manos, hombros	Uso de carretillas, ganchos, fajas ergonómicas, planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
eto recién vaciado) y al concreto).	FISICO:	Exposición a radiación solar prolongada	Insolación, deshidratación, golpe de calor	Hidratación, ropa adecuada, reprogramación de tareas ante condiciones climáticas extremas
		Exposición a ruido del vibrador y bombas de concreto	Cefalea, Pérdida auditiva progresiva, fatiga auditiva	Uso de protección auditiva (tapones o conchas), mantenimiento del equipo, rotación de personal
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo,Caídas por Superficies resbalosas o desniveles por concreto fresco	Fracturas, torceduras, golpes	Orden y aseo, uso de calzado antideslizante, iluminación adecuada, Calzado antideslizante, señalización, control de derrames y limpieza del área
		Mecánico por manipulación de herramientas	Golpes, heridas, Fracturas, contusiones	Inspecciones preoperacionales de equipos, herramientas empleadas y uso de guantes de seguridad

LLANADO (Distribución y nivelación del concr TEXTURIZADO (rugosidad superficial :	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas o mantenidas durante el llanado y texturizado	Dolor lumbar, contracturas, fatiga muscular	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigía SST
		Manipulación de Cargas	Lesiones en espalda, manos, hombros	planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación adecuada de cargas
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resbalados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
ACERRADO DE LOSA DE CONCRETO Y LLENADO DE JUNTAS	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador, continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos Inspeccionar maquinaria y equipos Implementar señalización de ruido
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones) Golpes, aplastamiento por caida de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores Delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Socialización de los ATS, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnico
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, Influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vias respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI	NO	N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO N/A
Entiende la labor a ejecutar.	SI	NO	N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI	NO	N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI	NO	N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI	NO	N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI	NO	N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ronal Yesid Rey	7.095.944.331	ayudante	Ronal Rey
Pedro Leon chanaga	91.350.586	oficial	Pedro L
Deiner padilla campo	7.952.806	oficial	Deiner Padilla
David Delgado Jimenez	91.343.934	contramaestro	
Delmer Espino Benavidez	7.081.793.413	oficial	Delmer Espino
Freddy monsalve	91.437.116	ayudante	Freddy Gonzalez
lorenso Perez zanabria	7.594.894	ayudante	lorenso Perez
Ramiro Becerra B.	91.348.375	ayudante	Ramiro Becerra
Juan de Dios Gomez	73.842.255	oficial	Juan Gomez
martin carvajal	91.352.864	ayudante	martin carvajal

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA SST Subcontratista: PEÑARANDA & RAMIREZ CONSTRUCTORES	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE: Jairo Buitrago		NOMBRE: Judith Bibiana Arcon	
	FIRMA: Karen	FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 28883948	CARGO: Prof. SST	CEDULA: 9735018	CARGO: Director de obra	CEDULA: 70707927 99	CARGO: SST - Subcontratista

PEÑARANDA Y RAMÍREZ CONSTRUCTORES S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 002
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 26/06/2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA	CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA		
PROYECTO:	CONTRATO OBRA 688- CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	22 Diciembre 2025	
UBICACIÓN	SECTOR INTERVENIDO SAN PEDRO		FECHA FINAL	23 Diciembre 2025	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO RIGIDO EN VÍA				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☐ NO ☐	¿CUAL?	Trabajo En Alturas ☐		Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐	
Tala de arboles ☐	Excavaciones ☐		Pavimentación ☒		Actividad Rutinaria	SI ☒	NO ☐
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐ NO ☐	¿CUAL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro:	

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☒	Gafas de seguridad	☒	Proteccion respiratoria	☒
Barbuquejo	☒	Guantes De Vaqueta	☒	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☐	Careta Para Pulir/Esmeril	☒
Mangas	☐	Guantes caucho	☒	Socialización ATS	☒
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	☒	Permisos de Trabajo	☐
Extintor	☒	Proteccion Auditiva	☒	Kit de rescate	☒
EPCC	☐	Botas de seguridad (pantaneras)	☒	Elementos de primeros auxilios	☒

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	X	Gases y vapores	X	Ruido	X	Postura sedente	X	Duración de la jornada	X	Virus	X	Sismos	X
Locativo	X	Polvo inorgánico	X	Iluminación	X	Postura forzada	X	Organización del trabajo	X	Baterias	X	Terremotos	X
Eléctrico	X	Polvo orgánico	X	Vibraciones	X	Postura mantenida	X	Características del grupo	X	Hongos	X	Vendebales	X
Accidente de Tránsito	X	Fibras		Temperaturas altas / bajas	X	Esfuerzos	X	Condiciones de la Tarea	X	Parásitos	X	Inundaciones	
Público	X	Liquidos	X	Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	X	Carga mental	X	Picaduras	X	Derrumbes	
Trabajo en Alturas		Humos		Radiaciones no ionizantes (UV)	X	Manipulación de cargas	X	Claridad del Rol	X	Mordeduras	X	Precipitaciones	
Espacio Confinado		Material Particulado	X	Radiaciones Ionizantes		Deficiencias musculoesqueléticas (Ha hrae)		Relaciones interpersonales	X	Fluidos y excrementos	X	Fallas en sistema de desvio de agua	

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		RIESGOS	CONTROLES REQUERIDOS
ANTEO, CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE Y SUB BASE	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoparacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipo	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Inoculación local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (labon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vias respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

REPL	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PASADORES DE TRANSFERENCIA	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga largo, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés Herida en la piel Caida de particulas en los ojos	Continuar con la ejecución de inspecciones de EPP, entrega y reposición de Guantes de seguridad Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones,	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (Jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP Capacitación al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas, diseñar protocolo sobre el manejo seguro de sustancias químicas Seguimiento inspecciones en sitios de obra verificación uso de tapaboças y gafas de seguridad.en la manipulación
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Deshidratación, golpe de calor	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con capuchon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación
		Ruido (Vibradores, bombas de concreto)	Pérdida auditiva, fatiga auditiva	suministro de protección auditiva a los colaboradores vinculados en la actividad
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas	Golpes, Lesiones musculoesqueléticas(esguinces, luxaciones)	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas pantaneras de caucho Inspección por el profesional SSTA, durante la realización de la actividad
		Mecánico, Atrapamiento con equipos (vibrador, manguera, bomba, formaleta)	Lesiones oculares, cortes, Fracturas, contusiones, amputaciones	suministrar oportunamente EPP, Uso de gafas y guantes de seguridad, capacitación en técnicas seguras de vertido, Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas , Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo.

LLANADO (Distribución y nivelación del concr TEXTURIZADO (rugosidad superficial	BIOMECANICOS:	Posturas forzadas o mantenidas durante el llanado y texturizado	Dolor lumbar, contracturas, fatiga muscular	Pausas activas, rotación de tareas, capacitación en ergonomía, Seguimiento de adecuadas posturas mediante supervisión de HSEQ y vigía SST
		Manipulación de Cargas	Lesiones en espalda, manos, hombros	planificación de la tarea, pausas activas durante la jornada laboral, Charlas en la manipulación adecuada de cargas
	BIOLOGICO:	Virus, bacterias, hongos por Exposición a agua estancada o contaminada usada para curado	Infecciones dérmicas o intestinales (hongos, bacterias)	Evitar acumulación de agua, uso de botas impermeables, higiene posterior a la actividad
	QUIMICO	Contacto con concreto (cemento húmedo) y aditivos	Irritación en piel y ojos, quemaduras químicas, dermatitis	Guantes impermeables, botas pantaneras de caucho , overoles, lavado inmediato tras contacto, Capacitar al personal sobre manejo seguro de sustancias químicas.
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	encharcamientos, caidas a mismo y diferente nivel, resfriados	Uso de EPP adecuado (botas pantaneras de caucho, impermeables, guantes caucho industrial)
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF, Socialización funciones y miembros del comité de convivencia laboral
ACERRADO DE LOSA DE CONCRETO Y LLENADO DE JUNTAS	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Golpe de calor, Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre medidas de prevención de golpe de calor, uso de casco con captichon, uso de camisa manga larga, disponibilidad de agua para hidratación Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador, continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Realización de inspecciones preoperacionales de los equipos y herramientas, suministro de protección auditiva para uso de equipos Inspeccionar maquinaria y equipos Implementar señalización de ruido
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo por caidas al mismo nivel	Golpes, Lesiones musculoesquetéticas(esguinces, luxaciones) Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, señalización y delimitación de áreas de trabajo, entrega de botas de seguridad a los colaboradores Delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Socialización de los ATS, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecánico por manejo de equipos y herramientas	Golpes, laceraciones, contusiones y hematomas, Quemaduras por fricción o contacto, Fatiga física y estrés	Capacitación en prevención de riesgos por manipulación de herramientas Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, heridas, daños a la propiedad, Robos, agresiones físicas o verbales, bloqueos por manifestaciones, protestas,	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio, Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso, Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ, supervisión continua HSEQ y Tecnica
	BIOMECANICOS	por esfuerzos físicos y posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, Fatiga física, Esguinces y desgarros, Desórdenes osteomusculares progresivos.	Pausas activas y descansos programados, Charlas de ergonomía y cuidado de la columna vertebral, Calzado adecuado con suela amortiguadora, uso de carretillas, bandejas y herramientas para trasnporte de materiales.
		Manipulación de cargas	Fatigo físico, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos,Alteraciones y lesiones musculo esqualéticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO	Picaduras de insectos y Mordeduras de animales	Fiebre amarilla, dengue Heridas, dolor e inflamación Infección local por bacterias de la boca del animal	Charlas de medidas de prevención de fiebre amarilla Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios Uso de pantalon jean y camisa manga larga
		Contagio por virus, bacterias y hongos	Fiebre, malestar general, dolor muscular, Enfermedades respiratorias severas (ej. COVID-19, influenza), Infecciones respiratorias (ej. amigdalitis, bronquitis, tuberculosis)	Disponibilidad de punto de desinfección de manos con los insumos basicos para limpieza (jabon, y alcohol al 70%). Seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores Disponibilidad de tapabocas en los sitios de obra
	QUIMICO:	Material particulado	Irritación en las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Lesiones o muertes por atrapamiento, golpes o cortes	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Lluvias y precipitaciones	Inundaciones, encharcamientos, erosión del terreno y deslizamientos y caidas a mismo y diferente nivel	Suspensión temporal de actividades de alto riesgo en lluvia, Uso de EPP adecuado (botas, impermeables), Protección y almacenamiento cubierto de materiales y equipos
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Fatiga mental y física, Ansiedad, depresión o irritabilidad	Acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Actividades de promoción y prevención (Pausas activas jornada mañana y tarde), realización de estiramientos musculares, participación de las actividades en articulación con La CCF

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO N/A
Entiende la labor a ejecutar.	SI NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ronal Yesid Rey	7.095.941.331	ayudante	Ronal Yesid
Pedro Ivan chanagá	91.350.586	oficial	Pedro Ivan
Deiner Padilla campo	7.952.806	oficial	Deiner Padilla
David Delgado Jimenez	91.343.934	contramaestro	
Lorenzo Perez sanabria	7.594.894	ayudante	Lorenzo Perez
Orlando Tavera amado	7.097.608.058	ayudante	
Ramiro Becerra Bracho	91.348.375	ayudante	Ramo Becerra
Juan Gomez Cutupiñan	73.842.255	oficial	Juan Gomez

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA SST Subcontratista: PEÑARANDA & RAMIREZ CONSTRUCTORES	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE: Jairo Javier B		NOMBRE: Julia Bibiana Chacon	
	FIRMA:	FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 26863946	CARGO: Prof. SST	CEDULA: 1.33.50.10	CARGO: Director de obra	CEDULA: 70707927 99	CARGO: SST - Subcontratista

Consorcio La Flora 2023

INSPECCION DE TALUD

Código: F-HSE
No.Revisión: 0

I. INFORMACION TECNICA GENERAL

Area de trabajo: | Longitud del talud | Altura del Talud | SEMANA DEL 01 MM 04 DIC AAA 2025

CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante

ESTADO ACTUAL DEL TALUD	LUNES							MARTES							MIERCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO						
FALLA DEL TALUDE	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I
Falla parcial o total		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
CUERPO DEL TALUD																																										
Erosion de la superfice		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Daño por impacto		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Agrietamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Volteo		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Abombamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Erosion de las juntas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Desplazamiento de las juntas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Rotura de Refuerzo		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD																																										
Agrietamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Hundimiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Erosiòn		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Infiltracion de aguas		✓					✓		✓					✓							✓						✓		✓						✓							✓
Sobrecargas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD																																										
Agrietamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Hundimiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Socavacion		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
DRENAJES SUPERFICIALES																																										
Taponamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Roturas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						

II.OBSERVACIONES- ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE

Estado del clima: Soleado.

Observaciones.

01-06 diciembre/26

Personal directo: 28.

Subcontratista: 18.

operadores: 6.

III.PLAN DE ACCIÓN

PRINCIPALES HALLAZGOS	ALTO	MEDIO	BAJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR
leves agrietamientos posteriores al corte del talud debido a escorrentia de aguas superficiales			✓	protección del talud completa- tica para. protección de agual por escorrentia

ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
MEDIO: Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta.
BAJO: Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.

IV. CIERRE DE LA INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA	RESIDENTE DE SST	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN ó (COPASST)
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE JAIRO BUITRAGO	NOMBRE	NOMBRE Karen Palomino

Consorcio La Flora 2023

INSPECCION DE TALUD

Código: F-HSE
No Revisión: 0

I. INFORMACION TECNICA GENERAL

Area de Trabajo: | Longitud del talud | Altura del Talud | SEMANA DEL 08 | MM 13 diciembre 125

CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante

ESTADO ACTUAL DEL TALUD	LUNES							MARTES							MIERCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO						
FALLA DEL TALUDE	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I
Falla parcial o total									✓							✓							✓							✓							✓						
CUERPO DEL TALUD																																										
Erosion de la superfice									✓							✓							✓							✓							✓						
Daño por impacto									✓							✓							✓							✓							✓						
Agrietamiento									✓							✓							✓							✓							✓						
Volteo									✓							✓							✓							✓							✓						
Abombamiento									✓							✓							✓							✓							✓						
Erosion de las juntas									✓							✓							✓							✓							✓						
Desplazamiento de las juntas									✓							✓							✓							✓							✓						
Rotura de Refuerzo									✓							✓							✓							✓							✓						
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD																																										
Agrietamiento									✓							✓							✓							✓							✓						
Hundimiento									✓																					✓							✓						
Erosiòn									✓							✓							✓							✓							✓						
Infiltracion de aguas								✓							✓							✓							✓							✓						✓
Sobrecargas									✓							✓							✓							✓							✓						
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD																																										
Agrietamiento									✓							✓							✓							✓							✓						
Hundimiento									✓							✓							✓							✓							✓						
Socavacion									✓							✓							✓							✓							✓						
DRENAJES SUPERFICIALES																																										
Taponamiento									✓							✓							✓							✓							✓						
Roturas									✓							✓							✓							✓							✓						

II. OBSERVACIONES- ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE

Estado del clima: Soleado

observaciones:

08 - 13 Diciembre 2023

Personal Directo: 28.

Subcontratista: 18.

Operadores: 6

III. PLAN DE ACCION

PRINCIPALES HALLAZGOS	ALTO	MEDIO	BAJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR
Fallas desplazamientos posteriores al corte del talud debido a escorrentia de aguas superficiales.			✓	proteccion del talud con plastico para proteccion de aguas por escorrentia.

ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
MEDIO: Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta.
BAJO: Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.

IV. CIERRE DE LA INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA	RESIDENTE DE SST	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN ó (COPASST)
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE JAIRO BUITRAGO.	NOMBRE	NOMBRE Karol Palomino

Consorcio La Flora 2023

INSPECCION DE TALUD

Código: F-HSE
No.Revisión: 0

I. INFORMACION TECNICA GENERAL

Area de Trabajo: | Longitud del talud | Altura del Talud | SEMANA DEL 15-20 MM DE AAAA 25

CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante

ESTADO ACTUAL DEL TALUD	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO						
FALLA DEL TALUDE	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I
Falla parcial o total		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
CUERPO DEL TALUD																																										
Erosion de la superfice		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Daño por impacto		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Agrietamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Volteo		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Abombamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Erosion de las juntas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Desplazamiento de las juntas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Rotura de Refuerzo		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD																																											
Agrietamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Hundimiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Erosiòn		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Infiltracion de aguas	✓								✓						✓							✓							✓							✓						
Sobrecargas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD																																										
Agrietamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Hundimiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Socavacion		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
DRENAJES SUPERFICIALES																																										
Taponamiento		✓							✓							✓							✓							✓							✓						
Roturas		✓							✓							✓							✓							✓							✓						

II.OBSERVACIONES- ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE

Estado del clima: Soleado.

observaciones:

15-20 Diciembre 2025

personal directo: 28.

Subcontratista: 18.

operadores: 6

III.PLAN DE ACCIÓN

PRINCIPALES HALLAZGOS	ALTO	MEDIO	BAJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR
leves desprendimientos posteriores al corte del talud debido a escorrentia de aguas superficiales			✓	protección del talud con Plastico para protección de agua por escorrentia.

ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
MEDIO: Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta.
BAJO: Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.

IV. CIERRE DE LA INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA	RESIDENTE DE SST	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN ó (COPASST)
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE JAIRO BUITRAGO	NOMBRE	NOMBRE Karen Palacios

Asociación La Flora 2025

INSPECCION DE TALUD

Código: F-HSE
No.Revisión: 0

I. INFORMACION TECNICA GENERAL

Area de Trabajo: | Longitud del talud | Altura del Talud | SEMANA DEL 22-27 MM dEC AAAA 25

CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante

ESTADO ACTUAL DEL TALUD	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO						
FALLA DEL TALUDE	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I
Falla parcial o total			✓							✓							✓																									
CUERPO DEL TALUD																																										
Erosion de la superfice			✓							✓							✓																									
Daño por impacto			✓							✓							✓																									
Agrietamiento			✓							✓							✓																									
Volteo			✓							✓							✓																									
Abombamiento			✓							✓							✓																									
Erosion de las juntas			✓							✓							✓																									
Desplazamiento de las juntas			✓							✓							✓																									
Rotura de Refuerzo			✓							✓							✓																									
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD																																										
Agrietamiento			✓							✓							✓																									
Hundimiento			✓							✓							✓																									
Erosiòn			✓							✓							✓																									
Infiltracion de aguas	✓									✓					✓																											
Sobrecargas			✓							✓							✓																									
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD																																										
Agrietamiento			✓							✓							✓																									
Hundimiento			✓							✓							✓																									
Socavacion			✓							✓							✓																									
DRENAJES SUPERFICIALES																																										
Taponamiento			✓							✓							✓																									
Roturas			✓							✓							✓																									

II.OBSERVACIONES- ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE

Estado del clima: Soleado
observaciones:
22-27 diciembre 2025

Personal directo: 28.
Subcontratistas: 18.
operadores: 6

III.PLAN DE ACCION

PRINCIPALES HALLAZGOS	ALTO	MEDIO	BAJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR
			✓	protección del
Fallas deslizamientos posteriores al corte del talud.			✓	talud. con
debido a escorrentia de aguas superficiales.				plastico para.
				protección
				de aguas por
				escorrentia.

ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
MEDIO: Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta.
BAJO: Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.

IV. CIERRE DE LA INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA	RESIDENTE DE SST	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN ó (COPASST)
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE JAIRO BUITRAGO.	NOMBRE	NOMBRE Karen Palomino

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	01-12-2023
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen G


Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	02 - 12 - 2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	03 - 12 - 2023
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen


Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	04 - 12 - 2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	05 - 12 - 2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen


Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	06 - 12 - 2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	09-12-2023
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	10-12-2023
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	11 - 12 - 2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	12-12-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	13-12-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	15-12-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	16-12-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	/		
El área de trabajo se encuentra señalizada	/		
Hay plano de interferencia.	/		
Se identificaron las interferencias.	/		
Se realizó el entibado	/		
Se escogió el entibado apropiado	/		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	/		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	/		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	/		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	/		
Se cuenta con motobombas disponibles.	/		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	/		
Existen puentes para el paso peatonal.		/	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	/		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	/		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	/		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	17 - 12 - 2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen G

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	18 - 12 - 2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	19-12-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	**CONSORCIO LA FLORA 2023**
FECHA	20-12-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	22 - 12 - 2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: Karen


Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023
FECHA	23-12-2025
UBICACIÓN	SAN MARTÍN
ACTIVIDAD	BOXCULVERT, EXCAVACIONES PROFUNDAS, FILTROS
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO, RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.		✓	
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: KAREN PALOMINO GUEVARA Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 01-12-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 Am
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 Pm

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5679152	10.	
2. Juan Almeyda	1093916963	11.	
3. Juan Londoño Tabal	1095834868	12.	
4. Jesus Becerra	1135254103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE:** DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion - Filtro - ciclopeo Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen B.
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas criticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 07-12-2026
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5679157	10.	
2. Juan Almeyda	1095916963	11.	
3. Iván Londoñobal	1095834868	12.	
4. Jesus Barrero	1135754103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE:** DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion – Filtro – Ciclopedo – Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 03 - 12 - 2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5619157	10..	
2. Ivan Almeyda	1095916963	11.	
3. Ivan Londoñabal	1095834868	12.	
4. Sesus Bereera	1135159103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion - Filtro - Ciclopeo - Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 04-12-2026
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5679157	10.	
2. Juan Amado	1045916963	11.	
3. Juan Londoñabal	109583 4868	12.	
4. Jesus Barcoma	1135654103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		**NOMBRE:** DIEGO QUINTERO	
		CARGO: RESIDENTE DE OBRA	

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion - Altro - ciclopeo - Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 05 - 12 - 2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 Am
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5629157	10..	
2. Juan Arevalo	1005916963	11.	
3. Juan Londoñobal	1005834868	12.	
4. Jesus Becerra	1135654103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: DIEGO QUINTERO

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavación - filtro - acolpedo - Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 06 - 12 - 2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 08:30 AM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5679152	10.	
2. Juan Almeyda	1094916863	11.	
3. Juan Landazabal	1095854868	12.	
4. Jesus Becerra	1135854103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	


SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavación – Filtro – cicloped - Boxculvert-

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 09 - 12 - 2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 Am
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 Pm

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5629157	10..	
2. Juan Amaya	1005916963	11.	
3. Juan Londoño Tabal	1095834868	12.	
4. Jesus Becerra	1133754103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	


SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavación – Entro - cabezal - Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 10 - 12 - 2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 03:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5629157	10..	
2. Juan Almeyda	1095916963	11.	
3. Juan Londoñobal	1095833868	12.	
4. Jesus Baeeda	1135784103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	/		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	/		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	/		
¿Está demarcada y señalizada el área?	/		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	/		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	/		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	/		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	/		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	/		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	/		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	/		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	/	/	
¿Existen puentes para el paso peatonal?		/	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	/		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	/		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	/		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	/		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	/		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	/		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	/	/	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	/		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		/	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavación - Filtro - cicloped o - Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 11-12-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 Am
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 Pm

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5679157	10.	
2. Juan Almeida	1095916963	11.	
3. Juan Londoño Zabal	1095839868	12.	
4. Jesus Berrocal	1135254103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavación – Filtro – Cidopedo – Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 12-12-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 Am
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5679157	10..	
2. Juan Almeida	1003916063	11.	
3. Juan Candazabal	1093834868	12.	
4. Jesus Berrocal	1135194103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	


SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		✓
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion - Alito - adoquedo - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 13-12-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 Am
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 08:30 Am

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Reyes	3679157	10.	
2. Juan Amaya	1093916963	11.	
3. Juan Londoño	1093834868	12.	
4. Jesus Becerra	1135554103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	


SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE:** DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion - Relleno - ciclopeo - Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 15-12-2023
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5679157	10.	
2. Juan Alfredo	1005916963	11.	
3. Juan Londoñabal	1005834868	12.	
4. Jesus Becerra	1135754103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	/		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	/		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	/		
¿Está demarcada y señalizada el área?	/		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	/		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	/		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	/		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	/		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	/		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	/		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	/		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	/		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		/	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	/		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	/		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	/		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	/		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	/		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	/		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	/		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	/		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		/	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavación - filtro - adoquedo - Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen G
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 16-12-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5679152	10.	
2. Juan Almeyda	1005916963	11.	
3. Juan Londoño Isol	1005834868	12.	
4. Jesus Becerra	1133754103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	/		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	/		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	/		
¿Está demarcada y señalizada el área?	/		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	/		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	/		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	/		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	/		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	/		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	/		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	/		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	/	/	
¿Existen puentes para el paso peatonal?			
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	/		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	/		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	/		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	/		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	/		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	/		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	/		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	/		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		/	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación – filtro - acolpado - Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 17-12-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5670157	10.	
2. Juan Amaya	1093916962	11.	
3. Juan Londoño Pal	1093234868	12.	
4. Jesus Becerra	1135534163	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	


SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion - filtro - ciclopeado - Boxculvert-

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 18-12-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5679157	10..	
2. Juan Almeida	1095916963	11.	
3. Juan Londoño Bal	1095834868	12.	
4. Jesus Becerra	1135154103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	


SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavación - Filtro - Ciclopeo - Boxculvert

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 19-12-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5679157	10.	
2. Juan Almeyda	1095916963	11.	
3. Juan Laguna Tabal	1095834868	12.	
4. Jesus Becerra	1135254103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	


SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion - filtro - Ciclopeo - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 20-12-2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 Am
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO


NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5679157	10.	
2. Juan Almeida	1085916963	11.	
3. Juan Londoño Bal	1095334808	12.	
4. Josus Becerra	1135254103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO	
		CARGO: RESIDENTE DE OBRA	

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion - Altho - ciclopeo - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 22 - 12 - 2023
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 Am
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 05:00 Pm

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5629137	10..	
2. Juan Almeida	1005916963	11.	
3. Juan Londoño Bal	1005839868	12.	
4. Jesus Becerra	1133534103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE:** DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavación - Retiro - cicopedo - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN	Código: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:001

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA	Fecha de expedición: 23 - 12 - 2025
Ubicación: SAN MARTÍN	Hora de inicio tarea: 07:00 AM
Trabajo a realizar: BOXCULVERT- EXCAVACIONES	Hora terminación tarea: 03:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Pedro Rojas	5679157	10.	
2. Juan Almeydo	1005916963	11.	
3. Juan Candelabal	1093834868	12.	
4. Jesus Barrera	1133754103	13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	

SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	**NOMBRE**: DIEGO QUINTERO
	CARGO: RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	✓		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	✓		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	✓		
¿Está demarcada y señalizada el área?	✓		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	✓		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	✓		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	✓		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	✓		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	✓		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	✓		
¿Existen puentes para el paso peatonal?		✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	✓		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	✓		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	✓		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	✓		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	✓		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	✓		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	✓		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	✓		
OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?		✓	

RESPONSABLES DEL PERMISO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Excavacion - Filtro - Cidopedo - Boxculvert.

VIGIA SSTA

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	Karen
OBSERVACIONES:	

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA	✓
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	01-12-2023	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		FECHA FINAL	06-12-2023	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	EXCAVACIONES MECANICAS - Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☑	NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas ☐	Trabajo En Caliente ☐	Espacios Confinados ☐	
Tala de arboles ☐	Excavaciones [X]		Boxculver ☐		Actividad Rutinaria	SI [X]	NO ☐
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro:

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☑	Gafas de seguridad	☑	Proteccion respiratoria	☑
Barbuquejo	☑	Guantes De Vaqueta	☑	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☑	Careta Para Pulir/Esmeril	☐
Mangas	☑	Guantes caucho	☑	Socialización ATS	☑
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carneza	☑	Permisos de Trabajo	☑
Extintor	☑	Proteccion Auditiva	☑	Kit de rescate	☐
EPCC	☑	Botas de seguridad (pantaneras)	☑	Elementos de primeros auxilios	☑

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo inorgánico		Iluminación		Postura forzada	✓	Organización del trabajo	✓	Bacterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico		Polvo orgánico		Vibraciones		Postura mantenida	✓	Características del grupo		Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea		Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Líquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos	✓	Radiaciones no ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol	✓	Mordeduras	✓	Precipitaciones	✓
Espacio Confinado		Material Particulado	✓	Radiaciones Ionizantes		(Descripción manipulación de cargas (De hasta)	✓	Relaciones Interpersonales		Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Ruido (Impacto Intermitente)	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Procedimiento de Induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Programa de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de Maquinas y equipos. Programa de Inspecciones.
		Vibraciones	lumbalgias, dolores de cabeza, problemas de equilibrio	Capacitaciones sobre autocuidado, la realizacion de pausas activas Recibir charlas sobre higiene postural Y ergonomia. *Seguimiento a examenes medicos ocupacionales al personal expuesto *Inspecciones preoperacionales Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria Elementos de proteccion personal, mantenimiento del equipo, Pausas activas, higiene postural
		Radiaciones no Ionizantes.	Dolores de cabeza, Migrañas, Moreos, deshidratación.	Charlas sobre medidas de prevención de calor Instalación del punto de hidratación Utilizacion de elementos para protegerse del sol y la utilizacion de Elementos de proteccion personal.
		Locativos : Golpes y Caidas a distinto Nivel, caidas de objetos y desfizantes, con diferencia del nivel	Raspaduras; Laceraciones ;Golpes; Fracturas; Fisuras en parte osea; esguinses.	Charlas sobre autocuidado y seguir protocolos de seguridad en cada una de las tareas. Implementación de orden y aseo Instalación de señalización preventiva Uso de EPP adecuado (Casco, Calzado de seguridad). Delimitación y señalización areas de trabajo. El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de maquinaria pesada. Delimitación de áreas para tránsito maquinaria, El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de

Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Mecanico	Laceraciones; Atrapamientos; Amputaciones;Golpes; Cortes	Charlas de Autocuidado Seguir procolos de seguridad Utilizacion de EPP Llevar control permanente de las hojas de vida de cada uno de los equipos y las maquinas utilizadas en la operación programar y ejecutar inspecciones planeadas.
		Riesgo publico Robos y atracos.	Politraumatismos, caidas a distinto nivel, fracturas, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Tecnologicos por fallas mecanicas en el sistema operativo de la maquinaria (Retroexcavadora de oruga y de llanta) tecnologico por explosión por presencia de red de gas	Fracturas Muerte Pérdidas economicas	Acondicionamiento del terreno Señalización en obra-de presencia de red de gas a cargo de la empresa VANTI Delimitación de áreas de trabajo capacitación Peligros y riesgos por fuga de gas cargo de la empresa VANTI Brigada de control de incendio Disponibilidad de extintores en obra inspecciones de extintores
		Electrico: (Por contacto electrico indirecto de la maquina con presencia de lineas de alta tensión instaladas en el area de trabajo presencia de redes electricas (lineas eléctricas conectadas a las viviendas aledañas al sector)	Golpes y caidas producto del choque electrico Quemaduras Totanización muscular Afectaciones en el corazón Aumento de presion sanguinea Asficcia y shock	Señalización en obra todo lo referente a riesgo electrico Socializar las 5 reglas de oro (Corte efectivo, Prevenir cualquier posible retroalimentación-Bloqueo y señalización), verificar ausencia de tensión, Puesta a tierra y corto circuito y Señalización a la zona de trabajo) Articulación con la empresa ede lectricidad local (cuando sea necesario desconección o corte total por operación de la maquina) continuar entrega oportuna de epp
		Accidentes de transito	Contución Golpes y heridas Perdida de materiales Muerte	Capacitación en el manejo de maquinaria Adecuación de vias Capacitación en seguridad vial Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos Controladores viales Cumplimiento al PMT Señalización en obra Socialización de lineamientos del PMT con conductores de volquetas y operadores de maquinaria
	BIOMECANICOS:	Postura prolongada mantenida	Lumbagos, Dolores de Espalda. Dolores musculares Alteraciones osteomusculores	Gestion ante la ARL para recibir Asistencia Tecnica en Charlas de Higiene Postural Realizar pausas activas. Ejecución de actividades de prevención y promoción (Ballaterapias y pausas activas) Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Capacitacion en Higiene Postural. Programa de pausas activas
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de serpientes y roedores.	Dengue Comun y hemorragico ; Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; vértigo; desmayos, gastroenteritis	*Charlas de Autocuidado; Utilizacion de Repetentes y utilizacion de Overoles de manga larga *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Virus y bactorias	Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; desmayos, gastroenteritis	*Punto de desinfección en sitios de obra *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO:	Inhalacion de Gases y Vapores	Tos permanente, Dolor en el pecho, Irritación de la garganta, dolores de estomago. Alteraciones respiratorias Intoxicación	utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de los gases y vapores (Tapabocas, gafas) Seguimiento mantenimientos preventivos y correctivos a maquinaria
		Material Particulado	Gripas; Bronquitis; Tos permanente; Fiebres; Neumonias. Enfermedades respiratorias.	Humectación de áreas en obra y vías donde transiten vehículos que transportan RCD Utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de las particulas de polvo y la contaminación en general. Tapabocas y caretas respiratorias. Seguimiento uso y entrega de tapabocas
		lluvias, inundaciones y vientos fuertes	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables.

	FENOMENOS NATURALES:	Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definicion del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socializacion del plan de emergencia Ejecución de simulacro de evacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro Socialización de lineas de emergencia

	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Estrés laboral; Dolor de cabeza; Migrañs. Fatiga Espasmos musculares	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral Prevención de estres

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI ✓ NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI ✓ NO N/A
Entiende la labor a ejecutor.	SI ✓ NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI ✓ NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI ✓ NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI ✓ NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI ✓ NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI ✓ NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI ✓ NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI ✓ NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI ✓ NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO ✓ N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
PEDRO NELL GALLARDO UREÑA	1090390025	OPERADOR	
WILLIAM A. VALENCIA MAIRONGO	98431537	OPERADOR	
ELVER GOMEZ LACHE	91466934	OPERADOR	
ENRIQUE ARBOLEDA BELTRAN	91288062	OPERADOR	
OSCAR ALEXIS ARDILA ROJAS	1096512815	OPERADOR	
BERNABE PEÑA RONDEROS	91253552	OPERADOR	
WILLIAM RAMIREZ MARTINEZ	13906327	OPERADOR	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE: JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 26863946 CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010 CARGO: Director de Obra.

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA	✓
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	09 - 12 - 2025	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		FECHA FINAL	13 - 12 - 2025	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	EXCAVACIONES MECANICAS - Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☑	NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas ☐		Trabajo En Caliente ☐	Espacios Confinados ☐		
Tala de arboles ☐	Excavaciones [X]		Boxculver ☐			Actividad Rutinaria	SI [X]	NO ☐	
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUAL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro:		

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☑	Gafas de seguridad	☑	Proteccion respiratoria	☑
Barbuquejo	☑	Guantes De Vaqueta	☐	Careta para Soldar	☐
Peto	☐	Guantes De Nitrilo	☑	Careta Para Pulir/Esmeril	☐
Mangas	☑	Guantes caucho	☐	Socialización ATS	☑
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	☐	Permisos de Trabajo	☑
Extintor	☑	Proteccion Auditiva	☑	Kit de rescate	☐
EPCC	☑	Botas de seguridad (pantaneras)	☑	Elementos de primeros auxilios	☑

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo inorgánico		Iluminación		Postura forzada	✓	Organización del trabajo	✓	Baterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico		Polvo orgánico		Vibraciones		Postura mantenida	✓	Caracteristicas del grupo		Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea		Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Liquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos	✓	Radiaciones no ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol	✓	Mordeduras	✓	Precipitaciones	✓
Espacio Confinado		Material Particulado	✓	Radiaciones Ionizantes		(Desarden musculoesqueléticos (Dx base)	✓	Relaciones Interpersonales		Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	✓

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Ruido (Impacto intermitente)	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Procedimiento de Induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Programa de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de Maquinas y equipos. Programa de inspecciones.
		Vibraciones	lumbalgias, dolores de cabeza, problemas de equilibrio	Capacitaciones sobre autocuidado, la realizacion de pausas activas Recibir charlas sobre higiene postural Y ergonomia. *Seguimiento a examenes medicos ocupacionales al personal expuesto *Inspecciones preoperacionales Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria Elementos de proteccion personal, mantenimiento del equipo, Pausas activas, higiene postural
		Radiaciones no Ionizantes.	Dolores de cabeza, Migrañes, Mareos, deshidratación.	Charlas sobre medidas de prevención de calor Instalación del punto de hidratación Utilizacion de elementos para protegerse del sol y la utilizacion de Elementos de proteccion personal.
		Locativos : Golpes y Caidas a distinto Nivel, caidas de objetos y desplazantes, con diferencia del nivel	Raspaduras; Laceraciones ;Golpes; Fracturas; Fisuras en parte osea; esguinses.	Charlas sobre autocuidado y seguir protocolos de seguridad en cada una de las tareas. Implementación de orden y aseo Instalación de señalización preventiva Uso de EPP adecuado (Casco, Calzado de seguridad). Delimitación y señalización areas de trabajo, El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de maquinaria pesada. Delimitación de áreas para tránsito maquinaria, El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de

Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Mecanico	Laceraciones; Atrapamientos; amputaciones;Golpes; Cortes	Charlas de Autocuidado Seguir procotos de seguridad Utilizacion de EPP Llevar control permanente de las hojas de vida de cada uno de los equipos y las maquinas utilizadas en la operación programar y ejecutar inspecciones planeadas.
		Riesgo publico Robos y atracos.	Politraumatismos, caidas a distinto nivel, fracturas, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Tecnologicos por fallas mecanicas en el sistema operativo de la maquinaria (Retroexcavadora de oruga y de llanta) tecnologico por explosión por presencia de red de gas	Fracturas Muerte Pérdidas economicas	Acondicionamiento del terreno Señalización en obra de presencia de red de gas a cargo de la empresa VANTI Delimitación de áreas de trabajo capacitación Peligros y riesgos por fuga de gas cargo de la empresa VANTI Brigada de control de incendio Disponibilidad de extintores en obra Inspecciones de extintores
		Electrico: (Por contacto electrico indirecto de la maquina con presencia de lineas de alta tensión instaladas en el area de trabajo presencia de redes electricas (lineas eléctricas conectadas a las viviendas aledañas al sector)	Golpes y caidas producto del choque electrico Quemaduras Tetanización muscular Afectaciones en el corazón Aumento de presion sanguinea Asfixia y shock	Señalización en obra todo lo referente a riesgo electrico Socializar las 5 reglas de oro (Corte efectivo, Prevenir cualquier posible retroalimentación-Bloqueo y señalización), verificar ausencia de tensión, Puesta a tierra y corto circuito y Señalización a la zona de trabajo) Articulación con la empresa ede lectricidad local (cuando sea necesario desconección o corte total por operación de la maquina) continuar entrega oportuna de epp
		Accidentes de transito	Contución Golpes y heridas Perdida de materiales Muerte	Capacitación en el manejo de maquinaria Adecuación de vias Capacitación en seguridad vial Mantenimiento preventivo y corrective de los vehiculos Controladores viales Cumplimiento al PMT Señalización en obra Socialización de lineamientos del PMT con conductores de volquetas y operadores de maquinaria
	BIOMECANICOS:	Postura prolongada mantenida	Lumbagos, Dolores de Espalda. Dolores musculares Alteraciones osteomusculares	Gestion ante la ARL para recibir Asistencia Tecnica en Charlas de Higiene Postural Realizar pausas activas. Ejecución de actividades de prevención y promoción (Bailoterapias y pausas activas) Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Capacitacion en Higiene Postural. Programa de pausas activas
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de serpientes y roedores.	Dengue Comun y hemorragico ; Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; vértigo; desmayos, gastroenteritis	*Charlas de Autocuidado; Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Virus y bacterias	Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; desmayos, gastroenteritis	*Punto de desinfección en sitios de obra *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crótica, neumonia, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO:	Inhalacion de Gases y Vapores	Tos permanente, Dolor en el pecho, Irritación de la garganta, dolores de estomago, Alteraciones respiratorias Intoxicación	utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de los gases y vapores (Tapabocas, gafas) Seguimiento mantenimientos preventivos y correctivos a maquinaria
		Material Particulado	Gripas; Bronquitis; Tos permanente; Fiebres; Neumonias. Enfermedades respiratorias.	Humectación de áreas en obra y vias donde transitan vehiculos que transportan RCD Utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de las particulas de polvo y la contaminación en general. Tapabocas y caretas respiratorias. Seguimiento uso y entrega de tapabocas
		lluvias, Inundaciones y vientos fuertes	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables.

	FENOMENOS NATURALES:	Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socialización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de evacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro Socialización de lineas de emergeticia

	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Estrés laboral; Dolor de cabeza; Migraña. Fatiga Espasmos musculares	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral Prevención de estres

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI ✓ NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI ✓ NO N/A
Entiende la labor a ejecutar.	SI ✓ NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI ✓ NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI ✓ NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI ✓ NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI ✓ NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI ✓ NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI ✓ NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI ✓ NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI ✓ NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO ✓ N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
PEDRO NELL GALLARDO UREÑA	1090390025	OPERADOR	
WILLIAM A. VALENCIA MAIRONGO	98431537	OPERADOR	
ELVER GOMEZ LACHE	91466934	OPERADOR	
ENRIQUE ARBOLEDA BELTRAN	91288062	OPERADOR	
OSCAR ALEXIS ARDILA ROJAS	1096512815	OPERADOR	
BERNABE PEÑA RONDEROS	91253552	OPERADOR	
WILLIAM RAMIREZ MARTINEZ	13906327	OPERADOR	
JESUS VALBUENA	13540077	OPERADOR	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA	
NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE:	JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 26863946	CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010	CARGO: Director de Obra.

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA		SUBCONTRATISTA	
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	15-12-2023	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		FECHA FINAL	20-12-2023	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	EXCAVACIONES MECANICAS - Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI [✓]	NO [ ]	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas [ ]		Trabajo En Cliente [ ]	Espacios Confinados [ ]		
Tala de arboles [ ]	Excavaciones [X]			Boxculver [ ]		Actividad Rutinaria	SI [X]	NO [ ]	
REQUIERE BLOQUEO	SI [ ]	NO [ ]	¿CUÁL?	Eléctrico [ ]	Hidráulico [ ]	Mecánico [ ]	Otro: _____		

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	[✓]	Gafas de seguridad	[✓]	Proteccion respiratoria	[✓]
Barbuquejo	[✓]	Guantes De Vaqueta	[✓]	Careta para Soldar	[ ]
Peto	[ ]	Guantes De Nitrilo	[✓]	Careta Para Pulir/Esmeril	[ ]
Mangas	[✓]	Guantes caucho	[✓]	Socialización ATS	[✓]
Traje de fontanero	[ ]	Guantes de Carnaza	[✓]	Permisos de Trabajo	[✓]
Extintor	[✓]	Proteccion Auditiva	[✓]	Kit de rescate	[ ]
EPCC	[✓]	Botas de seguridad (pantaneras)	[✓]	Elementos de primeros auxilios	[✓]

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo inorgánico		Iluminación		Postura forzada	✓	Organización del trabajo	✓	Bacterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico		Polvo orgánico		Vibraciones		Postura mantenida	✓	Características del grupo		Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea		Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Liquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos	✓	Radiaciones no Ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol	✓	Mordeduras	✓	Precipitaciones	✓
Espacio Confinado		Material Particulado	✓	Radiaciones Ionizantes		(Lumbalgias musculoesqueléticas) (De base)	✓	Relaciones Interpersonales		Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	✓

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Ruido (Impacto Intermitente)	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Procedimiento de Induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Programa de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de Maquinas y equipos. Programa de inspecciones.
		Vibraciones	lumbalgias, dolores de cabeza, problemas de equilibrio	Capacitaciones sobre autocuidado, la realizacion de pausas activas Recibir charlas sobre higiene postural Y ergonomia. *Seguimiento a examenes medicos ocupacionales al personal expuesto *Inspecciones preoperacionales Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria Elementos de proteccion personal, mantenimiento del equipo, Pausas activas, higiena postural
		Radiaciones no Ionizantes.	Dolores de cabeza, Migrañas, Mareos, deshidratación.	Charlas sobre medidas de prevención de calor instalación del punto de hidratación Utilizacion de elementos para protegerse del sol y la utilizacion de Elementos de proteccion personal.
		Locativos : Golpes y Caidas a distinto Nivel, Caidas de objetos y desilzantes, con diferencia del nivel	Raspaduras; Laceraciones ;Golpes; Fracturas; Fisuras en parte osea; esguinses.	Charlas sobre autocuidado y seguir protocolos de seguridad en cada una de las tareas. Implementación de orden y aseo Instalación de señalización preventiva Uso de EPP adecuado (Casco, Calzado de seguridad). Delimitación y señalización areas de trabajo, El personal tiene prohibido transitar on las área de movimineto de maquinaria pesads. Delimitación de áreas para tránsito maquinaria, El personal tiene prohibido transitar en las área de movimineto de

Realizar el proceso de remoción de tierra y materiales del suelo para abrir cavidades profundas para la construcción del BOX.	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Mecanico	Laceraciones; Atrapamientos; amputaciones;Golpes; Cortes	Charlas de Autocuidado Seguir procolos de seguridad Utilizacion de EPP Llevar control permanente de las hojas de vida de cada uno de los equipos y las maquinas utilizadas en la operación programar y ejecutar inspecciones planeadas.
		Riesgo publico Robos y atracos.	Politraumatismos, caidas a distinto nivel, fracturas, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalizacion de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Tecnologicos por fallas mecanicas en el sistema operativo de la maquinaria (Retroexcavadora de orugo y de llanta) tecnologico por explosión por presencia de red de gas	Fracturas Muerte Pérdidas economicas	Acondicionamiento del terreno Señalización en obra de presencia de red de gas a cargo de la empresa VANTI Delimitación de áreas de trabajo capacitación Peligros y riesgos por fuga de gas cargo de la empresa VANTI Brigada de control de incendio Disponibilidad de extintores en obra Inspecciones de extintores
		Electrico: (Por contacto electrico indirecto de la maquina con presencia de lineas de alta tensión instaladas en el area de trabajo presencia de redes electricas (lineas eléctricas conectadas a las viviendas aledañas al sector)	Golpes y caidas producto del choque electrico Quemaduras Tetanización muscular Afectaciones en el corazón Aumento de presion sanguinea Asfixia y shock	Señalización en obra todo lo referente a riesgo electrico Socializar las 5 reglas de oro (Corte efectivo, Prevenir cualquier posible retroalimentación-Bloqueo y señalización), verificar ausencia de tensión, Puesta a tierra y corto circuito y Señalización a la zona de trabajo) Articulación con la empresa ede lectricidad local (cuando sea necesario desconección o corte total por operación de la maquina) continuar entrega oportuna de epp
		Accidentes de transito	Contución Golpes y heridas Perdida de materiales Muerte	Capacitación en el manejo de maquinaria Adecuación de vias Capacitación en seguridad vial Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos Contratadores viales Cumplimiento al PMT Señalización en obra Socialización de lineamientos del PMT con conductores de volquetas y operadores de maquinaria
	BIOMECANICOS:	Postura prolongada mantenida	Lumbagos, Dolores de Espalda. Dolores musculares Alteraciones osteomusculares	Gestion ante la ARL para recibir Asistencia Tecnica en Charlas de Higiene Postural Realizar pausas activas. Ejecución de actividades de prevención y promoción (Ballotaplas y pausas activas) Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. Valoraciones medico Laborales. Capacitacion en Higiene Postural. Programa de pausas activas
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de serpientes y roedores.	Dengue Comun y hemorragico ; Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; vértigo; desmayos, gastroenteritis	*Charlas de Autocuidado; Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Virus y bacterias	Alergias; náuseas; vómitos; diarrea; desmayos, gastroenteritis	*Punto de desinfección en sitios de obra *lavado permanente de manos. *Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO:	Inhalacion de Gases y Vapores	Tos permanente; Dolor en el pecho; Irritación de la garganta, dolores de estomago. Alteraciones respiratorias Intoxicación	utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de los gases y vapores (Tapabocas, gafas) Seguimiento mantenimientos preventivos y correctivos a maquinaria
		Material Particulado	Gripas; Bronquitis; Tos permanente; Fiebres; Neumonias. Enfermedades respiratorias.	Humectación de áreas en obra y vias donde transiten vehículos que transportan RCD Utilizacion adecuado de los EPP para contrarestar los efectos nocivos de las particulas de polvo y la contaminación en general. Tapabocas y caretas respiratorias. Seguimiento uso y entrega de tapabocas
		lluvias, inundaciones y vientos fuertes	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables.

	FENOMENOS NATURALES:	Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protención de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socitalización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de avacuación Capacitación en brigadas de emergacia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro Socializarión de lineas de emergencia.

	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Estrés laboral; Dolor de cabeza; Migraña. Fatiga Espasmos musculares	Solicitar a la ARL para que entregue asistencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral Prevención de estres

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO N/A
Entiende la labor a ejecutar.	SI NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
PEDRO NELL GALLARDO UREÑA	1090390025	OPERADOR	
WILLIAM A. VALENCIA MAIRONGO	98431537	OPERADOR	WILLIAN MAIRONGO
ELVER GOMEZ LACHE	91466934	OPERADOR	ELVER GOMEZ
ENRIQUE ARBOLEDA BELTRAN	91288062	OPERADOR	
OSCAR ALEXIS ARDILA ROJAS	1096512815	OPERADOR	Oscar Alexis Ardila Rojas.
BERNABE PEÑA RONDEROS	91253552	OPERADOR	BERNABE PEÑA
WILLIAM RAMIREZ MARTINEZ	13906327	OPERADOR	
JESUS VALBUENA	13540077	OPERADOR	JESUS VALBUENA

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE: JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 26863946 CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010 CARGO: Director de Obra.

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 01	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	CONSORCIO la Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavación - Ciclopedo - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5.00 mt.			ALTURA MAXIMA AUTORIZADA	5.00 mt.						

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental	✓	Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos	✓	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	01	12	25	07:00 AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	01	12	2025:00	PM.

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO - DIA 1

01	12	2025	07:00	AM	A	05:00	PM.

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 01	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	1976898		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135745103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Londoñobal	1095838				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	9179875				
Pedro Rojas	5629157				
Orlando Taborda	1759432				
Atonael Viloria	19710847				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 02	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2025		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavación - cabledo - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUAL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:_____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	5.00			mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones	✓	Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)	✓	poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental	✓	Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos	✓	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	02 | 12 | 25 | 7:00 | AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	02 | 12 | 2025 | 05:00 | PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

02	12	2025	07:00	AM	A	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 02	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.948	
FIRMA:		CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Berrera	1135745103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	1374 2979	
Luis A Torres	3983570				
Juan Candelabal	1095083868				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	9129878	Alvaro Barajas P.			
Pedro Rojas	5679152				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Chiquillo	19710847				
Juan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 03	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio Ia Hora 2025		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavación - Ciclopedo - Tubería.		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS	X	OTRO		CUAL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	/			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			/	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ESCALERAS**)	/			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	/			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL**)			/	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			/	OTROS (CUALES)			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ELEVADOR**)			/	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	/						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones	/	Descendedor antipanico		kit de rescate	/
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	/	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	/
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	/	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	/	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	/	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	/
Botas de seguridad	/	Protección nasobucal	/	Chaleco reflectivo	/	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	/	Guantes de cuero	/	Ropa de trabajo (overol)	/	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	/	Proteccion auditiva	/	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	/	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	/	Botiquín	/
Elementos para delimitación	/	Kit Lava ojos	/	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	/	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	/	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	/	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	03	12	25	07:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	03	12	25	05:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

03	12	2025	07:00	AM	A	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI /	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI /	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI	NO /		
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO /	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI	NO /		
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI / NO				

Fecha	DIA: 03	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 28.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135745103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Candazabal	1095838688				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	91298776				
Pedro Rojas.	5629152				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Vilomia	19710847				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 04	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavacion - Ciclopedo - Tuberia		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ESCALERAS)**	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO **(ELEVADOR)**			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva		Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	04	12	25	07:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	04	12	2025	05:00	PM

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO - DIA 1

04	12	2025	07:00	AM	A	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 09	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19468981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135745103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Candanoza	1095883868				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barojas	91798715	Alvaro Barojas pabon			
Pedro Rojas	5629152				
Orlando Taborda	1759463Z				
Atenael Viloria	19710847				
Juan Almeida	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 10 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 05	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio La Hora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavacion - cidopedo - Tuberia		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	/			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: ____			/	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	/			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	/			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			/	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			/	OTROS (CUALES)____			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			/	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	/						

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA	5.00	mt.

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones	/	Descendedor antipanico		kit de rescate	/
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	/	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	/	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	/	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	/	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	/
Botas de seguridad	/	Protección nasobucal	/	Chaleco reflectivo	/	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	/	Guantes de cuero	/	Ropa de trabajo (overol)	/	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	/	Proteccion auditiva		Pantalla facial	/		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	/	Kit ambiental	/	Escaleras tipo tijera	/	Botiquín	/
Elementos para delimitación	/	Kit Lava ojos	/	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	/	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	/	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	/	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	05	12	2025 07:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	05	12	2025 05:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

05	12	2025	07:00	AM	A	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	/	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	/	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	/	
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO /	CUALES?				
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	/	
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI / NO					

Fecha	DIA: 05	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. N°: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. N°	FIRMA	NOMBRE	C.C. N°	FIRMA
Luis M Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Berrio	1135745103	
Gerardo Quintero	9177086		Diego Quintero	13747979	
Luis A Torres.	3983570				
Ivan Londoztabal	1009583868				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	91798775				
Pedro Rojas	5629152				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Viloria	19710847				
Ivan Almeyda.	1095916913				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: V.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 06	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Alma 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavación - acabado - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00.	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones	✓	Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial	✓		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental	✓	Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos	✓	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	06	12	2025	07:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	06	12	2025	07:30	AM

APROBACIÓN Y REFRENDACION DEL PERMISO - DIA 1

06	12	2025	07:00	AM	A	07:30	AM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI NO ✓				

Fecha	DIA: 06	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	/		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rìgido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	/		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	/		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	/		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	/		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	/		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	/		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen6	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768986		Jorge Guerra	76008898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135749103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Londoñobal	1095838688				
Luis Madrid	1003334373				
Alvaro Barajas	91298775				
Pedro Rojas	5629152				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Viloria	19710847				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024
Fecha	DIA: 09	MES: 12 AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio Lo Alto 2025	
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavación - Acabado - Tuberías	

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	/			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			/	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	/			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	/			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			/	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			/	OTROS (CUALES)_____			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			/	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	/						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones	/	Descendedor antipanico		kit de rescate	/
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	/
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	/	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	/	Lineas de vida autorretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	/	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	/
Botas de seguridad	/	Protección nasobucal	/	Chaleco reflectivo	/	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	/	Guantes de cuero	/	Ropa de trabajo (overol)	/	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	/	Proteccion auditiva	/	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	/	Kit ambiental	/	Escaleras tipo tijera	/	Botiquin	/
Elementos para delimitación	/	Kit Lava ojos	/	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	/	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	/	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	/	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DIA	MES	AÑO	HORA	AM/PM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DIA	MES	AÑO	HORA	AM/PM
	09	12	2025	07:00	AM		09	12	2025	17:00	PM

APROBACION Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

09	12	2025	07:00	AM	A	17:00	PM	

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	/	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	/	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	/
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI		NO /	CUALES?	
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	/
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS?	SI /	NO		

Fecha	DIA: 09	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	/		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	/		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	/		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	/		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	/		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	/		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	/		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768981		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135745103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Landazabal	109583868				
Luis Madroco	1003334378				
Alvaro Barajas	9129875				
Pedro Rojas	5629152				
Orlando Taborda	5629152				
Atanael Viloria	17594632				
Ivan Almeyda	1095986963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 7.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 10	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2025		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavacion - Cidopedo - Tubería.		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00 mt.			

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos	✓	Proteccion respiratoria	✓	Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial	✓		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	10	12	2025	08:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	10	12	2025	05:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO DÍA 1

10	12	2025	08:00	AM	A	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 10	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768986		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135745103	
Gerardo Quintero	927086		Diego Quintero	1137472979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Cardozabal	109583868				
Luis Madura	1003334373				
Alvaro Barajas	91798775	Alvaro Barajas P.			
Pedro Rojas	5629152				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Vilorio	19710847				
Ivan Almeida	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS			Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024
Fecha	DIA: 11	MES: 12	AÑO: 2025	
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2023			
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavación - Ciclopeo - Tubería.			

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						✓
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones	✓	Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental	✓	Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos	✓	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas	✓	poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	11 | 12 | 2025 | 07:00 | AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	11 | 12 | 2025 | 05:00 | PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

11	12	2025	07:00	Am	A	05:00	pm

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI / NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ / NO				

Fecha	DIA: 11	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 28.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768986		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789137		Jesus Becerra	1135745103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres.	3983570				
Ivan Candazabal	1095833868				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas.	91798725	Alvaro Barajas Pabon			
Pedro Rojas.	5629152				
Orlando Taborda	1759463?				
Atanael Viloria	19710847				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 17	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Hora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavacion - cidopedo - Tuberia		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones	✓	Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial	✓		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental	✓	Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos	✓	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas	✓	poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	12 | 17 | 2025 | 07:00 AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	17 | 12 | 2025 | 05:00 PM

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO - DIA 1

12	17	2025	07:00	AM	A	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señallzar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las qué ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768986		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Barrera	1135945103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13747979	
Luis A Torres	3983570				
Juan Candanabal	1095833868				
Luis Madera	1003339873				
Alvaro Barajas	91198716				
Pedro Rojas	5679132				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Viloria	19710897				
Juan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 13	MES: 12	AÑO: 2023
EMPRESA:	Consorcio Ia Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavacion - Acoplado - Tuberia		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUAL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 500	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA					mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones	✓	Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos	✓	Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial	✓		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental	✓	Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos	✓	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas	✓	poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	13 12 2023 0700 AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	13 12 2023 0830 AM

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO - DIA 1

13	12	2023	0700	AM	A	0830	AM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 13	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez.	19768986		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19739132		Jesus Barrera	1135745103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742979.	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Londoñobal	109583868				
Luis Maduca	1003334373				
Alvaro Barrajos	9109875	Alvaro Barrajos P.			
Pedro Rojas.	3629152				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Urbina	19710897.				
Ivan. Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 15	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio Jo Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavacion - Cidoreado - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental	✓	Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos	✓	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	15	12	2025	7:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	15	12	2025	5:00	PM

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO - DIA 1

15	12	2025	07:00	AM	A	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 15	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez.	19768986		Jorge Lucero	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135745103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742979.	
Luis A Torres.	3983570				
Ivan Londoño Tobal	1095883888				
Luis Madera	1003334373				
Alvaro Barajas	91798765	Alvaro Barajas P.			
Pedro Rojas	5629152				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Viloria	19710847				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 16	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio Vía Hobo 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavacion - Ciclopeo - Tuberia		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	/			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			/	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	/			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	/			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			/	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			/	OTROS (CUALES)_____			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			/	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	/						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones	/	Descendedor antipanico		kit de rescate	/
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	/	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)	/	poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad		poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	/	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	/	Guantes dielectricos	/	Proteccion respiratoria	/	Careta de soldador	/
Botas de seguridad	/	Protección nasobucal	/	Chaleco reflectivo	/	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	/	Guantes de cuero	/	Ropa de trabajo (overol)	/	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	/	Proteccion auditiva	/	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	/	Kit ambiental	/	Escaleras tipo tijera	/	Botiquín	/
Elementos para delimitación	/	Kit Lava ojos	/	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	/	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	/	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	/	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	16	12	2025	07:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	16	12	2025	07:00	PM

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO - DIA 1

16	12	2025	07:00	AM	A	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	/	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	/	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	/
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO /	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	/
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI / NO				

Fecha	DIA: 16	MES: 12	AÑO: 2015

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768986		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Barrera	1135743103	
Gerardo Quintero	9127086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Candazabal	1095833868				
Luis Maduca	1003334373				
Alvaro Barajas	91298725	Alvaro Barajas P.			
Pedro Rojas.	5629152				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Viloria	19710847				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 17	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio 10 Hora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavación - Cidoredo - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico	✓	kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos	✓	Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores		Kit ambiental	✓	Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos	✓	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	17	12	2025	09:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	17	12	2025	05:00	PM

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

17	12	2025	09:00	AM	A	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI ✓	NO		
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI ✓	NO		
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI	NO ✓		
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI	NO ✓		
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 17	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:		CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768986		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Barcenas	1135745103	
Gerardo Quintero	91167086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Landazabal	1095833868				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	91798726				
Pedro Rojas	5629152				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Viloria	19710847				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 18	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Hora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavación - Cicloped - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal		Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero		Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva		Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera		Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos		Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos		escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	18	12	2024	07:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	18	12	2025	05:00	PM

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO DIA 1

18	12	2025	07:00	AM	A	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI		NO ✓	CUALES?	
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 18	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen G	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768481		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135745103	
Gerardo Quintero	91527086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Candelabal	109883868				
Luis Machuca	100333473				
Alvaro Barajas	91798775	Alvaro Barajas P.			
Pedro Rojas	5629152				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Urbina	19710847				
Ivan Almeyda	1095916983				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 19	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavación – Cicloreo – Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)_____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones	✓	Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	✓	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial	✓		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental	✓	Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos	✓	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos		escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	19	12	2025	07:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	19	12	2025	05:00	PM

APROBACION Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO - DIA 1

19	12	2025	07:00	AM	A	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI NO				

Fecha	DIA: 19	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para podar diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	✓		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo esten al dia en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768481		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135745103	
Gerardo Quintero	91527086		Diego Quintero	1374 2979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Candanoza	1095838				
Luis Maduro	1003339				
Alvaro Barajas	91298				
Pedro Rojas	5679152				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Viloria	19710847				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión: 1.0 Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 20	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavacion - Cicloedo - Tuberia		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO		CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	✓			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: ____			✓	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	✓			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	✓			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			✓	OTROS (CUALES)____			✓
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			✓	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	✓						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico		kit de rescate	✓
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	✓
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	✓	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	✓	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	✓	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	✓
Botas de seguridad	✓	Protección nasobucal	✓	Chaleco reflectivo	✓	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	✓	Guantes de cuero	✓	Ropa de trabajo (overol)	✓	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	✓	Proteccion auditiva	✓	Pantalla facial	✓		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	✓	Kit ambiental	✓	Escaleras tipo tijera	✓	Botiquín	✓
Elementos para delimitación	✓	Kit Lava ojos	✓	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	✓	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	✓	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	✓	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	20	12	2025	07:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	20	12	2025	08:30	AM

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO - DIA 1

20	12	2025	07:00	AM	A	08:30	AM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	✓	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	✓	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	✓
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO ✓	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	✓
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI ✓ NO				

Fecha	DIA: 20	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rígido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	/		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	/		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	/		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	/		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	/		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	/		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:	Karen	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768481		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135745103	
Gerardo Quintero	91527086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Cardozabal	1095833868				
Luis Maduca	1003334375				
Alvaro Barajas	91798725				
Pedro Rojas	5629152				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Viloria	19710847				
Ivan Almeyda	1095916963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 22	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavacion - Cadopedo - Tubex19		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	/			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			/	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	/			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	/			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL)			/	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			/	OTROS (CUALES)_____			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			/	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	/						

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO		mt.	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA		mt.	

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones		Descendedor antipanico	/	kit de rescate	/
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción		Ascendedor Jumar		cuerda certificada	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	/	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	/	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	/	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	/
Botas de seguridad	/	Protección nasobucal	/	Chaleco reflectivo	/	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	/	Guantes de cuero	/	Ropa de trabajo (overol)	/	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	/	Proteccion auditiva		Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	/	Kit ambiental	/	Escaleras tipo tijera	/	Botiquín	/
Elementos para delimitación	/	Kit Lava ojos	/	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	/	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	/	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	/	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	22	12	2025	07:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	22	12	2025	05:00	PM

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO DIA 1

DIA	22	MES	12	AÑO	2025	HORA	07:00	AM	A	HORA	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	/	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	/	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	/
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI / NO /	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)		SI		NO /
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI / NO				

Fecha	DIA: 22	MES: 12	AÑO: 2025

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	/		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	/		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	/		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	/		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	/		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al dia en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	/		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	/		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:		CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768481		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Acosta	19789132		Jesus Barrera	1135745108	
Gerardo Quintero	91527086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Londoño	109583868				
Luis Machuca	100333937				
Alvaro Barajas	91298725				
Pedro Rojas	5679152				
Orlando Taborda	17594632				
Manuel Vilorio	19710847				
Ivan Almeyda	109596963				

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 05-05-2024

Fecha	DIA: 23	MES: 12	AÑO: 2025
EMPRESA:	Consorcio la Flora 2023		
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR	Excavación - Ciclopeo - Tubería		

TAREAS CRITICAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE		IZAJE DE CARGAS		TRABAJOS EN ALTURAS		OTRO	CUÁL?

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A
ATS(IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE TRABAJO).	/			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			/	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ESCALERAS**)	/			LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTA CAIDAS Y EPP.	/			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL**)			/	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			/	OTROS (CUALES)_____			/
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (**ELEVADOR**)			/	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	/						
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO				mt. 5.00	ALTURA MAXIMA AUTORIZADA			5.00	mt.		

SEÑALE CON UNA (X) EL EQUIPO,ELEMENTO Y/O SISTEMA QUE VALLA AUTILIZAR.

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Mecanismos de anclaje (TIE OFF)		Mosquetones	/	Descendedor antipanico		kit de rescate	/
Lineas de vida vertical cuerda		Eslinga para restricción	/	Ascendedor Jumar		cuerda certificada	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga posicionamiento		bloqueadores (frenos)		poleas dobles	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		arnes de seguridad	/	poleas sencillas	
Lineas de vida vertical cable	/	Lineas de vida autoretractiles.		puntos de anclajes		Otros, cuales?	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo de 3 y/o 4 puntos	/	Guantes dielectricos		Proteccion respiratoria		Careta de soldador	/
Botas de seguridad	/	Protección nasobucal	/	Chaleco reflectivo	/	Capuchon y/o montera.	
Gafas de seguridad	/	Guantes de cuero	/	Ropa de trabajo (overol)	/	Otros, cuales?	
Guantes de Nitrilo	/	Proteccion auditiva	/	Pantalla facial			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	/	Kit ambiental	/	Escaleras tipo tijera	/	Botiquin	/
Elementos para delimitación	/	Kit Lava ojos	/	Esacalera extensibles 1 y 2 cuerpos	/	escaleras sencillas	
Elementos de señalizacion	/	Detector de gases		Escaleras fijas		poste	
Equipos de Comunicación	/	Andamios certificados		Elevadores		Otros, cuales?	

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	23	12	2025	07:00	AM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	23	12	2025	05:00	PM

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO - DIA 1

23	12	2025	07:00	AM	A	05:00	PM

ESTADO DE SALUD DE SALUD (MARQUE CON UNA X)

SE PRACTICO Y APROBO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	/	NO	
VERIFICACION DE LA AFILIACION VIGENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL?	SI	/	NO	
SUFRE DE EPILEPSIA, MAREOS O VERTIGO?	SI		NO	/
HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS ? SI NO /	CUALES?			
MIEDO A LAS ALTURAS? (ACROFOBIA)	SI		NO	/
ESTA CERTIFICADO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS? SI / NO				

Fecha	DIA: 23	MES: 12	AÑO: 2015

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente.	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	/		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	/		
3	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea.	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	/		
4	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la EMPRESA del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	/		
5	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	/		
6	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al dia en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	/		
7	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	/		

DATOS DEL AUTORIZANTE EMISOR

NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA	C.C. Nº: 26.863.946	
FIRMA:		CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA	NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis M Martinez	19768481		Jorge Guerra	7600898	
Hugo Arrieta	19789132		Jesus Becerra	1135745103	
Gerardo Quintero	9157086		Diego Quintero	13742979	
Luis A Torres	3983570				
Ivan Candazabal	109983868				
Luis Machuca	1003334373				
Alvaro Barajas	9179875				
Pedro Rojas	3679157				
Orlando Taborda	17594632				
Atanael Viloria	19710847				
Ivan Almeyda	109596963				

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION DE ESCALERAS CONSORCIO LA FLORA 2023		
Empresa: CONSORCIO LA FLORA 2023	Area: OPERATIVA	Periodo del: 01 al 06 de Dic del 25	
Proceso: ASCENDER Y DESCENDER	Nombre y Apellidos del Inspector:		

ÍTEMS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			✓	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?		✓		
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			

Nombre del inspector: Kaden Palomino

Nombre del Responsable (Jefe o supervisor del área): Diego Quintero

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION DE ESCALERAS CONSORCIO LA FLORA 2023,		
Empresa: CONSORCIO LA FLORA 2023	Area: OPERATIVA	Periodo del: 08 al 13 de dic del 23	
Proceso: ASCENDER Y DESCENDER	Nombre y Apellidos del Inspector:		

ÍTEMS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			✓	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?			✓	
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			

Nombre del Inspector: Karen Palomino

Nombre del Responsable (Jefe o supervisor del área): Diego Quintero

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION DE ESCALERAS		
	CONSORCIO LA FLORA 2023		
Empresa: CONSORCIO LA FLORA 2023	Area: OPERATIVA	Periodo del: 15 al 20 de dic del 2025	
Proceso: ASCENDER Y DESCENDER	Nombre y Apellidos del Inspector:		

ITEMS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?				
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?			✓	
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?	✓			
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?			✓	
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			

Nombre del inspector: Karen Palacios

Nombre del Responsable (Jefe o supervisor del área): Diego Quintero

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA	✓	SUBCONTRATISTA	
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA			FECHA INICIAL	01-12-2025
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA			FECHA FINAL	06-12-2025
ACTIVIDAD A REALIZAR:	MEJORAMIENTO DE PISO-INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA-RELLENOS-AMARRE DE ACERO				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☑	NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas	X	Trabajo En Cliente ☐	Espacios Confinados ☐
Tala de arboles ☐	Excavaciones ☐			Boxculver ☐		Actividad Rutinaria	SI X NO ☐
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro: _____

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☑	Gafas de seguridad	☑	Proteccion respiratoria	☑
Barbuquejo	☑	Guantes De Vaqueta	☑	Careta para Soldar	☐
Peto	☑	Guantes De Nitrilo	☑	Careta Para Pulir/Esmeril	☑
Mangas	☑	Guantes caucho	☑	Socialización ATS	☑
Traje de fontanero	☑	Guantes de Carnaza	☑	Permisos de Trabajo	☑
Extintor	☑	Proteccion Auditiva	☑	Kit de rescate	☐
EPCC	☑	Botas de seguridad (pantaneras)	☑	Elementos de primeros auxilios	☑

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo Inorgánico		Iluminación		Postura forzada	✓	Organización del trabajo	✓	Baterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico		Polvo orgánico		Vibraciones		Postura mantenida	✓	Caracteristicas del grupo	✓	Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea	✓	Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Líquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos	✓	Radiaciones no ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol	✓	Mordeduras	✓	Precipitaciones	✓
Espacio Confinado		Material Particulado	✓	Radiaciones Ionizantes		Mantenimiento inadecuado de equipos (De base)	✓	Relaciones Interpersonales		Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	✓

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre el golpe de calor y medidas de prevención ; incentivar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Seguimiento a las inspecciones preoperacionales de los equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, programa de mantenimiento locativo
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitacionas sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga muscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológico para la prevención de riesgo osteomuscular
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vactina

FUNDIDA DE MEJORAMIENTODE PISO: Acondicionamiento del terreno mediente adecuación del solado	QUIMICO:	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socialización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de avacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro Socialización de lineas de emergencia
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
AMARRE DE ACERO: Armar el acero	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; Implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo- caidas a diferente nivel	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Amarre de la eslinga a la parrilla de hierro o sistema ya fundido Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas, cortes	Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras. Seguimiento de mantenimiento de equipos y herramientas manuales, cumplimiento de procedimientos especificos en la labor capacitación al personal acerca del uso de los EPP, riesgos en la labor, Cultura de autocuidado y manejos de herramientas
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Alteraciones osteomusculares y fatiga	Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal

	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias, Irritacion en los ojos.	Continuar suministrando protección respiratoria. Gafas de seguridad, tapaboca industrial.
	FENOMENOS NATURALES	Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; Implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	cefalea, alteraciónes asociadas a estrés, deficit auditivo, hipoacusia neurosensorial	Inspeccionar maquinaria Implementar señalización de ruido Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caida de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Heridad en la piel Caida de particulas en los ojos	Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramiente manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, Inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ

INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones musculesqueaticas, luxaciones	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas inspecciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga fisica, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos,	Capacitacion higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el trastado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL: .	Condiciones de la Tarea	Cefalaea, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

RELLENOS	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes. Vibraciones	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; Implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Vibraciones	cefalea, alteraciones asociadas a estrés, enfermedades osteomusculares	Capacitación riesgo físico Realizar capacitaciones sobre peligros y riesgos que generan las vibraciones en la actividad de funfida
		Ruido	Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva Inspeccionar maquinaria, Implementar señalización de ruido, capacitar al persona
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el Ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones musculesqueticas, luxacione	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordaduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vias respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefalea, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO N/A
Entiende la labor a ejecutor.	SI NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ	13742977	RESIDENTE OBRA	
JHON JAIRO FERREIRA MORGADO	13741016	RESIDENTE OBRA	
EDUAR JAVIER NAVARRO MURCIA	1098602734	TOPOGRAFO	
JHON ANDREY APARICIO SANCHEZ	1098780561	TOPOGRAFO	
BRAYAN DAVID ARRIETA FLOREZ	1005154334	TOPOGRAFO	
LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	19768481	AYUDANTE	
HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	19789132	AYUDANTE	
IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	1095834868	AYUDANTE	
LUIS ANTONIO TORRES IGLESIAS	3983570	AYUDANTE	
ATANEL VILORIA CADENA	19710847	AYUDANTE	
LUIS ERNESTO MACHUCA RANGEL	1003334373	AYUDANTE	
JAVIER CARVAJAL CERVANTES	5010380	AYUDANTE	
JORGE EMILIO GUERRA TORRES	7600898	AYUDANTE	
GERARDO QUINTERO	91527086	OFICIA OBRA	
ORLANDO DE JESUS TABORDA FRANCO	17594632	OFICIA OBRA	
PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	5629152	OFICIA OBRA	
IVAN ALMEYDA SARMIENTO	1095916963	OFICIA OBRA	
ALVARO BARAJAS PABON	91298725	OFICIA OBRA	
JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	1135254103	AYUDANTE	
LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS	1007690411	AUX. SST	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA	
NOMBRE:	KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE:	JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA: 26863946	CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010	CARGO: Director de Obra.

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A. : 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA	✓	SUBCONTRATISTA	
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL	09-12-2026	
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		FECHA FINAL	13-12-2026	
ACTIVIDAD A REALIZAR:	MEJORAMIENTO DE PISO-INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA-RELLENOS-AMARRE DE ACERO				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☑	NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas	X	Trabajo En Cliente	☐	Espacios Confinados	☐
Tala de arboles	☐	Excavaciones	☐	Boxculver	☐	Actividad Rutinaria	SI [X]	NO	☐
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro:		

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☑	Gafas de seguridad	☑	Proteccion respiratoria	☑
Barbuquejo	☑	Guantes De Vaqueta	☑	Careta para Soldar	☐
Peto	☑	Guantes De Nitrilo	☑	Careta Para Pulir/Esmeril	☑
Mangas	☑	Guantes caucho	☐	Socialización ATS	☑
Traje de fontanero	☐	Guantes de Carnaza	☐	Permisos de Trabajo	☑
Extintor	☑	Proteccion Auditiva	☐	Kit de rescate	☐
EPCC	☑	Botas de seguridad (pantaneras)	☐	Elementos de primeros auxilios	☑

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo inorgánico		Iluminación		Postura forzada	✓	Organización del trabajo	✓	Baterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico	✓	Polvo orgánico		Vibraciones		Postura mantenida	✓	Caracteristicas del grupo	✓	Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea	✓	Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Líquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos	✓	Radiaciones no Ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol	✓	Mordeduras	✓	Precipitaciones	✓
Espacio Confinado		Material Particulado	✓	Radiaciones Ionizantes		Desordenes musculoesqueleticos (Lic baso)	✓	Relaciones interpersonales		Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	✓

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre el golpe de calor y medidas de prevención ; incentivar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Seguimiento a las inspecciones preoperacionales de los equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, programa de mantenimiento locativo
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga muscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sensibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna

FUNDIDA DE MEJORAMIENTODE PISO: Acondicionamiento del terreno mediante adecuación del asfalto	QUIMICO:	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socialización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de avacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefalaea, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
AMARRE DE ACERO: Armar el acero	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; Implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo- caidas a diferente nivel	Golpes, laceraciones Fracturas, Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Amarre de la eslinga a la parrilla de hierro o sistema yo fundido Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas, cortes	Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP, Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras. Seguimiento de mantenimiento de equipos y herramientas manuales, cumplimiento de procedimientos especificos en la labor capacitación al personal acerca del uso de los EPP, riesgos en la labor, Cultura de autocuidado y manejos de herramientas
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, Inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada *Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el* Ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Alteraciones osteomusculares y fatiga	Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal

	BIOLOGICO:	Picaduras de Insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias, Irritacion en los ojos.	Continuar suministrando protección respiratoria. Gafas de seguridad, tapaboca industrial.
	FENOMENOS NATURALES	Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes.	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	cefalea, alteraciónes asociadas a estrés, deficit auditivo, hipoacusia neurosensorial	Inspeccionar maquinaria Implementar señalización de ruido Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caida de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados	Inspecciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Heridad en la piel Caida de particulas en los ojos	Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ

INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones musculesqueeticas, luxaciones	Señaitzación y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspecciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga fisica, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitacion higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charles en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de Inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL: .	Condiciones de la Tarea	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

RELLENOS	FISICO:	Radiaciones no Ionizantes, Vibraciones	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Vibraciones	cefalea, alteraciones asociadas a estrés, enfermedades osteomusculares	Capacitación riesgo físico Realizar capacitaciones sobre peligros y riesgos que generan las vibraciones en la actividad de funfida
		Ruido	Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva Inspeccionar maquinaria, Implementar señalización de ruido, capacitar al persona
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Inspecciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y líneas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caídas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarios a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, Inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones muscuesqueeticas, luxacione	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caídas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos, Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el trasiado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de Insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO N/A
Entiende la labor a ejecutar.	SI NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ	13742977	RESIDENTE OBRA	
JHON JAIRO FERREIRA MORGADO	13741016	RESIDENTE OBRA	
EDUAR JAVIER NAVARRO MURCIA	1098602734	TOPOGRAFO	
JHON ANDREY APARICIO SANCHEZ	1098780561	TOPOGRAFO	
BRAYAN DAVID ARRIETA FLOREZ	1005154334	TOPOGRAFO	
LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	19768481	AYUDANTE	
HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	19789132	AYUDANTE	
IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	1095834868	AYUDANTE	
LUIS ANTONIO TORRES IGLESIAS	3983570	AYUDANTE	
ATANEL VILORIA CADENA	19710847	AYUDANTE	
LUIS ERNESTO MACHUCA RANGEL	1003334373	AYUDANTE	
JAVIER CARVAJAL CERVANTES	5010380	AYUDANTE	
JORGE EMILIO GUERRA TORRES	7600898	AYUDANTE	
GERARDO QUINTERO	91527086	OFICIA OBRA	
ORLANDO DE JESUS TABORDA FRANCO	17594632	OFICIA OBRA	
PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	5629152	OFICIA OBRA	
IVAN ALMEYDA SARMIENTO	1095916963	OFICIA OBRA	
ALVARO BARAJAS PABON	91298725	OFICIA OBRA	
JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	1135254103	AYUDANTE	
LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS	1007690411	AUX. SST	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE: JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 26863946 CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010 CARGO: Director de Obra.

Consorcio La Flora 2023	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SG-01-01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 01
	CONSORCIO LA FLORA 2023	F.A.: 20-04-2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TIPO PERSONA		CONTRATISTA	✓	SUBCONTRATISTA	
PROYECTO:	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		FECHA INICIAL		13-11-2025
UBICACIÓN:	SAN MARTIN, BUCARAMANGA		FECHA FINAL		26-11-2025
ACTIVIDAD A REALIZAR:	MEJORAMIENTO DE PISO-INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA-RELLENOS-AMARRE DE ACERO				

SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD CRITICA	SI ☑	NO ☐	¿CUÁL?	Trabajo En Alturas	X	Trabajo En Caliente	☐	Espacios Confinados	☐
Tala de arboles	☐	Excavaciones	☐	Boxculver	☐	Actividad Rutinaria	SI [X]	NO	☐
REQUIERE BLOQUEO	SI ☐	NO ☐	¿CUÁL?	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Mecánico ☐	Otro:		

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco	☑	Gafas de seguridad	☑	Proteccion respiratoria	☑
Barbuquejo	☑	Guantes De Vaqueta	☑	Careta para Soldar	☐
Peto	☑	Guantes De Nitrilo	☑	Careta Para Pulir/Esmerit	☑
Mangas	☑	Guantes caucho	☑	Socialización ATS	☑
Traje de fontanero	☑	Guantes de Carnaza	☑	Permisos de Trabajo	☑
Extintor	☑	Proteccion Auditiva	☑	Kit de rescate	☐
EPCC	☑	Botas de seguridad (pantaneras)	☑	Elementos de primeros auxilios	☑

SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD		QUÍMICO		FÍSICO		BIOMECÁNICO		PSICOSOCIAL		BIOLÓGICO		FENÓMENOS NATURALES	
Mecánico	✓	Gases y vapores	✓	Ruido	✓	Postura sedente	✓	Duración de la jornada	✓	Virus	✓	Sismos	✓
Locativo	✓	Polvo inorgánico		Iluminación		Postura forzada	✓	Organización del trabajo	✓	Bacterias	✓	Terremotos	✓
Eléctrico		Polvo orgánico		Vibraciones		Postura mantenida	✓	Características del grupo	✓	Hongos	✓	Vendabales	✓
Accidente de Tránsito	✓	Fibras		Temperaturas altas / bajas		Esfuerzos	✓	Condiciones de la Tarea	✓	Parásitos	✓	Inundaciones	✓
Público	✓	Liquidos		Presión Atmosférica		Movimientos repetitivos	✓	Carga mental	✓	Picaduras	✓	Derrumbes	✓
Trabajo en Alturas	✓	Humos	✓	Radiaciones no ionizantes (UV)	✓	Manipulación de cargas	✓	Claridad del Rol	✓	Mordeduras	✓	Precipitaciones	✓
Espacio Confinado		Material Particulado	✓	Radiaciones Ionizantes		Desordenes musculoesqueléticos (Dolores)	✓	Relaciones interpersonales		Fluidos y excrementos	✓	Fallas en sistema de desvio de agua	✓

ANALISIS RIESGO DE LA TAREA

PASOS DETALLADO DE LA TAREA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre el golpe de calor y medidas de prevención ; incentivar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Seguimiento a las inspecciones preoperacionales de los equipos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes.	Continuar con la implementación de inspecciones y orden y aseo, programa de mantenimiento locativo
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, Inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga muscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primaros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Cn2-2 d COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna

FUNDIDA DE MEJORAMIENTO DE PISO: Acondicionamiento del terreno mediante adecuación del solado	QUIMICO:	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP
	FENOMENOS NATURALES:	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Definición del procedimiento de rescate Disponibilidad de insumos de primeros auxilios (Botiquin, camilla rigida y tipo sked, Lineas de vida) Socialización del plan de emergencia Ejecución de simulacro de evacuación Capacitación en brigadas de emergecia con apoyo del ARL SURA Inspecciones de seguimiento a talud Delimitación de areas de trabajo Protección de talud con plastico negro para evitar deslizamiento por lluvias Difinición del punto de encuentro
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua,
	PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL paro que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
AMARRE DE ACERO: Armar el acero	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Quemaduras en la piel	Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; Implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	Perdida progresiva de la capacidad Auditiva	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo- caidas a diferente nivel	Golpes, laceraciones Fracturas,Lesiones esqueleticas y de tejidos blandos, accidentes,	Inspecciones preoperacionales de los EPCC Amarre de la eslinga a la parrilla de hierro o sistema ya fundido Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de atturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas, cortes	Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras. Seguimiento de mantenimiento de equipos y herramientas manuales, cumplimiento de procedimientos especificos en la labor capacitación al personal acerca del uso de los EPP, riesgos en la labor, Cultura de autocuidado y manejos de herramientas
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, Inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Alteraciones osteomusculares y fatiga	Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal

	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vias respiratorias, Irritacion en los ojos.	Continuar suministrando protección respiratoria. Gafas de seguridad, tapaboca industrial.
	FENOMENOS NATURALES	Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar Inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral
	FISICO:	Radiaciones no ionizantes.	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Ruido	cefalea, alteraciónes asociadas a estrés, deficit auditivo, hipoacusia neurosensorial	Inspeccionar maquinaria Implementar señalización de ruido Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caida de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados	Inspecciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligataorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a Inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Herida en la piel Caida de particulas en los ojos	Capacitación al personal sobre manejo seguro de herramientas Inspeccion de herramienta manual Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ

INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones musculoesqueaticas, luxaciones	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examenes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos	Fatiga física, lesiones osteomusculares por breesfuerzos. Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones.	Capacitación higiene postural, hacer ejercicios de calistenia y pausas activas, rotación del personal Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Esfuerzo	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.	Capacitacion higiene postural, hacer ejercicios de calistenia Ejecución de pausas activas entre jornada laboral Estiramientos musculares previo a la jornada laboral Actividades de promoción y prevención mensual
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos.Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones, etc)	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonia, tos, fiebre o muerte.	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
		Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar Inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
		Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por ascorrentia del agua.
	PSICOSOCIAL: .	Condiciones de la Tarea	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

RELLENOS	FISICO:	Radiaciones no ionizantes. Vibraciones	Quemaduras en la piel	Incentivar a los trabajadores al uso del bloqueador Proporcionar capacitaciones sobre cuidado de los rayos solares; implementar el uso de bloqueador solar; continuar inspecciones de EPP
		Vibraciones	cefalea, alteraciones asociadas a estrés, enfermedades osteomusculares	Capacitación riesgo físico Realizar capacitaciones sobre peligros y riesgos que generan las vibraciones en la actividad de funfida
		Ruido	Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia neurosensorial Dolor en manos, problemas circulatorios	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y programa de conservación auditiva Inspeccionar maquinaria, implementar señalización de ruido, capacitar al persona
	CONDICIONES DE SEGURIDAD:	Locativo	Golpes, aplastamiento por caída de un equipo o elemento pesado, amputaciones, fracturas, atrapamientos por movimientos de los equipos usados como ayuda	Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
		Mecanico	Golpes, laceraciones Politraumatismos, heridas	Continuar con la ejecución de inspecciones, locativas de seguridad, orden y aseo , continuar suministrando oportunamente EPP. Capacitar en identificación de actos y condiciones inseguras.
		Publico	Golpes, laceraciones, Estrés, miedo, inseguridad , heridas, golpes, daños a la propiedad, afectación al sistema nervioso	Realizar capacitaciones sobre riesgo público; diseñar programa de ayuda mutua con personal de la comunidad o barrio. Contratación de vigilancia privada Cerramientos perimetrales y señalización de prohibido el ingreso Socialización y publicación de numeros de emergencia en cartelera informativa HSEQ
		Trabajo en alturas	Fracturas, caida, golpes, muerte, lesiones muscuesqueeticas, luxacione	Señalización y demarcació de las areas de trabajo, realización de examanes medicos con aptitud de alturas y curso avanzado de trabajo de alturas Inspeciones preoperacionales de los EPCC Seguimiento uso adecuado de los EPCC Instalación de señalización de uso obligatorio de EPCC delimitación de áreas de trabajo y lineas de advertencia Verificación de los certificados de competencia, Generación de los permisos de alturas, Socialización de los ATS, Inspecciones de preoperacionales a equipos contra caidas, Delimitación de areas de trabajo y seguimiento a inspecciones diarias a sitios de obra, Vigia de SST
	BIOMECANICOS:	Postura	Dolor en miembros inferiores, fatiga, Alteraciones osteomuscular	Implementar programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo osteomuscular Seguimiento a realización de pausa activas, cumplimiento a jornadas de trabajo, capacitación en higiene postural y manipulación de cargas, capacitación riesgos en la labor, rotación de actividades.
		Manipulación de cargas	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos, Alteraciones y lesiones musculo esqueléticas (tendinitis, desgarros, distensiones	Programa de pausas activas durante la jornada laboral Ayudas mecanicas para el traslado del acero, Equilibrio de cargas en la manipulación del acero, condiciones de Orden y aseo, Actividades de prevención y promoción, Pausas activas en la jornada de mañana y de la tarde, Charlas en la manipulación de cargas y rotación de personal
	BIOLOGICO:	Picaduras de insectos, Mordeduras de animales	picaduras mordeduras	Charlas de Autocuidado; Capacitar en prevención del riesgo biológico, primeros auxilios para picaduras y mordeduras Utilizacion de Repelentes y utilizacion de Overoles de manga larga lavado permanente de manos. Dar continuidad al protocolo de Bioseguridad.
		Contagio por SARS-Co2-2 ó COVID 19	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía, tos, fiebre o muerte	Sencibilización del riesgo, dar continuidad al protocolo de bioseguridad Verificación que todo el personal tenga la vacuna
	QUIMICO	Material particulado	Alteraciones de las vías respiratorias y ojos	Ejecutar capacitaciones en salud visual y respiratoria Seguimiento uso adecuado de los EPP

FENOMENOS NATURALES	Sismo	Golpes, laceraciones	Implementar plan de gestión del riesgo, Charlas de Autocuidado ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo.
	Deslizamientos de tierra	Golpes, laceraciones	Protección de talud que se realiza con plastico negro, Implementar inspecciones a talud ; Cumplir protocolos de seguidad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, disposición de insumos de primeros auxilios
	Inundaciones	Golpes, laceraciones, contusiones, lesiones varias en parte osea, fracturas y muerte.	Socialización del plan de emergencia ; Cumplir protocolos de seguridad; estar muy atentos a los llamados de emergencias que hacen los brigadistas y los compañeros de trabajo frente a las situaciones de riesgo, ejecución de simulacros en obra, evitar operación de maquinaria en presencia de lluvia o terrenos inseguros inestables, articulación institucional con los entes de socorro, Activación de la alarma de emergencia, Socialización de los planes operativos normalizados en caso de inundación y protección de taludes con plastico negro para evitar deslizamientos de tierra por escorrentia del agua.
PSICOSOCIAL:	Condiciones de la Tarea.	Cefaleas, tensión muscular	Solicitar a la ARL para que entregue asitencia tecnica, acompañamiento y capacitaciones en temas sobre el Estrés Ocupacional Control en turnos laborales Capacitación al personal en el manejo del estrés Actividades de bienestar laboral

PREGUNTAS PARA VERIFICAR ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

Esta autorizada para la actividad.	SI NO N/A	Cuenta con equipos y herramientas necesarios.	SI NO N/A
Entiende la labor a ejecutar.	SI NO N/A	Conoce los riesgos inherentes a la actividad.	SI NO N/A
Sabe como ejecutar dicha labor.	SI NO N/A	Se cuenta con la señalizacion requerida.	SI NO N/A
Cuenta con los EPP requeridos.	SI NO N/A	Realizaron los bloqueos necesarios.	SI NO N/A
El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo.	SI NO N/A	Se comunico la actividad a las demas actividades implicadas.	SI NO N/A
Se siente bien de salud para realizar la actividad.	SI NO N/A	Se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.	SI NO N/A

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ	13742977	RESIDENTE OBRA	
JHON JAIRO FERREIRA MORGADO	13741016	RESIDENTE OBRA	
EDUAR JAVIER NAVARRO MURCIA	1098602734	TOPOGRAFO	
JHON ANDREY APARICIO SANCHEZ	1098780561	TOPOGRAFO	
BRAYAN DAVID ARRIETA FLOREZ	1005154334	TOPOGRAFO	
LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	19768481	AYUDANTE	
HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	19789132	AYUDANTE	
IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	1095834868	AYUDANTE	
LUIS ANTONIO TORRES IGLESIAS	3983570	AYUDANTE	
ATANEL VILORIA CADENA	19710847	AYUDANTE	
LUIS ERNESTO MACHUCA RANGEL	1003334373	AYUDANTE	
JAVIER CARVAJAL CERVANTES	5010380	AYUDANTE	
JORGE EMILIO GUERRA TORRES	7600898	AYUDANTE	
GERARDO QUINTERO	91527086	OFICIA OBRA	
ORLANDO DE JESUS TABORDA FRANCO	17594632	OFICIA OBRA	
PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	5629152	OFICIA OBRA	
IVAN ALMEYDA SARMIENTO	1095916963	OFICIA OBRA	
ALVARO BARAJAS PABON	91298725	OFICIA OBRA	
JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	1135254103	AYUDANTE	
LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS	1007690411	AUX. SST	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE: JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 26863946 CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010 CARGO: Director de Obra.

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ	13742977	RESIDENTE OBRA	
JHON JAIRO FERREIRA MORGADO	13741016	RESIDENTE OBRA	
EDUAR JAVIER NAVARRO MURCIA	1098602734	TOPOGRAFO	
JHON ANDREY APARICIO SANCHEZ	1098780561	TOPOGRAFO	Jhon Aparicio
BRAYAN DAVID ARRIETA FLOREZ	1005154334	TOPOGRAFO	
LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	19768481	AYUDANTE	
HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	19789132	AYUDANTE	
IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	1095834868	AYUDANTE	Ivan landazabal
LUIS ANTONIO TORRES IGLESIAS	3983570	AYUDANTE	
ATANEL VILORIA CADENA	19710847	AYUDANTE	
LUIS ERNESTO MACHUCA RANGEL	1003334373	AYUDANTE	
JAVIER CARVAJAL CERVANTES	5010380	AYUDANTE	
JORGE EMILIO GUERRA TORRES	7600898	AYUDANTE	
GERARDO QUINTERO	91527086	OFICIA OBRA	
ORLANDO DE JESUS TABORDA FRANCO	17594632	OFICIA OBRA	Orlando Taborda
PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	5629152	OFICIA OBRA	
IVAN ALMEYDA SARMIENTO	1095916963	OFICIA OBRA	
ALVARO BARAJAS PABON	91298725	OFICIA OBRA	Alvaro Barajos Pabon
JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	1135254103	AYUDANTE	Jesus Andres Becerra Garcia
LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS	1007690411	AUX. SST	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE: JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 26863946 CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010 CARGO: Director de Obra.

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ	13742977	RESIDENTE OBRA	
JHON JAIRO FERREIRA MORGADO	13741016	RESIDENTE OBRA	
EDUAR JAVIER NAVARRO MURCIA	1098602734	TOPOGRAFO	
JHON ANDREY APARICIO SANCHEZ	1098780561	TOPOGRAFO	
BRAYAN DAVID ARRIETA FLOREZ	1005154334	TOPOGRAFO	
LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	19768481	AYUDANTE	
HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	19789132	AYUDANTE	
IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	1095834868	AYUDANTE	
LUIS ANTONIO TORRES IGLESIAS	3983570	AYUDANTE	
ATANEL VILORIA CADENA	19710847	AYUDANTE	
LUIS ERNESTO MACHUCA RANGEL	1003334373	AYUDANTE	
JAVIER CARVAJAL CERVANTES	5010380	AYUDANTE	
JORGE EMILIO GUERRA TORRES	7600898	AYUDANTE	
GERARDO QUINTERO	91527086	OFICIA OBRA	
ORLANDO DE JESUS TABORDA FRANCO	17594632	OFICIA OBRA	
PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	5629152	OFICIA OBRA	
IVAN ALMEYDA SARMIENTO	1095916963	OFICIA OBRA	
ALVARO BARAJAS PABON	91298725	OFICIA OBRA	
JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	1135254103	AYUDANTE	
LUIS DANIEL ESCAMILLA ROJAS	1007690411	AUX. SST	

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-SUPERVISOR DE OBRA AREA TECNICA
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA.	NOMBRE: JAIRO JAVIER BUITRAGO RIOS.
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 26863946 CARGO: Profesional SST	CEDULA: 9735010 CARGO: Director de Obra.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN ALMEYDA SARMIENTO	CEDULA	1095916963
SERIAL EQUIPO	8494	MARCA	SOSEGA
MODELO - BATH	110587	FECHA COMPRA	15 DE ENERO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se encuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el arnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	01-12-25		02-12-25		03-12-25		04-12-25		05-12-25		06-12-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN ALMEYDA SARMIENTO	CEDULA	1095916963
SERIAL EQUIPO	8494	MARCA	SOSEGA
MODELO - BATH	110587	FECHA COMPRA	15 DE ENERO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el arnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			09-12-25		10-12-25		11-12-25		12-12-25		13-12-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓	✓	✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros				✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359.1			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO				[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA				[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN ALMEYDA SARMIENTO	CEDULA	1095916963
SERIAL EQUIPO	8494	MARCA	SOSEGA
MODELO - BATH	110687	FECHA COMPRA	15 DE ENERO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ármes informar Inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	15-12-23		18-12-23		17-12-23		18-12-23		19-12-23		20-12-23			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		Karol		Karol		Karol		Karol		Karol		Karol			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN ALMEYDA SARMIENTO	CEDULA	1095916963
SERIAL EQUIPO	8494	MARCA	SOSEGA
MODELO - BATH	110587	FECHA COMPRA	15 DE ENERO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCION

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se encuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes Informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	22-12-25		23-12-25		24-12-25									
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓								
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓								
	Quemaduras		✓		✓		✓								
	Exp. Quimica		✓		✓		✓								
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓								
	Cambios visibles		✓		✓		✓								
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓								
	Exp. Quimica		✓		✓		✓								
	Cambios visibles		✓		✓		✓								
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓								
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓								
	Quemaduras		✓		✓		✓								
	Exp. Quimica		✓		✓		✓								
	Cambios visibles		✓		✓		✓								
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓								
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓								
	Quemaduras		✓		✓		✓								
	Exp. Quimica		✓		✓		✓								
	Cambios visibles		✓		✓		✓								
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓									
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓									
	Los Ganchos son de ajusta rapido	✓		✓		✓									
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓								
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓								
	Exp. Quimica		✓		✓		✓								
	Exp. Térmica		✓		✓		✓								
	Filos Cortantes		✓		✓		✓								
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓								
	Cambios visibles		✓		✓		✓								
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓								
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓								
	Quemaduras		✓		✓		✓								
	Otros	✓	✓		✓	✓									
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓									
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA															

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	CEDULA	1095834868
SERIAL EQUIPO	126	PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-XY-EM	FECHA COMPRA	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCION

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCION A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	01-12-25		02-12-25		03-12-25		04-12-25		05-12-25		06-12-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	CEDULA	1095834868
SERIAL EQUIPO	126	PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-XY-EM	FECHA COMPRA	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			09-12-25		10-12-25		11-12-25		12-12-25		13-12-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros				✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO				Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA				Karas		Karas		Karas		Karas		Karas			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	CEDULA	1095834868
SERIAL EQUIPO	126	PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO	402-MT-XY-EM	FECHA COMPRA	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de Inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	15-12-25		16-12-25		17-12-25		18-12-25		19-12-25		20-12-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	CEDULA	5629152
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCION

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se encuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el ámes Informar Inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	15-12-25		16-12-25		17-12-25		18-12-25		19-12-25		20-12-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓			
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		pedro		pedro		pedro		pedro		pedro		pedro			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Rojas		Rojas		Rojas		Rojas		Rojas		Rojas			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	CEDULA	5629152
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser Inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de Inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			09-12-25		10-12-25		11-12-25		12-12-25		13-12-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				/		/		/		/		/		
	Abrasión/Desgaste				/		/		/		/		/		
	Quemaduras				/		/		/		/		/		
	Exp. Quimica				/		/		/		/		/		
	Nudos/Elongación				/		/		/		/		/		
	Cambios visibles				/		/		/		/		/		
COSTURA	Cortes/Deshilachado				/		/		/		/		/		
	Exp. Quimica				/		/		/		/		/		
	Cambios visibles				/		/		/		/		/		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				/		/		/		/		/		
	Abrasión/Desgaste				/		/		/		/		/		
	Quemaduras				/		/		/		/		/		
	Exp. Quimica				/		/		/		/		/		
	Cambios visibles				/		/		/		/		/		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				/		/		/		/		/		
	Abrasión/Desgaste				/		/		/		/		/		
	Quemaduras				/		/		/		/		/		
	Exp. Quimica				/		/		/		/		/		
	Cambios visibles				/		/		/		/		/		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			/		/		/		/		/			
	Costuras en buen estado			/		/		/		/		/			
	Los Ganchos son de ajuste rapido			/				/		/		/			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				/		/		/		/		/		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				/		/		/		/		/		
	Exp. Quimica				/		/		/		/		/		
	Exp. Térmica				/		/		/		/		/		
	Filos Cortantes				/		/		/		/		/		
	Mal funcionamiento				/		/		/		/		/		
	Cambios visibles				/		/		/		/		/		
	Cortes/Desgarre				/		/		/		/		/		
	Abrasión/Desgaste				/		/		/		/		/		
	Quemaduras				/		/		/		/		/		
	Otros				/		/		/		/		/		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359.1			/		/		/		/		/			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		/		pedrum		pedrum		pedrum		pedrum		pedrum		/	
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA				Karen G		Karen G		Karen G		Karen G		Karen G			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	CEDULA	5629152
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	5 DE JUNIO 2023

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se encuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	01-12-25		02-12-25		03-12-25		04-12-25		05-12-25		06-12-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO															
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen		Karen			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	CEDULA	1135254103
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	27 DE OCTUBRE 2025

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCION

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de Inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	01-12-25		02-12-25		03-12-25		04-12-25		05-12-25		06-12-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema de absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		Jesús		Jesús		Jesús		Jesús		Jesús		Jesús			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Kares		Kares		Kares		Kares		Kares		Kares			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	CEDULA	1136254103
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	27 DE OCTUBRE 2025

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCION

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guía de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA			09-12-25		10-12-25		11-12-25		12-12-25		13-12-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque				✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica				✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes				✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre				✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasiòn/Desgaste				✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros				✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359.1			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO				Jesús		Jesús		Jesús		Jesús		Jesús			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA				Karol		Karol		Karol		Karol		Karol			

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE ARNES	Versión No: 01
		Fecha: 05-mayo-2019
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Página 1 de 2

TRABAJADOR	JESUS ANDRES BECERRA GARCIA	CEDULA	1135254103
SERIAL EQUIPO		PROYECTO	CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA
MODELO EQUIPO		FECHA COMPRA	27 DE OCTUBRE 2025

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.

PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles


PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de Inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se ecnuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos quimicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de espalda en D, guia de correa del pecho, trabillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos quimicos.

PASO 7 En caso de encontrarse algun defecto en el árnes informar inmediatamente al coordinador HSEQ para dar el tratamiento adecuado.



INSPECCIÓN A REALIZAR

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FECHA	15-12-25		16-12-25		17-12-25		18-12-25		19-12-25		20-12-25			
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema do absorbedor de choque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura, Corrosión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Quimica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasion/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO		Jesus		Jesus		Jesus		Jesus		Jesus		Jesus			
FIRMA COORDINADOR TRABAJO EN ALTURA		Kevin		Kevin		Kevin		Kevin		Kevin		Kevin			

CONSORCIO LA FLORA 2023

INSPECCION DE EXTINTORES

Consorcio La Flora 2023

EMPRESA / CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023 | MES / AÑO DE LA INSPECCION: 19 Dic/25 | HOJA 1 DE 1

No.	UBICACIÓN	CANTIDAD	TIPO DE AGENTE EXTINTOR (marcar con "X")					CAPACIDAD (lbs / gls / grs)	FECHA VENCIMIENTO (MES/AÑO)	FECHA ULTIMA RECARGA (mes / año)	CRITERIOS PARA INSPECCION VISUAL (B: Bueno(a); R: Regular; M: Mala; E. Existe; NE: No existe)																			OBSERVACIONES (Detallar la novedad presentada)
			POLVO QUIMICO SECO (PQS)	CO2	AGUA A PRESION	AGENTE LIMPIO (EJ. Solkaflam 123)	Otro: Cual?				Estado del CILINDRO				PIEZAS (presencia / estado)									Indicad. de PRESION (marcar con "X")			Area de ubicación					
											CORROSION	GOLPES, ABOLLADURAS	PINTURA	ETIQUETA / ROTULO	BOQUILLA	MANGUERA	MANIJA DE TRANSPORTE	PALANCA DE ACTIVACION	MANOMETRO	PASADOR	DOLLAR DE VERIFICACION	CARRETILLA (Existe)	RUEDAS (Satelite)	NORMAL	SOBRECARGA	RECARGA	SEÑALIZACION	DEMARCACION DEL AREA	ACCESO	VISIBILIDAD	SOPORTE DE COLGAR / BASE	
1	Campamento	1	X					20L	08/26	08/25			B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Bien estado
2	Frente obra	1	X					20L	09/26	08/25			B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	

La siguiente información se debe colocar solamente en la ULTIMA HOJA de la inspección:

RESULTADOS DE LA INSPECCION

INDICADORES DE LA INSPECCION	Nombre	FORMULA	Valor obtenido en el mes
	Alcance de la inspección	(No.extintores inspeccionados en el período / No. Total de extintores asignados al centro de trabajo) * 100	
	Extintores para recarga	(No.extintores con novedad de recarga en el mes / No. Total de extintores inspeccionados en el período) * 100	
	Extintores con novedad "Mala" en la inspección	(No.extintores con novedad en el período / No. Total de extintores inspeccionados en el período) * 100	

Los resultados de la inspección indican que se debe tomar "Accion Correctiva" para los siguientes extintores (Colocar el No. del extintor de la columna 1):

RECARGA | OTRA NOVEDAD

INSPECCIONO	REVISO	APROBO
FIRMA: Karen G.	FIRMA: Karen G.	FIRMA: Karen G.
NOMBRE: Karen Palomino	NOMBRE: Karen Palomino	NOMBRE: Karen Palomino
CARGO: prof SST	CARGO: prof SST	CARGO: prof SST

CONSORCIO LA FLORA 2023

INSPECCION DE EXTINTORES

Consorcio La Flora 2023

EMPRESA / CONTRATISTA: martin peñaranda bonilla | MES / AÑO DE LA INSPECCION: 12 - 2025 | HOJA 1 DE 1

No.	UBICACIÓN	CANTIDAD	TIPO DE AGENTE EXTINTOR (marcar con "X")					CAPACIDAD (lbs / gls / grs)	FECHA VENCIMIENTO (MES/AÑO)	FECHA ULTIMA RECARGA (mes / año)	CRITERIOS PARA INSPECCION VISUAL (B: Bueno(a); R: Regular; M: Mala; E: Existe; NE: No existe)														Indicad. de PRESION (marcar con "X")			Area de ubicación					OBSERVACIONES (Detallar la novedad presentada)
			POLVO QUIMICO SECO (PQS)	CO2	AGUA A PRESION	AGENTE LIMPIO (Ej. Solkaflam 123)	Otro, Cual?				Estado del CILINDRO				PIEZAS (presencia / estado)																		
											CORROSION	GOLPES, ABOLLADURAS	PINTURA	ETIQUETA / ROTULO	BOQUILLA	MANGUERA	MANIJA DE TRANSPORTE	PALANCA DE ACTIVACION	MANOMETRO	PASADOR	COLLAR DE VERIFICACION	CARRETILLA (Satelite)	RUEDAS (Satelite)	NORMAL	SOBRECARGA	RECARGA	SEÑALIZACION	DEMARCACION DEL AREA	ACCESO	VISIBILIDAD	SOPORTE DE COLGAR Y BASE	
1	Campamento	7	X					70	2026	10/25	B	B	B	B	E	NE	E	E	E	E	E	NE	NE	X	—	—	E	E	B	B	B	Perfecto Estado
2	matarial																															
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																

La siguiente información se debe colocar solamente en la ULTIMA HOJA de la inspección:

RESULTADOS DE LA INSPECCION

INDICADORES DE LA INSPECCION	Nombre	FORMULA	Valor obtenido en el mes
	Alcance de la inspección	(No.extintores inspeccionados en el periodo / No. Total de extintores asignados al centro de trabajo) * 100	700 %
	Extintores para recarga	(No.extintores con novedad de recarga en el mes / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100	700 %
	Extintores con novedad "Mala" en la inspección	(No.extintores con novedad en el periodo / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100	700 %

Los resultados de la inspección indican que se debe tomar "Accion Correctiva" para los siguientes extintores (Colocar el No. del extintor de la columna 1):

RECARGA	OTRA NOVEDAD
Realizar Recarga el Pso x inmediatamente	

INSPECCIONO	REVISO	APROBO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Julia Bubu chacon	NOMBRE: Julia Bubu chacon	NOMBRE: Julia Bubu chacon
CARGO: sst subcontratista	CARGO: sst subcontratista	CARGO: sst subcontratista

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	CÓDIGO: F.A.I	VERSIÓN: 01
			Página 1 de 1
CIUDAD / PROYECTO	BUCARAMANGA, SANTANDER / CONSORCIO LA FLORA 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN	19 DE DICIEMBRE 2025		

		INSPECCIÓN DE BOTIQUINES											
	ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN BOTIQUIN	BOTIQUIN # 1				BOTIQUIN # 2				BOTIQUIN # 2			
		Unidades	Cantidad Requerida	Fecha Vencimiento	Fecha de Expedición	Unidades	Cantidad Requerida	Fecha Vencimiento	Fecha de Expedición	Unidades	Cantidad Requerida	Fecha Vencimiento	Fecha de Expedición
1	GASA ESTERIL ANTIADHERENTE	Unidad	3	dic-25	dic-22	Unidad	2	mar-28	mar-23	Unidad	2	mar-28	mar-23
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4" X 5" YDS	Unidad	2	sep-28	sep-23	Unidad	1	sep-28	sep-23	Unidad	0	0	0
3	BAJALENGUAS	Unidad	5	ago-27	ago-22	Unidad	5	ago-27	ago-22	Unidad	5	ago-27	ago-22
4	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	sep-28	sep-23	Unidad	1	sep-28	sep-23	Unidad	1	sep-28	sep-23
5	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	mar-28	mar-23	Unidad	1	mar-28	mar-23	Unidad	1	mar-28	mar-23
6	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	0	0	0	Unidad	1	N/A	N/A
7	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 3 X 5 YARDAS	Unidad	3	oct-28	oct-23	Unidad	1	oct-28	oct-23	Unidad	1	oct-28	oct-23
8	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	dic-27	dic-22	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0
9	SOLUCIÓN SALINA 500 ml	Unidad (500 ML)	1	mar-25	mar-23	Unidad (500 ML)	1	may-26	may-24	Unidad (500 ML)	1	may-26	may-24
10	SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL	Unidad	2	feb-26	N/A	Unidad	1	feb-26	N/A	Unidad	1	feb-26	N/A
11	AGUA OXIGENADA 120 ML	Unidad	1	feb-25	N/A	Unidad	1	feb-25	N/A	Unidad	0	0	0
12	APOSITO ADULTO	Unidad	7	N/A	N/A	Unidad	2	N/A	N/A	Unidad	6	N/A	N/A
13	COMPRESA ABDOMINAL	Unidad	2	oct-27	N/A	Unidad	2	oct-27	N/A	Unidad	2	oct-27	N/A
14	APLICADORES ASEPTICOS	Unidad	6	nov-25	nov-20	Unidad	20	nov-25	nov-20	Unidad	20	nov-25	nov-20
15	TIJERA BASICO	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	1	N/A	N/A
16	PITO PARA ALERTA DE EMERGENCIA	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	0	0	0	Unidad	1	N/A	N/A
17	GERINGA	Unidad	1	may-28	may-23	Unidad	1	may-28	may-23	Unidad	1	may-28	may-23
18	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Unidad	5	N/A	N/A	Unidad	5	N/A	N/A	Unidad	5	N/A	N/A
19	TORNIQUETE	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0
20	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	mar-26	jul-24	Unidad	1	mar-26	jul-24	Unidad	1	mar-26	jul-24
21	CINTA MICROPOROSA	Unidad	1	ago-27	N/A	Unidad	1	ago-27	N/A	Unidad	1	ago-27	N/A
22	JABON YODADO (QUIRURGICO)	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A
23	SOLUCIÓN YODADA	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A	Frasco x 120 ml	1	ene-26	N/A
24	CURITAS	Unidad	6	ago-22	ago-25	Unidad	6	ago-22	ago-25	Unidad	6	ago-22	ago-25
25	ALGODÓN PURO	Paquete 20 g	1	may-28	dic-23	Paquete 20 g	0	0	0	Paquete 20 g	0	0	0
26	TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	1	0	0	Unidad	0	0	0

CONDICIONES OBSERVADAS	SI - NO	SI - NO	SI - NO
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI	SI	SI
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	SI	SI
ía de Botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de c	SI	SI	SI
Botiquín Localizado en lugar visible?	SI	SI	SI
El botiquín se encuentra señalizado?	SI	SI	SI
UBICACIÓN CAMILLA Y BOTIQUIN	**DESCRIPCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
Escriba donde esta ubicado el Botiquin	OFICINA SST	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO
Escriba donde esta ubicada la camilla	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	N/A
INSPECCION CAMILLA ESTADO:BUENO (B)-REGULAR-MALO(M)	**ESTADO B-R-M**	**ESTADO B-R-M**	**ESTADO B-R-M**
Instalación (Sitio de ubicación)	B	B	N/A
Señalización	B	B	N/A
Estado del soporte	B	B	N/A
Correas de seguridad	B	B	N/A
Sugeradores para agarre	B	B	N/A
Juego de inmovilizadores de cuello, miembro inferior y superio	B	B	N/A

Inspeccionado por

NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	CARGO: PROF. SST	FIRMA: Karen

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Observaciones

	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	CÓDIGO:	VERSIÓN: 01
		F.A.:	Página 1 de 1
CIUDAD / PROYECTO	BUCARAMANGA, SANTANDER / CONSORCIO LA FLORA 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN	23 - 12 - 2025		

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN BOTIQUIN	BOTIQUIN # 1			
		Unidades	**Cantidad Requerida**	**Fecha Vencimiento**	**Fecha de Expedición**
1	GASA ESTERIL ANTIADHERENTE	Unidad			
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4" X 5" YDS	Unidad			
3	BAJALENGUAS	Unidad			
4	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad			
5	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad			
6	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	Unidad			
7	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 3 X 5 YARDAS	Unidad			
8	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 5 X 5 YARDAS	Unidad			
9	SOLUCIÓN SALINA 500 ml	Unidad (500 ML)			
10	SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL	Unidad			
11	AGUA OXIGENADA 120 ML	Unidad			
12	APOSITO ADULTO	Unidad			
13	COMPRESA ABDOMINAL	Unidad			
14	APLICADORES ASEPTICOS	Unidad			
15	TIJERA BASICO	Unidad			
16	PITO PARA ALERTA DE EMERGENCIA	Unidad			
17	GERINGA	Unidad			
18	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Unidad			
19	TORNIQUETE	Unidad			
20	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad			
21	CINTA MICROPOROSA	Unidad			
22	JABON YODADO (QUIRURGICO)	Frasco x 120 ml			
23	SOLUCIÓN YODADA	Frasco x 120 ml			
24	CURITAS	Unidad			
25	ALGODÓN PURO	Paquete 20 g			
26	TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad			

CONDICIONES OBSERVADAS	**SI - NO**
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI
¿El estuche o caja de Botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de orden y limpieza?	SI
Botiquin Localizado en lugar visible?	SI
El botiquín se encuentra señalizado?	SI
UBICACIÓN CAMILLA Y BOTIQUIN	**DESCRIPCIÓN**
Escriba donde esta ubicado el Botiquin	CAMPAMENTO
Escriba donde esta ubicada la camilla	CAMPAMENTO
INSPECCION CAMILLA ESTADO:BUENO (B)-REGULAR-MALO(M)	**ESTADO B-R-M**
Instalación (Sitio de ubicación)	B
Señalización	B
Estado del soporte	B
Correas de seguridad	B
Sugetadores para agarre	B
Juego de inmovilizadores de cuello, miembro inferior y superior	B

Inspeccionado por

NOMBRE: JULIETH BUBU	**CARGO:** SST	**FIRMA:**

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Observaciones

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FO-30
	INSPECCION DE KITS DE DERRAMES	Versión: 00
		Octubre de 2024

INSPECCION DE MATERIALES Y EQUIPO DE CONTROLDE DERRAMES

PROYECTO: CONSORCIO LA FLORA 2023 FECHA: 13 DE DICIEMBRE 2025

CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
PROTECCIÓN CORPORAL (peto)	X			
CORDONES ABSORBENTES	X			
PAÑOS ABSORBENTES	X			
PALA PLASTICA	X			
CINTA DE ACORDONAMIENTO	X			
MASILLA EPOXICA	X			
DESENGRASNTE	X			
CARRETILLA	X			
MARTILLO DE CAUCHO	X			
BOLSAS ROJAS	X			
ABSORBENTE ORGANICO				
EPP(guantes de caucho, gafas proteción respiratoria, botas de caucho)	X			
TACOS DE MADERA	X			
APTITUD DEL PERSONAL				
El personal esta acapacitado para el uso del kit de derrames?	X			
Se evidencia buen uso y cuidado del kit de derrame por parte del personal operativo	X			

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE: Karen Palomino

CARGO: BOA SST

FIRMA: Karen G.

Bucaramanga, 03 de diciembre de 2025

Señores
CONSORCIO LA FLORA 2023
NIT: 901.702.490-7
GONZALO CARDENAS OREJARENA
C.C: 1.095.824.353 DE FLORIDABLANCA
CEL: 320 856 7478
AV GONZALEZ VALENCIA #55-10 - BUCARAMANGA
CORREO: consorciolaflora2023@gmail.com

Asunto: Respuesta a solicitud para Aprobación de la Sexta Prorroga por un término de un (1) meses, para el Plan de Manejo de Trafico PMT para el proyecto de obra cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", ubicado en el barrio San Martin, perteneciente a la comuna 9 del municipio de Bucaramanga. Radicado GPV 920-2024. RAD DTB N° 8404 del 01 de diciembre de 2025.

De manera muy atenta, nos permitimos informarle que el Grupo de Planeamiento Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga revisó las solicitudes de prórroga y seguimiento al Plan de Manejo de Tráfico presentados ante la entidad, para continuar con las obras civiles de construcción del proyecto referenciado en el asunto, y practicó visitas técnicas a ese sector de la ciudad y su zona de influencia.

En virtud de lo anterior le presentamos las siguientes consideraciones:

- Aprobación: La solicitud de prórroga del PMT presentado se ajusta a las necesidades de movilidad vial del sector y su zona de influencia, razón por la cual es APROBADA.

  - Fechas aprobadas Inicialmente

  ✓ **Fecha de Inicio:** 07 de junio de 2023
  ✓ **Fecha de Terminación de obra:** diciembre 06 de 2024
  ✓ **Duración estimada de la Obra:** Dieciocho (18) meses.
  ✓ Fecha de Terminación vigencia PMT: diciembre 06 de 2023
  ✓ Duración de Aprobación del PMT: Seis (06) meses.

  - Fechas aprobadas primera prorroga

Powered by CamScanner

- ✓ **Fecha de Inicio:** 07 de diciembre de 2023
- ✓ **Fecha de Terminación:** 06 de junio de 2024
- ✓ **Porcentaje avance de obra:** 12.5 %

- Fechas aprobadas segunda prorroga

- ✓ **Fecha de Inicio:** 07 de junio de 2024
- ✓ **Fecha de Terminación:** 06 de diciembre de 2024
- ✓ **Porcentaje avance de obra:** 40.88 %

- Fechas aprobadas tercera prorroga

- ✓ **Fecha de Inicio:** 07 de diciembre de 2024
- ✓ **Fecha de Terminación:** 06 de enero de 2025
- ✓ **Porcentaje avance de obra:** 59.17 %

- Fechas aprobadas cuarta prorroga
- ✓ **Fecha de Inicio:** 06 de enero de 2025
- ✓ **Fecha de Terminación:** 05 de junio de 2025
- ✓ **Fecha de aprobación:** Cinco (5) meses
- ✓ **Porcentaje avance de obra:** 70%

- Fechas aprobadas quinta prorroga
- ✓ **Fecha de Inicio:** 06 de junio de 2025
- ✓ **Fecha de Terminación:** 05 de diciembre de 2025
- ✓ **Fecha de aprobación:** Seis (6) meses
- ✓ **Porcentaje avance de obra:** 65.193%

- Fechas aprobadas sexta prorroga
- ✓ **Fecha de Inicio:** 06 de diciembre de 2025
- ✓ **Fecha de Terminación:** 05 de enero de 2026
- ✓ **Fecha de aprobación:** Un (1) mes
- ✓ **Porcentaje avance de obra:** 75.28

NOTA: El porcentaje de obra se revalúa, teniendo en cuenta la adición al contrato, con relación a la construcción del pavimento rígido MR 41 desde el sector del Colegio 123 por Mil, Barrio Diamante II tomando la Carrera 27ª y continuando por la Calle 73 hasta interceptar la vía antigua, adicional se construirán andenes a lado y lado de la vía

Powered by CamScanner

- Se debe efectuar la socialización con la comunidad del sector para que la ciudadanía esté enterada de las obras, de los horarios de trabajo (diurno) y del plan de desvíos vehiculares, presentando la respectiva evidencia en la Oficina de Planeamiento Vial de la DTB.

- Se debe dar estricto cumplimiento a todas exigencias técnicas y legales y a las recomendaciones establecidas en la resolución de aprobación del PMT general presentado inicialmente.

- Se deben implementar todas las medidas de prevención, seguridad, señalización vial y de obra en el sitio intervenido y su zona de influencia.

- Se debe recordar que la seguridad de los usuarios (conductores, peatones y pasajeros) en áreas de control temporal del tránsito por afectación de obras civiles, debe ser un elemento integral y de alta prioridad de todo proyecto.

- Inmediatamente después de finalizados los trabajos, se debe retirar la señalización temporal instalada para recuperar la normalidad de la movilidad vial por esa zona de la ciudad.

- La DTB ejercerá seguimiento, control vial y supervisión a la implementación del PMT y efectuará monitoreo al tránsito vehicular y peatonal con el fin de determinar las medidas que se deban aplicar para minimizar el impacto de la ejecución del proyecto en la movilidad peatonal y vehicular en el sector intervenido.

- La prórroga aprobada a las Empresas, Entidades, Uniones Temporales, Consorcios y Contratistas en general que ejecuten obras civiles públicas o privadas de adecuación, reparación, construcción, modernización, optimización, etc., de infraestructura vial y/o edificaciones de diferente destinación o uso, cuyas intervenciones afecten de manera directa o indirecta el espacio público y la movilidad vial, se relacionan exclusivamente con la modificación de las fechas aprobadas previamente para la implementación de los PMT.

Manual de Señalización Vial de Colombia 2024

Capítulo 7 / **Señalización y medidas de seguridad para obras en la vía**

7.12.8. Autorización y seguimiento al PMT

El proceso de revisión, autorización y seguimiento del PMT estará a cargo de la Autoridad de Tránsito competente donde se pretende ejecutar la obra o de la entidad responsable de la

Powered by CamScanner

infraestructura vial, según corresponda.

Las responsabilidades en caso de un siniestro vial estarán sujetas a la investigación que realice la autoridad competente, estando siempre de por medio las actuaciones que hayan realizado tanto el responsable de la obra como la Autoridad de Tránsito que revisó, autorizó y realizó seguimiento a la implementación del PMT.

La interventoria y/o supervisión del contrato deberá presentar un Plan de seguimiento que incluya inspecciones rutinarias de seguridad vial al cumplimiento del PMT y, en caso de ser necesario, proponer medidas que mantengan o mejoren las condiciones de seguridad vial de todos los actores en el área de influencia directa del PMT.

7.12.9. Supervisión al PMT
Una vez terminada la intervención, el responsable de la obra y su interventoría deberán informar a la autoridad competente que revisa, autoriza y realiza el seguimiento al PMT sobre la finalización de la obra, para que pueda verificar que el responsable ha restaurado las condiciones iniciales de movilidad en la zona y su área de influencia, lo que implica la verificación del retiro de la señalización de obra y la implementación de los dispositivos de señalización vial definitivos que se requieran.

Es responsabilidad de la persona de derecho público o privado el retiro de todos los dispositivos de obra utilizados, so pena de ser sancionado por la Autoridad de Tránsito competente.

Por todo lo anterior, ***Planeamiento Vial de la DTB da aprobación de la sexta prórroga por un plazo de cinco meses*** mediante verificación de cumplimiento de obligaciones y recomendaciones contenidas en el Oficio No 025 emitido en Marzo 4 de 2022 de Aprobación del PMT para el **Proyecto Reserva 103 Condominium**

Se anexa comprobante de pago para Prórroga de PMT N° 4550361 por valor de $76.330 de fecha 01 de diciembre de 2025 valor total cancelado $457.980

Cordialmente,

ING. LORENZO ARDILA RUEDA
Profesional Especializado – Planeamiento Vial (E)
Copia: Planeamiento Vial

Proyectó: Osvaldo Ariza C. – Profesional Universitario Cod. 219 Gr 01 – Subdirección Técnica - Planeamiento Vial DTB

Powered by CamScanner

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A.
Nit. 900.111.586-5
R.L. GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Carrera 37 # 52 - 43 Of 401
Tel: 6455295
proinpark.sa@gmail.com
Bucaramanga, Santander

CONSTANCIA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN No. BOT171-2909

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	
Gestor	DISPOSICIÓN FINAL
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	
Nombre o razón social	CONSORCIO LA FLORA 2023
Documento de identificación o NIT	901.702.490-7
Representante Legal	GONZALO CARDENAS OREJARENA
Dirección domicilio	AVENIDA 4 No. 6 N 67 OF 602 CALI
Teléfono	3208567478
Correo electrónico	consorciolaflora2023@gmail.com
Dirección de generación de RCD	SAN MARTIN, BUCARAMANGA
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición – RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	14,8 t
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticostales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
Total RCD recibidos (t)	14,8 t
Fecha de recepción de los RCD	17 DE DICIEMBRE DEL 2025

GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Representante Legal
Nit. 900.111.586-5

Nota: 1m3 del ítem 1.1 y 1.4 equivale a 1,6t y 1m3 del ítem 1.3 equivale a 1,85t
** Certificado ajustado a la Resolución 1257 de 2021*

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 2

PROYECTO: CANALIZACIÓN LA QUEBRADA LA FLORA

LUGAR-AREA: _____

SERIE N°: CASE 580V.

MARCA: CASE 580V

PERIODO DEL 01 AL 6 DE Diciembre DE 25

PARTES EN GENERAL	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLACA IDENTIFICACION														
RADIADOR CON TAPA														
LIQUIDO REFRIGERAN.														
RECIPIENTE RESERVA														
SOPORTES RADIADOR														
PROTECT. RADIADOR														
MANG. Y ABRAZADER.														
TERMOSTATO														
VENTILADOR Y CORREA														
TANQUE COMB. Y TAPA														
LLAVE DE DRENAJE														
COLADOR														
TRAMPA DE AGUA														
FILTRO PRIMARIO														
FILTRO SECUNDARIO														
BOMBA TRANSFERENC.														
BOMBA INYECCION														
INYECTORES														
FILTRO DE AIRE														
DUCTOS YABRAZADER.														
MULTIPLE														
TAPA TUBO DE ESCAPE														
SILENCIADOR Y ABRAZ.														
BATERIAS														
ALTERNADOR														
MOTOR DE ARRANQUE														
BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO														
SOLENOIDE DE ENCENDIDO														
AUTO DESACELERADOR														
PERA PRESION ACEITE														
PERA DE TEMPERATURA														
SWITCH DE ENCENDIDO														
LUCES														
LUZ DE LA CABINA														
PITO														
SWITCH VEL. DE TRABAJO														
INDICADOR TEMPERATURA														
INDICADOR NIVEL DE COMBUST.														
INDICADOR NIVEL REFRIGER.														
INDICADOR PRESION DE ACEITE														
INDICADOR CARGA DE BATERIA														
ALARMA DE ENCENDIDO														
ALARMA DE REVERSA														
MOTOR LIMPIA VIDRIOS														
RESERVA VIDRIOS														
PLUMILLAS														
TACOMETRO														
HOROMETRO														
AMPERIMETRO														
PORTAFUSIBLES														
VENTILADOR CABINA														
AIRE ACONDICIONADO														
AVISOS														
MIRILLA														
NIVEL DE ACEITE														
MANGUERAS														
BOMBA HIDRAULICA														
GATOS DE LEVANTE														
GATO DEL BRAZO														

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 2 de 2

GATO DEL BALDE																							
MOTOR DE GIRO																							
FRENO DE GIRO																							
MOTORES TRASLACION																							
FRENO TRASLACION																							
BLOQUES VALVULAS																							
MANDOS MANUALES																							
MANDOS DE PIE																							
FUGAS																							
BOOM																							
BRAZO																							
BALDE																							
BASE DEL BALDE																							
DIENTES Y ADAPTADOR																							
ESQUINERAS																							
ESTRUCTURA																							
REDUCTORA DE GIRO																							
NIVEL DE ACEITE																							
ANCLAJE																							
FISURAS																							
CORONA DE GIRO																							
NIVEL DE GRASA																							
TORNILLOS																							
FUGAS																							
REDUCTORAS																							
SPROCKET DERECHO																							
SPROCKET IZQUIERDO																							
RUEDA GUIA DERECHA																							
RUEDA GUIA IZQUIERDA																							
GATOS TENSORES																							
CARRILES SUPERIORES																							
CARRILES INFERIORES																							
CADENAS																							
ZAPATAS																							
GRASERAS																							
GUARDAS																							
PECHERAS																							
CABINA																							
VIDRIOS																							
PUERTAS Y CHAPAS																							
ASIENTO																							
CINTURON SEGURIDAD																							
EXTINTOR Y BASE																							
HERRAMIENTA MANUAL																							
PARASOLES																							
PASAMANOS																							
CAPO																							
LATONERIA																							
OPERADOR CERTIFICADO																							

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE							
	FIRMA							

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA FIRMA: CARGO: Prof. SST		NOMBRE: FIRMA: CARGO:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 2

PROYECTO: CANALIZACIÓN LA QUEBRADA LA FLORA

LUGAR-AREA: _____

SERIE N°: CASE 580 X

MARCA: CASE 580 SV

PERIODO DEL 9 AL 13 DE Diciembre DE 25

PARTES EN GENERAL	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLACA IDENTIFICACION														
RADIADOR CON TAPA														
LIQUIDO REFRIGERAN.														
RECIPIENTE RESERVA														
SOPORTES RADIADOR														
PROTECT. RADIADOR														
MANG. Y ABRAZADER.														
TERMOSTATO														
VENTILADOR Y CORREA														
TANQUE COMB. Y TAPA														
LLAVE DE DRENAJE														
COLADOR														
TRAMPA DE AGUA														
FILTRO PRIMARIO														
FILTRO SECUNDARIO														
BOMBA TRANSFERENC.														
BOMBA INYECCION														
INYECTORES														
FILTRO DE AIRE														
DUCTOS YABRAZADER.														
MULTIPLE														
TAPA TUBO DE ESCAPE														
SILENCIADOR Y ABRAZ.														
BATERIAS														
ALTERNADOR														
MOTOR DE ARRANQUE														
BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO														
SOLENOIDE DE ENCENDIDO														
AUTO DESACELERADOR														
PERA PRESION ACEITE														
PERA DE TEMPERATURA														
SWITCH DE ENCENDIDO														
LUCES														
LUZ DE LA CABINA														
PITO														
SWITCH VEL. DE TRABAJO														
INDICADOR TEMPERATURA														
INDICADOR NIVEL DE COMBUST.														
INDICADOR NIVEL REFRIGER.														
INDICADOR PRESION DE ACEITE														
INDICADOR CARGA DE BATERIA														
ALARMA DE ENCENDIDO														
ALARMA DE REVERSA														
MOTOR LIMPIA VIDRIOS														
RESERVA VIDRIOS														
PLUMILLAS														
TACOMETRO														
HOROMETRO														
AMPERIMETRO														
PORTAFUSIBLES														
VENTILADOR CABINA														
AIRE ACONDICIONADO														
AVISOS														
MIRILLA														
NIVEL DE ACEITE														
MANGUERAS														
BOMBA HIDRAULICA														
GATOS DE LEVANTE														
GATO DEL BRAZO														

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 2 de 2

GATO DEL BALDE																			
MOTOR DE GIRO																			
FRENO DE GIRO																			
MOTORES TRASLACION																			
FRENO TRASLACION																			
BLOQUES VALVULAS																			
MANDOS MANUALES																			
MANDOS DE PIE																			
FUGAS																			
BOOM																			
BRAZO																			
BALDE																			
BASE DEL BALDE																			
DIENTES Y ADAPTADOR																			
ESQUINERAS																			
ESTRUCTURA																			
REDUCTORA DE GIRO																			
NIVEL DE ACEITE																			
ANCLAJE																			
FISURAS																			
CORONA DE GIRO																			
NIVEL DE GRASA																			
TORNILLOS																			
FUGAS																			
REDUCTORAS																			
SPROCKET DERECHO																			
SPROCKET IZQUIERDO																			
RUEDA GUIA DERECHA																			
RUEDA GUIA IZQUIERDA																			
GATOS TENSORES																			
CARRILES SUPERIORES																			
CARRILES INFERIORES																			
CADENAS																			
ZAPATAS																			
GRASERAS																			
GUARDAS																			
PECHERAS																			
CABINA																			
VIDRIOS																			
PUERTAS Y CHAPAS																			
ASIENTO																			
CINTURON SEGURIDAD																			
EXTINTOR Y BASE																			
HERRAMIENTA MANUAL																			
PARASOLES																			
PASAMANOS																			
CAPO																			
LATONERIA																			
OPERADOR CERTIFICADO																			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE									
	FIRMA									

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Insp SST

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 2

PROYECTO: CANALIZACIÓN LA QUEBRADA LA FLORA

LUGAR-AREA: _____

SERIE N°: CASE 580V

MARCA: CASE 580V

PERIODO DEL 15 AL 20 DE Diciembre DE 25

PARTES EN GENERAL	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLACA IDENTIFICACION														
RADIADOR CON TAPA														
LIQUIDO REFRIGERAN.														
RECIPIENTE RESERVA														
SOPORTES RADIADOR														
PROTECT. RADIADOR														
MANG. Y ABRAZADER.														
TERMOSTATO														
VENTILADOR Y CORREA														
TANQUE COMB. Y TAPA														
LLAVE DE DRENAJE														
COLADOR														
TRAMPA DE AGUA														
FILTRO PRIMARIO														
FILTRO SECUNDARIO														
BOMBA TRANSFERENC.														
BOMBA INYECCION														
INYECTORES														
FILTRO DE AIRE														
DUCTOS YABRAZADER.														
MULTIPLE														
TAPA TUBO DE ESCAPE														
SILENCIADOR Y ABRAZ.														
BATERIAS														
ALTERNADOR														
MOTOR DE ARRANQUE														
BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO														
SOLENOIDE DE ENCENDIDO														
AUTO DESACELERADOR														
PERA PRESION ACEITE														
PERA DE TEMPERATURA														
SWITCH DE ENCENDIDO														
LUCES														
LUZ DE LA CABINA														
PITO														
SWITCH VEL. DE TRABAJO														
INDICADOR TEMPERATURA														
INDICADOR NIVEL DE COMBUST.														
INDICADOR NIVEL REFRIGER.														
INDICADOR PRESION DE ACEITE														
INDICADOR CARGA DE BATERIA														
ALARMA DE ENCENDIDO														
ALARMA DE REVERSA														
MOTOR LIMPIA VIDRIOS														
RESERVA VIDRIOS														
PLUMILLAS														
TACOMETRO														
HOROMETRO														
AMPERIMETRO														
PORTAFUSIBLES														
VENTILADOR CABINA														
AIRE ACONDICIONADO														
AVISOS														
MIRILLA														
NIVEL DE ACEITE														
MANGUERAS														
BOMBA HIDRAULICA														
GATOS DE LEVANTE														
GATO DEL BRAZO														

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 2 de 2

GATO DEL BALDE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR DE GIRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENO DE GIRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTORES TRASLACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENO TRASLACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BLOQUES VALVULAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MANDOS MANUALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MANDOS DE PIE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BOOM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BALDE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BASE DEL BALDE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DIENTES Y ADAPTADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESQUINERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTRUCTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
REDUCTORA DE GIRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ANCLAJE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FISURAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CORONA DE GIRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NIVEL DE GRASA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TORNILLOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
REDUCTORAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SPROCKET DERECHO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SPROCKET IZQUIERDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RUEDA GUIA DERECHA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RUEDA GUIA IZQUIERDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GATOS TENSORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CARRILES SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CARRILES INFERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CADENAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ZAPATAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GUARDAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PECHERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PUERTAS Y CHAPAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ASIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CINTURON SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EXTINTOR Y BASE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HERRAMIENTA MANUAL			✓		✓		✓		✓		✓			
PARASOLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CAPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LATONERIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERADOR CERTIFICADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE / FIRMA	[signature]

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: [signature]
	FIRMA: [signature]		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Insp SST

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: Consorcio laflora	TIPO DE EQUIPO: MINICARGADOR S 570
INSPECCIONADO POR: Elver Guevara	SERIE NUMERO: A7U71649
NOMBRE DEL OPERADOR: Elver Jose	PERIODO DEL 01 AL 06

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Direccionales													
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Protección antivuelco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendios 10 Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Indicadores (Hidraulico, temperatura motor, corriente,horometro,aceite-motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Control ingreso humo (tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Vidrio panoramico en buen estado (Laterales)													
	Alarma de retroceso													
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejos laterales													
	Espejo central convexo													
	Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Frenos (de emergencia, servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Control de fugas hidraulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado del balde (pasadores, mangueras operación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de los gatos de estabilización													
	frenos (balde, brazo, compactador, taladro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Brazos del cucharon (pasadores, cilindros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Operación del cucharón	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Frenos del brazo y del cucharón	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
LLANTAS	Estado (sin abultamiento, cortadas, lisas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Huellas en buen estado ≥ 5mm	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	Elver		Elver		Elver		Elver		Elver		Elver		
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota Importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: Paola Garcia
	FIRMA: Karen		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Insp SST

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: Consorcio la flore | TIPO DE EQUIPO: MINICARGADOR E 570

INSPECCIONADO POR: Elver Gamez | SERIE NUMERO: A 70 71461 49

NOMBRE DEL OPERADOR: Elver gomez | PERIODO DEL 9 AL 13

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)			✓		✓		✓		✓		✓		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)			✓		✓		✓		✓		✓		
	Direccionales													
	De parqueo			✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Protección antivuelco			✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturon de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendios 10 Lbs PQS			✓		✓		✓		✓		✓		
	Indicadores (Hidraulico, temperatura motor, corriente,horometro,aceite-motor			✓		✓		✓		✓		✓		
	Control ingreso humo (tubo escape)			✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		
	Vidrio panoramico en buen estado (Laterales)													
	Alarma de retroceso													
	Pito			✓		✓		✓		✓		✓		
	Apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejos laterales													
	Espejo central convexo													
	Palancas de mando en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		
	Pedales en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		
	Frenos (de emergencia, servicio)			✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)			✓		✓		✓		✓		✓		
	Control de fugas hidraulicas, de aceite			✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado del balde (pasadores, mangueras operación)			✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)			✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de los gatos de estabilización													
	frenos (balde, brazo, compactador, taladro)			✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)			✓		✓		✓		✓		✓		
	Brazos del cucharon (pasadores, cilindros)			✓		✓		✓		✓		✓		
	Operación del cucharón			✓		✓		✓		✓		✓		
	Frenos del brazo y del cucharón			✓		✓		✓		✓		✓		
LLANTAS	Estado (sin abultamiento, cortadas, lisas)			✓		✓		✓		✓		✓		
	Huellas en buen estado = 5mm			✓		✓		✓		✓		✓		
Vo. Bo. Operador	NOMBRE			Elver		Elver		Elver		Elver		Elver		
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA: Karen		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Insp SST

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: Consorcio la Flora	TIPO DE EQUIPO: MINICARGADOR S 570
INSPECCIONADO POR: Elver Gomez	SERIE NUMERO: AFU 714649
NOMBRE DEL OPERADOR: Elver Gomez	PERIODO DEL 15 AL 20

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		
	Direccionales													
	De parqueo													
CABINA	Protección antivuelco	X		X		X		X		X		X		
	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X		
	Extintor de incendios 10 Lbs PQS	X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidraulico, temperatura motor, corriente,horometro,aceite-motor	X		X		X		X		X		X		
	Control ingreso humo (tubo escape)	X		X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X		
	Vidrio panoramico en buen estado (Laterales)	X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso													
	Pito													
	Apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		
	Espejo central convexo													
	Palancas de mando en buen estado													
	Pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X		
	Frenos (de emergencia, servicio)	X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)	X		X		X		X		X		X		
	Control de fugas hidraulicas, de aceite	X		X		X		X		X		X		
	Estado del balde (pasadores, mangueras operación)	X		X		X		X		X		X		
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)	X		X		X		X		X		X		
	Estado de los gatos de estabilización	X		X		X		X		X		X		
	frenos (balde, brazo, compactador, taladro)													
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X		
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)	X		X		X		X		X		X		
	Brazos del cucharon (pasadores, cilindros)	X		X		X		X		X		X		
	Operación del cucharón	X		X		X		X		X		X		
	Frenos del brazo y del cucharón	X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Estado (sin abultamiento, cortadas, lisas)	X		X		X		X		X		X		
	Huellas en buen estado = 5mm	X		X		X		X		X		X		
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	Elver		Elver		Elver		Elver		Elver		Elver		
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA: Karen G		FIRMA: Maria Garcia
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Insp SST

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGA

INSPECCIONADO POR: Cristian Alarcon

SEMANA DEL 21 AL 26 DE ____ DEL 2025

SERIE N°: DX22 MODELO: ____ MARCA: DOOSAN

LOCALIZACIÓN: La Flora

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	Wilmer		Wilmer		Wilmer		Wilmer		Wilmer		Wilmer			
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

Consorcio La Flora 2023	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA: Karen		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Insp SST

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGAL
INSPECCIONADO POR: William Moreno
SEMANA DEL 09 AL 13 DE 12 DEL 2025

SERIE N: DX220 MODELO: _____ MARCA: Doosan
LOCALIZACIÓN: La Flora

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)			✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)			✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOSDE ACCESO			✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO			✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado			✓		✓		✓		✓		✓			
Vo. Bo. Operador	NOMBRE			Wilm		Wilm		Wilm		Wilm		Wilm			
	FIRMA														

Nota Importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA: Karen G		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Insp SST

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGAL

INSPECCIONADO POR: Guillaer Holguin

SEMANA DEL 15 AL 20 DE ____ DEL 2025

SERIE N°: DX220LC MODELO: _____ MARCA: DOOSAN

LOCALIZACIÓN: La FLORA

	ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	William		William		William		William		William		William			
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA: Karen		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Insp SST

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: gogal constructores — SERIE N°: DX55 — MODELO: 2024 — MARCA: DEVELON

INSPECCIONADO POR: Oscar Aldana — LOCALIZACIÓN: Bucaramanga

SEMANA DEL 07 — AL 06 DE 12 DEL 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		NO func		NO func		NO func		NO func		NO func		NO func		
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		R			R		
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO		NO func		NO func		NO func	✓	NO func		NO func		NO func		
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado														
Vo. Bo. Operador	sensor de temperatura averiado.	NOMBRE	Oscar Aldana	Oscar Aldana		Oscar Aldana		Oscar Aldana		Oscar Aldana		Oscar Aldana			
		FIRMA													

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE:
	FIRMA: Karen G		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Insp SST

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: Gogal Constructores | SERIE N°: DX55 | MODELO: 2024 | MARCA: DEVELON

INSPECCIONADO POR: Oscar Ardila | LOCALIZACIÓN: Bocaramanga

SEMANA DEL 09 AL 13 DE 12 DEL 2025

	ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS				NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)				FR		FR		FR		FR		FR		
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)			✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO				NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		NO FUNC		
	ESCALERA Y APOYOSDE ACCESO			✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO			✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE			Oscar Ardila		Oscar Ardila		Oscar Ardila		Oscar Ardila		Oscar Ardila			
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Prof. SST	CARGO: INSP_SST

Consorcio La Flora 2023

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: Gogal Constructores
INSPECCIONADO POR: Oscar Ardila
SEMANA DEL 15 AL 20 DE Oct DEL 2025

SERIE N°: Dx 55 MODELO: 2021 MARCA: DEVELON
LOCALIZACIÓN: Bucaramanga

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		ND func		ND func		ND func		ND func		ND func		ND func		
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO		ND func		ND func		ND func		ND func		ND func		ND func		
	ESCALERA Y APOYOSDE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado									✓					
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	Oscar Ardila		Oscar Ardila		Oscar Ardila		Oscar Ardila		Oscar Ardila		Oscar Ardila			
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Prof. SST	CARGO: Insp SST

Consorcio La Flora 2023

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S. SERIE N°: DX140LC MODELO: 2013 MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: PEDRO NEL GALLARDO U LOCALIZACIÓN: LA FLORA

SEMANA DEL 01 AL 06 DE Dic DEL 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE														
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA	NOMBRE: Joana Zapata.
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Prof. SST	CARGO: TNP SST

Consorcio La Flora 2023

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGAL CONSTRUCTORES SAS — SERIE N°: DX140LC — MODELO: 2013 — MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: PEDRO NEL GALVADO UREÑA — LOCALIZACIÓN: LA FLORA

SEMANA DEL 9 — AL 13 DE Dic DEL 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)			✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)			✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO			✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO			✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO			✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado			✓		✓		✓		✓		✓			
Vo. Bo. Operador	NOMBRE														
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: Joshua Garcia
	FIRMA: Karen26		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Insp SST

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 5 de mayo 2023
	GESTIÓN HSE	Pagina 1 de 1

EMPRESA: GOGAL CONSTRUCTORES
INSPECCIONADO POR: PEDRO NEL GALLARDO VIDEÑA
SEMANA DEL 15 AL 20 DE DIC DEL 2025

SERIE N°: DX740LC MODELO: 2013 MARCA: DOOSAN
LOCALIZACIÓN: LA FLORA

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CILINDROS EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE														
	FIRMA														

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

	SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Subcontratista: GOGAL CONSTRUCTORES SAS
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: Jorge Garcia
	FIRMA: Karen G		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Insp SST

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: La Flora	TIPO DE EQUIPO: MINICARGADOR
INSPECCIONADO POR: William Ramirez.	SERIE NUMERO: CAT. 250
NOMBRE DEL OPERADOR: William Ramirez.	PERIODO DEL 7 AL 6 Diciembre

	ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	Observación
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	V		V		V		V		V		V		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	V		V		V		V		V		V		
	Direccionales	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	De parqueo	V		V		V		V		V		V		
CABINA	Protección antivuelco	V		V		V		V		V		V		
	Cinturon de seguridad	V		V		V		V		V		V		
	Extintor de incendios 10 Lbs PQS	N/P		N/A		N/A		N/A		N/A		V		
	Indicadores (Hidraulico, temperatura motor, corriente,horometro,aceite-motor	V		V		V		V		V		V		
	Control ingreso humo (tubo escape)	V		V		V		V		V		V		
	Asiento en buen estado	V		V		V		V		V		V		
	Vidrio panoramico en buen estado (Laterales)	V		V		V		V		V		V		
	Alarma de retroceso	V		V		V		V		V		V		
	Pito	V		V		V		V		V		V		
	Apoyos de acceso	V		V		V		V		V		V		
	Espejos laterales	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	Espejo central convexo	V		V		V		V		V		V		
	Palancas de mando en buen estado	V		V		V		V		V		V		
	Pedales en buen estado	V		V		V		V		V		V		
	Frenos (de emergencia, servicio)	V		V		V		V		V		V		
ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)	V		V		V		V		V		V		
	Control de fugas hidraulicas, de aceite	V		V		V		V		V		V		
	Estado del balde (pasadores, mangueras operación)	V		V		V		V		V		V		
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)	V		V		V		V		V		V		
	Estado de los gatos de estabilización	V		V		V		V		V		V		
	frenos (balde, brazo, compactador, taladro)	V		V		V		V		V		V		
	Mandos de levante del brazo	V		V		V		V		V		V		
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)	V		V		V		V		V		V		
	Brazos del cucharon (pasadores, cilindros)	V		V		V		V		V		V		
	Operación del cucharón	V		V		V		V		V		V		
	Frenos del brazo y del cucharón	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
LLANTAS	Estado (sin abultamiento, cortadas, lisas)	V		V		V		V		V		V		
	Huellas en buen estado = 5mm	V		V		V		V		V		V		
Vo. Bo. Operador	NOMBRE													
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: CONSTRUMAQUINAS DE COLOMBIA S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: William Ramirez
	FIRMA: Karen G		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Operador Mini

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: La Flora	TIPO DE EQUIPO: MINICARGADOR
INSPECCIONADO POR: William Ramirez	SERIE NUMERO: CAT 250
NOMBRE DEL OPERADOR: William Ramirez	PERIODO DEL 9 AL 13

	ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	Observación
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		
	Direccionales	NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	De parqueo	X		X		X		X		X		X		
CABINA	Protección antivuelco	X		X		X		X		X		X		
	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X		
	Extintor de incendios 10 Lbs PQS	NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Indicadores (Hidraulico, temperatura motor, corriente,horometro,aceite-motor	X		X		X		X		X		X		
	Control ingreso humo (tubo escape)	X		X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X		
	Vidrio panoramico en buen estado (Laterales)	X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		
	Pito	X		X		X		X		X		X		
	Apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales			NA		NA		NA		NA		NA		
	Espejo central convexo			X		X		X		X		X		
	Palancas de mando en buen estado			X		X		X		X		X		
	Pedales en buen estado			X		X		X		X		X		
	Frenos (de emergencia, servicio)			X		X		X		X		X		
ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)			X		X		X		X		X		
	Control de fugas hidraulicas, de aceite			X		X		X		X		X		
	Estado del balde (pasadores, mangueras operación)			X		X		X		X		X		
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)			X		X		X		X		X		
	Estado de los gatos de estabilización			NA		NA		NA		NA		NA		
	frenos (balde, brazo, compactador, taladro)			X		X		X		X		X		
	Mandos de levante del brazo			X		X		X		X		X		
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)			X		X		X		X		X		
	Brazos del cucharon (pasadores, cilindros)			X		X		X		X		X		
	Operación del cucharón			X		X		X		X		X		
	Frenos del brazo y del cucharón			X		X		X		X		X		
LLANTAS	Estado (sin abultamiento, cortadas, lisas)			X		X		X		X		X		
	Huellas en buen estado = 5mm			X		X		X		X		X		
Vo. Bo. Operador	NOMBRE													
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota Importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: CONSTRUMAQUINAS DE COLOMBIA S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: William Ramirez
	FIRMA: Karen		FIRMA: William Ramirez
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Op. Minicargador

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: La Flora	TIPO DE EQUIPO: MINICARGADOR
INSPECCIONADO POR: Liliana Ramirez	SERIE NUMERO: 250 CAT
NOMBRE DEL OPERADOR: William Ramirez	PERIODO DEL 15 AL 20 diciembre.

	ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	Observación
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		
	Direccionales	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	De parqueo	X		X		X		X		X		X		
CABINA	Protección antivuelco	X		X		X		X		X		X		
	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X		
	Extintor de incendios 10 Lbs PQS	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	Indicadores (Hidraulico, temperatura motor, corriente,horometro,aceite-motor	X		X		X		X		X		X		
	Control ingreso humo (tubo escape)	X		X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X		
	Vidrio panoramico en buen estado (Laterales)	X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		
	Pito	X		X		X		X		X		X		
	Apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	Espejo central convexo	X		X		X		X		X		X		
	Palancas de mando en buen estado	X		X		X		X		X		X		
	Pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X		
	Frenos (de emergencia, servicio)	X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)	X		X		X		X		X		X		
	Control de fugas hidraulicas, de aceite	X		X		X		X		X		X		
	Estado del balde (pasadores, mangueras operación)	X		X		X		X		X		X		
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)	X		X		X		X		X		X		
	Estado de los gatos de estabilización	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	frenos (balde, brazo, compactador, taladro)	X		X		X		X		X		X		
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X		
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)	X		X		X		X		X		X		
	Brazos del cucharon (pasadores, cilindros)	X		X		X		X		X		X		
	Operación del cucharón	X		X		X		X		X		X		
	Frenos del brazo y del cucharón	X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Estado (sin abultamiento, cortadas, lisas)	X		X		X		X		X		X		
	Huellas en buen estado = 5mm	X		X		X		X		X		X		
Vo. Bo. Operador	NOMBRE													
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la desición mas segura.

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: CONSTRUMAQUINAS DE COLOMBIA S.A.S.	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: William Ramirez
	FIRMA: Karen S		FIRMA:
	CARGO: Prof. SST		CARGO: Op. Minicargador

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

LOCALIZACIÓN: CONSORCIO LA FLORA 20-23	PLACAS: VIBRO
INSPECCIONADO POR: BERNABE PEÑA R.	MODELO: 2004
NOMBRE DEL OPERADOR: BERNABE PEÑA	MARCA: DYNAPAC
PERIODO DEL 1 DICIEMBRE AL 6 DICIEMBRE	EQUIPO N°:

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Control ingreso humo (Tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejo retrovisor central (convexo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mecanico de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Dirección (terminales, bomba hidraulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mando de estacionamiento (Emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Resguardo													
	Anclaje de contrapeso													
OTROS														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	BPR		BPR		BPR		BPR		BPR		BPR		
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: COMERCIALIZADORA AV SAN LORENZO SAS	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: BERNABE PEÑA
	FIRMA: Karen		FIRMA: BERNABE PEÑA
	CARGO: Prof. SST		CARGO: OPERADOR

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

LOCALIZACIÓN: CONSORCIO LA FLORA-20-23	PLACAS: VIBRO
INSPECCIONADO POR: BERNABE RENTA R	MODELO: 2004
NOMBRE DEL OPERADOR: BERNABE RENTA R	MARCA: DYNAPAC
PERIODO DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE	EQUIPO N°:

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Control ingreso humo (Tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejo retrovisor central (convexo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mecanico de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Dirección (terminales, bomba hidraulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mando de estacionamiento (Emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Baterla y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Resguardo													
	Anclaje de contrapeso													
OTROS														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE													
	FIRMA	BPR		BPR		BPR		BPR		BPR		BPR		

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: COMERCIALIZADORA AV SAN LORENZO SAS	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: BERNABE RENTA
	FIRMA: Karen G		FIRMA: BERNABE RENTA
	CARGO: Prof. SST		CARGO: OPERADOR

	INSPECCIÓN - PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

LOCALIZACIÓN: CONSORCIO LA FLORA 20-23	PLACAS: VIBCO
INSPECCIONADO POR: BERNABE ROJAS	MODELO: 2004
NOMBRE DEL OPERADOR: BERNABE RENTA	MARCA: DINAPAC
PERIODO DEL 15 AL 20 DICIEMBRE	EQUIPO N°:

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		Observación
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo elanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Control ingreso humo (Tubo escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓				✓		✓		
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejo retrovisor central (convexo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mecanico de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Dirección (terminales, bomba hidraulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mando de estacionamiento (Emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Resguardo													
	Anclaje de contrapeso													
OTROS														
Vo. Bo. Operador	NOMBRE	BRR		BRR		BRR		BRR		BRR		BRR		
	FIRMA													

OBSERVACIONES:

Nota importante: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo

SEGUIMIENTO INTERMEDIO-PROFESIONAL SST Contratista: CONSORCIO LA FLORA		SEGUIMIENTO INTERMEDIO-VIGIA Subcontratista: COMERCIALIZADORA AV SAN LORENZO SAS	
Consorcio La Flora 2023	NOMBRE: KAREN PALOMINO GUEVARA		NOMBRE: BERNABE ROJAS
	FIRMA: Karen G		FIRMA: BERNABE ROJAS
	CARGO: Prof. SST		CARGO: OPERADOR.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO PEQUEÑO	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACION DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: 8000 W MARCA: STANLEY LUGAR-AREA: Operaciones

PERIODO DEL 01 AL 06 DE Diciembre DE 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor	X		X				X							
	Boton de uso continuo	X		X				X							
	Broquero o porta brocas	X		X				X							
	Cable de alimentacion	X		X				X							
	Palanca selectora de giro	X		X				X							
	Perilla reguladora de velocidad	X		X				X							
	Sistema electrico	X		X				X							
	Llave para broquero	X		X				X							
	Carcasa	X		X				X							
	Mango principal y lateral	X		X				X							
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	Deiner P		Deiner P				Deiner P							
	FIRMA	Deiner P		Deiner P				Deiner P							
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	David D		David D				David Delgado							
	FIRMA														

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no X Fecha de corrección: ___

Nombre del Representante del Contratista: Martin Peñaranda Botello

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Realizar Inspeccion antes y despues de uso.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO PEQUEÑO	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACION DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: 800 W MARCA: STANLEY LUGAR-AREA: Operativa

PERIODO DEL 09 AL 13 DE Diciembre DE 2025

ITEM	CONCEPTO		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor				X				X		X		X			
	Boton de uso continuo				X				X		X		X			
	Broquero o porta brocas				X				X		X		X			
	Cable de alimentacion				X				X		X		X			
	Palanca selectora de giro				X				X		X		X			
	Perilla reguladora de velocidad				X				X		X		X			
	Sistema electrico				X				X		X		X			
	Llave para broquero				X				X		X		X			
	Carcasa				X				X		X		X			
	Mango principal y lateral				X				X		X		X			
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE				Deiner Padilla				Deiner Padilla		Deiner P		Deiner P			
	FIRMA				Deiner P				Deiner P		Deiner P		Deiner P			
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE				David Delgado				David Delgado		David Delgado		David Delgado			
	FIRMA															

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no X Fecha de corrección: _____

Nombre del Representante del Contratista: Martin Peñaranda Botello

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO PEQUEÑO	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACION DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE Nº: 800 W MARCA: STANLEY LUGAR-AREA: Operativa

PERIODO DEL 15 AL 20 DE Diciembre DE 2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor			X		X		X		X		X			
	Boton de uso continuo			X		X		X		X		X			
	Broquero o porta brocas			X		X		X		X		X			
	Cable de alimentacion			X		X		X		X		X			
	Palanca selectora de giro			X		X		X		X		X			
	Perilla reguladora de velocidad			X		X		X		X		X			
	Sistema electrico			X		X		X		X		X			
	Llave para broquero			X		X		X		X		X			
	Carcasa			X		X		X		X		X			
	Mango principal y lateral			X		X		X		X		X			
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE			Deiner Padilla		Deiner Padilla		Deiner Padilla		Deiner Padilla		Deiner Padilla			
	FIRMA			Deiner P		Deiner P		Deiner P		Deiner P		Deiner P			
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE			David Delgado		David D		David D		David D		David D			
	FIRMA														

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ____ no X Fecha de corrección: _____

Nombre del Representante del Contratista: martin peñaranda BOTELLO

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Recomendaciones = Realizar inspeccion antes y despues del uso

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO PEQUEÑO	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACION DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE Nº: 800W MARCA: STANLEY LUGAR-AREA: Operativa

PERIODO DEL 22 AL 23 DE Diciembre DE 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor	X		X											
	Boton de uso continuo	X		X											
	Broquero o porta brocas	X		X											
	Cable de alimentacion	X		X											
	Palanca selectora de giro	X		X											
	Perilla reguladora de velocidad	X		X											
	Sistema electrico	X		X											
	Llave para broquero	X		X											
	Carcasa	X		X											
	Mango principal y lateral	X		X											
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	Deiner P		Deiner P											
	FIRMA	Deiner P		Deiner P											
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	David Salgado		David Salgado											
	FIRMA														

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ____ no X Fecha de corrección: _____

Nombre del Representante del Contratista: Martin Restrepo Botello

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO.: FT-SST-0
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 05/05/202
		VERSION:001

Maquina: 12936000 obra: Cuadrados semana 01 al 06 Dic 25

Horas inicio de semana: 7:00 am hora fin de seman 5 pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	✓	✓		✓	✓		✓	✓													
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.	✓	✓		✓	✓		✓	✓													
3	Mangos o puntos de ap	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos	✓	✓		✓	✓		✓	✓													
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	✓	✓		✓	✓		✓	✓													
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	✓	✓		✓	✓		✓	✓													
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	✓	✓		✓	✓		✓	✓													
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o camaza).	✓	✓		✓	✓		✓	✓													
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	✓	✓		✓	✓		✓	✓													

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Victoria	Karen Palacios
CARGO:	Ayudante	Prof SST
FIRMA:		

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO.: FT-SST-0
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 05/05/202
		VERSION:001

Maquina: 12936000 obra: Canalizacion semana 09 – 13 Dic 202

Horas inicio de semana: 7:00 am hora fin de seman 5:00 Pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta				✓						✓											
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.				✓						✓											
3	Mangos o puntos de ap	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos				✓						✓											
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras				✓						✓											
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.				✓						✓											
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.				✓						✓											
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).				✓						✓											
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).				✓						✓											

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (SST)
NOMBRE Y APELLIDO	[illegible]	Karen Palomino
CARGO:	Ayudante	Prof SST
FIRMA:	[illegible]	Karen

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO.: FT-SST-0
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 05/05/202
		VERSION:001

Maquina: 12936000 obra: Canalización semana 15 al 20

Horas inicio de semana: 7:00 am. hora fin de seman 5:00 Pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	✓	✓					✓	✓													
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.	✓	✓					✓	✓													
3	Mangos o puntos de ap	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos	✓	✓					✓	✓													
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	✓	✓					✓	✓													
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	✓	✓					✓	✓													
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	✓	✓					✓	✓													
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	✓	✓					✓	✓													
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	✓	✓					✓	✓													

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Yonael Yepes	Karen Palomino
CARGO:	Ayudante	Prof SST
FIRMA:		

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO.: FT-SST-0
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 05/05/202
		VERSION:001

Maquina: X obra: semana 01 - Diciembre - 06 - 2025

Horas inicio de semana: 7:00 am hora fin de seman 4:30 pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	X			X			X			X			X			X					
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.	X			X			X			X			X			X					
3	Mangos o puntos de a	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados	X			X			X			X			X			X					
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	X			X			X			X			X			X					
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X			X			X			X			X			X					
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin	X			X			X			X			X			X					
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X			X			X			X			X			X					
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X			X			X			X			X			X					

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Deiner Ospino Benavides	
CARGO:	Oficial construccion	
FIRMA:	Deiner Ospino Benavides	

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO.: FT-SST-0
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 05/05/202
		VERSION:001

Maquina: X obra: semana 09 diciembre al 13 2025

Horas Inicio de semana: 7:00 Am hora fin de seman 4:30 pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta				X			X			X			X			X					
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.				X			X			X			X			X					
3	Mangos o puntos de ap	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fi				X			X			X			X			X					
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras				X			X			X			X			X					
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.				X			X			X			X			X					
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.				X			X			X			X			X					
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).				X			X			X			X			X					
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).				X			X			X			X			X					

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Dáner Ospina Benavides	
CARGO:	Oficial construcción	
FIRMA:	Dáner Ospina	

Consorcio La Flora 2023	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO.: FT-SST-0
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 05/05/202
		VERSION:001

Maquina: X obra: semana 15 - AL 20 Diciembre 2025

Horas inicio de semana: 7:00 Am hora fin de seman 4=30 Pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	X			X			X			X											
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.	X			X			X			X											
3	Mangos o puntos de ap	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y	X			X			X			X											
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	X			X			X			X											
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X			X			X			X											
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X			X			X			X											
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X			X			X			X											
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X			X			X			X											

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Daner padilla campo.	
CARGO:	oficial construccion	
FIRMA:	Daner Padilla campo	

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PLANTA ELECTRICA	Versión No: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalización Quebrada la Iglesia LUGAR-AREA: San Martín.

SERIE N°: TB6500CR MARCA: TOYAM.

PERIODO DEL 01 AL 06 DE Dic DE 2025

	ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* Motor	✓						✓							
	Soportes de motor	✓						✓							
	Motor de arranque	✓						✓							
	Alternador	✓						✓							
	Sistema electrico	✓						✓							
	Generador	✓						✓							
	Soporte de generador	✓						✓							
	* Niveles de aceite	✓						✓							
	Conexiones electricas	✓						✓							
	* Puestas a tierra	✓						✓							
	* Indicadores,(horometro, Temperatura)/Amp.	✓						✓							
	Baterías	✓						✓							
	Exhosto	✓						✓							
	* Guardas	✓						✓							
	Tanque Combustible	✓						✓							
	* Mangueras Combustible	✓						✓							
	* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	✓						✓							
	* Insonorización	✓						✓							
	Control Antivibraciones (Patines)	✓						✓							
	* Caja de Totalizadores	✓						✓							
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE														
	FIRMA	[illegible]						[illegible]							
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE														
	FIRMA	Xavier						Xavier							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No Fecha de Corrección: _____

Representante del Contratista: _____

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: _____

Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PLANTA ELECTRICA	Versión No: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalización Quebrada la Iglesia LUGAR-AREA: San Martin

SERIE N°: T36500 CR. MARCA: TOYAM

PERIODO DEL 15 AL 20 DE Dic DE 2025

	ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* Motor	✓		✓											
	Soportes de motor	✓		✓											
	Motor de arranque	✓		✓											
	Alternador	✓		✓											
	Sistema electrico	✓		✓											
	Generador	✓		✓											
	Soporte de generador	✓		✓											
	* Niveles de aceite	✓		✓											
	Conexiones electricas	✓		✓											
	* Puestas a tierra	✓		✓											
	* Indicadores,(horometro, Temperatura)/Amp.	✓		✓											
	Baterias	✓		✓											
	Exhosto	✓		✓											
	* Guardas	✓		✓											
	Tanque Combustible	✓		✓											
	* Mangueras Combustible	✓		✓											
	* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	✓		✓											
	* Insonorización	✓		✓											
	Control Antivibraciones (Patines)	✓		✓											
	* Caja de Totalizadores	✓													
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	pedro		pedro											
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE														
	FIRMA														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No Fecha de Corrección: _____

Representante del Contratista: _____

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: _____

Encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTO BOMBA	Versión No: 03
	SIG-HSEQ-F-41	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA **LUGAR-AREA:** Operativa

SERIE N°: MOD186FA **MARCA:** SUICHAMA

PERIODO DEL 01 **AL** 06 **DE** Diciembre **DE** 2025

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Motor	✓		✓		✓									
Filtro de aceite	✓		✓		✓									
Motor de arranque	✓		✓		✓									
Salida de agua	✓		✓		✓									
Entrada de agua	✓		✓		✓									
Tapón de purga	✓		✓		✓									
Tapón de tanque de combustible	✓		✓		✓									
Escape	✓		✓		✓									
Filtro de aire	✓		✓		✓									
Bujía	✓		✓		✓									
Tapón de abastaecimiento de aceite	✓		✓		✓									
Tapón para drenaje de agua	✓		✓		✓									
Manivela	✓		✓		✓									
Bomba	✓		✓		✓									
Carcasa	✓		✓		✓									
Guardas	✓		✓		✓									
Acople	✓		✓		✓									
Manguera de admision	✓		✓		✓									
Manguera de escape	✓		✓		✓									
Niveles de agua (Radiador)	✓		✓		✓									
Vo.Bo. Operador:	[signature]		[signature]		[signature]		/		/		/		/	
Vo.Bo. Supervisor:	[signature]		[signature]		[signature]		/		/		/		/	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No **Fecha de Corrección:** _____

Representante del Contratista: _____

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTO BOMBA	Versión No: 03
	SIG-HSEQ-F-41	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA **LUGAR-AREA:** Operativo

SERIE N°: MOD186FA **MARCA:** SUKIYAMA

PERIODO DEL 09 **AL** 13 **DE** Dic **DE** 2025

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Motor			✓		✓									
Filtro de aceite			✓		✓									
Motor de arranque			✓		✓									
Salida de agua			✓		✓									
Entrada de agua			✓		✓									
Tapón de purga			✓		✓									
Tapón de tanque de combustible			✓		✓									
Escape			✓		✓									
Filtro de aire			✓		✓									
Bujía			✓		✓									
Tapón de abastaecimiento de aceite			✓		✓									
Tapón para drenaje de agua			✓		✓									
Manivela			✓		✓									
Bomba			✓		✓									
Carcasa			✓		✓									
Guardas			✓		✓									
Acople			✓		✓									
Manguera de admision			✓		✓									
Manguera de escape			✓		✓									
Niveles de agua (Radiador)			✓		✓									
Vo.Bo. Operador:			✓		✓									
Vo.Bo. Supervisor:			✓		✓									

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No Fecha de Corrección: _____

Representante del Contratista: _____

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: Se ejecuta en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTO BOMBA	Versión No: 03
	SIG-HSEQ-F-41	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA **LUGAR-AREA:** operativa

SERIE N°: MOD 188FA **MARCA:** SUKUBAMA

PERIODO DEL 15 **AL** 20 **DE** DIC **DE** 202

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Motor			✓		✓		✓							
Filtro de aceite			✓		✓		✓							
Motor de arranque			✓		✓		✓							
Salida de agua			✓		✓		✓							
Entrada de agua			✓		✓		✓							
Tapón de purga			✓		✓		✓							
Tapón de tanque de combustible			✓		✓		✓							
Escape			✓		✓		✓							
Filtro de aire			✓		✓		✓							
Bujía			✓		✓		✓							
Tapón de abastaecimiento de aceite			✓		✓		✓							
Tapón para drenaje de agua			✓		✓		✓							
Manivela			✓		✓		✓							
Bomba			✓		✓		✓							
Carcasa			✓		✓		✓							
Guardas			✓		✓		✓							
Acople			✓		✓		✓							
Manguera de admision			✓		✓		✓							
Manguera de escape			✓		✓		✓							
Niveles de agua (Radiador)			✓		✓		✓							
Vo.Bo. Operador:			✓		✓		✓							
Vo.Bo. Supervisor:			✓		✓		✓							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No **Fecha de Corrección:** _____

Representante del Contratista: _____

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA Consorcio la flora	**REFERENCIA:**	**MODELO:** RM63M	**MARCA:** Masolta
PERIODO: DEL 01 **AL** 06 **DEL** dic/25	**LOCALIZACION:** la flora.		**EQUIPO No.** ———

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	✓		✓		✓		✓							
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓							
PALANCA DE ACELERADOR	✓		✓		✓		✓							
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓		✓		✓		✓							
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓							
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓							
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓		✓		✓		✓							
CORREA	✓		✓		✓		✓							
POLEA	✓		✓		✓		✓							
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓		✓							
	✓		✓		✓		✓							

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:							
FIRMA	Ivan	Ivan	Ivan	Ivan			
RESPONSABLE SST							
FIRMA	Karen G.	Karen G.	Karen G.	Karen G.			

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA Consorcio la Flora.	**REFERENCIA:**	**MODELO:** RM63M	**MARCA:** Masalta
PERIODO: DEL 09 **AL** 13 **DEL** Dic/25	**LOCALIZACION:** la flora		**EQUIPO No.** ———

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS			✓		✓		✓		✓					
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓		✓					
PALANCA DE ACELERADOR			✓		✓		✓		✓					
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LAS ZAPATAS			✓		✓		✓		✓					
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE			✓		✓		✓		✓					
FUGAS DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓		✓					
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO			✓		✓		✓		✓					
CORREA			✓		✓		✓		✓					
POLEA			✓		✓		✓		✓					
NIVEL DE ACEITE			✓		✓		✓		✓					
			✓		✓		✓		✓					

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:							
FIRMA		Ivan	Ivan	Ivan	Ivan		
RESPONSABLE SST							
FIRMA		Karol	Karol	Karol	Karol		

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA Consorcio la Flora	**REFERENCIA:**	**MODELO:** RM63M	**MARCA:** Masalta
PERIODO: DEL 15 **AL** 20 **DEL** Dic/25	**LOCALIZACION:** la flora		**EQUIPO No.** ———

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	✓		✓						✓		✓			
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓						✓		✓			
PALANCA DE ACELERADOR	✓		✓						✓		✓			
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	✓		✓						✓		✓			
ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓		✓						✓		✓			
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	✓		✓						✓		✓			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓		✓						✓		✓			
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓		✓						✓		✓			
CORREA	✓		✓						✓		✓			
POLEA	✓		✓						✓		✓			
NIVEL DE ACEITE	✓		✓						✓		✓			
	✓		✓						✓		✓			

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:							
FIRMA	Ivan	Ivan			Ivan	Ivan	
RESPONSABLE SST							
FIRMA	Forero	Forero			Forero	Forero	

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA Consorcio la flora	**REFERENCIA:**	**MODELO:** RM63M	**MARCA:** Masalta
PERIODO: DEL 22 **AL** 27 **DEL** dic/25	**LOCALIZACION:** la flora		**EQUIPO No.** ———

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	✓		✓		✓									
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓									
PALANCA DE ACELERADOR	✓		✓		✓									
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	✓		✓		✓									
ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓		✓		✓									
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	✓		✓		✓									
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓		✓											
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓		✓		✓									
CORREA	✓		✓		✓									
POLEA	✓		✓		✓									
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓									
	✓		✓		✓									

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:							
FIRMA	Ivan	Ivan	Ivan	✓	✓	✓	✓
RESPONSABLE SST							
FIRMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA Consorcio la Flora 2023.	**REFERENCIA:**	**MODELO:** XS16 DER	**MARCA:** Honda
PERIODO: DEL 01 **AL** 06 **DEL** Dic/25	**LOCALIZACION:** San Martin		**EQUIPO No.**

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	✓		✓		✓						✓			
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓						✓			
PALANCA DE ACELERADOR	✓		✓		✓						✓			
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	✓		✓		✓						✓			
ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓		✓		✓						✓			
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	✓		✓		✓						✓			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓						✓			
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓		✓		✓						✓			
CORREA	✓		✓		✓						✓			
POLEA	✓		✓		✓						✓			
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓						✓			
	✓		✓		✓						✓			

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:							
FIRMA	[signature]	[signature]	[signature]			[signature]	
RESPONSABLE SST							
FIRMA	[signature]	[signature]	[signature]			[signature]	

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA Consorcio la flora 2023	**REFERENCIA:**	**MODELO:** XS16DER	**MARCA:** Honda
PERIODO: DEL 09 **AL** 13 **DEL** Dic/25	**LOCALIZACION:** San Marten		**EQUIPO No.**

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS					✓		✓		✓					
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE					✓		✓		✓					
PALANCA DE ACELERADOR					✓		✓		✓					
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS					✓		✓		✓					
ESTADO DE LAS ZAPATAS					✓		✓		✓					
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE					✓		✓		✓					
FUGAS DE COMBUSTIBLE					✓		✓		✓					
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO					✓		✓		✓					
CORREA					✓		✓		✓					
POLEA					✓		✓		✓					
NIVEL DE ACEITE					✓		✓		✓					
					✓		✓		✓					

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA	✓	✓	[signature]	[signature]		✓	✓
RESPONSABLE SST	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA	✓	✓	[signature]	[signature]		✓	✓

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA Consorcio la flora 2023	**REFERENCIA:**	**MODELO:** X516 DEL	**MARCA:** Honda
PERIODO: DEL 15 **AL** 20 **DEL** Dic/25	**LOCALIZACION:** San Martin		**EQUIPO No.**

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	✓		✓		✓				✓		✓			
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓				✓		✓			
PALANCA DE ACELERADOR	✓		✓		✓				✓		✓			
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓		✓		✓				✓		✓			
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	✓		✓		✓				✓		✓			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓				✓		✓			
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓		✓		✓				✓		✓			
CORREA	✓		✓		✓				✓		✓			
POLEA	✓		✓		✓				✓		✓			
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓				✓		✓			
	✓		✓						✓		✓			

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:							
FIRMA							
RESPONSABLE SST							
FIRMA							

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen Estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: Cavalcadas Bebrada la Iglesia LUGAR-AREA: Operativa

SERIE N°: 4218W17004B. MARCA: 1 SUKRA

PERIODO DEL 01 AL 06 DE Diciembre DE 2023

ITEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO		✓		✓				✓		✓					
	Estado del Disco		✓		✓				✓		✓					
	Tuerca de acople del disco		✓		✓				✓		✓					
	Guarda del disco		✓		✓				✓		✓					
	Ajuste del disco		✓		✓				✓		✓					
	Switch de encendido		✓		✓				✓		✓					
	Enchufe		✓		✓				✓		✓					
	Cable de Energia		✓		✓				✓		✓					
	Escobillas		✓		✓				✓		✓					
	Manija de sujecion		✓		✓				✓		✓					
OTROS	Extintor 20 Lbs		✓		✓				✓		✓					
	Señalización del área		✓		✓				✓		✓					
	Soporte		✓		✓				✓		✓					
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE															
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE															
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: Cancha Sintetica Quebrada la Iglesia. LUGAR-AREA: Operativa

SERIE N°: AZ18W1700049 MARCA: SINTRA

PERIODO DEL 09 AL 13 DE Dic DE 2025

ITEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO				✓		✓		✓							
	Estado del Disco				✓		✓		✓							
	Tuerca de acople del disco				✓		✓		✓							
	Guarda del disco				✓		✓		✓							
	Ajuste del disco				✓		✓		✓							
	Switch de encendido				✓		✓		✓							
	Enchufe				✓		✓		✓							
	Cable de Energia				✓		✓		✓							
	Escobillas				✓		✓		✓							
	Manija de sujecion				✓		✓		✓							
OTROS	Extintor 20 Lbs				✓		✓		✓							
	Señalización del área				✓		✓		✓							
	Soporte				✓		✓		✓							
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE				[signature]		[signature]		[signature]							
	FIRMA				[signature]		[signature]		[signature]							
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE				Karen		Karen		Karen							
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalizacion Perforadora la Tolda LUGAR-AREA: O Perafan

SERIE N°: 007073 MARCA: STANLEY

PERIODO DEL 01 AL 06 DE Diciembre DE 2025

ITEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	7	X				X		X		X					
	Estado del Disco		X				X		X		X					
	Tuerca de acople del disco		X				X		X		X					
	Guarda del disco		X				X		X		X					
	Ajuste del disco		X				X		X		X					
	Switch de encendido		X				X		X		X					
	Enchufe		X				X		X		X					
	Cable de Energia		X				X		X		X					
	Escobillas		X				X		X		X					
	Manija de sujecion		X				X		X		X					
OTROS	Extintor 20 Lbs		X				X		X		X					
	Señalización del área		X				X		X		X					
	Soporte		X				X		X		X					
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE		orlando T				orlando T		orlando T		orlando T					
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE		David D				David D		David D		David D					
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ SI ___ No X Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:

Recomendacion = Utilizar EPP adecuado cuando se este Operando el Equipo - Inspeccion antes y despues del USO.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalizacion tronzadora ladrillera LUGAR-AREA: Operativa

SERIE N°: 007073 MARCA: STANLEY

PERIODO DEL 09 AL 13 DE Diciembre DE 2025

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	1					X		X		X		X			
	Estado del Disco						X		X		X		X			
	Tuerca de acople del disco						X		X		X		X			
	Guarda del disco						X		X		X		X			
	Ajuste del disco						X		X		X		X			
	Switch de encendido						X		X		X		X			
	Enchufe						X		X		X		X			
	Cable de Energia						X		X		X		X			
	Escobillas						X		X		X		X			
	Manija de sujecion						X		X		X		X			
OTROS	Extintor 20 Lbs						X		X		X		X			
	Señalización del área						X		X		X		X			
	Soporte						X		X		X		X			
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE						orlando T		orlando T		orlando T		orlando T			
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE						David Delgado		David Delgado		David D		David D			
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No X Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: canalizacion Fusbreda la Iglesia LUGAR-AREA: Operativa

SERIE N°: 007073 MARCA: STANLEY

PERIODO DEL 15 AL 20 DE Diciembre DE

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	1			X		X		X		X					
	Estado del Disco				X		X		X		X					
	Tuerca de acople del disco				X		X		X		X					
	Guarda del disco				X		X		X		X					
	Ajuste del disco				X		X		X		X					
	Switch de encendido				X		X		X		X					
	Enchufe				X		X		X		X					
	Cable de Energia				X		X		X		X					
	Escobillas				X		X		X		X					
	Manija de sujecion				X		X		X		X					
OTROS	Extintor 20 Lbs				X		X		X		X					
	Señalización del área				X		X		X		X					
	Soporte				X		X		X		X					
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE				Oriando T		Oriando T		Oriando T		Oriando T					
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE				David D		David D		David D		David D					
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ NoX Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:

Recomendaciones = Inspeccion de la mañana X el DISCO = Utilizar EPT adecuado para la actividad

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA	Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalizacion Gaseoducto la Tebaida — LUGAR-AREA: Sitio de Corte.

SERIE Nº: 007073 — MARCA: STANLEY

PERIODO DEL 22 AL 23 DE diciembre DE 2025

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	1	X		X											
	Estado del Disco		X		X											
	Tuerca de acople del disco		X		X											
	Guarda del disco		X		X											
	Ajuste del disco		X		X											
	Switch de encendido		X		X											
	Enchufe		X		X											
	Cable de Energia		X		X											
	Escobillas		X		X											
	Manija de sujecion		X		X											
OTROS	Extintor 20 Lbs		X		X											
	Señalización del àrea		X		X											
	Soporte		X		X											
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE		Orlando T		Orlando T											
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE		David D		David D											
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No X — Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA PORTATIL	Versión No: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	CNSORCIO LA FLORA 2023	Página 1 de 1

PROYECTO: Cualzación Quebrada la flora, LUGAR-AREA: Quebrada,

SERIE N°: 420417200483 MARCA: SUKRA

PERIODO DEL 01 AL 06 DE Dic DE 2025

ITEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Llantas en buen estado	2	✓		✓											
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	2	✓		✓											
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición	Completas	✓		✓											
	* Balinera y bujes de rotación	Completas	✓		✓											
	* Mecanismo de giro para vaciado	Completas	✓		✓											
	* Palanca de giro para vaciado	Completas	✓		✓											
	* Seguro en buen estado	1	✓		✓											
	Corona de rotación del trompo	Completas	✓		✓											
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	1	✓		✓											
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones	Completo	✓		✓											
	*Motor en buena condicion	Completos	✓		✓											
	Tubo de escape en buena condicion	1	✓		✓											
	Estado de pasadores (bastidor)	Completos	✓		✓											
	* Resguardos correas motor.	Completos	✓		✓											
	* Resguardos mecanismos de giro trompo	Completos	✓		✓											
	Tapa del motor con seguro	Completos	✓		✓											
	Clutch de giro del trompo	Completos	✓		✓											
	Corona de arranque del motor	Completos	✓		✓											
	Control de fugas de combustible	Completos	✓		✓											
	Control de fugas hidraulicas	Completos	✓		✓											

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE									
	FIRMA	[illegible]	[illegible]							
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE									
	FIRMA	[illegible]	[illegible]							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ Si ___ No Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:

Se encuentra en buen Estado






NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA — PERIODO DEL 1 AL 6 DE 12 DEL 25

INSPECCIONADO POR: Jose Torres

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Jose Torres

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vías afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la vía	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES:




9 - 12 - 2025

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA — PERIODO DEL 9 AL 13 DE 12 DEL 25

INSPECCIONADO POR: Jose Torres

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Jose Torres

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo				√			√			√			√			√		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras				√			√			√			√			√		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vías afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil				√			√			√			√			√		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada						√			√			√			√			√
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada						√			√			√			√			√
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones				√			√			√			√			√		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via				√			√			√			√			√		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab				√			√			√			√			√		
	Señal de entrada y salida de volquetas				√			√			√			√			√		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles				√			√			√			√			√		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf				√			√			√			√			√		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico				√			√			√			√			√		







OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA — PERIODO DEL 15 AL 20 DE 12 DEL 2025

INSPECCIONADO POR: Jair Torres

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: José Tores

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo	√			√			√			√			√			√		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras	√			√			√			√			√			√		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil	√			√			√			√			√			√		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada			√			√			√			√			√			√
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			√			√			√			√			√			√
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones	√			√			√			√			√			√		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via	√			√			√			√			√			√		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab	√			√			√			√			√			√		
	Señal de entrada y salida de volquetas	√			√			√			√			√			√		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles	√			√			√			√			√			√		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf	√			√			√			√			√			√		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico	√			√			√			√			√			√		

OBSERVACIONES:






1 —

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA 1023 — PERIODO DEL 1 AL 6 DE DIC - DEL 25

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: OLGA PATRICIA [illegible]

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES:




2-

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA 2023 — PERIODO DEL 9 AL 13 DE DIC DEL 2025

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: [illegible]

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la vía - circula equipo pesado para el desarrollo de obras				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada						✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas				✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles				✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf				✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico				✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES:




3

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023 15	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA 2023 PERIODO DEL 11 AL 10 DE 10 DEL 2025

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Olga Quinocha L

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES:

15 MAZO XLL. gracias





gracias

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA | PERIODO DEL 01 AL 06 DE DIC DEL 2025

INSPECCIONADO POR: Jose Jaramillo

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Jose Jaramillo

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		






OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA — PERIODO DEL 9 AL 13 DE Dic DEL 25

INSPECCIONADO POR: Jose Julian Pavon

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Jose Julian Pavon

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la vía - seguridad en zonas de trabajo				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab				✓			✓			✓			✓			✓		
	Señal de entrada y salida de volquetas				✓			✓			✓			✓			✓		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles				✓			✓			✓			✓			✓		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf				✓			✓			✓			✓			✓		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico				✓			✓			✓			✓			✓		





OBSERVACIONES:

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN - SEÑALIZACIÓN - PMT PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT CONSORCIO LA FLORA 2023	VERSIÓN: 00 FECHA: MARZO 2025 PAGINA: 01 de 01

PROYECTO: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA — PERIODO DEL 15 AL 20 DE DIC DEL 25

INSPECCIONADO POR: Jose Julian

NOMBRE DEL CONTROLADOR VIAL: Jose Julian

	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Señal Obligatoria Trabajo en la via - seguridad en zonas de trabajo	√			√			√			√			√			√		
	Señal de advertencia Maquinaria en la via - circula equipo pesado para el desarrollo de obras	√			√			√			√			√			√		
	Señal de advertencia Auxiliar de transito - Regular el tránsito en las vias afectadas por ejecución de obras para evitar accidentes, permitir una movilización adecuada y ágil	√			√			√			√			√			√		
	Señal de advertencia Angostamiento a la derecha - es usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada			√			√			√			√			√			√
	Señal de advertencia Angostamiento a la izquierda - es usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada			√			√			√			√			√			√
	Señal de Peatones - indica las zonas demarcadas para el paso de peatones	√			√			√			√			√			√		
	Señal de Inicio de obra - Inicio de los trabajos en la via	√			√			√			√			√			√		
	Señal de Fin de obra - Finalizan los trab	√			√			√			√			√			√		
	Señal de entrada y salida de volquetas	√			√			√			√			√			√		
	Dispositivos de plástico, utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular,Barreras plásticas flexibles	√			√			√			√			√			√		
	Chalecos reflectores - Auxiliares de traf	√			√			√			√			√			√		
	Paleta Pare y Sigue - controlar el trafico	√			√			√			√			√			√		

OBSERVACIONES:

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS M-2528552

Fecha de emisión: 2025-12-24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Razón Social	INVERSIONES REY ORTIZ E HIJOS Y CIA S. EN C. // INDUSTRIAS LA ESMERALDA
Nit	900713058-1
Direccion	Km 6 VIA Giron Carrera 12
Ciudad	BUCARAMANGA
Responsable	Deisy Parra
Cargo	Jefe de producción
Tel/Fax	+573168312560
E-mail	calidad@hielolaesmeralda.com

INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Lugar	Planta
Responsable	LABORATORIO INOQUALAB S.A.S - Andres Olarte
Fecha y Hora	2025-12-17 - 09:28:25
Cadena Custodia	23796
Motivo Toma	Control de calidad
Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Agua potable tratada X6 Litros		
Lugar de análisis	LABORATORIO INOQUALAB SAS		
Fecha de recepción	2025-12-17	**No. de Muestra**	2528552
Fecha de análisis	2025-12-17	**Matriz**	AGUA ENVASADA
Lote (+)	351	**Temperatura**	22,0 °C
Fecha Elaboración (+)	N/A	**Fecha Vencimiento (+)**	15/02/2026
Cantidad	6 L	**Proveedor (+)**	N/A
Empaque	Propio	**Área**	Proceso
Observaciones	-		

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

Análisis	Método	Unidades	Resultado	Valor Referencia
Coliformes*	SM 9222J	UFC/100mL	0	< 1
E. coli*	SM 9222J	UFC/100mL	0	< 1
Pseudomonas aeruginosa*	SM 9213 E	UFC/100mL	0	< 1

Anotaciones:

1 Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
2 Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
3 La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.
4 Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.
5 * = Análisis fuera del alcance de la acreditación.

Observaciones:

Valores de referencia según: RESOLUCIÓN 1407/2022 - 4.3

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS M-2528552

Fecha de emisión: 2025-12-24

PROCESA: **AUTORIZA:**

E.E. Ramirez

S Bohórquez

ENRIQUE RAMIREZ ZULETA / ANALISTA MICROBIOLOGíA

SANDRA BOHóRQUEZ / COORDINACIÓN TÉCNICA

*** FIN DEL INFORME ***

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS F-2528550

Fecha de emisión: 2025-12-24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Razón Social	INVERSIONES REY ORTIZ E HIJOS Y CIA S. EN C. // INDUSTRIAS LA ESMERALDA
Nit	900713058-1
Direccion	Km 6 VIA Giron Carrera 12
Ciudad	BUCARAMANGA
Responsable	Deisy Parra
Cargo	Jefe de producción
Tel/Fax	+573168312560
E-mail	calidad@hielolaesmeralda.com

INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Lugar	Planta
Responsable	LABORATORIO INOQUALAB S.A.S - Andres Olarte
Fecha y Hora	2025-12-17 - 09:28:25
Cadena Custodia	23796
Motivo Toma	Control de calidad
Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Agua potable tratada con gas		
Lugar de análisis	LABORATORIO INOQUALAB SAS		
Fecha de recepción	2025-12-17	**No. de Muestra**	2528550
Fecha de análisis	2025-12-23	**Matriz**	AGUA ENVASADA
Lote (+)	351	**Temperatura**	10,0 °C
Fecha Elaboración (+)	N/A	**Fecha Vencimiento (+)**	18/04/26
Cantidad	600 mL	**Proveedor (+)**	N/A
Empaque	Propio	**Área**	Proceso
Observaciones	-		

RESULTADOS FISICOQUÍMICOS

Análisis	Unidades	Método	Resultado	Valor Referencia
Alcalinidad total*	mg CaCO3/L	SM 2320-B	46	N/A
Cloruros*	mg Cl-/L	ASTM D512-12	17	250
Color Aparente*	UPC	SM 2120 C	5	15
Dureza total*	mg CaCO3 /L	SM 2340 C	25	150
Hierro Total*	mg Fe/L	SM3500 Fe-B	0,02	0.3
Magnesio*	mg Mg/L	SM 3500 Mg B	0,0	36
Nitritos*	mg NO2/L	EPA 354.1	15	0.1
pH*	Unidades de pH	AOAC 943.02	5,83	- 6.5
Sulfatos*	mg SO4 2-/L	USEPA 375.4	5	250
Turbidez*	NTU	SM 2130B	0,16	2

Anotaciones:

1 Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
2 Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
3 La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS F-2528550

Fecha de emisión: 2025-12-24

4 Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.
5 * = Análisis fuera del alcance de la acreditación.

Observaciones:
Valores de referencia según: RESOLUCIÓN 12186/1991

PROCESA: **AUTORIZA:**

LISI MILDRED RUEDA DUARTE / ANALISTA FISICOQUíMICA

EDGAR RAMIREZ ZULETA / DIRECCIÓN GENERAL

*** FIN DEL INFORME ***

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS M-2528807

Fecha de emisión: 2025-12-29

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Razón Social	INVERSIONES REY ORTIZ E HIJOS Y CIA S. EN C. // INDUSTRIAS LA ESMERALDA
Nit	900713058-1
Direccion	Km 6 VIA Giron Carrera 12
Ciudad	BUCARAMANGA
Responsable	Deisy Parra
Cargo	Jefe de producción
Tel/Fax	+573168312560
E-mail	calidad@hielolaesmeralda.com

INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Lugar	Planta
Responsable	LABORATORIO INOQUALAB S.A.S - Jose Daniel Niño Ojeda
Fecha y Hora	2025-12-20 - 10:55:06
Cadena Custodia	23852
Motivo Toma	Control de calidad
Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Agua envasada		
Lugar de análisis	LABORATORIO INOQUALAB SAS		
Fecha de recepción	2025-12-20	**No. de Muestra**	2528807
Fecha de análisis	2025-12-22	**Matriz**	AGUA ENVASADA
Lote (+)	354	**Temperatura**	25 °C
Fecha Elaboración (+)	20/12/2025	**Fecha Vencimiento (+)**	18/02/2026
Cantidad	500 mL	**Proveedor (+)**	N/A
Empaque	Propio	**Área**	Proceso
Observaciones	-		

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

Análisis	Método	Unidades	Resultado	Valor Referencia
Coliformes*	SM 9222J	UFC/100mL	0	< 1
E. coli*	SM 9222J	UFC/100mL	0	< 1
Pseudomonas aeruginosa*	SM 9213 E	UFC/100mL	0	< 1

Anotaciones:

1 Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
2 Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
3 La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.
4 Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.
5 * = Análisis fuera del alcance de la acreditación.

Observaciones:

Valores de referencia según: RESOLUCIÓN 1407/2022 - 4.3

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS M-2528807

Fecha de emisión: 2025-12-29

PROCESA: **AUTORIZA:**

E.E. Ramirez S. Bohórquez

ENRIQUE RAMIREZ ZULETA / ANALISTA MICROBIOLOGíA **SANDRA BOHóRQUEZ / COORDINACIÓN TÉCNICA**

*** FIN DEL INFORME ***

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

BU-ENE-1008-26

baños portatiles

baños portatiles	**CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL**	Código: BP-MB-040
		Ver.: 02 – Rev.: 00
		Fecha: MAR 2018

BAÑOS PORTÁTILES SAS

CERTIFICA QUE:

Desde el 06 del mes de **diciembre** de 2025 se presta el servicio de alquiler y mantenimiento a un (1) baño portátil, localizado en PARQUE LA FLORA. Bucaramanga- Santander, para la empresa **CONSORCIO LA FLORA 2023** identificada con **NIT: 901.702.490-7** Se realizó la disposición final de **135 Lts. Aprox.** de aguas residuales en la planta de tratamiento **PURIFICACIÓN DE RESIDUOS PURIFIC** identificada con NIT:900.380.440-1

La presente se expide a petición del interesado el día trece (13) de enero de 2026.

Cordialmente,

baños portatiles
S a s
Nit: 900.332.069-7

Mónica Bendek

Subgerente

Tel: 57 1 4560162
e-mal: contacto@banosportatiles.com
www.banosportatiles.com

BU-ENE-1007-26

baños portatiles

baños portatiles	**CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL**	Código: BP-MB-040
		Ver.: 02 – Rev.: 00
		Fecha: MAR 2018

BAÑOS PORTÁTILES SAS

CERTIFICA QUE:

En el mes de **diciembre** de 2025 se presta el servicio de mantenimiento a tres (3) baños portátiles, localizados en CR 27 87-52 BR. San Martin Bucaramanga-Santander, para la empresa **CONSORCIO LA FLORA 2023** identificada con **NIT: 901.702.490-7** Se realizó la disposición final de **405 Lts. Aprox.** de aguas residuales en la planta de tratamiento **PURIFICACIÓN DE RESIDUOS PURIFIC** identificada con NIT:900.380.440-1

La presente se expide a petición del interesado el día trece (13) de enero de 2026.

Cordialmente,

baños portatiles
s a s
Nit: 900.332.069-7

Mónica Bendek

Subgerente

Tel: 57 1 4560162
e-mal: contacto@banosportatiles.com
www.banosportatiles.com

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 01-12-2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Marcelo Ayala	Ayudante	7:AM	5PM	
2	Jose Emilio Ayenza	Ayudante	7AM	5PM	
3	Luis Torres	Ayudante	7AM	5PM	
4	Alvaro Barajas pabon	Oficial	7AM	5PM	Alvaro Barajas P.
5	Jose Tony.	Aux Trafico	7AM	5PM	Jose Tony
6	Javier Carvajal	Ayudante.	7AM	5PM	
7	Jhon	Aux Trafico	7AM	5PM	
8	Carlos Ortiz	Oficial	7AM	5PM	
9	Orlando Tabares	Oficial.	7AM	5PM	Orlando Tabar
10	Yesenia Betancourt	Aux	7:00	5PM	
11	Jorge Miguel M.	Aux	7:00	5PM	
12	Luis Eduardo machado	Ayudante.	7AM.	5PM	
13	Luis Daniel Escamilla R.	Aux. SST	7:00 AM	5PM	
14	Jesus Andres Becerra Garcia	Ayudante	7:00 PM	5pm	Jesus Andres B.G
15	Cristian Reyes	Oficial.	7am	5pm	
16	Ivan landazabal	ayudante	7am	5pm	Ivan landazabal
17	Juan Almeyda	Oficial	7am	5pm	
18	Jairo Ramos	Oficial	7am	5pm	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 06-12-2023		LUGAR SAN MARTIN	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jorge camilo Guevara	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	Jorge Guevara
2	Alexander Vilorio	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	
3	Hugo barrieta	A y c	7:00	5:00 PM	
4	José Tomas	Aux Trafico	7:00 AM	5:00 PM	José Tomas
5	Alvaro Barajas pabon	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	Alvaro Barajas P.
6	Julian	Aux Trafico	7:00 AM	5:00 PM	
7	Javier Carvajal	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	
8	Luis Tomas	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	
9	Jorge Melgarejo M	Ayc	7:00	5:00 PM	
10		Oficial	7:00 AM	5:00 PM	
11	Luis Ernesto	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	
12	Orlando Taborda	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	Orlando Taborda
13	Ivan Rincon	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	
14	Ivan landazabal	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	Ivan landazabal
15	Jesus Andres Becerra Galvis	Ayudante	7:00	5:00 PM	Jesus Andres B G
16		Oficial	7:00 AM	5:00 PM	
17	Conductor X	MAESTRA	7:00 AM	5:00 PM	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 03-12-2023		LUGAR 304 MARTA	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	Ayudante.	07:00 AM	05:00 PM	[illegible]
2	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	07:00 AM	05:00 PM	Jorge Guerra
3	Julian	Aux Trafico	07:00 AM	05:00 PM	Julian
4	Luis Torres	Ayudante	07:00 AM	05:00 PM	[illegible]
5	Jose Tony.	Aux Trafico	07:00 AM	05:00 PM	Jose Tony
6	Javier Carvajal	Ayudante	07:00 AM	05:00 PM	[illegible]
7	Alvaro Borajos pobon	Oficial	07:00 AM	05:00 PM	Alvaro Borajos P.
8	Hy Gaberieta	Ayu	7:00 AM	05:00 PM	Hy Gaberieta
9	Luis Miguel M	Ayu	7:00 AM	05:00 PM	[illegible]
10	[illegible]	Oficial	07:00 AM	05:00 PM	[illegible]
11	Luis Ernesto martinez	Ayudante	07:00 AM	05:00 PM	[illegible]
12	Orlando Tabares	Oficial	07:00 AM	05:00 PM	Orlando Tabares
13	Luis Daniel Escamilla R.	Aux SST.	7:00 AM.	05:00 PM	[illegible]
14	Jesus Andres Becerra Cardona	Ayudante	7:00 AM	05:00 PM	Jesus Andres B.C
15	[illegible]	Oficial	07:00 AM	05:00 PM	[illegible]
16	Juan Almeyda	Oficial	07:00 AM	05:00 PM	[illegible]
17	[illegible]	Vigilante	07:00 AM	05:00 PM	[illegible]
18	Ivan Londoño	Ayudante	07:00 AM	05:00 PM	Ivan Londoño
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 04-12-2025		LUGAR San Martin.	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Alonso Avilés	Ayudante	07:00 AM	05:00 PM	
2	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	07:00 AM	05:00 PM	Jorge Guerra
3	Alvaro Borojas poboa	Oficial	07:00 AM	05:00 PM	Alvaro Borojas P
4	Luis Torres	Ayudante	07:00 AM	05:00 PM	
5	Jose Torres	Aux Trafico	07:00 AM	05:00 PM	Jose Torres
6	Ivan Bedoya	Oficial	07:00 AM	05:00 PM	
7	Julian	Aux Trafico	07:00 AM	05:00 PM	Julian
8	Ivan londazabal	Ayudante	07:00 AM	05:00 PM	Ivan londazabal
9	Hugo Arrieta	Ayu	7:00	05:00 PM	
10	Jesus Andres Becerra Garcia	Ayudante	7:00 AM	05:00 PM	Jesus Andres Becerra G
11	Jesus Miguel Mi	Ayu	7:00 AM	05:00 PM	
12	Jhon Andrey Aparicio Sanchez	Topógrafo	7:00 AM	05:00 PM	Jhon Aparicio
13	Luis Eduardo Martinez	Ayudante	07:00 AM	05:00 PM	
14	Carlos Cardozo	Oficial	07:00 AM	05:00 PM	Carlos Cardozo
15	Javier Carvajal	Ayudante	07:00 AM	05:00 PM	
16	Orlando Tabares	Oficial		05:00 PM	Orlando Tabares
17	Daniel	PAISAJISTA	07:00 AM	05:00 PM	Daniel
18	Luis David Escamilla	Aux SST	07:00 AM	05:00 PM	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 05-12-2023		LUGAR San Martin.	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	Ayudante.	7am	5pm	Jorge Guerra
2	alfonso Villoria	Ayudante	7am	5pm	
3	Jaider Carvajal	Ayudante	7am	5pm	
4	Jose Tony.	Auxiliar	7am	5pm	Jose Tony
5	Edwin Quiroz	oficial	7am	5pm	
6	Alvaro Barajas pobon	oficial	7am	5pm	Alvaro Barajas P.
7	Jesus	auxiliar	7am	5pm	Jesus
8	Luis Torres	Ayudante.	7am	5pm	
9	Hugo Arrieta	Ayu	2:00	5pm	
10	Juan Miguel M.	Ayu	2:00	5pm	
11	Luis Elneste	Ayudante	7am	5pm	
12	Orlando Taborda	Oficial	7am.	5pm	Orlando Taborda
13	Luis David Escamilla	Aux SST	7:00 AM	5:00 PM	
14	Alcantuelen	Pintura	7am	5pm	Alcantuelen
15	Jesus Andres Bacerra Garcia	Ayudante	7:00	5:00	Jesus Andres B O
16	Ivan Rincon	oficial	7am	5pm	
17	Ivan landazabal mandazabal	Ayudante	7am.	5pm	Ivan landazabal
18	pedro rojas	oficial	7am	5pm	pedro rojas
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 06-11-2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	Ayudante.	7am	8:30 am	[illegible]
2	Alvaro Borojos Pobon	Oficial	7am	8:30 am	Alvaro Borojos P.
3	[illegible]	Ayudante	7am	8:30am	[illegible]
4	[illegible]	ayudante	7am	8:30am	[illegible]
5	[illegible]	auxtrafico	7am	8:30am	[illegible]
6	[illegible]	Auxtrafico	7am	8:30am	[illegible]
7	[illegible]	Ayudante.	7am	8:30 am	[illegible]
8	[illegible]	AYV	7am	8:30 am	[illegible]
9	[illegible]	Oficial	7am	8:30 am	[illegible]
10	[illegible]	Ayudante	7am	8:30am	[illegible]
11	[illegible]	AYV	7am	8:30am	[illegible]
12	Orlando Taborda	Oficial	7am	8:30am	Orlando Tab
13	[illegible]	Ayudante.	7am	8:30am	[illegible]
14	[illegible]	Oficial	7am	8:30am	[illegible]
15	[illegible]	oficial	7am	8:30 am	[illegible]
16	Jesus Andres Becerra Garcia	AyV	7am	8:30 am	Jesus Andres B. G.
17	[illegible]	Patrullero	7am	8:30 am	[illegible]
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 09-11-2023		LUGAR SOACHA	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	Ayudante	7am	5pm.	[illegible]
2	[illegible]	Ayudante	7am	5pm.	[illegible]
3	[illegible]	Auxtopico	7am	5pm.	[illegible]
4	[illegible]	Auxtopico	7am	5pm	[illegible]
5	[illegible]	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
6	[illegible]	oficial	7am	5pm	[illegible]
7	[illegible]	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
8	[illegible]	oficial	7am	5pm	[illegible]
9	[illegible]	AYU	7:00	5pm	[illegible]
10	[illegible]	AYU	7:00	5pm	[illegible]
11	[illegible]	Ayudante	7am.	5pm	[illegible]
12	Jesus Andres Becerra Gordal	Ayudante	7:00	5 pM	Jesus Andres B G
13	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
14	[illegible]	VIATICO	7am	5pm	[illegible]
15	[illegible]	oficial	7am	5pm	[illegible]
16	[illegible]	oficial	7am	5pm	[illegible]
17	[illegible]	oficial	7am	5:00pm	[illegible]
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 10-12-2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	alonso Ixilon	Ayudante	7am	5pm	alonso el
2	Consecutivo Gomez	Ayudante	7am	5pm	Consecutivo
3	Javier Carvajal	Ayudante	7am	5pm	
4	Alvaro Barojos pabon	oficial	7am	5pm	Alvaro Barojos P
5	Luis Torres	ayudante.	7am	5pm	
6	Jose Torres	Auxiliar	7am	5pm	Jose Torres
7	Julian	ayx trafico	7am	5pm	Julian
8	Hyu Gonzalez	AYU	7:00	5pm	
9	Juan Mauricio M.	AYU	7:00	5pm	
10	Orlando	ayudante.	7am	5pm	
11	Luis Cristo	ayudante	7am	5pm	
12	Orlando Taborda	oficial	7am	5pm	Orlando Taborda
13	pedro perez	oficial	7am	5pm	pedro Perez
14	Ivan Bustamante	ayudante.	7am	5pm	Ivan Bustamante
15	Jesus Andres Becerra Garcia	AYU	7:00	5pm	Jesus Andres B.G
16	Ivan Almeyda	oficial	7am	5pm	
17	[illegible]	AUXILIAR	7am	5pm	[illegible]
18	Luis Daniel Escandon R.	Aux SST.	7am	5pm	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 11-16-2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Manuel Rivera	Ayudante	7 AM	5 PM	
2	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	7AM	5 PM	
3	Jose Tomas	Aux Trafico	7 AM	5 PM	
4	J U Lion	Aux Trafico	7 AM	5 PM	
5	Luis Tom	Ayudante	7 AM	5 PM	
6	Alvaro Borajo > pabon	Oficial	7AM	5 PM	
7	Hugo Barrieto	A y u	7 0 0	5 PM	
8	Orlando Taborda	Oficial	7AM	5 PM	
9	Juan Miguel M	K-4 2	7:00	5 PM	
10	Jesus Andres Becerra Carvajal	A J U	7:00	5 PM	
11	Jorge Ernesto	Ayudante	7AM	5 PM	
12	Jaguer Carvajal	Ayudante	7AM	5 PM	
13	Emilio	Ayudante	7AM	5 PM	
14	Ivan Landazabal	Ayudante	7AM	5 PM	
15	Pedro Reyes	Oficial	7AM	5 PM	
16	[illegible]	Auxiliar	7AM	5PM	
17	Ivan Almeyda	Oficial	7AM	5PM	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 11-12-2023		LUGAR SAN MARTIN	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	Ayudante	7:00 AM	500 PM	[illegible]
2	[illegible]	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
3	[illegible]	Aux Trafico	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
4	Alvaro Barojas pobon	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	Alvaro Barojas P.
5	Jose Torres	Aux Trafico	7:00 AM	5:00 PM	Jose Torres
6	[illegible] Carvajal	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
7	HUGO BRIETA	AYU	7:00	5:00 PM	[illegible]
8	Orlando Tabares	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	Orlando Tabares
9	[illegible]	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
10	[illegible]	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
11	[illegible]	AYU	7:00	5:00 PM	[illegible]
12	Luis Daniel Escamilla R.	Aux SST	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
13	Luis Tom	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
14	Jesus Andres Becerra Cardona	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	Jesus Andres BC
15	Ivan landazabal	Ayudante	7am	5pm	Ivan landazabal
16	[illegible]	Oficial	7am	5pm	[illegible]
17	[illegible]	PAPELERA	7am	5pm	[illegible]
18	Ivan Rincon	oficial	7am	5pm.	[illegible]
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 13-11-2023		LUGAR SAN MARTIN	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
2	[illegible]	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
3	Luis Torres	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
4	HUGO ARRIETA	A T V	7:00	5pm	[illegible]
5	[illegible]	Auxiliar	7am	5pm	[illegible]
6	[illegible]	Oficial	7am	5pm	[illegible]
7	[illegible]	ayudante.	7am	5pm	[illegible]
8	[illegible]	oficial	7am	5pm	[illegible]
9	[illegible]	A y V	7:00	5pm	[illegible]
10	[illegible]	Ayudante	7am	5pm.	[illegible]
11	[illegible]	Oficial	7am	5pm	[illegible]
12	[illegible]	Ayudante.	7am	5pm	[illegible]
13	[illegible]	OPERARIO	7am	5pm	[illegible]
14	[illegible]	Oficial	7am	5pm	[illegible]
15	Jesus Andres Becerra Garcia	Ayudante	7:00	5pm	[illegible]
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 15-12-2023		LUGAR San Martin.	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	Ayudante.	7AM	5 PM	[illegible]
2	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	7AM	5 PM	[illegible]
3	[illegible]	Oficial	7AM	5 PM	[illegible]
4	Alvaro Barajos Pabon	Oficial	7AM	5 PM	Alvaro Barajos P.
5	Jose Tony	Aux Trafico	7AM	5 PM	[illegible]
6	Orlando Tavarda	Oficial	7AM	5 PM	[illegible]
7	Javier Carvajal	Ayudante.	7AM	5 PM	[illegible]
8	Luis Torm	Ayudante.	7AM	3 PM	[illegible]
9	[illegible]	PARTERO	7AM	3PM	[illegible]
10	Ivan Almeyda	Oficial	7AM	5 PM	[illegible]
11	Ivan landazabal manrique	Ayudante.	7AM	5 PM	Ivan landazabal
12	[illegible]	Oficial	7AM	5.PM	[illegible]
13	Jesus Andres Becerra Galvis	Ayudante	7:00AM	5:00 PM	Jesus Andres B.G
14	Hugo Arquieta	Ayudante.	7AM	5. PM	[illegible]
15	Luis Eduardo machuca	Ayudante.	7AM	5 PM	[illegible]
16	[illegible]	Aux Trafico.	7AM	5 PM	[illegible]
17	[illegible]	Ayu	7:00	5 PM	[illegible]
18	Luis Daniel Escamilla C.	Aux SST.	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 16-12-2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
2	Alvaro Borrajos pabon	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	Alvaro Borrajos P.
3	Jose Tomas	Aux Trafico	7:00 AM	5:00 PM	Jose Tomas
4	Javier Carvajal	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
5	HN GOARRIETA	AYU	7 0 0	5:00 PM	[illegible]
6	[illegible]	AYU	7:00	5:00 PM	[illegible]
7	[illegible]	OFICIAL	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
8	[illegible]	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
9	Orlando Taborda	OFICIAL	7:00 AM	5:00 PM	Orlando Taborda
10	Luis David Escamilla R.	Aux SST	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	Jesús Andres Becerra Corzo	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	Jesús Andres B.C
13	Ivan Almeida	Oficial	7am	5pm	[illegible]
14	Ivan bodazabal manrique	ayudante	7am	5pm	Ivan bodazabal
15	pedro rojas	oficial	7am	5pm	[illegible]
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 12-11-2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Edinson Villalba	Ayudante	7:00 Am	5:00 Pm	
2	Jorge Eduardo Guerra	Ayudante	7:00 Am	5:00 Pm	
3	Alvaro Borajos pabon	Oficial	7:00 Am	5:00 Pm	Alvaro Borajos P
4	Jose Tono	Aux Trafico	7:00 Am	5:00 Pm	Jose Tono
5	Javier Carvajal	Ayudante	7:00Am	5:00Pm	
6	Luis Toro	Ayudante	7:00 Am	5:00Pm	
7	Hugo Barrieta	Ayu	7:00	5:00 Pm	
8	Carlos Blanco	Oficial	7:00 Am	5:00 Pm	
9	Juan Manuel	Ayu	7:00	5:00 Pm	
10	Luis Eduardo Martinez	Ayudante	7:00 Am	5:00 Pm	
11	Orlando Tarazona	Oficial	7:00 Am	5:00 Pm	Orlando Tarazona
12	Juan Almeyda	Oficial	7:00 Am	5:00 Pm	
13	Ivan bandazabal	Ayudante	7:00 Am	5:00 Pm	Ivan bandazabal
14	Alirio Ruedas	Pintura	7:00 Am	5:00 Pm	
15	Jesus Andres Decero Carvajal	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	Jesus andres D. C
16	pedro Puyo	Oficial	7:00 AM.	5:00 Pm	
17	Luis David Escandon R.	Aux SST	7:00 Am	5:00 Pm.	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA CONSORCIO LA FLORA 2023 NIT: 901702490-7			Codigo: FT-SST-012 Version: 1.0 Fecha 05/05/2023
	FECHA: 18-11-2023		LUGAR: San Mateo	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Blanca Gloria	Ayudante.	7 AM	5 PM	
2	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	7 AM	5 PM	
3	Alvaro Barajas Pobon	Oficial	7 AM	5 PM	
4	Jose Tovar	Auxiliar	7 AM	5 PM	
5	Hugo Barrieta	A y c	7:00	5 PM	
6		A y c	7:00	5 PM	
7		Oficial	7 AM	5 PM	
8	Orlando Tabares	Oficial	7 AM	5 PM	
9		Ayudante	7 AM	5 PM	
10		Ayudante	7 AM	5 PM	
11	Ivan Almeyda	Oficial	7 AM	5 PM	
12	Ivan Landazabal	Ayudante	7AM	5 PM	
13	Sesar Andres Baena Cortes	Ayudante	7:00 MA	5:00 PM	
14		Oficial	7 AM	5 PM	
15			7 AM	5 PM	
16	Luis Tejeda	Ayudante	7 AM	5 PM	
17	Luis David Escorcia C	Aux SST	7AM	5 PM	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 19-12-2023		LUGAR San Martin.	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jorge Emilio Guerra	Ayudante	7am	5pm	Jorge Guerra
2	[illegible]	Ayudante	7am	5pm	[illegible]
3	[illegible]	Oficial	7am	5pm	[illegible]
4	Jose Tomas	Oficial	7am	5pm	Jose Tomas
5	Alvaro Borrajos Pobon	Oficial	7am	5pm	Alvaro Borrajos P.
6	Javier Carvajal	ayudante	7am	5pm	Javier Carvajal
7	Orlando Taborda	Oficial	7am	5pm	Orlando Taborda
8	Hugo Barrieta	A y C	7:00	5pm	Hugo Barrieta
9	Luis Felipe Machado	ayudante	7am	5pm	[illegible]
10	Luis Torres	ayudante	7am	5pm	[illegible]
11	Juan Miguel M.	A y C	7:00	5pm	[illegible]
12	Sesar Andres Bedoya Lopez	A y C	7:00	5 PM	Sesar Andres B.L.
13	[illegible]	Oficial	7:AM	5PM	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	7:AM	5PM	[illegible]
15	Ivan Londoño	Ayudante	7:Am	5PM	Ivan Londoño
16	Juan Almeyda	Oficial	7 AM	5PM	[illegible]
17	Luis David Escamilla R.	Aux SST	7:00 Am	5:00 Pm	[illegible]
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 20-12-2023		LUGAR SAN MARTIN	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
2	Jorge Emilio Cuenca	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	Jorge Cuenca
3	Alvaro Barajas Pobon	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	Alvaro Barajas P.
4	Jose Tovar	Andamios	7:00 AM	5:00 PM	Jose Tovar
5	Javier Carvajal	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
6	Luis Tovar	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
7	[illegible]	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
8	[illegible]	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
9	[illegible]	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
10	[illegible]	A y C	7:00	5:00 PM	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
12	Juan Almeida	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
13	Ivan Londoño	Ayudante	7:00 AM	5:00 Pm	Ivan Londoño
14	[illegible]	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
15	Sergio Andres Bedoya Gaona	A y C	7:00 AM	5:00 PM	Sergio Andres B.G.
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 27-11-2023		LUGAR San Martin.	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jorge Eliecer Guevara	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	Jorge Guevara
2	Alejandro Valencia	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	Alejandro
3	Jose Tony	Aux Trafico	7:00 AM	5:00 PM	Jose Tony
4	Luis Toro	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	
5	Oficial	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	
6	Orlando Tabarda	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	Orlando Tabarda
7	Luis Eduardo Martinez	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	
8	Alvaro Borojos Pobon	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	Alvaro Borojos P
9	Javier Carvajal	Ayudante.	7:00 AM	5:00 PM	
10	Juan Miguel Mo	Ayu	7:00 AM	5:00 PM	
11	Hugo Arrieta	Ayu	7:00 AM	5:00 PM.	Hugo
12	Luis Daniel Escamilla R	Aux SST	7:00 AM	5:00 PM	
13	Orlando	PINTURA	7:00 AM	5:00 PM	Orlando
14	Jesus Andres Becerra Gam	Ayu	7:00 AM	5:00 PM	Jesus Andres BG
15	Cedula Nos	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	Cedula
16	Ivan Landazabal Manrique	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	Ivan Landazabal
17	Juan Almeyda	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE ASISTENCIA			Codigo: FT-SST-012
	CONSORCIO LA FLORA 2023			Version: 1.0
	NIT: 901702490-7			Fecha 05/05/2023
	FECHA 25-12-2023		LUGAR San Martin	

ITEM	NOMBRES Y APELLIOS	CARGO	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jorge camilo cuenca	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	Jorge Cuenca
2	[illegible]	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
3	Jose Tovar	Aux Trafico	7:00 AM	5:00 PM	Jose Tovar
4	Alvaro Barojas pabon	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	Alvaro Barojas P.
5	HUGO ARRIETA	AYC	7:00	5:00 PM	HC Arrieta
6	Luis Tovar	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
7	[illegible]	AYC	7:00	5:00 PM	[illegible]
8	[illegible]	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
9	Orlando Taborda	Oficial	7:00 AM	5:00 PM	Orlando Taborda
10	[illegible]	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
11	Javier Carvajal	Ayudante	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
12	Luis David Granilla R.	Aux SST	7:00 AM	5:00 PM	[illegible]
13	Jesus Andres Becerra Garcia	A y C	7:00 AM	5:00 PM	Jesus Andres B.G
14	Ivan landazabal	ayudante	7am	5pm	Ivan landazabal
15	[illegible]	[illegible]	7am	5pm	[illegible]
16	pedro rojas	oficiales	7am	5pm	[illegible]
17	Juan Almeyda	oficial	7am	5pm	[illegible]
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones: