	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN	CONSORCIO PRO K
		COP-816-2025

OBJETO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)

LUGAR INSPECCIÓN: Parque Cod: 08-099
NOMBRE PROFESIONAL: Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez
CARGO: Residente SST
FECHA: 06/01/2026

ELEMENTOS DE BOTIQUIN	CANTIDAD	ESTADO			PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
ALGODÓN	1	✓	R	M	BOLSA	06/26		
APLICADORES	6	✓	R	M	BOLSA	06/26		
CURAS	6	✓	R	M	BOLSA	06/26		
ESPARADRAPO	2	✓	R	M	ROLLO	06/26		
GASA	3	✓	R	M	ROLLO	06/26		
MICROPORE	2	✓	R	M	ROLLO	06/26		
VENDA ELASTICA	2	✓	R	M	ROLLO	06/26		
TOALLA HIGIÉNICA (APÓSITOS)	3	✓	R	M	BOLSA	06/26		
GUANTES DE LATEX	4	✓	R	M	BOLSA	06/26		
TAPABOCAS	5	✓	R	M	BOLSA	06/26		
ALCOHOL	1	✓	R	M	TARRO	06/26		
SUERO ORAL	3	✓	R	M	BOLSA	06/26		
BAJALENGUAS	5	✓	R	M	BOLSA	NA		
CUELLO ORTOPEDICO	1	✓	R	M	BOLSA	NA		
MALETIN O CAJA DEL BOTIQUIN	1	✓	R	M	MALETIN	NA		
OTRO		B	R	M				
OTRO		B	R	M				
OTRO		B	R	M				
OTRO		B	R	M				

OBSERVACIONES: Ninguna

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

Nelson Betancourt

PRO K	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CONSORCIO PRO K COP-816-2025

OBJETO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)

LUGAR INSPECCIÓN: Parque Cod: 08-099

FECHA DE INSPECCIÓN: 06/01/2026 NOMBRE QUIEN REALIZA: Nelson Betancourt CARGO: Residente SST

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 Lbs	07/2027	~~B~~ R M	~~B~~ R M	~~B~~ R M	~~B~~ R M	~~B~~ R M	~~B~~ R M	~~B~~ R M	Ninguna
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	

Realizó la inspección

Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez
Nombre

Nelson Betancourt
Firma

Acciones a realizar: Ninguna

ANEXO N°8

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032695031

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WLL368	FOTON	BJ1043V8AE6-D	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.432	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD K/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	2200

NÚMERO DE MOTOR
B403007721

REG N

VIN
LVBV8AE61FE001786

NÚMERO DE SERIE
LVBV8AE61FE001786

REG N

NÚMERO DE CHASIS
LVBV8AE61FE001786

REG N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
PAEZ RIOS JULIANA VANESSA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1070325808

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA H
110

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352014000180978

VE
I

FECHA IMPORT.
28/05/2014

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA
26/02/2015

FECH. TTO.
06/09/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT0700365866

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

Aseguradora Solidaria de Colombia

¡Siempre junto a ti!

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
2025 2 25	2025 2 26	2026 2 25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3100023624	WLL368	AUTOS DE NEGOCIO ALQUILER ENSEÑANZA	PUBLICO	3432	2015

PASAJEROS	MARCA		CARROCERIA
4	FOTON		ESTACAS
	LINEA VEHICULO	BJ1043V8AE6-D	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
B403007721	LVBV8AE61FE001786	LVBV8AE61FE001786	2,20

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PAEZ CASTELLON ERNESTO ARIEL	3204154723	CC	80387811	EL COLEGIO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDIDORA
1502	310	8720	AT1502 3100023624	BOGOTÁ, D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
732	$ 329.700,00	$ 171.400,00	$ 2.100,00

TOTAL A PAGAR: $ 503.200,00

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o IOS.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 026 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos, la información derivada del presente contrato de seguro y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorgue en el futuro, así como novedades, reformas y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, al cual consiento y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguro así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 731, 732, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181537794

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA RASTRILLANTAS LTDA

NIT: 832002212

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-032

Fecha de expedición: 2025/06/03

Fecha de vencimiento: 2026/06/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WLL368

CLASE: CAMION

MARCA: FOTON

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3432

NRO. MOTOR: B403007721

NRO. CHASIS: LVBV8AE61FE001786

VIN: LVBV8AE61FE001786

LÍNEA: BJ1043V8AE6-D

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: JULIANA V. PAEZ R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DIEGO FERNANDO TORRES VILLALOBOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.385.405
LOPEZ MORENO

NOMBRES
JULIO

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 80385405

NOMBRE
JULIO LOPEZ MORENO

FECHA DE NACIMIENTO
29-12-1970

GRUPO SANGUÍNEO
B+

FECHA DE EXPEDICION
09-04-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL DE SOACHA





FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1970
EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

20-FEB-1989 EL COLEGIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500700-00235567-M-0080385405-20100210 0021091191A 1 25532767

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, CAMPERO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS.	09-04-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, AUTOMOVIL CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS.	09-04-2035	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC03008454346

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030299319

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SDT785	CHEVROLET	KODIAK 190	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.200	BLANCO ARCO BICAPA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	20000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
9SZ42169	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9GDV7H4C89B112435	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MUÑOZ BURGOS WILIAN HERNAN

IDENTIFICACIÓN

C.C. 97480529

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
08002111265139	I	12/08/2008	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
21/01/2010	23/10/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

TRÁNSITO DPTAL DEL ATLÁNTICO/BARANOA



LT03005693146

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA							
	AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
	2025	11	14	DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	11	17	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	11	16

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
93874877 - 613958004	SDT785	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	7200	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: KODIAK190	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
9SZ42169	9GDV7H4C89B112435	NA	20,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
WILIAN MUNOZ BURGOS	3118872421	CC	97480529	BARANOA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	93874877	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.061.500	$ 551.900	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.615.800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero
Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.14 12:13:52 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184209192

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA RASTRILLANTAS LTDA

NIT: 832002212

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-032

Fecha de expedición: 2025/09/27

Fecha de vencimiento: 2026/09/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SDT785

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2009

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7200

NRO. MOTOR: 9SZ42169

NRO. CHASIS: 9GDV7H4C89B112435

VIN:

LÍNEA: KODIAK 190

COLOR: BLANCO ARCO BICAPA

NOMBRE PROPIETARIO: WILIAN H. MUÑOZ B.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DIEGO FERNANDO TORRES VILLALOBOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028358586

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SOP298	INTERNATIONAL	7600 6X4	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16570

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35212553	S	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3HTWYAHT98N687590	N	3HTWYAHT98N687590	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
VELASQUEZ CASTILLO RODOLFO	C.C. 79553175

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
062008100031299	I	06/02/2008	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
21/04/2008	07/02/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE



COSMOCOLOR LT-22

LT0700226014 6

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23.59 HORAS DEL
2025 7 10	2025 7 11	2026 7 10

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91946319 - 612591491	SOP298	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10831	2008

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	76006X4	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35212553	3HTWYAHT98N687590	NA	16,57

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RODOLFO VELASQUEZ CASTILLO	3227202166	CC	79553175	SIBATE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91946319	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.061.500	$ 551.900	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.615.800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.07.10 10:42:49 -05:00

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182188942

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA UNIMILENIO

NIT: 900225056

No. de Certificado de Acreditación: 11-OIN-039-001

Fecha de expedición: 2025/07/02

Fecha de vencimiento: 2026/07/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SOP298	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2008
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10831	**NRO. MOTOR:**	35212553
NRO. CHASIS:	3HTWYAHT98N687590	**VIN:**	
LÍNEA:	7600 6X4		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: RODOLFO VELASQUEZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

NUNO ANDRE PINTO HENRIQUES

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028303080

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WGG432	TOYOTA	HILUX	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.494	SUPER BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	840 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
2KD-A515279	N	8AJFR22G5F4573241

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8AJFR22G5F4573241	N	8AJFR22G5F4573241	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
DURAN CAÑON HENRY	C.C. 79117772

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	*******	100

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482014000313289	I	05/08/2014	4


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

****

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
31/10/2014	31/01/2023	*******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT03005920732

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DIA
2025 10 29	2025 10 31	2026 10 30

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
93602587 - 613774836	WGG432	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2494	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	TOYOTA	DOBLE CABINA
	LÍNEA VEHÍCULO: HILUX	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
2KDA515279	8AJFR22G5F4573241	8AJFR22G5F4573241	0,84

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HENRY DURAN CANON	3016454023	CC	79117772	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	93602587	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
91	$ 414.900	$ 215.700	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 633.000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.29 13:32:23 -05:00

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184927590

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA RUEDE SEGURO S.A.S

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-013-001

NIT: 900170215

Fecha de vencimiento: 2026/10/29

Fecha de expedición: 2025/10/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WGG432

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2494

NRO. MOTOR: 2KD-A515279

NRO. CHASIS: 8AJFR22G5F4573241

VIN: 8AJFR22G5F4573241

LÍNEA: HILUX

COLOR: SUPER BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: HENRY DURAN C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ROBAYO QUINTERO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 79.117.772

DURAN CAÑON

APELLIDOS

HENRY

NOMBRES



FIRMA

Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1960

MURILLO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-ABR-1979 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00152271-M-0079117772-20090309 0010256946A 2 1120024292

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 79117772

Libertad y Orden

NOMBRE

HENRY DARIEN CAMON

FECHA DE NACIMIENTO

30-01-1990

GRUPO SANGUÍNEO

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

17-01-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR




ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMION, BUSETA Y BUS.	17-01-2031	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMION, BUSETA Y BUS.	17-01-2027	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03009486259

Servicios Integrales 22060 1.0-0.07/23

ANEXO N°9

ENERO DE 2026									
MAQUINARIA									
No.	**CONTRATO**	**EMPRESA**	**NOMBRES Y APELLIDOS OPERADOR**	**C.C**	**CARGO**	**MAQUINA**	**MODELO**	**FECHA INGRESO**	**OBSERVACIÓN**
1	COP-816-2025	INGEINCOL	ERIK STEVEN ARIAS MUÑOZ	1.024.555.933	OPERADOR MAQUINARIA	RETROEXCAVADORA SHANTUI SE75	2023	1/12/2025	N/A
2	COP-816-2025	INGEINCOL	VICTOR MANUEL RUBIO CONTRERAS	1.065.667.734	OPERADOR MAQUINARIA	MINICARGADOR NEW HOLLAND L220	2012	1/12/2025	N/A
3	COP-816-2025	INGEINCOL	MISAEL CUEVAS	4.085.787	OPERADOR MAQUINARIA	VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND DD24	2006	1/12/2025	N/A

INFORME N°3 (ENERO)												
CONDUCTORES		RELACIÓN VEHICULOS Y VOLQUETAS										OBSERVACIONES
NOMBRE CONDUCTOR	CEDULA	PLACA	MARCA	LICENCIA TRANSITO	PIN	MODELO	N° SOAT	VENCE	N° REVISION TECNICOMECANICA	VENCE	CONTRATISTA	
HENRY DURAN CAÑON	79.117.772	WGG432	TOYOTA	10028303080	N/A	2015	184927590	29/10/2026	93602587	30/10/2026	CONKENNEDY	CAMIONETA CONSORCIO
JULIO LOPEZ MORENO	80.385.405	WLL368	FOTON	10032695031	N/A	2015	181537794	3/06/2026	3100023624	25/02/2026	CONKENNEDY	CAMIÓN CONSORCIO
JOSE LISANDO CAMACHO MERCHAN	79.641.530	STT035	KENWORTH	10023756204	17416	2013	8901163735701	28/07/2026	182824379	28/07/2026	INGEINCOL	N/A
RODOLFO VELASQUEZ CASTILLO	79.553.175	SMD276	KENWORTH	10026749508	3514	2009	91677934-612403929	23/06/2026	182802315	26/07/2026	INGEINCOL	N/A
GABRIEL AMERICO UBAQUE GONZALEZ	79.736.395	SOP298	INTERNATIONAL	10028358586	820	2008	91946319-612591491	10/07/2026	182188942	2/07/2026	INGEINCOL	N/A
VICTOR ELIECER RODRIGUEZ GARZÓN	79.544.320	SDT785	CHEVROLET	10030299319	27812	2009	93874877-613958004	16/11/2026	184209192	27/09/2026	INGEINCOL	N/A

ANEXO N°10

CONSORCIO PRO K	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Shantui SE75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M³ — PERIODO: 02 al 03 Enero 2026

INSPECCIONADO POR: Nelson Betancourt

CONTRATO COP-816-2025 — "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables										✓		✓	
	Indicador de temperatura										✓		✓	
	Indicador de aceite										✓		✓	
	Indicador de batería										✓		✓	
	indicador de refrigerante										✓		✓	
	indicador de combustible										✓		✓	
	indicador de filtro de aire										✓		✓	
	*Horometro										✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo										✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)										✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)										✓		✓	
	*Baliza										✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi										✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)										✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo										✓		✓	
	*Espejos laterales										✓		✓	
	*Alarma de retroceso										✓		✓	
	Pito										✓		✓	
	* Freno de servicio										✓		✓	
	* Freno de estacionamiento										✓		✓	
	*Cinturones de seguridad										✓		✓	
	Vidrio Panorámico										✓		✓	
	*Kit para Derrames										✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS										✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)										✓		✓	
	Asiento										✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X									NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X									NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X									NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión										✓		✓	
	* Dirección										✓		✓	
	Estado de pasadores										✓		✓	
	Estado y tensión de las correas										✓		✓	
	Estado de pedales										✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)										✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas										✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación										✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)										✓		✓	
	*Bomba Hidráulica										✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado										✓		✓	
	*Mandos de avance										✓		✓	
	* Mando de estacionamiento										✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)										✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo										✓		✓	
	Estado de filtro de aire										✓		✓	
	Estado de filtro de combustible										✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado										✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)										✓		✓	
	* Resguardos										✓		✓	
	Anclajes de contrapeso										✓		✓	
	Guardas										✓		✓	
	Estado del bastidor										✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor										✓		✓	
	*Motor sin grietas										✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)										✓		✓	

OPERADOR	Nombre	Erick Steven Arias Muñoz	Cedula	1024555933
	Firma	Erick A.		

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO PRO K	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Shantui SE75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M3 — PERIODO: 05 al 10 Enero 2026

INSPECCIONADO POR: Nelson Betancourt

CONTRATO COP-816-2025 — "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OPERADOR	Nombre	Erick Steven Arias Muñoz							Cedula	1024555933				
	Firma													

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO PRO K	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Shantui SE75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M³ — PERIODO: 13 al 17 Enero 2026

INSPECCIONADO POR: Nelson Betancourt

CONTRATO COP-816-2025 — "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X			NA		NA		NA		NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica				✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)				✓		✓		✓		✓		✓	

OPERADOR				
	Nombre	Erick Steven Arias Muñoz	Cedula	1024565933
	Firma	Erik A		

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO PRO K	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Shantui SE 75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M3 — PERIODO: 19 al 24 Enero 2026

INSPECCIONADO POR: Nelson Betancourt

CONTRATO COP-816-2025 — "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OPERADOR			Nombre: Erick Steven Arias Muñoz						Cedula: 1024555933					
			Firma:											

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO PRO K	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Shantui SE75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M³ — PERIODO: 26 al 31 Enero 2026

INSPECCIONADO POR: Nelson Betancourt

CONTRATO: COP-816-2025 — "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OPERADOR					
	Nombre	Elick Steven Arias Muñoz	Cedula	1021555933	
	Firma				

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los item evaluados.

CONSORCIO PRO K	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: New Holland L220 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 905 Kg — MARCA: New Holland L220

INSPECCIONADO POR: Nelson Betancourt — PERIODO EVALUADO: 02 al 03 Enero 2026

CONTRATO COP-0168-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado											✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco											✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.											✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado											✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo											✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible											✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños											✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme											✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.											✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.											✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo											✓		✓	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.											✓		✓	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada											✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente											✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado											✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas											✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado											✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.											✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados											✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante											✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado											✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones											✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones											✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general											✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible											✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor											✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado											✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo											✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.											✓		✓	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire											✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo											✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.											✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X									NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante											✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento											✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

Nelson Betancourt
Residente SST

Victor Manuel Rubio Contreras
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO PRO K	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: New Holland Lzzo | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | Nº INTERNO: _____

CAPACIDAD: 905 Kg | MARCA: New Holland Lzzo

INSPECCIONADO POR: Nelson Betancourt | PERIODO EVALUADO: 05 al 10 Enero 2026

CONTRATO COP-0168-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÀNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

Nelson Betancourt
Residente SST

Victor Manuel Rubio Contreras
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO PRO K	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: New Holland Lzzo | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 905 Kg | MARCA: New Holland Lzzo

INSPECCIONADO POR: Nelson Betancourt | PERIODO EVALUADO: 13 al 17 Enero 2026

CONTRATO COP-0168-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

INSPECCIÒN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado					✓		✓		✓		✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco					✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.					✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado					✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo					✓		✓		✓		✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible					✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños					✓		✓		✓		✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.					✓		✓		✓		✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.					✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada					✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente					✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.					✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados					✓		✓		✓		✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante					✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado					✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones					✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo					✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.					✓		✓		✓		✓		✓	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire					✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo					✓		✓		✓		✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.					✓		✓		✓		✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X			NA		NA		NA		NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante					✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento					✓		✓		✓		✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

Nelson Betancourt
Residente SST

Victor Manuel Rubio Contreras
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO PRO K	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: New Holland Lz20 | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 905 Kg | MARCA: New Holland Lz20

INSPECCIONADO POR: Nelson Betancourt | PERIODO EVALUADO: 19 al 24 Enero 2026

CONTRATO COP-0168-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Nelson Betancourt
Residente SST

Responsable de seguimiento

Victor R

Victor Manuel Rubio Contreras
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO PRO K	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: New Holland L220 | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 905 Kg | MARCA: New Holland L220

INSPECCIONADO POR: Nelson Betancourt | PERIODO EVALUADO: 26 al 31 Enero 2026

CONTRATO COP-0168-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento


Responsable de seguimiento

Nelson Betancourt
Residente SST

Victor M.
Victor Manuel Rubio Contreras
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	
REFERENCIA: Ingersoll Rand DD24	MODELO: 2006	
INSPECCIONADO POR: Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez	MARCA: Ingersoll Rand	
N° INTERNO:	CAPACIDAD: 3500 Kg	PERIODO: 02 al 03 Enero 2026
NOMBRE DEL OPERADOR: Misael Cuevas		
CONTRATO: COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"	

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)										✓		✓	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)										✓		✓	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)										✓		✓	
	* Cinturón de seguridad										✓		✓	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS										✓		✓	
	Asiento										✓		✓	
	Mandos de avance										✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-										✓		✓	
	horometro-corriente-aceite motor-										✓		✓	
	combustible)										✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo de escape)										✓		✓	
	* Alarma de retroceso										✓		✓	
	Pito										✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso										✓		✓	
	* Espejo retrovisor central (convexo)										✓		✓	
	Estado de pedales										✓		✓	
	Estado de mandos manuales										✓		✓	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas										✓		✓	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)										✓		✓	
	Llantas en buen estado	NA									NA		NA	
	Mecanismo de viraje										✓		✓	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)										✓		✓	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)										✓		✓	
	* Motor										✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado										✓		✓	
	Bateria y cables										✓		✓	
	* Freno de servicio										✓		✓	
	* Resguardos										✓		✓	
	Anclajes de contrapeso										✓		✓	
OTROS	OBSERVACIONES:													

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR			
Fuera de servicio: si ___ no X			
OPERADOR	Misael Cuevas	FIRMA	
RESIDENTE SST	Nelson Ernesto Betancourt	FIRMA	Nelson Betancourt


CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO	
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	
REFERENCIA: Ingersoll Rand DD24	MODELO: 2006	
INSPECCIONADO POR: Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez	MARCA: Ingersoll Rand	
N° INTERNO:	CAPACIDAD: 3500 Kg	PERIODO: 05 al 10 Enero 2026
NOMBRE DEL OPERADOR: Misael Cuevas		
CONTRATO: COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"	

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	horometro-corriente-aceite motor-		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	combustible)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas en buen estado	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS	OBSERVACIONES:													

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR			
Fuera de servicio: si ___ no X			
OPERADOR	Misael Cuevas	FIRMA	
RESIDENTE SST	Nelson Ernesto Betancourt G.	FIRMA	Nelson Betancourt


CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO	
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	
REFERENCIA: Ingersoll Rand DD24	MODELO: 2006	
INSPECCIONADO POR: Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez	MARCA: Ingersoll Rand	
N° INTERNO:	CAPACIDAD: 3500 Kg	PERIODO: 13 al 17 Enero 2026
NOMBRE DEL OPERADOR: Misael Cuevas		
CONTRATO: COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"	


			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)				✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cinturón de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-				✓		✓		✓		✓		✓	
	horometro-corriente-aceite motor-				✓		✓		✓		✓		✓	
	combustible)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo de escape)				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Espejo retrovisor central (convexo)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de mandos manuales				✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas en buen estado	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso				✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS	OBSERVACIONES:													

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR			
Fuera de servicio: si ___ no X			
OPERADOR	Misael Cuevas	FIRMA	
RESIDENTE SST	Nelson Ernesto Betancourt G	FIRMA	Nelson Betancourt

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO	
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	
REFERENCIA: Ingersoll Rand DD 24	MODELO: 2006	
INSPECCIONADO POR: Nelson Ernesto Betancourt Gutierez	MARCA: Ingersoll Rand	
N° INTERNO:	CAPACIDAD: 3500 Kg	PERIODO: 19 al 24 Enero 2026
NOMBRE DEL OPERADOR: Miguel Cuevas		
CONTRATO: COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"	

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	horometro-corriente-aceite motor-		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	combustible)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas en buen estado	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS	OBSERVACIONES:													

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR			
Fuera de servicio: si ___ no X			
OPERADOR	Miguel Cuevas	FIRMA	
RESIDENTE SST	Nelson Ernesto Betancourt	FIRMA	Nelson Betancourt

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO													
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR													
REFERENCIA: Ingersoll Rand DD24			MODELO: 2006											
INSPECCIONADO POR: Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez			MARCA: Ingersoll Rand											
N° INTERNO:	CAPACIDAD: 3500 Kg		PERIODO: 26 al 31 Enero 2026											
NOMBRE DEL OPERADOR: Misael Cuevas														
CONTRATO: COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"													
			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	horometro-corriente-aceite motor-		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	combustible)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas en buen estado	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS	OBSERVACIONES:													
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR														
Fuera de servicio: si ___ no X														
OPERADOR	Misael Cuevas	FIRMA												
RESIDENTE SST	Nelson Ernesto Betancourt	FIRMA	Nelson Betancourt											

ANEXO N°11

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WGG43Z TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2015 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028303080

SOAT 184927590 VENCE 29/10/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 93602587 VENCE 30/10/2026 PERIODO 02 al 03 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables										✓		✓	
	Indicador de temperatura										✓		✓	
	Indicador de aceite										✓		✓	
	Indicador de bateria										✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)										✓		✓	
	indicador de combustible										✓		✓	
	indicador de presión de aire										✓		✓	
	Conexiones Electricas										✓		✓	
	Fusibles										✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)										✓		✓	
	Direccionales Delanteras										✓		✓	
	Direccionales Traseras										✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)										✓		✓	
	De estacionamiento										✓		✓	
	De stop y reversa										✓		✓	
	Baliza										✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug										✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo										✓		✓	
	Espejos laterales										✓		✓	
	Alarma de retroceso										✓		✓	
	Pito										✓		✓	
	Freno de servicio										✓		✓	
	Freno de emergencia										✓		✓	
	Cinturones de seguridad										✓		✓	
	Vidrio Panorámico										✓		✓	
	Kit para Derrames	X									NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS										✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X									NA		NA	
	Asiento										✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)										✓		✓	
	Presión de aire de las llantas										✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión										✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)										✓		✓	
	Dirección										✓		✓	
	Tanque de Combustible										✓		✓	
	Estado radiador										✓		✓	
	Estado y tensión de las correas										✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)										✓		✓	
	Estado de filtro de aire										✓		✓	
	Estado de filtro de combustible										✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor										✓		✓	
	Motor sin Grietas										✓		✓	
	Humo de escape										✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo										✓		✓	
	Botiquin										✓		✓	
	Cruceta										✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo										✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos										✓		✓	
	Linterna										✓		✓	
	Caja de Herramientas										✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Henry Dorian Cortes
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Enrique Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WG643Z TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2015 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028303080

SOAT 18492590 VENCE 29/10/2026 PERIODO

REVISIÓN TENICOMECANICA 93602587 VENCE 30/10/2026 05 al 10 Enero 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
DATOS CONDUCTOR	Nombre	Henry Duran Cañon												
	Firma													

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Enrique Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WGG432 TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2015 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028303080

SOAT 18497590 VENCE 29/10/2026 PERIODO

REVISIÓN TENICOMECANICA 93602587 VENCE 30/10/2026 13 al 17 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug.				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Henry Duran Cañon
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA IWG-632 TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2015 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028393080

SOAT 18AA27890 VENCE 29/10/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 93602587 VENCE 30/10/2026 PERIODO 19 al 24 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

	DATOS CONDUCTOR	Nombre	Henry Duran Cañon
		Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Enrique Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WGG4BZ TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2015 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028303080

SOAT 18492 7590 VENCE 29/10/2026 PERIODO

REVISIÓN TENICOMECANICA 98602587 VENCE 30/10/2026 26 al 31 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug.		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Henry Duran Cañon
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Enrique Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WLL368 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2015 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10032695031

SOAT 18153794 VENCE 03/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 31000 23624 VENCE 25/02/2026 PERIODO 02 al 03 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables										✓		✓	
	Indicador de temperatura										✓		✓	
	Indicador de aceite										✓		✓	
	Indicador de batería										✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)										✓		✓	
	indicador de combustible										✓		✓	
	indicador de presión de aire										✓		✓	
	Conexiones Electricas										✓		✓	
	Fusibles										✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)										✓		✓	
	Direccionales Delanteras										✓		✓	
	Direccionales Traseras										✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)										✓		✓	
	De estacionamiento										✓		✓	
	De stop y reversa										✓		✓	
	Baliza										✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug										✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA									NA		NA	
	Espejos laterales										✓		✓	
	Alarma de retroceso										✓		✓	
	Pito										✓		✓	
	Freno de servicio	NA									NA		NA	
	Freno de emergencia										✓		✓	
	Cinturones de seguridad										✓		✓	
	Vidrio Panorámico										✓		✓	
	Kit para Derrames										✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS										✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA									NA		NA	
	Asiento										✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)										✓		✓	
	Presión de aire de las llantas										✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión										✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)										✓		✓	
	Dirección										✓		✓	
	Tanque de Combustible										✓		✓	
	Estado radiador										✓		✓	
	Estado y tensión de las correas										✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)										✓		✓	
	Estado de filtro de aire										✓		✓	
	Estado de filtro de combustible										✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor										✓		✓	
	Motor sin Grietas										✓		✓	
	Humo de escape										✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo										✓		✓	
	Botiquin										✓		✓	
	Cruceta										✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo										✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos										✓		✓	
	Linterna										✓		✓	
	Caja de Herramientas										✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Julio López Moreno
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WLL368 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2015 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10032695031

SOAT 181537794 VENCE 03/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 3100023624 VENCE 25/02/2026 PERIODO 05 al 10 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Julio López Moreno
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WLL368 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2015 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10032695031

SOAT 18753794 VENCE 03/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 3100023624 VENCE 25/02/2026 PERIODO 13 al 19 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Julian Lopez Moreno
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WLL368 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2015 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10032695031

SOAT 187537794 VENCE 03/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 31000 23624 VENCE 25/02/2026 PERIODO 19 al 24 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Julio Lopez Moreno
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WLL368 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2015 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10032695031

SOAT 18753794 VENCE 03/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 31000236Z4 VENCE 25/02/2026 PERIODO 26 al 31 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Julio López Moreno
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Elfredo Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA STT035 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2013 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10023756204

SOAT 8907163735707 VENCE 28/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182824379 VENCE 28/07/2026 PERIODO 02 al 03 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables										✓		✓	
	Indicador de temperatura										✓		✓	
	Indicador de aceite										✓		✓	
	Indicador de batería										✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)										✓		✓	
	indicador de combustible										✓		✓	
	indicador de presión de aire										✓		✓	
	Conexiones Electricas										✓		✓	
	Fusibles										✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)										✓		✓	
	Direccionales Delanteras										✓		✓	
	Direccionales Traseras										✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)										✓		✓	
	De estacionamiento										✓		✓	
	De stop y reversa										✓		✓	
	Baliza										✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug										✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA									NA		NA	
	Espejos laterales										✓		✓	
	Alarma de retroceso										✓		✓	
	Pito										✓		✓	
	Freno de servicio	NA									NA		NA	
	Freno de emergencia										✓		✓	
	Cinturones de seguridad										✓		✓	
	Vidrio Panorámico										✓		✓	
	Kit para Derrames										✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS										✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA									NA		NA	
	Asiento										✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)										✓		✓	
	Presión de aire de las llantas										✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión										✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)										✓		✓	
	Dirección										✓		✓	
	Tanque de Combustible										✓		✓	
	Estado radiador										✓		✓	
	Estado y tensión de las correas										✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)										✓		✓	
	Estado de filtro de aire										✓		✓	
	Estado de filtro de combustible										✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor										✓		✓	
	Motor sin Grietas										✓		✓	
	Humo de escape										✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo										✓		✓	
	Botiquin										✓		✓	
	Cruceta										✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo										✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos										✓		✓	
	Linterna										✓		✓	
	Caja de Herramientas										✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Jose Lisandro Camacho M.
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA STT035 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2013 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10023756204

SOAT 8901163735701 VENCE 28/09/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182824879 VENCE 28/09/2026 PERIODO 05 a 10 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Jose Leyandro Camacho Merchan
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt G.

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA STT035 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2013 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10023756204

SOAT 89011637357O7 VENCE 28/07/2026 PERIODO

REVISIÓN TENICOMECANICA 182824379 VENCE 28/07/2026 13 al 19 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug.				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	José Lisandro Camacho Merchan
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA STT035 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2013 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10023756204

SOAT 89011637357O7 VENCE 28/07/2026 PERIODO

REVISIÓN TENICOMECANICA 18282437 9 VENCE 28/07/2026 19/01/24 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	José Ligandro Carracto Merchan
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA STT035 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2013 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10023756204

SOAT 8907163735707 VENCE 28/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182824379 VENCE 28/07/2026 PERIODO 26 al 31 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Jose Lisandro Camacho Nechar
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMDZ76 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10026749508

SOAT 91677934-612403929 VENCE 23/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 1828023315 VENCE 26/07/2026 PERIODO 02 al 03 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables										✓		✓	
	Indicador de temperatura										✓		✓	
	Indicador de aceite										✓		✓	
	Indicador de batería										✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)										✓		✓	
	indicador de combustible										✓		✓	
	indicador de presión de aire										✓		✓	
	Conexiones Electricas										✓		✓	
	Fusibles										✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)										✓		✓	
	Direccionales Delanteras										✓		✓	
	Direccionales Traseras										✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)										✓		✓	
	De estacionamiento										✓		✓	
	De stop y reversa										✓		✓	
	Baliza										✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug										✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA									NA		NA	
	Espejos laterales										✓		✓	
	Alarma de retroceso										✓		✓	
	Pito										✓		✓	
	Freno de servicio	NA									NA		NA	
	Freno de emergencia										✓		✓	
	Cinturones de seguridad										✓		✓	
	Vidrio Panorámico										✓		✓	
	Kit para Derrames										✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS										✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA									NA		NA	
	Asiento										✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)										✓		✓	
	Presión de aire de las llantas										✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión										✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)										✓		✓	
	Dirección										✓		✓	
	Tanque de Combustible										✓		✓	
	Estado radiador										✓		✓	
	Estado y tensión de las correas										✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)										✓		✓	
	Estado de filtro de aire										✓		✓	
	Estado de filtro de combustible										✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor										✓		✓	
	Motor sin Grietas										✓		✓	
	Humo de escape										✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo										✓		✓	
	Botiquin										✓		✓	
	Cruceta										✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo										✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos										✓		✓	
	Linterna										✓		✓	
	Caja de Herramientas										✓		✓	

	DATOS CONDUCTOR	Nombre	Rodolfo Velasquez Castillo
		Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMDZ76 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10026749508

SOAT 97677934-6124039129 VENCE 23/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18280Z315 VENCE 26/07/2026 PERIODO 06 al 11 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Rodolfo Velasquez Castillo
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMD276 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10026749508

SOAT 97677934-67240392 9 VENCE 23/06/2026 PERIODO

REVISIÓN TENICOMECANICA 182802315 VENCE 26/07/2026 13 al 17 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Rodolfo Velasquez Castillo
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMDZ76 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10026749508

SOAT 91677934-67240392 9 VENCE 23/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182802315 VENCE 26/07/2026 PERIODO 19 al 24 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Rodolfo Velasquez Castillo
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SND276 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10026749508

SOAT 97677934-612403929 VENCE 23/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 1828023315 VENCE 26/07/2026 PERIODO 26 al 31 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

	DATOS CONDUCTOR	Nombre	Rodolfo Velasquez Castillo
		Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOPZ98 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028358586

SOAT 91946319-612591491 VENCE 10/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182188942 VENCE 02/07/2026 PERIODO 02 al 03 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables										✓		✓	
	Indicador de temperatura										✓		✓	
	Indicador de aceite										✓		✓	
	Indicador de batería										✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)										✓		✓	
	indicador de combustible										✓		✓	
	indicador de presión de aire										✓		✓	
	Conexiones Electricas										✓		✓	
	Fusibles										✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)										✓		✓	
	Direccionales Delanteras										✓		✓	
	Direccionales Traseras										✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)										✓		✓	
	De estacionamiento										✓		✓	
	De stop y reversa										✓		✓	
	Baliza										✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug										✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA									NA		NA	
	Espejos laterales										✓		✓	
	Alarma de retroceso										✓		✓	
	Pito										✓		✓	
	Freno de servicio	NA									NA		NA	
	Freno de emergencia										✓		✓	
	Cinturones de seguridad										✓		✓	
	Vidrio Panorámico										✓		✓	
	Kit para Derrames										✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS										✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA									NA		NA	
	Asiento										✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)										✓		✓	
	Presión de aire de las llantas										✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión										✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)										✓		✓	
	Dirección										✓		✓	
	Tanque de Combustible										✓		✓	
	Estado radiador										✓		✓	
	Estado y tensión de las correas										✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)										✓		✓	
	Estado de filtro de aire										✓		✓	
	Estado de filtro de combustible										✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor										✓		✓	
	Motor sin Grietas										✓		✓	
	Humo de escape										✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo										✓		✓	
	Botiquín										✓		✓	
	Cruceta										✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo										✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos										✓		✓	
	Linterna										✓		✓	
	Caja de Herramientas										✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Gabriel Americo Obaque Gonzalez
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson ErnestoBetancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP298 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028358586

SOAT 91946319-6125914991 VENCE 16/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182188942 VENCE 02/07/2026 PERIODO 05 al 10 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

	DATOS CONDUCTOR	Nombre	Gabriel Americo Obaque Gonzalez
		Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACION

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP298 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028358586

SOAT 91946379-612597491 VENCE 10/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182188942 VENCE 02/07/2026 PERIODO 13 al 17 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Gabriel America Ubaque G.
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOPZ98 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028358586

SOAT 91946319-6125971497 VENCE 10/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 78218894 12 VENCE 02/07/2026 PERIODO 19 al 24 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Gabriel Americo Ubaque Gonzalez
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP298 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028358586

SOAT 91946319-612597497 VENCE 10/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182188942 VENCE 02/07/2026 PERIODO 26 al 31 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Gabriel America Ubaque Gonzalez
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SDT785 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10030299319

SOAT 93874877-613958004 VENCE 16/11/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 1842097192 VENCE 27/09/2026 PERIODO 02 al 08 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables										✓		✓	
	Indicador de temperatura										✓		✓	
	Indicador de aceite										✓		✓	
	Indicador de batería										✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)										✓		✓	
	indicador de combustible										✓		✓	
	indicador de presión de aire										✓		✓	
	Conexiones Electricas										✓		✓	
	Fusibles										✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)										✓		✓	
	Direccionales Delanteras										✓		✓	
	Direccionales Traseras										✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)										✓		✓	
	De estacionamiento										✓		✓	
	De stop y reversa										✓		✓	
	Baliza										✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug										✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)										✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA									NA		NA	
	Espejos laterales										✓		✓	
	Alarma de retroceso										✓		✓	
	Pito										✓		✓	
	Freno de servicio	NA									NA		NA	
	Freno de emergencia										✓		✓	
	Cinturones de seguridad										✓		✓	
	Vidrio Panorámico										✓		✓	
	Kit para Derrames										✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS										✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA									NA		NA	
	Asiento										✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)										✓		✓	
	Presión de aire de las llantas										✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión										✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)										✓		✓	
	Dirección										✓		✓	
	Tanque de Combustible										✓		✓	
	Estado radiador										✓		✓	
	Estado y tensión de las correas										✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)										✓		✓	
	Estado de filtro de aire										✓		✓	
	Estado de filtro de combustible										✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor										✓		✓	
	Motor sin Grietas										✓		✓	
	Humo de escape										✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo										✓		✓	
	Botiquin										✓		✓	
	Cruceta										✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo										✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos										✓		✓	
	Linterna										✓		✓	
	Caja de Herramientas										✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Victor Eliecer Rodriguez Garzon
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SDT785 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10030299319

SOAT 93874877-6139580004 VENCE 16/11/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 184209192 VENCE 27/09/2026 PERIODO 05 al 10 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocímetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

	DATOS CONDUCTOR	Nombre	Victor Eliecer Rodriguez Garzón
		Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SDT785 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10030299319

SOAT 93874877-6139580004 VENCE 16/11/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 184209792 VENCE 27/09/2026 PERIODO 13 al 17 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

	DATOS CONDUCTOR	Nombre	Victor Eliecer Rodriguez Garzon
		Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SDT785 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10030299319

SOAT 93874877-613958004 VENCE 16/11/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 184209192 VENCE 27/09/2026 PERIODO 19 al 24 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Victor Eliecer Rodriguez Garzón
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

CONSORCIO PRO K	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SDT785 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10030299319

SOAT 93874877-613958004 VENCE 16/11/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 184209192 VENCE 27/09/2026 PERIODO 26 al 31 Ene 26

CONTRATO COP-816-2025	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fug		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Victor Eliecer Rodriguez Gaizón
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Nelson Betancourt

(Nombre) Nelson Ernesto Betancourt Gutierrez

Residente SST

ANEXO N°12

INFORME HORAS HOMBRES TRABAJADAS PERIDO DEL 01 ENERO 2026 / 31 ENERO 2026								
CONSORCIO PRO K								
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**DIAS TRABAJADOS CORTE**	**HORAS DIA**	**DEDICACION %**	**No.HORAS AUSENTISMO**	**No. DE HORAS EXTRAS**	**TOTAL HORAS HOMBRE MES**
1	ANGELA PATRICIA CASTRO GOMEZ	DIRECTORA DE OBRA	25	7,3	100%	0	0	182,5
2	JOSE LUIS SALAIMAN HEMER	RESIDENTE DE OBRA	25	7,3	100%	0	0	182,5
3	JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	25	7,3	100%	0	0	182,5
4	ANGELA PATRICIA BARRERA RAMIREZ	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	25	7,3	100%	0	0	182,5
5	YULI PAULIN JARAMILLO BOLAÑO	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	25	7,3	100%	0	0	182,5
6	NELSON ERNESTO BETANCUR GUTIERREZ	RESIDENTE SST /AMBIENTAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
7	DIANA MARCELA SANDOVAL AMAYA	RESIDENTE SOCIAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
8	HENRY DURAN CAÑON	CONDUCTOR CAMIONETA	16	7,3	100%	0	0	116,8
9	JULIO LOPEZ MORENO	CONDUCTOR CAMIÓN	16	7,3	100%	0	0	116,8
10	OSCAR ERNESTO VASQUEZ SANCHEZ	TOPÓGRAFO	16	7,3	100%	0	0	116,8
11	WILSON FERNANDO ROJAS ARIZA	AUXILIAR TOPOGRAFIA	16	7,3	100%	0	0	116,8
12	MARIA VICENTA ARAUJO MOLINA	AUXILIAR SOCIAL	16	7,3	100%	0	0	116,8
13	LUIS EDUARDO CASTRO LONDOÑO	BOAL	16	7,3	100%	0	0	116,8
14	DAVID ALEJANDRO HUERTAS MARROQUIN	BOAL	16	7,3	100%	0	0	116,8
15	JHONATAN ANTONIO NAVA GOMEZ	BOAL	16	7,3	100%	0	0	116,8
16	MOISES CASTELLANOS GARCIA	BOAL	16	7,3	100%	0	0	116,8
17	ARMEL SIERRA	OFICIAL DE OBRA	25	7,3	100%	0	0	182,5
18	JOSE POLICARPO IPIA VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	25	7,3	100%	0	0	182,5
19	ERIK STEVEN ARIAS MUÑOZ	OPERADOR MINICARGADOR	25	7,3	100%	0	0	182,5
20	VICTOR MANUEL RUBIO CONTRERAS	OPERADOR MINICARGADOR	25	7,3	100%	0	0	182,5
21	LAZARO FONSECA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	25	7,3	100%	0	0	182,5
22	JONATHAN DAVID VILLADIEGO PEREZ	OFICIAL DE OBRA	25	7,3	100%	0	0	182,5
23	RICARDO CARRILLO RINCON	OFICIAL DE OBRA	25	7,3	100%	0	0	182,5
24	MISAEL CUEVAS	OPERADOR MAQUINARIA	25	7,3	100%	0	0	182,5
25	RAFAEL ANTONIO DIAZ FINO	OFICIAL DE OBRA	25	7,3	100%	0	0	182,5
26	REMI ANTONIO PINTO BLANCO	AYUDANTE DE OBRA	25	7,3	100%	0	0	182,5

27	YUDIER ANTONIO BUENO TAPASCO	INSPECTOR DE OBRA	25	7,3	100%	0	0	182,5
28	JOSE LISANDO CAMACHO MERCHAN	CONDUCTOR VOLQUETA	25	7,3	100%	0	0	182,5
29	RODOLFO VELASQUEZ CASTILLO	CONDUCTOR VOLQUETA	25	7,3	100%	0	0	182,5
30	VICTOR ELIECER RODRIGUEZ GARZON	CONDUCTOR VOLQUETA	25	7,3	100%	0	0	182,5
31	GABRIEL AMERICO UBAQUE GONZALEZ	CONDUCTOR VOLQUETA	25	7,3	100%	0	0	182,5
TOTAL				**TOTAL HORAS**				**5066,2**
				TOTAL TRABAJADORES				**31**

CONSORCIO PRO K	CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTE LABORAL	

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 19/12/2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO OBRA No. COP-816-2025

CONTRATISTA CONSORCIO PRO K

INTERVENTOR CONSORCIO CONKENNEDY CG

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY)"

PERIODO DE INFORME: 01 Enero 2026 / 31 Enero 2026

No.	EVENTO		FECHA DE OCURRENCIA	TIPO DE VINCULACION				TERCERO	NOMBRE ACCIDENTADO	CEDULA	CARGO	DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS	DIAS CARGADOS	EDAD (años)			GÉNERO		JORNADA DE TRABAJO		DIA DE OCURRENCIA	AREA DE LABOR DEL ACCDENTADO	PROCESO O LUGAR DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE	SEVERIDAD DEL ACCIDENTE	CLASE DE ACCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	AGENTE DE LA LESION	TIPO DE LESION	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSAS BASICAS (Según NTC 3701)				CAUSAS INMEDIATAS (Según NTC 3701)				COSTO TOTAL	MEDIDAS DE INTERVENCION/ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
	CON TIEMPO PERDIDO	SIN TIEMPO PERDIDO		DIRECTA	INDIRECTA	ITANTE	OTRO								< 20	20 a 40	> 40	MASCULINO	FEMENINO	DIURNA	NOCTURNA											CODIGO	FACTORES PERSONALES	CODIGO	FACTORES DE TRABAJO	CODIGO	ACTOS SUBESTANDARES	CODIGO	CONDICIONES SUBESTANDARES				

CONSORCIO PRO K

COP 816 2025

Estadística de Accidentalidad y Ausentismo

Periodo: 1/01/2026 **a** 31/01/2026 **Año:** 2026

Los índices presentados a continuación se calcularon de acuerdo a los procedimientos descritos a la legislación vigente

Horas hombres trabajadas =	5066,2

No. promedio trabajadores en periodo =	31
No. horas hombre trabajadas al día =	7,3
Días trabajados la semana =	6
Semanas trabajadas en el mes=	5
No. total de horas extra/suplementario =	0
No. total horas ausentismo =	0

1. Índice de Frecuencia (I.F.) =	**0,00**

No. accidentes de trabajo en periodo =	0
K =	31
Horas hombres trabajadas =	5066,2

2. Índice de Severidad (I.S.) =	**0,00**

No. días incapacidad x AT en periodo =	0
K =	31
Horas hombres trabajadas =	5066,2

3. Índice de Lesiones Incapacitantes (I.L.I.) =	**0,00**

4. Tasa de Ausentismo General (T.A.g.) =	**0,00**

No. días perdidos x Enferm./permiso =	0
Horas hombres trabajadas =	5066,2

5. Tasa de Accidentalidad (T.A.) =	**0,00**

No. de AT en periodo =	0
No. promedio trabajadores en periodo =	31

ANEXO N°13

	CONSORCIO PRO K CONTRATO N° 816-2025		Cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo																							
ACTIVIDAD	**PERIOCIDAD**	**RESPONSABLE**	**PROYECCION EJECUCION**	**NOVIEMBRE**				**DICIEMBRE**				**ENERO**				**FEBRREO**				**MARZO**				**ABRIL**				**TOTAL ACTIVIDADES**
				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Inducciones y Politicas	Inducciones	RESIDENTE SST	P																									**0**
			E																									**0**
Entrega y seguimiento del uso de EPP	Semanal	RESIDENTE SST	P	1		1			1		1	1			1			1				1			1			**10**
			E	1		1			1		1	1			1													**6**
COPASST -CCL	Mensual	REPRESENTANTES DEL COPASST - RESIDENTE SST	P		1				1					1				1				1			1			1	**7**
			E											1														**1**
Medicina preventiva y del trabajo: Control y mitigracion de impactos con capacitaciones y charlas Riesgo Biomecanico Riesgo respiratorio	Semanal / Mensual	RESIDENTE SST	P	1			1		1		1			1			1				1				1			**8**
			E	1			1		1		1			1														**5**
Seguridad Industrial: *Verificacion de condiciones de trabajo:* Inspección de equipos y vehículos. Inspección de orden, aseo y almacenamiento Inspección de señalización de seguridad Inspección de estado y uso de los elementos de protección personal Inspecciones locativas	Mensual	RESIDENTE SST	P	1			1		1					1			1					1				1			**7**
			E	1			1		1					1														**4**
Higiene industrial	Mensual	RESIDENTE SST	P		1				1					1				1				1				1			**6**
			E		1				1					1															**3**
Plan de Emergencias: *Verificacion de impelemntos de emergencia* Inspección de extintores Inspección de botiquín	Mensual	RESIDENTE SST	P	1						1			1			1				1				1				**6**
			E	1						1			1															**4**

ELABORO:
Residente SST

ANEXO N°14


	“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"


CONTRATO N° 816 DE 2025	**FECHA:**	**1 ENERO AL 31 ENERO 2026**	**INFORME SST**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
CAMPAMENTO 08-007	ORDEN Y ASEO 08-007	ORDEN Y ASEO 08-007
		
INSTALACION DE CERRAMIENTO 08-007	INSPECCION DE MAQUINARIA 08-007	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO 08-007

	“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"

		
INSPECCION DE EXTINTOR 08-099	INSPECCION DE BOTIQUIN 08-007	KIT DE EMERGENCIA 08-077

		
CAPACITACIÓN 08-007	CAPACITACIÓN 08-007	CARTELERA INFORMATIVA 08-007

	“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"

		
ORDEN Y ASEO 08-007	ORDEN Y ASEO 08-007	ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO 08-007

		
LEVANTAMIENTO DE CARPA, KIT DE EMERGENCIA, CAMILLA, EXTINTOR FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN COD 08-099	LEVANTAMIENTO DE CARPA, KIT DE EMERGENCIA, CAMILLA, EXTINTOR FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN COD 08-099	LEVANTAMIENTO DE CARPA, KIT DE EMERGENCIA, CAMILLA, EXTINTOR FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN COD 08-099