Anexo 9 - Control de Maquinaria y Equipos

Bogotá: 57 (1) 2573051
Barranquilla: 57 (5) 3393035
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B N° 57A- 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B N° 85 - 76 Oficina 212 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

OBRA - ESTACIÓN DE BOMBEROS CAOBOS

MAQUINARIA Y EQUIPOS

01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MAQUINARIA Y EQUIPOS	1/12/2025	2/12/2025	3/12/2025	4/12/2025	5/12/2025	6/12/2025	7/12/2025	8/12/2025	9/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025	13/12/2025	14/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	20/12/2025	21/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	25/12/2025	26/12/2025	27/12/2025	28/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
EQUIPO DE SOLDADURA																															
RANA VIBROCOMPACTADORA																															
MAQUINA SHANTIU					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
EQUIPO DE TOPOGRAFIA		1										1										1									
EQUIPO DE OXICORTE																															
MINICARGADOR																															
HITACHI MC299107										1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1						1	1	
TOTAL	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	1	0	2	1	0	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0

	PREOPERACIONAL TALADRO INALAMBRICO	PRE-SST-014 Versión: 2 Fecha: 19/12/2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Dewalt	FECHA: De 27-11-2025 al 29-11-2025
SERIAL: DCD797	MODELO: DEWALT, D-65509
PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAOBO M.G	

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
Control de torque	–	–	–	B	B	B	–
Porta brocas	–	–	–	B	B	B	–
Luz led	–	–	–	B	B	B	–
Gatillo de control de velocidad	–	–	–	B	B	B	–
Bateria	–	–	–	B	B	B	–
Conmutador selección de marchas	–	–	–	B	B	B	–
Motor	–	–	–	B	B	B	–
Boton inalambrico avance reproceso	–	–	–	B	B	B	–
Empuñadora	–	–	–	B	B	B	–
¿SE ENCUENTRA EN OPSTIMAS CONDICIONES PARA SU USO?	–	–	–	SI	SI	SI	–



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
OPERADOR: Luis Eduardo Niño A	–	–	–	L-V-S	L-V-S	L-V-S	–
SUPERVISOR: Santiago Posada Cano	–	–	–				–
RESPONSABLE SST: Jessica Carrillo M	–	–	–				–

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	Código: PRE-SST-014
			Fecha Modificación: 18/11/2025
Professional SST	Director de Obra	Representante Legal	Revisión No. 1

	PREOPERACIONAL TALADRO INALAMBRICO	PRE-SST-014 Versión: 2 Fecha: 19/12/2025


1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Dewalt | FECHA: De 01-12-2025 al 06-12-2025
SERIAL: DCD 791 | MODELO: DEWALT, D-65509
PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAOBO M.G

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
Control de torque	B	B	B	–	B	B	–
Porta brocas	B	B	B	–	B	B	–
Luz led	B	B	B	–	B	B	–
Gatillo de control de velocidad	B	B	B	–	B	B	–
Bateria	B	B	B	–	B	B	–
Conmutador selección de marchas	B	B	B	–	B	B	–
Motor	B	B	B	–	B	B	–
Boton inalambrico avance reproceso	B	B	B	–	B	B	–
Empuñadora	B	B	B	–	B	B	–
¿SE ENCUENTRA EN OPSTIMAS CONDICIONES PARA SU USO?	Si	Si	Si	–	Si	Si	–



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
OPERADOR: Luis Eduardo Niño A	LNS	LNS	LNS	–	LNS	LNS	–
SUPERVISOR: Santiago Rueda Cano				–			–
RESPONSABLE SST: Jessica X. Carrillo M				–			–

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	Código: PRE-SST-014
			Fecha Modificación: 18/11/2025
Professional SST	Director de Obra	Representante Legal	Revisión No. 1

	PREOPERACIONAL TALADRO INALAMBRICO	PRE-SST-014 Versión: 2 Fecha: 19/12/2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Dewalt
SERIAL: DCD797
PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAOBO M.G
FECHA: De 08-12-2025 al 13-12-2025
MODELO: DEWALT, D -65509

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
Control de torque	B	B	B	B	B	B	-
Porta brocas	B	B	B	B	B	B	-
Luz led	B	B	B	B	B	B	-
Gatillo de control de velocidad	B	B	B	B	B	B	-
Bateria	B	B	B	B	B	B	-
Conmutador selección de marchas	B	B	B	B	B	B	-
Motor	B	B	B	B	B	B	-
Boton inalambrico avance reproceso	B	B	B	B	B	B	-
Empuñadora	B	B	B	B	B	B	-
¿SE ENCUENTRA EN OPSTIMAS CONDICIONES PARA SU USO?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
OPERADOR: Luis Eduardo Niño A	LN	LN	LN	LN	LN	LN	-
SUPERVISOR: Hugo Andres Moreno	HM	HM	HM	HM	HM	HM	-
RESPONSABLE SST: Jessica X. Camilo							-

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	Código: PRE-SST-014
			Fecha Modificación: 18/11/2025
Professional SST	Director de Obra	Representante Legal	Revisión No. 1

	PREOPERACIONAL TALADRO INALAMBRICO	PRE-SST-014 Versión: 2 Fecha: 19/12/2025


1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Dewalt
SERIAL: DCD791
PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAOBO M.G
FECHA: De 15-12-2025 al 2012-2025
MODELO: DEWALT, D-65509

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
Control de torque	B	–	B	B	B	B	–
Porta brocas	B	–	B	B	B	B	–
Luz led	B	–	B	B	B	B	–
Gatillo de control de velocidad	B	–	B	B	B	B	–
Bateria	B	–	B	B	B	B	–
Conmutador selección de marchas	B	–	B	B	B	B	–
Motor	B	–	B	B	B	B	–
Boton inalambrico avance reproceso	B	–	B	B	B	B	–
Empuñadora	B	–	B	B	B	B	–
¿SE ENCUENTRA EN OPSTIMAS CONDICIONES PARA SU USO?	Si	–	Si	Si	Si	Si	–



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
OPERADOR: Luis Eduardo Niño A	LEN	–	LEN	LEN	LEN	LEN	–
SUPERVISOR: Hugo Andres Moreno	HAM	–	HAM	HAM	HAM	HAM	–
RESPONSABLE SST: Jessica X. Carrillo M							–

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	Código: PRE-SST-014
			Fecha Modificación: 18/11/2025
Professional SST	Director de Obra	Representante Legal	Revisión No. 1

	PREOPERACIONAL TALADRO INALAMBRICO	PRE-SST-014 Versión: 2 Fecha: 19/12/2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Dewalt	FECHA: De 22-12-2025 al 27-12-2025
SERIAL: DCD791	MODELO: DEWALT, D-65509
PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAOBO M.G	

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
Control de torque	B	B	—	—	B	B	—
Porta brocas	B	B	—	—	B	B	—
Luz led	B	B	—	—	B	B	—
Gatillo de control de velocidad	B	B	—	—	B	B	—
Bateria	B	B	—	—	B	B	—
Conmutador selección de marchas	B	B	—	—	B	B	—
Motor	B	B	—	—	B	B	—
Boton inalambrico avance reproceso	B	B	—	—	B	B	—
Empuñadora	B	B	—	—	B	B	—
¿SE ENCUENTRA EN OPSTIMAS CONDICIONES PARA SU USO?	SI	SI	✓	✓	SI	SI	✓



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
OPERADOR: Luis Eduardo Niño Luis Fenay Barrera	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	—
SUPERVISOR: Hugo Andres Moreno	H	H	—	—	H	H	—
RESPONSABLE SST: Jessica X. Camelo M	J	J	—	—	J	J	—

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	Código: PRE-SST-014
			Fecha Modificación: 18/11/2025
Professional SST	Director de Obra	Representante Legal	**Revisión No. 1**

	PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDAR REVESTIDO	PRE-SST-015 Versión: 1 Fecha: 18/11/2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Lion — FECHA: De 26-11-2025 al 29-11-2025

PLACA: Modelo MA 740

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAOBO M.G

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
Equipo limpio sin suciedad o polvo en todas sus partes			B	B	B		
Protección del equipo en buen estado			B	B	B		
El ventilador del equipo se encuentra en buen estado			B	B	B		
La manija de traslado se encuentra fija y completa			B	B	B		
La perilla selectora de amperaje se encuentra completa			B	B	B		
Voltaje y el amperaje			B	B	B		
Las pinzas portaelectrodos se encuentran en buenas condiciones			B	B	B		
El cable porta electrodo se encuentra recubierto de material aislante sin enmendaduras			B	B	B		
La pinza de masa se encuentra en buen estado			B	B	B		
El cable de masa se encuentra recubierto de material aislante sin enmendaduras			B	B	B		
El interruptor de encendido y apagado se encuentra en buen estado			B	B	B		
Estado general del equipo			B	B	B		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la tarea			B	B	B		



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
OPERADOR: Juan Carlos Mendez R							
SUPERVISOR: Santiago Rueda							
RESPONSABLE SST: Jessica Ximena Camilo M							

	PREOPERACIONAL EQUIPO PULIDORA	PRE-SST-003 Versión: 1 Fecha: 15/11/2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Makita
PLACA:
32821FECHA: De 08-12-2025 al: 13-12-2025
PROYECTO: CONSORCIO OB RAS CAOBO M.G

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)			B	B		B	
Estado de instalación del disco (insertación)			B	B		B	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			B	B		B	
Estado e instalación del mango			B	B		B	
Estado del interruptor y su seguro			B	B		B	
Estado de la guía de la guarda			B	B		B	
Se utiliza accesorios apropiados para los rpm			B	B		B	
Se utiliza accesorios apropiado para la tarea			B	B		B	
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc)			B	B		B	
Se utilizan adecuadamente los EPP para la tarea			B	B		B	
Estado del disco			B	B		B	
La toma de alimentación está en buen estado			B	B		B	
El cable de alimentación está en buen estado			B	B		B	
El enchufe está en buenas condiciones			B	B		B	



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
OPERADOR: Luis E Niño A							
SUPERVISOR: Hugo Moreno							
RESPONSABLE SST: Jessica V. Carrillo M							

	PREOPERACIONAL EQUIPO PULIDORA	PRE-SST-003 Versión: 1 Fecha: 15/11/2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Makita | FECHA: De 08-12-25 al: 13-12-25

PLACA:

PROYECTO: CONSORCIO OB RAS CAOBO M.G

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)					B		
Estado de instalación del disco (insertación)					B		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios					B		
Estado e instalación del mango					B		
Estado del interruptor y su seguro					B		
Estado de la guía de la guarda					B		
Se utiliza accesorios apropiados para los rpm					B		
Se utiliza accesorios apropiado para la tarea					B		
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc)							
Se utilizan adecuadamente los EPP para la tarea					B		
Estado del disco					B		
La toma de alimentación está en buen estado					B		
El cable de alimentación está en buen estado					B		
El enchufe está en buenas condiciones					B		



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

Limpieza del equipo al terminar jornada laboral

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
OPERADOR: Farley Benitez					LUIS		
SUPERVISOR: Hugo Moreno							
RESPONSABLE SST: Jessica Carrillo							

	PREOPERACIONAL EQUIPO PULIDORA	PRE-SST-003 Versión: 1 Fecha: 15/11/2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Makita | FECHA: De 08-12-2025 al: 13-12-2025

PLACA:

PROYECTO: CONSORCIO OB RAS CAOBO M.G

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)					B		
Estado de instalación del disco (insertación)					B		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios					B		
Estado e instalación del mango					B		
Estado del interruptor y su seguro					B		
Estado de la guía de la guarda							
Se utiliza accesorios apropiados para los rpm					B		
Se utiliza accesorios apropiado para la tarea					B		
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc)					B		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la tarea					M		
Estado del disco					B		
La toma de alimentación está en buen estado					B		
El cable de alimentación está en buen estado					B		
El enchufe está en buenas condiciones					B		



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

Limpieza del equipo al terminar jornada laboral

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
OPERADOR: Ever Meneses					EVER		
SUPERVISOR: Hugo Mercado							
RESPONSABLE SST: Jessica Y. Carrillo M							

	PREOPERACIONAL EQUIPO PULIDORA	PRE-SST-003 Versión: 1 Fecha: 15/11/2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Makita | FECHA: De 12-12-2025 al: 13-12-2025

PLACA:

PROYECTO: CONSORCIO OB RAS CAOBO M.G

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)					B		
Estado de instalación del disco (insertación)					B		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios					B		
Estado e instalación del mango					B		
Estado del interruptor y su seguro					B		
Estado de la guía de la guarda					B		
Se utiliza accesorios apropiados para los rpm					B		
Se utiliza accesorios apropiado para la tarea					B		
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc)					B		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la tarea					B		
Estado del disco					B		
La toma de alimentación está en buen estado					B		
El cable de alimentación está en buen estado					B		
El enchufe está en buenas condiciones					B		



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
OPERADOR: Santiago A Ramirez							
SUPERVISOR: Hugo Moreno							
RESPONSABLE SST: Jessica X. Carrillo M							

	PREOPERACIONAL EQUIPO PULIDORA	PRE-SST-003 Versión: 1 Fecha: 15/11/2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Makita
PLACA:
32821FECHA: De 08-12-2025 al: 13-12-2025
PROYECTO: CONSORCIO OB RAS CAOBO M.G

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)			B	B		B	
Estado de instalación del disco (insertación)			B	B		B	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			B	B		B	
Estado e instalación del mango			B	B		B	
Estado del interruptor y su seguro			B	B		B	
Estado de la guía de la guarda			B	B		B	
Se utiliza accesorios apropiados para los rpm			B	B		B	
Se utiliza accesorios apropiado para la tarea			B	B		B	
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc)			B	B		B	
Se utilizan adecuadamente los EPP para la tarea			B	B		B	
Estado del disco			B	B		B	
La toma de alimentación está en buen estado			B	B		B	
El cable de alimentación está en buen estado			B	B		B	
El enchufe está en buenas condiciones			B	B		B	



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
OPERADOR: Luis E Niño A							
SUPERVISOR: Hugo Moreno							
RESPONSABLE SST: Jessica V. Carrillo M							

	PREOPERACIONAL EQUIPO PULIDORA	PRE-SST-003 Versión: 1 Fecha: 15/11/2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Makita | FECHA: De 08-12-25 al: 13-12-25

PLACA:

PROYECTO: CONSORCIO OB RAS CAOBO M.G

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)					B		
Estado de instalación del disco (insertación)					B		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios					B		
Estado e instalación del mango					B		
Estado del interruptor y su seguro					B		
Estado de la guía de la guarda					B		
Se utiliza accesorios apropiados para los rpm					B		
Se utiliza accesorios apropiado para la tarea					B		
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc)							
Se utilizan adecuadamente los EPP para la tarea					B		
Estado del disco					B		
La toma de alimentación está en buen estado					B		
El cable de alimentación está en buen estado					B		
El enchufe está en buenas condiciones					B		



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

Limpieza del equipo al terminar jornada laboral

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
OPERADOR: Farley Benitez					LUIS		
SUPERVISOR: Hugo Moreno							
RESPONSABLE SST: Jessica Carrillo							

	PREOPERACIONAL EQUIPO PULIDORA	PRE-SST-003 Versión: 1 Fecha: 15/11/2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Makita | FECHA: De 08-12-2025 al: 13-12-2025

PLACA:

PROYECTO: CONSORCIO OB RAS CAOBO M.G

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)					B		
Estado de instalación del disco (insertación)					B		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios					B		
Estado e instalación del mango					B		
Estado del interruptor y su seguro					B		
Estado de la guía de la guarda							
Se utiliza accesorios apropiados para los rpm					B		
Se utiliza accesorios apropiado para la tarea					B		
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc)					B		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la tarea					M		
Estado del disco					B		
La toma de alimentación está en buen estado					B		
El cable de alimentación está en buen estado					B		
El enchufe está en buenas condiciones					B		



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

Limpieza del equipo al terminar jornada laboral

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
OPERADOR: Ever Meneses					EVER		
SUPERVISOR: Hugo Mercado							
RESPONSABLE SST: Jessica Y. Carrillo M							

	PREOPERACIONAL EQUIPO PULIDORA	PRE-SST-003 Versión: 1 Fecha: 15/11/2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Makita | FECHA: De 12-12-2025 al: 13-12-2025

PLACA:

PROYECTO: CONSORCIO OB RAS CAOBO M.G

2. LISTADO DE ACTIVIDADES

B: BIEN, M: MAL; N/A: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VERIFICACION						
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)					B		
Estado de instalación del disco (insertación)					B		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios					B		
Estado e instalación del mango					B		
Estado del interruptor y su seguro					B		
Estado de la guía de la guarda					B		
Se utiliza accesorios apropiados para los rpm					B		
Se utiliza accesorios apropiado para la tarea					B		
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc)					B		
Se utilizan adecuadamente los EPP para la tarea					B		
Estado del disco					B		
La toma de alimentación está en buen estado					B		
El cable de alimentación está en buen estado					B		
El enchufe está en buenas condiciones					B		



3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

4. DATOS DE CONTROL

RESPONSABLES	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB.	DOM
OPERADOR: Santiago A Ramirez							
SUPERVISOR: Hugo Moreno							
RESPONSABLE SST: Jessica X. Carrillo M							

Demoliciones Difuentes

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA

CODIGO: SST-FO-38
VERSION: 00
FECHA: 01/08/2024

FECHA: 15 12 2025 Del: 15 12 2025 Al: 20 12 2025
MARCA: HITACHI 75 MODELO: 2000 SERIE 17C 29107
PROYECTO: OPERADOR: [illegible]

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMIN.		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	Frontales de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Traseras de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
CABINA	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cinturon de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor de Incendio	✓			✓			✓			✓			✓								
	Silla en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Vidrio Panoramico en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Indicadores(Hidraulico, refrigerante, horometro, aceite motor, combustible)	✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓			✓			✓ ✓								
	Control Ingreso humo (tubo de espape)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Alarma de retroceso - Pito*	✓			✓			✓			✓			✓								
	Palancas y Pedales en buen estado*	✓			✓			✓			✓			✓								
	Escalera y apoyos de acceso*	✓			✓			✓			✓			✓								
	Bateria y Cables	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓								
	Orugas tensionadas*	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mecanismo de giro*	✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de tornamesa en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando de avance*	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando de estacionamiento*	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado general desgarrador (balde)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mandos de levante de brazo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando final	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cilindros en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Compartimiento del motor aseado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Manguera de agua y alta presion	✓			✓			✓			✓			✓								
	Zapatas	✓			✓			✓			✓			✓								
	Rodillos inferiores y superiores	✓			✓			✓			✓			✓								
	Kit de derrames		✓			✓			✓			✓			✓							

* Novedades impiden operación del vehiculo

NOMBRE	FIRMA
Operador: [illegible]	
Inspector SST:	

OBSERVACIONES

Versión 0.2	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CODIGO: INPS-SST-004	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	
FECHA: 06/01/2026		

EMPRESA: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG

LUGAR DE INSPECCIÓN: OBRA CAOBOS BOMBEROS

FECHA: DE: 22/12/2025 AL: 22/12/2025

DESCRIPCION	UN	ESTADO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	
MACHETE	1	X			
MARTILLO	1	X			
PALA	5	X			
BARRA	1	X			
METRO	2	X			
MACETA	1	X			
PICAS	1	X			
AHOYADORA	1	X			
PALUSTRES	3	X			
CARRETILLA	4	X			
PALIN	1	X			
EXTENSIONES	2	X			

RESPONSABLE INSPECCIÓN: *JESSICA CARRILLO* *FIRMA:*

RESPONSABLE SST: *SSICA CARRILLO* *FIRMA:*

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CÓDIGO: FORM-SST-0012
			FECHA 06/01/2026
Profesional SST	Director de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.2

Demoliciones Difuentes	INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA	CODIGO: SST-FO-38
		VERSION: 00
		FECHA: 01/08/2024

FECHA:	29 12 2025	Del: 29 12 2025	Al: 03 01 2026		
MARCA: HITACHI		MODELO: 2000	SERIE	HC 299107	
PROYECTO:			OPERADOR:		

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMIN.		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	Frontales de trabajo	✓			✓			✓						✓								
	Traseras de trabajo	✓			✓			✓						✓								
CABINA	Espejos laterales	✓			✓			✓						✓								
	Cinturon de Seguridad	✓			✓			✓						✓								
	Extintor de Incendio	✓			✓			✓						✓								
	Silla en buen estado	✓			✓			✓						✓								
	Vidrio Panoramico en buen estado	✓			✓			✓						✓								
	Indicadores(Hidraulico, refrigerante, horometro, aceite motor, combustible)	✓			✓			✓						✓								
	Control Ingreso (Llave, Boton de encendido)	✓			✓			✓						✓								
	Alarma de retroceso de Fabrica*	✓			✓			✓						✓								
	Palanca y Pedales en Buen estado*	✓			✓			✓						✓								
	Bocina y Alarma Pitos*	✓			✓			✓						✓								
	Estabilizadores	✓			✓			✓						✓								
ESTADO MECANICO	Mangueras hidraulicas	✓			✓			✓						✓								
	Fugas de aceite	✓			✓			✓						✓								
	Fugas hidraulicas*	✓			✓			✓						✓								
	Mangueras de giro*	✓			✓			✓						✓								
	Chasis y tornamesa en buen estado	✓			✓			✓						✓								
	Mando de avance*	✓			✓			✓						✓								
	Mando de estacionamiento*	✓			✓			✓						✓								
	Brazo general desgarrador (balde)	✓			✓			✓						✓								
	Mandos de levante de brazo	✓			✓			✓						✓								
	Mando final	✓			✓			✓						✓								
	Cilindros en buen estado	✓			✓			✓						✓								
	Compartimiento del motor aseado	✓			✓			✓						✓								
	Manguera de agua y alta presion	✓			✓			✓						✓								
	Zapatas	✓			✓			✓						✓								
	Rodillos inferiores y superiores	✓			✓			✓						✓								
	Kit de derrames		✓			✓			✓						✓							

* Novedades impiden operación del vehiculo

NOMBRE	FIRMA						
Operador: Manuel Ballesteros	✓	✓	✓	–	✓	–	–
Inspector SST: Jessica Carrillo				–		–	–

OBSERVACIONES