Anexo 2 - Control Atmosférico

Bogotá: 57 (1) 2573051
Barranquilla: 57 (5) 3393035
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B N° 57A- 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B N° 85 - 76 Oficina 212 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO

CONTROL ATMOSFÉRICO INT-42:00

PROYECTO

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para construcción y adecuación de la Estación de Bomberos de Caobos Salazar B-13 de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – SGC

CONTRATANTE	CONTRATISTA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C	DAIMCO SAS

CONSOLIDADO DEL PERIODO

MES	**Marzo 2026**																															
ESTADO DEL TIEMPO	**Domingo**	**Lunes**	**Martes**	**Miercoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sabado**	**Domingo**	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**	**Domingo**	**Lunes**	**Martes**	**Miercoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**	**Domingo**	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**	**Domingo**	**Lunes**	**Martes**	**TOTALES**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
DIA SOLEADO		1		1			1		1				1							1	1											**7**
DIA NUBLADO			1		1	1						1				1	1	1	1				1	1	1			1	1		1	**14**
LLUVIA										1	1			1												1	1			1		**6**
TOTAL																																**27**
ESTADO DEL SUELO		ST	ST	ST	ST	ST	ST		ST	ST	ST	ST	ST	ST		ST	ST	I	I	I	ST		I	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

OBSERVACIONES

INSPECTOR Elaboró: Juan Camilo Salamanca	ARQ. RESIDENTE Aprobó: Jonathan Martinez

NOTAS

(1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION **INT-8:00**

(2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO