

INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS 2401 DE 2025

1. NOMBRE CONTRATISTA: SERGIO SALDARRIAGA BERDUGO

2. OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para el fortalecimiento del propósito misional del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia -DAGRAN- entre los años 2025-2026, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600018454 DE 2025, celebrado entre Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia -DAGRAN-, y la Institución Universitaria Pascual Bravo.

3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 23.559.494

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) meses y VEINTIDOS (22) días

5. FECHA DE ACTA INICIO: 2025-10-09

6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 2025-12-30

7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: 23.559.494

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 2025-11-01 y 2025-11-30, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- Se cargo de manera oportuna toda la documentación requerida para la aprobación de los pagos, realizado el día 30 de octubre del 2025.

Se adjunta imagen

- Se responden oficios técnicos en la plataforma de Mercurio

Se adjunta los Oficios de traslados radicados de Sabaneta, Yolombó, Pueblo Rico y San Pedro de

Urabá.

Falta realizar oficios de traslado municipio de Medellín y corregimiento de Santa Elena

- En el mes de noviembre no se ejecutó dicha actividad, debido a que no fue requerida desde la dirección del DAGRAN.

- En los últimos días del mes de octubre se realizó una visita técnica el 24 de octubre, al municipio de Girardota. Durante el mes de noviembre se han realizado seis visitas de asesoría técnica a los municipios de Alejandría, San Carlos, Campamento, Caramanta, Anorí y Cisneros

Se terminó, se radicó y se envió el informe de asesoría técnica al municipio de Carmen de Viboral.

Está para visto bueno el informe de visita al municipio de -San Carlos, se encuentra en proceso de elaboración los informes de Alejandría, Girardota y la Pintada

Visitas de asesoría técnica:

1. Girardota.

Realizada el 24 de octubre 2025, en atención a una solicitud radicada 2025010567173 en el cual se solicita una visita para evaluar los escenarios de riesgo por un movimiento en masa activo localizado en la vereda El Socorro, el cual afecta una vivienda rural, la vía de acceso tipo ramal y el sistema de acueducto comunitario. la visita se hizo con un funcionario del municipio

El informe se encuentra en construcción

Se monta fotos como evidencias de la visita, informe y oficio remisorio

2. Alejandría. Realizada el 04 de noviembre del 2025 en atención a una solicitud radicada 2025010586198, en el cual el municipio solicita una visita para evaluar los escenarios de riesgo por un movimiento en masa que afecta tanto propiedades privadas como espacio público en el área urbana del municipio. La visita e hizo con un funcionario del municipio

El informe se encuentra en construcción

Se monta fotos como evidencias de la visita, informe y oficio remisorio

3. San Carlos. realizada el 10 de noviembre de 2025, en atención a una urgencia solicitada por el municipio, para atender los eventos ocurridos en tres puntos críticos relacionados con avenidas torrenciales, desprendimiento de rocas y deslizamientos, en las veredas la Garrucha y Cañaveral.

-La visita se hizo con un funcionario del municipio y una ingeniera civil del DAGRAN

-El informe técnico está en revisión por el director.

-Se montan fotos como evidencias de la visita.

4. Campamento. realizada el 13 y 14 de noviembre del 2025, con el fin de evaluar los escenarios de riesgo de 6 puntos críticos situados en las veredas El Carriel, La Frisolera, la Luz, Los Mangos y El Piñal etc

-La visita se hace conjuntamente con un ingeniero civil del DAGRAN y una funcionaria del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos.

5. Caramanta. Realizada el 18 de noviembre del 2025 en atención a la solicitud 2025010602858, para evaluar los escenarios de riesgo de dos viviendas afectadas asociados a desprendimiento de rocas y movimientos en masa en la vereda manzanares.

-La visita se hace conjuntamente con una funcionaria del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos.

6. Anorí Realizada el 19 de noviembre 2025, en atención a la solicitud radicada 2025010609967 para evaluar los escenarios de riesgo de una vivienda con asentamientos estructurales, posiblemente asociado a problemas de la vía departamental a la vereda el Roble.

-La visita se hizo conjuntamente con un ingeniero civil del DAGRAN y un funcionario del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos.

7. Cisneros. Realizada el 20 de noviembre 2025 en atención a la solicitud radicada 2025010626806, con el fin de evaluar los escenarios de riesgo en varias viviendas ubicadas en el área urbana, suburbana y la vereda Sabanalarga

- La visita se hizo conjuntamente con un ingeniero civil del DAGRAN y un funcionario del municipio.
- Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos

Informes de visitas de asesoría

Carmen de Viboral

- El informe técnico se terminó, se radicó y se envió al municipio de Carmen de Viboral, por medio de los radicados 2025051153668 y 2025030538997 del 07 de noviembre 2025.
- Se anexa informe de asesoría técnica y oficio remitario

San Carlos

El informe técnico se terminó, se encuentra en revisión por el director

En el mes de noviembre no se ejecutó dicha actividad, debido a que no fue requerida desde la dirección del DAGRAN.

- En el mes de noviembre no se ejecutó dicha actividad, debido a que no fue requerida desde la dirección del DAGRAN.
- En el mes de noviembre no se ejecutó dicha actividad, debido a que no fue requerida desde la dirección del DAGRAN.
- En el mes de noviembre no se ejecutó dicha actividad, debido a que no fue requerida desde la dirección del DAGRAN.
- En los últimos días del mes de octubre se realizó una visita técnica el 24 de octubre, al municipio de Girardota. Durante el mes de noviembre se han realizado seis visitas de asesoría técnica a los municipios de Alejandría, San Carlos, Campamento, Caramanta, Anorí y Cisneros

Se terminó, se radicó y se envió el informe de asesoría técnica al municipio de Carmen de Viboral.

Está para visto bueno el informe de visita al municipio de -San Carlos, se encuentra en proceso de elaboración los informes de Alejandría, Girardota y la Pintada

Visitas de asesoría técnica:

1. Girardota.

Realizada el 24 de octubre 2025, en atención a una solicitud radicada 2025010567173 en el cual se solicita una visita para evaluar los escenarios de riesgo por un movimiento en masa activo localizado en la vereda El Socorro, el cual afecta una vivienda rural, la vía de acceso tipo ramal y el sistema de acueducto comunitario. la visita se hizo con un funcionario del municipio

El informe se encuentra en construcción

Se monta fotos como evidencias de la visita, informe y oficio remitario

2. Alejandría. Realizada el 04 de noviembre del 2025 en atención a una solicitud radicada 2025010586198, en el cual el municipio solicita una visita para evaluar los escenarios de riesgo por un movimiento en masa que afecta tanto propiedades privadas como espacio público en el área urbana del municipio. La visita e hizo con un funcionario del municipio

El informe se encuentra en construcción

Se monta fotos como evidencias de la visita, informe y oficio remitario

3. San Carlos. realizada el 10 de noviembre de 2025, en atención a una urgencia solicitada por el municipio, para atender los eventos ocurridos en tres puntos críticos relacionados con avenidas torrenciales, desprendimiento de rocas y deslizamientos, en las veredas la Garrucha y Cañaveral.

-La visita se hizo con un funcionario del municipio y una ingeniera civil del DAGRAN

-El informe técnico está en revisión por el director.

-Se montan fotos como evidencias de la visita.

4. Campamento. realizada el 13 y 14 de noviembre del 2025, con el fin de evaluar los escenarios

de riesgo de 6 puntos críticos situados en las veredas El Carriel, La Frisolera, la Luz, Los Mangos y El Piñal etc

-La visita se hace conjuntamente con un ingeniero civil del DAGRAN y una funcionaria del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos.

5. Caramanta. Realizada el 18 de noviembre del 2025 en atención a la solicitud 2025010602858, para evaluar los escenarios de riesgo de dos viviendas afectadas asociados a desprendimiento de rocas y movimientos en masa en la vereda manzanares.

-La visita se hace conjuntamente con una funcionaria del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos.

6. Anorí Realizada el 19 de noviembre 2025, en atención a la solicitud radicada 2025010609967 para evaluar los escenarios de riesgo de una vivienda con asentamientos estructurales, posiblemente asociado a problemas de la vía departamental a la vereda el Roble.

-La visita se hizo conjuntamente con un ingeniero civil del DAGRAN y un funcionario del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos.

7. Cisneros. Realizada el 20 de noviembre 2025 en atención a la solicitud radicada 2025010626806, con el fin de evaluar los escenarios de riesgo en varias viviendas ubicadas en el área urbana, suburbana y la vereda Sabanalarga

-La visita se hizo conjuntamente con un ingeniero civil del DAGRAN y un funcionario del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos

Informes de visitas de asesoría

Carmen de Viboral

-El informe técnico se terminó, se radicó y se envió al municipio de Carmen de Viboral, por medio

de los radicados 2025051153668 y 2025030538997 del 07 de noviembre 2025.

-Se anexa informe de asesoría técnica y oficio remitario

San Carlos

El informe técnico se terminó, se encuentra en revisión por el director

En el mes de noviembre no se ejecutó dicha actividad, debido a que no fue requerida desde la dirección del DAGRAN.

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	Nº Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Octubre	81699260	316.100	404.598		720.698

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Para el mes Noviembre de la vigencia 2025 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

- Se cargo de manera oportuna toda la documentación requerida para la aprobación de los pagos, realizado el día 30 de octubre del 2025.

Se adjunta imagen

- Se responden oficios técnicos en la plataforma de Mercurio

Se adjunta los Oficios de traslados radicados de Sabaneta, Yolombó, Pueblo Rico y San Pedro de Urabá.

Falta realizar oficios de traslado municipio de Medellín y corregimiento de Santa Elena

- En el mes de noviembre no se ejecutó dicha actividad, debido a que no fue requerida desde la dirección del DAGRAN.

- En los últimos días del mes de octubre se realizó una visita técnica el 24 de octubre, al municipio de Girardota. Durante el mes de noviembre se han realizado seis visitas de asesoría técnica a los municipios de Alejandría, San Carlos, Campamento, Caramanta, Anorí y Cisneros

Se terminó, se radicó y se envió el informe de asesoría técnica al municipio de Carmen de Viboral.

Está para visto bueno el informe de visita al municipio de -San Carlos, se encuentra en proceso de elaboración los informes de Alejandría, Girardota y la Pintada

Visitas de asesoría técnica:

1. Girardota.

Realizada el 24 de octubre 2025, en atención a una solicitud radicada 2025010567173 en el cual se solicita una visita para evaluar los escenarios de riesgo por un movimiento en masa activo localizado en la vereda El Socorro, el cual afecta una vivienda rural, la vía de acceso tipo ramal y el sistema de acueducto comunitario. la visita se hizo con un funcionario del municipio

El informe se encuentra en construcción

Se monta fotos como evidencias de la visita, informe y oficio remitario

2. Alejandría. Realizada el 04 de noviembre del 2025 en atención a una solicitud radicada 2025010586198, en el cual el municipio solicita una visita para evaluar los escenarios de riesgo por un movimiento en masa que afecta tanto propiedades privadas como espacio público en el área urbana del municipio. La visita e hizo con un funcionario del municipio

El informe se encuentra en construcción

Se monta fotos como evidencias de la visita, informe y oficio remitario

3. San Carlos. realizada el 10 de noviembre de 2025, en atención a una urgencia solicitada por el municipio, para atender los eventos ocurridos en tres puntos críticos relacionados con avenidas torrenciales, desprendimiento de rocas y deslizamientos, en las veredas la Garrucha y Cañaveral.

-La visita se hizo con un funcionario del municipio y una ingeniera civil del DAGRAN

-El informe técnico está en revisión por el director.

-Se montan fotos como evidencias de la visita.

4. Campamento. realizada el 13 y 14 de noviembre del 2025, con el fin de evaluar los escenarios de riesgo de 6 puntos críticos situados en las veredas El Carriel, La Frisolera, la Luz, Los Mangos y El Piñal etc

-La visita se hace conjuntamente con un ingeniero civil del DAGRAN y una funcionaria del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos.

5. Caramanta. Realizada el 18 de noviembre del 2025 en atención a la solicitud 2025010602858, para evaluar los escenarios de riesgo de dos viviendas afectadas asociados a desprendimiento de rocas y movimientos en masa en la vereda manzanares.

-La visita se hace conjuntamente con una funcionaria del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos.

6. Anorí Realizada el 19 de noviembre 2025, en atención a la solicitud radicada 2025010609967 para evaluar los escenarios de riesgo de una vivienda con asentamientos estructurales, posiblemente asociado a problemas de la vía departamental a la vereda el Roble.

-La visita se hizo conjuntamente con un ingeniero civil del DAGRAN y un funcionario del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos.

7. Cisneros. Realizada el 20 de noviembre 2025 en atención a la solicitud radicada

2025010626806, con el fin de evaluar los escenarios de riesgo en varias viviendas ubicadas en el área urbana, suburbana y la vereda Sabanalarga

- La visita se hizo conjuntamente con un ingeniero civil del DAGRAN y un funcionario del municipio.
- Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos

Informes de visitas de asesoría

Carmen de Viboral

- El informe técnico se terminó, se radicó y se envió al municipio de Carmen de Viboral, por medio de los radicados 2025051153668 y 2025030538997 del 07 de noviembre 2025.
- Se anexa informe de asesoría técnica y oficio remitario

San Carlos

El informe técnico se terminó, se encuentra en revisión por el director

En el mes de noviembre no se ejecutó dicha actividad, debido a que no fue requerida desde la dirección del DAGRAN.

- En el mes de noviembre no se ejecutó dicha actividad, debido a que no fue requerida desde la dirección del DAGRAN.
- En el mes de noviembre no se ejecutó dicha actividad, debido a que no fue requerida desde la dirección del DAGRAN.
- En el mes de noviembre no se ejecutó dicha actividad, debido a que no fue requerida desde la dirección del DAGRAN.
- En los últimos días del mes de octubre se realizó una visita técnica el 24 de octubre, al municipio de Girardota. Durante el mes de noviembre se han realizado seis visitas de asesoría técnica a los municipios de Alejandría, San Carlos, Campamento, Caramanta, Anorí y Cisneros

Se terminó, se radicó y se envió el informe de asesoría técnica al municipio de Carmen de Viboral.

Está para visto bueno el informe de visita al municipio de -San Carlos, se encuentra en proceso de

elaboración los informes de Alejandría, Girardota y la Pintada

Visitas de asesoría técnica:

1. Girardota.

Realizada el 24 de octubre 2025, en atención a una solicitud radicada 2025010567173 en el cual se solicita una visita para evaluar los escenarios de riesgo por un movimiento en masa activo localizado en la vereda El Socorro, el cual afecta una vivienda rural, la vía de acceso tipo ramal y el sistema de acueducto comunitario. la visita se hizo con un funcionario del municipio

El informe se encuentra en construcción

Se monta fotos como evidencias de la visita, informe y oficio remitido

2. Alejandría. Realizada el 04 de noviembre del 2025 en atención a una solicitud radicada 2025010586198, en el cual el municipio solicita una visita para evaluar los escenarios de riesgo por un movimiento en masa que afecta tanto propiedades privadas como espacio público en el área urbana del municipio. La visita e hizo con un funcionario del municipio

El informe se encuentra en construcción

Se monta fotos como evidencias de la visita, informe y oficio remitido

3. San Carlos. realizada el 10 de noviembre de 2025, en atención a una urgencia solicitada por el municipio, para atender los eventos ocurridos en tres puntos críticos relacionados con avenidas torrenciales, desprendimiento de rocas y deslizamientos, en las veredas la Garrucha y Cañaveral.

-La visita se hizo con un funcionario del municipio y una ingeniera civil del DAGRAN

-El informe técnico está en revisión por el director.

-Se montan fotos como evidencias de la visita.

4. Campamento. realizada el 13 y 14 de noviembre del 2025, con el fin de evaluar los escenarios de riesgo de 6 puntos críticos situados en las veredas El Carriel, La Frisolería, la Luz, Los Mangos y

El Piñal etc

-La visita se hace conjuntamente con un ingeniero civil del DAGRAN y una funcionaria del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos.

5. Caramanta. Realizada el 18 de noviembre del 2025 en atención a la solicitud 2025010602858, para evaluar los escenarios de riesgo de dos viviendas afectadas asociados a desprendimiento de rocas y movimientos en masa en la vereda manzanares.

-La visita se hace conjuntamente con una funcionaria del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos.

6. Anorí Realizada el 19 de noviembre 2025, en atención a la solicitud radicada 2025010609967 para evaluar los escenarios de riesgo de una vivienda con asentamientos estructurales, posiblemente asociado a problemas de la vía departamental a la vereda el Roble.

-La visita se hizo conjuntamente con un ingeniero civil del DAGRAN y un funcionario del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos.

7. Cisneros. Realizada el 20 de noviembre 2025 en atención a la solicitud radicada 2025010626806, con el fin de evaluar los escenarios de riesgo en varias viviendas ubicadas en el área urbana, suburbana y la vereda Sabanalarga

-La visita se hizo conjuntamente con un ingeniero civil del DAGRAN y un funcionario del municipio.

-Se montan fotos como evidencias de la visita de sitios críticos

Informes de visitas de asesoría

Carmen de Viboral

-El informe técnico se terminó, se radicó y se envió al municipio de Carmen de Viboral, por medio de los radicados 2025051153668 y 2025030538997 del 07 de noviembre 2025.

-Se anexa informe de asesoría técnica y oficio remitario

San Carlos

El informe técnico se terminó, se encuentra en revisión por el director

En el mes de noviembre no se ejecutó dicha actividad, debido a que no fue requerida desde la dirección del DAGRAN.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 23.559.494
VALOR ADICIONADO	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 23.559.494
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 14.940.167
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 6.320.840
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 8.619.327
SALDO DEL CONTRATO	\$ 8.619.327

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		\$ 6.320.840

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES

PRORROGAS: SI _____ NO ☒ X _____

ADICIONES: SI _____ NO ☒ X _____

MODIFICACIONES: SI _____ NO ☒X_____

SUSPENSIONES: SI _____ NO ☒X_____

Debe contener el detalle de:

- Proceso sancionatorio: Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio
- Multas: El contrato no ha sido objeto de multas
- Garantías: No se solicitaron garantías en el contrato

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR:

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista SERGIO SALDARRIAGA BERDUGO ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 8.619.327

Por lo anterior se firma el mes de Noviembre del 2025

ORIGINAL FIRMADO

KAROL JULIETH FORERO PAEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE VINCULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Supervisor

Proyectó: Sandra Bibiana Mejia Hoyos - Contratista De Apoyo	Revisó: Daniel Stiven Escudero Aguirre - Contratista De Apoyo	Aprobó: Karol Julieth Forero Paez - Directora Administrativa De Vinculación Y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: