ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7462	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA		
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO		
Nombre de la Unidad Operativa:	GRATITUD		
Dirección de la Unidad Operativa:	CALLE 121 # 52-65		
Teléfono de la Unidad Operativa:	6179426 - 3213246470		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidadcuidadogratitud7462@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Disneyla Díaz Cadena		
Cargo:	Coordinadora	Celular:	3213246470

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	22	1	2024	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:	X	
Descripción del evento:									
1. Daño árbol sanitario baño talento humano									
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:									
Deterioro por uso									

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	50	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0%
Descripción de la afectación del servicio:					
funcionamiento correcto del sanitario.					

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	x	
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
No se debieron reubicar actividades temporalmente.					

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	22	1	2024	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:	X	
Descripción del evento:									
2. Daño luz led habitación 205									
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:									
Deterioro por uso									

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	50	Población afectada por el evento:	3	Porcentaje de población afectada:	6%
Descripción de la afectación del servicio:					
iluminación de la habitación.					

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	x	
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
No se debieron reubicar actividades temporalmente.					

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
Actividades del plan de mantenimiento correctivo				
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
1. Arreglo árbol sanitario baño talento humano	22-ene	22-ene		Evitar desperdicio de agua
2. Cambio luz led habitación 205	22-ene	22-ene		Mejorar la iluminación de la habitación

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	2	100%

Actividades Ejecutadas	2	100%
Actividades Aplazadas	0	
Cumplimiento del periodo	2	100%
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje
Cumplimiento anterior	105	100%
Cumplimiento periodo actual	2	100%
Total de actividades programadas	107	100%
Total de actividades ejecutadas	107	100%
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	
Nuevo cumplimiento acumulado	107	100%

6. OBSERVACIONES			
Observaciones y aclaraciones:			
Ninguna			
7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Disneyla Díaz Cadena	Nombres y Apellidos:	Camilo Andrés Alvarez Gacharna
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Profesional Apoyo a la supervisión
Firma:		Firma:	