SAFRID ingeniería sas	FORMATO INSPECCIÓN A CAMILLAS	Codigo: SAF-FOR-057 Fecha: Nov 2021 Version: 2

Fecha 31-03-2026 Inspector Yeimy Malagón

Sección 1 Área obra - Admon

ESTADO	BUENO	REGULAR	MALO
Instalación (sitio de ubicación)	✓		
Señalización	✓		
Estado de la Lona	✓		
Correas de Seguridad	✓		
Sujetadores para Cargue	✓		
Crucetas de Seguridad	✓		
Estado del policarbonato	✓		
Soporte de cabeza	✓		

NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS

NOTA: Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección.

Firma del Inspector

Powered by CamScanner