CONSORCIO RAMA EMSAF 2025

INSPECCION DIARIA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS

Código: SAF-FOR-099	
Fecha:2024	
Versión: 01	

PROYECTO	086 - 2025
MARCA	

FECHA:	DEL	16	AL	21	MES	03	DEL	2026
MODELO								

No	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del cable de la extensión	✓		✓											
2	Estado de la polaridad del cable de extensión	✓		✓											
3	Estado del cable de la extensión co su polo a tierra	✓		✓											
4	Estado del cable de la extension con su continuidad	✓		✓											
5	Estado del cable de la extensión con su aislamiento doble	✓		✓											
6	Estadl fisico del cable de la extensión	✓		✓											
7	El cable de la extensión se encuentra sin quemaduras en los extremos	✓		✓											
8	Los conectores (clavija y toma) permanecen sin recalentamiento	✓		✓											
9	Los conecores (clavija y toma) se encuentran emplamados adecuadamente con el cable de la extensión	✓		✓											
10	La capacidad eléctrica (voltaje) del cable de la extension no es menor a la requerida por el equipo utilizado	✓		✓											
11	Los conectores (clavija y toma) se encuentran protegidos del agua	✓		✓											
12	El cable de a extensión no prsenta añadidura y se encuentra en buen estado	✓		✓											
13	Horas equipo laboradas														

AUTORIZADO	SI	X	NO	

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE Y APELLIDO	Leonardo Caicedo
CARGO	Oficial

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONSORCIO RAMA EMSAF 2025

INSPECCION DIARIA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS

Código: SAF-FOR-099	
Fecha:2024	
Versión: 01	

PROYECTO	086-2025	FECHA:	DEL	09	AL	14	MES	03	DEL 2026
MARCA		MODELO							

No	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del cable de la extension	✓		✓		✓		✓		✓					
2	Estado de la polaridad del cable de extensión	✓		✓		✓		✓		✓					
3	Estado del cable de la extensión co su polo a tierra	✓		✓		✓		✓		✓					
4	Estado del cable de la extension con su continuidad	✓		✓		✓		✓		✓					
5	Estado del cable de la extensión con su aislamiento doble	✓		✓		✓		✓		✓					
6	Estadi fisico del cable de la extensión	✓		✓		✓		✓		✓					
7	El cable de la extensión se encuentra sin quemaduras en los extremos	✓		✓		✓		✓		✓					
8	Los conectores (clavija y toma) permanecen sin recalentamiento	✓		✓		✓		✓		✓					
9	Los conecores (clavija y toma) se encuentran emplamados adecuadamente con el cable de la extensión	✓		✓		✓		✓		✓					
10	La capacidad eléctrica (voltaje) del cable de la extension no es menor a la requerida por el equipo utilizado	✓		✓		✓		✓		✓					
11	Los conectores (clavija y toma) se encuentran protegidos del agua	✓		✓		✓		✓		✓					
12	El cable de a extensión no presenta añadidura y se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
13	Horas equipo laboradas	✓		✓		✓		✓		✓					

FIRMA RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO: Leonardo Caicedo

CARGO: oficial

AUTORIZADO	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: Ninguno

Powered by CamScanner