SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE GESTIÓN SST

PERIODO: DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO DEL 2026

UNION TEMPORAL CONSTRUVALOR VIA PANAMERICANA

NIT 9 0 2 0 2 7 5 1 5 - 0

OBJETO:

CONTRATO N.º 2601290623: "CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AVENIDA SENA CALLE 110 ENTRE LA CARRERA 32 (VÍA GALLINAZO) Y LA VÍA PANAMERICANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES."

ELABORÓ

SANDRA MILENA GOMEZ BETANCOURTH

PROFESIONAL SST

INTRODUCCION.

La seguridad y salud en el trabajo son fundamentales para garantizar el bienestar de los trabajadores y la calidad de los proyectos en la industria de la construcción. En la UNION TEMPORAL CONSTRUVALOR, nos comprometemos a mantener un entorno laboral seguro y saludable para nuestros trabajadores.

Este informe de gestión de SST tiene como objetivo presentar los resultados y logros obtenidos durante el período del 16 de febrero al 15 de marzo del 2026 en nuestra obra, en él, se detallan las acciones implementadas para prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como las medidas correctivas adoptadas para eliminar y/o minimizar los riesgos identificados.

A través de este informe, pretendemos demostrar nuestro compromiso con la seguridad y salud en el trabajo y nuestra dedicación a mantener un entorno laboral seguro y saludable para todos nuestros trabajadores.

1. INFORMACION DEL PROYECTO.

Informe No: 1

Periodo: Del 16 febrero al 15 de marzo del 2026

Contrato No: 2601290623:

Contratista: UNION TEMPORAL CONSTRUVALOR.

Objeto: CONTRATO N.º 2601290623: “CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AVENIDA SENA CALLE 110 ENTRE LA CARRERA 32 (VÍA GALLINAZO) Y LA VÍA PANAMERICANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.”

Plazo inicial: 4 meses

Localización de obra: El proyecto se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de Manizales a un costado de las instalaciones del SENA sector maltería.



2. GESTIÓN DEL PERSONAL EN OBRA.

Con el fin de mostrar la información relacionada con la cantidad de trabajadores vinculados, los cargos desempeñados, los retiros que se han presentado y la organización del talento humano para el desarrollo de las actividades del proyecto, se incluye una tabla con el listado del personal, en la cual se relaciona el estado de cada trabajador (activo o retirado), las fechas de ingreso y retiro, así como el cargo desempeñado. Lo anterior permite evidenciar el recurso humano disponible y su participación en la ejecución de las labores programadas.

2.1 Relación de personal afiliado.

NOMBRE TRABAJDOR	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
Cristhian Gomez Velásquez	Ayudante	Febrero 20-2025	Febrero 25-2026
Jhony Alexander Álzate Marín	Ayudante	Febrero 20-2025	Febrero 28-2025
Víctor José vasco Rodríguez	Ayudante	Febrero 20-2025	
Jhoan Gilberto Valbuena	Operador	Enero 10-2026	

Mario Alberto Rozo Hermida	Oficios Varios	Enero 22-2026	
Reynaldo Obregón Salamanca	Cadenero	Febrero 17-2025	
Leonel Hurtado	Ayudante	Febrero 21-2025	Febrero 28-2025
Kevin Yesid Parada	Cadenero 1	Marzo 2-2026	Marzo 4-2026
Yeiny Beatriz Ereu	Aux Transito	Febrero 21-2025	
Jeisson David Rivera Arcila	Ayudante	Marzo 2-2025	
Yerson Alexander Aguirre Meza	Ayudante	Marzo 2-2026	
Julián Andrey Mateus Meneses	Oficial	Marzo 2-2026	
Huber Sabogal Salgado	Oficial	Marzo 2-2026	
Mauricio Antonio Riera Briceño	Ayudante	Marzo 3-2026	No Se Presentó A La Obra.
Gustavo Adolfo Castrillón Botero	Ayudante	Marzo 3-2026	
Edwin Fredy Salazar López	Conductor Volqueta	Marzo 3-2026	
Wilmer David Gonzales Agudelo	Cadenero	No Ingreso A La Obra	No Ingreso A La Obra
Jhon Fredy Joya Romero	Conductor Volqueta	No Ingreso A La Obra	No Ingreso A La Obra
Álvaro Andrés Aguirre Restrepo	Operador Minicargador	Marzo 4-2026	
Yina Marcela Llanos	Aux Transito	Marzo 6-2026	
Jefry Marín Marín	Ayudante	Marzo 7-2026	
Maycol Cruz Herreño	Conductor Volqueta	Marzo 7-2026	
Jairo Gallego	Conductor Volqueta	Marzo 9 -2026	
Duvier Alexander Colorado Cruz (Aprendiz Sena)	Cadenero 1	Marzo 10-2026	Marzo 12-2026
Néstor Giovanny Correa Aguirre	Operador Retro Sanny	Marzo 14-2026	
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
Christiz Leonardo Sánchez Rodríguez	Director	Febrero 22-2026	

Alejandro Rodríguez Londoño	Ing Residente	Febrero 20-2026	
Johan Sebastián Martínez González	Maestro De Obra	Febrero 20-2026	
Sandra Milena Gomez Betancourh	Profesional Sst	Febrero 20-2026	
Simón Alejandro Cabrera Parra	Profesional Ambiental	Febrero 20-2026	
Flor Cardona Giraldo	Profesional Social	Febrero 20-2026	

2.2 Resumen de personal Activo en obra.

CARGO	No. TRABAJADORES
Ing. Residente	**1**
Maestro de Obra	**1**
Prof. SST	**1**
Prof. Ambiental	**1**
Prof. Social	**1**
Maestro de Obra	**1**
Oficiales	**2**
Ayudantes	**5**
Topografía	**1**
Conductores	**3**
Aux de Transito	**2**
Operadores	**3**
Supernumerario	**1**

Ver Anexo Certificado Consolidado personal Afiliado ARL

Ver Anexo Planillas pagos seguridad social

3. ACCIDENTALIDAD.

Para el periodo de informe se presenta un Accidente laboral, es de aclarar que este fue reportado de manera inmediata a la ARL y la respectiva EPS del trabajador.

Descripción del Accidente.

El trabajador se encontraba verificando labores de obra civil (registro fotográfico) en una brecha de 70 cm de profundidad al salir de esta, se sujeta de un punto fijo (baranda) el cual colapsa ocasionando la inestabilidad, produciendo que el mismo se golpe su espalda, cabeza y brazos contra material (estacas) de madera y vegetación.

- Tipo de Lesión: Contusión, hematoma, lesión de tejidos blandos.
- Días de Incapacidad : 6 Días
- Acto Inseguro: Utilización de una baranda o elemento de la estructura como punto de apoyo para salir de la brecha sin verificar previamente su estabilidad o resistencia.
- Factores Personales : Falta de identificación del riesgo asociado a utilizar elementos no diseñados como punto de apoyo para ascenso o descenso.


Medidas correctivas y preventivas implementadas

- Lecciones Aprendida: se realiza capacitación a los trabajadores para evitar que suceda de nuevo el evento, se mejoran procesos y se encuentran soluciones y acciones de mejora en compañía de los trabajadores.
- Capacitación a los trabajadores identificación de causa raíz de AT
- Capacitación en percepción del Riesgo
- Capacitación en Autocuidado

Estas acciones fueron indicadas a los trabajadores el día 10 de marzo del 2026.







3.1 Consolidado de Accidentalidad

PERIODO	N0 de ACCIDENTES
Febrero 16 al 15 de marzo del 2026	1

Ver Anexo : Furat del trabajador accidentado.

4.0 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

La entrega de EPP ha contribuido significativamente a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores algunos de los beneficios observados son:

- Reducción de riesgos
- Realizar trabajos con más confianza.
- Reducción de Accidentes.

En el presente periodo se realizó entrega por primera vez, reposición de EPP de acuerdo a las necesidades que requiera el trabajo según tareas a realizar, el registro de la anterior actividad se puede evidenciar en los formatos entrega de EPP de cada uno de los trabajadores.

En el periodo se realizó reposición de elementos como:

- Gafas de Seguridad
- Casco de seguridad
- Guantes de nitrilo
- Tapa oído de inserción
- Tapabocas
- Chalecos con sus respectivos logos institucionales

La UT Contravalor Vía Panamericana previo al ingreso del personal se les suministra los EPP necesarios para realizar de manera segura sus labores de obra.

De manera permanente se realiza la inspección de elementos de protección personal a todo el personal de la obra con el fin de identificar el estado de los mismos y el uso que le dan

En caso de identificar el no uso de estos, mal uso y/o daños de los mismos, se realizan retro alimentación y recomendaciones de manera inmediata al trabajador identificado, con el objetivo de realizar comportamientos seguros y reducir los riesgos de AT.

Es importante tener en cuenta que la entrega de cada uno de estos elementos puede ser verificada en obra con el uso de EPP y en cada uno de los formatos que los trabajadores firman al recibirlos.















5. INDUCCIONES AL PERSONAL QUE INGRESA.

Las inducciones se realizan para que todo el personal de obra que ingresa a la obra conozca los peligros críticos del proyecto, las normas de seguridad, identifiquen los riesgos a los cuales están expuestos, conozcan las políticas de la empresa.

Estas se realizan a todo el personal que ingresa a la obra.





6. INSPECCIÓNES EN OBRA


De manera diaria se realiza antes del inicio de actividades la verificación de condiciones seguras de trabajo en todo el entorno laboral en el periodo de informe se realizan las siguientes inspecciones

Tipo de Inspección	Fecha de Inspección
Inspección equipo canguro	Del 9 al 13 de marzo / 2026
Inspección planta eléctrica	Del 4 al 7 de marzo /2026 Del 9 al 13 de marzo 72026
Inspección Herramientas Menores	Febrero 20 del 2026
Inspección Botequín	Febrero 23 / 2026
Inspección Extintor	Febrero /2026
Inspección y control actos inseguros, condiciones de trabajadores.	Permanencia en obra 100%


La evidencia de estas inspecciones puede en físico en la AZ del área SST del contratista.













7. MAQUINARIA Y VEHICULOS DISPONIBLES EN OBRA.

En la obra se cuenta con el siguiente equipo y maquinaria para atender las actividades de movimiento de tierra, excavación y demás actividades que se están realizando de manera diaria en la obra.

MAQUINARIA	VEHICULOS
Retro excavadora Hitachi de Oruga	Volqueta de placa URA 103
Mini Cargador Caterpillar	Volqueta de placas SXE 863
Excavadora Sany Sy35u	Volqueta de placas TMZ 448

Desde el área SST de la Unión Temporal se realiza la verificación diaria de los mencionados equipos (preoperacionales en campo), estas inspecciones se realizan de manera diaria en


compañía del operador, las evidencias de esta información pueden ser verificadas en la AZ del área SST.



9 mar 2026 11:22:52 a. m.
30° NE
Altitud:2099msnm
Interventoria Alvaro Naranjo
vía panamericana SENA
#SST
Número de índice: 38


HITACHI
7 mar 2026 11:10:47 a. m.
227° SW
Altitud:2111msnm
Interventoria Alvaro Naranjo
vía panamericana SENA
#SST
Número de índice: 25




SANY


INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA


INSPECCIÓN PEROPERACIONAL DE BOBCAT

8. PAUSAS DE ACTIVAS Y DE RECUPERACION EN ACTIVIDADES DE OBRA

Se realizan actividades de Pausas activas y ejercicios de estiramiento al personal en horario antes de iniciar actividades diarias en obra.



9. ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION .

Con el fin de proteger a los trabajadores, se realiza aislamiento de las zonas de trabajo con yute verde, se realiza la instalación de señales verticales con el fin de advertir a la comunidad de las obras que se están realizando en obra.







10. REPORTE DE FORMACIÓN Y /O CAPACITACIÓN.

En el periodo se realiza las siguientes actividades de Capacitación, charlas y formación.

TEMA	No. PARTICIPANTES	FECHA DE REALIZACION
Acto inseguro, Condiciones de Riesgo, Clases de Riesgo, Autocuidado	9	Febrero 21/2026
Uso de EPP, Identificación de riesgos y peligros, uso de herramientas manuales	5	Febrero 26/2026
La monotonía el enemigo silencioso de los Accidentes laborales,	6	Febrero 28/ 2026
Prevención en el exceso de confianza en las labores diarias de obra, la seguridad no es un juego	6	Febrero 28/ 2026
Matriz de riesgo, normatividad legal SST, Responsabilidades penales, civiles Y contractuales SST,	9	Marzo 2/2026
Normas de seguridad en obra, actos y condiciones inseguros, funciones y responsabilidades del cargo	1	Marzo 2/2026
Identificación de riesgos y peligros en el área de trabajo, Seguridad Vial en obra, Definición Acto y condición de riesgo, autocuidado	2	Marzo 3/2026
Operación Segura de la Maquinaria trabajo seguro en áreas de trabajo, mantenimiento y revisión del equipo de trabajo, uso de EPP, manejo defensivo.	1	Marzo 4/2026
Funciones y responsabilidades del operador, seguridad Vial, normas generales de	1	Marzo 4/2026

seguridad, en obra, actos inseguros, condición de riesgo		
Pausas activas, ejercicios de estiramiento, ejercicios de fortalecimiento, coordinación, Importancia de la actividad física,	6	Marzo 5/2026
Importancia del cuidado de manos y cabeza, riesgos comunes y medidas de prevención	8	Marzo 7 / 2026
Conducción defensiva, preventiva, cargue y descargue de materiales, normas de seguridad, matriz de riesgo, uso de EPP	1	Marzo 9/2026
Manejo de cargas, movimientos repetitivos, ergonomía	9	Marzo 9/2026
Normas de seguridad en obra, uso de EPP, MIATRIZ DE RIESGO, RIESGO VIAL, Autocuidado, Prevención con maquinaria, vehículos en obra.	1	Marzo 9/2026
Seguridad vial, autocuidado, normas de seguridad en obra.	1	Marzo 10/2026
Lección aprendida AT, Identificación causa raíz del AT, Percepción del riesgo, Autocuidado	14	Marzo 10/2026
Manejo de emergencia con tubería de gas, procedime3into a seguir en caso de daño en tubería de Gas, identificación de tubería de gas en obra	12	Marzo 12/2026
Que es la potabilidad en las EPS, como solicitar la potabilidad, que servicios cubre la potabilidad.	5	Marzo 1272026


Seguridad en obra, puntos ciegos de la máquina, señales y alarmas con peatones, uso de EPP	1	Marzo 14/2026














11. COPASST

Se conformo el comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST), de acuerdo con la normatividad legal vigente, esta elección se realizo el día 10 de marzo del 2026.



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ELECCIÓN REPRESENTANTES DEL COPASST

CIERRE DE LAS VOTACIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMPRESA: UT CONSTRUVALOR VIA PANAMERICANA Siendo las 8:00 A.M del día marzo 10 del 2026, se dio por finalizado el proceso de votación para elección de los candidatos al COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para el periodo que va desde el año 2025 al año 2027.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTEO DE VOTOS:

TIPOS DE VOTOS	NÚMERO DE VOTOS
VOTOS AFIRMATIVOS:	22
VOTOS EN BLANCO:	0
VOTOS ANULADOS:	0
TOTAL VOTOS:	22

Resultaron elegidos en esta votación las siguientes personas:

NOMBRE	OFICIO	SECCIÓN	CATEGORÍA	
			PRINCIPAL	SUPLENTE
Simón Alejandro Cabrera Parra	Profesional ambiental	Administrativa	X	
Johan Sebastián Martínez González	Ing Residente	Administrativa		X
Julián Andrey Mateus Meneses	Oficial de Obra	Operativa	X	
Huver Sabogal Salgado	Oficial	Operativa		X

MARIO ALBERTO ROZO HERMIDA
CC 83239411
Nombre y firma de colaborador de la mesa de votación



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En las instalaciones de la empresa se reunió el representante legal y sus trabajadores para conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo dando cumplimiento al decreto 1072 de 2015, la Resolución 2013 de 1986 y al decreto 1295 de 1994, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El periodo de los miembros del comité es de dos años (2) y el empleador se compromete a proporcionar mínimo cuatros horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité, tal como se estipula en el artículo 63 del decreto 1295 de 1994.

El representante legal de la empresa nombró a las siguientes personas:


POR PARTE DE LA EMPRESA

Delegado(a) principal

Nombre y apellidos	Cedula
Simón Alejandro Cabrera Parra	1075253710
Firma:	

Delegado(a) Suplente

Nombre y apellidos	Cedula
Johan Sebastián Martínez González	1090233117
Firma:	



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POR PARTE DE LOS TRABAJADORES

Delegado(a) principal

Nombre y apellidos	Cedula
Julián Andrey Mateus Meneses	1101758780
Firma:	

Delegado(a) Suplente

Nombre y apellidos	Cedula
Huver Sabogal Salgado	79719684
Firma:	

Integrado el comité se procedió de acuerdo a la Resolución 2013 de 1986, Resolución 2013 de 1986, Decreto 1072 de 2015 y Ley 1562 de 2012 a nombrar al presidente y al secretario de este, con el objetivo de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del comité.

Por decisión interna del comité se designa a:

Presidente del comité:

SIMÓN ALEJANDRO CABRERA PARRA

Secretario(a) del mismo:

JULIAN ANDREY MATEUS MENESES

Firma presidente
CC

Firma secretario
CC

12. OTRAS ACTIVIDADES SST

- Permanencia en obra de Profesional SST realizando seguimiento y control en actividades de prevención y cumplimiento al SG-SST.
- Permanencia en obra de Profesional SST realizando seguimiento y control en actividades de prevención y cumplimiento al SG-SST.
- Reuniones con personal de la Interventoría.
- Asistencia comité de Obra semanal
- Verificación cerramientos de obra.
- Labores administrativas.
- Labore se de afiliación y verificación de afiliación

MZL Manizales del alma / ALCALDÍA DE MANIZALES	**SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **INFORME MENSUAL DE SST** **16 FEBRERO AL 15 MARZO-2026**	CONSTRUVALOR VÍA PANAMERICANA

CERTIFICADOS DE AFILIACION ARL

CER_AFI_2026022873095

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

MARIO ALBERTO ROZO HERMIDA identificado con CC. 83239411 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUAMBIENTAL D&D S.A.S.	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901315415

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/01/22	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activo	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5711001

Esta certificación se expide a los 16 días del mes de marzo del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC16032026M83239411R13663087.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

GILBERTO JOHAN VALBUENA DIAZ identificado con PT. 7651437 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUAMBIENTAL D&D S.A.S.	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901315415

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/01/10	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activo	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5711001

Esta certificación se expide a los 16 días del mes de marzo del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **PT16032026G7651437V13662024.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

ARL | sura

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
TRABAJADORES EN COBERTURA

Contrato 097863130 **Documento** N902027515

Empresa UNION TEMPORAL CONSTRUVALOR VIA PANAMERICANA

Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Tipo de cotizante
C16070877	RODRIGUEZ LONDOÑO ALEJANDRO	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	22-02-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1088009735	AGUIRRE RESTREPO ALVARO ANDRES	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	03-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C80236292	SANCHEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	22-02-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C75104897	SALAZAR LOPEZ EDWIN FERNEY	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	09-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1064109562	CARRANZA MARTINEZ FABIO ANDRES	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	16-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C30233700	CARDONA GIRALDO FLOR	F	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	20-02-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1060656654	CASTRILLON BOTERO GUSTAVO ADOLFO	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	09-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C79719684	SABOGAL SALGADO HUVER	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	09-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1059810743	MARIN MARIN JEFRY	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	07-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1053825849	RIVERA ARCILA JEISSON DAVID	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	09-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C10288532	CASTAÑO RODRIGUEZ JHON FREDY	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	16-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1099213317	MARTINEZ GONZALEZ JOHAN SEBASTIAN	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	20-02-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C4437612	BUSTOS GUERRERO JORGE ELKIN	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	16-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1101758780	MATEUS MENESES JULIAN ANDREY	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	09-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1005294899	CRUZ HERREÑO MAYCOLL	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	07-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C16076073	CORREA AGUIRRE NESTOR GIOVANNY	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	14-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C91134225	OBREGON SALAMANCA REYNALDO	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	09-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C30332321	GOMEZ BETANCOURTH SANDRA MILENA	F	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	20-02-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1075245719	CABRERA PARRA SIMON ALEJANDRO	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	20-02-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C6200189	VASCO RODRIGUEZ VICTOR JOSE	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	09-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE

ARL | sura

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
TRABAJADORES EN COBERTURA

Contrato 097863130 **Documento** N902027515

Empresa UNION TEMPORAL CONSTRUVALOR VIA PANAMERICANA

Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Tipo de cotizante
C1053840799	EREU ARANGO YEINY BEATRIZ	F	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	09-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1108333511	AGUIRRE MEZA YERSON ALEXANDER	M	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	09-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C40613128	LLANOS CHAVARRO YINA MARCELA	F	0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC	1 - SEDE ÚNICA	6.96	BOGOTA	06-03-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE

Total trabajadores 23

Total coberturas 23

MZL Manizales del alma / ALCALDÍA DE MANIZALES	**SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **INFORME MENSUAL DE SST** **16 FEBRERO AL 15 MARZO-2026**	CONSTRUVALOR VÍA PANAMERICANA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901315415	4	CONSTRUAMBIENTAL DYD SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 72 2 W 11	8621430	CONSTRUAMBIENTAL.07@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36288809	E	2026-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.771.300	86.900	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
23	36288809	2026-02-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 4949922	PALMA MARTINEZ HIPOLITO	1.750.905	F	X															0			16	16	16	16	COLPENSIONES-25-14	933.816	149.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	933.816	37.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	933.816	37.400	933.816	65.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	289.300	S	4429001
2	CC 5184063	URIANA ROY	1.750.905	F	X															0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	1.225.634	196.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.225.634	49.100	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	1.225.634	49.100	1.225.634	85.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	379.800	S	4429001
3	CC 11187759	OSORIO TORRES MIGUEL ANGEL	1.750.905	F	X															0			28	28	28	28	COLPENSIONES-25-14	1.634.178	261.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.634.178	65.400	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.634.178	65.400	1.634.178	113.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	506.100	S	5429001
4	CC 55164633	RAMIREZ BAHAMON LUCERO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5711001
5	CC 83239411	ROZO HERMIDA MARIO ALBERTO	1.750.905	F	X															0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	525.272	84.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	525.272	21.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	525.272	21.100	525.272	36.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	162.900	S	4429001
6	CC 94382678	GONZALEZ MEJIA OLMES	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	4429001
7	CC 1000566657	PARRA BETANCUR JULIAN ANDRES	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	70.100	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	4429001
8	CC 1000659141	QUINTERO TABARES DIYAIR	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	4429001
9	CC 1001550826	FUENTES ALVAREZ CARLOS EMILIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	4429001
10	CC 1006024185	AVENDAÑO PINEDA ANDREY CLEMENTE	1.750.905	F	X															0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.459.088	233.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.459.088	58.400	COMFENALCO-CCF50	1.459.088	58.400	1.459.088	101.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	451.900	S	4429001
11	CC 1036222627	ROJAS VILLEGAS WILDER YONI	1.750.905	F	X															0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	1.225.634	196.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.225.634	49.100	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	1.225.634	49.100	1.225.634	85.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	379.800	S	4429001
12	CC 1054539601	JARAMILLO RUIZ EXNEIDER	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	4429001
13	CC 1075245093	MENDEZ RAMIREZ DIANA MARCELA	1.750.905	F																0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	1.692.542	270.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.692.542	67.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.692.542	67.800	1.692.542	117.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	524.400	S	5711001
14	CC 1075245093	MENDEZ RAMIREZ DIANA MARCELA	1.750.905	F												X				0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	58.364	9.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	58.364	2.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	11.800	S	5711001
15	CC 1081159953	TORRES MONTOYA WALTER FABIAN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	4429001
16	CC 1083919772	USECHE GARZON YURLEY ANDREA	1.750.905	F		X														0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	233.454	37.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	233.454	9.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	233.454	9.400	233.454	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	72.500	S	4242901
17	CC 1105788335	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1.750.905	F		X														0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	291.818	11.700	COMFENALCO-CCF50	291.818	11.700	291.818	20.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	90.500	S	4429001
18	CC 1105792384	RAMIREZ MARTINEZ BRIGITH DAYANNA	1.750.905	F	X															0			26	26	26	26	COLPENSIONES-25-14	1.517.451	242.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.517.451	60.700	COMFENALCO-CCF50	1.517.451	60.700	1.517.451	105.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	469.900	S	4429001
19	CC 1105792951	CORTES MORENO YURLANDI	1.750.905	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.692.542	270.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.692.542	67.800	COMFENALCO-CCF50	1.692.542	67.800	1.692.542	117.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	524.400	S	4429001
20	CC 1110582012	RAMIREZ HERNANDEZ CAMILO ANDRES	1.750.905	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	9.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	58.364	2.400	COMFENALCO-CCF50	58.364	2.400	58.364	4.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	18.300	S	4429001
21	CC 1112476853	GOMEZ SANDOVAL JOSE WILLIAN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	4429001
22	CC 1112485452	GONZALEZ BALANTA ESTEFANY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.750.905	70.100	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	4429001
23	CC 1112493277	BALANTA MOSQUERA WILLIAM JHOAN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	COMFENALCO VALLE EPS-EPS012	1.750.905	70.100	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	4429001

| | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902027515	0	UNION TEMPORAL CONSTRUVALOR VIA PANAMERICANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 55 70D 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3165274900	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	137069750	9501410328	E	2026/03/05	2026/03/13	BANCOLOMBIA	8	$2,914,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1075245719	CABRERA PARRA SIMON ALEJANDRO	230201	11	$1,375,000	$220,000	EPS037	11	$1,375,000	$55,000	CCF24	11	$1,375,000	$55,000	14-11	11	$1,375,000	$95,700	11	$0	$0
2	CC	30233700	CARDONA GIRALDO FLOR	230301	11	$1,375,000	$220,000	EPS005	11	$1,375,000	$55,000	CCF24	11	$1,375,000	$55,000	14-11	11	$1,375,000	$95,700	11	$0	$0
3	CC	30332321	GOMEZ BETANCOURTH SANDRA MILENA	25-14	11	$1,375,000	$220,000	EPS005	11	$1,375,000	$55,000	CCF24	11	$1,375,000	$55,000	14-11	11	$1,375,000	$95,700	11	$0	$0
4	CC	1099213317	MARTINEZ GONZALEZ JOHAN SEBASTIAN	230301	11	$1,375,000	$220,000	EPS037	11	$1,375,000	$55,000	CCF24	11	$1,375,000	$55,000	14-11	11	$1,375,000	$95,700	11	$0	$0
5	CC	12132626	MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
6	CC	16070877	RODRIGUEZ LONDOÑO ALEJANDRO	230201	11	$1,705,000	$272,800	EPS010	11	$1,705,000	$68,200	CCF24	11	$1,705,000	$68,200	14-11	11	$1,705,000	$118,700	11	$0	$0
7	CC	80236292	SANCHEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	230201	9	$2,100,000	$336,000	EPS005	9	$2,100,000	$84,000	CCF24	9	$2,100,000	$84,000	14-11	9	$2,100,000	$146,200	9	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					**$9,363,364**	**$1,498,200**			**$9,363,364**	**$374,600**			**$9,363,364**	**$374,600**			**$9,363,364**	**$651,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,498,200	$7,800	$0	$1,506,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$229,400	$1,200	$0	$230,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$440,000	$2,300	$0	$442,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$828,800	$4,300	$0	$833,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$651,800	$3,400	$0	$655,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$651,800	$3,400	$0	$655,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$374,600	$2,000	$0	$376,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$374,600	$2,000	$0	$376,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$374,600	$2,000	$0	$376,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$68,200	$400	$0	$68,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$112,400	$600	$0	$113,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$194,000	$1,000	$0	$195,000
TOTAL				**7**	**$2,899,200**	**$15,200**	**$0**	**$2,914,400**

MZL Manizales del alma / ALCALDÍA DE MANIZALES	**SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **INFORME MENSUAL DE SST** **16 FEBRERO AL 15 MARZO-2026**	CONSTRUVALOR VÍA PANAMERICANA

CAPACITACIONES AL PERSONAL

	FORMATO DE ASISTENCIA	SST - 2023

I. INFORMACION GENERAL

FECHA	12/03/2026	HORA INICIO	7:00 a	HORA FIN	7:30 a	LUGAR	Obra.
FACILITADOR	Sandra Milena Garcia B	CÉDULA	38 332321	FIRMA			
TIPO DE EVENTO	CAPACITACION	CHARLA		REUNION		ENTRENAMIENTO		OTRO	X
TEMA	Que es la portabilidad de EPS, como solicitar la portabilidad, que servicios cubre la portabilidad.						

II. ASISTENTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Mario A Soto H.	83.239.411	Vigilante.	
2	Julian Andrey Mateus Mercado	1101758780	Electrodecha	
3	Jairo Calaz	9.956972	Conductor	
4	Alvaro Sandoval	79796984	Oficial.	
5	Yeison Alexander Aguirre Mz	1108333511	Ayudante.	Yeison A.
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

III. OBSERVACIONES

Informar el procedimiento de Portabilidad a los Trabajadores que no son de Manizales, para q/s Evita do su derecho a la atencion de una EPS.

Powered by CamScanner

	FORMATO DE ASISTENCIA	SST - 2023

I. INFORMACION GENERAL

FECHA	Marzo 14/2026	HORA INICIO	7:00a	HORA FIN	7:30a	LUGAR	Obra.
FACILITADOR	Sandra M G B			CÉDULA	30332321	FIRMA	

TIPO DE EVENTO	CAPACITACION	CHARLA	REUNION	ENTRENAMIENTO	OTRO
		✓			

TEMA: Seguridad en obra, puntos ciegos de la maquinaria, señales y filtros con pratonas, USO EPP.

II. ASISTENTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nayla Cecilia Cortes	1004[illegible]3	operador	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

III. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MZL Manizales del alma / ALCALDÍA DE MANIZALES	**SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **INFORME MENSUAL DE SST** **16 FEBRERO AL 15 MARZO-2026**	CONSTRUVALOR VÍA PANAMERICANA

REPORTE ACCIDNETE LABORAL

(FURAT)

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
SURA EPS	EPS010	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: COLPENSIONES — Código AFP: 25-14

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

Construcción de edificios residenciales, incluye la construcción de todo tipo de edificios residenciales, casas y edificios, montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas, construcciones prefabricadas, reforma o renovación de estructuras residenciales existentes

Nombre o razón social: UNION TEMPORAL CONSTRUVALOR VIA PANAMERICANA

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 902027515

Dirección	Teléfono	Fax
CL 55 # 70D - 9 NORMANDIA ENGATIVA	3165274900	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5411101

Construcción de edificios residenciales, incluye la construcción de todo tipo de edificios residenciales, casas y edificios, montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas, construcciones prefabricadas, reforma o renovación de estructuras

Dirección	Teléfono	Fax
CL 55 # 70D - 9 NORMANDIA ENGATIVA	6016495200	

Departamento	Municipio	Zona
BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
RODRIGUEZ	LONDOÑO	ALEJANDRO

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	16070877	20/10/1981	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
CR 20 # 64 A - 80	3137506603	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
CALDAS	MANIZALES	(•) U ( ) R	INGENIERO RESIDENTE

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
INGENIEROS INDUSTRIALES Y AFINES	0 meses 9 días

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
22/02/2026	4650000	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
03/03/2026 09:00:00	S	martes

Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
(•) Normal ( ) Extra	(•) Si ( ) No	

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	CALDAS	MANIZALES	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
2:0	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Lugar donde ocurrió el accidente (●) Dentro de la empresa ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ( ) Almacenes o depósitos
- (●) Áreas de producción
- ( ) Áreas recreativas o deportivas
- ( ) Corredores o pasillos
- ( ) Escaleras
- ( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
- ( ) Oficinas
- ( ) Otras áreas comunes
- ( ) Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ( ) Cabeza
- ( ) Ojo
- ( ) Cuello
- ( ) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ( ) Tórax
- ( ) Abdomen
- ( ) Miembros superiores
- ( ) Manos
- ( ) Miembros inferiores
- ( ) Pies
- (●) Ubicaciones múltiples
- ( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ( ) Fractura
- ( ) Luxación
- ( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ( ) Conmoción o trauma interno
- ( ) Amputación o ennucleación
- (●) Herida
- ( ) Trauma superficial
- (●) Golpe contusión o aplastamiento
- ( ) Quemadura
- ( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ( ) Asfixia
- ( ) Efecto de la electricidad
- ( ) Efecto nocivo de la radiación
- ( ) Lesiones múltiples
- ( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ( ) Máquinas y/o equipos
- ( ) Medios de transporte
- ( ) Aparatos
- ( ) Herramientas, implementos o utensilios
- ( ) Materiales o sustancias
- ( ) Radiaciones
- (●) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ( ) Otros agentes no clasificados
- ( ) Animales (vivos o productos animales)
- ( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- (●) Caída de personas
- ( ) Caída de objetos
- ( ) Pisadas, choques o golpes
- ( ) Atrapamientos
- ( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
- ( ) Exposición o contacto con la electricidad
- ( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- ( ) Golpes por o contra objetos
- ( ) Otro

Descripción del accidente

El trabajador se encontraba verificando labores de obra civil (registro fotográfico) en una brecha de 70 cm de profundidad al salir de esta, se sujeta de un punto fijo (baranda) el cual colapsa ocasionando la inestabilidad, produciendo que el mismo se golpe su espalda , cabeza y brazos contra material (estacas) de madera y vegetación.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Personas que presenciaron el accidente

Hubo personas que presenciaron el accidente? (●) Si ( ) No

		Documento de identidad	No.
Apellidos y nombres	SEBASTIAN MARTINEZ GONZALES		
Cargo	Ing Residente	(●) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1099213317
Apellidos y nombres		Documento de identidad	No.
Cargo		CC TI CE NU PA	

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

		Documento de identidad	No.
Apellidos y nombres	GOMEZ BETANCOURTH SANDRA MILENA	(●) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA	30332321
Cargo	SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO		

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

ARL | sura
03/03/2026 10:21:58
03/03/2026 10:29:12
RECIBIDO

Fecha Impresión 03-03-2026

MZL Manizales del alma / ALCALDÍA DE MANIZALES	**SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **INFORME MENSUAL DE SST** **16 FEBRERO AL 15 MARZO-2026**	CONSTRUVALOR VÍA PANAMERICANA

INDUCCIONES AL PERSONAL

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSIÓN
	FORMATO ASISTENCIA INDUCCION	FECHA FEBRERO 2026	001

FECHA	D/ 9 M/ 3 A/ 2026
HORA INICIO	7:08 am
HORA FIN	8:00 am
DURACION	1 H
FACILITADOR	Sandra Milena Gómez B
INTERNO / EXTERNO	INTERNO / EXTERNO

ASUNTO:	CHARLA___ CAPACITACIÓN___ INDUCCIÓN_X__ REINDUCCIÓN___ REUNIÓN___ OTROS____
TEMAS:	Definición de seguridad y salud en el trabajo Accidente de trabajo y enfermedad laboral Reporte de Incidente y accidentes de trabajo Prestaciones asistenciales y económicas de AT-EL Reglamento de higiene y seguridad industrial COPASST/VIGIA de la SST (Funciones Promoción de elección de candidatos Comité de convivencia laboral (Conformación Funciones) Brigadas de Emergencias (Conformación Funciones) Notificación de riesgos Notificación de riesgos Normas generales de seguridad Politica de Seguridad y Salud en el trabajo Politica de alcohol y drogas Seguridad Vial SG-SST – Objetivos Uso de EPP (Uso mantenimiento reposición y disposición final) Responsabilidades de los trabajadores ante el SGSST Requisitos legales del SG-SST Protocolo de bioseguridad
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado tanto en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial como en todas las Normas del Decreto 1072/2015 y Resolución 1111 de 2017 y demás normas relacionadas

	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Conductor	Jairo Callejas	7.[illegible]972	
2	Ayudante	Jefry Marin Marin	1059810747	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Sandra M G B
FACILITADOR
cc 30332321

Powered by CamScanner

MZL Manizales del alma / ALCALDÍA DE MANIZALES	**SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **INFORME MENSUAL DE SST** **16 FEBRERO AL 15 MARZO-2026**	CONSTRUVALOR VÍA PANAMERICANA

PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA - VEHICULOS.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXCAVADORA.	PREOPERACIONAL VERSION 0

PROYECTO: VJ Construvalor SERIE No. 4JJ1-157165 M2699969 MODELO: 2013 MARCA: Hitachi

INSPECCIONADO POR: Sandra G B LOCALIZACION: Obra. HOROMETRO:

Febrero 25 /2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	De trabajo delanteras	3	✓													
	De trabajo traseras		NA	NA												
CABINA	Cinturón de seguridad		✓													
	Extintor de incendio 20 PQS 10 lb	Por Recargar														
	Asiento en buen estado		✓													
	Vidrio panoramico en buen estado		✓													
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-		✓													
	horometro-corriente-**aceite motor)**		✓													
	Tubo de escape (Exhosto)		✓													
	Alarma de retroceso-Pito		✓													
	Escaleras y apoyos de acceso		NA	NA												
	Bateria y cables		✓													
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**															
	Estado pasadores		✓													
	Orugas tensionadas Mandos de avance		✓													
	* **Mando de estacionamiento**															
	Mandos levante de valde y cuchilla		✓													
	* **Cilindros en buen estado**															
	Compartimiento del motor aseado		✓													
	Manguera de agua y de alta presión		✓													
	Zapatas		NA	NA												
	Rodillos Inferiores-Superiores		✓													
		FECHA (dd/mm/aa)														

B (BUEN ESTADO); M (MAL ESTADO)

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Sandra Milena G B
Vo.Bo. Supervisor SST

Firma del operador

OBSERVACIONES: Se realiza preoperacional de ingreso a la obra de maquina en compañia de operador.

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXCAVADORA.	PREOPERACIONAL VERSION 0

PROYECTO: UT Construvias SERIE No. MC699969 MODELO: 2013 MARCA: Hitachi

INSPECCIONADO POR: Sandra M G B LOCALIZACION: Obra. HOROMETRO: 7376

	ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras															
CABINA	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	horometro-corriente-**aceite motor)**		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito															
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos levante de valde y cuchilla		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas															
	Rodillos Inferiores-Superiores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FECHA (dd/mm/aa)		9/3/26		10/3/26		11/3/26		12/3/26		13/3/26		14/3/26			

B (BUEN ESTADO); M (MAL ESTADO)

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Sandra M G B
Vo.Bo. Supervisor SST

Cristian Valle
Firma del operador

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA	SST
		mar-26
		Pagina: 1

LOCALIZACIÓN: Obra PLACAS No.: UBA103 MODELO: 1960 MARCA: Ford

CONDUCTOR: Marcol Cruz Herrera LOCALIZACIÓN: SOAT: TECN:

KMS INICIAL: KMS FINAL:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
* Frontales	2														
* traseras de trabajo (reflector)	1														
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
* De Stop y señal trasera	2														
CABINA															
Espejo central convexo	1														
Espejos laterales	2														
Alarma de retroceso	1														
Pito	1														
* Freno de servicio	6 ruedas														
* Freno de emergencia	4 ruedas														
Direccion/suspension (Terminales)	Completa														
Cinturon de seguridad	1														
Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1														
Vidrio frontal (en buen estado)	1														
Limpia brisas	1														
Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1														
Asiento en buena condicion	1														
* Indicadores (hidraulico-voltimetro)	Completo														
Motor-refrigerante-orometro. aire)															
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo														
Bateria y cables	Completo														
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	6														
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidraulicas	Completo														
Pasadores suspensión	Completo														
Control fugas de aire	Completo														
* Caja de cambios	1														
* Suspencion															
* Transmision direccion															
PLATON															
Funciona correctamente los gatos de levantamiento de platon															
Estado generla del platon															
Espigos de la puerta del platon															
Anclajes															
Gancho de amarre de la carpa															
FECHA (dd/mm/aa)				3/3/26 M D A		3/4/26		3/5/26		3/6/26		3/7/26			

B (BUEN ESTADO); M (MAL ESTADO)

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: Resp. Corrección:

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Vo.Bo. Responsable SST

Marcol CRUZ A.
Firma del operador

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA	SST
		mar-26
		Pagina: 1

LOCALIZACIÓN: Manizales PLACAS No.: URA-103 MODELO: 1960 MARCA: FORD

CONDUCTOR: Maycoll Cruz LOCALIZACIÓN: Obra SOAT: 11/Feb/27 TECN: 11/Feb/27

KMS INICIAL: _____ KMS FINAL: 02/11/2027

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
* Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Freno de servicio**	6 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Freno de emergencia**	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cabina antibuelco (R O P S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Indicadores (hidráulico**-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-orometro. aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO							✓								
Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓			✓		✓	✓		✓			
Pasadores suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Caja de cambios**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Suspencion**		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Transmision direccion**		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PLATON								✓							
Funciona correctamente los gatos de levantamiento de platon		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado generla del platon		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espigos de la puerta del platon		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Anclajes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Gancho de amarre de la carpa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FECHA (dd/mm/aa)		9/3/26		10/3/26		11/3/26		12/3/26		13/3/26		14/3/26			

B (BUEN ESTADO); M (MAL ESTADO)

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Sebastian G B
Vo.Bo. Responsable SST

Maycol Cruz M.
Firma del operador

OBSERVACIONES: Se realizo mantenimiento Preventivo a retenedores del troque trasero, asi mismo el cambio de los raches y Freno de emergencia calibrando a Punto de trabajo optimo. Tambien al control de Fugas del liquido hidraulico de la transmision. Este mantenimiento se le realizo el dia 12 de marzo del 2026.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST-
		Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL (CANGURO)	Fecha de edición:

PROYECTO	UNION TEMPORAL CONSTRUVALOR VIA PANAMERICANA		
MARCA	6x Honda	MODELO	
FECHA DE INSPECCION	9 al 13 Marzo/2026	OPERADOR	Victor Vasco

MECANICO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de pasadores (bastidor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
placa vibratoria	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cilindro vibrador	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Correas de trasmisión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pernos de sujeción de motor a placa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Acople Flexible	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Timón de manejo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Rueda par desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Tanque de combustible (sin fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Mangueras de aceite hidráulico (sin fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Yoyo encendido del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado general del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

El siguiente ITEM se evaluará semanalmente y lo evaluará el jefe inmediato o SST de campo (marque en la casilla SI o NO según corresponda)

FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿Cumple con las instrucciones de operatividad?	✓		
¿El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo?	✓		
¿El operador reporta actos y condiciones inseguras?		✓	
Victor Jose Vasco. **Firma de Operador**			Firma de Inspector: Sandra M G B.

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PEROPERACIONAL DE PLANTAS ELECTRICAS	Obra: Pag De:

EMPRESA: UT Constructor 1 Vía Panamericana. SERIE No. _____ MODELO EM-FC35 MARCA: Foite

INSPECCIONADO POR: Subsistema Gomez LOCALIZACION: Obra. COD.MEC.: _____

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO			✓		✓											
	* Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Soportes de motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor de arranque	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alternador	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema electrico	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Generador	1														
	Soporte de generador	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Niveles de aceite	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Conexiones electricas	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Puestas a tierra	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	* indicadores,(horometro, Temperatura)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Baterias	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Exhosto	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FECHA (dd/mm/aa)		9/3/26		10/3/26		11/3/26		12/3/26		13/3/26					

B (BUEN ESTADO); M (MAL ESTADO)

Fuera de servicio: si ☐ ☐ Fecha de Corrección: _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Subsistema 6 B/26 B.
Vo.Bo. Supervisor SST

Julian A. Mateus
Firma del operador

OBSERVACIONES: Se realiza inspección con Operador y Oficial de obra.

INSPECCIÓN PEROPERACIONAL DE PLANTAS ELECTRICAS

Obra:
Pag
De:

EMPRESA: UT Constructora Vía Panamericana SERIE No. _____ MODELO: EM-FG35 MARCA: Fuite

INSPECCIONADO POR: Sandra Milena Gómez B. LOCALIZACION: obra. COD.MEC.: _____

	ÍTEM	CANTIDAD	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC B	MIERC M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO MECANICO																
	* Motor	1														
	Soportes de motor						✓		✓		✓		✓			
	Motor de arranque	1					✓		✓		✓		✓			
	Alternador	1					✓		✓		✓		✓			
	Sistema electrico	COMPLETOS					✓		✓				✓			
	Generador	1					✓									
	Soporte de generador	1					✓		✓		✓		✓			
	* Niveles de aceite	1					✓		✓		✓		✓			
	Conexiones electricas	2					✓		✓		✓		✓			
	* Puestas a tierra	COMPLETOS					✓		✓		✓		✓			
	* indicadores,(horometro, Temperatura)						-		✓		✓		✓			
	Baterias	2					✓		✓		✓		✓			
	Exhosto	1					✓		✓		✓		✓			
	FECHA (dd/mm/aa)						Mar 31/26		Marzo 5		Marzo 6/26		Marzo 7/26			

B (BUEN ESTADO); M (MAL ESTADO)

Fuera de servicio: si ☐ ☐ Fecha de Corrección: _____ _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Sandra Milena G B/sGA
Vo.Bo. Supervisor SST

Julian A. Mateus.
Firma del operador

OBSERVACIONES: Se realiza inspección diaria con Oficial de obra.

Powered by CamScanner

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA DE INSPECCION: Dia 24 / Mes 02 / Año 2026 — **HORA:** 10 : am AM PM

RESPOSABLE DE LA INSPECCIÓN: Sandra Milena Gomez B — **CARGO:** SST

No.	UBICACIÓN	No. EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	CLASE DE AGENTE EXTINTOR	CAP. LB.	FECHA DE RECARGA		PRESIÓN		MANOMETRO		MANGERA			CINLINDRO		SENALIZACIÓN/ DEMARCACIÓN	
						INICIAL	VENCIMIENTO	B	M	B	M	B	M	N/A	B	M	B	M
1	Campamento	1	ABC	Polvo Quimico.	ABC	Feb/2026.	Feb/2027	✓		✓		✓			✓			
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		

No.	OBSERVACIONES ESTADO DE EXTINTORES	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE
1	Se instala Extintor 10lb nuevo.		

FIRMA QUIEN HIZO LA INSPECCIÓN: SG B

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES	

UBICACIÓN	Campamento	PISO		ÁREA		LUGAR			
NOMBRE DEL INSPECTOR	Sandra M G B				FECHA DE INSPECCIÓN		D 23	M 07	A 2026

TIPO DE CALIFICACION			
CUMPLE	C	NO CUMPLE	NC
CUMPLE PARCIALMENTE	CP	NO APLICA	NA

BOTIQUINES					
ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ALCOHOL	unidad	1	SEP 2027		NUEVO
SOLUCIÓN YODADA - YODOPOVIDONA	Frasco	1	OCT 2027		NUEVO
TERMÓMETRO	Unidad	1			
BAJALENGUAS	Paquete	1			
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO	Unidad				
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete	6			
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja	1			
SOLUCIÓN SALINA	Unidad				
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2			
VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS	Unidad	1			
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad				
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad				
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad				
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad	1			
PRIMEROS AXILIOS - ENFERMERIA					
ALGODON	Bolsa	2			
APLICADORES	Paquete				
APÓSITOS	Unidad	2			
CURAS	Caja	10			
GASAS ESTÉRILES	Paquete	6			
JERINGAS	Unidad	-			
MICROPORE ROLLO	Unidad				
TAPABOCAS	Caja	2			
PARCHE OCLUSOR OCULAR ADULTO	Unidad	4			
BOLSAS PLÁSTICAS (ROJAS Y VERDES)	Unidad	1			
GAFAS PROTECTORAS	unidad				
CAMILLA RIGIDA	Unidad	1			
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad				
ELEMENTO DE BARRERA Ó MÁSCARA PARA RCP	Unidad				
INMOVILIZADORES DE CUELLO	Unidad				
INMOVILIZADORES MIEMBROS INFERIORES	Unidad				
INMOVILIZADORES MIEMBROS SUPERIORES	Unidad				
LINTERNA	Unidad				
MEGÁFONO	Unidad				
PILAS DE REPUESTO	Unidad				
LISTADO TELÉFONOS DE EMERGENCIA	Unidad				

FIRMA INSPECTOR	Sandra Milena Gómez B
NOMBRE Y FIRMA SST	Sandra M G B.

Powered by CamScanner

FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

EMPRESA: JT Constructora

Responsable de la inspección: Sandra Gamboa

Fecha de la Inspección 20 / Octubre / 2026.

Inspección No.

Calificación de la condición **B:** Bueno; **R:** Regular ; **M:** Mala ; **NA:** No Aplica

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISIÓN O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	1.CONDICIÓN				2.CONDICIÓN				3.CONDICIÓN				4.CONDICIÓN				FECHA	OBSERVACIONES
			B	R	M	N/A	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A		
Machetes	Mango		✓																	
	Filo		✓																	
	Funda		✓																	
Martillos, porras	Mango		✓																	
	Caras		✓																	
	Bordes		✓																	
Seguetas	Marco		—			—														
	Hoja		—			—														
	Mango		—			—														
Serruchos	Mango		✓																	
	Dientes		✓																	
Palas	Mango		✓																	
	Pala (Rota)		✓																	
Picas	Mango		✓																	
	puntas desgastadas		✓																	
Barras	Estado general		✓																	
Carretillas	Armazón		—			—														
	Valde		—			—														
	Llanta		—			—														
	Mangos		—			—														
	Ruedas		—			—														
Alicates	Aislamiento		✓																	
	mandibulas no enfrentadas correctamente		✓																	
	mellas estrias desgastadas		✓																	
Destornillador es	Mango		✓																	
	Puntas		✓																	
Nivel	Sin golpes.		✓																	
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		—			—														
	Resortes		—			—														
	Ejes		—			—														
Cinceles	Estado general		—			—														
Mazalla	Mango		—			—														
	Mandibula		—			—														
Azadon	Mango		—			—														
	Cuerpo curveado		—			—														
Hacha	Mango		—			—														
	Cabeza (hoja)		—			—														
Rastrillo	Mango		—			—														
	Rastrillo		—			—														
Pison	Mango		—			—														
	Pison		—			—														
Tijera de podar	Estado en general		—			—														
Otros																				

OBSERVACIONES: Las herramientas se encuentran en Buen estado - Todas fueron Compradas nuevas.

FIRMA	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	

FIRMA	
SUPERVISOR	

Powered by CamScanner