FUERZA AÉREA COLOMBIANA – FAC

INFORME MENSUAL SSTMA No. 12 DE INTERVENTORÍA



OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA"

STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA NIT. 901.525.072-2

01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

2. Objetivo general 5

2.1Objetivos específicos 5

3. Alcance 6

4. Localización 6

5. Informe SSTMA 7

5.1 Matriz de identificación y valoración de riesgos. 7

5.2 Programa de inducciones capacitaciones y charlas 7

5.3 Conceptos exámenes médicos 7

5.4 Listado de personal del contrato y verificación de aportes 7

5.5. Reporte de incidentes y accidentes 9

5.6 Registro de inspecciones diarias y observaciones. 9

5.7 Seguimiento al componente ambiental 9

❖.. 5.7.1 Resumen de actividades realizadas 9

❖.. 5.7.2 Manejo eficiente del recurso agua y la energía. 9

❖.. 5.7.3 Manejo y Control de Materiales. 10

6.Comentarios y recomendaciones 11

Introducción

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el Medio Ambiente (MA) son dos áreas interconectadas que buscan garantizar un entorno laboral seguro y saludable, al tiempo que se minimiza el impacto ambiental de las actividades productivas. La SST se enfoca en prevenir accidentes, enfermedades profesionales y proteger la salud de los trabajadores, mientras que el MA se preocupa por la gestión de recursos, la reducción de contaminantes y la preservación de la biodiversidad. Ambas áreas son fundamentales para el bienestar de las personas, la eficiencia de las empresas y la sostenibilidad del planeta. Es por esto que la dirección de la empresa, lidera la implementación de políticas y prácticas que promueven un ambiente laboral seguro y saludable, y con el medio ambiente, asumiendo la responsabilidad de gestionar las operaciones de forma sostenible, minimizando el impacto negativo en el entorno donde se desarrolle las actividades.

2. Objetivo general

Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades en SSTMA, para promover dicho ámbito y con ello evitar al máximo los eventos no deseados en los trabajadores y recursos naturales; que se impliquen en las tareas cotidianas.

2.1 Objetivos específicos

- ✓ Verificar el cumplimiento de los requisitos legales expuestos en la resolución 1072 y 1076 del 2015. La resolución 0312 del 2019 y los correspondientes que apliquen.

- ✓ Garantizar la implementación de las actividades definidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

- ✓ Evaluar la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores.

- ✓ Mejorar y mantener las condiciones de trabajo, mediante la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que están presentes en las actividades diarias que puedan producir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

3. Alcance

El presente informe abarca la identificación y evaluación de los riesgos, la implementación de medidas de control, la capacitación del personal, y la gestión de emergencias en el lugar de trabajo, del personal que labora en STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA, en el proyecto Túnel de Viento, referente a SSTMA

4. Localización




Ilustración 1: Localización general del proyecto.

El proyecto de la CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA. Se encuentra ubicado en el municipio de Tocancipá en el departamento de Cundinamarca, El proyecto Túnel de viento se encuentra ubicado en las instalaciones del museo aéreo espacial de la fuerza aérea colombiana en el #km 1 Zipaquirá, Tocancipá, Cundinamarca.

5. Informe SSTMA

5.1 Matriz de identificación y valoración de riesgos.

Para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, se cuenta con la matriz del contratista Strojirna y de los subcontratistas Empalme y Selco; con el fin de realizar el seguimiento de los controles.

5.2 Programa de inducciones capacitaciones y charlas

Durante el periodo del informe por parte de interventoría, no se llevó a cabo la realización de inducciones y notificaciones de riesgo, ya que no hubo ingreso de personal. Se realizaron las charlas de seguridad. Ver ANEXO 01.

El contratista normalmente en el informe adjunta soportes de charlas de seguridad, las inducciones y notificaciones, las cuales a la fecha de elaboración del informe no se habían hecho llegar, por lo cual no se adjuntan.

5.3 Conceptos exámenes médicos

Para el periodo de abril de 2026, no se presentaron ingresos de personal de interventoría, por lo cual no hay exámenes que presentar.

El contratista en cada informe mensual adjunta soportes de la realización de los exámenes del personal que ingresa en el periodo de cada informe; sin embargo a la fecha de entrega del presente informe #12, no se había recibido información.

5.4 Listado de personal del contrato y verificación de aportes

A continuación, se presenta el listado de personal de la interventoría, el contratista y subcontratista, que estuvo parcial o totalmente en el periodo de abril de 2026.

	CONSORCIO FAC MG - INFORME MENSUAL SSTMA No. 12	**VERSION No. 1** **FECHA 30/04/2026**

CONSORCIO FAC - MG		**RELACION DE PERSONAL DIARIO EN OBRA**		
PROYECTO: FASE III TUNEL DE VIENTO		**01 AL 30 DE ABRIL DE 2026**		
ITEM	**CONTRATISTA**	**NOMBRES / APELLIDOS**	**N° CEDULA**	**CARGO**
1	STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA	Martha Ximena López	1.057.548.795	Ingeniera
2	STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA	Edwin Medina	79.923.870	SSTMA
3	STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA	Ricardo Sandoval Parada	79.719.263	Representante
4	STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA	Carlos Hernando Barreto	19.271.748	Director
5	STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA	Leonardo SolanoSolano	80.174.841	Residente
1	CONSORCIO FAC MG	Rodolfo Norden Barrios	19.309.097	Director
2	CONSORCIO FAC MG	Edisson Bernal Sierra	1.026.257.740	Residente
3	CONSORCIO FAC MG	Heyber Bolaños Arciniegas	1.087.425.368	Ingeniero
4	CONSORCIO FAC MG	Javier Francisco Mateus	93.359.468	SSTMA
1	AFEM	Antonio Forero Cortes	7.701.430	Oficial
2	AFEM	Miguel Toloza	1.063.481.510	Ayudante
3	AFEM	Yeison Yesid Genes	1.192.753.050	Ayudante
1	EMPALME INGENIERIA SAS	David Gilberto Roa Casas	1.032.436.174	Ingeniero
3	LEM - EMPALME	Benjamin Lugo Marin	12.258.425	Ayudante
4	LEM - EMPALME	Luis Enrique Martinez Reyes	79.667.623	Capataz
5	LEM - EMPALME	Nicolas Andres Martinez	1.024.584.863	Soldador
6	LEM - EMPALME	Jose David Cardenas Salazar	1.001.284-918	Soldador
8	LEM - EMPALME	Jhon Haiver OtavoTapiero	1.024.490.969	Ayudante
9	EMPALME INGENIERIA SAS	Yulied Constanza Chavez Santos	1.007.565.642	SST
10	LEM - EMPALME	Edinson Andres Meza Velosa	1.033.701.094	Ayudante
11	LEM - EMPALME	Daniel Stiven Avila Gonzalez	1.033.709.979	Ayudante
12	LEM - EMPALME	Brayan Alexander Guerrero E.	1.000.780.978	Ayudante
13	LEM - EMPALME	Edwar Yovanny Mateus Carrillo	13.686.444	Ayudante
1	SELCO - (SEL CONSULTING)	Diego Edison Ovalle Pineda	1.033.753.535	Ayudante
2	SELCO - (SEL CONSULTING)	Jair Francisco Manjarrez	1.105.781.968	Ayudante
3	SELCO - (SEL CONSULTING)	Oscar Javier Yara Briñez	1.026.277.093	Residente
4	SELCO - (SEL CONSULTING)	Laura Juliana Cardenas Rodriguez	1.002.693.624	SST
5	SELCO - (SEL CONSULTING)	Carlos Andres Herazo Guerrero	1.003.714.144	Ayudante
6	SELCO - (SEL CONSULTING)	Miller Armando Chingate Lopez	1.023.914.580	Ayudante
7	SELCO - (SEL CONSULTING)	Honni Alexander Correa Romero	1.109.069.086	Ayudante
8	SELCO - (SEL CONSULTING)	Luis Alejandro Pineda Garcia	1.104.696.373	Ayudante
9	SELCO - (SEL CONSULTING)	Edgar Leonardo Berdugo Medina	1.052.388.662	Ayudante
10	SELCO - (SEL CONSULTING)	Alexander Barreto Moreno Brayan	1.031.161.107	Ayudante
11	SELCO - (SEL CONSULTING)	Vibiana Pulgarin Garcia	29.674.796	SST
11	SELCO - (SEL CONSULTING)	Edilberto Carvajal Vargas	1.000.693.751	Ayudante
1	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS GYM	Juan Carlos Gomez Bustos	1.073.599.578	Ayudante
2	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS GYM	Camilo Gualteros Venegas	5.765.233	Capataz
3	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS GYM	Jonathan Gabriel Montaño	1.073.605.456	Oficial
4	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS GYM	Jose Bernardo Molano Puentes	4.151.679	Ayudante
5	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS GYM	Wilmer Marrugo Ortega	1.002.315.080	Ayudante
6	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS GYM	Yovanis Solis Narvaez	85.160.879	Ayudante
7	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS GYM	Jose Eliecer Murcia Barreiro	79.373.314	Plomero
8	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS GYM	Luis Angel Guillen Rangel	1.238.139.229	Enchapador
9	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS GYM	Norberto Giraldo Gutierrez	80.152.910	Enchapador
10	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS GYM	Milton Albeiro Albarra	1.012.452.545	Ayudante
11	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS GYM	Andres Felipe Conde Cruz	1.110.474.571	Ayudante
12	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS GYM	Alejandro Gualteros Mendivelso	1.233.908.889	Ayudante
1	VIPLEX - CRISTALTECK	Oscar Fabian Vivas Serrano	1.024.475.726	Ayudante
2	VIPLEX - CRISTALTECK	Elice Gonzalez Romero	1.014.195.773	Ayudante
3	VIPLEX - CRISTALTECK	Juan Carlos Puello Frias	1.085.104.124	Ayudante
4	VIPLEX - CRISTALTECK	Erika Shirley Zuluaga Guerrero	43.639-281	Ayudante
1	SPATIUM INGENIERIA SAS	Luisa Fernanda Maecha Basto	1.007.267.646	Ayudante
2	SPATIUM INGENIERIA SAS	Francy Yesid Otalora Sanchez	79.718.305	Ayudante
3	SPATIUM INGENIERIA SAS	Luis Alfonso Ramos Viloria	1.131.067.018	Ayudante
4	SPATIUM INGENIERIA SAS	Karen Rodriguez	1.022.438.928	Ayudante
5	SPATIUM INGENIERIA SAS	Luis Orlando Rodriguez Alvarado	91.040.305	Ayudante
6	SPATIUM INGENIERIA SAS	Jesus Alberto Muñoz Acevedo	1.081.921.214	Ayudante
7	SPATIUM INGENIERIA SAS	Pablo Andres Echevarria Rico	1.193.369.975	Ayudante
8	SPATIUM INGENIERIA SAS	Miguel Mendez Pacheco	17.901.393	Ayudante
9	SPATIUM INGENIERIA SAS	Samuel Enrique Hernandez R.	78.753.199	Ayudante

Cuadro # 1 - Fuente elaboración propia.

Los soportes de pago a la seguridad social de la interventoría, se incluyen en el ANEXO 02, pendientes de adjuntar los soportes del contratista Strojirna, ya que no han entregado el informe del periodo de abril.

5.5. Reporte de incidentes y accidentes

Para el periodo del informe #12, comprendido del 01 al 31 de abril de 2026, no se presentó accidentes en el personal de interventoría; cero (0) accidentes e incidentes.

El contratista en el periodo del informe #12, comprendido del 01 al 30 de abril de 2026, no reporto ningún accidente o incidente de trabajo, tampoco accidentes, e incidentes de terceros, igualmente la interventoria tampoco tuvo conocimiento de ningún evento.

5.6 Registro de inspecciones diarias y observaciones.

Para el periodo de abril de 2026 se realizaron inspecciones diarias, las observaciones resultantes de las inspecciones y recorridos de obra fueron registradas en bitácora y/o remitidas vía correo electrónico, lo cual se incluyen en el ANEXO 03.

5.7 Seguimiento al componente ambiental

5.7.1 Resumen de actividades realizadas

El frente de obra cuenta con container de campamento y almacén de materiales, Los cuales se encuentran dotados con: Extintor para el control de incendios y Botiquín de primeros auxilios.

Aparte se encuentran los servicios de baños diferenciados por género.

Para la adecuada separación de residuos sólidos, se cuenta con las canecas de acuerdo al código de colores de la normatividad y dispuestas por la FAC.

El punto establecido para RCD por parte del contratista, se encuentra con residuos desordenados, sin estar clasificados. Ademas continua RCD, en varios puntos, sin señalizar y/o delimitar, tema reiterativo del inadecuado manejo de los RCD.

5.7.2 Manejo eficiente del recurso agua y la energía.

Durante el periodo del presente informe se han presentado lluvias moderadas e intensas, de lo cual se ha dejado registro en bitacora de obra. De otra parte se cuenta con algunos letreros de cuidado de los recursos naturales (agua y energía).

5.7.3 Manejo y Control de Materiales.

Los materiales adquiridos en el periodo: Vidrios, parrales metálicos para vidrios, estructura metálica, antioxidante, pintura de aceite y de agua, arena de río y de peña, cemento, estuco, Super Board, Stacbond, Sikadur 32, pegacor, malla electrosoldada, varillas de hierro, bloques, baldosa de piso y de pared de baños. Para el presente periodo, cubriexposi, no se tuvo conocimiento de más ingreso de material.

6. Comentarios y recomendaciones

- ✓ Para el periodo de 1 al 30 de abril de 2026, la interventoria tuvo conocimiento de un presunto accidente de trabajo del Subcontratista GYM, el 25 de abril de 2026, (caída de pintura en un ojo al trabajador). Se espera el reporte completo en el informe del contratista.

- ✓ Continua residuos regados alrededor de la edificación en construcción como, (pedazos de laminas, hierros, plásticos, tubería, madera, latas, entre otros).

- ✓ En el acopio de las fases anteriores (fase I y II), continúan acopiando RCD, producto de la fase III. Se ha solicitado en los comités de obra el retiro y darle un adecuado manejo de almacenamiento a dichos RCD, sin obtener respuesta positiva.

- ✓ Se sigue observando el inadecuado manejo a los materiales, ejemplo las arenas, no están siendo cubiertas.
- ✓ Producto de las inspecciones diarias en obra, se realizo, anotaciones en bitácora y se dio respuesta a correos de revisión de documentación cuando se presentaron observaciones.

- ✓ A la fecha de la entrega del informe mensual de interventoría # 12, el contratista no había hecho entrega del informe mensual correspondiente al periodo de abril, que es el que sirve para alimentar el informe de interventoría de dicho periodo.

- ✓ Comunicaciones pendientes de atender: FAC-MG-0207, FAC-MG-0211, FAC-MG-0270 y FAC-MG-0273 respectivamente.

- ✓ Con comunicación FAC-MG-0292 del 16 de abril de 2026, se remitieron las observaciones del informe SST del periodo de marzo.

ANEXO 1

Inducciones-Notificaciones-Charlas. Contratista e Interventoria

Revisar periódicamente el plan y los elementos de emergencia en una obra de construcción es crucial para **garantizar la seguridad e integridad física de los trabajadores**, minimizar daños materiales y cumplir con las normativas legales vigentes. Una obra es un entorno dinámico y peligroso donde los riesgos cambian constantemente, por lo que la improvisación puede tener consecuencias fatales.

La importancia de esta revisión radica en los siguientes aspectos clave:


- **Protección de la vida humana:** El objetivo principal es asegurar que los protocolos de evacuación, señalización y primeros auxilios sean efectivos para proteger al personal, que es el activo más valioso.
- **Adaptación a cambios en la obra:** Las condiciones de seguridad deben actualizarse conforme avanza el proyecto, al iniciar nuevas actividades, o cuando se introducen nuevas tecnologías y materiales.
- **Garantía de operatividad de equipos:** Revisar periódicamente extintores, botiquines, líneas de vida y sistemas de comunicación asegura que funcionen correctamente en una situación real.
- **Entrenamiento y hábito:** La revisión permite entrenar a las brigadas de emergencia y realizar simulacros de evacuación para crear hábitos de comportamiento, evitando la improvisación ante un incendio, sismo o accidente.
- **Cumplimiento legal y normativo:** Es obligatorio contar con un plan de autoprotección y medidas de emergencia actualizadas en las obras de construcción.
- **Protección de la inversión:** Un plan sólido y revisado protege los recursos, maquinaria y materiales, permitiendo la continuidad o rápida reanudación de las actividades.

Elementos de emergencia clave a revisar:

1. **Señalización y vías de evacuación:** Deben estar siempre libres de obstáculos, claramente marcadas y con iluminación de emergencia.
2. **Equipos de protección contra incendios:** Extintores cargados y accesibles, sistemas de alarma funcionales.
3. **Botiquines de primeros auxilios:** Con insumos completos y sin caducar.
4. **Equipos de Protección Personal (EPP):** Verificación de arneses, líneas de vida, cascos y protección ocular, entre otros.

5. **Plan de comunicación y números de emergencia:** Listas actualizadas de contactos internos y externos.

<u>“La revisión periódica transforma un documento de papel en una herramienta activa de prevención, reduciendo la gravedad de las consecuencias en situaciones de crisis”</u>




¿QUE PASA CUANDO CAMINAS UNA HORA?

- Después de **2 minutos** se activa la circulación.



- Después de **5 minutos** tu cerebro recibe más oxígeno y tu estado de ánimo mejora.



- Después de **10 minutos** el cortisol (la hormona del estrés) comienza a disminuir.



- Después de **15 minutos** se estabiliza la glucosa y se activa tu energía.




- Después de **30 minutos** se activa la quema de grasa y el metabolismo.




- Después de **45 minutos** sientes mayor tranquilidad y claridad mental.



- Después de **60 minutos** el cerebro libera dopamina, (la hormona del bienestar), por lo que puedes sentirte más feliz.



TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS (DME)



SST
SHIRLEY ROA

SG-SST
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿TE PASA ESTO EN EL TRABAJO?

Dolor cervical



ESTO LO ESTÁ PROVOCANDO

Sentado por más de 6–8 horas





Riesgo biomecánico.

Dolor y hormigueo



SÍ TIENE SOLUCIÓN

Pausas activas higiene postural



El 22 de abril nos unimos a la celebración del Día de la Tierra

Por eso, te invitamos a:

Reducir



El consumo de agua y energía.

Reutilizar



Hojas impresas por una sola cara.

Reciclar



Disponer correctamente los residuos para su aprovechamiento.

TU SMARTPHONE NO DETIENE UN ACCIDENTE



Tu smartphone puede hacer casi de todo: llamar, grabar, navegar, informar, entretener... **pero hay algo que jamás podrá hacer por ti: detener un accidente.** En el trabajo, un solo segundo mirando la pantalla puede convertirse en el segundo que cambió tu vida. La distracción tecnológica es hoy uno de los riesgos más silenciosos y peligrosos, porque te da la ilusión de estar **conectado, cuando en realidad te desconecta de lo que más importa: tu seguridad.**

Aprende a usar la tecnología

Muchas veces crees que revisar un mensaje o contestar una llamada "solo tomará un instante", pero en ese breve momento pueden ocurrir cosas que no se pueden deshacer: un resbalón, una herramienta que cae, una máquina que se activa. **La atención dividida no avisa, y cuando reaccionas, ya es tarde.** La tecnología es útil, pero no pertenece al área de trabajo; tu atención sí.





Trabajar con seguridad significa estar presente al cien por ciento. Tus ojos, tus oídos y tu mente son tus sensores más poderosos. **Si los ocupas en el teléfono, los dejas fuera del entorno que podría dañarte**. Cada tarea requiere tu concentración total, porque no hay aplicación ni función que sustituya la alerta humana. Un segundo de distracción digital puede tener consecuencias físicas muy reales.

El respeto por la seguridad también se demuestra en cómo usas la tecnología. **Guardar el teléfono mientras trabajas no es una limitación, es una decisión inteligente.** Significa que valoras tu vida, tu concentración y tu entorno. Puedes usarlo en los descansos o en zonas seguras, pero nunca mientras operas, te desplazas o realizas maniobras.

Ing. Alfredo Chavez Huerta

ANEXO 2

Soportes pagos seguridad social.
Contratista e Interventoria

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901931377-4	CONSORCIO FAC MG	CRA 80 BIS # 7A - 15 T 5 OFICINA 801	6017914082	ccontablemsing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71082689	31/03/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$17,000,000	$5.263.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	236.000	0		0		0	0	0	0	236.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	236.000	0		0		0	0	0	0	236.000	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	944.000	0	0	0	0	0	0		944.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	832.000	0	0	0	0	0	0		832.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	944.000	0	0	0	0	0	0		944.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.183.400				1.183.400	0	0	1.183.400			11.834	1.183.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	680.000	0	0	680.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	680.000	680.000
Pensión	3	2.720.000	2.720.000
Riesgos Laborales	1	1.183.400	1.183.400
CCF	1	680.000	680.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.263.400	5.263.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901931377-4	CONSORCIO FAC MG	CRA 80 BIS # 7A - 15 T 5 OFICINA 801	6017914082	ccontablemsing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71082689	31/03/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$17,000,000	$5.263.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1026257740	BERNAL SIERRA EDISSON ALEJANDRO	1	0			S																	230201	5.900.000	30	944.000	0	0	0	0	EPS005	5.900.000	30	236.000	14-11	5.900.000	30	5	410.700	CCF24	5.900.000	30	236.000	0	0	0	0	0
2	CC 1087425368	BOLAÑOS ARCINIEGAS HEYBER ALBEIRO	1	0			S																	230301	5.200.000	30	832.000	0	0	0	0	EPSIC5	5.200.000	30	208.000	14-11	5.200.000	30	5	362.000	CCF24	5.200.000	30	208.000	0	0	0	0	0
3	CC 93359468	MATEUS CARDENAS JAVIER FRANCISCO	1	0			S																	25-14	5.900.000	30	944.000	0	0	0	0	EPS037	5.900.000	30	236.000	14-11	5.900.000	30	5	410.700	CCF24	5.900.000	30	236.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901931377-4	CONSORCIO FAC MG	CRA 80 BIS # 7A - 15 T 5 OFICINA 801	6017914082	ccontablemsing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71084118	31/03/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$487.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	487.600				487.600	0	0	487.600			4.876	487.600	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	487.600	487.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	487.600	487.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901931377-4	CONSORCIO FAC MG	CRA 80 BIS # 7A - 15 T 5 OFICINA 801	6017914082	ccontablemsing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71084118	31/03/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$487.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 19309097	NORDEN BARRIOS JUAN RODOLFO JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 19432570	MEJIA MORALES DANIEL JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC 2000008975	DORVIGNY MEJIAS JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC 7177209	ARCOS MEDINA JUAN MANUEL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO EPS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, mediante Resolución **No. 74466** de **2025**, concedió pensión **VEJEZ** a **JUAN RODOLFO JOSE NORDEN BARRIOS** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **No. 19309097** .

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Marzo de 2026 es de **$4,651,143.** Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2026-02** y **2026-02** fueron:


NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
SURA EPS	202602	202602	465,200	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 05 de marzo de 2026.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora de Nómina de Pensionados

ANEXO 3

Anotaciones en Bitácora, correos, comunicaciones


Gmail
in:sent
8
Mail
Meet
Redactar
Recibidos 8
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 3
Compras
Más
Etiquetas
ACTAS
CONTRATISTA
ACTA DE INICIO
ACTAS COBRO
ACTAS COMITE OBRA
ALISTADOS
ANTICIPO
APUs
CERTIFICADOS
CIMENTACIONES
CONTABLE
Documentos para ingreso de personal para visita de Equipos Hidráulicos
S
STROJIRNA TOCANCIPA
Buenos días Javier, Adjunto los documentos del personal para visita de la empresa Equipos hidráulicos, el ingreso será el dí
C
CONSORCIO FAC MG <consorciofacmg@gmail.com>
para STROJIRNA
Buen dia, revisados los documentos se tiene que el pago de ARL del señor Gustavo Campos, corresponde es a riesgo 1, m
--
Cordialmente,
JUAN RODOLFO JOSE NORDEN BARRIOS
Director de Interventoría
CONSORCIO FAC MG
Carrera 80 bis No. 7A – 15 Oficina 801 Torre 5
Responder
Reenviar

Gmail

in:sent

8
Mail

Meet

Redactar

Recibidos 8
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 3
Compras
Más

Etiquetas

ACTAS
CONTRATISTA
ACTA DE INICIO
ACTAS COBRO
ACTAS COMITE OBRA
ALISTADOS
ANTICIPO
APUs
CERTIFICADOS
CIMENTACIONES
CONTABLE

Documentos para ingreso de Nacional de Eléctricos y Sel Consulting

Recib

STROJIRNA TOCANCIPA
Buenos días Javier, Adjunto los documentos del personal que traerá materiales para la empresa SEL CONSULTING S.A.S. y

CONSORCIO FAC MG <consorciofacmg@gmail.com>
para STROJIRNA

Buen día, una vez revisados los documentos adjuntos, se tiene que no presentan las planillas de pagos de seguridad social, realización de dichos pagos de seguridad social.

--
Cordialmente,

JUAN RODOLFO JOSE NORDEN BARRIOS
Director de Interventoría
CONSORCIO FAC MG
Carrera 80 bis No. 7A – 15 Oficina 801 Torre 5

STROJIRNA TOCANCIPA
para mí

Buenos dias,

Adjunto como complemento las afiliaciones de la ARL

Responder Reenviar

Gmail

Buscar correo

8

Mail

Redactar

Meet

Recibidos 8

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 3

Compras

Más

Etiquetas

ACTAS

CONTRATISTA

ACTA DE INICIO

ACTAS COBRO

ACTAS COMITE OBRA

ALISTADOS

ANTICIPO

APUs

CERTIFICADOS

CIMENTACIONES

CONTABLE

6 archivos adjuntos • Analizados por Gmail Añadirlo todo a Drive







PDF CC_1000693751_

C

CONSORCIO FAC MG

para STROJIRNA

Buen dia, revisados los documentos, se tiene que la certificación de EPS, corresponde a la afiliación de la empresa ALADIN

--

Cordialmente,

JUAN RODOLFO JOSE NORDEN BARRIOS
Director de Interventoría
CONSORCIO FAC MG
Carrera 80 bis No. 7A – 15 Oficina 801 Torre 5

Responder Reenviar

Bogotá, 16 de abril de 2026

Ingeniero
CARLOS BARRETO BARRETO
Director de Obra
STROJÍRNA SUCURSAL COLOMBIA
Ciudad

Referencia: **Contrato No. 002-00-A-COFAC-DIFRA-2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA".**

Asunto: **Observaciones SSTMA al informe #11 de Strojirna, periodo 01 al 31 de marzo de 2026.**

Cordial saludo,

El 11 de abril de 2026, mediante correo electrónico, entregan el informe SSTMA #11, con la comunicación STROJIRNA-Ext-2026-082; una vez revisado el contenido del informe y las carpetas adjuntas, se tiene:

1. No se evidencia soportes de pagos de seguridad Social de Strojirna, por lo que se solicita remitir.

2. Los pagos de seguridad Social del subcontratista AFEM, se realizaron 6 días después de la fecha que les correspondía, (ósea 6 días de mora), por lo que se solicita informar al subcontratista que los pagos se deben efectuar el día que corresponde.

3. Tener en cuenta para el próximo informe, presentar los soportes de pagos de seguridad social del personal que ingreso, laboro y fue retirado en marzo de 2026, lo anterior debido a que los pagos de marzo se deben realizar en abril de 2026.

4. Se debe adjuntar las licencias de Salud Ocupacional, de los centros médicos donde se realizaron los exámenes del periodo de marzo de 2026, esto atendiendo lo dispuesto en el manual del SG-SST de la entidad FAC.

5. La carpeta anexo # 08 matriz de exámenes médicos. Se observa vacía. Remitir soportes según corresponda.

6. La carpeta anexo # 09 actas de entrega EPP y dotación. Se observa vacía. Remitir soportes según corresponda.

7. En la carpeta anexo # 12 Matriz Indicadores, no adjuntaron los indicadores de accidentalidad, por lo que se solicita remitir.

De acuerdo a todo lo anterior, quedamos atentos a la toma de correctivos y la remisión de los soportes en un término de 3 días, después de su recibido.

Cordialmente,

JUAN RODOLFO JOSE NORDEN BARRIOS
Director de Interventoría

Anexo: N/A

C.c. Ingeniero RICARDO SANDOVAL PARADA Representante Legal

Mayor Héctor Yesid Tovar – Supervisor proyecto

Preparo: Javier Francisco Mateus Cárdenas - SSTMA

Elaboró: JFMC Revisó: JRJNB

Validado respecto al estado de atraso de la obra. Se anexa dentro de estas mismas archivos el balance concluido con las cantidades contractuales y mayores del contrato de obra revisado entre obra e interventoría. El día de ayer y hoy de acuerdo con las directrices del supervisor; quedando atento a la recomendación mayor de dicho documento.

SSTMA:

En cómite se volvió a recordar el manejo de los RCD Almacenamiento y retiro.

Se realizo revisión de documentación para Ingreso de Spatium, de la cual acordado con el SST de strojirna que el señor Octavio Sandoval y la señora Luisa Fernanda Machuca solo vienen de visita a la obra por lo cual no presentaron sino los pagos de seguridad social de febrero, para una nueva visita deberan entregar los pagos de marzo.

De la documentación de personal de viplex se solicita entregar el pago de seguridad social de Gontaleth Romero alicetth y Erika Shirley Zuluaga Guerrero.

09 Abril / 2026

Personal contratista: Director, Residente, auxiliar y SST

Personal obra: Empalme, Selco, viplex, Civiles

Personal. Interventoría: Director, Residente, auxiliar, SSTMA.

09 / Abril / 2026.

Especialidad Telecomunicaciones

Nombre: Andrea Torres Roa

Documento: 52716792

Actividad: Visita para revisión de mejoras de la actividad del 07-04-2026

SSTMA.
Se observa limpieza del sumidero taponado, de la parte trasera del edificio, también se observa recogida de RCD del tercer piso, se solicito señalizar el acopio temporal, se atendio la solicitud. de señalizar el vacio del ascensor del espacio del segundo piso.

11/04/2026.
Personal contratista: Director, Residente, auxiliar, SST R.C.
Personal Interventoria: Director, Residente, auxiliar, SSTMA.
Personal obra: Empalme, Selco, civiles, Play Spatium

De acuerdo con el balance presentado el día 06 de Marzo de 2026 (pasado), se presentaron mayor cantidades de Obra por un valor adicional aproximado de 150 millones de pesos, generando a sí la solicitud por parte del ordenador del gasto de presentar un nuevo balance a más tardar Lunes 13 de Abril a las 13:00 horas. Por esta razón, el día de hoy, en conjunto con Contratista de Obra, supervisión e Interventoría, se realiza propuesta de Balance de obra.

11/ABRIL/2026

13/04/20
Personal contratista: Residente, Auxiliar, SST
Personal Interventoria: Director, Residente, Auxiliar, SST
Personal obra: Civil (5), empalme (4), Selco (5)

13-04-2026.
SE REALIZA INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES A 20 JUNTAS EN LOS EJES 3 Y 5 ADEMAS DE 20 TOMA DE ESPESORES DE PELICULA SECA (PINTURA). LEANDRO SAAVEDRA PISO 3 Y MESANINE
WILTER SAAVEDRA
TERRAZAS DE VIDRIO

del Rack por tal razon el
Segundo switch queda solo se reconoce el
funcionando al dia de hoy. Las bandejas
funcionando en dicho de: patch panel de
y 0 puertos, se reconoce como item (26.1.1), (26.1.2)
y de 26.3.2 n° y de switch de obs.
El dia de hoy se organizo del Rack,
a cabo instalacion de reinstalacion de 3 veces y pruebas
instalacion de de patch panel de
cond, barra de 24 puertos, barra de gestion
de cable de 24 puertos, horizontal peguiral (5): organizador
y 0 puertos, patch panel de 24 puertos, barra de gestion
calibradora se espera aval de direccionadores.
Se espera aval de la pregunta de balance
validado el dia sabado 11/4/25, por
poder la instalacion del cable 007 valor, los
realizado el cableado de obra al dia
Corriendo de hoy.

SSTMA.

En comite de obra, se reitero sobre el incumplimiento de los RCD almacenamiento y retiro (Disposición Final). Juntuel

Siendo las 12:30 pm

Personal contratista: Residente SST.
Personal Interventoría: Residente, auxiliar, SSTMA.
Personal obra: Selco 3 civiltek 3 GYM 3 Sputium 3
Empalme no vino el sabado.

Contratista: Se indica que los detalles enviados el día de hoy por la entidad NO cumplen con lo requerido en especificaciones técnicas de una barra en Mármol con salpicadero de 4cm y frentanos de 4cm, por tanto, es un diseño NO viable de ejecutar. y así mismo sigue presentando atraso y retrocesos en el proceso constructivo. Así mismo se indica que casi al instante de remitir estos diseños al contratista, nosotros respondimos el correo con la observación para que este sea enviado lo más pronto posible por el diseñador.

* Se indica que el día de hoy el personal Administrativo del contratista de obra corresponde a: Residente de Obra, Auxiliar Administrativa, Residente SST, Se indica que se realizaron actividades hasta las - 3:00 pm.

19/04/2026 Personal Contratista: Domingo No se realizaron actividades

20/04/2026 Personal contratista: Residente, auxiliar Adm. y SST
Personal obra: Empalme 4, Selco 6, civiles 7, Viplex 3, Sputium 3
Personal Interventoría: Residente, auxiliar SSTMA - Director
Incapacidad.

Actividades Contratista: El frente de obra civil avanza en instalación de tableta nivel piso 3
en m etanica se encuentra corrigiendo embeguillado El día de hoy la cuadrilla de estructura metalica continua trabajando en terrazas de nivel piso 3 y rezago
La cuadrilla de instalación del Steel deck plana estuvo trabajando en lamina plata en la losa nivel 1 2 3 y 4

Se continua en la zona de ingreso peatonal al frente del muro pilo 1. Se continua con cubierta de vidrio de zona bronce sobre fachada principal piso 3 y pilo 2 fachada posterior.

Actividades Interventoria: Se realiza control y seguimiento de las actividades de obra desde el componente tecnico y SST.

Aun se espera que el contratista radique los soportes a nivel de calidad de la zona de cocina contal del pilo 3 que no han sido radicados por el contratista.

Se espera tambien que el contratista con su cierre hidraulico indique en que momento van a hacer entrega de las bombas ingresadas.

27/04/2026

Personal Contratista: Residente, Auxiliar, SST

Personal Obra: Empalme 4, Pilo 6, Cocina 7, Vidrio 3

Personal Interventoria: Residente, Auxiliar, SST.

SSTMA

Se solicita señalizar o tapar nuevamente los pozos de agua de la parte de atras de edificio y costado lateral, a la profesional SST de Selco se le solicito verbalmente realizar una jornada de Recreacion de los Sobrantes (plastico, Pedazos de laminas y otros)

Actividades Obra: El frente de obra con mayor ejecucion de actividad en el piso 3. es mediante la cocina cableado empalmado el dia de hoy 7 trabajadores de Interventoria realizan trabajos en

[illegible] de [illegible] nivel piso 3 y mitad.
Aun se espera que el contratista vuelva
a [illegible] a el olvido de piso que
[illegible] obra a mis de olvido en La Lena
de [illegible] contra del piso 3, que
no han sido subsanados por el
contratista.

Intervención
22/07/26
Presid Contratista: Rodolfo, Cristian, SST
Presid Obra: Empanada 4, Sello 6, Cimi 3, V. Apiz 3
Asist Inspectores Municipales Arauco, SST.

ESTADO
En cónsite se obra en volvio a recorrer el tema del manejo y retiro de los RCD, igualmente se hizo enfasis en que por terminación del contrato debe realizarse retiro antes de terminar el contrato y presentar los soportes

Actividades Intervenciones
Se realiza control y seguimiento de las actividades desde el componente Calidad y SST, mediante visitas en campo para verificar el cumplimiento de los requisitos de Trabajo y de los [illegible] que el contratista realice subsanando a la actividad de piso que tiene observación de calidad en la [illegible] de [illegible] control piso 3.

El día de Hoy, 24 de Abril de 2026, inicia el día con lluvia, impidiendo las actividades de: Fachada en vidrio, Fachada en STAR BOARD, revestimiento en superboard, estructura metálica y excavación para accesos en primer piso y Principalmente, la finalización de la primer capa de Imperproof. en el restante de la terraza del N.Nat +13.45m. Se debe tener en cuenta que las condiciones climáticas pueden afectar su instalación y aplicación ya que el máximo tiempo de aplicación de la pintura entre capas es de 24 horas. Así que como contratistas, dejamos esta anotación para dar conocimiento de los grandes inconvenientes que el clima nos puede generar para la ejecución óptima y correcta de esta actividad.

Dando respuesta al registro del contratista, según lo que se está registrando, se repite que a las 5 y 30 pm se están presentando lluvias, se le vuelve al contratista que esto no es excusa puesto que el personal de obra en general viene normalmente saliendo entre 4 y 30 pm y las 5:00 pm, después de esta hora ya no hay personal en obra realizando dicha actividad.

SSTMA

En comité de obra se volvió a solicitar Realizar aseo y orden en el tercer piso, alrededores de la Edificación en construcción y manejo adecuado de almacenamiento y señalización de los RCD. Así mismo se solicito Realizar el retiro de los RCD. El contratista Responde que el retiro lo realizan en lo días aproximadamente

30/04/26 Personal Contratista: Director, Residente, auxiliar SST
Personal Interventoría: Residente, auxiliar, SSTMA
Personal obra: Empalme 2, Viytex 3, civiles 5, Selco 0
Spatium

30/04/2026 VISITA ESPECIALISTA ELECTRICO
- Pozo eyector . sigue sin instalar la sirena
- Equipo hidro Neumatico sigue sin instalar
- Traslado de redes de Voz y datos sigue sin concluir.
- Acabado de Tomas en tribuna sigue sin terminar.
-Al hacer el cerramiento entre los cuartos electricos y el foso del ascensor hay que tener encuenta no afectar la apertura de las cajas de breaker de blindo barras.

Daniel Alegria M
Asesor Electrico

SSTMA.
Se observa personal de vigias realizando activ
de Traslado de vidrio del piso con presencia de
vacio, caida de alturas, por lo que se requiere
Presentar procedimiento de la actividad y Revisar que
otros metodos, se pueden utilizar para realizar la
actividad de forma mas Segura, mas aun cuando
la pieza en movimiento es la gran peso.

EN RECORRIDO DE OBRA DE LA PARTE DE ARQUITECTURA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

① EN RELACIÓN CON LA HUELLA EN CERAMICA DEL PISO EN VIDRIO, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE PRECISAMENTE ES NECESARIA LA INSTALACIÓN DE LA CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIAS, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN LA HUELLA INSTALADA SE EVIDENCIO QUE EL ESPACIO DESTINADO PARA DICHA CANAL QUEDA TAPADA, UNICAMENTE

ANEXO 4

Registro fotografico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	1

Observaciones:
Inadecuado manejo de los RCD - Almacenamiento y retiro



Foto No:	2

Observaciones:
Inadecuado manejo de los RCD - Almacenamiento y retiro

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	3

Observaciones
Inadecuado manejo de materiales - Desorden



Foto No:	4

Observaciones:
Inadecuado manejo de materiales y de los RCD

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	1

Observaciones:
Condiciones de seguridad - trabajos en alturas - Verificacion uso EPCC



Foto No:	2

Observaciones:
Condiciones de seguridad - trabajos en alturas - Izaje de cargas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	3

Observaciones
Seguimiento uso EPPs



Foto No:	4

Observaciones:
Riesgo ergonomico - diferentes posturas y Psicolaboral estres por desorden

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	1	Foto No:	2
Observaciones: Seguimiento actividades de obra		Observaciones: Seguimiento actividades de obra	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	3	Foto No:	4
Observaciones Seguimiento actividades de obra		Observaciones: Seguimiento actividades de obra	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	1

Observaciones:
Condiciones de Seguridad - Trabajos en Alturas



Foto No:	2

Observaciones:
Condiciones de Seguridad - Trabajos Alturas en andamios

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	3

Observaciones
Condiciones de Seguridad - Trabajos en Alturas



Foto No:	4

Observaciones:
Condiciones de Seguridad - Riesgo mecanico (cortadora -pulidora sin guarda de seguridad), se hizo retirar hasta corregir.