

Céd. FO-GEOP-003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO

Fecha de realización:

17/01/2025

ACTA DE VECINDAD CIERRE

Fecha de realización:

14/03/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:

Secretaría del MUPR (Alcaldía de Medellín)

INTERVENTOR:

Suding Group

CONTRATO No:

0015434

BARRIO:

Guadalupe

OBJETO DEL CONTRATO:

mantenimiento y renovación de obras civiles

COMUNA:

15

CONTRATISTA:

Hegación Inyecciones

FECHA DE INICIO:

17/01/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

14/03/2025

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:

Walter Escobar

CÉDULA:

31890196

NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

CÉDULA:

DIRECCIÓN:

Cra 52B # 25UR -10

TELÉFONO:

USO DEL INMUEBLE

N° DE PISOS

2

N° DE PISO INVENTARIADO

Bodega

VIVIENDA

COMERCIAL

INDUSTRIAL

INSTITUCIONAL


LOTE EN CONSTRUCCIÓN

LOTE SIN DESARROLLAR

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA			DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS			DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA			DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS			DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA			DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS			DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B	R	M	A. Mampostería en ladrillo	B	R	M	A. Ladrillo	B	R	M	A. Teja de barro	B	R	M	A. Baldosa	B	R	M	A. Ladrillo	B	R	M	A. Muro de contención
C	B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M	
I	B	R	M	B. Mampostería en bloque	B	R	M	B. Bloque de concreto	B	R	M	B. Losa	B	R	M	B. Concreto	B	R	M	B. Bloque	B	R	M	B. Redes de drenajes
C	B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M	
I	B	R	M	C. Pórticos	B	R	M	C. Tapia	B	R	M	C. Eternit	B	R	M	C. Madera	B	R	M	C. Revocada	B	R	M	C. Carpintería de madera o metálica
C	B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M	
I	B	R	M	D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)	B	R	M	D. Prefabricado	B	R	M	D. Zinc	B	R	M	D. Cerámica	B	R	M	D. Enchapada	B	R	M	D. Servicios Públicos
C	B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M	
I	B	R	M	E. Otros	B	R	M	E. Otros	B	R	M	E. Otros	B	R	M	E. Otros	B	R	M	E. Otros	B	R	M	E. Otros
C	B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M		B	R	M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Notificada con muro y ladrillos de dimension 10x20 y estructura bloque de adobe de 15x20x20. Ladrado pintura en gris. Teja en asfalto cemento. Cercha metálica en buen estado. Piso en concreto a la vista. Presenta desplazamiento y anticipa asentamientos. Presente humedad en muros. Presente humedad ascendente en el penestru de la bodega.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO

N° Foto	Descripción
1	Secciona la bodega en buen estado, muro
2	Teja pintura, no presenta
3	mostrar entres
4	de 2 mts hacia arriba
5	aparece desplazamiento
6	se conecta en muros
7	mostrar en bodega

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

ANEXOS	SI	NO
VIDEOS	SI	NO
FOTOGRAFÍAS	SI	NO
HOJA ADICIONAL	SI	NO

Espacio para Firmas al Inicio del acta

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO




NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

Tatiana Flores
NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO

	FGAC 11 - REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATISTA		
Código: FM-107	Versión: 01	Fecha: 17-11-2020	Página 3 de 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA DE VECINDAD CRA 52B # 8 SUR - 10



 <p>Alcaldía de Medellín</p>	<p>FGAC 11- REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATISTA</p>		
<p>Código: FM -107</p>	<p>Versión:01</p>	<p>Fecha: 17-11-2020</p>	<p>Pagina 2 de 1</p>

REGISTRO FOTOGRÁFICO CIERRE ACTA DE VECINDAD CRA 52B # 8 SUR-10

