INTER TRANSESCOLAR
2025

INFORME DE GESTIÓN MES DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°555 DE 2025

PERIODO:
DESDE 01/03/2026 HASTA 29/03/2026

CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
R/L: RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL. 4
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 4
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO. 4
3. GARANTÍAS 5
4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 7
4.1 REGISTRO PRESUPUESTAL. 7
5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 7
6. SUPERVISIÓN. 7
7. COMPONENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025. 7
8. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025. 8
9. RELACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025. 8
10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 9
11. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 9
12. DOCUMENTOS GENERADOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025. 9
13. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 9
14. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 10
15. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 10
16. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 11
17.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 11
17. CUADRO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 11
18. GRAFICOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 12
19. RAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS TERRESTRES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 13
20. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS FLUVIALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 14
21. GRAFICOS CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2024. 14
22. COMPONENTES CONTRACTUALES. 16
23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 17

INTER TRANSESCOLAR
2025

INTRODUCCIÓN

El **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** suscribió contrato de Interventoría N° 555 de 2025 con **INTER TRANSESCOLAR 2025**, representado legalmente por **RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, nombrando como supervisor del contrato a la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,** acta de inicio de fecha 14/10/2025, y con un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES.

El presente informe relaciona el desarrollo y ejecución del contrato de Interventoría N° 555 de 2025 cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, en el periodo comprendido del 01 al 29 de marzo del año 2026. A continuación, se describe en forma clara y detallada criterios técnicos generales relacionados con las actividades ejecutadas y los controles realizados por la interventoría.

INTER TRANSESCOLAR
2025

1. OBJETIVO GENERAL.

Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, mediante la aplicación de indicadores sobre la forma de cómo se ejecute el contrato 554 de 2025, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ✓ Hacer seguimiento técnico mediante la aplicación de indicadores sobre la forma de cómo se ejecute el contrato.
- ✓ Medir oportunamente la ejecución de las 272 rutas que prestan el servicio de transporte escolar en el Departamento de Arauca.
- ✓ Tomar correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.
- ✓ Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato.
- ✓ Tomar decisiones relativas a la relación contractual.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 555 DE 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
NIT	901.994.807-1
DIRECCIÓN	CALLE 18 No 30B -27 BARRIO CIUDAD JARDIN
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO	555 DE 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.137.450.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN N° 4557 DEL 30/09/2025

FECHA DE FIRMA CONTRATO 555 DE 2024	03/10/2025
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	13/08/2026
SEPERVISOR	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

3. GARANTÍAS

POLIZAS LEGALIZACIÓN.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas Legalización N°. 49-44-101037390 del 05/10/2025, Aprobada el 06/10/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	03/10/2025 hasta 03/02/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/10/2025 hasta 03/08/2029	$170.617.500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	03/10/2025 hasta 03/02/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/10/2025 hasta 03/08/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 05/10/2025, Aprobada el 06/10/2025			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 0
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de inicio N°. 49-44-101037390 del 14/10/2025, Aprobada el 06/11/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 14/02/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

INTER TRANSESCOLAR
2025

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 14/08/2029	$170.617.500.00	ANEXO: 2
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 14/02/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 14/08/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 14/10/2025, Aprobada el 06/11/2025			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	ANEXO: 2
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	

POLIZAS SEGÚN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N°1.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de suspensión y reinicio N°1 N°. 49-44-101037390 del 10/02/2026, Aprobada el 13/02/2026			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 02/04/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 02/10/2029	$170.617.500.00	ANEXO: 3,4,5 y 6
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 02/04/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 02/10/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 10/02/2026, Aprobada el 13/02/2026			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 02/10/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 02/10/2026	$284.700.000.00	ANEXO: 3 y 4
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 02/10/2026	$284.700.000.00	

INTER TRANSESCOLAR
2025

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

CDP CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025		
FECHA	**No. CDP**	**VALOR**
28-08-2025	CDP SPGR No.19325	$ 1.137.450.000,00

4.1 REGISTRO PRESUPUESTAL.

RP CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025		
FECHA	**No. RP**	**VALOR**
08-10-2025	SGR202526-00248	$1.137.450.000,00

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El servicio de Transporte escolar se presta a las instituciones educativas ubicadas en los siete (07) municipios del Departamento de Arauca.



Municipios del departamento de Arauca

6. SUPERVISIÓN.

La supervisión del contrato de interventoria N° 555 de 2025, está a cargo de la Secretaría de Educación Departamental.

7. COMPONENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025.

	CONCEPTO	CANT	N° DE MESES	PARTICIPACION (H-MES)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL**					
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1.1	DIRECTOR	1,00	10,00	100%	$7.100.000,00	$71.000.000,00
1.1.2	COORDINADOR DE AREA - PROFESIONAL PARA LOS MUNICIPIOS	1,00	10,00	100%	$6.550.000,00	$65.500.000,00
1.1.3	PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO	1,00	10,00	50%	$7.850.000,00	$39.250.000,00

INTER TRANSESCOLAR
2025

1.1.4	PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO	1,00	10,00	50%	$7.850.000,00	$39.250.000,00
1.2	**PROFESIONAL TÉCNICO**					
1.2.1	TECNICOS DE APOYO OPERATIVO	4,00	10,00	100%	$3.250.000,00	$130.000.000,00
1.2.2	TECNICO EN SEGURIDAD	1,00	10,00	100%	$3.250.000,00	$32.500.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$377.500.000,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + FACTOR MULTIPLICADOR				**2,00**	**$755.000.000,00**
	IVA (19%)					**$143.450.000,00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					**$898.450.000,00**
2	OTROS COSTOS					
2.1	ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA	2,00	9,00		$9.250.000,00	$166.500.000,00
2.2	ALQUILER DE OFICINA DOTADA CON MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO	1,00	10,00		$7.250.000,00	$72.500.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS					**$239.000.000,00**
	TOTAL, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA					**$1.137.450.000,00**

8. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025.

CARGO	PROFESIONAL	NUMERO CC	INGRESO	RETIRO
DIRECTOR DEL PROYECTO	ANDRES MAURICIO SANTAMARIA NIETO	1.006.453.560	14/10/2025	ACTIVO
CORDINADOR DE AREA	DEICY BRIYITH CASTILLO EREGUA	1.116.807.487	14/10/2025	ACTIVO
PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO	CAMILO NIÑO FONSECA	1.116.775.561	14/10/2025	ACTIVO
PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO	CARMEN ROSA MIRANDA VALENCIA	68.294.629	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO EN SEGURIDAD	DIEGO ALEJANDRO PADILLA VARGAS	1.006.455.838	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 1	YEISON EDUARDO PICO SANABRIA	1.116.803.165	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 2	JOHNATAN SMIT LINARES DIAZ	17.596.813	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 3	ARDUL HURTADO ANGARITA	1.007.272.066	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 4	JEYSON ALEJANDRO BECERRA	1.006.453.986	14/10/2025	ACTIVO

9. RELACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025.

EMPRESA	AÑO	MES	No. PLANILLA
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2025	OCTUBRE	9493295632
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2025	NOVIEMBRE	9496467101

INTER TRANSESCOLAR
2025

CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	ENERO	9499556815
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	FEBRERO	9501261336
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	MARZO	9502936354

10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

Se firmó el plan de inversión de anticipo del contrato de interventoría N°555 de 2025, por un valor de **340.850.000,00** con fecha del dieciséis (16) de octubre de 2025, donde intervinieron Ariel Pedraza Pinzón, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, en calidad de supervisor y RICARDO ANDRES CONDE BÉNITEZ, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO
VALOR DEL CONTRATO	**$1.137.450.000,00**
VALOR GIRADO POR CONCEPTO DEL ANTICIPO (29.97%)	**$340.850.000,00**
SALDO POR COBRAR DEL CONTRATO	**$796.600.000,00**

11. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

El acta de inicio se suscribió con fecha de catorce (14) de octubre de 2025, teniendo en cuenta lo anterior, a corte del presente informe, se ha ejecutado en fisico y financiero la siguiente información:

DESCRIPCIÓN	DÍAS EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO
EJECUTADO OCTUBRE 2025	17 DÍAS	$65.503.833
EJECUTADO NOVIEMBRE 2025	29 DIAS	$ 115.595.000
EJECUTADO ENERO 2026	16 DIAS	$ 61.650.667
EJECUTADO FEBRERO 2026	28 DÍAS	$ 115.595.000
EJECUTADO MARZO 2026	29 DÍAS	$111.741.833
TOTAL %	**119 DÍAS**	**41.33%**

12. DOCUMENTOS GENERADOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025.

ITEM	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	Acta De Inicio	14/10/2025	Inicio de actividades
2	Acta de suspensión N° 1	29/11/2025	Suspensión contrato
3	Acta de reinicio N° 1	16/01/2026	Reinicio de Actividades

13. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

En este cuadro se refleja los días calendario los cuales se programa la ejecución del contrato de interventoría externa vs lo ejecutado por el mismo.

INTER TRANSESCOLAR
2025

Anexo N° 01 – GRAFICO DE CRONOGRAMA.

14. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026 R/L: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT	901.994.800-9
DIRECCION	CALLE 22 N° 19-66 PISO N° 2 OFICINA 203
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO	554 - 2025
OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.764.500.000,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
RESOLUCION DE ADJUDICACION	RESOLUCIÓN N° 4573 DEL 01/10/2025
FECHA DE FIRMA CONTRATO PRINCIPAL	03/10/2025
ACTA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	UNA VEZ TERMINEN LOS 162 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
CONTRATISTA INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO INTER -TRANSESCOLAR 2025 R/L: RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
SUPERVISOR	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

15. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

POLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 554 DE 2025 N° COQ-100006940 DEL 03/10/2025 APROBADA EL 10/10/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑIA**
CUMPLIMIENTO	03/10/2025 hasta 08/03/2027	$11.752.900.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A ANEXO: 0
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	03/10/2025 hasta 08/03/2027	$17.629.350.000	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/10/2025 hasta 08/09/2027	$11.752.900.000	
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	03/10/2025 hasta 08/09/2029	$8.814.675.000	

INTER TRANSESCOLAR
2025

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N.º COQ.100001753**		**ANEXO: 0**
AMPARO	**VIGENCIA**		**COMPAÑIA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/10/2025 hasta 08/09/2026	$2.938.225.000	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
	POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 554 DE 2025 N° COQ-100006940 DEL 14/10/2025		
AMPARO	VIGENCIA		COMPAÑIA
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 19/03/2027	$11.752.900.000	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A ANEXO: 2
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 19/03/2027	$17.629.350.000	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 19/09/2027	$11.752.900.000	
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 19/09/2029	$8.814.675.000	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N° COQ 100001753**		**ANEXO: 2**
AMPARO	**VIGENCIA**		**COMPAÑIA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/10/2025 hasta 19/09/2026	$2.938.225.000	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

16. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

CDP CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025		
FECHA	**No. CDP**	**VALOR**
28-08-2025	CDP SGR 202526-00258	$58.764.989.178,00

17.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

RP CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025		
FECHA	**No. RP**	**VALOR**
08/10/2025	RP SGR202526-00247	$58.764.989.178,00

17. CUADRO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

INTER TRANSESCOLAR
2025

Hace parte integral del presente informe, el cuadro de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 554 de 2025. Teniendo en cuenta lo siguiente:

- ✓ Total, de cantidad de estudiantes planillados ruta por ruta de todos los municipios del Departamento de Arauca y sus respectivas planillas del periodo del presente informe.
- ✓ Total, días calendario escolar ejecutados durante la ejecución del contrato por el periodo del presente informe.
- ✓ Enumeración de los días calendario escolar los cuales se prestó el servicio de ruta escolar durante el periodo del presente informe
- ✓ Total, de valor ejecutado del contrato por ruta escolar
- ✓ Total, de días calendario escolar laborados por parte del contratista, teniendo en cuenta el acta de inicio con fecha de catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Total, días calendario escolar pendientes por laborar por parte del contratista, teniendo en cuenta el acta de inicio de fecha catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Total, valor ejecutado ruta por ruta de los diferentes municipios del Departamento de Arauca, teniendo en cuenta el acta de inicio con fecha de catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Porcentaje de ejecución del contrato, tiendo en cuenta el acta de inicio de fecha catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.

18. GRAFICOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025



INTER TRANSESCOLAR
2025




19. RAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS TERRESTRES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.



INTER TRANSESCOLAR
2025

20. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS FLUVIALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.



NOTA: Los municipios de Fortul, Tame y Puerto Rondón, no cuentan con rutas fluviales


21. GRAFICOS CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2024.

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS	
MUNICIPIO	**CANTIDAD**
ARAUCA	1.763
ARAUQUITA	1.966
CRAVO NORTE	97
FORTUL	1.317
PUERTO RONDÓN	158
SARAVENA	1.979
TAME	2.609
TOTAL	**9.889**

INTER TRANSESCOLAR
2025



CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS SEGÚN PLANILLAS MES DE MARZO 2026	
MUNICIPIO	**CANTIDAD**
ARAUCA	1.768
ARAUQUITA	1.828
CRAVO NORTE	87
FORTUL	1.129
PUERTO RONDÓN	158
SARAVENA	1.951
TAME	2.434
TOTAL	**9.355**



Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

22. COMPONENTES CONTRACTUALES.

- ✓ **Componente Administrativo.**

La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones administrativas del contrato, verificando la adecuada gestión documental, la presentación oportuna de informe periódico y la atención de los requerimientos formulados por la entidad contratante. Se revisó la consistencia entre los documentos remitidos por el contratista y la ejecución real del contrato, así como la correcta organización del expediente contractual, con el fin de garantizar trazabilidad, integridad y coherencia administrativa durante toda la vigencia contractual.

- ✓ **Componente Financiero y Contable**

En desarrollo del componente financiero y contable, la interventoría cumplió con la obligación de ejercer control y seguimiento a la ejecución de los recursos del contrato, verificando la relación entre el avance físico del servicio y los valores ejecutados.

- ✓ **Componente Jurídico**

En atención a las obligaciones jurídicas asignadas a la interventoría, se realizó la revisión, acompañamiento y verificación de las actuaciones contractuales generadas durante la ejecución. La interventoría dejó constancia de las observaciones jurídicas necesarias para garantizar coherencia normativa, seguridad jurídica y adecuada estructuración del expediente contractual, conforme a lo previsto en las Especificaciones Técnicas.

- ✓ **Componente Ambiental.**

En cumplimiento del componente ambiental y de seguridad operacional, la interventoría verificó que la prestación del servicio se desarrollara bajo condiciones de prevención y control de riesgos, conforme a las obligaciones establecidas para la vigilancia de la seguridad de los estudiantes y la mitigación de impactos asociados a la operación del transporte escolar.

- ✓ **Componente Procedimientos y Controles.**

En desarrollo de las funciones de control, seguimiento y evaluación previstas para la interventoría, se aplicaron los procedimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas mediante actividades sistemáticas de verificación

documental, inspección operativa, análisis de información y registro de evidencias. Estas actuaciones permitieron identificar oportunamente novedades administrativas, financieras y contractuales, formular observaciones preventivas y realizar seguimiento a su atención, cumpliendo con la obligación de ejercer control integral sobre la ejecución del contrato y de suministrar a la entidad información confiable para la toma de decisiones.

23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, durante el periodo de ejecución del presente informe, realizó las respectivas visitas e inspecciones del parque automotor en los municipios de Tame, Puerto Rondón, Fortul y Saravena, de igual forma se informa que los Municipios de Arauca, Cravo Norte y Panamá de Arauquita, fueron inspeccionados durante el mes de febrero de la presente anualidad.

- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, verificó vigencia de documentación de los vehículos, licencias de conducción de los conductores, se realizaron pruebas de alcoholemia y se constató que cumplieran con los elementos pertinentes para la correcta prestación del servicio, en los municipios inspeccionados.

- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, durante la ejecución del periodo del presente informe, prestó el servicio de transporte escolar en condiciones favorables, dando cumplimiento a la prestación de cada una de las rutas escolares, en sus respectivos horarios y días calendario escolar, los soportes entregados para evidenciar dicho cumplimiento son las planillas mensuales de los estudiantes transportados por cada una de las instituciones educativas oficiales, las cuales se allegan a la supervisión del contrato de interventoría externa en originales.

- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, presentó en su revisión documental las certificaciones por parte de los rectores de las diferentes instituciones educativas del Departamento de Arauca, donde manifiestan satisfacción en el cumplimiento del servicio prestado, dichas certificaciones corresponden a los días escolares ejecutados en el mes de marzo de 2026.

- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, interventoria externa, adjunta la planilla de pago de seguridad social del periodo del presente informe.

- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, prestó el servicio de rutas escolares a la cantidad de estudiantes beneficiarios en cada una de las instituciones

educativas oficiales del Departamento de Arauca dando cumpliendo con los horarios establecidos de los días calendario escolar. En el presente informe se grafica la cantidad de estudiantes transportados durante la ejecución del contrato, en el periodo mencionado.

El presente informe de actividades, del contrato de interventoria N° 555 de 2025, se firma a los 13 días del mes de abril del año 2026.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L. Consorcio Inter-transescolar 2025

ANDRES MAURICIO SANTAMARIA
Director de Proyecto

Deicy Briyith Castillo Eregua
Proyecto Deicy Briyith Castillo Eregua
Coordinador de Área

INTER TRANSESCOLAR
2025

ANEXOS

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
2. REGISTRO FOTOGRAFICO.
3. CUADRO DE EJECUCIÓN.
4. CERTIFICACIONES GESPROY.
5. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.
6. INFORME DE INSPECCIÓN.
7. RELACION SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTORES Y MONITORES FEBRERO

INTER TRANSESCOLAR
2025

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

PLAZO DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIO: CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	D. PROGRAMADO	D. EJECUTADO
OCTUBRE																															17	17
NOVIEMBRE																															30	29
ENERO																															16	16
FEBRERO																															28	28
MARZO																															29	29
ABRIL																															30	30
MAYO																															30	30
JUNIO																															14	14

TOTAL DÍAS EJECUTADOS	119
TOTAL DÍAS PROGRAMADOS	300
TOTAL DÍAS POR EJECUTAR	181
TOTAL MESES PROGRAMADOS	10

DÍAS EJECUTADOS
DÍAS PROGRAMADOS
RECESO ESTUDIANTIL

Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
BUS

2. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025











Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025











Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025











Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

3. CUADRO DE EJECUCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ord.	Recorrido	Distancia Total (Km)	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículo	No. de Sillas Requeridas	No. de Sillas 2025	No. de Sillas 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Contratado	Cantidad Días Ejecutados 2025	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor 2025	Valor 2026	Valor Total	Transitorios	Pendales	% Valor Total 2025	% Valor Total 2026	% Valor Ejecutado	Total Días Contratados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
Municipio de Arauca							1.153			$ 62.791.000	$ 67.512.000	$ 2.699.640.000	$ 7.099.213.000		$ 11.141.253.000	4.740	0.00	10.04	$ 37.224.000	$ 1.060.131.720	$ 1.120.451.720	$ 384.816.000	$ 384.816.000	1.34%	19.25%	10.53%			$ 1.890.447.440	21.81%
I.E. JOSE EDUARDO MOLINA	1	Ida: Tricolor – I.E. José Eduardo Molina Velásquez Vuelta: Velásquez – Tricolor	22.1	44.4	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.170.000	$ 1.200.000	$ 60.140.000	$ 151.200.000	162	$ 208.940.000	50	0	50	$ -	$ 22.680.000	$ 22.680.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	10.00%	50	50	$ 60.140.000	41.00 %
	2	La Perla - Tres Palmas - I.E. José Eduardo Molina y Alrededores – (El segundo recorrido inicia en la Vía El Tabaco)	20	50	Terrestre	1 Buseta – 2 Pasajeros	40	42	120	$ 1.300.000	$ 1.400.000	$ 44.200.000	$ 126.000.000	162	$ 222.800.000	34	0	50	$ -	$ 25.200.000	$ 25.200.000	$ 20.000.000	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 60.200.000	41.00 %
	3	Isaías J. - Brisas Del Chuscal – I.E. José Eduardo Molina Velásquez	22.5	45	Terrestre	2 Busetas	50	42	120	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 70.490.000	$ 151.200.000	162	$ 221.690.000	50	0	50	$ -	$ 25.200.000	$ 25.200.000	$ 20.000.000	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 70.490.000	41.00 %
	4	Jaime La Jovanera – I.E. José Eduardo Molina y Alrededores	10.1	72.4	Terrestre	1 Buseta – 2 Pasajeros	30	42	120	$ 1.400.000	$ 1.500.000	$ 28.000.000	$ 189.000.000	162	$ 217.000.000	20	0	50	$ -	$ 27.000.000	$ 27.000.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 28.000.000	16.00%
	5	I.E. José Eduardo Molina – Brisas Del Chuscal – La Perla – I.E. José Eduardo Molina y Alrededores	40.7	81.4	Terrestre	1 Buseta – 2 Pasajeros	30	42	120	$ 1.400.000	$ 1.500.000	$ 28.000.000	$ 189.000.000	162	$ 217.000.000	20	0	50	$ -	$ 27.000.000	$ 27.000.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 28.000.000	16.00%
	6	Jaime El Dio - Isaías Avilés A. – Alrededores	30	60	Terrestre	1 Bus – 2 Busetas	30	42	120	$ 1.200.000	$ 1.300.000	$ 33.342.000	$ 159.900.000	162	$ 211.722.000	33	0	50	$ -	$ 23.940.000	$ 23.940.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 33.342.000	21.00%
	7	Curiffia - Isaías Cañafístola – Centro de Inca Curiffia – El Progreso – Alrededores	33.8	67.6	Mixta	1 Bus – 2 Busetas	40	42	120	$ 1.700.000	$ 1.700.000	$ 56.508.000	$ 176.400.000	162	$ 232.908.000	33	0	50	$ -	$ 25.196.000	$ 25.196.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 56.508.000	34.00%
	8	Tres Isaías Don Jaime Jr. Pinar – Alrededores	8	16	Terrestre	1 Buseta – 2 Pasajeros	20	42	120	$ 1.250.000	$ 1.300.000	$ 21.100.000	$ 151.200.000	162	$ 212.300.000	20	0	50	$ -	$ 25.200.000	$ 25.200.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 21.100.000	13.00%
I.E. AGROPECUARIO O MUNICIPAL MEJICANO	9	Tricolor – Centro Principal de Puerto Rico Jamaica – Cruce Primera de Enero – Chuscal – Tricolor – Chuscal – Tricolor – Alrededores – Primera de Enero – Tricolor	71	20	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.400.000	$ 1.170.000	$ 49.210.000	$ 126.000.000	162	$ 192.970.000	35	0	50	$ -	$ 21.060.000	$ 21.060.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 70.000.000	36.00%
	10	Puerto de Lleras – Gaviotas – Centro Juan Isaías Depósito – Palomas – Vía Tricolor Mosquito – Cielo – Gaviotas – Rey del Bosque – Chuscal – Cielo – Colombia – Puerto Rico – Alrededores – Mosquito – Alrededores – Palomas – Alrededores	113.5	24	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.400.000	$ 1.300.000	$ 45.360.000	$ 145.200.000	162	$ 190.560.000	34	0	50	$ -	$ 21.924.000	$ 21.924.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 45.360.000	30.00%
	11	Jaime Bermúdez – Gaviotas – Centro Sebastián – Bengala – El Agricultor – Alrededores – Mosquito – Alrededores – Vuelta	22.6	24.6	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.500.000	$ 1.700.000	$ 42.944.000	$ 151.200.000	162	$ 216.824.000	34	0	50	$ -	$ 27.024.000	$ 27.024.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 42.944.000	30.00%
	12	Jaime Pescador – Fr. Rosario – La Arboleda – Chuscal – El Agricultor – Mosquito – Alrededores – Vuelta	14.2	28	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.300.000	$ 1.170.000	$ 26.754.000	$ 126.000.000	162	$ 183.954.000	20	0	50	$ -	$ 21.060.000	$ 21.060.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 26.754.000	18.00%
	13	La Vía Vieja (Km 0) – La Arboleda – Cielo Limpio – La Arboleda – Chuscal – La Arboleda – Agricultor – Mosquito – Alrededores – Vuelta	52.5	81.5	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.300.000	$ 1.170.000	$ 68.575.000	$ 147.420.000	162	$ 215.995.000	28	0	50	$ -	$ 21.060.000	$ 21.060.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 68.575.000	39.00%
	14	Isaías Día Directos – El Progreso – La Arboleda – Chuscal – Alrededores – Mosquito – Alrededores – Vuelta	44	88	Terrestre	1 Bus – 2 Pasajeros	30	42	120	$ 1.300.000	$ 1.500.000	$ 54.782.000	$ 170.400.000	162	$ 232.107.000	35	0	50	$ -	$ 24.300.000	$ 24.300.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	11.00%	50	50	$ 54.782.000	33.00%
	15	I.E. Agropecuario Municipal Mejicano – Vereda Vuelta Larga – Puerto Tomás – Alrededores (Ruta de Martes y Jueves)	10.1		Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 10.100.000	$ 84.000.000	84	$ 97.100.000	10	0	0	$ -	$ 7.200.000	$ 7.200.000	$ -	$ -	0.00%	10.00%	12.50%	20	0	$ 20.000.000	20.00%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 004 DE 2025

DATOS 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Nombre	Distancia (Kms) IDA	Distancia (Kms) IDA y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Sillas JM/T	No. de Sillas JM/M	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Contratado	Cantidad de Estudiantes Promedio	Cantidad Días Ejecutados 2025	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor 2025	Valor 2026	Valor Mes	Terminales	Peajes	% Valor Total 2025	% Valor Total 2026	% Valor Mes Mes	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Valor Mes Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
I.E. MARICHUELA	19	I.E. Agropecuario Municipal Amaurino Pasquito [...] Sol Matías [...] Campo	16,8		Terrestre	1 Buseta	23	15	44	$ 100.000	$ 100.000	$ 11.200.000	$ 57.241.000	65	$ 46.072.000	1	5	5	55	$ -	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 320.000	$ -	0,95%	16,54%	12,54%	54	61	$ 17.920.000	32,79%
	17	I. E. Agropecuario Municipal Amaurino Rafaquito Bolívar - Vereda [...] Alfonso	32,0		Terrestre	1 Camioneta	11	15	44	$ 80.000	$ 80.000	$ 4.400.000	$ 58.720.000	55	$ 59.120.000	1	5	5	55	$ -	$ 4.800.000	$ 4.800.000	$ 4.920.000	$ -	0,96%	16,54%	12,54%	54	61	$ 11.040.000	32,71%
	18	Vda. La [...] Cerro Alegre - Finca [illegible] Corregidor - La Cristalina - Grupo I.E. Agropecuario Municipal Amaurino [...] Vivienda [...] Regular (cambio mitad de Cuña-Verde)	13,6	20,6	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	70	40	110	$ 1.700.000	$ 1.870.000	$ 72.250.000	$ 334.400.000	152	$ 407.710.000	20	5	10	55	$ -	$ 10.900.000	$ 10.900.000	$ 10.900.000	$ -	3,56%	15,00%	11,20%	60	60	$ 111.760.000	30,6 %
I.E. MARICHUELA	19	Barrio Fundadores - Paseo [...] Cristina - Vía Rebolledo - [...] Viviendas - El seguido, normal [illegible] Cuña Morena	13,6	21	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	70	41	110	$ 1.100.000	$ 1.210.000	$ 72.670.000	$ 234.400.000	152	$ 294.910.000	17	5	11	55	$ -	$ 14.740.000	$ 14.740.000	$ 31.190.000	$ -	0,94%	14,17%	10,00%	54	56	$ 714.000.000	30,00%
	20	Barrio Avenida [...] Salvador - Barrio Libertadores - Finca [...] Rebolledo - [...] Viviendas - El seguido, normal [illegible] Cuña Morena	22,1	45,2	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	70	42	112	$ 1.110.000	$ 1.870.000	$ 72.670.000	$ 234.400.000	152	$ 297.270.000	20	5	11	55	$ -	$ 11.100.000	$ 11.100.000	$ 21.740.000	$ -	3,55%	14,17%	10,00%	62	54	$ 144.040.000	30,00%
	21	Barrio Fundadores - Vereda [illegible] - I.E. Rebolledo - [...] Viviendas - El seguido, normal [illegible] Cuña Morena	13,6	21	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	70	40	110	$ 1.100.000	$ 1.210.000	$ 72.670.000	$ 234.400.000	152	$ 294.910.000	18	5	11	55	$ -	$ 12.240.000	$ 12.240.000	$ 31.190.000	$ -	3,56%	14,17%	10,00%	64	56	$ 114.910.000	30,00%
	18	Rancho Nuevo - Barrio Libertadores - Finca [...] Rebolledo - [...] Viviendas - El seguido, normal [illegible] Cuña Morena	22,1	44,2	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	70	42	112	$ 1.100.000	$ 1.870.000	$ 72.670.000	$ 234.400.000	152	$ 297.270.000	17	5	11	55	$ -	$ 11.100.000	$ 11.100.000	$ 31.190.000	$ -	3,56%	14,17%	10,00%	64	56	$ 111.100.000	28,29%
	22	Vereda Campanita - Libertadores - Finca [...] Rebolledo - [...] Viviendas - Jornada Única	22,0	73	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	70	42	112	$ 1.100.000	$ 1.650.000	$ 72.670.000	$ 234.400.000	152	$ 411.040.000	20	5	11	55	$ -	$ 22.000.000	$ 22.000.000	$ 33.220.000	$ -	3,56%	14,17%	10,00%	64	56	$ 140.580.000	30,00%
	24	Carretera La Playita El Tubo - Barranco - I.E. Rebolledo - Viviendas	19,5	37	Rural	1 Bus	21	42	120	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 44.440.000	$ 180.000.000	152	$ 402.660.000	19	5	11	55	$ -	$ 10.500.000	$ 10.500.000	$ 10.500.000	$ -	3,56%	14,17%	10,00%	67	53	$ 73.000.000	40,29%
	23	Vereda Dividido - Sector Cementerio - Barrio [illegible] - Vía Hondura - Sector Cabo [illegible] - Cruce Nuevo [illegible] Vivienda - Jornada Completa - Regular (cambio mitad de semana)	11,7	34,4	Rural	1 Bus	21	41	110	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 43.890.000	$ 170.400.000	150	$ 402.400.000	21	5	11	55	$ -	$ 10.500.000	$ 10.500.000	$ -	$ 10.500.000	3,56%	14,17%	10,00%	68	52	$ 73.500.000	28,00%
I.E. MORRIMANTE	25	Puente Internacional - Cerro Piloi - El Pinzón - Vereda Hermosa - Viviendas - Jornada Completa - La Cortez - Barrio Nuevo - La T - Carretera - C.E. Morrimante - Vivienda - El seguido, normal [illegible] Cuña Morena	9,91	17,82	Terrestre	2 Busetas	45	42	122	$ 1.600.000	$ 2.910.000	$ 72.000.000	$ 247.200.000	152	$ 359.880.000	20	5	10	55	$ -	$ 32.000.000	$ 32.000.000	$ 32.320.000	$ -	5,55%	16,66%	11,50%	55	51	$ 128.000.000	30,01%
	27	Barrio Kennedy - Vereda Nuevo Piloi - Cuarta Vereda Cuarenta - Tienda La Cerca - Vereda Nuevo Piloi - Vivienda - Viviendas	27	45	Terrestre	1 Bus	34	42	120	$ 1.100.000	$ 1.350.000	$ 46.200.000	$ 160.000.000	144	$ 330.210.000	19	5	11	55	$ -	$ 23.100.000	$ 23.100.000	$ 23.980.000	$ -	5,55%	15,00%	11,50%	64	56	$ 117.600.000	30,00%
	28	Desde La Comunidad Los Pinzón - C.E. Morrimante - Viviendas	13,6	27	Rural	1 Moto - 2 Busetas	44	41	120	$ 1.100.000	$ 1.440.000	$ 71.720.000	$ 227.500.000	152	$ 252.510.000	23	5	11	55	$ -	$ 33.120.000	$ 33.120.000	$ -	$ 33.120.000	5,55%	15,00%	11,50%	66	47	$ 110.140.000	30,00%
	29	Finca La Loma - Vereda Cuarenta - Sector Alto Frío - Viviendas	6,0	12	Rural	1 Bus	23	45	130	$ 600.000	$ 1.080.000	$ 44.400.000	$ 138.000.000	140	$ 155.681.000	21	5	11	55	$ -	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ -	$ 12.600.000	5,55%	15,00%	11,50%	61	59	$ 80.780.000	24,17%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terrestre	1 Bus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]


CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Rutas	Sedes	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Matriculados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor 2025	Valor 2026	Valor Total	Porcentajes	Porcentaje	% Valor Total 2025	% Valor Total 2026	% Valor Ejecutado Total	Total Días Programados	Días por Ejercer	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																					
I.E. INTEGRADA VEGAS	21	Cuarto Rural de Ella - Sede Cuarto Vegas - CAÑA Verde - Sede Las Vegas y Alrededor	11.5	23.0	Rutas	1 Bus - 1 Automóvil	23	40	120	$ 1.344.000	$ 1.680.000	$ 44.688.000	$ 168.000.000	82	$ 244.941.000	24	0	16	0,1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27	$ -	$ 26.904.000	$ 26.904.000	$ -	$ 23.904.000	0,02%	11,07%	11,10%	78	102	$ 83.211.000	33,97%
Municipio de Aguazul							1.268			$ 71.400.000	$ 75.071.700	$ 1.071.993.600	$ 417.071.000		$ 1.489.064.600	1268	0	16,24,5,7,8,11		$ -	$ 1.061.904.000	$ 1.061.904.000	$ 351.207.000	$ 764.736.000	0,00%	13,24%	13,24%			$ 4.780.967.000	30,29%
I.E. JOSE MARIA CARBONELL	1	Finca El Rancho - Jardal - La Pineda - El Pensami - I.E. José María Carbonell - Veredas	11.5	23.0	Veredas	1 Bus	26	40	120	$ 1.000.000	$ 1.120.000	$ 44.688.000	$ 168.000.000	122	$ 212.688.000	30	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 17.920.000	$ 17.920.000	$ 17.920.000	$ -	0,08%	13,30%	13,30%	42	80	$ 35.728.000	16,73%
	2	Las Delicias - El Triunfo - La Y - Balsalito - Hato Nuevo - El Jardín - La Primavera - I.E. José María Carbonell - Veredas	16.0	32.0	Veredas	1 Bus	35	40	120	$ 1.071.000	$ 1.199.000	$ 42.840.000	$ 171.920.000	162	$ 214.234.000	35	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 17.920.000	$ 17.920.000	$ 17.920.000	$ -	0,08%	13,30%	13,30%	80	80	$ 35.728.000	16,73%
	3	El Centro - Nueva Del Sur - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell - Veredas	22.7	45.4	Veredas	1 Bus	34	40	120	$ 1.000.000	$ 1.160.000	$ 40.800.000	$ 167.400.000	161	$ 207.800.000	34	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 18.912.000	$ 18.912.000	$ 18.912.000	$ -	0,09%	15,19%	15,19%	80	80	$ 37.824.000	17,71%
	4	Rio Caribe - Nueva Victoria - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell - Veredas	14.0	28.0	Veredas	1 Microbus	17	40	120	$ 840.000	$ 840.000	$ 28.560.000	$ 100.800.000	140	$ 129.360.000	14	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 14.560.000	$ 14.560.000	$ 14.560.000	$ -	0,06%	10,39%	10,39%	40	80	$ 29.120.000	13,75%
I.E. RAMIRO DELUQUE	5	Nueva Esperanza - Nueva Tres Unidas - La Trampa - Caño Hondo - La Trampa - I.E. Ramiro Delgado - Veredas	24.5	49.1	Veredas	1 Buseta	28	40	120	$ 971.000	$ 1.047.000	$ 40.782.000	$ 150.480.000	160	$ 191.262.000	28	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 15.760.000	$ 15.760.000	$ 15.760.000	$ -	0,08%	12,54%	12,54%	40	80	$ 31.760.000	14,73%
	6	Las Torres - Buenavista - Caracol - Tigüita - I.E. Ramiro Delgado - Veredas	16.4	32.8	Veredas	1 Bus y 1 Buseta	30	40	120	$ 1.120.000	$ 1.344.000	$ 48.000.000	$ 193.920.000	160	$ 241.920.000	30	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 21.760.000	$ 21.760.000	$ 21.760.000	$ -	0,11%	17,31%	17,31%	40	80	$ 43.520.000	20,17%
	7	Brisas - Buenos Comun - Bella Esperanza - I.E. Ramiro Delgado - Veredas	8.0	16.0	Veredas	1 Bus	30	40	120	$ 1.000.000	$ 1.120.000	$ 40.800.000	$ 161.280.000	160	$ 202.080.000	32	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 17.920.000	$ 17.920.000	$ 17.920.000	$ -	0,08%	13,30%	13,30%	40	80	$ 35.840.000	16,62%
	8	Las Palmeras - Puerto Esperanza - I.E. Ramiro Delgado - Veredas	6.0	12.0	Veredas	1 Buseta	28	40	120	$ 840.000	$ 840.000	$ 31.920.000	$ 120.960.000	160	$ 152.880.000	28	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 14.560.000	$ 14.560.000	$ 14.560.000	$ -	0,06%	10,81%	10,81%	40	80	$ 29.120.000	13,75%
	9	Nueva Esperanza - Caño Grande - La Cristalina - Caracol - La Trampa - I.E. Ramiro Delgado - Veredas	23.5	47.0	Veredas	1 Buseta	24	40	120	$ 971.000	$ 1.047.000	$ 34.992.000	$ 144.480.000	160	$ 179.472.000	24	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 13.440.000	$ 13.440.000	$ 13.440.000	$ -	0,08%	11,59%	11,59%	40	80	$ 26.880.000	12,69%
	10	La Cabaña - El Tesoro - La Loma - La Paz - El Arcano - Veredas	12.0	24.0	Veredas	1 Buseta	24	40	120	$ 840.000	$ 907.200	$ 32.256.000	$ 116.121.600	160	$ 148.377.600	24	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 11.520.000	$ 11.520.000	$ 11.520.000	$ -	0,07%	9,94%	9,94%	40	80	$ 23.040.000	10,87%
	11	Campo Cunco - Cashicamb - La Paz - El Arcano - Veredas	16	32	Veredas	1 Buseta	24	40	120	$ 840.000	$ 907.200	$ 32.256.000	$ 116.121.600	160	$ 148.377.600	24	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 11.520.000	$ 11.520.000	$ 11.520.000	$ -	0,07%	9,94%	9,94%	40	80	$ 23.040.000	10,87%
I.E. SAN JOSE DE LA FRONTERA	12	Centro Carbonel - Alto Oriente - El San José de la Frontera - Veredas	11	22	Veredas	1 Buseta	24	40	120	$ 840.000	$ 907.200	$ 32.256.000	$ 116.121.600	160	$ 148.377.600	24	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 11.520.000	$ 11.520.000	$ 11.520.000	$ -	0,07%	9,94%	9,94%	40	80	$ 23.040.000	10,87%
	13	Puerto Unificado - El Diviso - I.E. San José de la Frontera - Veredas	12	24	Veredas	1 Buseta	24	40	120	$ 840.000	$ 907.200	$ 32.256.000	$ 116.121.600	160	$ 148.377.600	24	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 11.520.000	$ 11.520.000	$ 11.520.000	$ -	0,07%	9,94%	9,94%	40	80	$ 23.040.000	10,87%
	14	Puerto Colonial - El Puerto Colonial - Los Arbolitos - El Diviso - Sede Rural de la Frontera - Veredas	11.5	23	Veredas	1 Buseta	24	40	120	$ 840.000	$ 907.200	$ 32.256.000	$ 116.121.600	160	$ 148.377.600	24	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 11.520.000	$ 11.520.000	$ 11.520.000	$ -	0,07%	9,94%	9,94%	40	80	$ 23.040.000	10,87%
	15	Buenavista - El Guayabo - Nuevo Jerusalén - I.E. San José de la Frontera - Veredas	15.0	30.0	Rutas	2 Buses	44	40	120	$ 1.120.000	$ 1.344.000	$ 49.056.000	$ 193.536.000	160	$ 242.592.000	31	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 22.272.000	$ 22.272.000	$ -	$ 30.080.000	0,09%	13,81%	13,90%	80	80	$ 52.352.000	24,71%
I.E. SIMON BOLIVAR - SAN MIGUEL	16	Nueva Esperanza - Vereda Vista Hermosa - Sede Santa Isabel - Sede Vista Hermosa - Veredas	45.00	32.00	Veredas	1 MICROBUS	14	40	120	$ 840.000	$ 896.000	$ 34.560.000	$ 137.760.000	160	$ 172.320.000	40	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 14.080.000	$ 14.080.000	$ 14.080.000	$ -	0,08%	10,08%	10,08%	40	80	$ 28.160.000	13,13%
	17	La Primera - Sede Jose Jose Rompio - Sector Cuna Rica - Finca la Fe - Sede Jose Rompio - Veredas	19.0	37.0	Veredas	1 Microbus - 1 Renombre	30	40	120	$ 1.120.000	$ 1.334.000	$ 43.200.000	$ 154.560.000	160	$ 215.760.000	30	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 19.840.000	$ 19.840.000	$ 19.840.000	$ -	0,09%	12,39%	12,39%	80	80	$ 39.680.000	18,50%
	18	Puerto Caribe - Sede Jose Jose Rompio - Veredas	19.0	38.0	Rutas	1 Bus	31	40	120	$ 1.064.000	$ 1.192.000	$ 44.160.000	$ 158.208.000	160	$ 202.368.000	25	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 17.280.000	$ 17.280.000	$ -	$ 17.280.000	0,08%	12,39%	12,39%	80	80	$ 34.560.000	16,11%
	19	El Recreo - Caucho Blanco - Comercio - Sede Brisas Rodriguez - Maderitas - Veredas	30	60	Rutas	2 Buses	40	40	120	$ 2.000.000	$ 2.240.000	$ 76.800.000	$ 268.800.000	160	$ 345.600.000	40	0	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	$ -	$ 28.800.000	$ 28.800.000	$ -	$ 57.600.000	0,14%	20,69%	20,69%	80	80	$ 57.600.000	26,84%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	Nro. Ruta	Recorrido	Distancias (Km)		Tipo de Ruta	Condición y Tipo de Vehículo	Nro. de Beneficiarios	Nro. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Matriculados	Cantidad Días Efectivos 2025	Cantidad Días Efectivos 2026	Días Calendario	Valor 2025	Valor 2026	Valor Mes	Variación	Planillas	% Valor Total 2025	% Valor Total 2026	% Valor Mes usd	Total Días Facturados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	38	Los Rosales Carlos Arevalo – Alejandro Humildes – La Esperanza – El Mirador – El Descanso – I.E. José Acevedo y Gómez – Centro – Soledad	34.00	68.0	Rural	5 Sillas	100	40	120	$ 5.438.400	$ 8.157.600	$ 326.016.000	$ 489.024.000	160	$ 815.040.000	15	0	17	2-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30	$ -	$ 100.800.000	$ 168.000.000	$ -	$ 100.800.000	0.00%	14.11%	15.00%	40	60	$ 214.500.000	37.50%
	41	Las Viñetas Las Angelitas – La Arenosa – I.E. José Acevedo y Gómez – Soledad	11	13.4	Rural	5 Sillas	60	40	120	$ 2.196.000	$ 2.972.000	$ 140.740.000	$ 380.800.000	160	$ 452.352.000	61	0	17	2-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30	$ -	$ 35.424.000	$ 60.444.000	$ -	$ 59.304.000	0.00%	14.11%	13.34%	64	96	$ 99.748.000	16.34%
	44	Nueva Jerusalén – I.E. José Acevedo y Gómez – Soledad	9.1	12.2	Rural	1 Moto	20	40	120	$ 800.000	$ 1.200.000	$ 32.000.000	$ 127.200.000	160	$ 159.200.000	11	0	17	2-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30	$ -	$ 14.520.000	$ 14.520.000	$ -	$ 14.520.000	0.00%	14.11%	13.62%	64	96	$ 99.748.000	16.34%
	20	Puente Jerusalén – I.E. José Acevedo y Gómez – Soledad	11.6	23.2	Particular	1 Bus	34	40	120	$ 1.392.000	$ 1.392.000	$ 55.680.000	$ 167.040.000	160	$ 167.872.000	40	0	17	2-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30	$ -	$ 20.064.000	$ 20.064.000	$ -	$ 20.064.000	0.00%	14.11%	14.79%	64	96	$ 99.748.000	16.34%
I.E. VISANCHEZ	26	Puerto Arbur – La Palma – Zocharte – I.E. Agustiniano y Visanchez	19.7	21.4	Particular	1 Buseta	21	40	120	$ 946.800	$ 1.111.600	$ 39.456.000	$ 137.334.000	160	$ 140.214.000	34	0	16	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 15.216.000	$ 15.216.000	$ 15.200.280	$ -	0.00%	13.30%	13.07%	64	96	$ 97.856.000	16.34%
	23	Las Chorrera – La Trampita – El Aguacatal y Visanchez	8.8	17.6	Particular	1 Buseta	28	40	120	$ 844.800	$ 844.800	$ 36.480.000	$ 110.880.000	160	$ 146.400.000	33	0	16	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 15.600.000	$ 15.600.000	$ 15.600.000	$ -	0.00%	13.59%	13.09%	64	96	$ 97.856.000	16.34%
	39	El Paso Tomacoso – Santa Ana – Rosa Del Tamar – El Aguacatal y Visanchez	23.0	46.0	Particular	1 Buseta (1 Moto)	38	41	123	$ 1.426.200	$ 2.139.300	$ 58.474.200	$ 263.439.000	164	$ 321.913.200	33	0	16	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 43.132.500	$ 43.132.500	$ 44.164.800	$ -	0.00%	13.48%	13.17%	64	96	$ 160.478.000	27.22%
	47	Vereda San Roque – La Victoria – El Chara – El Aguacatal y Visanchez	15.0	30	Particular	1 Moto y 1 Buseta	60	41	123	$ 1.230.000	$ 2.460.000	$ 50.430.000	$ 226.320.000	164	$ 338.430.000	33	0	16	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 30.960.000	$ 30.960.000	$ 30.960.000	$ -	0.00%	13.33%	13.19%	64	96	$ 160.478.000	27.22%
	28	Vereda El Silencio – El Chara – El Aguacatal y Visanchez	10.0	20.0	Particular	1 Bus	30	40	120	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 48.000.000	$ 156.000.000	160	$ 204.000.000	33	0	16	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 20.724.000	$ 20.724.000	$ 20.724.000	$ -	0.00%	13.33%	13.07%	64	96	$ 160.478.000	27.22%
	34	Vereda La Vivienda – I.E. Agustiniano y Visanchez	9	18	Particular	1 Buseta	25	40	120	$ 864.000	$ 864.000	$ 34.571.000	$ 118.800.000	160	$ 153.471.000	17	0	16	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 15.552.000	$ 15.552.000	$ 15.552.000	$ -	0.00%	13.33%	13.07%	64	96	$ 160.478.000	27.22%
	29	La Joyita – El Chorro – Kamp Lucero – El Aguacatal y Visanchez	14.7	29.4	Particular	1 Bus	30	40	120	$ 1.058.400	$ 1.058.400	$ 42.336.000	$ 150.192.000	160	$ 204.624.000	33	0	16	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 20.764.800	$ 20.764.800	$ 20.764.800	$ -	0.00%	13.33%	13.07%	64	96	$ 160.478.000	27.22%
	31	Rosa Blanca – El Aguacatal y Visanchez	6	12	Particular	1 Vivienda	10	40	120	$ 518.400	$ 864.000	$ 19.584.000	$ 110.880.000	160	$ 131.328.000	33	0	16	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 15.840.000	$ 15.840.000	$ 15.840.000	$ -	-0.00%	13.59%	13.68%	64	96	$ 160.478.000	27.22%
	30	San Consul – El Aguacatal y Visanchez	27	54	Particular	1 Bus	30	40	120	$ 1.296.000	$ 1.944.000	$ 49.896.000	$ 155.520.000	160	$ 205.992.000	33	0	16	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 20.736.000	$ 20.736.000	$ 20.736.000	$ -	0.00%	13.33%	13.07%	64	96	$ 160.478.000	27.22%
	32	El Chaco – El Aguacatal y Visanchez	5.25	10.5	Particular	1 Bus	18	40	120	$ 1.008.000	$ 1.176.000	$ 42.000.000	$ 131.880.000	160	$ 167.880.000	34	0	16	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 19.824.000	$ 19.824.000	$ 19.824.000	$ -	0.00%	13.33%	13.07%	64	96	$ 160.478.000	27.22%
I.E. PEDRO NEL JIMENEZ	24	Alto Miranda – El Pedro (Vía Chalan) y Visanchez	10.2	21	Particular	1 Bus y 1 Motocicleta	15	40	120	$ 1.020.000	$ 1.071.000	$ 41.820.000	$ 146.400.000	160	$ 188.220.000	44	0	17	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 28.152.000	$ 28.152.000	$ 28.152.000	$ -	0.00%	14.11%	13.97%	64	96	$ 137.328.000	23.29%
	33	Motoarte – Las Cruces – El Pedro (vía Jiménez) y Visanchez	20.0	40	Particular					$ 1.600.000	$ 2.000.000	$ 64.000.000	$ 208.800.000																	
	36	La Cra. Nueva El Progreso (Vía Alto Miranda – El Lirio – Los Rosales – El Yuluro – El Pedro (vía Jiménez) y Visanchez	16.2	32.4	Particular	1 Buseta	25	40	120	$ 1.555.200	$ 1.749.600	$ 62.208.000	$ 191.448.000	160	$ 253.656.000	33	0	16	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 33.696.000	$ 33.696.000	$ 33.696.000	$ -	0.00%	14.11%	13.09%	64	96	$ 160.478.000	27.22%
	37	La Tomasa (el Dos Oriel – La 70 de Guayabo – Del Cura de la Pampa – Los Olivos – El Pedro (vía Jiménez) y Visanchez	13.6	16.0	Particular	1 Bus	18	44	176	$ 1.142.400	$ 1.142.400	$ 44.179.200	$ 148.982.400	160	$ 196.774.400	33	0	17	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 21.945.600	$ 21.945.600	$ 21.945.600	$ -	0.00%	14.11%	14.11%	64	100	$ 172.474.000	29.25%
	35	Alto de Cielo – Santa Teresa – Nueva Esperanza – La Cabaña – El Pedro (vía Jiménez) y Visanchez	24.6	49.5	Particular	1 Bus	18	42	168	$ 1.234.800	$ 1.340.000	$ 53.280.000	$ 197.400.000	160	$ 215.000.000	31	0	17	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 22.680.000	$ 22.680.000	$ 22.680.000	$ -	0.00%	14.11%	13.89%	62	102	$ 172.474.000	29.12%
	38	El Paraíso – El Carmen – La Palma (vía Jiménez) y Visanchez	22.5	25	Particular	1 Bus	30	40	120	$ 1.140.000	$ 1.200.000	$ 45.600.000	$ 144.000.000	160	$ 190.000.000	19	0	17	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 20.880.000	$ 20.880.000	$ 20.880.000	$ -	0.00%	14.11%	13.73%	62	100	$ 172.474.000	29.25%
	40	La Gloria – El Paraíso – Santa Teresa – La Pedro (vía Jiménez) y Visanchez	16	32	Particular	1 Buseta	30	40	120	$ 1.824.000	$ 1.824.000	$ 69.312.000	$ 230.400.000	160	$ 303.424.000	19	0	17	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 17.595.000	$ 17.595.000	$ 17.595.000	$ -	0.00%	14.11%	13.89%	62	100	$ 172.474.000	29.25%
	41	Centro – Palomar – Puerto Jovillo – I.E. Pedro (vía Jiménez) y Visanchez	25	50	Particular	1 Bus	30	40	120	$ 1.200.000	$ 2.000.000	$ 48.000.000	$ 192.000.000	160	$ 240.000.000	33	0	17	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 22.967.500	$ 22.967.500	$ 22.967.500	$ -	0.00%	14.11%	13.93%	62	102	$ 172.474.000	29.25%
	42	La 77 Cabrera – Finca Don Chicho – Fundadores – I.E. Pedro (vía Jiménez) y Visanchez	7.2	14.4	Particular	1 Bus	30	40	120	$ 1.140.000	$ 2.280.000	$ 48.000.000	$ 148.200.000	160	$ 196.200.000	33	0	17	2-3-4-5-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27	$ -	$ 22.950.000	$ 22.950.000	$ 22.950.000	$ -	0.00%	14.11%	13.93%	62	102	$ 172.474.000	29.25%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025



CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Km) Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Condición y Tipo de Vehículos	No. de Estudiantes Ida	No. de Sillas 2024	2025	Costo Día 2024	Costo Día 2025	Valor Total 2024	Valor Total 2025	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Vehículos Habilitados	Vehículos Días Ejecutados 2024	Vehículos Días Ejecutados 2025	Días Ejecutados	Valor 2024	Valor 2025	Valor total	Terneros	Fondos	% Valor Total 2024	% Valor Total 2025	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Valor Mes Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	2	SOHE Sede - Las Cuevas - Vereda Alto Alto - Carretera Salinas - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	70,1	35,0	Terrestre	1 Buseta	26	40	40%	$ 200.000	$ 1.300.000	$ 52.000.000	$ 338.000.000	182	$ 390.000.000	10	2	10	$ -	$ 10.004.000	$ 10.004.000	$ 10.004.000	$ -	0,00%	73,33%	24,07%	61	101	$ 38.156.000	60,44%
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	4	Las Delicias - Vía Sajas Bomberos - La Carolina - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	30,7	53,4	Terrestre	1 Buseta - 1 Microbus	48	60	70%	$ 1.400.000	$ 1.500.000	$ 63.000.000	$ 540.000.000	360	$ 630.000.000	36	2	36	$ -	$ 25.440.000	$ 25.440.000	$ 25.440.000	$ -	0,00%	15,19%	15,82%	61	101	$ 40.560.000	39,40%
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	5	Pueblo Antiguo - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	19,00	38,00	Terrestre	1 Microbus	15	20	25%	$ 600.000	$ 665.000	$ 39.996.000	$ 119.700.000	153	$ 194.040.000	12	2	18	$ -	$ 13.320.000	$ 13.320.000	$ 13.320.000	$ -	0,00%	11,33%	19,97%	61	101	$ 52.947.000	30,47%
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	6	Río Grande - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	14,00	28,00	Terrestre	1 Buseta	31	40	55%	$ 864.000	$ 1.001.000	$ 39.238.000	$ 150.540.000	203	$ 190.384.000	23	2	23	$ -	$ 16.112.000	$ 16.112.000	$ 16.112.000	$ -	0,00%	11,33%	19,07%	55	103	$ 58.364.000	36,46%
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	7	Colegio Campesino Nuevo La Selva - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	15,7	31,4	Terrestre	1 Bus	36	40	10%	$ 1.100.000	$ 1.200.000	$ 44.000.000	$ 144.000.000	161	$ 144.000.000	10	2	15	$ -	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ -	0,00%	13,33%	19,57%	61	101	$ 71.988.000	30,43%
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	8	La Jacinta - La Sabana - La Sabana - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	11,5	23	Terrestre	1 Buseta	23	40	13%	$ 900.000	$ 1.000.000	$ 40.500.000	$ 135.000.000	150	$ 180.000.000	15	2	18	$ -	$ 15.120.000	$ 15.120.000	$ 15.120.000	$ -	0,00%	12,00%	19,92%	61	101	$ 60.480.000	30,08%
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	9	El Mirador - La Esperanza - La Esperanza - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	22,00	44,00	Intrepido	1 Buseta	20	30	15%	$ 900.000	$ 1.040.000	$ 40.500.000	$ 140.400.000	156	$ 180.000.000	13	1	13	$ -	$ 14.040.000	$ 14.040.000	$ 14.040.000	$ -	0,00%	12,00%	19,89%	61	101	$ 58.240.000	30,47%
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	10	Río Jordán - Vereda el Mazorco - Vereda Quebrada - Corregimiento	23,0	46,0	Terrestre	1 Buseta	23	40	15%	$ 875.000	$ 1.000.000	$ 61.000.000	$ 132.000.000	144	$ 189.000.000	22	2	16	$ -	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ -	0,00%	13,33%	19,89%	61	101	$ 69.888.000	30,46%
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	11	Centro - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	14,0	28	Terrestre	1 Bus	36	40	10%	$ 1.050.000	$ 1.155.000	$ 42.000.000	$ 147.000.000	182	$ 189.000.000	14	2	14	$ -	$ 15.960.000	$ 15.960.000	$ 15.960.000	$ -	0,00%	15,33%	19,92%	61	101	$ 68.460.000	30,46%
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	12	Sector San Fernando - La Perla - EL ALGARROBO Chiva Rural - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	32	64	Terrestre	1 Microbus	11	16	10%	$ 550.000	$ 1.000.000	$ 33.000.000	$ 132.000.000	182	$ 154.000.000	11	2	18	$ -	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ -	0,00%	13,33%	19,42%	61	101	$ 68.550.000	30,42%
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	13	Simbiring - Vereda Cerro - El Algarrobo - Cerro Nuevo Carretera - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	24,0	48,0	Terrestre	1 Microbus	11	16	10%	$ 550.000	$ 600.000	$ 33.000.000	$ 114.000.000	171	$ 132.000.000	11	2	19	$ -	$ 14.720.000	$ 14.720.000	$ 14.720.000	$ -	0,00%	14,33%	19,08%	61	101	$ 57.580.000	30,46%
I.E. TIERRA SECA	14	Tierra Fresca - San Pedro - Vereda Tierra Seca - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	11	23	Terrestre	4 Buses	100	40	10%	$ 4.400.000	$ 4.140.000	$ 176.000.000	$ 368.000.000	161	$ 197.120.000	10	2	16	$ -	$ 15.120.000	$ 15.120.000	$ 15.120.000	$ -	0,00%	13,33%	11,91%	61	101	$ 58.140.000	30,07%
I.E. TIERRA SECA	15	Tierra Fresca - Vereda Tierra Seca - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	9	18	Terrestre	2 Buses	30	40	13%	$ 1.800.000	$ 1.980.000	$ 72.000.000	$ 237.600.000	162	$ 342.000.000	21	2	18	$ -	$ 26.880.000	$ 26.880.000	$ 26.880.000	$ -	0,00%	15,86%	16,53%	61	101	$ 81.909.000	26,12%
I.E. TIERRA SECA	16	El Refugio - El Algarrobo - Vereda Tierra Seca - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	8	16	Terrestre	1 Buseta	24	30	13%	$ 900.000	$ 975.000	$ 36.000.000	$ 117.000.000	162	$ 162.000.000	12	2	18	$ -	$ 17.880.000	$ 17.880.000	$ 17.880.000	$ -	0,00%	15,00%	11,52%	61	101	$ 60.552.000	30,59%
I.E. TIERRA SECA	17	Río de Piedra - Vereda Tierra Seca - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	0,5	1	Terrestre	1 Buseta	26	40	13%	$ 900.000	$ 975.000	$ 36.000.000	$ 117.000.000	162	$ 162.000.000	14	2	18	$ -	$ 17.027.000	$ 17.027.000	$ 17.027.000	$ -	0,00%	13,33%	11,52%	61	101	$ 60.552.000	30,59%
I.E. PABLO VI	11	La Sabana - El Sitio - Las Lomas - Cruce - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	19,00	38,00	Terrestre	1 Buseta	24	30	20%	$ 900.000	$ 1.900.000	$ 41.400.000	$ 171.600.000	191	$ 184.500.000	10	2	18	$ -	$ 19.170.000	$ 19.170.000	$ 19.170.000	$ -	0,00%	13,33%	11,52%	61	101	$ 71.550.000	30,07%
I.E. PABLO VI	12	La Granja - Las Flores - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	7,00	14,00	Terrestre	1 Microbus - 1 Renovada	30	40	13%	$ 1.150.000	$ 1.320.000	$ 46.000.000	$ 145.200.000	162	$ 207.000.000	12	2	18	$ -	$ 23.040.000	$ 23.040.000	$ 23.040.000	$ -	0,00%	15,00%	11,52%	61	101	$ 82.368.000	30,01%
I.E. PABLO VI	13	La Palma - La Cabaña - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	6,61	12,82	Terrestre	1 Buseta	30	40	13%	$ 1.150.000	$ 1.320.000	$ 46.000.000	$ 145.200.000	162	$ 207.000.000	12	2	18	$ -	$ 23.040.000	$ 23.040.000	$ 23.040.000	$ -	0,00%	15,00%	11,52%	61	101	$ 82.368.000	30,01%
I.E. PABLO VI	14	Portal Cerro Norte - Pista de Agua - La Unión - Las Brisas - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	19,0	38,0	Terrestre	2 Buseta	60	40	13%	$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 77.400.000	$ 228.600.000	153	$ 315.000.000	19	2	17	$ -	$ 25.500.000	$ 25.500.000	$ 25.500.000	$ -	0,00%	13,60%	11,89%	61	101	$ 125.307.000	30,00%
I.E. PABLO VI	15	Urbano - Vereda Tierra Seca - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	14,0	28,0	Terrestre	2 Buseta	60	40	15%	$ 1.925.000	$ 1.980.000	$ 78.400.000	$ 226.400.000	162	$ 315.000.000	21	2	18	$ -	$ 25.440.000	$ 25.440.000	$ 25.440.000	$ -	0,00%	13,60%	11,89%	61	101	$ 125.307.000	30,00%
I.E. PABLO VI	16	Portal Norte Cuerpo Alto - Sede Norte y Sede Bahía y Vivienda	16,0	32,0	Terrestre	1 Buseta - 1 Renovada	30	40	13%	$ 1.150.000	$ 1.320.000	$ 46.000.000	$ 158.400.000	162	$ 207.000.000	14	2	18	$ -	$ 23.027.000	$ 23.027.000	$ 23.027.000	$ -	0,00%	15,00%	11,52%	61	101	$ 82.236.000	30,04%
I.E. RIVIERA MAGDALENA	36	Casa Indígena Cerro - Vereda Wayúgüen - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	19	38	No Definido	1 Buseta	30	40	13%	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 72.800.000	$ 212.800.000	152	$ 378.000.000	19	2	17	$ -	$ 27.540.000	$ 27.540.000	$ 27.540.000	$ -	0,00%	13,60%	11,89%	61	101	$ 125.307.000	30,00%
I.E. RIVIERA MAGDALENA	35	La Comunidad Parcelas - La Y Ribiera - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento Ruta No. 35	38	33	Terrestre	1 Camioneta	30	40	13%	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 72.800.000	$ 212.800.000	152	$ 378.000.000	19	2	17	$ -	$ 27.540.000	$ 27.540.000	$ 27.540.000	$ -	0,00%	13,60%	11,89%	61	101	$ 125.307.000	30,00%
I.E. RIVIERA MAGDALENA	34	La Comunidad Wayúu Arroyo - Sede Wayúgüen - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	23,0	47	Terrestre	1 Bus	30	40	13%	$ 1.200.000	$ 1.344.000	$ 62.400.000	$ 156.240.000	152	$ 324.000.000	23	2	17	$ -	$ 23.120.000	$ 23.120.000	$ 23.120.000	$ -	0,00%	14,94%	11,89%	61	101	$ 107.304.000	33,12%
I.E. RIVIERA MAGDALENA	37	La Comunidad de Cabrito - Sede Wayúgüen - El Algarrobo - Vereda Quebrada - Corregimiento	20	40	Terrestre	1 Microbus	15	40	13%	$ 550.000	$ 660.000	$ 24.000.000	$ 158.400.000	182	$ 141.240.000	8	2	18	$ -	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ -	0,00%	10,92%	11,89%	61	101	$ 68.148.000	30,11%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 004 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia Total (Km)		Tipo de Ruta	Modalidad y Tipo de Vehículo	No. de Estudiantes Ruta	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado
			Ida	Ida y Regreso				2025	2026						
I.E. PAZ Y ESPERANZA	19	Asentamiento Higuera - La Floresta - Huerta Nueva - Sede Bahaguari - Diamante	12,5	25	Terrestre	1 Microbus	16	82	103	$ 164.000	$ 164.500	$ 23.452.000	$ 17.326.500	185	$ 134.100.000
	20	Asentamiento Indígena - Caño Pinzón - Sede Bahaguari - Diamante	22	44	Terrestre	1 Microbus	16	82	103	$ 163.000	$ 168.000	$ 24.624.000	$ 18.122.000	185	$ 142.644.000
	32	Puerto Nuevo - Río Bajo - Yopalosa - La Playa - El Progreso - El Edén - Yopalosa - Especiales - Diamante	42	84	Terrestre	1 Buseta y 1 Microbus	28	82	103	$ 1.750.000	$ 1.800.000	$ 172.900.000	$ 228.600.000	185	$ 400.500.000
	34	Llanuras - La Vereda Puerto Nuevo - Sector Guamalito - La Floresta - El Pantano - El Mar y Diamante - Diamante	12	24	Terrestre	1 Microbus	16	82	103	$ 814.000	$ 814.000	$ 66.748.000	$ 83.982.000	185	$ 150.730.000
	33	Bari - José Palomitas - Caño Raiz - El Consuelo - Tres Esquinas - Tres Reuniones - El Pantano y Diamante - Diamante	33,6	69,6	Terrestre	2 Buseta	30	82	103	$ 1.000.000	$ 2.060.000	$ 82.000.000	$ 212.180.000	185	$ 294.180.000
	44	Tranquilino - Las Palmas - Bajo Mata Gallo - Tres Esquinas - Río Bajo - La Cabaña - El Pantano y Diamante - Diamante	90,4	172,8	Terrestre	1 Buseta	30	82	103	$ 1.500.000	$ 2.100.000	$ 123.000.000	$ 216.300.000	185	$ 339.300.000
	54	La Esperanza - Puerto Siete - La Cabaña - Las Esmeraldas - Diamante	11,4	22,8	Terrestre	1 Microbus	16	82	103	$ 814.000	$ 815.000	$ 66.748.000	$ 83.945.000	185	$ 150.693.000
	53	Río Caimito - Limón Campos - La Cabaña - El Pantano - Diamante	17,1	33,1	Terrestre	1 Microbus	16	82	103	$ 814.000	$ 815.000	$ 66.748.000	$ 83.945.000	185	$ 150.693.000
	54	Los Guaicaipuros - Villa Nueva - El Mar y Diamante - Diamante	20	40	Terrestre	1 Microbus	16	82	103	$ 964.000	$ 969.000	$ 79.048.000	$ 99.807.000	185	$ 178.855.000
	57	Brisas del Caimito - La Esmeralda - Cielo Azul - Villa Vivanco - El Cielito - El Pantano - Diamante	16,8	40,6	Terrestre	1 Buseta	30	82	103	$ 1.400.000	$ 1.500.000	$ 114.800.000	$ 154.500.000	185	$ 269.300.000
	58	Nueva Unidad - Cielo Azul - Las Jaramillo - Los Cedritos - El Mar y Diamante - Diamante	28,0	56,0	Terrestre	1 Buseta	30	82	103	$ 1.400.000	$ 1.500.000	$ 114.800.000	$ 154.500.000	185	$ 269.300.000
	59	Bari - Las Palmas - Villa Vivanco - El Mar y Diamante - Diamante	29,8	59,6	Terrestre	1 Buseta	30	82	103	$ 1.400.000	$ 1.500.000	$ 114.800.000	$ 154.500.000	185	$ 269.300.000
I.E. INOCENCIO CHIVIA	48	Villa Lorena - Brisas del Río - Bella Vista - Inocencio Chivita - Diamante	8,1	16,1	Terrestre	1 Microbus	16	82	103	$ 814.000	$ 814.000	$ 66.748.000	$ 83.842.000	185	$ 150.590.000
C.E. PALMARITO	49	Palmito - Cedro Pintal - Unuma - Nuevo Porto - Nuevo Horizonte - Sabanetas - Inocencio Chivita - Diamante	11,6	23,6	Terrestre	1 Bus - 1 Planchón	70	82	113	$ 1.200.000	$ 1.250.000	$ 98.400.000	$ 143.750.000	195	$ 242.150.000
Municipio de Puerto Gaitán							**532**			**$ 11.714.000**	**$ 12.208.000**	**$ 960.548.000**	**$ 1.404.000.000**	**1.560**	**$ 2.364.548.000**
I.E. LA INMACULADA	1	Chivata - Cinaruco - La Floresta - Río Ignacio - El Mirador - Diamante	20	38	Terrestre	1 Buseta	28	82	103	$ 800.000	$ 1.000.000	$ 65.600.000	$ 106.000.000	185	$ 171.600.000
	2	Vista La Sorpresa - El Milagro - El Mirador - Inocencio - Diamante	21	42	Terrestre	1 Buseta	28	82	103	$ 800.000	$ 1.000.000	$ 65.600.000	$ 106.000.000	185	$ 171.600.000
	3	Finca La Portada - [illegible] - La Inmaculada - Diamante	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	82	103	$ 800.000	$ 1.000.000	$ 65.600.000	$ 106.000.000	185	$ 171.600.000
	4	Puerto Triunfo - El Triunfo - La Inmaculada - Diamante	28,0	56,0	Terrestre	2 Buseta	56	82	103	$ 1.400.000	$ 2.100.000	$ 114.800.000	$ 216.300.000	185	$ 331.100.000
	5	El Pedro - El Mirador - La Inmaculada - Diamante	14,0	28,0	Terrestre	1 Microbus	16	82	103	$ 814.000	$ 840.000	$ 66.748.000	$ 86.520.000	185	$ 153.268.000
Municipio de Tame			**1.092**							**$ 64.147.000**	**$ 69.621.000**	**$ 5.260.254.000**	**$ 7.171.170.000**	**10.120**	**$ 12.431.424.000**
	1	Tomelo - Bavaria - Vista Hermosa - Cuña Cano Y Bella Vista - La Mirtha y Vizcaína	33,4	36,8	Terrestre	1 Bus	36	82	103	$ 1.000.000	$ 1.170.000	$ 82.000.000	$ 141.570.000	185	$ 223.570.000
	2	Venados - Caño Lajero - La Mirtha - La Cabaña - Vizcaína	15,60	31,20	Terrestre	2 Buseta	56	82	103	$ 1.150.000	$ 1.800.000	$ 172.500.000	$ 334.800.000	185	$ 507.300.000
	3	Morichal - Caño Lajero - Cielo - Cielo Claro - La Mirtha - Alcatraz - La Cabaña - Vizcaína	33,7	35,4	Terrestre	2 Buseta	54	82	103	$ 2.004.000	$ 2.200.000	$ 172.148.000	$ 440.000.000	185	$ 612.148.000

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PLANEAMIENTO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE PRESTACIONES DE SERVICIOS NO. 004 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Km) Ida	Distancia (Km) Vuelta y Regreso	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Estudiantes Proyectados	No. de Días Año		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado
								Ida	Vuelta						
I.E. JUAN DE LA CRUZ VARELA	4	Corte Tipo Bolsa - Tramo del Recorrido: ... (El Tramo Hasta y Regresa)	22	42	Terrestre	1 Automóvil	16	42	126	$ 868.000	$ 823.000	$ 55.692.000	$ 52.752.000	162	$ 148.712.000
	6	El Tramo - El Tramo - (El Tramo Hasta y Regresa)	17.5	28.4	Terrestre	1 Bus	35	42	126	$ 1.150.000	$ 1.121.000	$ 144.900.000	$ 141.246.000	162	$ 386.346.000
	8	Zona Industrial - I.E. Antonio Nariño y Viviendas	14.6	23	Terrestre	2 Buses	78	42	126	$ 1.100.000	$ 2.360.000	$ 138.600.000	$ 297.360.000	162	$ 377.460.000
	7	Nuevo Agua Santa - (El Tramo) - I.E. Antonio Nariño y Viviendas	14.6	23.6	Terrestre	1 Microbus	18	42	126	$ 824.000	$ 849.000	$ 104.000.000	$ 107.000.000	162	$ 211.000.000
	9	La Esperanza - I.E. Antonio Nariño y Viviendas	16.7	26.4	Terrestre	1 Microbus	16	42	126	$ 800.000	$ 800.000	$ 100.800.000	$ 100.800.000	162	$ 163.200.000
	5	Vereda La Loma - I.E. Antonio Nariño y Viviendas	19.6	27.5	Terrestre	1 Buseta	22	42	126	$ 824.000	$ 864.000	$ 104.000.000	$ 108.000.000	162	$ 168.000.000
I.E. JORGE ELIÉCER GAITÁN	10	Parque Santa Rosa Pedro ... Centro Norte ... La Cuesta - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	7.8	14.2	Terrestre	1 Bus	30	42	126	$ 1.000.000	$ 1.100.000	$ 42.000.000	$ 46.200.000	162	$ 97.200.000
	11	Asentamiento ... Centro de Abastos ... Diferentes Direcciones - Centro/Norte - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	11.2	20	Terrestre	1 Microbus - 2 Busetas	58	42	126	$ 1.350.000	$ 1.500.000	$ 56.700.000	$ 63.000.000	162	$ 146.300.000
	12	Tramo del Hospital - La Chorrera - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	9.8	19.2	Terrestre	1 Bus	34	42	126	$ 1.100.000	$ 1.150.000	$ 46.200.000	$ 48.300.000	162	$ 107.000.000
	13	Tramo del Hospital - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	9.8	19	Terrestre	1 Bus	34	42	126	$ 1.000.000	$ 1.100.000	$ 42.000.000	$ 46.200.000	162	$ 97.200.000
	14	Vereda el Cementerio - La Yuca - El Campo Alegre - Puerto Gonzalo - Tramo Vías - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	20.4	30.6	Terrestre	1 Buseta - 1 Camioneta	50	42	126	$ 2.100.000	$ 2.200.000	$ 88.200.000	$ 92.400.000	162	$ 204.300.000
	15	Vereda ... - Cementerio - La Yuca - El Campo Alegre - Puerto Gonzalo - Tramo Vías - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	20	30	Terrestre	1 Bus	36	42	126	$ 1.100.000	$ 1.200.000	$ 46.200.000	$ 50.400.000	162	$ 106.200.000
	16	Ruta 1 - Ida y Circuitos - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	8	16	Terrestre	1 Buseta	25	42	126	$ 848.000	$ 896.000	$ 35.616.000	$ 37.632.000	162	$ 77.824.000
	17	Puerto Occidental - Río San Jorge - Vía Principal - Desvío La Ceiba - Centro Comunitario - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	39.6	40.6	Terrestre	1 Buseta	18	14	126	0.000.000	$ 1.000.000	$ 84.000.000	$ 126.000.000	162	$ 168.000.000
	18	La Vega - Cruce El Tesoro - Playa Pequeña - Puntas Caseríos - Cerro El Roble - Motor Comunitario - Viviendas	19.6	33	Terrestre	1 Bus - 1 Microbús	34	42	126	$ 1.450.000	$ 1.500.000	$ 102.312.000	$ 105.840.000	162	$ 204.912.000
	19	Puntas Caseríos - Vía Principal - Cruce El Tesoro - Río Seco - Vereda Viviendas	11.7	18.9	Terrestre	1 Bus - 1 Microbús	19	14	126	$ 1.200.000	$ 1.300.000	$ 50.400.000	$ 54.600.000	162	$ 105.000.000
I.E. VILLA MAYLIN	20	Vereda ... (Río El Naranjo) - Cruce - I.E. Villa Sandra - Viviendas	11	21	Terrestre	1 Bus y 1 Furgón	40	42	126	$ 1.000.000	$ 1.100.000	$ 42.000.000	$ 46.200.000	162	$ 88.200.000
	21	Puerto Gutiérrez - I.E. Villa Sandra y Viviendas	14.04	26.88	Terrestre	2 Busetas - 1 Transporte y 1 Buseta	100	42	126	$ 4.200.000	$ 4.700.000	$ 176.400.000	$ 197.400.000	162	$ 370.800.000
	22	Caminos Rurales - La Vía Cerca y Viviendas	22.7	13.4	Terrestre	2 Busetas	80	42	126	$ 1.600.000	$ 1.800.000	$ 67.200.000	$ 75.600.000	162	$ 142.800.000
	24	La Pilita - I.E. Villa Sandra y Viviendas	9.8	11	Terrestre	1 Bus	30	42	126	$ 1.000.000	$ 1.100.000	$ 42.000.000	$ 46.200.000	162	$ 88.200.000
	23	Sabanas Bajas - Vereda ... - I.E. Villa Sandra y Viviendas	17.7	30.6	Terrestre	1 Bus	25	42	126	$ 1.127.000	$ 1.215.000	$ 47.334.000	$ 51.030.000	162	$ 100.044.000
	25	Río Caracolito - Desembocadura - Río Caracolito - Viviendas	9.12	16.04	Terrestre	1 Bus	30	42	126	$ 1.000.000	$ 1.100.000	$ 42.000.000	$ 46.200.000	162	$ 88.200.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Costos Adicionales Estudiantes Proyectados	Costos Adicionales Días Ejecutados 2025	Costos Adicionales Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor 2025	Valor 2026	Valor Total	Tarjetones	Fianzas	% Valor Total 2025	% Valor Total 2026	% Valor Mercado	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
I.E. JUAN DE LA CRUZ VARELA	4	Corte Tipo Bolsa - Tramo del Recorrido: ... (El Tramo Hasta y Regresa)	11	7	10	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 14.700.000	$ 11.760.000	$ 11.760.000	1	-	0.00%	10.00%	10.00%	28	98	$ 78.120.000	36.00%
	6	El Tramo - El Tramo - (El Tramo Hasta y Regresa)	16	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 14.950.000	$ 10.920.000	$ 10.920.000	4	-	0.00%	10.00%	10.07%	19	98	$ 73.700.000	34.00%
	8	Zona Industrial - I.E. Antonio Nariño y Viviendas	18	8	10	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 17.700.000	$ 27.720.000	$ 27.720.000	5	-	0.00%	10.00%	10.07%	23	98	$ 142.120.000	47.00%
	7	Nuevo Agua Santa - (El Tramo) - I.E. Antonio Nariño y Viviendas	16	8	10	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 14.504.000	$ 14.224.000	$ 14.224.000	5	-	0.00%	10.00%	10.07%	24	98	$ 39.328.000	24.00%
	9	La Esperanza - I.E. Antonio Nariño y Viviendas	15	8	10	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 14.400.000	$ 11.400.000	$ 11.400.000	5	-	0.00%	10.00%	10.07%	24	98	$ 24.000.000	28.00%
	5	Vereda La Loma - I.E. Antonio Nariño y Viviendas	21	8	10	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 15.000.000	$ 11.676.000	$ 11.676.000	5	-	0.00%	10.00%	10.07%	24	98	$ 26.700.000	56.00%
I.E. JORGE ELIÉCER GAITÁN	10	Parque Santa Rosa Pedro ... Centro Norte ... La Cuesta - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	21	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 20.000.000	$ 20.400.000	$ 20.400.000	5	-	0.00%	10.00%	10.00%	32	97	$ 77.857.500	32.00%
	11	Asentamiento ... Centro de Abastos ... Diferentes Direcciones - Centro/Norte - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	22	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 20.475.000	$ 22.050.000	$ 22.050.000	5	-	0.00%	10.00%	10.00%	35	97	$ 83.550.000	26.00%
	12	Tramo del Hospital - La Chorrera - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	22	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 20.004.000	$ 20.004.000	$ 20.004.000	5	-	0.00%	10.00%	10.07%	24	97	$ 53.700.000	30.00%
	13	Tramo del Hospital - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	22	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 20.004.000	$ 15.004.000	$ 15.004.000	5	-	0.00%	10.00%	10.07%	24	97	$ 53.700.000	30.00%
	14	Vereda el Cementerio - La Yuca - El Campo Alegre - Puerto Gonzalo - Tramo Vías - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	24	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 37.170.000	$ 37.170.000	$ 37.170.000	5	-	0.00%	10.00%	10.00%	37	97	$ 110.000.000	35.00%
	15	Vereda ... - Cementerio - La Yuca - El Campo Alegre - Puerto Gonzalo - Tramo Vías - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	22	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 20.475.000	$ 20.475.000	$ 20.475.000	5	-	0.00%	10.00%	10.00%	32	97	$ 83.550.000	26.00%
	16	Ruta 1 - Ida y Circuitos - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	18	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 16.464.000	$ 16.464.000	$ 16.464.000	5	-	0.00%	10.00%	10.00%	32	97	$ 54.840.000	30.00%
	17	Puerto Occidental - Río San Jorge - Vía Principal - Desvío La Ceiba - Centro Comunitario - I.E. José Celestino Mutis y Viviendas	22	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 17.304.000	$ 17.304.000	$ 17.304.000	5	-	0.00%	10.00%	10.00%	32	97	$ 82.200.000	30.00%
	18	La Vega - Cruce El Tesoro - Playa Pequeña - Puntas Caseríos - Cerro El Roble - Motor Comunitario - Viviendas	19	8	10	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 29.000.000	$ 29.000.000	$ 29.000.000	5	-	0.00%	10.00%	11.00%	33	98	$ 105.000.000	41.00%
	19	Puntas Caseríos - Vía Principal - Cruce El Tesoro - Río Seco - Vereda Viviendas	18	8	10	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 19.000.000	$ 19.000.000	$ 19.000.000	5	-	0.00%	10.00%	11.00%	33	98	$ 105.000.000	41.00%
I.E. VILLA MAYLIN	20	Vereda ... (Río El Naranjo) - Cruce - I.E. Villa Sandra - Viviendas	19	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 16.500.000	$ 16.500.000	$ 16.500.000	5	-	0.00%	10.00%	10.00%	32	97	$ 88.200.000	28.00%
	21	Puerto Gutiérrez - I.E. Villa Sandra y Viviendas	19	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 40.000.000	$ 50.000.000	$ 50.000.000	5	-	0.00%	10.00%	10.00%	32	97	$ 370.800.000	28.00%
	22	Caminos Rurales - La Vía Cerca y Viviendas	19	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 32.000.000	$ 44.000.000	$ 44.000.000	5	-	0.00%	10.00%	10.00%	32	97	$ 142.800.000	28.00%
	24	La Pilita - I.E. Villa Sandra y Viviendas	19	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 20.000.000	$ 22.000.000	$ 22.000.000	5	-	0.00%	10.00%	10.00%	32	97	$ 88.200.000	28.00%
	23	Sabanas Bajas - Vereda ... - I.E. Villa Sandra y Viviendas	19	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 21.000.000	$ 23.100.000	$ 23.100.000	5	-	0.00%	10.00%	10.00%	32	97	$ 100.044.000	28.00%
	25	Río Caracolito - Desembocadura - Río Caracolito - Viviendas	19	8	11	3-4-5-9-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27	$	$ 19.000.000	$ 19.000.000	$ 19.000.000	5	-	0.00%	10.00%	10.00%	32	97	$ 88.200.000	30.00%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Barrios	Distancia - Zona		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Estudiantes Ruta	Hr. de Ida		Costo Día Ida	Costo Día Regreso	Valor Total Ida	Valor Total Regreso	Total Días	Valor Total Consolidado
			Km	Min y Perfil				2025	2026						
I.E. CONCENTRADO DE DESARROLLO RURAL	29	Las Mesitas - Cooperativa - La Asunción - El Tamplón - Cielo 20 - El Consentido - El Descanso - Doña la Querida	45,6	30,6	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.140.000	$ 1.200.000	$ 45.600.000	$ 48.000.000	160	$ 184.176.000
	27	Puerto Saavedra - Bolívar - Cielo Rojo - Serranía - Concentración - El Descanso Rural y Urbano	13,80	39,60	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.140.000	$ 1.200.000	$ 46.245.000	$ 48.000.000	160	$ 184.176.000
	28	Cuenca Kent - Cielo - Transporte - La de Cuero - Bolívar el Cuento - Cerana - El Paraíso Depósito - Concentración - El Descanso Rural y Urbano	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.140.000	$ 1.200.000	$ 46.245.000	$ 48.000.000	160	$ 197.332.000
	30	Planta de Mezclas - Asentamiento - Los Algodones - La 7 de la Urbe - Bolívar - Cielo - Concentración - El Descanso Rural y Urbano	7	14	Terrestre	1 Buseta	38	42	120	$ 600.000	$ 1.300.000	$ 22.800.000	$ 52.000.000	160	$ 139.200.000
	26	Vivero - La Cuenca - Bolívar - Cielo - Concentración - El Descanso Rural y Urbano	4,2	8,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.140.000	$ 1.200.000	$ 43.320.000	$ 48.000.000	160	$ 147.333.000
	31	Mix - Puerto Varela - Pedro Juan - El Progreso - Cielo Rojo	21,0	42,0	Terrestre	1 Buseta	30	42	120	$ 600.000	$ 1.200.000	$ 42.750.000	$ 108.000.000	150	$ 156.150.000
	32	Vereda - El Consuelo - Barrio Cielo 20 de Julio - Barrio 4 de Diciembre - El Consentido - El Descanso Rural y Urbano	8,01	16,02	Terrestre	1 Bimoto	38	42	120	$ 570.000	$ 900.000	$ 28.500.000	$ 108.000.000	150	$ 159.150.000
I.E. GENERAL SANTANDER RURAL	33	Casa Comunidad Indígena - Centro Educativo - Lindante Bolívar y Veredas	16	32	Terrestre	TBus y 1 Buseta	68	42	120	$ 2.018.000	$ 2.340.000	$ 67.234.000	$ 280.800.000	150	$ 350.034.000
	34	La Tercera - Centro Educativo - Cabuena Grande y Veredas	16,8	31,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.140.000	$ 1.300.000	$ 47.512.000	$ 54.144.000	150	$ 147.672.000
	35	Comunidad Cacique - CONCHOBA - CUATRO CACIQUES - Tercera Cielo - Indígena - Centro Educativo - Cabuena Grande y Veredas (Cielo de Jesús - Vía Mesa)	28,6	11,0	Camioneta	1 Bus	38	5	11	$ 2.100.000	$ 2.310.000	$ 79.800.000	$ 87.780.000	16	$ 69.027.000
		Asentamiento Comunidad Cuatro Caciques	5,5	10,5		1 Camioneta									
		Asentamiento Comunidad Bosque San Miguel	22	44		1 Camioneta									
	36	Sede Indígena Bolívar (Cielo - Concepto) - Centro - Sede Indígena - El Cacique - Pista Progresista) - Camello - Sistema - Sede Indígena TUCANO - Brisalta - El Diamante - Cielo - Sede de Jesús - Vía Mesa	192	384	Terrestre	1 Buseta	38	5	11	$ 3.230.000	$ 7.000.000	$ 15.732.000	$ 56.000.000	16	$ 54.600.000
		Asentamiento Comunidad Cabuena Grande	153	39		1 Camioneta									
		Asentamiento Comunidad Cacique Pinzón - Vereda Alto Bonanza	9,6	19,8		1 Camioneta									
	37	Vereda Las Pitayeras - Bolívar - Cacique - Cerro Viviral - Terrestre - El Jardín - Cielo Indígena, Rural y Urbano	16,2	37	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.200.000	$ 1.110.000	$ 45.600.000	$ 141.480.000	160	$ 187.320.000

Cantidad de Estudiantes Matriculados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor 2025	Valor 2026	Valor Iva	Transporte	Alimento	% Valor Total 2025	% Valor Total 2026	% Valor Iva Total	Total días Programados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
35	1	16		$	$ 42.594.000	$ 32.594.000	$ 31.000.000	$	0,00%	16,00%	11,00%	64	160	$ 71.700.000	28,48%
33	0	16		$	$ 42.594.000	$ 32.594.000	$ 31.000.000	$	0,00%	16,00%	11,00%	64	160	$ 71.700.000	28,48%
38	0	16		$	$ 21.294.000	$ 21.294.000	$ 21.294.000	$	0,00%	10,00%	10,00%	64	160	$ 70.762.000	34,10%
30	0	16		$	$ 42.600.000	$ 42.600.000	$ 42.600.000	$	0,00%	16,00%	16,00%	64	160	$ 90.952.000	34,56%
28	0	16		$	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$	0,00%	15,00%	15,00%	64	160	$ 43.920.000	35,17%
27	0	11		$	$ 17.700.000	$ 17.700.000	$ 17.700.000	$	0,00%	16,17%	16,17%	64	96	$ 65.514.000	50,00%
32	0	16		$	$ 15.984.000	$ 15.984.000	$ 15.984.000	$	0,00%	15,00%	15,00%	64	160	$ 50.883.000	32,17%
33	0	16		$	$ 56.000.000	$ 56.000.000	$ 56.000.000	$	0,00%	16,17%	16,00%	64	80	$ 161.700.000	46,20%
34	0	11		$	$ 22.004.000	$ 28.364.000	$ 28.364.000	$	0,00%	16,17%	16,00%	64	86	$ 77.940.000	44,00%
35	0	0	1	$	$ 6.700.000	$ 6.700.000	$	$	0,00%	17,27%	16,64%	64	0	$ 24.000.000	13,67%
36	0	0	1	$	$ 15.600.000	$ 16.640.000	$ 16.640.000	$	0,00%	17,27%	16,64%	0	7	$ 56.370.000	66,20%
37	0	16		$	$ 16.464.000	$ 16.464.000	$ 16.464.000	$	0,00%	15,00%	15,00%	64	160	$ 67.128.000	35,83%


CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 104 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Estudiantes Ruta	No. de Días 2026	No. de Días 2025	Precio Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado
I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA	39	Inversión La Paz - Vía al Diviorsor - La Unión - 20 de Julio - Calle 20 - Comercio - del Cuero - Tribuna del Cuero - Bellavista - I.E. José Eustasio Rivera y Facultativa	5.0	11.0	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	56	44	100	$ 1.500.000	$ 1.650.000	$ 67.500.000	$ 206.640.000	145	$ 274.140.000
	38	Barrio Bien Los Pinos - Barrio MADRIGAL - Barrio Villa Alegre - PORAL Chiriguaná - IERA - I.E. José Eustasio Rivera y Facultativa	4.5	9	Terrestre										
I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL PARDO	42	Barrio Magdalena - Barrio La Victoria - Barrio La Unión - Barrio La Cumbre - Calle 12 - Rafael Pardo - Barrio Francisco Tamayo - Carrera 28 - Calle 13 - Francisco Casanova - (El 7) - Rafael Pardo y Facultativa	8	16	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	76	42	120	$ 1.500.000	$ 1.710.000	$ 63.000.000	$ 205.200.000	162	$ 268.200.000
	41	Barrio Antiguo de la 20 - Barrio Florida - Barrio Primero - Sin 20 - Carrera 20 - Calle 12 - Avenida 12 - Avenida 13 - Calle 11 - Rafael Pardo y Facultativa	4.0	8	Terrestre										
	43	Pueblo Rico - Barrio Pablo Sexto - Avenida Panamá - (El 11) - Rafael Pardo y Facultativa	8.0	16.0	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	56	42	120	$ 1.500.000	$ 1.710.000	$ 63.000.000	$ 205.200.000	162	$ 268.200.000
	44	Parque del Divorsio - Parque - Rafael Pardo - Vía 40 - Calle 20 y Avenida 13 - (El 11) - Rafael Pardo y Facultativa	0	0	Terrestre										
I.E. ALTO OTANCA	44	Barrio La Primavera - Troncal Alto Cloud - Barrio El Trueno - Barrio Alto Otanca y Facultativa	11	22	Terrestre	1 Bus	28	42	120	$ 600.000	$ 1.440.000	$ 25.200.000	$ 120.960.000	162	$ 152.160.000
C.E. MANUEL ANTONIO BARRIOS	45	Barrio Cañaguate - Barrio Viviendo - Barrio Libertador - Barrio Los Olivos - Barrio Libertadores - Barrio Estadio - Barrio Olivos y Facultativa	40	80	Rural	2 Busetas	44	42	120	$ 2.500.000	$ 2.400.000	$ 105.000.000	$ 201.600.000	162	$ 306.600.000
C.E. RICARDO NIETO CABALLERO	46	La Palma - Vía Nueva - Troncal Los Cerros - Barrio Primero - Barrio Cabildo y Facultativa	25.0	50.0	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 600.000	$ 1.680.000	$ 25.200.000	$ 141.120.000	162	$ 166.320.000
I.E.D. LA PAYA	47	La Unión - La Plaza y Facultativa	5.1	10.2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 600.000	$ 1.680.000	$ 25.200.000	$ 141.120.000	162	$ 166.320.000
Recorridos en Total															
I.E. GENARO MARTIN DUDOR	1	La Clarita - Vereda Sin Cabeza - Barrio Centro - Troncal Tobías - I.E. Genaro Martín Dudor y Facultativa	19.0	38.0	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 2.500.000	$ 2.400.000	$ 105.000.000	$ 201.600.000	162	$ 306.600.000
	2	Vereda - El Hormiga - Carretera Troncal - Barrio El Progreso - Barrio Centro - I.E. Genaro Martín Dudor y Facultativa	11.0	22.0	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 600.000	$ 1.440.000	$ 25.200.000	$ 120.960.000	162	$ 152.160.000
	3	Vereda - El Hormiga - Carretera Troncal - Barrio El Progreso - Barrio Centro - I.E. Genaro Martín Dudor y Facultativa	11.0	22.0	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 600.000	$ 1.440.000	$ 25.200.000	$ 120.960.000	162	$ 152.160.000
	4	Vereda - El Hormiga - Carretera Troncal - Barrio El Progreso - Barrio Centro - I.E. Genaro Martín Dudor y Facultativa	19.0	38.0	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	56	42	120	$ 1.500.000	$ 1.710.000	$ 63.000.000	$ 205.200.000	162	$ 268.200.000
	5	Vereda - El Hormiga - Carretera Troncal - Barrio El Progreso - Barrio Centro - I.E. Genaro Martín Dudor y Facultativa	14	28	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	56	42	120	$ 1.500.000	$ 1.710.000	$ 63.000.000	$ 205.200.000	162	$ 268.200.000

Matrículas																											
Cantidad de Estudiantes Planeados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor 2025	Valor 2026	Valor total	Transportes	Diversión	% Valor Total 2025	% Valor Total 2026	% Valor Mensual	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
57	0	15	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 207.360.000	$ 27.360.000	$ -	$ 27.360.000	0.00%	75.00%	100.0%	60	107	$ 98.010.000	35.80%
79	0	30	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 410.400.000	$ 30.000.000	$ -	$ 30.000.000	0.00%	73.08%	11.24%	44	141	$ 98.700.000	30.49%
55	0	16	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 99.360.000	$ 30.240.000	$ -	$ 30.240.000	0.00%	76.00%	11.32%	51	151	$ 39.420.000	25.40%
44	0	16	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 94.080.000	$ 30.000.000	$ -	$ 30.000.000	0.00%	76.92%	10.94%	48	150	$ 30.000.000	24.24%
44	0	16	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 96.000.000	$ -	$ 30.240.000	$ 30.240.000	0.00%	72.00%	10.82%	44	150	$ 120.000.000	37.50%
40	0	11	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 77.004.000	$ 11.000.000	$ -	$ 11.000.000	0.00%	14.10%	10.70%	32	138	$ 99.000.000	31.58%
28	0	17	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 76.200.000	$ 10.200.000	$ -	$ 10.200.000	0.00%	11.11%	10.70%	32	39	$ 32.300.000	17.74%
0	0	0		$ -	$ 1.137.000.000	$ 137.000.000	$ -	$ 137.000.000	0.00%	12.04%	10.09%			$ 410.700.000	41.00%
44	0	16	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 99.360.000	$ 30.240.000	$ -	$ 30.240.000	0.00%	76.00%	10.82%	44	150	$ 120.000.000	37.50%
40	0	11	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 77.004.000	$ 11.000.000	$ -	$ 11.000.000	0.00%	14.10%	10.70%	32	138	$ 99.000.000	31.58%
28	0	17	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 76.200.000	$ 10.200.000	$ -	$ 10.200.000	0.00%	11.11%	10.70%	32	39	$ 32.300.000	17.74%
0	0	0		$ -	$ 1.137.000.000	$ 137.000.000	$ -	$ 137.000.000	0.00%	12.04%	10.09%			$ 410.700.000	41.00%
44	0	16	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 99.360.000	$ 30.240.000	$ -	$ 30.240.000	0.00%	76.00%	10.82%	44	150	$ 120.000.000	37.50%
40	0	11	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 77.004.000	$ 11.000.000	$ -	$ 11.000.000	0.00%	14.10%	10.70%	32	138	$ 99.000.000	31.58%
28	0	17	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 76.200.000	$ 10.200.000	$ -	$ 10.200.000	0.00%	11.11%	10.70%	32	39	$ 32.300.000	17.74%
0	0	0		$ -	$ 1.137.000.000	$ 137.000.000	$ -	$ 137.000.000	0.00%	12.04%	10.09%			$ 410.700.000	41.00%
44	0	16	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 99.360.000	$ 30.240.000	$ -	$ 30.240.000	0.00%	76.00%	10.82%	44	150	$ 120.000.000	37.50%
40	0	11	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 77.004.000	$ 11.000.000	$ -	$ 11.000.000	0.00%	14.10%	10.70%	32	138	$ 99.000.000	31.58%
28	0	17	2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30	$ -	$ 76.200.000	$ 10.200.000	$ -	$ 10.200.000	0.00%	11.11%	10.70%	32	39	$ 32.300.000	17.74%
0	0	0		$ -	$ 1.137.000.000	$ 137.000.000	$ -	$ 137.000.000	0.00%	12.04%	10.09%			$ 410.700.000	41.00%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025



CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Nombre	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Estudiantes	No. de Sillas		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Matriculados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor 2025	Valor 2026	Valor total	Terminales	Peajes	% Valor Total 2025	% Valor Total 2026	% Total Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				AM	PM																					
I.E. JOSÉ MARÍA OBANDO	17	Cabecera - Sitio Puente Real - Puente Carla - Ciénaga Santa Fe - Sitio Pradera - Higuera - El Morado - Santa Fe - Puente Real - Higuera - Cabecera	35	50	Terrestre	1 Buseta	29	40	100	$ 600.000	$ 1.400.000	$ 41.600.000	$ 133.280.000	140	$ 174.880.000	95	0	95	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ -	0,00%	40,00%	17,20%	70	25	$ 17.200.000	42,12%
	24	Mondori A - Cielo Grande - Cubierta - Brisas - El Turbaco (Puente Roto) - Viviendo	14,5	29,0	Terrestre	1 Buseta y 1 Microbus	35	40	100	$ 1.400.000	$ 1.775.000	$ 49.700.000	$ 177.450.000	140	$ 227.150.000	35	0	35	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 50.400.000	$ 50.400.000	$ 50.400.000	$ -	0,00%	40,00%	17,20%	70	25	$ 17.200.000	42,11%
	32	I.E. Rafael Obando Camacho - Vereda Tigre - I.E. José María Obando	11,3	34,5	Terrestre	1 Buseta	19	40	100	$ 1.521.000	$ 3.449.000	$ 152.460.000	$ 517.350.000	140	$ 652.360.000	72	0	72	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 99.840.000	$ 99.840.000	$ 99.840.000	$ -	0,00%	40,00%	17,20%	70	25	$ 17.200.000	42,11%
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMELITA	33	Malabo - Tinajas - Rancho Grande - La Jirafa - I.E. Rafael Núñez - Cabecera - Sincerín	22,6	45,2	Terrestre	1 Bus	28	40	100	$ 1.100.000	$ 2.200.000	$ 66.000.000	$ 176.000.000	160	$ 242.000.000	44	0	44	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 31.680.000	$ 31.680.000	$ 31.680.000	$ -	0,00%	13,10%	13,10%	60	60	$ 13.200.000	41,98%
	34	Nuevo Amanecer - La Esperanza - Candelaria - Cantadero - Cabecera - I.E. Rafael Núñez - Cabecera	13+	26+	Terrestre	1 Bus	36	40	100	$ 1.100.000	$ 2.200.000	$ 66.000.000	$ 198.000.000	160	$ 264.000.000	45	0	45	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 31.680.000	$ 31.680.000	$ 31.680.000	$ -	0,00%	10,77%	10,70%	60	60	$ 13.200.000	41,98%
	35	Nuevo Amanecer - Cuevas - I.E. Rafael Núñez - Cabecera - Sincerín	15,3	30,6	Terrestre	1 Bus	30	40	100	$ 1.111.000	$ 2.222.000	$ 66.660.000	$ 199.980.000	160	$ 266.640.000	32	0	32	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 35.520.000	$ 35.520.000	$ 35.520.000	$ -	0,00%	14,10%	11,60%	60	60	$ 15.420.000	41,98%
	36	Nuevo Amanecer - Santa Dominga - Santa Dominga - Bellavista - I.E. Rafael Núñez - Cabecera - Sincerín	16,3	32,6	Terrestre	1 Buseta y 1 Microbus	30	40	100	$ 1.100.000	$ 2.200.000	$ 77.000.000	$ 231.000.000	160	$ 308.000.000	35	0	35	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 41.230.000	$ 41.230.000	$ 41.230.000	$ -	0,00%	14,10%	10,70%	60	60	$ 16.500.000	41,99%
	37	Y de Arroyo - Cielo - El Higuera Nuevo - Cabecera - Sincerín	12,5	25	Terrestre	1 Bus	30	40	100	$ 1.140.000	$ 2.100.000	$ 68.400.000	$ 189.000.000	160	$ 257.400.000	30	0	30	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 33.984.000	$ 33.984.000	$ 33.984.000	$ -	0,00%	14,10%	10,60%	60	60	$ 13.401.000	41,98%
	38	Cabecera - Cielo Verde - Cielo Rojo - I.E. Rafael Núñez - Cabecera - Sincerín	23	46	Terrestre	2 Buses	70	80	180	$ 2.207.000	$ 3.677.000	$ 66.414.000	$ 257.330.000	180	$ 323.744.000	74	0	74	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 42.105.600	$ 42.105.600	$ 42.105.600	$ -	0,00%	14,10%	10,70%	60	60	$ 16.500.000	41,99%
	39	Floresta - Nueva Esperanza - Cielo Rojo - I.E. Rafael Núñez - Cabecera - Sincerín	11,5	23,0	Terrestre	1 Buseta	30	40	100	$ 900.000	$ 1.500.000	$ 45.000.000	$ 135.000.000	150	$ 180.000.000	30	0	30	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 17.550.000	$ 17.550.000	$ 17.550.000	$ -	0,00%	14,10%	10,70%	60	60	$ 13.200.000	41,99%
	40	Rancho Grande - La Y - El Sol - Andrea - Flor Amarilla - I.E. Rafael Núñez - Cabecera - Sincerín	11	22	Terrestre	1 Bus	30	40	100	$ 1.140.000	$ 2.280.000	$ 68.400.000	$ 205.200.000	150	$ 273.600.000	31	0	31	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 24.080.000	$ 24.080.000	$ 24.080.000	$ -	0,00%	14,10%	10,70%	60	60	$ 13.200.000	41,99%
I.E. FARALLONES MORELIA HARRIES	41	Cabecera - Montesol - Higuera Primavera - I.E. Rafael Núñez - Cabecera - Sincerín	13,0	26,0	Terrestre	1 Buseta	24	40	100	$ 920.000	$ 1.840.000	$ 59.800.000	$ 165.240.000	140	$ 225.040.000	28	0	28	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 19.600.000	$ 19.600.000	$ 19.600.000	$ -	0,00%	10,00%	11,00%	70	30	$ 17.200.000	42,10%
	42	La Vicaría - El Palmarito - Bonito Paraíso - Cabecera - Sincerín	4,2	11,5	Terrestre	1 Microbus	15	20	100	$ 644.000	$ 1.610.000	$ 38.640.000	$ 96.600.000	140	$ 135.240.000	14	0	14	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 11.760.000	$ 11.760.000	$ 11.760.000	$ -	0,00%	10,00%	11,00%	70	30	$ 16.111.000	42,10%
	43	Mar Celeste - La Ventana - El Palmarito - Bonito Paraíso - Cabecera - Sincerín	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	40	100	$ 920.000	$ 1.840.000	$ 62.560.000	$ 175.280.000	140	$ 245.840.000	28	0	28	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 19.264.000	$ 19.264.000	$ 19.264.000	$ -	0,00%	10,00%	11,00%	70	30	$ 17.200.000	42,10%
	44	Nuevo Amanecer - Tinaja Pareja - El Palmarito - Bonito Paraíso - Cabecera - Sincerín	14	28	Terrestre	1 Bus	26	40	100	$ 1.100.000	$ 2.200.000	$ 66.000.000	$ 176.000.000	160	$ 242.000.000	26	0	26	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 21.840.000	$ 21.840.000	$ 21.840.000	$ -	0,00%	15,00%	11,00%	70	30	$ 17.200.000	42,10%
	45	Tinajas - Sitio Cabecera - El Palmarito - Bonito Paraíso - Cabecera - Sincerín	12	24	Terrestre	1 Microbus	18	40	100	$ 600.000	$ 900.000	$ 33.600.000	$ 118.800.000	140	$ 152.400.000	22	2	20	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ -	0,00%	10,00%	11,00%	70	30	$ 17.200.000	42,10%
	46	Arroyo Bajo - Puerto Nuevo - El Palmarito - Cabecera - Sincerín	24,0	48,0	Terrestre	2 Buses	35	40	100	$ 1.200.000	$ 2.400.000	$ 67.200.000	$ 201.600.000	140	$ 268.800.000	67	0	67	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 44.800.000	$ 44.800.000	$ 44.800.000	$ -	0,00%	40,00%	16,30%	70	30	$ 17.200.000	42,10%
I.E. HÉROEDA BETHY	47	El Vergel - Cabecera - Caballo - Cuevas - Manantial - El Recreo - I.E. Indígena Betty - Vivienda	44,0	88	Terrestre	1 Buseta	35	40	100	$ 1.257.000	$ 2.514.000	$ 44.004.000	$ 131.460.000	140	$ 175.464.000	19	0	19	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 23.940.000	$ 23.940.000	$ 23.940.000	$ -	0,00%	10,00%	11,30%	60	54	$ 14.514.000	40,99%
	48	Vista - Cabecera - Cielo - Recreo - El Indígena - Betty - Vivienda	10,7	23,4	Terrestre	1 Bus	35	40	100	$ 1.100.000	$ 2.100.000	$ 66.000.000	$ 189.000.000	160	$ 255.000.000	32	0	32	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 21.120.000	$ 21.120.000	$ 21.120.000	$ -	0,00%	15,00%	11,30%	70	30	$ 17.200.000	42,10%
	49	Cielo - Cabecera - Cielo - Recreo - El Indígena - Betty - Vivienda	11,3	34,4	Terrestre	1 Buseta	35	40	100	$ 1.400.000	$ 2.240.000	$ 78.400.000	$ 241.920.000	140	$ 320.320.000	70	0	49	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 49.000.000	$ 49.000.000	$ 49.000.000	$ -	0,00%	10,00%	11,30%	70	30	$ 17.200.000	42,10%
	50	Arroyo - Cielo - Bellavista - El Indígena - Betty - Vivienda	27,2	54,4	Terrestre	1 Buseta	25	40	100	$ 1.100.000	$ 2.200.000	$ 77.000.000	$ 237.600.000	140	$ 314.600.000	11	0	11	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 16.280.000	$ 16.280.000	$ 16.280.000	$ -	0,00%	15,00%	11,30%	70	30	$ 17.200.000	42,10%
	51	Cielo - Cielo - Betty - El Indígena - Betty - Vivienda	4,7	17,4	Terrestre	1 Buseta	30	40	100	$ 900.000	$ 1.800.000	$ 27.000.000	$ 115.200.000	140	$ 142.200.000	23	0	23	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 17.020.000	$ 17.020.000	$ 17.020.000	$ -	0,00%	15,00%	11,30%	70	30	$ 17.200.000	42,10%
	52	Asentamiento Betty - El Indígena - Betty - Vivienda	28,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	40	100	$ 900.000	$ 1.800.000	$ 47.400.000	$ 129.600.000	140	$ 180.000.000	75	0	75	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	$ -	$ 54.000.000	$ 54.000.000	$ 54.000.000	$ -	0,00%	15,00%	11,30%	70	30	$ 17.200.000	42,10%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025



Institución Educativa	Nro. Ord.	Barriadas	Distancia (Km)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	Nro. de Beneficiarios Ruta	Nro. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado
			IDA	VUELTA				2025	2026						
I.E. INSTITUCIÓN ZONAL	55	[illegible]	20.7	18.4	Semiurbana	1 Minibús	14	42	168	$ 941.000	$ 972.000	$ 39.498.000	$ 163.296.000	462	$ 202.794.000
	54	[illegible]	31.7	30.0	Periurbana	1 Bus	38	42	168	$ 1.280.000	$ 1.322.000	$ 53.760.000	$ 222.096.000	462	$ 275.856.000
	53	[illegible]	16.8	21.3	Periurbana	1 Microbús	19	42	168	$ 940.000	$ 1.060.000	$ 39.480.000	$ 178.080.000	462	$ 217.560.000
	56	[illegible]	30.8	29.8	Periurbana	2 Buses/Mi	56	42	168	$ 1.600.000	$ 1.652.000	$ 67.200.000	$ 277.536.000	462	$ 344.736.000
	44	[illegible]	44	39	Periurbana	1 Bus/Mi	33	42	168	$ 1.500.000	$ 1.550.000	$ 63.000.000	$ 260.400.000	462	$ 323.400.000
I.E. ORIENTAL FEMENINO	66	[illegible]	35	38	Periurbana	1 Buses	28	42	168	$ 1.700.000	$ 1.760.000	$ 71.400.000	$ 295.680.000	462	$ 367.080.000
	64	[illegible]	40.2	39.8	Periurbana	1 Buses	24	42	168	$ 1.800.000	$ 1.900.000	$ 75.600.000	$ 319.200.000	462	$ 394.800.000
	65	[illegible]	13.5	21	Periurbana	2 Buses / 1 Microbús	60	42	168	$ 1.400.000	$ 1.500.000	$ 58.800.000	$ 252.000.000	462	$ 310.800.000
	67	[illegible]	12.8	20	Periurbana	1 Bus	36	42	168	$ 1.700.000	$ 1.720.000	$ 71.400.000	$ 288.960.000	462	$ 360.360.000
I.E. LICEO TRDE	62	[illegible]	12	23	Periurbana	2 Buses/Mi	36	42	168	$ 1.557.000	$ 1.597.000	$ 65.394.000	$ 268.296.000	462	$ 333.690.000
	63	[illegible]	22	24	Periurbana	1 Bus	36	42	168	$ 1.600.000	$ 1.710.000	$ 67.200.000	$ 287.280.000	462	$ 354.480.000
	68	[illegible]	20.1	22.4	Periurbana	1 Buses	28	42	168	$ 1.600.000	$ 1.650.000	$ 67.200.000	$ 277.200.000	462	$ 344.400.000
I.E TECNICO INDUSTRIAL VIRGILIO VARGAS	60	[illegible]	11	22	Periurbana	1 Microbús	19	42	168	$ 811.000	$ 871.000	$ 34.062.000	$ 146.328.000	462	$ 180.390.000
	69	[illegible]	31.0	30.0	Periurbana	1 Bus	38	42	168	$ 1.300.000	$ 1.350.000	$ 54.600.000	$ 226.800.000	462	$ 281.400.000
	61	[illegible]	10	20	Periurbana	1 Buses	24	42	168	$ 1.600.000	$ 1.670.000	$ 67.200.000	$ 280.560.000	462	$ 347.760.000
					Total Beneficiarios	4.000	Días Año	2025	2026	$ 38.581.200	$ 37.201.400	$ 14.481.200.400	$ 44.450.200.800		$ 58.704.500.000

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($58.764.500.000)

Cantidad de Unidades Disponibles	Cantidad Días Ejecutados 2025	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor 2025	Valor 2026	Valor total	Transcitos	Restantes	% Valor Total 2025	% Valor Total 2026	% Valor Días total	Total Días Trabajados	Días con Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
55	0	55	[illegible]	$ -	$ 15.410.000	$ 15.410.000	$ 15.410.000	$ -	0.00%	44.00%	11.00%	55	55	$ 15.410.000	45.45%
54	0	54	[illegible]	$ -	$ 25.840.000	$ 25.840.000	$ 25.840.000	$ -	0.00%	73.00%	11.00%	54	54	$ 25.840.000	45.00%
53	0	53	[illegible]	$ -	$ 18.720.000	$ 18.720.000	$ 18.720.000	$ -	0.00%	72.00%	11.00%	53	53	$ 18.720.000	45.00%
44	0	44	[illegible]	$ -	$ 29.900.000	$ 29.900.000	$ 29.900.000	$ -	0.00%	72.00%	11.00%	44	44	$ 29.900.000	45.00%
57	0	57	[illegible]	$ -	$ 16.360.000	$ 16.360.000	$ 16.360.000	$ -	0.00%	72.00%	11.00%	57	57	$ 16.360.000	45.00%
71	0	71	[illegible]	$ -	$ 22.100.000	$ 22.100.000	$ 22.100.000	$ -	0.00%	72.00%	11.00%	71	71	$ 22.100.000	45.00%
72	0	72	[illegible]	$ -	$ 22.440.000	$ 22.440.000	$ 22.440.000	$ -	0.00%	72.00%	11.00%	72	72	$ 22.440.000	45.00%
73	0	73	[illegible]	$ -	$ 22.720.000	$ 22.720.000	$ 22.720.000	$ -	0.00%	72.00%	11.00%	73	73	$ 22.720.000	45.00%
74	0	74	[illegible]	$ -	$ 24.220.000	$ 24.220.000	$ 24.220.000	$ -	0.00%	72.00%	11.00%	74	74	$ 24.220.000	45.00%
75	0	75	[illegible]	$ -	$ 19.500.000	$ 19.500.000	$ 19.500.000	$ -	0.00%	72.00%	11.00%	75	75	$ 19.500.000	45.00%
76	0	76	[illegible]	$ -	$ 15.750.000	$ 15.750.000	$ 15.750.000	$ -	0.00%	72.00%	11.00%	76	76	$ 15.750.000	45.00%
77	0	77	[illegible]	$ -	$ 27.500.000	$ 27.500.000	$ 27.500.000	$ -	0.00%	72.00%	11.00%	77	77	$ 27.500.000	45.00%
78	0	78	[illegible]	$ -	$ 19.000.000	$ 19.000.000	$ 19.000.000	$ -	0.00%	72.00%	11.00%	78	78	$ 19.000.000	45.00%
1.000	0	1.000		$ 14.500.000	$ 4.663.750.000	$ 4.233.000.000	$ 4.648.250.000	$ 14.500.000	0.00%	44.00%	10.77%			$ 22.000.000.000	38.00%

INTER TRANSESCOLAR
2025

4. CERTIFICACIONES GESPROY.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
NIT 901.994.807-1

CERTIFICACIÓN GESPROY

En mi calidad de Interventoría externa, bajo contrato de interventoría N° 555 de 2025, certifico que, la UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, con Nit. 901.994.800-9, representada legalmente por EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, en calidad de contratista del DEPARTAMENTO DE ARAUCA, mediante contrato de prestación de servicios N° 554 de 2025, ha ejecutado durante el periodo comprendido entre el primero (01) de marzo de 2026 al treinta (30) de marzo de 2026, la siguiente información:

OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DE CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.764.500.000,00) M/CTE
PLAZO DE CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	UNA VEZ TERMINEN LOS 162 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
DÍAS EJECUTADOS MES DE MARZO DE 2026	17 DÍAS
VALOR RUTAS TERRESTRES	CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (**$ 5.635.195.480**)
VALOR RUTAS FLUVIALES	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (**$ 657.810.300**)

Dado en Arauca el 13 de abril de 2026.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardin
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
NIT 901.994.807-1

CERTIFICACIÓN GESPROY

Que el **CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025**, con Nit. **901.994.807-1,** representado legalmente por **RICARDO ANDRÉS CONDE BENÍTEZ**, en calidad de contratista de la interventoría externa mediante contrato de interventoria N° 555 de 2025, certifica el estado de ejecución del contrato en mención durante el periodo comprendido entre el primero (01) de marzo de 2026 al veintinueve (29) de marzo de 2026:

OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DE CONTRATO	MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.137.450.000,00).
PLAZO DE CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/08/2026
DÍAS EJECUTADOS MES DE MARZO DE 2026	TREINTA (29) DÍAS CALENDARIO
VALOR EJECUTADO	CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARTENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREITA Y TRES PESOS M/CTE ($111.741.833)

Dado en Arauca el 13 de abril de 2026.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardin
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

5. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9[illegible]	1	CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	B - MENOS DE 150 COTIZANTES	ARAUCA	CL 18 38 B 27 URB CIUDAD JARDIN	ARAUCA-ARAUCA	3184491566	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	211778983	1902936334	E	2026/04/06	2026/04/10	NEQUI		$13,932,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC [illegible]	BECERRA VILLARREAL JEYSON ALEJANDRO	230301	30	$1,750,000	$440,000	EPS006	30	$1,750,000	$343,000	CCF67	30	$1,750,000	$210,000	14-11	30	$1,750,000	$391,400	30	$1,750,000	$137,500
2	CC 1116887487	CASTILLO ESTEGUA DIDCY BRYITH	230301	30	$5,300,000	$840,000	ESSC24	30	$5,300,000	$662,500	CCF67	30	$5,300,000	$212,000	14-11	30	$5,300,000	$368,000	30	$5,300,000	$265,000
3	CC 1081272066	HURTADO MARGARITA ANGEL	230301	30	$1,750,000	$440,000	EPS005	30	$1,750,000	$343,000	CCF67	30	$1,750,000	$210,000	14-11	30	$1,750,000	$391,400	30	$1,750,000	$137,500
4	CC 1710968813	LINARES DIAZ JOHNATAN SNET	230301	30	$1,750,000	$440,000	EPS037	30	$1,750,000	$343,000	CCF67	30	$1,750,000	$210,000	14-11	30	$1,750,000	$391,400	30	$1,750,000	$137,500
5	CC 68794629	MIRANDA VALENCIA CARMEN ROSA	25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$480,000	CCF67	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$332,800	30	$3,200,000	$160,000
6	CC 1116779361	NIÑO FONSECA CRISTIAN CAMILO	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS040	30	$3,200,000	$480,000	CCF67	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$332,800	30	$3,200,000	$160,000
7	CC 1006-055838	PADILLA KARGAS DIEGO ALEJANDRO	230301	30	$1,750,000	$440,000	ESSC24	30	$1,750,000	$343,000	CCF67	30	$1,750,000	$210,000	14-11	30	$1,750,000	$391,400	30	$1,750,000	$137,500
8	CC 1116883165	PICO SANABRIA YEISON EDUARDO	25-14	30	$3,750,000	$440,000	EPS037	30	$3,750,000	$343,000	CCF67	30	$3,750,000	$210,000	14-11	30	$3,750,000	$391,400	30	$3,750,000	$137,500
9	CC 1006451560	SANTAMARIA NIETO AMBRES MAURICIO	230301	30	$5,880,000	$705,600	EPS040	30	$5,880,000	$725,600	CCF67	30	$5,880,000	$232,000	14-11	30	$5,880,000	$460,750	30	$5,880,000	$250,000
Total	**Afiliados(9)**				$31,250,000	$5,000,000			$31,250,000	$3,906,500			$31,250,000	$1,250,000			$31,250,000	$2,175,300		$31,250,000	$1,562,500

45

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$5,000,000	$0	$5,013,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$952,000	$0	$954,600
PORVENIR	23001	800,224,808	8	7	$4,048,000	$0	$4,059,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$2,175,200	$0	$2,181,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$2,175,200	$0	$2,181,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,250,000	$0	$1,253,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	9	$1,250,000	$0	$1,253,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$3,906,500	$0	$3,917,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$1,006,300	$0	$1,009,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,087,600	$0	$1,090,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$400,000	$0	$401,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,412,600	$0	$1,416,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$937,500	$0	$940,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FAICBF	899,999,239	2	9	$937,500	$0	$940,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$625,000	$0	$626,700
SENA	FASENA	899,999,034	1	9	$625,000	$0	$626,700
TOTAL				9	$13,894,200	$0	$13,933,200

INTER TRANSESCOLAR
2025

6. INFORME DE INSPECCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

Arauca, abril 13 de 2026

Referencia: Informe de inspecciones del mes de marzo de 2026 del contrato N°555 de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, control y seguimiento contractual asignadas a la interventoría externa del Contrato No. 554 cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**", se presenta el informe correspondiente al mes de marzo de 2026, periodo en el cual se desarrollaron inspecciones técnicas de campo al parque automotor vinculado a la prestación del servicio en diferentes municipios del departamento de Arauca.

Las actividades realizadas estuvieron orientadas a verificar las condiciones técnicas, mecánicas, de seguridad y operativas de los vehículos, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adecuada prestación del servicio.

2. MARCO NORMATIVO

Las actividades de inspección y seguimiento se desarrollaron conforme a lo establecido en:

- Decreto 1079 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
- Decreto 348 de 2015.
- Normatividad vigente en materia de transporte escolar y seguridad vial.
- Condiciones contractuales establecidas para la prestación del servicio.

3. ALCANCE DEL INFORME - MARZO 2026

El presente informe comprende las inspecciones técnicas realizadas durante el mes de marzo de 2026 en los siguientes municipios del departamento de Arauca:

- Municipio de Tame (11, 12 y 13 de marzo de 2026).
- Municipio de Puerto Rondón (12 de marzo de 2026, jornada mañana).
- Municipio de Fortul (16 y 17 de marzo de 2026).
- Municipio de Saravena (18 y 19 de marzo de 2026).

Es importante precisar que el día 12 de marzo de 2026 se desarrollaron inspecciones en dos municipios, ejecutándose en jornada de la mañana en Puerto Rondón y en jornada de la tarde en el municipio de Tame.

4. METODOLOGIA DE INSPECCIÓN

Durante las jornadas de campo se desarrollaron las siguientes actividades:

- Inspección mecánica básica de los vehículos vinculados al servicio.
- Verificación de condiciones de seguridad (llantas, estructura, elementos de seguridad, entre otros).
- Revisión de condiciones generales de operación del parque automotor.
- Identificación y registro de hallazgos evidenciados durante las inspecciones.
- Socialización directa de los hallazgos con el contratista y conductores en sitio.
- Aplicación de pruebas de alcoholemia a conductores en todos los municipios visitados.
- Registro documental y consolidación de la información recolectada durante las jornadas.

5. RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES

Durante el periodo evaluado se realizaron inspecciones en los municipios anteriormente mencionados, donde se verificaron las condiciones mecánicas y de seguridad del parque automotor vinculado al servicio de transporte escolar.

Como resultado de las inspecciones:

- Se identificaron hallazgos asociados a condiciones mecánicas y de seguridad de algunos vehículos.
- Los hallazgos evidenciados fueron comunicados oportunamente al contratista y a los conductores durante las jornadas de inspección.
- Se estableció como compromiso la subsanación de los hallazgos identificados para el mes siguiente, con el fin de garantizar la mejora en las condiciones de operación del servicio.
- La totalidad de los hallazgos identificados durante las jornadas de inspección fueron debidamente registrados y consignados en los formatos de inspección en sitio, los cuales hacen parte de los soportes documentales de la

interventoría y son remitidos a la Gobernación como evidencia del proceso de verificación realizado.

- Se realizaron pruebas de alcoholemia en todos los municipios intervenidos, como medida de control y prevención dentro de la operación del servicio.

6. ANALISIS TECNICO

Las inspecciones realizadas en los municipios de Tame, Puerto Rondón, Fortul y Saravena permitieron ejercer un control técnico directo en campo sobre las condiciones de operación del parque automotor vinculado a la prestación del servicio de transporte escolar, verificando aspectos relacionados con seguridad, estado mecánico y condiciones generales de los vehículos.

La ejecución de estas jornadas en diferentes territorios del departamento evidencia una cobertura operativa adecuada por parte de la interventoría, permitiendo identificar de manera oportuna condiciones que requieren mejora y fortaleciendo los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del operador.

La identificación de hallazgos durante las inspecciones, así como su comunicación inmediata al contratista y a los conductores en sitio, constituye una práctica efectiva dentro del proceso de supervisión, en la medida en que facilita la adopción de acciones correctivas en tiempos oportunos, orientadas a garantizar la mejora continua en las condiciones de prestación del servicio.

Adicionalmente, la implementación de pruebas de alcoholemia en todos los municipios intervenidos refuerza los controles preventivos asociados a la seguridad vial, contribuyendo a la mitigación de riesgos durante la operación del transporte escolar y promoviendo condiciones seguras para los usuarios del servicio.

En este sentido, las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado permiten evidenciar un **seguimiento técnico continuo al parque automotor**, orientado a verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para la prestación del servicio y a fortalecer los estándares de seguridad y operación en el transporte escolar del departamento.

7. CONCLUSIONES

Durante el mes de marzo de 2026, la interventoría llevó a cabo jornadas de inspección técnica en los municipios de Tame, Puerto Rondón, Fortul y Saravena, permitiendo verificar en campo las condiciones mecánicas, de seguridad y operativas del parque automotor vinculado a la prestación del servicio de transporte escolar.

Las actividades desarrolladas evidencian la implementación de un seguimiento técnico continuo y presencia activa en territorio, lo cual permite fortalecer el control sobre la operación del servicio y garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas.

Durante las inspecciones se identificaron hallazgos asociados a las condiciones de los vehículos, los cuales fueron comunicados oportunamente al contratista y a los conductores, estableciendo compromisos para su subsanación en el siguiente periodo, en el marco de un proceso de mejora continua.

Así mismo, la aplicación de pruebas de alcoholemia en todos los municipios intervenidos refleja la adopción de medidas preventivas orientadas a la seguridad vial, contribuyendo a la mitigación de riesgos en la operación del servicio.

En términos generales, las actividades realizadas durante el periodo evaluado permiten concluir que se mantiene un ejercicio de control técnico adecuado por parte de la interventoría, orientado a garantizar condiciones seguras y conformes para la prestación del servicio de transporte escolar en el departamento.

El presente informe se expide en cumplimiento de las funciones de interventoría y para los fines contractuales y administrativos pertinentes ante la Gobernación de Arauca, dejando constancia de las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado.

Atentamente,

RICARDO ANDRES CONDE BENÍTEZ
R.L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
E-mail. Inter.transescolar2025@gmail.com
Cel- 3138322453

Deicy Brigith Castillo Erégua
Elaborado por **Deicy Brigith Castillo Erégua**
Coordinador de Área

INTER TRANSESCOLAR
2025

ANEXOS

1. Tabla parque automotor inspeccionado marzo.
2. Formatos de inspección.
3. Formatos de prueba de alcoholemia.
4. Lista asistencia a inspecciones.
5. Tabla parque automotor inspeccionado febrero subsanado.
6. Evidencia subsanaciones.

INTER TRANSESCOLAR
BUS

1. TABLA PARQUE AUTOMOTOR INSPECCIONADO MARZO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR

PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACIÓN VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		INC. MECANICAS		INCONSISTENCIA GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
MUNICIPIO DE FORTUL																						
XVZ-691	2009	MICROBUS	JHESSON FERNEY SANCHEZ	C2	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta con frasco de iodine espuma y no cuenta con año de reversa	
UPU-717	2006	MICROBUS	CARLOS ALEXIS QUINTERO TORRES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TAO-967	2012	MICROBUS	JULIO VICENTE ARIZA ALVAREZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SZZ-439	2012	MICROBUS	ELKIN CAMARGO GUERRERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TTP-854	2013	MICROBUS	RICARDO RUIZ SOLANO	C2	X		X		X			X				X	X		X		No cuenta con frasco de iodine espuma	
VDM-419	2005	MICROBUS	GEOVANNY CASTRILLON PABON	C2	X		X		X			X				X	X		X		No cuenta con toallas higienicas y rollo de espaldares	
SKN-116	2000	MICROBUS	JESUS BAEZ CASTRILLON	C2	X		X		X			X			X		X			X	Direccionales delanteras no funcionan, llantas traseras en mal estado, tapizado en mal estado, barra de terminales y bieleta de direccion en mal estado junto a las gomas de los amortiguadores	
SUH-266	2009	MICROBUS	ALEXANDER PEÑA PEREZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Luz de reversa izquierda no funciona, palanca descaseguirada y falta frase escolar trasero	
VVG-078	2009	MICROBUS	DIOMER VILLAMIZAR GOMEZ	C3	X		X		X			X			X		X		X			
SKM-067	2005	MICROBUS	JORGE SANTOS MENDOZA	C3	X		X		X			X			X		X			X	Direccional y estacionarios trasera derecho en mal estado, guardapolvos de cajetin de direccion en mal estado, le falta logo de la empresa y frase escolar trasera	
SWO-374	2009	MICROBUS	HECTOR PACHECO HERNANDEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SKL-357	2004	MICROBUS	MEYER ANDRES CACERES SALINAS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SYT-140	2005	BUSETA	JUAN FELIPE RUBIO RODRIGUEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en muy mal estado	
SMP-768	2000	BUSETA	JHOJAN ANDRES RODRIGUEZ CELIS	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado y falta frase escolar trasera	
SNO-979	2009	BUS	JHON HENRY CASTRO RUIZ	C2	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta con iodine espuma y piso interno en mal estado	
SKV-595	2005	BUS	MANUEL ANTONIO SIERRA	C3	X		X		X			X			X		X		X			
SPO-639	2004	BUSETA	BRAYAN ENRIQUE CASTRO GUTIERREZ	C2	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta con iodine espuma, falta frase escolar y guber parcial de aire interno	
YAA-202	2005	BUS	LEONIDAS RUBIO VALENCIA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Zoa acondicionado en mal estado	
TTR-283	2013	BUS	FRANCISCO J. HINESTROZA PACHECO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Falta frase escolar	
XVV-376	2007	MICROBUS	ISMAD ARCHILA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SYU-853	2000	MICROBUS	ABEL DAVID GAMBOA CRISTANCHO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SPD-801	2013	MICROBUS	JHON EDWIN PEDRAZA GUTIERREZ	C2	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta con botiquin, no tiene pito y falta frase escolar. Mal estado bajos de llantas delanteras	
THR-128	2012	MICROBUS	JEAN CARLOS BAUTISTA BAUTISTA	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado brazos aereos y cajetin de direccion	
SNM-498	2007	BUS	GERSON JOHAN VEGA RIVERO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Falta frase escolar	
SBW-982	2008	BUSETA	ANDERSON GALLO ESPINOSA	C1	X		X		X			X			X		X			X	Falta frase escolar	
UFT-710	2004	BUS	JOSE LUIS PARRA WALTEROS	C2	X		X		X			X				X	X		X		No cuenta con botiq de suero fisiologico, tuvo medias delantera en mal estado. Terminales y bieleta de direccion en mal estado y flaga hidraulica manguera bieleta direccion	
XVI-869	2007	MICROBUS	JUAN CARLOS CACERES RINCON	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con llanta de repuesto, en mal estado plumillas. Terminales y bieleta de direccion en mal estado y abrebella del techo para cambio	
TAY-027	2014	BUSETA	TOBIAS MERCHAN RAMIREZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Stop derecho no funciona, llanta trasera derecha en mal estado, plumillas en mal estado. No cuenta con iodine espuma, retrovisores oral, gasetas desechables, algodón, esparadrapo en tela, bajo trenguin, papel higienico, tensolizador de suelo y cobrepiso	
SSO-826	2009	BUS	JEAN KARLOS VELA PEÑALOZA	C2	X		X		X			X			X		X		X		Falta frase escolar y terminales y bieleta de direccion en mal estado	

Calle 18 N° 20A – 21 Urbanización Ciudad Jardín
Correo: [illegible]
Celular: 3164955668

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR

PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACIÓN VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		INC. MECANICAS		INCONSISTENCIA GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
MUNICIPIO DE SARAVENA																						
RRF-488	2004	BUSETA	LUIS ELAIN FRANCO PEREZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WTN-452	2007	BUSETA	FREDY AUGUSTO GRANADOS CAMACHO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WFC-482	2014	BUSETA	WILSON PEREZ NIEVES	C2	X		X		X			X			X		X			X		
YAU-650	2006	BUS	YOSMAR FARLEY RODRIGUEZ PULIDO	C3	X		X		X			X			X		X			X	Sin vuelta con franjas ni frase escolar	
TNF-600	2007	BUSETA	LUIS ANDREY LIZARAZO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado	
WMR-359	2018	BUS	JOSE HERNANDO JAIMES VILLAMIZAR	C2	X		X		X			X			X		X			X	Tapizado de un asiento en mal estado y frase escolar 2 lobras en mal estado	
WGP-912	2015	BUSETA	DORIAN NORBEY RAMON FLOREZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
ETT-847	2021	BUS	JHONN LEWINSON SANTOS SOLANO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WRE-806	2008	BUS	JOHN ALEXANDER GAMBOA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVO-108	2005	BUSETA	SEBASTIAN ANDRES MONTOYA BELLO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado	
SOL-367	2011	BUSETA	VICTOR MANUEL CAMARGO MORENO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Amortiguador trasero en mal estado	
ETT-849	2021	BUS	ELIECER RINCON VILLAMIZAR	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TGM-546	2005	BUS	LUIS ARTURO PARADA RINCON	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVU-822	2008	BUSETA	LEONARDO ROBLES CERQUERA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado	
SFN-080	2010	BUS	ANDRES ALBEIO HERRIÑO MIÑO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Falta frase escolar trasera	
YAU-170	2005	BUS	DIEGO ANTONIO PARADA SIERRA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TVA-890	2011	BUS	WILDER FABIAN SALCEDO TRILLOS	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado hoja de muelle delantero derecho	
TFS-000	2005	BUS	VICTOR MANUEL ARDILA MOJICA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Luz izquierda alta en mal estado, direccional derecha no funciona, tiene bote de aceite de motor (Rebosador inadecuado)	
THK-324	2011	BUS	EDWIN CALDERON GUANDO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales de barra de direccion en mal estado	
SXO-939	2011	BUS	LEWIS JHOHN JAIMES MORENO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado	
JDV-399	2020	CAMIONETA	QUINTIN FERNEY GELVEZ PALENCIA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Llanta de repuesto en mal estado	
SJL-871	2016	BUSETA	ARLEY JULIO ORTIZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UFZ-235	2012	MICROBUS	HENLY YOBANI PONTECHA CAMACHO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XSB-019	2006	BUS	LUIS CENON RIOS RIVERO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado	
TGM-468	2004	BUSETA	RICARDO RINCON ARIAS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVU-948	2007	BUSETA	ISAIAS ANTONIO RUIZ ACEVEDO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales de barra de direccion en mal estado	
MUNICIPIO DE TAME																						
SQW-604	2013	BUSETA	OLIVER JAVIER MENDOZA VILLAMIZAR	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SYU-653	2006	BUSETA	DIEGO NOLBERTO MARTINEZ ROZO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SDR-574	2006	BUS	MANUEL FRANCISCO MEJIA LIZARAZO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XWN-217	2004	BUS	CARLOS ARMANDO GUERRERO BENAVIDES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
VCV-750	2012	BUSETA	LUIS FERNANDO RAMIREZ CANO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SWR-282	2012	BUSETA	VICTOR MANUEL CARVAJAL CABALLERO	C2	X		X		X			X				X	X		X		Sin vuelta con tanque	
TSC-036	2004	MICROBUS	HIMER SAMUEL CACERES RODRIGUEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado direccionales, llantas delanteras en mal estado, pito de reversa no funciona, en mal estado barra de terminales de direccion y bomper delantero. Piso interno deteriorado y malgastado	
UFU-762	2008	BUSETA	JOSE LUIS LOBO ESPITIA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Bote de hidraulico en la direccion, terminales y bieleta de direccion en mal estado	
SRL-229	2007	BUSETA	PROSPERO LEAL PALADA	C2	X		X		X			X			X			X	X		Extintor descargado	
SJK-547	2009	MICROBUS	EDWARD ALONSO AMU PEREZ	C2	X		X		X			X			X			X	X		Extintor vencido, En mal estado luces direccionales y estacionarias, pisos pies de la escalera de subida en mal estado	
TWA-285	2005	MICROBUS	MISAEL ANGEL PARRA BONILLA	C2	X		X		X			X				X	X		X		Guardines desarmables vencidos	
SYT-858	2005	MICROBUS	JAIDER FABIAN TORRES MARTINEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Franjas escolares no se ven claramente y cuenta con falta de combustible	
SRP-202	2006	MICROBUS	MANUEL ROA REYES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SZT-951	2012	BUS	EDGAR ALCIBIADES ROJAS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TOS-478	2012	BUS	JHON JAIRO LEON TIRADO	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas escolares ni frase escolar	
SMJ-963	2011	BUS	CARLOS ALBERTO RAMIREZ SANCHEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SIT-723	2012	BUSETA	ROGENDY MIRCO REYES	C2	X		X		X			X			X		X		X			

Calle 38 N° 30b - 27 Urbanización Ciudad Jardín
Email: transescolar2025@gmail.com
Celular: 3209855160

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRAMPORTE ESCOLAR

PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACIÓN VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		INC. MECANICAS		INCONSISTENCIA GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
XVX-310	2009	BUS	RAFAEL TORRES CORREDOR	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas escolares ni frase escolar; soporte de la caja de cambios en mal estado	
SPR-880	2008	MICROBUS	LUIS FRANCISCO ZORRO ZORRO	C2	X		X		X			X				X	X			X	Sodae espuma, rehidratante oral, esparadrapo en tela y rollo de micropore vencido. No cuenta con la franja escolar	
UPS-835	2009	MICROBUS	JOSE TIBERIO PARRA BAZA	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado direccional izquierda trasero	
THX-322	2012	MICROBUS	ANDRES AUGUSTO CARREÑO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Pito de reversa no funciona y no cuenta con franjas escolares ni frase escolar. Tiene Bote de aceite tapa volteta	
XVX-299	2008	BUS	JESUS ENRIQUE URIBE	C2	X		X		X			X			X		X		X		Mal estado terminales bielata de la direccion	
SPP-066	2007	MICROBUS	CARLOS JULIO ZORRO	C2	X		X		X			X			X			X	X		No cuenta con extintor, luz y pito de reversa en mal estado; cuenta con bote de hidraulico en la direccion y manguera del freno delantero suelta	
SPP-059	2007	BUS	CARLOS LEONARDO BENAVIDES BENITEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Mal estado rodamiador rueda trasera izquierda	
TAQ-075	2012	MICROBUS	LUIS ANTONIO CASTAÑO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UPV-083	2008	BUSETA	CARLOS JULIO SANABRIA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WBW-174	2014	BUSETA	JOSE OMAR QUIÑONEZ LUCIANO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMJ-942	2011	MICROBUS	NODIER ALEXIS PARRA BONILLA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Revisar caja de direccion, tuvo izquierda no funciona	
SWK-684	2008	BUS	OLIVER VARGAS VERA	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado barra y terminales de direccion	
SSN-303	2007	MICROBUS	ADIN ARIEL VEGA ROMERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UVL-148	2011	MICROBUS	ANTONIO GENARO ROJAS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SYT-700	2006	BUSETA	ALEX JOHN MEFER AMAYA CACERES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TLY-726	2013	BUSETA	CARLOS JULIO FAJARDO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SOR-041	2012	BUS	FREDY GALVIS CONTRERAS	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas escolares ni frase escolar	
WDW-949	2015	MICROBUS	CARLOS H BONAVIDEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas escolares ni frase escolar. En mal estado garras y bateria del cardan, cuadro de brazo axiales deteriorado	
TLY-734	2014	BUSETA	ALEXANDER COLMENARES VARGAS	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado barra y terminales de direccion	
SNH-497	2007	BUS	LUIS ANDRES GONZALES PARALES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SJS-411	2004	MICROBUS	JOSE IGNACIO BOHORQUEZ BAUTISTA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Extintor no cuenta con boquilla o manguera, pito de reversa no funciona y no cuenta con franjas ni frase escolar	
WFL-248	2010	BUS	LEONARDO PLAZA PAEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMK-043	2005	BUSETA	JAVIER VICENTE VERDUGO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XWC-941	2005	MICROBUS	ARNULFO QUINTERO HERNANDEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SPO-015	2007	BUS	HENRY HERNANDEZ RODRIGUEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SOZ-265	2012	BUSETA	CLIMACO SALCEDO TRUJILLO	C2	X		X		X			X			X		X		X		Extintor descargado	
SOD-522	2004	BUS	NEHEMIAS RAMIREZ CARDENAS	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado direccionales delanteras y trasera, luz de reversa. No cuenta con franjas escolares ni frase escolar, aire acondicionado no funciona	
SUS-823	2009	BUS	YERINSON DARIO ARENIS DURAN	C2	X		X		X			X			X		X			X	Parqueadero partido	
SOO-206	2009	BUSETA	FERNANDO RAMON ALVARADO ARIAS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
STO-167	2012	BUSETA	HUMBERTO VELASQUEZ GIRALDO	C2	X	a	X		X			X			X		X			X	Pito no funciona, en mal estado goteras de los amortiguadores traseras y manguera del radiador en una mal posición	
MUNICIPIO DE PUERTO RONDON																						
SYT-578	2004	MICROBUS	CARLOS EDUARD LOPEZ INFANTE	C2	X		X		X			X			X		X			X	Luz de reversa del lado derecho no prende, las parrillas traseras se encuentran en mal estado y las brazos axiales estan para cambio	
XVN-480	2009	BUS	CARLOS MARIO GUERRERO LONDOÑO	C2	X		X		X			X			X		X		X			

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

EMBARCACIONES													
N°	NOMBRE DE EMBARCACIONES	PATENTE NAVEGACION VIGENTE		INSPECCION VIGENTE		POLIZA VIGENTES		BOTIQUIN		EXTINTOR		OBSERVACIÓN	SUBSANACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vigente	Malo	Vigente	Malo		
Municipio de Saravena													
1	MANCERISTA	X		X		X			X	X		No cuenta con botiquin ni nombre de embarcación	
2	LA MANCERISTA 2	X		X		X			X	X		No cuenta con botiquin ni nombre de embarcación	

Cle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

2. FORMATOS DE INSPECCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°655 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 16-3-26
Placa: XNZ 081	Modelo: 2009		Marca: VOLKSWAGEN		# tarjeta propiedad: 10035115998 15		# Ruta: 32B
Kilometraje:	Nombre del conductor: JHEISON ROMNEY SANCHEZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/10/26	Numero licencia de conducción: 1005077983	Poliza contractual:	RC/E/26
SOAT:	✓	16/8/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 12/2/28	Poliza extracontractual:	26/15/26
Tarjeta de Operación:	✓	19/5/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifiqua elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plasticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C188, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pasales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)		X		NO CUENTA
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la camioneta)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la camioneta)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	PUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1739683

Jheison Sánchez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1005077983

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Soledad	Fecha: 16/03/2026
Placa: XUZ-081	Modelo: 2009		Marca: Volkswagen		# tarjeta propiedad: 10031159815		# Ruta: 32 B
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhelsson Foiner Sanchez Sanchez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/10/26	Numero licencia de conducción: 1005077983	Poliza contractual:	26/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	16/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 12/02/2028	Poliza extracontractual:	26/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	14/05/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)		✓	
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/28
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		05/29
1	Paquete de Algodón	✓		05/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/29
2	Unidades de Baja lenguas	✓		04/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/29
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		03/26
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 09/04/2025

Fecha proxima a recargar: 09/04/2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oleo Padilla
CEDULA: 1006450839

Jhelsson Sanchez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1005077983

62

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fufu
Placa: Ofu-714	Modelo: 2006	Marca: KIA	# tarjeta propiedad: 10036812553			Fecha: 16/03/2026
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Alexis Quintero Torres					# Ruta: 36

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11/10/26	Numero licencia de conducción: 1093737317	Poliza contractual:	6/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	21/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 26/06/2028	Poliza extracontractual:	6/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	11/08/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		12/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/26
3	Toallas Higienicas	✓		11/27
1	Paquete de Algodón	✓		03/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/30
5	Unidades de Baja lenguas	✓		No
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		08/27
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		No
1	Tijeras	✓		No
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		No
1	Inmovilizador de cuello	✓		No

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 lbs

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro		X
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa		X
Soporte/Base del extintor		X

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oreo Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1093737317

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fonta	Fecha: 16/03/2026
Placa: TAQ-957	Modelo: 2012		Marca: Nissan		# tarjeta propiedad: 10033440705		# Ruta: 30A
Kilometraje:	Nombre del conductor: Julio Vicente Ariza Alvarez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10/10/26	Numero licencia de conducción: 96187876	Poliza contractual:	16/03/2026
Vigencia del SOAT:	✓	9/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/08/2020	Poliza extracontractual:	16/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	19/10/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/28
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/04
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		07/26
1	Paquete de Algodón	✓		3/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		17/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/29
2	Apósitos Oculares	✓		No
1	Rollos de Papel Higienico	✓		No
1	Tijeras	✓		No
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		No

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 04/04/2025

Fecha proxima a recargar: 04/04/2026

Capacidad en lb del extintor: 10 lb

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificacion de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455933

Julio V Ariza
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 96187876
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FUSA	Fecha: 16-3-26
Placa: SSZ H36	Modelo: 2012		Marca: VOLKSWAGEN	# tarjeta propiedad: 10031717 15548			# Ruta: 308
Kilometraje:	Nombre del conductor: ELKIN CAMARGO GUERRERO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	22-1-27
SOAT:	✓	25-2-26
Tarjeta de Operación:	✓	20-10-27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1007189504
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 22/8/28
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	5/5/26
Poliza extracontractual:	5/5/26
Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate G2688+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759081?

ELKIN Camargo
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1007189504

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fusagasugá	Fecha: 16/03/2026
Placa: SSZ-436	Modelo: 2012		Marca: Volkswagen		# tarjeta propiedad: 10034715548		# Ruta: 30B
Kilometraje:	Nombre del conductor: Elkin Camargo Gutierrez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	22/01/27	Numero licencia de conducción: 1007189504	Poliza contractual:	05/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	23/02/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 22/08/28	Poliza extracontractual:	05/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	27/10/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco isodine espuma (Etiquetado)	✓		10/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/28
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodon	✓		06/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓	✓	04/30
3	Unidades de Baja lenguas	✓		04/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apositos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Junio 2025

Fecha proxima a recargar: Junio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Molina
CEDULA: 1006559939

Elkin Camargo
FIRMA CONDUCTOR 1007189504
NOMBRE:
CEDULA:

62

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 16-5-26
Placa: TTP 541	Modelo: 2013		Marca: KIA	# tarjeta propiedad: 10030798045			# Ruta: 31
Kilometraje:	Nombre del conductor: RICARDO RUIZ SOLANO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/4/26	Numero licencia de conducción: 1009660992	Poliza contractual:	19-5-26
SOAT:	✓	25/4/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 25/2/27	Poliza extracontractual:	19-5-26
Tarjeta de Operación:	✓	1/12/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2885+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar rastros de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1094860992

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fusagasugá	Fecha: 16/03/2026
Placa: TTP541	Modelo: 2013		Marca: KIA	# tarjeta propiedad: 10036842273			# Ruta: 31
Kilometraje:	Nombre del conductor: Ricardo Ruiz Solano						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/04/26	Numero licencia de conducción: 1098609092	Poliza contractual:	14/03/2026
Vigencia del SOAT:	✓	23/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/03/2028	Poliza extracontractual:	14/03/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	01/12/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios			N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)		✓	
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		N/A
3	Toallas Higienicas	✓		12/28
1	Paquete de Algodón	✓		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		03/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		08/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/29
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		08/29
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presion del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006155838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098609092

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FONTIBÓN	Fecha: 6-5-26
Placa: VDM 419	Modelo: 2005		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10321425252		# Ruta: 33
Kilometraje:	Nombre del conductor: GEOVANY CASTILLO NIPABON.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23-1-27	Numero licencia de conducción: 96194181.	Poliza contractual:	2011-26
SOAT:	✓	27-3-26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 26-8-28	Poliza extracontractual:	20-11-26
Tarjeta de Operación:	✓	21-4-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate G2668+C4+C159, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fija minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sujetación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carrocería)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carrocería)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759681?

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96194181

INTERTRANSESCOLAR 2005

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Yotau	Fecha: 16/03/2026
Placa: VDM-419	Modelo: 2003		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 1002142523 2		# Ruta: 33A
Kilometraje:	Nombre del conductor: Geovany Castillo Pabon						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/01/27	Numero licencia de conducción: 96194181	Poliza contractual:	26/11/2025
Vigencia del SOAT:	✓	27/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 26/09/2018	Poliza extracontractual:	20/11/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	21/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señelizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		07/26
3	Toallas Higienicas		✓	
1	Paquete de Algodón	✓		03/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela		✓	
6	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		05/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificacion de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006455878

Geovany Castillo
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96194181

INTER TRANSESCOLAR JMSF

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Facatativá	Fecha: 16/03/2026
Placa: SKN-116	Modelo: 2006		Marca: JAC		# tarjeta propiedad: 10016456888		# Ruta: 39
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jesus Baez Castellanos						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	09/06/26	Numero licencia de conducción: 1098666881	Poliza contractual:	06/10/2016
Vigencia del SOAT:	✓	15/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/01/2029	Poliza extracontractual:	06/10/2016
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	3/05/21	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		12/27
1	Paquete de Algodón	✓		05/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/26
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 09/05/2025

Fecha proxima a recargar: 09/05/2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006165838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Jesus Baez C.
CEDULA: 1098666881

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FUNZA	Fecha: 16-3-26
Placa: SLH 266	Modelo: 2008		Marca: KIA	# tarjeta propiedad: 10036029707			# Ruta: 33B
Kilometraje:	Nombre del conductor: MERANDER PEÑA PEREZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7 *	Numero licencia de conducción: 91517944	Poliza contractual:	20/11/26
SOAT:	✓	2/3/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 24/12/28	Poliza extracontractual:	20/11/26
Tarjeta de Operación:	✓	31/4/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS, DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar manchas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: Sale apto al siguiente dia de servicio con un vigencia de 21/03/2026

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759681?

Alexander Peña
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 91517944

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fusagasugá	Fecha: 16/03/2026
Placa: SLH-266	Modelo: 2008		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10056629707		# Ruta: 33
Kilometraje:	Nombre del conductor: Alexander Pena Perez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	14/03/26	Numero licencia de conducción: 91 517 944	Poliza contractual:	20/11/2020
Vigencia del SOAT:	✓	02/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 27/02/2028	Poliza extracontractual:	20/11/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	30/04/29	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/25
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas	✓		09/26
1	Paquete de Algodón	✓		01/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		NA
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		10/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Abril 2025

Fecha proxima a recargar: Abril 2030

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificacion de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

Alexander Peña
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 91517944

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Funza	Fecha: 18/03/2026
Placa: UV6-079	Modelo: 2008		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10016433864		# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: Dionel Villamizar Gomez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	4/07/26	Numero licencia de conducción: 96189831	Poliza contractual:	09/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	13/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 22/10/2022	Poliza extracontractual:	04/04/2016
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	20/06/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		10/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas	✓		01/28
1	Paquete de Algodon	✓		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		05/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: JUNIO 2025

Fecha proxima a recargar: JUNIO 2026

Capacidad en lb del extintor: 80 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)		
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: DIEGO PADILLA
CEDULA: 1006433838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96189631

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 16-3-26
Placa: SKM 097	Modelo: 2005		Marca: HYUNDAI		N° tarjeta propiedad: 10011220196		# Ruta: 29
Kilometraje:	Nombre del conductor: JORGE SANTOS MENDOZA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	5/9/26
SOAT:	✓	20/8/26
Tarjeta de Operación:	✓	9/10/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	5492268
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 9/10/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	01/11/26
Poliza extracontractual:	10/11/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓	X		TRACERO DERECHO
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS YO TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2066+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		FRASE ESCOLAR TRACERA
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: * GUARDAPOLVOS CAUCHO DIRECCION
* LOGOS DE LA EMPRESA

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Jorge Santos
CEDULA: 5492268

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Soledad	Fecha: 16/03/2026
Placa: SKA-097	Modelo: 2005		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10011709496		# Ruta: 29
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jorge Santos Mendoza						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	05/07/26	Numero licencia de conducción: 5492268	Poliza contractual:	10/11/2026
Vigencia del SOAT:	✓	20/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 04/10/2018	Poliza extracontractual:	10/11/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	04/10/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isocine espuma (Etiquetado)	✓		04/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		06/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/24
2	Unidades de Baja lenguas	✓		05/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/26
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Nilson Padilla
CEDULA: 1026555938

Jorge Santos
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 5492268
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus V	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FONTIBÓN	Fecha: 16-3-26
Placa: 300 074	Modelo: 2009		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10031385323		# Ruta: 40
Kilometraje:	Nombre del conductor: CARLOS EL: ACEVEDO -						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/2/27
SOAT:	✓	15/1/27
Tarjeta de Operación:	✓	30/9/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1033925931
Tipo de licencia y vigencia:	C2 - 20/09/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	916/26
Poliza extracontractual:	916/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Julian Leonardo Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1591813

Carlos Acevedo.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1033724931

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fonseca	Fecha: 16/03/2026
Placa: SMO-074	Modelo: 2009		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10031883323		# Ruta: 40
Kilometraje:	Nombre del conductor: Marbol Pacheco Hernandez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	29/02/27	Numero licencia de conducción: 96188154	Poliza contractual:	04/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	10/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C1 31/10/2030	Poliza extracontractual:	04/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	30/08/30	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECINIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		NO
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higenicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		11/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/26
3	Unidades de Bajo lenguas	✓		03/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		12/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 05/03/2025

Fecha proxima a recargar: 05/03/2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LBS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ:
NOMBRE: Oscar Rodriguez
CEDULA: 1006435838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96 188 154

FORMATO INSPECCION DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio	TAUL	Fecha	18-3-26
Placa:	SKL 357	Modelo:	2004	Marca:	HYUNDAI	# tarjeta propiedad:	10027503517	# Ruta	72
Kilometraje:		Nombre del conductor:	MILLER ANDRES CACERES					Ultimo cambio aceite:	

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/9/26
SOAT:	✓	10/11/26
Tarjeta de Operación:	✓	30/3/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1003302392
Tipo de licencia y vigencia:	C2 15/8/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	9/6/26
Poliza extracontractual:	9/6/26.
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 6 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, voltaje)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior frasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1159068?

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Miller Caceres
CEDULA: 1003302392.

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fortul	Fecha: 16/03/2026
Placa: SKL-357	Modelo: 2004		Marca: Microbus		# tarjeta propiedad: 10027507317		# Ruta: 12
Kilometraje:	Nombre del conductor: Miyer Andres Cabrera Suarez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	3/07/20	Numero licencia de conducción: 1005302392	Poliza contractual:	06/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	10/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 15/09/2026	Poliza extracontractual:	04/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/03/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECINIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		12/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		03/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/27
3	Unidades de Baja lenguas	✓		03/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: MAYO 2026

Fecha proxima a recargar: MAYO 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presion del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Miyer Cabrera
CEDULA: 1005302392.

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 17-3-26
Placa: SVT 141	Modelo: 2005		Marca: JAC	# tarjeta propiedad: 10832625798			# Ruta: 17
Kilometraje:	Nombre del conductor: JUAN FELIPE RUBIO RODRIGUEZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13-1-27	Numero licencia de conducción: 1006553451	Poliza contractual:	28/3/26
SOAT:	✓	21-10-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/9/28	Poliza extracontractual:	20/3/26
Tarjeta de Operación:	✓	8/12/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcazas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 9) CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estrla ,1 Llave expansiva y un juego de llaves 5/8s mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA Si ¿No dejar manos de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: TERMINALES VIELA DIRECCION URGENTE.

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1096813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Juan Felipe Rubio
CEDULA: 1006553451

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soledad	Fecha: 17/03/2026
Placa: SYT-145	Modelo: 2005		Marca: Nissan Pius Ulrig		# tarjeta propiedad: 10037623798		# Ruta: 17
Kilometraje:	Nombre del conductor: Juan Felipe Rubio Rodriguez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/01/27	Numero licencia de conducción: 1006155451	Poliza contractual:	23/03/2026
Vigencia del SOAT:	✓	21/10/2026	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/09/2028	Poliza extracontractual:	23/03/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	02/07/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/24
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		07/26
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		04/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/30
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Febrero 2026

Fecha proxima a recargar: Febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Jesus Padilla
CEDULA: 1006555938

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Juan Felipe Rubio
CEDULA: 1006155451

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 19-3-26
Placa: SMP 769	Modelo: 2008		Marca: JAC.		# tarjeta propiedad: 10032269337		# Ruta: 5
Kilometraje:	Nombre del conductor: JHOJAN MORALES RODRIGUEZ C.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/7/26	Numero licencia de conducción: 1120374871	Poliza contractual:	19/2/27
SOAT:	✓	12/7/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 9/2/29	Poliza extracontractual:	19/2/27
Tarjeta de Operación:	✓	19/5/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifiqia elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 60 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C106, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		LETRERO ESCOLAR TRACERO
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: TERMINALES VIGIA DIRECCION.

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1.120.374.871

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fonseca	Fecha: 17/05/2026
Placa: SMP-764	Modelo: 2008		Marca: JAC		# tarjeta propiedad: 10032269337		# Ruta: 5
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhaden Andres Rodriguez Cujia						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/07/26	Numero licencia de conducción: 1120374871	Poliza contractual:	14/02/2026
Vigencia del SOAT:	✓	12/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 9102/2029	Poliza extracontractual:	14/02/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	14/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		11/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas	✓		NA
1	Paquete de Algodón	✓		03/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presion del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1064955955

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1.120.374.871

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: FONTIBÓN	Fecha: 17-3-26
Placa: SNO 979	Modelo: 2009		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10029117277			# Ruta: 14B
Kilometraje:	Nombre del conductor: JHON HENRY CASTRO RUIZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/10/26
SOAT:	✓	14/10/26
Tarjeta de Operación:	✓	10/10/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	91351 1901
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 17/10/29
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	9/6/26
Poliza extracontractual:	9/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Aguante)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2000+C4+C100, 2 Destornilladores de pala y estria, 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosion, sujetacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: * PISO INTERNO MAL ESTADO.

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759083

Jhon Henry Castro
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 9735770

INTER TRANSESCOLAR 2005	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soltol	Fecha: 17/03/2026
Placa: SNO-979	Modelo: 2009		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10029142723		# Ruta: 14 B
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhon Henry Castro Ruiz						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/10/26	Numero licencia de conducción: 91351701	Poliza contractual:	09/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	4/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 17/10/2028	Poliza extracontractual:	09/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	10/10/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)		Y	
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		01/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		03/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/27
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Orso Polino
CEDULA: 1006155936

Jhon henry castro
FIRMA CONDUCTOR 91357707
NOMBRE:
CEDULA:

89

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipios FOTUN	Fecha: 17-3-26
Placa: SKV585	Modelo: 2006		Marca: AGRALE		# tarjeta propiedad: 10011233849		# Ruta: 14D
Kilometraje:	Nombre del conductor: MANUEL ANTONIO SIERRA F.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/7/26	Numero licencia de conducción: 9514094	Poliza contractual:	11/2/27
SOAT:	✓	16/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 26/3/29	Poliza extracontractual:	11/2/27
Tarjeta de Operación:	✓	24/6/27	Restricciones: LENTES	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elamento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticos)	LUCES ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, o flotacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior frontra y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johnson Inoves Ruiz
CEDULA: 1739681?

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 9514094

INTER TRANSECOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fortul	Fecha: 7/03/2026
Placa: SKU-585	Modelo: 2006		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 10011233849		# Ruta: 140
Kilometraje:	Nombre del conductor: Manuel Antonio Sicua						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	3/02/26	Numero licencia de conducción: 95170944	Poliza contractual:	11/02/2027
Vigencia del SOAT:	✓	16/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 2/03/2026	Poliza extracontractual:	11/02/2022
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	26/06/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		02/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/29
3	Unidades de Baja lenguas	✓		07/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/29
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		NA
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pulido
CEDULA: 1006155939

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 17-3-26
Placa: SPD 929	Modelo: 2004		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10014G59829		# Ruta: 15 A
Kilometraje:	Nombre del conductor: BRAYAN ENRIQUE CASTRO G.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11-1-26	Numero licencia de conducción: 1005590529	Poliza contractual:	*
SOAT:	✓	14-9-26	Tipo de licencia y vigencia: A1 14/9/26	Poliza extracontractual:	*
Tarjeta de Operación:	✓	22/9/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticos)	LUCES (ALTAS , MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Sumor, sin corrosión, oxidacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		TAPLERA ESCOLAR NO TIENE
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: * CARCASA AIRE INTERNO ASEGURAR Y QUITAR.

Johnny Ibarra Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759685

Brayan Castro
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1005590524

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Funza	Fecha: 17/03/2026
Placa: SPO-828	Modelo: 2004		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10019659829		# Ruta: 15 A
Kilometraje:	Nombre del conductor: Brayan Camilo Castro Gutierrez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11/04/26	Numero licencia de conducción: 1005540524	Poliza contractual:	
Vigencia del SOAT:	✓	14/07/26	Tipo de licencia y vigencia: 2e 22/07/2026	Poliza extracontractual:	
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	22/07/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)		X	
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		01/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higenicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		05/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/24
5	Unidades de Baja lenguas	✓		05/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		10/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higenico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1007655838

Brayan Castro G.
FIRMA CONDUCTOR 1005540524
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FUNZA	Fecha: 13-3-26
Placa: UBA 836	Modelo: 2006		Marca: DAIHATSU		# tarjeta propiedad: 10027299865		# Ruta: 14 C.
Kilometraje:	Nombre del conductor: ENOD JULIAN MORENO P.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26-7-26	Numero licencia de conducción: 1093624402	Poliza contractual:	14-2-27
SOAT:	✓	11-4-26	Tipo de licencia y vigencia:	Poliza extracontractual:	14-2-27
Tarjeta de Operación:	✓	4-2-29	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓	X		
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA				
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)		X		RACERA 170 INTERNA
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:
* TERMINALES PARA DIRECCION
* PUERTA ESPEJO LATERAL IZQ.
* MUELLE DELANTERO PARTIDA HOJA.

INSPECTOR INTERVENTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1759083

CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1093624402

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Pasto	Fecha: 17/03/2026
Placa: UZA-836	Modelo: 2006		Marca: Daihatsu		# tarjeta propiedad: 10027244865		# Ruta: 14 C
Kilometraje:	Nombre del conductor: Edwin Julian Molano Pedraza						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/07/26	Numero licencia de conducción: 1098624402	Poliza contractual:	14/02/2027
Vigencia del SOAT:	✓	01/11/26	Tipo de licencia y vigencia: no tiene licencia	Poliza extracontractual:	14/02/2027
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	4/02/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)			N/A
1	Manuel de primeros auxilios			N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin			N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)			
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)			
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)			
1	Paquete de Gasa precortada			
3	Pares de Guantes desechables			
3	Toallas Higienicas			
1	Paquete de Algodón			
1	Rollo de Esparadrapo en tela			
5	Unidades de Baja lenguas			
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5			
2	Tapabocas desechables			
1	Rollo de Micropore			
2	Apósitos Oculares			
1	Rollos de Papel Higienico			
1	Tijeras			
1	Inmovilizador (Cabestrillo)			
1	Inmovilizador de cuello			

Observaciones: no tiene Botiquin

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2025

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	✗
Estado de la boquilla	✓	✓
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dicsa Padilla
CEDULA: 1006495838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098624402

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FONZ	Fecha: 17-3-26
Placa: VAA282	Modelo: 2006		Marca: HINO		# tarjeta propiedad: 10014699607		# Ruta: 41
Kilometraje:	Nombre del conductor: LEONIDAS RUBIO VALENCIA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19-7-26	Numero licencia de conducción: 14011955	Poliza contractual:	1-12-26
SOAT:	✓	19-1-27	Tipo de licencia y vigencia: C2 5/11/28	Poliza extracontractual:	1-12-26
Tarjeta de Operación:	✓	19-12-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C196, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mintmo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO		X		REPARAR 0/0
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759815

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 14011955

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Facatativá	Fecha: 27/03/2026
Placa: YSO-282	Modelo: 2006		Marca: Hino	# tarjeta propiedad:			# Ruta: 411
Kilometraje:	Nombre del conductor: Leonidas Bulo Valencia						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19/07/26	Numero licencia de conducción: 14011955	Poliza contractual:	01/12/2026
Vigencia del SOAT:	✓	19/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 03/04/2028	Poliza extracontractual:	01/12/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	19/12/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECINIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		N/A
3	Toallas Higienicas	✓		10/26
1	Paquete de Algodón	✓		05/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		N/A
5	Unidades de Baja lenguas	✓		02/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		N/A
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Febrero 2026

Fecha proxima a recargar: Febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: [illegible]
CEDULA: 1006655[illegible]

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 14011955

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FONTIBÓN	Fecha: 17-3-26
Placa: TPR283	Modelo: 2013		Marca: MERCEDES BENZ	# tarjeta propiedad: 10031379H97			# Ruta: 7
Kilometraje: 746948	Nombre del conductor: FRANCISCO J HERRERA PALHECO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30/10/26	Numero licencia de conducción: 88188690	Poliza contractual:	10/4/26
SOAT:	✓	5/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 7/9/26	Poliza extracontractual:	10/4/26
Tarjeta de Operación:	✓	3/6/27	Restricciones: LENTES	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2568+C4+C196, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, y fijacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte costanor de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		FRASE ESCOLAR TRASERA.
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	ESTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Edwin Linares Pico
CEDULA: 1059606813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 88188690

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fusagasugá	Fecha: 17/03/2026
Placa: TTR-283	Modelo: 2013		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10053732 9492		# Ruta: 02
Kilometraje:	Nombre del conductor: Francisco J. Hinestroza Pacheco						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30/10/26	Numero licencia de conducción: 88 188840	Poliza contractual:	20/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	03/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 01-04-2028	Poliza extracontractual:	10/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	2/06/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/72
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/28
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/24
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/26
3	Toallas Higienicas	✓		M
1	Paquete de Algodón	✓		03/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/29
2	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/72
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		06/27
2	Apósitos Oculares	✓		M
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Marzo 2026

Fecha proxima a recargar: Marzo 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006655838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 88198840

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: IBAGUE	Fecha: 17-3-26
Placa: XVV 278	Modelo: 2007		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10035344069		# Ruta: 2
Kilometraje: 424374	Nombre del conductor:		LEINIO ARCHILA				Ultimo cambio aceite: ✓

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19-10-26	Numero licencia de conducción: 96192706	Poliza contractual:	10-2-27
SOAT:	✓	15-12-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 25-9-26	Poliza extracontractual:	10-2-27
Tarjeta de Operación:	✓	23-11-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C190, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves tipo mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos pesados)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	FUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1590813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: LEINIO ARCHILA
CEDULA: 96192706

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fonul	Fecha: 17/03/2026
Placa: XVV-278	Modelo: 2007		Marca: Golden Dragon		# tarjeta propiedad: 10033544069		# Ruta: 2
Kilometraje:	Nombre del conductor: Hernando Arcila						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19/08/26	Numero licencia de conducción: 96192706	Poliza contractual:	10/02/2021
Vigencia del SOAT:	✓	15/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/02/26	Poliza extracontractual:	10/02/2021
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	23/11/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isocline espuma (Etiquetado)	✓		04/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		11/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/27
1	Unidades de Baja lenguas	✓		07/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 09/03/2025

Fecha proxima a recargar: 09/03/2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006018838

96192706
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Pasto	Fecha: 4-3-26
Placa: SYV 853	Modelo: 2006		Marca: JAC		# tarjeta propiedad: 10017109183		# Ruta: 8
Kilometraje:	Nombre del conductor: ABEL DAVID CAMBOA C.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11/11/27	Numero licencia de conducción: 1093765249	Poliza contractual:	6-4-26
SOAT:	✓	29/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2.	Poliza extracontractual:	6-4-26
Tarjeta de Operación:	✓	12/8/26	Restricciones: C2 1/8/26	Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad, en labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2versión+C4+C196, 2 Destornilladores de pala y estrla ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar rastros de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Johnny Linares Diaz
CONTRATISTA
NOMBRE:
CEDULA: 1759081 3

CONDUCTOR PROPIETARIO
NOMBRE: ABEL CAMBOA
CEDULA: 1093765249

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Soacha	Fecha: 17/03/2026
Placa: SYU-853	Modelo: 2006		Marca: JAC		# tarjeta propiedad: 10017109183		# Ruta: 8
Kilometraje:	Nombre del conductor: Abel David Gamba Castancho						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	1/6/172	Numero licencia de conducción: 1073765248	Poliza contractual:	06/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	29/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 01/08/2026	Poliza extracontractual:	06/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	12/08/172	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco lodine espuma (Etiquetado)	✓		07/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		11/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/26
3	Toallas Higienicas	✓		NA
1	Paquete de Algodón	✓		11/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		4/27
6	Unidades de Baja lenguas	✓		04/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/27
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		NA
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Marzo 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: DIEGO BONILLA
CEDULA: 1006458858

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: ABEL DAVID GAMBOA
CEDULA: 1093765249

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO					CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Busata ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 17-3-26
Placa: SPR 801	Modelo: 2013		Marca: JIMBEL	# tarjeta propiedad: 10099009424		# Ruta: 1
Kilometraje:	Nombre del conductor: JHON EDWIN PEDRAZA G.					Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19-6-26	Numero licencia de conducción: 1095925842.	Poliza contractual:	30/11/26
SOAT:	✓	1-1-26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 11/5/29	Poliza extracontractual:	30/11/26
Tarjeta de Operación:	✓	1-1-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO		X		
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte exterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: & BUJES DE TIJERA DELANTEROS

FIRMA RESPONSABLE
NOMBRE: Johan Ismael Diaz
CEDULA: 1096813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Jhon Pedraza
CEDULA: 1095925842

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fonta	Fecha: 17/03/2026
Placa: SPD-801	Modelo: 2013		Marca: JIMBEI		# tarjeta propiedad: 10004900944		# Ruta: 01
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhon Edwin Pedraza Gutierrez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19/04/26	Numero licencia de conducción: 1095925842	Poliza contractual:	30/11/2026
Vigencia del SOAT:	✓	4/4/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/03/2025	Poliza extracontractual:	30/11/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	8/09/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)			N/A
1	Manual de primeros auxilios			N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin			N/A
1	Frasco Isocine espuma (Etiquetado)			
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)			
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)			
1	Paquete de Gasa precortada			
3	Pares de Guantes desechables			
3	Toallas Higenicas			
1	Paquete de Algodón			
1	Rollo de Esparadrapo en tela			
5	Unidades de Baja lenguas			
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5			
2	Tapabocas desechables			
1	Rollo de Micropore			
2	Apósitos Oculares			
1	Rollos de Papel Higenico			
1	Tijeras			
1	Inmovilizador (Cabestrillo)			
1	Inmovilizador de cuello			

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Septiembre 2025

Fecha proxima a recargar: Septiembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Orso Sedillo
CEDULA: 1006455834

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Jhon Pedraza
CEDULA: 1095925842

LOS

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 4-3-26
Placas: THR 128	Modelo: 2012.		Marca: FOTON		# tarjeta propiedad: 10029327967		# Ruta: 16
Kilometraje:	Nombre del conductor: JEAN CARLOS BAUTISTA B.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16-1-27	Numero licencia de conducción: 1119	Poliza contractual:	8-8-27
SOAT:	✓	16-1-27	Tipo de licencia y vigencia: C2 31/6/26	Poliza extracontractual:	8-8-27
Tarjeta de Operación:	✓	9-1-29	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C196, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, cubierta)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantero de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: # BRAZOS AXIALES MAL ESTADO Y CAPOTIN DIRECCION.

Johnson Linares Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7596813

JBG
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1119837237.

INTER TRANSESCOLAR 2005	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Folia	Fecha: 17/03/2026
Placa: THB-128	Modelo: 2012		Marca: Foton		# tarjeta propiedad: 10027327462		# Ruta: 16
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jean Carlos Bautista Bautista						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/01/27	Numero licencia de conducción: 1119185237	Poliza contractual:	08/08/2027
Vigencia del SOAT:	✓	07/01/2027	Tipo de licencia y vigencia: C2 31/03/2026	Poliza extracontractual:	08/08/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/12/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		6/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		03/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/26
6	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		12/27
2	Tapabocas desechables	✓		09/26
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2026

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: OSCAR PADILLA
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1119185237.

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORNL	Fecha: 17-3-26
Placa: SNN 488	Modelo: 2009		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10031311379			# Ruta: 3
Kilometraje:	Nombre del conductor: GERSON LEON VEGA P						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	18/10/26	Numero licencia de conducción: 1119982366	Poliza contractual:	916126
SOAT:	✓	24/8/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 13/2/27	Poliza extracontractual:	916126
Tarjeta de Operación:	✓	14/11/27	Restricciones: PERDIDA AUDITIVA LOE	Poliza todo riesgo:	916126

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralas, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/ LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		FRASE TRACERA
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Johnny Torres Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1059081313

Gerson Vega
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1119182366

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fonte	Fecha: 17/03/2026
Placa: SNN-488	Modelo: 2002		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10031311377		# Ruta: 3-21B
Kilometraje:	Nombre del conductor: Cerson Jobar Vega Bueno						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	18/10/26	Numero licencia de conducción: 1119182366	Poliza contractual:	09/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	14/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 13/12/2022	Poliza extracontractual:	09/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	14/11/26	Restricciones: Prótesis auditivas lentes para	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas	✓		01/28
1	Paquete de Algodón	✓		03/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/29
6	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/27
2	Tapabocas desechables	✓		No
1	Rollo de Micropore	✓		No
2	Apósitos Oculares	✓		No
1	Rollos de Papel Higienico	✓		No
1	Tijeras	✓		No
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		No
1	Inmovilizador de cuello	✓		No

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

Cerson VEGA
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1119182366

INTERTRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Popayán	Fecha: 19/5/26
Placa: SWF 992	Modelo: 2006		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10032703992		# Ruta: 6
Kilometraje:	Nombre del conductor:		ADELSO GALLO ESPINOSA				Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	—	16/7/27
SOAT:	✓	29/11/26
Tarjeta de Operación:	✓	16/6/20

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Numero licencia de conducción: 1006409080	Poliza contractual:	9/6/26
Tipo de licencia y vigencia: C1 31-5-27	Poliza extracontractual:	9/6/26
Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate CON68+C4+C150, 2 Destornilladores de pala y estrin ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, en corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		FRASE ESCOLAR FALTA EN LA
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

OJO LA LICENCIA DE CONDUCCION NO SIRVE PARA MANEJAR BUSETA

Johan Smith Diaz
FIRMA RECIBIDO
NOMBRE:
CEDULA: 1758983

Adelso Gallo E.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006409080

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Soacha	Fecha: 13/03/2026
Placa: SWK-992	Modelo: 2006		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10032403992		# Ruta: 6-23
Kilometraje:	Nombre del conductor: Adolfo Gallo Espinosa						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/01/27	Numero licencia de conducción: 1006409080	Poliza contractual:	09/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	29/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 31/05/2022	Poliza extracontractual:	09/06/2018
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	16/06/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		11/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		06/27
3	Toallas Higenicas	✓		08/29
1	Paquete de Algodón	✓		02/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		04/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/28
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Forero
CEDULA: 1006455838

Adolfo Gallo E.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006409080

INTERTRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCION DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SOACHA	Fecha: 17/3/26
Placa: UEJ 770	Modelo: 2004		Marca: MERCEDES BENZ	# tarjeta propiedad: 10026178168			# Ruta: 10-22A
Kilometraje:	Nombre del conductor: JOSE LUIS PARRA WALTEROS						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	28/6/26	Numero licencia de conducción: 17570937	Poliza contractual:	6/4/26
SOAT:	✓	12/3/27	Tipo de licencia y vigencia: C2. 8/9/28	Poliza extracontractual:	6/4/26
Tarjeta de Operación:	✓	13/5/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS,	✓	X		MEDIA DERECHA
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralen, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRABE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: * TERMINALES VUELTA DIRECCION.
* FUGA HIDRAULICO MANGUERAS BOTELLA DIRECCION.

FIRMA MECÁNICO
NOMBRE:
CEDULA: 17590813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17570937

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Fusa	Fecha: 17/03/2026
Placa: UFT-710	Modelo: 2004		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10026173169		# Ruta: 10-22A
Kilometraje:	Nombre del conductor: José Luis Parra Wilches						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	14/03/27	Numero licencia de conducción: 17570937	Poliza contractual:	6/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	28/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 08/09/2029	Poliza extracontractual:	6/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	13/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)		*	
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		11/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		07/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/28
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 09/Sept 2025

Fecha proxima a recargar: 09/Sept/2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oliso Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17570937

L13

INTER TRANSESCOLAS SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 17/3/26
Placa: XVI 955	Modelo: 2007		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10031976277			# Ruta: 19-20
Kilometraje:	Nombre del conductor: JUAN CARLOS CACERES R						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/8/26	Numero licencia de conducción: 1094368392	Poliza contractual:	9/6/26
SOAT:	✓	6/3/27	Tipo de licencia y vigencia:	Poliza extracontractual:	9/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	25/8/26	Restricciones: 02. 27/6/28	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)		X		NO CUENTA
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 60 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2665+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 tipos	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrupcion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCAGA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido.		X		CAMBIO.
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓		X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: TERMINAL VIOLA Y INJECTION MALO.
CLARABOYA NEVERA TECHO CAMBIO

Alvaro Linares Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

Juan Carlos Caceres R
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1094368392

INTER TRANSESCOLAR BIOS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fonti	Fecha: 17/03/2026
Placa: VXJ-455	Modelo: 2007		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10034726277		# Ruta: 19-20
Kilometraje:	Nombre del conductor: Juan Carlos Cabrera Bucos						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/08/26	Numero licencia de conducción: 1094368392	Poliza contractual:	04/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	6/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 27/06/2025	Poliza extracontractual:	04/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	25/08/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		11/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		07/27
3	Toallas Higienicas	✓		12/26
1	Paquete de Algodón	✓		04/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		01/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Febrero 2025

Fecha proxima a recargar: Febrero 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Yeso Portilla
CEDULA: 1006033938

Juan Carlos Cabrera
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1094368392

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORVL	Fecha: 16-3-26
Placa: TAY-027	Modelo: 2014		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10031330129 1		# Ruta: 26-28
Kilometraje:	Nombre del conductor: TOMIAS NEFTALI RAMIREZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/9/26	Numero licencia de conducción: 88034627	Poliza contractual:	22/03/2027
SOAT:	✓	14/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 15/1/28	Poliza extracontractual:	22/03/2027
Tarjeta de Operación:	✓	21/04/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓	X		DERECHA NO ENCIENDE
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de cata y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 tipos	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)		X		TRACERAS DERECHA CAMBIO
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, cableados)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralas, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓	X		NO SIRVEN
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1739813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 88.034.627

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fusagasugá	Fecha: 16/03/2026
Placa: TQY-022	Modelo: 2014		Marca: HYUNDAI	# tarjeta propiedad: 10031334247			# Ruta: 26-28
Kilometraje:	Nombre del conductor: Tobias Mauricio Ruales						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/02/26	Numero licencia de conducción: 88034622	Poliza contractual:	22/03/2027
Vigencia del SOAT:	✓	19/02/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 15/01/2018	Poliza extracontractual:	22/03/2022
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	21/01/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)		✓	
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)		✓	
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/26
3	Pares de Guantes desechables		✓	
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón		✓	
1	Rollo de Esparadrapo en tela		✓	
5	Unidades de Baja lenguas		✓	
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		6C/26
2	Apósitos Oculares	✓		11/26
1	Rollos de Papel Higienico		✓	
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)		✓	
1	Inmovilizador de cuello		✓	

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2026

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 kgs

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455833

88.034.622
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Pasto	Fecha: 12/3/26
Placa: XBC 828	Modelo: 2006		Marca: MERCEDES BENZ		# tarjeta propiedad: 10007906892		# Ruta: 21-A
Kilometraje:	Nombre del conductor: JEAN KARLOS VELA PEÑALOZA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/1/26	Numero licencia de conducción: 1116805832	Poliza contractual:	20/2/26
SOAT:	✓	29/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 12/5/28	Poliza extracontractual:	20/2/26
Tarjeta de Operación:	✓	20/1/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C198; 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, y flotacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO				
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		FRASE ESCOLAR TRASERO
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: * TERMINAL INTERNO VIELA DIRECCION

Johnson Pinos Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

Jean Karlos Vela P.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116805832

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fusagasugá	Fecha: 17/03/2026
Placa: X6C-828	Modelo: 2006		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10007906852		# Ruta: 4-21
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jean Carlos Vela Pedroza						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/12/26	Numero licencia de conducción: 1116805832	Poliza contractual:	20/07/2026
Vigencia del SOAT:	✓	29/4/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 12/05/2028	Poliza extracontractual:	20/02/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/06/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		25
3	Toallas Higienicas	✓		06/26
1	Paquete de Algodón	✓		03/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/26
2	Tapabocas desechables	✓		No
1	Rollo de Micropore	✓		No
2	Apósitos Oculares	✓		No
1	Rollos de Papel Higienico	✓		No
1	Tijeras	✓		No
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		No
1	Inmovilizador de cuello	✓		No

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025
Fecha proxima a recargar: Mayo 2026
Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

Jean Carlos Vela P.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116805832

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Soacha	Fecha: 18-3-26
Placa: SRK 089	Modelo: 2004		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10029299890		# Ruta: 2A
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS ELAIN FRANCO PEREZ.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/9/26	Numero licencia de conducción: 1115735462.	Poliza contractual:	21-12-26
SOAT:	✓	14/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/4/28	Poliza extracontractual:	21-12-26
Tarjeta de Operación:	✓	29/9/27	Restricciones: —	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS - MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C150, 2 Destornillatores de pala y estrio ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pirales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			N	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 75968113

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1115-735462.

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Soledad	Fecha: 18/03/2026
Placa: SRF-489	Modelo: 2004		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10029299890		# Ruta: 2A
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Elvin Florez Perez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/07/26	Numero licencia de conducción: 1115735462	Poliza contractual:	21/12/2026
Vigencia del SOAT:	✓	14/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/04/2026	Poliza extracontractual:	2/12/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	2/09/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		02/27
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		05/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		12/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 06/11/2025

Fecha proxima a recargar: 06/11/2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Rojas
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1115.735.462

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANETA	Fecha: 18-3-26
Placa: WTN 452	Modelo: 2007		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10051815200			# Ruta: 3A
Kilometraje:	Nombre del conductor: FREDY ALBEIRO GRANADOS L.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/3/27	Numero licencia de conducción: 96125517	Poliza contractual:	1/8/26
SOAT:	✓	19/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 9/6/28	Poliza extracontractual:	1/8/26
Tarjeta de Operación:	✓	G 19/7/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, nivelación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralas, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	BUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1039681?

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96125517

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soledad	Fecha: 18/03/2026
Placa: WTN-452	Modelo: 2007		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10031815200		# Ruta: 3A
Kilometraje:	Nombre del conductor: Fredy Augusto Granados Camacho						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	18/03/27	Numero licencia de conducción: 9612537	Poliza contractual:	01/08/2026
Vigencia del SOAT:	✓	19/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 09/06/2028	Poliza extracontractual:	01/8/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	6/11/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		08/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		10/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		6/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		No
3	Toallas Higienicas	✓		12/28
1	Paquete de Algodón	✓		10/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		01/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/26
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		No
2	Apósitos Oculares	✓		No
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 lb/45

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Jairo Padilla
CEDULA: 1006452858

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 9612537

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SAMANÁ	Fecha: 18-3-26
Placa: WFL 482	Modelo: 2014		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10009548494		# Ruta: 4
Kilometraje:	Nombre del conductor: NILSON PEREZ NUÑEZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/5/26	Numero licencia de conducción: 96124506	Poliza contractual:	2/3/27
SOAT:	✓	21/1/27	Tipo de licencia y vigencia: C2. 26/5/28	Poliza extracontractual:	2/3/27
Tarjeta de Operación:	✓	18/5/29	Restricciones: LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, ranges de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2658+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sujetación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S ¡No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carrocería)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carrocería)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	REJTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

★ BARRA ESTABILIZADORA MAL ESTADO.

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johan Ponce Diaz
CEDULA: 1039680173

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96124506

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sincelejo	Fecha: 19/03/2026
Placa: WFC-482	Modelo: 2014		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10009348724		# Ruta: 01
Kilometraje:	Nombre del conductor: Wilson Perez Nieves						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/05/26	Numero licencia de conducción: 96124506	Poliza contractual:	2/03/2022
Vigencia del SOAT:	✓	21/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 26/05/28	Poliza extracontractual:	2/03/2022
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	14/05/27	Restricciones: Conducir Con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isocine espuma (Etiquetado)	✓		05/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/26
1	Fresco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		06/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/26
6	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		11/26
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 / 10kgs

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Orlando Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 96124506
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SAPUYES	Fecha: 18-3-26
Placa: VAR 690	Modelo: 2006		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10011609927		# Ruta: 6B.
Kilometraje: 138739	Nombre del conductor:		JOSNAR KAPIEL RUDA EUEZ				Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/10/26	Numero licencia de conducción: 1093784176	Poliza contractual:	15/8/26
SOAT:	✓	20/9/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/10/28	Poliza extracontractual:	15/8/26
Tarjeta de Operación:	✓	8/2/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE De RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C159, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos especiales)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		NO CUENTA
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		NO CUENTA
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	HUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1139683

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1093784176

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Salgueno	Fecha: 18/03/2026
Placa: YAO-690	Modelo: 2006		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10011606972		# Ruta: 6B
Kilometraje:	Nombre del conductor: Yosmar Fabian Rodriguez Pulido						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/10/26	Numero licencia de conducción: 1093784176	Poliza contractual:	15/08/2026
Vigencia del SOAT:	✓	20/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 27/10/2028	Poliza extracontractual:	15/09/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	8/02/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isocine espuma (Etiquetado)	✓		02/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		03/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/28
3	Toallas Higienicas	✓		07/27
1	Paquete de Algodón	✓		NO
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		NO
5	Unidades de Baja lenguas	✓		05/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		05/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:	No Legible 2025
Fecha proxima a recargar:	No Legible 2026
Capacidad en lb del extintor:	20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedraza
CEDULA: 1006455938

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1093769176
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SAMANÁ	Fecha: 18-3-26
Placa: TNF 606	Modelo: 2007		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10029850631		# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS ENRIQUE IZARAZU ARBELAEZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/7/26
SOAT:	✓	5/7/26
Tarjeta de Operación:	✓	23/10/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Numero licencia de conducción: 1115734403	Poliza contractual:	23-3-26
Tipo de licencia y vigencia: C2. 23/9/27	Poliza extracontractual:	23-3-26
Restricciones:	Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS YAO TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2868+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bueter, sin corrosión, sujetacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS(LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: * TERMINALES VISTA DIRECCIÓN

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Edwin Tinoco Diaz
CEDULA: 7596813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1115734403

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Sarmiento	Fecha: 18/03/2026
Placa: TNF-606	Modelo: 2007		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10029850631		# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Endier Zuluaga Ibarra						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/07/26	Numero licencia de conducción: 1115734403	Poliza contractual:	23/03/2026
Vigencia del SOAT:	✓	5/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/09/2027	Poliza extracontractual:	23/03/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	23/10/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		02/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	X		10/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		05/26
1	Paquete de Gasa precortada	X		N/A
3	Pares de Guantes desechables	X		N/A
3	Toallas Higienicas	X		12/26
1	Paquete de Algodón	X		10/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		06/27
6	Unidades de Baja lenguas	X		04/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		02/28
2	Tapabocas desechables	X		03/28
1	Rollo de Micropore	X		06/27
2	Apósitos Oculares	X		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	X		N/A
1	Tijeras	X		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	X		N/A
1	Inmovilizador de cuello	X		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006435838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1115734403

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANETA	Fecha: 18-3-26
Placa: WNR 356	Modelo: 2018		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10019212989		# Ruta: 15
Kilometraje:	Nombre del conductor: JOSE HERNANDEZ TAMAYO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	27/6/26	Numero licencia de conducción: 19529932	Poliza contractual:	31-5-26
SOAT:	✓	5/9/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/10/26	Poliza extracontractual:	31-5-26
Tarjeta de Operación:	✓	5/9/26	Restricciones: LENTES, AUDITIVO.	Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRECERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C196, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves tipo mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Sumer, sin corrosión, sujetacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO		X		UNA MAL ESTADO
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la camioneta)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la camioneta)		X		CORREGIR 2 LETRAS.
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Johan Linares Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1590813

José H Ospina
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1527757

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sincelejo	Fecha: 18/03/2026
Placa: WNR-356	Modelo: 2018		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10014212489		# Ruta: 15
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jose Hernando Jaimes Villamizar						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	22/06/26	Numero licencia de conducción: 17527752	Poliza contractual:	31/03/2026
Vigencia del SOAT:	✓	5/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/10/2026	Poliza extracontractual:	31/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	22/11/26	Restricciones: conducir con lentes y auxiliares	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		03/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		02/27
3	Toallas Higienicas	✓		NA
1	Paquete de Algodón	✓		12/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		NO
3	Unidades de Baja lenguas	✓		03/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		08/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 05/11/2025

Fecha proxima a recargar: 06/11/2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17527752

INTER TRANSMILENIO SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SAMANIEGO	Fecha: 18-3-26
Placa: WGP 912	Modelo: 2015		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10034431366		# Ruta: 10
Kilometraje:	Nombre del conductor: JOHAN NORIEGA Y BARON FLOREZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/5/26	Numero licencia de conducción: 1098679629	Poliza contractual:	31-5-26
SOAT:	✓	1/10/26	Tipo de licencia y vigencia:	Poliza extracontractual:	31-5-26
Tarjeta de Operación:	✓	29/4/27	Restricciones: C2 10/10/27	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C106, 2 Destornillacores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759087

Johan Noriega

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Johan Baron
CEDULA: 1098679629

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soledad	Fecha: 18/03/2026
Placa: WGP-912	Modelo: 2015		Marca: Chevrolet	# tarjeta propiedad: 10031431366			# Ruta: 10
Kilometraje:	Nombre del conductor: Dorian Nuñez Bolaño Fuentes						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/03/26	Numero licencia de conducción: 1098679629	Poliza contractual:	31/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	01/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 10/10/2026	Poliza extracontractual:	31/03/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	24/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		08/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodon	✓		02/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		NO
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/30
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 lbs

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455835

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Dorian Nuñez Bolaño Fuentes
CEDULA: 1098679629

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SAHAGUN	Fecha: 18-3-26
Placa: SYR 647	Modelo: 2021		Marca: MERCEDES BENZ		# tarjeta propiedad: 10054929976		# Ruta: 14B
Kilometraje: 71898	Nombre del conductor: JHON LENINSON SANTOS SOLANO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/3/27
SOAT:	✓	7/3/26
Tarjeta de Operación:	✓	5/5/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	5401818
Tipo de licencia y vigencia:	C2 21/4/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	15/4-26
Poliza extracontractual:	15/4-26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2868+C4+C186, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, cubierta)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Alvaro Jose Diaz
CEDULA: 1139683

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Jhon Santos
CEDULA: 5401818

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sabaneta	Fecha: 18/03/2026
Placa: ETT-647	Modelo: 2021		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10034929976		# Ruta: 14 B
Kilometraje:	Nombre del conductor: Juan Fernando Santos Suarez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/03/27	Numero licencia de conducción: 5401818	Poliza contractual:	15/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	7/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 21/04/2026	Poliza extracontractual:	15/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	05/05/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		12/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		10/29
3	Toallas Higienicas	✓		03/25
1	Paquete de Algodón	✓		06/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/25
6	Unidades de Baja lenguas	✓		11/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		NO
2	Tapabocas desechables	✓		03/29
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Pirzo Pedilla
CEDULA: 1006422838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 5401818

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SOGAMOSO	Fecha: 19-3-26
Placa: WBE 806	Modelo: 2006		Marca: MERCEDES BENZ		# tarjeta propiedad: 10027387916		# Ruta: 71C.
Kilometraje:	Nombre del conductor: JHON ALEXANDER GAMBOA						Ultimo Cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/11/27
SOAT:	✓	14/1/27
Tarjeta de Operación:	✓	9/10/25

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	6663463.
Tipo de licencia y vigencia:	C2 2/12/25
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	29/1/27
Poliza extracontractual:	29/1/27
Poliza todo riesgo:	29

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralel, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Johnatan Ferrer Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1.7596813

John A Gamboa
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 6663463

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Sahagun	Fecha: 18/03/2026
Placa: WBE806	Modelo: 2006		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10027987716		# Ruta: 21C
Kilometraje:	Nombre del conductor: John Alexander Gamboa						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/2/27	Numero licencia de conducción: 6663463	Poliza contractual:	29/01/2027
Vigencia del SOAT:	✓	31/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 02/12/2025	Poliza extracontractual:	29/01/2027
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	04/10/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		03/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		NO
1	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2026

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pavina
CEDULA: 1006055935

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: John F Gamboa
CEDULA: 6663463

INTER TRANSCESARES SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: VALLEDUPAR	Fecha: 18-3-26
Placa: SVO 100	Modelo: 2009		Marca: AGRALE		# tarjeta propiedad: 10039940417		# Ruta: 16
Kilometraje: 324 691	Nombre del conductor: GUSTAVO SEBASTIAN ANDRES MONTAÑO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/2/27	Numero licencia de conducción: 1006407495	Poliza contractual:	10/2/27
SOAT:	✓	8/2/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 5/11/26	Poliza extracontractual:	10/2/27
Tarjeta de Operación:		19/3/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intanaidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2858+C4+C106, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 6 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes, fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:
TERMINALES VIA LA PRECISION,

Johan Moreno Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1790813

Sebastian Montaño
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006407495

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Soledad	Fecha: 13/03/2026
Placa: XVO-100	Modelo: 2005		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 10034440497		# Ruta: 46
Kilometraje:	Nombre del conductor: Sebastian Andres Montoya Brito						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/02/27	Numero licencia de conducción: 1006407493	Poliza contractual:	10/02/2027
Vigencia del SOAT:	✓	8/02/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 05/11/2028	Poliza extracontractual:	10/04/2027
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	19/03/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isocine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		10/28
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		02/27
1	Paquete de Algodón	✓		02/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/30
5	Unidades de Baja lenguas	✓		04/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		05/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Octubre 2025

Fecha proxima a recargar: Octubre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455839

Sebastian Montoya

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006407493

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio BARRANCA	Fecha: 18-3-26
Placa: SOI367	Modelo: 2011		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10000395062			# Ruta: 27
Kilometraje:	Nombre del conductor: VICTOR MANUEL CAMARGO M.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/4/26	Numero licencia de conducción: 5493364	Poliza contractual:	31-5-26
SOAT:	✓	22/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 16/5/26	Poliza extracontractual:	31-5-26
Tarjeta de Operación:	✓	2/8/29	Restricciones: LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ADECUADA A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, nivelación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: ANOTICIADOR TRASERO.

John Jairo Ramos Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7590813

Victor M. Camargo
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 5493.364

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Samaniego	Fecha: 18/05/2026
Placa: SOI-364	Modelo: 2011		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10000395062		# Ruta: 27
Kilometraje:	Nombre del conductor: Victor Manuel Camargo Moreno						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	4/07/26	Numero licencia de conducción: 5493364	Poliza contractual:	31/05/20261
Vigencia del SOAT:	✓	20/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 16/05/2028	Poliza extracontractual:	31/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	2/02/27	Restricciones: conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		6 C/m
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/22
1	Paquete de Gasa precortada	✓		1/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		12/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/29
4	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Peñuela
CEDULA: 1006455838

Victor M. Camargo
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 5493.364.

141

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO							CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SALAMINA		Fecha: 18-3-26
Placa: ETT 618	Modelo: 2021		Marca: MERCEDES BENZ		# tarjeta propiedad: 10033492 9964			# Ruta: 40
Kilometraje: 78254	Nombre del conductor: FELICER RINCON VILLAMIZAR							Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/7/26	Numero licencia de conducción: 96124182	Poliza contractual:	12-4-26
SOAT:	✓	1/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 28-9-26	Poliza extracontractual:	12-4-26
Tarjeta de Operación:	✓	5/5/26	Restricciones: LENTES	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2689+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, gaitanejo)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Johan Tirado Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1A596813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96124182

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Sincelejo	Fecha: 18/03/2026
Placa: ETT-648	Modelo: 2021		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10034929964		# Ruta: 40
Kilometraje:	Nombre del conductor: Eliecer Rincon Villamizar						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/03/22	Numero licencia de conducción: 96124182	Poliza contractual:	31/01/2022
Vigencia del SOAT:	✓	7/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 28/09/2016	Poliza extracontractual:	31/01/2022
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	5/05/26	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		07/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		04/28
3	Toallas Higienicas	✓		05/28
1	Paquete de Algodón	✓		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/29
6	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Abril 2025

Fecha proxima a recargar: Abril 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Otto Padilla
CEDULA: 1006458838

Eliecer
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96124182

	: FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO							CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SOLEDAD		Fecha: 13-3-26
Placa: TGM546	Modelo: 2005		Marca: MERCEDES BENZ		# tarjeta propiedad: 10056836779			# Ruta: 26
Kilometraje: 163160	Nombre del conductor: LUIS ARTURO PARADA PINCAY							Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR		POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	29/6/26	Numero licencia de conducción:	5414598	Poliza contractual:	22-9-26
SOAT:	✓	9/8/26	Tipo de licencia y vigencia:	C2 24/5/26	Poliza extracontractual:	29-9-26
Tarjeta de Operación:	✓	11/92t	Restricciones:	LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segin el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2868+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, voltaje)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES:

Johnson Jiraldo Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7596813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 5414598

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sutatausa	Fecha: 18/03/2026
Placa: TGM-546	Modelo: 2005		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10036856778		# Ruta: 26
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Otilio Pulido Rincon						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	28/04/26	Numero licencia de conducción: 5414598	Poliza contractual:	29/09/2026
Vigencia del SOAT:	✓	09/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 28/05/2026	Poliza extracontractual:	29/09/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	11/09/27	Restricciones: conducir corrigiendo	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	C		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	D		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	A		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	A		01/22
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	A		03/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	A		08/26
1	Paquete de Gasa precortada	A		05/26
3	Pares de Guantes desechables	A		NA
3	Toallas Higienicas	A		NA
1	Paquete de Algodón	A		02/22
1	Rollo de Esparadrapo en tela	A		02/26
6	Unidades de Baja lenguas	A		11/22
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	A		10/28
2	Tapabocas desechables	L		NS
1	Rollo de Micropore	A		04/24
2	Apósitos Oculares	A		NS
1	Rollos de Papel Higienico	A		NS
1	Tijeras	A		NS
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	A		NS
1	Inmovilizador de cuello	A		NS

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2026

Fecha proxima a recargar: Mayo 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedraza
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 5414598
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANETA	Fecha: 18-3-26
Placa: XVN022	Modelo: 2006		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10014009664445		# Ruta: 25
Kilometraje: 203278	Nombre del conductor: LEONARDO ROBLES CEMQUERA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30/8/26	Numero licencia de conducción: 1020865209	Poliza contractual:	31/5/26
SOAT:	✓	6/7/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 8/10/27	Poliza extracontractual:	31/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	7/2/27	Restricciones: GAFAS.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C108, 2 Destornilladores de pala y estrla ,1 Llave expansiva y un juego de llaves tipa minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: TERMINAL VUELTA DIRECCION.

Johnden Lunas Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759681 3

Leonardo Robles C.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1020865209

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Salgar	Fecha: 18/03/2026
Placa: XVU-022	Modelo: 2006		Marca: Nissan		# tarjeta propiedad: 10014096445		# Ruta: 30
Kilometraje:	Nombre del conductor: Leonardo Robles Colquin						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30/09/26	Numero licencia de conducción: 1098652091	Poliza contractual:	31/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	6/02/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 09/01/2027	Poliza extracontractual:	31/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	2/02/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		6/22
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/22
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas	✓		03/26
1	Paquete de Algodón	✓		01/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/29
2	Unidades de Baja lenguas	✓		NA
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/26
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		07/26
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		10
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 lbs

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455839

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1098652091
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANETA	Fecha: 18-3-26
Placa: SPN 086	Modelo: 2010		Marca: HINO	# tarjeta propiedad: 10037689649			# Ruta: 38
Kilometraje: 398243	Nombre del conductor: ANDRES MAURO HERRERA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	5/8/26	Numero licencia de conducción: 1006 M09879	Poliza contractual:	03/05/26
SOAT:	✓	9/1/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 19/10/28	Poliza extracontractual:	03/05/26
Tarjeta de Operación:	✓	1/1/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar manchas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior frontal y delantera de la carroceria)		X		FRASE ESCOLAR TRASERA
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1739681?

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006 909 959

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soyapa	Fecha: 13/03/2026
Placa: SPN-086	Modelo: 2010		Marca: Higer		# tarjeta propiedad: 10037689644		# Ruta: 38-39
Kilometraje:	Nombre del conductor: Andres Alirio Herrera Nisa						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/08/26	Numero licencia de conducción: 1006409959	Poliza contractual:	03/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	14/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 14/10/2028	Poliza extracontractual:	03/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	17/01/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/30
3	Toallas Higenicas	✓		05/29
1	Paquete de Algodón	✓		10/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/29
2	Unidades de Baja lenguas	✓		05/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/27
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		11/29
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higenico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 04/26 2026

Fecha proxima a recargar: 04/26 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 lb/10kg

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455855

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006409959

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SARAVENA	Fecha: 19-3-26
Placa: JAV 179	Modelo: 2005		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10053929371			# Ruta: 29
Kilometraje: 232420	Nombre del conductor: DIEGO ANTONIO LAVADA SIERRA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	9/9/26	Numero licencia de conducción: 1093140542	Poliza contractual:	6/10/26
SOAT:	✓	9/8/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 4/9/26	Poliza extracontractual:	6/10/26
Tarjeta de Operación:	✓	2/1/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓	X		PISTA DERECHA: LOPEZ DERECHO: (CORRIENDO)
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves (juo minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borne, sin corrosión, sujetación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Johnson Linares Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7596813

DIEGO LAVADA SIERRA
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1093140542

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sucre	Fecha: 18/03/2026
Placa: YAU-179	Modelo: 2005		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10013910912		# Ruta: 29
Kilometraje:	Nombre del conductor: Diego Antonio Parada Sierra						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	9/08/26	Numero licencia de conducción: 1093 140542	Poliza contractual:	06/10/2026
Vigencia del SOAT:	✓	9/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 07/09/2026	Poliza extracontractual:	06/10/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	2/01/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		05/26
3	Toallas Higienicas	✓		06/26
1	Paquete de Algodón	✓		11/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/29
2	Tapabocas desechables	✓		10/28
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:	Febrero 2026
Fecha proxima a recargar:	Febrero 2027
Capacidad en lb del extintor:	10 LBS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recargo	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Perdomo
CEDULA: 1006455928

Diego A Parada Sierra
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1093140542

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio SAN MIGUEL	Fecha: 19-5-26
Placa: TUA 819	Modelo: 2011		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10030402226 J		# Ruta: 72
Kilometraje:	Nombre del conductor: WILDER FABIAN SALCEDO T.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19/9/26	Numero licencia de conducción: 1006408816	Poliza contractual:	8/8/26
SOAT:	✓	24/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/2/29	Poliza extracontractual:	8/8/26
Tarjeta de Operación:	✓	12/5/29	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS YAO TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2658+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves.	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

* HOJA MOVIL DE CONTEO DERECHA.

Edinson Pinzon Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

Wilder Salcedo
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006408816

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Sahagun	Fecha: 18/03/2026
Placa: TUA-899	Modelo: 2011		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10030402263		# Ruta: 12
Kilometraje:	Nombre del conductor: Wilder Fabian Salcedo Tirado						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19/04/26	Numero licencia de conducción: 1006408896	Poliza contractual:	08/08/2026
Vigencia del SOAT:	✓	21/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/02/2029	Poliza extracontractual:	08/08/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	12/05/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		02/24
3	Toallas Higienicas	✓		AA
1	Paquete de Algodón	✓		01/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/27
3	Unidades de Baja lenguas	✓		01/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/29
2	Tapabocas desechables	✓		2030
1	Rollo de Micropore	✓		2030
2	Apósitos Oculares	✓		2030
1	Rollos de Papel Higienico	✓		2030
1	Tijeras	✓		2030
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		2030
1	Inmovilizador de cuello	✓		2030

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Marzo 2026

Fecha proxima a recargar: Marzo 2032

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ

NOMBRE: Oscar Padilla

CEDULA: 1006455938

Wilder Salcedo

FIRMA CONDUCTOR

NOMBRE:

CEDULA: 1006408896

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SANTA ELENA	Fecha: 18/5/26
Placa: TPS 000	Modelo: 2007		Marca: AGRALE		# tarjeta propiedad: 10030224028		# Ruta: 17
Kilometraje:	Nombre del conductor: VICTOR MANUEL ARDILA MOYA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	5/5/26	Numero licencia de conducción: 7926122	Poliza contractual:	31/5/26
SOAT:	✓	6/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 22/12/28	Poliza extracontractual:	5/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	20/5/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS,		X		IZQUIERDA ALTA
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA		X		DERECHA NO ENCIENDE
	LUCES INTERNAS				
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2858+C4+C196, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, cubiertos)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO				
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA				
	RETROVISORES				
	PANORAMICO (Sin fisuras)				
	RUTERO (Vigente)				

OBSERVACIONES:

NOTA ACEITE MOTOR (REGENERADA CIGUEÑAL ?

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7596812

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 7926122

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 18/03/2026
Placa: TPS000	Modelo: 2005		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 10030227028		# Ruta: 17
Kilometraje:	Nombre del conductor: Victor Manuel Avilla Mojica						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	18/03/26	Numero licencia de conducción: 7926122	Poliza contractual:	31/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	6/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 22/12/2028	Poliza extracontractual:	31/05/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	20/05/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECINIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		07/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		6/122
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		12/29
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		01/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		NO
5	Unidades de Baja lenguas	✓		03/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		08/24
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		06/28
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedraza
CEDULA: 1006453936

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 7926122

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SAMANIEGO	Fecha: 18/3/26
Placa: THX 329	Modelo: 2011		Marca: MERCEDES BENZ	# tarjeta propiedad: 10029719498			# Ruta: 32
Kilometraje: 253,173	Nombre del conductor: EDWIN CALDERON BLANCO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/7/26	Numero licencia de conducción: 1090370504	Poliza contractual:	31/5/26
SOAT:	✓	15/9/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 7/10/27	Poliza extracontractual:	31/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	2/2/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO: NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, cubierta)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasero y delantero de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

* LLANTAS DELANTERAS BANDA DIRECCION LABRADO (CORREGIDO)

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: edwin calderon
CEDULA: 1090370504

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soledad	Fecha: 13/03/2026
Placa: THX-324	Modelo: 2011		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10029749448		# Ruta: 32
Kilometraje:	Nombre del conductor: Edwin Calderon Blanco						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/07/26	Numero licencia de conducción: 1090370504	Poliza contractual:	31/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	15/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 07/10/2024	Poliza extracontractual:	31/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	2/02/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Fresco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		NO
3	Paros de Guantes desechables	✓		04/24
3	Toallas Higienicas	✓		04/26
1	Paquete de Algodón	✓		11/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/28
6	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		01/27
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2030

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dios Pavon
CEDULA: 1006155938

EDWIN CALDERON
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1090370504

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANETA	Fecha: 18-3-26
Placa: SXQ 939	Modelo: 2011		Marca: YUTONG		# tarjeta propiedad: 00142392742		# Ruta: 37
Kilometraje:	Nombre del conductor: LENIS JHOAN JAIMES MORENO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7-7-26	Numero licencia de conducción: 1088509192	Poliza contractual:	11-5-26
SOAT:	✓	10-6-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/5/28	Poliza extracontractual:	11-5-26
Tarjeta de Operación:	✓	9-6-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C199; 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y perales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: TERMINES DE LA DIRECCION PARA.

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759089?

FIRMA CONDUCTOR:
NOMBRE: LENIS JAIMES
CEDULA: 1088509192

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soledad	Fecha: 18/03/2026
Placa: SXQ-939	Modelo: 2011		Marca: Yutong		# tarjeta propiedad: 10014235272		# Ruta: 37
Kilometraje:	Nombre del conductor: Lewis Jhoan Jaimes Moreno						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/07/26	Numero licencia de conducción: 1098650992	Poliza contractual:	11/03/2026
Vigencia del SOAT:	✓	10/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/01/2029	Poliza extracontractual:	11/03/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	9/06/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		12/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: JOAN 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificacion de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006555938

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Lewis Jaimes
CEDULA: 1098650992

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ✓	Otro ___	Municipio: SAN AUGUSTIN	Fecha: 18/3/26
Placa: JOH 369	Modelo: 2020		Marca: TOYOTA	# tarjeta propiedad: 10030686696			# Ruta: 14 C
Kilometraje: 165804	Nombre del conductor: QUINTIN FERNEY GUEVARA P.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/8/26	Numero licencia de conducción: 1115733304.	Poliza contractual:	31-I-26
SOAT:	✓	26/7/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/5/26.	Poliza extracontractual:	31-I-26
Tarjeta de Operación:	✓	4/8/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)		X		MAL ESTADO.
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C188, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, Anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)			X	
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)			X	
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Johnaton Linares Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1796813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1115733304

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ✓	Otro ___	Municipio: Sincelejo	Fecha: 18/03/2026
Placa: JOU-369	Modelo: 2020		Marca: TOYOTA		# tarjeta propiedad: 10030636686		# Ruta: 146
Kilometraje:	Nombre del conductor: Quintin Flores Goivel Policarpa						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/08/26	Numero licencia de conducción: 1115733304	Poliza contractual:	31/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	26/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 24/04/2026	Poliza extracontractual:	31/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	4/08/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NS
3	Toallas Higienicas	✓		NS
1	Paquete de Algodón	✓		03/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/28
	Unidades de Baja lenguas	✓		09/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		05/29
2	Tapabocas desechables	✓		NS
1	Rollo de Micropore	✓		03/29
2	Apósitos Oculares	✓		NS
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NS
1	Tijeras	✓		NS
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NS
1	Inmovilizador de cuello	✓		NS

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: febrero 2025

Fecha proxima a recargar: febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oreo Pacho
CEDULA: 1006055836

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1115733304

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SOLARTE	Fecha: 19-3-26
Placa: SJL 071	Modelo: 2015	Marca: MONTANAS VISTA	# tarjeta propiedad: 10037885421				# Ruta: 24
Kilometraje: ✓	Nombre del conductor: ALLEY JULIO ORTIZ						Ultimo cambio aceite: ✓

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/6/26
SOAT:	✓	3/11/26
Tarjeta de Operación:	✓	7/9/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1098646295
Tipo de licencia y vigencia:	C2 20/12/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	3/8/26
Poliza extracontractual:	3/8/26
Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C198, 3 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	AROS (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMELAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759803

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098646295

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Salazar	Fecha: 19/03/2026
Placa: SJL-071	Modelo: 2015	Marca: Nqr Plus ultra	# tarjeta propiedad: 10037885421				# Ruta: 29
Kilometraje:	Nombre del conductor: Arley Soto Ortiz						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/06/26	Numero licencia de conducción: 1098646283	Poliza contractual:	3/08/2026
Vigencia del SOAT:	✓	3/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/12/2026	Poliza extracontractual:	3/08/2026
Vigencia Tarjeta de ración:	✓	01/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		03/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	X		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		09/27
1	Paquete de Gasa precortada	X		09/30
3	Pares de Guantes desechables	X		N/A
3	Toallas Higienicas	X		N/A
1	Paquete de Algodón	X		03/24
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		N/A
1	Unidades de Baja lenguas	X		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		04/30
2	Tapabocas desechables	X		N/A
1	Rollo de Micropore	X		N/A
2	Apósitos Oculares	X		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	X		N/A
1	Tijeras	X		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrito)	X		N/A
1	Inmovilizador de cuello	X		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2025

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: 1006455839
CEDULA: Diego Padilla

Arley Soto Ortiz
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098646283

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SOLANGELO	Fecha: 19-3-26
Placa: UF7 235	Modelo: 2012		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10008219314		# Ruta: 4
Kilometraje:	Nombre del conductor: HERLI YOBAN FONTECHA C.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:		16-5-26
SOAT:		19-5-26
Tarjeta de Operación:		18-6-27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	91257570
Tipo de licencia y vigencia:	C2 8/8/28
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	31-7-26
Poliza extracontractual:	31-7-26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR				
	LIQUIDO DE FRENOS				
	ACEITE MOTOR				
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO				
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS				
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)				
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU				
	FRENO (Agarre)				
LUCES (Uniformidad, ensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS)				
	DIRECCIONALES				
	ESTACIONARIAS				
	STOPS (FRENOS)				
	TESTIGOS DEL TABLERO				
	LUZ DE REVERSA				
	LUCES INTERNAS				
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)				
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS				
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO				
	2 TACOS				
	UN (1) BOTIQUIN				
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)				
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate G2688+C4+C108, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves				
	LINTERNA				
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO				
	GATO				
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)				
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, guaya ajustada)				
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)				
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)				
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)				
	PITO				
	FRENO DE EMERGENCIA				
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)				
	ESTADO CARCASA LUCES				
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido				
	TAPIZADO				
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)				
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)				
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO				
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA				
	RETROVISORES				
	PANORAMICO (Sin fisuras)				
	RUTERO (Vigente)				

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Yobran Perez Diaz
CEDULA: 1259813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Yoban Fontecha
CEDULA: 91257570

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soraya	Fecha: 14/03/2026
Placa: UFZ-235	Modelo: 2012		Marca: Kia Motors		# tarjeta propiedad: 10008219311		# Ruta: 4
Kilometraje:	Nombre del conductor: Henry Yoban Fontecha Cuacha						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/05/26	Numero licencia de conducción: 96125570	Poliza contractual:	31/07/2022
Vigencia del SOAT:	✓	14/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 08/08/2027	Poliza extracontractual:	31/07/2022
Vigencia Tarjeta de ración:	✓	18/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		05/26
3	Toallas Higienicas	✓		12/28
1	Paquete de Algodón	✓		01/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/28
1	Unidades de Baja lenguas	✓		02/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/28
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo		

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Fontes
CEDULA: 1006053838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Yoban Fontecha
CEDULA: 96125570

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANETA	Fecha: 19-3-26
Placa: KBB 019	Modelo: 2006		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10024155727		# Ruta: 33A
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS CONON RIOS R						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	20-6-26	Numero licencia de conducción: 9612 4950	Poliza contractual:	29/10/26
SOAT:	✓	2-11-26	Tipo de licencia y vigencia: C3 21-3-28	Poliza extracontractual:	29/10/26
Tarjeta de Operación:	✓	5-8/29	Restricciones: ✓	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2555+C4+C199, 2 Destornillladores de pala y estria, 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosion, sujetacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar manchs de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: TERMINAL VIA LA DIRECCION

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Jaime Andres Diaz
CEDULA: 1036906813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Luis Rios
CEDULA: 9612 4950

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sabaneta	Fecha: 19/03/2026
Placa: XXB-019	Modelo: 2006		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10029555227		# Ruta: 33A
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Cesar Rios Rivera						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	20/04/26	Numero licencia de conducción: 96124956	Poliza contractual:	24/10/2026
Vigencia del SOAT:	✓	2/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 21/03/2028	Poliza extracontractual:	24/10/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	5/8/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECINIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/27
3	Toallas Higienicas	✓		NS
1	Paquete de Algodón	✓		06/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		NS
2	Unidades de Baja lenguas	✓		NS
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/28
2	Tapabocas desechables	✓		NS
1	Rollo de Micropore	✓		NS
2	Apósitos Oculares	✓		NS
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NS
1	Tijeras	✓		NS
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NS
1	Inmovilizador de cuello	✓		NS

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Rios Echeverry
CEDULA: 1006455838

Luis Rios
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96124956

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ENVIGADO	Fecha: 10-3-26
Placa: TGM 469	Modelo: 2024	Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10015489640				# Ruta: 33B
Kilometraje:	Nombre del conductor: RICARDO RINCON ARCAS						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/1/27
SOAT:	✓	14/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	13/2/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Numero licencia de conducción: 1093757197	Poliza contractual:	5/5/26
Tipo de licencia y vigencia: C2 12/12/27	Poliza extracontractual:	5/5/26
Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	3 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C180, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralen, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos especiales)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: RICARDO RINCON A.
CEDULA: 1093757197

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sabana	Fecha: 19/03/2026
Placa: TGM-469	Modelo: 2004		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10015487640		# Ruta: 33B
Kilometraje:	Nombre del conductor: Ricardo Rincon Arias						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/01/27	Numero licencia de conducción: 1093757141	Poliza contractual:	05/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	14/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 13/12/2022	Poliza extracontractual:	05/05/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	13/02/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		04/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/2027
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		06/28
3	Toallas Higienicas	✓		03/28
1	Paquete de Algodón	✓		N/A
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		N/A
2	Unidades de Baja lenguas	✓		06/30
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		N/A
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: OLGA PADILLA
CEDULA: 1006455838

Ricardo Rincon A.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: RICARDO RINCON A.
CEDULA: 1093757141

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANETA	Fecha: 19-3-26
Placa: XVU 940	Modelo: 2007		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10031986614		# Ruta: 17
Kilometraje:	Nombre del conductor: JESUS ANTONIO RUIZ A						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/4/26	Numero licencia de conducción: 96185656	Poliza contractual:	31/5/26
SOAT:	✓	20/4/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 18/07/28	Poliza extracontractual:	31/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	2-2-29	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, funcionalidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	7 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C108, 2 Destornillatores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCAGA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		FRASE ESCOLAR TRAEMA
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: TERMINALES DE LA BARRA CORTA DIRECCION.

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Jonathan Perez Diaz
CEDULA: 1759813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96.185.656

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soledad	Fecha: 19/03/2026
Placa: XVU 940	Modelo: 2007		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10031986614		# Ruta: 47
Kilometraje:	Nombre del conductor: Isaias Antonio Ruiz Acevedo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/04/26	Numero licencia de conducción: 96185656	Poliza contractual:	31/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	20/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 18/07/2028	Poliza extracontractual:	3/03/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	2/2/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECINIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		03/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		10/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		NO
2	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		0/127
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Febrero 2026

Fecha proxima a recargar: Febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 lb/4kg

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Tadino
CEDULA: 1006905839

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96.185.656

	FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Punta Arena - Sahagun	FECHA DE INSPECCIÓN: 19/03/2026
PROPIETARIO: Kelly Johana Bajon	IDENTIFICACION: 1115723767
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Mussenita 2	CAPACIDAD: 35 Pasajeros
POLIZA RCE: 15/09/2026	POLIZA RCC: 15/09/2026
PATENTE DE NAVEGACION: 3062N277775 (4/08/2027)	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 11/02/12
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N297010 (4/08/27)	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.25 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Wilder Jaimes Oliveros	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 23/07/2029 3064N210065

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)			N/A
1	Manuel de primeros auxilios			N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin			N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)			
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)			
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)			
1	Paquete de Gass precortada			
3	Pares de Guantes desechables			
3	Toallas Higienicas			
1	Paquete de Algodón			
1	Rollo de Esparadrapo en tela			
5	Unidades de Baja lenguas			
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5			
2	Tapabocas desechables			
1	Rollo de Micropore			
2	Apósitos Oculares			
1	Rollos de Papel Higienico			
1	Tijeras			
1	Inmovilizador (Cabestrillo)			
1	Inmovilizador de cuello			

Cantidad de chalecos: 24

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 5 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACIÓN Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE	ESTADO N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓		
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 m	✓		
4	Cuenta con punto de anclaje	✓		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓		
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓		
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion		X	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE
9	Verificar el encendido de motor	✓	
10	Cuenta con el logo de la cooperativa		X
11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte		X
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
13	Cuenta con kit de bombeo	✓	

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1796813

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pulido
CEDULA: 1006955918

WILDER JAIMES A.
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 1115733749

172

	FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Puerto Nuevo – Solvercon	FECHA DE INSPECCIÓN: 19/03/2026
PROPIETARIO: Empresa Colectivo Mixto Antonio Nariño	IDENTIFICACION: 901311167-4
NOMBRE DE LA EMBARCACION: Marcelista	CAPACIDAD: 25 Pasajeros
POLIZA RCE: 20/01/2027	POLIZA RCC: 20/01/2027
PATENTE DE NAVEGACION: 3062N709899 (15/07/2027)	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 3063013810
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA: 606SN276527 (15/07/27)	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.30
NOMBRE DEL MOTORISTA: Jose Hugo Diaz Arcos	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N198078 (25/07/2027)

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)			N/A
1	Manuel de primeros auxilios			N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin			N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)			
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)			
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)			
1	Paquete de Gasa precortada			
3	Pares de Guantes desechables			
3	Toallas Higienicas			
1	Paquete de Algodón			
1	Rollo de Esparadrapo en tela			
5	Unidades de Baja lenguas			
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5			
2	Tapabocas desechables			
1	Rollo de Micropore			
2	Apósitos Oculares			
1	Rollos de Papel Higienico			
1	Tijeras			
1	Inmovilizador (Cabrestillo)			
1	Inmovilizador de cuello			

Cantidad de chalecos: 24

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 05 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa		✓
Soporte/Base del extintor		✓

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Seca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cuenta con chalecos suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓			9	Verificar el encendido de motor	✓	
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓			10	Cuenta con el logo de la cooperativa		✗
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	✓			11	Cuenta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte		✗
4	Cuenta con punto de anclaje	✓			12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓			13	Cuenta con kit de bombeo	✓	
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓						
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓						
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓	✗					

Observaciones:

Johnston Lenoe Mosquera
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759681?

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Pajoy
CEDULA: 1006435838

FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 96786957

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Busata ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: YAMA	Fecha: 11-3-26
Placa: SQN 804	Modelo: 2013		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10500820779		# Ruta: 46
Kilometraje: 219.458	Nombre del conductor: DUVER JAVIER MENDOZA V.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/7/24	Numero licencia de conducción: 1193038013	Poliza contractual:	1/8/26
SOAT:	✓	18/2/24	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 20-1-29	Poliza extracontractual:	1/8/26
Tarjeta de Operación:	✓	13/11/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	7 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C196, 2 Destornillacures de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borne, sin corrosión, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y GABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar manchas de agua durante el recorrido).	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yhison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Javier Mendoza villamizar
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Duver Javier Mendoza villamizar
CEDULA: 1193038013

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tunja	Fecha: 11/03/2026
Placa: SQW-804	Modelo: 2013		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10004920334		# Ruta: 46
Kilometraje:	Nombre del conductor: Duver Javier Mendoza Villamizar						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/01/22	Numero licencia de conducción: 1193038013	Poliza contractual:	01/08/2026
Vigencia del SOAT:	✓	18/02/22	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/01/2019	Poliza extracontractual:	01/08/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	13/11/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		08/22
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mirimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		05/30
3	Toallas Higienicas	✓		10/28
1	Paquete de Algodón	✓		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		05/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		12/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		05/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 LBS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oliver Rodillo
CEDULA: 1006455838

Javier Mendoza
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Duver Javier Mendoza
CEDULA: 1193038013

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta √	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 11-3-26
Placa: SW 653	Modelo: 2006	Marca: NON BUS JAC	# tarjeta propiedad: 8679999				# Ruta: 4/3
Kilometraje:	Nombre del conductor: DIEGO NORBERTO MARTINEZ R.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	/	19-7-26
SOAT:	/	5-7-26
Tarjeta de Operación:	/	9-2-28

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1094 163 285
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 22/5/28
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	9/12/26
Poliza extracontractual:	9/12/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGE)	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2868+C4+C186, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, guaicación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			/	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

DIEGO MARTINEZ
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1094163285

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tocancipá	Fecha: 11/03/2026
Placa: SVU-653	Modelo: 2006		Marca: Nan Plus Ultra		# tarjeta propiedad: 869979		# Ruta: 43
Kilometraje:	Nombre del conductor: Diego Norberto martinez Bozo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/07/26	Numero licencia de conducción: 1094163283	Poliza contractual:	4/12/2026
Vigencia del SOAT:	✓	5/02/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 22/05/2028	Poliza extracontractual:	4/12/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	4/02/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/22
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/21
3	Pares de Guantes desechables	✓		04/27
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		10/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		05/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presion del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguero (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Pedraza
CEDULA: 1006455838

DIEGO MARTINEZ
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1094163283
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: PAME	Fecha: 11-3-26
Placa: SOE574	Modelo: 2005	Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10035206887				# Ruta: 46
Kilometraje:	Nombre del conductor: MANUEL FRANCISCO MEJIA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	8/3/26
SOAT:	✓	26/3/14
Tarjeta de Operación:	✓	20/12/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	96190308
Tipo de licencia y vigencia:	
Restricciones:	C2 26/5/26

POLIZAS	
Poliza contractual:	7/9/26
Poliza extracontractual:	7/9/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO

		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plasticos)	LUCES (ALTAS - MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate (2)BM+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estrla , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fija minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes sin corrosión, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos pesados)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓		X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Manuel Mejía
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Manuel Mejía
CEDULA: 96190308

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 11/03/2026
Placa: SOE-574	Modelo: 2005		Marca: chevrolet		# tarjeta propiedad: 10035206682		# Ruta: 46
Kilometraje:	Nombre del conductor: Manuel Francisco Mejia 1129120						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	8/08/26	Numero licencia de conducción: 96190308	Poliza contractual:	7/09/2026
Vigencia del SOAT:	✓	14/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 2/05/2026	Poliza extracontractual:	7/09/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/12/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		11/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		04/30
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		08/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/30
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		12/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Junio 2025

Fecha proxima a recargar: Junio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	✓
Estado de la boquilla	✓	✓
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Manuel 96190308
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: AMG	Fecha: 11-3-26
Placa: XJN 217	Modelo: 2004		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10023160303		# Ruta: 4
Kilometraje:	Nombre del conductor: CARLOS ARMANDO GUERRON B.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	8/1/27
SOAT:	✓	26/0/29
Tarjeta de Operación:	✓	22/1/29

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	12970917
Tipo de licencia y vigencia:	C2 - 28/10/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	9/12/26
Poliza extracontractual:	9/12/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifiqus elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, limpieza, estado de carotasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2868+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sin fisuras)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralec, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manos de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 12970917

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 11/03/2026
Placa: XWN-217	Modelo: 2004		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 2004		# Ruta: 04
Kilometraje:	Nombre del conductor: Cesar Armando Guerrero Bermudez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	08/01/24	Numero licencia de conducción: 12970917	Poliza contractual:	9/12/2026
Vigencia del SOAT:	✓	26/01/22	Tipo de licencia y vigencia: C2 28/10/2024	Poliza extracontractual:	9/12/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	22/01/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		07/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		ND
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/24
5	Unidades de Baja lenguas	✓		01/30
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/30
2	Tapabocas desechables	✓		23
1	Rollo de Micropore	✓		02/28
2	Apósitos Oculares	✓		23
1	Rollos de Papel Higienico	✓		23
1	Tijeras	✓		23
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presion del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificacion de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones: Recargado con 20 libras

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006555838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 12970917

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio:	Fecha: 11-3-26
Placa: JCV 750	Modelo: 2012		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10025085161		# Ruta:
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS FERNANDO RAMIREZ C.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	9/1/27
SOAT:	✓	24/9/26
Tarjeta de Operación:	✓	7/4/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1119180710
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 26/1/29
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	15/8/26
Poliza extracontractual:	15/8/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOP'S (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 3 Destornilladores de pala y estria, 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, cubierta)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carrocería)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carrocería)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisura)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Fernando Ramirez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1119180710

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tunja	Fecha: 4/03/2026
Placa: VCV750	Modelo: 2012		Marca: Nissan		# tarjeta propiedad: 10035091761		# Ruta: 4
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Fernando Ramirez Cano						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	04/11/26	Numero licencia de conducción: 1119180710	Poliza contractual:	15/08/2026
Vigencia del SOAT:	V	21/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 26/01/2029	Poliza extracontractual:	15/08/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	V	21/04/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	V		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	V		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	V		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	V		08/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	V		11/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	V		09/22
1	Paquete de Gasa precortada	V		12/27
3	Pares de Guantes desechables	V		12/30
3	Toallas Higienicas	V		02/25
1	Paquete de Algodón	V		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	V		08/29
1	Unidades de Baja lenguas	V		01/30
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	V		08/29
2	Tapabocas desechables	V		N/A
1	Rollo de Micropore	V		03/30
2	Apósitos Oculares	V		11/29
1	Rollos de Papel Higienico	V		No
1	Tijeras	V		No
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	V		N/A
1	Inmovilizador de cuello	V		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 06/03/2025

Fecha proxima a recargar: 06/03/2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	V	
Presión del manómetro	V	
Pasador y sujetador	V	
Estado de manguera (si aplica)	V	
Estado de la boquilla	V	
Estado de la valvula	V	
Estado del cilindro	V	
Estado de la pintura	V	
Calcomanias	V	
Sello o anillo de verificación de recarga	V	
Marcación con placa	V	
Soporte/Base del extintor	V	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	V	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dirso Rodillo
CEDULA: 1006455938

Fernando Ramirez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1119180710

193

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: YUMBO	Fecha: 11-3-26
Placa: BNR 252.	Modelo: 2012		Marca: JAC.		# tarjeta propiedad: 10022306212.		# Ruta: 5
Kilometraje: /	Nombre del conductor: VICTOR MANUEL CARVAJAL. C.						Ultimo cambio aceite: /

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/1/27
SOAT:	✓	16/2/27
Tarjeta de Operación:	✓	23/2/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	96193773
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 20/11/29
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	31/7/26
Poliza extracontractual:	31/7/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate CZ868+C4+C106, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pino
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Victor carvajal
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96793773

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tenz	Fecha: 4/05/2026
Placa: SJR-252	Modelo: 2012		Marca: JAC		# tarjeta propiedad: 10022306 12		# Ruta: 5
Kilometraje:	Nombre del conductor: Victor Manuel Carvajal Cabezas						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/01/27	Numero licencia de conducción: 96193773	Poliza contractual:	31/07/2026
Vigencia del SOAT:	✓	16/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/01/2026	Poliza extracontractual:	31/07/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	27/02/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECINIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)			N/A
1	Manuel de primeros auxilios			N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin			N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)			
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)			
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)			
1	Paquete de Gasa precortada			
3	Pares de Guantes desechables			
3	Toallas Higienicas			
1	Paquete de Algodón			
1	Rollo de Esparadrapo en tela			
5	Unidades de Baja lenguas			
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5			
2	Tapabocas desechables			
1	Rollo de Micropore			
2	Apósitos Oculares			
1	Rollos de Papel Higienico			
1	Tijeras			
1	Inmovilizador (Cabestrillo)			
1	Inmovilizador de cuello			

Observaciones: No cuenta con botiquin

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificacion de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dirso Pedraza
CEDULA: 1006155858

FIRMA CONDUCTOR 96193773
NOMBRE:
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municiplo: SAMF	Fecha: 11-3-26
Placa: TSC035	Modelo: 2004		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10024862565		# Ruta: 3
Kilometraje:	Nombre del conductor: HAMER SAMUEL CACERES R.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	/	21-5-26
SOAT:	/	10-3-27
Tarjeta de Operación:	/	26-9-27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1115740719
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 25/9/25
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	4/9/26
Poliza extracontractual:	4/9/26
Poliza todo riesgo:	4/9/26

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/	X		REVISAR.
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2868+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves 1pa minimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/	X		DELANTERAS CAMBIO URG
	BATERIA (Borner, sin corrosion, sulfatacion)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/	X		NO SIRVE.
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido)	/			
	TAPIZADO	/			
	PRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/		X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/	X		NO TIENE.

OBSERVACIONES: REVISAR BOMPA TERMINALES DIRECCION, BOMPER DELANTERO. CAMBIO PISO INTERNO (SOBRAN ESCALERAS MAL ESTADO) (ROF)

Yulian Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Hamer Samuel Caceres C.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1.115.740.719
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame	Fecha: 11/03/2026
Placa: TSC-035	Modelo: 2004		Marca: Hyundai	# tarjeta propiedad: 10024862565			# Ruta: 3
Kilometraje:	Nombre del conductor: Hilmer Samuel Cassiani Rodriguez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/04/26	Numero licencia de conducción: 1115740719	Poliza contractual:	4/09/2026
Vigencia del SOAT:	✓	20/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 25/08/2026	Poliza extracontractual:	4/09/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	26/09/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/29
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		N/A
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		06/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		03/30
5	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/26
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		03/30
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificacion de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006955878

Hilmer Samuel Cassiani Rodriguez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1.115740.719
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio:	TAME	Fecha: 11-3-26
Placa: VEO 762	Modelo: 2006		Marca: NON PLUS ULTRA		# tarjeta propiedad:	10033	7282	# Ruta: 7
Kilometraje: /	Nombre del conductor:		JOSE LUIS LOBO ESPITIA					Ultimo cambio aceite: /

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	/	7/6/26
SOAT:	/	12/5/26
Tarjeta de Operación:	/	8/5/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	9692903
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 10/10/27
Restricciones:	LENTES.

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifiqua elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plasticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS, DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2568+C4+C198; 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatacion)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes, fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	/			
	PITO REVEREA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			K	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES: BOTELLA DIRECCION OJO VOTE HIDRAULICO (ARREGLAN) CAMBIO TERMINALES VIEJA DIRECCION.

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Jose Luis Lobo C
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 9699903

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Ibagué	Fecha: 11/03/2026
Placa: UFU-762	Modelo: 2006		Marca: Kia Plus Olla		# tarjeta propiedad: 10035137282		# Ruta: 01
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jose Luis Lobo Espitia						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	21/06/26	Numero licencia de conducción: 9692903	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	V	12/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 10/06/2022	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	—	8/05/26	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	V		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	V		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	V		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	V		11/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	V		02/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	V		09/27
1	Paquete de Gasa precortada	V		06/26
3	Pares de Guantes desechables	V		04/26
3	Toallas Higienicas	V		NA
1	Paquete de Algodón	V		08/25
1	Rollo de Esparadrapo en tela	V		06/26
5	Unidades de Baja lenguas	V		08/25
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	V		08/27
2	Tapabocas desechables	V		NA
1	Rollo de Micropore	V		NA
2	Apósitos Oculares	V		NA
1	Rollos de Papel Higienico	V		NA
1	Tijeras	V		NA
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	V		NA
1	Inmovilizador de cuello	V		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	V	
Presion del manómetro	V	
Pasador y sujetador	V	
Estado de manguera (si aplica)	V	
Estado de la boquilla	V	
Estado de la valvula	V	
Estado del cilindro	V	
Estado de la pintura	V	
Calcomanias	V	
Sello o anillo de verificación de recarga	V	
Marcación con placa	V	
Soporte/Base del extintor	V	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	V	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Rodriguez
CEDULA: 1006435838

Jose Luis Lobo E
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 9692903
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 11-3-26
Placa: SBL 229	Modelo: 2007	Marca: HINO	# tarjeta propiedad: 10035950981				# Ruta: 1
Kilometraje:	Nombre del conductor: PROSPERO LEAL PARRA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/3/26
SOAT:	✓	10/5/27
Tarjeta de Operación:	✓	01/11/28

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1752915
Tipo de licencia y vigencia:	C2 8/10/26
Restricciones:	LENTES

POLIZAS	
Poliza contractual:	VENCIDA
Poliza extracontractual:	15/02/2022
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado) y aire)	✓			
	CRUCETA ACONDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate Cr868+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pilares, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	PRANDAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior frontal y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: Presento Poliza despues de Inspección

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803163

Prospero Leal P
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1752915

1%

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta ✓	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tunja	Fecha: 11/03/2026
Placa: SBL-229	Modelo: 2004		Marca: Buseta		# tarjeta propiedad: 1003595961		# Ruta: 61
Kilometraje:	Nombre del conductor: Prospero Leal Palma						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/07/26	Numero licencia de conducción: 17529154	Poliza contractual:	Vencida
Vigencia del SOAT:	✓	10/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 8/10/2024	Poliza extracontractual:	Vencida
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	31/08/28	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)		✓	
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		02/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/28
3	Pares de Guantes desechables		✓	
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		N/A
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		03/28
1	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/27
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrito)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:

Fecha proxima a recargar:

Capacidad en lb del extintor:

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado		
Presión del manómetro		
Pasador y sujetador		
Estado de manguera (si aplica)		
Estado de la boquilla		
Estado de la valvula		
Estado del cilindro		
Estado de la pintura		
Calcomanias		
Sello o anillo de verificación de recarga		
Marcación con placa		
Soporte/Base del extintor		

Observaciones: Extintor Pelo Bueno

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES: Presento polizas despues de 15/02/2026

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

Prospero Leal P
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17529154

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: LAME	Fecha: 11-3-26
Placa: SJK 547	Modelo: 2009		Marca: MERCEDES BENZ	# tarjeta propiedad: 10035062184			# Ruta: 28
Kilometraje:	Nombre del conductor: EDWAR ALONSO ARCO PEREZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/9/26
SOAT:	✓	9/11/26
Tarjeta de Operación:	✓	8/14/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1116892621
Tipo de licencia y vigencia:	C2- 9/8/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	12/9/26
Poliza extracontractual:	10/7/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2658+C4+C190, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 6 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosion, voltaje)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: * POSA PIE ESCALERA MAL ESTADO (ARREGLAR).

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116892165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame	Fecha: 1/09/2026
Placa: SJK-547	Modelo: 2009		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10035069184		# Ruta: 28
Kilometraje:	Nombre del conductor: Edward Alonso Arevalo Perez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/04/26	Numero licencia de conducción: 1116792621	Poliza contractual:	18/07/2026
Vigencia del SOAT:	✓	9/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 9/08/2026	Poliza extracontractual:	18/07/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	9/04/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		10/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		10
1	Paquete de Algodón	✓		09/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		10
2	Venda elástica en rolo de 2X5 y 3X5	✓		09/29
2	Tapabocas desechables	✓		10
1	Rollo de Micropore	✓		10
2	Apósitos Oculares	✓		10
1	Rollos de Papel Higienico	✓		10
1	Tijeras	✓		10
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		10
1	Inmovilizador de cuello	✓		10

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Extintor Vencido

Fecha proxima a recargar:

Capacidad en lb del extintor:

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado		
Presión del manómetro		
Pasador y sujetador		
Estado de manguera (si aplica)		
Estado de la boquilla		
Estado de la valvula		
Estado del cilindro		
Estado de la pintura		
Calcomanias		
Sello o anillo de verificación de recarga		
Marcación con placa		
Soporte/Base del extintor		

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006458026

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1'116.792.621
CEDULA:

193

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: DAME	Fecha: 11-3-26
Placa: TWA 253	Modelo: 2006		Marca: DAEWOO M.A.		# tarjeta propiedad: 1021525		# Ruta: 32
Kilometraje:	Nombre del conductor: MIGUEL ANGEL PARRA BONILLA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/5/26	Numero licencia de conducción: 1052380190	Poliza contractual:	12/6/26
SOAT:	✓	30/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 19/9/29	Poliza extracontractual:	13/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	12/5/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, funcionalidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2885+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116833165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1052380190

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tunja	Fecha: 11/03/2026
Placa: TWO - 255	Modelo: 2006		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 104325		# Ruta: 32
Kilometraje:	Nombre del conductor: Miguel Angel Parra Bonilla						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	31/05/2026	Numero licencia de conducción: 1052380190	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	30/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 19/02/2029	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	18/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mirimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/27
3	Pares de Guantes desechables		✓	
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		NO
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		05/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		05/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrito)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 06/05/2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: DIEGO PRADA
CEDULA: 1006955839

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1052380190

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 12-5-26
Placa: SYT 956	Modelo: VOLKSWAGEN		Marca: 2006	# tarjeta propiedad: 10000924957			# Ruta: 58
Kilometraje:	Nombre del conductor: JAIZER FABIAN TORRES M.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/11/27
SOAT:	✓	9/10/26
Tarjeta de Operación:	✓	08/5/28

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1002458494
Tipo de licencia y vigencia:	C2 26/5/28
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, Intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estrio , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			NO SE VE
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: FUGA ACPM POR LA BOMBA

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1002458494

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 12/03/2026
Placa: SYT-956	Modelo: 2005		Marca: Volkswagen		# tarjeta propiedad: 10000484932		# Ruta: 58
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jairo Fabian Forero Martinez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/01/27	Numero licencia de conducción: 1002439444	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	9/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 26/05/2028	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	8/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/28
3	Pares de Guantes desechables		✓	04/2030
3	Toallas Higienicas	✓		05/26
1	Paquete de Algodón	✓		11/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/28
2	Unidades de Baja lenguas	✓		05/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/27
2	Tapabocas desechables	✓		V.3
1	Rollo de Micropore	✓		N.3
2	Apósitos Oculares	✓		N.3
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N.3
1	Tijeras	✓		N.3
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N.3
1	Inmovilizador de cuello	✓		N.3

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2025

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Rojas
CEDULA: 1006455938

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1002438444

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ANE	Fecha: 12-3-26
Placa: SRP 292	Modelo: 2008		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10028000272		# Ruta: 8
Kilometraje:	Nombre del conductor: NUMPEL LOA MEJIAS						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revision Tecnicomecánica:	✓	20/7/27
SOAT:	✓	25/10/26
Tarjeta de Operación:	✓	8/5/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	8082854
Tipo de licencia y vigencia:	C2
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2868+C4+C199; 2 Destornilladores de pala y estrla ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sujetacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos pesados)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Numael
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 8082854

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Dosquebradas	Fecha: 12/03/2026
Placa: SBR-292	Modelo: 2008		Marca: Nissan		# tarjeta propiedad: 10028000472		# Ruta: 08
Kilometraje:	Nombre del conductor: Nuvel Bea Bedoya						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	20/11/27	Numero licencia de conducción: 80828544	Poliza contractual:	13/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	23/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 6/03/2026	Poliza extracontractual:	13/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	8/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco lisodine espuma (Etiquetado)	✓		03/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		10/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		08/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/29
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		01/29
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Ramirez
CEDULA: 1004455838

Nuvel

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 80828544

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: [illegible]	Fecha: 12-3-26
Placa: SZT 931	Modelo: 2012		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10013020 6.			# Ruta: 66
Kilometraje:	Nombre del conductor: EDGAR ALCIDES ROJAS.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:		6/9/26
SOAT:		8/9/26
Tarjeta de Operación:		10/7/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	96195688
Tipo de licencia y vigencia:	C2 31/12/27
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	12/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, nsidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, gotiferos)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

EDGAR Rojas
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96.195688

200

INTER FRANCISCOLAB SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tuta	Fecha: 12/03/2026
Placa: SZT-931	Modelo: 2012		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10011300206		# Ruta: 66
Kilometraje:	Nombre del conductor: Edgar Alcibiades Rojas						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/04/26	Numero licencia de conducción: 96195688	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	8/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 27/12/2028	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	10/02/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		06/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		06/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		11/24
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presion del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006455538

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Edgar Rojas
CEDULA: 96195688

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 12-3-26
Placa: TPS 479	Modelo: 2012		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10037661209		# Ruta: 59
Kilometraje:	Nombre del conductor: JHON JAIRO LEON TIPAN						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	3/5/26	Numero licencia de conducción: 96195511	Poliza contractual:	13/6/26
SOAT:	✓	9/4/26	Tipo de licencia y vigencia: 2019/27 C2	Poliza extracontractual:	13/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	10/7/27	Restricciones: LENTES	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasaas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C198, 3 Destornilladores de pala y estrie , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatados)	/			
	VIDRIOS (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehículos especiales)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		NO TIENE
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		NO TIENE
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Jhon Leon
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Jhon Jairo Leon
CEDULA: 96195511

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 2/03/2026
Placa: TDS-479	Modelo: 2012		Marca: Chevrolet	# tarjeta propiedad: 10030611 2014			# Ruta: 59
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhon Jaider Leon Pinzon						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	31/05/26	Numero licencia de conducción: 96195511	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	09/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/05/2022	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	—	10/07/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/27
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		04/24
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/27
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		10/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		10/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:	Enero 2026
Fecha proxima a recargar:	Enero 2027
Capacidad en lb del extintor:	20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006[illegible]9829

jhon leon
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Jhon Jairo Leon
CEDULA: 96195511

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: AMT	Fecha: 12-3-26
Placa: SMJ 553	Modelo: 2011		Marca: HINO		# tarjeta propiedad: 10032901791		# Ruta: 63
Kilometraje:	Nombre del conductor: CARLOS ALBERTO RAMIREZ SANCHEZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19/12/26	Numero licencia de conducción: 5613677	Poliza contractual:	13/6/26
SOAT:	✓	25/2/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 9/12/28	Poliza extracontractual:	13/6/26
Tarjeta de Operación:		10/7/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	FIJACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	7 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2868+C4+C106, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, cultatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yerson Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 5613677

INTERTRANSESCOLAR BIS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 18/03/2026
Placa: SMJ-553	Modelo: 2011		Marca: Mino		# tarjeta propiedad: 10031901191		# Ruta: 63
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Alberto Ramirez Sanchez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	18/12/26	Numero licencia de conducción: 5613621	Poliza contractual:	15/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	25/02/27	Tipo de licencia y vigencia: C3 03/12/2028	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/02/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		08/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		02/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/30
1	Unidades de Baja lenguas	✓		08/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		08/29
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Junio 2026

Fecha proxima a recargar: Junio 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006433938

Carlos Ramirez
FIRMA CONDUCTOR 5613621
NOMBRE:
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 12-3-26
Placa: SIT 923	Modelo: 2012		Marca: VD TRUCKS	# tarjeta propiedad: 10019738990			# Ruta: 54
Kilometraje:	Nombre del conductor: RODENDY NINROD REYES C.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/6/26	Numero licencia de conducción: 1115354020	Poliza contractual:	13/6/26
SOAT:	✓	2/7/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 17/12/26	Poliza extracontractual:	13/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	8/5/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUICO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, ràngos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C106, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sujetadores)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pilares, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CÉDULA: 1116263165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1115854020

INTER TRANSESCOLAR BUS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tocc	Fecha: 12/03/2026
Placa: SIT-723	Modelo: 2017		Marca: UD Trucks		# tarjeta propiedad: 10019736940		# Ruta: 54
Kilometraje:	Nombre del conductor: Rolando Nicolas Reyes						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/04/26	Numero licencia de conducción: 1115854020	Poliza contractual:	18/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	02/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 17/01/2020	Poliza extracontractual:	12/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	08/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/27
3	Toallas Higienicas	✓		09/26
1	Paquete de Algodón	✓		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/26
6	Unidades de Baja lenguas	✓		09/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		05/26
2	Tapabocas desechables	✓		No
1	Rollo de Micropore	✓		09/26
2	Apósitos Oculares	✓		No
1	Rollos de Papel Higienico	✓		No
1	Tijeras	✓		No
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		No
1	Inmovilizador de cuello	✓		No

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Oct/11 2025

Fecha proxima a recargar: Oct/11 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006155926

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1115854020

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: VALLEDUPAR	Fecha: 12-5-26
Placa: XNX 210	Modelo: 2009		Marca: HINO		# tarjeta propiedad: 10032619375		# Ruta: 9
Kilometraje:	Nombre del conductor: RAFAEL TORRES CORREDOR						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10/10/26
SOAT:	✓	9/10/26
Tarjeta de Operación:	✓	7/5/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	4083739
Tipo de licencia y vigencia:	C2 8/9/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR				
	LIQUIDO DE FRENOS				
	ACEITE MOTOR				
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO				
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS				
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)				
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU				
	FRENO (Agarre)				
LUCES (Uniformidad, integridad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C106, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves Tipa minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA				
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO				
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO				
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓		X	NO TIENE
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delanteras de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: SOPORTE DE CAJA CAMBIOS

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 4083739

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tunja	Fecha: 12/03/2026
Placa: XVX-210	Modelo: 2008		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10032617373		# Ruta: 09
Kilometraje:	Nombre del conductor: Rafael Torres Corredor						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10/10/26	Numero licencia de conducción: 4083739	Poliza contractual:	06/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	09/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 8/09/2016	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	7/03/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		12/29
3	Toallas Higienicas	✓		08/28
1	Paquete de Algodón	✓		01/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		1/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		12/26
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2026

Fecha proxima a recargar: Mayo 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oliver Rojas
CEDULA: 1064558238

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 4083739
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ___	Microbus V	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: LAME	Fecha:	12-3-26
Placa: SPR-289	Modelo: 2008		Marca: BONAVS URBA		# tarjeta propiedad: 10001013352.		# Ruta:	52
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS FRANCISCO ZORRO ZORRO						Ultimo cambio aceite:	

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:		5/11/27	Numero licencia de conducción: 17343363	Poliza contractual:	13/6/26
SOAT:		20/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 19/11/27	Poliza extracontractual:	13/6/26
Tarjeta de Operación:		8/3/27	Restricciones: LENTES	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate D2688+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sujetacion)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		FRASE TRASERA
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Wilson Rico
CEDULA: 77168.3165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17343363

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame	Fecha: 12/03/2026
Placa: SPR-889	Modelo: 2008		Marca: Nor Pos Ultra		# tarjeta propiedad: 10001013552		# Ruta: 52
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Francisco Zorro Zorro						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	05/01/27	Numero licencia de conducción: 17545363	Poliza contractual:	13/02/2026
Vigencia del SOAT:	✓	20/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 19/01/27	Poliza extracontractual:	13/02/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	08/05/27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)		X	
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)		X	
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		0726
1	Rollo de Esparadrapo en tela		X	
2	Unidades de Baja lenguas	✓		NA
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		NO
2	Tapabocas desechables	✓		08/28
1	Rollo de Micropore		X	
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Arso Padilla
CEDULA: 1006451838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 17545363
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: IAMO	Fecha: 12-3-26
Placa: UPS 605	Modelo: 2008		Marca: MERCEDES BENZ.	# tarjeta propiedad: 10005395987			# Ruta: 47
Kilometraje:	Nombre del conductor: JOSE TIBERIO PARRA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/5/24	Numero licencia de conducción: 17148715	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	19/9/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 6/6/27	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	8/5/27	Restricciones: LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES		X		1 DE DERECHO
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C199, 2 Destornillatores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pardes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			A	
	ESTADO DE SEGUROS Y DISAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

17548715
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tunja	Fecha: 12/03/2026
Placa: UPS-605	Modelo: 2008		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10003345487		# Ruta: 617
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jose Tiberio Pulido Diaz						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	14/03/26	Numero licencia de conducción: 17548715	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	19/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 06/06/2027	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	8/05/27	Restricciones: conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/26
3	Toallas Higienicas	✓		05/27
1	Paquete de Algodón	✓		N/A
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/26
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2025

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Jorge Pardo
CEDULA: 1006453875

17548715
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 12-3-26
Placa: TRT 322	Modelo: 2012		Marca: MERCEDES BENZ	# tarjeta propiedad: 10017339454			# Ruta: 50
Kilometraje:	Nombre del conductor: ANDRES AUGUSTO CARREÑO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2-12-26	Numero licencia de conducción: 1835383	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	26-6-26	Tipo de licencia y vigencia: C3 15/6/26	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	20-8-25	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticos)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria, 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sujetacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pernos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)		X		NO SIRVE.
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: VOTE ACEITE TAPA VALVULAS

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Yeison Pico
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1935983.

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tunja	Fecha: 12/03/2026
Placa: THX327	Modelo: 2012		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10015359754		# Ruta: 50
Kilometraje:	Nombre del conductor: Andres Augusto Correa Arevalo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	02/12/26	Numero licencia de conducción: 19353903	Poliza contractual:	17/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	26/06/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 16/05/2026	Poliza extracontractual:	15/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/08/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		02/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		08/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		N/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		05/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/26
6	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/26
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Rodrigo
CEDULA: 1006455898

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 19353983

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 12-3-26
Placa: KVX 209.	Modelo: 2008	Marca: HINO	# tarjeta propiedad: 10018331287				# Ruta: 56.
Kilometraje: /	Nombre del conductor: JESUS ENRIQUE URIBE E.						Ultimo cambio aceite: /

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	/	10/10/26
SOAT:	/	9/10/26
Tarjeta de Operación:	/	7/5/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1f3316361.
Tipo de licencia y vigencia:	C2 14/1) IF
Restricciones:	LENTES.

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26.
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C198, 3 Destornilladores de pala y estria, 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	PINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte superior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES: TERMINADOS VUELTA DIRECCION.

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Enrique Uribe
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17546.401

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tunja	Fecha: 17/03/2026
Placa: XUX-209	Modelo: 2008		Marca: Hyno		# tarjeta propiedad: 100 19331297		# Ruta: 56
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jesus Enrique Cubides Gutierrez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10/10/26	Numero licencia de conducción: 1754646	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	09/16/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 14/01/2022	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	07/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Iodine espuma (Etiquetado)	✓		02/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		02/28
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		03/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higenicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		05/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		04/27
1	Rollos de Papel Higenico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presion del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006655912

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Enrique Ubaz
CEDULA: 17286861

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus V	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: AMÉ	Fecha:	12-3-26
Placa: SPP 966	Modelo: 2007		Marca: NOMPLUS VIGOR TL		# tarjeta propiedad: 00593558		# Ruta:	J1
Kilometraje:	Nombre del conductor: CARLOS JULIO ZORRO.						Ultimo cambio aceite:	

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23-9-26	Numero licencia de conducción: 17316804	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	22-9-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 .	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	7-5-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓	X		N° SIRVE
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2868+C4+C180, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos pesados)		X		NO SIRVE.
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: VOTÓ HIDRAULICO BOTELLA DIRECCION. A SEGUIR MANTENER FRENO DELANTEROS

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Yeison Pico
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1252 4807

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Ibagué	Fecha: 12/03/2026
Placa: SPR966	Modelo: 2007		Marca: Nqr Plus ultra		# tarjeta propiedad: 0059358		# Ruta: B1
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Julio Zorro						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	22/09/26	Numero licencia de conducción: 17546807	Poliza contractual:	13/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	22/09/26	Tipo de licencia y vigencia: C2	Poliza extracontractual:	13/04/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	07/05/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECINIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/28
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/28
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		02/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		03/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		03/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		12/26
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:

Fecha proxima a recargar:

Capacidad en lb del extintor:

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado		
Presión del manómetro		
Pasador y sujetador		
Estado de manguera (si aplica)		
Estado de la boquilla		
Estado de la valvula		
Estado del cilindro		
Estado de la pintura		
Calcomanias		
Sello o anillo de verificación de recarga		
Marcación con placa		
Soporte/Base del extintor		

Observaciones: No tiene Extintor

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Rodallega
CEDULA: 1006155838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17546807

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 12-5-26
Placa: SPP 059	Modelo: 2007		Marca: BERALE		# tarjeta propiedad: 10034982511 3.		# Ruta: 62
Kilometraje:	Nombre del conductor: CARLOS LEONARDO BERMUDEZ.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17-5-26	Numero licencia de conducción: 1018410221 T	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	12-3-26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 14/4/26	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	22-6-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y otro)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	Y CONOS RETRACTILES DE (8) CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C198, 2 Destornillaciones de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pacales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: RETENCION RUEDA TRACERA IZQUIERDA.

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

CARLOS BERMUDEZ
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1018410221

220

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tuluá	Fecha: 12/03/2026
Placa: SPP-054	Modelo: 2007		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 10026440221		# Ruta: 62
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Leonardo Bermudez Bonilla						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/03/26	Numero licencia de conducción: 1018402215	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	12/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 14/06/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	29/06/2	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECINIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		10/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		11/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		03/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		04/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		05/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		03/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/27
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: octubre 2025

Fecha proxima a recargar: octubre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 11

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)		✓
Estado de la boquilla		✓
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Ardila
CEDULA: 1006055928

Carlos Leonardo Bermudez Bonilla
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1018402215
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°556 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ___	Microbus V	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 12-3-26
Placa: TAQ 075	Modelo: 2012		Marca: MERCEDES BENZ		# tarjeta propiedad: 10032456342		# Ruta: 53
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS ANTONIO CASTAÑO A.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15-9-26
SOAT:	✓	2-8-26
Tarjeta de Operación:	✓	26-9-26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1116803155
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 18/8/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13-6-26
Poliza extracontractual:	13-6-26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2568+C4+C106, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sujetación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Yeison Pico
CEDULA: 1116831165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Luis Antonio Castaño
CEDULA: 1116803155

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tunja	Fecha: 12/03/2026
Placa: TAQ-075	Modelo: 2012		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10032456342		# Ruta: 53
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Antonio Castaño						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/07/26	Numero licencia de conducción: 1116803155	Poliza contractual:	13/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	24/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 19/08/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2016
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	26/04/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/24
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/24
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/30
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/27
6	Unidades de Baja lenguas	✓		05/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2025

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oleso Padilla
CEDULA: 1006455874

FIRMA CONDUCTOR Luis Antonio Castaño
NOMBRE:
CEDULA: 1116803155

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SAMACA	Fecha: 12-5-26	
Placa: UGV 093	Modelo: 2006	Marca: AGRALE MA8.5 TCA	# tarjeta propiedad: 8854152				# Ruta: 64	
Kilometraje: ✓	Nombre del conductor: CARLOS JULIO SANABRIA C.						Ultimo cambio aceite: ✓	

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/8/26	Numero licencia de conducción: 96122034	Poliza contractual:	13/6/26
SOAT:	✓	18/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2- M/4/28	Poliza extracontractual:	13/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	9/5/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGUE	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticos)	LUCES (ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C196, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, o filtración)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos pesados)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7116803165

Carlos Sanabria
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96122034

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tuq	Fecha: 12/03/2026
Placa: UFV-043	Modelo: 2006		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 883452		# Ruta: 64
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Julio Sanabria						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/8/26	Numero licencia de conducción: 96192034	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	18/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 04/04/2028	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	7/03/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		01/28
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		1/726
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		04/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/28
2	Unidades de Baja lenguas	✓		04/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/26
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2025

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006651830

Carlos Sanabria
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 96192034
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 12-3-26
Placa: WCW 804	Modelo: 2014	Marca: NON PLUS ULTRA	# tarjeta propiedad: 10059107949				# Ruta: 56
Kilometraje: —	Nombre del conductor: JOSE OMAR QUIÑONEZ LIZCANO						Ultimo cambio aceite: —

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	22/11/26
SOAT:	✓	12/12/26
Tarjeta de Operación:	✓	6/4/29

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	14529567
Tipo de licencia y vigencia:	C2 23/9/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 30 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA				
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sujetación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7168315

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1252362

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 12/03/2026
Placa: WCW-174	Modelo: 2014		Marca: Nqr Pio Ultra		# tarjeta propiedad: 10037107444		# Ruta: 58
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jose Omar Ospina						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/11/26	Numero licencia de conducción: 17529367	Poliza contractual:	11/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	16/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/02/2026	Poliza extracontractual:	1/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	06/01/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	1		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	1		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	1		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	1		05/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	2		06/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	1		12/26
1	Paquete de Gasa precortada	1		05/26
3	Pares de Guantes desechables	3		02/29
3	Toallas Higienicas	3		04/28
1	Paquete de Algodón	1		03/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	1		08/26
6	Unidades de Baja lenguas	6		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	2		04/26
2	Tapabocas desechables	2		NO
1	Rollo de Micropore	1		02/30
2	Apósitos Oculares	2		NO
1	Rollos de Papel Higienico	1		NO
1	Tijeras	1		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	1		NO
1	Inmovilizador de cuello	1		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Nov 2025

Fecha proxima a recargar: Nov 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	1	
Presión del manómetro	1	
Pasador y sujetador	1	
Estado de manguera (si aplica)	1	
Estado de la boquilla	1	
Estado de la valvula	1	
Estado del cilindro	1	
Estado de la pintura	1	
Calcomanias	1	
Sello o anillo de verificación de recarga	1	
Marcación con placa	1	
Soporte/Base del extintor	1	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	1	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455890

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Jose Omar Ospina
CEDULA: 17529367

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 12-3-26
Placa: SMT 664	Modelo: 2008		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10017279614			# Ruta: 60
Kilometraje:	Nombre del conductor: DUVER VARGAS VERA.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11/2/24	Numero licencia de conducción: 1024516595	Poliza contractual:	15/6/26
SOAT:	✓	21/2/24	Tipo de licencia y vigencia: 6 2 27/6/26	Poliza extracontractual:	15/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	10/9/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad en labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES (M= 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2665+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralen, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido)	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantero de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES: BARRA DIRECCION TERMINALES MALOS.

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803105

Luber Vargas Vera
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1024516595

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Girardot	Fecha: 18/03/2026
Placa: SMK-164	Modelo: 2008		Marca: chevrolet		# tarjeta propiedad: 10017279614		# Ruta: 60
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luber Vargas Urrea						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/02/27	Numero licencia de conducción: 1024516575	Poliza contractual:	13/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	21/02/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 27/06/2016	Poliza extracontractual:	13/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	16/07/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/26
3	Toallas Higienicas	✓		26
1	Paquete de Algodón	✓		11/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/26
2	Unidades de Baja lenguas	✓		NA
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/27
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		01/27
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: febrero 2026

Fecha proxima a recargar: febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oliver Padilla
CEDULA: 1006455938

Luber Vargas
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1024516575
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: JAMUNDI	Fecha: 12-3-26
Placa: SMJ 542	Modelo: 2011		Marca: HYUNDAI	# tarjeta propiedad: 10011558404			# Ruta: 65
Kilometraje:	Nombre del conductor: NODIER ALEXIS PARRA BONILLA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/8/26
SOAT:	✓	2/8/26
Tarjeta de Operación:	✓	8/5/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1116804304
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 2/10/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓	X		LCE NO ENCIENDE.
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y alro)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2885+C4+C108, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y alro)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, ajustación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos especiales)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: REVISAR CAJA DIRECCION AXIALES.

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803163

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116804304

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus ✓	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tunja	Fecha: 12/03/2026
Placa: SMJ-542	Modelo: 2011		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10011558408		# Ruta: 65
Kilometraje:	Nombre del conductor: Nodier Alexis Pulido Bustos						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	04/8/26	Numero licencia de conducción: 1116864304	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	21/08/26	Tipo de licencia y vigencia: 02/10/2026 C2	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	8/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/30
3	Toallas Higienicas	✓		09/26
1	Paquete de Algodón	✓		06/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NA
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/26
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		11/26
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 09/25 2025

Fecha proxima a recargar: 09/26 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116864304

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipios: TAME	Fecha: 12-3-26
Placa: SKN 305	Modelo: 2007		Marca: MERCEDES BENZ		# tarjeta propiedad: 10027867364		# Ruta: 55
Kilometraje:	Nombre del conductor: ADIN ARIEL VICA R.						Ultimo cambio aceite: ✓

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	31/5/26
SOAT:	✓	11/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	11/5/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	96190654
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 7/8/27
Restricciones:	LENTES

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verificar elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C188, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓	X		TRACERA DERECHA CAMBIADO (CORREGIDO)
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el rascado.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la camioneta)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: VOTE ACEITE TAPAN ALBOLAS.

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE
CEDULA: 96190654

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tuta	Fecha: 12/03/2026
Placa: SKN-303	Modelo: 2002		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10027863564		# Ruta: 56
Kilometraje:	Nombre del conductor: Adin Ariel Avila Bonilla						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	31/03/26	Numero licencia de conducción: 96190654	Poliza contractual:	13/0611-26
Vigencia del SOAT:	✓	11/01/25	Tipo de licencia y vigencia: C2 01/08/2022	Poliza extracontractual:	15/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	16/05/28	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		03/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		05/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		12/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		12/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2026

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Bonilla
CEDULA: 1006455933

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Adin Avila
CEDULA: 96190654

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: AMB	Fecha: 12-3-26
Placa: UVL-146	Modelo: 2011		Marca: CHEVROLET NPR ULTRA			# tarjeta propiedad: 100-2123555J	# Ruta: 62.
Kilometraje:	Nombre del conductor: ANTONIO BENAVIDES ROJAS.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:		2/8/26
SOAT:		12-8-26
Tarjeta de Operación:		1-3-27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	9.522.114.
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 25/12/26
Restricciones:	LENTES

POLIZAS	
Poliza contractual:	13-6-26
Poliza extracontractual:	13-6-26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS VIO TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES De 80 CM DE Alto	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estrla ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y partes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/ LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 77168165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 9522114

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tun	Fecha: 12/03/2026
Placa: UVL-146	Modelo: 2011		Marca: Non Plus Ultra		# tarjeta propiedad: 10021235553		# Ruta: 62
Kilometraje:	Nombre del conductor: Antonio Cesar Bohos						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	04/08/26	Numero licencia de conducción: 9522114	Poliza contractual:	15/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	4/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/12/2026	Poliza extracontractual:	27/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	01/03/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isocine espuma (Etiquetado)	✓		04/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/27
3	Toallas Higienicas	✓		06/28
1	Paquete de Algodón	✓		01/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		01/30
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/27
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE:
CEDULA:

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 9522114

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 12-3-26
Placa: SYT 780	Modelo: 2006	Marca: HINO	# tarjeta propiedad: 10018809145				# Ruta: 63
Kilometraje: ✓	Nombre del conductor: ALEX JHON NEFER.						Ultimo cambio aceite: ✓

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/9/26
SOAT:	✓	16/9/26
Tarjeta de Operación:	✓	7/5/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1116·872415
Tipo de licencia y vigencia:	C2 · 6/8/27
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26.
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRACU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C190, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA				
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralas, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Alex Aguilar
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116 872 415

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Ocaña	Fecha: 16/03/2026
Placa: SYT-780	Modelo: 2006		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10018809145		# Ruta: 67
Kilometraje:	Nombre del conductor: Alex John Nuñez Aguilar Calixto						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/04/26	Numero licencia de conducción: 1116872415	Poliza contractual:	13/02/2026
Vigencia del SOAT:	✓	16/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 06/08/2022	Poliza extracontractual:	13/02/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	7/03/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		10/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		08/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		12/29
3	Toallas Higienicas	✓		06/26
1	Paquete de Algodón	✓		07/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		12/26
2	Tapabocas desechables	✓		29
1	Rollo de Micropore	✓		01/28
2	Apósitos Oculares	✓		29
1	Rollos de Papel Higienico	✓		29
1	Tijeras	✓		29
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		29
1	Inmovilizador de cuello	✓		29

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Nov 2025

Fecha proxima a recargar: Nov 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dilsa Padilla
CEDULA: 1006455879

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116872415

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio:	Fecha: 12-3-26
Placa: TLY 730	Modelo: 2013		Marca: NQR PLUS ULTRA		# tarjeta propiedad: 10033281783		# Ruta: 57
Kilometraje:	Nombre del conductor: CARLOS JULIO FAJARDO AVILA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	8/8/26
SOAT:	✓	26/8/26
Tarjeta de Operación:	✓	8/1/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	17546712
Tipo de licencia y vigencia:	C3 22/5/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2555+C4+C199, 2 Destornillladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sujetación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paciles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓		X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116843165

Carlos J. Fajardo A.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17546712

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tuluá	Fecha: 12/03/2026
Placa: T24-730	Modelo: 2013		Marca: NPR Plus Ultra		# tarjeta propiedad: 10033287180		# Ruta: S7
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Julio Fajardo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	08/08/26	Numero licencia de conducción: 17546712	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	26/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 22/05/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	08/01/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		01/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		07/26
3	Toallas Higienicas	✓		03/27
1	Paquete de Algodón	✓		12/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		07/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		01/27
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2026

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor:

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Tejada
CEDULA:

Carlos J. Fajardo R.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17546712

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame	Fecha: 12-5-26
Placa: SOK 241	Modelo: 2012	Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10018823094				# Ruta: 60
Kilometraje:	Nombre del conductor: FREDY GALVIS C.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	8/9/26
SOAT:	✓	17/3/27
Tarjeta de Operación:	✓	22/4/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	
Tipo de licencia y vigencia:	C2 21/08/29
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13-6-60
Poliza extracontractual:	15-6-26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C3868+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/ LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: MANGUERA FUERA DEL SITIO

Yeison Pilo
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Fredy C.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17596110

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 12/03/2026
Placa: SOR-241	Modelo: 2012		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10019882309		# Ruta: 60
Kilometraje:	Nombre del conductor: Freddy Contreras						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/09/26	Numero licencia de conducción: 1759610	Poliza contractual:	13/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	17/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 28/01/2018	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	27/04/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		02/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		02/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/29
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		2026

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2026

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006153938

Freddy C.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1759610

241

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus V	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: IBAGUE	Fecha: 23-3-26
Placa: WCN 944	Modelo: 2015		Marca: VOLKSWAGEN		# tarjeta propiedad: 100140788116		# Ruta: 39
Kilometraje: /	Nombre del conductor: CARLOS H BENAVIDES S.						Ultimo cambio aceite: /

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	/	15/11/26
SOAT:	/	12/11/26
Tarjeta de Operación:	/	20/9/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	17548704.
Tipo de licencia y vigencia:	C2 6/3/29
Restricciones:	ANTEOJOS, LENTES.

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO

		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, luminosidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS, DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2368+C4+C106, 2 Destornilladores de pala y estria, 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, quitarasol)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	BUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES: BOMA Y BALINERA CARDAN. BOTTOS Y BRAZOS AXIALES

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7716831G5

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Carlos Humberto Benavides
CEDULA: 17548704

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus ✓	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tona	Fecha: 12/03/2026
Placa: WCW-949	Modelo: 2015		Marca: Volkswagen		# tarjeta propiedad: 100/4078/16		# Ruta: 39
Kilometraje:	Nombre del conductor: Diego D. Carlos H. Benavides Sumiraz						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/11/26	Numero licencia de conducción: 17548704	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	12/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 06/03/2024	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	26/8/22	Restricciones: Pedido ortesis	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/24
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mirimo (Etiquetado)	✓		08/24
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/24
1	Paquete de Gasa precortada	✓		02/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/29
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		4/23
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/24
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Febrero 2025

Fecha proxima a recargar: Febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Pilos Padilla
CEDULA: 1006495878

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Carlos H Benavides
CEDULA: 17548704

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta V	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: IAMB	Fecha: 12-3-26
Placa: LLY934	Modelo: 2014	Marca: FSON PLUVIGA	# tarjeta propiedad: 10032955554				# Ruta: 61
Kilometraje:	Nombre del conductor: ALEXANDER COLMENARES V.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/9/26
SOAT:	✓	4/9/26
Tarjeta de Operación:	✓	24/10/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1116625675
Tipo de licencia y vigencia:	C2 4/10/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plasticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad ra labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	3 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2568+C4+C196, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves)	✓			
	LINTERNA				
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRABE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: COLMENARES BARRA DIRECCION (VUELTA).

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116843165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116858675.

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tauramena	Fecha: 12/03/2026
Placa: TLY-734	Modelo: 2014		Marca: Nqr Plus Wide	# tarjeta propiedad: 10033955334			# Ruta: 61
Kilometraje:	Nombre del conductor: Alexander Valenzuela Urrego						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/09/26	Numero licencia de conducción: 1116858675	Poliza contractual:	13/01/2026
Vigencia del SOAT:	✓	4/09/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 04/10/2016	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	24/10/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		10/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		10/30
3	Toallas Higienicas	✓		25
1	Paquete de Algodon	✓		07/31
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		12/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/29
2	Tapabocas desechables	✓		25
1	Rollo de Micropore	✓		03/28
2	Apósitos Oculares	✓		Aug
1	Rollos de Papel Higienico	✓		26
1	Tijeras	✓		Nil
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		Nil
1	Inmovilizador de cuello	✓		Nil

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Marzo 2026

Fecha proxima a recargar: Marzo 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006455839

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116858675

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Busata ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 13-9-26
Placa: SNN 497	Modelo: 2007		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10053793484			# Ruta: 22
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS ANDRES GONZALEZ PARALES						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30/8/26
SOAT:	✓	21/3/26
Tarjeta de Operación:	✓	31/12/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	17594384
Tipo de licencia y vigencia:	C2 15/12/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	5/9/26
Poliza extracontractual:	5/9/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, ranges de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C/2865+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estrla ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar manchas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			✓	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Luis 17594384
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tunja	Fecha: 13/03/2026
Placa: SNN-497	Modelo: 2007		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10037934848		# Ruta: 22
Kilometraje:	Nombre del conductor: Juan Andres Gonzalez Pulido						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30/08/26	Numero licencia de conducción: 1759 4384	Poliza contractual:	5/09/2026
Vigencia del SOAT:	✓	21/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 15/02/26	Poliza extracontractual:	5/09/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	31/12/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/26
3	Toallas Higienicas	✓		05
1	Paquete de Algodón	✓		03/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: MAYO 2025

Fecha proxima a recargar: MAYO 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: OLGA MILENA
CEDULA: 1006455929

FIRMA CONDUCTOR 1759 4384
NOMBRE:
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: AMG	Fecha: 13/3/26
Placa: SJS 411	Modelo: 2004	Marca: IVECO	# tarjeta propiedad: 10036014 4689				# Ruta: 38
Kilometraje:	Nombre del conductor: JOSE ENRIQUE BONILLA MEZA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/9/26	Numero licencia de conducción: 17518918	Poliza contractual:	15/8/26
SOAT:	✓	11/8/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/11/29	Poliza extracontractual:	15/8/26.
Tarjeta de Operación:	✓	21/9/25	Restricciones: LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, funcionalidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)		X		NO SIRVE
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	REJTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yulian Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17518918

INTER TRANSESCOLAR MIO	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tuc	Fecha: 13/03/2026
Placa: SJS-411	Modelo: 2004		Marca: IVECO		# tarjeta propiedad: 10036944689		# Ruta: 38
Kilometraje:	Nombre del conductor: José Ignacio Bohorquez Bautista						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	01/09/26	Numero licencia de conducción: 1754898	Poliza contractual:	15/08/2026
Vigencia del SOAT:	✓	11/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/01/2029	Poliza extracontractual:	15/08/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	26/04/29	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)			03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		03/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)			
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/26
3	Pares de Guantes desechables			01/27
3	Toallas Higienicas	✓		12/26
1	Paquete de Algodón	✓		04/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		02/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/29
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)		✓
Estado de la boquilla		✓
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Rodriguez
CEDULA: 1006655582

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: José Ignacio Bohorquez
CEDULA: 1C 5488918

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 13-3-26
Placa: WFL 248	Modelo: 2015		Marca: HINO		# tarjeta propiedad: 10032861042		# Ruta: 36
Kilometraje:	Nombre del conductor: LEONARDO PLAZAS PAEZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/6/26
SOAT:	✓	18/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	3/8/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	91352397
Tipo de licencia y vigencia:	C2 3/8/27
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (3 mm en profundidad sin labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos obligatorios)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Yeison Pico
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 91352397

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 13/03/2026
Placa: WFJ-248	Modelo: 2015		Marca: HINO		# tarjeta propiedad: 10038640642		# Ruta: 36
Kilometraje:	Nombre del conductor: Leonardo Plata Paez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/04/26	Numero licencia de conducción: 91352392	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	8/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 03/09/2027	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	3/08/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		06/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		11/29
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/27
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 lbs

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ

NOMBRE: Oscar Padilla

CEDULA:

91352392

FIRMA CONDUCTOR

NOMBRE:

CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 13-5-26
Placa: BMK 043	Modelo: 2006		Marca: MITSUBISHI		# tarjeta propiedad: 10035385379.		# Ruta: 37
Kilometraje:	Nombre del conductor: JAVIER VICENTE VERDUGO.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/5/26	Numero licencia de conducción: 96192928	Poliza contractual:	13/6/26
SOAT:	✓	26/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 25/10/28	Poliza extracontractual:	13/6/26.
Tarjeta de Operación:	✓	8/5/27	Restricciones: ✓	Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Aguante)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad en labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	7 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fija mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sujetación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la camioneta)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la camioneta)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			K	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116853165

JAVIER V VERDUGO
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96192928

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tuna	Fecha: 13/03/2026
Placa: SMK043	Modelo: 2006		Marca: Mitsubishi		# tarjeta propiedad: 10016427 1868		# Ruta: 37
Kilometraje:	Nombre del conductor: Javier Vicente Verdugo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/08/26	Numero licencia de conducción: 96192928	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	24/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 24/10/2025	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	08/05/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		07/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/29
1	Paquete de Gasa precortada	✓		01/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/29
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		10/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/28
2	Tapabocas desechables	✓		2A
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA:

JAVIER J VERDUGO
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96192928

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 13-3-26
Placa: XGL 641	Modelo: 2005		Marca: BOKALÉ		# tarjeta propiedad: 1000 3099483		# Ruta: 35
Kilometraje: —	Nombre del conductor: ALVULFO QUINTERO HERNANDEZ						Ultimo cambio aceite: —

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/10/26	Numero licencia de conducción: 79571957	Poliza contractual:	13/6/26
SOAT:	✓	14/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 5/9/27	Poliza extracontractual:	13/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	1/07/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralas, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			✓	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RETERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Polo
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1176803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 79571957

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tunja	Fecha: 13/03/2026
Placa: XGC641	Modelo: 2005		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 10003049493		# Ruta: 35
Kilometraje:	Nombre del conductor: Anulfo Quintero Hernandez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/10/26	Numero licencia de conducción: 79571952	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	14/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 05/02/27	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	01/06/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		10/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		10/28
3	Toallas Higienicas	✓		12/27
1	Paquete de Algodón	✓		09/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		06/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025		
Fecha proxima a recargar: Mayo 2026		
Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS		
Estado Extintor	**Bueno**	**Malo**
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Pedraza
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 79571952
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 13-3-26
Placa: SPQ 016	Modelo: 2007		Marca: HINO		# tarjeta propiedad: 10025071739		# Ruta: 38
Kilometraje:	Nombre del conductor: HENRY HERNANDEZ RODRIGUEZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	28/2/24
SOAT:	✓	7/9/24
Tarjeta de Operación:	✓	28/2/24

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	13462216
Tipo de licencia y vigencia:	C2 7/11/26
Restricciones:	LENTES

POLIZAS	
Poliza contractual:	19/6/26
Poliza extracontractual:	19/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, claridad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668*C4+C198, 2 Destornilladores de pala y estría , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos Operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la camioneta)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116963163

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Henry Hernandez
CEDULA: 13462216

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Turbo	Fecha: 12/03/2026
Placa: SPQ016	Modelo: 2002		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10021071739		# Ruta: 39
Kilometraje:	Nombre del conductor: Henry Hernandez Rodriguez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	28/02/27	Numero licencia de conducción: 13462216	Poliza contractual:	19/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	01/02/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 07/11/2026	Poliza extracontractual:	19/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	28/02/27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		11/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		06/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/30
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		03/30
5	Unidades de Baja lenguas	✓		04/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/30
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Marzo 2025

Fecha proxima a recargar: Marzo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Pardo
CEDULA: 1006755870

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Henry Hernandez
CEDULA: 13462216

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: IBAGUE	Fecha: 03-3-26
Placa: SOT 268	Modelo: 2012		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10029605808		# Ruta: 40
Kilometraje:	Nombre del conductor: CLIMACO SALCEDO TEVILLO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30/10/26
SOAT:	✓	28/3/27
Tarjeta de Operación:	✓	2A/9/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1254971
Tipo de licencia y vigencia:	C2 14/11/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	31/7/26
Poliza extracontractual:	31/7/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, visibilidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS, DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2065+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estrla ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralas, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116805165

Climaco Salcedo
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: CC 1254971
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta ✓	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Girardot	Fecha: 13/03/2026
Placa: SOZ-268	Modelo: 2012		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10012460393		# Ruta: 40
Kilometraje:	Nombre del conductor: Cirnaco Salcedo Arevalo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	3/10/26	Numero licencia de conducción: 72549 71	Poliza contractual:	31/02/2026
Vigencia del SOAT:	✓	9/02/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 16/07/2024	Poliza extracontractual:	31/02/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	24/09/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		01/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		7/26
1	Paquete de Algodón	✓		02/24
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		NO
5	Unidades de Baja lenguas	✓		02/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		NO
2	Tapabocas desechables	✓		09/27
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro		✓
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones: Zona Rural

extintor Desactivado

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455958

Cirnaco Salcedo
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 72549 71
CEDULA:

259

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 13-3-26
Placa: SOO 522	Modelo: 2004		Marca: MERCEDES BENZ		# tarjeta propiedad: 10023193883		# Ruta: 21
Kilometraje:	Nombre del conductor:		Nº EHEMIAS RAMIREZ C.				Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/4/26
SOAT:	✓	18/3/27
Tarjeta de Operación:	✓	13/8/24

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	9135689 31
Tipo de licencia y vigencia:	C2 - 10/11/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	7/11/26
Poliza extracontractual:	7/11/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifiqus elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES		X		DELANTEROS Y TRASEROS.
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA		X		DERECHA NO ENCIENDE
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2BM+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves hias mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CARINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		NO TIENE
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		NO TIENE
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO		X		REPARACION
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yaiser Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Nicolas Ramirez C
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 9135683

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Tunja	Fecha: 13/03/2026
Placa: SOD-522	Modelo: 2004		Marca: Mercedes Benz	# tarjeta propiedad: 10033193895			# Ruta: 21
Kilometraje:	Nombre del conductor: Nehemias Bustos Cardenas						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	1/04/26	Numero licencia de conducción: 9135683 1	Poliza contractual:	01/11/2026
Vigencia del SOAT:	✓	10/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 10/11/2026	Poliza extracontractual:	01/11/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	13/08/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/26
3	Toallas Higienicas	✓		05/27
1	Paquete de Algodón	✓		01/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		11/27
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: ENERO 2025

Fecha proxima a recargar: OCTUBRE 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	–	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	–	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Yago Padilla
CEDULA: 1006115934

NEHEMIAS RAMIREZ C
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 9135683

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: PAME	Fecha: 12-5-26
Placa: SUE823	Modelo: 2009		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10037108327		# Ruta: 73
Kilometraje:	Nombre del conductor: YEMASON DARIO ARENIS D.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	9/2/27
SOAT:	✓	10/11/26
Tarjeta de Operación:	✓	20/5/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1119186741
Tipo de licencia y vigencia:	C2 20/2/28
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	24/10/26
Poliza extracontractual:	24/10/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	GRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2568+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/	X		TRACERO PARTIDO

OBSERVACIONES:

Yhon Pilo
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Y Dario Arenis D
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1119186741

INTER TRANSESCOLAR 2005	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tuta	Fecha: 13/07/2026
Placa: SUC-823	Modelo: 2009		Marca: Chevrolet	# tarjeta propiedad: 10037083322			# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: Yeisson Dario Arenas Duran						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	09/01/26	Numero licencia de conducción: 1119186571	Poliza contractual:	24/10/2026
Vigencia del SOAT:	✓	10/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/01/2025	Poliza extracontractual:	24/10/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/05/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		06/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/29
3	Toallas Higienicas	✓		11/26
1	Paquete de Algodón	✓		11/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		NS
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/29
2	Tapabocas desechables	✓		08/28
1	Rollo de Micropore	✓		03/26
2	Apositos Oculares	✓		NS
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NS
1	Tijeras	✓		NS
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NS

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 30/11/01-2025

Fecha proxima a recargar: 30/11/abr-2026

Capacidad en lb del extintor: 20 lb

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Nelson Rodriguez
CEDULA: 1006455838

Y Dario Arenas D
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1119186571
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 12-3-26
Placa: SOQ 20B	Modelo: 2004		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10031514312		# Ruta: 20
Kilometraje:	Nombre del conductor: FERNANDO RAMON ALEXANDER						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	3/11/26
SOAT:	✓	14/10/26
Tarjeta de Operación:	✓	25/2/28

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	96193960
Tipo de licencia y vigencia:	C2 16/7/29
Restricciones:	LENTES.

POLIZAS	
Poliza contractual:	5/9/26
Poliza extracontractual:	5/9/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCAGA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			✓	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96193960

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 13/05/2026
Placa: SOQ-208	Modelo: 2009		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10031514352		# Ruta: 20
Kilometraje:	Nombre del conductor: Eduardo Cuevas Alvarado Jesus						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	3/11/26	Numero licencia de conducción: 96193960	Poliza contractual:	05/09/2026
Vigencia del SOAT:	✓	14/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 16/01/2029	Poliza extracontractual:	05/09/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	29/07/29	Restricciones: conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquí	✓		N/A
1	Frasco lactine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/28
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		03/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		2029
1	Paquete de Algodón	✓		04/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		08/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/29
2	Tapabocas desechables	✓		2025
1	Rollo de Micropore	✓		2025
2	Apósitos Oculares	✓		2025
1	Rollos de Papel Higienico	✓		2025
1	Tijeras	✓		2025
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		2025
1	Inmovilizador de cuello	✓		2025

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 6/04/2025

Fecha proxima a recargar: 6 Enero 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manometro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificacion de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455035

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96193960

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TANE	Fecha: 13-5-26
Placa: SPD 197	Modelo: 2012		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10005941456		# Ruta: 19
Kilometraje:	Nombre del conductor: HUMBERTO VELASQUEZ GRANADO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	/	17/9/26
SOAT:	/	9/11/26
Tarjeta de Operación:	/	5/12/25

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	16502045
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 26-6-28
Restricciones:	LENTES.

POLIZAS	
Poliza contractual:	25/8/26
Poliza extracontractual:	25/8/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatacion)	/			
	PINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos Operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/	X		NO SIRVE.
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	PRANJAS ESCOLARES (Parte exterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES: BOMAS AMORTIGUADORES TRACEROS. MANGUERA RADIADOR AOFCUAT POSICION

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Humberto Velasquez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 16502045

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 15/03/2026
Placa: STO-197	Modelo: 2012		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10005941456		# Ruta: 19
Kilometraje:	Nombre del conductor: Humberto Velasquez Giraldo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/09/26	Numero licencia de conducción: 16502021	Poliza contractual:	25/08/2026
Vigencia del SOAT:	✓	27/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 06/06/2025	Poliza extracontractual:	25/08/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	5/12/26	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		08/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/2027
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		11/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/25
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		No
1	Paquete de Algodón	✓		06/25
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/27
0	Unidades de Baja lenguas	✓		09/18
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓	X	09/24
2	Tapabocas desechables	✓		No
1	Rollo de Micropore	✓		No
2	Apósitos Oculares	✓		No
1	Rollos de Papel Higienico	✓		No
1	Tijeras	✓	✓	No
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		No
1	Inmovilizador de cuello	✓		No

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Marzo 2025

Fecha proxima a recargar: Marzo 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 lbs

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Roldan
CEDULA: 1006459238

Humberto Velasquez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: PTO PEÑOL	Fecha: 12/3/26
Placa: SYT 578	Modelo: MERCEDES BEN		Marca: 2004		# tarjeta propiedad: 10012002694		# Ruta: 7
Kilometraje:	Nombre del conductor: CARLOS EDUARDO LOPEZ I.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/9/26
SOAT:	✓	22/9/26
Tarjeta de Operación:	✓	4/5/29

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	9614744
Tipo de licencia y vigencia:	C2 14/7/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13/6/26
Poliza extracontractual:	13/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓	X		DERECHO NO PRENDE.
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2685+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sujetacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES		X		REGULARES TRASERAS
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar manchas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: CAMBIO BRAZOS AXIALES.

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: carlos eduardo lopez I.
CEDULA: 96.192.744

INTER TRANSESCOLAR 2007

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: P. Rondon	Fecha: 22/03/2026
Placa: SVT-578	Modelo: 2004		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10012002694		# Ruta: 01
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Eduardo Lopez Lopez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	22/09/26	Numero licencia de conducción: 96192744	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	22/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 7/07/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	07/05/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		09/28
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		01/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		N/A
3	Toallas Higienicas	✓		06/27
1	Paquete de Algodón	✓		02/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/28
2	Unidades de Baja lenguas	✓		N/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		N/26
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedraza
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Carlos Eduardo Lopez L
CEDULA: 96.192744

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: RIO RONCO		Fecha: 12/3/26	
Placa: XLN 490	Modelo: 2004		Marca: MERCEDES BENZ		# tarjeta propiedad: 10035476562.			# Ruta: 41	
Kilometraje:	Nombre del conductor: CARLOS MARIO BUENAON L.							Ultimo cambio aceite:	

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	5/12/26
SOAT:	✓	27/9/26
Tarjeta de Operación:	✓	26/6/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1085269237
Tipo de licencia y vigencia:	C2 2/7/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	27/9/26
Poliza extracontractual:	27/9/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y sin)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	3 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C166, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mínimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y sin)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralel, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos especiales)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Carlos Mario Guzmán Buenaon
CEDULA: 1085269237

220

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Pandas	Fecha: 12/03/2026
Placa: XVW-990	Modelo: 2004		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10034765162		# Ruta: 04
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Mario Guerrero Londoño						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	5/12/26	Numero licencia de conducción: 1085269737	Poliza contractual:	27/09/2026
Vigencia del SOAT:	✓	20/02/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 21/07/2026	Poliza extracontractual:	27/09/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	26/04/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas	✓		04/26
1	Paquete de Algodón	✓		02/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/30
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NA
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		10/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello			NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Octubre 2025

Fecha proxima a recargar: Octubre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	1	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oleso Padilla
CEDULA: 1006453854

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Carlos Mario Guerrero Londoño
CEDULA: 1085269737

INTER TRANSESCOLAR
BUS

3. FORMATOS PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Sedina Vargas MUNICIPIO Tame

FECHA 6/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Manuel Mejia	96190308	Conductor		Y	7 55 AM	Manuel
2	DIEGO MARTINEZ	1094163283	conductor		Y	8 04 AM	DIEGO MARTINEZ
3	Javier Mendoza	1193038013	conductor		Y	8 17 AM	Javier Mendoza V
4	Edgar fabian A.	1119 183 354	conductor		Y	8 40 AM	Edgar fabian A.
5	Hoyo espitia	96155042	conductor		Y	8 42 AM	Hoyo espitia
6	Diana Guanero	1119785753	Monitora		Y	8 55 AM	Diana Guanero
7	EMILCE BEATRIZ HERNANDEZ VERA	27880896	MONITORA		Y	8 55 AM	Emilce Hernández.
8	Jessica Natalia Henao Morin	1006595099	Monitora		Y	8 56 AM	Natalia Henao
9	Brendy Alejandra Granados	1116859038	Monitora		Y	8 56 AM	Brendy Granados
10	Ca Johana Duran toro.	1090398201	Monitora		Y	8 56 AM	Johana Duran.

FIRMA RESPONSABLE

272

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Pedraza Vargas **MUNICIPIO** Ibagué

FECHA 1/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Mariana Cardillo Amado	1116.866.300	Monitora		Y	9:37 am	
2	Danicza Vanafrancon M	1115736780	Monitora		Y	9:37 am	Danicza Vanafrancon
3	FREDDY MESIA	13719493	conducta		X	9:38 am	
4	Carlos Guerrero	12970917	conductor		X	9:37 am	
5	Ermeson A Castillen C	1.118563224	Conductor		X	9:52 am	
6	Jessica Carolina Jimenez S	1095.935.636	Monitora		X	10:00 am	
7	Maribel Rojas Galan	40505880	monitora		X	10:01 am	Maribel Rojas
8	Ludis Dinel Morales Balta	1116832950	Monitora.		X	10:02 am	Ludis Morales.
9	Luz Mayerly carrascal	1116503.563	Monitora		X	10:03 am	Mayerly carrascal
10	Sergio David Polgarin C	1226855622	Monitora		Y	10:04 am	

FIRMA RESPONSABLE

INTERTRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Zadrix Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 4/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Omaira Varon camacho	1775728177	Monitora		X	10 05 Am	Omaira Varon
2	Leidy Mayeli Carvajalino Rico	1004684751	Monitora		X	10 05 am	Leidy Carvajalino
3	Sandra Yamile Jaimes	1.116494137	Monitora		X	10 06 am	Sandra Jaimes.
4	Arelys Devia Gutierrez	68303759	Monitora		X	10 07 am	Arelys Devia.
5	IVAN CAMACHO CASTILLO	1007207094	Monitor		X	10:08 am	IVAN CAMACHO
6	Eliana Andrea Acosta Serrano	1115722945	Monitor		X	10:09 am	Eliana Andrea Acosta.
7	Joseluis lobo c	9692907	conductor		X	10:09 am	Joseluis lobo c
8	Fernando Ramirez	1118180710	conductor		X	10:10 am	Fernando R
9	Carlos E Lemus C	91192841	Conductor		X	10 10 am	
10	Alexander Gamboa Cerero	conductor	1.115.740.718		X	10 11 am	Alexander Gamboa Cerero

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR MDF	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Diguanza Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 11/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Victor Manuel carvajal	96173773	conductor		X	10 12 am	
2	Jocelyn Rincon Segura	1007941024	Conductor		X	10 12 am	Jocelyn Rincon.
3	Carlos A Cervera B.	12970917	conductor		X	10 12 Am	
4	Luis Jesus castellanos	96191703	conductor		X	10 12 am	
5	Raul Ricardo Rojas	96195485.	Conductor.		X	12 17 pm	
6	Nicodemo Svescun	96191660	conductor		X	12 17 Pm	
7	Miriam Lopez Gonzalez	1090946.660	Monitora		X	12 21 pm	Miriam López G.
8	Yulieta A Ramirez Jaimes	1116861813	Monitora		X	12 22 Pm	Yulieta A Ramirez.
9	Miguel Angel Parra.	1052380190	Conductor		X	12 50 Pm	
10	Edward Alonzo Amu	1916792621	conductor		X	01 04 Pm	Edward

FIRMA RESPONSABLE

225

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tuta

FECHA 1/02/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	John Freddy Bu.	9012778649	Conductor		X	01 06 Pm	John Freddy B.
2	Elkin Vallejo Arcos	1116859789	Conductor		X	01 11 Pm	
3	Neivy Karina Roa	1116867203	Monitor		X	01 15 Pm	Neivy Roa
4	Yeimi Caroling Gutierrez	1.116.867.754	Monitor		X	01 16 Pm	Yeimi G. C.
5	Alba Ines Salazar Fuentes	27806831	Monitor		X	01 16 Pm	Alba Ines Salazar
6	Wendy Bohorquez	1.007.940.358	Monitor		X	01 16 Pm	
7	SANDRA ARELIS ARIAS	1116867156	MONITOR		X	01 17 Pm	
8	Francisca Moreno Fuentes	1085047543	Monitor		X	01 18 Pm	Francisca M. F.
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 12/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Lizeth Macias Infante	1123434816	Monitor		X	10 00 am	Lizeth Macias
2	Carlos Ruiz	5617621	conductor		X	10 am	
3	Nerandy reyes	1105054020	conducto		X	10 am	
4	Angela Patricia Serna B	24713569	Monitor		X	10 10 am	Angela P. Serna B.
5	Monica Liliana Rodriguez Sano	1116863989	Monitor		X	10 24 am	
6	Tina Paola Villamizar	1004.476.622	Monitor		X	10 30 am	
7	EDGAR Roras	96.195688	conductor		X	10 36 am	EDGAR Roras
8	Rafael Torres	4083739	Conductor		X	10 56 am	
9	Jhon Jairo Leon	96195511	conductor		X	11 08 am	Jhon Leon
10	Jaider Fabian Torres	1002488444	conductor		X	11 22 am	

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR 2005	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Juarez **MUNICIPIO** Tame

FECHA 12/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Katherin Barrios Marcalo	1006458059	Monitora		x	11 48 am	Katherin Barrios
2	Monsol Chicangana Jimenez	1143942390	Monitora		x	11 50 am	Monsol Chicangana J.
3	Jyced Medina Angulo	1.116.864.009	monitora		x	11 50 am	Jyced medina A.
4	ALEJANDRA SANTOS VELANDIA.	1.007.442.659	MONITORA		x	11 50 am	ALEJANDRA SANTOS V.
5	MAYOLY CAMUAN	68.306615	MONITORA		x	11 52 am	MAYOLY C
6	Katherine Diaz Ramirez	1.116865638	Monitora		x	11 52 am	Katherine Diaz R
7	Leidy Tatiana Castro Londoño	1116866792	Monitora		x	11 52 am	Leidy Castro
8	Alexander Velasquez S.	96193068	conductor		x	12 02 pm	Alexander Velasquez S.
9	Nunael Roa Reyes	80828544	conductor		x	12 10 pm	Nunael
10	Sames Diaz Alonso	1.116.852545	conductor		x	12:19 pm	Sames Diaz

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Borges **MUNICIPIO** Tame

FECHA 12/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Alex Mireya Benitez S.	68306330	Monitora		x	2:00 Pm	
2	Edil Corantan Quiroga	52751305	Monitora		x	2:00 Pm	
3	Darcy Cobaleda	68305887	Monitora		x	2:01 Pm	
4	Kerly montealegre	1007419826	Monitora		x	2:01 Pm	
5	Omaira Zuñiga Duarte	1116851301	monitora		x	2:02 Pm	
6	Martha Lucia Fajardo	68.301.836	Monitora		x	2:03 Pm	
7	María del Rosario Estupiñan	23637307	Monitora		x	2:03 Pm	
8	Martha Lucia Reyes L.	68305787	Monitora.		x	2:04 Pm	
9	Nery Ortiz Villamizar	1116852753	Monitora		x	2:05 Pm	
10	Fabiola Rivas	68-302.389	Monitora		x	2:06 Pm	

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR 2021	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 12/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Carlos sanabria	96792034	conductor		0	3 01 Pm	Carlos S.
2	Luber vargas	1024516575	Conductor		0	3 09 Pm	Luber vargas
3	Nadia Pava	1116864304	Conductor		0	3 20 Pm	N. Pava S.
4	Jose Omar Ojeda	1233 9362	Conductor		0	3 31 Pm	
5	CARLOS LEONARDO BERMUDEZ	1018402211	CONDUCTOR		0	3 40 Pm	CARLOS
6	Carlos Julio Lanao	17546807	Conductor		0	3 49 Pm	
7	ENRIQUE VELEZ	17546461	CONDU.		0	4 01 Pm	ENRIQUE VELEZ
8	Andres Cardenas	1933983	Conductor		0	4 20 Pm	
9	Francisco Zorro	17345363	Conductor		0	4 40 Pm	
10							

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 12/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Antonio Reyes	9572114	conductor		x	2 25 Pm	
2	Mayreth Vargas Gonzales	1007419481	Monitora		x	2 26 Pm	Mayreth V
3	DELFINA AYALA Jimenez	63303039	Monitora		x	2 26 Pm	DELFINA AYALA
4	ERVEA JOHANNA Murillo	22'540890	Monitora		x	2 27 Pm	
5	Fidelina Polgan Gonzalez	63.303593	Monitor		x	2 27 Pm	
6	Yadinis Martinez Velasco	1116868719	Monitor		x	2 28 Pm	Yadinis M.V.
7	Maria Camila Jaramillo C	1116870128	Monitor		x	2 29 Pm	Camila Cadena
8	Luis Antonio Cesteros	1116803155	Conductor		x	2 40 Pm	
9	Adan Ibiza	96190654	Conductor		x	2 46 Pm	
10	Alexander Colmenares Vargas	1116858675	Conductor		x	2 55 Pm	

FIRMA RESPONSABLE

INTERTRANSESCOLAR 2025	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** 13/03/2026

FECHA 7am

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	JAVIER VICENTE VERDUGO	96192928	CONDUCTOR		X	7 37 AM	JAVIER VERDUGO
2	Dirley Prado Cardenas	1007344720	Monitora		X	7 40 AM	Dirley cardenas
3	Linda Hernandez Castañeda	1007952032	Monitora		X	7 40 AM	Linda Hernandez
4	Luz Marina Cardona	1007343764	Monitora		X	7 40 AM	Luz Cardona
5	Jaime Santamaria	1116869663	Monitora		X	7 41 AM	Jaime Santamaria
6	Alvaro Leyes Aguilar Carabali	1116 857 673	Monitor		X	7 41 AM	Alvaro Aguilar
7	Claudia Patricia Perez Aceros	1098696317	Monitora		X	7 41 AM	Claudia Perez A
8	Belquis Adriana Romero	1116852028	Monitora		X	7 42 AM	Adriana Romero
9	Nelly Baquero Rojos	1116870258	Monitora		X	7 42 AM	Nelly Baquero
10	Flor Edith Rojas Amaya	1116862826	Monitora		X	7 43 AM	Flor E. Rojas

FIRMA RESPONSABLE

282

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 13/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Yenis Fernanda Balanta	1116863750	Monitora		X	2:44 am	Yenis Balanta
2	Alirio Mantilla	96194194	conductor		x	2:44 am	
3	Diego Armando Vargas B.	1.152.200.708	Monitor		x	2:45 am	Diego Vargas
4	Henry Hernandez	13462216	Conductor		x	8:00 am	
5	Carlos Leonardo Benavides	1018402215	Conductor		X	8:01 am	
6	Orlando Vargas Lizcano	1115744478	Conductor		x	8:03 am	Orlando Vargas
7	José Ignacio Bolaños	1C 548 918	conductor		x	8:20 a.	
8	Arnulfo Quintero	79571957	conductor		x	8:20 am	
9	Leonardo Pinzas P.	91352397	conductor		x	8:25 AM	
10	Ximaco Salcedo	4254971	conductor		x	8:27 Am	

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 13/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Yerly Yulema Vasquez Arave	1116.852715	Monitora		x	9 02 am	Yulema V.
2	Sindy Yorgeny Garavito R.	1006457454	Monitora		x	9 02 am	Sindy G.
3	Joseth Hernandez	1006769675	monitor		x	9 03 am	Joseth
4	Liberto Tolivila Garcia	1176853931	monitor		x	9 03 am	Liberto
5	Yolman Delgado Diaz	1116853522	Monitor		x	9 04 am	Yolman
6	Gelver Diaz Tolivila	1007678570	monitor		x	9 04 am	Gelver
7	Ricardo Machado T	1007749093	Monitor		x	9 05 am	Ricardo Machado
8	Erson Torres	7033785499	conductor		x	10 39 am	Conductor
9	Jose Dolores Serrano	5498952	Conductor		x	10 42 am	Jose Dolores Serrano
10	Wilson Renoga Granados	1007397074	conductor		x	10 45 am	Wilson Renoga G.

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSVECOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 13/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Luis	1T594384	corartor		+	11 00 am	Luis
2	Juan Yurbey Trillos Duarte	1116854422	conductor		x	11 07 am	
3	Elkin Blanco	1116059847	Conductor		x	11 16 am	
4	Alejandro	1116779462	Monitor		x	11 20 am	
5	Harlon Cepa	68.248254	Monitora		x	11 20 am	Harlon Cepa
6	Belkis duliana Merchan L	1115741474	Monitora		x	11 21 am	
7	Zoraida Daza	68.302.162	monitora		x	11 22 am	Zoraida
8	Leebary Perez Rodriguez	1.116867.822	mondora		x	11 23 am	Leebary Perez R
9	Alba vega Sicacha	68231 623	monitor		x	11 23 am	Alba Vega
10	Deisy Johana Pabon	1057085431	Mondora		x	11 24 am	Deisy Pabon

FIRMA RESPONSABLE

INTERTRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Diezmo Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tuta

FECHA 13/01/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	DEVINSON ANDRES GONZALEZ	1007344671	MONITOR		X	11 23 am	DEVINSON GONZALEZ
2	William Salcedo Rojas	96124974	Conductor		X	11 26 am	William Salcedo
3	Jhon F. vasallo o	1116492209	Conductor		X	11 30 am	
4	Duvan Andres Moreno Herrera	1.116777.675	Monitor		X	11 32 am	Duvan Moreno
5	JHON ALEX GUERRERO	1005248305	conductor		X	11 33 am	Jhon Guerrero
6	Eva Maria carrero	27738349	Monitor		X	12 11 Pm	Eva carrero
7	Doris Maperli Agudelo	1116496349	Monitor		X	12 12 Pm	Doris Agudelo
8	Zharit yuliana Rivera Pacheco	1115724072	Monitor		X	12 13 Pm	Zharit Rivera
9	Heyny Yurley Marquez Ramirez	1004906869	Monitor		X	12 13 Pm	Heyny Marquez
10	David Arturo G.	1030770288	Mecanico		X	12 13 Pm	

FIRMA RESPONSABLE

952

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 13/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Floridelva Contreras Rangel	1116994484	Monitor		x	12 14 Pm	Floridelva Contrera
2	ADRIANA MARIA PEÑA BATECA	1.116.963.975	MONITOR		x	12 14 Pm	Adriana Peña.
3	Margela Camacho Flores	1116772461	Monitora		x	12 15 Pm	Margela Flores
4	Marisol Rubio Garcia	1.116.793.023	Monitora.		x	12 15 Pm	Marisol R.
5	JUAN CARLOS RIVERO	1094241711	conductor		x	12 27 Pm	JUAN C. RIVERO VARGAS
6	Humberto Velosquez	76502045	conductor		x	12 33 Pm	Humberto
7	Jonathan Rodriguez	1116865250	conductor		x	12 39 Pm	
8	Orlando Murcia Ramirez	1094156973	Conductor		x	12 45 Pm	orlando Murcia
9	Fernanda R Alvarado Arias	96193960	Conductor		x	12 46 Pm	Fernanda Alvarado
10	Y Dario Arenis Duran	1119186541	Conductor		x	12 52 Pm	Dario Arenis D

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tunja

FECHA 15/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	LUIS E. BARRERA	7183211	conductor		X	01 04 Pm	
2	NEHEMIAS RAMIREZ C.	91356931	conducta		X	01 13 Pm	Nehemias Ramirez C.
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE

INTERTRANSESCOLAR 365	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Oscar Alejandro Pedraza Varela **MUNICIPIO** Puerto Rondon

FECHA 12/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	SaSimo Pereira.	1119510577	conductor		X	7 33 am	SaSimo Pereira. C
2	Nestor Toledo Parales	1.1195107390	Conductor		X	7 48 am	Nestor Toledo
3	Carlos Eduardo Lopez	96.192744	Conductor		X	8 00 am	
4	Magaly Piedrahita L.	40439276	Monitora		X	8 25 am	
5	Indira Gisela Velandia	1007362466	Monitora		X	8 25 am	Indira Velandia
6	Juana Diaz Ramirez	1.116.779.988	Monitora		X	8 26 am	Juana Diaz
7	Deyly Jury Galindez	1.116.781.350	Monitora		X	8 26 am	
8	KIARA RIÑO C.	1.119.512.145.	MONITORA		X	8 26 am	
9	Carlos Mora Cuevas	1085769237	Conductor		X	8 27 AM	
10							

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Pulido Vargas **MUNICIPIO** Fortul

FECHA 16/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Norma Gonzalez Villamizar	63545298	Monitora		x	805 am	Norma G.V.
2	Lisbeth Daniela Florez Portilla	1006456916	Monitora		x	805 am	Lisbeth Florez.
3	Myer Andres Caceres Solano	1005302392	Conductor		x	806 am	
4	Carlos eli Acevedo	1033727931	Conductor		x	806 am	CarlosA.
5	Jorge Suarez	5492968	conductor		x	807 am	
6	Wilmer Villamizar Sepulveda	1006594902	monitor		x	809 am	Wilmer Villamizar
7	Diomer Villamizar L.	96189631	conductor		x	801 a	
8	Danny Jefferson Seescun Anaya	1116882165	Monitor		x	8:41 am	
9	Karen Hortencia Torres Sandoval	1116783856	Monitora		x	8:42 am	Karen Torres.
10	Ceidy Shoana Martinez	1119183018	Monitora		x	8:43 am	

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSVERSALES	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Varela **MUNICIPIO** Fortul

FECHA 16/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Gredis Mercado Farias	1116855734	Monitora		X	8.44.am	Gredis Mercado Farias
2	Luz Nleidy Gutierrez	1006595401	Monitora		X	8:44 Pm	Luz Nleidy Gtz
3	Dayana Campo	1006457983	Monitora		X	8:45 a.m	Dayana
4	Sneyder Rodriguez	4255283	Conductor		X	8:50am	
5	Kevin Sneyder Diaz Bautista	1115721093	Conductor		X	8:50am	Kevin B.
6	Isaias Araque Ruiz	1116856021	conductor		X	10:51 am	7/2/25 Araque Ruiz
7	Yulimar Diaz Ortega	1116863357	monitora		X	11:35 a	Yulimar Diaz O
8	Zacarias Zabala	96194181	conductor		X	11:39 a	
9	Ricardo Ruiz	1098609092	Conductor		X	11.47 AM	
10	Nelly Daniela Mecha	1006594877	Monitora		X	11:42 AM	Nelly Duran

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Fortul

FECHA 16/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Yamile Hernandez aguirre	7779784100	monitora		x	11 43 am	Yamile Hernandez
2	Erika Katherine Villamizar	1007461882	monitora		x	4 43 p.	Erika Villamizar
3	Yeini Zulay Arias Parada	1094778770	monitora		x	11 45 am	Yeini Z. Arias P.
4	Karen Dahy guerrero D.	37668 198	monitora		x	11 44 am	
5	Nohemi Sanchez Machecho	1.119184099	monitora		x	4 44 am	Nohemi Sanchez
6	David Felipe Pabón Merchán	1051918206	Monitor		x	11 44 am	David Pabón
7	Jeinny Soliana Acosta Villamizar	1049.392226	monitora		x	11 45 am	
8	Marra Garavito Fontecha	1119181002	Monitora		x	11 45 am	
9	Yenifer Tarazona Mosquera	1234339922	Monitora		x	11 45 am	YENIFER TARAZONA.
10	Jhéisson Sánchez	1005077983	Conductor		x	11 48 am	Jhéisson Sánchez

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR 2007	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Diezandia **MUNICIPIO** Fortul

FECHA 16/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Orlando Javier Suarez C.	1005136376	Conductor		-	11 50 am	Orlando Javier S.C.
2	Carlos Alexis Quintero T.	1093777717	Conductor		-	11 51 am	Carlos A. Quintero
3	orlando patiño	1099202075	conductor		-	11 52 am	orlando Patiño
4	Elkin camargo	1007189504	Conductor		-	11 53 am	Elkin Camargo
5	Ricardo Carvajal	1023916414	conductor		-	11 54 am	13
6	Jesús Baez	1098666881	conductor		-	11 56 am	Jesus Baez C.
7							
8							
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Fortul

FECHA 17/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Juan Carlos Lopez V.	1006456515	Conductor		x	9 00 AM	
2	Jhadan Rodriguez	1.120.374.871	Conductor		x	9 00 AM	Jhadan
3	brayan castro gutierrez	1005540524	conductor		x	9 01 AM	brayan castro
4	Juan Felipe Rubio	1.006.156.451	Conductor		x	9 01 AM	
5	Jean Carlos Bautista	1119185237	Conductor.		x	9 02 AM	
6	Talia Xiomara Caceres Tovo	1006594531	Monitora		x	9 03 AM	Talia Caceres Tovo
7	Monica Tatiana Alfonso Pineda	1002548242	Monitora		x	9 03 AM	Monica Pineda
8	Erika Tahiri Acevedo Ochoa	1031136470	Monitora		x	9 03 AM	Erika Acevedo
9	Dexy Patricia Caceres	1119183199	Monitora		x	9 04 AM	Dexy Caceres.
10	Olga Lucia Ortiz.	63.548.834	Monitora		x	9 04 AM	Olga Lucia Ortiz

FIRMA RESPONSABLE

492

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Deso Alejandra Padilla Varela MUNICIPIO Tolú

FECHA 12/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	AMANDA SANCHEZ	51985694	MONITORA		X	9 08 am	AMANDA ARIAS
2	Blanca Cecilia Medina Contreras	68246858	monitora.		X	9 08 Am	Blanca Cecilia Medina
3	Mayerly Ascanio Castilla	1119183858	Monitora		X	9 09 Am	Mayerly Ascanio
4	JHON HENRY COSTRO	97. 357. 737	conductor		X	9 10 Am	JHON HENRY COSTRO
5	Luis Edgar Suescun R	9618800S	conductor		X	9 11 Am	Luis Edgar Suescun
6	Manuel Sierra	9517094	conductor		X	9 12 Am	
7	Daira Mora	1.119.181.504	Monitora		X	10:30 Am	Daira Mora
8	Bulkis Tamara Rodriguez	60.377.079	Monitora		X	10:37 AM	Bulkis
9	Ligia Aguilar B.	1119182482	Monitora		X	10:32 AM.	Ligia Aguilar.
10	Helena patricia flores	1119181875	Monitora		X	10:33 AM	Helena flores

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Fortul

FECHA 17/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Diana Marcela Guerrero Diaz	1116902291	monitora		x	10:35 AM	Diana M. Guevero
2	Yicela Herrera Torres	1115735378	Monitora		x	11:04 AM	Yicela Herrera
3	Lily Johana Urbina S	1098702826	Monitora		x	11:06 AM	Lily Johana U
4	Adelso Cano Espinosa	1006409090	Conductor		x	11:08 Am	Adelso cano.
5	Hector zahir pavon	17529851	conductor.		x	11:16 Am	Hector pavon
6	Jose Luis Pavon	17570937	conductor		x	11.20 AM	
7	Gerson vega	1119182366	conductor		x	11:18 AM	Gerson vega
8	Juan carlos acosta m	1094368342	Conductor.		x	11:31 Am	Juan carlos
9	Jean karlos vela P	1116805832	Conductor		x	11:31 Am	Jean karlos vela P
10	Carlos Duarte Luna.	1095791494	conductor		x	11:35 AM	

FIRMA RESPONSABLE

INTERTRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Faiza

FECHA 17/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Lisbeth Katerine Gallo Espinosa	1119.183 234	Monitora		\	12 20 Pm	
2	Martha Betancur M	1119183826	Monitora		x	12 20 Pm	Martha A B M
3	Gladys Adriana Ramón Guerra	1115738820	Monitora		x	12 20 Pm	Gladys A. Ramon G
4	Elizabeth Garcia Rojas	1119184112	Monitora		x	12 · 20 Pm	elizabeth garcia
5	Vicky Johanna Ariza Prado	1006695120	Monitora		^	12: 24 Pm	Vicky Ariza
6	JENNIFER KATHERINE G	1121912801	MONITORA		x	12 24 Pm	JENNIFER GONZALEZ
7	EGINIO ARCHILA	96192706	CONDUCTOR		x	12 : 25 Pm	
8	Lisímaco Gaitoga	12590771	CONDUCTOR		x	12 29 Pm	
9	Keidy Rayora	1119184026	Monitora		x	12 : 30 Pm	Keidy Rayora
10	ABEL DAVID GAMBOA	1093765249	CONDUCTOR		x	12 : 32 Pm	

FIRMA RESPONSABLE

292

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Armando Padilla Vargas **MUNICIPIO** Foloui

FECHA 17/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Jenny Viviana Sandoval	1007414424	Monitora		x	12:31 Pm	Viviana Sandoval
2	Sisley Merchan leal	1119186675	Monitora		x	12.33 Pm	sisley M L
3	Gladys Gamboa Duran	68247892	Monitora		x	12 38 Pm	
4	Eidis Marlyn Toro Barrostros	70935028 58	Monitora		x	12 46 Pm	Eidis toro
5	Leonidas Rubio U.	14011455	Conductor		x	12 48 Pm	
6	Ruben stiven fouvi	1116800659	monitor		x	12 50 Pm	
7	Francisco Mantilla	88188840	conductor		x	12 53 Pm	
8	Jhon E Pedraza	1095925842	conductor		x	01 15 pm	
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alexander Padilla Vargas **MUNICIPIO** Socorro

FECHA 18/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Karlyn Natalia Gomez Leal	1006407543	Monitora		Y	7 20 am	Karlyn Leal.
2	Deisy Espitia Franco	1095825287	Monitora		Y	7 20 am	Deisy Espitia.
3	Heidy Yurley Sierra Camperos	1094663571	Monitora		Y	7 20 am	Heidy Sierra
4	Amparo Lorena Jaimes Acero	1091296061	Monitora		Y	7 21 am	Amparo lorena jaimes
5	Nidia Solangel Mendoza	40505754	Monitora		Y	7 21 am	Nidia S. Mendoza
6	Yurieth Dayana Cote Cacerez	1007545375	Monitora		Y	7 22 am	Yurieth Cote
7	Luz Adriana Martinez	40505937	Monitora		Y	7 23 am	Adriana Martinez
8	Brayner Andres Mejia Martinez	1004191421	Monitor		Y	7 23 am	Brayner Martinez
9	Camilo Alejandro Reyes Carrascal	1006097952	Conductor		Y	7 24 am	Camilo Reyes.
10	Sandra Johanna Daza Pardo	37542883	Monitora		Y	7 24 am	SandraJohanna DazaP.

FIRMA RESPONSABLE

2699

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Sulaura

FECHA 18/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Narvel Baron Florez	1098679629	conductor		x	7:52 am	Narvel Baron
2	Jose H Gelmes V.	17527752	Conductor		x	7:58 am	Jose H Gelmes V.
3	Endrey Ricardo Rivacoy	1115734403	conductor		x	7:58 am	
4	Ricardo Reza	17571055	conductor		x	8:20 am	Ricardo R
5	Jhonn Santos	5401818	Conductor		x	8:29 am	Jhonn Santos
6	Jonathon Sonabria	7006594867	conductor		x	8:32 am	Jonathon sonabria
7	Brilly Alexandra Rizo Diaz	1115741093	Monitora		x	9:10 am	Brilly Rizo
8	Mahiby Carrero Rodriguez	1115729104	Monitora		x	9:11 am	Mahiby Carrero
9	Luz Dary Monterrey Argoria	63535087	Monitora		x	9:12 am	Luz Dary Monterrey Argoria
10	Amalia Carrosca!	40422526	Monitora		x	9:13 am	Amalia Carrosca!

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Diezallo Padilla Vargas **MUNICIPIO** Saladoyna

FECHA 13/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Dioselina Carrillo	1115721074	Monitora		x	9.19am	Dioselina Carrillo
2	Luisa Fernanda Niño	1001278463	Monitora		x	9:20am	Luisa Niño
3	Liliana Sandoval	1049396033	Monitora		x	9:22am	Liliana Sandoval
4	Zuley Peñaloza	40505976	Monitora		x	9:22am	Zuley Peñaloza.
5	Natalia Lozada	1.115.742.209	Monitora		x	9:22am	Natalia Lozada
6	David Alvarado	1115725674	Monitor		x	9:22am	Wilmer Alvarado
7	Luz Marina Caceres	1115723237	Monitora		x	9:23 am	luzMarina Caceres
8	Omaira Meneses	46385401	Monitora		x	9:23 am	Omaira M.
9	Jessica Balaguera	1115739570	Monitora		x	9:23 am	Jessica Balaguera
10	Ivan [illegible]	88141022	conductor		x	9:25 am	Ivan [illegible]

FIRMA RESPONSABLE [signature]

INTER TRANSESCOLAR 2025	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Soledad

FECHA 19/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Yosmar Rodriguez	1093784176	conductor		X	9:28am	
2	Harrison Valaystez	96725238	conductor		X	9:47am	Harrison
3	Juan Alberto Maldonado	13700710	Conductor		X	9:55 am	
4	Mario Sanchez	9118171	conductor		X	10:05 am	
5	Jonathan Arenis Briseño	1098752506	conductor		X	10:08 am	Jonathan Arenis B
6	Daniel soto payares	88031556	conductor		X	10:23 am	
7	Luis Elain Franco Perez	1115.738.462	Conductor		X	10:31 am	
8	Freddy Granados	96125317	conductor		X	10:38 am	
9	Wilson Perez	96124506	Conductor		X	10:48 am	
10	John Alexander Gtean	80191687	Conductor		X	4:02 pm	John A. Gtean

FIRMA RESPONSABLE

INTERTRANSESCOLAR	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Pulido Vargas **MUNICIPIO** Sabaneta

FECHA 18/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Mayerly Peñaloza	1007749353	Monitora		Y	11 30 am	Mayerly Peñaloza
2	Yoleimy Julio Badillo	1115728870	Monitora		Y	11 30 a.	Yoleimy Julio Badillo
3	Carolina Parras Ramirez	1024502437	Monitora		Y	11 31 am	Carolina Parras
4	Erika Avendaño	1.116881482	Monitora		Y	11 31 a.	Erika Avendaño
5	Mary Luz Pinto Quintero	1006409243	Monitora		Y	11 32 a.	Mary Pinto Q.
6	Rubiela Fajardo	1.116852899	Monitora		Y	11 33 am	Rubiela Fajardo
7	Susana Camila Gelvez Molina	1.115.740075	Monitora		Y	11 33 a.	Susana Gelvez.
8	Ana milena Carvajal Duarte	1.098620505	Monitora		Y	11 34 am	Ana Milena carvajal D
9	Ismael Rueda	5418215	Conductor		Y	11 50 am	
10	Alvaro Diaz R.	88267171	Conductor		X	11 50 am	

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR MS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Sincelejo

FECHA 18/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Luis Carlos Rodriguez Keller	1006411026	conductor		X	12 04 Pm	Carlos Rodriguez
2	Edwin Villalba Vergel	1098641980	conductor		X	12 07 Pm	
3	John F Gamboa	6663463	conductor		X	12 12 Pm	John Gamboa
4	Jimmy Romero Ravelo	1115732628	conductor		X	12 20 Pm	Jimmy R-R
5	Norsley Tatiana Giraldo Alvarado	1093760157	monitor		Y	2 30 Pm	Norsley Tatiana G
6	LUZ ESTHER HERNANDEZ	1.115.727.196	MONITORIA		Y	2 30 Pm	LUZ HERNANDEZ.
7	Padilla Julio Duarte	68.246.271	Monitora		Y	2 31 Pm	
8	MARIA MERLY CORREA	37395903	MONITORA		Y	2 31 Pm	MERLY CORREA
9	LUZ STELLA MORA LUQUE	63489623	Monitora		Y	2 32 Pm	
10	Olga Patricia Moreno Ramirez	37512756	Monitora		Y	2 33 Pm	

FIRMA RESPONSABLE

304

INTERTRANSMECOLAR 365	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Socorro

FECHA 18/03/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Cristian Rojas	1115743304	Conductor		x	2 35 Pm	Cristian R
2	Damaris Garzon B	68249717	Monitora		x	2 35 Pm	Damaris Garzon
3	Dercpse Pinto Jolio	1098638.155	Monitora		x	2 35 Pm	Dercpse Pinto
4	Maria Yanneth vera Rivero	1115739062	Monitora		x	2 36 Pm	Maria Yanneth Vera Rivero
5	Sujeris Tatiana Avila	36.678100	Monitora		x	2 36 Pm	Sujeris Avila
6	Nora Elsa Tem.	60375345	Monitor		x	2 37Pm	
7	Sebastian Montoya	1006407473	Conductor		x	2 38 Pm	
8	GIOVANNY CARRILLO	79680740	CONDUCTOR		x	2 39 Pm	
9	Yenny D. Molina M.	1.115.734508	Monitor		x	2 45 Pm	Yenny Molina
10	Victor Manuel Camargo M.	5493.364	Conductor		x	3 05 Pm	Victor M. Camargo.

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Salgar

FECHA 28/03/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Elizeer Rincón	96124182	Conductor		x	3:12 Pm	Elizeer
2	Leonardo Robles C.	1098652091	Conductor		x	3:20 Pm	Leonardo Robles
3	Jeison Andres Jaimes M	1098947092	Monitor		x	3 25 Pm	Jeison Jaimes
4	Helver Correa G.	1093747093	CONDUCTOR		x	3 28 Pm	Helver Correa G.
5	Andres Mateo Herrera Diaz	1005409959	Conductor		x	3 33 Pm	
6	Luis Arturo Parada	5145498	Conductor		x	3 44 Pm	
7	Diego A Parada Sierra	1093/005142	Conductor		x	3 55 Pm	Diego A. PS
8	Quintin Veluz	11573730	Conductor		x	4 03 Pm	Quintin Veluz
9	Eduardo Contreras C.	1094277425	Conductor		x	4 08 Pm	
10	Victor Ardila	7926122	Conductor		x	4 13 Pm	

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Urrego MUNICIPIO Salamina

FECHA 13/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	EDWIN CALDERON	1090370504	CONDUCTOR		X	4 29 Pm	EDWIN CALDERON
2	Wilder Fabian	1006408896	conductor		X	4 32 Pm	Wilder salcedo
3	Ivan Jaimes	1098652992	Conductor		1	4 40 Pm	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Saravena

FECHA 19/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	RICARDO LINCON ARIAS	1093757797	CONDUCTOR		X	7 36 am	RICARDO LINCON A.
2	LUIS CARLOS RIOS	96126456	CONDUCTOR		X	7 56 am	LUIS RIOS
3	BRAYAN ALBERTO	1005407641	CONDUCTO		X	8 06 am	
4	ROSANGELA CRISTANCHO B	1148.684.023	MONITOR		X	8 14 am	ROSANGELA C B.
5	SANDRA MILENA CABALLERO T	1115720826	MONITOR		X	8 14 am	SANDRA CABALLERO
6	FRADY ANDRES ESPINA MORALES	1119180713	MONITOR		X	8 15 am	
7	EDWIN CRISTANCHO V.	1115723117	MONITOR		X	8 16 am	
8	NIDYA FANY SANDOVAL	68249537	MONITOR		X	9 30 am	NIDYA SANDOVAL
9	ISAIAS ANTONIO RUIZ A.	96-185-656	CONDUCTOR		X	9 54 am	
10	ARLEY [illegible]	1[illegible]3	CONDUCTOR		X	10 20	ARLEY [illegible]

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Ochoa **MUNICIPIO** Saravena

FECHA 19/03/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Yoban Fontecha	96125590	Conductor		X	10:40 am	
2	Mary Yajaira Medina C.	1.115.737.933	Monitora		X	12:25 Pm	
3	WILDER JAIMES ALMEIDA	1115733749	CONDUCTOR		X	12:26 Pm	
4	Sindi Milena Castillo	1.115.741.462	Monitora		X	12:26 Pm	Milena Castillo.
5	Jose Hubo Ordaz R	96786957	motorista		X	12:31 Pm	
6							
7							
8							
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE

306

INTER TRANSESCOLAR
BUS

4. LISTA ASISTENCIA A INSPECCIONES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Intertransescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Gerson Torres	70337377	3108004485	conductor	23	Tame	Filipinas	
Jose Dolores Serrano	5487852	3145836453	Conductor	25	Tame	filipinas	
wilson Bermeja C	1007397074	3202820440	conductor	25	Tame	Hermitage	
	17594284	3129410120	conductor	25	Tame	San Jose	
Juan Felipe Pinto	1116857842	3132029795	conductor	23	Tame	Puerto Jordan	
Elkin Blanco	1116852784	3107392067	conductor	25	Tame	Filipinas	
Alexander Salas	1116779462	3209684747	Monitor		Tame	Filipinas	
Harlom Reyes	68748754	3134160	Monitora	22	TAME	filipinas	
Belkis Morchan	1115741474	3223823609	Monitora	26	Tame	Filipinas	
Zoraida Baza	68.302167	3224737268	monitora	24	Tame	Filipinas	
Luzdary Perez R	1.116.867.822	3212072858	monitora	23	Tame	FILIPINAS	
Alba Vega Bicacho	68231627	3224755298	monitora	24	Tame	Lourdes I	
Deby Johana Polanco	1007678437	3104184473	Monitora	23	Tame	Filipinas	
DEIVINSON GONZALEZ	1007344671	3102386114	MONITOR	22	TAME	FILIPINAS	
William Saldaño	96124974	3227333913	Conductor	22	tame	Filipinas	
Jhon Vasquez	1116492209	3203648705	Conductor	24	Tame	Filipinas	
Juan Andres Moreno	1116772671	3126497092	Monitor	25	Tame	filipinas	
JHON ALEX	1005248305	3102305513	conductor	27	TAME	Filipinas	
Julian Leyton	1119180807	3155805253	conductor	26	Tame	filipinas	
Daris Mayerli Agudelo	1116496349	3106979704	monitor	30	Tame	Puerto Jordan	
Zharit Rivera	1116572407	3213933041	Monitor	15	TAME	vereda independencia	
Erica Maria carrero	1123834991	3153779272	Monitor	13	Tame	Hateras	
Heyner Yurley Marquez	1004906869	3223290330	Monitor	19	Tame.	Hegonos	
David Alvarez G.	1083782828	3135795510	Municipal	14	Tame	Villa Stadium	
Floridelia Contreras R.	1116494484	3133053098	Monitor	16	Tame	P.T. Jordan	

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Diego Roberto Martinez	1094163783	3222516067	Conductor	43	Tame	Bolivia	DIEGO Martinez
Oscar Javier Mendoza	1193038013	3222321140	Conductor	46	Tame	Bolivia	Javier Mendoza
Hermogenes Vargas	96125177	3232224995	Conductor	45	Tame	Bolivia	Hermogenes V.
Manuel Francisco Mejia	96190308	3118481702	Conductor	46	Tame	Bolivia	Manuel
Hugo Antonio Sepulveda	96155042	3208584008	Conductor	42	Tame	Bolivia	Hugo Sepulveda
Franky Mejia	1371137194V3	3212084604	Conductor	44	Tame	Bolivia	
Edgar Fabian Arias	1119783354	3104268036	Conductor	41	Tame	Bolivia	Edgar Fabian
Emerson Castillon C.	1118563224	3216897411	Conductor	6	Tame	Batalon	
Luis Jesus Batalon	96191703	3212821000	Conductor	2	Tame	Batalon	
Jose Luis Lab	9692903	3134552506	Conductor	1	Tame	Batalon	Jose Luis Lab
Hiner Samuel Cortes	1115740719	3118360650	Conductor	3	Tame	Batalon	Hiner Samuel C.
Jhonatan Jose Duran	1007940124	3724015855	Conductor	3	Tame	Batalon	Jonathan Jose
Victor Manuel Carvajal	96193773	3114108275	Conductor	5	Tame	Batalon	Victor Carvajal
Luis Fernando Ramirez	1119180710	3107697977	Conductor	4	Tame	Batalon	
Carlos Fernando Jaimes	96197841	3118230944	Conductor	3	Tame	Batalon	
Carlos Armando Garzon	12970917	3006727831	Conductor	4	Tame	Batalon	
Sergio Polanco	1226855622	3104030043	Monitor	5	Tame	Batalon	
Arelys Duque Gelvez	68303757	3102857136	Monitor	3	Tame	Batalon	Arelys Duque
Jessica Carolina Jimenez	1094935636	3134170567	Monitora	4	Tame	Batalon	Jessica Jimenez
Juan Camacho	1007703094	3112960215	Monitor	1	Tame	Batallon	Juan Camacho
Maribel Rojas	40505880		Monitor	1	Tame	Batallon	Maribel R.
Leidy Vayde Caraballo	1004684751	3222322273	Monitor	5	Tame	Batalon	Leidy Caraballo
Sandra Yamile Jaimes R.	1116444131	3228781341	Monitor	3	Tame	Batalon	Sandra Jaimes
Eliana Andrea Acosta Serrano	1115722945	3223688441	Monitor	6	Tame	Batalon	Eliana Acosta
Omaira Varon	1115728777	3202099642	Monitora	2	Tame	Batalon	Omaira Varon

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Yahira Lizeth Macias J	1.123.434.816	3213544350	Monitor	54	Tame	Mapoy	Lizeth Macias
Carlos R	561362	320890092	conductor	63	tame	Aceite	
Rorandy Reyes	1115851026	3107739165	conductor	54	tame	mapoy	
Angela P. Serna B	24713569	3123145601	Monitor	66	Tame	Caiana	Angela Serna
Monica Liliana Rodriguez	1116865989	3217388998	monitor	58	Tame	Arebre	
Tina Paola Villamizar	1006476622	3227264516	Monitor	59	Tame	Barco Arare	
[illegible] Borgas	96.[illegible]	3204619182	conductor	66	TAME	CAIANA	
Rafael torres	1083739	3103174511	conductor	9	Tame	Corocito	Rafael
Jhon Jairo Leon	96195511	3507283954	conductor	59	Tame	B Puraré	Jhon Leon
Jaider Fabian Torres	1002438444	3227122090	conductor	58	Tame	B Puraré	
Katherin Bautista	1006438057	3135689159	Monitora	9	Tame	corocito	Katherin Bautista
Marisol Chicanyara	1143912390	3209846401	Monitora	9	tame	corocito	Marisol Ch.
Lyced Medina Arque	1.116864009	3208265833	Monitora	11	Tame	Corocito	Lyced Medina
ALEJANDRA SANTOS V	1007442649	3228387879	MONITORA	10	Tame	Corocito	ALEJANDRA S.
MAYOLI CAMACHO	68306615	3112791595	MONITORA	12	TAME	Corocito	MAYOLI C.
Katherine Diaz Ramirez	1116865638	3204980247	Monitora	7	Tame	corocito	Katherine D
Le[illegible] Yaisury Castro	1.116866792	3202504530	monitora	8	Tame	corocito	Leidy Castro
Alexander Velasquez	96193068	3172684307	conductor	10	Tame	COROCITO	Alexander Velasquez
Nurmael Roa Reyes	80828544	3118542489	conductor	08	Tame	Santanos	NURMAEL
Jaider Diaz M	1116.852.545	3227872344	Conductor	09	tame	V. Corocito	Jaider Diaz
Nilsa Mireya Benitez	68306330	3131857563	Monitora	64	tame	Buenavista	
Edil Carrasquilla Amaya	52751305	3214634642	Monitora	63	Tame.	Barrio Santander	Edil Carrasquilla
Deisy Cubides	68505887	3145871900	Monitora.	6C	[illegible]	Triunfo	
Karly Montealegre	1007479826	3229496726	monitora	60	Tame	Barrio cielo	Karly M.
Emilce Lagos	1116857804	3211311987	monitora	55	Tame	Zaparoza	Emilce

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Martha Lucia Tafur	68.301.836	3118727028	Monitora	57	Tame	Buena Vista	
Maria del Rosario Espitia	23.637307	3148792497	Monitora	65	Tame	La Libertad	
Yeffer Leyo Rojas	6870587	3138410505	Monitora	62	Tame	Palmeras	
Nery Ortiz	1116882953	3118804157	Monitora	60	Tame	Santiago	
Johana Alvarez	68.303.384	3214952431	Monitora	56	—	Bosa	
Antonio Rojas	9502110	2125890290	conductor	62	Tame	Urbano	
Maretth Vargas	1007419481	1007419481	Monitora	67	Tame	B. Indio	
DEYANA AYALA	68303034	3103160407	Monitora	53	TAME	B Cielo	
Erika J Muñoz	22540.840	3135290278	Monitora	56	Tame	Vargas	
Fidelina Pabon Gonzalez	68.303593	3168637701	Monitor	60	Tame	Feria	
Luis Antonio Cortes	1116805155	3209286597	Conductor	53	Tame	Juvenil A.	
Jadier Ivica	96170604	3123458586	conductor	55	Tame	Buenavista	
Alexander Colmenares Vargas	1116838635	3213129864	Conductor	61	Tame	San Antonio	
Carlos Sarmiento	9607420314	3108081070	conductor	64	Tame	Veiga	
Maria Camila Cadena	1116870128	3142278910	Monitora	61	Tame	Zodiaco	
Yadiris Martinez Velasco	1116868719	3227899330	Monitora	60	Tame	Brisas	
Luis Vargas	1024586575	3146713589	conductor	60	Tame	Brisas	
Nadia Parra	1116864304	3207648004	conductor	65	Tame	La soledad	
Jose Ruiz Ortiz	17529367	3112189724	Conductor	66	Tame	Lotizajo	
Carlos Hernando Bermudez	1016740271	3105759565	CONDUCTOR		Tame	Tame	
Julio Perez	17534803	3144488026	Conductor		Tame	Tame	
Enrique Uribe	17536.661	3112782602	Cond.	56	Tame	Cravo Futuro	
Andres Cortes	19353987	3124864706	Conductor	50	Tame.	Bonanza	
Jose Tiberio P.	17548715	3208553909	conductor	47	Tame	Orgosturas	
Francisco Porro	17545363	3123639806	Conductor	52	Tame	Sueno	

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
JAVIER VICENTE VERDUGO	96197978	3232032367	CONDUCTOR	37	TAME	BOYACA	JAVIER V VERDUGO
Dirley Prado cardenas	1001344720	3109163236	Monitora	33	Tame	Naranjos 1	Dirley cardenas
Linda Herrarda Castañeda	1007952032	3138830389	Monitora	38	Tame	Lusitania	Linda Herrarda
Luz Marina carduna	1007343764	3208159635	Monitora	36	Tame	Santodomingo	Luz cardona
Jaime Santamaria	1116864655	3143054595	Monitora	38	Tame	Florinanillo	Jaime Santa.
Alvaro Cerlegs Aguilar C.	1116857673	3173889642	Monitor	34	TAME	Holanda	Alvaro Aguilar
Claudia P. Perez Aceros	1098696317	3125949339	Monitora	37	TAME	Tame	Claudia P.
Belquis A Romero	1116852078	3134569683	Monitora	39	TAME	Barcelona	Adriana R.
Nelly Baquero R.	1116870258	3173437160	Monitora	36	Tame	Siberia	Nelly B.
Flor Edith Rojas A.	1116862826	3213476823	Monitora	40	Tame	Rancho Grande	Flor. E R.A
Yeraldo Fernando Balanta	1116863950	3213723432	Monitora	35	Tame	Holanda	Yeraldo Balanta
Alibi Martinez	96194694	3212116126	conductor	39	Tame	Los Pinos	
Diego Armando Vargas	1.152.200.708	320691 1123	MONITOR	36	TAME	Santodomingo	Diego Vargas
Henry Hernandez	13467216	3118410925	conductor	38	Tame	Lusitania	
Carlos Leonardo B	1.098.402.218	3105759585	conductor	39	Tame	Tame	
Rolando Vargas Linares	1157444473	3213784510	Conductor	36	Tame	Siberia	Rolando Vargas
Ignacio Valbuena	17548918	3124397379	conductor	38	Tame	Casa Roja	
Arnulfo Quintero	79571957.	3115483459	conductor	35	Tame.	Holanda	
Leonardo Plazas P.	91352397	3223052557	conductor	36	TAME	balcón	
Alonso salcedo	1225494	3678726	conductor	40	Tame	la unión	
Yaly Yulema Vasquez A	1116857715	313 880 8969	Monitora	47	Tame	Angosturas	Yulema V
Sindy Yorgelis G.	1006455755	3224573448	Monitora	52	Tame	Mercaderes	Sindy G.
Joseth Hernandez	1006716675	3502391591	Monitor	50	Tame	Kaliwirae	
Liberio Tuliviza	7768539	3115221587	monitor	57	Tame	Boqueron	Liberio
Yolman Delgado Diaz	1102253522	3227126799	Monitor	48	Tame	Generacion	

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
ADRIANA PEÑA BARCA	1.116.863.975	3115784682	MONITOR	17	TAME	P/JORDAN	Adriana Peña
Magda Camacho	1116772461	3134494458	Monitor	21	Tame	P/Jordan	Magda Camacho
Marisol Ribao G	1.116.793025	3149505946	monitora	18	Tame	pto.jordan	Marisol R.
Juan C. Rivera V.	1094211711	3205758256	conductor	15	Tame	Pedro Eco	Juan C Rivera
Humberto Velandia	7650204543	3187794394	conductor	19	tame	primavera	Humberto
Jonathan Rodriguez	1116865255	3115857189	conductor	16	Tame	Pto Jordan	
[illegible]ba Murcia Ramirez	1000196973	3107698904	Conductor	17	tame	Pto Jordan	
Fernando E Alvarado	96193960	3219178878	Conductor	20	Tame	Colonia	
y Darío Arévalo Duran	1119185571	3228580445	Conductor	13	Tame	N Real	Darío A
Luis Barrera.	7183911	3214563350	conductor	18	tame	Nuevo Sol	
NEHEMIAS RAMIREZ C	91356831	3208944098	conductor	21	Tame	Santo Domingo Casanare	Nehemias R C

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Luz Mayerly carrascal	1116503565	3203799414	Monitora	N 1	Tame	Batalon	Mayerly carrascal
Ludis Dinel Morillo B	1116852950	3125484266	Monitora	N4	Tame	Batalon	Ludis Mora
Yuliath A Ramirez	1116861517	3133589315	Monitora	30	Tame	Malvinas	Yuliath R.
Raul Ricardo Rojas	96195485	3134027765	Conductor	31	Tame	malvinas	
Bagoberto Jaya	17546638	3112158384	Conductor	31	Tame	Malvinas	Bagoberto Jaya
Wilder Sarson Soto	96191660	3222328867	Conductor	30	Tame	Malvinas	
Miriam López González	1090445.669	3107048709	Monitora	31	Tame	Malvinas	Miriam López
Francisca Moreno Fuentes	1085047543	3214331558	Monitor	30	Tame	Malvinas	Francisca M.F.
Alba Jaes Suarez	27806831	3115961696	Monitor	32	Tame	Malvinas	Alba Jaes S.
Yeimi Carolina Gutierrez	1116.867.754	3143950213	Monitor	32	Tame	Malvinas	Yeimi G.C.
SANDRA ARELIS ARIAS	1116867156	3176879924	MONITORE	29	TAME	MALVINAS	
Neivy Karina Lora	1116867203	3228413894	Monitor	29	Tame	Malvinas	Neivy Lora
Wendy Bohorquez	1007.940.958	3134421130	Monitora	32	Tame	Malvinas	
Elkin Vallejo Arias	1116859789	3222669676	Conductor	29	Tame	Malvinas	
Sosimo Parra	1119510513	3134498959	conductor	02	Pto Rondon	Campoalegre	Sosimo P.
Nuestor Toledo P.	1.119510759	3208450212	conductor	05	Pto Rondon	la virgen	Nuestor Toledo
C. E. López T.	96.192.744	3114406880	Conductor	01	Pto Rondon	B. El Mirador	
Yangaly Redrahinta	40439276	3104716718	Monitora	01	Pto Rondón	Flor de mi llano	Yangaly Redrahinta
Indira Yolanda	1007362466	3203268318	Monitora	04	Pto rondon	Barrio el hacherito	Indira Yolanda
Juana Beatriz Ramirez	1.116.791.988	3203246916	Monitora	05	Pto Rondon	Flor de mi llano	Juana Beatriz
Degly Jaya Golindez	1.116.781350	3108822689	Monitora	02	Pto Rondón	Corocito	Degly Jaya
Kiara Mora C.	1119512145	3114869105	Monitora	04	Pto Rondón	Corocito	
Carlos Mora Cassiani	1085269231	3104432411	Conductor	04	Pto Rondón	Corte Rey	Carlos M. C.

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Willmer David Alvarado Reina	1115725674	3025925496	Monitor	6B	Saravena	Brisas del Llano	Willmer Alvarado
Luz Marina Caceres	1.115.723.237	3007950450	Monitora	5C	Saravena	Pto-Nariño	Luz Marina C.
Omaira Meneses Calderón	46385407	3505644669	Monitora	7	Saravena	Pt Nariño	Omaira M.
Jessica Paola Bohorquez	1103739570	3506773479	Monitora	4	Saravena	Pto Nariño	Jessicabohorquez
Yosmar Rodriguez	1093784176	3214506965	Conductor	6B	Saravena	Alhelgas	
Hayrisa Velazquez	9679238	3226266740	conductor	9	Saravena	Unica	Hayrisa
[illegible]	[illegible]	3044820145	conductor	6A	Saravena	Pt Nariño	
Ivan Maldonado	13720210	3506279264	Conductor	3B	Saravena	Pto Nariño	
Mario Sanchez	91167171	350-2266	conductor	3A	saravena	P. Nariño	
Jonatan Arenis	1098752506	3138019926	conductor	A7	saravena	U. Barcarena	Jonathan A
Daniel soto	8867536	3133966746	conductor	5	saravena	Nariño	
Luis Alain Franco	1115.735.462	3125662435	Conductor	2A	Saravena	Pt Nariño	Luis Alain
Freddy Granados	96125317	3123492866	Conductor	3A	Saravena	Charo Paso	
Wilson Perez	96124506	3012067	conductor	1	saravena	Banadias	
John A. Gutierrez.	80191681.	3713714784	Conductor	7	Saravena	Aguas Negras	John A. Gutierrez
Mayerly Peñaloza	1007749353	3183175331	Monitora	21C	Saravena	Charo Centro	Mayerly P.
Yoleimy Julio Badillo	1115728870	3227100202	monitora	23	Saravena	la playa	Yoleimy Julio
Carolina Porras Ramirez	1024502437	3194577789	Monitora	22A	Saravena	Remolino	Carolina Porras
Erika Avendaño	1.116881482	3181597357	Monitora	21A	Saravena	Charo Centro	Erika Avendaño
Suxan Belvet M	1.115.740075	3132365935	Monitora	24	Saravena	PCT	Suxan Belvet
Mary Luz Pinto Quintero	1206409243	3154955767	Monitora	20	Saravena	Charo Dique	Mary Pinto
Rubiela Posada	1116852899	3167222634	Monitora	21B	Saravena	Charocentro	Rubiela Posada
Ana Milena Carvajal Duarte	1098620505	3047578997	Monitora	22B	Saravena	Montealentro	Ana Carvajal
Ismael Rueda	5178965	3123781356	conductor	9B	Saravena	Centro Pueblo	
Alberto Diaz T.	88263.71	3134252154	conductor	22B	saravena	Remolino	

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Luis Carlos Rodriguez Tellez	1116[illegible]46	3508[illegible]	conductor	A22	saravena	Recreo	Carlos Rodriguez
Edwin Villalba Nel	1098641980	3138652199	Conductor	2.13	Saravena	playa	Edwin
John A Gamboa	6663463	3011927757	conductor	21C	Saravena	PTO CONTINES	John Gamboa
Nicola Tatiana Giraldo	1093760151	3124338783	Monitora	30	Saravena	Saravena	Tatiana Giraldo
LUZ ESTHER HERNANDEZ	1.115723.196	3175916061	MONITORA	42	SARAVENA	PORTAL DEL LLANO	LUZ HERNANDEZ
Judith Yoko Duarte	68.246.271	3144862828	Monitora	31	Saravena	Anapoy	Judith
MARIA MERLY CORREA	39395903	3168937892	MONITORA	40	CARAVENA	PRADO	Merly Correa
LUZ STELLA MORAL	63489623	3053269435	MONITORA	26	SARAVENA	GALAN	Stella
Olga Patricia Moncada	37512756	3114536395	Monitora	25	Saravena	La Esperanza	
Cristian Rojas	1115743304	3133253167	Conductor	41	Saravena	Portal llano	Cristian R.
Damaris Garzon	68249787	3122773577	monitora	29	Saravena	la esperanza	Damaris G.
Deisse Pinto Julio	1.098638135	3123970700	Monitora	27	Saravena	20 julio	Deisse
Maria Yanneth Vera Rueda	1115739062	3188209280	Monitora	32	Saravena	Naranjos	Maria Yanneth
Sujeni Avila	36798100	3114596925	monitora	46	Saravena	los trupillos	Sujeni Avila
Nora Elsa Tel	60373539	3124110[illegible]	Monitora	28	Saravena	Brisas del Llano	
Sebastian Montero	1006137493	3227817523	conductor	46	Saravena	Paraiso	
Carolina Carrillo	79680740	3019270330	Conductor	44	SARAVENA	CUMBRE	
Yenny Patiño	1.115.739.508	3143648515	Monitor	37	Saravena	Villa Elia	Yenny Patiño
Victor Manuel Gomez	5493.364	3103311347	Conductor	27	Saravena	Col. 12 de Octubre y pimbo.	Victor M.G.
Eliecer Rincon	96[illegible]1189	1155736997	Conductor	40	Saravena	Paraiso	Eliecer
Lorena Rubio C.	1098652691	3104843187	Conductor	30	Saravena	Flores	Lorena
Jeison Andres Jaimes	1098747092	3125980950	Monitor	41	Saravena	Universitario	Jeison Jaimes
HELVER PERALTA.	1093747093	3209018263	CONDUCTOR.	31.	SARAVENA.	PORTAL LLANO.	
Andrés M. Hoyos Niño	[illegible]	5211258198	Conductor	38-39	Saravena	El Cruce - Caracoles	
LUIS SOTO	5414598	3506416[illegible]	Conductor	26	Saravena	Santa Cruz	

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Yulieth Dayana Cote Caseres	1007545375	3203206572	Monitora	11	saravena	la capilla	yulieth cote
Karlyn Natalia Gomez Leal	1006407543	3138487408	Monitora	17	Saravena	Vd. Barronegro	Karlyn Leal.
Deisy Espitia Franco	1095823287	3193671242	Monitora	16	Saravena	V. la Payoba	Deisy Espita
Sandra Johanna Daza P.	37542383	3143343105	Monitora	10	Saravena	Vd Cañaveral	Sandra J. Daza
Nidia Solange Mendoza	40505754	3114246806	Monitora	14A	Saravena	universitario	Nidia M.
Luz Adriana Martinez	40505937	3214832872	Monitora	13	Saravena	La Chucua	AdrianaMartinez
Br[illegible]r Andrey Mesa Martinez	1007997421	3017775796	Monitor	14c	Saravena	V. Alipes II	BrayanerMartinez
Heidy Yurley Sierra Campos	1094663571	3132106089	Monitora	12	Saravena	V. alto Pabuil	Heidy Sierra
Amparo Lorena Jaimes	1019296061	3133791674	Monitora	14B	Saravena	B Paraiso	Amparo Lorena
Ricardo Reyes	17527055	3143117235	Conductor	16	Saravena	Centro	Ricardo
Camilo Reyes Carrascal	1006697452	3505707802	Conductor	11	Saravena	Pto Nariño	Camilo R.
Endrey Irraiano	1116734403	3182427495	conductor	13	saravena	saravena	
Nelvis Barros	1098679629	3116739877	conductor	10	saravena	saravena	Nelvis Barros
Jose Reyes	17527752	3103333403	Conductor	15	Sara	Saravena	Jose Reyes
Yhon Sanabria	5401818	3027450577	conductor	14B	Sara	Villa-Bego	Yhon Sanabria
Jonathon sanabria	1006501467	3232897992	conductor	74A	saravena	Barroncones	Jonathon S.
Brilly Alexandra Pico Diaz	1.116.741.093	3227472395	Monitora	2A	Saravena	Pto Lleras	Brilly Pico
Hanibal Catherine Carrero	1115729104	3132707983	Monitora	3A	Saravena	Chavo Bajo 7	
LUZ DARY MONTERREY	63535087	3046535919	MONITORA	8	SARAVENA	PUERTO NARIÑO	dary montes
Amalia Carrazal Franco	40422526	3046139103	Monitora	9	Saravena	Puerto Nariño	Amalia Carrazal
Dioselina Carrillo	1115721074	3203037105	Monitora	5	Saravena	Puerto Nariño	Dioselina Carrillo
LILIANA SANDOVAL	1049396033	3133849614	MONITORA	1	SARAVENA	SARAVENA	LILIANA S.
Luisa Fernanda Niño	1001278463	3069339118	Monitora	6	Saravena	Saravena	Luisa Niño
Zulay Penaloza. S.	40.505.476	3133966740	Monitora.	2B	Saravena	Puerto Nariño.	
Natalia Lorado Manrique	1115742709	3125413620	Monitora	3B	Saravena	Puerto Nariño	NATALIA L. M.

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
DIEGO Pavida Sierra	1098140542	3133216135	conductor	29	SARAVENA	SARAVENA	DIEGO PS
Quintin Gelver	1115733304	3227170433	Conductor	14C	Saravena	San Juan	
Eduardo Contreras	1094274128	3795569220	Conductor	42	Saravena	El Roco	
VICTOR ARDILA	7926122	3124693858	Conductor	17	SARAVENA	Las Delicias	
EDWIN CALDERON	1090370504	3114740747	CONDUCTOR	32	SARAVENA	SARAVENA	EDWIN CALDERON
Gildar Fabian	1006408896	3026765557	conductor	72	Saravena	Saravena	Gildar Fabian
Luis Jaimes	1098600992	3138351635	Conductor	137	Saravena	Invasion	
RICARDO RINCÓN ARIAS	1001375 1197	3203327784	CONDUCTOR	33B	SARAVENA	VILLABEL	RICARDO RINCON
Jairo Carron Arias	96126456	3206450490	conductor	33D	Saravena	Jose Celestino	
Brayan Alberto	1005407611	3115019200	conductor	74	Tame	Playas	
Rosangela Cristancho	1143684023	3025409507	Monitor	33A	Saravena	Playas	Rosangela CB
Sandra Caballero	1115720826	3219355523	Monitor	35	Saravena	Playas	Sandra Caballero
Fredy Ospina	1119180773	3106882857	Monitor	33B	Saravena	Playas	
Edwin Cristancho	1115723117	3134356911	Monitor	34	Saravena	Playas	
Nidya Sandoval	68249537	3143777230	Monitor	47	Saravena	Pava	Nidya Sandoval
Isaias Antonio Ruiz R	96.185.656	3127831455	Conductor	47	Saravena	Pava	
Arley [illegible]	1098616783	3204232166	conductor	26	Saravena	Villa Bel	
Esban Fontecha	9012557	3182814199	Conductor	04	Saravena	Santander	
Mary Fajardo Medina	1.115.737.933	3229428428	Monitora	45A	Saravena	Puerto Nuevo	
WILDER JAIMES A.	1.115733799	3004425346	CONDUCTOR	45B	SARAVENA	PTO NUEVO	
Sandi Milena Castillo	1.115741462	3187362081	Monitora	45B	Saravena	Pt Nuevo	Milena C.
JOSE HUBO ORDUZ	4678695 1	3177255747	motorista	45B	SARAVENA	pt Nuevo	

INTER TRANSESCOLAR
2025

5. TABLA PARQUE AUTOMOTOR INSPECCIONADO FEBRERO SUBSANADO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR

PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACION VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		MC. MECANICAS		INCONSISTENCIA GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
MUNICIPIO DE ARAUCA																						
TTG-518	2012	BUS	ALBERTO DE JESUS ORTIZ SOTO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XKP-879	2000	BUSETA	OMAR SEGURA SARMIENTO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Bombillo de luz reversa derecha en mal estado	Cambio bombillo de luces medias
TTR-277	2013	BUS	YIMBI ALEXANDER AMAYA RUBIO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Dirección de hidraulico de la direccion	Cambio manguera de hidraulico
TSM-151	2016	BUS	DEMETRIO RAMIREZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SWB-374	2007	BUS	JHONATAN ALI PORTELA FLOREZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Llanta delantera derecha y trasera derecha en mal estado, goma de la barra estabilizadora rota y bote de valvulina en la tanta trasera izquierdo eje)	Cambio llantas, gomas estabilizadora y esparragos
UGR-217	2011	BUS	OMAR GIOVANNY CORDOBA VALDERRAMA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XKP-344	2000	BUS	MANUEL GRANADOS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UAL-772	2014	BUSETA	ALEXANDER VARGAS GIL	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WBK-815	2007	BUS	RAMSUN ARLEY TORRES PEREZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
THL-429	2011	BUS	JOSE LEON SARMIENTO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Pito de reversa no funciona	Arreglo pito de reversa, existencia en video
TTN-123	2012	BUS	LEIMAR GONZALES MARTINEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
JOW-690	2014	BUS	ALIRIO GALINDO BECERRA	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas existentes ni frase escolar, extintor de poca capacidad	Cambio extintor por uno de mayor capacidad
UPR-030	2007	MUSETA	DARIO PEDRAZA QUINTERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
YKJ-338	2007	BUS	TONI ANGARITA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SDJ-252	2012	BUS	MIGUEL ANGEL PINTO GUERRERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SOD-346	2008	BUS	JUAN CARLOS ALARCON	C2	X		X		X			X			X		X		X			
YKJ-342	2003	BUS	ALEXANDER MELDONADO ASCENSIO	C2	X		X		X			X				X	X		X		Falta en botiquin, bolsas higienicas, paquete de algodon, tapa bocas desechables, apositos oculares, rollo de papel higienico e hidratador de caberdilla	Subsanar elementos de botiquin faltantes
WDN-668	2010	MICROBUS	CELIAR GALVAN AREVALO	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas existentes ni frase escolar	Subsanar la ausencia de franjas escolares
WMR-340	2024	CAMIONETA	FRANK ANDERSON VILLAMIZAR	C1	X		X		X			X			X		X		X			
QFT-533	2013	CAMIONETA	WILLIAM ALEXANDER RAMOS VARGAS	C2	X		X		X			X			X		X			X	Luz del lado izquierdo fallando	Arreglo luz del lado izquierdo
MUNICIPIO DE ARAUQUITA																						
TTN-724	2012	BUS	SERGIOM SUAREZ SIERRA	C2	X		X		X			X				X	X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado	
TSR-201	2000	BUSETA	ESTEBAN LOPEZ VELANDIA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado, bateas delanteras estan para cambios	Cambio terminales de direccion y las llantas, evidencia en video
SOD-338	2008	BUS	HILDO BLANCO PABON	C2	X		X		X			X			X		X			X	Tapizado de algunos asientos se encuentran en mal estado	Arreglo tapizado de asientos
TPW-433	2012	BUSETA	JHEFFERSON ALFONSO PEÑA CAMACHO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Pase de humo sono revisión	Cambio para de frenos
SSD199	2013	MICROBUS	JOSE BENITO URIBINA MOJA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TQT-918	2012	BUS	ISMAEL TRILLO DUARTE	C2	X		X		X			X			X		X			X		
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE																						
SOS-697	2015	MICROBUS	ALVARO EMILIO SERRATORAN LOPEZ	C2	X		X		X			X				X	X		X		No cuenta con botiquin de suero fisiologico, rollo de esparadrapo, unidades de baja lengua neveta plastica 2x5 y 3x5 en el botiquin	Subsanar elementos de botiquin faltantes
SOS-292	2017	CAMIONETA	JOSE MIGUEL LOPEZ INFANTE	C2	X		X		X			X			X		X		X			

Cra 18 N° 40a – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Celular: 3104402360

INTER TRANSESCOLAR
2025

6. EVIDENCIA SUBSANACIONES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

ARAUCA

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

JOW-698





✓ Cambio de extintor por uno de mayor capacidad.

YAU-360



✓ Subsano elementos del botiquín faltantes.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

XVP-076



✓ Cambio bombillo de luces medias

TTR-726



✓ Cambio manguera de hidráulico.

INTER TRANSESCOLAR
2025

WDN-089



✓ Subsano la ausencia de franjas escolares.

XMB-374







✓ Cambio llantas, goma estabilizadora y espárragos.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
SAS

THL-425



✓ Arreglo pito de reversa, evidencia en video.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
BUS

ARAUQUITA

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
BUS

XGD-344



✓ Arreglo tapizado de asientos.

TFW-433



✓ Cambio pera de freno.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

TSA-301





- ✓ Cambios terminales de dirección y llantas, evidencia en video.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CRAVO NORTE

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

SOS-697









✓ Subsano elementos del botiquín faltantes.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

335

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.555870

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	SOS292	**AÑO MODELO:**	2012
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	TOYOTA
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 4	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	HILUX		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	VIAJEROS S.A.S
NIT:	819004747
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CRA 4A #64-35 GAIRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	19-03-2026
VIGENCIA:	**DESDE:** 19-03-2026 **HASTA:** 19-03-2028
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nibia López Morales

INTER TRANSESCOLAR
2025

7. RELACIÓN SEGURIDAD SOCIAL DE CONDUCTORES Y MONITORES FEBRERO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- FEBRERO	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL-FEBRERO
			Ida	Ida y Vuelta									
Municipio de Arauca							1.193						
I.E. JOSE ASUNCION SILVA	1	Las Dragas - I.E. José Asunción Silva y Viviendas	22,7	45,4	Terrestre	1 Bus	55	OMER OLIVEROS MUJICA	1118804660	0801152660	NATLEY MARIA LOPEZ ROBLES	1118772696	0801343660
	2	La Puella - Tres Pinitos - I.E. José Asunción Silva y Viviendas (El segundo recorrido inicia en la finca El Placer)	50	99	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	ELVIS WILFREDO AGUIRRE SOLANO	17604430	80013801410	MARCOS DANIEL MARTINEZ EREU	1201200262	80013403662
	3	Nubia A - Sinai - El Chuve - I.E. José Asunción Silva y Viviendas	28,5	51	Terrestre	2 Buseta	56	GABRIEL LAMBOGONEZ BARRANA	1116786031	80013801410	MARIA DEL CARMEN HALACHOS	60296658	80013403660
	4	Sede la Bocana – I.E. José Asunción Silva y Viviendas	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	ALFONSO ROBAYO ROSSYO	91558707	80013801410	NIDIA LUZ DE LA CRUZ DIAZ	60295703	80013403660
	5	I.E. José Asunción Silva - Bocas Caño La Yerta - I.E. José Asunción Silva y Viviendas	8,7	17,4	Terrestre			YENI ANGARITA	37611174	80013801410	YESSICA PALOMA GARCIA MERCADO	1116784291	80013403660
	6	Sede El Sol - Sede Nubes A. y Viviendas	30	60	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	CARLOS ENRIQUE VASQUEZ GADO	19280012	80013801410	JUAN ESTEBAN VALENCIA MEJIA	1003824660	80013403660
	7	Puentes – Sede Cañafistola - Sector la Yuca - Caño la Yerta y Viviendas	20,8	41,6	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	44	ALEXANDER AYALA COREO	17.804.786	80013801410	OMELIA ROJAS SERRANO	1118780130	80013403660
	8	Pinos Nubes Caro - Sede El Piñal y Viviendas	6	12	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	COIN GARZON RAMIREZ	9861657	80013801410	YENICA MARIA RODRIGUEZ ANGARITA	1116784228	80013403660
I.E. AGROPECUARIO MUNICIPAL ARAUCANO	9	Lauretes - Avenida Principal de Pedro Nel Jiménez - CAI Primero de Enero - Dique - Playitas - Dique - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viviendas	13	26	Terrestre	1 Bus	56	LEMAR GONZALEZ MARTINEZ	17.648.985	80013801410	DAMARYS ROBINSE RINCONA	1118777100	80013403660
	10	Plaza del Unión - Obelisco - Avenida Juan Jacho Dibon - Reforma HSV - Avenida Ronsto - Caño Córdoba - Rey del Bulevar - Rinconcito - Caroña Guires - Cervecería - Alcaldía Municipal - IE Agropecuario Municipal Araucano y Viviendas	14,5	29	Terrestre	1 Bus	56	YIMAR ALEXANDER ARANIS RUBIO	1026453716	80013801410	MARLYN YORLEY RUIZ COLINA	60202609	80134860
	11	Barrio Manhattan - Galpones - Barrio Maldonado - Mangas - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viviendas	13,0	25,6	Terrestre	1 Bus	56	ERNESTRO SANGEL	17.560.460	80013801410	YURLEY YURANI NIEVES APUEMACHI	1118803143	80013403660
	12	Vereda Pajuyito - El Rosario - La Antioqueña - Chaparrito - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viviendas	14,8	29	Terrestre	1 Bus	56	MIGUEL ANGEL PINTO		80013801410	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ BOLAÑOS	1006104310	80013403660
	13	La Puella (Km 2 Antioqueño - Caño Lucio) - La Antioqueña - Chaparrito - I.E. Agropecuario Municipal Arauquino y Viviendas	15,8	31,6	Terrestre	1 Bus	56	ARELY TORRES TORRES	13.278.401	80013801410	IVON MARYURI ALVAREZ HEVIA	1081167370	80013403660
	14	Matecaña - Jerusalén - Siminare - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viviendas (Segundo recorrido inicia en la Planta del Cotato.)	44	88	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	OSWALDO ALBERTO ROJAS NIEVES	17557250 ARAUCA	80013801410	ADILSON JOHNNY GARZON ESTRADA	60200350	80013403660
	15	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Hospital San Vicente - Barrio Pedro Nel Jiménez - Piedra Fecha - Fundadores (Solo los Martes y Jueves)	13,2		Terrestre	1 Bus	56	ANDRES HERNANDO BAEZ SANCHEZ	1116790807	80013803660	RAUL ENRIQUE PEREZ DIAZ	1192714401	80013403660
	16	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Hospital San Vicente - Barrio Pedro Nel Jiménez - Piedra Fecha - Fundadores (Solo los Martes y Jueves)	14,8		Terrestre	1 Buseta	28	SERGIO DANIEL PEÑA MUÑOZ	1001840336	80011803660	YUDY KATERINE AMAYORGA VILLAMIZAR	1116784854	80013403660
	17	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Matecaña (Solo los Martes y Jueves)	22,2		Terrestre	1 Camioneta	10	BERARD IBAÑEZ CUELLAR	4.940.000	80013801410	JENNI TERESA CISNEROS FRAZA	1116773188	80013403660
	18	Villa Luz - Alvarado - Oscar Magallón - Piedra FENAR - Fundadores - La Antioqueña - Dique - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viviendas (Segundo recorrido inicia en Caño Jesús)	14,8	29,6	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	AURO GALINDO BECERRA	86.167.060	80013801410	OLGA LORENA AGUIRRE NIEVES	1116803490	80013403660
I.E. MATECAÑADELA	19	Barrio Fundadores - Piedra Nel Jiménez - I.E. Matecañadela y Viviendas (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) - Jornada Mañana	13,6	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	OMAR GIHOVANNI CORDOBA	17.597.151	80013801410	NALDOS BARSHAM COGOS	1091202430	80013403660
	20	Bombay Avenida 8ª - Matecaña - Barrio Libertadores - Dique - I.E. Matecañadela y Viviendas (El segundo recorrido inicia en el sector las Gaviras) - Jornada Mañana	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	JUAN CARLOS ALARCON HERMIDA	84.456.688	80013801410	DELVIS VIOLETA GUERRERO VARGAS	60295513	80013403660
	21	Barrio Fundadores - Piedra Nel Jiménez - I.E. Matecañadela y Viviendas (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) - Jornada Tarde	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	ALBEIRO DE JESUS DEPINA SOTO	17567306	80013801410	MARIA EUGENIA ARAYA PEDZAN	60294722	80013403660
	22	Bombay Avenida 8ª - Matecaña - Barrio Libertadores - Dique - I.E. Matecañadela y Viviendas (El segundo recorrido inicia en el sector las Gaviras) - Jornada Tarde	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	CARLOS EDUARDO RAMIREZ LOPEZ	1084248459	80011803660	ANDRES MANUEL TEJADA SALAS	60295660	80013403660
	23	Hornos - Carmelera - Alcantarilla - Playitas - I.E. Matecañadela y Viviendas - Jornada Tarde	19,8	39	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	JOSE LEON SARMIENTO	3.273.939	80013801410	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ	1098455240	80013403660
	24	Cascajo - La Payara - El Tamo - Barranquito - I.E. Matecañadela y Viviendas	16,5	33	Fluvial	1 Bote	22	OCTAVIO CONTRETAS	1.007.379.648	80013801410	YULIS PAOLA TRUJILLO BUSTAMANTE	1091182674	80013403660
	25	Vereda Corocito - Sector Guarataro - Sede José Gregorio Gonzalez - Lagarto La Manteca - Sede Pablo Emilio Guerra - Sede José Gregorio Gonzalez (2 recorridos)	17,2	34,4	Fluvial	1 Bote	22	YOCNAR DANIEL CAMPOS VALENCIA	1.116.784.711	80013801410	WILLIAMS ALEXANDER MOLINA FIGUEREDO	1121867417	80013403660
C.E.	26	Puente Internacional - Gloria Alta - El Recreo - Vista Hermosa - Lagunas de Colasalito - La Eulina -	8,51	17,02	Terrestre	2 Busetas	48	DIANA PEDRAZA QUINTERO	16.827.393	80013801410	YOMELIN ALEXANDRA BASTIDAS TOVAR	1116792139	80013403660
	27	Barrio Manhattan - Sede Maria Fidel Suarez - Sede Obispeño - Tienda La Cuma - Sede Maria Fidel Suarez y Viviendas	21	42	Terrestre	1 Bus	56	DIANA SEGUNDA SARMIENTO	1776854	80013801410	BELKIS ROMAIDA CONTRERAS HERNANDEZ	60296614	80013403660
								ALEXANDER VARGAS GIL	17093118	80013801410	LICINIA RIVERA HERNANDEZ VEGA	1081167592	80013403660

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículo	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - FEBRERO	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL-FEBRERO
			Ida	Ida y Vuelta									
MONSERRATE	29	Sector Las Campanitas - Los Pachos - C.E. Monserrate y Viceversa	13.5	27	Rural	1 Bote - 2 Pescadores	44	JOSE DOLORES PEÑA	11.394.381	9501367413	MARIA BENDITA FRANCO ZAMORA	66288718	9501343853
	28	Finca La Locera - Vereda Carretera - Sede Monte Edén Bueno y Viceversa	8.6	17	Rural	1 Bote	22	RUVEN ENCARNACION YANCE BLANCO	1.006.452.479	9501367413	LAVA MARINA RUIZ MONSALVE	1125781029	9501343853
	30	Finca La Loma - Carretera Indígena La Estrella - Sede El Trapito y Viceversa	10	20	Terrestre	2 Camionetas	20	SAMUEL DIAZ ARRIETA/OTO CARDENAS	1121.872.951	9501367213	FRANCY ESTEFANIA YANCE GONZALEZ	1118778457	9501343853
								MIGUEL ANGEL BAL MANSILLA	17.483.288	9501367413	LUZ DENAYDA CAMJAN	63063973	9501343853
I.E. SANTO ANGEL	31	Palomar del Hatillo - Los Arrechos - Sede San Cirilo - Malagaña - Sede Santa Angel y Viceversa	39	78	Terrestre	1 Bus	33	ALEXANDER ASENIO	11.107.608.648	9501367413	NANCY MARIA MARQUEZ ULABLO	1006045406	9501343853
	32	La Y Santa Rosa - Sierra de Estación María Auxiliadora - Sede Santa Angel y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Camioneta	10	JENARO NUÑEZ CUELLAR	4.843.993	9501367413	NANCY MATILDE HERRERA	66288078	9501343853
	33	Sector el Algarrobo - Sede María Auxiliadora - Sede Santo Angel y Viceversa	7.5	15	Terrestre	1 Camioneta	10	FRANK ANDERSON VILLEGAS DURAN	1118786308	9501367413	MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS	1118775367	9501343853
	34	Sector Gabriela Mistral (Vía Telecom) - Sede San Cayetano y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Camionetas	18	MIGUEL ESPINEL MENDOZA	8504.0997	9501.382860	DIANA VALEZA TOVAR JIMENEZ	1118781528	9501343853
	35	Puerto Infante - Estanco - Sede Puerto Coordate y Viceversa	20	40	Rural	2 Botes	44	ARIEL SALAZAR DIAZ	17.131.988	9501.367413	LINDRICA CONTRERAS ESTUDIANA	1118.730.133	9501343853
								WILMER TURCIO PALLARES	18.594.216	9501.367413	LUZ MARINA RAMIREZ	66288980	9501343853
								SILVESTRE BARRA CABLE	17.887.078	9501.367413	CARMELINA TURCIO PALLARES	37670532	9501343853
	36	Caseríos Bohórquez - Gavilanes - Villanueva - Isla La Piedrita - Sede Agropecuario Cerezal y Viceversa	15	29	Rural	1 Bote	17	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ PEÑA	17.594.541	9501367413	JACOLIN MONTAÑEZ VILLAZANA	1118780184	9501343853
	37	Barbarina Amarilla - Sede Agropecuario Cerezal - Viceversa	6.7	13.4	Rural	1 Bote	16	RAFAEL ELADIO RODRIGUEZ	1.116.788.429	9501367413	YEISLIN ROSADYS HEREDIA CASTILLO	66288523	9501343853
	38	Finca El Hombre de Dios - Finca La Vuelta - Sede El Mamey y Viceversa	12.7	25.4	Rural	1 Bote	12	JOSE RAMON OVALLOS RIOS	1.116.896.542	9504.367413	INDIRA CAROLINA MEJIA FIGUEIREDO	1118688788	9501343853
	39	Puente la Flecha - Carretera - Y Zamuranos - Sede San Cayetano y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Camioneta	8	SIXTO DORIO QUENZA	17991303	9501367413	SILVIA ALEXANDRA MORCHO ALVARADO	1118855610	9501343853
	40	Valdepeña - Sede Arrechos y Viceversa	8.1	16.2	Terrestre	1 Camioneta	24	CESAR SIACARA ARTEAGO	88.027.312	9501367413	ENRIQUE FONTALVA CANTAN	9501343853	9501343858
	45	Carretera de Finca la Veinteresa - Sede San Cayetano - Finca El Portal (Elmer Sanchez) - Sede San Cayetano	7	14	Terrestre	1 Camioneta	10	FAVIO ALONSO ESTEBAN ESTUPIÑAN	1.068.808.883	9501367413	MORINA ZAMARIS SIMETO COLINA	1121450836	9501343858
C.E. INDIGENA SIKOMAS PLAYEROS	42	Caño Jesus - Dibaje Via - Vila Luz - Playitas - C.E. Indígena Sikuani Playeras y Viceversa	10.3	20.6	Terrestre	1 Bus y 1 Bodega	60	JHONATAN ALEJANDRO FONTELA RUIDRIEZ	1.116.796.826	9501.367413	ANA VIRGINIA GONZALEZ BLANCO	1006.06251	9501343853
	43	Los Ranchos - Barranconono - C.E. Indígena Sikuani Playeras y Viceversa	24	08	Rural	1 Bote	22	MANUEL ALBERTO GRANADOS	17.864.855	9502.367413	PABLO LAMOR RODRIGUEZ	1095.06251	9501343853
	44	Resguardo Indígena Caranacoa - Isla de Sucrelito - C.E. Sikuani Playeras y Viceversa	39	78	Rural	1 Bote	22	SANTIAGO DE JESUS VELASQUEZ	17.980.601	9501.367413	LUIS ALBERTO CARDOZA MACHADO	1098455007	9501343853
								DARIO LAVOA PEREZ	17.887.870	9501.367413	ROSA MARIA MOBIA ENZA	1118934499	9501343858
	46	Piedrera Hospital - Chirinoco - Avenida 9° - Estación - Quinto - Primero de Enero - C.E. Indígena Sikuani y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Bus	55	AMER YAIR AREVALO VERGARA	11.394.379	950.0367413	VICTOR ALEXIS ESPINOSA HERNANDEZ	1148050036	9501343858
C.E. EL TRAPITO	48	Vereda Las Crucitas (vereda más primeras) - Vereda El Vigía - Vereda Caños Branco - C.E. El Trapito y Viceversa	10.5	21	Terrestre	1 Microbús	12	FRANCISCO JOSE MALDONADO	86.109.093	9501.367413	DEYSI ARIANA MANTILLA GARRIDO	1130776668	9501343853
	47	La Y Maravillosa - Maderal - La Conquista - C.E. El Trapito y Viceversa	10.5	23	Terrestre	2 Camionetas	20	JEISSEN JESUS GONZALEZ	1.75x.x013	9504.367413	NATHANIEL ANGELES BALTIZAR	1118709744	9501.343853
								WILLIAM ALEXANDER RAMOS VARGAS	1118.757.556	9504.367413	YOLANDA OVIEDO CARDONAS	1118.949.005	9501.343853
	49	Sede La Paz A - Vereda Caño Seco - Caseríos Bocas de Río - C.E. El Trapito y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Microbús	18	EDWIN GUSTAVO MARTINEZ HIGUERA	1092.564.672	9501.367413	LAURA YINETH MADAR CELIS	1097.157.408	9501.343853
	50	Sede Santa Ana (Lauritas I) - Vereda El Diamante - Vereda Los Lauritas- C.E. El Trapito y Viceversa	7.41	14.82	Terrestre	1 Camioneta	10	JHON SEBASTIAN CHAVIRA JARAMILLO	1010500333	9501.367413	TITO OSCARO RODRIGUEZ CARVAJAL	1.758.977	9501.343858
	58	Puente Caño Matiulde - Puente Lunero - Sede Jardín de los Niños y Viceversa	16.3	32.6	Terrestre	1 Microbús	19	EDWIN DIAZ MEDINA	1118770884	9501.367413	JHON ALEXANDER LUNA HERRERA	1006.452.362	9501.343853
C.E. INTINU LAS VEGAS	51	Caserío Bocas de Río - Sede Las Vegas - Caño Venta - Sede Las Vegas y Viceversa	17.8	35.2	Rural	1 Bote - 2 Bogueros	20	DARNEDIS PERNIDO QUADROS	9612.4616	9501.367413	DISLEY MIRONHAN LEAL	1.101.696.573	9501.343858
		Municipio de Arauquita					1.908						
I.E. JOSE MARIA CARBONELL	1	Finca El Rancho - Jardín - La Florida - El Porvenir - I.E. José María Carbonell y Viceversa	17.8	35.6	Terrestre	1 Bus	50	IVAN GALVAN MENDOZA	80.120.767	95577694	EDITH INES QUINTERO SUAREZ	1.088.910.864	36577814
	2	Los Chorros - El Triunfo - La Y - Estación Sucre - San Luis de los Palmares - I.E. José María Carbonell y Viceversa	25.2	50.4	Terrestre	1 Buseta	29	ARMANDO CUEVAS LOPEZ	88.158.428	95577694	DELIS MARITZA SACARITA MENDOZA	1.118.486.171	36577814
	3	El Cedrito - Brazo Del Judío - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell y Viceversa	12.7	25.4	Terrestre	1 Bus	34	VESPACIANO QUICENO	88.160.840	95577694	ALDIRSO YULAN HERRERA TORRES	1.118.434.418	36577814
	4	San Lorenzo - Vereda Tamarai - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell y Viceroina	14.2	28.4	Terrestre	1 Microbús	17	JOSE PALMIRO CRUZ DIAZ	91.529.624	36577694	YALIANA YOSMIR BERMUDES AGUILAR	1.007.300.701	36577814
I.E. ANDRES BELLO	5	Cerca Piaja - Los Jardines - La Tranqui - Caño Hondo - La Tranqui - I.E. Andrés Bello y Viceversa	24.6	49.2	Terrestre	1 Buseta	25	JHON SEBWIN LEON GOMEZ	1.093.725.631	36577694	SANDRA MARELLA HERNANDEZ ROCHA	1.010.180.966	36577814
	6	Las Torres - Rayo Colonial - Galaxi - I.E. Andrés Bello y Viceversa	16.4	32.8	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	55	ALEXIS CARMELO QUINTERO	88.316.775	36577694	YURELY CARVAJAL VELASQUEZ	1.116.263.043	36577814
	7	Sede Gallan Colonial - Sede Buenavista - I. E Andrés Bello y Viceversa	9.8	19.2	Terrestre	1 Bus	36	WILMAR ALEXIS BLANCO GONZALES	1.006.452.506	36577694	MARITH JULIO LOPEZ	1.006.406.286	36577814
	8	Las Palmas - Cuatro Esquinas - La Paz - I.E Andrés Bello y Viceversa	8.8	16.6	Terrestre	1 Buseta	28	LUIS GUILLERMO SIRALDO PINZON	1116689830	36577694	NYDIAN VALERO QUEZADA	66.368.022	36577814
	9	Sede Ribarra Tobeo - Los Chorros - Escuela el Recreo - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	16.5	31	Terrestre	1 Buseta	24	JULIAN ALBERTO SILVA MANJARS	1.007.151.473	36577694	HILDA ESMERCIA DURENSA	1.066.709.474	36577814
								DIEGO ALFONSO AGUILAR BELEÑO	1.116.486.604	36577694	SANDRA ARROYO SANCHEZ	66.347.672	36577814
	10	La Corcura - El Paraiso - La Tanga - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	15.5	31	Terrestre	1 Buseta	24	JOSE RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	1115725987	36577694	YOSNARY IZA FUENTES	1.118.484.368	36577814
	11	Campo Coco - Guamalito - La Paz - I.E. Jacinto Bello y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Buseta	24	FABIAN VALBUENA GARCIA	79.884.874	36577694	EDITH PATRICIA GUERRERO RODRIGUEZ	1.118.724.146	36577814
I.E. SAN JOSE DE LA	12	Salón Comunal - Mata Oscura - I.E. San José de la Pescuara y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Buseta	28	ERIK ALEJANDRO DUARTE SUAREZ	1.094.220.303	36577694	SANDRA PATRICIA ESTRADA LOPEZ	1.118.405.440	36577814
	13	Puente Zambrano - El Vivero - La Osa - I.E. San José de la Pescuara y Viceversa	13	26	Terrestre	2 Buses	114	JOSE DEL CARMEN JIMENEZ PARO	80403383	36577694	CARLOS CATALINA OLIVAREZ BENITEZ	1.116.333.803	36577814
								JAIRADES MENDOZA LOPEZ	1116689830	36577694	ROSANA MILADIS MONTERO	1.048.746.180	36577814
								LUIS TOMAS DAZA CARRICHO	86.027.157	36564.306	PATRICIA YANERI CASTELLANOS JUAREZ	1.118.560.998	36577814

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- FEBRERO	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- FEBRERO
			Ida	Ida y Vuelta									
PESQUERA	14	Alcornoque - Puente Coronel - Las Acacias - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	11.8	23	Terrestre	1 Bus	38	EDUARDO CARRASCAL JIMENEZ	9653887	30877894	PEDRO PINZON	1.067.929.875	30877814
	15	Barranquilla - Matajuanas - Patria Nueva - Nuevo Jerusalén - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	19.3	30.8	Rural	2 Buses	44	JOSIMON LACAYO FREU CANTOR	1.114.809.223	30877853	HECTOR EDISON VALERA CORTEZ	1.004.442.331	30877853
								FRED RAMO PINZON	98.158.305	30877894	KELYS YOLIMAR PALLARES ARAGON	1.118.486.302	30877814
I.E. SIMON RODRIGUEZ - BAYONEGROS	16	Puente Coronel - Sede Villa Hermosa - Sede Santa Isabel - Sede Villa Hermosa y Viceversa	16.09	32.18	Terrestre	1 Microbus	18	RONAL DAVI TOLOZA VARGAS	1.118.778.058	30080885	MARIBEL MANRIQUE RODRIGUEZ	1.145.800.436	30877814
	17	La Piñalera - Sede Juan José Rondón - Sector Caño Rico - Finca la Perra la Vereda la Pica - Sede Juan José Rondón y Viceversa	15.6	31.2	Terrestre	1 Microbus - 2 Busetas	38	ESTEBAN DE JESUS HERNANDEZ FREU	1037784	30877894	ANJELY KARINA PAREDES SANDOVAL	1.067.350.837	30877814
	18	Puente Coronel - Sector de Caramel - Isla Contigua a Mesopotamia y Viceversa	10.1	20.2	Rural	1 Bote	22	ROBERT CAMACHO NIETO	1.118.861.478	30877894	CRISTIAN DAVID RUIZ	1.118.484.828	30877814
	19	El Placer - Cisneros - Bayoneros - Carretero - Sede Simon Rodriguez - Bayoneros y Viceversa	23	46	Rural	3 Botes	66	JOBER DE LOS SANTOS ARRIOLA OTERO	9.375.362	30877894	SALENA ISABEL PEREZ RODRIGUEZ	80.205.199	30877814
								CARLOS ARTURO SANCHEZ PEREZ	1.130.68275	30877894	ANIEL ISAAC ROJAS GOMEZ	1.118.482.999	30877814
								ABEL ENRIQUE VARGAS DIAZ	1.003.213.563	30877894	LUIS ALBERTO GUERRERO RAMOS	1.067.350.837	30877814
I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	20	Las Veredas Caño Arenas – Esperilla – Gavilán - La Esperanza - El Placer - El Caudillo - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	31.0	62.0	Rural	3 Botes	104	CIRO FLORIAN HERNANDEZ FREU	98.182.173	30877894	DANNY VIVIERA SILVA VARGAS	1.067.952.018	30877814
								ADRIAN CACERES VARGAS	1.118.003.602	30877894	LUZ MILENA VALENCIA ARENAS D	1.118.486.041	30877814
								JAIRLINSON RAMIREZ OTALVARO BRAVO	9572.0.005	30877894	DEIVIS FERNEY CIRO CAMPO	1.118.486.949	30877814
								ARNOLDO VARGAS JIMENEZ	17.593.887	9501387413	MA. EF. YOLID MEDINA AGUDO	1.006.442.215	9501343868
	21	Las Veredas Las Angelitas - La Ardillosa - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	7.7	15.4	Rural	3 Botes	66	SIMEON ISMAEL CAMPO FLORES	1114460819	9501387413	ANGEL JOSE MARTINEZ PEREZ	6.926.480	9501343868
								EVANGELISTA SEGUNDO CAMERO LARGACHO	17592030	30877894	YULI PATRICIA MORENO CAMPO	1067.167.781	30877814
								JAIRO ANTONIO SUAREZ BORJA	1007398807	30877894	IDA LUCELY LOPEZ FRANCO	1.118.482.002	30877814
								NESTOR DARIO BETANCOUR	17594041	9501387413	DEISY JUDITH SANTOS NIÑON	1.118.778.329	9501343868
	22	Nueva Jerusalén - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	6.1	12.2	Rural	1 Bote	22	VICTOR MANUEL SANTOS GUEVARA	85.155.404	30877894	CLAUDIA SACULA MURILLO VARGAS	68.281.484	30877814
	23	Puente Jevicado - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	11.0	22.0	Terrestre	1 Bus	33	LUIS EDUARDO VERGARA GONZALEZ	1222439	30877894	DANIELA DAYANA PEREZ VELA	1.006.450.189	30877814
I.E. AGUACHICA	24	Puente Alalay - La Paloma - Diamante - I.E. Aguachica y Viceversa	13.1	27.4	Terrestre	1 Buseta	29	ARIEL NEWADO ALANO	80.108.876	30877894	YURLEY KARINA VALDEZ GALVIS	1.115.737.555	30877814
	25	Los Chorros - La Trampita - I.E. Aguachica y Viceversa	0.8	13.6	Terrestre	1 Buseta	29	WILSON PAUL MARTINEZ BUITRAGO	80.108.119	30877894	LEIDY YULIANA ORJUELO GAVIDIA	2.000.008.509	30877814
	26	El Paso - Fundación - Santa Ana - Brisas del Sarare - I.E. Aguachica y Viceversa	23.3	46.6	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	60	DAVID LEONARDO CASTELLANOS GAVANZO	91.152.978	30080885	BRANDY JULIANA GOMEZ PUERTA	1.118.486.006	30877814
								WILSON DE JESUS GALEANO GOMEZ	9573981	30877894	YEIDIS LIZETH FERREIRA HUNTADO	1.118.102.423	30877814
	27	Bella San Miguel - La Victoria - El Cenit - I.E. Aguachica y Viceversa	15.9	31	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	60	HERNIES HERRERA MOSQUITA	88.187.41	30877894	RUNNEY BELTRAN TOVAR	1.067.372.018	30877814
								SEGUNDO ARIZA FONTECHA	1024468701	30877894	ANDREA CAROLAIN CUBILLOS	35.505.095	30877814
	28	Sede El Mar9 - El Oasis - I.E. Aguachica y Viceversa	14.4	28.8	Terrestre	1 Bus	33	HUGO BLANCO PINZON	5.737.308	9501387413	DORIS ADRIANA HERNANDEZ PALOMINO	1.003.041.780	30877894
	29	Sede La Victoria - I.E. Aguachica y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Buseta	29	LUIS PERRES VILLALBA QUALDRON	1.118.021.818	30877894	CITO MORENO REYES	1.067.191.136	30877814
	30	La Trampa - El Encanto - Puerto Carmen - I.E. Aguachica y Viceversa	16.1	28.2	Terrestre	1 Bus	33	CAMILO ANDRES VERA VILLAMIZA	1.005.068.969	30877894	DIANA ESMERALDA VILLAMIZAR AREVALA	1.067.359.501	30877814
	31	Pozo Blanco - I.E. Aguachica y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	23	LUIS MARIA HERRERA PALACIO	90190093	30877894	JHOANNA MAIDRITH CARDENAS CHINCHILLA	1.004.845.269	30877814
	32	Boca Caramel - I.E. Aguachica y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	33	OSCAR DANILO HERNANDEZ MEDINA	1.006.770.964	30877894	KELLY JOHANNA PINZON ALVAREZ	1.115.738.477	30877814
	33	El Oasis - I.E. Aguachica y Viceversa	5.25	10.5	Terrestre	1 Bus	33	OTONIEL SANTAMARIA GALLARDO	79979081	30877894	MIRIAM AMARO SUAREZ	1.010.450.494	30877814
I.E. PEDRO NEL JIMENEZ	34	Alto Primavera - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	13.5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	70	EDISON SUAREZ SIERRA	1102774894	9501387413	NILVIA RAMIREZ QUIROGA	1116718436	9501343868
	35	Mallapalla - Las Cruces - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	20.5	41	Terrestre								
	36	La Luz - Sede El Progreso de los Niños - El Lipa - Alto Primavera - El Futuro - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	36.2	72.4	Terrestre	1 Buseta	29	ISMAEL TRILLOS DUARTE	98189402	9501387413	VIVIANA PINEDA PEREZ	1005495000	9501343868
	37	La Tienda de Don Uriel - La "P" de Supermotos - San Juan de la Reineta - Las Cabanas - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	19.8	39.6	Terrestre	1 Bus	33	ESTEBAN LOPEZ VILLAMIZA	17987589	9501387413	MARIBEL RODRIGUEZ JIMENEZ	1090415043	9501343868
	38	Mata de Caña - Sede Isabel - Santa Clara - Las Cabanas - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	24.8	45.6	Terrestre	1 Bus	38	EDISON GARCES PIMIENTA	80413811	9501387413	DINELY MARCELA ARCINIEGAS	1007350950	9501343868
	39	El Paraiso - El Carmen - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	13.6	26	Terrestre	1 Bus	38	PEDRO ALEJANDRO TRUJILLO OCHOA	8084441	9501387413	LIYBETH ROCIO RIOS TAVERA	39767855	9501343868
	40	La Glacia - El Paraiso - Vista Hermosa - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	29	JOSE DEMTO URBINA VEGA	9818833	9501387413	MARIBEL BARBOSA FLOREZ	1090870860	9501343868
	41	Centro Poblado Puerto Jordan - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	29	58	Terrestre	1 Bus	38	JHEFERSON ALFONSO PEÑA CAMACHO	1101177532	9501387413	LEIDY DAYANA GOMEZ MARTINEZ	1118812898	9501343868
	42	La "Y" Caramel - Finca Don Dionte - Fondaderos - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	7.2	14.4	Terrestre	1 Bus	38	JHONIER ALDAIR PEÑA CARDZARES	1118868159	9501387413	BRUCY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	63181631	9501343868
	43	Finca Buenaventura - Sede Alto Bonito - Puerto Carmen - El Carmen - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	18	36	Terrestre	1 Microbus	18	FRANCISCO JAVIER JEREZ URBINA	1.118.779.825	9501387413	JOHAN YOLID MANTILLA AGUAS	77682563	9501343868
C.E. BARGENA EL VIGIA	44	Sinaidal - C.E. Indígena El Vigía y Viveresa	10.5	21	Rural	2 Botes - 2 Piscolanchas	74	MISAEL PINZON URIBE	1.118.426.713	30877894	JORDAN ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ	1.118.434.687	30877814
								DIEGO FERNANDEZ SANCHEZ	98.162.305	9501387413	JAIR ALFONSO BARRETO SANCHEZ	1.006.442.007	9501343868
	45	Cisneros - El Campamento - C.E. Indígena El Vigía y Viveresa	8.5	17	Terrestre	1 Bus	38	WILMA ALEXIS LEAL MEDINA	91513436	30877894	GABRIEL LINARES MORENO	1.006.441.052	30877814
I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU	46	Puente Coronel - Alambro El - Las Barcas - Barro Santo - I.E. Urbanas de Aracuplta y Viceversa	20.6	41.2	Terrestre	1 Microbus	18	OLINTO MURILLA RIVERA	91.282.233	30830008	MARIA ANGARITAS OGREDA VILLAMIZA	60.902.602	30877814
	47	El Tramal - I.E. Urbanas de Aracuplta y Viveresa	31	62	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	62	DIVIDO ESCALANTE RODRIGUEZ	88.186.845	30877894	EDITH MENESES ARAUDELO	1.116.787.971	30877814
I.E.LICEO DEL LLANO	48	La Pica - I.E. Urbanas de Aracuplta y Viveresa	14.7	29.4	Terrestre	1 Microbus	17	FABIO DOMINGUEZ RAMON	17.606.068	30877894	ANGHETH YULIETH MENESES RUBIO	1.067.364.001	30877814
	49	Tobunal - Campamento - I.E. Urbanas de Aracuplta y Viveresa	10.8	37.6	Terrestre	1 Buseta	31	JHOER SAITH GONSALVE SANCHEZ	1116485254	30877894	ANDREA KALANTA MARIN TORRES	1.116.165.527	30877814
	50	Guamalito - Matacanas - La Union - Puerto Matos - Matacanas - I.E. Urbanas de Aracuplta y Viveresa	24	48	Terrestre	1 Microbus	14	JHON JAIRO RODRIGUEZ AREVALA	1116779456	30877894	YOSIRA ALEJANDRA RUEDAZ AMARIS	1.067.964.549	30877814

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- PERMISO	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- PERMISO
			Ida	Ida y Vuelta									
I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ	01	San Rafael - San Lorenzo - I.E. Urbanas de Aracuyito y Volverosa	14.5	29	Terrestre	1 Microbus	16	JUAN ANTONIO FRANCO CASTILLO	0001078	39577894	ASTRID DAYANNA HURTADO ANGARITA	1.006.440.366	39577814
	02	ABC - Mata Oscura - I.E. Urbanas de Aracuyito y Volverosa	34	68	Terrestre	1 Microbus	8	WILIAN ANTONIO GARCIA ARRIAGA	003993	39894306	CARMEN ROSARIO CACERES FORERO	69.251.403	39577814
	03	Nilo - La Herradura - I.E. Urbanas de Aracuyito y Volverosa	26	52	Terrestre	1 Microbus	8	ANDERSON ENRIQUE LACAREZ FARFAN	1007350480	39864306	ANA ISABEL LOPEZ RIVERA	69.252.215	39577814
C.E. SAN JUAN BOSCO	04	Puente Jobabedo - Tres Cruces - Sede La Aranosa - Salón Comunal - Base La Aranosa y Volverosa	26.3	46.6	Terrestre	1 Buseta	28	DARWIN DIANIGEL VARGAS LUNA	1005178155	39594140	YENIFER ANAI OROZCO	1.051.869.699	39577814
C.E. ROMULO GALLEGOS	05	Alto Rafael Nuñez - La Boveda - Pozo Hondo - Pantanoso - Sede Rómulo Gallegos y Volverosa	12.1	24.2	Terrestre	1 Buseta	28	ERNESTO CORDOBA MARQUILLO	09156075	39577894	YORLADY CIMCON NUÑEZ	1.116.487.332	39577814
		Municipio de Cravo Norte					87						
I.E. JOSE ANTONIO GALAN	1	Veredas El Remanso - Relleno Sanitario - Sede Asociativa La Granja - Manga De Coleo - Sede las	18	30	Terrestre	2 Microbuses	60	RUDIS ELIAS BARRIENTOS MORENO	17585502	9501387413	MARIA CRISTINA CASTRO	1010	9501343909
								LUIS CARLOS HEREDIA REYES	17560950	9501387413	GLADYNA MARIA CORRERO CASTRO	1.03	9501343902
	2	Finca Alcatraz - Fundo Santa Fe - Sede Educativa San José - Finca Cosiama y Volverosa	15.8	31.6	Terrestre	1 Camioneta	10	ALVARO DIGLO BARRIOTERAN LOPEZ	1006699764	9501387413	LADY LILIBETH INFANTE	1121841443 VILLAVICENCIO	9501343909
	3	Finca 69 Piscalina - Finca El Diamito - El Peligro - La Bendición - La Ceniseta - Sede Aguaclara y Volverosa	20	40	Terrestre	1 Camioneta	10	ALEXANDER FLOREZ PLAZA	17580780	9501387413	JUANA NAUDETH ORTIZ LOPEZ	7465429 DE CRAVO NOR	9501343909
	4	Rincon del Cazarare - Sede La Virgen y Volverosa	20.7	41	Fluvial	1 Bote	12	JOSE SALOMBRO DIAZ CARDENAS	96041004	9501387413	KEIDER ANDRES VASQUEZ	1174586438 CRUCO NORT	9501343909
	5	Finca El Algarrobo - El Aeropuerto - La Campestrina - I.E. Jose Antonio Galán y Volverosa	6.7	17.4	Terrestre	1 Microbus	18	JOSE MIGUEL LOPEZ ARANGO	9009545	9501387413	HAINER ALCIDES VASQUEZ CEDEÑO	1174586503 CRUCO NORT	9501343902
	6	Finca Marisol - Sede La Virgen y Volverosa	20.4	40.8	Fluvial	1 Bote	11	EDILFONSO VASQUEZ TAPIA	11.174.586.438	9501387413	YHAIN ISABELL FLOREZ GALTA	1121158947	9501343909
		Municipio de Tame					1.347						
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	1	Santa Rosa - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	14.4	32.8	Terrestre	1 Microbus	14	HERNANDO CARRERO TALLEZ	9814742	9501352668	JENNY VIVIANA SANDOVAL SUESCUN	1.007.414.424	9501343909
	2	San Jose Obrero - Progreso - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	10	20	Terrestre	1 Microbus	11	IGNO ARCHILA	86.162.708	9501387413	LISBETH KATHERINE GALLO ESPINOSA	1101852034	9501343902
	3	Caño Seco - Los Elastia - Hoya Ranchos Rios - Carretera Central - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	13.1	26.2	Terrestre	1 Buseta	28	WILLINTON CARMS	1.116.787.875	9501387413	JENIFER KATHERINE GONZALEZ	1.121.913.901	9501343902
	4	Las Delicias - Los Alpes - Barranquitas - La Colorada - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	36.7	103.4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	48	HAROLD BAUTISTA CLAVIJO	17.586.148	9501182666	KEIDY TATIANA BAYONA FONSECA	1116184008	9501343909
	5	Floralia - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	16.63	36.26	Terrestre	1 Microbus	15	JOHAN ANDRES RODRIGUEZ CELIS	1.120.374.871	9501387413	EIDIS MAYURI TORO BALLESTEROS	1.000.502.678	9501343902
	6	Baja Overgal - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	14.03	28.06	Terrestre	1 Buseta	24	ADELCO GALLO ESPINOSA	1.006.409.080	9501387413	VICKI DAYANA AREZA PINEDO	1.006.586.128	9501343902
	7	Cesaria - La Florencia - Vereda La Salsa - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	15.7	31.4	Terrestre	1 Bus	39	JUAN CAMILO LOPES VILLAMIZAR	1.006.456.515	9501387413	RUVEN STIVEN TOVAR GONZALEZ	1.116.860.659	9501343902
	8	Los Jardines - La Cabaña - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	17.5	35	Terrestre	1 Buseta	21	ABEL DAVID CAMEDA	1.093.769.248	9501387413	DIADIO ADRIANA RAMON GUAMAN	1.116.736.600	9501343955
	9	El Mosquito - Caserio - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	20.34	40.68	Terrestre	1 Buseta	28	HECTOR JESHIR PARRA WALTEROS	17.529.801	9501387413	MARTHA ACERETH BERMUDEZ RIVERA	1.116.140.926	9501343888
	10	Alto Jordán - Parcelito - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	22.3	44.6	Terrestre	1 Buseta	20	JOSE LUIS PARRA WALTEROS	17.570.837	9501387413	ELIZABETH QUIROGA ROJAS	1.116.184.112	9501343888
	11	Floralia - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	14.8	30	Terrestre	1 Bus	39	LISIMACO BURTOA	1012288084	9544870	OLAYFE GAMBOA DURAN	9614782	9501343902
	12	Vereda San Francisco - La Sierra - I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caracas) - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	30	64	Terrestre	1 Microbus	14	MYNER ANDRES CACERES SALINAS	1004662782	9501387413	WILMER ULFREDO VILLAMIZAR SEPULVEDA	1006894602	9501343955
	13	Bilmanso - Puerto Gloria - I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caracas) - I.E. Alejandro Humboldt y Volverosa	24.4	48.8	Terrestre	1 Microbus	14	DIOMAR VILLAMIZAR GOMEZ	88.168.634	9501387413	LISBETH DANIELA FLOREZ PORTILLA	1.006.466.816	9501343902
I.E. TIERRA VIEJA	14	Nuevo Portal - San Pedro - Mandon - I.E. Tierra Seca y Volverosa	11	22	Terrestre	4 Buses	102	JAVIER FRANCISCO HERNANDEZ PACHECO	88.188.845	9501387413	BLANCA CECILIA MEDINA CONTRERAS	68.288.638	9501343902
								CARLOS ALEXIS QUINTERO TORRES	1.065.791.777	9501387413	AMANDA LUCIA SANCHEZ ARIAS	7.1	9501343902
								JHON ERWIN RIVERA GUTIERREZ	1.095.825.842	9501387413	KAREN JULIETH GUERRERO SANTANA	1.006.590.240	9501343902
								MANUEL BERRIO PEÑARANDA	8.917.083	9501387413	OLGA LUCIA ORTIZ ACEVEDO	63.508.430	9501343902
	15	Buenos Aires - Cravo - I.E. Tierra Seca y Volverosa	6	12	Terrestre	2 Busetas	56	BRAYAN FABIAN DE CASTRO GUTIERREZ	1.006.140.704	9501387413	MAYERLY ARCANIO CASTILLA	1.116.150.058	9501343902
	16	El Refugio - El Nevado - I.E. Tierra Seca Y Volverosa	8	16	Terrestre	1 Buseta	20	LUIS EDGAR GUERRERO RINCON	86.188.220	9501387413	DEISY PATRICIA CACERES GONZALEZ	1116.150.058	9501343902
	17	Pie de Cerro - Corrales - I.E Tierra Seca y Volverosa	3.5	7	Terrestre	1 Buseta	28	JUAN CARLOS BAUTISTA BAUTISTA	1.118.189.397	9501387413	TALIA ROMARA CACERES TORO	1006894302	9501343902
I.E. PABLO VI	18	La Salina - El Saltillo - Los Lirios - Chidar - I.E. Pablo VI y Volverosa	16.65	33.30	Terrestre	1 Buseta	24	CARLOS GABRIEL DURAN LUNA	1.006.764.404	9501387413	JOANA YULIANA MORA CARRILLO	1.116.181.564	9501343955
	19	La Granada - Las Flores - I.E. Pablo VI y Veravenca	7.56	15.12	Terrestre	1 Microbus - 2 Recorridos	30	JUAN CARLOS CACERES	1.094.288.383	9501387413	ERIKA TAMIS ACEVEDO VILLADO	1.091.136.478	9501343955
	20	La Fajuela - La Cañaña - I.E. Pablo VI y Veravenca	6.41	12.82	Terrestre						DIANA MARCELA GUERRERO DIAZ	1.116.500.201	9501343909
	21	Parque Central Portal - Pista de Aguti - La Unión - Las Salinas - I.E. Pablo VI y Volverosa	16.4	32.8	Terrestre	2 Busetas	56	JEAN KARLOS VEGA PEÑALOZA	1.116.909.302	9501387413	HELENA PATRICIA FLOREZ PORTILLA	1116181875	9501343902
	22	Invasión Nuevo Portal - I.E. Pablo VI y Veravenca	14.9	29.8	Terrestre	2 Busetas	56	JEFFERSON JOHAN VEGA ROJERO	1.116.140.708	9501387413	LIDIA AZUCENA APONTE SOLA	1116182442	9501343902
	23	Portal - Sede Guamalito Diaz - Sede Simón Bolívar y Volverosa	16.2	32.4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	JAIME ROGERIO OSORIO	80643439	9501150866	BH 435 TAMARA ESMERALDA MONSALVE	1121.911.579	9501343902
								HELVER LEONARDO CANO CRISTANCHO	1006811908	9501150866	TICILA HERRERA TORRES	1116184378	9501343902
								JAVIER ALFONSO JERONIMO OROPEZA	1.116.777.148	9501150866	LILY JOHANA URBINA SANCHEZ	1006702629	9501343955
I.E. MORICHAL MANAGUAN	24	Casa Indígena Tame - Sede Managuan y Veravenca	31	62	Terrestre	1 Buseta	28	ENRIQUE RODRIGUEZ	4.265.469	9501387413	DANNY JOHNETH BURGOS ARANA	1.116.802.490	9501343888
	25	La Comunidad Florencio - La Y Managuan y Veravenca (Alternador Ruta No. 25)	26	52	Terrestre	1 camioneta		KEVIS SNAYDER JEREZ BAUTISTA	1.116.721.293	9501387413	KAREN HORTENCIA TORRES SANCHEZ	1.116.780.886	9501343888
	26	La Comunidad Wakenaire - Sede Wakaguan y Veravenca	20.5	41	Terrestre	1 Bus	39	TOMAS MERCHAN RAMIREZ	86.034.027	9501387413	DAYANA KARINA CAMPO FUENTES	1.006.457.940	9501343955
	27	La Comunidad la Colleta - Sede Wakaguan y Veravenca	28	52	Terrestre	1 Microbus	16	JAVIER ALFONSO JERONIMO OROPEZA	1.116.777.148	9501150866	ARELYS MACUALO FARIAS	1.116.885.734	9501343955

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- FEBRERO	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL-FEBRERO
			Ida	Ida y Vuelta									
I.E. PAZ Y ESPERANZA	29	Asentamiento Indígena La Rinconada - Barrio Nohoanna - Sede Wakuaser y Viviensa	12,5	25	Terrestre	1 Microbus	19	Josue Sánchez acosta	1118498072	9001182068	LUZ ALBEY GUTIERREZ CUCUMANA	1.006.595.401	9001343800
	28	Asentamiento Indígena Caño Flores - Sede Wakuaser y Viviensa	22	44	Terrestre	1 Microbus	19	JORGE SANTOS MENDOZA	5.462.280	9001357413	LEIDY JOHANA MARTINEZ SANCHEZ	1.119.383.018	9001343800
	30	Puerto Gloria - San Francisco - La Pereira - El Milagro - I.E. Paz y Esperanza y Viviensa	40	80	Terrestre	1 Buseta y 1 Microbus	40	JULIO VICENTE ARIZA	92.187.870	9001357413	JESSICA PAOLA ROMERO CARIAS	1.007.397.101	9001343800
								ELIAN CAMARGO	1.007.186.564	9001357413	YANIS FERNANDEZ CORDOBA	1.119.134.139	9001343800
	33	Cesara La Isleta - Caño Flores - Guaranday - La Primavera - I.E. Paz y Esperanza y Viviensa	18	36	Terrestre	1 Microbus	19	RICARDO RUIZ SOLANO	1.006.008.080	9001357413	DAVID FELIPE PABON MORCHAN	1.007.578.228	9001343800
	32	San José - Filipinas - Caño Azul - El Canyon - Gibraltar - Tres Esquinas - I.E. Paz y Esperanza y Viviensa	25,4	50,8	Terrestre	2 Buseta	52	ORLANDO PAVON ATALAYA	1.006.202.078	9001357413	YEINI ZULAY ARIAS PARADA	1.094.718.770	9001343800
								JHOSSON FERNEY SANCHEZ SANCHEZ	1.006.977.089	9001357413	ERIKA KATHERINE VILLAMIZAR CAMPERO	1.007.461.902	9001343800
	31	Trueblanca - Las Palmas - Alcoba - Mata Caña - Tabla Para Real - La Colonia - I.E. Paz y Esperanza y	36,4	72,8	Terrestre	2 Busetas	68	GEOVANNY CASTRILLON PABON	88.234.181	9001357413	MARIA DE JESUS BARRETO FONTECHA	1.118.181.202	9001343800
								ALEXANDER PEÑA PEREZ	1.031.1944	9001357413	MARIA DE LOS QUEBRADOS DURAN	37.800.156	9001343800
	34	Los Cardenales - Buenos Aires - I.E. Paz y Esperanza y Viviensa	11,4	22,8	Terrestre	1 Microbus	19	ELMER RICARDO CARVAJAL ROCO	1.020.818.414	9001357413	ADRIANA LUCIA RUBIO BAUTISTA	1.116.871.789	9001343800
	33	Rio Caserai - Torres Gamotes - La Cinco - I.E. Paz y Esperanza y Viviensa	12,7	25,4	Terrestre	1 Microbus	17	ISAIAS ARAGUE LEAL	1.110.809.331	9001357413	NELCY DANIELA MECHE DURAN	1.006.994.977	9001343800
	36	Las Malabares Villa Nueva - I.E. Paz y Esperanza y Viviensa	20	40	Terrestre	1 Microbus	19	CARLOS JOSE BERMES LOPEZ	1116796480	9001182068	YULIMAR DIAZ ORTEGA	1.116.893.257	9001343800
	37	Brisas de Cesaral - La Bonaparte - Caño Azul - Villanueva - El Carmen - I.E. Paz y Esperanza y Viviensa	18,4	36,8	Terrestre	1 Buseta	28	ORLANDO JAVIER SUAREZ CARRILLO	1.005.136.376	9001357413	JHINNY YULIMAR RIVERO VILLAMIZAR	1.049.292.226	9001343800
	38	Sierra Verde - Caño Arrecife - San Joaquin - Cardenillo - I.E. Paz y Esperanza y Viviensa	20,7	41,4	Terrestre	1 Buseta	23	MIGUEL ANDRES RUBIO	1116088172	9001182068	NOHEMI SANCHEZ MANRIQUE	1.119.134.009	9001343800
	39	Rio Casay - Carrasco - Mata de Caña - Manzanos - I.E. Paz y Esperanza y Viviensa	28,8	57,6	Terrestre	1 Buseta	26	JESUS IBAZ CASTRILLON	1.006.008.981	9001357413	YESSPER LORENA TARAZONA MOSQUERA	1.234.339.922	9001343800
I.E. INOCENCIO CHINCA	40	Villa Loreto - Brisas del - Sede Alta Bella - El Recreo - Chinca y Viviensa	0,1	10,2	Terrestre	1 Microbus	15	CARLOS HOLY ACEVEDO VELASCO	1.030.727.891	9001381413	NORMA GONZALEZ VILLAMIZAR	60648298	9001343800
C.E. PALMARITO	42	Parques Central Ferryl - Invasión Nuevo Ferryl - Sede Psicopa Sobremonte y Viviensa (segunda reunión incluyendo la invasión nuevo Ferryl)	11,0	22,0	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	78	LEONIDAS RUEDO VALENCIA	14.031.668	9001381413	YULIMAR DIAZ ORTEGA	1.116.893.257	9001343800
		Municipio de Puerto Rondón					128						
I.E. LA INMACULADA	1	Bodegas a Tengarrale - La Cachama - San Ignacio - I.E. La Inmaculada y Viviensa	29	58	Terrestre	1 Buseta	28	CARLOS EDUARDO LOPEZ AYRACTE	88150744	9001349997	MAGALY ALEXANDRA PEDRAHITA LANDAETA	40633079	9001803890
	2	Finca La Bellacosa - El Milagro - I.E. La Inmaculada y Viviensa	21	42	Terrestre	1 Buseta	28	JOSE EDUARDO GIL FIGUERA	88122130	9008807918AFP ERG	DIXELI YELIBRY LAYA GUAINEZ	1142761050	9001803890
	3	Finca Los Pandas - I.E. La Inmaculada y Viviensa	16	28	Terrestre	1 Buseta	20	HECTOR GEOFREY TOLEDO PARALES	1116810730	9001349997	LEIDY GISELA HERNANDEZ RIVERA	1136110334	9001803890
	4	Pacheco - El Tauricuto - I.E. La Inmaculada y Viviensa	29,6	59,6	Terrestre	2 Busetas	56	ROBIAN CAMILO PEÑOZA CASTILLO	1116810877	9008807918AFP ERG	JUANA DEL CARMEN DUARTE RAMIREZ	37.827.668	9001803890
								JAVIER ALEXANDER SANTOS BAUTISTA	1004342913	9001349997	ISOLINA GABRIELA VILLAMIZAR DE DUAN	63.1302.408	9001803890
	5	El Palon - I.E. La Inmaculada y Viviensa	16,3	32,6	Terrestre	1 Microbus	22	JUAN ANTONIO LOPEZ DUARTE	7174807	9008807890	MARIA GETHA DEL GRADO CARRASCAL	1.116.512.140	9001803890
		Municipio de Sarabena					1078						
I.E. ANTONIO NARIÑO	1	Veredas Bendita Mocho - Rancho Pobre - Caño Claro - El Bello Horizonte - I.E. Antonio Nariño y Viviensa	13,4	26,8	Terrestre	1 Bus	50	WILSON PEREZ NIEVES	9612.0935	39647262	YANITZA LILIANA SANDOVAL AGUIRRE/ANCA	1040386220	39648613
	2	Veredas Puerto Llanos - La Tie - I.E. Antonio Nariño y Viviensa	15,03	31,06	Terrestre	2 Busetas	56	RAIMOS FERNEY DELVEZ PALOMOSA	1110139204	9011739385	ARELLY ALEXANDRA BRITO DIAZ	1115741350	9011803481
								JONATHAN ANDRES BROCERO	1098782508	9011739385	DILAN FERNEL LOZA SANCHEZ	40650516	9011803481
	3	Vereda Chare Bajo Dos - Chare Baja Uno - Monte Adentro - I.E. Antonio Nariño y Viviensa	17,7	35,4	Terrestre	3 Busetas	84	YEFERSON ERNESTO RODRIGUEZ LOPEZ	1116788402	39647203	MAHERY CATHERINE CARRERO RODRIGUEZ	1110729164	39648673
								JUAN ALBERTO MALDONADO OTERO	1100014010	9011739385	NATALIA LUCIA MANRIQUE	1110742268	9011803481
								MARIO ABRAHAM SANCHEZ SANCHEZ	91.251.171	9001739385	LUZ MARINA CACERES MENDOZA	1110729297	9011803481
	4	Caño Raya Medio - Rincon del Bernardo - I.E. Antonio Nariño y Viviensa	21	42	Terrestre	1 Microbus	19	HERLY YOBANI FONTECHA CAMACHO	9612.0570	5138103448	JESICA PAOLA BALAGUERA CARRILLO	1110729570	9011803481
	5	El Porvenir - El Samura - I.E. Antonio Nariño y Viviensa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	35	DANIEL BOTO PAYARES	8609.1138	9011739385	GISSELINA CARRILLO SANCHEZ	1110724374	9011803481
	6	Zona Industrial - I.E. Antonio Nariño y Viviensa	14,9	29	Terrestre	2 Buses	55	JUAN ORTEGA JAIMES	8607.2200	9011739385	LUISA FERNANDA MIÑO PERMER	1091218403	9011803481
	7	Vereda Agua Bonita - La Inspiración - I.E. Antonio Nariño y Viviensa	14,8	29,6	Terrestre	1 Microbus	15	YOSMAR FABLEY RODRIGUEZ PULIDO	1090784178	9011739385	GUILLERMO DAVID ALVARADO REINA	1110729674	9011803481
								JHON ALEXANDER GUTIERREZ PARADA	8012.1997	9011739385	DIANA MENESES CALDERO	40651451	9011803481
	8	La Esperanza - I.E. Antonio Nariño y Viviensa	19,7	39,4	Terrestre	1 Microbus	19	JAIME BERMUDA VEGA	9151.4805	9011739385	LUZ DARY MONTERREY ANGARITA	60650587	9011803481
	9	Vereda La Unión - I.E. Antonio Nariño y Viviensa	12,8	21,6	Terrestre	1 Buseta	20	HARRISON RENE VELASQUEZ MENDOZA	9612.0724	9011739385	AMALIA CARRASCAL FRANCO	40652526	9011803481
I.E. JOSE ODEL LOZRAZO	10	Vereda Caño Roja Media - Caño Flores - La Desilla - I.E. José Odel Lozrazo y Viviensa	7,6	15,2	Terrestre	1 Bus	25	DORIAN NORBEY SIMON FLOREZ	1098873629	9011739385	SANDRA ADRIANA DAZA RAMOS	27342883	9011803481
	11	Estadero La Cañada - La Reunión - Bienvenidos - Comunidad Simplemente - I.E. José Odel Lozrazo y Viviensa	17,5	35	Terrestre	1 Microbus - 2 Recorridos	38	CAMILO ALEJANDRO REYES CARRASCAL	1030807962	9011739385	YULIETH DIANNA CUTE CACERES	1007345078	9011803481
	12	Vereda Alta Playa - La Chuzas - I.E. José Odel Lozrazo y Viviensa	9,6	19,2	Terrestre	1 Bus	28	WILDER FABIAN SALCEDO TRILLOS	1006406890	9011739385	HEIDY YURLEY BERNA CAMPEROS	1094663571	9011803481
	13	Vereda San Rafael - I.E. José Odel Lozrazo y Viviensa	10	20	Terrestre	1 Bus	24	LUIS ENDREY LIZARAZO TIBACUY	1116784423	9011739385	LUZ ADRIANA MARTINEZ TORRES	40650537	9011803481
	14	Vereda el Consuelo - La Yé de Garcías Negra - Puente Bonadía - Vereda Vías - I.E. José Odel Lozrazo - Alto Playa (Finca del Colegio la Cañada) y	30,4	60,8	Terrestre	2 Buses - 1 Camioneta	70	JHONNY LEWISNOS SANTOS SOLANO	9.611.915	39611.282	ANDRES LORENA ARMAS ACUÑA	1094146507	39614573
								JONATHAN FERLEY SANABRIA CASTRO	1100534687	9011739385	SIDIA EDUARDA MENDOZA VILLAMIZAR	40650754	9011803481
								ELVER ANTONIO BUCHACA PICO	9612.0648	9011739385	SERAYDA ANDREY SILVA MARTINEZ	1007.891.431	9011803481
	15	Vereda El Contento - La Yé De Campo Alegre - Puente Bonadía - Vereda Vías - I.E. José Odel Lozrazo y Viviensa	20	40	Terrestre	1 Bus	36	JOSE HERNANDO JAIMES VILLAMIZAR	17007702	9011739385	LUZ ESTHER HERNANDEZ MANZONA	1115727190	9011803481
	16	Sipse 1 - Sipse 2 - Comunidad - I.E. José Odel Lozrazo y Viviensa	9	18	Terrestre	1 Buseta	20	RICARDO ROJAS LEON	17611359	9011739385	DIDEY ESPITIA FRANCO	1098803287	9011803481

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Rotaciones	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- FEBRERO	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL-FEBRERO
			Ida	Ida y Vuelta									
I.E. VILLA CECILIA	17	Veredas Guayacollo - Bajo San Joaquín - Río Sinú Arriba - Estadero Las Delicias - Barrancones – I.E. José Odel Lizarazo y Vicentista.	20.3	40.6	Terrestre	1 Buseta	20	DEIFIANO JAIMES BONET	10923939	6011736080	ADELYS NATALIA GOMEZ LEAL	1006407643	6011550481
	18	La Virgen - Cruce El Peñasco Principal - Ramiro Cogollan - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Vicentista	10.5	21	Terrestre	1 Bus - 2 Rocolines	64	JUAN CARLOS ARAGON SUAREZ	1040413340	30847262	DIANA CAROLINA OLIVA GAMBOA	4322303	30846873
	19	Ramiro Cogollan - 4 de Diciembre - Calle 20 - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Vicentista	17.7	35.4	Terrestre	1 Bus - 2 Rocolines	55	ARLEY JULIO ORTIZ	12660838	6011736080	NERY JOHANNA ORTIZ JAIMES	1118743125	6011550481
	20	Veredas Puerto Rico - El Peñasco – Dique - I.E. Villa Cecilia y Vicentista	11	22	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	62	VICTOR MANUEL ARDILA MOJICA	7906122	6011736080	MARY LUZ PINTO CUBILLOS	1006406243	6011550481
	21	Puerta Cordones – I.E. Villa Cecilia y Vicentista	14.04	28.08	Terrestre	2 Buses - 12 Rocolines y 1 Buseta	182	JULIAN RICARDO VARGAS RODRIGUEZ	1112570006	6011736080	ANA MILENA CARVAJAL DUARTE	1006630040	6011550481
								ISMAEL RIVERA	9478226	6011736080	RUBIELA CASADO VERGEL	1193872885	6011550481
	22	Vereda El Rancho – I.E. Villa Cecilia y Vicentista	6.7	13.4	Terrestre	2 Rocolines	50	JIMMY ROMPIRO CAICEDO	1112732535	6011736080	EDWIN ANDRESAN AVENDAÑO AGUIAR	1118971160	6011550481
	23	La Piena – I.E. Villa Cecilia y Vicentista	5.5	11	Terrestre	1 Bus	30	JHON ALEXANDER GAMBOA	9803402	30847262	MAYERLY EVANGELISTA AVENDAÑO	1067186353	6011550481
	24	Barranco - Sede Retirada - I.E. Villa Cecilia y Vicentista	17.7	35.4	Terrestre	1 Bus	55	ALBEIRO CANO PERALTA	9829111	6011736080	MONICA ROMERO FUENTES GONZALES	1006406749	6011550481
I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	25	Finca Los Laureles – I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Vicentista	8.12	16.24	Terrestre	1 Bus	39	LUIS CARLOS PUCHE SEVERINO TELLEZ	10304402308	30847262	CAROLINA OLIVA GAMBOA	1006630040	6011550481
								ANTONIO ALIRIO HERRERA VARGAS	10304399708	30847262	ELIAS PEREZ LINCARIA	1118743125	6011550481
	26	Los Valencia – Campestre – La Arrocera – El Tamaplón – Calle 30, I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Vicentista	15.4	30.8	Terrestre	1 Bus	38	LUIS ELKIN FRANCO PEREZ	1118735452	6011736080	ELKIN CAMILA DELVEZ MOLINA	1143740975	6011550481
								LEONARDO ROBLES CORGUEIRA	1068803091	6011736080	OLGA PATRICIA BORRERO RAMIREZ	37833748	6011550481
	27	Puerto Escalo - Vereda Caño Negro - Sarabanda - Concentración de Desarrollo Rural y Vicentista	17.51	35.02	Terrestre	1 Bus	38	LUIS ARTURO PARADA RINCON	9410669	30847262	LUZ STELLA MORA LINDAE	63466923	30846873
	28	Buenos Aires - Cotoco - Tratapuntas - 24 de Enero - Instituto el Castillo – Carrera 13 - Ramiro Cogollan - Concentración de Desarrollo Rural y Vicentista	14.5	29	Terrestre	1 Bus	35	VICTOR MANUEL CARRERO MORENO	9483384	30717736080	DEYISSE PINTO JULIO	1006630040	6011550481
	29	Puesta de Retraso de ECCAS - Estadero Las Delicias - La Y de la Unión - Entrada 4 de Diciembre - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Vicentista	7	14	Terrestre	1 Buseta	28	BAUDILIO PAEZ BAUTISTA	88040034	6011736080	NORA ELISA MARIN ARROYA	65073405	6011550481
	30	Vitalio - La Corrida - Hugo Chávez - El Tamaplón - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Vicentista	4.2	8.4	Terrestre	1 Bus	55	DIEGO ANTONIO PARADA SIERRA	1063140542	30847262	DAMARIS GARZON BAUTISTA	36040787	30846873
	31	RCE – Puerta Varilla – Siete Lucas de Algunosas y Vicentista	21.2	42.4	Terrestre	1 Buseta	20	BREYNER URIEL GONZALEZ	1007396252	6011736080	MORISLEY TATIANA GRIALDO	1005706151	6011550481
	32	Vereda El Consuelo - Barrio 20 de Julio - Barrio 4 de Diciembre - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Vicentista	8.47	16.94	Terrestre	1 Buseta	28	HEYVER ESTIC CORREA GUERRERO	1003747283	6011736080	JUDITH JULIO EUSAZE	58246227	6011550481
C.R. INDIGENA TUTURAMA SINAMAIA	33	Casa Comunidad Indígena – Cedros Tuturama Sinaloita y Vicentista	10	12	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	58	EDWIN CALDERON BLANCO	1060370004	6011736080	MARIA YANETH VEGA RIVERO	1115739062	6011550481
								LUIS CESAR RICO BUGAO	9012490	6011736080	ROSANGELA CRISTANCHO BOGOTA	51466402	6011550481
	34	La Tarapaña - Centro Educativo Tuturama Sinaloita y Vicentista	10.6	21.2	Terrestre	1 Bus	30	JEISSON ALBERTO SANCHEZ LECHUGO	1005245764	30847262	FREDY ANDRES CORREA ESPARZA	1139180313	6011550481
	35	Comunidad Cerro Alto - Comunidad Caballos Caballitos 1 – Barranca Casa Indígena – Centro Indígena Tuturama Sinaloita y Vicentista. (Esta ruta se realiza cada 15 días)	68.5	117.8	Terrestre	1 Bus	38	RICARDO RINCON ARIAS	15897977	30847262	EDWIN CRISTANCHO ANCARA	1139723317	6011550481
		Alimentador Comunidad Guatiadito	3.3	10.6		1 Camioneta							
		Alimentador Comunidad Nuevo San Miguel	22	44		1 Camioneta							
	36	Sede Indígena San Carlos (Caribes) - Cerrito - Sede Indígena El Naranjo (Vida Alejandrina) - Corozito - Barranca - Sede Indígena Tuturama Sinaloita y Vicentista. (Esta ruta se realiza cada 15 días)	152	304	Terrestre	1 Buseta	28	ANDRES DIVIDO	1052080008	30847262	ALVARO ROBLES SALDA	1118809429	6011550481
		Alimentador Comunidad Laguna Tranquila	19.5	39		1 Camioneta		DARWIN SIERRA	66040173	30847262	SANDRA MILENA CABALLERO TAMARAN	1118238836	6011550481
		Alimentador Comunidad Cerro Cristal - Sector Alto del Cruce	8.4	16.8		1 Camioneta		DIARO DELVEZ	80033478	30847262	ALEJANDRO MEJIA ARISMAS	1118728782	6011550481
I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA	37	Veredas Las Palmeras - Solosa – Minerva – Uberia - Milenio - Tamaplón – I.E. José Eustasio Rivera y Vicentista	18.5	37	Terrestre	1 Bus	28	DIEGO CARREÑO	1033430418	30847262	CELINA CARRASCO CAMARGO	1118149173	30846873
	38	Invasión La Paz – 4 de Diciembre – La Unión – 20 de Julio – Calle 28 – Colaboreros del Llano – Divisa del Llano – Bolívida – I.E. José Eustasio Rivera y Vicentista	5.6	11.6	Terrestre	1 Bus - 2 Rocolines	70	CARLOS DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1005313619	30847262	ERIKA JURLEY PARALES VASQUEZ	1118871310	30846873
	39	Barrio San Luis – Los Pinos – Barrio Arcángel – Barrio Villa Fanny – Parada Comercio Bella – I.E. José Eustasio Rivera y Vicentista	4.5	9	Terrestre			RILTON GALVEZ MORENO	1064177	30847262	CARLOS ALBERTO LINCARIA CISNEROS	1006407002	30846873
I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO	40	Barrio Hugo Chávez - Barrio La Victoria - Barrio La Cumbre – Calle 12 - Rafael Pombo Primaria - Tamaplón - Carrera 20 – Calle 13 - Rondoy Copellan I.E.T.I. Rafael Pombo y Vicentista	8	16	Terrestre	1 Bus - 2 Rocolines	78	LEWIS JOHAN JAIMES MORENO	1006502662	6011736080	YINNY DAYANA MOLINA	1115734808	6011550481
	41	Tamaplón de la 20 – Sede Rondoy Primaria – Vía 20 con Calle 20 Esquina Vía a la Avanzada 13 y Regala I.E.T.I. Rafael Pombo y Vicentista	4.5	9	Terrestre			ELKIN MANSON VILLAMIZAR	9512182	30847262	MARIA MARLY CORREA BONORQUEZ	37560021	30846873
	42	Puesto Rico - Sede Pablo Sexto - Alto Peñasco - I.E.T.I. Rafael Pombo y Vicentista	9.9	19.8	Terrestre								

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA UNI SEGURIDAD SOCIAL - FEBRERO	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - FEBRERO
			Ida	Ida y Vuelta									
	43	Parque del Ruido - Parque José Vicente - Vía a la 20 y Avenida 13 - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	3	6	Terrestre	Recorridos	60	CRISTIAN HERNANDO ROJAS CASAS	1118743024	50111730980	JOSUA ANDRES JAIMES MORENO	5398147060	50111800491
I.E. ALTO CITACA	44	Sede La Primavera - Sede Alto Citaca - Sede El Triunfo - Sede Alto Citaca y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus	30	GIOVANNY CARRILLO ESLAVA	79980740	50111280888	ADRIANA BETULIA CORDERO DIDOT	1118738080	50111800491
C.D.F. MARCO ANTONIO MANCERA	45	Sector Caños Dobras Vereda el Remolino - Sector Cabalonga de la Ventosa Cabalongita - Sede Educativa Marco Antonio Mancera y Viceversa	30	20	Fluvial	2 Motor	44	YOLDER JAIMES ALMEIDA	1118738108	50111730980	SINDI MILENA CASTILLO ARCHIBERREY	1122141488	50111800491
								JOSE HUGO GINEZ RINCON	5419 0981	50111730980	MARY YULIANA MEDINA CACERES	1118737600	50111800491
C.D. RICARDO NIETO CABALLERO	46	La Y de la Vigen - Sede Las A Cielo - Sede Ricardo Nieto Caballero y Viceversa	19.6	39.8	Terrestre	1 Buseta	28	SEBASTIAN ANDRES MONTOYA SILLO	1005407463	59847202	SUGEIS TATIANA AVILA MARELANDA	39075108	39849875
C.E. LA PAZ	47	La Unión - La Paz y Viceversa	5.1	10.2	Terrestre	1 Buseta	25	ISAIAS ANTONIO RUIZ ACEVEDO	96195856	50111730980	REINA FANY SANDOVAL OCHOA	60343937	50111800491
Municipio de Tame							2.409						
I.E. ERNESTO RINCON DUCOS	1	La Cascita - Mata De Cacao - Boja Curay - Puerta Tabla - I.E. Ernesto Rincón Ducos y Viceversa	16.8	33.2	Terrestre	2 Buseta	64	CARLOS EDUARDO LEMUS GUTIERREZ	98130847	50088127448(AFP EPS)			
	2	Vereda La Bocheta - Caño Guanapa - Brisas - I.E. Ernesto Rincón Ducos Y Viceversa	11.2	22.6	Terrestre	1 Buseta	30	JOSE LUIS LOPEZ SEPTIM	9850503	50011045900	IVAN ARNULFO CAMACHO CASTILLO	1052387084	3047 0003900
	3	Bella Florida - Alejandria - Limoncitos - Caño Clara - Betania - I.E. Ernesto Rincón Ducos y Viceversa	22.8	45.2	Terrestre	3 Buseta	64	LUIS JESUS CASTELLANOS PEREZ	9918170	50088268484(AFP EPS)	MARIBEL ROJAS GALAN	42570503	3047 0003900
								CARLOS HUMBERTO GONZALEZ SARMIENTO	1714207	9607	OMAIRA VARGAS CAMACHO	1117738111	3047 0003900
	4	Veredas Pueblo Seco - I.E. Ernesto Rincón Ducos y Viceversa	16.8	33.2	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	60	LUIS FLOREN BARRERA ESTEVA	7183671	40280105(AFP EPS)	LUZ MARINA CARRASCAL ARGUETA	1118900505	3047 0003900
								PROSPERO LYAL RAMADA	13429134	50088110086(AFP EPS)	ARELYS SILVA GUTIERREZ	60051736	3047 0003900
	5	Vereda Alto Cauca - Cabo De Oro - I.E. Ernesto Rincón Ducos Y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	60	JESUS ALEXANDER BARRAN OSPINA	98124617	50088127448(AFP EPS)	SANDRA YENELIS JAIMES REYNA	1118964171	3047 0003900
								JHONATAN JOSE RENTON SEGURA	1007340124	50088127448(AFP EPS)	LUCY DINEL MOSQUERA BALTA	1118900505	3047 0003900
	6	Sede Simón Bolívar (Tamaney) - Puerto Wonaka - I.E. Ernesto Rincón Ducos Y Viceversa	14.7	29.4	Terrestre	1 Bus	28	JAMES ALEXIS DIAZ	1118900548	9607	JESSICA FABIANA JIMENEZ SOLANO	1098000436	3047 0003900
								LUIS FERNANDO RAMIREZ LAMO	1118900713	50088127448(AFP EPS)	SEGUNDO DAVID PULGARIN CORREA	1118900505	3047 0003900
								CARLOS MARIO GUERRERO LONDOÑO	1297097	9607	LENYA MARELLE CARRANO PALACIO	1006850734	3047 0003900
I.E. ANTONIO RICAURTE	7	La Balsa - Rubio Andina - Bolsa de Campo Alegre - I.E. Antonio Ricaurte Y Viceversa	14.8	29	Terrestre	1 Buseta	28	VICTOR MANUEL CARBAJAL	98130773	50088145(AFP EPS)	ELIANA ANDREA ACOSTA SERRANO	1118722043	3047 0003900
	8	San José de Manacal - Manantial - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	5.2	10.4	Terrestre	1 Buseta	20				KATHERINE DIAZ RAMIREZ	1118888038	3047 0003900
								EMERSON ALEXANDER ACOSTA SERRANO	1118503204	9607	LEIDY PAULINY CASTRO LONDOÑO	1118908702	3047 0003900
	9	Vereda Cauto Chiquito - La Primavera - Vereda Corrales - I.E. Antonio Ricaurte Y Viceversa	28	56	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	50	ELVER HERRERA SILVA	19761650	9607	KATHERIN JOSEL BARRIOS MACEDLO	1,098,486,257	3047 0003900
	10	Puerta Caminitos Castro - La Madagalena - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	8.6	17	Terrestre	1 Buseta	28	EDWIN ALEXANDER VELASQUEZ SOLEDA	88130068	9607	ALEJANDRA SANTOS VELANDIA	1007433866	3047 0003900
	11	La Y Retreto - Santa Ines - Bahatos - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	22.2	44.4	Terrestre	1 Bus	30	JORGE IVAN HERRERA SILVA	1752608	9607	LYCED YALEXAYS MEDINA ANAVE	1118964809	3047 0003900
	12	Bitaquiamino - Caño Gutiérrez - La Caseña - Caseta la Nueva - Cinco Futuros - Vereda Corozo - I.E. Antonio Ricaurte y Viceversa	22.8	45.6	Terrestre	1 Buseta	30	JOSE ROSARIO GABINDA ALARCON	1118902408	9607	MAYOLY ESPERANZA CARVAJAL ARIAS	60006831	3047 0003900
I.E. INSTITUTO DE PROMOCION AGROPECUARIA	13	Vía Matecaña - Wuitoa - Tropicana - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	21.1	42.2	Terrestre	1 Bus	36	YOSINSON DAVID APENIS DURAN	1118186671	50090(5648(AFP EPS)	EVA MARIA CABRERO VILLAMIZAR	37750548	3047 0003900
	14	El Roano - Caño Guayabo - Caño Domingo - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	13.6	27.2	Terrestre	1 Bus	28	MANUEL ROA REYES	80928541	9607	SIRVIO ALEJANDRO MUÑOZ GELVEZ	10089/0398	3047 0003900
	15	Puerto Seco - La Veracia - La Independencia - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	15	30	Terrestre	1 Bus	30	JULIO EDUARDO BARRIOTO	9518404	50088172006(AFP EPS)	ZHAIT YULIANA RIVERA PACHECO	1113724672	3047 0003900
	16	Caño Claro - Caño Tigre - La Veracia La Arenosa - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	17.5	35	Terrestre	1 Buseta	28	YORMAN YOBANY BENITEZ ROBERO	1118833507	9607	FLORDELIA CONTRERAS RANGEL	1118464184	3047 0003900
	17	Nueva Granada - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	5.5	11	Terrestre	1 Microbus	18	JONATHAN RODRIGUEZ CARDONA	1118903260	50088233(AFP EPS)	ADRIANA MARIA PEÑA PATECA	1118863978	3047 0003900
	18	Manco Sol - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	10.3	20.6	Terrestre	1 Microbus	18	ORLANDO MURCIA RAMIREZ	1200138973	50088233(AFP EPS)	MARGEL RUBIO GARCIA	1118130035	3047 0003900
	19	Hernandez - Veredas Legenas - Cesar - Cuesa II - Sede Vereda - IPA y Viceversa	32.4	64.8	Terrestre	1 Buseta	29	HUMBERTO VELASQUEZ GIRALDO	1490/0548	50088307(AFP EPS)	HENRY YURLEY MARQUEZ RAMIREZ	1004866893	3047 0003900
	20	Puerto Alegre - Sede Sol José de Caranal - Ye de Bella hostal - Tropicales - IPA y Viceversa	13.2	26.4	Terrestre	1 Buseta	30	JUAN YURLEY TRILLOS DUARTE	1118857732	50088307(AFP EPS)	DORIS MAYURLI AVUCCLO MORALES	1118466340	3047 0003900
	21	Bella Domingo - Palestina - Rosales - Puerto Jordán - IPA - Y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	28	ARMITANIS RAMIREZ CARDENAS	51356031	50088307(AFP EPS)	WAGER RAMONA CAMACHO FLOREZ	1118723491	3047 0003900
I.E. FILIPINAS	22	Calle la Bella Domingo - I.E. Filipinas y Viceversa	12.7	25.4	Terrestre	2 Buses	70	WILLIAM SALCEDO ROJAS	3612/4014	50088126(AFP EPS)	DEIVISON ANDRES GONZALEZ ACUÑA	1007134673	3047 0003900
	23	Vereda el Rincón - I.E. Filipinas y Viceversa	17.8	35.6	Terrestre	2 Microbuses	30	LUIS ANDRES GONZALEZ	1126/4855	50088126(AFP EPS)	ANGELICA DEISY TUPAZ EVE	1007134673	3047 0003900
	24	Lourdes 1 - I.E. Filipinas y Viceversa	18	36	Terrestre	2 Microbuses	30	ELVIS ALFREDO ELANCO LEON	1118952008	50088126(AFP EPS)	ANGELICA DEISY TUPAZ EVE	60745761	3047 0003900
								DEIBISON DAVID GOMEZ CONTRERAS	1006/0498	50088126(AFP EPS)	DEISY JOHANA PARDO MENDEZ	1007134673	3047 0003900
	25	Veneza El Milagro - I.E. Filipinas y Viceversa	13.2	26.4	Terrestre	2 Microbuses	30	FERNANDO RAMON ALVARADO ARIAS	2613/0002	50088126(AFP EPS)	LUZ DARY PEREZ RODRIGUEZ	1118863972	3047 0003900
	26	Vereda las Colonias - Sede la Magica - I.E. Filipinas y Viceversa	9.4	18.8	Terrestre	1 Buseta	28	JHON FREDY VISBALLO OSORIO	1118400206	50088126(AFP EPS)	SORAYDA DAZA CABRERA	60/0/1/07	3047 0003900
	27	Sede El Palacios - I.E. Filipinas y Viceversa	6.2	12.4	Terrestre	1 Buseta	25	WILSON RENDIRA GRANADOS	1082/0/0074	50088126(AFP EPS)	ALBA VELOSA SOLACHE	60/0/1/07	3047 0003900
I.E. JOSE SIERRA GONZALEZ	28	General Mendoza - La Veneta Tamaray Sede a Intermedias - Mallorca - I.E. José Sierra González y Viceversa	16.6	33.2	Terrestre	1 Buseta	28	JOSE DOLORES SERRANO SUPERIEGO	5401/8/2	50088127448(AFP EPS)	ANGEL ALEJANDRO SALAS SANCHEZ	1118777443	3047 0003900
								YEDER JULIAN LEYTON CUELLAR	1119188842	50088127448(AFP EPS)	DARWIN ANDRES MORENO AMARISTA	1118/1/1875	3047 0003900
								JHON ALEX GUERRERO CASIMIRO	5006344905	50088127448(AFP EPS)	DEIJOE YULIANA MERCHAN LIZARAZO	1101241434	3047 0003900
	29	Vereda Los Naranjos - Aguas Claras - Caballa - Manolas - I.E. José Sierra González y Viceversa	16.6	37	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	EDWARD ALONSO ARIZ PEREZ	1118/75/851	50088127448(AFP EPS)	NERVY KARINA ROA SIERRA	1118867203	3047 0003900
								ELKIN FEDERICO VALLEJO ARIAS	1118868700	50088127448(AFP EPS)	SANDRA ARELYS ARIAS SANTANDER	1118867146	3047 0003900
	30	Guaritico - Sede Francisco Rosario - Caño Grande - Sede Francisco Rosario - El Horado - Sede Francisco Rosario y Viceversa	25	50	Terrestre	1 Buseta	28	ARCOMEDES SUAREZON SOTO	9518 4060	50088127448(AFP EPS)	YULEIDY ALEXANDRA RAMIREZ JAIMES	1118867913	3047 0003900
	31	Morichal II - Caño Grande - Caballa - Unión de Tamaray (Puente) y Viceversa	14.0	28.0	Terrestre	2 Microbuses	36	RAUL RICARDO ROJAS ZUBIETA	80	50088127448(AFP EPS)			
								CRISOSTO DAZA	1124	50088127448(AFP EPS)	WILMER LOPEZ GONZALEZ	1006442870	3047 0003900
											CRISTIAN JULIAN RAMIREZ VALLE	1121	3047 0003900

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - FEBRERO	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL-FEBRERO
	32	La Vereda Bajo Taraway - El Tigre - I.E. José Maria González y Valverde	17,2	34,5	Terrestre	2 Busetas	70	MIGUEL ANGEL PARRA	1002080100	9501345987	ALBA NIDIA SALAZAR FUENTES	37636870	9501603890
								DIEGO ARMANDO SANCHEZ PUNTA	1006457306	0000000000(AFP-EPS)	ANDREY RICHMOND PEÑARANDA	1007343158	9501603890
	33	Valpolas – Pitalito – Rancho Grande – Las Andas – I.E. Agustin Nieto Caballero Y Valverde	22,4	44,8	Terrestre	1 Bus	38	JOHN FREDY BELTRAN MUÑOZ	1012307845	0000000(1288(AFP-EPS)	YENIS CAROLINA GUTIERREZ CABALLERO	1116867754	9501603890
	34	Vereda Siberia I - La Esperanza - Barrialejo - Tarabatara - Carrizal - I.E. Agustin Nieto Caballero y Valverde	18	36	Terrestre	1 Bus	38	ALIRIO MONTAÑA HURTADO	96104854	8006708881(AFP-EPS)	MARIA SIRLEY PRADO CARDENAS	1001344139	9501603890
I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO	35	Vereda Holanda - Carrizal – I.E. Agustin Nieto Caballero y Valverde	10,5	30,0	Terrestre	1 Bus	38	JUAN DANIEL MARTINEZ CASTILLO	1116862121	9006853886(AFP-EPS)	ALVARO ENRIQUE AGUILAR CARABALI	1116853673	9501603890
	36	Siberia II - Santa Domingo - Bellavista – I.E. Agustin Nieto Caballero Y Valverde	38,3	76,6	Terrestre	2 Busetas y 1 Camioneta	68	ARAULITO GUINTERO	7957/1957	9501345987	YENIS FERNANDA BALANTA CARABALI	1116862680	9501603890
								LEDAMES OLAYA DIAZ	1075/2567	9501345987		1116862680	9501603890
	37	Ie Y De Bonilla – Casa Ladrillo – I.E. Agustin Nieto Caballero y Valverde	22,6	45	Terrestre	1 Bus	50	LUIS BRAVO PEZ	1007.669.570	9501345987	EDILSO ARMANDO VARGAS HERNANDEZ	1123001758	9501603890
								ORLANDO MARTINEZ LOZANO	1115144410	9501345987	LUZ MARINA CARDONA CERON	1007343154	9501603890
	38	Ladrillo – Cerro Limon – Casa Roja – I.E. Agustin Nieto Caballero Y Valverde	23	46	Terrestre	2 Busetas	70	JAVIER VICENTE VERDUGO GUTIERREZ	9510/2008	9501345987	MELLY LIZETH BAZZANO ROJAS	1116853269	9501603890
								JOSE IGNACIO ROYCEBUEZ BAUTISTA	1075/2018	9501345987	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ACEROS	1006886317	9501603890
	39	Floresta - Bodo Bandalema - Costa Rica - I.E. Agustin Nieto Caballero y Valverde	17,9	34,8	Terrestre	1 Buseta	28	FREDY MEJIA GARZON	13710455	9501345987	LINDA MALOY RODRIGUEZ CASTAÑEDA	1075/2018	9501603890
								DUNER JAVIER MENDOZA VILLAMIZAR	1100008613	9501345987	JEIMY LISBETH SANTAMARIA HENRIQUEZ	1116862503	9501603890
	40	Rancho Grande - Le Y de los Andes - Flor Amarillo - I.E. Agustin Nieto Caballero y Valverde	17	34	Terrestre	1 Bus	50	ELMIRO SALCEDO TRUJILLO	4254911	9501345987	BELKIS ADRIANA ROMERO LINDARDMO	1116862538	9501603890
	41	Caserio El Mordisco - Nuevo Horizonte - I.E. Fernando Bonilla Paredes y Valverde	13,2	26,4	Terrestre	1 Buseta	24				FLOR EDITH ROJAS RIVAYA	1116862339	9501603890
I.E. FERNANDO BONILLA PAREDES	42	La Isleria - I.E. Fernando Bonilla Paredes y Valverde	6,5	13,0	Terrestre	1 Microbús	15	HERNANDENES BARRAS PRIETO	98120177	9501345987	MARIANA ZULEIDY SORDILLO AMADO	1116862638	9501603890
	43	Alto Cocco - La Herrosa - I.E. Fernando Bonilla Paredes y Valverde	16	32	Terrestre	1 Buseta	25	DIEGO NOLBERTO MARTINEZ ROZO	1084160282	9501345987	DIANA RUBIELA GUERRERO FLOREZ	1116862703	9501603890
	44	Mariba - Manzanillo - Tabua - Puerto Nidia - I.E. Fernando Bonilla y Valverde	19	38	Terrestre	1 Bus	38	HECTOR RUBEN ROMOROUEZ MONTAÑA	1116865813	9501345987	EMILCE BEATRIZ HERNANDEZ VERA	37636898	9501603890
	45	Caserio San Francisco - I.E. Fernando Bonilla Paredes y Valverde	12	24	Terrestre	1 Microbús	18	HUGO ANTONIO BERNAL MEDA CRUZ	9613/8042	9501345987	DANICZA VIVIANA RINCON MARQUEZ	1116862788	9501603890
	46	Floresa Bajo - Puerto Nidia - I.E. Fernando Bonilla y Valverde	34,9	69,8	Terrestre	2 Busetas	70	MANUEL FRANCISCO MEJIA LEMARZO	9910/2039	9501345987	BRANDY ALEJANDRA GRANADOS GELABERO	1116862638	9501603890
	47	El Venado – Cotiello – La Concha – Cascada – Manzanos – Bosques – I.E. Indigena Belloy y Valverde	44,5	89	Terrestre	1 Buseta	30	FREDY CONTRERAS GIL (P)	1126/2.70	9501345987	JHOSSELIN NATALIA HERNAN MARIN	1006994000	9501603890
								EDGAR FABIAN ARIZA VARGAS	1116/9/2064	9501345987	EDILSON ANDRES TORRES TORO	1006994000	9501603890
	48	Jesus Cristobal Calio – Belloyes – I.E. Indigena Belloy y Valverde	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	38	JOSE TIBERIO PARRA	17548119	9501345987	YERLY YULEIMI VASQUEZ AGUAS	1116862115	9501603890
I.E. INDIGENA BELOY	49	Caña Limon – Carizona – Juliano – Valenzuela – I.E. Indigena Belloy y Valverde	17,2	34,4	Terrestre	2 Busetas	56	HENRY HERNANDEZ	13492210	9501345987(EPS)	YOLIMAR DELGADO DIAZ	1116853522	9501603890
								JOSE CONSON FLORES OVIEDO	17501330	9501345987	RICARDO MACHADO TULIANA	1007345852	9501603890
	50	Asentamiento Fatuhitoy - Belloyes – I.E. Indigena Guambia Belloy y Valverde	27,2	54,4	Terrestre	1 Buseta	30	JHON DE JESUS BURGOS DELGADO	1116769213	9508869116(AFP-EPS)	OLIVER DIAZ TULIANA	1007276576	9501603890
	51	Bajo Santa Teresita - Belloyes I.E. Indigena Belloy y Valverde	8,7	17,4	Terrestre	1 Buseta	28	ANDRES ALBERTO CARREÑO	19353993	9501345987	JOSETH WILLIAM HERNANDEZ SANDOVAL	1006758575	9501603890
	52	Matarienne – Belloyes – I.E. Indigena Guambia Belloy y Valverde	26,3	52,6	Terrestre	1 Buseta	28	CARLOS JULIO ZORRO ZORRO	17548807	9501345987	LIBERIO TULIANA GARCIA	1116863033	9501603890
	53	NEA - Centro Educativo de Formación Integral Alegre Descanso y Valverde	25,7	47,4	Terrestre	1 Microbús	18	LUIS FRANCISCO ZORRO ZORRO	17540083	9501345987	SANDY YORDELY GARAVITO REY	1006457154	9501603890
I.E. INOCENCIO CHINCA	54	Vereda Alpoca – Laberia – I.E. Urbanas de Tarea y Valverde	31,7	63,4	Terrestre	1 Bus	50	WILLIAN FERNANDO DUQUE ACOSTA	17548781	9501345987	DELFINA AYALA JIMENEZ	68930839	9501603890
	55	Vereda Rincon Hondo - I.E. Urbanas de Tarea y Valverde	15,6	31,2	Terrestre	1 Microbús	18	ROSEMBY ARROD REYES CRISTIANO	1115954035	9501345987	GERALDINE TATIANA BAYONA VEGA	1007.970445	9501603890
	56	Vereda La Heredia - Cerro Tijuna - San Isidro – I.E. Urbanas de Tarea y Valverde	19,6	39,0	Terrestre	2 Busetas	56	KEN ALIEL AVILA ROMERO	9910/0054	9501345987	EMILCE LAGOS DUARTE	1116854554	9501603890
	57	Chivo Cerrao – Macarenas – El Colebrero – Santa Inés – I.E. Urbanas de Tarea y Valverde	14	28	Terrestre	1 Buseta	26	ALEXANDER COLMENARES VARGAS	1116953975	9501345987		2344843	9501603890
								JESUS RAFAEL ARIAS DIAZ	1075/8481	9501345987	ERIKA JOHANNA MUÑOZ GRANTES	2344843	9501603890
	58	El Peñalito – Tafalito – Rio Tarra – I.E. Urbanas de Tarea y Valverde	43	86	Terrestre	1 Buseta	28	CARLOS JULIO PAJARDO ARIZA	17548112	9501345987	FABIOLA RAMIREZ MORENO	68930839	9501603890
								RAFAEL TORRES CORREDOR	4061739	9501345987	MARTHA LUCIA PAJARDO ARIZA	68930839	9501603890
I.E. ORIENTAL FERMEMO	59	Barras Puraire - I.E. Urbanas de Tarea y Valverde	46,5	93,0	Terrestre	1 Buseta	28	JHON JAIRO LEDA TIBOSO	9613/9511	9501345987	MONICA LILIANA RODRIGUEZ SIERRA	1116865986	9501603890
	60	Vereda Las Brisas - I.E. Urbanas de Tarea y Valverde	13,9	27	Terrestre	2 Busetas y 2 Camionetas	112						
								LUBER VARGAS VERA	7204916875	9501345987	WARBOL CHAGUALA JIMENEZ	1143643388	9501603890
	61	Vereda Santa Helena - I.E. Urbanas de Tarea y Valverde	12,5	25	Terrestre	1 Bus	50	WILLIAN PEREZ VELASQUEZ	1075/9888	9501345987	ANDY ROSHANA DIAZ VELASTAS	1116852835	9501603890
								JOSE OMAR QUIÑONEZ LOZANO	17520907	9501345987	JORLY JUVANA MONTEALEGRE PEREZ	1007418535	9501603890
	62	La Vereda Alpoca – I.E. Urbanas de Tarea y Valverde	13	24	Terrestre	2 Busetas	56	CARLOS FERNANDO BARAHONA BENITEZ	1075/8/2315	9501345987	MARIA CAMILA JARAMILLO COGOLLO	1116867028	9501603890
I.E. LICEO TAMU	63	Vereda Los Alpinos - I.E. Urbanas de Tarea y Valverde	22	44	Terrestre	1 Bus	38	ANTONIO GERARDO TOLMS MISO	8622114	9501345987	MARTHA LUCERO ROJAS LAGOS	68930839	9501603890
								CARLOS ALBERTO RAMIREZ SANCHEZ	9613/9211	9501345987	DARLEY YINETH CARDENAS ZAPATA	68930839	9501603890
	64	Casa Lastilla - Vereda La Perla - I.E. Urbanas de Tarea y Valverde	39,3	92,4	Terrestre	1 Buseta	28	CARLOS JULIO SANABRIA CASTAÑEDA	98/10/2014	9501345987	ROSY CARVAJAL ORJUELA	52751399	9501603890
	65	Vereda La Bodega - I.E. Urbanas de Tarea y Valverde	11	22	Terrestre	1 Microbús	18	ROGER ALEXIS PARRA	1116860804	9501345987	ALEXIMEIVA BENITEZ SIERRA	68930839	9501603890
LE TECNICO INDUSTRIAL FIDELAS FARIAS	66	Vereda Central - I.E. Urbanas de Tarea y Valverea	34,3	68,6	Terrestre	1 Bus	38	EDGAR ALCIBIADES ROJAS	80135086	9501345987	SIRIA DEL ROSARIO PEDUZAMA CUCU	23837307	9501603890
	67	Salida Comunal Vereda Saparay - I.E. Urbanas de Tarea y Valverea	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	JAVIER ALEXANDER SANTOS BAUTISTA	1094242913	9501345987	MAYRETH DANYELLY VARGAS GONZALEZ	1007418481	9501603890