INTER TRANSESCOLAR
2025

INFORME DE GESTIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°555 DE 2025

PERIODO:
DESDE 01/11/2025 HASTA 29/11/2025

CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA
INTER TRANSESCOLAR 2025
R/L: RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
BRS

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL. 4
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 4
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO. 4
3. GARANTÍAS 4
4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 6
4.1 REGISTRO PRESUPUESTAL. 6
5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6
6. SUPERVISIÓN. 6
7. COMPONENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025. 6
8. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025. 7
9. RELACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025. 7
10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 7
11. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 8
12. DOCUMENTOS GENERADOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025. 8
13. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 8
14. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 8
15. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 9
16. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 10
17.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 10
17. CUADRO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 10
18. GRAFICOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 11
19. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS TERRESTRES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 12
20. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS FLUVIALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 12
21. GRAFICOS CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2024. 13
22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 15

INTER TRANSESCOLAR
2025

INTRODUCCIÓN

El **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** suscribió contrato de Interventoría N° 555 de 2025 con **INTER TRANSESCOLAR 2025**, representado legalmente por **RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, nombrando como supervisor del contrato a la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL**, acta de inicio de fecha 14/10/2025, y con un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES.

El presente informe relaciona el desarrollo y ejecución del contrato de Interventoria N° 555 de 2025 cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, en el periodo comprendido del 01 al 29 de noviembre del año 2025. A continuación, se describe en forma clara y detallada criterios técnicos generales relacionados con las actividades ejecutadas y los controles realizados por la interventoría.

INTER TRANSESCOLAR
SAS

1. OBJETIVO GENERAL.

Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, mediante la aplicación de indicadores sobre la forma de cómo se ejecute el contrato 554 de 2025, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ✓ Hacer seguimiento técnico mediante la aplicación de indicadores sobre la forma de cómo se ejecute el contrato.
- ✓ Medir oportunamente la ejecución de las 272 rutas que prestan el servicio de transporte escolar en el Departamento de Arauca.
- ✓ Tomar correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.
- ✓ Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato.
- ✓ Tomar decisiones relativas a la relación contractual.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 555 DE 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
NIT	901.994.807-1
DIRECCIÓN	CALLE 18 No 30B -27 BARRIO CIUDAD JARDIN
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO	555 DE 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.137.450.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN N° 4557 DEL 30/09/2025
FECHA DE FIRMA CONTRATO 555 DE 2024	03/10/2025
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	13/08/2026
SEPERVISOR	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

3. GARANTÍAS

POLIZAS LEGALIZACIÓN.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 555 DE 2025			
Pólizas Legalización N°. 49-44-101037390 del 05/10/2025, Aprobada el 06/10/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**

CUMPLIMIENTO	03/10/2025 hasta 03/02/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/10/2025 hasta 03/08/2029	$170.617.500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	03/10/2025 hasta 03/02/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/10/2025 hasta 03/08/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 05/10/2025, Aprobada el 06/10/2025			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 0
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de inicio N°. 49-44-101037390 del 14/10/2025, Aprobada el 06/11/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 14/02/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 2
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 14/08/2029	$170.617.500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 14/02/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 14/08/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 14/10/2025, Aprobada el 06/11/2025			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 2
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	

INTER TRANSESCOLAR 2025

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

CDP CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 555 DE 2025		
FECHA	**No. CDP**	**VALOR**
28-08-2025	CDP SPGR No.19325	$ 1.137.450.000,00

4.1 REGISTRO PRESUPUESTAL.

RP CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025		
FECHA	**No. RP**	**VALOR**
08-10-2025	SGR202526-00248	$1.137.450.000,00

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El servicio de Transporte escolar se presta a las instituciones educativas ubicadas en los siete (07) municipios del Departamento de Arauca.



Municipios del departamento de Arauca

6. SUPERVISIÓN.

La supervisión del contrato de interventoría N° 555 de 2025, está a cargo de la Secretaria de Educación Departamental.

7. COMPONENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025.

	CONCEPTO	CANT	N° DE MESES	PARTICIPACION (H-MES)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL**					
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1.1	DIRECTOR	1,00	10,00	100%	$7.100.000,00	$71.000.000,00
1.1.2	COORDINADOR DE AREA - PROFESIONAL PARA LOS MUNICIPIOS	1,00	10,00	100%	$8.550.000,00	$85.500.000,00
1.1.3	PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO	1,00	10,00	50%	$7.850.000,00	$39.250.000,00
1.1.4	PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO	1,00	10,00	50%	$7.850.000,00	$39.250.000,00
1.2	**PROFESIONAL TÉCNICO**					
1.2.1	TECNICOS DE APOYO OPERATIVO	4,00	10,00	100%	$3.250.000,00	$130.000.000,00

1.2.2	TECNICO EN SEGURIDAD	1,00	10,00	100%	$3.250.000,00	$32.500.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$377.500.000,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + FACTOR MULTIPLICADOR				**2,00**	**$755.000.000,00**
	IVA (19%)					**$143.450.000,00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					**$898.450.000,00**
2	OTROS COSTOS					
2.1	ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA	2,00	9,00		$9.250.000,00	$166.500.000,00
2.2	ALQUILER DE OFICINA DOTADA CON MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO	1,00	10,00		$7.250.000,00	$72.500.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS					**$239.000.000,00**
	TOTAL, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA					**$1.137.450.000,00**

8. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025.

CARGO	PROFESIONAL	NUMERO CC	INGRESO	RETIRO
DIRECTOR DEL PROYECTO	ANDRES MAURICIO SANTAMARIA NIETO	1.006.453.560	14/10/2025	ACTIVO
CORDINADOR DE AREA	DEICY BRIYITH CASTILLO EREGUA	1.116.807.487	14/10/2025	ACTIVO
PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO	CAMILO NIÑO FONSECA	1.116.775.561	14/10/2025	ACTIVO
PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO	CARMEN ROSA MIRANDA VALENCIA	68.294.629	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO EN SEGURIDAD	DIEGO ALEJANDRO PADILLA VARGAS	1.006.455.838	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 1	YEISON EDUARDO PICO SANABRIA	1.116.803.165	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 2	JOHNATAN SMIT LINARES DIAZ	17.596.813	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 3	ARDUL HURTADO ANGARITA	1.007.272.066	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 4	JEYSON ALEJANDRO BECERRA	1.006.453.986	14/10/2025	ACTIVO

9. RELACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025.

EMPRESA	AÑO	MES	No. PLANILLA
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2025	OCTUBRE	9493295632
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2025	NOVIEMBRE	9496467101

10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

Se firmó el plan de inversión de anticipo del contrato de interventoría N°555 de 2025, por un valor de **340.850.000,00** con fecha del dieciséis (16) de octubre de 2025, donde

intervinieron Ariel Pedraza Pinzón, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, en calidad de supervisor y RICARDO ANDRES CONDE BÉNITEZ, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO
VALOR DEL CONTRATO	**$1.137.450.000,00**
VALOR COBRADO DEL ANTICIPO (30%)	**$340.850.000,00**
SALDO POR COBRAR DEL CONTRATO	**$796.600.000,00**

11. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

El acta de inicio se suscribió con fecha de catorce (14) de octubre de 2025, teniendo en cuenta lo anterior, a corte del presente informe, se ha ejecutado en fisico y financiero la siguiente información:

DESCRIPCIÓN	DÍAS EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO
EJECUTADO OCTUBRE 2025	17 DÍAS	$65.503.833
EJECUTADO NOVIEMBRE 2025	29 DIAS	$111.741.833
TOTAL %	**46 DIAS**	**15.58%**

12. DOCUMENTOS GENERADOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025.

ITEM	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	Acta De Inicio	14/10/2025	Inicio de actividades
2	Orden De Pago De Anticipo	23/10/2025	Causación orden de pago
3	Acta de suspensión 1	29/11/2025	Suspensión contrato

13. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

En este cuadro se refleja los días calendario los cuales se programa la ejecución del contrato de interventoría externa vs lo ejecutado por el mismo.

Anexo N° 01 – GRAFICO DE CRONOGRAMA.

14. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 554 DE 2025	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026 R/L: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT	901.994.800-9
DIRECCION	CALLE 22 N° 19-66 PISO N° 2 OFICINA 203
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO	554 - 2025
OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.764.500.000,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
RESOLUCION DE ADJUDICACION	RESOLUCIÓN N° 4573 DEL 01/10/2025
FECHA DE FIRMA CONTRATO PRINCIPAL	03/10/2025
ACTA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	UNA VEZ TERMINEN LOS 162 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
CONTRATISTA INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO INTER -TRANSESCOLAR 2025 R/L: RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
SUPERVISOR	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

15. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

POLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 554 DE 2025 N° COQ-100006940 DEL 03/10/2025 APROBADA EL 10/10/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑIA**
CUMPLIMIENTO	03/10/2025 hasta 08/03/2027	$11.752.900.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A ANEXO: 0
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	03/10/2025 hasta 08/03/2027	$17.629.350.000	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/10/2025 hasta 08/09/2027	$11.752.900.000	
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	03/10/2025 hasta 08/09/2029	$8.814.675.000	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N.° COQ.100001753**		**ANEXO: 0**
AMPARO	**VIGENCIA**		**COMPAÑIA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/10/2025 hasta 08/09/2026	$2.938.225.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 554 DE 2025 N° COQ-100006940 DEL 14/10/2025			
AMPARO	VIGENCIA		COMPAÑIA
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 19/03/2027	$11.752.900.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 19/03/2027	$17.629.350.000	

INTER TRANSESCOLAR
2025

CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 19/09/2027	$11.752.900.000	ANEXO: 2
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 19/09/2029	$8.814.675.000	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N° COQ 100001753**		**ANEXO: 2**
AMPARO	**VIGENCIA**		**COMPAÑIA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/10/2025 hasta 19/09/2026	$2.938.225.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

16. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

CDP CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025		
FECHA	**No. CDP**	**VALOR**
28-08-2025	CDP SGR 202526-00258	$58.764.989.178,00

17.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

RP CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025		
FECHA	**No. RP**	**VALOR**
08/10/2025	RP SGR202526-00247	$58.764.989.178,00

17. CUADRO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

Hace parte integral del presente informe, el cuadro de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 554 de 2025. Teniendo en cuenta lo siguiente:

- ✓ Total, de cantidad de estudiantes planillados ruta por ruta de todos los municipios del Departamento de Arauca y sus respectivas planillas del periodo del presente informe.
- ✓ Total, días calendario escolar ejecutados durante la ejecución del contrato por el periodo del presente informe.
- ✓ Enumeración de los días calendario escolar los cuales se prestó el servicio de ruta escolar durante el periodo del presente informe
- ✓ Total, de valor ejecutado del contrato por ruta escolar
- ✓ Total, de días calendario escolar laborados por parte del contratista, teniendo en cuenta el acta de inicio con fecha de catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.

INTER TRANSESCOLAR
2025

- ✓ Total, días calendario escolar pendientes por laborar por parte del contratista, teniendo en cuenta el acta de inicio de fecha catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Total, valor ejecutado ruta por ruta de los diferentes municipios del Departamento de Arauca, teniendo en cuenta el acta de inicio con fecha de catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Porcentaje de ejecución del contrato, tiendo en cuenta el acta de inicio de fecha catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.

18. GRAFICOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025



INTER TRANSESCOLAR
2025




19. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS TERRESTRES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.



20. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS FLUVIALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

INTER TRANSESCOLAR
2025

RUTAS FLUVIALES NOVIEMBRE 2025



NOTA: Los municipios de Fortul, Tame y Puerto Rondón, no cuentan con rutas fluviales

21. GRAFICOS CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2024.

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS	
MUNICIPIO	**CANTIDAD**
ARAUCA	1.763
ARAUQUITA	1.966
CRAVO NORTE	97
FORTUL	1.317
PUERTO RONDÓN	158
SARAVENA	1.979
TAME	2.609
TOTAL	**9.889**


INTER TRANSESCOLAR
2025

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS



CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS SEGÚN PLANILLAS MES DE NOVIEMBRE	
MUNICIPIO	**CANTIDAD**
ARAUCA	1.675
ARAUQUITA	1.672
CRAVO NORTE	95
FORTUL	1.100
PUERTO RONDÓN	158
SARAVENA	1.878
TAME	2.419
TOTAL	**8.997**

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES PLANILLADOS OCTUBRE 2025



Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, en desarrollo de las obligaciones administrativas del contrato de interventoria, realizó seguimiento permanente al estado mecánico y de seguridad de los vehículos terrestres y embarcaciones fluviales, efectuando inspecciones periódicas, levantando registros fotográficos y requiriendo los ajustes necesarios, evidencias que fueron puestas en conocimiento de la Secretaría de Educación Departamental.

- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, durante la ejecución del periodo del presente informe, prestó el servicio de transporte escolar en condiciones favorables, dando cumplimiento a la prestación de cada una de las rutas escolares, en sus respectivos horarios y días calendario escolar, los soportes entregados para evidenciar dicho cumplimiento son las planillas mensuales de los estudiantes transportados por cada una de las instituciones educativas oficiales, las cuales se allegan a la supervisión del contrato de interventoría externa en originales.

- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, presentó en su revisión documental las certificaciones por parte de los rectores de las diferentes instituciones educativas del Departamento de Arauca, donde manifiestan satisfacción en el cumplimiento del servicio prestado, dichas certificaciones corresponden a los días escolares ejecutados en el mes de noviembre de 2025.

- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, interventoría externa, adjunta la planilla de pago de seguridad social del periodo del presente informe.

- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, adjunta la planilla de pago de seguridad social del periodo del presente informe.

- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, prestó el servicio de rutas escolares a la cantidad de estudiantes beneficiarios en cada una de las instituciones educativas oficiales del Departamento de Arauca dando cumpliendo con los horarios establecidos de los días calendario escolar, En el presente informe se grafica la cantidad de estudiantes transportados durante la ejecución del contrato, en el periodo mencionado.

INTER TRANSESCOLAR
2025

El presente informe de actividades, del contrato de interventoria N° 555 de 2025, se firma a los 17 dias del mes de diciembre del año 2025.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L. Consorcio Inter-transescolar 2025

ANDRES MAURICIO SANTAMARIA
Director de Proyecto

Proyecto Deicy Brlyith Castillo Eregua
Coordinador de Área

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

ANEXOS

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2. REGISTRO FOTOGRAFICO
3. CUADRO DE EJECUCIÓN
4. CERTIFICACIONES GESPROY
5. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
6. INFORME DE INSPECCIÓN
7. RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONDUCTORES
8. RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE MONITORES

INTER TRANSESCOLAR
2025

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Intertransescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

PLAZO DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIO: CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	D. PROGRAMADO	D. EJECUTADO
OCTUBRE																															17	17
NOVIEMBRE																															30	29

TOTAL DÍAS EJECUTADOS	46
TOTAL DÍAS PROGRAMADOS	300
TOTAL DÍAS POR EJECUTAR	254
TOTAL MESES PROGRAMADOS	10

DÍAS EJECUTADOS
DÍAS PROGRAMADOS
RECESO ESTUDIANTIL

Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
BUS

2. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
BUS

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardin
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025









Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025









Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR









Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

3. CUADRO DE EJECUCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Comprometido	NOVIEMBRE-2025 Cantidad de Estudiantes Plan Retiro	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
Municipio de Arauca							1.763			$ 62.781.000	$ 67.673.000	$ 2.881.943.000	$ 7.030.313.000		$ 10.541.255.000	1575	11,92	7,21%			$ 1.494.792.000	13,90%
I.E. JOSE ASUNCION SILVA	1	Los Drages - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	22,7	45,4	Terrestre	1 Bus	38	42	126	$ 1.170.000	$ 1.260.000	$ 49.140.000	$ 151.200.000	182	$ 200.340.000	40	13	7,59%	28	130	$ 30.420.000	15,18%
	2	La Perla - Tara Primo - I.E. José Asunción Silva y Viceversa (El segundo recorrido inicia en la finca El Radrigo)	30	60	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	80	42	126	$ 1.300.000	$ 1.400.000	$ 54.600.000	$ 168.000.000	182	$ 222.600.000	40	13	7,59%	28	130	$ 33.800.000	15,18%
	3	Nubes A - Sinaí - El Chuzo - I.E. José Asunción Silva - Viceversa	20,5	41	Terrestre	2 Busetas	80	42	126	$ 1.820.000	$ 1.960.000	$ 76.440.000	$ 235.200.000	182	$ 311.640.000	40	13	7,59%	28	130	$ 47.320.000	15,18%
	4	Sede la Bonera – I.E. José Asunción Silva y Viceversa	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	80	42	120	$ 1.400.000	$ 1.500.000	$ 58.800.000	$ 180.000.000	162	$ 238.800.000	50	13	7,60%	28	130	$ 36.400.000	15,24%
	5	I.E. José Asunción Silva - Bocas Caño La Pena - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre																	
	6	Sede El Bel - Sede Rubes A y Viceversa	30	60	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	30	42	120	$ 1.230.000	$ 1.300.000	$ 51.813.000	$ 156.845.000	162	$ 211.752.000	33	13	7,59%	28	130	$ 32.109.000	15,16%
	7	Casitas - Sede Cañafistola - Sector la Yuca - Caño la Perla y Viceversa	20,8	41,6	Fluvial	Lancha - 2 Recorridos	44	42	120	$ 1.020.000	$ 1.120.000	$ 42.828.000	$ 134.442.000	162	$ 178.680.000	44	13	7,59%	28	130	$ 27.014.000	15,17%
	8	Finca Isaías Cayo - Sede El Final y Viceversa	9	18	Terrestre	Lancha - 2 Recorridos	20	42	120	$ 1.210.000	$ 1.310.000	$ 51.108.000	$ 157.680.000	162	$ 208.686.000	20	13	7,59%	28	130	$ 31.084.000	15,16%
	9	Laureles - Avenida Principal de Pedro Nel Jiménez - CAI Primero de Enero - Dique - Playitas - Dique - I.E. Agropecuario Municipal Arauca y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Bus	38	42	126	$ 1.080.000	$ 1.170.000	$ 45.360.000	$ 140.400.000	182	$ 185.760.000	37	13	7,58%	28	132	$ 27.120.000	14,59%
	10	Plaza del Unión - Obelisco - Avenida Juan Isidro Daboin - Reforma Hitir - Avenida Rondón - Caño Córdoba - Rey del Bañado - Ricaurte - Carabe Guires - Corozonas - Alcaldía Municipal - I.E. Agropecuario Municipal Arauca y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.052.000	$ 1.160.000	$ 45.444.000	$ 148.102.000	162	$ 185.624.000	35	13	7,58%	28	137	$ 27.060.000	14,57%
	11	Barrio Manhattan - Cabanas - Barrio Malavenao - Nengon - I.E. Agropecuarios Municipal Arauca y Viceversa	12,8	25,6	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.082.000	$ 1.168.000	$ 45.444.000	$ 140.160.000	182	$ 185.604.000	45	13	7,58%	28	137	$ 27.858.000	14,57%
	12	Vereda Papagita - El Rosario - La Arboquefe - Chaparrito - I.E. Agropecuario Municipal Arauca y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.086.000	$ 1.170.000	$ 45.570.000	$ 140.400.000	182	$ 186.570.000	33	13	7,58%	28	137	$ 27.123.000	14,58%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																NOVIEMBRE 2025						
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. AGROPECUARIO MUNICIPAL ARAUCANO	13	La Portia (Km 2 Antioquia - Cuba Lanzo) - La Antioquia - Chaparrito - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Vicencia	15,9	31,8	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.080.000	$ 1.170.000	$ 45.360.000	$ 140.400.000	162	$ 185.670.000	30	13	7,58%	25	137	$ 37.125.000	14,50%
	14	Matapita - Arrendes - Gramalera - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Vicencia (Segundo recorrido inicia en la Parada del Cebita)	44	88	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	78	42	120	$ 1.780.000	$ 1.920.000	$ 74.760.000	$ 230.400.000	162	$ 305.160.000	58	13	7,58%	25	137	$ 61.032.000	19,98%
	15	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Hospital San Vicente - Barrio Pedro Nel Jiménez - Piscina Ferias - Fundadores (Solo los Martes y Jueves)	13,2		Terrestre	1 Bus	36	16	49	$ 835.000	$ 900.000	$ 13.360.000	$ 44.100.000	65	$ 57.460.000	51	8	6,72%	8	58	$ 7.515.000	13,08%
	16	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Papayito (Solo los Martes y Jueves)	14,5		Terrestre	1 Buseta	28	16	49	$ 705.000	$ 780.000	$ 11.280.000	$ 37.240.000	65	$ 48.520.000	8	8	6,72%	8	58	$ 6.345.000	13,08%
	17	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Matapita (Solo los Martes y Jueves)	22,2		Terrestre	1 Camioneta	18	16	49	$ 570.000	$ 610.000	$ 9.120.000	$ 30.135.000	65	$ 39.255.000	7	8	6,71%	8	58	$ 5.130.000	13,07%
	18	Villa Luz - Alcaravan - Oscar Mogollón - Piscina FOMAR - Fundadores - La Embajada - Dique I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Vicencia (Segundo recorrido inicia en Calle Ancha)	14,8	28,8	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	74	42	120	$ 1.730.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	56	13	7,58%	29	137	$ 43.375.000	14,59%
	19	Barrio Fundadores - Pedro Nel Jiménez - I.E. Matacandela y Vaciencia (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) Jornada Mañana	13,8	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	78	42	120	$ 1.730.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	58	13	7,58%	25	137	$ 43.375.000	14,58%
	20	Rombos Avenida 5ª - Matacán - Barrio Libertadores - Dique - I.E. Matacandela y Vaciencia (El segundo recorrido inicia en el sector las galeras) Jornada Mañana	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	78	42	120	$ 1.730.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	60	13	7,58%	25	137	$ 43.375.000	14,58%

Calle 18 N° 30b - 27 Urbanización Ciudad Jardín
Celular: 3164495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																NOVIEMBRE-2025						
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. MATECAÑDELA	21	Barrio Fundadores - Pedro Vel Jiménez - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) Jornada Tarde	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	78	42	126	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 204.430.000	162	$ 297.270.000	68	13	7,98%	25	137	$ 43.375.000	14,90%
	22	Rondalay Avenida El - Malecón - Barrio Libertadores - Dique - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en el sector los Olivos) - Jornada Tarde	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	78	42	126	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 204.430.000	162	$ 297.270.000	68	13	7,98%	25	137	$ 43.375.000	14,90%
	23	Ferrat - Cañaveral - Atanasio - Playitas - I.E. Matecandela y Viceversa - Jornada Tarde	18,5	39	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	78	42	126	$ 1.820.000	$ 1.960.000	$ 76.440.000	$ 205.380.000	162	$ 311.040.000	92	13	7,98%	25	137	$ 46.800.000	14,80%
	24	Cotelia - La Pajara - El Torno - Bernardo - I.E. Matecandela y Viceversa	16,5	37	Fluvial	1 Bote	22	42	126	$ 1.070.000	$ 1.150.000	$ 44.940.000	$ 135.000.000	162	$ 182.940.000	29	16	9,38%	28	134	$ 29.960.000	16,38%
	25	Vereda Corrotito - Sector Guantalito - Sede José Gregorio Gonzalez Lagara La Ribonera - Sede Pablo Emilio Cisneros - Sede José Gregorio Gonzalez y Viceversa	17,2	34,4	Fluvial	1 Bote	22	42	126	$ 1.070.000	$ 1.104.000	$ 44.940.000	$ 139.440.000	162	$ 183.420.000	23	13	7,98%	25	137	$ 28.750.000	14,98%
O.E. MONSERRATE	26	Puente Internacional - Llano Alto - El Rosario - Vista Hermosa - Lagunas de Ciudadela - La Curva - Buenos Aires - La Y - Convenio - C.E. Nazareno y Viceversa (El segundo recorrido inicia en las lagunas de ciudadela)	8,51	17,02	Terrestre	2 Busetas	66	42	126	$ 1.898.000	$ 2.010.000	$ 79.656.000	$ 241.200.000	162	$ 319.656.000	51	13	7,07%	24	138	$ 44.832.000	14,03%
	27	Barrio Manhattan - Sede Marco Fidel Suarez - Sede Cisneros - Tienda La Cueva - Sede Marco Fidel Suarez y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	38	42	126	$ 1.105.000	$ 1.200.000	$ 49.770.000	$ 153.600.000	162	$ 203.370.000	60	12	6,09%	24	138	$ 26.448.000	13,08%
	28	Sector Las Compuertas - Las Pechos - C.E. Monserrate y Viceversa	13,5	27	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	44	42	126	$ 1.708.000	$ 1.842.000	$ 71.778.000	$ 221.940.000	162	$ 282.618.000	25	12	7,09%	24	138	$ 41.016.000	14,01%
	29	Finca La Loma - Vereda Cisneros - Sede Marco Fidel Suarez y Viceversa	8,5	17	Fluvial	1 Bote	22	42	126	$ 892.000	$ 1.058.000	$ 41.664.000	$ 128.100.000	162	$ 169.824.000	25	12	7,07%	24	138	$ 23.808.000	14,02%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 514 DE 2025															NOVIEMBRE 2025							
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes Total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
	30	Finca La Lorena - Comunidad Indígena La Estrella - Sede El Triunfo y Viceversa	15	28	Terrestre	2 Camionetas	20	42	120	$ 1.580.000	$ 1.685.000	$ 66.710.000	$ 202.200.000	162	$ 307.930.000	24	12	1,81%	34	128	$ 37.660.000	14,02%
I.E. SANTO ANGEL	31	Hacienda del Hospital - Las Arenitas - Sede San Emilio - Matapiña - Sede Santa Ángel y Viceversa	39	78	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.320.000	$ 1.427.000	$ 55.566.000	$ 171.240.000	162	$ 226.806.000	24	11	0,42%	22	140	$ 29.160.000	12,92%
	32	La Y Santa Rosa + 3 km vía Caracol - Matiz Auxiliadora - Sede Santo Ángel y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 880.000	$ 925.000	$ 36.892.000	$ 110.796.000	162	$ 146.748.000	20	11	0,42%	22	140	$ 18.832.000	12,83%
	33	Sede el Alcaraván - Sede María Auxiliadora - Sede Santo Ángel y Viceversa	7,5	15	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 782.000	$ 884.000	$ 32.844.000	$ 101.388.000	162	$ 134.124.000	20	12	1,00%	23	139	$ 17.986.000	13,41%
	34	Sede Gabriela Mistral (Vía Palmiro) - Sede San Cayetano y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Camionetas	16	42	120	$ 1.624.000	$ 1.693.000	$ 68.208.000	$ 197.568.000	162	$ 261.168.000	24	12	1,00%	23	139	$ 35.082.000	13,42%
	35	Puerto Infante - Cabarro - Sede Puerto Colombia y Viceversa	20	40	Fluvial	2 Botes	44	42	120	$ 2.100.000	$ 2.270.000	$ 88.200.000	$ 272.400.000	162	$ 360.600.000	50	9	0,24%	28	142	$ 43.000.000	11,88%
	36	Casa los Balsones - Garzarito - Villanosco - Isla La Poderito - Sede Agropecuario Caracol y Viceversa	10	20	Fluvial	1 Bote	17	42	120	$ 1.076.000	$ 1.152.000	$ 44.940.000	$ 138.240.000	162	$ 183.180.000	12	12	0,84%	21	141	$ 22.472.000	12,27%
	37	Barranca Amarilla - Sede Agropecuario Caracol - Viceversa	6,7	13,4	Fluvial	1 Bote	10	42	120	$ 802.000	$ 1.099.000	$ 41.884.000	$ 128.208.000	162	$ 169.944.000	24	10	0,84%	21	141	$ 20.832.000	12,26%
	38	Finca El Nordeste 40 Días - Finca La María - Sede El Vapor y Viceversa	12,7	25,4	Fluvial	1 Bote	12	42	120	$ 1.057.000	$ 1.181.000	$ 44.814.000	$ 138.120.000	162	$ 182.934.000	5	11	0,42%	22	140	$ 23.474.000	12,83%
	39	Puesto la Florida - Carrizales - Y Zamuranco - Sede San Cayetano y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Camioneta	8	42	120	$ 816.000	$ 875.000	$ 34.020.000	$ 105.000.000	162	$ 139.020.000	8	12	0,00%	23	139	$ 18.630.000	13,40%
	40	Matiapiña - Sede Arenales y Viceversa	8,1	16,2	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 906.000	$ 970.000	$ 37.680.000	$ 116.400.000	162	$ 154.080.000	40	11	0,42%	22	140	$ 19.800.000	12,84%
	41	Carretera de Finca la Verdunosa - Sede San Cayetano - Finca El Prado (Ramiro Sánchez) - Sede San Cayetano	7	14	Terrestre	1 Camioneta	18	42	120	$ 760.000	$ 844.000	$ 31.920.000	$ 101.280.000	162	$ 134.160.000	24	12	1,00%	23	139	$ 18.009.000	13,42%
	42	Caño Jesús - Dique Vía - Villa Luz - Playitas - C.E. Indígena Sikuani Playitas y Viceversa	19,2	20,4	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.006.000	$ 2.264.000	$ 87.780.000	$ 270.480.000	162	$ 366.360.000	50	12	1,00%	22	140	$ 48.960.000	12,93%
	43	Los Pechos - Barcelonas - C.E. Indígena Sikuani Playitas y Viceversa	38	68	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.130.000	$ 1.218.000	$ 47.460.000	$ 146.160.000	162	$ 193.620.000	14	12	1,00%	22	140	$ 24.860.000	12,84%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 004 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	NOVIEMBRE-2025 Cantidad de Estudiantes Planificados	NOVIEMBRE-2025 Cantidad Días Ejecutados	NOVIEMBRE-2025 % Valor Mes total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
C.E. INDIGENA SIKIANI PLAYEROS	44	Resguardo Indígena Caracito - Isla de Cocotoro - C.E. Sikiani Playeros y Viceversa	38	76	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.106.000	$ 1.219.000	$ 47.460.000	$ 146.160.000	162	$ 193.620.000	20	12	7,06%	22	140	$ 24.606.800	12,84%
	45	Reduvia Hospital - Chicoco - Avenida 8ª - Malecón - Garza - Parque de Enero - C.E. Indígena Sikiani y Viceversa	19	20	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.106.000	$ 1.258.000	$ 48.972.000	$ 150.960.000	162	$ 199.932.000	34	12	7,06%	22	140	$ 25.602.800	12,82%
C.E. EL TRANSITO	46	Vereda Las Cruces (vereda alto primavera) - Vereda El Vigía - Vereda Caños Blancos - C.E. El Tránsito y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Microbús	12	42	120	$ 881.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	8	12	7,06%	24	138	$ 21.288.800	14,00%
	47	La Y Manantiales - Mapiral - La Conquista - C.E. El Tránsito y Viceversa	16,5	33	Terrestre	2 Camionetas	20	42	120	$ 1.626.000	$ 1.758.000	$ 68.376.000	$ 210.720.000	162	$ 279.096.000	15	12	7,06%	24	138	$ 39.072.800	14,00%
	48	Sede La Paz A - Vereda Caño Seco - Caserío Bocas de Elio - C.E. El Tránsito y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 684.000	$ 804.000	$ 37.128.000	$ 114.480.000	162	$ 151.608.000	8	12	7,06%	24	138	$ 21.216.800	13,99%
	49	Sede Santa Ana (Lourdes 1) - Vereda El Diamante - Sector Los Lauritos - C.E. El Tránsito y Viceversa	7,41	14,82	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 780.000	$ 846.000	$ 32.760.000	$ 101.520.000	162	$ 134.280.000	11	12	7,01%	24	138	$ 18.720.000	14,00%
	50	Puente Caño Manzano - Puerto Lacera - Sede Jardín de los Niños y Viceversa	16,3	32,6	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 681.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	16	12	7,06%	24	138	$ 21.288.800	14,00%
C.E. HITNU LAS VEGAS	51	Cascajo Bocas de Elio - Sede Las Vegas - Caño Verde - Sede Las Vegas y Viceversa	17,8	35,2	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	28	42	120	$ 1.545.000	$ 1.606.000	$ 64.890.000	$ 192.720.000	162	$ 257.610.000	28	13	7,56%	15	147	$ 23.175.000	8,70%
Municipio de Arauquita							1.660			$ 73.697.200	$ 78.979.720	$ 3.051.802.400	9.477.270.680		$ 12.608.172.800	1672	12,64666667	7,38%			$ 1.706.792.800	14,34%
I.E. JOSE MARIA CARBONELL	1	Finca El Rancho - Javillal - La Florida - El Porvenir - I.E. José María Carbonell y Viceversa	17,8	35,6	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.039.000	$ 1.120.000	$ 43.638.000	$ 134.400.000	162	$ 178.038.000	50	11	6,42%	23	139	$ 23.897.800	13,42%
	2	Las Chorros - El Triunfo - La Y - Invasión Nueva San Luis de los Polvines - I.E. José María Carbonell y Viceversa	20,2	50,4	Terrestre	1 Bestia	35	42	120	$ 1.011.000	$ 1.096.000	$ 42.714.000	$ 131.520.000	162	$ 174.234.000	28	11	6,42%	23	139	$ 23.391.800	13,43%
	3	El Cedro - Bocas Del Ajal - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	34	42	120	$ 1.080.000	$ 1.102.000	$ 46.652.000	$ 141.840.000	162	$ 187.572.000	38	11	6,42%	23	139	$ 25.208.800	13,42%
	4	San Lorenzo - Vereda Tablerial - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell y Viceversa	14,2	28,4	Terrestre	1 Microbús	17	42	120	$ 846.000	$ 912.000	$ 35.532.000	$ 109.440.000	162	$ 144.930.000	14	11	6,41%	23	139	$ 19.405.800	13,41%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 514 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	NOVIEMBRE-2025 Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes Total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. ANDRES BELLO	5	Caima Floja - Los Jardines - La Trampa - Cafetal Hondo - La Trampa - I.E. Andrés Bello y Vicaveira	24,8	49,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 971.000	$ 1.047.000	$ 46.782.000	$ 125.640.000	162	$ 188.422.000	27	13	7,55%	25	137	$ 24.275.000	14,59%
	6	Las Torres - Bajo Caranal - Gallán - I.E. Andrés Bello y Vicaveira	16,4	32,5	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.020.000	$ 2.194.000	$ 85.050.000	$ 262.080.000	162	$ 347.130.000	68	13	7,55%	25	137	$ 60.625.000	14,58%
	7	Sede Gallán Caranal - Sede Guaymaral - I. E. Andrés Bello y Vicaveira	8,6	16,2	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.080.000	$ 1.179.000	$ 45.864.000	$ 141.480.000	162	$ 187.344.000	28	13	7,55%	25	137	$ 27.000.000	14,57%
	8	Las Palmas - Cuatro Esquinas - La Paz - I.E. Andrés Bello y Vicaveira	8,3	16,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 685.000	$ 805.000	$ 37.590.000	$ 116.480.000	162	$ 153.306.000	17	13	7,55%	25	137	$ 22.375.000	14,59%
	9	Sede Silencio Talleres - Las Chorros - Escuela el Rosario - La Paz - I.E. Andrés Bello y Vicaveira	15,5	31	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 685.000	$ 805.000	$ 37.590.000	$ 116.480.000	162	$ 153.306.000	11	13	7,55%	25	137	$ 22.375.000	14,59%
	10	La Comuna - El Paraíso - La Tenga - La Paz - I.E. Andrés Bello y Vicaveira	10,5	21	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 685.000	$ 806.000	$ 37.710.000	$ 116.160.000	162	$ 153.870.000	23	13	7,55%	25	137	$ 22.480.000	14,59%
	11	Campo Cinco - Guaimaral - La Paz - I.E. Andrés Bello y Vicaveira	10	20	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 685.000	$ 806.000	$ 37.710.000	$ 116.160.000	162	$ 153.870.000	18	13	7,55%	25	137	$ 22.480.000	14,59%
I.E. SAN JOSE DE LA PESQUERA	12	Salón Comunal - Mata Gaucia - I.E. San José de la Pesquera y Vicaveira	17	34	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 685.000	$ 805.000	$ 37.590.000	$ 116.480.000	162	$ 153.306.000	29	13	7,55%	25	137	$ 22.375.000	14,59%
	13	Puente Jovabado - El Viseo - La Cosa - I.E. San José de la Pesquera y Vicaveira	13	26	Terrestre	3 Buses	114	42	120	$ 2.970.000	$ 3.206.000	$ 124.740.000	$ 385.080.000	162	$ 509.820.000	75	13	7,57%	25	137	$ 74.250.000	14,56%
	14	Hatomelo El - Puente Caranal - Las Acacias - I.E. San José de la Pesquera y Vicaveira	11,5	23	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.480.000	$ 155.280.000	162	$ 205.860.000	33	13	7,55%	25	137	$ 30.000.000	14,59%
	15	Manacaquita - Mangaguros - Puente Manre - Nueva Jerusalén - I.E. San José de la Pesquera y Vicaveira	10,3	20,6	Fluvial	2 Botes	44	42	120	$ 2.040.000	$ 2.213.000	$ 85.680.000	$ 265.440.000	162	$ 351.120.000	22	13	7,55%	25	137	$ 51.000.000	14,52%
I.E. SIMON RODRIGUEZ - BAYONEROS	16	Puente Caranal - Sede Villa Hermosa - Sede Santa Isabel - Sede Villa Hermosa y Vicaveira	16,09	32,18	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 633.000	$ 808.000	$ 34.086.000	$ 107.760.000	162	$ 142.746.000	40	13	7,55%	25	137	$ 20.625.000	14,59%
	17	La Piedra - Sede Juan José Rondón Sector Caño Rico - Finca la Fe en la Vereda la Pita - Sede Juan José Rondón y Vicaveira	18,8	37,6	Terrestre	1 Microbús - 2 Recorridos	36	42	120	$ 1.220.000	$ 1.324.000	$ 51.240.000	$ 158.880.000	162	$ 210.120.000	28	13	7,55%	25	137	$ 30.500.000	14,52%
	18	Puente Caranal - Bocas de Caranal - Isla Contigua a Mataguaros y Vicaveira	18,1	39,2	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.065.000	$ 1.150.000	$ 44.730.000	$ 138.000.000	162	$ 182.730.000	24	13	7,56%	25	137	$ 26.625.000	14,57%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 814 DE 2025															NOVIEMBRE 2025							
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes Total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	18	El Placer - Cajeres - Bayonero - Carretero - Sede Benito Rodriguez - Bayoneros y Viceversa	22	40	Fluvial	2 Botes	66	42	126	$ 3.080.000	$ 3.300.000	$ 129.520.000	$ 396.000.000	192	$ 824.920.000	72	13	7,08%	25	137	$ 70.000.000	14,58%
	20	Las Veredas Caño Arenas – Mapiritos – Bancales - Las Esperanzas - El Placer - El Cascho I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	31,8	63,6	Fluvial	3 Botes	104	42	126	$ 5.620.000	$ 6.204.000	$ 236.040.000	$ 744.280.000	192	$ 991.320.000	61	13	7,37%	25	137	$ 140.000.000	14,17%
	21	Las Veredas Las Angelitos - La Arenosa - I.E José Acevedo y Gómez y Viceversa.	7,7	15,4	Fluvial	2 Botes	63	42	126	$ 2.156.000	$ 2.972.000	$ 119.752.000	$ 356.640.000	192	$ 472.392.000	50	13	7,58%	25	137	$ 68.900.000	14,59%
	22	Nueva Jerusalén – I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	6,1	12,2	Fluvial	1 Bote	22	42	126	$ 892.000	$ 1.080.000	$ 41.064.000	$ 127.200.000	192	$ 168.864.000	15	13	7,04%	25	137	$ 24.800.000	14,69%
	23	Puente Jocosito - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	11,6	23,2	Terrestre	1 Bus	38	42	126	$ 1.096.000	$ 1.152.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	192	$ 187.872.000	37	13	7,58%	25	137	$ 27.400.000	14,58%
I.E. AGUACHICA	24	Puerto Matos - La Pistona - Diamante I.E. Aguachica y Viceversa	13,7	27,4	Terrestre	1 Buseta	26	42	126	$ 940.000	$ 1.014.000	$ 39.480.000	$ 121.784.000	192	$ 161.214.000	33	13	7,58%	25	137	$ 23.500.000	14,57%
	25	Las Chacras - La Trampita – I.E. Aguachica y Viceversa	6,8	13,6	Terrestre	1 Buseta	26	42	126	$ 910.000	$ 868.000	$ 38.430.000	$ 119.980.000	192	$ 158.900.000	39	13	7,58%	25	137	$ 22.815.000	14,57%
	26	El Poco – Fundación - Santa Ana - Brisas Del Palmar - I.E. Aguachica y Viceversa	33,3	66,6	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	126	$ 2.480.000	$ 2.606.000	$ 106.860.000	$ 333.680.000	192	$ 424.680.000	50	13	7,58%	25	137	$ 60.000.000	14,13%
	27	Sede San Miguel - La Victoria - El Oasis - I.E. Aguachica y Viceversa	15,5	31	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	126	$ 2.230.000	$ 2.499.000	$ 93.660.000	$ 299.760.000	192	$ 393.420.000	60	13	7,37%	25	137	$ 55.750.000	14,17%
	28	Sede El Morfi - El Oasis - I.E. Aguachica y Viceversa	14,4	28,8	Terrestre	1 Bus	38	42	126	$ 1.200.000	$ 1.284.000	$ 50.400.000	$ 162.260.000	192	$ 205.060.000	32	13	7,58%	25	137	$ 36.800.000	14,59%
	29	Sede La Islandia - I.E. Aguachica y Viceversa	9	18	Terrestre	1 Buseta	26	42	126	$ 910.000	$ 960.000	$ 38.577.000	$ 116.896.000	192	$ 157.473.000	16	13	7,08%	25	137	$ 22.962.000	14,58%
	30	La Trampa - El Encanto - Puerto Carrete - I.E. Aguachica y Viceversa	14,1	28,2	Terrestre	1 Bus	38	42	126	$ 1.200.000	$ 1.284.000	$ 50.400.000	$ 162.260.000	192	$ 205.060.000	33	13	7,58%	25	137	$ 36.000.000	14,58%
	31	Rosa Blanca - I.E. Aguachica y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	22	42	126	$ 910.000	$ 990.000	$ 38.583.000	$ 116.800.000	192	$ 157.383.000	30	13	7,59%	25	137	$ 22.972.500	14,68%
	32	Raja Caraval - I.E. Aguachica y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	33	42	126	$ 1.200.000	$ 1.284.000	$ 50.400.000	$ 162.260.000	192	$ 205.060.000	30	13	7,58%	25	137	$ 36.000.000	14,58%
	33	El Oasis I.E. Aguachica y Viceversa	9,25	18,5	Terrestre	1 Bus	38	42	126	$ 1.092.500	$ 1.170.000	$ 45.885.000	$ 191.490.000	192	$ 187.380.000	13	13	7,58%	25	137	$ 27.325.000	14,58%
	34	Alta Floresta - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	78	42	126	$ 1.900.000	$ 2.070.000	$ 79.680.000	$ 248.400.000	192	$ 329.280.000	40	12	6,95%	24	139	$ 45.000.000	13,68%
	35	Manopilla – Las Cruces - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	20,5	41	Terrestre																	

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	NOVIEMBRE-2025 Cantidad de Estudiantes Planillados	NOVIEMBRE-2025 Cantidad Días Ejecutados	NOVIEMBRE-2025 % Valor Ruta total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. PEDRO NEL JIMÉNEZ	36	La Cal -Sede El Progreso de los Niños - El Lipa - Alto Primavera - El Futuro - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	39,2	73,4	Terrestre	1 Buseta	35	42	120	$ 1.080.000	$ 1.152.000	$ 45.032.000	$ 141.660.000	162	$ 187.672.000	32	12	7,00%	24	138	$ 26.306.000	14,00%
	37	La Tienda de Don Luis - La "Y" de Guayacanes - San Juan de la Riviera - Los Colores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	18,8	35,6	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 46.216.000	$ 148.560.000	162	$ 190.776.000	28	12	7,00%	24	138	$ 27.562.000	14,00%
	38	Mata de Coco - Barrio Isabel - Santa Clara - Los Colores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	24,8	45,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.258.000	$ 1.345.000	$ 52.580.000	$ 161.400.000	162	$ 213.980.000	32	12	7,01%	24	138	$ 30.808.000	14,00%
	39	El Paraíso - El Carmen - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.145.000	$ 1.235.000	$ 48.090.000	$ 148.200.000	162	$ 196.290.000	10	12	7,00%	24	138	$ 27.666.000	14,00%
	40	La Oliva - El Paraíso - Vista Hermosa - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 934.000	$ 1.005.000	$ 39.228.000	$ 120.600.000	162	$ 159.828.000	22	12	7,01%	24	138	$ 20.416.000	14,00%
	41	Centro Poblado Puerto Jordán - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	26	50	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.253.000	$ 1.351.000	$ 53.626.000	$ 162.120.000	162	$ 214.746.000	28	12	7,00%	24	138	$ 30.072.000	14,00%
	42	La "Y" Colores - Finca Don Cecilio - Fundadores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	7,2	14,4	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.145.000	$ 1.235.000	$ 48.090.000	$ 148.200.000	162	$ 196.290.000	37	12	7,00%	24	138	$ 27.480.000	14,00%
	43	Finca Buenaventura - Sede Alto Bonito - Puerto Candil - El Carmen - El Pedro Nel Jiménez y Viceversa	16	36	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 686.280	$ 823.000	$ 36.868.000	$ 110.760.000	162	$ 146.726.400	16	12	7,00%	24	138	$ 20.548.000	14,01%
C.E. INDÍGENA EL VIGÍA	44	Soledad - C.E. Indígena El Vigía y Viceversa	10,5	21	Rural	2 Rutas - 2 Recorridos	74	42	120	$ 2.090.000	$ 2.250.000	$ 121.800.000	$ 360.000.000	162	$ 511.800.000	50	13	7,21%	25	137	$ 72.580.000	14,17%
	45	Carrizales - El Campamento - C.E. Indígena El Vigía y Viceversa	8,5	17	Terrestre	1 Bus	39	42	120	$ 1.080.000	$ 1.160.000	$ 44.520.000	$ 141.660.000	162	$ 186.120.000	47	13	7,40%	25	137	$ 20.580.000	14,24%
I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU	46	Puente Coronel - Kilómetro 81 - Los Ranchos - Barrio Santo - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	20,6	41,2	Terrestre	1 Microbús	19	42	120	$ 953.000	$ 920.000	$ 35.891.200	$ 110.460.000	162	$ 146.291.200	23	13	7,80%	25	137	$ 21.340.000	14,59%
	47	El Triángal - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	42	42	120	$ 1.360.000	$ 1.470.000	$ 57.120.000	$ 176.400.000	162	$ 233.520.000	46	13	7,97%	25	137	$ 34.000.000	14,56%
I.E LICEO DEL	48	La Pica - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	14,7	29,4	Terrestre	1 Microbús	12	42	120	$ 926.000	$ 980.000	$ 35.892.000	$ 118.788.000	162	$ 154.680.000	12	13	7,90%	25	137	$ 23.150.000	14,59%
	49	Totumal - Campamento - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	16,8	37,6	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 869.000	$ 1.080.000	$ 41.538.000	$ 127.308.000	162	$ 168.756.000	20	13	7,62%	25	137	$ 24.725.000	14,65%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025 | **NOVIEMBRE-2025**

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
LLANO	50	Guamalito - Matecacao - La Unión - Peñón Mafon - Matecacao - I.E. Urbanas de Arequita y Viceversa	24	48	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 807.000	$ 957.000	$ 37.294.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	6	13	7,58%	26	137	$ 22.175.000	14,58%
I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ	51	San Rafael - San Lorenzo - I.E. Urbanas de Arequita y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 655.000	$ 823.000	$ 25.952.000	$ 110.760.000	162	$ 136.712.000	15	13	7,58%	25	137	$ 21.480.000	14,58%
	52	NEE - Mata Clavica - I.E. Urbanas de Arequita y Viceversa	34	68	Terrestre	1 Microbús	8	42	120	$ 915.000	$ 995.000	$ 38.535.000	$ 119.880.000	162	$ 157.398.000	3	13	7,58%	25	137	$ 22.050.000	14,58%
	53	NEE - La Esmeralda - I.E. Urbanas de Arequita y Viceversa	36	72	Terrestre	1 Microbús	8	42	120	$ 887.000	$ 997.000	$ 37.254.000	$ 119.640.000	162	$ 156.894.000	3	13	7,58%	25	137	$ 22.175.000	14,58%
C.E. SAN JUAN BOSCO	54	Pipeta Jordania - Tres Cruces - Sede La Arenosa - Sede Comunal - Sede La Arenosa y Viceversa	20,3	40,6	Terrestre	1 Buseta	29	42	120	$ 829.000	$ 988.000	$ 30.652.000	$ 118.560.000	162	$ 149.212.000	11	12	7,06%	24	136	$ 22.224.000	14,81%
C.E. ROMULO GALLEGOS	55	Sede Rafael Núñez - La Bonita Pase Bien - Peralonso - Sede Rómulo Gallegos y Viceversa	12,1	24,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 834.000	$ 1.005.000	$ 30.228.000	$ 120.600.000	162	$ 150.828.000	10	13	7,60%	25	137	$ 23.550.000	14,81%
Municipio de Cravo Norte							97			$ 6.264.000	$ 6.776.000	$ 263.069.000	813.480.000		$ 1.076.968.000	55	11,83333333	6,90%			$ 143.406.000	13,04%
I.E. JOSE ANTONIO GALAN	1	Vereda El Sarrocin - Relicario Santiario - Sede Educativa La Siranga - Manga De Colas – Sede El Triunfo - Sede José Teodoro Hurtado - Sede José Antonio Galán y Viceversa	15	28	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.040.000	$ 1.170.000	$ 56.868.000	$ 213.120.000	162	$ 282.600.000	36	12	6,98%	24	138	$ 39.368.000	13,90%
	2	Finca Albania - Fundo Santa Fe - Sede Educativa San José - Finca Caldonia y Viceversa	12,6	25,6	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 764.000	$ 927.000	$ 32.088.000	$ 99.240.000	162	$ 131.328.000	15	12	6,98%	24	138	$ 18.336.000	13,90%
	3	Finca Mi Pasanilla - Finca El Destino - El Peligro - La Bendición - La Codetta - Sede Agualinda y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Camioneta	18	42	120	$ 768.000	$ 844.000	$ 32.760.000	$ 101.280.000	162	$ 134.040.000	10	9	5,24%	21	141	$ 10.380.000	12,22%
	4	Dicoza del Caracaro - Sede La Virgen y Viceversa	26,7	41,4	Fluvial	1 Bote	12	42	120	$ 1.000.000	$ 1.150.000	$ 44.520.000	$ 138.000.000	162	$ 182.520.000	7	13	7,60%	18	144	$ 18.000.000	10,48%
	5	Finca El Agarrotao - El Aeropuerto - La Campechana - I.E. José Antonio Galán y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 780.000	$ 852.000	$ 33.180.000	$ 102.240.000	162	$ 135.420.000	15	12	7,09%	24	138	$ 18.900.000	14,00%
	6	Finca Bismil - Sede La Virgen y Viceversa	20,4	46,8	Fluvial	1 Bote	11	42	120	$ 1.200.000	$ 1.330.000	$ 51.660.000	$ 159.600.000	162	$ 211.260.000	8	13	7,57%	23	139	$ 26.260.000	13,39%
Municipio de Fortul							1.317			$ 47.671.000	$ 51.751.000	$ 2.010.582.000	6.210.240.000		$ 8.220.822.000	1108	11,53846154	5,77%			$ 1.121.846.000	13,65%
	1	Santo Rosa - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 800.000	$ 635.000	$ 33.600.000	$ 103.200.000	162	$ 133.680.000	10	12	7,17%	24	138	$ 19.200.000	14,36%

Calle 38 # 30B – 21 Urbanización Ciudad Jardín
Yopal, Casanare
Celular: 3204455580

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 504 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	NOVIEMBRE-2025 Cantidad de Estudiantes Planillados	NOVIEMBRE-2025 Cantidad Días Ejecutados	NOVIEMBRE-2025 % Valor Mes Total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	2	San José Oliveira - Progreso - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Microbús	11	42	120	$ 865.000	$ 906.000	$ 33.810.000	$ 104.160.000	162	$ 137.970.000	9	12	7,00%	24	138	$ 19.320.000	14,00%
	3	Caño Seco - Los Dueños - Hato Nuevo Reja - Carretera Central - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	13,1	26,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 930.000	$ 1.084.000	$ 39.060.000	$ 129.480.000	162	$ 168.540.000	21	12	7,00%	24	138	$ 23.520.000	13,96%
	4	Las Delicias - Los Alpes - Barrancones - La Colorada - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	26,7	53,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	48	42	120	$ 1.475.000	$ 1.080.000	$ 61.950.000	$ 190.800.000	162	$ 252.750.000	42	12	7,00%	24	138	$ 35.400.000	14,01%
	5	Paraíso - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	18,03	36,06	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 920.000	$ 966.000	$ 38.640.000	$ 119.400.000	162	$ 158.040.000	12	12	0,98%	24	138	$ 22.080.000	13,97%
	6	Reja Campal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	14,03	28,06	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 934.000	$ 1.007.000	$ 39.228.000	$ 120.840.000	162	$ 160.068.000	24	12	7,00%	24	138	$ 22.416.000	14,00%
	7	Caserío La Primavera - Vereda La Selva - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	15,7	31,4	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.145.000	$ 1.208.000	$ 48.090.000	$ 145.200.000	162	$ 196.296.000	27	12	7,00%	24	138	$ 27.480.000	14,00%
	8	Los Jardines - La Golosa - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Buseta	21	42	120	$ 972.000	$ 1.048.000	$ 40.824.000	$ 125.400.000	162	$ 166.224.000	13	12	7,82%	24	138	$ 23.328.000	14,03%
	9	El Abedúlico - Caracol - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	20,34	40,68	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 965.000	$ 1.040.000	$ 40.530.000	$ 124.800.000	162	$ 165.330.000	11	12	7,80%	24	138	$ 23.160.000	14,01%
	10	Alto Jordán - Palmarito - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	22,3	44,6	Terrestre	1 Buseta	23	42	120	$ 975.000	$ 1.050.000	$ 40.950.000	$ 126.000.000	162	$ 166.950.000	10	12	7,81%	24	138	$ 23.400.000	14,02%
	11	Caguaz - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.008.000	$ 1.176.000	$ 49.560.000	$ 141.600.000	162	$ 190.760.000	43	12	7,00%	24	138	$ 28.560.000	14,01%
	12	Vereda San Francisco - La Vanta - I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caracol) - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	32	64	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 930.000	$ 1.080.000	$ 39.060.000	$ 129.600.000	162	$ 168.660.000	14	12	6,99%	24	138	$ 22.320.000	13,90%
	13	Bimania - Puerto Gloria - I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caracol) - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	34,4	68,8	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 855.000	$ 920.000	$ 34.650.000	$ 110.400.000	162	$ 145.310.000	14	12	7,01%	24	138	$ 20.520.000	14,03%
I.E. TIERRA GRATA	14	Nuevo Portal - San Pedro - Nimalá - I.E. Tierra Seca y Viceversa	11	22	Terrestre	4 Buses	102	42	120	$ 4.260.000	$ 4.740.000	$ 178.920.000	$ 568.680.000	162	$ 747.720.000	123	13	7,41%	25	137	$ 106.500.000	14,24%
	15	Buenos Aires - Colinas - I.E. Tierra Seca y Viceversa	6	12	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.680.000	$ 1.875.000	$ 70.560.000	$ 237.000.000	162	$ 312.906.000	41	13	7,48%	25	137	$ 46.080.000	14,69%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																NOVIEMBRE-2025						
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Movilizados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes Total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
	16	El Refugio - El Nivado -I.E. Tierra Seca Y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Buseta	29	42	120	$ 909.000	$ 915.000	$ 38.013.000	$ 117.600.000	162	$ 155.613.000	12	13	7,50%	25	137	$ 22.625.000	14,68%
	17	Pie de Cerro - Caridad - I.E Tierra Seca y Viceversa	3,5	7	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 950.000	$ 976.000	$ 39.130.000	$ 117.480.000	162	$ 156.610.000	21	13	7,50%	25	137	$ 22.150.000	14,28%
I.E. PABLO VI	18	La Salva - El Salitren - Las Lomas - Cristal - I.E. Pablo VI y Viceversa	16,63	33,26	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 989.000	$ 1.089.000	$ 41.538.000	$ 127.980.000	162	$ 169.338.000	17	13	7,59%	25	137	$ 24.725.000	14,60%
	19	La Granada - Las Flores - I.E. Pablo VI y Viceversa	7,09	15,18	Terrestre	1 Microbús - 2 Recorridos	38	42	120	$ 1.515.000	$ 1.625.000	$ 63.420.000	$ 195.300.000	162	$ 258.780.000	27	13	7,58%	25	137	$ 37.706.000	14,89%
	20	La Pajuila - La Caballa - I.E. Pablo VI y Viceversa	6,41	12,82	Terrestre																	
	21	Parque Central Fortul - Palo de Agua - La Unión - Las Delvi - I.E. Pablo VI y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.845.000	$ 1.906.000	$ 77.490.000	$ 239.820.000	162	$ 317.310.000	53	13	7,56%	25	137	$ 46.125.000	14,54%
	22	Invasión Nuevo Fortul - I.E. Pablo VI y Viceversa	14,9	29,8	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.805.000	$ 1.870.000	$ 75.810.000	$ 230.490.000	162	$ 305.050.000	54	13	7,56%	25	137	$ 45.525.000	14,51%
	23	Fortul - Sede Gustavo Díaz - Sede Simón Bolívar y Viceversa	16,2	32,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	42	120	$ 1.419.000	$ 1.380.000	$ 82.070.000	$ 166.800.000	162	$ 252.870.000	31	13	7,50%	25	137	$ 36.950.000	14,61%
I.E. INDÍGENA MARAGUAN	24	Cuna Indígena Tame - Sede Maraguan y Viceversa	21	82	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.880.000	$ 1.920.000	$ 79.080.000	$ 216.480.000	162	$ 295.560.000	12	13	7,59%	24	138	$ 40.800.000	14,62%
	25	La Comunidad Pamenes - La Y Bolayal y Viceversa (Alternativa Ruta No. 24)	26	32	Terrestre	1 camioneta																
	26	La Comunidad Matancoco - Sede Maraguan y Viceversa	23,5	47	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.280.000	$ 1.294.000	$ 53.400.000	$ 155.280.000	162	$ 208.680.000	36	13	7,56%	24	138	$ 30.680.000	14,09%
	27	La Comunidad la Cabaña - Sede Maraguan y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 824.000	$ 880.000	$ 34.608.000	$ 100.680.000	162	$ 135.288.000	17	13	7,50%	24	138	$ 19.170.000	14,08%
	28	Asentamiento Indígena La Renaciente - Nuevo Horizonte - Sede Maraguan y Viveverza	12,5	25	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 763.000	$ 841.000	$ 32.046.000	$ 101.268.000	162	$ 134.166.000	19	13	7,59%	24	138	$ 18.762.000	14,01%
	29	Asentamiento Indígena Cuba Flores - Sede Maraguan y Viveverza	22	44	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 822.000	$ 880.000	$ 34.524.000	$ 106.320.000	162	$ 140.844.000	19	13	7,59%	24	138	$ 19.728.000	14,01%
	30	Puerto Gloria - Rey Francisco - La Ranera - El Milagro - I.E. Paz y Esperanza y Viveverza	19	38	Terrestre	1 Buseta y 1 Microbús	66	42	120	$ 1.786.000	$ 1.886.000	$ 73.500.000	$ 220.800.000	162	$ 305.300.000	41	8	5,24%	21	141	$ 36.750.000	12,04%
	31	Caserío La Vieja - Caño Flórez - Guaicaipy - La Primavera - I.E. Paz y Esperanza y Viveverza	13	26	Terrestre	1 Microbús	19	43	120	$ 814.000	$ 876.000	$ 34.998.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	20	8	5,26%	21	141	$ 17.084.000	12,24%

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Fortul
Email: consorciofortul2025@gmail.com
Celular: 3204405560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 464 DE 2025																NOVIEMBRE-2025						
Institución Educativa	No Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planificados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. PAZ Y ESPERANZA	32	San José - Filipinas - Caño Azul - El Campin - Cristalina - Tres Esquinas - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	25.4	50.8	Terrestre	2 Busetas	52	42	120	$ 1.080.000	$ 2.856.000	$ 79.680.000	$ 240.000.000	162	$ 325.800.000	48	8	5,26%	21	141	$ 39.900.000	12,26%
	33	Troncales - Los Pavitos - Morito - Mata Caña - Tolua - Pavo Real - La Colorada - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	30.4	72.8	Terrestre	2 Busetas	50	42	120	$ 1.950.000	$ 2.100.000	$ 81.900.000	$ 252.000.000	162	$ 333.900.000	48	8	5,26%	21	141	$ 40.950.000	12,26%
	34	Los Cardenales - Buenos Aires - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	11.4	22.8	Terrestre	1 Microbus	19	42	120	$ 814.000	$ 670.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	17	8	5,26%	21	141	$ 17.094.000	12,26%
	35	Rio Cauca - Torres Gemelas - La Calle - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	12.7	25.4	Terrestre	1 Microbus	17	42	120	$ 814.000	$ 670.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	17	8	5,26%	21	141	$ 17.094.000	12,26%
	36	Los Rastrojos - Villa Nueva - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Microbus	19	42	120	$ 854.000	$ 920.000	$ 35.868.000	$ 110.400.000	162	$ 140.268.000	18	8	5,26%	21	141	$ 17.934.000	12,26%
	37	Brisas de Caramel - La Embajada - Caño Azul - Villanueva - El Campin - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	16.4	30.8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	27	8	5,26%	21	141	$ 20.055.000	12,26%
	38	Santa Isabel - Caño Amarillo - San Joaquin - Cardenales - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	20.7	41.4	Terrestre	1 Buseta	23	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.320.000	$ 123.600.000	162	$ 163.920.000	18	8	5,26%	21	141	$ 20.160.000	12,26%
	39	Rio Cauca - Carrizare - Mata de Pita - Rastrojos - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	26.8	37.8	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 991.000	$ 1.675.000	$ 41.874.000	$ 136.400.000	162	$ 178.274.000	20	8	5,26%	21	141	$ 20.937.000	12,26%
I.E. INOCENCIO CHINCA	40	Villa Lorena - Boyacas - Sede Alto Bello - IE Inocencio Chinca y Viceversa	8.1	16.2	Terrestre	1 Microbus	15	42	120	$ 840.000	$ 914.000	$ 35.280.000	$ 109.680.000	162	$ 145.260.000	22	12	7,69%	24	138	$ 28.252.800	14,51%
C.E. PALMARITO	41	Parque Central Portal - Invasión Nuevo Portal - Sede Policarpa Salavarrieta y Viceversa (pagando recorrido hasta en la invasión nuevo Portal)	11.8	23.6	Terrestre	1 Bus - 2 Rancheras	76	42	120	$ 1.080.000	$ 1.300.000	$ 68.360.000	$ 264.000.000	162	$ 278.352.000	68	10	5,94%	22	142	$ 34.760.800	12,86%
Municipio de Puerto Rondón							155			$ 5.714.000	$ 6.158.000	$ 228.868.000	735.960.000		$ 678.848.000	168	13	7,59%			$ 142.800.000	14,59%
I.E. LA INMACULADA	1	Estrada - Yangalito - La Cachama - San Ignacio - I.E. La Inmaculada y Viceversa	28	56	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 992.000	$ 1.066.000	$ 41.664.000	$ 128.160.000	162	$ 169.824.000	28	10	7,39%	20	137	$ 24.800.000	14,60%
	2	Finca La Bellezona - El Milagro - I.E. La Inmaculada y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	28	10	7,39%	20	137	$ 23.875.000	14,58%
	3	Finca Los Portales - I.E. La Inmaculada y Viceversa	18	36	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	28	10	7,69%	20	137	$ 23.875.000	14,58%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 804 DE 2025																											
																			NOVIEMBRE 2025							
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes Total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																		
	4	Paraiso - El Tachuelo – I.E. La Inmaculada y Viaverena	29,9	59,8	Terrestre	2 Busetas	80	42	120	$ 1.680.000	$ 2.135.000	$ 63.168.000	$ 256.200.000	162	$ 320.368.000	58	15	7,68%	25	137	$ 48.000.000	14,99%
	5	El Pablo - I.E. La Inmaculada y Viaverena	16,5	33,0	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 852.000	$ 995.000	$ 34.944.000	$ 107.400.000	162	$ 142.344.000	18	13	7,80%	25	137	$ 20.600.000	14,81%
Municipio de Saravena							1.919			$ 64.667.000	$ 89.961.000	$ 2.492.584.000	7.661.970.000		$ 10.174.554.000	1919	113	7,14%			$ 1.453.190.000	14,09%
I.E. ANTONIO NARIÑO	1	Vereda Banadia Medio - Rancho Pilón - Caño Clara Y Bella Horizonte - I.E. Antonio Nariño y Viaverena	13,4	26,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.080.000	$ 1.175.000	$ 45.780.000	$ 141.000.000	162	$ 186.780.000	38	13	7,04%	25	137	$ 27.250.000	14,59%
	2	Invasión Puerto Lleras - La Yo – I.E. Antonio Nariño y Viaverena	15,83	31,26	Terrestre	2 Busetas	80	42	120	$ 1.550.000	$ 1.695.000	$ 77.700.000	$ 203.400.000	162	$ 281.100.000	68	13	7,58%	25	137	$ 48.350.000	14,66%
	3	Vereda Chare Bajo Dos - Chare Bajo Uno - Monte Adentro – I.E. Antonio Nariño y Viaverena	17,1	35,4	Terrestre	3 Busetas	84	42	120	$ 2.004.000	$ 2.660.000	$ 113.148.000	$ 348.000.000	162	$ 461.148.000	84	13	7,50%	25	137	$ 67.350.000	14,60%
	4	Caño Roja Media - Besas del Bandola – I.E. Antonio Nariño y Viaverena	21	42	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 836.000	$ 903.000	$ 35.952.000	$ 110.700.000	162	$ 146.712.000	18	13	7,68%	25	137	$ 21.480.000	14,58%
	5	El Paraiso - El Samuro - I.E. Antonio Nariño y Viaverena	17,1	35,4	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.138.000	$ 1.227.000	$ 47.796.000	$ 147.240.000	162	$ 195.036.000	33	13	7,09%	25	137	$ 28.400.000	14,56%
	6	Zona Industrial - I.E. Antonio Nariño y Viaverena	14,5	29	Terrestre	2 Buses	70	42	120	$ 2.100.000	$ 2.300.000	$ 88.200.000	$ 283.200.000	162	$ 371.400.000	70	13	7,35%	25	137	$ 52.500.000	14,13%
	7	Vereda Agua Bonita - La Hamaca – I.E. Antonio Nariño y Viaverena	14,9	29,8	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 824.000	$ 899.000	$ 34.608.000	$ 108.080.000	162	$ 141.288.000	18	13	7,55%	25	137	$ 20.600.000	14,58%
	8	La Esperanza – I.E. Antonio Nariño y Viaverena.	19,7	39,4	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 836.000	$ 980.000	$ 35.070.000	$ 108.800.000	162	$ 143.070.000	18	13	7,50%	25	137	$ 20.675.000	14,58%
	9	Vereda La Unión – I.E. Antonio Nariño y Viaverena.	13,8	27,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 924.000	$ 990.000	$ 38.808.000	$ 119.520.000	162	$ 158.328.000	33	13	7,58%	25	137	$ 23.100.000	14,56%
	10	Vereda Caño Rojo Medio - Caño Reina - La Cepita – I.E. José Odel Lizarazo y Viaverena	7,8	15,2	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.080.000	$ 1.175.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	35	12	6,98%	24	138	$ 26.100.000	13,91%
	11	Estadero La Cabaña - La Reserva - Barroncones - Comunidad Desplazados - I.E. José Odel Lizarazo y Viaverena.	17,5	35	Terrestre	1 Microbus - 2 Recorridos	30	42	120	$ 1.250.000	$ 1.348.000	$ 52.500.000	$ 161.760.000	162	$ 214.260.000	30	12	7,80%	24	138	$ 33.000.000	14,08%
	12	Vereda Alto Pajuila - La Chunia. I.E. José Odel Lizarazo y Viaverena.	9,6	19,2	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.005.000	$ 1.180.000	$ 45.080.000	$ 141.840.000	162	$ 187.600.000	35	12	7,06%	24	138	$ 26.200.000	13,96%
	13	Vereda San Rafael – I.E. José Odel Lizarazo y Viaverena.	10	20	Terrestre	1 Bus	34	42	120	$ 1.005.000	$ 1.182.000	$ 45.080.000	$ 141.840.000	162	$ 187.600.000	34	12	7,06%	24	138	$ 26.200.000	13,96%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																NOVIEMBRE 2025						
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Colaciones Planificadas	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes Total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. JOSE ODEL LIZARAZO	14	Vereda El Consuelo - La Ye de Campo Alegre - Puente Bonsella - Vereda Vías - I.E. José Odel Lizarazo - Alto Pajuila (Finca del Colegio la Cabaña) y Viceversa	30,4	60,8	Terrestre	2 Buses - 1 Camioneta	59	42	120	$ 3.150.000	$ 3.395.000	$ 132.300.000	$ 407.460.000	162	$ 539.700.000	78	12	7,00%	24	138	$ 75.600.000	14,01%
	15	Vereda El Consuelo - La Ye De Campo Alegre - Puente Bonsella - Vereda Vías – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Bus	58	42	120	$ 1.122.000	$ 1.210.000	$ 47.124.000	$ 145.200.000	162	$ 192.324.000	26	12	7,00%	24	138	$ 26.928.000	14,00%
	16	Alpes 1 - Alpes 2 - Comuneros - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Buseto	28	42	120	$ 888.000	$ 958.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	20	12	7,06%	24	138	$ 21.552.000	14,01%
	17	Vereda Guatiquito Bajo San Joaquín - Rio Ganados - Estadero Las Delicias - Barroncones – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa	30,3	48,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	28	12	7,00%	24	138	$ 22.296.000	14,00%
	18	La Virgen, Cinco El Pescado Pantalona - Rombay Copetran - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Viceversa	10,5	21	Terrestre	1 Bus - 2 Reconvitos	64	42	120	$ 1.460.000	$ 1.600.000	$ 62.413.000	$ 192.000.000	162	$ 254.412.000	54	13	7,69%	25	137	$ 37.150.000	14,60%
	19	Rombay Copetran 4 de Diciembre – Calle 20 - Carrera 13 – Sede Menor Vulnerable y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus - 2 Reconvitos	63	42	120	$ 1.460.000	$ 1.585.000	$ 62.580.000	$ 192.000.000	162	$ 255.180.000	54	13	7,59%	25	137	$ 37.260.000	14,60%
I.E. VILLA CECILIA	20	Vereda Puerto Rico - El Pescado - Dique – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	62	42	120	$ 1.868.000	$ 2.135.000	$ 83.160.000	$ 256.200.000	162	$ 339.360.000	80	13	7,59%	25	137	$ 49.608.000	14,60%
	21	Puerto Cardenas - I.E. Villa Cecilia y Viceversa	14,04	28,08	Terrestre	2 Buses - (2 Reconvitos) y 1 Buseta	180	42	120	$ 4.368.000	$ 4.746.000	$ 184.080.000	$ 568.800.000	162	$ 752.880.000	156	13	7,94%	25	137	$ 109.875.000	14,59%
	22	Vereda El Remolino – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	6,7	13,4	Terrestre	2 Busetas	50	42	120	$ 1.638.000	$ 1.966.000	$ 77.070.000	$ 237.600.000	162	$ 314.670.000	51	13	7,85%	26	137	$ 45.675.000	14,50%
	23	La Playa – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Bus	20	42	120	$ 1.000.000	$ 1.170.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	33	13	7,57%	25	137	$ 27.300.000	14,58%
	24	Salavanta – Bello Horizonte - I.E. Villa Cecilia y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	26	42	120	$ 1.127.000	$ 1.315.000	$ 47.334.000	$ 145.800.000	162	$ 193.134.000	28	13	7,86%	25	137	$ 28.170.000	14,58%
	25	Finca Los Llanitos - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	6,12	19,24	Terrestre	1 Bus	39	42	120	$ 1.080.000	$ 1.170.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	35	9	5,24%	21	141	$ 32.680.000	12,22%
	26	Los Visarcos - Cooperativa - La Arrocera - El Tarraplén - Calle 20, I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	15,4	30,8	Terrestre	1 Bus	39	42	120	$ 1.149.000	$ 1.230.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.176.000	34	9	5,25%	21	141	$ 34.108.000	12,26%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 504 DE 2025

Institución Educativa	No Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	NOVIEMBRE-2026 Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	27	Puente Bojaba - Vereda Cerro Negro - Saravena - Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	17,61	35,62	Terrestre	1 Bus	36	43	120	$ 1.148.000	$ 1.206.000	$ 49.316.000	$ 144.560.000	163	$ 196.776.000	29	8	5,25%	21	141	$ 24.180.000	12,28%
	28	Buenos Aires - Cefavi - Tranquilos - 24 de Enero - Edificio el Castillo - Carrera 13 - Reviley Capilla - Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.206.000	$ 48.216.000	$ 158.368.000	160	$ 207.576.000	19	0	4,68%	21	141	$ 24.108.000	11,61%
	29	Planta de Reciclaje de ECCAS - Estadero Las Kiosquitos - La Y de la Unión - Entrada 4 de Diciembre - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseto	26	42	120	$ 639.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	25	8	5,29%	21	141	$ 19.926.000	12,25%
	30	Villatel - La Carolina - Hugo Chávez - El Tarapote - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	4,2	8,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.080.000	$ 1.170.000	$ 45.756.000	$ 141.480.000	162	$ 187.380.000	26	8	5,24%	21	141	$ 22.680.000	12,22%
	31	HEC - Puerto Nuevo - Sede Luces de Esperanza y Viceversa	21,2	42,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 870.000	$ 1.047.000	$ 40.740.000	$ 125.640.000	162	$ 166.380.000	26	13	7,50%	25	137	$ 24.360.000	14,64%
	32	Vereda El Consuelo - Barrio 20 de Julio - Barrio 4 de Diciembre - I.E Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	8,47	16,94	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 825.000	$ 990.000	$ 38.850.000	$ 118.800.000	162	$ 158.130.000	28	0	5,24%	21	141	$ 18.425.000	12,24%
C.E. INDIGENA TUTUKIANA SINAIKA	33	Casa Comunidad Indígena - Centro Educativo Tutukiana Sinaika y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	68	42	120	$ 2.070.000	$ 2.340.000	$ 87.270.000	$ 280.800.000	162	$ 368.070.000	58	18	10,08%	32	132	$ 62.346.000	17,51%
	34	La Tranquila - Centro Educativo Tutukiana Sinaika y Viceversa	10,6	21,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.080.000	$ 1.162.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	32	18	10,50%	38	132	$ 32.856.000	17,50%
	35	Comunidad Cerro Alto - Comunidad Caloftas, Colefitas 1 - Sosorene Casa Indígena - Centro Educativo Tutukiano Sinaiaka y Viceversa (Esta ruta se realiza cada 15 días)	66,6	117,9	Terrestre	1 Bus	35	5	11	$ 2.700.000	$ 2.511.600	$ 13.500.000	$ 32.821.000	16	$ 46.321.000	17	2,5	14,83%	4	12	$ 10.800.000	23,73%
		Alimentador Comunidad Guaralaco	5,3	10,6		1 Camioneta																
		Alimentador Comunidad Sede San Miguel	22	44		1 Camioneta																

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 534 DE 2025																NOVIEMBRE-2025						
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes Total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
	36	Sede Indígena San Emilio (Caripso) - Cayada - Sede Indígena El Nevado (Vía Angosturas) - Concepto - Resguardo - Sede Indígena Tatuana Giraldo y Viceversa (Esta ruta se realiza cada 15 días)	162	324	Terrestre	1 Escolar	20	5	11	$ 3.250.000	$ 3.505.000	$ 16.250.000	$ 38.555.000	16	$ 54.805.000	17	2,5	14,83%	4	12	$ 13.000.000	23,72%
		Alimentador Comunidad Laguna Tranquila	10,5	38		1 Camioneta																
		Alimentador Comunidad Cerro Cristal - Sector Alto del Clavo	9,4	18,8		1 Camioneta																
	37	Vereda Los Placeres – Saraca – Miramar - Idemo Walaw - Tierradero - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	15,5	31	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.080.000	$ 1.170.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000	30	9	5,35%	21	141	$ 22.953.000	12,25%

Calle 10 N° 10B – 01 Urbanización Ciudad Jardín
Interconsorcio2025@gmail.com
Celular: 3104455560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 464 DE 2025																NOVIEMBRE-2025						
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planificados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA	39	Invasión La Paz - 4 de Diciembre - La Unión - 20 de Julio - Calle 20 - Carecaras del Llano - Brisas del Llano - Bellavista - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	5,6	11,6	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	70	42	120	$ 1.997.000	$ 1.722.000	$ 87.874.000	$ 206.640.000	162	$ 273.714.000	60	9	0,29%	21	141	$ 33.537.000	12,25%
	39	Barrio San Luis - Las Flores - Barrio Anahuac - Barrio Villa Fanny - Parada Cerámica Bella - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	4,5	9	Terrestre																	
I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO	40	Barrio Hugo Chávez - Barrio La Victoria - Barrio La Cumbre - Calle 12 Rafael Pombo Primaria - Terraplén - Carrera 28 - Calle 13 - Romboy Capatran - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	78	42	120	$ 1.597.000	$ 1.722.000	$ 67.074.000	$ 206.640.000	162	$ 273.714.000	60	12	0,43%	22	140	$ 38.154.000	12,94%
	41	Terraplén de la 33 Sede Pombo Primaria - Vía 26 con Calle 20 Empate Vía a la Avenida 13 y Bogotá I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	4,5	9	Terrestre																	
	42	Puerto Rico - Sede Pablo Sede - Alto Pescado - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	9,0	18,0	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	60	42	120	$ 1.958.000	$ 1.710.000	$ 66.906.000	$ 205.200.000	162	$ 272.370.000	60	10	0,36%	22	140	$ 35.080.000	12,84%
	43	Parque del Prado - Parque José Vicente - Vía a la 20 y Avenida 13 - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	3	6	Terrestre																	
I.E. ALTO CITACA	44	Sede La Primavera - Sede Alto Cóleal - Sede El Triunfo - Sede Alto Citacá y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 929.000	$ 1.833.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	35	11	0,42%	21	141	$ 19.909.000	12,25%
C.E. MARCO ANTONIO MANCERA	45	Sector Cañas Bravas Vereda el Remolino - Sector Cobalonga de la Vereda Cobalonga- Sede Educativa Marco Antonio Mancera y Viceversa	10	20	Fluvial	2 Botes	44	42	120	$ 2.346.000	$ 2.205.000	$ 85.080.000	$ 264.600.000	162	$ 349.680.000	44	12	1,00%	23	139	$ 47.035.000	13,42%
C.E. RICARDO NIETO CABALLERO	46	La Y de la Virgen - Sede Luis A Calvo - Sede Ricardo Nieto Caballero y Viceversa	15,4	30,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 929.000	$ 1.050.000	$ 39.018.000	$ 126.000.000	162	$ 165.258.000	28	13	7,50%	23	139	$ 21.581.000	13,42%
C.E. LA PAVA	47	La Ulde - La Pava y Viceversa	5,1	10,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 867.000	$ 997.000	$ 31.254.000	$ 119.640.000	162	$ 152.094.000	28	11	6,42%	23	139	$ 20.401.000	13,41%
Municipio de Tame							2.683			$ 88.007.000	$ 96.019.000	$ 3.721.494.000	11.522.160.000		$ 15.243.654.000	2419	12,67014925	7,94%			$ 2.321.395.000	14,97%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	NOVIEMBRE-2025 Cantidad de Estudiantes Planillados	NOVIEMBRE-2025 Cantidad Días Ejecutados	NOVIEMBRE-2025 % Valor Mes total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. ERNESTO RINCON CADON	1	La Capilla - Mata De Cacao - Bajo Cuyar - Puente Tutila - I.E. Ernesto Rincón Cucon y Viceversa	16.6	33.2	Terrestre	2 Buses	80	42	120	$ 1.820.000	$ 1.900.000	$ 76.692.000	$ 228.288.000	162	$ 312.972.000	30	13	7,58%	25	137	$ 66.858.000	14,50%
	2	Vereda La Rachela - Caño Guampo - Matarón - I.E. Ernesto Rincón Cucon Y Viceversa	11.3	22.6	Terrestre	1 Buseta	20	42	120	$ 956.000	$ 979.000	$ 36.138.000	$ 117.480.000	162	$ 155.016.000	60	13	7,58%	25	137	$ 22.705.000	14,58%
	3	Boga Florida - Filipinas - Limoncito - Caño Claro - Batallón - I.E. Ernesto Rincón Cucon y Viceversa	22.6	45.2	Terrestre	3 Busetas	84	42	120	$ 3.009.000	$ 3.099.000	$ 127.116.000	$ 391.860.000	162	$ 518.976.000	72	13	7,58%	25	137	$ 75.760.000	14,58%
	4	Vereda Pueblo Seco - I.E. Ernesto Rincón Cucon Y Viceversa	18.8	37.2	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	80	42	120	$ 2.180.000	$ 2.271.000	$ 86.268.000	$ 272.520.000	162	$ 360.720.000	56	13	7,57%	25	137	$ 52.680.000	14,58%
	5	Vereda Alto Cauca - Cara De Zinc - I.E. Ernesto Rincón Cucon Y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	80	42	120	$ 2.023.000	$ 2.101.000	$ 84.966.000	$ 261.720.000	162	$ 346.686.000	60	13	7,59%	25	137	$ 50.575.000	14,59%
	6	Bodo Simón Bolívar (Tarazay) - Puerto Miranda - I.E. Ernesto Rincón Cucon Y Viceversa	14.7	25.4	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.090.000	$ 1.102.000	$ 46.830.000	$ 141.840.000	162	$ 187.673.000	34	13	7,58%	25	137	$ 27.400.000	14,59%
I.E. ANTONIO RICAURTE	7	La Gloria - Pozo Arsino - Aires de Campo Alegre - I.E. Antonio Ricaurte Y Viceversa	14.5	29	Terrestre	1 Buseta	30	42	120	$ 931.000	$ 1.004.000	$ 36.102.000	$ 120.480.000	162	$ 156.582.000	23	13	7,56%	25	137	$ 23.215.000	14,58%
	8	San José de Maticitos - Mericito - I.E. Antonio Ricaurte y Viceversa	9.2	18.4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 889.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	18	13	7,58%	25	137	$ 22.458.000	14,59%
	9	Vereda Cinco Chare 3 - La Primavera - Vereda Carocito - I.E. Antonio Ricaurte Y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	56	42	120	$ 1.486.000	$ 1.603.000	$ 62.412.000	$ 192.360.000	162	$ 254.772.000	48	13	7,58%	25	137	$ 37.160.000	14,58%
	10	Puente Capachos Centro - La Managuaico - I.E. Antonio Ricaurte y Viceversa	8.5	17	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 925.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	28	13	7,58%	25	137	$ 23.225.000	14,58%
	11	La Y Bolcyes - Santa Inés - Belarca - I.E. Antonio Ricaurte y Viceversa	22.2	44.4	Terrestre	1 Bus	28	42	120	$ 1.114.000	$ 1.200.000	$ 46.788.000	$ 144.000.000	162	$ 190.788.000	27	13	7,59%	25	137	$ 27.850.000	14,60%
	12	Managuaico - Caño Guampo - La Caballa - Castilla la Nueva - Cruce Toluino - Vereda Carocito - I.E. Antonio Ricaurte y Viceversa	22.8	45.6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 969.000	$ 1.084.000	$ 61.412.000	$ 127.008.000	162	$ 188.082.000	24	13	7,56%	25	137	$ 24.550.000	14,58%
	13	Vía Manacaña - Murillo - Tropicales - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	21.1	42.2	Terrestre	1 Bus	28	42	120	$ 1.148.000	$ 1.200.000	$ 48.216.000	$ 148.800.000	162	$ 196.776.000	28	13	7,56%	25	137	$ 28.700.000	14,59%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	NOVIEMBRE 2025 Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes Ind	Total Días Trabajaderos	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. INSTITUTO DE PROMOCION AGROPECUARIA	14	El Molino - Caño Guayabo - Santa Domingo - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	13,6	27,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.000.000	$ 1.170.000	$ 42.000.000	$ 140.400.000	162	$ 182.400.000	25	13	7,06%	25	137	$ 27.305.000	14,94%
	15	Pueblo Seco - La Veneta - La Independencia - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.140.000	$ 1.235.000	$ 48.120.000	$ 148.200.000	162	$ 196.332.000	21	13	7,06%	25	137	$ 26.600.000	14,94%
	16	Cielo Claro - Caño Tigre - La Veneta - La Arenosa - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	20	13	7,06%	25	137	$ 23.875.000	14,58%
	17	Nuevo Oriente - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Microbus	16	42	120	$ 750.000	$ 850.000	$ 30.300.000	$ 102.000.000	162	$ 132.300.000	9	13	7,06%	25	137	$ 19.935.000	14,94%
	18	Nuevo Sol - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	1 Microbus	16	42	120	$ 814.000	$ 876.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	10	13	7,06%	25	137	$ 20.350.000	14,58%
	19	Normandía - Veneta Lejanías - Cesar - Ciudela II - Caño Verde - IPA y Viceversa	22,4	54,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.023.000	$ 1.103.000	$ 42.966.000	$ 132.360.000	162	$ 175.326.000	24	13	7,06%	25	137	$ 25.575.000	14,58%
	20	Puerto Alegre - Sitio San José de Caranal - Yé de Santa Isabel - Trapiches - IPA y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 937.000	$ 1.010.000	$ 39.354.000	$ 121.200.000	162	$ 160.554.000	23	13	7,06%	25	137	$ 23.425.000	14,58%
	21	Santa Domingo - Potestina - Acacias - Puerta Jordán - IPA - Y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.140.000	$ 1.235.000	$ 48.216.000	$ 148.380.000	162	$ 196.776.000	28	13	7,06%	25	137	$ 28.700.000	14,58%
I.E. FILIPINAS	22	Caserío Santo Domingo - I.E. Filipinas y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	2 Buses	70	42	120	$ 2.180.000	$ 2.360.000	$ 91.560.000	$ 283.200.000	162	$ 375.168.000	51	13	7,58%	29	108	$ 98.540.000	15,18%
	23	Veneto el Rincón - I.E. Filipinas y Viceversa	17,8	35,6	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.876.000	$ 2.026.000	$ 78.816.000	$ 243.120.000	162	$ 322.536.000	33	13	7,06%	29	133	$ 48.854.000	15,11%
	24	Lauretel 1 - I.E. Filipinas y Viceversa	19	38	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.891.000	$ 1.824.000	$ 71.022.000	$ 219.680.000	162	$ 290.902.000	31	13	7,58%	29	133	$ 43.966.000	15,11%
	25	Veneto El Milagro - I.E. Filipinas y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.626.000	$ 1.753.000	$ 68.292.000	$ 210.360.000	162	$ 278.652.000	31	13	7,06%	29	133	$ 42.270.000	15,11%
	26	Veneta las Gaviotas - Bella la Alegría - I.E. Filipinas y Viceversa	8,4	16,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 905.000	$ 976.000	$ 38.010.000	$ 117.120.000	162	$ 155.130.000	23	13	7,58%	29	133	$ 23.530.000	15,17%
	27	Bella El Paraíso - I.E. Filipinas y Viceversa	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 808.000	$ 969.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	12	13	7,58%	29	133	$ 23.346.000	15,17%
	28	Caserío Morelia - La Veneta Tampoy Medio e Intermedias - Mohenos - I.E. José Sierra González y Viceversa	16,6	33,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 959.000	$ 1.010.000	$ 39.438.000	$ 121.360.000	162	$ 160.986.000	19	13	7,58%	25	137	$ 23.475.000	14,58%
	29	Veneta Los Naranjos - Aguas Claras - Cabalalia - Mohenos - I.E. José Sierra González y Viceversa	19,5	37	Terrestre	1 Camioneta - 2 Reservistas	20	42	120	$ 1.127.000	$ 1.216.000	$ 47.334.000	$ 145.920.000	162	$ 193.254.000	23	13	7,58%	29	137	$ 28.175.000	14,58%

Calle 38 N° 28 – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter-transescolar2025@gmail.com
Celular: 3004900980

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 484 DE 2025																NOVIEMBRE-2025						
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes total	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. JOEL SIERRA GONZALEZ	30	Capachos – Sede Francisco Pizarro - Caño Grande - Sede Francisco Pizarro – El Nevado – Sede Francisco Pizarro y Viceversa	25	50	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 860.000	$ 1.069.000	$ 41.664.000	$ 128.280.000	162	$ 169.944.000	28	13	7,66%	25	137	$ 24.600.000	14,59%
	31	Mariscal II - Caño Grande - Cabalalia - Brisas de Tamacay (Puente) y Viceversa	14,3	28,6	Terrestre	2 Microbuses	30	42	120	$ 1.049.000	$ 1.170.000	$ 50.256.000	$ 212.490.000	162	$ 262.736.000	30	13	7,66%	25	137	$ 31.225.000	14,86%
	32	La Vereda Baja Tamacay - El Tigre - I.E. Joel Sierra Gonzalez y Viceversa	17,2	34,5	Terrestre	3 Busetas	70	42	120	$ 2.021.000	$ 2.149.000	$ 122.682.000	$ 377.958.000	162	$ 500.640.000	62	13	7,59%	35	137	$ 73.035.000	14,58%
I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO	33	Nápoles - Pitalito - Rancho Grande - Los Andes – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	22,4	44,8	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.169.000	$ 1.261.000	$ 49.896.000	$ 151.320.000	162	$ 200.416.000	31	13	7,59%	25	137	$ 29.225.000	14,58%
	34	Vereda Siberia 1 - La Esperanza - Guamaro - Tembladar - Carlosa - I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.149.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	22	13	7,66%	25	137	$ 26.780.000	14,69%
	35	Vereda Retirada - Carlosa – I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	15,5	30,6	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.117.000	$ 1.204.000	$ 46.914.000	$ 144.480.000	162	$ 191.394.000	24	13	7,59%	25	137	$ 27.925.000	14,59%
	36	Siberia II - Santa Barranga - Bellavista – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa.	39,2	78,6	Terrestre	2 Busetas y 1 Camioneta	50	42	120	$ 2.789.000	$ 3.014.000	$ 117.306.000	$ 361.680.000	162	$ 478.278.000	62	13	7,59%	25	137	$ 69.675.000	14,59%
	37	la Y de Rosales - Casa Ladrillo – I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	22,6	45	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.140.000	$ 1.230.000	$ 48.132.000	$ 148.200.000	162	$ 196.332.000	50	13	7,66%	25	137	$ 26.650.000	14,50%
	38	Los Alpes – Calle Liviano - Casa Roja – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	23	46	Terrestre	2 Buses	70	42	120	$ 2.261.000	$ 2.417.000	$ 66.474.000	$ 287.040.000	162	$ 393.714.000	68	13	7,66%	25	137	$ 57.425.000	14,59%
	39	Floresta - Sede Bucaramico - Costa Rica - I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	17,8	34,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.036.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	29	13	7,66%	25	137	$ 23.875.000	14,58%
	40	Rancho Grande - La Y de los Andes - Flor Amarillo - I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.149.000	$ 1.239.000	$ 48.216.000	$ 148.680.000	162	$ 196.776.000	43	13	7,66%	25	137	$ 26.780.000	14,59%
I.E. PARMENO BORILLA	41	Caseta El Manzano - Nuevo Horizonte - I.E. Parmenio Borilla Paredes y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 926.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	18	13	7,59%	25	137	$ 23.225.000	14,58%
	42	La Veleta - I.E. Parmenio Borilla Paredes y Viceversa	6,3	12,6	Terrestre	1 Microbús	15	42	120	$ 814.000	$ 879.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	12	13	7,59%	20	137	$ 20.360.000	14,58%
	43	Alto Cauca - La Hermosa - I.E. Parmenio Borilla Paredes y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 939.000	$ 1.013.000	$ 39.438.000	$ 121.560.000	162	$ 160.998.000	25	13	7,59%	25	137	$ 23.475.000	14,58%

Calle 15 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Mail transconsorcio2025@gmail.com
Celular: 3184891588

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 504 DE 2025																NOVIEMBRE-2025						
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	No. de Dias 2025	No. de Dias 2025	Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Dias Ejecutados	% Valor Mes total	Total Dias Trabajadores	Dias por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
PARRERA	44	Murilla - Ridecaña Tolua - Puerto Nidia - I.E. Parrenno Bonilla y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	32	10	7,56%	20	137	$ 26.760.000	14,59%
	45	Caserio San Francisco - I.E. Parrenno Bonilla Paredes y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 843.000	$ 909.000	$ 35.406.000	$ 109.080.000	162	$ 144.486.000	35	15	7,56%	20	137	$ 21.075.000	14,59%
	46	Florida Bajo - Puerte Nidia - I.E. Parrenno Bonilla y Viceversa	24,8	49,6	Terrestre	2 Buses	76	42	120	$ 2.294.000	$ 2.474.000	$ 96.348.000	$ 296.880.000	162	$ 393.228.000	61	13	7,56%	20	137	$ 37.380.000	14,58%
I.E. INDIGENA BETOY	47	El Rincon - Corocita - La Caballa - Corenta Manzanares - Betoyes - I.E. Indigena Betoy y Viceversa	44,5	89	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.060.000	$ 1.145.000	$ 44.604.000	$ 137.460.000	162	$ 182.064.000	18	11	6,42%	23	139	$ 24.426.000	13,42%
	48	Sede Cristales Colon - Betoyes. I.E. Indigena Betoy y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.086.000	$ 1.160.000	$ 45.552.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	61	13	7,56%	20	137	$ 27.480.000	14,68%
	49	Caito Limon - Comarre - Juberro - Velazquezos I.E. Indigena Betoy y Viceversa	17,2	34,4	Terrestre	2 Buses	66	42	120	$ 1.900.000	$ 2.045.000	$ 79.800.000	$ 245.880.000	162	$ 325.680.000	67	13	7,56%	20	137	$ 47.880.000	14,68%
	50	Asentamiento Kolsernas Betoyes - I.E. Indigena Gualkbo Betoy y Viceversa	27,2	54,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 994.000	$ 1.072.000	$ 41.748.000	$ 128.640.000	162	$ 170.388.000	32	13	7,56%	20	137	$ 24.850.000	14,58%
	51	Sede Nueva Teneida - Betoyes I.E. Indigena Betoy y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 885.000	$ 955.000	$ 37.506.000	$ 115.680.000	162	$ 153.306.000	34	13	7,56%	20	137	$ 27.370.000	14,69%
	52	Manzanares - Betoyes - I.E. Indigena Gualkbo Betoy y Viceversa	26,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 960.000	$ 1.036.000	$ 41.604.000	$ 128.280.000	162	$ 169.944.000	11	13	7,56%	20	137	$ 24.600.000	14,69%
I.E. INOCENCIO CHINCA	53	INDE - Centro Educativo el Porvenir integral Alegre Cesperito y Viceversa	23,7	47,4	Terrestre	1 Microbus	16	42	120	$ 840.000	$ 912.000	$ 35.406.000	$ 109.440.000	162	$ 144.826.000	17	13	7,56%	24	138	$ 20.280.000	13,69%
	54	Veredo Mapoy - Laberia - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	31,7	63,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.280.000	$ 1.426.000	$ 53.706.000	$ 170.480.000	162	$ 224.160.000	38	13	7,42%	25	137	$ 32.000.000	14,28%
	55	Veredo Rincon Hondo - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	15,6	31,2	Terrestre	1 Microbus	16	42	120	$ 946.000	$ 1.040.000	$ 39.732.000	$ 124.800.000	162	$ 164.532.000	21	13	7,47%	25	137	$ 23.650.000	14,31%
	56	Veredo La Hormiga - Cravo Tetarno - San Inés I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	16,8	28,6	Terrestre	2 Buses	56	42	120	$ 1.686.000	$ 2.226.000	$ 63.406.000	$ 266.400.000	162	$ 348.806.000	48	13	7,38%	20	122	$ 46.700.000	14,20%
	57	Cravo Corazon - Macarenos - El Culebrero - Santa Inés - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 836.000	$ 1.026.000	$ 28.312.000	$ 122.400.000	162	$ 151.712.000	36	13	7,52%	25	137	$ 23.400.000	14,47%
I.E. ORIENTAL FEMENINO	58	El Pescado - Tablón - Rio Tame I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	42	88	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.186.000	$ 1.320.000	$ 49.812.000	$ 158.400.000	162	$ 208.212.000	27	13	7,48%	25	137	$ 26.908.808	14,33%
	59	Manca Purare - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	40,3	80,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.150.000	$ 1.300.000	$ 48.300.000	$ 156.000.000	162	$ 204.300.000	32	13	7,48%	25	137	$ 26.500.808	14,35%
	60	Veredo Las Brisas I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	13,5	27	Terrestre	2 Buses - 2 Busetas	152	42	120	$ 3.308.000	$ 3.560.000	$ 138.408.000	$ 428.520.000	162	$ 564.308.000	140	13	7,38%	25	137	$ 66.908.808	14,16%

Calle 10 N° 3B – 21 Urbanización Ciudad Jardín
Intertramandes2021@gmail.com
Celular: 3184405560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025															NOVIEMBRE 2025						
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados	% Valor Mes Mes	Total Días Trabajadores	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. LICEO TAME	01	Vereda Santa Helena - IE Urbanas de Tame y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Bus	38	42	128	$ 1.080.000	$ 1.220.000	$ 46.832.000	$ 147.000.000	182	$ 193.832.000	20	13	7,38%	25	137	$ 27.460.000	14,16%
	02	La Vereda Manantial - IE Urbanas de Tame y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Busetas	88	42	128	$ 1.837.000	$ 1.891.000	$ 77.164.000	$ 237.720.000	182	$ 314.874.000	88	13	7,58%	25	137	$ 49.035.000	14,58%
	03	Vereda Los Acetos - IE Urbanas de Tame y Viceversa	22	44	Terrestre	1 Bus	38	42	128	$ 1.080.000	$ 1.176.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	182	$ 187.386.000	27	13	7,58%	25	137	$ 27.225.000	14,58%
	04	Casa Castillo Vereda La Perla - IE Urbanas de Tame y Viceversa	26,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	128	$ 989.000	$ 1.068.000	$ 41.538.000	$ 127.920.000	182	$ 169.458.000	22	13	7,56%	25	137	$ 24.725.000	14,59%
I.E TECNICO INDUSTRIAL FIDELAN FARIAS	05	Vereda La Sociedad - IE Urbanas de Tame y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Microbus	18	42	128	$ 811.000	$ 875.000	$ 34.062.000	$ 105.000.000	182	$ 139.062.000	5	13	7,56%	25	137	$ 20.275.000	14,58%
	06	Vereda Canaral - IE Urbanas de Tame y Viceversa	34,3	68,6	Terrestre	1 Bus	38	42	128	$ 1.370.000	$ 1.530.000	$ 57.540.000	$ 183.600.000	182	$ 241.140.000	49	13	7,39%	25	137	$ 34.250.000	14,20%
	07	Sector Canaral Vereda Sapatoy - IE Urbanas de Tame y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	42	128	$ 900.000	$ 1.070.000	$ 40.320.000	$ 128.400.000	182	$ 168.720.000	21	13	7,48%	25	137	$ 24.806.000	14,22%
						Total Beneficiarios	0.000	Costo Total		$ 348.401.200	$ 377.201.400	$ 14.281.200.400	$ 44.403.200.000		$ 58.764.500.000	8807	12,20408725	7,29%			$ 8.225.345.800	14,17%
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($58.764.500.000)																					

Calle 18 Nº 30A – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Correo electrónico
Celular 3108495580

INTER TRANSESCOLAR
2025

4. CERTIFICACIONES GESPROY.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Intertransescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
NIT 901.994.807-1

CERTIFICACIÓN GESPROY

En mi calidad de Interventoría externa, bajo contrato de interventoria N° 555 de 2025, certifico que, la UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, con Nit. 901.994.800-9, representada legalmente por EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, en calidad de contratista del DEPARTAMENTO DE ARAUCA, mediante contrato de prestación de servicios N° 554 de 2025, ha ejecutado durante el periodo comprendido entre el primero (01) de noviembre de 2025 al veintinueve (29) de noviembre de 2025, la siguiente información:

OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DE CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.764.500.000,00) M/CTE
PLAZO DE CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	UNA VEZ TERMINEN LOS 162 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
DÍAS EJECUTADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	13 DÍAS
VALOR RUTAS TERRESTRES	TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (**$ 3.797.807.400**)
VALOR RUTAS FLUVIALES	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (**$ 469.350.000**)

Dado en Arauca el 15 de diciembre de 2025.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ

Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

R/L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
NIT 901.994.807-1

CERTIFICACIÓN GESPROY

Que el **CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025**, con Nit. **901.994.807-1,** representado legalmente por **RICARDO ANDRÉS CONDE BENÍTEZ**, en calidad de contratista de la interventoría externa mediante contrato de interventoría N° 555 de 2025, certifica el estado de ejecución del contrato en mención durante el periodo comprendido entre el primero (01) de noviembre de 2025 al veintinueve (29) de noviembre de 2025:

OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DE CONTRATO	MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.137.450.000,00).
PLAZO DE CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/08/2026
DÍAS EJECUTADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	VEINTINUEVE (29) DÍAS CALENDARIO
VALOR EJECUTADO	CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($111.741.833)

Dado en Arauca el 15 de diciembre de 2025.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

5. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901994887	1	CONSORCIO INTER-TRANSVOLAR 2025	0 - MENOS DE 180 COTIZANTES	ARAUCA	CL 18 30 B 17 URB CIUDAD JARDIN	ARAUCA-ARAUCA	3184491560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1909883197	94864671B1	E	2025/12/02	2025/12/15	BANCOLOMBIA		$14,066,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1086451986	BECERRA JEYSON																			230301	30	$440,000	EPS005	30	$345,800	CCF67	30	$116,800	14-11	30	6.96	$391,400	30	$137,500	No	$1,333,700
2	CC	1116807467	CASTILLO DIEGO																			230301	30	$840,000	ESSC24	30	$662,500	CCF67	30	$223,000	14-11	30	6.96	$747,900	30	$262,500	No	$2,536,400
3	CC	1007277865	HURTADO ARIEL																			230301	30	$440,000	EPS005	30	$345,800	CCF67	30	$116,800	14-11	30	6.96	$391,400	30	$137,500	No	$1,333,700
4	CC	1759691?	LINARES JOHNATAN																			230301	30	$440,000	EPS037	30	$345,800	CCF67	30	$116,800	14-11	30	6.96	$391,400	30	$137,500	No	$1,333,700
5	CC	68204629	MIRANDA CARMEN																			25-14	30	$612,000	EPS037	30	$480,800	CCF67	30	$162,400	14-11	30	6.96	$547,800	30	$192,000	No	$1,851,800
6	CC	1116775561	NIÑO CRISTIAN																			230301	30	$612,000	EPS047	30	$480,800	CCF67	30	$162,400	14-11	30	6.96	$547,800	30	$192,000	No	$1,851,800
7	CC	1006455808	PADILLA DIEGO																			230301	30	$440,000	ESSC24	30	$345,800	CCF67	30	$116,800	14-11	30	6.96	$391,400	30	$137,500	No	$1,333,700
8	CC	1116893165	PICO YEISON																			25-14	30	$440,000	EPS037	30	$345,800	CCF67	30	$116,800	14-11	30	6.96	$391,400	30	$137,500	No	$1,333,700
9	CC	1006453568	SANTAMARIA ANDRES																			230301	30	$986,800	EPS005	30	$705,800	CCF67	30	$232,000	14-11	30	6.96	$803,700	30	$280,000	No	$3,636,700
Total		Afiliados(9)																						$5,058,800			$3,596,569			$1,259,000				$3,175,200		$1,362,500		$13,953,300

2025/12/15 03:40 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901994887	1	CONSORCIO INTER-TRANSCOLAR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARAUCA	CL 18 30 B 37 URB CIUDAD JARDIN	ARAUCA-ARAUCA	3184991560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	2099803357	9499487191	E	2025/12/05	2025/12/15	BANCOLOMBIA		$14,066,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$5,058,000	$0	$5,099,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$952,000	$0	$999,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$4,106,000	$0	$4,139,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$2,175,200	$0	$2,193,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$2,175,200	$0	$2,193,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,250,000	$0	$1,260,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	9	$1,250,000	$0	$1,260,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$3,906,500	$0	$3,938,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC34	900,226,715	5	2	$1,006,300	$0	$1,014,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$1,087,600	$0	$1,096,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$400,000	$0	$403,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,412,600	$0	$1,424,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$937,500	$0	$945,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$937,500	$0	$945,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$625,000	$0	$630,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$625,000	$0	$630,200
TOTAL				9	$13,952,200	$0	$14,066,800

INTER TRANSESCOLAR

6. RELACIÓN SEGURIDAD SOCIAL DE CONDUCTORES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE	PLACA
			Ida	Ida y Vuelta							
Municipio de Arauca											
I.E. JOSE ASUNCION SILVA	1	Las Dragas - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	22,7	45,4	Terrestre	1 Bus	38	OVER OLIVEROS MUJICA	1116804960	9496088036	EXX715
	2	La Porfia - Toro Pintao - I.E. José Asunción Silva y Viceversa (El segundo recorrido inicia en la finca El Rastrojo)	30	60	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	ELKIN WILFREDO AGUIRRE ROJAS	17594433	7998757880	LJQ758
	3	Nubes A - Sinai - El Chuzo - I.E. José Asunción Silva - Viceversa	20,5	41	Terrestre	2 Busetas	56	ALFONSO ROBAYO ROBAYO	91269707	9496088036	LJQ759
								ANDRES HERNANDO BAEZ SANCHEZ	1116790607	9496088036	LJQ760
	4	Sede la Becerra – I.E. José Asunción Silva y Viceversa	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	Camilo André Flórez Hernández	1004501263	9496088036	LJQ761
	5	I.E. José Asunción Silva - Bocas Caño La Perra - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre						
	6	Sede El Sol - Sede Nubes A y Viceversa	30	60	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	CARLOS ENIRO VASQUEZ BAOS	78290012	7998757880	EQX808
	7	Guafitas - Sede Cañafistola - Sector la Yuca - Caño la Perra y Viceversa	20,8	41,6	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	44	ALEXANDER AYALA CORZO	17.594.789	7998757880	LA FENICIA 2
	8	Finca Isaias Caro - Sede El Final y Viceversa	9	18	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	EDIN GARZON RAMIREZ	9691607	7998757880	EQX889
I.E. AGROPECUARIO MUNICIPAL ARAUCANO	9	Laureles - Avenida Principal de Pedro Nel Jiménez - Cll Primero de Enero - Dique - Playitas - Dique - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Bus	38	LEMAR GONZALEZ MARTINEZ	17.545.655	7998769447	JOW698
	10	Plaza del Unión - Obelisco - Avenida Juan Isidro Daboin - Redoma HSV - Avenida Rondón - Caño Córdoba - Rey del Bufalo - Ricaurte - Cancha Guires - Corocoras - Alcaldía Municipal - IE Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	ALBEIRO DE JESUS OSPINA SOTO	17587396	7998769447	SKZ894
	11	Barrio Manhattan - Gabanes - Barrio Malavenido - Mangos - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	12,8	25,6	Terrestre	1 Bus	38	Ferney García Beltrán	1005238409	9496088036	SZU392
	12	Vereda Papayito - El Rosario - La Antioqueña - Chaparrito - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	CARLOS EDUARDO RAMIREZ LOPEZ	1094248459	9496088036	SZU392
	13	La Porfia (Km 2 Antioqueño - Caño Limón) - La Antioqueña - Chaparrito - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	15,9	31,8	Terrestre	1 Bus	38	HERNANDO CARRERO TALLEZ	86167421	9496088036	THL425
	14	Matepiña - Arrecifes – Grimonero – I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa (Segundo recorrido inicia en la Parada del Ciclista)	44	88	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	JUAN CARLOS ALMEIDA CERMEÑO	94.450.695	7998769447	TTN723
	15	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Hospital San Vicente - Barrio Pedro Nel Jiménez - Piscina Femar - Fundadores (Solo Ida Martes y Jueves)	13,2		Terrestre	1 Bus	38	FAVIO ALONSO ESTEBAN ESTUPIÑAN	1.049.605.883	9496088036	TTN724
	16	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Papayito (Solo Ida Martes y Jueves)	14,5		Terrestre	1 Buseta	26	HAROLD BAUTISTA CLAVIJO	17.595.148	9496088036	LJQ762
	17	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Matepiña (Solo ida - Martes y Jueves)	22,2		Terrestre	1 Camioneta	10	JAIME AGUIRRE OSORIO	80842438	9496088036	EQX890
	18	Villa Luz - Alcaraván - Oscar Mogollón - Piscina FEMAR - Fundadores - La Embajada - Dique - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa (Segundo recorrido inicia en Caño Jesús)	14,8	29,6	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	ALIRIO GALINDO BECERRA	96.187.080	7998769447	TTO515

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - NOVIEMBRE	PLACA
			Ida	Ida y Vuelta							
I.E. MATECANDELA	19	Barrio Fundadores – Pedro Nel Jiménez - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) - Jornada Mañana	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	DEMETRIO RANGEL	17.583.469	7998279244	TTS390
	20	Romboy Avenida 5ª - Malecón - Barrio Libertadores Dique - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en el sector los güires) - Jornada Mañana	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	HENRY SOLANO GARCIA	17588028	7998757880	TTS391
	21	Barrio Fundadores – Pedro Nel Jiménez - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) - Jornada Tarde	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	IELVER LEONARDO CANO LEGUIZAMO	1053611908	9496088036	TTS392
	22	Romboy Avenida 5ª - Malecón - Barrio Libertadores Dique - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en el sector los Güires) - Jornada Tarde	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	JAVIER ALFONSO JERONIMO OROPEZA	1.116.777.749	9496088036	WFD444
	23	Ferrar - Centauros - Alcaraván - Playitas - I.E. Matecandela y Viceversa - Jornada Tarde	19,5	39	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	JAVIER AUGUSTO JAIME GOMEZ	96169192	9496088036	YAA262
	24	Corocito - La Payara - El Toro - Barrancón - I.E. Matecandela y Viceversa	18,5	37	Fluvial	1 Bote	22	OCTAVIO CONTRETAS	1.007.379.848	7998757880	LA MACARENA
	25	Vereda Corocito - Sector Guardulio - Sede José Gregorio González - Laguna La Morenera - Sede Pablo Emilio Guarín - Sede José Gregorio González y Viceversa	17,2	34,4	Fluvial	1 Bote	22	YOCNIR DANIEL CAMPOS VALENCIA	1.116.784.711	7998757880	EL MACACO 1
C.E. MONSERRATE	26	[illegible] - Villa Hermosa - Lagunas de Oxidación - La Curva - Buenos Aires - La Y - Cementerio - C.E. Monserrate - Viceversa (El segundo recorrido inicia en la [illegible]	8,51	17,02	Terrestre	2 Buseta	48	ALEXANDER MALDONADO ASCENCIO	1.116.789.545	9493196241	XVU022
								OMAR SEGURA SARMIENTO	17588488	7998279244	LJD-852
	27	Barrio Manhattan - Sede Marco Fidel Suarez - Sede Clarinetero - Tienda La Canoa - Sede Marco Fidel Suarez y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	38	GUSTAVO GIL CASAS	13484052	7998769447	YAA282
	28	Sector Las Compuertas - Los Pechos - C.E. Monserrate y Viceversa	13,5	27	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	44	JOSE DOLORES PEÑA	17.594.087	7998769447	LA PRINCES
	29	Finca La Lorena - Vereda Clarinetero - Sede Marco Fidel Suarez y Viceversa	8,5	17	Fluvial	1 Bote	22	RUVEN ENCARNACION YANCE BLANCO	1.006.453.479	7998769447	LA CAIMANA
	30	Finca La Lorena - Comunidad Indigena La Estrellita - Sede El Triunfo y Viceversa	10	20	Terrestre	2 Camionetas	30	SAMUEL DAVID ARISMENDI CARDENAS	1121919857	7998769447	EQX891
								MIGUEL ASDRUBAL MANOSALVA	17583256	7998757880	EQX892
I.E. SANTO ANGEL	31	Redoma del Hospital - Los Arrecifes - Sede San Emilio - Matapiña - Sede Santo Ángel y Viceversa	38	76	Terrestre	1 Bus	38	ALIRIO ESTEBAN ASENCIO ROJAS	1.117.132.435	9496922432	GFP465
	32	La Y Santa Rosa + 3 kms via Caracol- María Auxiliadora - Sede Santo Ángel y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Camioneta	10	JENARO NUÑEZ CUELLAR	4.940.093	7998769447	EQX900
	33	Sector el Alcaraván - Sede María Auxiliadora - Sede Santo Ángel y Viceversa	7,5	15	Terrestre	1 Camioneta	10	FRANK ANDERSON VILLEGAS DURAN	1116786203	7998769447	KSP897
	34	Sede Gabriela Mistral (Vda Feliciano) - Sede San Cayetano y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Camioneta	16	MISAEL VELANDIA BENITEZ	17.546.496	7998757880	EQY222
								ADEL SALAZAR DAZA	77101896	7998769447	EQY299
	35	Puerto Infante - Cubarro - Sede Puerto Colombia y Viceversa	20	40	Fluvial	2 Botes	44	WALNER TURIZO PALLARES	18.924.210	7998769447	LA NIÑA
								SILVERIO ISAGA CAILE	17.587.075	7998769447	LA PINTA
	36	Caseríos Bolíveros - Garcerítos - Villanueva - Isla La Pradeña - Sede Agropecuario Caracol y Viceversa	13	26	Fluvial	1 Bote	17	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ PEÑA	17.594.541	7998769447	LA PIRINOLA
	37	Barranca Amarilla - Sede Agropecuario Caracol – Viceversa	6,7	13,4	Fluvial	1 Bote	16	RAFAEL ELADIO RODRIGUEZ	1.116.788.425	7998769447	LA SIRENA
	38	Finca El Nombre de Dios - Finca La María - Sede El Vapor y Viceversa	12,7	25,4	Fluvial	1 Bote	12	JOSE RAMON OVALLOS RIOS	1.116.806.042	7998769447	LA MARA
	39	Puente la Florida - Camazos - Y Zamuracos - Sede San Cayetano y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Camioneta	8	EDISON AUGUSTO ORREGO DUQUE	88040663	7998757880	LUM765

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184955460

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL-NOVIEMBRE	PLACA
			Ida	Ida y Vuelta							
C.E. INDGENA SIKUANI PLAYEROS	40	Matepiña - Sede Arreglos y Viceversa	8,1	16,2	Terrestre	1 Buseta	24	CELIAR GALVAN AREVALO	88.027.612	7998757880	LJO-800
	41	Cancha de Finca la Venturosa - Sede San Cayetano - Finca El Porfin (Damar Sánchez) - Sede San Cayetano	7	14	Terrestre	1 Camioneta	10	ROMULO FERNANDO PEÑUELA BERNAL	17.588.129	7998757880	EQY260
	42	Caño Jesús - Dique Via - Villa Luz - Playitas - C.E. Indígena Sikuani Playeros y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	OMAR ANDRES SEGURA RIVERO	1.006.455.146	7995279244	GFP486
								Josué Sánchez zapata	1116496072	9496088036	LJO-808
	43	Los Pechos – Barrancones - C.E. Indígena Sikuani Playeros y Viceversa	34	68	Fluvial	1 Bote	22	SANTIAGO DE JESUS VELAQUEZ	17.589.891	7998769447	NRATARITA DEL LL
	44	Resguardo Indígena Corocito - Isla de Guandulio - C.E. Sikuani Playeros y Viceversa	38	76	Fluvial	1 Bote	22	DARIO LANDA PEREZ	17.587.870	7998769447	LA VENCEDORA
	45	Redoma Hospital - Obelisco - Avenida 5ª - Malecón Guires - Primero de Enero - C.E. Indígena. Sikuani y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Bus	38	DEMETRIO RANGEL	17.583.460	7995279244	GFP486
C.E. EL TRANSITO	46	Vereda Las Cruces (vereda alto primores) - Vereda El Vigía - Vereda Cañas Bravas - C.E. El Tránsito y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Microbús	12	FRANCISCO JOSE MALDONADO	96196293	7998769447	WDN089
	47	La Y Manantiales - Maporal - La Conquista - C.E. El Tránsito y Viceversa	16,5	33	Terrestre	2 Camionetas	20	JERSON VEGA GONZALEZ	17594073	7998769447	EYX179
								WILLIAM ALEXANDER RAMOS VARGAS	1116797066	7998769447	GFP082
	48	Sede La Paz A - Vereda Caño Seco - Caserío Bocas de Ele - C.E. El Tránsito y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Microbús	18	EDWIN GUSTAVO MARTINEZ HIGUERA	1052384072	7998757880	WDN088
	49	Sede Santa Ana (Laureles I) - Vereda El Diamante - Vereda Los Laureles- C.E. El Tránsito y Viceversa	7,41	14,82	Terrestre	1 Camioneta	10	JHON SEBASTIAN CHIVARA JARAMILLO	1015096202	7998769447	LJQ767
	50	Puente Caño Macuate - Puente Lucero - Sede Jardín de los Niños y Viceversa	16,3	32,6	Terrestre	1 Microbús	18	CARLOS JOSE NIEVES LOPEZ	1116796480	9496088036	BXS789
C.E. HTNU LAS VEGAS	51	Caserío Bocas de Ele - Sede Las Vegas - Caño Verde - Sede Las Vegas y Viceversa	17,6	35,2	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	28	DIOMEDES PEINADO CUADROS	96124878	7998769447	LA CARIÑOSA
Municipio de Arauquita											
I.E. JOSE MARIA CARBONELL	1	Finca El Rancho - Javillal - La Florida - El Porvenir – I.E. José María Carbonell y Viceversa	17,9	35,8	Terrestre	1 Bus	36	VESPACIANO QUICENO	98.166.540	35678416	TFU830
	2	Los Chorros - El Triunfo - La Y - Estación Nueva - San Luis de los Palmares - I.E. José María Carbonell y Viceversa	25,2	50,4	Terrestre	1 Buseta	28	NAIN GALVAN APARICIO	98.123.757	35678416	LJQ-809
	3	El Cedrito - Bocas Del Juju - La Esmeralda – I.E. José María Carbonell y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	34	ARMANDO CUEVAS LOPEZ	88.158.429	35678416	XVB167
	4	San Lorenzo - Vereda Tolumal - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell y Viceversa	14,2	28,4	Terrestre	1 Microbús	17	JOSE PALMIRO CRUZ DIAZ	91.529.634	35678416	ETT156
I.E. ANDRES BELLO	5	Cana Floja - Los Jardines - La Trampa - Caño Hondo - La Trampa - I.E. Andrés Bello y Viceversa	24,6	49,2	Terrestre	1 Buseta	28	JOSE ANDRES CIPAGUATA IZA	1.007.272.262	35678416	LJQ-810
	6	Las Torres - Bajo Caranal - Gaitán - I.E. Andrés Bello y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	JHON ESTIVEN LEON GOMEZ	1.093.796.927	35678416	ETT648
								RONAL EMIT TOLOZA VARGAS	1.116.778.058	35705680	LJQ-811
	7	Sede Gaitán Caranal - Sede Guaymaral - I. E Andrés Bello y Viceversa	9,6	19,2	Terrestre	1 Bus	38	LUIS EDUARDO SANCHEZ BARBOSA	18.914.220	35648154	THX324
	8	Las Palmas - Cuatro Esquinas - La Paz - I.E Andrés Bello y Viceversa	8,3	16,6	Terrestre	1 Buseta	28	JULIAN ALBERTO SILVA BARAJAS	1.007.191.470	35678416	LJQ-855
	9	Sede Bibiano Talero - Los Chorros - Escuela el Recreo - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	15,5	31	Terrestre	1 Buseta	24	DIEGO ALFONSO AGUILAR BELEÑO	1.116.496.694	35678416	LJQ-804
	10	La Comuna - El Paraiso - La Tanga - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	10,5	21	Terrestre	1 Buseta	24	JOSE RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	1.115.725.087	35678416	LJQ-865
	11	Campo Cinco - Guaimaral - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Buseta	24	HERVIN VALBUENA GARCIA	79.594.074	35678416	LJQ-868
I.E. SAN JOSE DE LA	12	Salón Comunal - Mata Oscura - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Buseta	28	YONIS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.116.789.604	35678416	LJQ-966
	13	Puente Jorobado - El Vivero - La Gasa - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	13	26	Terrestre	3 Buses	114	JOSE DEL CARMEN JIMENEZ CARO	90.443.383	35678416	WNR058
								LUIS TOBIAS DAZA CAPACHO	85.222.151	35655821	GFP462
								ANDERSON LAGARES FARFAN	1007336496	35655821	GFP463

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495968

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE	PLACA
			Ida	Ida y Vuelta							
PESQUERA	14	Kilómetro 81 - Puente Caranal - Las Acacias - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	11,5	23	Terrestre	1 Bus	38	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	1003086982	35859821	GFP484
	15	Barranquillita - Mazaguaros - Puerto Nuevo - Nuevo Jerusalén - I.E. San José de la Pesquera y	10,3	20,6	Fluvial	2 Botes	44	JEISSON LADIMIR EREU CANTOR	1.116.806.223	35678416	LA YELITZA
								FRED RIAÑO RINCON	96.189.369	35678416	PIEDEMONT
I.E. SIMON RODRIGUEZ - BAYONEROS	16	Puente Caranal - Sede Villa Hermosa - Sede Santa Isabel - Sede Villa Hermosa y Viceversa	16,09	32,18	Terrestre	1 Microbus	18	CRISOSTOMO MERCHAN RUIZ	91519092	35678416	TFW309
	17	La Pradera - Sede Juan José Rondón - Sector Caño Rico - Finca la Fe en la Vereda la Pica - Sede Juan José Rondón y Viceversa	18,8	37,6	Terrestre	1 Microbús - 2 Recorridos	36	WILLIAN ANTONIO GARCIA VARGAS	609.892	35859821	TTV112
	18	Puente Caranal - Bocas de Caranal - Isla Contigua a Mazaguaros y Viceversa	10,1	20,2	Fluvial	1 Bote	22	ROBERT CAMACHO NIETO	1.116.861.678	35678416	VALENTINA
	19	El Placer - Cajaros - Bayonero - Carretero - Sede Simón Rodríguez - Bayoneros y Viceversa	23	46	Fluvial	3 Botes	60	JOSE DE LOS SANTOS AREVALO OTERO	9.273.362	35678416	LA BARCINA
								CARLOS ARTURO VARGAS JIMENEZ	13365578	35678416	LOS SABANALES
								ABEL ENRIQUE VARGAS DIAZ	1.005.073.063	35678416	LA MAYE
I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	20	Las Veredas Caño Arenas – Maporita – Garcitas - La Esperanza - El Placer - El Caucho I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	31,6	63,5	Fluvial	5 Botes	104	CIRO ELIECER HERNANDEZ EREU	96.169.173	35678416	A NIÑA ELISABETI
								ADRIAN CACERES VARGAS	1116807552	35678416	LA CHIKY
								JARLINZON BLADIMIR OTALVARO BRAVO	88272255	35678416	LA SHAKIRA
								GERSON ISMAEL CANEDO FLOREZ	1116482515	7998769447	LA UNICA
								ARNOLDO VARGAS JIMENEZ	17593857	7998769447	LA PECOSA
	21	Las Veredas Los Angelitos - La Arenosa - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	7,7	15,4	Fluvial	3 Botes	63	EVANGELISTA SECILIO CANEDO LANCACHO	17995220	35678416	LA TOYOTA
								JAIRO ANTONIO SUARES BORJA	1007359057	35678416	LA CHIQUI
								NESTOR DARIO BETANCOURT RINCON	17588341	7998769447	LA AZULEJA
	22	Nueva Jerusalén - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	6,1	12,2	Fluvial	1 Bote	22	VICTOR MANUEL SANTOS GUEVARA	96.168.404	35678416	LA VANESA
	23	Puente Jorobado - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	11,6	23,2	Terrestre	1 Bus	38	EDINSON MENA MARTINEZ	1007271946	35678416	GFP492
I.E. AGUACHICA	24	Puerto Matus - La Pelona - Diamante - I.E. Aguachica y Viceverso	13,7	27,4	Terrestre	1 Buseta	28	ELY DANIELSON JAIME GOMEZ	80743677	35678416	LJQ737
	25	Los Chorros - La Trampita - I.E. Aguachica y Viceversa	6,8	13,6	Terrestre	1 Buseta	28	NELSON RAUL MARTINEZ BUITRAGO	96.166.119	35678416	LJQ807
	26	El Pozo - Fundación - Santa Ana - Brisas Del Palmar - I.E. Aguachica y Viceversa	23,3	46,6	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	LUIS HERMES VILLALBA GUALDRON	1.118.501.618	35678416	XVP420
								WILSON DE JESUS GALEANO GOMEZ	96168781	35678416	GFP495
	27	Sede San Miguel - La Victoria - El Oasis -I.E. Aguachica y Viceversa	15,5	31	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	HERMES HERREÑO MOSQUERA	96168141	35678416	UVL200
								SEGUNDO ARIZA FONTECHA	1024488701	35678416	GFP497
	28	Sede El Manti - El Oasis - I.E. Aguachica y Viceversa	14,4	28,8	Terrestre	1 Bus	38	HILADO BLANCO PABON	5.727.336	35678416	GFP496
	29	Sede La Islanda - I.E. Aguachica y Viceversa	9	18	Terrestre	1 Buseta	25	OSCAR DANILO HERNANDEZ	1098770964	35678416	JQV933
	30	La Trampa - El Encanto - Puerto Caimán - I.E. Aguachica y Viceversa	14,1	28,2	Terrestre	1 Bus	35	CAMILO ANDRES VERA VELANDIA	1.005.055.899	35678416	GFP510
	31	Rosa Blanca - I.E. Aguachica y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	23	LUIS MARIA HERRERA PALACIO	96168563	35678416	JQV932
	32	Bajo Caranal - I.E. Aguachica y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	33	BREINER ALEJANDRO SEPULVEDA SILVA	1.006.439.980	35678416	GFP511
	33	El Oasis -I.E. Aguachica y Viceversa	5,25	10,5	Terrestre	1 Bus	38	ARIEL MERCADO ALMAS	96.168.675	35678416	GFP617
	34	Alto Primores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	GERSON SUAREZ SIERRA	1102774864	7998769447	GFP627
	35	Matepeña - Las Cruces - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	20,5	41	Terrestre						
	36	La Cal -Sede El Progreso de los Niños - El Lipa - Alto Primores - El Futuro - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	36,2	72,4	Terrestre	1 Buseta	28	ALEXYS JAIMES PABON	1007359130	7998769447	XVU840

Calle 16 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Cel./Wsp: 3184495908

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE	PLACA
			Ida	Ida y Vuelta							
I.E. PEDRO NEL JIMENEZ	37	La Tienda de Don Uriel - La "Y" de Guayacanes - San Juan de la Reinera - Los Colonos - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	19,8	39,6	Terrestre	1 Bus	38	ESTEBAN LOPEZ VELANDIA	17587689	7998757880	GFP632
	38	Mata de Coco - Santa Isabel - Santa Clara - Los Colonos - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	24,8	45,6	Terrestre	1 Bus	36	EDISON GARCES PIMIENTA	86442817	7998769447	GFP633
	39	El Paraiso - El Carmen - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Bus	38	PEDRO ALEJANDRO TRUJILLO OCHOA	9094441	7995113859	GFP634
	40	La Gloria - El Paraiso - Vista Hermosa - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	JOSE BENITO URBINA VEGA	96168133	7998757880	XVW250
	41	Centro Poblado Puerto Jordán - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	25	50	Terrestre	1 Bus	38	MANUEL ANDRES CRESPO GARCIA	1002358010	7995279244	GFP635
	42	La "Y" Colonos - Finca Don Orcorio - Fundadores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	7,2	14,4	Terrestre	1 Bus	38	JHONIER ALDAIR PEÑA CAÑIZARES	1116866109	7998757880	GFP636
	43	Finca Buenaventura - Sede Alto Bonito - Puente Camán - El Carmen - IE Pedro Nel Jiménez y Viceversa	18	36	Terrestre	1 Microbús	16	EWISON JEREZ QUINTERO	1116493322	7998769447	THR-212
C.E. INDIGENA EL VIGIA	44	Soledad - C.E. Indígena El Vigía y Viceversa	10,5	21	Fluvial	2 Botes - 2 Recorridos	74	MIGUEL PINZON URIBE	1.116.499.579	35678416	LA ESPERANZA
								DIEGO FERNANDEZ SANCHEZ	96.169.305	7998769447	LA CAMPANA
	45	Canciones - El Campamento – C.E. Indígena El Vigía y Viceversa	8,5	17	Terrestre	1 Bus	38	WILIAN ALEXIS LEAL MEDINA	91513436	35678416	GFP637
I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU	46	Puente Canaral - Kilometro 81 - Las Bancas - Barrio Santo - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	20,6	41,2	Terrestre	1 Microbús	18	OLINTO MATILLA RIVERA	91.282.232	35678416	LPL021
	47	El Troncal - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	42	OVIDIO ESCALANTE RODRIGUEZ	96.186.849	35678416	GFP740
I.E.LICEO DEL LLANO	48	La Pica - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	14,7	29,4	Terrestre	1 Microbús	12	FABIO GOMEZ BARON	17.595.046	35678416	SMK860
	49	Totumal - Campamento - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	18,8	37,6	Terrestre	1 Buseta	24	WILINTON CARRASCAL ARENAS	96169174	35678416	XVO808
	50	Guamalito - Matecacao - La Unión - Puerto Matua - Matecacao - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	24	48	Terrestre	1 Microbús	14	JHON JAIRO RODRIGUEZ ARDILA	1116779456	35678416	SUG002
I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ	51	San Rafael - San Lorenzo - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Microbús	16	JUAN ANTONIO FRANCO CASTILLO	5931978	35678416	SWV410
	52	NEE - Mata Oscura - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	34	68	Terrestre	1 Microbús	8	JHOER SNITH MONSALVE SANCHEZ	1116402504	35678416	SPP825
	53	NEE - La Esmeralda - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Microbús	8	JUNIOR BLANCO PEREZ	1007384513	35678416	XMC616
C.E. SAN JUAN BOSCO	54	Puente Jorobado - Tres Cruces - Sede La Arenosa - Salón Comunal - Sede La Arenosa y Viceversa	20,3	40,6	Terrestre	1 Buseta	28	DAVID LEONARDO CASTELLANOS CAVANZO	91.157.616	35655621	SOI367
C.E. ROMULO GALLEGOS	55	Sede Rafael Núñez - La Brasilia - Paso Malo - Peralonso - Sede Rómulo Gallegos y Viceversa	12,1	24,2	Terrestre	1 Buseta	28	ERIBERTO OBREGON ARGUELLO	96168375	35678416	WGP912
Municipio de Cravo Norte											
I.E. JOSE ANTONIO GALAN	1	Vereda El Sarruco - Relleno Sanitario - Sede Educativa La Granja - Manga De Coleo - Sede El	15	30	Terrestre	2 Microbuses	36	EUDIS ELIAS BRICEÑO MORENO	17560302	7998757880	SOS897
								LUIS CARLOS HEREDIA BRITO	17560050	7998757880	SOS594
	2	Finca Altamira - Fundo Santa Fe - Sede Educativa San José - Finca Cabiona y Viceversa	12,8	25,6	Terrestre	1 Camioneta	10	ALVARO EMILIO BERROTERAN LOPEZ	1006499784	7998757880	TVB219
	3	Finca Mi Parcelita - Finca El Destino - El Peligro - La Bendición - La Costeña - Sede Agualinda y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Camioneta	10	ALEXANDER FLOREZ PLAZA	17585780	7998757880	WOW083
	4	Bocas del Casanare - Sede La Virgen y Viceversa	20,7	41	Fluvial	1 Bote	12	JOSE BALDOMERO DIAZ CARDENAS	86041204	7995279244	LA POPULAR
	5	Finca El Algarrobo - El Aeropuerto - La Campechana - I.E. José Antonio Galán y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre	1 Microbús	18	JOSE MIGUEL LOPEZ INFANTE	6609545	7998757880	SWV447

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495568

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE	PLACA
			Ida	Ida y Vuelta							
	6	Finca Manati - Sede La Virgen y Viceversa	20,4	40,8	Fluvial	1 Bote	11	EDILFONSO VASQUE TINEO	1117459869	79952792044	LA GAITANA
		Municipio de Fortul									
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	1	Santa Rosa - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	1 Microbús	14	HOBER ALEXANDER VERGEL RODRIGUEZ	91.538.526	9496192986	WDO017
	2	San José Obrero - Progreso - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Microbús	11	IGINIO ARCHILA	96.102.706	8838311410	KYT692
	3	Caño Seco - Los Duarte - Hato Rancho Rojo - Cementerio Central - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	13,1	26,2	Terrestre	1 Buseta	28	JAVIER FRANCISCO HINESTROZA PACHECO	88.188.840	8830095352	LJG975
	4	Las Delicias - Los Alpes - Barrancones - La Colorada - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	26,7	53,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	46	MIGUEL ANDRES RUBIO	1118858172	9496088036	LJG976
	5	Paraiso - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	18,03	36,06	Terrestre	1 Microbús	18	JOHAN ANDRES RODRIGUEZ CELIS	1.120.347.871	4629890852	KYT699
	6	Bajo Quitipal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	14,03	28,06	Terrestre	1 Buseta	24	GERSON JOHAN VEGA RIVERO	1.119.182.356	9496192986	LJG978
	7	Caserio La Primavera - Vereda La Salve - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	15,7	31,4	Terrestre	1 Bus	38	MIGUEL ESPINEL MENDOZA	86242857	9496088036	GFP741
	8	Los Jardines - La Gaitana - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Buseta	21	ABEL DAVID GAMBOA	1.093.785.349	35562296	LJR008
	9	El Mordisco - Caranal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	20,34	40,68	Terrestre	1 Buseta	28	HECTOR ZEHIR PARRA WALTEROS	17.529.851	7996768447	LJR009
	10	Alto Jordán - Palmarito - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	22,3	44,6	Terrestre	1 Buseta	23	JOSE LUIS PARRA WALTEROS	17.570.957	35562296	LJR013
	11	Caranal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	LISIMACO RIATIGA	1012356099	35605699	GFP742
	12	Vereda San Francisco - La Veinte - I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caranal) - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	32	64	Terrestre	1 Microbús	14	MIYER ANDRES CACERES SALINAS	1005302392	35562296	SKN303
	13	Bilmania - Puerto Gloria – I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caranal) - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	24,4	48,8	Terrestre	1 Microbús	14	DIOMER VILLAMIZAR GOMEZ	96.189.631	35562296	SMJ842
I.E. TIERRA SECA	14	Nuevo Fortul - San Pedro - Nevado - I.E. Tierra Seca y Viceversa	11	22	Terrestre	4 Buses	152	SERGIO DANIEL PEÑA MUÑOZ	1007648336	9496088036	GFP745
								JHON HENRRY CASTRO RUIZ	91.351.701	35562296	GFP747
								JHON EDWIN PEDRAZA GUTIERREZ	1.095.925.842	4629880063	GFP748
								MANUEL SIERRA FERNANDEZ	8.517.094	9496192986	GFP749
	15	Buenos Aires - Colinas - I.E. Tierra Seca y Viceversa	6	12	Terrestre	2 Busetas	56	BRAYAN ENRIQUE CASTRO GUTIERREZ	1.005.540.524	35562296	TVD136
								OSWALDO RINCON	1.094.245.517	9496192986	TVD151
	16	El Refugio - El Nevado -I.E. Tierra Seca Y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Buseta	28	JEAN CARLOS BAUTISTA BAUTISTA	1.119.185.237	9496192986	TVD158
	17	Pie de Cerro - Corrales - IE Tierra Seca y Viceversa	3,5	7	Terrestre	1 Buseta	28	ROGELIO ARIAS CONTRERAS	96,167,234	9496088036	TVD151
I.E. PABLO VI	18	La Salve - El Salitron - Los Linos - Cristal - I.E. Pablo VI y Viceversa	16,63	33,26	Terrestre	1 Buseta	24	DEIVIS ENRIQUE HERNANDEZ BARBOSA	96.125.891	8838505899	TVD152
	19	La Granada - Las Flores - I.E. Pablo VI y Viceversa	7,59	15,18	Terrestre	1 Microbús - 2 Recorridos	30	JUAN CARLOS CACERES	1.094.368.392	35562296	SPP966
	20	La Pajuila - La Cabaña - I.E. Pablo VI y Viceversa	6,41	12,82	Terrestre						
	21	Parque Central Fortul - Palo de Agua - La Unión - Las Salve - I.E. Pablo VI y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	2 Busetas	56	JEAN KARLOS VELA PEÑALOZA	1.116.805.832	9496192986	TVD153
								RODOLFO URBINA	91.541.004	9496192986	TVD194
	22	Invasión Nuevo Fortul - I.E. Pablo VI y Viceversa	14,9	29,8	Terrestre	2 Busetas	58	JOSE NESTOR BARRERA BOTELLO	1.116.496.542	9496088036	TVD194
								CRISTIAN FERNANDO BEDON PEREZ	1,007,749,193	9496088036	NYO828
	23	Fortul - Sede Guzmán Díaz - Sede Simón Bolívar y Viceversa	16,2	32,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	JHON EDWIN CACERES CARDOZO	1.006.409.039	9496088036	NYO829
	24	Casa Indígena Tame - Sede Makaguan y Viceversa	31	62	Terrestre	1 Buseta	28	ENRIQUE RODRIGUEZ	4.255.493	9496192986	PRY188

Calle 18 N° 8E – 37 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3208490980

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Rutas	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - NOVIEMBRE	PLACA
			Ida	Ida y Vuelta							
I.E. INDIGENA NAKAGUAN	25	La Comunidad Parreros - La Y Botoyes y Viceversa (Alimentador Ruta No. 24)	26	32	Terrestre	1 camioneta		EMILIO CACUA PABON	1,116,795,936	9496088036	WOW084
	26	La Comunidad Makarieros - Sede Makaguan y Viceversa	23,5	47	Terrestre	1 Bus	38	NODIER ARGENIS CAMUAN MACULO	96,194,226	9496088036	LJQ735
	27	La Comunidad la Cabaña - Sede Makaguan y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Microbus	18	TOBIAS MERCHAN RAMIREZ	88.034.627	4629888701	SPR889
	28	Asentamiento Indigena La Rinconera - Nuevo Horizonte - Sede Makaguan y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Microbús	18	RAMIRO ALBEIRO PULGARIN CASTILLO	96,192,752	9496088036	SRP282
	29	Asentamiento Indigena Caño Flores - Sede Makaguan y Viceversa	22	44	Terrestre	1 Microbus	18	JORGE SANTOS MENDOZA	5.492.268	4632570161	TWA255
I.E. PAZ Y ESPERANZA	30	Puerto Gloria - San Francisco - La Perrera - El Milagro - I.E. Paz y Esperanza y Viceverso	19	38	Terrestre	1 Buseta y 1	46	JULIO VICENTE ARIZA	96.187.876	9496192986	UPS605
								ELKIN CAMARGO GUERRERO	1.007.189.504	4633502631	UVL146
	31	Caserio La Vente - Caño Florez - Guaiandey - La Primavera - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Microbus	19	RICARDO RUIZ SOLANO	1.098.609.092	9496192986	TAQ076
	32	San José - Filipinitas - Caño Azul - El Campin - Cristalino - Tres Esquinas - I.E. Paz y Esperanza y	25,4	50,8	Terrestre	2 Busetas	52	ORLANDO PATIÑO AGUILAR	1.099.202.075	9496192986	PRY189
								JHEISSON SANCHEZ	1.005.077.903	9496192986	WOW125
	33	Tropicales - Las Pavitas - Muriba - Mata Caña - Tolua - Pavo Real - La Colorada - I.E. Paz y	36,4	72,8	Terrestre	2 Busetas	56	GEOVANY CASTRILLON PABON	96.194.181	9496192986	WOW125
								ALEXANDER PEÑA PEREZ	91517944	9496192986	GQW250
	34	Los Cardenales - Buenos Aires - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	11,4	22,8	Terrestre	1 Microbús	19	ELMER RICARDO CARVAJAL ROZO	1.023.916.414	9496192986	SYT956
	35	Rio Caranal - Torres Gemelas - La Ceiba - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Microbus	17	ISAIAS ARAQUE LEAL	1.116.856.031	9496192986	LJQ734
	36	Los Malabares Villa Nueva - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Microbús	19	HECTOR GONZALEZ QUINTERO	1.143.365.846	9496192986	LJQ752
	37	Brisas de Caranal - La Embajada - Caño Azul - Villanueva - El Campin - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	18,4	36,8	Terrestre	1 Buseta	28	JUAN ONEIDER VARGAS	1.007.325.393	9496192986	SPN603
	38	Santa Isabel - Caño Amarillo - San Josecito - Cardenales - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	20,7	41,4	Terrestre	1 Buseta	23	KELLER HORACIO MENDIVELSO VILLAMIZAR	1,116,810,786	9496088036	TTU696
	39	Rio Cusay - Carracaro - Mata de Piña - Malabares - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	28,9	57,8	Terrestre	1 Buseta	25	JESUS BAEZ CASTRILLON	1.098.666.881	9496192986	WFC336
I.E. INOCENCIO CHINCA	40	Villa Lorena - Bruselas - Sede Alto Bello - IE Inocencio Chinca y Viceversa	8,1	16,2	Terrestre	1 Microbús	15	CARLOS HELY ACEVEDO VELASCO	1.033.727.931	35562296	LJQ803
C.E. PALMARITO	41	Parque Central Fortul - Invasión Nuevo Fortul - Sede Policarpa Salavarrieta y Viceversa (segundo recorrido inicia en la invasión nuevo Fortul)	11,9	23,8	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	LUIS ARGENIS VALCARCEL GALEANO	1.116.780.945	7994168751	LJQ747
Municipio de Puerto Rondón											
I.E. LA INMACULADA	1	Entrada a Tongolele - La Cacharna - San Ignacio - I.E. La Inmaculada y Viceversa	29	58	Terrestre	1 Buseta	28	CARLOS EDUARDO LOPEZ INFANTE	96192744	9495975202	WFC337
	2	Finca La Bellecera - El Milagro - I.E. La Inmaculada y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Buseta	28	JOSE EDUARDO GIL FIGUERA	96122139	875068 ARL 79940	WFC691
	3	Finca Los Portales - I.E. La Inmaculada y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	JUAN ANTONIO LOPEZ DUARTE	7174807	8538832786	WOM769
	4	Paraiso - El Tachuelo – I.E. La Inmaculada y Viceversa	29,9	59,8	Terrestre	2 Busetas	56	SOSIMO OMAR PEROZA CASTILLO	1119510577	875068 ARL 79940	XMB574
								JHON SALOMON VARGAS PARRA	1024495756	9495975202	TLA110
	5	El Palón - I.E. La Inmaculada y Viceversa	16,3	32,6	Terrestre	1 Microbús	18	FELIX VALOY NEME HERNANDEZ	17995531	9495975202	LJQ829
Municipio de Saravena											
I.E. ANTONIO	1	Vereda Banadia Medio - Rancho Pilón - Caño Claro Y Bello Horizonte - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	13,4	26,8	Terrestre	1 Bus	38	JUAN ALBERTO MALDONADO	13700710	7997957436	LJQ747
	2	Veredas Puerto Lleras - La Ye - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	15,63	31,26	Terrestre	2 Busetas	56	LIBARDO DIAZ MONSALVE	79.772.199	7997957436	XVY470
								GENFRY VERGEL SANCHEZ	1115734413	7997957436	SWO888
	3	Vereda Charo Bajo Dos - Charo Bajo Uno - Monte Adentro – I.E. Antonio Nariño y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	3 Busetas	84	MARIO ABRAHAM SANCHEZ	91151171	7997957436	XMC003
								WILDER FABIAN SALCEDO TRILLOS	1006408896	7997957436	SQC582
								JONATHAN ARENIS BRICEÑO	1098752506	7997957436	SWK882
	4	Caño Rojo Medio - Bocas del Banadia – I.E. Antonio Nariño y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Microbús	16	DIOFANO JAIME BONET	18929699	7997957436	UFZ235

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE	PLACA
			Ida	Ida y Vuelta							
[illegible] NARIÑO	5	El Porvenir - El Samuro - I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	35	DANIEL SOTO PAYARES	88031536	7997957436	LJQ753
	6	Zona Industrial - I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	14,5	29	Terrestre	2 Buses	76	IVAN ORTEGA JAIMES	88171022	7997957436	LJQ770
								YOSMAR FARLEY RODRIGUEZ PULIDO	1093784176	7997957436	LJQ776
	7	Vereda Agua Santa - La Horqueta – I.E. Antonio Nariño y Viceversa	14,9	29,8	Terrestre	1 Microbús	16	ELVER ANTONIO BECERRA PICO	96125648	7997957436	TTX345
	8	La Esperanza – I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	19,7	39,4	Terrestre	1 Microbús	18	JAIME BECERRA VEGA	91514805	7997957436	WOW147
	9	Vereda La Unión – I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	13,8	27,6	Terrestre	1 Buseta	20	HARRISON RENE VELASQUEZ MENDOZA	96125238	7997957436	XVX929
I.E. JOSE ODEL LIZARAZO	10	Vereda Caño Rojo Medio - Caño Reina - La Capilla – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	7,6	15,2	Terrestre	1 Bus	35	DORIAN NORBEY BARON FLOREZ	1098679629	7997957436	LJQ779
	11	Estadero La Cabaña - La Reserva - Barrancones - Comunidad Desplazados - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	17,5	35	Terrestre	1 Microbus - 2 Recorridos	36	CAMILO ALEJANDRO CARRASCAL	1006997952	7997957436	VDM419
	12	Vereda Alto Pajuila - La Chucua- I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	9,6	19,2	Terrestre	1 Bus	38	EDER ALEXO RODRIGUEZ MENDOZA	96125313	7997957436	LJQ780
	13	Vereda San Rafael – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	10	20	Terrestre	1 Bus	34	JULIAN RICARDO VARGAS RODRIGUEZ	1118550836	7997957436	LJQ783
	14	Vereda el Consuelo - La Ye de Campo Alegre - Puente Banadia - Vereda Vias - I.E. José Odel Lizarazo - Alto Pajuila (Finca del Colegio la Cabaña) y Viceversa.	30,4	60,8	Terrestre	2 Buses - 1 Camioneta	76	LUIS ENDREY LIZARAZO TIBACUY	1115734403	7997957436	LJQ784
								JONATHAN FERLEY SANABRIA CASTRO	1006694867	7997957436	LJQ786
								JHON LEWINSON SANTOS	5401818	35653884	WOW085
	15	Vereda El Consuelo - La Ye De Campo Alegre - Puente Banadia - Vereda Vias – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	20	40	Terrestre	1 Bus	38	ISAIAS ANTONIO RUIZ ACEVEDO	96185696	7997957436	LJQ788
	16	Alpes 1 - Alpes 2 - Comuneros - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Buseta	26	ARLEY JULIO ORTIZ	1098646283	7997957436	SNT507
	17	Vereda Guadualito - Bajo San Joaquín - Río Banadias - Estadero Las Delicias - Barrancones – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	20,3	40,6	Terrestre	1 Buseta	28	RICARDO ROJAS LEON	17.571.055	7997957436	XWD016
	18	La Virgen: Cruce El Pescado Pamplona - Romboy Copetran - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Viceversa	10,5	21	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	54	AGUSTIN ARIZA CARDENAS	96189957	7997957436	LJQ796
	19	Romboy Copetran - 4 de Diciembre - Calle 20 - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	55	WILSON PEREZ NIEVES	96124506	35580772	NYD718
I.E. VILLA CECILIA	20	Vereda Puerto Rico - El Pescado - Dique – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	62	WILMER JAIMEZ CABALLERO	88241896	7997957436	NYP194
								CARLOS ELIECER VILLAMIZAR CUADROS	1049395708	7997957436	SKX152
	21	Puerto Corneras – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	14,04	28,08	Terrestre	2 Buses + (2 Recorridos Ida)	180	IMER GUSTAVO MEDINA MOLINA	96193945	7997957436	NYO894
								VICTOR MANUEL ARDILA MOJICA	7926122	7997957436	NYO896
								JHON EDINSON REYES VARGAS	1007272268	7997957436	XWU222
	22	Vereda El Remolino – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	6,7	13,4	Terrestre	2 Busetas	50	JIMMY ROMERO RAVELO	1115739528	7997957436	EQZ494
								ISMAEL RUEDA	5478225	7997957436	IMI056
	23	La Playa – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Bus	35	DANIEL MORENO PINTO	13571508	7997957436	PRY190
	24	Saravena - Belo Horizonte - I.E. Villa Cecilia y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	35	JOSE LUIS SOLANO SANTOS	1092337006	7997957436	PRY191
	25	Finca Los Laureles - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	9,12	18,24	Terrestre	1 Bus	38	LUIS CARLOS RODRIGUEZ TELLEZ	1.006.440.288	7997957436	PRY183
	26	Los Viscrucis - Cooperativa - La Arrocera - El Terraplén - Calle 20, I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	15,4	30,8	Terrestre	1 Bus	38	ALBEIRO DIAZ PERILLA	88267171	7997957436	PRY185
	27	Puente Bojaba - Vereda Caño Negro - Saravena - Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	17,81	35,62	Terrestre	1 Bus	38	LEONARDO PEÑA GOMEZ	1115734854	7997957436	TVD112

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE	PLACA
			Ida	Ida y Vuelta							
I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	28	Buenos Aires - Cofané - Tronquitos - 24 de Enero - Edificio el Castillo - Carrera 13 - Romboy Copetrán - Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	LEONARDO ROBLES CERQUERA	1098652091	7997957436	TVD113
	29	Planta de Reciclaje de ECCAS - Estadero Los Kioskitos - La Y de la Unión - Entrada 4 de Diciembre - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	28	LUIS ARTURO PARADA RINCON	5414598	7997957436	SUF690
	30	Villabel - La Cumbre - Hugo Chávez - El Terraplén - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	4,2	8,4	Terrestre	1 Bus	38	VICTOR MANUEL CAMARGO MORENO	5493364	7997957436	TVD114
	31	NEE - Puerto Nariño - Sede Luces de Esperanza y Viceversa	21,2	42,4	Terrestre	1 Buseta	28	BAUDILIO PAEZ BAUTISTA	86249334	7997957436	SWL500
	32	Vereda El Consuelo - Barrio 20 de Julio - Barrio 4 de Diciembre - I.E Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	8,47	16,94	Terrestre	1 Buseta	28	JHON ALEXANDER GUTIERREZ PARADA	80191687	7997957436	SZW009
C.E. INDIGENA TUTUKANA SINAIAKA	33	Casa Comunidad Indígena - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	68	BREYNER URIEL GONZALEZ	1007336259	7997957436	WLQ144
								HEYVER ESTIC CORREA GUERRERO	1093747093	7997957436	TVD118
	34	La Tranquila - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa	10,6	21,2	Terrestre	1 Bus	38	EDWIN CALDERON BLANCO	1093370504	7997957436	TVD119
	35	Comunidad Cerro Alto - Comunidad Calafitas, Calafitas 1 - Saravena Casa Indígena - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa (Esta ruta se realiza cada 15 días)	58,9	117,8	Terrestre	1 Bus	38	LUIS CENON RIOS RIVERO	96124956	7997957436	TVD120
		Alimentador Comunidad Guanakubo	5,3	10,6		1 Camioneta		RICARDO RINCON ARIAS	1093757147	7997957436	WOW086
		Alimentador Comunidad Sede San Miguel	22	44		1 Camioneta		JOSE LUIS NUNCIRA GUERRA	91242458	7997957436	WOW087
	36	Sede Indígena San Emilio (Curipao) - Corocito - Sede Indígena El Nevado (Vda Angosturas) - Corocito - Saravena - Sede Indígena Tutukana Sinaiaka y Viceversa. (Esta ruta se realiza cada 15 días)	162	324	Terrestre	1 Buseta	28	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CAMPOS	13500918	7997957436	SXH583
		Alimentador Comunidad Laguna Tranquila	19,5	39		1 Camioneta		BRAYAN ALBERTO SANCHEZ LIZCANO	1005040764	7997957436	SPD811
		Alimentador Comunidad Cerro Cristal - Sector Alto del Cravo	8,4	16,8		1 Camioneta		LEWIS JOHAN JAIMES MORENO	1098650992	7997957436	SWD416
I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA	37	Vereda Los Placeres - Salaca – Miramar - Idiama - Villabel - Terraplén - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	18,5	37	Terrestre	1 Bus	38	EDWIN ALEXANDER VILLALBA VERGEL	1098641980	7997957436	TVD126
	38	Invasión La Paz - 4 de Diciembre - La Unión - 20 de Julio - Calle 20 - Cabeceras del Llano - Brisas del Llano - BellaVista - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	5,8	11,6	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	ELIECER RINCON VILLAMIZAR	96124182	35653884	TVD154
	39	Barrio San Luis - Las Flores - Barrio Anahogar - Barrio Villa Fanny - Parada Cerámica Italia - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	4,5	9	Terrestre						
I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL	40	Barrio Hugo Chávez - Barrio La Victoria - Barrio La Cumbre - Calle 12 - Rafael Pombo Primaria - Terraplén - Carrera 20 - Calle 13 - Romboy Copetrán - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	CRISTIAN HERNANDO ROJAS CAÑAS	1115743304	7997957436	TVD183
	41	Terraplén de la 20 - Sede Pombo Primaria - Vía 20 con Calle 20 Esquina- Vía a la Avenida 13 y llegada I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	4,5	9	Terrestre						

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE	PLACA
			Ida	Ida y Vuelta							
POMBO	42	Puerto Rico - Sede Pablo Sexto - Alto Pescado - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	9,9	19,8	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	66	JONATAN JULIO ORTIZ	1115734332	7997957436	UAR972
	43	Parque del Prado - Parque José Vicente - Via a la 20 y Avenida 13 - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	3	6	Terrestre						
I.E. ALTO CITACA	44	Sede La Primavera - Sede Alto Citacá - Sede El Triunfo - Sede Alto Citacá y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus	36	GIOVANNY CARRILLO ESLAVA	79680740	7997957436	WFS098
C.E. MARCO ANTONIO MANCERA	45	Sector Cañas Bravas Vereda el Remolino - Sector Cobalongo de la Vereda Cobalongos- Sede Educativa Marco Antonio Mancera y Viceversa	10	20	Fluvial	2 Botes	44	WILDER JAIMES ALMEIDA	1115733749	7997957436	LA CONSENTIDA
								JOSE HUGO ORDUZ RINCON	96188951	7997957436	LA CABALLOTA
C.E. RICARDO NIETO CABALLERO	46	La Y de la Virgen - Sede Luis A Calvo . Sede Ricardo Nieto Caballero y Viceversa	15,4	30,8	Terrestre	1 Buseta	28	SEBASTIAN ANDRES MONTOYA BELLO	1006407493	39553884	VOV733
C.E. LA PAVA	47	La Unión - La Pava y Viceversa	5,1	10,2	Terrestre	1 Buseta	28	ANDRES AURIO HERREÑO NIÑO	1006409959	7997957436	XVO505
Municipio de Tame											
I.E. ERNESTO RINCON DUCON	1	La Capilla - Mata De Cacao - Bajo Cusay - Puente Table – I.E. Ernesto Rincón Ducon y Viceversa	16,6	32,2	Terrestre	2 Busetas	56	JEFFERSON RIVERA PABON	13390962	375068 ARL 79940	LLP811
								JOSE LUIS LOBO ESPITIA	9692903	9496975202	LPL316
	2	Vereda La Rochela - Caño Guarapo - Batallón - I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	11,3	22,6	Terrestre	1 Buseta	28	LUIS JESUS CASTELLANOS PEREZ	96191703	375068 ARL 79940	SIT723
	3	Baja Florida - Nápoles - Limoncito - Caño Claro - Batallón - I.E. Ernesto Rincón Ducon y Viceversa	22,8	45,2	Terrestre	3 Busetas	84	CARLOS HUMBERTO BENAVIDEZ SARMIENTO	17548704	9496975202	TZN409
								LUIS ELICER BARRERA SIERRA	7183211	375068 ARL 79942	SMU731
								PROSPERO LEAL PARADA	17529154	375068 ARL 79941	SMK043
	4	Vereda Pueblo Seco - I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	18,8	37,2	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	GEILER ALEXANDER SAMANAI OSPINA	96124517	375068 ARL 79940	EXX893
								ANGEL GEOVANY SICULABA	96194879	9496975202	TLY734
	5	Vereda Alto Cáuca - Casa De Zinc – I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	JAMES ALEXIS DIAZ	1116852545	9496975202	FSV313
								JHON FREIDER VILLAMIZAR LOZADA	1098742074	375068 ARL 79940	UFU762
	6	Sede Simón Bolívar (Tamacay) - Puerto Miranda – I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	14,7	25,4	Terrestre	1 Bus	38	GEYSON OBED SOTO TORRES	96195360	7997258851	NMV020
I.E. ANTONIO RICAURTE	7	La Balsa - Pozo Andina – Aires de Campo Alegre - I.E. Antonio Ricaurte Y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Buseta	28	SANDRO ALVAREZ SAAVEEDRA	96190083	9496975202	UFV083
	8	San José de Morichal - Morichito - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	9,2	18,4	Terrestre	1 Buseta	28	JAIDER FABIAN TORRES MARTINEZ	1002438444	9496975202	FSV312
	9	Vereda Cravo Charo 2 - La Primavera - Vereda Corocito – I.E. Antonio Ricaurte Y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	56	ROBINSON PINZON OBANDO	1118544102	9496975202	SMU745
	10	Puente Capachos Centro - La Macaguana - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	8,5	17	Terrestre	1 Buseta	28	EDWIN ALEXANDER VELASQUEZ SOLOZA	96193068	9496975202	SYT780
	11	La Y Betoyes - Santa Inés - Babasica - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	22,2	44,4	Terrestre	1 Bus	38	JORGE IVAN HERRERA SILVA	17529508	375068 ARL 79940	SMK064
	12	Macaguancito - Caño Guarapo - La Cabaña - Castilla la Nueva - Cravo Toturno - Vereda Corocito – I.E. Antonio Ricaurte y Viceversa	22,8	45,6	Terrestre	1 Buseta	28	JOSE ROSARIO GAMBOA ALARCON	1116862468	9496975202	UPR020
I.E. INSTITUTO DE PROMOCION AGROPECUARIA	13	Vía Matecaña - Muriba - Tropicales - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	21,1	42,2	Terrestre	1 Bus	38	YEBINZON DARIO ARENIS DURAN	1119186571	375068 ARL 79941	SOR241
	14	El Molino - Caño Guayabo - Santo Domingo - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	13,6	27,2	Terrestre	1 Bus	38	PEDRO YONAI FORERO GARCIA	13270722	375068 ARL 79942	SPP059
	15	Pueblo Seco - La Vereda La Independencia - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Bus	38	JULIO EDUARDO GARAVITO	96189494	375068 ARL 79941	SZT931
	16	Caño Claro - Caño Tigre - La Vereda La Arenosa - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Buseta	28	ISMAEL TRILLOS DUARTE	96189463	375068 ARL 79942	EQX770
	17	Nuevo Oriente - Puerto Jordán – IPA y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Microbús	19	JONATHAN RODRIGUEZ CARDONA	1116865250	375068 ARL 79940	UVM297
	18	Nuevo Sol - Puerto Jordán – IPA y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	1 Microbús	18	ORLANDO MURCIA RAMIREZ	1000158973	375068 ARL 79940	XMB491

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE	PLACA
			Ida	Ida y Vuelta							
	19	Normandía - Vereda Lejanías - Cesar - Cubolo II - Caño Verde - IPA y Viceversa	32,4	64,8	Terrestre	1 Buseta	28	HUMBERTO VELASQUEZ GIRALDO	16802045	375068 ARL 79940	EQX771
	20	Puerto Alegre - Sede San José de Caranal - Ye de Santa Isabel - Tropicales - IPA y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	1 Buseta	28	JUAN YURLEY TRILLOS DUARTE	1116857722	375068 ARL 79969	GFP460
	21	Santo Domingo - Palestina - Acacias - Puerto Jordán – IPA - Y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	38	NEHEMIAS RAMIREZ CARDENAS	91356831	375068 ARL 79941	TDS479
I.E. FILIPINAS	22	Caserío Santo Domingo - I.E. Filipinas y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	2 Buses	76	WILLIAM SALCEDO ROJAS	96124874	375068 ARL 79941	WGO970
								LUIS ANDRES GONZALEZ	17594384	375068 ARL 79940	WQT667
	23	Vereda el Rincón - I.E. Filipinas y Viceversa	17,8	35,6	Terrestre	2 Microbuses	36	ELKIN ALFREDO BLANCO LEON	1116852984	375068 ARL 79941	WLM823
								GERSON DAVID TORREZ CONTRERAS	1033735999	46348803234	XVN407
	24	Laureles 1 - I.E. Filipinas y Viceversa	19	38	Terrestre	2 Microbuse	36	GABRIEL SALCEDO ROJAS	17570418	375068 ARL 79940	VXI955
								JHON FREDY VASALLO OSORIO	1116402209	375068 ARL 79940	SYU853
	25	Vereda El Milagro - I.E. Filipinas y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	2 Microbuses	36	WILSON RENOGA GRANADOS	1007397074	375068 ARL 79940	SKM897
								JOSE DOLORES SERRANO GUERRERO	5487852	9495375068 ARL 7994047137	SMO074
	26	Vereda las Galaxias - Sede la Alegria - I.E. Filipinas y Viceversa	9,4	18,8	Terrestre	1 Buseta	28	YIDER JULIAN LEYTON CUELLAR	1119186842	375068 ARL 79940	GFP477
	27	Sede El Paraiso - I.E. Filipinas y Viceversa	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta	28	JHON ALEX GUERRERO CAMARGO	1085248305	9495375068 ARL 7994067031	GFP478
I.E. JOEL SIERRA GONZALEZ	28	Caranal Mordisco - La Vereda Tamacay Medio e Intermedias - Malvinas – I.E. Joel Sierra González y Viceversa	16,6	33,2	Terrestre	1 Buseta	28	EDWARD ALONSO AMU PEREZ	1118792621	7994220335	GFP479
	29	Vereda Los Naranjos - Aguas Claras - Cabalalia - Malvinas – I.E. Joel Sierra González y Viceversa	18,5	37	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	ELKIN FEDERMIN VALLEJO ARIAS	1116859789	375068 ARL 79940	SWD417
	30	Capachos - Sede Francisco Pizarro - Caño Grande - Sede Francisco Pizarro - El Nevado - Sede Francisco Pizarro y Viceversa	25	50	Terrestre	1 Buseta	28	NICODEMOS SUESCUN SOTO	96191660	375068 ARL 79940	LJQ745
	31	Morichal II - Caño Grande - Cabalalia - Brisas de Tamacay (Puente) y Viceversa	14,3	28,6	Terrestre	2 Microbuse	36	RAUL RICARDO ROJAS ZUBIETA	96195485	375068 ARL 79940	XVZ081
								DAGOBERTO DAZA	17548638	375068 ARL 79940	SKN116
	32	La Vereda Bajo Tamacay - El Tigre - I.E. Joel Sierra Gonzalez y Viceversa	17,2	34,5	Terrestre	3 Busetas	78	MIGUEL ANGEL PARRA	1052380190	9495975202	TLY730
								JESUS ALEJANDRO VASQUEZ PALACIO	71906088	375068 ARL 79969	GFP469
								Cristian Alexander Mora Mena	1116883009	9495975202	GFP525
I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO	33	Nápoles - Piñalito - Rancho Grande - Los Andes – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	22,4	44,8	Terrestre	1 Bus	35	ALIRIO MONTAÑA HURTADO	96194694	375068 ARL 79940	XGD344
	34	Vereda Siberia 1 - La Esperanza - Garrotazo - Tamblador - Carrizo - I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Bus	38	JUAN DANIEL MARTINEZ CASTILLO	1116182121	375068 ARL 79940	SZQ701
	35	Vereda Holanda - Carrizo – I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	15,3	30,6	Terrestre	1 Bus	38	ARNULFO QUINTERO	79571957	9495975202	WOV951
	36	Siberia II - Santo Domingo - Betoyes – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	39,3	78,6	Terrestre	2 Busetas y 1 Camioneta	58	LEONARDO PLAZAS PAEZ	91352397	9495975202	GFP526
								ANTONIO DANIEL MONSALVE	1116871398		GFP528
								ORLANDO VARGAS	1115744478	375068 ARL 79969	SDW429
	37	la Y de Rondón - Casa Ladrillo – I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	22,5	45	Terrestre	1 Bus	38	JAVIER VICENTE VERDUGO GUTIERREZ	96192928	9495975202	WOV953
	38	Lusitania - Caño Limón - Casa Roja – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	23	46	Terrestre	2 Buses	76	JOSE IGNACIO BOHORQUEZ BAUTISTA	17548918	375068 ARL 79940	WOV963
								Luis Antonio Castaño Antolines	1116803155	9495975202	WOV955
	39	Floresita - Sede Barcelona - Costa Rica - I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	17,3	34,6	Terrestre	1 Buseta	28	ALEX JHON NEFER AGUILAR	1116872415	9495975202	TTS574
	40	Rancho Grande - La Y de los Andes - Flor Amarillo - IE Agustín Nieto Caballero y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	38	CLIMACO SALCEDO TRUJILLO	4254971	9495975202	WOV964

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE	PLACA
			Ida	Ida y Vuelta							
I.E. PARMENIO BONILLA PAREDES	41	Caserío El Mordisco - Nuevo Horizonte - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	1 Buseta	24	HERMOGENES VARGAS PRIETO	96125177	5375068 ARL 79940	GFP535
	42	La Veinte - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	6,3	12,6	Terrestre	1 Microbús	15	DIEGO NOLBERTO MARTINEZ ROZO	1094163283	5375068 ARL 79941	TAQ957
	43	Alto Cauca - La Hermosa - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	JOSE LUIS RODRIGUEZ QUINTERO	96125786	5375068 ARL 79971	GFP531
	44	Muriba - Matecaña - Tolua - Puerto Nidia - I.E. Parmenio Bonilla y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Bus	38	HUGO ANTONIO SEPULVEDA CRUZ	96155042	5375068 ARL 79940	WOW965
	45	Caserío San Francisco - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Microbús	18	MANUEL FRANCISCO MEJIA LIZARAZO	96190308	7998097252	TTP541
	46	Florida Bajo - Puerto Nidia - I.E. Parmenio Bonilla y Viceversa	24,9	49,8	Terrestre	2 Buses	76	ALBEIRO PLAZAS MEJIA	1090175218	5375068 ARL 79969	WOW008
								EDGAR FABIAN ARIZA VARGAS	1119150354	5375068 ARL 79963	WOW009
I.E. INDIGENA BETOY	47	El Nevado - Corocito - La Cabaña - Corocito - Macarieros - Betoyes - I.E. Indígena Betoy y Viceversa	44,5	89	Terrestre	1 Buseta	28	JOSE TIBERO PARRA	17548715	9495975202	GFP565
	48	Sede Cristóbal Colon - Betoyes - I.E. Indígena Betoy y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	38	HENRY HERNANDEZ	13462216	5375068 ARL 79942	EQY716
	49	Caño Limón - Camarne - Julieros - Velazqueros I.E. Indígena Betoy y Viceversa	17,2	34,4	Terrestre	2 Busetas	56	JOSE EDINSON CUBIDES OVIEDO	17591330	5375068 ARL 79941	GFP565
								JHON DE JESUS BURGOS DELGADO	1116786213	9495375068 ARL 7994040051	GFP605
	50	Asentamiento Kalwimae - Betoyes - I.E. Indígena Guahibo Betoy y Viceversa	27,2	54,4	Terrestre	1 Buseta	28	ANDRES AUGUSTO CARREÑO	19353983	9495975202	GFP608
	51	Sede Santa Teresita - Betoyes - I.E. Indígena Betoy y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre	1 Buseta	28	CARLOS JULIO ZORRO ZORRO	17546807	9495975202	GFP691
	52	Macarieros - Betoyes - I.E. Indígena Guahibo Betoy y Viceversa	26,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	LUIS FRANCISCO ZORRO ZORRO	17545363	9495975202	GFP691
I.E. INOCENCIO CHINCA	53	NEE - Centro Educativo de Formación Integral Alegre Despertar y Viceversa	23,7	47,4	Terrestre	1 Microbús	18	WILLIAN FERNANDO DUQUE ACOSTA	17548791	9495975202	UFU714
	54	Vereda Mapoy - Loberia - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	31,7	63,4	Terrestre	1 Bus	38	ROCENDY NINROD REYES CRISTIANO	111585-9020	9495975202	EQZ897
	55	Vereda Rincón Hondo - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	15,6	31,2	Terrestre	1 Microbús	18	ADIN ALEL IMCA ROMERO	96190654	9495975202	SLH286
	56	Vereda La Hormiga - Cravo Totumo - San Inés - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	16,8	29,6	Terrestre	2 Busetas	56	ALEXANDER COLMENARES VARGAS	1116859575	9495975202	GFP692
								JESUS ENRIQUE URIBE EULEGELO	17545461	9495975202	GFP693
	57	Cravo Corozo - Macarieros - El Culebrero - Santa Inés - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	CARLOS JULIO FAJARDO ARIZA	17545712	9495975202	GFP541
I.E. ORIENTAL FEMENINO	58	El Pesebre - Tablón - Río Tame - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	43	86	Terrestre	1 Buseta	28	RAFAEL TORRES CORREDOR	4080739	9495975202	LJO068
	59	Rancho Puraze - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	40,3	80,6	Terrestre	1 Buseta	28	JHON JAIRO LEON TIRADO	96195511	9495975202	LJO069
	60	Vereda Las Brisas - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	13,5	27	Terrestre	2 Buses - 2	152	LUBER VARGAS	1024516575	9495975202	SOE940
								EDGAR ALCIBIADES ROJAS	96195688	9495975202	SOW739
	61	Vereda Santa Helena - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Bus	38	JOSE OMAR QUIÑONEZ LIZCANO	17529367	9495975202	SQZ448
	62	La Vereda Mararabe - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Busetas	56	CARLOS LEONARDO BENAVIDEZ BENITEZ	1018402215	9495975202	LJQ740
								ANTONIO GENARO ROJAS NIÑO	9522114	9495975202	LJQ741
I.E. LICEO TAME	63	Vereda Los Aceites - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	22	44	Terrestre	1 Bus	38	CARLOS ALBERTO RAMIREZ SANCHEZ	5613521	9495975202	WFW883
	64	Casa Ladrillo - Vereda La Perla - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	26,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	CARLOS JULIO SANABRIA CASTAÑEDA	96192034	9495975202	LJQ742
I.E TECNICO INDUSTRIL FROILAN FARIAS	65	Vereda La Soledad - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Microbús	18	NODIER ALEXIS PARRA	111686-0304	9495975202	SSZ436
	66	Vereda Canarsi - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	34,3	68,6	Terrestre	1 Bus	38	EDGAR ALCIBIADES ROJAS	96195688	9495975202	WFW200
	67	Salón Comunal Vereda Saparay - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	CARLOS HUMBERTO BENAVIDEZ SARMIENTO	17548704	9495975202	LJQ743

Calle 19 N° 30A – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Tame
Celular: 3138985383

INTER TRANSESCOLAR
2025

7. RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE MONITORES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
Municipio de Arauca										
I.E. JOSE ASUNCION SILVA	1	Las Dragas - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	22,7	45,4	Terrestre	1 Bus	38	NELLY MARIA LOPEZ ROBLES	1116772898	9496170360
	2	La Porfia - Toro Pintao - I.E. José Asunción Silva y Viceversa (El segundo recorrido inicia en la finca El Rastrojo)	30	60	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	MARCOS DANIEL MARTINEZ EREU	1007336262	9496170360
	3	Nubes A - Sinai - El Chuzo - I.E. José Asunción Silva - Viceversa	20,5	41	Terrestre	2 Busetas	56	LINDA MARIA BLANCO SANCHEZ	1007167623	9496170360
								ANNES ALVAN HIPUJA MUARES	17594961	9496170360
	4	Sede la Becerra – I.E. José Asunción Silva y Viceversa	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	JUAN ESTEBAN VALENCIA MEJIA	1003624999	9496170360
	5	I.E. José Asunción Silva - Bocas Caño La Perra - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre					
	6	Sede El Sol - Sede Nubes A y Viceversa	30	60	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	MARIA DEL CARMEN PALACIOS	68296899	9496170360
	7	Guafitas - Sede Cañafistola - Sector la Yuca - Caño la Perra y Viceversa	20,8	41,6	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	44	YESSICA YELITZA GARCIA MERCADO	1116794291	9496170360
	8	Finca Isaias Caro - Sede El Final y Viceversa	9	18	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	YESICA MARIA RODRIGUEZ ANGARITA	1116794029	9496170360
	9	Laureles - Avenida Principal de Pedro Nel Jiménez - CAI Primero de Enero - Dique - Playitas - Dique - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Bus	38	IVON MARYURI ALVAREZ HENAO	1007167279	9496170360
	10	Plaza del Unión - Obelisco - Avenida Juan Isidro Daboin - Redoma HSV - Avenida Rondón - Caño Córdoba - Rey del Buñuelo - Ricarepa - Cancha Guires - Corocoras - Alcaldía Municipal - IE Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	MARLYN YORLEY RUIZ COLINA	68292926	9496170360
	11	Barrio Manhattan - Gabanes - Barrio Matevenao - Mangos - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	12,8	25,6	Terrestre	1 Bus	38	YURLEY YURANI NIEVES ARIZMENDI	1116801143	9496170360
	12	Vereda Papayito - El Rosario - La Antioqueña - Chaparrito - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ BOLIVAR	1007454310	9496170360

Calle 18 N° 30b – 17 Urbanización Ciudad Jardín
intertransescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - NOVIEMBRE
I.E. AGROPECUARIO MUNICIPAL ARAUCANO	13	La Porfia (Km 2 Antioqueña - Caño Limón) - La Antioqueña - Chaparrito - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	15,9	31,8	Terrestre	1 Bus	38	DAMARYS AGUIRRE RENOGA	1116777109	9496170360
	14	Matepiña - Arrecifes – Grimonero – I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa (Segundo recorrido inicia en la Parada del Ciclista)	44	88	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	ARLEDIS JOHANA GARZON ESTRADA	68299385	9496170360
	15	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Hospital San Vicente - Barrio Pedro Nel Jiménez - Piscina Femar - Fundadores (Solo Ida Martes y Jueves)	13,2		Terrestre	1 Bus	38	RAUL ENRIQUE PEREZ DIAZ	1116774481	9496170360
	16	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Papayito (Solo Ida Martes y Jueves)	14,6		Terrestre	1 Buseta	28	KAREN ZAMARA PAZ RAVELO	1006453748	9496170360
	17	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Matepiña (Solo ida - Martes y Jueves)	22,2		Terrestre	1 Camioneta	10	SUSI LORENA AGUIRRE NIEVES	1116808497	9496170360
	18	Villa Luz - Alcaraván - Oscar Mogollón - Piscina FEMAR - Fundadores - La Embajada - Dique - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa (Segundo recorrido inicia en Caño Jesús)	14,8	29,6	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	YUDY KATERINE MAYORGA VILLAMIZAR	1116784854	9496170360
I.E. MATECANDELA	19	Barrio Fundadores – Pedro Nel Jiménez - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) - Jornada Mañana	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	YULIS PAOLA TRUJILLO BUSTAMANTE	1007157674	9496170360
	20	Romboy Avenida 5° - Malecón - Barrio Libertadores - Dique - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en el sector los güires) - Jornada Mañana.	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	ANGIE LORENA GOMEZ MEDINA	1116804302	9496170360
	21	Barrio Fundadores – Pedro Nel Jiménez - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) - Jornada Tarde.	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	DELVIS VIOLETA GUERRERO VARGAS	68296513	9496170360
	22	Romboy Avenida 5° - Malecón - Barrio Libertadores - Dique - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en el sector los Güires) - Jornada Tarde.	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	MARY SOLEMNY MARIN FLOREZ	1116779256	9496170360
	23	Femar - Centauros - Alcaraván - Playitas - I.E. Matecandela y Viceversa.- Jornada Tarde.	19,5	39	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	MARIA EUGENIA ANAYA PINZON	68294732	9496170360
	24	Corocito - La Payara - El Tomo - Barrancón - I.E. Matecandela y Viceversa	18,5	37	Fluvial	1 Bote	22	NAREN ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ	1006455340	9496170360
	25	Vereda Corocito - Sector Guardulio - Sede José Gregorio González - Laguna La Morenera - Sede Pablo Emilio Guarín - Sede José Gregorio González y Viceversa	17,2	34,4	Fluvial	1 Bote	22	ANDRES MANUEL TEJADA SALAS	92528999	9496170360

Calle 58 N° 40A – 27 Urbanización Ciudad Jardín
transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495580

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
C.E. MONSERRATE	26	Puente Internacional - Cano Alto - El Recreo - Vista Hermosa - Lagunas de Oxidación - La Curva - Buenos Aires - La Y - Cementerio - C.E. Monserrate y Viceversa	8,51	17,02	Terrestre	2 Busetas	48	YOMARA ROJAS GONZALEZ	1116495607	9496170360
								LIVIA MARINA RUIZ MONSALVE	1125761629	9496170360
	27	Barrio Manhattan - Sede Marco Fidel Suarez - Sede Clarinetero - Tienda La Canoa - Sede Marco Fidel Suarez y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	38	YEINNI CAROLINA DUARTE RODRIGUEZ	1117132228	9496170360
	28	Sector Las Compuertas - Los Pechos - C.E. Monserrate y Viceversa	13,5	27	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	44	AURY LISETH PEÑA	1116811656	9496170360
	29	Finca La Lorena - Vereda Clarinetero - Sede Marco Fidel Suarez y Viceversa	8,5	17	Fluvial	1 Bote	22	FRANCY ESTEFANIA YANCE GONZALEZ	1116788451	9496170360
	30	Finca La Lorena - Comunidad Indigena La Estrellita - Sede El Triunfo y Viceversa	10	20	Terrestre	2 Camionetas	20	LUZ ZENAYDA CAMUAN	1006454570	9496170360
								NANCY MARIA MANCIPE ULEJELO	1006456506	9496170360
I.E. SANTO ANGEL	31	Redoma del Hospital - Los Arrecifes - Sede San Emilio - Matepiña - Sede Santo Ángel y Viceversa	39	78	Terrestre	1 Bus	38	YARIC LECNI SANCHEZ RINCON	1118497818	9496170360
	32	La Y Santa Rosa + 3 kms via Caracol- María Auxiliadora - Sede Santo Ángel y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Camioneta	10	NANCY MATILDE HERRERA	68289978	9496170360
	33	Sector el Alcaraván - Sede María Auxiliadora - Sede Santo Ángel y Viceversa	7,5	15	Terrestre	1 Camioneta	10	MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS	1116775507	9496170360
	34	Sede Gabriela Mistral (Vda Feliciano) - Sede San Cayetano y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Camionetas	16	DIANA YALITZA TOVAR JIMENEZ	1116781546	9496170360
								UNUSCA CONTRERAS REQUENA	1116799383	9496170360
	35	Puerto Infante - Cubarro - Sede Puerto Colombia y Viceversa	20	40	Fluvial	2 Botes	44	LUZ MARINA RAMIREZ	68298980	9496170360
								CARMENZA TURIZO PALLARES	37578648	9496170360
	36	Caseríos Boliveros - Garcerítos - Villanueva - Isla La Pradeña - Sede Agropecuario Caracol y Viceversa	13	26	Fluvial	1 Bote	17	DIANA CONSUELO HERRERA TORRES	68298077	9496170360
	37	Barranca Amarilla - Sede Agropecuario Caracol – Viceversa	6,7	13,4	Fluvial	1 Bote	16	JHON JAIRO ZAPATA MEZA	17593211	9496170360
	38	Finca El Nombre de Dios - Finca La María - Sede El Vapor y Viceversa	12,7	25,4	Fluvial	1 Bote	12	DEICY VIVIANA CACERES ESTEBAN	1006248323	9496170360
	39	Puente la Florida - Camazas - Y Zamuracos - Sede San Cayetano y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Camioneta	8	YEIQUIN NOLADYS HEREDIA CASTILLO	68298523	9496170360
	40	Matepiña - Sede Arrecifes y Viceversa	8,1	16,2	Terrestre	1 Buseta	24	GERLIS ALBERTO ROJAS NIEVES	17597055	9496170360

Calle 18 N° 10b – 17 Urbanización Ciudad Jardín
Intertransescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495568

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
	41	Cancha de Finca la Venturosa - Sede San Cayetano - Finca El Porfin (Dumar Sánchez) - Sede San Cayetano	7	14	Terrestre	1 Camioneta	10	SILVIA ALEXANDRA MORENO ALVARADO	1116805910	9496170360
C.E. INDGENA SIKUANI PLAYEROS	42	Caño Jesús - Dique Vía - Villa Luz - Playitas - C.E. Indígena Sikuani Playeros y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	88	DENNISSE CAROLINA FARFAN	1007959905	9496170360
								MORIVA DAMARIS SIMETO COLINA	1117459536	9496170360
	43	Los Pechos – Barrancones - C.E. Indígena Sikuani Playeros y Viceversa	34	68	Fluvial	1 Bote	22	ANA MARIA GONZALEZ BLANCO	1006456251	9496170360
	44	Resguardo Indígena Corocito - Isla de Guardulio - C.E. Sikuani Playeros y Viceversa	38	76	Fluvial	1 Bote	22	FABIO LANDA GONZALEZ	1007959679	9496170360
	45	Redoma Hospital - Obelisco - Avenida 5° - Malecón - Gures - Primero de Enero - C.E. Indígena. Sikuani y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Bus	38	LUIS ALBERTO CARDOZA MACHADO	1006456007	9496170360
C.E. EL TRANSITO	46	Vereda Las Cruces (vereda alto primores) - Vereda El Vigia - Vereda Cañas Bravas - C.E. El Tránsito y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Microbús	12	ROSA MARIA MORA DAZA	1119184499	9496170360
	47	La Y Manantiales - Maporal - La Conquista - C.E. El Tránsito y Viceversa.	16,5	33	Terrestre	2 Camionetas	20	SAIRA MILENA VARGAS ALIERDO	68297552	9496170360
								DEYSI JHOANA MANTILLA GARRIDO	1116776688	9496170360
	48	Sede La Paz A - Vereda Caño Seco - Caserío Bocas de Ele - C.E. El Tránsito y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Microbús	18	JESSICA MILENA MENDOZA BLANCO	1116806300	9496170360
	49	Sede Santa Ana (Laureles I) - Vereda El Diamante - Vereda Los Laureles- C.E. El Tránsito y Viceversa	7,41	14,82	Terrestre	1 Camioneta	10	DUVAN ALEXIS CAMPOS PARADA	1006408321	9496170360
	50	Puente Caño Macuate - Puente Lucero - Sede Jardín de los Niños y Viceversa	16,3	32,6	Terrestre	1 Microbús	18	LAURA YINETH MACIAS CELIS	1007197408	9496170360
C.E. HITNU LAS VEGAS	51	Caserío Bocas de Ele - Sede Las Vegas - Caño Verde - Sede Las Vegas y Viceversa	17,6	35,2	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	28	RITO MACARIO RODRIGUEZ CARVAJAL	17592077	9496170360
Municipio de Arauquita										
I.E. JOSE MARIA CARBONELL	1	Finca El Rancho - Javillal - La Florida - El Porvenir – I.E. José María Carbonell y Viceversa	17,9	35,8	Terrestre	1 Bus	36	LEYDER DUBAN ASTROZA CONTRERAS	1.115.743.405	35536143
	2	Los Chorros - El Triunfo - La Y - Estación Neira - San Luis de los Palmares - I.E. José María Carbonell y Viceversa	25,2	50,4	Terrestre	1 Buseta	28	BELSI MIREYA ANGARITA MENDOZA	1.116.495.171	35536143
	3	El Cedrito - Bocas Del Juú - La Esmeralda – I.E. José María Carbonell y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	34	MILDRED YULANI HERRERA TORRES	1.116.494.416	35536143
	4	San Lorenzo - Vereda Totumal - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell y Viceversa	14,2	28,4	Terrestre	1 Microbús	17	KEIDY NAYELY MORALES MELO	1.007.384.531	35536143

Calle 18 N° 10b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar3525@gmail.com
Celular: 3186495660

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
I.E. ANDRES BELLO	5	Cama Floja - Los Jardines - La Trampa - Caño Hondo - La Trampa - I.E. Andrés Bello y Viceversa	24,6	49,2	Terrestre	1 Buseta	28	XIOMY SHARITH RODRIGUEZ BARRERA	1.116.493.543	35536143
	6	Las Torres - Bajo Caranal - Gaitán - I.E. Andrés Bello y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	SANDRA MIRELLA REMOLINA RINCON	1.119.180.993	35536143
								YULIETH JULIO LOPEZ	1.006.409.566	35536143
	7	Sede Gaitán Caranal - Sede Guaymaral - I. E Andrés Bello y Viceversa	9,6	19,2	Terrestre	1 Bus	38	NYDIAN VALERO CUESTA	68.306.602	35536143
	8	Las Palmas - Cuatro Esquinas - La Paz - I.E Andrés Bello y Viceversa	8,3	16,6	Terrestre	1 Buseta	28	MARISOL ARIAS LARGO	1.007.272.234	35536143
	9	Sede Bibiana Talero - Los Chorros - Escuela el Recreo - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa.	15,5	31	Terrestre	1 Buseta	24	SANDRA ARROYO SANCHEZ	68.247.972	35536143
	10	La Comuna - El Paraiso - La Tanga - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	10,5	21	Terrestre	1 Buseta	24	YOMARY IZA FUENTES	1.116.494.298	35536143
	11	Campo Cinco - Guaimaral - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Buseta	24	EDITH PATRICIA GUERRERO RODRIGUEZ	1.115.724.140	35536143
I.E. SAN JOSE DE LA PESQUERA	12	Salón Comunal - Maria Oscura - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Buseta	28	SANDRA PATRICIA ESTRADA LOPEZ	1.116.495.443	35536143
	13	Puente Jorobado - El Vivero - La Casa - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	13	26	Terrestre	3 Buses	114	DELLIS CATALINA SUAREZ BENITEZ	1.116.503.923	35536143
								INGRID PINZON	1.007.929.979	35536143
								LISBETH XIOMARA ALBARRACIN BASTO	1.007.749.333	35536143
	14	Kilómetro 81 - Puente Caranal - Las Acacias - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	11,5	23	Terrestre	1 Bus	38	ROSANA VELAIDES MONTESINO	1.045.746.189	35536143
	15	Barranquilla - Mazaguaros - Puerto Nuevo - Nuevo Jerusalén - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	10,3	20,6	Fluvial	2 Botes	44	KELYS YOJANA PALLARES ARAGON	1.116.498.303	35536143
								HECTOR STIVEN VALERA CORTEZ	1.006.440.334	35536143
I.E. SIMON RODRIGUEZ - BAYONEROS	16	Puente Caranal - Sede Villa Hermosa - Sede Santa Isabel - Sede Villa Hermosa y Viceversa	16,09	32,18	Terrestre	1 Microbús	18	KARINA YORLEY CONTRERAS HERRERA	1.116.513.532	35536143
	17	La Pradera - Sede Juan José Rondón - Sector Caño Rico - Finca la Fe en la Vereda la Pica - Sede Juan José Rondón y Viceversa	18,8	37,6	Terrestre	1 Microbús - 2 Recorridos	36	ANJELY KARINA PAREDES SANDOVAL	1.007.390.837	35536143
	18	Puente Caranal - Bocas de Caranal - Isla Contigua a Mazaguaros y Viceversa	10,1	20,2	Fluvial	1 Bote	22	FABIAN CORONADO VILLAMIZAR	1.094.367.855	35536143
	19	El Placer - Cajaros - Bayonero - Carretero - Sede Simón Rodriguez - Bayoneros y Viceversa	23	46	Fluvial	3 Botes	66	SANDRA ISABEL PEREZ RODRIGUEZ	60.395.199	35536143
								AMIN ISMAILE ROJAS GELVEZ	1.116.492.809	35536143

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Celular: 3184655560

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
		[illegible]						LUIS ALBERTO IGLESIAS RANGEL	PPT. 8215078	35536143
I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	20	Las Vereda Caño Arenas – Maporita – Gaviotas - La Esperanza - El Placer - El Caucho I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	31,6	63,5	Fluvial	5 Botes	104	GEIDI FERNANDA BAUTISTA RINCON	1.115.865.327	35536423
								DANNY VANESA SILVA VAHOS	1.007.952.116	35536143
								DENIS YONEIDA CIRO CANEDO	1.116.496.949	35536143
								JAIME JOSE MARTINEZ PEREZ	8.828.690	9496170360
								ARLEY YESID MEDINA MARIN	1.006.440.212	9496170360
	21	Las Veredas Los Angelitos - La Arenosa - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa.	7,7	15,4	Fluvial	3 Botes	63	YULI PATRICIA MORENO CANEDO	1.007.167.167	35536143
								IDA LUCELY FLOREZ FRANCO	1.116.492.802	35536143
								DEISY YULIETH SANTOS RINCON	1.116.778.529	9496170360
	22	Nueva Jerusalén - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	6,1	12,2	Fluvial	1 Bote	22	CLAUDIA SECILIA MURILLO VARGAS	68.251.494	35536143
	23	Puente Jorobado - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	11,6	23,2	Terrestre	1 Bus	38	JENIFER CAMILA CAMARGO SINIVA	1.007.167.893	35536143
I.E. AGUACHICA	24	Puerto Matus - La Pelona - Diamante - I.E. Aguachica y Viceversa	13,7	27,4	Terrestre	1 Buseta	28	YURLEY KARINA VALDEZ GALVIS	1.115.737.555	35536143
	25	Los Chorros - La Trampita - I.E. Aguachica y Viceversa	6,8	13,6	Terrestre	1 Buseta	28	LEIDY YAJAIRA GRUESO CAICEDO	2.000.008.300	35536143
	26	El Pozo - Fundación - Santa Ana - Brisas Del Palmar - I.E. Aguachica y Viceversa	23,3	46,6	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	SANDRA MILENA BLANCO ANAYA	68.252.329	35536143
								ANDREA CUELLAR CUBILLOS	30.505.095	35536143
	27	Sede San Miguel - La Victoria - El Oasis -I.E. Aguachica y Viceversa	15,5	31	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	MONICA AMARIS SUAREZ	1.116.499.464	35536143
								JENIFFER YURLEY SANABRIA TARAZONA	1.090.464.083	35536143
	28	Sede El Marfil - El Oasis - I.E. Aguachica y Viceversa	14,4	28,8	Terrestre	1 Bus	38	DORIS ADRIANA HERNANDEZ PALOMINO	1.003.041.783	35536143
	29	Sede La Isleridia - I.E. Aguachica y Viceversa	9	18	Terrestre	1 Buseta	25	MEILEN ALEIDA TARAZONA PABON	37.620.700	35536143
	30	La Trampa - El Encanto - Puerto Caimán - I.E. Aguachica y Viceversa	14,1	28,2	Terrestre	1 Bus	35	DIANA ESMERALDA VILLAMIZAR AVELLA	1.007.359.104	35536143
	31	Rosa Blanca - I.E. Aguachica y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	23	MARLEINY VILLANUEVA MORA	1.007.359.086	35536143
	32	Bajo Caranal - I.E. Aguachica y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	33	KELLY JOHANNA PABON ALVALEZ	1.116.734.477	35536143
	33	El Oasis .I.E. Aguachica y Viceversa	5,25	10,5	Terrestre	1 Bus	38	ESTER MORENO REYES	1.007.191.136	35536143
	34	Alto Primores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorrido	76	MONICA LISETH COTRINA	1007382416	9496170360

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495660

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
I.E. PEDRO NEL JIMENEZ	35	Matepiña - Las Cruces - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	20,5	41	Terrestre	[illegible] s	[illegible]	ANTOLINEZ	ARAUCA	[illegible]
	36	La Cal -Sede El Progreso de los Niños - El Lipa - Alto Primores - El Futuro - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	36,2	72,4	Terrestre	1 Buseta	28	ILCIA MARYOLY TOVAR ROBAYO	1007167452 ARAUCA	9496170360
	37	La Tienda de Don Uriel - La "Y" de Guayacanes - San Juan de la Reinera - Los Colonos - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	19,8	39,6	Terrestre	1 Bus	38	MARISOL BOHORQUEZ JIMENEZ	1090416243 CUCUTA	9496170360
	38	Mata de Coco - Santa Isabel - Santa Clara - Los Colonos - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	24,8	45,6	Terrestre	1 Bus	38	SANDRA MENDOZA RAMIREZ	1116494722 ARAUQUITA	9496170360
	39	El Paraiso - El Carmen - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa.	12,5	25	Terrestre	1 Bus	38	LIYIBETH ROCIO RIOS TAVERA	26767955 GAMARRA	9496170360
	40	La Gloria - El Paraiso - Vista Hermosa - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	DORA ALIX LOPEZ GUZMAN	1116858686 TAME	9496170360
	41	Centro Poblado Puerto Jordán - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	25	50	Terrestre	1 Bus	38	CARMENZA SEPULVEDA QUINTERO	30188110 FORTUL	9496170360
	42	La "Y" Colonos - Finca Don Onorio - Fundadores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	7,2	14,4	Terrestre	1 Bus	38	CLAUDIA LILIANA QUIÑONEZ RAMIREZ	1116796095 ARAUCA	9496170360
	43	Finca Buenaventura - Sede Alto Bonito - Puente Caimán - El Carmen - IE Pedro Nel Jiménez y Viceversa	18	36	Terrestre	1 Microbús	16	BELSY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	53155101 BOGOTA	9496170360
C.E. INDIGENA EL VIGIA	44	Soledad - C.E. Indigena El Vigia y Viceversa	10,5	21	Fluvial	[illegible] 2 Recorrido [illegible]	74	LUIS MIGUEL URIBE PINZON	1.006.439.756	35536143
								JAIR ALFONSO BARRETO SANCHEZ	1.006.440.007	9496170360
	45	Canciones - El Campamento – C.E. Indigena El Vigia y Viceversa	8,5	17	Terrestre	1 Bus	38	GABRIEL LINARES MORENO	1.006.441.052	35536143
I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU	46	Puente Caranal - Kilometro 81 - Las Bancas - Barrio Santo - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	20,6	41,2	Terrestre	1 Microbús	18	MARIA ANGUSTIAS GEREDA VELANDIA	60.362.822	35536143
	47	El Troncal - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	42	ENITH MENESES AGUDELO	1.116.787.971	35536143
I.E.LICEO DEL LLANO	48	La Pica - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	14,7	29,4	Terrestre	1 Microbús	12	DAFERSON DARLEY ALBORNOZ GARCIA	1.006.409.658	35536143
	49	Totumal - Campamento - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	18,8	37,6	Terrestre	1 Buseta	24	ANDREA LIZETH AMAYA FERRUCHO	1.116.492.487	35536143
	50	Guamalito - Matecacao - La Unión - Puerto Matus - Matecacao - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	24	48	Terrestre	1 Microbús	14	YESICA ALEJANDRA RUIDIAS AMARIS	1.007.664.549	35536143
I.E. GABRIEL	51	San Rafael - San Lorenzo - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Microbús	16	YULIETH KATHERINE PABON DURAN	1.116.503.071	35536143

Calle 33 N° 80b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2005@gmail.com
Celular: 3184985560

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
GARCIA MARQUEZ	52	NEE - Mata Oscura - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	34	68	Terrestre	1 Microbús	8	CARMEN ROSARIO CACERES FORERO	68.251.403	35536143
	53	NEE - La Esmeralda - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Microbús	8	INGRITH AIDEE BAUTISTA GRANADOS	1.093.916.451	35536143
C.E. SAN JUAN BOSCO	54	Puente Jorobado - Tres Cruces - Sede La Arenosa - Salón Comunal - Sede La Arenosa y Viceversa	20,3	40,6	Terrestre	1 Buseta	28	YENIFER RAAD DELGADO	1.051.669.099	35536143
C.E. ROMULO GALLEGOS	55	Sede Rafael Núñez - La Brasilia . Paso Malo - Peralonso - Sede Rómulo Gallegos y Viceversa	12,1	24,2	Terrestre	1 Buseta	28	YORLADY CHACON NUÑEZ	1.116.497.332	35536143
Municipio de Cravo Norte										
I.E. JOSE ANTONIO GALAN	1	Vereda El Jamico - Hatero Santiago - Sede Educativa La Granja - Manga De Coleo - Sede El Triunfo - Sede José Teodoro Hurtado - Sede José Antonio Galán y Viceversa	15	30	Terrestre	2 Microbuses	36	CLARENA MARIA CISNERO CASTRO	1007960105	9496170360
								MARIA CRISTINA CASTRO MADRID	30020953	9496170360
	2	Finca Altamira - Fundo Santa Fe - Sede Educativa San José - Finca Cabiona y Viceversa	12,8	25,6	Terrestre	1 Camioneta	10	LADY LILIBETH INFANTE	1121841443	9496170360
	3	Finca Mi Parcelita - Finca El Destino - El Peligro - La Bendición - La Costeña - Sede Agualinda y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Camioneta	10	CLAUDIA ISABEL QUENZA TINEO	1117458048	9496170360
	4	Bocas del Casanare - Sede La Virgen y Viceversa	20,7	41	Fluvial	1 Bote	12	KEIDER ANDRES VASQUEZ	1117458400	9496170360
	5	Finca El Algarrobo - El Aeropuerto - La Campechana - I.E. José Antonio Galán y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre	1 Microbús	16	MARIA ISABEL FLOREZ BALTA	1117458942	9496170360
	6	Finca Manati - Sede La Virgen y Viceversa	20,4	40,8	Fluvial	1 Bote	11	HUBER ALCIDES VASQUEZ CEDEÑO	1117458301	9496170360
Municipio de Fortul										
I.E.	1	Santa Rosa - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	1 Microbús	14	LICETH ANDREA BASTO LEON	1119183863	9496170360
	2	San José Obrero - Progreso - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Microbús	11	LISBETH KATHERINE GALLO ESPINOZA	1119183234	9496170360
	3	Caño Seco - Los Duarte - Hato Rancho Rojo - Cementerio Central - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	13,1	26,2	Terrestre	1 Buseta	28	AILYN KARELIS ESTEBAN PABO	1.115.721.023	9496170360
	4	Las Delicias - Los Alpes - Barrancones - La Colorada - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	26,7	53,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	46	EIDY TATIANA BAYONA POVED	1119184026	9496170360
	5	Paraiso - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	18,03	36,06	Terrestre	1 Microbús	18	CIS MAYURI TORO BALLESTER	1.093.502.658	9496170360
	6	Bajo Quirpal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	14,03	28,06	Terrestre	1 Buseta	24	ANGELA MARLEY ARIZA PARDO	1006594771	9496170360

Calle 18 N° 30A – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Cel: 3184995166

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
ALEJANDRO HUMBOLDT	7	Caserío La Primavera - Vereda La Salve - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	15,7	31,4	Terrestre	1 Bus	38	UVEN STIVEN TOVAR GONZALE	1.116.800.659	9496170360
	8	Los Jardines - La Gaitana - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Buseta	21	ELIZABETH DIAZ PAREDES	1.119.185.585	9496170360
	9	El Mordisco - Caranal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	20,34	40,68	Terrestre	1 Buseta	28	TALIA XIOMARA CACERES TORI	1006594331	9496170360
	10	Alto Jordán - Palmarito - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	22,3	44,6	Terrestre	1 Buseta	23	N ERNESTO CARRILLO CABAL	1095823618	9496170360
	11	Caranal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	GLADYS GAMBOA DURAN	68247892	9496170360
	12	Vereda San Francisco - La Veinte - I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caranal) - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	32	64	Terrestre	1 Microbús	14	WILMER ULFRIDO VILLAMIZAR SEPULVEDA	1006594902	9496170360
	13	Bimania - Puerto Gloria – I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caranal) - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	24,4	48,8	Terrestre	1 Microbús	14	ESSICA NATALIA HENAO MARI	1006596099	9496170360
I.E. TIERRA SECA	14	Nuevo Fortul - San Pedro - Nevado - I.E. Tierra Seca y Viceversa	11	22	Terrestre	4 Buses	152	BLANCA CECILIA MEDINA CONTRERAS	68246858	9496170360
								AMANDA LUCIA SIACHOQUE ARIAS	51985694	9496170360
								KELLY JOHANNA MOJICA GARCIA	1119186211	9496170360
								LUZ ADRIANA BAUTISTA DUEÑAS	1.119.186.707	9496170360
	15	Buenos Aires - Colinas - I.E. Tierra Seca y Viceversa	6	12	Terrestre	2 Busetas	56	CARLA YOLIMA HERNANDEZ ANTONILEZ	1.119.186.473	9496170360
								DEXY PATRICIA CACERES GONZALES	1119183199	9496170360
	16	El Refugio - El Nevado -I.E. Tierra Seca Y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Buseta	28	MONICA TATIANA ALFONSO PINEDA	1.002.548.272	9496170360
	17	Pie de Cerro - Corrales - IE Tierra Seca y Viceversa	3,5	7	Terrestre	1 Buseta	28	VICKI DAYANA ARIZA PARDO	1.006.595.120	9496170360
I.E. PABLO VI	18	La Salve - El Salibon - Los Lirios - Cristal - I.E. Pablo VI y Viceversa	16,63	33,26	Terrestre	1 Buseta	24	INGRITH TATIANA URBINA AGUILAR	1119186049	9496170360
	19	La Granada - Las Flores - I.E. Pablo VI y Viceversa	7,59	15,18	Terrestre	1 Microbús - 2 Recorrido	30	YELENA HERNANDEZ FLOREZ	1.024.574.541	9496170360
	20	La Pajuila - La Cabaña - I.E. Pablo VI y Viceversa	6,41	12,82	Terrestre			RIKA TAHIRI ACEVEDO VELAZC	1.031.136.470	9496170360
	21	Parque Central Fortul - Palo de Agua - La Unión - Las Salve - I.E. Pablo VI y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	2 Busetas	56	HELENA PATRICIA FLOREZ PORTILLA	1119181875	9496170360
								ESSICA YULIANA PADILLA ARDI	1115735423	9496170360
	22	Invasión Nuevo Fortul - I.E. Pablo VI y Viceversa	14,9	29,8	Terrestre	2 Busetas	56	JHON JAIDER BAUTISTA PORE	1.115.729.012	9496170360
								YICELA HERRERA TORRES	1115735378	9496170360

Calle 18 N° 38b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3208695360

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
	23	Fortul - Sede Guzmán Diaz - Sede Simón Bolivar y Viceversa	16,2	32,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	LILY JOHANA URBINA SANCHEZ	1098702826	9496170360
I.E. INDIGENA MAKAGUAN	24	Casa Indigena Tame - Sede Makaguan y Viceversa	31	62	Terrestre	1 Buseta	28	KAREN HORTENCIA TORRES SANCHEZ	1.116.783.856	9496170360
	25	La Comunidad Parreros - La Y Betoyes y Viceversa (Alimentador Ruta No. 24)	26	32	Terrestre	1 camioneta		ARELIS MACUALO FARIAS	1.116.855.734	9496170360
	26	La Comunidad Makarieros - Sede Makaguan y Viceversa	23,5	47	Terrestre	1 Bus	38	ERIKA YURANY CAMPO URIBE	1.006.457.726	9496170360
	27	La Coenunidad la Cabaña - Sede Makaguan y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Microbús	18	ARELIS MACUALO FARIAS	1.116.855.734	9496170360
	28	Asentamiento Indigena La Rinconera - Nuevo Horizonte - Sede Makaguan y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Microbús	18	DORIS ADRIANA MARTINEZ TALERO	1.119.185.973	9496170360
	29	Asentamiento Indigena Caño Flores - Sede Makaguan y Viceversa	22	44	Terrestre	1 Microbús	18	JHEISSON CHANIQUE GONZALEZ	1.119.180.134	9496170360
I.E. PAZ Y ESPERANZA	30	Puerto Gloria - San Francisco - La Perrera - El Milagro - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Buseta y 1 Microbús	46	DEISY NIYIRETH REMOLINA VELAZCO	1.006.594.969	9496170360
								YOMELY MULFORD ORTEGA	1.007.362.375	9496170360
	31	Caserio La Veinte - Caño Flórez - Gualanday La Primavera - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Microbús	19	YASMIN LORENA NOVA CABANZO	1.119.182.374	9496170360
	32	San José - Filipinitas - Caño Azul - El Campin - Cristalina - Tres Esquinas - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	25,4	50,8	Terrestre	2 Busetas	52	MAYERLY JAIMES JAIMES	1116496817	9496170360
								RUBI YAZMIN VILLAMIZAR QUINTERO	1.119.185.794	9496170360
	33	Tropicales - Las Pavitas - Murlba - Mate Caña - Tolua - Pavo Real - La Colorada - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	36,4	72,8	Terrestre	2 Busetas	56	MARIA DE JESUS GARAVITO FONTECHA	1.119.181.002	9496170360
								DIVA LILIBETH ORTEGA GELVEZ	1.127.059.815	9496170360
	34	Los Cardenales - Buenos Aires - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	11,4	22,8	Terrestre	1 Microbús	19	ANDREA PAOLA HERNANDEZ ESTRADA	1122239894	9496170360
	35	Rio Caranal - Torres Gemelas - La Ceiba - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Microbús	17	MARLON YESID RANGEL CACUA	1.006.595.172	9496170360
	36	Los Malabares Villa Nueva - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Microbús	16	DEISY PAOLA ARENIZ DURAN	1.095.834.201	9496170360
	37	Brisas de Caranal - La Embajada - Caño Azul - Villanueva - El Campin - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	18,4	36,8	Terrestre	1 Buseta	28	ANA LEONOR ISIDRO PAREDES	1007325431	9496170360
	38	Santa Isabel - Caño Amarillo - San Josecito - Cardenales - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	20,7	41,4	Terrestre	1 Buseta	23	DAVID FELIPE PABON MERCHAN	1.057.978.206	9496170360
	39	Rio Cusay - Caracaro - Mata de Piña - Malabares - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	28,9	57,8	Terrestre	1 Buseta	25	YENIFER LORENA TARAZONA MOSQUERA	1.234.339.922	9496170360

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2015@gmail.com
Celular: 3160093360

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
I.E. INOCENCIO CHINCA	40	Villa Lorena - Bruselas - Sede Alto Bello - IE Inocencio Chinca y Viceversa	8,1	16,2	Terrestre	1 Microbús	15	NORMA GONZALEZ VILLAMIZAR	63545296	9496170360
C.E. PALMARITO	41	Parque Central Fortul - Invasión Nuevo Fortul - Sede Policarpa Salavarrieta y Viceversa (segundo recorrido inicia en la invasión nuevo Fortul)	11,9	23,8	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	LIGIA AGUILAR BARBOSA	1119182482	9496170360
Municipio de Puerto Rondón										
I.E. LA INMACULADA	1	Entrada a Torgolele - La Cachama - San Ignacio - I.E. La Inmaculada y Viceversa	29	58	Terrestre	1 Buseta	28	DEGLI YILEINY LAYA GALINDEZ	1116781350	9495641356
	2	Finca La Bellecera - El Milagro - I.E. La Inmaculada y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Buseta	28	HAMIS ZUNILDA CARVAJAL PEREZ	23795735	9495641356
	3	Finca Los Portales - I.E. La Inmaculada y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	LEIDY GISELA HERNANDEZ RIVERA	1119511934	9495641356
	4	Paraíso - El Tachuelo – I.E. La Inmaculada y Viceversa	29,9	59,8	Terrestre	2 Busetas	56	JUANA DEL CARMEN DUARTE RAMIREZ	1116779988	9495641356
								KIARA GERALDINE RIAÑO CALDERON	1.119.512.145	9495641356
	5	El Palón - I.E. La Inmaculada y Viceversa	16,3	32,6	Terrestre	1 Microbús	18	MAGALY ALEXANDRA PIEDRAHITA LANDAETA	40439276	9495641356
Municipio de Saravena							1.979			
I.E. ANTONIO NARIÑO	1	Vereda Banadia Medio - Rancho Pilón - Caño Claro - Y Bello Horizonte - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	13,4	26,8	Terrestre	1 Bus	38	LEIVIS YANETH MEJIAS OVELLES	1049382389	35580772
	2	Veredas Puerto Lleras - La Ye - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	15,60	31,20	Terrestre	2 Busetas	56	MARISELA SAAVEDRA MALDONADO	68249659	7997851328
								YESMITH ADRIANA VILLAMIZAR VERA	1115743674	7997851328
	3	Vereda Charo Bajo Dos - Charo Bajo Uno - Monte Adentro – I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	17,7	35,4	Terrestre	3 Busetas	84	ZULAY SAAVEDRA MALDONADO	40505578	7997851328
								LIDA ROCIO CACERES GUALDRON	1115732180	7997851328
								CAROLINA PORRAS RAMIREZ	1024502437	7997851328
	4	Caño Rojo Medio - Bocas del Banadia – I.E. Antonio Nariño y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Microbús	16	SILVIA EUGENIA CARRILLO SANCHEZ	1115726050	7997851328
	5	El Porvenir - El Samuro - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	35	MILEIDY VERGEL BADILLO	1115736449	7997851328
	6	Zona Industrial - I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	14,5	29	Terrestre	2 Buses	76	SANDRA YUSLEY FIGUEROA GOMEZ	1115732871	7997851328
								JESSICA PAOLA BALAGUERA CARRILLO	1115739570	7997851328
	7	Vereda Agua Santa - La Horqueta – I.E. Antonio Nariño y Viceversa	14,9	29,8	Terrestre	1 Microbús	16	NORA ELSA MARIN AMAYA	60375395	7997851328

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184985560

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
	8	La Esperanza – I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	19,7	39,4	Terrestre	1 Microbús	18	LUZ DARY MONTERREY ANGARITA	63535087	7997851328
	9	Vereda La Unión – I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	13,8	27,6	Terrestre	1 Buseta	20	AMALIA CARRASCAL FRANCO	40422526	7997851328
I.E. JOSE ODEL LIZARAZO	10	Vereda Caño Rojo Medio - Caño Reina - La Capilla – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	7,8	15,2	Terrestre	1 Bus	35	FRANCY JOHANA SOLER GAMBOA	1094242058	7997851328
	11	Estadero La Cabaña - La Reserva - Barrancones - Comunidad Desplazados - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	17,5	35	Terrestre	1 Microbus - 2 Recorridos	38	YURLEY MORINELLY MENDOZA	30049878	7997851328
	12	Vereda Alto Pajulia - La Chucua- I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	9,6	19,2	Terrestre	1 Bus	38	MARIA EUGENIA CORZO MORENO	1006407141	7997851328
	13	Vereda San Rafael – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	10	20	Terrestre	1 Bus	34	ALIX LIZARAZO DUARTE	33516057	7997851328
	14	Veveda el Consuelo - La Ye de Campo Alegre - Puente Banadia - Vereda Vias - I.E. José Odel Lizarazo - Alto Pajulia (Finca del Colegio la Cabaña) y Viceversa.	30,4	60,8	Terrestre	2 Buses - 1 Camioneta	76	NEIRA CAMARGO PARRA	40505615	7997851328
								HEIDY YURLEY SIERRA CAMPEROS	1094683571	7997851328
								ABIGAIL FIGUEROA NARANJO	1116486494	7997851328
	15	Vereda El Consuelo - La Ye De Campo Alegre - Puente Banadia - Vereda Vias – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	20	40	Terrestre	1 Bus	38	GLORIA YANETH RIVERO CONTRERAS	68246111	7997851328
	16	Alpes 1 - Alpes 2 - Comuneros - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Buseta	26	LUZ ESTHER HERNANDEZ MAHECHA	1115727196	7997851328
	17	Vereda Guadualito - Bajo San Joaquin - Rio Banadias - Estadero Las Delicias - Barrancones – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	20,3	40,6	Terrestre	1 Buseta	28	ERIKA SIRLEY PARALES VASQUEZ	1116871310	7997851328
	18	La Virgen, Cruce El Pescado Pamplona - Romboy Copetran - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Viceversa	10,5	21	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	54	BRAYNER ANDREY MEJIA MARTINEZ	1007191421	7997851328
	19	Romboy Copetran - 4 de Diciembre - Calle 20 - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	55	ELIZABETH LIZARAZO TIBACUY	1115722901	35580772
I.E. VILLA CECILIA	20	Vereda Puerto Rico - El Pescado - Dique – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus y 1 Busetas	62	DEYSI KATHERINE MEDINA ANAYA	1115732738	7997851328
								MARY LUZ PINTO QUINTERO	1.006.409.243	7997851328
	21	Puerto Contreras – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	14,04	28,08	Terrestre	2 Buses - (2 Recorridos)	180	RUBIELA FAJARDO VERJEL	1116852899	7997851328
								GLORIA MERCEDES AGUDELO VARGAS	1006409462	7997851328

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2015@gmail.com
Celular: 3184985560

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
I.E. VILLA CECILIA						Buseta		ANA MILENA CARVAJAL DUARTE	1098520505	7997851328
	22	Vereda El Remolino – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	6,7	13,4	Terrestre	2 Busetas	50	NAYIBIS ACEVEDO VILLAMIZAR	1007207410	7997851328
								MONICA XIOMARA FUENTES GONZALES	1006408369	7997851328
	23	La Playa – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Bus	35	PRISCILA JULIO TRILLOS	37442389	7997851328
	24	Saravena - Bello Horizonte - I.E. Villa Cecilia y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	35	ANGIE YISEL LEAL GELVEZ	1115744069	7997851328
I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	25	Finca Los Laureles - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	9,12	18,24	Terrestre	1 Bus	38	LILIANA PATRICIA MUÑOZ TRUJILLO	1115726836	7997851328
	26	Los Viacrucis - Cooperativa - La Arrocera - El Terraplén - Calle 20, I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	15,4	30,8	Terrestre	1 Bus	38	OLGA PATRICIA MORENO RAMIREZ	37512756	7997851328
	27	Puente Bojaba - Vereda Caño Negro - Saravena - Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	17,81	35,62	Terrestre	1 Bus	38	DENYSSE PINTO JULIO	1098638155	7997851328
	28	Buenos Aires - Cofavi - Tronquitos - 24 de Enero - Edificio el Castillo - Carrera 13 - Romboy Copetran - Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	KARLA VALENTINA MORA CARVAJAL	1006408791	7997851328
	29	Planta de Reciclaje de ECCAS - Estadero Los Kiosquitos - La Y de la Unión - Entrada 4 de Diciembre - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	28	NORISLEY TATIANA GIRALDO ALVARADO	1093760151	7997851328
	30	Villabel - La Cumbre - Hugo Chávez - El Terraplén - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa.	4,2	8,4	Terrestre	1 Bus	38	WILLMER DAVID ALVARADO REINA	1115726674	7997851328
	31	NEE - Puerto Nariño - Sede Luces de Esperanza y Viceversa	21,2	42,4	Terrestre	1 Buseta	28	LUZ DAYRA GELVEZ PALENCIA	1115738372	7997851328
	32	Vereda El Consuelo - Barrio 20 de Julio - Barrio 4 de Diciembre - I.E Concentración de Desarrollo Rural, y Viceversa	8,47	16,94	Terrestre	1 Buseta	28	OMAIRA ALEJANDRA CARRILLO	40505015	7997851328
	33	Casa Comunidad Indigena - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	68	SHIRLY FERNANDA DURAN SANJUAN	1090524383	7997851328
								ROSANGELA CRISTANCHO BOCOTA	1148664023	7997851328
	34	La Tranquilla - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa	10,6	21,2	Terrestre	1 Bus	38	FREDY ANDRRES OSPINA MORALES	1119180713	7997851328
		Comunidad Cerro Alto - Comunidad Calafitas, Calafitas 1 - Saravena Casa Indigena - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa (Esta ruta se realiza cada 15 dias)	58,8	117,6		1 Bus		EDWIN CRISTANCHO UNCARIA	1115723117	7997851328

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Celular: 3204995560

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
C.E. INDIGENA TUTUKANA SINAIAKA	35	Alimentador Comunidad Guanakubo	5,3	10,6	Terrestre	1 Camioneta	38	ALVEIRO PERICO SALON	1116855425	7997851328
		Alimentador Comunidad Sede San Miguel	22	44		1 Camioneta		ALEJANDRO MEJIA ARENAS	1115723730	7997851328
	36	Sede Indigena San Emilio (Curipao) - Corocito - Sede Indigena El Nevado (Vda Angosturas) - Corocito - Saravena - Sede Indigena Tutukana Sinaiaka y Viceversa. (Esta ruta se realiza cada 15 dias)	162	324	Terrestre	1 Buseta	28	SANDRA MILENA CABALLERO TAMARAN	1115720826	7997851328
		Alimentador Comunidad Laguna Tranquila	19,5	39		1 Camioneta		CELINA CAMARGO CAMARGO	1118146179	7997851328
		Alimentador Comunidad Cerro Cristal - Sector Alto del Cravo	8,4	16,8		1 Camioneta		ANGEL YAMID VARGAS CARDENAS	1007436836	7997851328
I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA	37	Vereda Los Placeres - Satoca – Miramar - Idema - Villabel - Terraplén - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	18,5	37	Terrestre	1 Bus	38	YEIMY DAJANA MOLINA MUÑOZ	1115734508	7997851328
	38	Invasión La Paz - 4 de Diciembre - La Unión - 20 de Julio - Calle 20 - Cabeceras del Llano - Brisas del Llano - Bellavista - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	5,8	11,6	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	YENNY FERNANDA CAMARGO MENDOZA	1007191723	7997851328
	39	Barrio San Luis - Las Flores - Barrio Anuhogar - Barrio Villa Fanny - Parada Cerámica Italia - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	4,5	9	Terrestre					
I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO	40	Barrio Hugo Chávez - Barrio La Victoria - Barrio La Cumbre - Calle 12 - Rafael Pombo Primaria - Terraplén - Carrera 20 - Calle 13 - Romboy Copetran - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	SUXAN CAMILA GELVEZ MOLINA	1115740075	7997851328
	41	Terraplén de la 20 - Sede Pombo Primaria - Via 20 con Calle 20 Esquina- Via a la Avenida 13 y llegada I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	4,5	9	Terrestre					
	42	Puerto Rico - Sede Pablo Sexto - Alto Pescado - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	9,9	19,8	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	66	JEISON ANDRES JAIMES MORENO	1098747092	7997851328
	43	Parque del Prado - Parque José Vicente - Via a la 20 y Avenida 13 - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	3	6	Terrestre					
I.E. ALTO CITACA	44	Sede La Primavera - Sede Alto Citacá - Sede El Triunfo - Sede Alto Citacá y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus	38	ADRIANA BETULIA CORDERO GODOY	1115738359	7997851328

Calle 19 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184055160

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
C.E. MARCO ANTONIO MANCERA	45	Sector Cañas Bravas Vereda el Remolino - Sector Cobalongo de la Vereda Cobalongos- Sede Educativa Marco Antonio Mancera y Viceversa	10	20	Fluvial	2 Botes	44	SINDI MILENA CASTILLO MONTERREY	1115741462	7987851328
								MARY YAJAIRA MEDINA CACERES	1115737933	7987851328
C.E. RICARDO NIETO CABALLERO	46	La Y de la Virgen - Sede Luis A Calvo . Sede Ricardo Nieto Caballero y Viceversa	15,4	30,8	Terrestre	1 Buseta	28	JUDITH JULIO DUARTE	68246221	7987851328
C.E. LA PAVA	47	La Unión - La Pava y Viceversa	5,1	10,2	Terrestre	1 Buseta	28	NIDYA FANY SANDOVAL OCHOA	68249537	7987851328
		Municipio de Tame								
I.E. ERNESTO RINCON DUCON	1	La Capilla - Mata De Cacao - Bajo Cuisay - Puente Tabla – I.E. Ernesto Rincón Ducon y Viceversa	16,6	32,2	Terrestre	2 Busetas	56	ARELYS DEVIA GUTIERREZ	68303769	9495641356
								GLORIA EUFELMA SANTOS RIVERO	1094367452	9495641356
	2	Vereda La Rochela - Caño Guarapo - Botalón - I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	11,3	22,6	Terrestre	1 Buseta	28	OMAIRA VARON CAMACHO	1115728111	9495641356
	3	Baja Florida - Nápoles - Limoncito - Caño Claro - Botalón - I.E. Ernesto Rincón Ducon y Viceversa	22,6	45,2	Terrestre	3 Busetas	84	SANDRA YAMILE JAIMES REYNA	1116494137	9495641356
								MARLYN JOHANNA ALVAREZ SALAMANCA	1116801747	9495641356
								LUZ MARY RODRIGUEZ ALVARADO	1006456409	9495641356
	4	Vereda Pueblo Seco - I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	18,6	37,2	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	MICHEL ELUISMAR MARQUEZ GARCIA	1119186665	9495641356
								JESSICA CAROLINA JIMENEZ SOLANO	1096935636	9495641356
	5	Vereda Alto Cauca - Casa De Zinc – I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	LAURA NATAHLIT SANTOS RIVERO	1116869033	9495641356
								LEYDI NAYELI CARVAJALINO ARO	1004684751	9495641356
	6	Sede Simón Bolívar (Tamacay) - Puerto Miranda – I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	14,7	25,4	Terrestre	1 Bus	38	ELIANA ANDREA ACOSTA SERRANO	1115722945	9495641356
I.E. ANTONIO RICAURTE	7	La Batea - Pozo Andina - Aires de Campo Alegre - I.E. Antonio Ricaurte Y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Buseta	28	KATHERINE DIAZ RAMIREZ	1116865838	9495641356
	8	San José de Morichal - Morichito - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	9,2	18,4	Terrestre	1 Buseta	28	LEIDY FAISURY CASTRO LONDOÑO	1116866792	9495641356
	9	Vereda Chavo Charo 2 - La Primavera - Vereda Corocito – I.E. Antonio Ricaurte Y	26	52	Terrestre	1 Bus - 2 Recorrido	56	KATHERIN JISEL BARRIOS MACUALO	1006458057	9495641356
	10	Puente Capachos Centro - La Macaguana - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	8,5	17	Terrestre	1 Buseta	28	ALEJANDRA SANTOS VELANDIA	1007422659	9495641356
	11	La Y Betoyes - Santa Inés - Babaica - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	22,2	44,4	Terrestre	1 Bus	38	LYCED YALECNYS MEDINA ANAVE	1116864009	9495641356

Calle 18 N° 30B – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495580

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
	12	Macaguancito - Caño Guarapo - La Cabaña - Castilla la Nueva - Cravo Totumo - Vereda Corocito – I.E. Antonio Ricaurte y Viceversa	22,8	45,6	Terrestre	1 Buseta	26	MAYOLY ESPERANZA CAMJIAN ANAVE	68306615	9495641356
I.E. INSTITUTO DE PROMOCION AGROPECUARIA	13	Via Matecaña - Murba - Tropicales - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	21,1	42,2	Terrestre	1 Bus	38	EVA MARIA CARRERO VILLAMIZAR	27738349	9495641356
	14	El Molino - Caño Guayabo - Santo Domingo - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	13,6	27,2	Terrestre	1 Bus	38	MARISOL RUBIO GARCIA	1116793025	9495641356
	15	Pueblo Seco - La Vereda La Independencia - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Bus	38	ADRIANA MARIA PEÑA BATECA	1116863975	9495641356
	16	Caño Claro - Caño Tigre - La Vereda La Arenosa - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Buseta	28	ZHARIT YULIANA RIVERA PACHECO	1115724072	9495641356
	17	Nuevo Oriente - Puerto Jordán – IPA y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Microbús	16	DAVID ALEJANDRO MUÑOZ GELVEZ	1030570286	9495641356
	18	Nuevo Sol - Puerto Jordán – IPA y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	1 Microbús	16	FLORDELIA CONTRERAS RANGEL	1116494484	9495641356
	19	Normandía - Vereda Lejanías - Cesar - Cuiloto II - Caño Verde - IPA y Viceversa	32,4	64,8	Terrestre	1 Buseta	28	HEYNY YURLEY MARQUEZ RAMIREZ	1004806889	9495641356
	20	Puerto Alegre - Sede San José de Canaval - Ye de Santa Isabel - Tropicales - IPA y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	1 Buseta	28	DORIS MAYERLI AGUDELO MORALES	1116496349	9495641356
	21	Santo Domingo - Palestina - Acacias - Puerto Jordán – IPA - Y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	38	MAGDA ISMENIA CAMACHO FLOREZ	1116772481	9495641356
I.E. FILIPINAS	22	Caserio Santo Domingo - I.E. Filipinas y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	2 Buses	76	DEVINSON ANDRES GONZALEZ POVEDA	1007344671	9495641356
								MARYORY CERPA TUPANTEVE	68248254	9495641356
	23	Vereda el Rincón - I.E. Filipinas y Viceversa	17,8	35,6	Terrestre	2 Microbuses	36	ZORAYDA DAZA CAMPOS	68307167	9495641356
								LUISA EMILIA ALBARRACIN ALVAREZ	1116862986	9495641356
	24	Laureles 1 - I.E. Filipinas y Viceversa	19	38	Terrestre	2 Microbuses	36	ZORAYDA ACEVEDO CHACON	1116495519	9495641356
								ALVA VEGA SICACHA	68251627	9495641356
	25	Vereda El Milagro - I.E. Filipinas y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	2 Microbuses	36	ELENA RENOGA GRANADOS	1007397075	9495641356
								DUBAN ANDRES MORENO HERRERA	1116777675	9495641356
	26	Vereda las Galaxias - Sede la Alegría - I.E. Filipinas y Viceversa	9,4	18,8	Terrestre	1 Buseta	28	MONICA KATHERINE JAIMES AGUILAR	1093780376	9495641356
	27	Sede El Paraiso - I.E. Filipinas y Viceversa	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta	28	ALIX MARIA MANTILLA RINCON	63559986	9495641356
	28	Caranal Mordisco - La Vereda Tamacay Medio e Intermedias - Malvinas – I.E. Joel Sierra González y Viceversa	16,6	33,2	Terrestre	1 Buseta	28	NEIVY KARINA ROA SIERRA	1116867203	9495641356

Calle 16 N° 36b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
I.E. JOEL SIERRA GONZALEZ	29	Vereda Los Naranjos - Aguas Claras - Cabalala - Malvinas – I.E. Joel Sierra González y Viceversa	18,5	37	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	SANDRA ARELYS ARIAS SANTANDER	1116867158	9495641356
	30	Capachos - Sede Francisco Pizarro - Caño Grande - Sede Francisco Pizarro - El Nevado - Sede Francisco Pizarro y Viceversa	25	50	Terrestre	1 Buseta	28	DIANA LORENA DURAN ORTEGA	1234340007	9495641356
	31	Morichal II - Caño Grande - Cabalala - Brisas de Tamacay (Puente) y Viceversa	14,3	28,6	Terrestre	2 Microbuses	36	MIRIAM LOPEZ GONZALEZ	1090446660	9495641356
								CRISTIAN JULIAN RAMIREZ VALLE	1115723858	9495641356
	32	La Vereda Bajo Tamacay - El Tigre - I.E. Joel Sierra González y Viceversa	17,2	34,5	Terrestre	3 Busetas	78	ALBA INES SALAZAR FUENTES	27806831	9495641356
								WENDY BOHORQUEZ CAMUAN	1007940358	9495641356
								YEIMI CAROLINA GUTIERREZ CABALLERO	1116867754	9495641356
I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO	33	Nápoles - Pitalito - Rancho Grande - Los Andes – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa.	22,4	44,8	Terrestre	1 Bus	38	MARIA DIRLEY PRADO CARDENAS	1007344720	9495641356
	34	Vereda Siberia 1 - La Esperanza - Garrotazo - Temblador - Carraos - I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Bus	38	ALVARO FERLEYS AGUILAR CARABALI	1116857673	9495641356
	35	Vereda Holanda - Carraos – I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	15,3	30,6	Terrestre	1 Bus	38	YENIS FERNANDA BALANTA CARABALI	1116863950	9495641356
	36	Siberia II - Santo Domingo - Betoyes – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	39,3	78,6	Terrestre	2 Busetas y 1 Camioneta	56	DIEGO ARMANDO VARGAS BENAVIDES	1162200706	9495641356
								LUZ MARINA CARDONA CEPEDA	1007343764	9495641356
								NELLY LIZETH BAQUERO ROJAS	1116870258	9495641356
	37	la Y de Rondón - Casa Ladrillo – I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	22,5	45	Terrestre	1 Bus	38	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ACEROS	1098896317	9495641356
	38	Lusitania - Caño Limón - Casa Roja – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	23	46	Terrestre	2 Buses	76	MAYERLY RUIZ GRANADOS	1007398990	9495641356
								JEIMY LISBETH SANTAMARIA HENRIQUEZ	1116869663	9495641356
	39	Florecita - Sede Barcelona - Costa Rica - I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	17,3	34,6	Terrestre	1 Buseta	28	BELKIS ADRIANA ROMERO LEGUIZAMO	1116852028	9495641356
	40	Rancho Grande - La Y de los Andes - Flor Amarillo - IE Agustín Nieto Caballero y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	38	BELKIS TERESA BARON VELANDIA	1116865470	9495641356
	41	Caserío El Mordisco - Nuevo Horizonte - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	1 Buseta	24	YURIAN FERNANDA PRIETO PEDRAOS	1007441545	9495641356

Calle 18 N° 20b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495568

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
I.E. PARMENIO BONILLA PAREDES	42	La Veinte - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	6,3	12,6	Terrestre	1 Microbús	16	EMILCE BEATRIZ HERNANDEZ VERA	27880896	9495641356
	43	Alto Cauca - La Hermosa - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	DANICZA VIVIANA RINCON MARQUEZ	1115736780	9495641356
	44	Muriba - Matecaña - Tolua - Puerto Nidia - I.E. Parmenio Bonilla y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Bus	38	DIANA RUBIELA GUERRERO FLOREZ	1119185753	9495641356
	45	Caserío San Francisco - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Microbús	18	VIVIANA BEATRIZ VALBUENA HERNANDEZ	1116872901	9495641356
	46	Florida Bajo - Puerto Nidia - I.E. Parmenio Bonilla y Viceversa.	24,9	49,8	Terrestre	2 Buses	76	LUZ MAYERLI CARRASCAL ANGARITA	1116503565	9495641356
								MARIANA ZULEIDY GORDILLO AMADO	1116886300	9495641356
I.E. INDIGENA BETOY	47	El Nevado - Corocito - La Cabaña - Corocito - Macarieros - Betoyes - I.E. Indígena Betoy y Viceversa	44,5	89	Terrestre	1 Buseta	28	HEIDY LORENA VASQUEZ ANAVE	1116852716	9495641356
	48	Sede Cristóbal Colon - Betoyes - I.E. Indígena Betoy y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	38	RICARDO MACHADO TULIVILA	1007749093	9495641356
	49	Caño Limón - Camarne - Juleros - Velazqueros. I.E. Indígena Betoy y Viceversa	17,2	34,4	Terrestre	2 Busetas	56	ADRIANA MOLINA REYES	68303282	9495641356
								EYER DIAZ TULIVILA	1116853307	9495641356
	50	Asentamiento Kaliwirnae - Betoyes - I.E. Indígena Guahibo Betoy y Viceversa	27,2	54,4	Terrestre	1 Buseta	28	JOSETH WILLIAM HERNANDEZ SANDOVAL	1006769675	9495641356
	51	Sede Santa Teresita - Betoyes . I.E. Indígena Betoy y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre	1 Buseta	28	LIBERIO TULIVILA GARCIA	1116853931	9495641356
	52	Macarieros - Betoyes - I.E. Indígena Guahibo Betoy y Viceversa	26,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	SINDY YORGELY GARAVITO REY	1006457754	9495641356
I.E. INOCENCIO CHINCA	53	NEE - Centro Educativo de Formación Integral Alegre Despertar y Viceversa	23,7	47,4	Terrestre	1 Microbús	18	DELFINA AYALA JIMENEZ	68303039	9495641356
	54	Vereda Mapoy - Loberia - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	31,7	63,4	Terrestre	1 Bus	38	YENNY ANDREA SOLOZA OJEDA	1007397093	9495641356
	55	Vereda Rincón Hondo - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	15,6	31,2	Terrestre	1 Microbús	18	EMILCE LAGOS DUARTE	1116854804	9495641356
	56	Vereda La Hormiga - Cravo Totumo - San Inés - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	16,8	29,6	Terrestre	2 Busetas	56	ERIKA JOHANNA MUÑOZ QUINTERO	22540840	9495641356
								FABIOLA ALVAREZ MORENO	68302389	9495641356
	57	Cravo Corozo - Macarieros - El Culebrero - Santa Inés - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	EDIT CARANTON QUIROGA	52751305	9495641356
I.E. ORIENTAL FEMENINO	58	El Pesebre - Tablón - Rio Tame - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	43	86	Terrestre	1 Buseta	28	KAROL LISETH CARRERO NIÑO	1116872027	9495641356
	59	Banco Puriare - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	40,3	80,6	Terrestre	1 Buseta	28	KAREN LORENA RINCON RAMIREZ	1116860063	9495641356
	60	Vereda Las Brisas - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	13,5	27	Terrestre	2 Buses - 2 Recorridos	152	FIDELINA POLGARIN GONZALEZ	68303593	9495641356
								KERLY JOHANA MONTEALEGRE PEREZ	1007419826	9495641356

Calle 18 N° 10b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Mail: [illegible]
Celular: [illegible]

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	NOMBRE DEL MONITOR	CEDULA MONITOR	NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL- NOVIEMBRE
	61	Vereda Santa Helena - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Bus	38	TANIA MILENA CASTILLO VALLE	1090428371	9495641356
	62	La Vereda Maranabe - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Busetas	56	MARTHA LUCERO ROJAS LAGOS	68305787	9495641356
I.E. LICEO TAME								YISSEL PAOLA CARVAJAL CAMARGO	1116872044	9495641356
	63	Vereda Los Aceites - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	22	44	Terrestre	1 Bus	38	DARSY YINEY CUBIDES OVIEDO	68305887	9495641356
	64	Casa Ladrillo - Vereda La Perla - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	26,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	ALIX MIREYA BENITEZ SIERRA	68305330	9495641356
I.E TECNICO INDUSTRIL FROILAN FARIAS	65	Vereda La Soledad - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Microbús	18	MARIA DEL ROSARIO ESTUPIÑAN MUÑOZ	23637307	9495641356
	66	Vereda Caranal - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	34,3	68,6	Terrestre	1 Bus	38	ANGELA PATRICIA SERNA BETANCUR	24713589	9495641356
	67	Salón Comunal Vereda Saparay - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	MAYRETH DANYELLY VARGAS GONZALEZ	1007419481	9495641356

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3164455568

INTER TRANSESCOLAR
2025

8. INFORME DE INSPECCIÓN

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

Arauca, diciembre 12 de 2025

Referencia: Informe de inspecciones del mes de noviembre de 2025 del contrato N°555 de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Cordial saludo,

Durante la intervención realizada por el equipo de supervisión externa en el mes de noviembre, se efectuó la revisión integral de las condiciones técnicas y operativas del parque automotor destinado al servicio de transporte escolar. Este proceso se llevó a cabo con base en las disposiciones establecidas en el contrato de prestación de servicios y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al transporte especial de pasajeros, particularmente lo señalado en el Decreto 1079 de 2015, el Decreto 348 de 2015 y demás regulaciones complementarias.

Se corroboró que cada vehículo inspeccionado cumpliera con los requisitos técnicos mínimos exigidos por la ley para garantizar una operación segura, eficiente y ajustada a la normatividad vigente.

Se constató la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo definido para la flota vehicular. Para ello, se verificaron los registros de revisiones periódicas, órdenes de trabajo, reportes mecánicos y certificaciones emitidas por talleres autorizados, evidenciando el cumplimiento de los tiempos y procedimientos establecidos.

Durante la inspección se evaluaron los aspectos funcionales y técnicos de los vehículos, incluyendo:

- Estado general del sistema de frenos, suspensión y dirección.
- Condiciones del motor y sistemas auxiliares.
- Existencia de dispositivos obligatorios para el transporte escolar, tales como señalización externa, luces reglamentarias y cinturones de seguridad.
- Adecuación del interior del vehículo, garantizando la disponibilidad de sillas en correcto estado, pasamanos, salidas de emergencia y ventanas operables.

Los resultados de esta revisión permiten confirmar que la mayoria del parque automotor se encuentra operando dentro de los parámetros técnicos requeridos.

Se revisaron los documentos soportes de seguridad social, aportes parafiscales y demás obligaciones laborales a cargo del contratista y de las empresas vinculadas a la operación. La documentación presentada evidencia el cumplimiento de los aportes correspondientes, conforme a lo establecido por la legislación laboral colombiana y los requerimientos del contrato.

- La revisión técnica de los vehiculos fue desarrollada por personal calificado en mecánica automotriz. Los resultados fueron consignados en un formato técnico estandarizado, el cual se anexa al presente informe, incluyendo el diagnóstico detallado del estado operativo de cada vehículo.
  En el anexo se incluyen los hallazgos detectados, tales como desgastes, elementos por reemplazar o condiciones que requieren intervención preventiva o correctiva. Esta información fue comunicada al conductor de cada unidad y al contratista, para la ejecución de las acciones necesarias. Se establece como requisito para la próxima verificación que los hallazgos registrados sean corregidos en su totalidad, de modo que la flota se mantenga en condiciones óptimas para la prestación del servicio de transporte escolar.

La revisión de condiciones de seguridad fue realizada por un profesional competente, utilizando un formato estandarizado donde quedó registrada la información correspondiente a todos los vehículos.

Se evaluaron los siguientes aspectos:

- Estado y contenido del botiquín de primeros auxilios.
- Disponibilidad y funcionamiento del equipo de carretera reglamentario.
- Dotación del acompañante adulto: chaleco reflectivo, paleta de "PARE" y demás elementos exigidos.
- Señalización interna y externa conforme a normas de tránsito.
- Limpieza, confort y condiciones higiénico-sanitarias del interior del vehículo.

Los vehículos inspeccionados cumplen con la mayoria de los requisitos de seguridad establecidos para el transporte escolar.

En concordancia con el marco normativo vigente, que incluye la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) y la Resolución 1231 de 2016 del Ministerio de Transporte, se realizaron pruebas de alcoholemia al personal de conductores y acompañantes asignados al servicio.

Estas pruebas, ejecutadas en fechas previamente informadas y bajo protocolos establecidos por las autoridades competentes, hacen parte del programa institucional de seguridad vial y buscan garantizar que el personal se encuentre en óptimas condiciones físicas y mentales para la operación del servicio.

Los resultados obtenidos no evidenciaron situaciones que comprometieran la seguridad de los estudiantes transportados.

Conclusiones

- El parque automotor inspeccionado cumple, en términos generales, con las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para la prestación del servicio de transporte escolar.
- Se emitieron recomendaciones específicas para los vehículos que presentaron hallazgos técnicos, los cuales deberán ser corregidos antes de la siguiente verificación.
- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales por parte del contratista.
- Las pruebas de alcoholemia se realizaron conforme a la normatividad vigente y evidencian la idoneidad del personal operativo.

En la siguiente tabla se evidencia el parque automotor con las placas de los vehículos e inconsistencia halladas en las inspecciones realizadas en los diferentes municipios.

Atentamente

RICARDO ANDRES CONDE BENÍTEZ
R.L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
E-mail. Inter.transescolar2025@gmail.com
Cel- 3138322453

Elaborado por **Deicy Briyitb Castillo Eregaa**
Coordinador de Área

ANEXOS

1. Tabla parque automotor inspeccionado.
2. Formatos de inspección.
3. Formatos prueba de alcoholemia.

1. TABLA PARQUE AUTOMOTOR INSPECCIONADO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR																							
PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACION VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		INC. MECANICAS		HALLAZGOS GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
MUNICIPIO DE ARAUCA																							
WON-689	2010	MICROBUS	CELMAR GALVAN AREVALO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
BZU-395	2012	BUS	MIGUEL ANGEL PINTO GUERRERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVD-696	2005	BUS	WILLINTON FABIAN CARAS MORA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Luz a pito de reversa no funcionan	
TTO-515	2012	BUS	ALBERTO DE JESUS CORINA SOTO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
YAU-230	2007	BUS	CARLOS FERMIN VARGAS CASTILLO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TTN-723	2012	BUS	LIMAR GONZALES MARTINEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVP-676	2006	BUSETA	OMAR SEGURA HARMINTO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
JOW-668	2014	BUS	ALIRIO GALINDO BECERRA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Parabrisas partido	
XGD-344	2008	BUS	JUAN CARLOS ALMEIDA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Plumillas en mal estado	
TSM-191	2016	BUS	DIMETRIO RANGEL	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XMB-374	2007	BUS	OMAR ANDRES SEGURA RIVERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
THL-425	2011	BUS	HENRY SOLANO GARCIA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SPJ-678	2008	BUS	ANER YAIR AREVALO VERGARA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UVL-778	2014	BUSETA	GUSTAVO GIL CASAS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
FYS-179	2019	CAMIONETA	EDWIN GUSTAVO MARTINEZ HIGUERA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
MUNICIPIO DE ARAUQUITA																							
TTV-377	2014	BUSETA	EDINSON RAMA MARTINEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UVL-388	2011	BUSETA	WILLINTON CARRASCAL ARENAS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVB-167	2008	BUS	JOSE DEL CARMEN JIMENEZ CARO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Direccionales no funcionan, parabrisas partido y reflector base del extintor dentro del bus	
UVM-797	2014	MICROBUS	ELIBERTO CERPSION ARGUELLO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SKY-261	2010	BUSETA	NAIN GALVAN APARADO	C2	X		X		X			X				X	X		X		No cuenta con encendedor de cuello	
XMB-491	2007	MICROBUS	HERVIN VALBUENA GARCIA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
THR-212	2011	BUS	BREINER ALEJANDRO SEPULVEDA SILVA	C2	X		X		X			X			X		X		X		No cuenta con franjas escolares	
SKL-679	2008	BUS	NELSON RAUL MARTINEZ BUITRAGO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XMC-616	2008	MICROBUS	LUIS MARIA HERRERA PALACIO	C1	X		X		X			X			X		X			X	Stop trasero partido y no funciona, no cuenta con llanta de repuesto y faltan franjas escolares; pasador del extintor en mal estado	
SPP-925	2007	MICROBUS	HERMES HERREÑO HOSQUERA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMK-860	2007	MICROBUS	ARIEL MERCADO ALMAS	C2	X		X		X			X			X			X	X		Extintor vencido	
WLM-823	2018	MICROBUS	OSCAR DANILO HERNANDEZ NEIRA	C2	X		X		X			X			X		X		X		Pasador y manometro del extintor en mal estado	
TSA-031	2009	BUSETA	ESTEBAN LOPEZ VILLAMIZAR	C2	X		X		X			X			X		X			X	Stops, luz y pito de reversa no funcionan; licencia vencida; suspendida conductor	
XGD-334	2008	BUS	MANUEL ANDRES CRISPO GARCIA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SPP-080	2007	BUS	ALEXIS JAIMES PABON	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TTN-724	2012	BUS	GERSON SUAREZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con linterna ni chaleco reflectivo	
EXS-789	2013	MICROBUS	JOSE BENITO URBINA VEGA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Luz a pito de reversa no funciona	
TTU-710	2013	BUSETA	EDINSON GARCES PIMIENTO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Stops, luz y pito de reversa no funcionan; No cuenta con linterna ni chaleco reflectivo	
MUNICIPIO DE FORTUL																							
VXI-955	2007	MICROBUS	JUAN CARLOS CACERES RINCON	C2	X		X		X			X			X			X	X		Extintor vencido	
SYU-853	2006	MICROBUS	ABEL DAVID GAMBOA CRISTANCHO	C2	X		X		X			X			X		X		X		Posicion del manometro junto al pasador en mal estado.	
BKV-555	2006	BUS	MANUEL ANTONIO SIERRA FERNANDEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
YAA-282	2008	BUS	LUIS ARGENIS VARGARDEL GALEANO	C2	X		X		X			X			X			X	X		Extintor vencido.	
UZA-836	2008	BUSETA	JHON EDWIN PEDRAZA GUTIERRES	C2	X		X		X			X			X			X		X	Extintor vencido; Luz y pito de reversa no funcionan, soporte de los espejos laterales partido	
UVC-870	2008	MICROBUS	DIOMER VILLAMIZAR GOMEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
RDC-826	2008	BUS	JHAN KARLOS VELA PEÑALOZA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XMN-468	2007	BUS	RODOLFO URBINA SANCHEZ	C2	X		X			X		X			X		X		X			
SMP-769	2008	BUSETA	JHOJAN ANDRES RODRIGUEZ CELIS	C2	X		X		X			X			X		X		X		Tarjeta de operación vencida	
XVV-378	2007	MICROBUS	IGNIO ARCHILA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMK-582	2009	MUSHTA	GERSON JOHAN VEGA RIVERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
BMO-874	2009	MICROBUS	CARLOS HELY ACEVEDO VELASCO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SKM-997	2005	MICROBUS	JORGE SANTOS MENDOZA	C2	X		X		X			X				X	X		X		Bateria de cuarto fisiologico vencida	
XVZ-581	2009	MICROBUS	JHESSON FERNEY SANCHEZ SANCHEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SKN-116	2008	MICROBUS	JESUS BAEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			

Calle 18 N° 30B – 27 Urbanización Ciudad Lozano
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184405668

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR																							
PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACION VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		PIC. MECANICAS		HALLAZGOS GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
TAQ-957	2012	MICROBUS	JULIO VICENTE ARIZA ALVAREZ	C2	X		X		X			X				X	X		X		Vencido botes de suero fisiologico, rollo esparadrapo, micropore y no cuenta con ligas.	
TTP-541	2013	MICROBUS	RICARDO RUIZ SOLANO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UFU-714	2008	MICROBUS	HECTOR GONZALEZ GUINTERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SLH-268	2005	MICROBUS	ALEXANDER PEÑA PEREZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SSZ-438	2012	MICROBUS	ELKIN CAMARGO GUERRERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
VDM-419	2005	MICROBUS	GEOVANNY CASTRILLON PADON	C2	X		X		X			X			X		X		X			
MUNICIPIO DE SARAVENA																							
WGP-812	2015	BUSETA	DORIAN NORBEY BARON FLOREZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
ETT-648	2021	BUS	ELIECER RINCON VILLAMIZAR	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMN-178	2005	MICROBUS	QUENTIN FERNEY GELVEZ PALENCIA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TGM-549	2005	BUS	LUIS ARTURO PARADA RINCON	C2	X		X		X			X			X		X		X			
LRZ-235	2012	MICROBUS	BAUDILIO PAES BAUTISTA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SXD-939	2011	BUS	LEWIS JHOAN JAIMES MOLINA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
EBB-819	2006	BUS	LUIS CENON RIOS RIVERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVD-130	2005	BUSETA	SEBASTIAN ANDRES MONTOYA BELLO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVU-822	2006	BUSETA	LEONARDO ROBLES CERQUERA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WPC-482	2014	BUSETA	WILSON PEREZ NIEVES	C2	X		X		X			X				X	X		X			
SOI-367	2011	BUSETA	VICTOR MANUEL MORENO CAMARGO	C2	X		X		X			X			X		X		X		Unidades de baja longitud, vencidas.	
XVU-840	2007	BUSETA	ANDRES ALIRIO HERRERO NIÑO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
ETT-647	2021	BUS	JHON LEWINSON SANTO SOLANO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WNR-356	2010	BUS	JOSE HERNANDO JAIMES VILLAMIZAR	C2	X		X		X			X			X		X		X			
NQD-736	2015	BUSETA	ARLEY JULIO ORTIZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UZA-815	2006	BUS	YOSMAR FARLEY RODRIGUEZ PULIDO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
THX-324	2011	BUS	EDWIN CALDERO BLANCO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TNF-686	2007	BUSETA	LUIS ENDREY LIZARAZO TIBACUY	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TPS-080	2005	BUS	VICTOR MANUEL AROCA MOJICA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
MUNICIPIO DE TAME																							
EOR-241	2012	BUS	LUBER VARGAS VERA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TAQ-075	2012	MICROBUS	WILLIAN FERNANDO DUQUE ACOSTA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TLY-730	2013	BUSETA	CARLOS JULIO FAJARDO ARIZA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UVL-146	2011	MICROBUS	ANTONIO BENARO ROJAS NIÑO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMU-553	2011	BUS	CARLOS ALBERTO RAMIREZ SANCHES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
RKN-503	2007	MICROBUS	ADIN ARIEL MICA ROMERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UFD-083	2006	BUSETA	CARLOS JULIO CASTAÑEDA SAMARRA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SIT-725	2012	BUSETA	ROCKEMOY NIMROD REYES CRISTIANO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TLY-734	2014	BUSETA	EDWIN ELVIS SIMANCA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMK-664	2008	BUS	ANGEL YOVAN SIGUALAMA ARANDA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMU-562	2011	MICROBUS	MODIEL ALEXIS PARRA BONILLA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SPP-859	2007	BUS	CARLOS LEONARDO BENAVIDES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SYT-760	2006	BUSETA	CARLOS HUMBERTO BENAVIDES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WVX-239	2005	BUS	JESUS ENRIQUE URIBE	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WOW-849	2016	MICROBUS	LUIS FERNANDO BENAVIDES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XQC-641	2005	MICROBUS	ARNULFO GUANTERO HERNANDEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WFL-340	2015	BUS	LEONARDO PLAZA PAES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMN-043	2006	BUSETA	JAVIER VICENTE VENDUGO GUTIERREZ	C2	X		X		X			X				X	X		X		Rehabilitando cual vencido.	
UPS-606	2006	MICROBUS	JOSE TIBERIO PARRA OAZA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TWA-259	2006	MICROBUS	ANDRES AUGUSTO CARREÑO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SPR-839	2008	MICROBUS	LUIS FRANCISCO ZORRO ZORRO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Pito de reversa en mal estado.	
SNN-497	2007	BUS	LUIS ANDRES GONZALES PARALES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SOG-339	2008	BUSETA	ISMAEL TRILLOS DUARTE	C2	X		X			X		X			X		X		X		Tarjeta de operación vencida.	
SJE-822	2008	BUS	YERMAZON DARIO ARENAS DURAN	C2	X		X		X			X			X		X			X	(Llantas bovinas en mal estado, para cambio)	
SHP-292	2008	MICROBUS	JAIDER FABIAN TORRES MARTINEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SJK-547	2009	MICROBUS	EDWARD ALONSO AMU PEREZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Stop de freno no funciona	
UFU-762	2006	BUSETA	JOSE LUIS LOBO ESPITIA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SBL-229	2007	BUSETA	PROSPERO LEAL PARADA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SOE-574	2005	BUS	MANUEL FRANCISCO MEYA LIZARAZO	C2	X		X		X			X				X	X		X		Vencido rehabilitando sra. Gasa precortada, guantes desechables, toallas higienicas, paquete algodón, vendas elasticas 3x5 y 3x5, papel higienico.	
SYU-653	2006	BUSETA	DIEGO NOLBERTO MARTINEZ ROZO	C2	X		X		X			X			X		X		X			

INTER-TRANS ESCOLAR 2025

EMBARCACIONES													
N°	NOMBRE DE EMBARCACIONES	PATENTE NAVEGACION VIGENTE		INSPECCION VIGENTE		POLIZA VIGENTES		BOTIQUIN		EXTINTOR		OBSERVACIÓN	SUBSANACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vigente	Malo	Vigente	Malo		
Municipio de Arauca													
1	LA VENCEDORA	X		X		X		X		X			
2	LOS SABANALES	X		X		X		X		X		No cuenta con pito	
3	PIEDEMONT	X		X		X		X		X			
4	LA TARATARITA DEL LLANO	X		X		X			X	X		Vencido bolsa de suero fisiologico y no cuenta con linterna	
5	LA NIÑA	X		X		X			X		X	Vencido bolsa de suero fisiologico, rehidratrante oral, baja lenguas, venda elastica 2x5 y 3x5, no cuenta con inmovilizador (cabrestillo). Extintor vencido	
6		X		X		X		X		X			
7		X		X		X		X		X			

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

2. FORMATOS DE INSPECCION.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Ardila	Fecha: 05-11-2025
Placa: WDN-089	Modelo: 2018		Marca: Renault	# tarjeta propiedad: 10015643828			# Ruta: 40
Kilometraje:	Nombre del conductor: Celian Galvan Arevalo						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	27-03-26	Numero licencia de conducción: 88027612	Poliza contractual:	01-12-2025
SOAT:	✓	18-03-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/09/27	Poliza extracontractual:	01-12-2025
Tarjeta de Operación:	V	19-06-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	MATERIA (Rasher, sin corrosión, exfoliación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralca, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yelson Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 88027612

98

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: GDN-089	Modelo: 2018		Marca: Renault		# tarjeta propiedad: 10015643828		# Ruta: 40
Kilometraje:	Nombre del conductor: Celiar Galvan Arevalo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	27/03/26	Numero licencia de conducción: 88027612	Poliza contractual:	01/12/2025
Vigencia del SOAT:	✓	18/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/09/12	Poliza extracontractual:	01/12/2025
Vigencia Tarjeta de ...ación:	✓	19/06/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		05/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/27
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		01/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/27
1	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		10/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: febrero 2025

Fecha proxima a recargar: febrero 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006025978

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 88027612

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: SZU392	Modelo: 2012		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10019630881		# Ruta: 12
Kilometraje: 534000	Nombre del conductor: Miguel Angel Pinto						Fecha ultimo cambio aceite: 12-03-25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12-02-26	Numero licencia de conducción: 1104130236	Poliza contractual:	01-12-25
SOAT:	✓	21-01-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 07-05-2028	Poliza extracontractual:	01-12-25
Tarjeta de Operación:	✓	23-04-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de cercassa plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACOPDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	PARES (Verificar no tengan fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Miguel Angel Pinto Cuervo
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Miguel Pinto
CEDULA: 1104130236

INTER TRANSESCOLAR BRS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ							CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Algeria		Fecha: 05/11/2025
Placa: SZU-392	Modelo: 2012		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10030524987			# Ruta: 12
Kilometraje:	Nombre del conductor: Miguel Angel Pinto Gelvis							

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/01/26	Numero licencia de conducción: 1104130336	Poliza contractual:	01/12/2025
Vigencia del SOAT:	✓	21/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 07/09/2006	Poliza extracontractual:	01/12/2025
Vigencia Tarjeta de [illegible]ación:	✓	23/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		07/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/22
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/24
3	Toallas Higienicas	✓		N.O
1	Paquete de Algodón	✓		02/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		04/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		5/30
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Palma
CEDULA: 1006558838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Miguel Pinto.
CEDULA: 1104130336

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: XVO-006	Modelo: 2005		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10025422758		# Ruta: 01
Kilometraje: 16472	Nombre del conductor: Willington Fabian Cañas Mora						Fecha ultimo cambio aceite: 20/10/25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12-07-26	Numero licencia de conducción: 1116797075	Poliza contractual:	06-10-2026
SOAT:	✓	06-07-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 08-11-2026	Poliza extracontractual:	06-10-2026
Tarjeta de Operación:	✓	01-07-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA		✓		
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPABIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	PINES (Verificar no tengan cobos fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, pruebs de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos pesados)		✓		
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar manchas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Fabian Mora
CEDULA: 1116797075

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ							CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Quibdo		Fecha: 05/11/2025
Placa: XJO-006	Modelo: 2005		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10025922758			# Ruta: 07
Kilometraje:	Nombre del conductor: Willinton Fabian Caiza Mora							

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/07/26	Numero licencia de conducción: 1116797075	Poliza contractual:	6/10/2026
Vigencia del SOAT:	✓	02/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 08/11/2026	Poliza extracontractual:	6/10/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	01/01/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		02/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/26
3	Toallas Higienicas	✓		11/25
1	Paquete de Algodón	✓		11/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		11/28
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabresillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2025

Fecha proxima a recargar: Enero 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Orso Sadlig
CEDULA: 1006533838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Fabian Mora
CEDULA: 1116797075

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Busata ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05-11-2025
Placa: TTO-515	Modelo: 2012		Marca: Mercedes		# tarjeta propiedad: 10018584532		# Ruta: 10
Kilometraje:	Nombre del conductor: Albeiro Ospina Soto						Fecha ultimo cambio aceite: 15-10-25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26-04-26	Numero licencia de conducción: 17587396	Poliza contractual:	01-12-2025
SOAT:	✓	25-06-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 08-03-2027	Poliza extracontractual:	01-12-25
Tarjeta de Operación:	✓	04-07-26	Restricciones: conducir c lentes	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique: elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116603165

Albeiro Ospina
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17587396

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Medellín	Fecha: 03/11/2025
Placa: TTO-515	Modelo: 2012		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10018584532		# Ruta: 10-V2
Kilometraje:	Nombre del conductor: Alberto de Jesus Ospina Soto						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/04/26	Numero licencia de conducción: 17587396	Poliza contractual:	01/12/2025
Vigencia del SOAT:	✓	5/06/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 08/07/2022	Poliza extracontractual:	01/12/2025
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	04/07/26	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas	✓		04/27
1	Paquete de Algodón	✓		02/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/28
1	Unidades de Baja lenguas	✓		07/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		10/24
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		NA
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1004155839

Alberto Ospina
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17587396

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05-11-25
Placa: YAU-230	Modelo: 2007		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10025856566		# Ruta: 26
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Fermin Vargas						Fecha ultimo cambio aceite: 15-07-25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17-01-26	Numero licencia de conducción: 1007959907	Poliza contractual:	06-10-26
SOAT:	✓	12-01-26	Tipo de licencia y vigencia: 08-07-2028	Poliza extracontractual:	06-10-26
Tarjeta de Operación:	✓	01-01-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcesas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatacion)	✓			
	AROES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pilo
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116893165

Carlos F. Vargas.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1007959907

INTER TRANSESCOLAR BUS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: VAO-230	Modelo: 2002		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10025956566		# Ruta: 26
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Fabian Vargas Castillo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/01/26	Numero licencia de conducción: 1007954907	Poliza contractual:	6/10/2026
Vigencia del SOAT:	✓	12/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 8/07/2028	Poliza extracontractual:	6/10/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	01/01/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas			04/28
1	Paquete de Algodon	✓		10/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		8/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		NA
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/28
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		10/28
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: JULIO 2025

Fecha proxima a recargar: JULIO 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor		

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

Carlos Vargas

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus V	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 03/11/2025
Placa: TTN-723	Modelo: 2012		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10018584505		# Ruta: 09 - 22
Kilometraje:	Nombre del conductor: LeMar Gonzales						Fecha ultimo cambio aceite: 16-10-2025

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	26-04-26	Numero licencia de conducción: 17545655	Poliza contractual:	01/12/2025
SOAT:	V	18-01-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/05/2026	Poliza extracontractual:	01/12/2025
Tarjeta de Operación:	V	04/07/27	Restricciones: Conducir c lentes	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	V			
	LIQUIDO DE FRENOS	V			
	ACEITE MOTOR	V			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	V			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	V			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	V			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	V			
	FRENO (Agarre)	V			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	V			
	DIRECCIONALES	V			
	ESTACIONARIAS	V			
	STOPS (FRENOS)	V			
	TESTIGOS DEL TABLERO	V			
	LUZ DE REVERSA	V			
	LUCES INTERNAS	V			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	V			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	V			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	V			
	2 TACOS	V			
	UN (1) BOTIQUIN	V			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	V			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	V			
	LINTERNA	V			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	V			
	GATO	V			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	V			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatacion)	V			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	V			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	V			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	V			
	PITO	V			
	FRENO DE EMERGENCIA	V			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	V			
	ESTADO CARCASA LUCES	V			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	V			
	TAPIZADO	V			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	V			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	V			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	V			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	V			
	RETROVISORES	V			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	V			

OBSERVACIONES:

Yesica Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17545655

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: TTN-723	Modelo: 2012		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10019358505		# Ruta: 9-22
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jesus Gustavo Montero						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/04/26	Numero licencia de conducción: 17545655	Poliza contractual:	01/12/2025
Vigencia del SOAT:	V	18/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/05/2026	Poliza extracontractual:	01/12/2025
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	4/07/27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		NO
1	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Marzo 2025

Fecha proxima a recargar: Marzo 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Pedro Padilla
CEDULA: 1006933878

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17545655

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: XVP-076	Modelo: 2006		Marca: Hino	# tarjeta propiedad: 10024523057			# Ruta: 15-26
Kilometraje:	Nombre del conductor: Omar segura						Fecha ultimo cambio aceite: 22/10/2025

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	05-03-26	Numero licencia de conducción: 17688485	Poliza contractual:	07/04/2026
SOAT:	✓	2-08-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 13/01/2027	Poliza extracontractual:	07/04/2026
Tarjeta de Operación:	✓	21-08-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ADOPTE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan grietas fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CARINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeisan Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116831165

Omar Segura S.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: XUP-076	Modelo: 2006		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10024323057		# Ruta: 18-76
Kilometraje:	Nombre del conductor: Omar Segura Sarmiento						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	05/03/26	Numero licencia de conducción: 17588485	Poliza contractual:	07/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	07/8/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 13/07/2022	Poliza extracontractual:	07/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	27/08/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		07/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/28
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		11/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/26
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/28
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: octubre 2025

Fecha proxima a recargar: Octubre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oleso Pabon
CEDULA: 1066455878

Omar Segura S.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: JOW698	Modelo: 2014		Marca: Mercedes benz		# tarjeta propiedad: 10021478158		# Ruta: 18-25
Kilometraje:	Nombre del conductor: Alirio Galindo						Fecha ultimo cambio aceite: 20-10-25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17-12-25	Numero licencia de conducción: 96180780	Poliza contractual:	01/12/2025
SOAT:	✓	16-12-25	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/09/2027	Poliza extracontractual:	01/12/2025
Tarjeta de Operación:	✓	11-04-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, ranges de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPABIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, nivelación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan grietas fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralns, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓	XX		Panoramico Partido

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Arauca	Fecha: 18-12
Placa: JOW-698	Modelo: 2014		Marca: Mercedes Benz	# tarjeta propiedad: 10021758258			# Ruta: 05/11/2023
Kilometraje:	Nombre del conductor: Julio Eduardo Padilla						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/11/25	Numero licencia de conducción: 96187080	Poliza contractual:	01/12/2025
Vigencia del SOAT:	✓	16/12/25	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/04/2027	Poliza extracontractual:	01/12/205
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	1/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/29
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/25
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/22
3	Pares de Guantes desechables	✓		N/A
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		04/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		N/A
2	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		10/29
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		06/29
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006155838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 96187080
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Busata ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Nariño	Fecha: 04/11/2025
Placa: XGd-344	Modelo: 2008		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10013045521		# Ruta: 23-14
Kilometraje:	Nombre del conductor: Juan Carlos Almeida						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/05/26	Numero licencia de conducción: 94450693	Poliza contractual:	13/06/2026
SOAT:	✓	04/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/01/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Tarjeta de Operación:	✓	08/05/27	Restricciones: conducir lentes	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES (De 30 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)				
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.		✓		
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 94450693

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Anapoima	Fecha: 05/11/2023
Placa: X6D-344	Modelo: 2008		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 100/384/5521		# Ruta: 14-23
Kilometraje:	Nombre del conductor: Juan Carlos Almeida Cometa						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	17/05/26	Numero licencia de conducción: 94450643	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	V	6/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/07/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	V	8/05/28	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		07/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	X		06/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		06/22
1	Paquete de Gasa precortada	X		03/22
3	Pares de Guantes desechables	X		03/26
3	Toallas Higienicas	X		N/A
1	Paquete de Algodón	X		NA
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		11/28
1	Unidades de Baja lenguas	X		9/122
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		NA
2	Tapabocas desechables	X		09/22
1	Rollo de Micropore	X		NA
2	Apósitos Oculares	X		NA
1	Rollos de Papel Higienico	X		NA
1	Tijeras	X		NA
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	X		12/26
1	Inmovilizador de cuello	X		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2015

Fecha proxima a recargar: Julio 2016

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Peña
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 94450643

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: FSM-191	Modelo: 2016		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10031346677		# Ruta: 11
Kilometraje: 243776	Nombre del conductor: Demetrio Rangel						Fecha ultimo cambio aceite: 07-09-25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15-09-26	Numero licencia de conducción: 17383460	Poliza contractual:	07-04-26
SOAT:	✓	13-01-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 08-10-2026	Poliza extracontractual:	07-04-26
Tarjeta de Operación:	✓	08-09-27	Restricciones: conducir c lentes	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifiqus elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTISH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA				
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO				
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan grietas fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116831165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR BBS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: TSM-191	Modelo: 2016		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10031346677		# Ruta: 14 - 45
Kilometraje:	Nombre del conductor: Ornelio Maggi						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/01/26	Numero licencia de conducción: 17583460	Poliza contractual:	7/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	3/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 08/10/2026	Poliza extracontractual:	7/04/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	8/04/27	Restricciones: conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		6/126
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		04/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		05/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		16/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		10/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO
CEDULA: 1006458348

17583460
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Busata ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: XMB-374	Modelo: 2007		Marca: Chevrolet	# tarjeta propiedad: 10033630944			# Ruta: 42
Kilometraje:	Nombre del conductor: Omar Andres Segura Rivero						Fecha ultimo cambio aceite: 20/10/25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	01/09/26	Numero licencia de conducción: 1006455146	Poliza contractual:	07/04/2026
SOAT:	✓	27/12/25	Tipo de licencia y vigencia: CL 04/05/2026	Poliza extracontractual:	07/04/2026
Tarjeta de Operación:	✓	25/06/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE FERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 77682165

Omar Andres Segura
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006455146

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 05/11/2025
Placa: XMB-324	Modelo: 2007		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10033630944		# Ruta: 42
Kilometraje:	Nombre del conductor: Omar Andres Segura Rivros						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	01/09/26	Numero licencia de conducción: 1006455146	Poliza contractual:	07/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	27/12/25	Tipo de licencia y vigencia: C2 04/07/2028	Poliza extracontractual:	07/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	05/06/27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		11/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		04/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		12/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
1	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		06/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Nov 2025

Fecha proxima a recargar: Nov 2030

Capacidad en lb del extintor: 20 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanías	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	Y	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Orso Padilla
CEDULA: 1006455938

Omar Andres Segura
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1006455146
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: THL-425	Modelo: 2011		Marca: Hino	# tarjeta propiedad: 10016420522			# Ruta: 20
Kilometraje:	Nombre del conductor: Henry Solano Garcia						Fecha ultimo cambio aceite: 22/10/2025

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/09/26	Numero licencia de conducción: 17589026	Poliza contractual:	01/12/2025
SOAT:	✓	05/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 07/05/2028	Poliza extracontractual:	01/12/2025
Tarjeta de Operación:	✓	20/12/25	Restricciones: conducir lentes	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan notoria fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (Sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yesar Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Henry Solano
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17589026

INTERTRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: THL-425	Modelo: 2011		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10016420522		# Ruta: 20
Kilometraje:	Nombre del conductor: Henry Solano Garcia						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/09/26	Numero licencia de conducción: 17589026	Poliza contractual:	01/12/2025
Vigencia del SOAT:	✓	07/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 02/05/2028	Poliza extracontractual:	01/12/2025
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/12/25	Restricciones: conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		10/27
1	Paquete de Algodón	✓		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/27
4	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/27
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		10/26
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Febrero 2025

Fecha proxima a recargar: Febrero 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 lbs

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Portilla
CEDULA: 1006455839

Henry Solano
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17589026

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: SRJ-876	Modelo: 2008		Marca: MITSUBISHI		# tarjeta propiedad: 10025775887		# Ruta: 19
Kilometraje:	Nombre del conductor: Aner Yair Arevalo Vergara						Fecha ultimo cambio aceite: 11/10/2025

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/01/26	Numero licencia de conducción: 1759437	Poliza contractual:	01/08/2026
SOAT:	✓	07/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/04/2029	Poliza extracontractual:	01/08/2026
Tarjeta de Operación:	✓	15/05/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcazas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS				
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD En TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yesen Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116851165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Aner Arevalo
CEDULA: 1759437 9

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Arauca	Fecha: 05/11/2025
Placa: SPJ-876	Modelo: 2008		Marca: Mitsubishi	# tarjeta propiedad: 10025775887			# Ruta: 19
Kilometraje:	Nombre del conductor: Aner Yair Arevalo Vargas						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	12/01/26	Numero licencia de conducción: 17594379	Poliza contractual:	01/08/2026
Vigencia del SOAT:	V	07/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/04/2027	Poliza extracontractual:	01/09/206
Vigencia Tarjeta de Operación:	V	15/03/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/29
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/25
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		N/A
3	Toallas Higienicas	✓		12/26
1	Paquete de Algodón	✓		N/A
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/26
1	Unidades de Baja lenguas	✓		04/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/26
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2025

Fecha proxima a recargar: Enero 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006435878

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Aner Arevalo
CEDULA: 17594379

	FORMATO INSPECCION DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 05-11-2025
Placa: UVL-770	Modelo: 2014		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10020392477		# Ruta: 27
Kilometraje: 216881	Nombre del conductor: Gustavo Gil						Fecha ultimo cambio aceite: 06-08-25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25-04-26	Numero licencia de conducción: 13484052	Poliza contractual:	07-01-26
SOAT:	✓	28-04-26	Tipo de licencia y vigencia: C3 22-09-2028	Poliza extracontractual:	07-01-26
Tarjeta de Operación:	✓	13-05-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifiqus elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	**CUCHILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison 926
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116063165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Olaya	Fecha: 05/11/2025
Placa: UVL-770	Modelo: 2014		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10020392477		# Ruta: 27
Kilometraje:	Nombre del conductor: Gustavo de Casas						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/04/26	Numero licencia de conducción: 13488052	Poliza contractual:	07/01/2026
Vigencia del SOAT:	✓	28/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 27/09/2028	Poliza extracontractual:	31/01/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	03/03/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		11/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		07/26
3	Toallas Higienicas	✓		04/26
1	Paquete de Algodón	✓		06/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/27
1	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/27
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		12/27
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1000455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 13488052

	FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCION: Ataviza Claveriano	FECHA DE INSPECCIÓN: 05/06/2025
PROPIETARIO: Yuli Ashla Ortiz Pitre	IDENTIFICACION: 1167773922
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Venerdora	CAPACIDAD: 25
POLIZA RCE: 11/02/2026	POLIZA RCC: 11/02/2026
PATENTE DE NAVEGACION: 30821994 (26/05/2022	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 3063178B
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA: 26/05/2022	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.5 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Ruben Enrique Vanca	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N197962

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/30
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		03/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		03/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		05/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		05/26
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Cantidad de chalecos:

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2024

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 5 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanías	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujes o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cuenta con chalecos suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓			9	Verificar el encendido de motor	✓	
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓			10	Cuenta con el logo de la cooperativa	✓	
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje mínimo 15 mt	✓			11	Cuenta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	✓	
4	Cuenta con punto de anclaje	✓			12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓			13	Cuenta con kit de bombeo	✓	
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓						
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓						
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓						

Observaciones:

Yeison Rico

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1168036155

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006955978

FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 1064534479

	FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Diaviga - [illegible]	FECHA DE INSPECCIÓN: 05/11/2025
PROPIETARIO: Wilson [illegible]	IDENTIFICACION: 17688040
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: Los Sabaneros	CAPACIDAD: 25 pers/3001 kg
POLIZA RCE: 1/01/2026	POLIZA RCC: 1/02/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 3662N69377 (28/01/2027)	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 30632115
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 28/01/2027	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.25mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Jose Dolores Peña	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N197881

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manual de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		11/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mnimo (Etiquetado)	X		02/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	X		11/29
3	Pares de Guantes desechables	X		02/30
3	Toallas Higienicas	X		No
1	Paquete de Algodón	X		No
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		06/29
5	Unidades de Baja lenguas	X		No
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		10/30
2	Tapabocas desechables	X		No
1	Rollo de Micropore	X		No
2	Apositos Oculares	X		No
1	Rollos de Papel Higienico	X		No
1	Tijeras	X		No
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	X		No
1	Inmovilizador de cuello	X		No

Cantidad de chalecos: 26

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Nov 2025

Fecha proxima a recargar: Nov 2026

Capacidad en lb del extintor: 5 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcacion con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	X	
Un (1) Juego de Llaves	X	
Un (1) Alicate	X	
Un (1) Juego de destornilladores	X	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	X	
Una (1) Helice	X	
Una (1) Platina	X	
Dos (2) Bujias	X	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE	ESTADO N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	X		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)		X	
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje mínimo 15 m	X		
4	Cuenta con punto de anclaje	X		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	X		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	X		
7	Las silla estan asegurada debidamente	X		
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	X		

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE
9	Verificar el encendido de motor		
10	Cuenta con el logo de la cooperativa	X	
11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	X	
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	X	
13	Cuenta con kit de bombeo	X	

Observaciones:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1118031165

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dixon Avila
CEDULA: 1024558018

Jose Peña
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 17594087

	FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Arauca – Matecandelaria	FECHA DE INSPECCIÓN: 06/11/2025
PROPIETARIO: Rafael Estupiñan Muñoz	IDENTIFICACION: 4193304
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: Piedrasat	CAPACIDAD: 25
POLIZA RCE: 11/02/2026	POLIZA RCC: 11/02/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 3062N34840 07/05/2027	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES:
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 07/05/2027	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.3mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Santiago de Jesus Velasquez	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N1197852 30/06/2027

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		12/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	X		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		03/27
1	Paquete de Gasa precortada	X		11/26
3	Pares de Guantes desechables	X		02/26
3	Toallas Higienicas	X		NA
1	Paquete de Algodón	X		02/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		03/28
5	Unidades de Baja lenguas	X		NA
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		03/27
2	Tapabocas desechables	X		NO
1	Rollo de Micropore	X		04/28
2	Apósitos Oculares	X		NO
1	Rollos de Papel Higienico	X		NO
1	Tijeras	X		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	X		NO
1	Inmovilizador de cuello	X		NO

Cantidad de chalecos: 20

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 5 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	C	
Pasador y sujetador	C	
Estado de manguera (si aplica)	C	
Estado de la boquilla	C	
Estado de la valvula	C	
Estado del cilindro	C	
Estado de la pintura	C	
Calcomanias	C	
Sello o anillo de verificación de recarga	C	
Marcación con placa	C	
Soporte/Base del extintor		X

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Lindema	X	
Un (1) Juego de Llaves	X	
Un (1) Alicate	X	
Un (1) Juego de destornilladores	X	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	X	
Una (1) Helice	X	
Una (1) Platina	X	
Dos (2) Bujias	X	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE	ESTADO N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	X		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	X		
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje mínimo 15 mt	X		
4	Cuenta con punto de anclaje	X		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	X		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	X		
7	Las silla estan asegurada debidamente			
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion			
9	Verificar el encendido de motor	X		
10	Cuenta con el logo de la cooperativa	X		
11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	7		
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	X		
13	Cuenta con kit de bombeo	X		

Observaciones:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA HSEQ
NOMBRE: DIEGO RAMIREZ
CEDULA: 1006655838

Santiago Velasquez
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 17589891

	FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Arwuca Mutecordia	FECHA DE INSPECCIÓN: 06/01/2025
PROPIETARIO: Dario Landa Perez	IDENTIFICACION: 17587670
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Tarantulita del Llano	CAPACIDAD: 20
POLIZA RCE: 11/02/2026	POLIZA RCC: 11/02/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 3062 N66932 (26/06/26)	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 30 6301346
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA: 11/02/2026	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0,3 MT
NOMBRE DEL MOTORISTA: Dario Landa Perez	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 306 N 147879 30/06/2027

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		08/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)		X	
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		11/26
1	Paquete de Gasa precortada	X		09/26
3	Pares de Guantes desechables	X		04/26
3	Toallas Higienicas	X		NO
1	Paquete de Algodón	X		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		04/26
5	Unidades de Baja lenguas	X		03/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		02/28
2	Tapabocas desechables	X		NO
1	Rollo de Micropore	X		03/26
2	Apósitos Oculares	X		NO
1	Rollos de Papel Higienico	X		NO
1	Tijeras	X		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	X		NO
1	Inmovilizador de cuello	X		NO

Cantidad de chalecos: 20

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: JULIO 2025

Fecha proxima a recargar: JULIO 2026

Capacidad en lb del extintor: 05 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor		X

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna		X
Un (1) Juego de Llaves	X	
Un (1) Alicate	X	
Un (1) Juego de destornilladores	X	
Un (1) Saca bujias o copas de buja	X	
Una (1) Helice	X	
Una (1) Platina	X	
Dos (2) Bujias	X	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	X		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	X		
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje mínimo 15 mt.	X		
4	Cuenta con punto de anclaje	X		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	X		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	X		
7	Las silla estan asegurada debidamente	X		
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	X		

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
9	Verificar el encendido de motor	X	
10	Cuenta con el logo de la cooperativa	X	
11	Cuenta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	X	
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	X	
13	Cuenta con kit de bombeo	X	

Observaciones:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1118803165

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Orso Padilla
CEDULA: 1006455838

Dario Landa
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 17587670

179

	FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Guayacan - Mutrecordia	FECHA DE INSPECCIÓN: 06/01/2025
PROPIETARIO: Andres Mauricio Tejada	IDENTIFICACION: 92529904
NOMBRE DE LA EMBARCACION: Jg Niña	CAPACIDAD: 25
POLIZA RCE: 1/02/2026	POLIZA RCC: 1/02/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 603227738 (10/07/2027)	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES:
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 10/07/2027	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0,3 Mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Octavio Contreras	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 1/03/2027 3064N197459

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		
1	Manual de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		01/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)		X	
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)		X	
1	Paquete de Gasa precortada	X		01/28
3	Pares de Guantes desechables	X		ND
3	Toallas Higienicas	X		ND
1	Paquete de Algodón	X		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		03/26
5	Unidades de Baja lenguas		X	
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5		X	
2	Tapabocas desechables	X		ND
1	Rollo de Micropore	X		02/28
2	Apósitos Oculares	X		ND
1	Rollos de Papel Higienico	X		ND
1	Tijeras	X		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)		X	
1	Inmovilizador de cuello	X		ND

Cantidad de chalecos: 22

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:	
Fecha proxima a recargar:	Vencido
Capacidad en lb del extintor:	10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado		
Presión del manómetro		
Pasador y sujetador		
Estado de manguera (si aplica)		
Estado de la boquilla		
Estado de la valvula		
Estado del cilindro		
Estado de la pintura		
Calcomanias		
Sello o anillo de verificación de recarga		
Marcación con placa		
Soporte/Base del extintor		

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	X	
Un (1) Juego de Llaves	X	
Un (1) Alicate	X	
Un (1) Juego de destornilladores	X	
Un (1) Saca bujias o copas de buja	X	
Una (1) Helico	X	
Una (1) Platina	X	
Dos (2) Bujias	X	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	X		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de audio (Pito)	X		
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje mínimo 15 mt	X		
4	Cuenta con punto de anclaje	X		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcacion	X		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	X		
7	Las silla estan asegurada debidamente	X		
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	X		
9	Verificar el encendido de motor	X		
10	Cuenta con el logo de la cooperativa	X		
11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	X		
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	X		
13	Cuenta con kit de bombeo	X		

Observaciones:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Rodriguez
CEDULA: 1006433838

OCTAVIO CO
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE: Octavio Contreras
CEDULA: 1067378848

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta V	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 07-11-25
Placa: EYX-179	Modelo: 2019		Marca: Toyota	# tarjeta propiedad: 10017623216			# Ruta: 48
Kilometraje:	Nombre del conductor: Edwin Gustavo Martinez						Fecha ultimo cambio aceite: 07-09-25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	20-01-26	Numero licencia de conducción: 1057364072	Poliza contractual:	14/08/2026
SOAT:	V	27-12-25	Tipo de licencia y vigencia: C2 21-12-25	Poliza extracontractual:	14/08/2026
Tarjeta de Operación:	V	08-02-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	V			
	LIQUIDO DE FRENOS	V			
	ACEITE MOTOR	V			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	V			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	V			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	V			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	V			
	FRENO (Agarre)	V			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	V			
	DIRECCIONALES	V			
	ESTACIONARIAS	V			
	STOPS (FRENOS)	V			
	TESTIGOS DEL TABLERO	V			
	LUZ DE REVERSA	V			
	LUCES INTERNAS	V			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	V			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	V			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	V			
	2 TACOS	V			
	UN (1) BOTIQUIN	V			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	V			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	V			
	LINTERNA	V			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	V			
	GATO	V			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	V			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	V			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	V			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	V			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	V			
	PITO	V			
	FRENO DE EMERGENCIA	V			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	V			
	ESTADO CARCASA LUCES	V			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	V			
	TAPIZADO	V			
	MARCOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	V			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	V			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	V			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	V			
	RETROVISORES	V			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	V			

OBSERVACIONES:

Yesica Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Edwin
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1.052384072

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus __	Camioneta X	Otro __	Municipio: Arauca	Fecha: 04/11/2025
Placa: EYX179	Modelo: 2019		Marca: Toyota		# tarjeta propiedad: 10017623216		# Ruta: 48
Kilometraje:	Nombre del conductor: Edwin Gustavo Martinez Higuera						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	20/01/26	Numero licencia de conducción: 1052384072	Poliza contractual:	04/8/2026
Vigencia del SOAT:	✓	27/12/25	Tipo de licencia y vigencia: C2 21/12/2025	Poliza extracontractual:	04/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	8/02/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	1 /

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		08/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/24
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		12/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/29
2	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		08/27
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		03/28
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		19

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 04/06/25

Fecha proxima a recargar: 04/06/2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1004430038

Edwin
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1.052384072

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 19/11/25
Placa: TTV 377	Modelo: 2014		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10030921860		# Ruta: 23
Kilometraje:	Nombre del conductor: EDINSON MENA MARTINEZ.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	3/8/26	Numero licencia de conducción: 1007271946	Poliza contractual:	6/10/26
SOAT:	✓	19/12/25	Tipo de licencia y vigencia: C2 2/10/27	Poliza extracontractual:	6/10/26
Tarjeta de Operación:	✓	4/5/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS , MEDIAS , DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TERTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA de HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas: 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sujetación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan grietas fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar rayones de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANIJAS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7116803165

EDINSON MENA
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1007271946

INTER TRANSESCOLAR BMF

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 14/11/2025
Placa: TTV-347	Modelo: 2014		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10030121860		# Ruta: 23
Kilometraje:	Nombre del conductor: Edinson Mena Martinez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/08/26	Numero licencia de conducción: 1007271961 6	Poliza contractual:	06/10/2026
Vigencia del SOAT:	✓	19/12/25	Tipo de licencia y vigencia: C2 02/10/2027	Poliza extracontractual:	06/10/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	12/05/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	1		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	1		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	1		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	1		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	2		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	1		02/26
1	Paquete de Gasa precortada	1		04/29
3	Pares de Guantes desechables	3		02/26
3	Toallas Higienicas	3		NO
1	Paquete de Algodón	1		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	1		NO
1	Unidades de Baja lenguas	1		07/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	2		10/25
2	Tapabocas desechables	2		NO
1	Rollo de Micropore	1		NO
2	Apósitos Oculares	2		NO
1	Rollos de Papel Higienico	1		NO
1	Tijeras	1		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	1		NO
1	Inmovilizador de cuello	1		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Octubre 2025

Fecha proxima a recargar: Octubre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	1	
Presión del manómetro	1	
Pasador y sujetador	1	
Estado de manguera (si aplica)	1	
Estado de la boquilla	1	
Estado de la valvula	1	
Estado del cilindro	1	
Estado de la pintura	1	
Calcomanias	1	
Sello o anillo de verificación de recarga	1	
Marcación con placa	1	
Soporte/Base del extintor	1	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	1	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Jose Medina
CEDULA: 100 Fu 55 93 8

EDINSON MENA
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1007271946

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauquita	Fecha: 4/11/25
Placa: UNL 200	Modelo: 2011		Marca: HYUNDAI	# tarjeta propiedad: 16032958514			# Ruta: 47
Kilometraje:	Nombre del conductor: WILLINTON CARRASCAL						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/3/26	Numero licencia de conducción: 96169175	Poliza contractual:	9/4/26
SOAT:	✓	2/3/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 4/7/28	Poliza extracontractual:	9/4/26
Tarjeta de Operación:	✓	6/15/12	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, Intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos especiales)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Tico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 77168365

WILLINTON CARRASCAL
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: WILLINTON CARRASCAL
CEDULA: 96.169.175

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: BARRANQUILLA	Fecha: 14/11/26
Placa: XNB 167	Modelo: 2006		Marca: MERCEDES BENZ	# tarjeta propiedad: 10032868106			# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: JOSE DEL CARMEN JIMENEZ G.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19/7/26	Numero licencia de conducción: 80144383	Poliza contractual:	9/4/26
SOAT:	✓	5/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 12/12/25	Poliza extracontractual:	9/4/26
Tarjeta de Operación:	✓	14/2/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	9/4/26

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓	X		NO ENCIENDEN
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓	X		FISURADO.

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 80443393

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Arauquita	Fecha: 14/1/2025
Placa: XVB-162	Modelo: 2006		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10032868106		# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jose del Carmen Jimenez Cote						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19/07/26	Numero licencia de conducción: 80443383	Poliza contractual:	09/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	5/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 21/12/2025	Poliza extracontractual:	04/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	4/02/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		10/7/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	X		07/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		07/27
1	Paquete de Gasa precortada	X		11/28
3	Pares de Guantes desechables	X		01/26
3	Toallas Higienicas	X		06/26
1	Paquete de Algodón	X		12/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		07/30
1	Unidades de Baja lenguas	X		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		09/26
2	Tapabocas desechables	X		NO
1	Rollo de Micropore	X		01/26
2	Apósitos Oculares	X		NO
1	Rollos de Papel Higienico	X		NO
1	Tijeras	X		NO
1	Inmovilizador (Cabresdillo)	X		NO
1	Inmovilizador de cuello	X		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2025

Fecha proxima a recargar: Enero 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor		X

Observaciones: Base de bus del extintor

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dirso Sedil
CEDULA: 1006439838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 80443383

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: AGUACHITA	Fecha: 14/11/25
Placa: UNA-297	Modelo: 2014		Marca: JINBEI		# tarjeta propiedad: 10004305537		# Ruta: 55
Kilometraje:	Nombre del conductor: HERIBERTO OBREGON ARGUELLO						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/2/26	Numero licencia de conducción: 9616837	Poliza contractual:	30/5/26
SOAT:	✓	7/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/6/26	Poliza extracontractual:	30/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	T2/11/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yesica Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

9616837
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 14/4/2025
Placa: UUM-297	Modelo: 2014		Marca: JIEN BEI		# tarjeta propiedad: 10001430537		# Ruta: 55
Kilometraje:	Nombre del conductor: Evilberto Obregon Argueiio						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/02/26	Numero licencia de conducción: 96169375	Poliza contractual:	30/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	01/10/24	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/06/2026	Poliza extracontractual:	30/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	02/01/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		03/27
1	Paquete de Algodón	✓		09/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		05/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/27
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 6 Octubre 2016

Fecha proxima a recargar: 6 Octubre 2025

Capacidad en lb del extintor: Octubre 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Okso Padilla
CEDULA: 1006455939

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96168375

	FORMATO INSPECCION DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ARAUQUITA	Fecha: 19/11/25
Placa: SKY 261	Modelo: 2010		Marca: NQR PLUS ULTRA		# tarjeta propiedad: 10026729186		# Ruta: 2
Kilometraje:	Nombre del conductor:		NAIN GALVAN AMARICO.				Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11-4-26	Numero licencia de conducción: 96123757	Poliza contractual:	23/2/26
SOAT:	✓	16-9-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 2/3/26	Poliza extracontractual:	
Tarjeta de Operación:	✓	29-7-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 30 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANIJAS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

NAIN GALVAN
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96123757

INTERTRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Almaguer	Fecha: 14/11/202
Placa: SKY-261	Modelo: 2010		Marca: Nan Plus Ultra		# tarjeta propiedad: 10026728196		# Ruta: 02
Kilometraje:	Nombre del conductor: Nuer Galvan Apolaro						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11/04/26	Numero licencia de conducción: 96123757	Poliza contractual:	23/02/2026
Vigencia del SOAT:	✓	16/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 08/03/2026	Poliza extracontractual:	23/02/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	29/07/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco lisodine espuma (Etiquetado)	✓		04/29
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		11/28
3	Toallas Higienicas	✓		04/27
1	Paquete de Algodón	✓		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/29
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		03/30
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)		X	
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 09/2023		
Fecha proxima a recargar: 09/2026		
Capacidad en lb del extintor: 20 libras		
Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE:
CEDULA:

Nuer Galvan
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96123757

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arboleda	Fecha: 17/11/25
Placa: XBM491	Modelo: 2007		Marca: HYUNDAI.	# tarjeta propiedad: 10020039929			# Ruta: 11
Kilometraje:	Nombre del conductor: HERVIN VALBUENA GARCIA.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	25/10/26	Numero licencia de conducción: 79594074	Poliza contractual:	9/9/26
SOAT:	V	31/8/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 / 28/9/26	Poliza extracontractual:	
Tarjeta de Operación:	V	8/7/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS.	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA, 1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,18,21,22 y LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803168

Hervin Valbuena
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 79.594074

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Olaquita	Fecha: 14/11/2025
Placa: XMB-491	Modelo: 2007		Marca: Hyundai	# tarjeta propiedad: 10020039929			# Ruta: 11
Kilometraje:	Nombre del conductor: Hervin Valbuena Garcia						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/10/26	Numero licencia de conducción: 79594074	Poliza contractual:	09/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	21/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 28/07/2026	Poliza extracontractual:	09/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	8/07/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECINIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		
1	Paquete de Gasa precortada	✓		01/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/26
3	Toallas Higienicas	✓		10
1	Paquete de Algodón	✓		06/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/26
2	Tapabocas desechables	✓		N.A
1	Rollo de Micropore	✓		07/26
2	Apósitos Oculares	✓		N.A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N.A
1	Tijeras	✓		N.A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N.A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N.A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa		✓
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Jorge Pavilla
CEDULA: 1004455838

Hervin Valbuena
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 79.594.074

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Barranca	Fecha: 4/11/25
Placa: JJR 212	Modelo: 2011		Marca: NISSAN	# tarjeta propiedad: 10035765343			# Ruta: 32
Kilometraje:	Nombre del conductor: BREINER ALEJANDRO SERNA PEÑA						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/6/26	Numero licencia de conducción: 1006439165	Poliza contractual:	6/4/26
SOAT:	✓	23/1/25	Tipo de licencia y vigencia: C2 · 10/10/26	Poliza extracontractual:	6/4/26
Tarjeta de Operación:	✓	27/7/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralns, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES: COLOCAR PRENDAS ESCOLARES

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Yeison Rico
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: BREINER ALEJANDRO SERNA PEÑA
CEDULA: 1006939498

INTER TRANSESCOLAR 2007	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Arauquita	Fecha: 14/11/2023
Placa: THA-212	Modelo: 2011		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10035765343		# Ruta: 32
Kilometraje:	Nombre del conductor: Brenner Alejandro Sepulveda Silva						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/01/26	Numero licencia de conducción: 1006399480	Poliza contractual:	06/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	27/12/23	Tipo de licencia y vigencia: C2 10/10/2026	Poliza extracontractual:	06/04/2026
Vigencia Tarjeta de ración:	✓	27/10/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		07/24
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/24
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/26
3	Toallas Higienicas	✓		10/26
1	Paquete de Algodón	✓		09/18
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		03/25
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/24
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		05/24
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2023

Fecha proxima a recargar: Mayo 2024

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedraza
CEDULA: 1006165940

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Brenner Sepulveda
CEDULA: 1006399480

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ARAUCA	Fecha: 4/11/25
Placa: SKL678	Modelo: 2005		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10218829536			# Ruta: 25
Kilometraje:	Nombre del conductor: NELSON RAUL BOTNAGO M.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	9/7/26	Numero licencia de conducción: 96166119	Poliza contractual:	9/4/26
SOAT:	✓	9/4/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 9/5/28	Poliza extracontractual:	9/4/26
Tarjeta de Operación:	✓	23/7/27	Restricciones: LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Nelson Montano
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96 166 779

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Dagua	Fecha: 14/11/2025
Placa: SKL-678	Modelo: 2005		Marca: Chevrolet	# tarjeta propiedad: 10019329656			# Ruta: 25
Kilometraje:	Nombre del conductor: Nelson Raul Martinez Buitrago						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/07/26	Numero licencia de conducción: 96166119	Poliza contractual:	04/09/2026
Vigencia del SOAT:	✓	6/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 09/03/2029	Poliza extracontractual:	09/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	23/04/23	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		NO
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/27
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		NO
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/28
1	Unidades de Baja lenguas	✓		04/28
1	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		09/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006165888

Nelson R Martinez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Nelson R Martinez
CEDULA: 96166119

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°656 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: APARTADÓ	Fecha: 14/11/25
Placa: XMC 616	Modelo: 2008		Marca: KIA	# tarjeta propiedad: 10034232587.			# Ruta: 31
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS MARIA HERRERA P.						Fecha ultimo sombio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecanica:	✓	14/4/26	Numero licencia de conducción: 98 108 563.	Poliza contractual:	9/4/26
SOAT:	✓	14/3/26	Tipo de lidencia y vigencia: C2. 15/7/29	Poliza extracontractual:	9/4/26
Tarjeta de Operación:	✓	15/5/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓	X		LUZ NO ENCIENDEN.
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)		X		NO TIENE.
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan ningun fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES: COLOCAR FRANJAS ESCOLARES.
CAMBIAR STOPS TRASEROS DAÑADOS.

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1117683165

Luis Herrera Polecio
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR BRT	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 14/11/2023
Placa: XML-616	Modelo: 2008		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10034232387		# Ruta: 31
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Manuel Herrera Palacio						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	4/04/26	Numero licencia de conducción: 96168563	Poliza contractual:	04/04/2024
Vigencia del SOAT:	✓	14/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 13/07/2023	Poliza extracontractual:	09/04/2026
Vigencia Tarjeta de ración:	✓	29/03/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	X		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		02/26
1	Paquete de Gasa precortada	X		09/26
3	Pares de Guantes desechables	X		12/24
3	Toallas Higienicas	X		01/26
1	Paquete de Algodón	X		07/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		08/27
2	Unidades de Baja lenguas	X		NA
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		08/26
2	Tapabocas desechables	X		NA
1	Rollo de Micropore	X		11/25
2	Apósitos Oculares	X		NA
1	Rollos de Papel Higienico	X		NA
1	Tijeras	X		NA
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	X		NA
1	Inmovilizador de cuello	X		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Abril 2023

Fecha proxima a recargar: Abril 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador		X
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Pedro Padilla
CEDULA: 1006033878

Luis Herrera palacio
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96168563

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: PLANADAS	Fecha: 14/11/25
Placa: SPP 825	Modelo: 2007		Marca: HYUNDAI	# tarjeta propiedad: 10032791987.			# Ruta: 27
Kilometraje:	Nombre del conductor: HERMES HERRERO MOSQUERA						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	22/4/26	Numero licencia de conducción: 96168141	Poliza contractual:	9/4/26
SOAT:	✓	7/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 06/2/28	Poliza extracontractual:	9/4/26
Tarjeta de Operación:	✓	23/4/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan notoria fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos especiales)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido).	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116863165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96168141

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauquita	Fecha: 14/11/2025
Placa: SPP-825	Modelo: 2007		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10032704487		# Ruta: 27
Kilometraje:	Nombre del conductor: Helmes Herrera Maiguela						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/04/26	Numero licencia de conducción: 96168141	Poliza contractual:	04/09/2026
Vigencia del SOAT:	✓	07/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 06/02/2028	Poliza extracontractual:	04/09/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	23/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		08/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		05/26
1	Paquete de Algodón	✓		11/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/27
1	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
1	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/29
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: febrero 2025

Fecha proxima a recargar: febrero 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa		✓
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006553838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 96168141
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: MANIZALES	Fecha: 19/11/25
Placa: SMK 860	Modelo: 2007		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10016090296		# Ruta: 28
Kilometraje:	Nombre del conductor: ARIEL MARCADO OLMOS						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	/	18-1-26	Numero licencia de conduccion: 96168875	Poliza contractual:	9-4-26
SOAT:	/	13-1-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/1/28	Poliza extracontractual:	9-4-26
Tarjeta de Operación:	/	24-9-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS)	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatacion)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Ariel Mercado
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Ariel mercado
CEDULA: 96168875

INTERTRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Magdalena	Fecha: 14/11/2025
Placa: SMK-860	Modelo: 2007		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10016090296		# Ruta: 28
Kilometraje:	Nombre del conductor: Ariel Mercado Dimas						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	18/01/26	Numero licencia de conducción: 9616887S	Poliza contractual:	09/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	13/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/01/2028	Poliza extracontractual:	09/04/2026
Vigencia Tarjeta de [illegible]ación:	✓	24/07/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		12/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	X		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		02/26
1	Paquete de Gasa precortada	X		10/27
3	Pares de Guantes desechables	X		08/26
3	Toallas Higienicas	X		N/A
1	Paquete de Algodón	X		06/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		N/A
1	Unidades de Baja lenguas	X		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		07/27
2	Tapabocas desechables	X		N/A
1	Rollo de Micropore	X		01/26
2	Apósitos Oculares	X		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	X		N/A
1	Tijeras	X		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	X		N/A
1	Inmovilizador de cuello	X		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:

Fecha proxima a recargar: Vencido

Capacidad en lb del extintor:

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado		
Presión del manómetro		
Pasador y sujetador		
Estado de manguera (si aplica)		
Estado de la boquilla		
Estado de la valvula		
Estado del cilindro		
Estado de la pintura		
Calcomanias		
Sello o anillo de verificación de recarga		
Marcación con placa		
Soporte/Base del extintor		

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oleso Padilla
CEDULA: 1006435876

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Ariel Mercado
CEDULA: 9616887S

154

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: [illegible]	Fecha: 14/11/25
Placa: WLM 823	Modelo: 2011		Marca: KOLON	# tarjeta propiedad: 10028155747			# Ruta: 29
Kilometraje:	Nombre del conductor: OSCAR DANILO HERNANDEZ N						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/5/26	Numero licencia de conducción: 1098770964	Poliza contractual:	26/5/26
SOAT:	✓	12/3/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 4/6/28	Poliza extracontractual:	26/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	25/4/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL DO HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	—			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yisus Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Oscar Hernandez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098770964

INTERTRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Arauquita
Placa: WZM-823	Modelo: 2015		Marca: Foton	# tarjeta propiedad: 10028155742		Fecha: 14/11/2025
Kilometraje:	Nombre del conductor: Oscar Danilo Hernandez Neira					# Ruta: 29

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	5/06/26	Numero licencia de conducción: 1098770964	Poliza contractual:	26/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	17/02/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 04/06/2028	Poliza extracontractual:	26/05/2026
Vigencia Tarjeta de ración:	✓	23/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		02/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/25
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Pacuete de Algodón	✓		03/25
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		26/11
1	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
1	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/27
2	Tapabocas desechables	✓		10
1	Rollo de Micropore	✓		02/26
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		10
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Junio 2025

Fecha proxima a recargar: Junio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro		✓
Pasador y sujetador		✓
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Pedraza
CEDULA: 1006455938

Oscar Hernandez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1098770964
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauquita	Fecha: 07-11-25
Placa: TSA-031	Modelo: 2005		Marca: Chevrolet	# tarjeta propiedad: 10013826336			# Ruta: 37
Kilometraje:	Nombre del conductor: Esteban Lopez Velandia						Fecha ultimo cambio aceite: 07-09-25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	14-04-26	Numero licencia de conducción: 17587689	Poliza contractual:	07-11-2026
SOAT:	✓	04-11-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 26-04-25	Poliza extracontractual:	07-11-2026
Tarjeta de Operación:	✓	06-05-26	Restriecciones: Licencia vencida	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)		✓		
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA		✓		
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)		✓		
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓	XX		No tiene motor
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			✓	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116883165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Esteban López
CEDULA: 17587689

INTERTRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Bucaramanga
Placa: TSA-031	Modelo: 2005	Marca: chevrolte	# tarjeta propiedad: 10013876336			Fecha: 07/11/2025
Kilometraje:	Nombre del conductor: Esteban Lopez Velasquez					# Ruta: 37

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	14/04/26	Numero licencia de conducción: 17587689	Poliza contractual:	7/11/2026
Vigencia del SOAT:	✓	4/11/2026	Tipo de licencia y vigencia: C2 28/04/2025	Poliza extracontractual:	07/11/2026
Vigencia Tarjeta de [illegible]ción:	✓	06/05/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		02/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		01/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		05/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/26
[illegible]	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
[illegible]	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/27
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2024

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2025

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanías	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES: Licencia Vencida

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Presa Padilla
CEDULA: 1006405838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17587689

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 07-11-25
Placa: XGD-334	Modelo: 2008		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 10034444489		# Ruta:
Kilometraje:	Nombre del conductor: Manuel Andres Crespo						Fecha ultimo cambio aceite: /

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	31-01-26	Numero licencia de conducción: 1007358010	Poliza contractual:	
SOAT:	✓	29-10-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 25-04-28	Poliza extracontractual:	07-04-26
Tarjeta de Operación:	✓	09-06-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	07-04-26

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			✓	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1007358070

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauquita	Fecha: 07/11/2023
Placa: X6D-334	Modelo: 2008		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 1003444489		# Ruta: 41
Kilometraje:	Nombre del conductor: Manuel Andres Crespo Guelo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	31/01/26	Numero licencia de conducción: 1002359010	Poliza contractual:	07/04/2016
Vigencia del SOAT:	✓	29/10/24	Tipo de licencia y vigencia: C2 15/04/2028	Poliza extracontractual:	07/04/2016
Vigencia Tarjeta de [illegible]ación:	✓	04/06/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		02/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		N.A
3	Toallas Higienicas	✓		N.A
1	Paquete de Algodón	✓		10/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		N.A
[illegible]	Unidades de Baja lenguas	✓		N.A
[illegible]	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/27
2	Tapabocas desechables	✓		N.A
1	Rollo de Micropore	✓		04/27
2	Apósitos Oculares	✓		N.A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N.A
1	Tijeras	✓		N.A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N.A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N.A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: octubre 2023

Fecha proxima a recargar: octubre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Jorge Pedraza
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1002358010

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Aguadita	Fecha: 07-11-25
Placa: SRP-060	Modelo: 2007		Marca: Agrale	# tarjeta propiedad: 10018405248			# Ruta: 36
Kilometraje:	Nombre del conductor: Alexis Jaimes Pabón						Fecha ultimo cambio aceite: 17-09-25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17-05-26	Numero licencia de conducción: 1007359130	Poliza contractual:	13/06/2026
SOAT:	✓	04-05-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 06-12-2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Tarjeta de Operación:	✓	18-05-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ADECUADA A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 30 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO				
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			✓	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116801165

ALEXIS JAIMES
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1007359130

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sabaneta	Fecha: 02/11/2025
Placa: SPP-060	Modelo: 2007		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 10018405248		# Ruta: 36
Kilometraje:	Nombre del conductor: Alexis Jimes Pobea						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/05/26	Numero licencia de conducción: 1007359130	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	04/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 06/12/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de [illegible]ación:	✓	18/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		01/28
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		N/A
3	Toallas Higienicas	✓		09/29
1	Paquete de Algodón	✓		01/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/27
4	Unidades de Baja lenguas	✓		07/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/26
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Otto Sepulveda
CEDULA: 1006455878

ALEXIS JAIMES
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1007359130

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Busata ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauquita	Fecha: 07-11-25
Placa: TTN-724	Modelo: 2012		Marca: Mercedes		# tarjeta propiedad: 10619125902		# Ruta: 34
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jeison Suarez						Fecha ultimo cambio aceite: 07-09-25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17-05-26	Numero licencia de conducción: 1102744864	Poliza contractual:	01-12-2025
SOAT:	✓	05-06-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 . 08-05-28	Poliza extracontractual:	01-12-2025
Tarjeta de Operación:	✓	04-03-26	Restricciones: conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓	✓		
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓	✓		
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralen, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			✓	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116823168

Geison Suarez Sierra
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1102744864

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio Bucaramanga	Fecha: 07/11/2025
Placa: TTW-724	Modelo: 2012		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10019129402		# Ruta: 34-35
Kilometraje:	Nombre del conductor: Gerson Suarez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/05/26	Numero licencia de conducción: 1102774864	Poliza contractual:	01/12/2025
Vigencia del SOAT:	✓	05/06/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 08/05/2028	Poliza extracontractual:	01/12/2025
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	04/04/26	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		12/26
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		12/26
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		03/26
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 05/2020 2025

Fecha proxima a recargar: 05/26 2030

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006538835

Gerson Suarez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Gerson
CEDULA: 1102774864

	FORMATO INSPECCION DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ✓✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauquita	Fecha: 07/11/25
Placa: SXS-789	Modelo: 2013		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 1000353860		# Ruta: 40
Kilometraje:	Nombre del conductor: jose benito Urbina Vega						Fecha ultimo cambio aceite: 07-09-25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	07-10-26	Numero licencia de conducción: 96768133	Poliza contractual:	01-12-2025
SOAT:	✓	22-04-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 04-12-26	Poliza extracontractual:	01-12-2025
Tarjeta de Operación:	✓	11-04-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifiqus elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA		✓		
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)		✓		
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓✓		✓	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7716803165

josé urbina
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96768133

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 07/11/2025
Placa: SXS-789	Modelo: 2013		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10003538460		# Ruta: 40
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jose Benito Urbina Vega						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	04/10/26	Numero licencia de conducción: 96168133	Poliza contractual:	01/12/2025
Vigencia del SOAT:	✓	22/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 04/12/2026	Poliza extracontractual:	01/12/2025
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	11/04/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/30
3	Toallas Higienicas	✓		07/29
1	Paquete de Algodón	✓		04/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/30
2	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/30
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/30
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Octubre 2025

Fecha proxima a recargar: Octubre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pollo
CEDULA: 1006455878

José urbina
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96168733

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca	Fecha: 07/11/2025
Placa: TTV-710	Modelo: 2013		Marca: JAC		# tarjeta propiedad: 10022230778		# Ruta: 38
Kilometraje:	Nombre del conductor: Edinson Garcez						Fecha ultimo cambio aceite: 08-10-25

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24-01-26	Numero licencia de conducción: 85998817	Poliza contractual:	08-09-26
SOAT:	✓	16-10-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 14-03-26	Poliza extracontractual:	08-09-26
Tarjeta de Operación:	✓	23-01-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)		✓		
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA		✓		
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA		✓		
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO		✓		
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)		✓		
	PITO	✓✓	✓		
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANIJAS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Edinson Cerro
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Girardota	Fecha: 07/1/2025
Placa: TTU410	Modelo: 2013		Marca: JAC		# tarjeta propiedad: 10022230778		# Ruta: 38
Kilometraje:	Nombre del conductor: Edinson Bolivar Pimiento						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/01/26	Numero licencia de conducción: 85442817	Poliza contractual:	08/09/2026
Vigencia del SOAT:	✓	24/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 14/03/2026	Poliza extracontractual:	08/09/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	16/10/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	1		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	1		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	1		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	1		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	2		06/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	1		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	1		11/28
3	Pares de Guantes desechables	3		12/28
3	Toallas Higienicas	3		N/A
1	Paquete de Algodón	1		02/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	1		01/26
2	Unidades de Baja lenguas	2		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	2		04/29
2	Tapabocas desechables	2		11/29
1	Rollo de Micropore	1		03/28
2	Apósitos Oculares	2		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	1		N/A
1	Tijeras	1		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	1		N/A
1	Inmovilizador de cuello	1		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2025

Fecha proxima a recargar: Enero 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1036933813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Edinson
CEDULA: 85442817

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORM	Fecha: 12/11/25
Placa: VTI955	Modelo: 2009		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10039726297			# Ruta: 14-20
Kilometraje:	Nombre del conductor: JUAN CARLOS CACERES RINCON						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	9/10/26	Numero licencia de conducción: 1094368292	Poliza contractual:	9/6/26
SOAT:	✓	3/3/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/06/28	Poliza extracontractual:	9/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	25/8/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGUE)	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	PINES (Verificar no tengan sobres fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Wilson Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803166

Juan Carlos Caceres
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1094368292

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Soledad	Fecha: 12/11/2025
Placa: VXI-955	Modelo: 2007		Marca: Chevrolet	# tarjeta propiedad: 03472627			# Ruta: 19-20
Kilometraje:	Nombre del conductor: Juan Carlos Cabrera Arroyo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	23/08/26	Numero licencia de conducción: 1094368392	Poliza contractual:	09/06/2026
Vigencia del SOAT:	V	03/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 27/08/2026	Poliza extracontractual:	09/06/2026
Vigencia Tarjeta de [illegible]ación:	V	25/08/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	o		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	b		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	o		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	o		05/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	b		07/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	b		11/26
1	Paquete de Gasa precortada	o		No
3	Pares de Guantes desechables	b		NO
3	Toallas Higienicas	b		NO
1	Paquete de Algodón	o		03/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	b		08/27
1	Unidades de Baja lenguas	b		06/28
1	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	o		05/28
2	Tapabocas desechables	b		No
1	Rollo de Micropore	b		No
2	Apósitos Oculares	b		No
1	Rollos de Papel Higienico	b		No
1	Tijeras	b		No
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	o		No
1	Inmovilizador de cuello	o		No

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:

Fecha proxima a recargar: Vencido

Capacidad en lb del extintor:

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado		
Presión del manómetro		
Pasador y sujetador		
Estado de manguera (si aplica)		
Estado de la boquilla		
Estado de la valvula		
Estado del cilindro		
Estado de la pintura		
Calcomanias		
Sello o anillo de verificación de recarga		
Marcación con placa		
Soporte/Base del extintor		

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	b	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006453838

Juan Carlos Cabrera
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1094368392

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 12/11/25
Placa: SYU 853	Modelo: 2606		Marca: JAC.		# tarjeta propiedad: 10217091183		# Ruta: 8
Kilometraje:	Nombre del conductor: ANGEL DAVID GAMBOA						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	18/11/26	Numero licencia de conducción: 1093765249	Poliza contractual:	6/4/26
SOAT:	✓	29/10/26	Tipo de licencia y Vigencia: C2. 7/8/26.	Poliza extracontractual:	6/4/26
Tarjeta de Operación:	✓	R/8/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralca, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7176803166

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1093765249

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fonseca / Fecha: 12/11/2025
Placa: SYU-853	Modelo: 2006		Marca: JAC	# tarjeta propiedad: 10017109183		# Ruta: 08
Kilometraje:	Nombre del conductor: Abel David Gamboa Castrocho					

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	18/9/26	Numero licencia de conducción: 1093765249	Poliza contractual:	06/04/2026
Vigencia del SOAT:	V	29/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 01/08/2026	Poliza extracontractual:	06/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	V	12/08/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalización)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		12/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	X		12/25
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		11/26
1	Paquete de Gasa precortada	X		09/28
3	Pares de Guantes desechables	X		07/26
3	Toallas Higienicas	X		NO
1	Paquete de Algodón	X		11/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		11/27
1	Unidades de Baja lenguas	X		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		11/27
2	Tapabocas desechables	X		NO
1	Rollo de Micropore	X		NO
2	Apósitos Oculares	X		NO
1	Rollos de Papel Higienico	X		NO
1	Tijeras	X		NO
1	Inmovilizador (Cabresillo)	X		NO
1	Inmovilizador de cuello	X		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro		X
Pasador y sujetador		X
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	X
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedilla
CEDULA: 1006155838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1093765249
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Facatativá	Fecha: 12/11/26
Placa: SKV585	Modelo: 2006		Marca: AGRALE		# tarjeta propiedad: 100112533849		# Ruta: 147.
Kilometraje:	Nombre del conductor: MANUEL ANTONIO SIERRA F.						Fecha último cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	3/7/26	Numero licencia de conducción: 79519094	Poliza contractual:	11/2/26
SOAT:	✓	16/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 21/03/28	Poliza extracontractual:	15/2/26
Tarjeta de Operación:	✓	10/6/24	Restricciones: LENTES	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifiqus elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y panales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1168035165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 79519094

INTER TRANSESCOLAR BIS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Soitu)	Fecha: 12/11/2025
Placa: SKU-995	Modelo: 2006		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 10011233849		# Ruta: 14 D
Kilometraje:	Nombre del conductor: Manuel Antonio Sierra Fernandez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	03/02/26	Numero licencia de conducción: 9517094	Poliza contractual:	11/02/2026
Vigencia del SOAT:	✓	16/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 21/03/2026	Poliza extracontractual:	N/02/2026
Vigencia Tarjeta de ...ación:	✓	20/06/22	Restricciones: conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECINIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		16/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/29
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 1025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa		✓
Soporte/Base del extintor		✓

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pajón
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR 9517094
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fonseca	Fecha: 12/11/26
Placa: NAA 282	Modelo: 2006		Marca: HINO		# tarjeta propiedad: 10014699607		# Ruta:
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS ARGENIS VARGAS G.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	4/7/26	Numero licencia de conducción: 1116780845	Poliza contractual:	1/12/25
SOAT:	✓	19/7/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 18/2/28	Poliza extracontractual:	7/12/25
Tarjeta de Operación:	✓	18/12/25	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS)	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES De 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA de HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803765

Luis Vargas
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116780845

INTER TRANSESCOLAR BUS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Fortul	Fecha: 12/11/2025
Placa: VAD-282	Modelo: 2006		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10014699607		# Ruta: 41
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Miguel Vergara Gutierrez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19/04/26	Numero licencia de conducción: 1116780845	Poliza contractual:	01/12/2025
Vigencia del SOAT:	✓	19/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 18/02/2016	Poliza extracontractual:	01/12/2025
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	18/12/25	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		11/25
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		05/27
1	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/27
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:

Fecha proxima a recargar: Vencido

Capacidad en lb del extintor:

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado		
Presión del manómetro		
Pasador y sujetador		
Estado de manguera (si aplica)		
Estado de la boquilla		
Estado de la valvula		
Estado del cilindro		
Estado de la pintura		
Calcomanias		
Sello o anillo de verificación de recarga		
Marcación con placa		
Soporte/Base del extintor		

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oliver Rodillis
CEDULA: 1006618978

Luis Vergara
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Luis Vergara
CEDULA: 1116780845

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 12/11/25
Placa: UZA 836	Modelo: 2006		Marca: DAIHATSU	# tarjeta propiedad: 10027244865			# Ruta: 14 C.
Kilometraje:	Nombre del conductor: JHON EDWIN PEDRAZA CONTRERAS						Fecha último cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7B/7/26	Numero licencia de conducción: 1095925842	Poliza contractual:	14/2/26
SOAT:	✓	11/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/3/28	Poliza extracontractual:	19/12/26
Tarjeta de Operación:	✓	26/01/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcesas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA		X	X	NO ENCIENDE.
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)		X	X	NO ENCIENDE.
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)		X		PARTIDO SOPORTE.
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puestos)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: JHON PEDRAZA
CEDULA: 1095925842.

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fusagasugá	Fecha: 12/11/2025
Placa: UZA-846	Modelo: 2006		Marca: Daihatsu		# tarjeta propiedad: 10027244865		# Ruta: 14C
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhon Edwin Pedraza Gutierrez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/07/26	Numero licencia de conducción: 1095925842	Poliza contractual:	14/02/2026
Vigencia del SOAT:	✓	11/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/03/2028	Poliza extracontractual:	14/02/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	26/01/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquecado)	✓		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		08/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		04/28
3	Toallas Higienicas	✓		07/26
1	Paquete de Algodón	✓		11/25
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/30
1	Unidades de Baja lenguas	✓		03/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/28
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:

Fecha proxima a recargar: Vencido

Capacidad en lb del extintor:

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga		
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor		

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dian Padilla
CEDULA: 1006455898

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: JHON PEDRAZA
CEDULA: 1095925842

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus V	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 12/11/25
Placa: JVG 019	Modelo: 2008		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10016433864		# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: DIOMER VILLAMIZAR						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	4/7/26	Numero licencia de conducción: 96189631	Poliza contractual:	9/6/26
SOAT:	V	5/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 22/10/27	Poliza extracontractual:	9/6/26
Tarjeta de Operación:		20/6/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifiqus elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS)	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yelson Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 91168365

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Diomer Villamizar
CEDULA: 96189631

INTERTRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Foltal	Fecha: 12/11/2025
Placa: UVG079	Modelo: 2008		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 1001643396		# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: Dioner Villamizar Ochoa						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	4/07/26	Numero licencia de conducción: 96189631	Poliza contractual:	09/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	13/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 22/06/2027	Poliza extracontractual:	09/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/06/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		10/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/26
1	Paquete de Gasa precortada	6		03/29
3	Pares de Guantes desechables	6		ND
3	Toallas Higienicas	✓		01/28
1	Paquete de Algodón	✓		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		05/26
1	Unidades de Baja lenguas	0		12/25
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/26
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		10
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		10

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Rodilla
CEDULA: 1006435978

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Dioner Villamizar
CEDULA: 96189631

180

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORNL	Fecha: 12/11/25
Placa: XGL828.	Modelo: 2006		Marca: MERCEDES BENZ		# tarjeta propiedad: 10007906852.		# Ruta: 4
Kilometraje:	Nombre del conductor: JEAN CARLOS VELA.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/12/25	Numero licencia de conducción: 1168805832.	Poliza contractual:	20/7/26
SOAT:	✓	25/1/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 4/5/29	Poliza extracontractual:	20/7/26
Tarjeta de Operación:	✓	20/6/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifiqus elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan grietas fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pilares, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Jean Carlos Vela P.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1168805832

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Total	Fecha: 12/11/2025
Placa: X6C-828	Modelo: 2006		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10007976952		# Ruta: 4-210
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jean Kailos Vera Peñaloza						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/12/25	Numero licencia de conducción: 1116805832	Poliza contractual:	20/07/2026
Vigencia del SOAT:	✓	25/11/25	Tipo de licencia y vigencia: C2 12/05/2028	Poliza extracontractual:	20/02/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		06/26
1	Paquete de Algodón	✓		02/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Otto Padilla
CEDULA: 1006435875

Jean Kailos Vela P.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116805832

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fonseca	Fecha: 12/11/25
Placa: SNN 48B	Modelo: 2009		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10031311379		# Ruta: 7 Y 21 B.
Kilometraje:	Nombre del conductor: RODOLFO URBINA SANJUAN						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	18/10/26
SOAT:	✓	4/3/26
Tarjeta de Operación:	✓	

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	91541004
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 31/3/26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	9/6/26
Poliza extracontractual:	9/6/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan grietas fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehículos especiales)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recambio.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Rodolfo Urbina S.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 91541004

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FONTIBON	Fecha: 12/11/26
Placa: SMP 769	Modelo: 2008		Marca: JAC.	# tarjeta propiedad: 10032269377			# Ruta: 5
Kilometraje:	Nombre del conductor: JHON JAIRO ANDRES RODRIGUEZ						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/7/26	Numero licencia de conducción: 1120374871	Poliza contractual:	04/02/26
SOAT:	✓	12/7/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 24/10/2025	Poliza extracontractual:	04/02/26
Tarjeta de Operación:	✓	19/5/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduacion)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de corceras plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			A	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Pica
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1176803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1.120.374.871

INTER FRANCISCOLAN BUS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fortul	Fecha: 12/11/2025
Placa: SMP-769	Modelo: 2023		Marca: JAC		# tarjeta propiedad: 10032269337		# Ruta: 6
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jose Andres Rodriguez Cruz						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/04/26	Numero licencia de conducción: 1120.374.871	Poliza contractual:	14/02/2026
Vigencia del SOAT:	✓	18/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 21/12/2025	Poliza extracontractual:	14/02/2026
Vigencia Tarjeta de ración:	✓	19/05/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		N/A
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		07/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/25
1	Unidosis de Baja lenguas	✓		11/27
1	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		N/A
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Orlando Pacheco
CEDULA: 1006735878

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1.120.374.871

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Busata ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio:	Fecha: 12-11-25
Placa: XVV 278	Modelo: 2004		Marca: GOLDEN DRAGON		# tarjeta propiedad: 10033591106		# Ruta: 1 y 2
Kilometraje:	Nombre del conductor:						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10-8/26	Numero licencia de conducción: 96192706	Poliza contractual:	10/2/26
SOAT:	✓	3/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C. 25/7/26.	Poliza extracontractual:	10/2/26
Tarjeta de Operación:	✓	22/11/25	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17, 19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borne, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes, fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CARINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116830165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96192706

INTER TRANSESCOLAR 2007

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fortul	Fecha: 12/11/2025
Placa: XVU-278	Modelo: 2007		Marca: Golden Omega		# tarjeta propiedad: 10023544869		# Ruta: 1-2
Kilometraje:	Nombre del conductor: Elmer Archila						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19/08/26	Numero licencia de conducción: 96119 2706	Poliza contractual:	10/02/2026
Vigencia del SOAT:	✓	15/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 25/07/26	Poliza extracontractual:	10/02/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	22/11/25	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidralante oral (etiquetado)	✓		11/25
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		11/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/25
	Unidades de Baja lenguas	✓		07/10
	Venda elàstica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 09/04/2025

Fecha proxima a recargar: 09/04/2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dicson Tejada
CEDULA: 1006495838

FIRMA CONDUCTOR: 96119 2706
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 12/11/25
Placa: SWF992	Modelo: 2006.		Marca: CHEVROLET.	# tarjeta propiedad: 100327703992.			# Ruta: 6 y 23.
Kilometraje:	Nombre del conductor: GERSON JHOAN VEGA						Fecha último cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/1/26	Numero licencia de conducción: 1119182366.	Poliza contractual:	9/6/26
SOAT:	✓	5/1/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 13/12/27	Poliza extracontractual:	9/6/26.
Tarjeta de Operación:	✓	16/6/26	Restricciones: AUDITIVA LEVE	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ADECIDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosion, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan pernos faltas)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yoser P.G
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Gerson VEGA 1119182366
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Funza	Fecha: 12/11/2025
Placa: SWK-992	Modelo: 2006		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10037039 92		# Ruta: 6-23
Kilometraje:	Nombre del conductor: Gerson Josue Urge Bueno						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	28/01/26	Numero licencia de conducción: 1119192366	Poliza contractual:	09/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	03/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 12/12/2024	Poliza extracontractual:	09/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	16/04/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		11/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		03/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		06/27
3	Toallas Higienicas	✓		11/25
1	Paquete de Algodón	✓		08/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
1	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		02/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: MAYO 2025

Fecha proxima a recargar: MAYO 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006153078

1119182366
GERSON VESA
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FAMUL	Fecha: 12/11/25
Placa: SMD 074	Modelo: 2009		Marca: KIA	# tarjeta propiedad: 10031983323.			# Ruta: 40
Kilometraje:	Nombre del conductor: CARLOS HELY ACEVEDO J.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/12/25	Numero licencia de conducción: 1033727931	Poliza contractual:	9/06/26
SOAT:	✓	26/12/25	Tipo de licencia y vigencia: OZ 25/7/26	Poliza extracontractual:	9/06/26
Tarjeta de Operación:	✓	20/8/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verifica no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralre, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANIJAS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

CARLOS ACEVEDO
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1033727931

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fonce	Fecha: 22/11/2025
Placa: SMO-074	Modelo: 2009		Marca: KIA	# tarjeta propiedad: 10231583323			# Ruta: 40
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Hely Acevedo Valasco						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/12/25	Numero licencia de conducción: 1033727931	Poliza contractual:	09/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	26/12/25	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/07/2026	Poliza extracontractual:	09/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	30/8/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios			N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/25
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		ND
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		1/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/26
1	Unidades de Baja lenguas	✓		03/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		12/26
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabresillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Jesus Padilla
CEDULA: 1006055828

Carlos Acevedo
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1033727931

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORAN	Fecha: 12/11/25
Placa: SFM 049	Modelo: 2005		Marca: HYUNDAI	# tarjeta propiedad: 10012944496			# Ruta: 29
Kilometraje:	Nombre del conductor:		ORLEANTO MENDOZA				Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	5/7/26	Numero licencia de conducción: 5492268	Poliza contractual:	10/11/2026
SOAT:	✓	20/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 9/10/26	Poliza extracontractual:	10/11/26
Tarjeta de Operación:	✓	9/10/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduacion)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según al vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralex, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116863165

Jorge Santos
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 5492268

193

INTER TRANSESCOLAR JMV	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fonta	Fecha: 12/11/2025
Placa: SKM-097	Modelo: 2005		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10011209496		# Ruta: 29
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jorge Santos Mendoza						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	05/07/26	Numero licencia de conducción: 5492268	Poliza contractual:	10/11/2026
Vigencia del SOAT:	✓	24/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 07/10/2026	Poliza extracontractual:	10/11/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	09/10/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)		X	
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		06/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		05/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025		
Fecha proxima a recargar: Agosto 2026		
Capacidad en lb del extintor: 10 lbs		
Estado Extintor	**Bueno**	**Malo**
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Sandoval
CEDULA: 1064155878

Jorge Santos
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 5492268
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 12/11/25
Placa: JVZ 081	Modelo: 2009		Marca: VOLKSWAGEN	# tarjeta propiedad: 10031159815			# Ruta: 32 B
Kilometraje:	Nombre del conductor: JHEISSON FORERO SANCHEZ						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/10/26	Numero licencia de conducción: 1005077983	Poliza contractual:	26-I-26
SOAT:	✓	16/8/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 12/2/28	Poliza extracontractual:	26-I-26
Tarjeta de Operación:		19/05/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatados)	/			
	RINES (Verificar no tengan partes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralex, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yosar Arco
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7176803 HS

Jheisson Sánchez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1005077983

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Pitalito	Fecha: 12/11/2025
Placa: XII2-081	Modelo: 2009		Marca: Volkswagen		# tarjeta propiedad: 10031159815		# Ruta: 32B
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhoisson Fabian Sanchez Sanchez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	29/10/26	Numero licencia de conducción: 1005077983	Poliza contractual:	2605/1016
Vigencia del SOAT:	✓	16/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 12/02/2029	Poliza extracontractual:	26/08/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	14/03/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		02/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/28
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/25
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		05/27
1	Paquete de Algodón	✓		05/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/27
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/26
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 05 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor		

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedraza
CEDULA: 1 080035538

Jhoisson Sánchez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1005077983

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de Vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 12/11/25
Placa: SKN 116	Modelo: 2006		Marca: JAC.		# tarjeta propiedad: 10016456788		# Ruta: 39
Kilometraje:	Nombre del conductor: JESUS BAEZ.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	29/10/26	Numero licencia de conducción: 1098666881.	Poliza contractual:	10/6/26
SOAT:	✓	15/7/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 28/11/25	Poliza extracontractual:	10/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	5/3/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES De 80 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan grietas fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos obligados)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS De ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Nilo
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Jesús Baez C.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098666881

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fusagasugá	Fecha: 12/11/2025
Placa: SKN-116	Modelo: 2006		Marca: JAC		# tarjeta propiedad: 10016US6788		# Ruta: 39
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jesus Baez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	09/10/25	Numero licencia de conducción: 1098666881	Poliza contractual:	10/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	15/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 28/11/2025	Poliza extracontractual:	10/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	03/03/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		08/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		11/27
1	Paquete de Algodón	✓		03/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/28
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		08/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa		✓
Soporte/Base del extintor		✓

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedraza
CEDULA: 1006938818

Jesús Baez C.
FIRMA CONDUCTOR 1098666881
NOMBRE:
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Busata ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL
Placa: TAQ 957	Modelo: 2012		Marca: NISSAN	# tarjeta propiedad: 10020967995		Fecha: 12/11/25
Kilometraje:	Nombre del conductor: JULIO VICENTE ARIZA ALVAREZ					# Ruta: 30 A
						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/10/26	Numero licencia de conducción: 96187876	Poliza contractual:	16/05/26
SOAT:	✓	9/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 25/8/26	Poliza extracontractual:	16/05/26
Tarjeta de Operación:	✓	19/10/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosion, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan grietas fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralex, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116873165

Julio Vicente ARIZA
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96187876

194

INTER TRANSESCOLAR BRF	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Funtel	Fecha: 12/11/2025
Placa: TDQ957	Modelo: 2012		Marca: Nissan		# tarjeta propiedad: 10035140703		# Ruta: 30 A
Kilometraje:	Nombre del conductor: Julio Vicente Ariza Alvarez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10/10/26	Numero licencia de conducción: 96197876	Poliza contractual:	16/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	09/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 25/08/2026	Poliza extracontractual:	16/05/2026
Vigencia Tarjeta de ...ación:	✓	19/10/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)		X	
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		N.D
3	Toallas Higienicas	✓		07/26
1	Paquete de Algodón	✓		03/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela		X	
1	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/27
2	Tapabocas desechables	✓		N.D
1	Rollo de Micropore		X	
2	Apósitos Oculares	✓		N.D
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N.D
1	Tijeras		X	
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N.D
1	Inmovilizador de cuello	✓		N.D

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2024

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2025

Capacidad en lb del extintor: 10 lb/17

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006035878

JULIO V ARIZA
FIRMA CONDUCTOR 96197876
NOMBRE:
CEDULA:

200

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORNI	Fecha: 12/11/25
Placa: TTP 341	Modelo: 2013		Marca: KIA	# tarjeta propiedad: 10036092297			# Ruta: 37
Kilometraje:	Nombre del conductor: RICARDO RUIZ SOLANO						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/4/26	Numero licencia de conducción: 1098604092.	Poliza contractual:	14/3/26
SOAT:	✓	25/4/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 25/5/27	Poliza extracontractual:	14/3/26
Tarjeta de Operación:	✓	30/11/25	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONAREAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	RATERIA (Bomer, sin corrosión, sujetadores)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pilares, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos especiales)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098609092

INTER TRANSESCOLAR 2005

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soita	Fecha: 27/11/2025
Placa: TTP-541	Modelo: 2013		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10036892793		# Ruta: 31
Kilometraje:	Nombre del conductor: Ricardo Ruiz Solano						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	21/04/26	Numero licencia de conducción: C2 29/03/2027	Poliza contractual:	14/05/2026
Vigencia del SOAT:	V	23/04/26	Tipo de licencia y vigencia: 1098609092	Poliza extracontractual:	14/05/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	V	30/11/25	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECINIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		17/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		11/25
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas	✓		07/26
1	Paquete de Algodón	✓		04/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/28
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		NA
2	Apósitos Oculares	✓		07/29
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa		✓
Soporte/Base del extintor		✓

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Pleso Sotelo
CEDULA: 1006455838

Ricardo Ruiz
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098609092

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fortul.	Fecha: 12/11/25
Placa: UKO 714	Modelo: 2006		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10038812555		# Ruta: 36
Kilometraje:	Nombre del conductor: HECTOR GONZALEZ QUINTERO						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11-10-25	Numero licencia de conducción: 1143365848	Poliza contractual:	16/05/26
SOAT:	✓	21-10-25	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 24/09/28	Poliza extracontractual:	6/05/26
Tarjeta de Operación:	✓	11-8-25	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 30 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según al vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARDASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcos de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANIJAS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Hector Gonzalez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1143365848

INTER TRANSESCOLAR 2007	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soledad	Fecha: 12/11/2025
Placa: OFO-714	Modelo: 2006		Marca: N/A		# tarjeta propiedad: 10036812553		# Ruta: 36
Kilometraje:	Nombre del conductor: Hector Gonzales Quintero						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11/10/26	Numero licencia de conducción: 1143365848	Poliza contractual:	06/03/2026
Vigencia del SOAT:	✓	21/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 24/09/2018	Poliza extracontractual:	06/03/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	11/08/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		12/25
1	Paquete de Algodón	✓		03/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/30
1	Unidades de Baja lenguas	✓		N/D
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/29
2	Tapabocas desechables	✓		N/D
1	Rollo de Micropore	✓		06/27
2	Apósitos Oculares	✓		N/D
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/D
1	Tijeras	✓		N/D
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/D
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/D

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presion del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006055838

Hector Gonzalez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Hector Gonzalez Q.
CEDULA: 1143365848

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Busata ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FONTIBON	Fecha: 12/11/25
Placa: SLH 266	Modelo: 2009		Marca: KIA.	# tarjeta propiedad: 10035061520			# Ruta: 33 B
Kilometraje:	Nombre del conductor: ALEXANDER PEÑA PEREZ						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	14/3/26	Numero licencia de conducción: 91517944	Poliza contractual:	20/11/25
SOAT:	✓	21/2/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 7/2/28	Poliza extracontractual:	20/11/25
Tarjeta de Operación:	✓	30/11/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan grietas fisicas)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓		N.	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116893165

Alexander Peña
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 91517944

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Busata ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Ibagué	Fecha: 11-12-25
Placa: SSZ 436	Modelo: 2012		Marca: VOLKSWAGEN	# tarjeta propiedad: 10034715548			# Ruta: 30 B
Kilometraje:	Nombre del conductor: ELKIN CAMACHO GUERRERO						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24-1-26	Numero licencia de conducción: 1007189504	Poliza contractual:	5/5/26
SOAT:	✓	24-1-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 22/2/28	Poliza extracontractual:	5/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	27-10-29	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 x	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos especiales)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANIJAS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116893165

Elkin Camacho
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1007189504

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fonce	Fecha: 12/11/2025
Placa: SSZ-436	Modelo: 2012		Marca: Volkswagen		# tarjeta propiedad: 10034715548		# Ruta: 30B
Kilometraje:	Nombre del conductor: Elkin Camargo Guerrero						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/01/26	Numero licencia de conducción: 1007189504	Poliza contractual:	05/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	24/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 24/08/2028	Poliza extracontractual:	05/03/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	23/10/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Boticuin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/24
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/24
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/28
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		06/24
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: JUNIO 2025
Fecha proxima a recargar: JUNIO 2026
Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: DIEGO PADILLA
CEDULA: 1006433978

Elkin Camargo
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1007189504

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: FORTUL	Fecha: 12/11/25
Placa: JDM 419	Modelo: 2005		Marca: KIA	# tarjeta propiedad: 10021425232			# Ruta: 33 A
Kilometraje:	Nombre del conductor: GEOVANY CASTRILLON RAMON						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	27/3/26	Numero licencia de conducción: 96194181	Poliza contractual:	20/11/25
SOAT:	✓	13/1/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 / 26/8/28	Poliza extracontractual:	20/11/25
Tarjeta de Operación:	✓	21/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 30 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116893165

Geovany Castrillon

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96194181

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Fortul	Fecha: 27/11/2025
Placa: VDM-419	Modelo: 2005		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10021473212232		# Ruta: 33A
Kilometraje:	Nombre del conductor: Geovany Castrillon Pabon						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	13/01/26	Numero licencia de conducción: 96194181	Poliza contractual:	20/11/2025
Vigencia del SOAT:	✓	27/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 26/8/2028	Poliza extracontractual:	20/11/2025
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	21/04/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/25
3	Pares de Guantes desechables	✓		07/26
3	Toallas Higienicas	✓		11/25
1	Paquete de Algodón	✓		03/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/25
1	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		05/26
2	Tapabocas desechables	✓		05/27
1	Rollo de Micropore	✓		NA
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: NOVIEMBRE 2025

Fecha proxima a recargar: NOVIEMBRE 2026

Capacidad en lb del extintor: 05 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa		✓
Soporte/Base del extintor		✓

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oleso Pedraza
CEDULA: 1006455838

Geovany Castrillon
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96194181

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SACHICA	Fecha: 13/11/25
Placa: WGP 912	Modelo: 2015		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10031831760		# Ruta: 10
Kilometraje:	Nombre del conductor: ADRIAN NORBEY BARON F.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/5/26	Numero licencia de conducción: 1098679629	Poliza contractual:	31/5/26
SOAT:	✓	7/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 10/10/27	Poliza extracontractual:	31/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	29/4/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan ocultas fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralire, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO				
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johan Moises Diaz
CEDULA: 1136968132

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Adrian Baron
CEDULA: 1098679629

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soledad	Fecha: 13/11/2025
Placa: WBP-912	Modelo: 2015		Marca: chevrolet		# tarjeta propiedad: 10031431366		# Ruta: 10
Kilometraje:	Nombre del conductor: Dorian Walbey Baron Florez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/05/26	Numero licencia de conducción: 1098679629	Poliza contractual:	29/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	01/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 10/10/2022	Poliza extracontractual:	31/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	24/04/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/26
3	Toallas Higienicas	✓		08/26
1	Paquete de Algodón	✓		10/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/28
2	Tapabocas desechables	✓		No
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabresillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	X		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Orso Peña
CEDULA: 1006855839

Walbey Baron
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098679629

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SOACHA	Fecha: 13/11/25
Placa: ETT 648	Modelo: 2022		Marca: MERCEDES B.	# tarjeta propiedad: 10034929964			# Ruta: 40
Kilometraje:	Nombre del conductor: GLECER RINCON VILLAMIZAR.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	—	7/3/26	Numero licencia de conducción: 96124182	Poliza contractual:	12/9/26
SOAT:	—	7/3/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 28/9/26	Poliza extracontractual:	12/4/26
Tarjeta de Operación:	—	5/3/26	Restricciones: LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS				
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS				
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	PINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Johan Mauricio

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759613

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Glecer Rincon V
CEDULA: 96124182

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Busata ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SAHAGUN	Fecha: 13/11/25
Placa: SMN776	Modelo: 2008		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10035722936		# Ruta: 28
Kilometraje:	Nombre del conductor: QUINTIN FERNEY GELVEZ P.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/5/26	Numero licencia de conducción: 1115733304	Poliza contractual:	6/4/26
SOAT:	✓	4/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 29/6/26	Poliza extrecontractual:	6/4/26
Tarjeta de Operación:	✓	5/3/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	6

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johnn Linares Diaz
CEDULA: 1159083

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Quintin Gelvez
CEDULA: 1115733304

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Samaniego	Fecha: 3/11/2025
Placa: SMN-776	Modelo: 2008		Marca: Nissan		# tarjeta propiedad: 10035722936		# Ruta: 28
Kilometraje:	Nombre del conductor: Quintin Ferney Gelvez Pulecio						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	6/03/26	Numero licencia de conducción: 1115733304	Poliza contractual:	06/04/2026
Vigencia del SOAT:	V	4/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/06/2026	Poliza extracontractual:	06/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	V	5/03/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	V		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	V		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	V		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	V		12/13
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	V		12/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	V		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	V		02/29
3	Pares de Guantes desechables	V		08/26
3	Toallas Higienicas	V		05/27
1	Paquete de Algodón	V		01/30
1	Rollo de Esparatrapo en tela	V		04/29
1	Unidades de Baja lenguas	V		04/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	V		04/29
2	Tapabocas desechables	V		NO
1	Rollo de Micropore	V		03/29
2	Apósitos Oculares	V		NO
1	Rollos de Papel Higienico	V		NO
1	Tijeras	V		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	V		NO
1	Inmovilizador de cuello	V		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2024

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2025

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	V	
Presión del manómetro	V	
Pasador y sujetador	V	
Estado de manguera (si aplica)	V	
Estado de la boquilla	V	
Estado de la valvula	V	
Estado del cilindro	V	
Estado de la pintura	V	
Calcomanias	V	
Sello o anillo de verificación de recarga	V	
Marcación con placa	V	
Soporte/Base del extintor	V	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Rodrigo
CEDULA: 1006455939

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Quintin Gelvez
CEDULA: 1115733041

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus V	Buseta ___	Microbus ___	Camionetas ___	Otro ___	Municipio: SARAVENA	Fecha: 13-11-25
Placa: TBM 546	Modelo: 2005		Marca: MERCEDES BENZ	# tarjeta propiedad: 10076836778			# Ruta: 26
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS ARTURO PARADA						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	28/6/26	Numero licencia de conducción: 5414598	Poliza contractual:	29/9/26
SOAT:	V	9/8/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 27/5/26	Poliza extracontractual:	29/9/25
Tarjeta de Operación:	V	29/9/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS -	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borne, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pilares, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759681 3

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 5414598

INTER TRANSESCOLAR BUS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soledad	Fecha: 13/1/2025
Placa: TGM-546	Modelo: 2005		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10036856276		# Ruta: 26
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Arturo Salazar Arcos						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	28/06/26	Numero licencia de conducción: 5414548	Poliza contractual:	24/09/2025
Vigencia del SOAT:	✓	4/09/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/05/2026	Poliza extracontractual:	24/09/2025
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	11/09/24	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalización)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		6/127
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/27
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Pacuete de Algodón	✓		02/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		10/28
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		02/27
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la última recarga: Febrero 2025

Fecha proxima a recargar: Febrero 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455829

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 5414598

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SAN JUAN	Fecha: 13/11/25
Placa: UHR 235	Modelo: 2012		Marca: HYUNDAI	# tarjeta propiedad: 10089249314			# Ruta: 4
Kilometraje:	Nombre del conductor: BAUDILIO PAEZ BAUTISTA						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/5/26	Numero licencia de conducción: 88269334	Poliza contractual:	31/7/26
SOAT:	✓	14/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/4/26	Poliza extracontractual:	31/7/26
Tarjeta de Operación:		19/6/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA, 1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, pruebas de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Verificar operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Johnson Moises Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759681?

Baudilio paez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 88269334

INTER TRANSESCOLAR 2001	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Suaqueta	Fecha: 13/01/2025
Placa: UFZ-235	Modelo: 2012		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10009219341		# Ruta: 4
Kilometraje:	Nombre del conductor: Baudilio Perez Contreras						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/05/26	Numero licencia de conducción: 88249354	Poliza contractual:	31/07/2024
Vigencia del SOAT:	✓	19/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/04/2020	Poliza extracontractual:	31/07/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	18/06/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/24
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		01/24
1	Paquete de Gasa precortada	✓		08/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		01/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		12/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		07/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: MAYO 2025

Fecha proxima a recargar: MAYO 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE:
CEDULA:

Baudilio Perez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Baudilio Perez
CEDULA: 88249334

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANETA	Fecha: 23/11/25
Placa: SXQ 939	Modelo: 2011		Marca: YUTONG		# tarjeta propiedad: 10014239272		# Ruta: 37
Kilometraje:	Nombre del conductor: LENIS JUAN JAIME MOLINA						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/9/26	Numero licencia de conducción: 1098639972	Poliza contractual:	11/5/26
SOAT:	✓	30/6/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/5/28	Poliza extracontractual:	11/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	9/6/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS(LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANIJAS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓		X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098660992

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°655 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SOACHA	Fecha: 13/11/25
Placa: XAB 019	Modelo: 2006		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10029357727			# Ruta: 1
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS CENON RIOS R.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/11/26	Numero licencia de conducción: 96124956	Poliza contractual:	24/10/26
SOAT:	✓	20/6/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 24/3/28	Poliza extracontractual:	24/10/26
Tarjeta de Operación:	✓	5/8/17	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralelo, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos pesados)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar mercas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO: [signature]
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

FIRMA CONDUCTOR: [signature]
NOMBRE:
CEDULA: 96124956

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sulaima	Fecha: 15/11/2025
Placa: XXB-019	Modelo: 2006		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10095553727		# Ruta: 33A
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Cesar Rios Rivero						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/11/26	Numero licencia de conducción: 96124956	Poliza contractual:	24/10/2026
Vigencia del SOAT:	✓	20/06/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 21/03/2028	Poliza extracontractual:	24/10/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	05/8/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		12/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	X		11/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	X		07/27
3	Pares de Guantes desechables	X		08/27
3	Toallas Higienicas	X		N/A
1	Paquete de Algodón	X		06/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		N/A
1	Unidades de Baja lenguas	X		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		11/29
2	Tapabocas desechables	X		N/A
1	Rollo de Micropore	X		N/A
2	Apósitos Oculares	X		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	X		N/A
1	Tijeras	X		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	X		N/A
1	Inmovilizador de cuello	X		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Pedraza
CEDULA: 1006435938

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Luis Cesar Rios Rivero
CEDULA: 96124956

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANETA	Fecha: 13/11/25
Placa: XVO 100	Modelo: 2005		Marca: AGRALE		# tarjeta propiedad: 10034940417		# Ruta: 16
Kilometraje:	Nombre del conductor: SEBASTIAN ANDRES MONTOYA						Fecha ultimo cambio aceite:
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR			POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	8/2/26	Numero licencia de conducción: 1006409493			Poliza contractual:	26/5/26
SOAT:	✓	22/2/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 5/27/28			Poliza extracontractual:	26/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	14/3/26	Restricciones:			Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 x	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan soldes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

John Linares Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759613

Sebastian Montoya
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006409493

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Sabaneta	Fecha: 13/11/2025
Placa: XIO-100	Modelo: 2005		Marca: Agale		# tarjeta propiedad: 10034940814		# Ruta: 46
Kilometraje:	Nombre del conductor: Sebastian Andres Montoya Bello						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	22/02/26	Numero licencia de conducción: 1006407493	Poliza contractual:	26/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	8/02/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 05/11/2028	Poliza extracontractual:	26/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	14/03/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		10/28
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/29
1	Paquete de Gasa precortada	✓		02/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/29
3	Toallas Higienicas	✓		07/28
1	Paquete de Algodón	✓		06/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/30
2	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elásticas en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		10/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Octubre 2025

Fecha proxima a recargar: Octubre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	Y	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dayana Patiño
CEDULA: 1006453858

Sebastian Montoya
FIRMA CONDUCTOR 1006407473
NOMBRE:
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de Vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Sabaneta	Fecha: 13/11/25
Placa: XVV 022	Modelo: 2006		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10014096411 5		# Ruta: 30
Kilometraje:	Nombre del conductor: LEONARDO REBLES CORREA						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30/8/26	Numero licencia de conducción: 1098052041	Poliza contractual:	31/5/26
SOAT:	✓	6/1/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 9/01/27	Poliza extracontractual:	31/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	9/2/27	Restricciones: LENTES	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS)	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES de 50 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA, 1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Johnson Tirado Ruiz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1037596813

Leonardo Rebles
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098052041

INTER TRANSESCOLAR 2007	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soacha	Fecha: 13/11/2025
Placa: XVU-022	Modelo: 2006		Marca: Nissan		# tarjeta propiedad: 10014096443		# Ruta: 30
Kilometraje:	Nombre del conductor: Leonardo Robles Celguera						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30/08/26	Numero licencia de conducción: 1098652041	Poliza contractual:	31/03/2026
Vigencia del SOAT:	✓	6/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 09/01/2024	Poliza extracontractual:	31/03/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	2/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	Y		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	Y		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	Y		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	Y		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	Y		04/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	Y		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	Y		08/26
3	Pares de Guantes desechables	Y		N/A
3	Toallas Higienicas	Y		03/26
1	Paquete de Algodón	Y		02/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	Y		02/29
2	Unidades de Baja lenguas	Y		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	Y		06/26
2	Tapabocas desechables	Y		N/A
1	Rollo de Micropore	Y		07/26
2	Apósitos Oculares	Y		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	Y		N/A
1	Tijeras	Y		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	Y		N/A
1	Inmovilizador de cuello	Y		N/A

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:	JUN 2025
Fecha proxima a recargar:	JUN 2026
Capacidad en lb del extintor:	20 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	Y	
Presión del manómetro	Y	
Pasador y sujetador	Y	
Estado de manguera (si aplica)	Y	
Estado de la boquilla	Y	
Estado de la valvula	Y	
Estado del cilindro	Y	
Estado de la pintura	Y	
Calcomanias	Y	
Sello o anillo de verificación de recarga	Y	
Marcación con placa	Y	
Soporte/Base del extintor	Y	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	Y	

Observaciones:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006655838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Robles
CEDULA: 1098652041

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SAHAGUN	Fecha: 13/11/25
Placa: VTC 182	Modelo: 2014		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10009348074		# Ruta: 18
Kilometraje:	Nombre del conductor: WILSON PELAEZ NIGLEY						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/5/26	Numero licencia de conducción: 96 124 506	Poliza contractual:	2-3/26
SOAT:	✓	17/9/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 / 5 / 28	Poliza extracontractual:	2-3/26
Tarjeta de Operación:	✓	18/5/27	Restricciones: LENTES	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifiqie elemanto antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borne, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Vehículo no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes al piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos pesados)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORÁMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Johnatan Ararat Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

96124506
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

220

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Sulaya	Fecha: 15/11/2025
Placa: WFC-482	Modelo: 2014		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10009348774		# Ruta: 18-14
Kilometraje:	Nombre del conductor: Wilson Perez Neves						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/05/26	Numero licencia de conducción: 96124506	Poliza contractual:	02/03/2026
Vigencia del SOAT:	✓	17/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 26/05/2028	Poliza extracontractual:	04/03/2025
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	18/05/27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		17/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		1/25
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		06/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/24
1	Unidades de Baja lenguas		X	
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/26
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:	Mayo 2025
Fecha proxima a recargar:	Mayo 2026
Capacidad en lb del extintor:	20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dilson Pardo
CEDULA: 1064555878

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 96124506
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANETA	Fecha: 13/11/25
Placa: SOI-367	Modelo: 2011		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10000345062.		# Ruta: 27
Kilometraje:	Nombre del conductor: VICTOR MANUEL CAMARGO M.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	/	4/7/26	Numero licencia de conducción: 5493-364	Poliza contractual:	7/5/26
SOAT:	/	20/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 16/5/28	Poliza extracontractual:	31/5/26
Tarjeta de Operación:	/	2/2/27	Restricciones: LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETROFLICES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS				
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA, 1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS				
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			A	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Johnatan Torres Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759803

Victor M. Camargo
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 5493.364.

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sotaquira	Fecha: 13/11/2025
Placa: SOI-367	Modelo: 2011		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10000395062		# Ruta: 27
Kilometraje:	Nombre del conductor: Victor manuel moreno camargo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	4/07/26	Numero licencia de conducción: 5 493 364	Poliza contractual:	31/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	20/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 16/05/2025	Poliza extracontractual:	31/05/2026
Vinencia Tarjeta de ración:	✓	2/02/29	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	X		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		05/27
1	Paquete de Gasa precortada	X		11/29
3	Pares de Guantes desechables	X		08/29
3	Toallas Higienicas	X		N/A
1	Paquete de Algodón	X		02/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		07/29
2	Unidades de Baja lenguas	X		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		06/26
2	Tapabocas desechables	X		N/A
1	Rollo de Micropore	X		N/A
2	Apósitos Oculares	X		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	X		N/A
1	Tijeras	X		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	X		N/A
1	Inmovilizador de cuello	X		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006233978

Victor M Camargo
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Manuel Camargo M
CEDULA: 5493.364.

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: BARBOSA	Fecha: 13/11/25
Placa: XVV 940	Modelo: 2007		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 16031986614		# Ruta: 47
Kilometraje:	Nombre del conductor: ANDRES ALIRIO HERREÑO N						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/04/26	Numero licencia de conducción: 1006409959	Poliza contractual:	31/5/26
SOAT:	✓	20/4/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 14-10-28	Poliza extracontractual:	3/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	12/2/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elamento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES De 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES PUAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas ni agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Johnatan Linares Mora
FIRMA MECÁNICO
NOMBRE:
CEDULA: 1739813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006409959

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sabaneta	Fecha: 13/11/2025
Placa: XVW-940	Modelo: 2007		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10031996141		# Ruta: 47
Kilometraje:	Nombre del conductor: Andres Mauricio Herrera Niño						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/04/26	Numero licencia de conducción: 1006409459	Poliza contractual:	31/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	20/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 14/10/2028	Poliza extracontractual:	31/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	2/02/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		17/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		10/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		NO
1	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/27
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2025

Fecha proxima a recargar: Enero 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Omar Pachón
CEDULA: 1006455878

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Andrés Mauricio Herrera Niño
CEDULA: 1006409459

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SOACHA	Fecha: 13/11/25
Placa: SYT 617	Modelo: 2021		Marca: MERCEDES BENZ	# tarjeta propiedad: 10039929196			# Ruta: 14B
Kilometraje:	Nombre del conductor: JHON LEANDRSON SANTOS S.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/3/26	Numero licencia de conducción: 5408818	Poliza contractual:	15/4/26
SOAT:	✓	7/3/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 21/4/26	Poliza extracontractual:	15/4/26
Tarjeta de Operación:	✓	3/5/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,18,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralés, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Johnson Tenorio Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759603

JHON Santos
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 5408818

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soledad	Fecha: 13/11/2023
Placa: ETT-647	Modelo: 2021		Marca: Mercedes		# tarjeta propiedad: 10034299 76		# Ruta: 14B
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhon Jairo Suarez Solano						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/03/26	Numero licencia de conducción: 5401818	Poliza contractual:	15/04/2024
Vigencia del SOAT:	✓	7/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 21/04/2026	Poliza extracontractual:	15/04/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	5/05/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalización)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		08/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	X		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		01/26
1	Paquete de Gasa precortada	X		09/29
3	Pares de Guantes desechables	X		10/29
3	Toallas Higienicas	X		ND
1	Paquete de Algodón	X		06/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		07/29
2	Unidades de Baja lenguas	X		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		11/29
2	Tapabocas desechables	X		ND
1	Rollo de Micropore	X		03/29
2	Apósitos Oculares	X		ND
1	Rollos de Papel Higienico	X		ND
1	Tijeras	X		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	X		ND
1	Inmovilizador de cuello	X		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2023

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2025

Capacidad en lb del extintor: 20 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	-	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Rojas
CEDULA: 1065655899

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 5401818

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SARAVENA	Fecha: 3/11/25
Placa: WNR-356	Modelo: 2018		Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 17001212489.			# Ruta: 15
Kilometraje:	Nombre del conductor: JOSE FERNANDEZ VILLAMIZAR						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	27/6/26	Numero licencia de conducción: 1752-7752.	Poliza contractual:	31/5/26
SOAT:	✓	5/8/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 11/10/26	Poliza extracontractual:	31/5/26.
Tarjeta de Operación:	✓	22/11/26	Restricciones: LENTES AUDITIVOS	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES De 80 CM DE ALTo	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1596813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1752782

237

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Sabaneta	Fecha: 13/11/203
Placa: WNA-356	Modelo: 2013		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 100142124894		# Ruta: 15
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jose Hernando Jeans Hernandez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	27/06/16	Numero licencia de conducción: 1752752	Poliza contractual:	31/03/2016
Vigencia del SOAT:	✓	5/03/16	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/10/2024	Poliza extracontractual:	31/03/2016
Vigencia Tarjeta de [illegible]ación:	✓	22/11/16	Restricciones: Conserva con gente y auditivos	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/17
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		01/16
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/16
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/21
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/18
3	Toallas Higienicas	✓		No
1	Paquete de Algodón	✓		12/17
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		No
1	Unidades de Baja lenguas	✓		03/18
1	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/18
2	Tapabocas desechables	✓		No
1	Rollo de Micropore	✓		No
2	Apósitos Oculares	✓		No
1	Rollos de Papel Higienico	✓		No
1	Tijeras	✓		No
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		No
1	Inmovilizador de cuello	✓		No

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Abril 2015

Fecha proxima a recargar: Abril 2016

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006403838

FIRMA CONDUCTOR 1752752
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Busata ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ~~SOLEDAD~~ SOLEDAD	Fecha: 13/11/25
Placa: JOD 738	Modelo: 2015		Marca: AGRALES VIPA		# tarjeta propiedad: 10031470 6194		# Ruta: 9.
Kilometraje:	Nombre del conductor: ANGEL JULIO [illegible]						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	20-1-26	Numero licencia de conduccion: 1098 616 283	Poliza contractual:	5/6/26
SOAT:	✓	25-1-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/12/26	Poliza extracontractual:	5/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	9-2-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan notoria fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johnston Jose Diaz
CEDULA: A396813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: ANGEL JULIO
CEDULA: 1'098 616 283

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Soledad	Fecha: 15/11/202
Placa: SQD-738	Modelo: 2015		Marca: NQR Plus Ultra		# tarjeta propiedad: 10031478614		# Ruta: 09
Kilometraje:	Nombre del conductor: Arley Julio Ochoa						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	20/01/26	Numero licencia de conducción: 1098646283	Poliza contractual:	05/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	23/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/12/1026	Poliza extracontractual:	05/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	7/02/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		01/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		23 CLS
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/25
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		N/A
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/28
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		06/26
2	Apósitos Oculares	✓		11/27
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Medina
CEDULA: 1006115978

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098646283

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: San Antero	Fecha: 13/11/25
Placa: UZA 815	Modelo: 2006		Marca: MERCEDES BENZ		# tarjeta propiedad: 10031354967.		# Ruta: 6B
Kilometraje:	Nombre del conductor: YOSMAR FABIEL RODRIGUEZ.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	5/7/26	Numero licencia de conducción: 1093781176.	Poliza contractual:	25/10/26
SOAT:	✓	21/4/26	Tipo de licencia y Vigencia: C2 27/10/26	Poliza extracontractual:	25/10/26
Tarjeta de Operación:	✓	2/7/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticos)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan grietas fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pilares, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johnson Linares Diaz
CEDULA: 17590813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1093781176

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soledad	Fecha: 13/11/202
Placa: UZA-815	Modelo: 2006		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10031354867		# Ruta: 6B
Kilometraje:	Nombre del conductor: Vosmar Felix Rodriguez Pulido						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	05/07/26	Numero licencia de conducción: 1093784178	Poliza contractual:	25/10/2026
Vigencia del SOAT:	✓	21/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 27/10/2025	Poliza extracontractual:	25/10/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	02/07/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Boliquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/18
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/16
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/17
3	Pares de Guantes desechables	✓		07/18
3	Toallas Higienicas	✓		07/14
1	Paquete de Algodón	✓		NO
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		NO
2	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		05/24
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2023

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455818

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1093784178

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANETA	Fecha: 13/11/25
Placa: THK 324	Modelo: 2011		Marca: MERCEDES BENZ	# tarjeta propiedad: 10029749498			# Ruta: 17.
Kilometraje:	Nombre del conductor: EDWIN CALDERON BLANCO						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/7/26	Numero licencia de conducción: 1090370504.	Poliza contractual:	31/5/26
SOAT:	✓	15/9/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 7/10/27	Poliza extracontractual:	31/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	2/2/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES de 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y puntos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Johnatan Imora Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

- EDWIN CALDERON
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1090370504

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Soledad	Fecha: 13/11/2025
Placa: THX-324	Modelo: 2011		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10029749448		# Ruta: 1
Kilometraje:	Nombre del conductor: Edwin Calderon Blanco						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/02/26	Numero licencia de conducción: 1090370504	Poliza contractual:	31/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	15/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 07/10/2024	Poliza extracontractual:	31/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	04/02/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		NO
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		04/26
1	Paquete de Algodón	✓		11/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		01/27
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: MAYO 2025

Fecha proxima a recargar: MAYO 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Pedroza
CEDULA: 1004059838

EDWIN CALDERON
FIRMA CONDUCTOR 1090370504
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANA	Fecha: 3/11/25
Placa: TNF 606	Modelo: 2007		Marca: CHEVROLET.	# tarjeta propiedad: 1002.985506 31.			# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS ENDREY LIZARAZU TIBACUI						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/7/26	Numero licencia de conducción: 1117734403	Poliza contractual:	23/3/26
SOAT:	✓	5/7/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 23/9/27	Poliza extracontractual:	23/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	23/10/25	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pasillo, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Jhonatan Isaac Diaz
CEDULA: 1075968813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Endrey Izquierdo
CEDULA: 1115734403

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta ✓	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sabana	Fecha: 13/11/2025
Placa: TNF-606	Modelo: 2007		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10029855063		# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jairo Andrey Zipaquira Tibacuy						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	02/07/26	Numero licencia de conducción: 1115734403	Poliza contractual:	23/03/2026
Vigencia del SOAT:	✓	5/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/09/2024	Poliza extracontractual:	23/03/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	23/10/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		10/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		NO
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		04/28
1	Paquete de Algodón	✓		10/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		02/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/27
2	Tapabocas desechables	✓		03/26
1	Rollo de Micropore	✓		06/27
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pachon
CEDULA: 1006635830

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Andrey Zipaquira
CEDULA: 1115734403

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SABANETA	Fecha: 13/11/25
Placa: TPS 000	Modelo: 2005		Marca: AGRALE		# tarjeta propiedad: 10036227068		# Ruta: 20
Kilometraje:	Nombre del conductor: VICTOR MANUEL ARDILA MOJICA.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	3/5/26	Numero licencia de conduccion: 7926122	Poliza contractual:	3/5/26
SOAT:	✓	6/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 27/12/25	Poliza extracontractual:	
Tarjeta de Operación:	✓	20/5/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS -	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Rotter, sin corrosión, sulfatacion)	/			
	PINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralle, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Verificar operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			+	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Johanston Lenoys Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1959813.

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 7926122

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sumapaz	Fecha: 13/11/2025
Placa: TPS-000	Modelo: 2005		Marca: Dfsk		# tarjeta propiedad: 10030227029		# Ruta: 20
Kilometraje:	Nombre del conductor: Victor Manuel Ardila Moyca						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	31/05/26	Numero licencia de conducción: 7926122	Poliza contractual:	31/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	6/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 27/12/2015	Poliza extracontractual:	31/03/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/05/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/26
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		01/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		ND
1	Unidades de Baja lenguas	✓		11/25
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/26
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		06/29
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedraza
CEDULA: 1064559838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 7926122

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME.	Fecha: 10-11-25
Placa: SOR 241	Modelo: 2012.		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10018882309.		# Ruta: 06
Kilometraje: 587455	Nombre del conductor: LUVER VARGAS VERA.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6-9-26	Numero licencia de conducción: 1024516595.	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	17-3-26.	Tipo de licencia y vigencia: C2. 27-08-26.	Poliza extracontractual:	13-6-26.
Tarjeta de Operación:	✓	21-2-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifiqus elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA, 1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan deformaciones)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos Operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORÁMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Johnson Linver Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 17596813

Luber Vargas
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1024516575

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 10/11/2025
Placa: SOR-241	Modelo: 2012		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 1001899209		# Ruta: 60
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luber Vargas Vela						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/09/26	Numero licencia de conducción: 1024516575	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	7/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 27/06/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de [illegible]ación:	✓	21/02/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		04/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortado	✓		09/24
3	Pares de Guantes desechables	✓		02/26
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		12/25
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/27
	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		9/28
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2024

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2025

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Bryan Tarazona
CEDULA: 1006108838

Luber Vargas
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Luber Vargas
CEDULA: 1024516575

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Ibagué	Fecha: 10-11-25
Placa: TAQ 075	Modelo: 2012		Marca: MERCEDES BENZ	# tarjeta propiedad: 10032456342.			# Ruta: 53.
Kilometraje: 410343	Nombre del conductor: WILLIAN FERNANDO DUQUE.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15-7-26	Numero licencia de conducción: 17548791.	Poliza contractual:	13-6-26.
SOAT:	✓	2-8-26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 20/02/2018	Poliza extracontractual:	13-6-26.
Tarjeta de Operación:	✓	26-9-26	Restricciones: CONTENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifiqua elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, Intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Amper, sin corrosion, sulfatacion)	/			
	RINES (Verificar no tengan ningun fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulica, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Johnson Imovez Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 17596813.

William Duque
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17548791

INTER TRANSESCOLAR BUS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 10/11/2025
Placa: TAG-075	Modelo: 2012		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10032456342		# Ruta: 53
Kilometraje:	Nombre del conductor: Guillermo Fernando Duque Acosta						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/04/26	Numero licencia de conducción: 17548791	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	04/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/02/2028	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	26/09/26	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/26
3	Toallas Higienicas	✓		12/26
1	Paquete de Algodón	✓		06/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/27
6	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/29
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		10/25
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2025

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2025

Capacidad en lb del extintor: 10 lb(s)

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006458828

William Duque
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 17548791
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°565 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: AMB	Fecha: 10-11-25
Placa: TLY730	Modelo: 2013.		Marca: NON MAUSCRAFT		# tarjeta propiedad: 10033287783		# Ruta: 57
Kilometraje:	Nombre del conductor: CARLOS JULIO FAJARDO						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	08/10/26	Numero licencia de conducción: 17546772	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	20/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 22-05-26.	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	8/1/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANIJAS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Johnson Imeres Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759681 3

Carlos J. Fajardo F.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17546772

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tunja	Fecha: 16/11/2025
Placa: TJY-730	Modelo: 2013		Marca: Agrale Vitra		# tarjeta propiedad: 10033284793		# Ruta: 57
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Julio Fajardo Ariza						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	8/08/26	Numero licencia de conducción: 75546712	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	V	26/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 22/03/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de ación:	V	8/01/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	X		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		05/26
1	Paquete de Gasa precortada	X		11/28
3	Pares de Guantes desechables	X		01/26
3	Toallas Higienicas	X		03/26
1	Paquete de Algodón	X		12/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		10/26
	Unidades de Baja lenguas	X		09/28
	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		11/28
2	Tapabocas desechables	X		NO
1	Rollo de Micropore	X		01/29
2	Apósitos Oculares	X		NO
1	Rollos de Papel Higienico	X		NO
1	Tijeras	X		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	X		NO
1	Inmovilizador de cuello	X		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presion del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: DIEGO PAVA
CEDULA: 1206453838

Carlos J. Fajardo A.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 75546712
CEDULA:

254

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 10-11-25
Placa: UBL 416	Modelo: 2011		Marca: NONPOS ULTRA		# tarjeta propiedad: 10021235555		# Ruta: 62
Kilometraje: 195923	Nombre del conductor: ANTONIO GENARO NIÑO.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2-02-26	Numero licencia de conducción: 9522114	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	12-8-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30-11-25	Poliza extracontractual:	15-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	1-3-27	Restricciones: LENTES	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique alamento antideslizante, rengos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES de 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerente)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johnny Ivan Diaz
CEDULA: 1759813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 9522114

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tunja	Fecha: 10/11/2025
Placa: OVL-146	Modelo: 2011		Marca: NQR PLUS ULTRA		# tarjeta propiedad: 10021235553		# Ruta: 62
Kilometraje:	Nombre del conductor: Antonio Ernesto Bayas Niño						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	07/08/26	Numero licencia de conducción: 9522114	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	12/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/11/2025	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	01/07/26	Restricciones: conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/26
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		01/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/25
1	Unidades de Baja lenguas	✓		04/27
1	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		ND
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		01/26
2	Apositos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Sandi M
CEDULA: 1006455878

FIRMA CONDUCTOR 9522114
NOMBRE:
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame.	Fecha: 10-11-25
Placa: SMJ 553	Modelo: 2011		Marca: HINO		# tarjeta propiedad: 10031901191		# Ruta: 63
Kilometraje: 385000	Nombre del conductor: CARLOS ALBERTO RAMIREZ G.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25-12-25	Numero licencia de conducción: 5613621	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	25-2-26	Tipo de licencia y vigencia: C3 30-11-25	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	20-7-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES De 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,18,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759613

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 5613621

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 10/11/2025
Placa: SMJ-553	Modelo: 2011		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10016153162		# Ruta: 63
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Alberto Bustos Suarez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/12/25	Numero licencia de conducción: 5613621	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	25/02/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 30/11/2027	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de [illegible]ación:	✓	30/07/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		07/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		04/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		02/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/26
1	Unidades de Baja lenguas	✓		03/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		10/27
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2025

Fecha proxima a recargar: Enero 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006433838

FIRMA CONDUCTOR 5613621
NOMBRE:
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 10-11-25
Placa: SKN 303	Modelo: 2009		Marca: MERCEDES BENZ		# tarjeta propiedad: 10096298897		# Ruta: 05
Kilometraje:	Nombre del conductor: ARNAEL IVICA ROMERO						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	31-5-26	Numero licencia de conducción: 96190654	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	11-5-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 01-8-27	Poliza extracontractual:	15-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	26-5-26	Restricciones: LENTES	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifiquo elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA, 1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	/			
	VIDRIOS (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, freno, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johnatan Imeri Daza
CEDULA: 1759081?

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Arnael Ivica
CEDULA: 96190654

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame	Fecha: 10/11/2025
Placa: SKM-303	Modelo: 2007		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10026248899		# Ruta: 55
Kilometraje:	Nombre del conductor: Alix Julio Bonilla						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	31/05/26	Numero licencia de conducción: 96190654	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	01/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 6/8/2024	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de ...ación:	✓	16/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		11/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		03/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		05/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		02/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		12/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2024

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2025

Capacidad en lb del extintor: 16 lb

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presion del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1004033588

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Alix Julio Bonilla
CEDULA: 96190654

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: BAME	Fecha: 10-9-25
Placa: UFV 093	Modelo: 2006		Marca: MERALES		# tarjeta propiedad: 883452		# Ruta:
Kilometraje:	Nombre del conductor: CARLOS JULIO ZANABRIA.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16-8-26	Numero licencia de conducción: 91192064	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	18-11-25	Tipo de licencia y vigencia: C2 4-04-29	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	9-02-23	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE FERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosion, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1754681?

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 91192034

INTER TRANSESCOLAR BAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame	Fecha: 10/11/2025
Placa: CJFV-093	Modelo: 2006		Marca: Agale		# tarjeta propiedad: 983452		# Ruta: 64
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Julio Castañeda Sanabria						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	16/08/26	Numero licencia de conducción: 96147034	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	V	18/11/25	Tipo de licencia y vigencia: C2 04/04/2019	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	V	07/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	C		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	C		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	C		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	C		04/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	C		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	C		03/27
1	Paquete de Gasa precortada	C		01/26
3	Pares de Guantes desechables	C		02/26
3	Toallas Higienicas	C		NS
1	Paquete de Algodón	C		04/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	C		06/25
2	Unidades de Baja lenguas	C		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	C		06/26
2	Tapabocas desechables	C		NS
1	Rollo de Micropore	C		NS
2	Apósitos Oculares	C		NS
1	Rollos de Papel Higienico	C		NS
1	Tijeras	C		NS
1	Inmovilizador (Cabresillo)	C		NS
1	Inmovilizador de cuello	C		NS

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2024

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2025

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	C	
Presion del manómetro	C	
Pasador y sujetador	C	
Estado de manguera (si aplica)	C	
Estado de la boquilla	C	
Estado de la valvula	C	
Estado del cilindro	C	
Estado de la pintura	C	
Calcomanias	C	
Sello o anillo de verificación de recarga	C	
Marcación con placa	C	
Soporte/Base del extintor	C	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	C	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: DIEGO [illegible]
CEDULA: 1006453838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96192034

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de Vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio:	AMB
Placa: SIT 723	Modelo: 2012		Marca: JO TRUCKS		# tarjeta propiedad: 10619736940	Fecha:	10-1-25
Kilometraje: 353477	Nombre del conductor:		ROCENDY NINLOO REYES C.			# Ruta:	54
						Fecha ultimo cambio aceite:	

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25-6-26
SOAT:	✓	2-07-26
Tarjeta de Operación:	✓	8-1-27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	1115 595 402 0
Tipo de licencia y vigencia:	C2 17-10-26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	15-6-26
Poliza extracontractual:	13-6-26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifiqus elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de cercasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Eduardo Jose Diaz
CEDULA: 1596812

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1115 654 070

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame	Fecha: 10/11/2025
Placa: SIT-723	Modelo: 2012		Marca: UD Trucks		# tarjeta propiedad: 10019736940		# Ruta: 54
Kilometraje:	Nombre del conductor: Rogerio Nixon Reyes Cristiano						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/06/26	Numero licencia de conducción: 1115854020	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	02/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 17/10/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	08/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		07/27
3	Toallas Higienicas	✓		09/25
1	Paquete de Algodón	✓		09/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/28
	Unidades de Baja lenguas	✓		05/27
	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Abril 2024

Fecha proxima a recargar: Abril 2026

Capacidad en lb del extintor: 2 a 10 lbs

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455878

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1115954020

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: AMF	Fecha: 10-11-25
Placa: TLY 734	Modelo: 2014		Marca: NEW PUMA ULTRA		# tarjeta propiedad: 10032955534		# Ruta: 61
Kilometraje: 399299	Nombre del conductor: EDWIN OLVIO SIERRA FONTO						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17-9-26	Numero licencia de conducción: 1116862471	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	4-9-26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 18-9-27	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	2-10-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rampas de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	GRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPABIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,18,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	AROES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johnson Lemos Diaz
CEDULA: 1036960813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1.116.862.471

INTERTRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame	Fecha: 10/11/2025
Placa: TZY-934	Modelo: 2014		Marca: Nor Pius Ollin		# tarjeta propiedad: 10025495534		# Ruta: 61
Kilometraje:	Nombre del conductor: Edwin Elvio Siniva Torres						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/04/26	Numero licencia de conducción: 1116962471	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	4/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 18/07/2021	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	24/10/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Boticuin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		03/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		07/26
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		11/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		12/28
1	Unidades de Baja lenguas	✓		04/28
1	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/24
2	Tapabocas desechsbles	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: OCTUBRE 2025

Fecha proxima a recargar: OCTUBRE 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006105878

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Edwin Siniva E.
CEDULA: 1116962471

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: IBAGUE	Fecha: 10-11-25
Placa: SMF 664	Modelo: 2008	Marca: CHEVROLET	# tarjeta propiedad: 10017279614				# Ruta: 60
Kilometraje:	Nombre del conductor: ANGEL YOVAN SICULABA A						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	22-2-26
SOAT:	✓	21-2-26
Tarjeta de Operación:	✓	10-7-27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	96 194 879
Tipo de licencia y vigencia:	C2 30-11-26
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	13-6-26
Poliza extracontractual:	13-6-26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	PINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Angel Siculaba
CEDULA: 96 RU 879

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1759893

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 10/11/202
Placa: SMK-664	Modelo: 2008		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 1001477964		# Ruta: 60
Kilometraje:	Nombre del conductor: Angel Yovan Siculaba Acuña						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	22/04/26	Numero licencia de conducción: 96194879	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	21/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/11/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	10/07/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		11/25
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/26
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		11/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/26
	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/27
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		03/27
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2025

Fecha proxima a recargar: Enero 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedraza
CEDULA: 1006058958

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Angel Siculaba
CEDULA: 96 194 879

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAMA	Fecha: 10-11-25
Placa: SMG 542	Modelo: 2011		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10011558408.		# Ruta: GJ
Kilometraje:	Nombre del conductor: NODIEL ALEXIS PARRA						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2-8-26	Numero licencia de conducción: 1116864304	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	4-1-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 2/10/26	Poliza extracontractual:	13-6-26.
Tarjeta de Operación:	✓	8-1-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vibrador sonoro)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES: CORREGIR FUGA HIDRAULICO (MANGUERA) DIRECCION.

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1259813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116864304

269

INTER TRANSESCOLAR BRS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 10/11/2025
Placa: SMJ-542	Modelo: 2011		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10011558496		# Ruta: 65
Kilometraje:	Nombre del conductor: Nodier Alexis Parra Daza						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	02/08/26	Numero licencia de conducción: 1116864304	Poliza contractual:	15/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	11/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 02/10/2026	Poliza extracontractual:	17/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	08/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		17/25
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		04/26
3	Toallas Higienicas	✓		07/26
1	Paquete de Algodón	✓		06/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		0829
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		12/26
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		11/26
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1065653838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Nodier Alexis Parra
CEDULA: 1116864304

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 10-11-25
Placa: SPP 059	Modelo: 2007		Marca: AGRALE		# tarjeta propiedad: 10035523113		# Ruta: 02
Kilometraje:	Nombre del conductor: LEONARDO BENAVIDEZ DENIZ						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19-5-26	Numero licencia de conducción: 1018402215	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	12-5-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 14-6-26	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	29-6-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosion, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan ninguna fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, pinzha de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS De LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759681 3

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: CARLOS BENAVIDEZ
CEDULA: 1018402215

INTER TRANSESCOLAR 2007	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tunja	Fecha: 10/11/2025
Placa: SRP-059	Modelo: 2007		Marca: Dyna	# tarjeta propiedad: 10034825173			# Ruta: 62
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Ernesto Benavides Ramirez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/07/26	Numero licencia de conducción: 1018402213	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	12/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 14/06/2016	Poliza extracontractual:	13/06/2016
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	29/09/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		10/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/25
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		11/25
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		05/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		03/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		04/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Pulido
CEDULA: 1006025875

FIRMA CONDUCTOR Carlos Benavides 1018402213
NOMBRE:
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 10-11-25
Placa: SYT 980	Modelo: 2006		Marca: HINO	# tarjeta propiedad: 10019809145			# Ruta: G7
Kilometraje:	Nombre del conductor: CARLOS HUMBERTO BERNAL PEREZ						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/11/26	Numero licencia de conducción: 1754870 4	Poliza contractual:	13/6/26
SOAT:	✓	16/09/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 6/3/26	Poliza extracontractual:	13/6/26.
Tarjeta de Operación:		#15/27	Restricciones: LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verificar elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES De 80 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA, 1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosion, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recambio)	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/		X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759083

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: CARLOS H BERNAL
CEDULA: 1754870 4

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tunja	Fecha: 10/11/2023
Placa: SYT-780	Modelo: 2006		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10019809145		# Ruta: 67
Kilometraje:	Nombre del conductor: Carlos Humberto Benavides						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	26/04/26	Numero licencia de conducción: 17548704	Poliza contractual:	13/06/2019
Vigencia del SOAT:	✓	16/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 06/03/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2019
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	7/04/27	Restricciones: conducir con lentes y audifonos	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		03/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/26
3	Toallas Higienicas	✓		06/26
1	Paquete de Algodón	✓		07/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/27
1	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		12/27
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		11/27
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabresillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Nuevo Color

Fecha proxima a recargar: Nuevo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presion del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	—	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Rodriguez
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Carlos H Benavides
CEDULA: 17548704

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 10-11-25
Placa: KWX 209	Modelo: 2008		Marca: HINO		# tarjeta propiedad: 100183312887		# Ruta: 56
Kilometraje:	Nombre del conductor: JESUS ENRIQUE URIBE						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10/10/26	Numero licencia de conducción: 17546461	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	9/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 11/01/26	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	4/5/27	Restricciones: LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralin, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johan Jonas Diaz
CEDULA: 1759681?

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Enrique Uribe
CEDULA: 17546.461

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 16/1/2025
Placa: XVX-209	Modelo: 2009		Marca: H100		# tarjeta propiedad: 10019331287		# Ruta: S6
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jesus Enrique Uribe Gutierrez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10/10/26	Numero licencia de conducción: 1754646	Poliza contractual:	12/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	09/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/01/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	7/05/24	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		02/28
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		03/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		03/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/28
2	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/26
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		MD
2	Apósitos Oculares	✓		04/27
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006558878

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Enrique Uribe
CEDULA: 1754.461

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 10-11-25
Placa: WCW 949	Modelo: 2015		Marca: VOLKSWAGEN		# tarjeta propiedad: 10014098116		# Ruta: 29
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS FERNANDO BARRIOS						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16-11-25	Numero licencia de conducción: 1007469760	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	12-11-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 7-7-28	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	20-8-25	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verifiqué no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclaje a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos pesados)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759081?

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1007469760

INTER TRANSESCOLAR BUS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tunja	Fecha: 7/4/2025
Placa: WCW-949	Modelo: 2015		Marca: Worksbagen		# tarjeta propiedad: 10011717619		# Ruta: 39
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Fernando Bonilla Mejia						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	16/11/25	Numero licencia de conducción: 1007469760	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	V	12/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 07/07/2028	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	V	20/09/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		11/25
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	X		01/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		11/25
1	Paquete de Gasa precortada	X		02/26
3	Pares de Guantes desechables	X		12/25
3	Toallas Higienicas	X		11/25
1	Paquete de Algodón	X		11/25
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		11/27
1	Unidades de Baja lenguas	X		04/25
1	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		03/27
2	Tapabocas desechables	X		NO
1	Rollo de Micropore	X		NO
2	Apósitos Oculares	X		NO
1	Rollos de Papel Higienico	X		NO
1	Tijeras	X		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	X		NO
1	Inmovilizador de cuello	X		NO

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2025

Fecha proxima a recargar: Enero 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manometro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Ramirez
CEDULA: 1006108878

Fernando Bonilla
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1007469760

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: KAME	Fecha:
Placa: XBC 841	Modelo: 2005		Marca: AGRALE.		# tarjeta propiedad: 10003049483.		# Ruta: 35
Kilometraje:	Nombre del conductor: ARNULFO QUIROGA HERNANDEZ.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6-10-26	Numero licencia de conducción: 79591957.	Poliza contractual:	13-C-26
SOAT:	✓	4-10-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 3/7/27	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	1-6-29	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borne, sin corrosión, sulfatacion)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	/			
	TAPIZADO	/			
	MANIJAS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johnny Linares Diaz
CEDULA: 1096813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 79591957

INTERTRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame
Placa: X6C-641	Modelo: 2005	Marca: Chevrolet	# tarjeta propiedad: 10003649493			Fecha: 10/11/2025
Kilometraje:	Nombre del conductor: Onulfo Quintero Hernandez					# Ruta: 35

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	06/10/26	Numero licencia de conducción: 79571957	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	14/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 05/07/2027	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	01/08/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		10/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		11/25
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		10/28
3	Toallas Higienicas	✓		11/27
1	Paquete de Algodón	✓		09/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/29
2	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/29
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		02/29
2	Apósitos Oculares	✓		03/29
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006208538

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 79571957

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 10-11-25
Placa: WFC 248	Modelo: 2015		Marca: HINO		# tarjeta propiedad: 10032864042		# Ruta: 26
Kilometraje: 193797	Nombre del conductor: LEONARDO PLAZAS PARA						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	4-6-26	Numero licencia de conducción: 91352397	Poliza contractual:	13-06-26
SOAT:	✓	12-5-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 3-9-27	Poliza extracontractual:	13-06-26
Tarjeta de Operación:	✓	3-8-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) ROTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 91352397

INTER TRANSESCOLAR BUS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Tunja	Fecha: 10/11/2025
Placa: WFL-248	Modelo: 2015		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10032864042		# Ruta: 36
Kilometraje:	Nombre del conductor: Leonardo Plaza Ruiz						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/04/26	Numero licencia de conducción: 91352397	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	18/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 03/04/2027	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	3/08/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)			N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		
1	Paquete de Gasa precortada	✓		03/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/27
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		03/26
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 03-Sep 2025

Fecha proxima a recargar: 03 Sep 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias		
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Ruiz
CEDULA: 1057453820

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 91352397

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta /	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: YAMF.	Fecha: 10-11-25
Placa: SMF043	Modelo: 2006		Marca: MITSUBISHI.		# tarjeta propiedad: 10255585379		# Ruta: 37
Kilometraje:	Nombre del conductor: JANSEL VICENTE VERDUGO.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	16-3-26	Numero licencia de conducción: 96192928	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	V	26-5-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 26-10-28	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	V	8-5-29	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS, MEDIAS	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS REFRACTIZADOS DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralex, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 17590813

JANSEL VICENTE VERDUGO
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96192928

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tuta	Fecha: 10/4/2025
Placa: SMK-043	Modelo: 2006		Marca: Mitsubishi		# tarjeta propiedad: 10016421068		# Ruta: 37
Kilometraje:	Nombre del conductor: Javier Vicente Verdugo Gutierrez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/05/26	Numero licencia de conducción: 96192928	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	26/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 24/10/2028	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	8/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		N/A
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)		✓	12/25
1	Paquete de Gasa precortada	✓		
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/27
3	Toallas Higienicas	✓		01/26
1	Paquete de Algodón	✓		N/A
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/28
1	Unidades de Baja lenguas	✓		01/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/28
2	Tapabocas desechables	✓		04/27
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		03/24
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedraza
CEDULA: 1006158878

JAVIER VERDUGO
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96192928

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: BAME	Fecha: 10-11-25
Placa: UPS 605	Modelo: 2008		Marca: MERCEDES BENZ	# tarjeta propiedad: 10003311467			# Ruta: 47
Kilometraje:	Nombre del conductor: JOSE TIBERIO PARRA DAZA						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16-05-26	Numero licencia de conducción: 17 548 715	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	19-04-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 6-6-27.	Poliza extracontractual:	13-6-26.
Tarjeta de Operación:	✓	8-05-27	Restricciones: LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/		X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johan Moises Diaz
CEDULA: 1096813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17548715

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tunja	Fecha: 16/11/2025
Placa: UPS-605	Modelo: 2008		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10033454827		# Ruta: 47
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jose Tiberio Tunja Daza						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/05/26	Numero licencia de conducción: 1754315	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	14/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 06/06/2027	Poliza extracontractual:	13/06/2826
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	08/05/27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquín (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquín	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/26
3	Toallas Higienicas	✓		05/27
1	Paquete de Algodón	✓		NO
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa		✓
Soporte/Base del extintor		✓

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1000455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1754871 5

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: DMB	Fecha: 10-11-25
Placa: TWA 255	Modelo: 2006		Marca: MOTALE M A		# tarjeta propiedad: 104525		# Ruta: 50
Kilometraje:	Nombre del conductor: ANDRES AUGUSTO CARREÑO						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	31-5-26	Numero licencia de conducción: 19553983	Poliza contractual:	13-6-26
SOAT:	✓	30-5-26	Tipo de licencia y vigencia: C3 16-3-26	Poliza extracontractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	18-5-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	PARES (Verificar no tengan roscas fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos servicios)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1596813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 19553983

287

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame	Fecha: 10/4/2025
Placa: TEM-255	Modelo: 2006		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 104525		# Ruta: 50
Kilometraje:	Nombre del conductor: Andres Augusto Quiroga Bardonado						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	31/07/26	Numero licencia de conducción: 1933993	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	V	30/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 16/05/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	V	18/07/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	X		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	X		04/27
3	Pares de Guantes desechables	X		01/26
3	Toallas Higienicas	X		ND
1	Paquete de Algodón	X		ND
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		04/27
2	Unidades de Baja lenguas	X		05/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		11/26
2	Tapabocas desechables	X		ND
1	Rollo de Micropore	X		ND
2	Apósitos Oculares	X		ND
1	Rollos de Papel Higienico	X		ND
1	Tijeras	X		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	X		ND
1	Inmovilizador de cuello	X		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presion del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Zapata
CEDULA: 1006451825

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1933980

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: AMB	Fecha: 10-11-25
Placa: SPR 889	Modelo: 2008		Marca: NEW ASUNTA	# tarjeta propiedad: 10001013552			# Ruta: 52
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS FRANCISCO ZORRO ZORRO						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17-1-26	Numero licencia de conducción: 1754363		
SOAT:	✓	16-1-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11-9-2026	Poliza contractual:	13-6-26
Tarjeta de Operación:	✓	8-3-27	Restricciones: LENTES	Poliza extracontractual:	13-6-26
				Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Ajuste)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,18,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)		X		CAMBIARLO
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			✓	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759681 3

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1754363

INTERTRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame
Placa: SPR-889	Modelo: 2008	Marca: Nqr Plus Ultra	# tarjeta propiedad: 10001013531			Fecha: 16/11/2025
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Francisco Zorro Zorro					# Ruta: 52

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	17/01/26	Numero licencia de conducción: 17545363	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	16/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/01/26	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	8/05/27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	O		
1	Manuel de primeros auxilios	O		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	O		N/A
1	Frasco Isodine espume (Etiquetado)	O		N/A
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	X		12/25
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	O		02/26
1	Paquete de Gasa precortada	O		11/25
3	Pares de Guantes desechables	O		06/26
3	Toallas Higienicas	O		05/28
1	Paquete de Algodón	O		NO
1	Rollo de Esparadrapo en tela	O		07/29
2	Unidades de Baja lenguas	O		02/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	O		NO
2	Tapabocas desechables	O		NO
1	Rollo de Micropore	O		08/28
2	Apósitos Oculares	O		02/26
1	Rollos de Papel Higienico	O		NO
1	Tijeras	O		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	O		NO
1	Inmovilizador de cuello	O		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Tovar
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17545363

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: IBAGUE	Fecha: 10-11-25
Placa: SNN 497	Modelo: 2009		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 100309521 18		# Ruta: 22
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS ANDRES GARZON						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30-8-26	Numero licencia de conducción: 1759[illegible]84	Poliza contractual:	5-9-26
SOAT:	✓	24-3-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 15-12-26	Poliza extracontractual:	5-9-26
Tarjeta de Operación:	✓	20-1-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES De 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, agitación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johnatan Linares Diaz
CEDULA: 1759081?

FIRMA CONDUCTOR Luis 1759384
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 16/11/2025
Placa: SNN-497	Modelo: 2007		Marca: Chevrolet 200		# tarjeta propiedad: 10030952118		# Ruta: 22
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Carlos Gonzalez Pabon						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30/08/26	Numero licencia de conducción: 17594384	Poliza contractual:	05/09/2026
Vigencia del SOAT:	✓	21/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 15/12/2026	Poliza extracontractual:	05/09/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/04/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		11/25
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		08/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		60
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/28
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Yuly Padilla
CEDULA: 1006465898

17594384
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

292

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 10-11-25
Placa: XOQ-208	Modelo: 2009		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 100393 14352		# Ruta:
Kilometraje:	Nombre del conductor:		ISMAEL TRILLOS QUARTA.				Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revision Tecnicomecánica:	✓	5-11-26	Numero licencia de conducción: 96.109.1163.	Poliza contractual:	21-4-26.
SOAT:	✓	14-10-26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 5-6-26.	Poliza extracontractual:	21-4-26.
Tarjeta de Operación:		*	Restricciones: CONTACTOS.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, ranuras de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS, DIRECCIONALES)	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES De 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, suitación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite freno, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES: ARREGLAR 2 LLANTAS.

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1359083

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: ISMAEL TRILLOS
CEDULA: 96189463

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame	Fecha: 10/11/2025
Placa: SOQ-208	Modelo: 2009		Marca: Hyunal		# tarjeta propiedad: 10030023323		# Ruta: 20
Kilometraje:	Nombre del conductor: Israel Pulido Duarte						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	03/11/26	Numero licencia de conducción: 96189463	Poliza contractual:	21/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	15/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 05/06/2026	Poliza extracontractual:	21/04/2025
Vigencia Tarjeta de Operación:	Vencida	10/10/25	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		09/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		03/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		04/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: October 2025

Fecha proxima a recargar: Octubre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	6	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	4	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006495838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96189463

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°556 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: VME	Fecha: 20-11-25
Placa: SUE-823	Modelo: 2009		Marca: CHEVROLET.		# tarjeta propiedad: 10039174385 4		# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: YEISON DAVID ARENS OVIEDO.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21-05-26	Numero licencia de conducción: 1119186571	Poliza contractual:	24-10-26
SOAT:	✓	10/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 20/11/28	Poliza extracontractual:	24-10-26
Tarjeta de Operación:	✓	21-7-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemanto antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sujetación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES: RECOMENDACION CAMBIO LLANTAS TRACELAS'

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Y. David Areñ O
CEDULA: 1119186571

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Pasto	Fecha: 10/11/202
Placa: SUC823	Modelo: 2009		Marca: Chevrolet	# tarjeta propiedad: 10034745854			# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: Yebinzon Dario Arenas Ortiz						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/10/26	Numero licencia de conducción: 1119186571	Poliza contractual:	24/10/2026
Vigencia del SOAT:	vencido	10/11/25	Tipo de licencia y vigencia: C2 20/01/2018	Poliza extracontractual:	24/10/2026
Vinencia Tarjeta de Operación:	✓	20/05/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/29
3	Toallas Higienicas	✓		11/26
1	Paquete de Algodón	✓		11/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		03/29
2	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/29
2	Tapabocas desechables	✓		09/28
1	Rollo de Micropore	✓		03/28
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabresillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Septiembre 2025

Fecha proxima a recargar: Septiembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

Y Dario Arenas O
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Dario Arenas O
CEDULA: 1119186571

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAME	Fecha: 11-11-25
Placa: SRP 292	Modelo: 2008		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10028000242		# Ruta: 9
Kilometraje:	Nombre del conductor: JAIDER TORRES.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/10/26	Numero licencia de conducción: 1002438449.	Poliza contractual:	13/6/26
SOAT:	✓	23/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 26/05/28	Poliza extracontractual:	13/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	8/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduacion)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETROFLECTIVOS DE 80 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad segun el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Johnson Linares Dora
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1590813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1002438449

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tunja	Fecha: 11/11/2025
Placa: SRP- 292	Modelo: 2008		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10029000292		# Ruta: 09
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jardel Fabian Torres Martinez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/10/26	Numero licencia de conducción: 1002439414	Poliza contractual:	13/06/2026
Vigencia del SOAT:	✓	29/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 26/05/2026	Poliza extracontractual:	13/06/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	08/08/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		10/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/27
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/29
1	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		01/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cobrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Junio 2025

Fecha proxima a recargar: Junio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1004 [illegible] 98

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1002938444

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAMO	Fecha: 01-11-25
Placa: SJK 517	Modelo: 2009		Marca: MERCEDEZ BENZ		# tarjeta propiedad: 10035069184.		# Ruta: 28
Kilometraje:	Nombre del conductor: EDWARD ALONSO AMU. PEREZ.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/9/26	Numero licencia de conducción: 1116.792.621.	Poliza contractual:	18/7/26
SOAT:	✓	1/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 09-08-26	Poliza extracontractual:	18/7/26
Tarjeta de Operacion:	✓	8/4/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)		X		LUCES FRENO sin ENCENDIDO
	TESTIGOS DEL TABLERO				
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 80 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,16,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Vehiculo no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISA S (No dejar marcas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1'116.792.621

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Ibagué	Fecha: 11/11/2025
Placa: SJK-547	Modelo: 2009		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10035069196		# Ruta: 28
Kilometraje:	Nombre del conductor: Edward Alonso Ariza Pulido						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/09/26	Numero licencia de conducción: 1116792621	Poliza contractual:	13/07/2026
Vigencia del SOAT:	✓	09/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 09/09/2026	Poliza extracontractual:	13/07/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	08/04/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espume (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		10/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		04/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/29
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2024

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2025

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presion del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedraza
CEDULA: 1006495878

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Edward Alonso Ariza
CEDULA: 1.116.792.621

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: AMB	Fecha: 14-11-25
Placa: UKU 762	Modelo: 2006		Marca: NON Plus ULTRA		# tarjeta propiedad: 10035137282		# Ruta: 1
Kilometraje:	Nombre del conductor: JOSE LUIS LOBO ESPITIA						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	02/06/26	Numero licencia de conducción: 9692903	Poliza contractual:	13/6/26
SOAT:	✓	26/5/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 10-10-27	Poliza extracontractual:	13/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	26/5/26	Restricciones: LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paralos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

Johnson Jaramillo Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1039681 3

jose luis lobo e
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 9692903

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Tame
Placa: UFU-762	Modelo: 2006		Marca: Nor Plus Ulsa		# tarjeta propiedad: 10035132822	Fecha: 11/11/2025
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jose Luis Lobo Castillo					# Ruta: 01

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	06/06/26	Numero licencia de conducción: 9692903	Poliza contractual:	13/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	22/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 10/10/2022	Poliza extracontractual:	13/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	08/05/27	Restricciones: conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		11/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		11/25
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		02/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		04/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/25
2	Unidades de Baja lenguas	✓		08/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		08/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: MAYO 2025

Fecha proxima a recargar: MAYO 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Otto Avila
CEDULA: 1006455838

Joselwis Lobo C
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 9692 903

30

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: TAMÁ	Fecha: 11-11-25
Placa: SBL 229	Modelo: HINO		Marca: 2009		# tarjeta propiedad: 10035959081		# Ruta: 3
Kilometraje:	Nombre del conductor: PROSPERO LEON PARADA.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/5/26	Numero licencia de conducción: 17591351	Poliza contractual:	15/2/26
SOAT:	✓	2/2/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 8/10/26.	Poliza extracontractual:	15/2/26.
Tarjeta de Operación:	✓	30/1/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS)	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan roturas fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, Hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Johnn Moore Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 17596 813

Prospero de la Parada
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17591351

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 11/11/2025
Placa: SBZ-229	Modelo: 2007		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10035955903		# Ruta: 03
Kilometraje:	Nombre del conductor: Prospero Leal Parada						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/03/26	Numero licencia de conducción: 17529154	Poliza contractual:	13/02/2026
Vigencia del SOAT:	✓	02/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/10/2024	Poliza extracontractual:	13/02/2026
Vigencia Tarjeta de ación:	✓	30/01/26	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		02/24
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/25
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		NO
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		03/25
2	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/22
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:	Febrero 2025
Fecha proxima a recargar:	Febrero 2026
Capacidad en lb del extintor:	10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presion del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	?	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	?	
Marcación con placa	?	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	7	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Pedraza
CEDULA: 1065603825

Prospero Leal Parada
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17529154

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: IANE.	Fecha: 11-11-25
Placa: SQE 574	Modelo: 2005		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10035206687		# Ruta: 46
Kilometraje:	Nombre del conductor: MANUEL FRANCISCO MEJIA.						Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	8-8-26	Numero licencia de conducción: 96190308	Poliza contractual:	7/9/26
SOAT:	✓	8-3-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 26/5/26	Poliza extracontractual:	7/9/26
Tarjeta de Operación:	✓	20-12-26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	7/9/26

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TERTICOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA, 1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,15,16,17,18,21,22 y	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Verificar& operativo)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 96190308

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: MANUEL MEJIA
CEDULA: 7596813

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 11/11/2025
Placa: SQG 574	Modelo: 2005		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10035206682		# Ruta: 46
Kilometraje:	Nombre del conductor: Manuel Francisco Moya Urrutia						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	08/08/26	Numero licencia de conducción: 96190308	Poliza contractual:	07/09/2026
Vigencia del SOAT:	✓	14/03/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 26/05/2026	Poliza extracontractual:	07/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	20/12/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y serialización)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		11/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		01/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)		✓	
1	Paquete de Gasa precortada		✓	
3	Pares de Guantes desechables		✓	
3	Toallas Higienicas		✓	
1	Paquete de Algodón		✓	
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/28
1	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5		✓	
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		10/29
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico		✓	
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabresillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

EXTINTOR

Fecha de la última recarga: Junio 2025

Fecha proxima a recargar: Junio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	✓
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: DIEGO PADILLA
CEDULA: 1006433830

Manuel 96190308
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio:	ANT	Fecha: 11-11-25
Placa: SXJ 653	Modelo: 2006		Marca: NQR AUSUKI		# tarjeta propiedad: 867979			# Ruta: 43
Kilometraje:	Nombre del conductor: DIEGO NOBERTO MARTINEZ 2020.							Fecha ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	12/7/26	Numero licencia de conducción: 1094 163283	Poliza contractual:	9/12/25
SOAT:	✓	5/7/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 22/5/28	Poliza extracontractual:	5/12/25.
Tarjeta de Operación:	✓	8/12/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 ALICATE, 2 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA,1 LLAVE EXPASIVA Y UN JUEGO DE LLAVES FIJAS MINIMO 4 LLAVES (Medidas 10,12,13,14,16,16,17,19,21,22 y	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISA S (No dejar rayas de agua durante el recorrido	/			
	TAPIZADO	/			
	MANDOS DE ELEVAVIDRIOS Y VIDRIOS (4 cuatro puertas)	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPAS	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	FUGAS DE LIQUIDOS (Aceite, frenos, hidraulico, agua y/o refrigerante)	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			

OBSERVACIONES:

Johnson Linares Diaz
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

DIEGO
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1094163283

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Tame	Fecha: 11/11/2025
Placa: SYV-653	Modelo: 2006		Marca: Non Plus Ultra		# tarjeta propiedad: 867979		# Ruta: 43
Kilometraje:	Nombre del conductor: Diego Norberto Martinez Bolo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	8/07/26	Numero licencia de conducción: 1094163283	Poliza contractual:	09/11/2025
Vigencia del SOAT:	✓	5/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 22/03/2026	Poliza extracontractual:	04/11/2027
Vigencia Tarjeta de ración:	✓	08/07/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		02/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/25
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		04/27
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		02/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/29
2	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/27
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	X		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa		✓
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006 033838

DIEGO
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1094163283

INTER TRANSESCOLAR
2025

3. FORMATOS PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Arauca

FECHA 05/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Yulis Paola Trujillo	1007167674	Monitora		X	7:30 Am	Yulis Trujillo.
2	Delvis Violeta Guevara	68216513	Monitora		X	7:30 Am	Delvis Guevara
3	Madyn Yadley Ruiz Colina	68292926	Monitora		X	7:31 Am	Madyn Ruiz Colina
4	Mayra Alejandra lopez	1007454310	Monitora		X	7:31 Am	Mayra lopez.
5	Yudy Katerine Mayorga Villamizar	1116784854	Monitora		X	7:32 Am	Katerine Mayorga
6	Omar Segura S	17588488	Conductor		X	7:32 Am	Omar Segura S
7	Maria Eugenia Anaya	68294732	Monitor		X	7:33 Am	Maria Eugenia
8	Mary Solemay Marin	1116779256	Monitora		X	7:33 Am	Mary Marin
9	Ivon Mayuri Alvarez	1007167279	Monitora		X	7:34 Am	Ivon Alvarez.
10	Adelfis Johana Garzon	68299385	MONITORA		X	7:34 Am	Adelfis Garzon

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Arauca

FECHA 03/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Karen Zamara PCR Rancho	1006453748	Monitora		x	7:35Am	Karen zam.
2	Livia Marina Ruiz	1725761629	Monitora		x	7:35Am	
3	Henry Solano Garcia	17589026	conductor		x	7:36Am	Henry
4	Yurani Reyes Arzmendi	1116807743	Monitora		x	7:36 Am	Yurani Reyes
5	Alirio Calixto Be	96187080	conductor		x	7:37 Am	
6	Albeiro Espinos	17587396	conductor		x	7:37 Am	Albeiro Espinos
7	Raul Perez	1.116774481	Monitor		x	7:38 Am	Raul Perez
8	Luis Cardoza Machado	1006456007	Monitor		x	7:38 Am	
9	Dennisse Farfan	1007959905	Monitora		x	7:39 Am	Dennisse Farfan
10	Mariva Damaris	1174595536	Monitora		x	7:39 Am	Damaris Simeto

FIRMA RESPONSABLE

INTERTRANSESCOLAR 2025	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Arauca

FECHA 5/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Demetrio Rangel.	17583460	Conductor		x	7:40 Am	
2	Lemar Gonzalez	17545655	conductor		x	7:40 Am	
3	Yomara Rojas Gonzalez	1116495607	Monitora		x	7:41 Am	
4	Angie Lorena Gomez	1116.804.302	Monitora.		x	7:41 Am	
5	Carlos Fermin Vargas	1007959907	Conductor		x	8:00 Am	Carlos F. Vargas
6	Cesar Galvan A.	88027672	conductor		x	8:23 AM	
7	Fabian Mora	1116797075	conductor		x	8:25 Am	
8	Marcos Daniel Martinez	1001336262	Monitor		x	9:01 Am	
9	Linda Blanco Sanchez	1007167623	Monitora		x	9:01 Am	Linda Blanco
10	Nelly Lopez Robles	1116772698	Monitora		x	9:02 Am	Nelly Lopez

FIRMA RESPONSABLE

INTERTRANSVERSALES	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Rodilla Vargas **MUNICIPIO** Bogotá

FECHA 03/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Yesica maria Rodriguez	1116794029	monitora		Y	9 28 am	Yesica Rodriguez
2	Maria del carmen P	68296899	monitora		Y	9 30 am	maria Palacios
3	carlos Emilio Vasqca	7629002	conductor		Y	432 am	carlos Vasqca
4	edin garzon	9697607	conductor		Y	432 am	edin garzon
5	Gustavo Gil casas	17484052	conductor		Y	11 12 am	
6	Yeinni Carolina Duarte	1117732278	monitora		Y	11 12 am	Yeinni Duarte
7							
8							
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR AND	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Arauca

FECHA 04/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Santiago Velasquez	17.589.891	Motorista		P	11 10 AM	Santiago Velasquez
2	Ana Maria Gonzalez Blanco	1006456251	Monitor		P	11 10 AM	Ana Maria Gonzalez
3	Octavio Contreras	1007 379 848	Motorista		P	11 11 AM	octa CO
4	Dario Landa Perez	17587670	Motorista		P	11 11 AM	Dario Landa
5	Fabio Landa Gonzalez	1007959879	Monitor		P	11 12 AM	Fabio Landa
6	NAREN ANTONIO TEJADA	1006155390	MONITOR		P	11 12 AM	NAREN T.
7							
8							
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Arauca

FECHA 02/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Frank A. Villegas	1.116.786.203	conductor		Y	11:10 AM	
2	Jerson Vega G.	17594073	conductor		X	11:15 AM	
3	Edwin Gustavo Martinez	1.052384.072	conductor		Y	11:18 AM	Edwin
4	Gaira Milena Vargas.	68297552	Monitor		X	11:21 AM.	
5	JESSICA MENDOZA BLANCO	1116806300	MONITORA		~	11:24 AM	JESSICA MENDOZA
6	Duvan Campos Parada	1006408501	monitor		Q	11:25 AM	
7	DEYSI JHOANA MANTILLA	1.116.776.666	Monitora		C	11:25 AM	DEYSI J. MANTILLA.
8	Rosa Maria Mora Daza	1119784499	Monitora		R	11:25 AM	Rosa Maria M D
9	Laura Yineth Macias Celis	1007167406	Monitora		X	11:26 AM	Laura Macias.
10	Jose FRANCISCO MS	96 195 293	conductor		X	11:30 AM	Jose FRANCISCO

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSECCIONAL 2025	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Ulloa **MUNICIPIO** Arauquita

FECHA 07/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Esteban lopez velandia	7587689	Conductor		Y	8:30 am	
2	Manuel Crespo Garcia	7002358010	conductor		Y	8:31 AM	
3	Pedro Trujillo	5694441	CONDUCTOR		Y	8:31 AM	Trujillo
4	Gelsen Suarez	1102779864	conductor		Y	8:32 AM	Gelsen
5	ALEXIS SOLIMES	1007359130	conductor		Y	8:33 AM	ALEXIS SOLIMES
6	Edinson [illegible]	85442812	Conductor		Y	8:33 AM	
7	José Benito Urbina Vega	96168133	conductor		Y	8:35 AM	José Urbina
8	Dora Alva Lopez	1116858856	monitora		Y	8:36 AM	Dora A Lopez
9	Claudia Quiñones Ramirez	1116796095	Monitora		Y	8:36 AM	claudia QR
10	Sandia Yindaba Gomez	1116494722	Monitora		Y	8:36 AM	Sandia Yindaba G

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Arauquita

FECHA 07/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Marydy Tovar Pabaya	1007767452	monitora		X	8:38 am	Marydy Tovar P.
2	Monca Liseth Catuna Antolinez	1007362416	monitora		X	8:38 am	Monica Catuna.
3	Beky López Martínez	53155101.	Monitora		X	8:39 am	Beky López M.
4	LIXIBETH ROCIO RIOS	26767955	MONITORA		X	8:40 am	Lixibeth Rios
5	Harisol Lobo Lopez J.	1090462243	Monitora		X	8:41 am	Harisol Lobo Lopez
6	Ewison Jerez	1116493322	conductor		X	8:45 am	Ewison Jerez
7							
8							
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSVERSALES SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Arauquita

FECHA 14/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Jeniffer Yurley Sanabria T.	1090464083	Monitora.		x	7 50 am	Jeniffer Sanabria.
2	Sandra Milena Blanco	68.252.329	Monitora		x	7 50 am	Sandra Milena Blanco
3	ESTER MORENO RAMOS	1007191186	MONITORA		x	7 50 am	ESTER MORENO.
4	Andrea Cuellar Cutillo	30500095	Monitora		x	7 50 am	Andr C.
5	Laidy Yajaira Bruno	2000006300	Monitora		x	7 51 am	Laidy Bruno
6	Yurley Karina Valdez Galvis	1.115.737.555	Monitora		x	7 51 am	
7	Dora Adriana Hernandez	1003041783	Monitora		x	7 51 am	Dora Hernandez.
8	[illegible]	96916719	Conductor		x	7 51 am	
9	Diana Villamizar	1004559104	Monitora		x	7 52 am	
10	Harleny V. Manueva Flora	1007359088	Monitora		x	7 53 am	

FIRMA RESPONSABLE

3/7

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Arauquita

FECHA 14/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Monica Amaris Suarez	1116499464	Monitora		x	7 57 am	
2	Meilen Aleida Tarazona	37.620.700	Monitora		x	7 57 am	Meilen Tarazona
3	Ariel mercado	96168875	conductor		+	8 06 am	
4	Hernan Herrera	96168141	conductor		x	8 10 am	
5	Kelly Johanna Pabón A.	1.115734.477	Monitora		x	8 10 am	Kelly J. Pabón
6	Segundo Ariza Fontecha	1024488707	conductor		x	8 13 am	Segundo Ariza F
7	wilson Andres galeano	1118720031	Conductor		x	8 29 am	
8	Oscar Hernandez	1098770964	Conductor		x	8 35 am	Oscar Hernandez
9	camilo Vera Velandia	1005065999	conductor		x	8 49 am	Camilo Vera
10	Luis Herrera palacio	96168567	conductor		x	9 10 am	Luis Herrera P.

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Perdomo Orozco **MUNICIPIO** Arauquita

FECHA 14/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Julian Alberto Silva B.	1007191470	conductor		-	10:46	
2	Juan estiven leon Gomez	1093795927	conductor		x	10:47	Estiven leon.
3	Hervin Valbuena	79594074	conductor		x	10:52	Hervin Valbuena
4	Leyla Astrid Contreras	1143743400	monitor		x	11:45	Leyda Astrid.
5	Belsi Mireya Angarita M	1116495171	Monitor		x	11:48	Belsi Angarita
6	Keidy Morales Melo	1007384557	Monitor		x	11:48	Keidy Morales Melo
7	Mildred Herrera Torres	1116494416	Monitor		x	11:49	Mildred Herrera
8	JUAN GUEVARA	96123757	CONDUTOR		x	11:50	JUAN
9	YESPOCIO [illegible]	88165540	Conductor		x	11:55	[illegible]
10	Armando Ramirez	88138429	Conductor		x	12:03	Armando

FIRMA RESPONSABLE

316

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Arauquita

FECHA 14/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Brayan Sepulveda	1006879980	conductor		X	9:17 am	
2	José Ramon R.	1115785087	conductor		X	10:33 am	José Ramon R.
3	Yomary Isa Fuentes	1116494298	Monitora		X	10:37 am	
4	Sandra Liseth Remolina	1118180993	Monitora		X	10:38 am	Sandra L R R
5	Marisol Arias Largo	1007272234	Monitora		X	10:39 am	Marisol Arias
6	Nydian Valero C.	68.306602	Monitora		X	1040 am	Nydian Valero
7	edith Patricia G R	1115724l4	monitora		X	10:41 am	patricia G. R.
8	Yiomy Shaith Rodriguez B	1116473543	Monitora		X	10:42 am	
9	Sandra Arroyo Sanchez	68841972	Monitora		X	10.43 am	Sandra Arroyo S.
10	Jose Andres Cipagauta	1007272262	conductor		X	10:45 am	Andres Cipagauta

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Pedraza Vargas **MUNICIPIO** Arauquita

FECHA 10/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	EDWSON MENA	1007271946	CONDUCTOR		X	02 02 Pm	EDINSON MENA.
2	WILLIATON CARRASCAL C.	96.169.174.	CONDUCTOR		X	02 11 Pm	WILLIATON CARRASCAL C.
3	Jhon Jaire Rodriguez P	1116779456	conductor		X	02 18 Pm	
4	Enith Meneses A.	1.116.787971	Monitora		X	02 30 Pm	Enith M.
5	Carmen Rosario Caceres 7	68251403	Monitora		X	02 30 Pm	Carmen Caceres 7
6	Maria Gereda Velandia	60362622	Monitora		X	02 30 Pm	
7	Andrea Amaya	1196992987	Monitora		X	2: 30 Pm	Andrea Amaya
8	Yuleth Pabon Ovalle	1.116.503.031	Monitora		X	02 30 17	Yuleth Pabon
9	Ingrid Adice B	1.093.960.151	Monitora		X	2:28 Pm	
10					X	2 36 Pm	

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSMILENIO S.A. BRT	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Arauquita

FECHA 14/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Glonte Martilla A	91282230	conducto		x	2 32 pm	
2	Yesica A Ruidiaz	1007664549	Monitora		X	2 32 pm	Yesica A Ruidiaz
3	Deferson Albornoz	1006409658	monitor		X	2 32 pm	Deferson Albornoz
4	Friberto Oloregòn	96168375	Conducto		X	2 44 pm	
5							
6							
7							
8							
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Urrego MUNICIPIO Jamé

FECHA 10/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Orlando Murcia	1000156973	Conductor		+	7 26 Am	Orlando Murcia
2	Ismael Trillos D	96189463	conductor		+	729 Am	
3	Juan Yurbey Trillos	1116857720	conductor		+	7 25 Am	
4	Y Dario Areñu Duran	1119186371	Conductor		x	7 30 Am	Dario Areñu D
5	Jonathan Rodriguez	1116865250	conductor		x	7 38 Am	
6	Nehemias Palmirez C	91356831	conductor		x	07 55 Am	
7	Pedro Forero	13270726	conductor		x	7 50 Am	P-F-
8	luis eliecer	7183811	conductor		x	07 48	
9	Julio Garavito	96.169.494	conductor		x	07 50 Am	Julio Garavito
10	Mayder Camacho	1116772461	Monitora		x	8 29 Am	

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 10/11/2023

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	ADRIANA MARIA PEÑA BATECA	1.116.803.975	MONITOR		X	8 29 am	Adriana Peña
2	Marisol Rubio Garcia	1116793023	Monitora		X	8 30 am	Marisol R.
3	DaisMarelli Agudelo M	1776496349	Monitora		X	8 30 am	Doris Agudelo
4	Hercelia Contreras	1116494484	monitor		X	8 31 am	Her Contreras
5	Zharit yuliana Rivera Pachec	1115724072	Monitor		X	8 32 am	zharit Rivera
6	Heyny Yuley Marquez Ramirez	1004.906.869	Monitor		X	8 33 am	Heyny Marquez
7	Eva Maria Carrero Villamiz	29738349	Monitor		X	8 34 am	Eva carrero
8	David D [illegible] G.	1030 540 228	Monitor		X	8 34 am	
9	MARLON Cerda	68.248.254	Monitor		X	8 40 am	MARLON
10	Ana Maria Montilla	63559 966	Monitora		X	8 41 am	Ana Montilla

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Tame

FECHA 17/10/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Alba Vega	68251627	monitora		-	8 41 am	Alba Vega
2	Duran Andres Moreno A.	1116777675	Monitor		-	8 41 am	Duran Moreno
3	Elena Renoga Granados	1007397075	Monitora		-	8 41 am	Elena R. G.
4	Luisa Emilia Albarracin A.	1116.862.986	Monitora		-	8 42 am	luisa albarracin
5	Monicakaterine Jaimes A	1093780376	Monitora		-	8 42 am	Monica katerine J
6	zoraida daza	68307167	monitora		-	8 42 am	zoraida DCZ9
7	Zoraida acevedo chacon	1116495519	Monitora		-	8 50 am	Zoraida Acevedo
8	Luis	1259394	conductor		-	8 56 am	Luis
9	JHON ALEX GUERRERO	1005248305	CONDUCTOR		-	9 12 am	Jhon Guerrero
10	Jose Dolores Serrano	5878521	Conductor		-	9 17 am	Jose Serrano

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Armando Padilla Vargas MUNICIPIO Jamo

FECHA 10/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Jhon Fredy Vasquez	7716492209	conductor		-	9 22 Am	
2	Elkin Arledo Bermudez	1116852911	Conductor		-	9 29 Am	
3	Gabriel Saleedo	17570418	conductor		-	9 35 Am	Gabriel Saleedo
4	Gerson Torres	7033735999	Conductor		-	9.39 Am	
5	Wilson Zuñiga Cruz	1007397074	conductor		-	9.42 Am	Wilson Zuñiga
6	Joseth Hernandez	1006769.675	Monitor		-	12 10 Pm	
7	Alvaro Ruiz	8303202	Monitor		-	12 10 Pm	Alvaro R
8	Heidy Lorena Vasquez	1.116.852716	Monitor		-	12 12 Pm	Heidy Vasquez
9	Liberio Tulcan	7716852932	Monitor		-	12 12 Pm	Liberio
10	Ricardo Machado Tulcan	1007749093	Monitor		-	12 13 Pm	Ricardo M.T.

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR 2007	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Patiño Ochoa **MUNICIPIO** Tame

FECHA 20/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Eyer Diaz Tolivila	1.116853307	Monitor		X	12 15 Pm	Eyer Diaz
2	Jeimy Santamaria	1116864663	Monitor		X	12 19 Pm	Jeimy Santamaria
3	Dirley cardenas	1007344720	Monitora		X	12 18 Pm	Dirley cardenas
4	Alvaro Carlos Aguilar C.	1116857673	Monitor		X	12 19 Pm	Alvaro Aguilar
5	Luz Marina cardona	1007343764	Monitora		X	12 19 Pm	Luz cadona
6	Belkis Barón	1.116.865.490	Monitora		X	12 19 Pm	Belkis Barón
7	Belquis Adriana Romero	1116852028	Monitora		X	12 20 Pm	Adriana Romero
8	Mayerly Ruiz Granados	1007398996	Monitora		X	12 20 Pm	Mayerly R.
9	Claudia Patricia Perez Arias	1098696317	Monitora		X	12 20 Pm	Claudia Perez A.
10	Sindy Carolina Rey	1006457454	Monitora		X	12 20 Pm	Sindy Rey

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Pedilla Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 10/01/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Yenis Fernanda Balanta	1116863950	Monitora		Y	12:33 Pm	Yenis Balanta
2	Nelly Lizeth Boquero	1176870258	Monitora		-	12:34 Pm	Nelly Boquero
3	Adrio montaño	96190684	conductor		P	12 35 Pm	
4	Jhon Burgos D	1.116795213	Conducto		X	12 41 Pm	Jhon Burgos.
5	JAVIER VICENTE VERDUGO	96192928	CONDUCTOR		Y	12 42 Pm	JAVIER VERDUGO
6	José Ignacio Balanta B	N° 548918	conductor		Y	12 42 Pm	
7	Leonardo Plazas Diaz	91352397	conductor		Y	12 42 Pm	
8	Jose Tiberio parra	17548715	conducto		X	12 43pm	
9	Amado Salcedo	4254971	conductor		X	12 43 Pm	
10	Aristo Quintero	79571957	conductor		X	12 44 Pm	

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Darsa Alejandra Pedraza Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 10/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Orlando Vargas Liscano	1115744478	Conductor		x	12 44 Pm	Orlando Vargas
2	DARSY ROBLES.	68305887	Monitora		x	3:10 Pm	
3	Edil Carantón Quiroga	52431305	Monitora		x	3:10 Pm	Edil Carantón
4	Fabiola Alvarez	68.305589	Monitora		x	3:11 Pm	Fabiola Alvarez
5	Yisel Paola Carvajal	1.116.872.044	Monitora		x	3:11 Pm	Yisel P. C
6	Enrique Lagos	1168514801	Monitora		x	3:12 Pm	Enrique Lagos
7	Fidelina Pulgar Gonzalez	68.305593	Monitor		x	3:12 Pm	
8	Alix Mireya Benitez	68306330	Monitora		x	3:13 Pm	
9	DELFINA AYALA JIMENEZ	68307039	Monitora		x	3:13 Pm	DELFINA AYALA
10	María del Rosario Estupiñan	23637307	Monitora		x	3:14 Pm	

FIRMA RESPONSABLE

329

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Diverdis Padilla Vargas MUNICIPIO Jamundí

FECHA 10/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Tania Milena Castillo Valle	1090428371	Monitora		-	3 16 Pm	Tania Castillo
2	Nancy Ortiz Villamizar	1.168526933	Monitora		-	3 16 Pm	Nancy Ortiz
3	Martha Lucero Rojas L.	68305787	Monitora		-	3 17 Pm	Martha Rojas.
4	Karly Johana montealegre P.	1007419826	monitora		-	3 17 Pm	Karly montealegre
5	Mayreth Vargas Gonzalez	1007919481	Monitora		-	3 17 Pm	Mayreth Vargas
6	Erika Johanna Muñoz	22'540840	Monitora		-	3 18 Pm	Johanna Muñoz
7	Yenny Andrea Sdoza Ojeda	1007397093	Monitora		-	3 18 Pm	yenny Andrea sdoza
8	Luber vargas	1024518575	conductor		-	3 19 Pm	Luber vargas
9	William Duque H	17548791	conductor		-	3 22 pm	William Duque
10	Carlos J. Pajando. H	17546772	Conductor		-	3 22 Pm	Carlos J. Pajando. H

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla **MUNICIPIO** Tame

FECHA 10/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Antonio Rojas	9522114	conductor		X	3 45 Pm	
2	Carlos Ramirez	9617671	Conductor		X	3 46 Pm	
3	Adin Ibica	96197674	Conductor		X	3 48 Pm	
4	Carlos Julio Sanabria	96792054	Conductor		X	3 52 Pm	Carlos S.
5	Rocendy Reyes	1115854010	conductor		X	3 55 Pm	
6	Nadir Alexis Parra B.	1116864304	Conductor		X	7 56 Pm	
7	Angel Jovan Siculaba	96194879	Conductor		X	3 58 Pm	
8	Edwin Silva Toro	1116862471	Conductor		X	4 00 Pm	
9	Carlos Hernandez	1754[illegible]704	Conductor		X	4 30 Pm	
10	CARLOS BERMUDES	1018402215	CONDUCTOR		X	4 50 Pm	CARLOS B

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 11/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Albeiro plazas mejía	1090175218	conductor		X	7 19 Am	Albeiro plazas
2	DIEGO Nolberto MARTINEZ	1094163283	Conductor		X	7 32 Am	DIEGO MARTINEZ
3	Manuel Francisco Mejia	96190308	Conductor		X	7 43 Am	
4	Jose Leo Rodriguez	96125886.	Conductor-		X	7:50 Am	
5	Edgar fabian Ariza V	1119183354	conductor		X	8 40 Am	Edgar fabian Ariza
6	Yurian Fernando Prieto P	1004444143	Monitor		X	8 46 Am	Yurian P.
7	Dance Viviana Rincon	1115736780	Monitora		X	846 Am	Dancia Rincon
8	Diana Rubido Guerrero	1119185753	Monitora		X	8 47 Pm	Diana Guerrero
9	EMILCE BEATRIZ HERNANDEZ	27880896	MONITORA		X	847 Pm	Emilce Hernández
10	Viviana Beatriz Balvuena H	1116872901	Monitora		X	8 47 Am	Viviana Balvuena

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Tame

FECHA 11/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Luz Mayerly Carrascal A	1116503365	Monitora		X	8 48 am	Mayerly Carrascal.
2	Mariana Gorolillo Amado	1116866300	Monitora		X	8 44 am	
3	Sandra Yamile Jaimes R.	1116494137	Monitora		X	9 00 am	Sandra Jaimes
4	Avelys Devia Gutierrez	68303759	Monitora		X	9 00 am	Avelys Devia
5	Leidy Mayerli Carvajalino	1004684751	Monitora		X	9 01 am	Leidy Carvajalino
6	Gloria Santos Rivera	1094367452	Monitora		X	9 02 am	Gloria Santos
7	Eliana Andrea Acosta S	1115722945	Monitora		X	9 02 am	Eliana Andrea Acosta S
8	Omaira Varón Camacho	1115728177	Monitora		X	9 03 am	Omaira Varón
9	Jessica Carolina Jimenez	1092.935.636	Monitora		X	9 04 am	Jessica Jimenez
10	Michel E. Marquez Garcia	1119181665	Monitora		X	9 05 am	Michel E. Marquez G.

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Tona

FECHA 11/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Luz Mary Rodriguez M.	1.006.456.409	monitora		x	9 06 am	Luz Mary R.M.
2	Marlyn Johanna Alvarez S	1.116801747	Monitora		x	9 06 am	
3	Laura Natahlith Santos	1.116.869.033	Monitora		x	9 07 Am	
4	freider Villamizar	1.098.742.674	conductor		x	9 20 am	freider V.
5	JEFFERSON Rivero	13390952	conductor		x	9 20 am	
6	Cesar Alexander Sanchez	96124517	Conductor		x	9 24 am	Cesar Alexander S.C.
7	Jose luis lobo c	9692903	conductor		x	9 37 am	Jose luis lobo C
8	Prospero	17529154	conductor		x	9 30 am	Prospero
9	Carlos Cuervo Cuervo	94814837	Conductor		x	10 12 am	
10	Erik Federico Vallejo	1116859789	conductor		x	10 35 am	

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR 2021	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Pedraza Urrego **MUNICIPIO** Tunja

FECHA 11/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Nicodemo Suescun	96191660	conductor		7	11:03 am	
2	Miguel Angel Parra	1052380190	Conductor		4	11:06 am	
3	Diana L Duran Ortega	1234340007	Monitor		6	11:08 am	Diana Duran
4	SANDRA ARETIS ARIAS	1116867156	MONITORA		9	11:09 am	
5	Neivy karina Roa	1116867203	Monitora		8	11.09 AM	Neivy Roa
6	Christian Julian Ramirez Valle	1115723858	Monito		0	11 09 am	
7	Yeimi carolina Gutierrez	1116867754	monitora		7	11 10 AM	Yeimi Gutierrez
8	ALBA INES salazar Fuentes	27 806 831	Monitora		7	11 10 am	ALBA INES salazar.
9	Wendy Bohorquez	1.007 940 358	Monitora		9	11 11 am	Wendy Boh
10	Miriam López G.	1090446660	Monitora		6	11 11AM	Miriam Lopez

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Pedraza Ulises MUNICIPIO Tame

FECHA 11/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	RAUL RICARDO ROJAS. Z.	96195485	Conductor.		x	11 19 am	
2	Dagoberto Daza	17546638	conductor		x	11 18 am	Dagoberto Daza
3	Edward Alonso Amu	1'116.792.621	conductor		x	11 20 am	
4	Jesus Alejandro Vargas	7190608	conducta		x	11:27 am	
5	Katherine Diaz Ramirez	1.116.865.638	Monitor		x	12 00 Pm	
6	Manuel Olivenfuente	1143942390	Monitor		x	12 00 Pm	
7	Katherin Jysel Barrios Macualo	1006458058	Monitor		x	12 00 Pm	Katherin Barrios
8	ALEJANDRA SANTOS VELANDIA	1007422659	MONITOR		x	12 01 Pm	ALEJANDRA SANTOS V.
9	Leidy Faisury Castro Londoño	1186866792	Monitor		x	12 01 Pm	Leidy Castro
10	Lyced Yaleenys Medina Araque	1.116.864.009	monitor		x	12 01 PM	Lyced Medina A

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Tame

FECHA 11/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	HAROLD CARRILLO	68.306.613	Monitor		X	12:02 Pm	HAROLD C.
2	Samer Diaz Alonso	1'116 852 543	conductor		X	12:23 Pm	Samer Diaz
3	José Eduard León	74.200864	Conductor		X	12:29 Pm	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE

334

INTER TRANSESCOLAR 2007	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Fortul

FECHA 12/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Elkin Camargo	1007189504	Conductor		+	7:43 Am	Elkin Camargo
2	Alexander Peña	91517944	conductor		X	7 52 Am	Alexander Peña
3	Yomely Mulford	7007362375	Monitora		Y	2 55 Am	Yomely Mulford
4	Yseros Araque reel	1116856081	conductor		Y	7 55 Am	Yseros Araque reel
5	María Garavito	1119181002	Monitora		Y	7 56 Am	
6	Yasmin Lorena Nova Cabonzo	7779782374	Monitora		Y	7 56 Am	Yasmin Nova
7	Deysi Pada Arenis Duran	1095834201	Monitora		Y	7 57 Am	
8	Rubi Yazmin Villamizar	1119185794	Monitora		Y	7 58 Am	Rubi Villamizar
9	Marlon Yesid Angel Calca	1006515772	Monitor		Y	7 59 Am	
10	Diva Lilibeth Ortega Galvez	1127059813	Monitora		Y	7 59 Am	Lilibeth Ortega

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Sedano Borges MUNICIPIO Foixul

FECHA 12/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	DEISY Remolina V	1006594969	Monitora		X	8 AM	Deisy R.
2	Andrea Paola Hernandez E.	1122239894	Monitora		X	8 00 AM	Andrea Hernandez
3	Mayerly Jaimes Jaimes	1116496817	Monitora		X	8 01 00	MAYERLY JAIMES
4	Tenifer Lorena Tarazona	1234359922	Monitora		X	8 01 AM	TENIFER TARAZONA.
5	Ana Leonor Isidro Paredes	1.007.325.431	Monitora		X	8 02 AM	Ana Leonor Isidro
6	Julio Vicente ARZA	96187876	conductor		X	8 23 AM	Julio V ARZA
7	Juan oneider VG	1007325393	conductor		X	8 23 AM	Juan oneider VG
8	Jesus Baez C.	1098666881	conductor		X	8 25 AM	Jesus Baez C.
9	orlando patiño	1099202075	conductor		X	850 AM	orlando patiño
10	Ricardo Carvajal	1023916414	conductor		X	8 54 AM	Ricardo Carvajal

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Fortul

FECHA 12/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Norma Gonzalez V.	63545298	Monitora		X	10 30 am	Norma G.V.
2	Jessica Natalia H	1006595699	Monitora		X	10 32 am	Natalia Henao
3	Miyer Andres Caceres G.	1005302392	Conductor		X	11 33 am	
4	carlos ACEVEDO	1033727931	conductor		X	10 56 am	carlos ACEVEDO
5	Jorge Santos	5892268	Conductor		X	10 40 am	
6	Luz Bautista	1149186707	Monitora		X	11 39 am	Luz Bautista
7	Amanda Sierra Duque	51935691	Monitora		X	11:39 am	Amanda Sierra
8	Blanca Cecilia Medina	68246858	monitora		X	11 38 am	Blanca C. Medina
9	Erika tamara Acevedo Velasco	1031136170	Monitora		X	11 37 am	Erika Acevedo
10	Vicky Daniela Ariza P.	1006598120	Monitora		X	11 32 am	Vicky D.

FIRMA RESPONSABLE

3 de 3

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Fortul

FECHA 12/01/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Kelly Johanna Mojica Garcia	1119186211	Monitora		Y	4 40 pm	Kelly Mojica
2	Monica Tatiana Alfonso	1002548272	Monitora		Y	4 40 pm	Monica Alfonso
3	Dexy Patricia Caceres Garcia	1119183199	Monitora		Y	11 41 pm	Dexy Caceres
4	Manuel Soto T	9316096	conductor		Y	11 42 pm	
5	Jean Carlos Barbosa Bautista	1119185237	Conductor.		Y	11 42 pm	
6	Yesica Padilla Ardila	1.115735.423	Monitora		Y	11 43 pm	yesica padilla
7	Carla Yolima Hernandez	1119186473	Monitora		Y	11 43 pm	Carla Hernandez
8	Helena patricia florez	1119181875	monitora		Y	11 44 pm	Helena florez
9	Yelena hernandez F.	1624574541	monitora		Y	11 45 pm	Yelena H.
10	Ingrith Tatiana Urbina Aguilar	1.119185049	Monitora		Y	11 45 pm	Ingrith Urbina

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Varios **MUNICIPIO** Fortul

FECHA 12/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Yicela Herrera Torres	1.115.733538	Monitora		Y	11 46 am	Yicela Herrera.
2	Jhon Jaider Bautista Pena	1115729012	Monitor		Y	11 47 am	Jhon Bautista
3	Angela Nailey Ariza	1006594773	Monitora		Y	11 48 am	Angela Ariza
4	Elizabeth Diaz	1119185365	Monitora		Y	11 48 am	Elizabeth Diaz
5	Erdis Maryuri Toro	1093502858	Monitora		Y	11 49 am	Erdis Toro
6	Liceth Andrea Basto leon	1119183853	Monitora.		Y	11 50 am	Liceth Basto León
7	Lisbeth Katerine Gallo Espinosa	1.119.183.234	Monitora		Y	11 50 am	
8	Ruben Steven Tovar	1116800659	monitor		Y	11 50 am	
9	[illegible]	[illegible]	Conductor		Y	11 51 am	
10	Jean Karlos Vela	1116803832	Conductor		Y	11 51 am	Jean Karlos Vela P

FIRMA RESPONSABLE

2 de 2

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Segundo Padilla Vargas MUNICIPIO Fortul

FECHA 12/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Rodolfo Ubina S	91541004	Conductor.		1	11 55 am	Rodolfo Ubina S.
2	Gerson Johan Vega R.	1.119782366	Conductor		1	11 55 am	Gerson Vega R
3	Jhotan Rodriguez	1-120.374-87	Conductor		1	11 56 am	Jhotan R
4	Talia Cacoral Tovo	1006944331	Monitor		1	11 59 am	Talia Cacoral
5	Gladys Gamboa D	68247892	monitora.		1	11 59 am	Gladys G D.
6	Ligia Aguilar Barbosa	1119182482	Monitora		1	11 59 am	Ligia A.
7	Wilmer Villamizar Septulveda	1006694902	Monitor		1	12 00 Pm	Wilmer Villamizar
8	Diomer Villamizar Gomez	96189631	Conductor		1	12 00 Pm	
9	FABIAN ERNESTO CARRILLO	7093823678	Monitor		1	12 00 Pm	FABIAN CARRILLO C.
10	MAILYN KARELIS ESTEBAN PARÓN	1115721023	MONITORA		1	12 15 Pm	MAILYN ESTEBAN

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diego Diyando Padilla Vargas **MUNICIPIO** Fortul

FECHA 12/1/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO		HORA	FIRMA TRABAJADOR
				+	-		
1	Keidy Tatiana Bayona.	1.119184.026	Monitora		x	12 15 Pm	Keidy Bayona
2	Juan Carlos Cuervo R.	1094368392	Conductor.		x	12 35 Pm	Juan Carlos Cuervo R.
3	Hector parra u	17529551	Conductor		x	12 35 Pm	Hector parra u
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Diesa Alejandra padilla Vargas **MUNICIPIO** Sabaneta

FECHA 13/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Judith Julio Duarte	68246.221	Monitora		x	7 12 am	
2	Mary luz Pinto Quintero	1006409243	Monitora		x	7 30 am	Mary luz Pinto
3	Nallibis Acevedo	1007207410	monitora		x	7 30 am	Nallibis Acevedo
4	angre yisel leal Galvez	1118744066	monitora		x	7 31 am	angre leal
5	Gloria Acevedo Vargas	1006409462	MONITORA		x	7 31 am	Gloria vargas
6	Monica Alemara Fuentes	1006408369	Monitora		x	7 32 am	Monica Fuentes
7	Rubiela Fajardo.	1116852899	Monitora.		x	7 32 am	
8	Priscila Julio Trillos	37442369	Monitora		x	7 33 am	Priscila Julio
9	Ana Milena carvajal	1098620505	Monitora		x	7 33 am	Ana Milena carvajal
10	Brayner Andrey Mejia Martinez	1007797427	Monitor		x	7 34 am	

FIRMA RESPONSABLE

315

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Varela MUNICIPIO Saravena

FECHA 13/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Nora Elsa Flores	60375393	Monitora		x	7 35 am	
2	Leonardo peña 6	1118774654	conductor		x	7 40 am	Leonardo P.
3	Wilmer Jaimez C.	88247896	conductor		x	7 41 am	
4	Daniel Moreno Pinto	13571548	conductor		x	7:48 am	Daniel Moreno
5	Ismael Rueda	5178925	conductor		x	8 01 am	
6	VICTOR AVILA	7926122	CONDUCTOR		x	8 04 am	
7	Luis carlos Rodriguez tellez	1006dd0268	conductor		x	810 am	carlos Rodriguez
8	Jimmy Romero Rangel	1115732628	conductor		x	810 am	Jimmy R
9	Albairo Diaz P.	88267171	conductor.		x	829. am	
10	Tomas Rodriguez	1093784176	Conductor		x	843 am	

FIRMA RESPONSABLE

9/15

INTER TRANSESCOLAR SAS	**FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025**

REALIZADA POR Dirso Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Salamina

FECHA 13/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Edwin Calderon Blanco	1090370504	Conductor		x	6:50 am	EDWIN CALDERON
2	Endley Irraizo	1115734403	conductor		x	8:55 Am	
3	Silvia Carrillo Sanchez	1115726.050	Monitora		x	9 00 am	Silvia Carrillo
4	Leivis Mesa Ovalle	1049392589	Monitora		x	9 00 am	
5	Lida Rocio caceres	1115732180	Monitora		x	9 01 am	Lida Caceres
6	Marieela Saavedra Maldonado	68249659	Monitora		x	9 01 pm	Marieela Saavedra
7	Luz Dary Monterrey Angarita	63535087	Monitora		x	9 02 am	Luz Dary Monterrey
8	Arley Nieto Ortiz	1098646253	conductor		x	9 02 am	Arley Nieto
9	Zoray Saavedra M	40.805.578	Monitora		x	9 03 pm	Zoray Saavedra
10	Yileidy Vergel Badillo	1.115736449	Monitora		x	9 04 am	Yileidy Vergel

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Salazar

FECHA 13/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Amalia Carrascal Franco	40422526	Monitora		x	9:03 an	Amalia Carrascal F.
2	Yesmith villamizar Vera	1.225.743.674	Monitora		x	9 03 an	Yesmith villamizar
3	Carolina Parras Ramirez	1024502437	Monitora		x	9 03 an	Carolina Parras
4	Jessica Paola Balagueral	1.113.729.570	Monitora		x	9 02 An	Jessica P. Balagu
5	Daniel soto	88031536	Conductor		x	9 02 an	Daniel Soto
6	Sandra Yoshey Figueroa G.	1.115.732671	Monitora		x	9 02 a.	Sandra Figueroa
7	Harriba Velasquez	96125238	conductor		x	9 08 An	Harriba V.
8	Mario Sanchez	91151171	Conductor		x	9 10 an	
9	Jonathan Arenis Briceño	1098752306	Conductor		x	9 13 an	Jonathan Arenis
10	Jaime Becerra Vega	91514805.	conductor		x	9 30 an	

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Orlando Padilla Vargas MUNICIPIO Soledad

FECHA 13/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Jonathan sanabria	1006594867	conductor		x	10 23 am	Jonathan Sanabria
2	Jose Jaime	1192973z	Conductor		x	10 27 am	Jose H Ojeda
3	Camilo Reyes Carrascal	1006997952	Conductor		x	10 30 am	Camilo Reyes
4	Ricardo Rojas	17571055	conductor		x	10 40 am	Ricardo Rojas
5	JHONNY SANTOS	5401818	Conductor		x	10 45 am	JHONNY SANTOS
6	Gloria Yaneth Rivero	68246111	Monitora		x	10 50 am	Gloria Rivero
7	LUZ ESTHER HERNANDEZ M	1.118.727.196	MONITORA		x	10 50 am	LUZ HERNANDEZ.
8	Alix Lizarazo Duarte	33516057	Monitora		x	10 50 Am	Alix Lizarazo D
9	Abigail Figueroa	1116498494	Monitora		x	10 51 am	Abigail F.P.
10	Neira Camargo Parra	40505615	Monitora		x	10 52 am	Ab. Neira Camargo.

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Saravena

FECHA 13/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Francy Johana Soler Gamboa	1.094.242.058	Monitora		X	10 52 am	Francy J. Soler Gamboa
2	Maria Eugenia Orzo Moreno	1006407141	Monitora		X	10 52 am	
3	Yurley Marinelly Mendoza	30,049.878	Monitora		X	10 52 am	Yurley Marinelly Mendoza.
4	Heidy yurley sierra Camperos	1094668871	Monitora		X	10 52 am	Heidy Sierra
5	Sixon Camila Gelves Molina	1115740075	Monitora		X	11 44 am	Sixon Gelves Molina.
6	Nidya Zany Sandoval Ochoa	68249537	Monitora		X	11 44 am	Nidya Sandoval.
7	John Alexander Gelves Parada	8019167	Conductor		X	11 50 am	John A. Gelves.
8	OSCAR DANIEL GARCIA GIL	1.115.725568	CONDUCTOR		X	4 52 pm	Oscar G.G
9	Andres Mateo Arenas Diaz	1006409859	Conductor		X	12 05 Pm	
10	Bardilio Baez	88147324	Conductor		X	12 08 Pm	Bardilio Baez

FIRMA RESPONSABLE

350

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Saravena

FECHA 13/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Juan Maldonado.	1270210	Conductor		Y	12:20 Pm	Juan
2	Jordan Alcordo	1115734352	Conductor		Y	12:21 Pm	
3	Edwin Villalba	1098644980	Conductor		Y	1:20 Pm	Edwin
4	Cristian Rojas	1115743304	Conductor		Y	13:30 Pm	Cristian R.
5	Willmer David Alvarado Reina	1.115.725.674	monitor		Y	01:33 Pm	Willmer Alvarado
6	Yenny fernanda Camargo Mendoza	1007191723	Monitor		Y	01:35 Pm	Yenny Camargo
7	Victor Manuel Camargo	5493.364	Conductor		X	01:44 P.M.	Victor M. Camargo
8	Luis Aurelio Pardo Rico	5414590	conductor		Y	01:45 Pm	
9	Wilson Perez	91245861	conductor		Y	01:45 Pm	
10	Luz Dayra Galvez Palencia	1115738372	Monitora		Y	01:48 Pm	Luz Dayra G.P.

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Sabanalarga

FECHA 15/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Olga Patricia Mono Ramirez	37512756	Monitora		X	1 50 Pm	
2	Denysse Pinto Julio	1.098.638.155	Monitora		X	1 50 Pm	Denysse Pinto
3	Norisley Tatiana Giraldo Alvarez	1093760151	Monitora		X	1 51 Pm	Norisley Giraldo.
4	Liliana Patricia Muñoz	1115726836	Monitora		X	1 52 Pm	Liliana Muñoz
5	Karla Valentina Mora C.	1006408741	Monitora		X	1 54 Pm	
6	Shirly Fernanda Duran Sanjuan	1090.524.383	Monitora		X	1 54 Pm	
7	Deisy Katherine Medina	1.115.732.738	Monitora		X	1 58 Pr	Deisy Medina
8	Jeison Andres Jaimes	1.098.747.092	Monitor		X	2 09 Pm	Jeisson Jaimes
9	Omaira Alexandra Carrillo	40'505015	Monitor		X	2 09 Pm	
10	Elicer Rocha V.	9612418?	conductor		X	2 13 Pm	Elicer

FIRMA RESPONSABLE

	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Salvuna

FECHA 13/11/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Quintin Galvez	1115733504	conductor		x	2 18 pm	Quintin
2	Elizabeth Izquierdo T	1.115722491	Monitora		x	2 20 pm	Elizabeth I.
3	Keimy Dayana Medina Muñoz	1.115.734.503	Monitora		x	2 30 pm	Keimy Medina
4	Sebastian Montoya	1006407493	Conductor		x	2 40 pm	
5	Ricardo Ortiz	1098652091	conductor		x	2:32 pm	
6	Luis Triana	96124956	Conductor		x	2 52 pm	
7							
8							
9							
10							

FIRMA RESPONSABLE