SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ

INFORME MES DE ABRIL

2026

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

1. OBJETIVO.

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos biomédicos pertenecientes a la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez – Cundinamarca y a sus centros de salud adscritos, garantizando su funcionamiento seguro, oportuno y confiable.

2. ACTIVIDADES

a. Se brinda apoyo a la E.S.E. en el seguimiento y actualización de las hojas de vida de los equipos biomédicos, Programa Institucional de Tecnovigilancia, revisión de carros de paro en la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez, así como de los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Sistema Único de Habilitación y documentación completa para el levantamiento de la medida en el Centro de Salud San Bernardo.

b. Se garantiza el cumplimiento de los estándares establecidos en la Resolución 3100 de 2019, vigente para la dotación y gestión del equipo biomédico en la E.S.E. Hospital san Antonio de Arbeláez.

c. De acuerdo con el cronograma actualizado de mantenimiento preventivo para el año 2026, a la fecha está pendiente la realización de los mantenimientos preventivos, de los servicios de **IMAGENOLOGIA Y SALAS DE CIRUGIA**. En la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez y todos los equipos biomédicos del **Centro de Salud Cabrera,** programados para el mes de abril. Las actividades efectuadas incluyen: limpieza externa e interna, verificación del estado físico para identificar golpes o averías no reportadas, revisión de accesorios, ajuste de parámetros operativos y ejecución de pruebas funcionales.

Acorde con la ejecución de mantenimientos, se han realizado los mantenimientos correctivos *(Ver anexo reportes correctivos)* los cuales se han podido solucionar o se encuentran en espera de repuestos descritos en matriz necesidad de repuestos.




Tabla 2. Anexo reportes mantenimientos correctivos mes de abril 2026

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	SEDE	OBSERVACIONES
UNIDAD ODONTOLOGICA	WINDENT PLUS	ELECTRICA	N/R	ODONTOLOGIA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	SE CORRIGE FALLA ELECTRICA EN LA LÁMPARA INTRAORAL
UNIDAD ODONTOLOGICA	MYLLAN	ELECTRICA	N/R	ODONTOLOGIA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	SE REALIZÓ CAMBIO DEL BOMBILLO EN LA LAMPARA INTRAORAL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-85025701	URGENCIAS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	CAMBIO DE BRAZALETE ADULTO 1 VIA
FONENDOSCOPIO	GMD	ADULTO	N/R	AMBULANCIA ODT644	CENTRO DE SALUD CABRERA	DIAGNÓSTICO / FUNCIONAL
FONENDOSCOPIO	BOKANG	PEDIATRICO	N/R	AMBULANCIA ODT644	CENTRO DE SALUD CABRERA	DIAGNÓSTICO / FUNCIONAL
GLUCOMETRO	CARESENS	GM01WAA	F128012Q4179	AMBULANCIA ODT644	CENTRO DE SALUD CABRERA	DIAGNÓSTICO / FUNCIONAL EQUIPO NUEVO
TERMOHIGROMETRO	LWH	HTC-2	Z-ID-042	AMBULANCIA ODT644	CENTRO DE SALUD CABRERA	DIAGNÓSTICO / FUNCIONAL
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	170092	AMBULANCIA ODT644	CENTRO DE SALUD CABRERA	CAMBIO FILTRO HIDROFÓBICO / FUNCIONAL
DEA	HEARTSINE TECHNOLOGIES	SAM 360	22E91119146F22	AMBULANCIA ODT644	CENTRO DE SALUD CABRERA	REQUIERE ELECTRODO PARCHE DESECHABLE ADULTO
TENSIOMETRO	GMD	PORTATIL ADULTO	17110026	AMBULANCIA ODT644	CENTRO DE SALUD CABRERA	INSTALACIÓN BRAZALETE PEDIATRICO 2 VIAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	STAR8000E	E721206091	AMBULANCIA ODT644	CENTRO DE SALUD CABRERA	INSTALACIÓN BRAZALETE ADULTO 1 VIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	STAR8000E	E721206091	AMBULANCIA ODT644	CENTRO DE SALUD CABRERA	INSTALACIÓN BRAZALETE PEDIATRICO 1 VIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	STAR8000E	E721206091	AMBULANCIA ODT644	CENTRO DE SALUD CABRERA	REQUIERE SENSOR SPO2 PEDIATRICO
PESABEBÉ	HEALTH O METER	553KL	553002380	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO	SE INSTALO ADAPTADOR DE VOLTAJE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC10	KN-94041439	TELEMEDICINA	CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO	INSTALACION BRAZALETE PEDIATRICO 1 VIA
PESABEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220002750	CONSULTA PRIORITARIA	CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO	SE INSTALO BATERIA ALCALINA AA X 6 UN
EQUIPO DE ORGANOS	GMD	GMDOT-100 / GMD-OF-15	N/R	CONSULTA PRIORITARIA	CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO	SE INSTALO BATERIA ALCALINA AA X 2 UN
PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220005937	TELEMEDICINA	CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO	SE INSTALO BATERIA ALCALINA AA X 6 UN
EQUIPO DE ORGANOS	GMD	GMDOT-100 / GMDOF-100	N/R	PROCEDIMIENTOS MENORES	CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO	SE INSTALO BATERIA ALCALINA AA X 4 UN

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

PULSOXIMETRO	BIOCARE	BC-12C	XXK045QH019708	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO	SE INSTALO BATERIA ALCALINA AA X 3 UN
PESABEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220005850	TELEMEDICINA	CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO	SE INSTALO BATERIA ALCALINA AA X 6 UN
AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	OS-20	N/R	LABORATORIO CÍNICO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	AJUSTE CORREA DE TRANSMISIÓN - REQUERE CAMBIO
PIEZA DE MANO	NKS	S B2	C5051528	ODONTOLOGIA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN PIEZA DE MANO
TENSIOMETRO	ALPK 2	PORTATIL ADULTO	23136332	PROCEDIMIENOS MENORES	CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO	INSTALACIÓN BRAZALETE PEDIATRICO 2 VÍAS
TENSIOMETRO	BOKANG	PORTATIL ADULTO	000221	CONSULTA PRIORITARIA	CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO	INSTALACIÓN BRAZALETE PEDIATRICO 2 VÍAS
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PARED	051025212028	CONSULTA EXTERNA CONS. 1	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	SE REQUIERE CAMBIO PERA EN GOMA
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PARED	051025212028	CONSULTA EXTERNA CONS. 1	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	SE REQUIERE CAMBIO BRAZALETE ADULTO 2 VIAS
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PARED	051025084244	CONSULTA EXTERNA CONS. 4	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	SE CAMBIO BRAZALETE ADULTO 2 VIAS
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PARED	051025084244	CONSULTA EXTERNA CONS. 4	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	SE REQUIERE CAMBIO PERA EN GOMA
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PARED	121119141076	CONSULTA EXTERNA CONS. 5	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	SE REQUIERE CAMBIO PERA EN GOMA
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PARED	121119141076	CONSULTA EXTERNA CONS. 5	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	SE REQUIERE CAMBIO BRAZALETE ADULTO 2 VIAS
CONTRA ANGULO	NKS	EC	EBG27965	ODONTOLOGIA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	SE LUBRICO PIEZA PERO EL RUIDO PERSISTE POR DESGASTE, SE RECOMIENDA REPOSICIÓN DEL EQUIPO
UNIDAD ODONTOLOGICA	INTEGRAL DENTAL UNIT	DTM	150718	ODONTOLOGIA	CENTR DE SALUD VENECIA	SE CORRIGIO FALLAS, FUGAS AGUA Y AIRE. CAMBIO DE MANGUERAS
UNIDAD ODONTOLOGICA	INTEGRAL DENTAL UNIT	DTM	150718	ODONTOLOGIA	CENTR DE SALUD VENECIA	PENDIENTE CAMBIO DE MANGUERA AZUL AIRE 3/8
AUTOCLAVE	OLSOTEK	1250 AU	339240417	ODONTOLOGIA	CENTR DE SALUD VENECIA	CAMBIO DE FUSIBLE 15A/250V LARGO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMED 10	KN-94041467	PROCEDIMIENTOS	CENTR DE SALUD VENECIA	CAMBIO DE BRAALETE ADULTO 1 VIA

A continuación, se presenta la tabla de novedades durante la ejecución de mantenimiento correctivos en el mes de abril.

3. ANEXOS

- Reportes mantenimiento correctivo.
- Registros fotográficos.






Cambio e instalación de baterías equipos del Centro de Salud San Bernardo






Unidad odontológica Centro de Salud Venecia – Caja conexiones de suministro de agua, aire, electricidad con agua. Conexiones con fisuras. Cambio de manguera módulo de control.

Atentamente,

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

Alejandro Castellanos Prieto
CEL: 3188763334