Bogotá D.C. 6 de Abril de 2026.

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
Subdirección de contratación.
Alejandro Fernández
Apoyo a la Supervisor del contrato.
Bogotá D.C.

INFORME DE SERVICIOS # 5 DEL CONTRATO 9179-2025

De acuerdo a lo establecido en los estudios previos del contrato de mínima cuantía 9179-2025 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS MAQUINAS DE CONFECCIÓN DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE", con un valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (142.284.942), con las siguientes características.

EVENTO	NÚMERO	VALOR	FECHA	PLAZO
SUSCRIPCIÓN	9179-2025	$142.284.942	01-08-2025	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO.

La ejecución del contrato se ha realizado de manera parcial de acuerdo con el número de servicios y unidades operativas asignadas de la siguiente manera:

1. **RELACIÓN DE UNIDADES Y SERVICIOS SOLICITADOS Y EJECUTADOS**

ASIGNACIÓN	SERVICIOS EJECUTADOS	TIPO DE SERVICIO
NOVIEMBRE	152	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Para este periodo se ejecutaron 152 servicios preventivos necesarios para el óptimo funcionamiento de las máquinas, solicitadas para 7 unidades operativas, revisando detalladamente el estado de las máquinas, dentro de los detalles de la inspección se verifica el estado estructural (Sus componentes y accesorios), el sistema mecánico (partes móviles, engranajes, transmisión de movimiento lineal y circular), sistema eléctrico y/o electrónico (alimentación, motor, programación electrónica), funciones específicas según la naturaleza de la máquina. De allí se toma nota de los elementos faltantes o dañados y los reemplazos o repuestos necesarios para su puesta a punto. Se repararon 152 máquinas, en CDC Asunción ubicado en la localidad de Puente Aranda, en una segunda visita, de la misma forma en la casa LGTBI Sebastian Romero localidad de Teusaquillo, CDC colinas de Rafael Uribe Uribe, CDC Santa Helenita, Casa de La Sabiduría Campo Verde, Casa de la Sabiduría Caminos de Vida y casa de la Sabiduría Bella Flor ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar a las cuales se les realizó todo el proceso de limpieza exterior, interior, ajuste, lubricación, calibración, sincronización de tiempos de puntada y reemplazo de partes con desgaste o faltantes

2. SITUACIONES TÉCNICAS RELEVANTES DEL PROCESO

En la localidad de Usaquén CDC Simón Bolívar se atendieron las siguientes máquinas, 2 Collarín, 7 Familiares, 3 Fileteadoras, 14 máquinas planas, y 1 plana 2 agujas, con placas:

2047335





Máquina dada de baja

2047336





Máquina dada de baja


2047337



Máquina dada de baja

2047338





Máquina dada de baja

2052006





2052007





2052008





2114281





2114282





2114283





2131165





2134764





2134765





2134766





2203390





2203391






2203392





2203393






2203394





2203395





2203396





2203397





2203398





2203399






2203400






2203401





2203402





En la localidad de Usme CDC Julio César Sánchez se atendieron las siguientes máquinas 1 Collarín, 1 Fileteadora, 1 Pespuntadora, 11 máquinas planas y 1 plana Zigzag con placas:

1000284





1000285





1000286





1000287





1000288

Máquina no encontrada

2033015






2033016





2033017





2033021

Máquina No encontrada

2033022





2033040


Máquina No encontrada

2033041

Máquina No encontrada

2033042





2033043





2033044





2033045





2033969

Máquina no encontrada

2065469

Máquina no encontrada


2065070





2121703





2134735





En la localidad de Barrios Unidos CDC Maria Goretti se atendieron las siguientes máquinas 1 Fileteadora, 17 máquinas planas y 3 planas dos agujas, con placas:

2041375





2051611





2051612





2052863





2052864






2052865





2052866





2109951





2109952





2109955





2109957





2109958





2109964






2109965





2109967





2109970





2109972





2118863






2134740





2134771





2140694





En la localidad de Usme CDC Julio César Sánchez se atendieron las siguientes máquinas 1 Collarín, 1 Fileteadora, 1 Pespuntadora, 11 máquinas planas y 1 plana Zigzag con placas:

1000283





2051613





2052862






2060432





2109946





2109956





2109963





2116747





2116749






2117654





2121702





2134734






2134772






En la localidad de Engativá CDC Santa Helenita se atendieron las siguientes máquinas: 4 Collarín, 1 Cortadora, 3 familiares, 4 Fileteadoras, 19 máquinas planas y 1 Puntada invisible. Con placas:


2033005





2033006





2033007






2033008





2033009





2033010





2033011





2033012





2041367





2041372





2041379





2041386





2041395





2042620





2051110





2051111





2051112





2051113





2121765





2128995





2128996





2130101





2130102





2130247





2134739






2134744





2134745






2134746






2134747





2135346





2135347





2135348






En la localidad de Kennedy CDC Lago Timiza se atendieron las siguientes Máquinas: 2 Botonadora, 4 Cerradoras, 5 Collarín, 7 Dos Agujas, 9 Fileteadoras, 1 Ojaladora, 3 Pespuntadoras, 10 Planas, 2 Planas Zigzag, 1 Presilladora, 1 Pretinadora, con Placas:

2033023





2033025





2033028





2033675





2033677





2041365





2041368







2041384





2041397





2041398





2069650





2109945





2109953





2121767






2121768





2130248





2130249





2134741





2134742





2134743





2134774






2134775





2138301





2241411






2241412





2241413





2241414






2241415





2241416





2241417





2241418





2241419






2241420





2241421





2241422





2241423






2241424





2241425






2241426






2241427





2241430





2241431





2241432





2241433





2241434





Anexo 1: Consolidado de servicios relacionados por equipo y prestación de servicio.

Anexo 2: Archivos PDF con los reportes de mantenimiento

Cordialmente,

Óscar Mauricio Pascagaza Pérez

Representante Legal