ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE COMODATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número ____	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta contrato de comodato No. 4181.010.26.1.645 -2024	
Nombre del contratista: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	
Documento de identificación del Contratista: NIT 900.477.235-6	
Nombre (s) del supervisor (es): NATALIA ZULUAGA LONDOÑO	
Organismo: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA- SUBSECRETARIA DE POLITA DE SEGURIDAD.	No. Teléfono: 6028899270
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: "ENTREGAR REAL Y MATERIALMENTE EN CALIDAD DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO, POR PARTE DEL COMODANTE – DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA DOS BIENES MUEBLES VEHICULOS, SUJETOS A REGISTRO y CON CARGO A RESTITUIR LOS BIENES".	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de inicio	Fecha terminación
31-DIC-2024	31-DIC-2029

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor inicial del contrato: Hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($255.980.324).
Adición: N/A
Prórroga: N/A
Suspensión: N/A
Reinicio: N/A
Cesión: N/A
Terminación Anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

El contrato de comodato, suscrito entre el Distrito Especial De Santiago De Cali Unidad Administrativa Especial De Gestión de Bienes Y Servicios Y La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, consta de la entrega de 2 bienes muebles vehículos, los cuales fueron entregados mediante acta No 4181.010.26.1.645-2024-1 del 07 de enero de 2025 y que se describen a continuación:

No	Placa	No. Chasis	Motor	No. Activo	Valor Adquisición	Tipo	Marca
1	OKZ-135	8AGEA76COSR 10161	L4H*24081 5053*	163500112598	$ 129.065.664	Tracker turbo LTD MT 1200 CC 4X2	Chevrolet
2	OKZ-136	8AGEA76COSR 101620	L4H*24019 4760	163500114378	$ 129.065.664	Tracker turbo LTD MT 1200 CC 4X2	Chevrolet


Cada vehículo se entregó con un juego de llave, y un control, llanta de repuesto, gato tipo tijera-cruceta.

La supervisión del contrato se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Política de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Justicia, actualmente en cabeza de la Dra. Natalia Zuluaga Londoño. En el marco de dichas funciones, mediante radicado No. 202641610400003341 del 25 de febrero de 2026, se solicitó información sobre el estado actual del bien entregado en el Contrato de Comodato No. 4181.010.26.1.645-2024, con el fin de verificar sus condiciones de uso, conservación y destinación.

La Dirección Regional Occidente de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en cabeza de la Dra. María Fernanda Molina Beltrán, mediante Radicado No. 20267080092001 del 26 de enero de 2026, informó que a los vehículos se les realizó el mantenimiento preventivo correspondiente al primer año, en virtud de la garantía vigente, en el taller autorizado por el concesionario Chevrolet.


Así mismo, se manifiesta en el informe que los vehículos cuentan con la documentación vigente, en especial el SOAT, y se adjunta material fotográfico que evidencia el adecuado estado de conservación de los bienes.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Imágenes del vehículo placa OKZ135	Imágenes del vehículo placa OKZ136
	
	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.









En visita de inspección realizada por el ingeniero Andrés Felipe Solarte, se logró constatar que los vehículos se encuentran en adecuado estado de funcionamiento y están siendo destinados al cumplimiento de las funciones misionales de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en la ciudad de Santiago de Cali.

No se reportan novedades relacionadas con siniestros, accidentes o fallas mecánicas. Así mismo, se verificó que los vehículos cuentan a cabalidad con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la Revisión Técnico-Mecánica (RTM) vigentes.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra vigente hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2029.

El presente informe de supervisión se encuentra debidamente soportado con los siguientes anexos:

1. Reporte presentado por el comodatario.
2. Actas de inspección de los vehículos.

RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA: N/A

6.FIRMAS RESPONSABLES

NATALIA ZULUAGA LONDOÑO
Subsecretaria de Despacho
Subsecretaria de Política de Seguridad

Proyectó: Silvia Cristina López Beltran – Contratista
Revisó: Julieth Dayana Muñoz Solarte -Contratista
Revisó: Eliana Marcela Cardona Hurtado - Contratista

Fecha de suscripción del informe de supervisión: abril 22 de 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) REVISIÓN E INVENTARIO ACTUAL DEL VEHÍCULO	MAJA01.03.02.P024.F005 VERSIÓN 001

Fecha Revisión			Organismo	Área - Subdivisión			Teléfono
18	2	2026	MIGRACION COLOMBIA	N/A			300 913 39 92
Placa	Marca		Clase / Tipo / Línea	Modelo	Cilindraje	Color	Tipo Combustible
OKZ135	CHEVROLET		CAMIONETA / TRACKER	2025	1.199	BLANCO NIEBLA	GASOLINA
Kilometraje	No.Puertas	NIT	Funcionario a Cargo del Bien	Cargo	Nombre Motorista		No. Celular
2707	4		N/A	N/A	N/A		N/A
No. Licencia de Tránsito	No. Motor		No. Chasis	No. VIN	Tipo de Carrocería		
10032886599	L4H*240815053*		8AGEA76C0SR101615	8AGEA76C0SR101615	WAGON		

INVENTARIO DE VEHICULO


PARTE DELANTERA	Estado Marque "X"			PARTE TRASERA	Estado Marque "X"			ACCESORIOS BAÚL	Estado Marque "X"		
Emblema delantero	X	R	M	Emblema trasero	X	R	M	Caja de herramientas	X	R	M
Placa delantera	X	R	M	Placa trasera	X	R	M	Equipo de carretera	X	R	M
Persiana radiador	X	R	M	Puerta platón del baúl	X	R	M	Botiquín	X	R	M
Bómper delantero	X	R	M	Chapa puerta platón del baúl	X	R	M	Linterna	X	R	M
Capó	X	R	M	Tapete baúl	X	R	M	Triángulos reflectivos	X	R	M
Parabrisas delantero	X	R	M	Parabrisas trasero	X	R	M	Tacos Bloqueo llantas	X	R	M
Limpia parabrisas delanteros	X	R	M	Limpia parabrisas trasero	X	R	M	Gato	X	R	M
Brazos limpiabrisas delanteros	X	R	M	Brazo Limpiabrisas trasero	X	R	M	Cruceta pernos llanta	X	R	M
Direccional delantera derecha	X	R	M	Direccional trasero derecho	X	R	M	Llanta de repuesto	X	R	M
Direccional delantera izquierda	X	R	M	Direccional trasero izquierdo	X	R	M	PARTE SUPERIOR	Estado Marque "X"		
Lámpara delantera izquierda	X	R	M	Stop trasero derecho	X	R	M				
Lámpara delantera izquierda	X	R	M	Stop trasero izquierdo	X	R	M	Capacete o techo	X	R	M
Luces de alta	X	R	M	Luces de stop o frenado	X	R	M	Antena radio	X	R	M
Luces medias	X	R	M	Luces de estacionamiento	X	R	M	Parrilla porta equipaje	X	R	M
Luces exploradoras	X	R	M	Luz direccional trasero izquierdo	X	R	M		B	R	M
Luces de estacionamiento	X	R	M	Bómper trasero	X	R	M		B	R	M
PARTE LATERAL DERECHA	Estado Marque "X"			PARTE LATERAL IZQUIERDA	Estado Marque "X"			PARTE INTERIOR DELANTERA	Estado Marque "X"		
Puerta delantera derecha	X	R	M	Puerta delantera izquierda	X	R	M	Espejo retrovisor interno	X	R	M
Chapa puerta delantera derecha	X	R	M	Chapa puerta delantera izquierda	X	R	M	Lámpara interna	X	R	M
Manija Puerta delantera derecha	X	R	M	Manija Puerta delantera izquierda	X	R	M	Vicera parasol derecho	X	R	M
Vidrio puerta delantera derecha	X	R	M	Vidrio puerta delantera izquierda	X	R	M	Vicera parasol izquierdo	X	R	M
Llanta delantera derecha	X	R	M	Llanta delantera izquierda	X	R	M	Equipo de audio	X	R	M
Rin delantero derecha	X	R	M	Rin de lujo delantero izquierdo	X	R	M	Luz tablero instrumentos	X	R	M
Copa rin delantero derecha	X	R	M	Copa rin delantero izquierdo	X	R	M	Aire acondicionado	X	R	M
Retrovisor derecho	X	R	M	Retrovisor izquierdo	X	R	M	Ventanillas aire acondicionado	X	R	M
Luna espejo retrovisor derecho	X	R	M	Luna espejo retrovisor izquierdo	X	R	M	Encendedor de cigarrillos	X	R	M
Guardabarros delantero derecho	X	R	M	Guardabarros delantero izquierdo	X	R	M	Timón o dirección	X	R	M
Tapa combustible derecha	X	R	M	Tapa combustible izquierda	X	R	M	Pito o bocina	X	R	M
Tapa tanque combustible derecha	X	R	M	Tapa tanque combustible izquierda	X	R	M	Airbag	X	R	M
Puerta trasera derecha	X	R	M	Puerta trasera izquierda	X	R	M	Horómetro	X	R	M
Chapa puerta tras. Derecha	X	R	M	Chapa puerta trasera izquierda	X	R	M	Odómetro	X	R	M
Manija puerta trasera derecha	X	R	M	Manija Puerta trasera izquierda	X	R	M	Tacómetro	X	R	M
Vidrio puerta trasera derecha	X	R	M	Vidrio puerta trasero izquierdo	X	R	M	Velocímetro	X	R	M
Guardabarros trasero derecha	X	R	M	Guardabarros trasero izquierdo	X	R	M	Pomo palanca de cambio	X	R	M
Llanta trasera derecha	X	R	M	Llanta trasera izquierda	X	R	M	Freno de mano	X	R	M
Rin de lujo trasero derecho	X	R	M	Rin de lujo trasero izquierdo	X	R	M	Tapa guantera	X	R	M
Copa rin trasero derecho	X	R	M	Copa rin trasero izquierdo	X	R	M		X	R	M
PARTE INTERIOR LATERAL DERECHA	Estado Marque "X"			PARTE INTERIOR LATERAL IZQUIERDA	Estado Marque "X"			PARTE INTERIOR TRASERA	Estado Marque "X"		
Cinturón copiloto	X	R	M	Cinturón conductor	X	R	M	Cinturones traseros	X	R	M
Cartera puerta delantera derecha	X	R	M	Cartera puerta delantera izquierda	X	R	M	Cojinería trasera	X	R	M
Manija puerta delantera derecha	X	R	M	Manija puerta delantera izquierda	X	R	M	Tapetes traseros	X	R	M
Eleva vidrios manual delantero	X	R	M	Eleva vidrios manual delantero	X	R	M	Tapete del baúl	X	R	M
Eleva vidrios eléctrico delantero	X	R	M	Eleva vidrios electrico delantero	X	R	M	Tapiceria de techo Interna	X	R	M
Cojinería copiloto	X	R	M	Cojinería conductor	X	R	M	ACCESORIOS DEL VEHICULO	Estado Marque "X"		
Tapete copiloto	X	R	M	Tapete conductor	X	R	M				
Cartera puerta trasera derecha	X	R	M	Cartera Puerta trasera izquierda	X	R	M	Llavero del vehículo	X	R	M
Manija delantera	X	R	M	Manija trasera	X	R	M	Llave del vehículo	X	R	M
Eleva vidrios delantero derecho	X	R	M	Eleva vidrios manual trasero	X	R	M	Control de la Alarma	X	R	M
Eleva vidrios trasero Derecho	X	R	M	Eleva vidrios electrico trasero	X	R	M	luces federales	X	R	M
Seguro puerta delantero derecho	X	R	M	Seguro puerta trasero Izquierdo	X	R	M	Baliza de Techo	X	R	M
Seguro puerta trasero Derecho	X	R	M	Seguro puerta delantero izquierdo	X	R	M	Sirena federal	X	R	M

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) REVISIÓN E INVENTARIO ACTUAL DEL VEHÍCULO	MAJA01.03.02.P024.F005	
		VERSIÓN	001

DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula del vehículo			SOAT			RTM			Extintor	
Fecha vencimiento			Fecha vencimiento			Fecha vencimiento			Fecha vencimiento	
30	9	2024	17	9	2026	30	9	2031	9	2027



Lado superior del vehículo

Marcar numeral dentro del circulo en la parte afectada.

No.	Hallazgo	No.	Hallazgo
①	Rayón Leve	⑦	Golpe Leve
②	Rayón Medio	⑧	Golpe Medio
③	Rayón Profundo	⑨	Golpe Profundo
④	Sumido Leve	⑩	Fisura
⑤	Sumido Medio	⑪	Llanta Labrado medio
⑥	Sumido Profundo	⑫	Llanta sin labrado



Lado frontal del vehículo



Lado izquierdo del Vehiculo



Lado trasero del vehículo



Lado derecho del vehículo

RUIZ LOPEZ GLORIA INES

Firmado digitalmente por RUIZ LOPEZ GLORIA INES
Fecha: 2026.02.20 15:07:46 -05'00'

GLORIA INES RUIZ LOPEZ - COOR APOYO UAEMC	ING. ANDRES FELIPE SOLARTE	
Nombre del Conductor	Nombre del Ejecutor de la Revision	Actualizado en S.A.P.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) REVISIÓN E INVENTARIO ACTUAL DEL VEHÍCULO	MAJA01.03.02.P024.F005 VERSIÓN 001

Fecha Revisión			Organismo	Área - Subdivisión			Teléfono
18	2	2026	MIGRACION COLOMBIA	N/A			300 913 39 92
Placa	Marca		Clase / Tipo / Línea	Modelo	Cilindraje	Color	Tipo Combustible
OKZ136	CHEVROLET		CAMIONETA / TRACKER	2025	1.199	BLANCO NIEBLA	GASOLINA
Kilometraje	No.Puertas	NIT	Funcionario a Cargo del Bien	Cargo	Nombre Motorista		No. Celular
1899	4		N/A	N/A	N/A		N/A
No. Licencia de Tránsito	No. Motor		No. Chasis	No. VIN	Tipo de Carrocería		
10032886599	L4H*240815053*		8AGEA76C0SR101615	8AGEA76C0SR101615	WAGON		

INVENTARIO DE VEHICULO


PARTE DELANTERA	Estado Marque "X"			PARTE TRASERA	Estado Marque "X"			ACCESORIOS BAÚL	Estado Marque "X"		
Emblema delantero	X	R	M	Emblema trasero	X	R	M	Caja de herramientas	X	R	M
Placa delantera	X	R	M	Placa trasera	X	R	M	Equipo de carretera	X	R	M
Persiana radiador	X	R	M	Puerta platón del baúl	X	R	M	Botiquín	X	R	M
Bómper delantero	X	R	M	Chapa puerta platón del baúl	X	R	M	Linterna	X	R	M
Capó	X	R	M	Tapete baúl	X	R	M	Triángulos reflectivos	X	R	M
Parabrisas delantero	X	R	M	Parabrisas trasero	X	R	M	Tacos Bloqueo llantas	X	R	M
Limpia parabrisas delanteros	X	R	M	Limpia parabrisas trasero	X	R	M	Gato	X	R	M
Brazos limpiabrisas delanteros	X	R	M	Brazo Limpiabrisas trasero	X	R	M	Cruceta pernos llanta	X	R	M
Direccional delantera derecha	X	R	M	Direccional trasero derecho	X	R	M	Llanta de repuesto	X	R	M
Direccional delantera izquierda	X	R	M	Direccional trasero izquierdo	X	R	M	PARTE SUPERIOR	Estado Marque "X"		
Lámpara delantera izquierda	X	R	M	Stop trasero derecho	X	R	M				
Lámpara delantera izquierda	X	R	M	Stop trasero izquierdo	X	R	M	Capacete o techo	X	R	M
Luces de alta	X	R	M	Luces de stop o frenado	X	R	M	Antena radio	X	R	M
Luces medias	X	R	M	Luces de estacionamiento	X	R	M	Parrilla porta equipaje	X	R	M
Luces exploradoras	X	R	M	Luz direccional trasero izquierdo	X	R	M		B	R	M
Luces de estacionamiento	X	R	M	Bómper trasero	X	R	M		B	R	M
PARTE LATERAL DERECHA	Estado Marque "X"			PARTE LATERAL IZQUIERDA	Estado Marque "X"			PARTE INTERIOR DELANTERA	Estado Marque "X"		
Puerta delantera derecha	X	R	M	Puerta delantera izquierda	X	R	M	Espejo retrovisor interno	X	R	M
Chapa puerta delantera derecha	X	R	M	Chapa puerta delantera izquierda	X	R	M	Lámpara interna	X	R	M
Manija Puerta delantera derecha	X	R	M	Manija Puerta delantera izquierda	X	R	M	Vicera parasol derecho	X	R	M
Vidrio puerta delantera derecha	X	R	M	Vidrio puerta delantera izquierda	X	R	M	Vicera parasol izquierdo	X	R	M
Llanta delantera derecha	X	R	M	Llanta delantera izquierda	X	R	M	Equipo de audio	X	R	M
Rin delantero derecha	X	R	M	Rin de lujo delantero izquierdo	X	R	M	Luz tablero instrumentos	X	R	M
Copa rin delantero derecha	X	R	M	Copa rin delantero izquierdo	X	R	M	Aire acondicionado	X	R	M
Retrovisor derecho	X	R	M	Retrovisor izquierdo	X	R	M	Ventanillas aire acondicionado	X	R	M
Luna espejo retrovisor derecho	X	R	M	Luna espejo retrovisor izquierdo	X	R	M	Encendedor de cigarrillos	X	R	M
Guardabarros delantero derecho	X	R	M	Guardabarros delantero izquierdo	X	R	M	Timón o dirección	X	R	M
Tapa combustible derecha	X	R	M	Tapa combustible izquierda	X	R	M	Pito o bocina	X	R	M
Tapa tanque combustible derecha	X	R	M	Tapa tanque combustible izquierda	X	R	M	Airbag	X	R	M
Puerta trasera derecha	X	R	M	Puerta trasera izquierda	X	R	M	Horómetro	X	R	M
Chapa puerta tras. Derecha	X	R	M	Chapa puerta trasera izquierda	X	R	M	Odómetro	X	R	M
Manija puerta trasera derecha	X	R	M	Manija Puerta trasera izquierda	X	R	M	Tacómetro	X	R	M
Vidrio puerta trasera derecha	X	R	M	Vidrio puerta trasero izquierdo	X	R	M	Velocímetro	X	R	M
Guardabarros trasero derecha	X	R	M	Guardabarros trasero izquierdo	X	R	M	Pomo palanca de cambio	X	R	M
Llanta trasera derecha	X	R	M	Llanta trasera izquierda	X	R	M	Freno de mano	X	R	M
Rin de lujo trasero derecho	X	R	M	Rin de lujo trasero izquierdo	X	R	M	Tapa guantera	X	R	M
Copa rin trasero derecho	X	R	M	Copa rin trasero izquierdo	X	R	M		X	R	M
PARTE INTERIOR LATERAL DERECHA	Estado Marque "X"			PARTE INTERIOR LATERAL IZQUIERDA	Estado Marque "X"			PARTE INTERIOR TRASERA	Estado Marque "X"		
Cinturón copiloto	X	R	M	Cinturón conductor	X	R	M	Cinturones traseros	X	R	M
Cartera puerta delantera derecha	X	R	M	Cartera puerta delantera izquierda	X	R	M	Cojinería trasera	X	R	M
Manija puerta delantera derecha	X	R	M	Manija puerta delantera izquierda	X	R	M	Tapetes traseros	X	R	M
Eleva vidrios manual delantero	X	R	M	Eleva vidrios manual delantero	X	R	M	Tapete del baúl	X	R	M
Eleva vidrios eléctrico delantero	X	R	M	Eleva vidrios electrico delantero	X	R	M	Tapiceria de techo Interna	X	R	M
Cojinería copiloto	X	R	M	Cojinería conductor	X	R	M	ACCESORIOS DEL VEHICULO	Estado Marque "X"		
Tapete copiloto	X	R	M	Tapete conductor	X	R	M				
Cartera puerta trasera derecha	X	R	M	Cartera Puerta trasera izquierda	X	R	M	Llavero del vehículo	X	R	M
Manija delantera	X	R	M	Manija trasera	X	R	M	Llave del vehículo	X	R	M
Eleva vidrios delantero derecho	X	R	M	Eleva vidrios manual trasero	X	R	M	Control de la Alarma	X	R	M
Eleva vidrios trasero Derecho	X	R	M	Eleva vidrios electrico trasero	X	R	M	luces federales	X	R	M
Seguro puerta delantero derecho	X	R	M	Seguro puerta trasero Izquierdo	X	R	M	Baliza de Techo	X	R	M
Seguro puerta trasero Derecho	X	R	M	Seguro puerta delantero izquierdo	X	R	M	Sirena federal	X	R	M

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) REVISIÓN E INVENTARIO ACTUAL DEL VEHÍCULO	MAJA01.03.02.P024.F005	
		VERSIÓN	001

DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula del vehículo			SOAT			RTM			Extintor	
Fecha vencimiento			Fecha vencimiento			Fecha vencimiento			Fecha vencimiento	
30	9	2024	17	9	2026	30	9	2031	9	2027



Lado superior del vehículo

Marcar numeral dentro del circulo en la parte afectada.

No.	Hallazgo	No.	Hallazgo
①	Rayón Leve	⑦	Golpe Leve
②	Rayón Medio	⑧	Golpe Medio
③	Rayón Profundo	⑨	Golpe Profundo
④	Sumido Leve	⑩	Fisura
⑤	Sumido Medio	⑪	Llanta Labrado medio
⑥	Sumido Profundo	⑫	Llanta sin labrado



Lado frontal del vehículo



Lado izquierdo del Vehiculo



Lado trasero del vehículo



Lado derecho del vehículo

RUIZ LOPEZ GLORIA INES

Firmado digitalmente por RUIZ LOPEZ GLORIA INES
Fecha: 2026.02.20 15:10:46 -05'00'

GLORIA INES RUIZ LOPEZ - CC 38.680.005 DEMC

Nombre del Conductor

ING. ANDRES FELIPE SOLARTE

Nombre del Ejecutor de la Revision

Actualizado en S.A.P.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

20267080092001
Radicado No.: **20267080092001**
Fecha: **2026-01-26**
7087600 - DESPACHO DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE

Doctora
NATALIA ZULUAGA LONDOÑO
Subsecretaria de despacho
Subsecretaria de la Política de Seguridad de la Alcaldía de Cali
Calle 10N #4-76 Granada piso 3
natalia.zuluaga@cali.gov.co
Santiago de Cali

Ref. Reporte trimestral de fecha 1 de octubre a 31 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, informo el estado en el cual se encuentran los bienes que fueron entregado en calidad de comodato mediante contrato No. 4181.010.26.1.645-2024.


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Vehículos tipo Chevrolet tracker (3) turbo LTD MT 1200CC 4X2 de placas OKZ-135 y OKZ -136, modelo 2025	2

Los vehículos tipo Chevrolet tracker de placas OKZ-135 Y OKZ-136, modelo 2025, se encuentran en buenas condiciones su documentación vigente.

A ambos vehículos se les realizó la revisión en el Taller asignado por el concesionario de Chevrolet, en virtud de la garantía, para mantenimiento preventivo por el primer año vencido.

Imágenes del vehículo placa OKZ135










Imágenes del vehículo placa OKZ136











La anterior información para su conocimiento y fines pertinentes, según lo plasmado en el contrato de comodato en su CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL COMODATARIO.

Atentamente,

MARÍA FERNANDA MOLINA BELTRÁN
Directora Regional Occidente Migración Colombia

Proyectó: Carolina Espinosa Almanza/Profesional de Migración
Revisó: Gloria Inés Ruiz López/Coordinadora de Grupo de Apoyo

Dirección Regional: Avenida 3 AN # 50N – 20 barrio La Flora • Teléfono: 018000510454
• maria.molina@migracioncolombia.gov.co • Línea Conmutador: +57 (601) 611 6170 • Línea Anticorrupción: +57 (601) 611 6177
• Línea Gratuita Nacional: 01 8000 128 662
• redes sociales: @migracioncol