Puerto Gaitán, 22 abril de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES

No. CONTRATO: 0055 DEL CATORCE (14) DE ENERO DEL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **No. CONTRATO:** | **0055 DEL CATORCE (14) DE ENERO DEL 2026** |
| OBJETO: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO No. 1518 DE 2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ<br>C.C. N° 17.421.887 DE ACACIAS |
| SUPERVISOR: | DIDIHER EMIL OVALLE ROJAS<br>SECRETARIO DE EDUCACION |
| VALOR: | *QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS* ($531.316.753) M/CTE |
| DISPONIB. PRESUPUESTAL | DIS.20250000240-SPGR<br>19425 DEL 2025-11-19 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | RS1.2026000209 DEL 26 DE ENERO DE 2026 |
| FECHA DE INICIO | TREINTA (30) DE ENERO DE 2026 |
| ADENDA | N/A |
| FECHAS DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHAS DE REINICIO | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 2026 |
| PLAZO: | SIETE (07) MESES |

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | El municipio se comprometerá a pagar al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: El Municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES MENSUALES hasta el 90% de conformidad con el avance de ejecución del servicio prestado, previa presentación de la factura, soporte de pago de obligaciones de seguridad social y parafiscal si aplica, informe del contratista, suscripción del informe del supervisor y acta parcial. PAGO FINAL. El saldo restante del valor del contrato, es decir el diez (10%), se pagará con la suscripción del acta de liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento del supervisor del contrato, informe del contratista, informe del supervisor y soporte de pago de obligaciones de seguridad social y parafiscal y demás documentos que soporten la ejecución *total de las obligaciones a cargo del contratista. Con el fin de dar cumplimiento* a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, los proponentes y los contratistas deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.<br>NOTA: Corresponde al oferente adjudicatario, pagar todos los derechos, tasas, impuestos nacionales y departamentales y las contribuciones que se causen en el desarrollo y ejecución del contrato o con base en el mismo. EL MUNICIPIO, no aceptará asumir el pago de los impuestos que le correspondan al contratista, los cuales deben ser consultados por el proponente y/o contratista. Para todos los efectos, se considerará que en el valor de la oferta se encuentran incluidas las sumas que deben ser pagadas por concepto de impuestos e I.V.A. Los proponentes y los contratistas deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, teniendo en cuenta el régimen tributario y legal que le aplique al contratista, con relación a estos sistemas. |

## 2. DETALLE DE PAGOS

| CONCEPTO | | |
|---|---|---|
| VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO | $0 | $531.316.753 |
| VALOR ADICIONES (Si aplica) | $0 | |
| VALOR PAGOS REALIZADOS | $75.902.393,28 | |
| VALOR A PAGAR ACTUALMENTE | $75.902.393,28 | |
| SALDO | $379.511.966,44 | |
| SUMAS IGUALES | $531.316.753 | $531.316.753 |

## 3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

| No. | OBLIGACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| 1 | Dejar copia de documentos constitutivos del informe de visita, en las instituciones educativas oficiales, debidamente firmada por la interventoría y el personal administrativo o Docente que atendió la visita en la institución educativa | El **Consorcio Intertransporte 2026** realizó visitas técnicas de seguimiento y verificación al Programa de Transporte Escolar entre el 1 y el 29 de marzo de 2026, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones contractuales, operativas y de calidad del servicio.<br><br>Durante estas visitas se diligenciaron los formatos de inspección, actas y certificados correspondientes en las instituciones educativas beneficiarias, |

| No. | OBLIGACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| | | permitiendo verificar aspectos como puntualidad, estado de los vehículos, cumplimiento de rutas, condiciones de seguridad y adecuada prestación del servicio.<br><br>En este periodo se realizaron las supervisiones a las diferentes rutas escolares, distribuidas de la siguiente manera: |

| RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR 2026 | | | MARZO | |
|---|---|---|---|---|
| N° | Institución Educativa | Ruta Escolar | 1ra Visita | 2da visita |
| 1 | IE Rubiales | Rubiales - Porvenir | jueves, 5 de marzo de 2026 | martes, 17 de marzo de 2026 |
| 2 | IE Rubiales | Vereda Santa Helena | viernes, 6 de marzo de 2026 | miércoles, 18 de marzo de 2026 |
| 3 | Normal Superior Luis Carlos Galán | Normal Superior | martes, 3 de marzo de 2026 | jueves, 19 de marzo de 2026 |
| 4 | IE San Miguel | Carimagua 2 | jueves, 12 de marzo de 2026 | jueves, 19 de marzo de 2026 |
| 5 | IE San Miguel | Carimagua 1 Alegría | viernes, 13 de marzo de 2026 | viernes, 20 de marzo de 2026 |
| 6 | Jorge Eliécer Gaitán | Jorge Eliécer | lunes, 2 de marzo de 2026 | jueves, 19 de marzo de 2026 |
| 7 | Puerto Triunfo | Cuernavaca | martes, 10 de marzo de 2026 | martes, 24 de marzo de 2026 |
| 8 | Puerto Triunfo | Vereda Puerto Triunfo | miércoles, 11 de marzo de 2026 | miércoles, 25 de marzo de 2026 |
| 9 | Casco Urbano | Las Villas Bajo | lunes, 2 de marzo de 2026 | viernes, 20 de marzo de 2026 |
| 10 | Casco Urbano | Las Villas Alto | martes, 3 de marzo de 2026 | viernes, 20 de marzo de 2026 |
| 11 | Casco Urbano | Alto Neblinas | miércoles, 4 de marzo de 2026 | viernes, 20 de marzo de 2026 |
| 12 | Camilo Torres | Cimarrón | miércoles, 4 de marzo de 2026 | viernes, 20 de marzo de 2026 |
| 13 | Jorge Eliécer Gaitán | Cimarrón - Jorge | miércoles, 4 de marzo de 2026 | viernes, 20 de marzo de 2026 |
| 14 | Fundaciones | Cristalina | lunes, 9 de marzo de 2026 | lunes, 27 de marzo de 2026 |
| 15 | Fundaciones | Horizontes | lunes, 9 de marzo de 2026 | lunes, 27 de marzo de 2026 |
| 16 | Altomanacacías | Horizontes | miércoles, 11 de marzo de 2026 | martes, 27 de marzo de 2026 |
| 17 | Comunidad Sarabia | Comunidad Sarabia | viernes, 13 de marzo de 2026 | lunes, 27 de marzo de 2026 |

**Anexo 1: Encuestas De Satisfacción E Inspección De Recorrido Ruta**
**Anexo 2: Formato De Servicio Operatividad Y Formato De Ruta/Vehículo/Conductor**

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Recibir y radicar en la Secretaría de Educación, las solicitudes, reclamos, preguntas o sugerencias por parte los beneficiarios y / o ciudadanos | Entre el **1 y el 29 de marzo de 2026**, no se presentaron quejas ni reclamos por parte de la comunidad educativa frente a la prestación del servicio de transporte escolar, lo que refleja el adecuado cumplimiento de las condiciones establecidas para su operación. |

| No. | OBLIGACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| | | En este sentido, el programa se ejecutó de manera continua y eficiente, en concordancia con los lineamientos técnicos y contractuales definidos. |
| 3 | Verificar las conductas que puedan constituir incumplimiento por parte de los contratistas del Servicio de Transporte Escolar, en cuanto a los parámetros, requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos en los correspondientes contratos, manuales y reglamentos emitidos por la Secretaria de educación, así como del proceder de los empleados, agentes o dependientes de los contratistas del Servicio de Transporte Escolar, al desconocer los principios de igualdad de acceso, respeto y dignidad de los estudiantes del distrito | El **Consorcio Intertransporte 2026** realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, requisitos técnicos y lineamientos definidos por la Secretaría de Educación, así como del adecuado desempeño del personal vinculado a la prestación del servicio.<br><br>Como resultado de dicha verificación, no se identificaron incumplimientos ni situaciones que ameritaran la imposición de multas o sanciones al contratista, evidenciándose la correcta ejecución del servicio conforme a lo establecido contractualmente. |
| 4 | Coordinar y realizar, con el acompañamiento del supervisor, las reuniones que considere necesarias con el operador del servicio de transporte escolar | Durante el periodo reportado, el **Consorcio Intertransporte 2026** no fue convocado ni requerido para participar en reuniones programadas por la supervisión del contrato ni por el operador del servicio de transporte escolar del municipio de Puerto Gaitán, Meta. |
| 5 | Realizar Dos (02) visitas mensuales a los establecimientos educativos oficiales urbano y rurales donde se prestará el servicio de transporte confirmando las garantías del servicio prestado a los estudiantes asumiendo la totalidad de los gastos logísticos de los respectivos desplazamientos y visitas. Para tal caso, deberá evidenciar con documentos, planillas y evidencia fotográfica de la visita. | Se relacionan las visitas técnicas realizadas durante la prestación del servicio de transporte escolar en el municipio de Puerto Gaitán, las cuales fueron efectuadas por el **Consorcio Intertransporte 2026** en el marco del seguimiento a la ejecución del contrato.<br><br>En dichas visitas se aplicaron los formatos de inspección de rutas y verificación de vehículos, dejando los respectivos soportes diligenciados. Estas actividades permitieron constatar el cumplimiento de los recorridos establecidos, las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, la documentación obligatoria, la puntualidad y la adecuada prestación del servicio de transporte escolar.<br><br>**Anexo 1: Encuestas De Satisfacción E Inspección De Recorrido Ruta**<br>**Anexo 2: Formato De Servicio Operatividad Y Formato De Ruta/Vehículo/Conductor** |





| No. | OBLIGACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|



| | | |
|---|---|---|
| 6 | Presentar constancias escritas de permanencia suscritas por los diferentes directivos docentes donde se evidencia el objetivo y alcance de la visita | El **Consorcio Intertransporte 2026** efectuó visitas de seguimiento a la ejecución del servicio por parte del contratista, mediante la aplicación de los formatos de inspección de rutas y verificación de vehículos del Programa de Transporte Escolar, con el propósito de validar el cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y contractuales establecidas.<br>Se precisa que las actas, constancias y formatos generados como resultado de dichas visitas hacen parte de los soportes internos de la interventoría, por lo cual no son entregados al contratista, al constituir documentación de control y seguimiento del proceso.<br>**Ver Anexo 9: Certificados** |
| 7 | Presentar el cronograma de visitas y plan de actividades de interventoría a la supervisión, una vez se perfeccione el respectivo contrato y antes de iniciar las actividades | El **Consorcio Intertransporte 2026** presentó en la primera acta parcial el cronograma de visitas y el plan de actividades ante la supervisión, en el cual se establecen las acciones técnicas, operativas y de control previstas para la ejecución del Programa de Transporte Escolar del municipio.<br>Dicho documento fue revisado y aprobado por la supervisión, verificando su conformidad con los lineamientos contractuales y técnicos establecidos. Se deja constancia de que este soporte reposa en la carpeta contractual del expediente. |


| No. | OBLIGACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| 8 | Revisar los informes de gestión que presente el operador del trasporte escolar, y en consecuencia, debe emitir y presentar concepto al supervisor del contrato. | El **Consorcio Intertransporte 2026** realizó la revisión del informe correspondiente a la **Parcial No. 2**, el cual fue radicado el día **14 de marzo de 2026**, con el fin de proceder a su análisis técnico y administrativo, así como a la elaboración del respectivo informe de supervisión e interventoría.<br>Durante la revisión se verificó la información reportada frente a las obligaciones contractuales establecidas, evidenciando el cumplimiento de cada una de ellas, de acuerdo con los términos y condiciones pactados en el contrato. En consecuencia, el documento sirvió como insumo para la validación del avance y ejecución del programa, garantizando la trazabilidad y coherencia de las actividades desarrolladas.<br>**Ver anexo 3: Oficio de entrega de la parcial N°2** |
| 9 | Coordinar con el responsable definido por la Secretaría de Educación para la revisión financiera a los informes presentados por el operador del trasporte escolar, para que se unifique el informe técnico y financiero y se proceda para el respectivo pago | El **Consorcio Intertransporte 2026**, con el apoyo de la profesional **María Angélica Castillo**, realizó la revisión financiera del **Contrato No. 1518 de 2025**, correspondiente a la **Parcial No. 2**.<br><br>Dicha revisión consistió en la verificación y análisis de los soportes financieros presentados, con el fin de validar su coherencia con la ejecución contractual y el cumplimiento de las obligaciones establecidas. |
| 10 | Realizar seguimiento de manera permanente, al cumplimiento de las acciones formuladas por el operador del trasporte escolar, a partir de los resultados de las visitas de verificación de estándares durante la visita y/o seguimientos a requerimientos | El **Consorcio Intertransporte 2026**, en el marco del cumplimiento de sus funciones de interventoría, llevó a cabo visitas técnicas de seguimiento, control y verificación al operador del Programa de Transporte Escolar, con el objetivo de realizar la inspección en campo de la correcta ejecución del servicio, de conformidad con lo establecido en el contrato y sus documentos anexos.<br>Durante estas actividades se efectuó la revisión integral de las rutas autorizadas, validando los recorridos programados, los puntos de ascenso y descenso de los estudiantes, los tiempos de desplazamiento y los horarios definidos, con el fin de constatar la adecuada, oportuna y continua prestación del servicio a la población beneficiaria. Asimismo, se dejó constancia de las verificaciones realizadas mediante los respectivos formatos de control establecidos para tal fin. |
| 11 | Presentar informe mensual de la ejecución del contrato vigilado, que contenga la siguiente información:<br>A. Información general del contrato.<br>B. Información relacionada con el cumplimiento de metas.<br>C. Número de visitas a Sedes Educativas realizadas durante el mes.<br>D. Reporte de peticiones, quejas o solicitudes presentadas por la comunidad educativa y los resultados obtenidos.<br>E. Reuniones en los que participó durante el mes y acciones de mejora propuestas.<br>F. Reporte de situaciones presentadas que puedan afectar el trasporte escolar a los Titulares de derechos por parte del Operador.<br>G. Reporte de situaciones que generen concepto y obligación de tomar | El **Consorcio Intertransporte 2026** presenta el Informe Mensual de Ejecución del Contrato de Interventoría del Programa de Transporte Escolar del municipio de Puerto Gaitán, en el cual se consolida el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero realizado durante el periodo evaluado.<br><br>El informe contiene el estado de avance del contrato, visitas a sedes educativas, reporte y gestión de PQRS, reuniones realizadas, acciones de mejora, así como la identificación de situaciones que puedan afectar la prestación del servicio y aquellas que requieren concepto técnico y medidas correctivas o preventivas.<br><br>Con lo anterior, se garantiza la trazabilidad y el adecuado seguimiento y control del Programa de Transporte Escolar. |

506

| No. | OBLIGACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| | acciones preventivas y correctivas en el trasporte escolar | |
| 12 | Entrega de documentos soporte de visitas que den cuenta de las actividades técnicas, administrativas y contables realizadas en cumplimiento del contrato vigilado | El **Consorcio Intertransporte 2026** allegó los soportes técnicos producto de las labores de seguimiento y control, consistentes en actas de visita, formatos de inspección debidamente diligenciados, material fotográfico y demás evidencias documentales correspondientes a la verificación de las rutas escolares y de los vehículos asociados a la operación.<br><br>En el desarrollo de las inspecciones se realizó la comprobación del cumplimiento de los recorridos autorizados, horarios establecidos y puntos de recogida y descenso de los estudiantes, así como la revisión de las condiciones básicas técnico–mecánicas del parque automotor. Igualmente, se verificó la vigencia de la documentación obligatoria exigida (SOAT, revisión técnico–mecánica y tarjeta de operación), además del control del personal conductor y acompañantes cuando aplica.<br>El análisis de la información recolectada permitió confirmar la correcta ejecución del servicio y su continuidad operativa por parte del operador, de acuerdo con las obligaciones contractuales pactadas.<br><br>De manera complementaria, se adjuntan los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a la comunidad educativa, las cuales fueron procesadas y analizadas como instrumento de evaluación de la calidad del servicio, oportunidad, atención y percepción de seguridad, sirviendo como insumo para el fortalecimiento y mejora del Programa de Transporte Escolar.<br>**Ver anexo 4: Inspección mensual de vehículos** |
| 13 | Asistir y participar en el Comité Técnico de seguimiento y ejecución al Programa de trasportes escolar, el cual estará integrado así:<br>A. El contratista del trasporte público escolar<br>B. El interventor<br>C. El Secretario de Educación<br>D. El profesional de apoyo a la supervisión de la interventoría<br><br>De cada comité se realizará un acta de reunión la cual debe ser elevada por el contratista del trasporte público escolar y la interventoría dejando plasmado los asuntos a tratar como estado de ejecución, novedades contractuales y demás temas relevantes; se debe anexar registro fotográfico | El **Consorcio Intertransporte 2026** no fue convocado a participar en los comités técnicos de seguimiento durante el periodo reportado; sin embargo, mantuvo disponibilidad permanente y atención continua a cualquier requerimiento efectuado por la supervisión del contrato.<br><br>En este sentido, el Consorcio se mantuvo en disposición de asistencia y apoyo técnico ante eventuales citaciones o requerimientos relacionados con el seguimiento del Programa de Transporte Escolar. |
| 14 | Efectuar el control de la calidad a los vehículos, a partir de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas, así como de las obligaciones pactadas | En cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y control, el **Consorcio Intertransporte 2026** efectuó la inspección mensual a la totalidad de los vehículos destinados a la prestación del Programa de Transporte Escolar, la cual fue realizada el día 7 de marzo de 2026.<br><br>Durante la jornada se revisaron las condiciones generales de los automotores, incluyendo aspectos técnicos–mecánicos, estado de carrocería, sistema de |

| No. | OBLIGACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| | | frenos, llantas, luces, señalización, cinturones de seguridad y la disponibilidad de los elementos obligatorios de seguridad, tales como botiquín y extintor. Así mismo, se verificó la vigencia de la documentación requerida (SOAT, revisión técnico–mecánica y tarjeta de operación) y el cumplimiento de los requisitos exigidos para el transporte escolar.<br><br>Esta actividad permitió confirmar que el parque automotor se encuentra en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad, calidad y continuidad en la prestación del servicio<br><br><br> |
| 15 | Supervisar el cumplimiento de las funciones de la monitora y el conductor de la cual deberá existir registro de este | En desarrollo de las visitas de seguimiento efectuadas por la interventoría, se adelantaron controles en campo orientados a verificar la correcta ejecución del servicio de transporte escolar.<br><br>En dichas verificaciones se confirmó el cumplimiento de las rutas, horarios y puntos de parada establecidos, dejando evidencia en los formatos de control |

| No. | OBLIGACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| | | correspondientes. Esto permitió contrastar la operación realizada con la programación aprobada.<br><br>De igual forma, se efectuó la revisión de las planillas de viaje, comprobando que estuvieran debidamente diligenciadas con la información requerida, lo que permitió respaldar la trazabilidad y el adecuado control del servicio prestado.<br> |

| No. | OBLIGACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| | |  |
| 16 | Verificar la existencia y seguimiento que realiza la empresa al programa de prevención de accidentalidad | En desarrollo de las funciones de interventoría, el **Consorcio Intertransporte 2026** adelantó la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del operador del Programa de Transporte Escolar, conforme al **Contrato No. 1518 de 2025**, mediante la revisión de los componentes de gestión técnica, operativa y de seguridad vial.<br><br>Durante la evaluación se constató la disponibilidad de los instrumentos del sistema de gestión de seguridad vial, así como los soportes asociados a la prevención de accidentalidad, entre ellos el plan de trabajo, la política de seguridad vial, la matriz de riesgos y los registros de formación dirigidos al personal operativo.<br><br>De igual manera, el operador ha venido presentando las actas de seguimiento correspondientes a las actividades de control de accidentalidad, junto con los registros de inspección vehicular, mantenimiento del parque automotor y verificación de la documentación habilitante de los conductores.<br>Como resultado, se evidenció el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad exigidos contractualmente, garantizando la adecuada prestación del servicio de transporte escolar. |

| No. | OBLIGACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| | |    |
| 17 | Verificar la existencia de programas de capacitación a los conductores y monitoras, evaluando su contenido | Se verificó que el operador incorporó en su plan de capacitación anual actividades de formación dirigidas a conductores y monitoras del Programa de Transporte Escolar, dando cumplimiento a los requerimientos contractuales y a los lineamientos del componente de seguridad vial.<br><br>Dichas jornadas abordaron temáticas relacionadas con la atención al usuario en el entorno escolar, el relacionamiento con padres de familia y comunidad educativa, la aplicación de protocolos de seguridad en ruta (ascenso y descenso de estudiantes, control dentro del vehículo y actuación ante eventualidades), así como la promoción de prácticas de conducción segura y preventiva.<br><br>Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de las competencias del personal operativo, a la reducción de riesgos en la prestación del servicio y al aseguramiento de condiciones adecuadas de seguridad y calidad para la población beneficiaria del Programa de Transporte Escolar. |
| 18 | Verificar que los vehículos utilizados para la prestación del servicio de transporte sean de óptima calidad, ciñéndose a las normas técnicas exigidas en las normas de transporte | El **Consorcio intertransporte 2026** realizó la visita de revisión mensual a los vehículos vinculados al Programa de Transporte Escolar el día 7 de marzo de 2026, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en el plan de interventoría y utilizando el Formato de Inspección del Vehículo y Eficiencia Energética.<br><br>Durante la actividad se verificaron las condiciones técnicas, de seguridad y operatividad de cada uno de los automotores destinados a la prestación del servicio, incluyendo el estado general del vehículo, sistemas de seguridad, señalización reglamentaria, elementos de emergencia y documentación obligatoria vigente. |

| No. | OBLIGACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| | | La inspección permitió dejar el registro correspondiente en los formatos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos contractuales para la adecuada prestación del servicio de transporte escolar.<br>**Ver anexo 4: Inspección mensual de vehículos** |
| 19 | Verificar que los vehículos utilizados cuentan con la documentación y equipo vigente en materia de transporte escolar | El **Consorcio Intertransporte 2026**, mediante la aplicación del Formato de Inspección Mensual, realizó la verificación documental de los vehículos vinculados al Programa de Transporte Escolar, contrastando los soportes físicos aportados por el operador con la información registrada en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).<br>Como resultado de la verificación, se identificó que algunos vehículos presentaban documentación con vigencia vencida, situación que fue registrada por el equipo de interventoría para su respectivo seguimiento. En consecuencia, se requirió al operador la actualización y presentación inmediata de los documentos correspondientes, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.<br>Dicha solicitud fue comunicada formalmente mediante correo electrónico y, posteriormente, la documentación actualizada fue allegada de manera física el 7 de marzo de 2026, durante la jornada de inspección mensual de los vehículos.<br>**Anexo 5: correo actualización de vehículos** |
| 20 | Verificar que el transportador y/o contratista informe mensualmente mediante comunicación escrita los datos de los vehículos, conductor, monitora y supervisor | En cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y control, el **Consorcio Intertransporte 2026** realizó el día **2 de marzo de 2026** la solicitud de información, mediante correo electrónico, de las hojas de vida del personal vinculado al Programa de Transporte Escolar, incluyendo vehículos, conductores y monitoras asignadas a la operación del servicio.<br><br>Dicha solicitud tuvo como finalidad la actualización y verificación de la *información correspondiente al parque automotor y al talento humano* operativo, garantizando su trazabilidad y cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos para la prestación del servicio de transporte escolar.<br>**Anexo 6: Correo y Base de datos** |
| 21 | Verificar el cumplimiento de las rutas, horarios, paraderos, orígenes y destino aprobados, para lo cual deberá llevar un registro en el cual se indique el sitio y la hora de inicio de esta, así como, la hora en que finaliza el recorrido y el número de niños transportados | El Consorcio Intertransporte 2026, en el desarrollo de las visitas técnicas a las rutas escolares, realizó verificación en campo de la operación del servicio, constatando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato N° 1518 de 2025.<br><br>Durante estas actividades se validó la ejecución de las rutas autorizadas, el respeto de los horarios programados, los puntos de ascenso y descenso definidos, así como las condiciones de seguridad en la prestación del servicio. De igual forma, se verificó la presencia del personal operativo asignado (conductor y monitora), garantizando la atención adecuada de los estudiantes beneficiarios.<br><br>Las inspecciones quedaron registradas en los formatos correspondientes, dejando soporte del seguimiento efectuado. Esta actividad contó con el acompañamiento de la profesional Ángela Castillo, apoyo de la supervisión del Programa de Transporte Escolar del municipio. |

| No. | OBLIGACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| | |   |
| 22 | Verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aplicables al transporte escolar de acuerdo con las normas vigentes para el *momento* de la *ejecución* | Durante las visitas de inspección a los vehículos del Programa de Transporte Escolar, la interventoría verificó en campo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y de los requisitos normativos establecidos.<br>Se constató la aplicación de protocolos de limpieza y desinfección, disponibilidad de elementos de bioseguridad, condiciones adecuadas de ventilación e higiene, así como el cumplimiento de la señalización, identificación del vehículo, condiciones de seguridad y dotación obligatoria de elementos de emergencia.<br>Las verificaciones fueron registradas en los formatos de inspección correspondientes, evidenciando el cumplimiento de las condiciones técnicas, sanitarias y de seguridad requeridas para la adecuada prestación del servicio.<br>**Ver Anexo 4: Formato Inspección mensual**<br> |

<table>
<tr><th>No.</th><th>OBLIGACIONES TÉCNICAS</th><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><br></td></tr>
<tr><td>23</td><td>Verificar mensualmente el informe del contratista de trasporte escolar sobre el índice de desempeño de acuerdo con la siguiente tabla de ponderación:<br><table><tr><th>INDICE</th><th>% PONDERACION</th></tr><tr><td>Regularidad</td><td>10</td></tr><tr><td>Puntualidad</td><td>15</td></tr><tr><td>Accidentalidad</td><td>25</td></tr><tr><td>Relevos mayores a lo permitido</td><td>20</td></tr><tr><td>Fallas mecánicas</td><td>20</td></tr><tr><td>Multas</td><td>10</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>100</td></tr></table></td><td>Se efectuó la evaluación del Índice de Desempeño del Programa de Transporte Escolar utilizando la matriz y los criterios de ponderación definidos en el mecanismo de seguimiento contractual.<br><br>A partir de la revisión de los componentes técnicos, operativos y administrativos —incluyendo regularidad, puntualidad, accidentalidad, relevos no autorizados, fallas mecánicas y sanciones— se determinó un nivel de cumplimiento del 100% en la prestación del servicio en el municipio de Puerto Gaitán.<br><br>Este resultado evidencia que el operador ejecutó el servicio de manera eficiente y conforme a las condiciones contractuales, asegurando la continuidad, calidad y adecuada atención durante el periodo evaluado.<br><br><table><tr><td>Regularidad</td><td>0/17=10%</td></tr><tr><td>Puntualidad</td><td>0/428=15%</td></tr><tr><td>Accidentalidad</td><td>0/17=25%</td></tr><tr><td>Relevos mayores a lo permitido</td><td>0/17=20%</td></tr><tr><td>Fallas mecánicas</td><td>0/17=20%</td></tr><tr><td>Multas</td><td>0/17=10%</td></tr><tr><td>Total</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
</table>

| No. | OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| 1 | Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato objeto de interventoría | El Consorcio de Interventoría llevó a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del operador del Programa de Transporte Escolar, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás emolumentos derivados de la relación laboral.<br>En el marco de este proceso, se revisó igualmente el cumplimiento de las obligaciones parafiscales del personal vinculado a la empresa **Transportes Especiales La Estrella S.A.S.**, mediante la validación de los soportes aportados en la cuenta de cobro parcial N.° 2.<br>Como resultado de la revisión, se constató que la empresa presentó las planillas N.° 9501473622 y N.° 9501472607, ambas pagadas el 16 de marzo de 2026, evidenciando el cumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, incluyendo entidades de salud (CAJACOPI, CAPITAL SALUD, COMPENSAR, FAMISANAR, FOSYGA, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, PIAJOSALUD, SALUD TOTAL, SANITAS, EPS SURA –antes Susalud–, régimen de excepción y MALLAMAS), así como a fondos de pensiones (COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR y PROTECCIÓN), riesgos laborales (COLMENA ARL), y aportes parafiscales correspondientes al ICBF, SENA y la caja de compensación familiar COFREM.<br>Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento de la normatividad vigente y de las obligaciones contractuales por parte del operador, garantizando la adecuada vinculación y protección social del personal adscrito al servicio.<br> |
| 2 | Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones del proceso de selección que antecedió la celebración del contrato objeto de interventoría, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. | El Consorcio de interventoría realizó la revisión de las hojas de vida del personal vinculado a la operación del Programa de Transporte Escolar, verificando que conductores y monitoras cumplen con los perfiles, requisitos de idoneidad, experiencia y documentación exigida en el contrato.<br>Como resultado del análisis, se evidenció que el personal inicialmente aprobado cumple con las condiciones contractuales establecidas. En este sentido, se deja constancia de que, durante el período reportado comprendido entre el 1 y el 29 de marzo de 2026, no se presentaron cambios en el personal que apoya la operación del programa. |
| 3 | Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentran cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley | El Consorcio de interventoría, una vez efectuadas las visitas de campo, procedió a la consolidación de la base de datos del personal operativo vinculado al Programa de Transporte Escolar, incluyendo la información de conductores y monitoras asignados a cada ruta.<br><br>Posteriormente, se realizó la verificación de la afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social del personal, con base en las planillas aportadas por el |

| No. | OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| | | operador, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones correspondientes durante el período evaluado.<br><br>No obstante, se deja constancia que se realizó el cruce de información con el personal ofertado ni la validación en las bases de datos oficiales del sistema, tales como BDUA, RUAF y ADRES. |
| 4 | Verificar y asegurar que el personal del contratista objeto de interventoría, para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada para la ejecución de las actividades | En desarrollo de las labores de supervisión al Programa de Transporte Escolar, el **Consorcio de interventoría 2026** efectuó la verificación en sitio de las condiciones de dotación del personal operativo, constatando que conductores y monitoras cuentan con los uniformes y elementos requeridos, en adecuado estado de presentación y con identificación visible.<br>En el transcurso de las inspecciones se confirmó el uso de indumentaria institucional y distintivos que permiten reconocer plenamente al personal autorizado, así como, cuando aplica, la portación de carnet, contribuyendo al adecuado control del servicio y a la seguridad de la comunidad estudiantil.<br>La evidencia de esta actividad se encuentra consignada en el registro fotográfico anexo al presente informe, el cual soporta el cumplimiento de la obligación contractual y da cuenta de las acciones de verificación realizadas por la interventoría. |
| | |  |
| 5 | Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al Municipio de Puerto Gaitán y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato | En atención a las obligaciones contractuales, la interventoría adelantó el seguimiento continuo a la ejecución del Programa de Transporte Escolar en el municipio de Puerto Gaitán.<br><br>Durante el período evaluado no se registraron eventos asociados a fuerza mayor o caso fortuito que incidieran en el desarrollo del contrato, por lo que la prestación del servicio se mantuvo en condiciones normales. En consecuencia, no fue necesario emitir comunicaciones formales al municipio relacionadas con este tipo de situaciones. |
| 6 | Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por parte del contratista objeto de interventoría de las obligaciones contractuales | En atención a la obligación de reportar la ejecución contractual, el Consorcio de interventoría preparó y remitió el informe técnico y financiero del Programa de Transporte Escolar correspondiente al mes de marzo de 2026.<br><br>El documento, que contiene el detalle de la ejecución física y financiera requerido para su cargue en la plataforma GESPROY, fue entregado al profesional Ferney Álvarez y corresponde al Contrato N.° 0055 de 2026, suscrito para la interventoría del Programa de Transporte Escolar.<br><br>**Anexo 8: Informe Gesproy** |

| No. | OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| 7 | Revisar la vigencia de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, responsabilidad civil contractual, SOAT y demás documentos requeridos para circular el vehículo | El Consorcio de interventoría, en el marco del seguimiento al Contrato N.° 1518-2025, realizó la verificación documental de los vehículos vinculados a la prestación del servicio de transporte escolar, mediante la revisión física de los soportes aportados por el operador y la consulta en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).<br><br>Como resultado de esta validación, se evidenció que algunos vehículos presentan documentación vencida y otros con fechas próximas de vencimiento, situación que afecta el cumplimiento de los requisitos legales y, por tanto, limita su habilitación para la operación del servicio.<br>En consecuencia, la interventoría requirió al operador la actualización inmediata de la documentación correspondiente, solicitud que fue remitida mediante correo electrónico a la empresa Transportes Especiales La Estrella S.A.S, con el fin de garantizar la continuidad del servicio bajo condiciones legales y técnicas adecuadas, es así que se relaciona el listado de los vehículos:<br><br>**VEHÍCULO – PLACA** / **TIPO DE DOCUMENTO**<br>FST213 – SOAT<br>FST214 – SOAT<br>NOW216 – SOAT<br>NOW217 – SOAT<br>NOW218 – SOAT<br>NOW220 – SOAT<br>SVM708 – Tarjeta de Operación y Póliza RCC y RCE<br>TTW713 – SOAT<br>WOU487 – SOAT<br>WOU488 – SOAT |
| 8 | Realizar reuniones con el contratista objeto de interventoría por lo menos una (1) reunión por mes, con el fin de verificar el desarrollo del contrato donde se levante actas de reunión y registro fotográfico que documenten el estado del mismo. | Durante el período comprendido entre el 1 y el 29 de marzo de 2026, el Consorcio de interventoría no programó reuniones formales con el operador del Programa de Transporte Escolar.<br>No obstante, se realizó seguimiento continuo a la ejecución del programa en articulación con los profesionales de apoyo, mediante el cual se verificó el cumplimiento integral de los servicios requeridos y de las obligaciones establecidas en el contrato. |
| 9 | Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello | El Consorcio, el día 30 de enero de 2026, realizó la debida suscripción del Acta de Inicio, dando apertura formal a la ejecución del contrato conforme a las condiciones establecidas.<br>Dicho documento reposa en la carpeta contractual de la Secretaría de Contratación del municipio como soporte de la formalización del inicio del contrato. |
| 10 | Elaborar las demás actas que le correspondan tales como: actas de suspensión, reiniciación, terminación, de recibo final, utilizando como guía los modelos, instrucciones y | Durante el período comprendido entre el 1 y el 29 de marzo de 2026, el Consorcio de interventoría no elaboró actas adicionales, en razón a que el Programa de Transporte Escolar se ha venido ejecutando de manera adecuada en el municipio. |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| | | Lo anterior refleja la independencia administrativa y financiera del consorcio, garantizando el desarrollo del contrato conforme a las condiciones inicialmente pactadas. |
| 8 | Dar respuesta oportuna y clara a las inquietudes del supervisor del contrato, relacionadas con el cumplimiento del mismo | El **Consorcio Intertransporte 2026** atendió de manera oportuna los requerimientos emitidos por la supervisión durante la ejecución del contrato, asegurando la articulación adecuada de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones establecidas.<br>Lo anterior evidencia una gestión administrativa eficiente y una comunicación efectiva orientada al desarrollo del contrato conforme a las condiciones pactadas.<br>Adicionalmente, se aportaron los certificados del servicio de transporte vinculados al consorcio, utilizados para el seguimiento de las rutas escolares en la zona rural, así como el soporte del contrato de arrendamiento correspondiente a la oficina administrativa donde opera el equipo del consorcio.<br>**Anexo 7: Certificados** |
| 9 | No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a EL CONTRATANTE, a través del funcionario responsable acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios | El **Consorcio Intertransporte 2026,** durante la ejecución contractual, no atendió ni dio trámite a solicitudes o presiones de terceros ajenos a la legalidad orientadas a condicionar la realización u omisión de actuaciones.<br>En cumplimiento de sus deberes contractuales, cualquier situación de esta naturaleza fue puesta en conocimiento del Contratante, por intermedio del funcionario responsable, así como de las autoridades competentes, para la adopción de las acciones correspondientes. |
| 10 | Cumplir con los requisitos de la ejecución del contrato consignados en el MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DOR-MN-04 VERSIÓN 01. en caso que aplique | Durante la ejecución del contrato, el Consorcio Intertransporte 2026 dio cumplimiento a las disposiciones y lineamientos establecidos en el manual, *orientados a garantizar condiciones* de trabajo seguras, saludables y acordes con la normatividad vigente.<br>Asimismo, asumió la coordinación de las acciones requeridas para atender dichos lineamientos, aportando la documentación solicitada y facilitando las verificaciones e ihspecciones que la entidad estimó pertinentes para constatar su cumplimiento. |
| 11 | Cumplir con los deberes de seguridad y salud en el trabajo para contratistas consignados en el MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DOR-MN-04 VERSIÓN 01, el cual puede ser consultado en la página web de la entidad. | Durante la ejecución del contrato, se implementaron las acciones de prevención y control de riesgos laborales establecidas en el manual correspondiente, aplicando los protocolos requeridos para asegurar condiciones seguras de trabajo.<br>De esta manera, se protegió tanto al personal vinculado al contrato como a los demás actores involucrados en su desarrollo. |
| 12 | Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato | Se mantuvo la debida reserva sobre la información asociada a la ejecución del contrato, garantizando la protección de los datos y documentos de carácter confidencial.<br>En ese sentido, no se realizó divulgación de información a terceros no autorizados, asegurando el manejo adecuado de la misma tanto al interior como al exterior de la organización, en cumplimiento de las políticas de confidencialidad y seguridad establecidas. |

| No. | OBLIGACIONES AMBIENTALES | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| 1 | Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados participando de manera activa en el equipo que se conforme con el contratista y el municipio, a fin de resolver conjuntamente dificultades de orden ambiental y social | El **Consorcio Intertransporte 2026** dio cumplimiento a la directriz orientada al alcance de los objetivos contractuales, participando activamente en el equipo de trabajo integrado junto con el contratista y el municipio.<br><br>A través de este espacio de articulación, se atendieron de manera conjunta, las situaciones de carácter ambiental y social que se presentaron durante la ejecución del contrato, evidenciando el compromiso con la coordinación interinstitucional y el cumplimiento de los fines contractuales establecidos. |
| 2 | Verificar que la totalidad de las actividades ambientales realizadas por el contratista se ejecuten en cumplimiento a las normas aplicables al contrato | **El Consorcio Intertransporte 2026** efectuó el control y seguimiento de las acciones ambientales desarrolladas por el contratista, verificando su cumplimiento conforme a la normatividad vigente aplicable al contrato.<br>Esta labor se realizó durante la ejecución del contrato de interventoría y en el desarrollo del Programa de Transporte Escolar, mediante la revisión de los procedimientos, protocolos y medidas ambientales implementadas, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en esta materia. |
| 3 | Verificar que el contratista y sus proveedores cuenten con todos los permisos, autorizaciones y lineamientos ambientales exigidos pro la normatividad vigente | **El Consorcio Intertransporte 2026** realizó la validación de los permisos, autorizaciones y lineamientos ambientales del contratista y sus proveedores, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable.<br>Con esta verificación se aseguró que la prestación del servicio del Programa de Transporte Escolar se ejecutara en cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, bajo criterios de sostenibilidad y adecuada gestión ambiental. |
| 4 | Propender por la implementación durante el desarrollo del contrato de las medidas de manejo ambiental propuestas por el contratista y evaluar el desempeño en las áreas en mención, exigiendo al contratista la adopción inmediata de acciones correctivas si asi lo requieren | El **Consorcio Intertransporte 2026** promovió la aplicación de las medidas de gestión ambiental propuestas por el contratista durante la ejecución del contrato, realizando la evaluación de su cumplimiento en las diferentes áreas de intervención.<br>De igual manera, se requirió la implementación de acciones correctivas de manera inmediata ante la identificación de posibles desviaciones frente a la normativa y las obligaciones contractuales, asegurando el desarrollo del Programa de Transporte Escolar bajo criterios de sostenibilidad, legalidad y responsabilidad ambiental. |
| 5 | Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgo derivados de la ejecución del contrato | El **Consorcio Intertransporte 2026** realizó la identificación de los posibles impactos ambientales y factores de riesgo asociados a la ejecución del contrato, formulando recomendaciones orientadas a su control, prevención y mitigación.<br>Dichas medidas se establecieron a partir de las observaciones efectuadas en el seguimiento a las actividades del Programa de Transporte Escolar, asegurando el cumplimiento de los requerimientos normativos y contractuales en materia ambiental. |
| 6 | De manera especifica deberá vigilar que los vehículos utilizados durante la ejecución del contrato cumplan con la normatividad ambiental vigente | **El Consorcio Intertransporte 2026** llevó a cabo la verificación del cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos a la flota vehicular asociada a la ejecución del contrato, actividad realizada el 2 de marzo de 2026.<br><br>En el proceso de revisión se evaluaron los certificados de emisiones contaminantes, el funcionamiento de los sistemas de control ambiental y los soportes técnicos y normativos correspondientes, evidenciando el |

| No. | OBLIGACIONES AMBIENTALES | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| | | cumplimiento de la normatividad ambiental vigente por parte de los vehículos del Programa de Transporte |
| 7 | Prevenir, mitigar y/o controlar la generación de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en los programas ambientales | El **Consorcio Intertransporte 2026** desarrolló actividades de seguimiento orientadas al control de los impactos ambientales generados durante la ejecución del contrato, promoviendo la implementación de medidas de prevención, mitigación y corrección por parte del contratista.<br>Como resultado de este acompañamiento, se constató la aplicación de las acciones ambientales definidas, asegurando que la operación del Programa de Transporte Escolar se ejecutara conforme a la normativa ambiental vigente y a las obligaciones contractuales establecidas. |
| 8 | Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato | El **Consorcio Intertransporte 2026** realizó el seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato, verificando que las actividades del Programa de Transporte Escolar se ajustaran a la regulación vigente y a las condiciones contractuales establecidas.<br>En el marco de esta labor se efectuó control sobre la implementación de protocolos de seguridad, el uso de elementos de protección personal, las acciones de manejo ambiental y la ejecución de los programas de gestión integral adoptados por el contratista. |
| 9 | Apoyar la revisión de los informes presentados por el contratista cuando se requiera la verificación de algún componente de tipo ambiental | El **Consorcio Intertransporte 2026** realizó la revisión técnica, financiera y jurídica del informe de ejecución correspondiente al Acta Parcial N° 2 del contrato del Programa de Transporte Escolar.<br>Dicha evaluación permitió verificar los componentes ambientales incluidos en el informe, en el marco del seguimiento integral a las obligaciones contractuales establecidas. |

CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026
Nit. 902.023.390-9
R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ
C.C. N° 17.421.887 DE ACACIAS

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**NIT. 902.023.390-9**

# ANEXO 1

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**

**ENCUESTA DE SERVICIO**

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 1. | Normal Superior Luis Carlos Galán. | 3-03-2026 |
| GRADO | 5. | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Ricardo Ariza

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025**

**ENCUESTA DE SERVICIO**

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 1 | Luis Carlos Galan | 3-03-2026 |
| GRADO | 6 | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

John Alexande Suaza

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

542

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 1 | N.S Luis Carlos Galan | 3-03-2026 |
| GRADO | 7 | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Yuliana Gonzales

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 1 | N.S Luis Carlos Galan | 3-03-2026 |
| GRADO | 7 | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Esneider Aguirre

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**

**ENCUESTA DE SERVICIO**

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 1 | I. E. Jorge Eliecer Gaitan | 4-3-2026 |
| GRADO | 10 | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Nolberto Lara

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025**

**ENCUESTA DE SERVICIO**

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA | |
|---|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 1. | I. E. Jorge Eliecer Gaitan | 4-3-2026 | |
| GRADO | 6 | | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Daniela López

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 7 | I. E. fundaciones | 9-3-2026 |
| GRADO | 2 | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORresponda

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Alegria Cadena

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 7 | I. E fundaciones | 9-3-2026 |
| GRADO | 5 | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Elenastrid Martinez

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**

**ENCUESTA DE SERVICIO**

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 7 | I. E. Fundaciones. | 9-3-2026 |
| GRADO | 4. | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Juan Camilo Martinez

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025**

**ENCUESTA DE SERVICIO**

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 7. | I. E. fundaciones | 9-3-2026 |
| GRADO | 3 | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Nubes León

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 10 | I.E. Rubiales | 10-3-2026 |
| GRADO | 5 | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Kely Ariza

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 10 | I E Rubiales | 10-3-2026 |
| GRADO | 7 | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Veronica Ramirez

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 15 | I. E Rubiales | 17-03-2026 |
| GRADO | 6° | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

David Bonilla

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA | |
|---|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 15 | I. E Rubiales | 17-03-2026 | |
| GRADO | 6° | | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Alejandra Ponare

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

523

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 15 | I. E Rubiales | 17-03-2026 |
| GRADO | 6° | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Santiago Nieto

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 15 | I. E Rubiales | 17-03-2026 |
| GRADO | 6° | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Yina Peña Amaya

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 1 | I.E Camilo Torres | 20-3-2026 |
| GRADO | 4. | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Tatiana Aguilar

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 1 | I.E. Camilo Torres | 20-3-2026 |
| GRADO | 3 | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Luis Angel Julio

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 1 | I.E Camilo Torres | 20-3-2026 |
| GRADO | 4 | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Sara Quiroga

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR-DIRECTOR RURAL

## CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025

### ENCUESTA DE SERVICIO

| MUNICIPIO | PUERTO GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA | |
|---|---|---|---|---|
| No DE RUTA | 1 | I.E. Camilo Torres | 20-3-2026 | |
| GRADO | 4 | | | |

MARQUE CON UNA X AL QUE CORRESPONDA

| ESTUDIANTE | X | RECTOR | | DIRECTOR RURAL | |
|---|---|---|---|---|---|

APLICACIÓN DE ENCUESTA SE HACE EXCULISVAMENTE A ESTUDIANTES, RECTORES Y DIRECTOR RURAL

| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DEL TRASNPORTE ESCOLAR | X | | | |
| SERVICIO PRESTADO POR EL CONDUCTOR | X | | | |
| SERVICISO PRESTADO PRO LA MONITORA | X | | | |
| PUNTUALIDAD EN LA RUTA | X | | | |
| SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO | X | | | |

Katherine Gomes

FIRMA: ESTUDIANTE- RECTOR- DIRECTOR RURAL

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | ***INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA*** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | **PUERTO GAITAN-META** | | |
| RUTA | **15 Vereda Santa Helena - LE rubiales (2)** | PLACA | ERL124 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | | |
|---|---|---|---|
| | INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA | | |
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 15 Vereda Santa Helena - I.E rubiales (1) | PLACA | ERL123 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | *INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 7. Cristalinas - Fundaciones | PLACA | ERL650 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | *INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | **PUERTO GAITAN-META** | | |
| RUTA | 10 Cuernavaca - Puerto Triunfo (1) | PLACA | FST213 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | | |
|---|---|---|---|
| | INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA | | |
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 14 Rubiales - Porvenir (2) | PLACA | FST214 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | | |
|---|---|---|---|
| | *INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA* | | |
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 11 Vereda Puerto Triunfo - Oasis | PLACA | FSU900 |

EL DILIGENCIA**MIENTO** DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNI*FORME DE LA EMPRESA* | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

536

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 11 Vereda Puerto Triunfo - Oasis (2) | PLACA | FSU904 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

537

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | *INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 14 Rubiales - Porvenir (1) | PLACA | FSU907 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNI*FORME DE LA EMPRESA* | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

538

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 9 Horizontes - Altomanacacias | PLACA | KNL000 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | | |
|---|---|---|---|
| | *INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA* | | |
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 1. Bateas - Jorge Eliecer (4) | PLACA | KSK317 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | *INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 1. Bateas - Jorge Eliecer (1) | PLACA | LIK543 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

341

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 5. Alto Neblionas | PLACA | LLL374 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

342

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | *INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 3. Casco Urbano - Alto manacacias (2) | PLACA | NOW217 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | *INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 6. Casco Urbano - Cristalinas | PLACA | NOW218 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | **INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | **PUERTO GAITAN-META** | | |
| RUTA | **6. Casco Urbano - Cristalinas (2)** | PLACA | NOW220 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 1 jorge Eliecer (9) | PLACA | PMX193 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA *UNIFORME DE LA EMPRESA* | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

546

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | *INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 1. Bateas - Jorge Eliecer (8) | PLACA | QJY516 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

54

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | | |
|---|---|---|---|
| | *INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA* | | |
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 1. Bateas - Jorge Eliecer (6) | PLACA | QJY517 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | *INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA* | |

| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
|---|---|---|---|
| RUTA | 8 Horizontes - Fundaciones | PLACA | SVC231 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNI*FORME DE LA EMPRESA* | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | *INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 10 Cuernavaca - Puerto Triunfo (2) | PLACA | TTW713 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | PUERTO GAITAN-META | | |
| RUTA | 16. Comunidad Sarabia | PLACA | WHO802 |

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA RESPONDIENDO CAD ITEM SEGÚN LO EVIDENCIADO

| CONDUCTOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| CUENTA CON DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL | X | |
| CONDUCE CON EXCESO DE VELOCIDAD | | X |
| CONDUCE CON LA PUERTA ABIERTA | | X |
| REALIZA REPACIONES CON ESTUDIANTES EN EL VEHICULO | | X |
| RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO | X | |
| TANQUEA EL VEHICULO CON BENEFICIARIOS A BORDO | | X |
| CUMPLE CON EL TRAYECTO DEFINIDO PARA EL RECORRIDO | X | |
| REALIZA EL RECORRIDO SIN MONITOR | | X |
| LLEVA PERSONAL NO AUTORIZADO EN LA RUTA | | X |
| UNO INADECUADO DEL RADIO (EMISORAS NO VETADAS Y CONTROL DE VOLUMEN) | | X |
| FUMA EN EL ENTORNO DEL SISTEMA DE RUTAS | | X |
| EL CONDUCTOR PRESENTA COMPORTAMIENTO AGRESIVOS FRENTE A TERCEROS | | X |
| CONSUME ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO | | X |
| **MONITORA** | **SI** | **NO** |
| PORTA UNIFORME DE LA EMPRESA | X | |
| PORTA LISTADO CONTROL DE ASITENCIA DE ESTUDIANTES | X | |
| REALIZA LLAMADO A LISTA | X | |
| PERMITE INGRESO DE EXTRAÑOS DENTRO DE LA RUTA | | X |
| ES RESPETUOSA CON PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES DE USUARIOS DEL SISTEMA | X | |
| FOMENTA EL DESORDEN Y LA INDISCIPLINA DENTRO Y FUERA DE LA RUTA | | X |
| REALIZA EL RECORRIDO COMPLETO | X | |
| VERIFICA QUE LOS ESTUDIANTES USEN CINTURON DE SEGURIDAD | X | |
| AYUDA A LOS ESTUDIANTES CON EL ASCENSO Y DESCENSO | X | |

INTERVENTORIA

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**NIT. 902.023.390-9**

# ANEXO 2

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225

552

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | **INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 6 MARZO 2026 |
| INSTITUCION EDUCATIVA | 15 Vereda Santa Helena - I.E rubiales (2) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | ERL124 | MARCA | HINO |
| MODELO | 2019 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10025085937 | CAPACIDAD | 41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 931001478100200 | | 15/07/2026 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | AB000643 | | 1/09/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | AB000644 | | 1/09/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 183441799 | | 24/08/2026 | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 511108 | | 21/08/2027 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | ANDRES SERRATO GUTIERREZ | |
| No DE IDENTIFICACION | 86.086.996 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 86.086.996 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C3 | 8/05/2026 |
| | B3 | 8/05/2033 |
| | | |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | DIANA MARCELA GUATAQUIRA ALGARRA |
| No DE IDENTIFICACION | 1.121.841.533 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 6 marzo 2026 |
| INSTITUCION EDUCATIVA | 15 Vereda Santa Helena - I.E rubiales (1) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | ERL123 | MARCA | HINO |
| MODELO | 2019 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10022409141 | CAPACIDAD | 41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 93944502 | | 30/11/2026 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | AB000643 | | 1/09/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | AB000644 | | 1/09/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 184911611 | | 28/10/2026 | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 470441 | | 21/01/2027 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | JOSE IGNACIO VIATELA | |
| No DE IDENTIFICACION | 5.893.470 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 5.893.470 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C3 | 2/05/2026 |
| | A2 | 2/10/2025 |
| | B3 | 2/05/2030 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | NANCY JIMENEZ RAMIREZ |
| No DE IDENTIFICACION | 40.217.116 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

554

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**

**INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 9 MOIY70 2026 |
| NSTITUCION EDUCATIVA | 7. Cristalinas - Fundaciones | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| LACA | ERL650 | MARCA | HINO |
| IODELO | 2019 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| UMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10029098307 | CAPACIDAD | 41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 931001478530200 | | 15/07/2026 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | AB000643 | | 1/09/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | AB000644 | | 1/09/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 182537633 | | 15/07/2026 | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 511106 | | 21/08/2027 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| OMBRE DEL CONDUCTOR | ONOFRE MORA SANCHEZ | |
| lo DE IDENTIFICACION | 79.162.780 | |
| UMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 79.162.780 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 15/09/2026 |
| | B2 | 15/09/2029 |
| | | |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| OMBRE DE LA MONITORA | MARIA CLAUDIA CORTEZ OSPINA |
| lo DE IDENTIFICACION | 65.708.518 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 10 marzo 2026 |
| INSTITUCION EDUCATIVA | 10 Cuernavaca - Puerto Triunfo (1) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | FST213 | MARCA | HINO |
| MODELO | 2019 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10025319371 | CAPACIDAD | 41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 94849947 | | 5/03/2027 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | AB000643 | | 1/09/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | AB000644 | | 1/09/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 180454502 | | 26/03/2026 | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 482505 | | 11/04/2027 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | YOVANNY ALFONSO ESCOBAR | |
| No DE IDENTIFICACION | 79.860.077 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 79.860.077 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | A2 | 17/07/2034 |
| | C2 | 17/07/2027 |
| | B2 | 17/07/2034 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | MAYERLY OCAMPO CAICEDO |
| No DE IDENTIFICACION | 1.120.379.149 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

556

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 5 MARZO 2026 |
| NSTITUCION EDUCATIVA | 14 Rubiales - Porvenir (2) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| LACA | FST214 | MARCA | HINO |
| IODELO | 2019 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| UMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10017144232 | CAPACIDAD | 41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 94849948 | | 5/03/2027 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | AB000643 | | 1/09/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | AB000644 | | 1/09/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 180082228 | | 9/03/2026 | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 485877 | | 29/04/2027 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | HENRY RAMIREZ ALVAREZ | |
| No DE IDENTIFICACION | 17.646.332 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 17.646.332 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 6/03/2029 |
| | B2 | 6/03/2036 |
| | | |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | LADY JIMENA NIÑO IBAÑEZ |
| No DE IDENTIFICACION | 1.116.616.291 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 12 MARZO 2026 |
| NSTITUCION EDUCATIVA | 1. Bateas - Jorge Eliecer (1) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | LIK543 | MARCA | HINO |
| MODELO | 2023 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10031882261 | CAPACIDAD | 42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 3446504400 | | 20/09/2026 |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL |
| | 2000655985 | | 30/09/2026 |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL |
| | 2000655986 | | 30/09/2026 |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA |
| | N/A | | N/A |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 465022 | | 11/12/2026 |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | OSCAR FABIAN JIMENEZ CALDERON | |
| No DE IDENTIFICACION | 1.119.891.523 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 1.119.891.523 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | A2 | 28/01/2036 |
| | C2 | 28/01/2029 |
| | B2 | 28/01/2036 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | DORIS ALEXANDRA ACOSTA ROJAS |
| No DE IDENTIFICACION | 65.708.131 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

558

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | **INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 12 MARZO 2026 |
| NSTITUCION EDUCATIVA | 1. Bateas - Jorge Eliecer (4) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | KSK317 | MARCA | YUTONG |
| MODELO | 2021 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10036611788 | CAPACIDAD | 44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 1508006514289000 | | 30/09/2026 |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 184370317 | | 3/10/2026 |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 522457 | | 7/10/2027 |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | JULIAN ALEXIS PRIETO DURAN | |
| No DE IDENTIFICACION | 1.020.827.352 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 1.020.827.352 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 13/03/2029 |
| | B2 | 13/03/2036 |
| | | |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | YUDERLY MEYID GOMEZ TRIANA |
| No DE IDENTIFICACION | 1.121.923.045 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

559

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 11 marzo 2026 |
| NSTITUCION EDUCATIVA | 9 Horizontes - Altomanacacias | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | KNL000 | MARCA | CHEVROLET |
| MODELO | 2021 | CLASE DE VEHICULO | Buseta |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10036319433 | CAPACIDAD | 26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 1508006430323000 | | 22/08/2026 |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 183785006 | | 8/09/2026 |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 516365 | | 9/09/2027 |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | FABIAN HOMERO GOMEZ ESCALONA | |
| No DE IDENTIFICACION | 1.116.040.141 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 1.116.040.141 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 11/08/2026 |
| | B2 | 11/08/2033 |
| | | |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | SANDRA MILENA MAHECHA ADAMES |
| No DE IDENTIFICACION | 1.124.824.191 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

560

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | **INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 17 MARZO 2026 |
| INSTITUCION EDUCATIVA | 14 Rubiales - Porvenir (1) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | FSU907 | MARCA | HINO |
| MODELO | 2020 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10018596877 | CAPACIDAD | 41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 931001821690100 | | 12/04/2026 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | AB000643 | | 1/09/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | AB000644 | | 1/09/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 183081378 | | 8/08/2026 | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 499161 | | 6/07/2027 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | ALFONSO AYALA VILLANUEVA | |
| No DE IDENTIFICACION | 3.163.845 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 3.163.845 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 10/09/2026 |
| | B2 | 10/09/2030 |
| | A2 | 23/08/2026 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | YINETH QUINTERO MORENO |
| No DE IDENTIFICACION | 1.030.599.813 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

561

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | **INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 4 marzo 2026 |
| INSTITUCION EDUCATIVA | 5. Alto Neblionas | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | LLL374 | MARCA | CHEVROLET |
| MODELO | 2023 | CLASE DE VEHICULO | Buseta |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10031882261 | CAPACIDAD | 25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 207010342280100 | | 4/08/2026 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 183440113 | | 24/08/2026 | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 456861 | | 2/11/2026 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | VICTOR ALFONSO PERDOMO NEGRO | |
| No DE IDENTIFICACION | 80.751.650 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 80.751.650 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 10/01/2027 |
| | B2 | 10/01/2034 |
| | | |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | YIRLEY RAMIREZ MARTINEZ |
| No DE IDENTIFICACION | 1.121.841.459 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 20 marzo 2026 |
| NSTITUCION EDUCATIVA | 5. Alto Neblionas | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | LLL374 | MARCA | CHEVROLET |
| MODELO | 2023 | CLASE DE VEHICULO | Buseta |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10031882261 | CAPACIDAD | 25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 207010342280100 | | 4/08/2026 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 183440113 | | 24/08/2026 | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 456861 | | 2/11/2026 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | VICTOR ALFONSO PERDOMO NEGRO | |
| No DE IDENTIFICACION | 80.751.650 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 80.751.650 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 10/01/2027 |
| | B2 | 10/01/2034 |
| | | |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | YIRLEY RAMIREZ MARTINEZ |
| No DE IDENTIFICACION | 1.121.841.459 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

563

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 27 marzo 2026 |
| NSTITUCION EDUCATIVA | 3. Casco Urbano - Alto manacacias (2) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| LACA | NOW217 | MARCA | TOYOTA |
| IODELO | 2024 | CLASE DE VEHICULO | Camioneta |
| IUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10031346568 | CAPACIDAD | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 3364331800 | | 12/03/2026 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | N/A | | N/A | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 428536 | | 24/04/2026 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| IOMBRE DEL CONDUCTOR | DUBERNEY VARGAS SANCHEZ | |
| Io DE IDENTIFICACION | 94.193.559 | |
| IUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 94.193.559 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 18/09/2026 |
| | B2 | 18/09/2033 |
| | A2 | 18/09/2033 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| IOMBRE DE LA MONITORA | N/A |
| Io DE IDENTIFICACION | N/A |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

564

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 27 MARZO 2026 |
| NSTITUCION EDUCATIVA | 6. Casco Urbano - Cristalinas | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | NOW218 | MARCA | TOYOTA |
| MODELO | 2024 | CLASE DE VEHICULO | Camioneta |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10031346988 | CAPACIDAD | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 3362312000 | | 12/03/2026 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | N/A | | N/A | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 426845 | | 15/04/2026 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | NADIN CARRILLO RIZO | |
| No DE IDENTIFICACION | 9.694.008 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 9.694.008 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 20/11/2027 |
| | B2 | 20/11/2034 |
| | | |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | N/A |
| No DE IDENTIFICACION | N/A |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 23 MARZO 2026 |
| INSTITUCION EDUCATIVA | 6. Casco Urbano - Cristalinas (2) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | NOW220 | MARCA | TOYOTA |
| MODELO | 2024 | CLASE DE VEHICULO | Camioneta |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10031346901 | CAPACIDAD | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 3362472200 | | 12/03/2026 |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA |
| | N/A | | N/A |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 426848 | | 15/04/2026 |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | NELSON FERNANDO RODRIGUEZ RIVERA | |
| No DE IDENTIFICACION | 80.392.201 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 80.392.201 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C3 | 20/03/2028 |
| | C3 | 20/03/2035 |
| | | |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | N/A |
| No DE IDENTIFICACION | N/A |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 3 marzo 2026 |
| ISTITUCION EDUCATIVA | 1 jorge Eliecer (9) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| LACA | PMX193 | MARCA | YUTONG |
| ODELO | 2025 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| UMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10034193056 | CAPACIDAD | 42 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 931001831230100 | | 28/04/2026 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | N/A | | N/A | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 491035 | | 2/05/2027 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| OMBRE DEL CONDUCTOR | OSCAR DARIO VARGAS RAMIREZ | |
| o DE IDENTIFICACION | 86.087.461 | |
| UMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 86.087.461 | |
| ATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 4/06/2027 |
| | A2 | 18/10/2026 |
| | B2 | 4/06/2034 |
| E ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| OMBRE DE LA MONITORA | MAYERLY VEGA RODRIGUEZ |
| o DE IDENTIFICACION | 1.127.384.026 |
| E ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**

**INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 18 marzo 2026 |
| STITUCION EDUCATIVA | 1. Bateas - Jorge Eliecer (8) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| LACA | QJY516 | MARCA | YUTONG |
| ODELO | 2026 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| UMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10037013269 | CAPACIDAD | 42 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 5350086346 | | 19/11/2026 | |
| POLIZAS ESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | N/A | | N/A | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 534815 | | 4/12/2027 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| OMBRE DEL CONDUCTOR | RODOLFO SOTO SEGOVIA | |
| o DE IDENTIFICACION | 5.110.815 | |
| UMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 5.110.815 | |
| ATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 3/06/2028 |
| | B2 | 3/06/2035 |
| | A2 | 13/10/2027 |
| E ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| OMBRE DE LA MONITORA | MARYI KATHERINE CHAPARRO PEÑA |
| o DE IDENTIFICACION | 1.118.528.788 |
| E ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

568

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**

**INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 16 MARZO 2026 |
| INSTITUCION EDUCATIVA | 1. Bateas - Jorge Eliecer (6) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | QJY517 | MARCA | YUTONG |
| MODELO | 2026 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10037013108 | CAPACIDAD | 42 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 5350086352 | | 7/12/2026 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | N/A | | N/A | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 534834 | | 4/12/2027 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | HUBER VASQUEZ ROJAS | |
| No DE IDENTIFICACION | 1.120.869.229 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 1.120.869.229 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C3 | 9/10/2026 |
| | A2 | 17/10/2030 |
| | B3 | 9/10/2033 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | ANDREA DEL PILAR CARREÑOFIGUEROA |
| No DE IDENTIFICACION | 1.121.859.875 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

569

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**

**INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 9 marzo 2026 |
| NSTITUCION EDUCATIVA | 8 Horizontes - Fundaciones | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | SVC231 | MARCA | VOLKSWAGEN |
| MODELO | 2010 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10008529445 | CAPACIDAD | 28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 92503661 | | 31/08/2026 |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL |
| | 1522173571304 | | 7/04/2026 |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL |
| | 1522173571304 | | 7/04/2026 |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 183589937 | | 30/08/2026 |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 458602 | | 13/11/2026 |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | MARDEN DARIO JIMENEZ CALDERON | |
| No DE IDENTIFICACION | 80.523.556 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 0 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | 0 | 0/01/1900 |
| | 0 | 0/01/1900 |
| | 0 | 0/01/1900 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | GISSELY PAOLA SARMIENTO CERVANTES |
| No DE IDENTIFICACION | 1.044.780.459 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

570

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**

**INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 10 marzo 2026 |
| NSTITUCION EDUCATIVA | 10 Cuernavaca - Puerto Triunfo (2) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | TTW713 | MARCA | MERCEDES BENZ |
| MODELO | 2018 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10029166946 | CAPACIDAD | 39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 1508006795454000 | | 31/01/2027 |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL |
| | 1530262724604 | | 17/06/2026 |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 187218512 | | 26/01/2027 |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 552310 | | 3/03/2028 |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | ARLEY GUTIERREZ QUINTERO | |
| No DE IDENTIFICACION | 7.729.852 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 7.729.852 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 12/07/2026 |
| | A2 | 2/10/2025 |
| | B3 | 2/05/2030 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | YIRETH VALENTINA LOPEZ OSPINA |
| No DE IDENTIFICACION | 1.122.512.643 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 13 MARZO 2026 |
| INSTITUCION EDUCATIVA | 16. Comunidad Sarabia | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | WHO802 | MARCA | HYUNDAI |
| MODELO | 2015 | CLASE DE VEHICULO | Buseta |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10028834758 | CAPACIDAD | 23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 3308005960113000 | | 4/09/2026 |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL |
| | 13061001221 | | 19/03/2026 |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL |
| | 11101000497 | | 19/03/2026 |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 186041481 | | 13/12/2026 |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA |
| | 473382 | | 31/01/2027 |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | WILSON CASTAÑEDA CHAVEZ | |
| No DE IDENTIFICACION | 79.135.287 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 79.135.287 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 20/01/2029 |
| | B2 | 20/01/2036 |
| | A2 | 20/06/2023 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | TATIANA MARTINEZ LOPEZ |
| No DE IDENTIFICACION | 1.121.714.896 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

522

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | **INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 11 MARZO 2026 |
| STITUCION EDUCATIVA | 11 Vereda Puerto Triunfo - Oasis (2) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| LACA | FSU904 | MARCA | HINO |
| ODELO | 2020 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| UMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10018596794 | CAPACIDAD | 41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 931001317200200 | | 12/04/2026 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | AB000643 | | 1/09/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | AB000644 | | 1/09/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 181780543 | | 14/06/2026 | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 500176 | | 2/08/2027 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| OMBRE DEL CONDUCTOR | LUIS ARTURO CALDERON HERNANDEZ | |
| o DE IDENTIFICACION | 80.138.916 | |
| UMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 80.138.916 | |
| ATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 2/12/2027 |
| | B2 | 2/12/2034 |
| | A2 | 8/06/2034 |
| E ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| OMBRE DE LA MONITORA | APOLINAR LOPEZLUZ VIVIANA |
| o DE IDENTIFICACION | 1.122.126.030 |
| E ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION BASICA DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 11 marzo 2026 |
| NSTITUCION EDUCATIVA | 11 Vereda Puerto Triunfo - Oasis | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | FSU900 | MARCA | HINO |
| MODELO | 2020 | CLASE DE VEHICULO | Bus |
| NUMERO DE LICENCIA TRANSITO | 10018596738 | CAPACIDAD | 41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOAT | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 931001862710100 | | 16/06/2026 | |
| POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | NUMERO | | CONTRACTUAL | |
| | AB000643 | | 1/09/2026 | |
| | NUMERO | | EXTRACONTRACTUAL | |
| | AB000644 | | 1/09/2026 | |
| TECNOMECANICA | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 182618277 | | 18/07/2026 | |
| TARJETA OPERACIÓN | NUMERO | | VIGENCIA | |
| | 495149 | | 1/07/2027 | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | JHONATHAN QUIÑONEZ CARVAJAL | |
| No DE IDENTIFICACION | 1.093.752.402 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 1.093.752.402 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 20/06/2028 |
| | B2 | 20/06/2035 |
| | | |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | LICETH DAMARIS ORTIZ CERON |
| No DE IDENTIFICACION | 1.113.670.447 |
| SE ENCUENTRA UNIFORMADO | |

INTERVENTORIA

S-74

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 18 marzo 2026 |
| RUTA | 15 Vereda Santa Helena - I.E rubiales (2) | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | ERL124 | | | PROPIETARIO | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS |
| MODELO | 2019 | MARCA | HINO | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 830050283 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 41 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 15/07/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 21/08/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46266 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 24/08/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | ANDRES SERRATO GUTIERREZ | |
| No DE IDENTIFICACION | 86.086.996 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 86.086.996 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C3 | 8/05/2026 |
| | B3 | 8/05/2033 |
| | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | DIANA MARCELA GUATAQUIRA ALGARRA |
| No DE IDENTIFICACION | 1.121.841.533 |

| | | |
|---|---|---|
| Andrés Serrato | | Diana Guataquira |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

535

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 9 marzo 2026 |
| RUTA | 7. Cristalinas - Fundaciones | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | ERL650 | | | PROPIETARIO | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS |
| MODELO | 2019 | MARCA | HINO | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 830050283 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 41 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 15/07/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 21/08/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46266 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 15/07/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | ONOFRE MORA SANCHEZ | |
| No DE IDENTIFICACION | 79.162.780 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 79.162.780 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 15/09/2026 |
| | B2 | 15/09/2029 |
| | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | MARIA CLAUDIA CORTEZ OSPINA |
| No DE IDENTIFICACION | 65.708.518 |

| | | |
|---|---|---|
| Onofre Mora | | Claudia Cortes |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

576

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**

**INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 24 marzo 2026 |
| RUTA | 10 Cuernavaca - Puerto Triunfo (1) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | FST213 | | | PROPIETARIO | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS |
| MODELO | 2019 | MARCA | HINO | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 830050283 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 41 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 5/03/2027 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 11/04/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46266 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 26/03/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | YOVANNY ALFONSO ESCOBAR | |
| No DE IDENTIFICACION | 79.860.077 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 79.860.077 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | A2 | 17/07/2034 |
| | C2 | 17/07/2027 |
| | B2 | 17/07/2034 |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | MAYERLY OCAMPO CAICEDO |
| No DE IDENTIFICACION | 1.120.379.149 |

| | | |
|---|---|---|
| Yovanny A Escolar | | mayerly Ocampo |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

517

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 5 Marzo 2026 |
| RUTA | 14 Rubiales - Porvenir (2) | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | FST214 | | | PROPIETARIO | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS |
| MODELO | 2019 | MARCA | HINO | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 830050283 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 41 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 5/03/2027 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 29/04/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46266 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 9/03/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | HENRY RAMIREZ ALVAREZ | |
| No DE IDENTIFICACION | 17.646.332 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 17.646.332 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 6/03/2029 |
| | B2 | 6/03/2036 |
| | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | LADY JIMENA NIÑO IBAÑEZ |
| No DE IDENTIFICACION | 1.116.616.291 |

| | | |
|---|---|---|
| Henry Ramirez | | JIMENA NIÑO |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

578

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 11 marzo 2026 |
| RUTA | 11 Vereda Puerto Triunfo - Oasis | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | FSU900 | | | PROPIETARIO | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS |
| MODELO | 2020 | MARCA | HINO | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 830050283 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 41 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 16/06/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 1/07/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46266 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 18/07/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | JHONATHAN QUIÑONEZ CARVAJAL | |
| No DE IDENTIFICACION | 1.093.752.402 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 1.093.752.402 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 20/06/2028 |
| | B2 | 20/06/2035 |
| | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | LICETH DAMARIS ORTIZ CERON |
| No DE IDENTIFICACION | 1.113.670.447 |

| | | |
|---|---|---|
| Jhonatan Quiñonez | | Lizeth Damaris Ortiz |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

579

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 25 MARZO 2026 |
| RUTA | 11 Vereda Puerto Triunfo - Oasis (2) | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | FSU904 | | | PROPIETARIO | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS |
| MODELO | 2020 | MARCA | HINO | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 830050283 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 41 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 12/04/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 2/08/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46266 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 14/06/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | LUIS ARTURO CALDERON HERNANDEZ | |
| No DE IDENTIFICACION | 80.138.916 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 80.138.916 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 2/12/2027 |
| | B2 | 2/12/2034 |
| | A2 | 8/06/2034 |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | APOLINAR LOPEZLUZ VIVIANA |
| No DE IDENTIFICACION | 1.122.126.030 |

| | | |
|---|---|---|
| Luis Arturo Calderon | | Viviana Apolinar |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

580

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 17 marzo 2026 |
| RUTA | 14 Rubiales - Porvenir (1) | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | FSU907 | | | PROPIETARIO | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS |
| MODELO | 2020 | MARCA | HINO | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 830050283 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 41 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 12/04/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 6/07/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46266 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 8/08/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | ALFONSO AYALA VILLANUEVA | |
| No DE IDENTIFICACION | 3.163.845 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 3.163.845 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 10/09/2026 |
| | B2 | 10/09/2030 |
| | A2 | 23/08/2026 |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | YINETH QUINTERO MORENO |
| No DE IDENTIFICACION | 1.030.599.813 |

| | | |
|---|---|---|
| Alfonso Ayala | | Yineth Quintero |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

581

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 27 marzo 2026 |
| RUTA | 9 Horizontes - Altomanacacias | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | KNL000 | | | PROPIETARIO | TRASNPORTES ESPECIALIES LA ESTRELLA |
| MODELO | 2021 | MARCA | CHEVROLET | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 900812569 |
| CLASE DE VEHICULO | Buseta | | | CAPACIDAD | 26 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 22/08/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 9/09/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46190 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 8/09/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | FABIAN HOMERO GOMEZ ESCALONA | |
| No DE IDENTIFICACION | 1.116.040.141 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 1.116.040.141 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 11/08/2026 |
| | B2 | 11/08/2033 |
| | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | SANDRA MILENA MAHECHA ADAMES |
| No DE IDENTIFICACION | 1.124.824.191 |

| | | |
|---|---|---|
| Fabian Gómez | | |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

582

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**

INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 2 MARZO 2026 |
| RUTA | 1. Bateas - Jorge Eliecer (4) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | KSK317 | | | PROPIETARIO | TRASNPORTES ESPECIALIES LA ESTRELLA |
| MODELO | 2021 | MARCA | YUTONG | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 900812569 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 44 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 30/09/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 7/10/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46190 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 3/10/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | JULIAN ALEXIS PRIETO DURAN | |
| No DE IDENTIFICACION | 1.020.827.352 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 1.020.827.352 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 13/03/2029 |
| | B2 | 13/03/2036 |
| | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | YUDERLY MEYID GOMEZ TRIANA |
| No DE IDENTIFICACION | 1.121.923.045 |

| | | |
|---|---|---|
| Juliana Prieto | | Yuderly Gómez |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

582

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**

**INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 18 marzo 2026 |
| RUTA | 15 Vereda Santa Helena - I.E rubiales (1) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | ERL123 | | | PROPIETARIO | RIVERA MONTERO LUIS CARLOS ANDRES |
| MODELO | 2019 | MARCA | HINO | Nº IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 1015428449 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 41 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 30/11/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 21/01/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46266 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 28/10/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | JOSE IGNACIO VIATELA | |
| No DE IDENTIFICACION | 5.893.470 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 5.893.470 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C3 | 2/05/2026 |
| | A2 | 2/10/2025 |
| | B3 | 2/05/2030 |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | NANCY JIMENEZ RAMIREZ |
| No DE IDENTIFICACION | 40.217.116 |

| | | |
|---|---|---|
| Jose Ignacio Ortela | | Nancy Jimenez |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | FECHA | 19 MARZO 2026 |
| RUTA | 1. Bateas - Jorge Eliecer (1) | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | LIK543 | | | PROPIETARIO | JIMENEZ CARDENAS AUGUSTO |
| MODELO | 2023 | MARCA | HINO | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 3275699 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 42 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 20/09/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 11/12/2026 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46295 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | N/A | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | OSCAR FABIAN JIMENEZ CALDERON | |
| No DE IDENTIFICACION | 1.119.891.523 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 1.119.891.523 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | A2 | 28/01/2036 |
| | C2 | 28/01/2029 |
| | B2 | 28/01/2036 |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | DORIS ALEXANDRA ACOSTA ROJAS |
| No DE IDENTIFICACION | 65.708.131 |

| | | |
|---|---|---|
| Oscar Jimenez | | Doris Acosta |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

505

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 18 marzo 2026 |
| RUTA | 5. Alto Neblionas | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | LLL374 | | | PROPIETARIO | TRASNPORTES ESPECIALIES LA ESTRELLA |
| MODELO | 2023 | MARCA | CHEVROLET | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 900812569 |
| CLASE DE VEHICULO | Buseta | | | CAPACIDAD | 25 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 4/08/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 2/11/2026 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46190 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 24/08/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | VICTOR ALFONSO PERDOMO NEGRO | |
| No DE IDENTIFICACION | 80.751.650 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 80.751.650 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 10/01/2027 |
| | B2 | 10/01/2034 |
| | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | YIRLEY RAMIREZ MARTINEZ |
| No DE IDENTIFICACION | 1.121.841.459 |

| | | |
|---|---|---|
| Victor Perdomo | | Yirley Ramirez |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

586

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 20 MARZO 2026 |
| RUTA | 3. Casco Urbano - Alto manacacias (2) | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | NOW217 | | | PROPIETARIO | BANCOLOMBIA SA |
| MODELO | 2024 | MARCA | TOYOTA | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 890903938 |
| CLASE DE VEHICULO | Camioneta | | | CAPACIDAD | 5 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 12/03/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 24/04/2026 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46190 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | N/A | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | DUBERNEY VARGAS SANCHEZ | |
| No DE IDENTIFICACION | 94.193.559 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 94.193.559 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 18/09/2026 |
| | B2 | 18/09/2033 |
| | A2 | 18/09/2033 |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | N/A |
| No DE IDENTIFICACION | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| Duberney Vargas | | |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 20 marzo 2026 |
| RUTA | 6. Casco Urbano - Cristalinas | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | NOW218 | | | PROPIETARIO | BANCOLOMBIA SA |
| MODELO | 2024 | MARCA | TOYOTA | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 890903938 |
| CLASE DE VEHICULO | Camioneta | | | CAPACIDAD | 5 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 12/03/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 15/04/2026 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46190 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | N/A | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | NADIN CARRILLO RIZO | |
| No DE IDENTIFICACION | 9.694.008 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 9.694.008 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 20/11/2027 |
| | B2 | 20/11/2034 |
| | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | N/A |
| No DE IDENTIFICACION | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| Nadin Carrillo | | |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

588

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 20 marzo 2026 |
| RUTA | 6. Casco Urbano - Cristalinas (2) | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | NOW220 | | | PROPIETARIO | BANCOLOMBIA SA |
| MODELO | 2024 | MARCA | TOYOTA | Nº IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 890903938 |
| CLASE DE VEHICULO | Camioneta | | | CAPACIDAD | 5 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 12/03/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 15/04/2026 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46190 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | N/A | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | NELSON FERNANDO RODRIGUEZ RIVERA | |
| No DE IDENTIFICACION | 80.392.201 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 80.392.201 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C3 | 20/03/2028 |
| | C3 | 20/03/2035 |
| | | |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | N/A |
| No DE IDENTIFICACION | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| nelson rodriguez | | |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

589

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 25 MARZO 2026 |
| RUTA | 1 jorge Eliecer (9) | | | | |
| **INFORMACIÓN DEL VEHICULO** | | | | | |
| PLACA | PMX193 | | | PROPIETARIO | NCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOME |
| MODELO | 2025 | MARCA | YUTONG | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 800149923 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 42 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 28/04/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 2/05/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46190 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | N/A | SI | X | NO | |

| **INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR** | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | OSCAR DARIO VARGAS RAMIREZ | |
| No DE IDENTIFICACION | 86.087.461 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 86.087.461 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 4/06/2027 |
| | A2 | 18/10/2026 |
| | B2 | 4/06/2034 |
| **INFORMACIÓN MONITORA** | | |
| NOMBRE DE LA MONITORA | MAYERLY VEGA RODRIGUEZ | |
| No DE IDENTIFICACION | 1.127.384.026 | |

| | | |
|---|---|---|
| Oscar Vargas | | Mayerly Vega. |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

590

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 4 marzo 2026 |
| RUTA | 1. Bateas - Jorge Eliecer (8) | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | QJY516 | | | PROPIETARIO | NCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOME |
| MODELO | 2026 | MARCA | YUTONG | Nº IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 800149923 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 42 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 19/11/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 4/12/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46190 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | N/A | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | RODOLFO SOTO SEGOVIA | |
| No DE IDENTIFICACION | 5.110.815 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 5.110.815 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 3/06/2028 |
| | B2 | 3/06/2035 |
| | A2 | 13/10/2027 |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | MARYI KATHERINE CHAPARRO PEÑA |
| No DE IDENTIFICACION | 1.118.528.788 |

| | | |
|---|---|---|
| Rodolfo Soto | | Maryi Katherine Chaparro P. |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

591

| | | |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 9 marzo 2026 |
| RUTA | 1. Bateas - Jorge Eliecer (6) | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | QJY517 | | | PROPIETARIO | NCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOME |
| MODELO | 2026 | MARCA | YUTONG | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 800149923 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 42 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 7/12/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 4/12/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46190 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | N/A | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | HUBER VASQUEZ ROJAS | |
| No DE IDENTIFICACION | 1.120.869.229 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 1.120.869.229 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C3 | 9/10/2026 |
| | A2 | 17/10/2030 |
| | B3 | 9/10/2033 |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | ANDREA DEL PILAR CARREÑOFIGUEROA |
| No DE IDENTIFICACION | 1.121.859.875 |

| | | |
|---|---|---|
| Huber Vasquez | | Andrea Carreño |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

92

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | **INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 9 marzo 2026 |
| RUTA | 8 Horizontes - Fundaciones | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | SVC231 | | | PROPIETARIO | WALTER VELOZA VELOZA |
| MODELO | 2010 | MARCA | VOLKSWAGEN | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 79892783 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 28 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 31/08/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 13/11/2026 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46119 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 30/08/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | MARDEN DARIO JIMENEZ CALDERON | |
| No DE IDENTIFICACION | 80.523.556 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 0 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | 0 | 0/01/1900 |
| | 0 | 0/01/1900 |
| | 0 | 0/01/1900 |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | GISSELY PAOLA SARMIENTO CERVANTES |
| No DE IDENTIFICACION | 1.044.780.459 |

| | | |
|---|---|---|
| Dario Jimenez | | Gisell Sarmiento |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

593

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026** | |
| | **INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 24 MARZO 2026 |
| RUTA | 10 Cuernavaca - Puerto Triunfo (2) | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | TTW713 | | | PROPIETARIO | TRASNPORTES ESPECIALIES LA ESTRELL |
| MODELO | 2018 | MARCA | MERCEDES BENZ | Nº IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 900812569 |
| CLASE DE VEHICULO | Bus | | | CAPACIDAD | 39 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 31/01/2027 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 3/03/2028 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46190 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 26/01/2027 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | ARLEY GUTIERREZ QUINTERO | |
| No DE IDENTIFICACION | 7.729.852 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 7.729.852 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 12/07/2026 |
| | A2 | 2/10/2025 |
| | B3 | 2/05/2030 |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | YIRETH VALENTINA LOPEZ OSPINA |
| No DE IDENTIFICACION | 1.122.512.643 |

| | | |
|---|---|---|
| Arley Gutierrez | | Yireth López |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

| | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 | |
|---|---|---|
| | INFORMACION DE LA RUTA / VEHICULO / CONDUCTOR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: PUERTO GAITAN META | | | | FECHA | 13 marzo 2026 |
| RUTA | 16. Comunidad Sarabia | | | | |

## INFORMACIÓN DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | WHO802 | | | PROPIETARIO | SOCIEDAD TIERRADENTRO SAS |
| MODELO | 2015 | MARCA | HYUNDAI | N° IDENTIFICACION PROPIETARIO (NIT/CC) | 900336796 |
| CLASE DE VEHICULO | Buseta | | | CAPACIDAD | 23 |

| DOCUMENTOS | VIGENCIA | VIGENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAT | 4/09/2026 | SI | X | NO | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 31/01/2027 | SI | X | NO | |
| POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | 46100 | SI | X | NO | |
| TECNOMECANICA | 13/12/2026 | SI | X | NO | |

## INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | WILSON CASTAÑEDA CHAVEZ | |
| No DE IDENTIFICACION | 79.135.287 | |
| NUMERO DE LICENCIA DE CONDUCCION | 79.135.287 | |
| CATEGORIAS AUTORIZADAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO | C2 | 20/01/2029 |
| | B2 | 20/01/2036 |
| | A2 | 20/06/2023 |

## INFORMACIÓN MONITORA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA MONITORA | TATIANA MARTINEZ LOPEZ |
| No DE IDENTIFICACION | 1.121.714.896 |

| | | |
|---|---|---|
| Wilson Castañeda | | Tatiana Martinez |
| RECTOR /CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE | INTERVENTORIA | MONITORA |

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**NIT. 902.023.390-9**

# ANEXO 3

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225

Puerto Gaitán (Meta), 17 de febrero de 2026

Señor
**DIDIHER EMIL OVALLES ROJAS**
Secretario de Educación
Supervisor
Municipio de Puerto Gaitán – Meta.

**Asunto:** Radicación **ACTA No 2** - Contrato 1518 de 2025

Por medio de la presente, me dirijo a usted en calidad de calidad de representante legal de Transportes Especial La Estrella, contratista encargado de la prestación de servicio de transporte especial para facilitar al acceso y permanencia de jóvenes en programas de educación superior del Municipio de Puerto Gaitán - Meta, en virtud del Contrato No. 1518 de 2025.
Conforme a lo establecido en las cláusulas contractuales y en cumplimiento de nuestros compromisos, me permito radicar ante su despacho la **ACTA No 2** correspondiente del **02 AL 28 DE FEBRERO de 2026.**
A continuación, detallo los conceptos incluidos en esta parcial:

- ✓ Descripción de los servicios prestados durante el periodo correspondiente.
- ✓ Monto total facturado por los servicios realizados, conforme a las tarifas establecidas en el contrato.
- ✓ Detalle de los documentos y soportes adjuntos a la presente cuenta de cobro.
- ✓ Adjunto a este oficio, encontrará los documentos necesarios que respaldan la ejecución de los servicios y la veracidad de la información presentada.

Agradecemos de antemano su atención y pronta gestión para la revisión y aprobación de la presente cuenta de cobro. Quedamos a su disposición para cualquier consulta o requerimiento adicional que pueda surgir en relación con el contrato en cuestión.

**NOTA:** Se anexa 4 carpetas de Contratación y 1 para Hacienda.

Atentamente,

**MARIEN LIZETH RIVERA TORRES.**
CC. 1.024.497.636 - tescolar2024@gmail.com
Representante legal - Transportes Especiales La Estrella SAS.

*Dirección: Mz 92 – Casa 1 – Finca San Luis*
*Celular: 317 440 8049 – 316 757 2582*
*Puerto Gaitán, Meta, Colombia*
*Email: comercial@transporteslaestrella.com.co*

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**NIT. 902.023.390-9**

# ANEXO 4

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225

598

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | ERL124 | Tipo: | Bus | Marca: | HINO |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | ANDRES SERRATO GUTIERREZ | C.C | 86.086.996 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 15/07/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 24/08/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 21/08/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

599

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | ERL123 | Tipo: | Bus | Marca: | HINO |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | JOSE IGNACIO VIATELA | C.C | 5.893.470 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 30/11/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 28/10/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 21/01/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

600

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | ERL650 | Tipo: | Bus | Marca: | HINO |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | ONOFRE MORA SANCHEZ | C.C | 79.162.780 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 15/07/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 15/07/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 21/08/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

601

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | FST213 | Tipo: | Bus | Marca: | HINO |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | YOVANNY ALFONSO ESCOBAR | C.C | 79.860.077 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 5/03/2027 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 26/03/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 11/04/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

602

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | FST214 | Tipo: | Bus | Marca: | HINO |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | HENRY RAMIREZ ALVAREZ | C.C | 17.646.332 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 5/03/2027 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 9/03/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 29/04/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

603

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | FSU900 | Tipo: | Bus | Marca: | HINO |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | JHONATHAN QUIÑONEZ CARVAJAL | C.C | 1.093.752.402 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 16/06/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 18/07/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 1/07/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|

INTERVENTORIA

604

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | FSU904 | Tipo: | Bus | Marca: | HINO |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | LUIS ARTURO CALDERON HERNANDEZ | C.C | 80.138.916 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 12/04/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 14/06/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 2/08/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|

INTERVENTORIA

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | FSU907 | Tipo: | Bus | Marca: | HINO |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | ALFONSO AYALA VILLANUEVA | C.C | 3.163.845 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 12/04/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 1/09/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 8/08/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 6/07/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | KNL000 | Tipo: | Buseta | Marca: | CHEVROLET |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | FABIAN HOMERO GOMEZ ESCALONA | C.C | 1.116.040.141 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 22/08/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 8/09/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 9/09/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | KSK317 | Tipo: | Bus | Marca: | YUTONG |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | JULIAN ALEXIS PRIETO DURAN | C.C | 1.020.827.352 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 30/09/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 3/10/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 7/10/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|

INTERVENTORIA

608

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | LIK543 | Tipo: | Bus | Marca: | HINO |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | OSCAR FABIAN JIMENEZ CALDERON | C.C | 1.119.891.523 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 20/09/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 30/09/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 30/09/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | N/A | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 11/12/2026 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|

INTERVENTORIA

609

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | LLL374 | Tipo: | Buseta | Marca: | CHEVROLET |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | VICTOR ALFONSO PERDOMO NEGRO | C.C | 80.751.650 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 4/08/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 24/08/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 2/11/2026 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|

INTERVENTORIA

610

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | NOW217 | Tipo: | Camioneta | Marca: | TOYOTA |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | DUBERNEY VARGAS SANCHEZ | C.C | 94.193.559 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 12/03/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | N/A | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 24/04/2026 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

611

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | NOW218 | Tipo: | Camioneta | Marca: | TOYOTA |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | NADIN CARRILLO RIZO | C.C | 9.694.008 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 12/03/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | N/A | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 15/04/2026 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|

INTERVENTORIA

612

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | NOW220 | Tipo: | Camioneta | Marca: | TOYOTA |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | NELSON FERNANDO RODRIGUEZ RIVERA | C.C | 80.392.201 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 12/03/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | N/A | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 15/04/2026 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

613

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | PMX193 | Tipo: | Bus | Marca: | YUTONG |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | OSCAR DARIO VARGAS RAMIREZ | C.C | 86.087.461 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 28/04/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | N/A | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 2/05/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

615

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | WHO802 | Tipo: | Buseta | Marca: | HYUNDAI |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | WILSON CASTAÑEDA CHAVEZ | C.C | 79.135.287 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 4/09/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 19/03/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 19/03/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 13/12/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 31/01/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | QJY517 | Tipo: | Bus | Marca: | YUTONG |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | HUBER VASQUEZ ROJAS | C.C | 1.120.869.229 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 7/12/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | N/A | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 4/12/2027 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

617

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | SVC231 | Tipo: | Bus | Marca: | VOLKSWAGEN |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | MARDEN DARIO JIMENEZ CALDERON | C.C | 80.523.556 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 31/08/2026 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 7/04/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 7/04/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 30/08/2026 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 13/11/2026 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|

INTERVENTORIA

618

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026

## INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

| Placa No. | TTW713 | Tipo: | Bus | Marca: | MERCEDES BENZ |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del Custodio : | ARLEY GUTIERREZ QUINTERO | C.C | 7.729.852 | Inspeccionado Por: | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | | ESTADO B | ESTADO M | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales de servicio-alta y baja | X | | |
| | Direccionales delanteras-parqueo y giro | X | | |
| | Direccionales traseras-parqueo y giro | X | | |
| | Luces de Cabina | X | | |
| | farolas | X | | |
| LIMPIABRISAS | Derecho/ izquierdo / atrás | X | | |
| CABINA | Tercer stop | X | | |
| | Espejo central | X | | |
| | Espejo lateral izquierdo | X | | |
| | Espejo lateral derecho | X | | |
| | Puertas en buen estado | X | | |
| | Vidrio panorámico delantero | X | | |
| | Vidrio panorámico trasero | X | | |
| | Extintor de incendios y soporte ( día/ mes / año/ de vencimiento) y capacidad | X | | |
| | Botiquín de primeros auxilios | X | | |
| | Asientos en buenas condiciones | X | | |
| | Indicadores(hidraúlico,velocimetro, temperatura) | X | | |
| LLANTAS | Estado del repuesto y equipo para cambio de llantas | X | | |
| | Alineación | X | | |
| | Balanceo | X | | |
| ESTADO MECANICO Y OTROS | Fugas hidraúlicas | X | | |
| | Fugas refrigerantes | X | | |
| | Estado de correas | X | | |
| | Barra de dirección | X | | |
| | Herramienta | X | | |
| | Equipo de carretera completo | X | | |
| | Estado de pintura | X | | |
| | Estado placas | X | | |
| | Nivel de electrolito de bateria | X | | |
| ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL | Carpeta documental del vehiculos | X | | |

| | | VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | SOAT | 31/01/2027 | |
| | SEGURO EXTRACONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | SEGURO CONTRACTUAL | 17/06/2026 | |
| | CERTIFICADO TECNICO-MECÁNICO | 26/01/2027 | |
| | TARJETA DE PROPIEDAD | 3/03/2028 | |
| CERTIFICACIÓN | CERTIFICADO DE OPERACION | | |
| OBSERVACIONES | | | |

INTERVENTORIA

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**NIT. 902.023.390-9**

# ANEXO

# 5

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225

bl9

Gmail

**INTERVENTORIA INTERVENTORIA <interventorjm@gmail.com>**

# Solicitud de actualización y presentación oportuna de documentos – Vehículos de Transporte Escolar

1 mensaje

**INTERVENTORIA INTERVENTORIA** <interventorjm@gmail.com> 3 de marzo de 2026 a las 16:13
Para: TRANSPORTE ESCOLAR <tescolar2024@gmail.com>

**Puerto Gaitán, Meta, 3 de marzo de 2026**

Señores
**Transportes Especiales La Estrella S.A.S**
Atn: Marien Lizeth Rivera Torres
Representante Legal
Ciudad

**Asunto: Solicitud de actualización y presentación oportuna de documentos – Vehículos de Transporte Escolar**

Cordial saludo,

En el marco del contrato de prestación del servicio de transporte escolar que se ejecuta en el municipio de Puerto Gaitán – Meta, y en cumplimiento de las funciones de seguimiento, vigilancia y control propias de la interventoría, me permito solicitar de manera formal la remisión de los documentos actualizados de los vehículos vinculados a la operación del servicio.

Lo anterior, con el fin de verificar el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente en materia de tránsito y transporte para la circulación de vehículos de servicio público especial, en concordancia con la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito, el Decreto 1079 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias aplicables al transporte escolar.

De acuerdo con la revisión preliminar efectuada por esta interventoría, se evidenció que algunos documentos se encuentran próximos a su fecha de vencimiento y otros ya se encuentran vencidos, conforme se relaciona a continuación:

| VEHÍCULO – PLACA | TIPO DE DOCUMENTO |
|---|---|
| FST213 | SOAT |
| FST214 | SOAT |
| NOW216 | SOAT |
| NOW217 | SOAT |

029

| VEHÍCULO – PLACA | TIPO DE DOCUMENTO |
|---|---|
| NOW218 | SOAT |
| NOW220 | SOAT |
| SVM708 | Tarjeta de Operación y Póliza RCC y RCE |
| TTW713 | SOAT |
| WOU487 | SOAT |
| WOU488 | SOAT |

En tal sentido, se requiere adelantar de manera inmediata los trámites correspondientes y remitir a esta interventoría copia legible, completa y vigente de la documentación señalada, a fin de garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones y asegurar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y de seguridad exigidas para la adecuada prestación del transporte escolar.

Es importante precisar que la circulación de vehículos con documentación vencida constituye un incumplimiento a la normatividad vigente y puede dar lugar a la imposición de sanciones por parte de las autoridades competentes, así como a las medidas contractuales a que haya lugar.

Agradecemos su atención y solicitamos que la información requerida sea remitida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación.

Sin otro particular,

Atentamente,

**Cordialmente,**

***JAIRO ALBERTO MORENO GÁMEZ***
***RL. CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026***
***CEL. 3225107225***

629

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**NIT. 902.023.390-9**

# ANEXO 6

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225

Gmail INTERVENTORIA INTERVENTORIA <interventorjm@gmail.com>

# (sin asunto)

2 mensajes

**INTERVENTORIA INTERVENTORIA** <interventorjm@gmail.com> 2 de marzo de 2026
Para: TRANSPORTE ESCOLAR <tescolar2024@gmail.com>

**INTERVENTORIA INTERVENTORIA** <interventorjm@gmail.com> sáb, 31 ene, 15:44
para tescolar2024@gmail.com

**SRS. TRANSPORTES ESPECIALES LA ESTRELLA S.A.S**

**RL MARIEN LIZETH RIVERA TORRES**

**ESD**

En cumplimiento de las funciones de **Interventoría del Programa de Transporte Escolar**, y con el fin de realizar la verificación documental correspondiente, respetuosamente se solicita a la empresa **Transporte La Estrella** remitir las **hojas de vida d los vehículos, conductores y monitoras** que actualmente se encuentran prestando el servicio de transporte escolar.

Las hojas de vida deberán contener la información y documentación exigida, tales como: datos del vehículo, documentos de propiedad, SOAT, revisión técnico-mecánica, pólizas, mantenimientos, entre otros soportes requeridos, conforme a la normativi vigente, de igual forma las de los conductores y monitoras.

Lo anterior permitirá garantizar el adecuado control, seguimiento y cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad del servicio, en beneficio de los estudiantes y las instituciones educativas atendidas.

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos al envío oportuno de la información solicitada.

Cordialmente,

**Cordialmente,**

***JAIRO ALBERTO MORENO GÁMEZ***
***RL. CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026***
***CEL. 3225107225***

**TRANSPORTE ESCOLAR** <tescolar2024@gmail.com> 2 de marzo de 2026 a las 16:39
Para: INTERVENTORIA INTERVENTORIA <interventorjm@gmail.com>

Señor
**Jairo Alberto Moreno Gámez**
R.L. **Consorcio Intertransporte 2026**
ESD

Asunto: Respuesta a solicitud de verificación documental – Programa de Transporte Escolar

Cordial saludo,

En atención a su comunicación relacionada con la solicitud de las hojas de vida de los vehículos, conductores y monitoras que actualmente prestan el servicio de transporte escolar, me permito informar que **desde el día 02 de febrero de 2026 fue remitida la totalidad de la información documental requerida**, correspondiente al parque automotor y al personal vinculado a la operación del servicio.

No obstante lo anterior, y con el fin de facilitar el proceso de verificación documental por parte de la Interventoría, a continuación se anexa nuevamente la relación actualizada del parque automotor, así como del personal de conductores y monitoras que se encuentran prestando el servicio.

En caso de requerir algún documento adicional, actualización específica o aclaración puntual, con el mayor de los gustos estaremos atentos a su requerimiento para atenderlo de manera oportuna.

Agradecemos su gestión y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente,

**Marien Lizeth Rivera Torres**
Representante Legal

Transportes Especiales La Estrella S.A.S.

[El texto citado está oculto]
--

**Jairo Steven Zamora Sanchez**
Coordinador Operativo/ Transporte Escolar
Email: tescolar2024@gmail.com
(+57) 3154883205 - 3217111436
Puerto Gaitán - Meta

GC422 GS1114 GA413

**Buzón de PQRSF**

**VEHICULOS OPERACIONES ESCOLAR 2026.xlsx**
23K

h29

| No. | Placa Vehículo | Marca / Modelo | Año | Ruta | Licencia de Tránsito N° | Clase de Vehículo | Capacidad | Nit / Cc | Propietario | SOAT N° | SOAT Vigencia | Póliza Extracontractual N° | Vigencia Extracontractual | Póliza Contractual N° | Vigencia Contractual | Tarjeta de Operación N° | Vigencia Tarjeta | Tecnomecánica N° | Vigencia Tecnomecánica | Conductor | Cédula Conductor | Licencia Conductor N° | Categoría | Vigencia Licencia Conductor | Monitora | Cédula Monitora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERL123 | NINO | 2019 | 15 Vereda Santa Helena - I.E rubiales (1) | 10022409143 | Bus | 41 | 1015428449 | RIVERA MONTERO LUIS CARLOS ANDRES | 93944502 | 30/11/2026 | AB000643 | 1/05/2026 | AB000644 | 1/05/2026 | 470441 | 21/01/2027 | 184911611 | 28/10/2026 | JOSE IGNACIO VIATELA | 5.893.470 | 5.893.470 | C3 | 2/05/2026 | NANCY JIMENEZ RAMIREZ | 40.217.116 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A2 | 2/05/2026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B3 | 2/05/2030 | | |
| 2 | ERL124 | NINO | 2019 | 15 Vereda Santa Helena - I.E rubiales (2) | 10025365697 | Bus | 41 | 830050283 | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS | 93190147810/2000 | 15/07/2026 | AB000643 | 1/05/2026 | AB000644 | 1/05/2026 | 511108 | 21/05/2027 | 183441759 | 24/09/2026 | ANDRES SERRATO GUTIERREZ | 66.666.666 | 66.666.666 | C3 | 6/05/2026 | DIANA MARCELA GUATAGUERA ALGARRA | 1.121.841.533 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B3 | 6/05/2030 | | |
| 3 | ERL650 | NINO | 2019 | 7. Cristalinas - Fundaciones | 10025365307 | Bus | 41 | 830050283 | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS | 93190147853/2000 | 15/07/2026 | AB000643 | 1/05/2026 | AB000644 | 1/05/2026 | 511105 | 21/05/2027 | 182537033 | 15/07/2026 | ONDERE MORA SANCHEZ | 79.182.760 | 79.182.760 | | | MARIA CLAUDIA CORTEZ OSPINA | 60.708.516 |
| 4 | FST213 | NINO | 2019 | 10 Cuernavaca - Puerto Triunfo (1) | 10025319371 | Bus | 41 | 830050283 | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS | 94849947 | 5/03/2027 | AB000643 | 1/05/2026 | AB000644 | 1/05/2026 | 482505 | 11/04/2027 | 180454502 | 26/03/2026 | YOVANNY ALFONSO ESCOBAR | 79.860.677 | 79.860.677 | | | MAYERLY OCAMPO CAICEDO | 1.120.379.149 |
| 5 | FST214 | NINO | 2019 | 14 Rubiales - Porvenir (2) | 10017144232 | Bus | 41 | 830050283 | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS | 94849948 | 5/03/2027 | AB000643 | 1/05/2026 | AB000644 | 1/05/2026 | 490677 | 20/04/2027 | 180A22228 | 9/09/2026 | HENRY RAMIREZ ALVAREZ | 17.846.332 | 17.846.332 | C2 | 6/05/2029 | LADY JUDITH NINO IBAÑEZ | 1.116.618.251 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B2 | 6/05/2026 | | |
| 6 | FSU000 | NINO | 2020 | 11 Vereda Puerto Triunfo - Casa | 10018596758 | Bus | 41 | 830050283 | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS | 93190156771/0/00 | 16/06/2026 | AB000643 | 1/05/2026 | AB000644 | 1/05/2026 | 495149 | 1/07/2027 | 182618277 | 16/07/2026 | JHONATHAN QUIÑONEZ CARVAJAL | 1.093.752.402 | 1.093.752.402 | | | LICETH DAMARIS ORTIZ CERON | 1.113.670.447 |
| 7 | FSU004 | NINO | 2020 | 11 Vereda Puerto Triunfo - Casa (2) | 10018596794 | Bus | 41 | 830050283 | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS | 93190131720/2000 | 12/04/2026 | AB000643 | 1/05/2026 | AB000644 | 1/05/2026 | 500176 | 2/09/2027 | 181780643 | 14/05/2026 | LUIS ARTURO CALDERON HERNANDEZ | 80.138.918 | 80.138.918 | C2 | 2/12/2027 | APOLINAR LOPEZ LUIZ VIVIANA | 1.122.126.630 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B2 | 2/12/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A2 | 8/05/2024 | | |
| 8 | FSU007 | NINO | 2020 | 14 Rubiales - Porvenir (1) | 10018596877 | Bus | 41 | 830050283 | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS | 93190187190/100 | 13/07/2026 | AB000643 | 1/05/2026 | AB000644 | 1/05/2026 | 498161 | 6/07/2027 | 183031376 | 8/09/2026 | ALFONSO AYALA VILLANUEVA | 3.163.845 | 3.163.845 | | | YINETH QUINTERO MORENO | 1.190.899.813 |
| 9 | NNA000 | CHEVROLET | 2021 | 9 Horizontes - Altomaracaibo | 10036315433 | Buseta | 28 | 900812569 | TRASNPORTES ESPECIALIES LA ESTRELLA | 15060064333/3000 | 22/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 516395 | 9/09/2027 | 183785006 | 8/09/2026 | FABIAN ROMERO GOMEZ ESCALONA | 1.116.040.141 | 1.116.040.141 | | | SANDRA MILENA MANCHA ADAMES | 1.121.824.191 |
| 10 | KSK317 | YUTONG | 2021 | 1. Bateas - Jorge Eliecer (4) | 10036611765 | Bus | 44 | 900812569 | TRASNPORTES ESPECIALIES LA ESTRELLA | 15060065145/6000 | 30/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 522457 | 7/10/2027 | 184376317 | 3/10/2026 | AJLIAN ALEXIS PRIETO DURAN | 1.020.827.352 | | | | YUDERLY MEYID GOMEZ TRIANA | 1.121.923.045 |
| 11 | LUI543 | NINO | 2023 | 8 Bateas - Jorge Eliecer (1) | 10031582761 | Bus | 42 | 3275699 | JIMENEZ CARDENAS AUGUSTO | 3418554440 | 20/09/2026 | 20/09/2026 | 30/09/2026 | 20/09/2026 | 30/09/2026 | 469022 | 11/10/2026 | N/A | N/A | OSCAR FABIAN JIMENEZ CALDERON | 1.119.891.529 | | | | DORIS ALEXANDRA ACOSTA ROJAS | 88.708.131 |
| 12 | LLL374 | CHEVROLET | 2023 | 5 Alto Naranjos | 10031582281 | Buseta | 25 | 900812569 | TRASNPORTES ESPECIALIES LA ESTRELLA | 20761034726/0100 | 4/08/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 456891 | 2/11/2026 | 183430113 | 24/09/2026 | VICTOR ALFONSO PEROMO NEGRO | 80.751.650 | 80.751.650 | C2 | 10/01/2027 | YIRLEY RAMIREZ MARTINEZ | 1.121.841.459 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B2 | 10/01/2024 | | |
| 13 | NOW216 | TOYOTA | 2024 | 3 Casco Urbano - Alto manacacias | 10031347069 | Camioneta | 5 | 890903938 | BANCOLOMBIA SA | 3392305000 | 12/03/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 426846 | 15/04/2026 | N/A | N/A | ALEXANDER AMARILES RIOS | 86.053.644 | | | | N/A | N/A |
| 14 | NOW217 | TOYOTA | 2024 | 3 Casco Urbano - Alto manacacias (2) | 10031346568 | Camioneta | 5 | 890903938 | BANCOLOMBIA SA | 3394311800 | 12/03/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 426536 | 24/04/2026 | N/A | N/A | DUBERNEY VARGAS SANCHEZ | 94.193.559 | 94.193.559 | C2 | 18/09/2026 | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B2 | 18/09/2033 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A2 | 18/09/2033 | | |
| 15 | NOW218 | TOYOTA | 2024 | 6. Casco Urbano - Cristalinas | 10031346568 | Camioneta | 5 | 890903938 | BANCOLOMBIA SA | 3392312000 | 12/03/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 426845 | 15/04/2026 | N/A | N/A | NADIN CARRILLO RIZO | 9.694.008 | 9.694.008 | C2 | 20/11/2027 | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B2 | 20/11/2033 | | |
| 16 | NOW220 | TOYOTA | 2024 | 8. Casco Urbano - Cristalinas (7) | 10031346561 | Camioneta | 5 | 890903938 | BANCOLOMBIA SA | 3392472200 | 12/03/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 426548 | 15/04/2026 | N/A | N/A | NELSON FERNANDO RODRIGUEZ RIVERA | 80.922.201 | 80.922.201 | C3 | 20/03/2028 | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C3 | 20/03/2035 | | |
| 17 | PMV021 | CHEVROLET | 2025 | 12. Carmenpa 1 Sedia La Alegria | 10033777982 | Buseta | 28 | 900812569 | TRANSPORTES ESPECIALIES LA ESTRELLA | 15060074500/0000 | 8/01/2027 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 472297 | 30/01/2027 | N/A | N/A | YASSET ARTURO PORGUTA | 1.121.844.324 | 1.121.844.324 | | | KAREN YULITZA ORTIZ ROJAS | 1.007.495.009 |
| 18 | PMA193 | YUTONG | 2025 | 1 Jorge Eliecer (9) | 10034193056 | Bus | 42 | 800149923 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA | 91100183123/0100 | 26/04/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 491035 | 3/05/2027 | N/A | N/A | OSCAR DARIO VARGAS RAMIREZ | 85.067.491 | 85.067.491 | C2 | 4/09/2027 | MAYERLY VEGA RODRIGUEZ | 1.127.364.026 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A3 | 16/10/2026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B2 | 4/09/2024 | | |

529

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | PRZ555 | CHEVROLET | 2026 | 3 Camarote - Jorge Eliecer | 10035715684 | Buseta | 28 | 860003020 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO | 5310018599350100 | 11/08/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 512225 | 15/08/2027 | N/A | N/A | CARLOS DANIEL CARVAJAL | 1 150 185 552 | | | | SWELLY RULAY GONDELLEZ RODRIGUEZ | 1 121 818 173 |
| 20 | QJV516 | YUTONG | 2026 | 1. Bateas - Jorge Eliecer (8) | 10037013269 | Bus | 42 | 800149923 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA | 5350068348 | 19/11/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 534615 | 4/12/2027 | N/A | N/A | RODOLFO SOTO SEGOVIA | 5 110 815 | 5 110 815 | C2 | 3/06/2026 | MARYI KATHERINE CHAPARRO PEÑA | 1 118 528 745 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B2 | 3/06/2035 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A2 | 13/05/2027 | | | |
| 21 | QJV517 | YUTONG | 2026 | 1. Bateas - Jorge Eliecer (8) | 10037013168 | Bus | 42 | 800149923 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA | 5350068352 | 7/12/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 534534 | 4/12/2027 | N/A | N/A | INGER VASQUEZ ROJAS | 1 120 869 229 | 1 120 869 229 | C3 | 9/06/2026 | ANDREA DEL PILAR CARREÑO FIGUEROA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A2 | 12/06/2030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B3 | 9/06/2033 | | | |
| 22 | SVC231 | VOLKSWAGE N | 2016 | 8 Hurricanes Fundaciones | 10006529445 | Bus | 28 | 79592783 | WALTER VELOZA VELOZA | 92500981 | 31/08/2026 | 1522173571304 | 7/06/2026 | 1522173571304 | 7/06/2026 | 455002 | 13/11/2026 | 1035866837 | 30/06/2026 | MARDEN BARRIOS JIMENEZ CALDERON | 60 523 556 | | | | GISSELY PAOLA SARMIENTO CERVANTES | 1 144 780 459 |
| 23 | SVM708 | CHEVROLET | 2017 | 2 Las Villas Bajo - Luis Carlos Galan | 10027333019 | Bus | 43 | 901152945 | TRANSPORTES Y LOGISTICAS MAGDALENA | 42611589 | 14/12/2026 | AB000625 | 6/06/2026 | AB000626 | 6/06/2026 | 410340 | 16/03/2026 | 1083886781 | 5/06/2027 | KLEBER ENCINOZA MEDINA | 1 006 944 209 | | | | BLANCA STELA CATIMAY BARRAGAN | 1 127 385 434 |
| 24 | SVM710 | CHEVROLET | 2017 | 1. Bateas - Jorge Eliecer (9) | 10028647565 | Bus | 43 | 79592783 | RUIZ DIAZ JUAN CAMILO | 54532892 | 19/12/2026 | AB000625 | 6/06/2026 | AB000626 | 6/06/2026 | 543027 | 21/01/2028 | 1065927248 | 14/01/2027 | ROSEMBERG MAURICIO PEÑA MERCHAN | 86 012 901 | | | | SANDRA MIREYA VARQUEZ | 23 601 182 |
| 25 | SVM711 | CHEVROLET | 2017 | 5. Las Villas Alto Jorge Eliecer Gaitan | 10028645647 | Bus | 43 | 21230732 | MARIA AMPARO DIAZ BALAZAR | 84497153 | 21/11/2026 | AB000625 | 6/06/2026 | AB000626 | 6/06/2026 | | | 1065569417 | 21/12/2026 | YOVANY FERLEY CAMPOS TORRES | 80 736 265 | | | | YURI MARCELA CARDONA CARDONA | 1 121 902 807 |
| 26 | SWL106 | HINO | 2007 | 13. Camaguca 2 (E San Miguel | 10025667742 | Bus | 45 | 10025667742 | SALDAÑA ARIAS JHOAN SEBASTIAN Y OTROS | 150600661204900 | 20/11/2026 | 1001730 | 5/06/2026 | 1600604 | 5/06/2026 | 458401 | 17/12/2026 | 1061064153 | 17/12/2026 | JEFFERSON GONZALEZ SANCHEZ | 1 120 379 463 | | | | SARA CARO GAITAN | 49 401 394 |
| 27 | TER847 | HYUNDAI | 2012 | Bacsk | 10034933692 | Bus | 37 | 66062744 | PASAVE VIRUEZ ERIC ADRIAN Y OTRO(S) | 9310018239500100 | 15/04/2026 | 30301011000723 | 4/06/2026 | 30301011000824 | 4/06/2026 | 514162 | 28/09/2027 | 1017777342 | 14/06/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 | TTW713 | MERCEDES BENZ | 2010 | 10 Cuembracia - Puerto Triunfo (2) | 10029105845 | Bus | 39 | 900612599 | TRANSPORTES ESPECIALES LA ESTRELLA | 150600678454000 | 31/01/2027 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 1530262724604 | 17/06/2026 | 3003112 | 3/06/2026 | 1077216512 | 26/01/2027 | ARLEY GUTIERREZ QUINTERO | 7 729 652 | 7 729 652 | C2 | 12/07/2026 | YREIN VALENTINA LOPEZ OSPINA | 1 122 512 643 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A2 | 28/05/2032 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B2 | 12/07/2033 | | | |
| 29 | WCS817 | JAC | 2013 | 4 Camarote - Cambo Tones | 10024933765 | Buseta | 27 | 79563769 | FRANCO FORERO RAFAEL | 93849126 | 11/11/2026 | 1530063280101 | 25/06/2026 | 1530063280101 | 25/06/2026 | 523068 | 8/10/2027 | 1065916557 | 14/01/2027 | BENJAMIN ESPINOZA SILVA | 7 729 559 | | | | LIBIA YIBELY OSPINA VILLEGA | 1 007 653 115 |
| 30 | WCT904 | CHEVROLET | 2014 | 1. Bateas - Jorge Eliecer (5) | 10020146711 | Bus | 41 | 7218551 | TOSO PUENTES GILDARDO | 91218213 | 22/04/2026 | 2000669084 | 29/10/2026 | 2000669084 | 29/10/2026 | 511049 | 12/05/2027 | 1052594457 | 4/06/2027 | HORACIO FUENTES SANTOS | 77 131 910 | | | | YARLENY IBAÑO LOZANO | 40 349 509 |
| 31 | WHO892 | HYUNDAI | 2015 | 16 Comunidad Eambia | 10028834758 | Buseta | 23 | 900308756 | SOCIEDAD TIERRAVENTRO SAS | 3306005660113200 | 4/09/2026 | 1363101721 | 19/03/2026 | 11101000497 | 19/03/2026 | 473352 | 31/01/2027 | 1065041481 | 13/12/2026 | WILSON CASTAÑEDA CHAVEZ | 79 135 287 | 79 135 287 | C2 | 20/01/2029 | TATIANA MARTINEZ LOPEZ | 1 121 714 696 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B2 | 20/01/2036 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A2 | 20/06/2023 | | | |
| 32 | SOS169 | | | 1. Bateas - Jorge Eliecer (2) | | | | | | | | | | | | | | | | MARTIN EUECER CLAVIJO OSPINA | 11 324 816 | 11 324 816 | C2 | 14/10/2026 | YURANY NATALY QUIROZ CAICEDO | 1 122 675 302 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A2 | 20/05/2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B2 | 14/10/2035 | | | |
| 33 | WOS554 | HINO | 2017 | 1. Bateas - Luis Carlos Galan | 10013521475 | Bus | 48 | 830050283 | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS | 9310013781910300 | 15/05/2026 | AB000643 | 1/09/2026 | AB000644 | 1/09/2026 | 501306 | 25/08/2027 | 1016776277 | 10/06/2026 | HAMILTON ASLEY BELTRAN GARCIA | 1 122 233 090 | | | | ARDA LENY GARCIA LOPEZ | 28 995 658 |
| 34 | WOU457 | HINO | 2017 | 1 Bateas - Luis Carlos Galan (2) | 10016164784 | Bus | 4 | 830050283 | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS | 94849764 | 20/02/2027 | AB000643 | 1/09/2026 | AB000644 | 1/09/2026 | 474870 | 11/03/2027 | 1082274383 | 9/03/2027 | JHON FREY SANCHEZ GUTIERREZ | 80 026 332 | | | | ANGELA SHIRLEY BURGOS CASTAÑEDA | 1 075 216 891 |
| 35 | WOU458 | HINO | 2017 | 1 Bateas - Luis Adanas Perez | 10016066532 | Bus | 48 | 830050283 | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS | 94849755 | 21/02/2027 | AB000643 | 1/09/2026 | AB000644 | 1/09/2026 | 484166 | 12/05/2027 | 1082275041 | 10/06/2027 | SANTIAGO TELLEZ REYES | 1 104 634 417 | | | | GINA JARED GOMEZ VEGA | 1 007 023 259 |
| 36 | WOV119 | HINO | 2017 | 1. Bateas - Jorge Eliecer (7 PAE) | 10018416458 | Bus | 42 | 1015428449 | RIVERA MONTERO LUIS CARLOS ANDRES Y OTRO | 9310014066670200 | 30/05/2026 | AB000643 | 1/09/2026 | AB000644 | 1/09/2026 | 500990 | 6/07/2027 | 1049310524 | 18/06/2026 | NEIDER CAMARGO NIÑO | 1 010 206 438 | | | | DEISY KATERINE PEREZ SOGAMOSO | 1 033 736 824 |

627

| No. | Placa Vehículo | Marca / Modelo | Año | Licencia de Tránsito N° | Clase de Vehiculo | Capacidad | Conductor | Cédula Conductor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERL123 | HINO | 2019 | 10022409141 | Bus | 41 | JOSE IGNACIO VIATELA | 5.893.470 |
| 2 | ERL124 | HINO | 2019 | 10025085937 | Bus | 41 | ANDRES SERRATO GUTIERREZ | 86.086.996 |
| 3 | ERL650 | HINO | 2019 | 10029098307 | Bus | 41 | ONOFRE MORA SANCHEZ | 79.162.780 |
| 4 | FST213 | HINO | 2019 | 10025319371 | Bus | 41 | YOVANNY ALFONSO ESCOBAR | 79.860.077 |
| 5 | FST214 | HINO | 2019 | 10017144232 | Bus | 41 | HENRY RAMIREZ ALVAREZ | 17.646.332 |
| 6 | FSU900 | HINO | 2020 | 10018596738 | Bus | 41 | JHONATHAN QUIÑONEZ CARVAJAL | 1.093.752.402 |
| 7 | FSU904 | HINO | 2020 | 10018596794 | Bus | 41 | LUIS ARTURO CALDERON HERNANDEZ | 80.138.916 |
| 8 | FSU907 | HINO | 2020 | 10018596877 | Bus | 41 | ALFONSO AYALA VILLANUEVA | 3.163.845 |
| 9 | KNL000 | CHEVROLET | 2021 | 10036319433 | Buseta | 26 | FABIAN HOMERO GOMEZ ESCALONA | 1.116.040.141 |
| 10 | KSK317 | YUTONG | 2021 | 10036611788 | Bus | 44 | JULIAN ALEXIS PRIETO DURAN | 1.020.827.352 |
| 11 | LIK543 | HINO | 2023 | 10031882261 | Bus | 42 | OSCAR FABIAN JIMENEZ CALDERON | 1.119.891.523 |
| 12 | LLL374 | CHEVROLET | 2023 | 10031882261 | Buseta | 25 | VICTOR ALFONSO PERDOMO NEGRO | 80.751.650 |
| 13 | NOW216 | TOYOTA | 2024 | 10031347069 | Camioneta | 5 | ALEXANDER AMARILES RIOS | 86.053.644 |
| 14 | NOW217 | TOYOTA | 2024 | 10031346568 | Camioneta | 5 | DUBERNEY VARGAS SANCHEZ | 94.193.559 |
| 15 | NOW218 | TOYOTA | 2024 | 10031346988 | Camioneta | 5 | NADIN CARRILLO RIZO | 9.694.008 |
| 16 | NOW220 | TOYOTA | 2024 | 10031346901 | Camioneta | 5 | NELSON FERNANDO RODRIGUEZ RIVERA | 80.392.201 |
| 17 | PMV021 | CHEVROLET | 2025 | 10033777992 | Buseta | 28 | YASSET ARTURO PONGUTA | 1.121.844.324 |
| 18 | PMX193 | YUTONG | 2025 | 10034193056 | Bus | 42 | OSCAR DARIO VARGAS RAMIREZ | 86.087.461 |
| 19 | PRZ855 | CHEVROLET | 2026 | 10035719684 | Buseta | 28 | CARLOS DANIEL CARVAJAL | 1.130.145.962 |
| 20 | QJY516 | YUTONG | 2026 | 10037013269 | Bus | 42 | RODOLFO SOTO SEGOVIA | 5.110.815 |
| 21 | QJY517 | YUTONG | 2026 | 10037013108 | Bus | 42 | HUBER VASQUEZ ROJAS | 1.120.869.229 |
| 22 | SVC231 | VOLKSWAGEN | 2010 | 10008529445 | Bus | 28 | MARDEN DARIO JIMENEZ CALDERON | 80.523.556 |
| 23 | SVM708 | CHEVROLET | 2017 | 10027333019 | Bus | 43 | KLEIBER ENCINOZA MEDINA | 1.006.944.239 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | SVM710 | CHEVROLET | 2017 | 10028647595 | Bus | 43 | ROSEMBERG MAURICIO PEÑA MERCHAN | 86.012.201 |
| **25** | SVM711 | CHEVROLET | 2017 | 10032845847 | Bus | 43 | YOVANY FERLEY CAMPOS TORRES | 80.738.285 |
| **26** | SWL105 | HINO | 2007 | 1002596742 | Bus | 45 | JEFFERSON GONZALEZ SANCHEZ | 1.120.379.463 |
| **27** | TER847 | HYUNDAI | 2012 | 10034938902 | Bus | 37 | N/A | N/A |
| **28** | TTW713 | MERCEDES BENZ | 2018 | 10029166946 | Bus | 39 | ARLEY GUTIERREZ QUINTERO | 7.729.852 |
| **29** | WCS817 | JAC | 2013 | 10024833785 | Buseta | 27 | BENJAMIN ESPINOZA SILVA | 7.726.959 |
| **30** | WCT904 | CHEVROLET | 2014 | 10020146711 | Bus | 41 | HORACIO FUENTES SANTOS | 77.131.910 |
| **31** | WHO802 | HYUNDAI | 2015 | 10028834758 | Buseta | 23 | WILSON CASTAÑEDA CHAVEZ | 79.135.287 |
| **32** | SOS169 | | | | | | MARTIN ELIECER CLAVIJO OSPINA | 11.324.816 |
| **33** | WOS554 | HINO | 2017 | 10013621475 | Bus | 46 | HAMILTON ASLEY BELTRAN GARCIA | 1.122.238.090 |
| **34** | WOU487 | HINO | 2017 | 10016184784 | Bus | 4 | JHON FREY SANCHEZ GUTIERREZ | 80.026.332 |
| **35** | WOU488 | HINO | 2017 | 10016068532 | Bus | 46 | SANTIAGO TELLEZ REYES | 1.104.934.412 |
| **36** | WOV119 | HINO | 2017 | 10018416458 | Bus | 42 | HEIDER CAMARGO NIÑO | 1.010.205.438 |

| No. | Placa Vehículo | Marca / Modelo | Año | Licencia de Tránsito N° | Clase de Vehiculo | Capacidad | Monitora | Cédula Monitora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERL123 | HINO | 2019 | 10022409141 | Bus | 41 | NANCY JIMENEZ RAMIREZ | 40.217.116 |
| 2 | ERL124 | HINO | 2019 | 10025085937 | Bus | 41 | DIANA MARCELA GUATAQUIRA ALGARRA | 1.121.841.533 |
| 3 | ERL650 | HINO | 2019 | 10029098307 | Bus | 41 | MARIA CLAUDIA CORTEZ OSPINA | 65.708.518 |
| 4 | FST213 | HINO | 2019 | 10025319371 | Bus | 41 | MAYERLY OCAMPO CAICEDO | 1.120.379.149 |
| 5 | FST214 | HINO | 2019 | 10017144232 | Bus | 41 | LADY JIMENA NIÑO IBAÑEZ | 1.116.616.291 |
| 6 | FSU900 | HINO | 2020 | 10018596738 | Bus | 41 | LICETH DAMARIS ORTIZ CERON | 1.113.670.447 |
| 7 | FSU904 | HINO | 2020 | 10018596794 | Bus | 41 | APOLINAR LOPEZ LUZ VIVIANA | 1.122.126.030 |
| 8 | FSU907 | HINO | 2020 | 10018596877 | Bus | 41 | YINETH QUINTERO MORENO | 1.030.599.813 |
| 9 | KNL000 | CHEVROLET | 2021 | 10036319433 | Buseta | 26 | SANDRA MILENA MAHECHA ADAMES | 1.124.824.191 |
| 10 | KSK317 | YUTONG | 2021 | 10036611788 | Bus | 44 | YUDERLY MEYID GOMEZ TRIANA | 1.121.923.045 |
| 11 | LIK543 | HINO | 2023 | 10031882261 | Bus | 42 | DORIS ALEXANDRA ACOSTA ROJAS | 65.708.131 |
| 12 | LLL374 | CHEVROLET | 2023 | 10031882261 | Buseta | 25 | YIRLEY RAMIREZ MARTINEZ | 1.121.841.459 |
| 13 | NOW216 | TOYOTA | 2024 | 10031347069 | Camioneta | 5 | N/A | N/A |
| 14 | NOW217 | TOYOTA | 2024 | 10031346568 | Camioneta | 5 | N/A | N/A |
| 15 | NOW218 | TOYOTA | 2024 | 10031346988 | Camioneta | 5 | N/A | N/A |
| 16 | NOW220 | TOYOTA | 2024 | 10031346901 | Camioneta | 5 | N/A | N/A |
| 17 | PMV021 | CHEVROLET | 2025 | 10033777992 | Buseta | 28 | KAREN YULITZA ORTIZ ROJAS | 1.007.495.009 |
| 18 | PMX193 | YUTONG | 2025 | 10034193056 | Bus | 42 | MAYERLY VEGA RODRIGUEZ | 1.127.384.026 |
| 19 | PRZ855 | CHEVROLET | 2026 | 10035719684 | Buseta | 28 | SIVELLY RULAY GONDELLEZ RODRIGUEZ | 1.124.818.173 |
| 20 | QJY516 | YUTONG | 2026 | 10037013269 | Bus | 42 | MARYI KATHERINE CHAPARRO PEÑA | 1.118.528.788 |
| 21 | QJY517 | YUTONG | 2026 | 10037013108 | Bus | 42 | ANDREA DEL PILAR CARREÑO FIGUEROA | |
| 22 | SVC231 | VOLKSWAGEN | 2010 | 10008529445 | Bus | 28 | GISSELY PAOLA SARMIENTO CERVANTES | 1.044.780.459 |
| 23 | SVM708 | CHEVROLET | 2017 | 10027333019 | Bus | 43 | BLANCA STELA CATIMAY BARRAGAN | 1.127.385.434 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SVM710 | CHEVROLET | 2017 | 10028647595 | Bus | 43 | SANDRA MIREYA VIRGUEZ | 23.801.182 |
| 25 | SVM711 | CHEVROLET | 2017 | 10032845847 | Bus | 43 | YURI MARCELA CARDONA CARDONA | 1.121.932.507 |
| 26 | SWL105 | HINO | 2007 | 1002596742 | Bus | 45 | SARA CARO GAITAN | 40.401.394 |
| 27 | TER847 | HYUNDAI | 2012 | 10034938902 | Bus | 37 | N/A | N/A |
| 28 | TTW713 | MERCEDES BENZ | 2018 | 10029166946 | Bus | 39 | YIRETH VALENTINA LOPEZ OSPINA | 1.122.512.643 |
| 29 | WCS817 | JAC | 2013 | 10024833785 | Buseta | 27 | LIBIA YIBELY OSPINA VILLEGA | 1.007.653.115 |
| 30 | WCT904 | CHEVROLET | 2014 | 10020146711 | Bus | 41 | YARLENY RIAÑO LOZANO | 40.340.509 |
| 31 | WHO802 | HYUNDAI | 2015 | 10028834758 | Buseta | 23 | TATIANA MARTINEZ LOPEZ | 1.121.714.896 |
| 32 | SOS169 | | | | | | YURANY NATALY QUIROZ CAICEDO | 1.122.676.302 |
| 33 | WOS554 | HINO | 2017 | 10013621475 | Bus | 46 | AIDA LENY GARCIA LOPEZ | 28.995.656 |
| 34 | WOU487 | HINO | 2017 | 10016184784 | Bus | 4 | ANGELA SHIRLEY BURGOS CASTAÑEDA | 1.075.216.691 |
| 35 | WOU488 | HINO | 2017 | 10016068532 | Bus | 46 | GINA JARED GOMEZ VEGA | 1.007.023.259 |
| 36 | WOV119 | HINO | 2017 | 10018416458 | Bus | 42 | DEISY KATERINE PEREZ SOGAMOSO | 1.033.736.824 |

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**NIT. 902.023.390-9**

# ANEXO 7

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225

632

**Puerto Gaitán, 31 marzo de 2026**

# CERTIFICACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL

Yo, **ANA NICOMEDES PERDOMO PIRABAN**, identificada con cédula de ciudadanía No. **30.981.638** expedida en Puerto Gaitán, Meta, en calidad de propietaria del inmueble ubicado en la dirección **Calle 9 N.° 12-07, barrio El Centro del municipio de Puerto Gaitán**,

## CERTIFICO QUE:

Al **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**, con NIT **902.023.390-9**, representado legalmente por **JAIRO ALBERTO MORENO GÁMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.421.887 de Acacías**, tiene en calidad de arrendamiento el **Local 2** del inmueble ubicado en **Calle 9 N.° 12-07, barrio El Centro del municipio de Puerto Gaitán**, el cual es destinado para el funcionamiento de la **oficina administrativa de la interventoría de transporte escolar**.

El contrato de arrendamiento inició el día **treinta (30) de enero de 2026** y tendrá vigencia hasta el **veintinueve (29) de agosto de 2026**.

Así mismo, se certifica que se realizó el pago correspondiente al primer mes de arrendamiento, comprendido entre el **treinta (30) de enero y el veintiocho (28) de febrero de 2026.**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

**Atentamente,**

Nicomedes Perdomo

**ANA NICOMEDES PERDOMO PIRABAN**
C.C. No. 30.981.638 expedida en Puerto Gaitan, Meta
Teléfono: 314 4016300

633

TRANSPORTES RAM S.A.S
TRANSPORTAMOS PROGRESO CONSTRUIMOS IDENTIDAD

Puerto Gaitán Meta, 31 de marzo de 2026

## CERTIFICACION COMERCIAL

**TRANSPORTES RAM**
**NIT: 900 .385.836-7**

CERTIFICA QUE:

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**NIT: 902.023.390-9**

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 marzo de 2026, se prestando el servicio de alquiler de vehiculo tipo camioneta 4*4 incluyendo los servicios de conductor y combustible.

La presente certificación se expide en la ciudad de Puerto Gaitán, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2026

Cordialmente,

**YOLANDA SEPEDA SALGADO**
**Administrador de campo**
**Cel 3202012606**

Representante Legal
REINALDO ARIAS MEDINA
C.C 4.237.991

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**NIT. 902.023.390-9**

# ANEXO

# 8

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225

689

Gmail

INTERVENTORIA INTERVENTORIA <interventorjm@gmail.com>

# Remisión informe de avance físico y financiero – Parcial N.° 2 – Contrato 1518 de 2025 Corte 02 al 28 de febrero de 2026

3 mensajes

**TRANSPORTE ESCOLAR** <tescolar2024@gmail.com> 2 de marzo de 2026 a las 20:23
Para: INTERVENTORIA INTERVENTORIA <interventorjm@gmail.com>
Cc: Lizeth Rivera <gerencia@transporteslaestrella.com.co>, transporteescolar@puertogaitan-meta.gov.co

Señor
**Jairo Alberto Moreno Gámez**
R.L. **Consorcio Intertransporte 2026**
ESD

Asunto: Remisión informe de avance físico y financiero – Parcial N.° 2 – Contrato 1518 de 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir el **Informe de Avance Físico y Financiero correspondiente a la Parcial N.° 2 del Contrato 1518 de 2025**, cuyo objeto es la **prestación del servicio de transporte escolar para estudiantes de la zona urbana y rural del municipio de Puerto Gaitán – Meta**.

El Informe se presenta con **corte comprendido entre el 02 y el 28 de febrero de 2026**, e incluye el detalle del porcentaje de ejecución física y financiera del contrato conforme a las actividades desarrolladas durante el período reportado.

El documento se remite para que, desde la Interventoría, se anexen los datos correspondientes y se consolide el avance físico y financiero respectivo.

De igual manera, se resalta que quedó como compromiso radicar el mencionado informe **debidamente firmado por ambas partes a más tardar el día cinco (5) de cada mes, correspondiente a las parciales vencidas**, en cumplimiento de los lineamientos de seguimiento y control contractual de la secretaría de educación.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente,

**Marlen Lizeth Rivera Torres**
Representante Legal
Transportes Especiales La Estrella S.A.S.

**Buzón de PQRSF**

636

**INFORME TÉCNICO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.docx**
56K

---

**TRANSPORTE ESCOLAR** <tescolar2024@gmail.com> 3 de marzo de 2026 a las 15:30
Para: INTERVENTORIA INTERVENTORIA <interventorjm@gmail.com>
Cc: Lizeth Rivera <gerencia@transporteslaestrella.com.co>, transporteescolar@puertogaitan-meta.gov.co

envío, soporte de informe firmado por la representante legal
[El texto citado está oculto]
--

**Jairo Steven Zamora Sanchez**
Coordinador Operativo/ Transporte Escolar
Email: tescolar2024@gmail.com
(+57) 3154883205 – 3217111436
Puerto Gaitán – Meta

GC422 GS1114 GA413

**Buzón de PQRSF**

---

**20260303152450387.pdf**
131K

---

**INTERVENTORIA INTERVENTORIA** <interventorjm@gmail.com> 3 de marzo de 2026 a las 15:38
Para: TRANSPORTE ESCOLAR <tescolar2024@gmail.com>

Buenas tardes, **Marien Lizeth Rivera Torres**

Se remite el informe de avance de ejecución del proyecto del programa de transporte escolar del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

**Cordialmente,**

***JAIRO ALBERTO MORENO GÁMEZ***
***RL. CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025***

# ACTA DE INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

El presente informe de interventoría tiene como finalidad documentar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato N° 0055 de 2026, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para el Programa de Transporte Escolar, así como de lo dispuesto en el contrato suscrito por la Alcaldía de Puerto Gaitán.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 29 de marzo de 2026, se realizó la verificación de la ejecución del programa de transporte escolar en zona urbana y rural, y asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad, así como la adecuada utilización de los recursos asignados.

Este informe permite evidenciar el avance físico y financiero acumulado del contrato, identificar posibles desviaciones y fortalecer los mecanismos de transparencia y control en su ejecución, garantizando que las actividades se desarrollen conforme a lo establecido en las disposiciones contractuales y normativas vigentes.

| | |
|---|---|
| **Programa** | Programa Transporte Escolar |
| **Municipio** | Puerto Gaitán |
| **Departamento** | Meta |
| **Vigencia** | 2026 |
| **Periodo Reportado** | 1 al 29 de marzo de 2026 |
| **Proyecto N°** | 2025505680029 |
| **Contrato N°** | 0055 de 2026 |
| **Nombre del Operador** | Transportes Especiales la Estrella S.A.S |
| **Interventor** | CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026<br>Nit. 902.023.390-9<br>R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ<br>C.C. N° 17.421.887 DE ACACIAS |

**OBJETO DEL PROYECTO**

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META.

**AVANCE FÍSICO**

El avance físico de la interventoría durante el periodo evaluado corresponde al cumplimiento de las actividades de seguimiento técnico, administrativo y financiero programadas, evidenciando la verificación del 100% de las rutas de transporte escolar, el control a la atención de 1.482 estudiantes y la revisión oportuna de los informes y soportes presentados por el contratista, lo cual refleja un cumplimiento integral de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría.

**Interventoría**

- Informe técnico administrativo y financiero del periodo:

**Ejecución del periodo**

| Actividad | Entregas |
|---|---|
| **Rutas programadas verificadas durante el periodo** | **1 al 29 de marzo de 2026** |
| **Informes de interventoría elaborados y entregados** | **1 al 29 de marzo de 2026** |
| **Revisión de cuenta de la parcial 1 del contrato No. 1518 DEL 4 NOVIEMBRE DE 2025 y soportes financieros** | **1 al 29 de marzo de 2026** |

**Avance interventoría**

| | |
|---|---|
| **Avance físico acumulado interventoría:** | 28.57% |
| **Avance físico programado interventoría:** | 28.57% |

**AVANCE FINANCIERO**

**Ejecución Presupuestal Interventoría**

| CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | PERIODO |
|---|---|---|---|
| **Valor del contrato** | | **$531.316.753** | |
| **Interventoría periodo** | **$75.902.393,28** | | **1 Al 29 Marzo 2026** |
| **Pagos acumulados** | **$75.902.393,28** | | **30-01-2026 Al 28-02-2026** |
| **Saldo** | **$531.316.753** | **$531.316.753** | |
| **% ejecución** | 28.57% | | |

En constancia, se firma en Puerto Gaitán, a los 6 días del mes de abril de 2026

**R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ**
C.C. 17.421.887 de Acacias - Meta
**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**Nit** 902.023.390-9

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**NIT. 902.023.390-9**

# ANEXO 9

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225

652

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026
# NIT. 902.023.390-9

640

## CONSTANCIA DE VISITA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

### CONSTANCIA

Por medio de la presente, se deja constancia de que **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 CON Nit. 902.023.390-9,** realizó una **VISITA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR** en la **INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO**, en las rutas **BATEAS - CASCO URBANO - CASCO URBANO - BATEAS, LAS VILLAS - I.E. LUIS CARLOS-GALÁN SARMIENTO - LUIS ANTONIO PÉREZ - LAS VILLAS**

Durante esta visita se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Revisión del cumplimiento de normas de seguridad del transporte escolar.
- Verificación del estado general de los vehículos asignados.
- Validación de credenciales y documentación del personal conductor y acompañante.
- Observación del proceso de embarque y desembarque de estudiantes.
- Evaluación de rutas, tiempos y protocolos de operación.

Como resultado de dicha verificación, se deja constancia de que la empresa **TRANSPORTES ESPECIALES LA ESTRELLA SAS** cumple con el servicio de transporte escolar en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

La presente constancia se expide a solicitud de la parte interesada, a los **27** días del mes de **Marzo de 2026** para los fines que estime convenientes.

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**Nit. 902.023.390-9**
**R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ**
**C.C. N° 17.421.887 DE ACACIAS**

**DANIEL LEON SANCHEZ**
**DIRECTOR**

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025
# NIT. 902.023.390-9

641

## CONSTANCIA DE VISITA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

### CONSTANCIA

Por medio de la presente, se deja constancia de que **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 CON Nit. 902.023.390-9,** realizó una **VISITA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR** en la **INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN,** en las rutas **LAS VILLAS - JORGE ELIECER GAITAN - CAMILO TORRES –LAS VILLAS.**

Durante esta visita se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Revisión del cumplimiento de normas de seguridad del transporte escolar.
- Verificación del estado general de los vehículos asignados.
- Validación de credenciales y documentación del personal conductor y acompañante.
- Observación del proceso de embarque y desembarque de estudiantes.
- Evaluación de rutas, tiempos y protocolos de operación.

Como resultado de dicha verificación, se deja constancia de que la empresa **TRANSPORTES ESPECIALES LA ESTRELLA SAS** cumple con el servicio de transporte escolar en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

La presente constancia se expide a solicitud de la parte interesada, a los **27** días del mes de **Marzo de 2026** para los fines que estime convenientes.

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**Nit. 902.023.390-9**
**R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ**
**C.C. N° 17.421.887 DE ACACIAS**

**ARGENIS QUICENO URBINA**
**RECTORA**

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026
# NIT. 902.023.390-9

642

## CONSTANCIA DE VISITA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

### CONSTANCIA

Por medio de la presente, se deja constancia de que **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 CON Nit. 902.023.390-9,** realizó una **VISITA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR** en el **CENTRO EDUCATIVO DE HORIZONTES, en las rutas CRISTALINAS FUNDACIONES, HORIZONTES FUNDACIONES Y HORIZONTES ALTO MANACACIAS**

Durante esta visita se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Revisión del cumplimiento de normas de seguridad del transporte escolar.
- Verificación del estado general de los vehículos asignados.
- Validación de credenciales y documentación del personal conductor y acompañante.
- Observación del proceso de embarque y desembarque de estudiantes.
- Evaluación de rutas, tiempos y protocolos de operación.

Como resultado de dicha verificación, se deja constancia de que la empresa **TRANSPORTES ESPECIALES LA ESTRELLA SAS** cumple con el servicio de transporte escolar en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

La presente constancia se expide a solicitud de la parte interesada, a los **27** días del mes de **Marzo de 2026** para los fines que estime convenientes.

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**Nit. 902.023.390-9**
**R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ**
**C.C. N° 17.421.887 DE ACACIAS**

**MILTON ALBERTO GUZMAN ORTIZ**
**DIRECTOR**

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225

# CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026
# NIT. 902.023.390-9

68

## CONSTANCIA DE VISITA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

### CONSTANCIA

Por medio de la presente, se deja constancia de que **CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026 CON Nit. 902.023.390-9,** realizó una **VISITA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR** en el **CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL**, en las rutas **CARIMAGUA 1 SECTOR LA ALEGRIA - I.E SAN MIGUEL Y CARIMAGUA 2-I.E SAN MIGUEL**

Durante esta visita se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Revisión del cumplimiento de normas de seguridad del transporte escolar.
- Verificación del estado general de los vehículos asignados.
- Validación de credenciales y documentación del personal conductor y acompañante.
- Observación del proceso de embarque y desembarque de estudiantes.
- Evaluación de rutas, tiempos y protocolos de operación.

Como resultado de dicha verificación, se deja constancia de que la empresa **TRANSPORTES ESPECIALES LA ESTRELLA SAS** cumple con el servicio de transporte escolar en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

La presente constancia se expide a solicitud de la parte interesada, a los **27** días del mes de **Marzo de 2026** para los fines que estime convenientes.

**CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2026**
**Nit. 902.023.390-9**
**R/L JAIRO ALBERTO MORENO GAMEZ**
**C.C. N° 17.421.887 DE ACACIAS**

**NAYIB ALFREDO BUYA BITAR**
**DIRECTOR**

CR 14 # 14 - 90 OF 203 BRR CENTRO
interventorjm@gmail.com
Cel.3225107225