| | | |
|---|---|---|
| | **INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASESO** | **Código:** SST-F-54<br>Versión: 01<br>**Vigencia:** Abril de 2017 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 10/02/2026 | **AREA:** Ambiental - HSE (obra) |

**NOMBRE DE INSPECTOR:**
Karla V. Maldonado Mora

**CRITERIOS DE EVALUACION**
**Siendo de 10 a 8: Excelente- 7 a 5: Bueno - 4 a 3: Aceptable - 2 a 1: Deficiente**

| ASPECTOS A CHEQUEAR | PUNTAJE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **1 OFICINAS Y/O SALA DE JUNTAS** | | |
| Los documentos se encuentran debidamente ordenados / No se usa para almacenamiento de materiales u otros / Piso, paredes y techo limpios y en buen estado / El área de la oficina está libre de alimentos, bebidas y recipientes vacíos / Reutiliza las hojas de papel / Maneja apropiadamente los residuos sólidos que genera en su puesto de trabajo. | 10 | Obra limpia sin residuos q/p obstaculicen el paso o generen accidents de trabajo |
| **2. ILUMINACIÓN Y VENTILACION** | | |
| El sistema de iluminación de las oficinas, pasillos, talleres, etc. tiene buen funcionamiento / La iluminación y ventilación es suficiente / Buen funcionamiento del aire acondicionado (*si aplica*) Posee buena iluminación. | 10 | iluminación natural en obra Horario diurno. |
| **3. BASURAS** | | |
| Están plenamente identificadas las áreas de residuos / Los residuos se encuentran debidamente almacenados / Están en condiciones seguras para su disposición final / Las canecas de la basura presentan cantidades adecuadas | 10 | los residuos almacenados son ordinarios cuando se generen se entregan al carro de aseo zona. Canecas instaladas. |
| **4. PASILLOS Y ÁREAS DE DESPLAZAMIENTO** | | |
| Los pasillos y áreas de desplazamiento se encuentran libres de obstáculos | 10 | El área de trabajo se encuentra libre |
| La salida de emergencia esta despejada y sin obstáculos / La ruta de evacuación esta señalizada | 10 | de obstaculos y señalizada. |
| **5 INSTRUMENTOS ELECTRICOS** | | |
| No se encuentran cables sueltos en el área / No se encuentran conexiones eléctricas temporales instaladas / Hay señales preventivas de aviso para equipos energizados / El cableado eléctrico se encuentra en buenas condiciones / Todas las instalaciones eléctricas están canalizadas y no hay tomas sobrecargadas | 10 | la obra no cuenta con conexiones eléctricas instaladas. |
| **6 BAÑOS** | | |
| No se usa para almacenamiento de materiales diferentes / El piso se encuentra limpio, seco y sin desperdicios / El (los) inodoro (s) y (los) lavamanos presentan buen funcionamiento / Los baños se encuentran en condiciones higiénicas / Cuenta con papel, jabón y secador de manos y/o toallas de papel | 10 | Baños prestados en el sector (tiendas, cafés entre otros). |
| **7 ZONA VERDE** | | |
| No se encuentra maleza en las zonas verdes / El estado general de la zona verde se ve en buen estado | 10 | las zonas de trabajo no cuentan con maleza. |
| **8 EQUIPOS DE EMERGENCIA** | | |
| Disponibilidad de extintores de contraincendios, camillas, botiquín / Extintores con fecha de recargue vigente | 10 | se cuenta con los equipos de emergencia vigentes |
| **9MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS** | | |
| Se dispone de las hojas de seguridad de los productos utilizados. | | |
| Se tiene señalización preventiva | 10 | |
| Las Sustancias químicas que se encuentras reenvasadas están rotuladas. | 10 | |
| **TOTAL DE PUNTOS ALCANZADOS** | 110 | |

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE INSPECCIONES**

| OBSERVACIONES | ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION | FECHA DE SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| RESPONSABLE DEL SG-SST | VIGIA SST | FIRMA DEL RESPONSANBLE DEL AREA |
|---|---|---|
| Karla Maldonado | | |

# EDUCACIÓN AMBIENTAL

| | REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES | Código: SST-F-27 |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | | Vigencia: Abril 2017 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 22/01/2026 | **HORA:** 7:00am |
| **TEMA:** Posturas adecuadas, uso de EPP, Riesgo vial. orden y aseo | **LUGAR:** Limoncito - Florida |
| **FACILITADOR:** Karla Manosalva. | **CARGO:** Profesional HSEQ. |

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | C.C. # | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hernando sandoval | conductor | 91298231 | |
| 2 | Oscar Niño | Operario | 91345103 | |
| 3 | Jonathan Rodríguez | Auxiliar | 9690559 | |
| 4 | Rodrigo Rodríguez | Auxiliar | 77176474 | Rodrigo Rodríguez |
| 5 | Disson Torres | Ing Residente | 1098615378 | |
| 6 | Viviana Zamora | Prof SOCIAL | 28.555.807 | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

**RESPONSABLE:** _____

| | REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES | Código: SST-F-27 |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | | Vigencia: Abril 2017 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 23/01/2026 | **HORA:** |
| **TEMA:** Inducción SST-vial, uso adecuado de EPP, manipulación cargas, posturas adecuadas, manejo sust químicas. | **LUGAR:** Limoncito - Florida |
| **FACILITADOR:** Karla V. Manosalva Mora | **CARGO:** Prof HSEQ. |

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | C.C. # | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Manosalva Ortiz | Auxiliar | 1005151003 | |
| 2 | Oscar Niño | Operario | 91345103 | |
| 3 | Jonathan Rodríguez Ortiz | Auxiliar | 9690559 | |
| 4 | Rodrigo Rodríguez Ortiz | Auxiliar | 77178474 | Rodrigo Rodríguez |
| 5 | Disson Tomes | Ing Residente | 1093615378 | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

**RESPONSABLE:** _____

| | REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES | Código: SST-F-27 |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | | Vigencia: Abril 2017 |

| | |
|---|---|
| FECHA: 27/01/2026 | HORA: 7:30am |
| TEMA: Operación segura de pavimentadora, vibrocompactador, riesgos físicos, riesgos químicos; uso adecuado EPP. | LUGAR: Cra 8va - plaza - Florida |
| FACILITADOR: Karla V. Manosalva Mora | CARGO: PROF HSEQ |

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | C.C. # | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Viño | Operario | 91345103 | |
| 2 | Rodrigo Rodríguez | Auxiliar | 77178474 | Rodrigo Rodríguez |
| 3 | Jonathan Rodríguez | Auxiliar | 9690559 | |
| 4 | Daniel Manosalva Ortiz | Auxiliar | 1005152003 | |
| 5 | Disson Torres | Ing Residente | 1098615878 | |
| 6 | Daniel Toma Monsalve | Regulador vial | 91767776 | |
| 7 | Viviana Zambrano | Prof Social | 28.555.807 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

RESPONSABLE: _____

| ARMOING S.A.S. Ingenieros Contratistas | REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES | Código: SST-F-27 |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | | Vigencia: Abril 2017 |

| | |
|---|---|
| **FECHA**: 28/01/2026 | **HORA:** 2:00Pm |
| **TEMA:** Manejo Integral de Residuos Sólidos | **LUGAR:** obra |
| **FACILITADOR**: Karla V. Manosalva Mora | **CARGO:** Profesional HSEQ |

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | C.C. # | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disson Torres | Residente | 1098615578 | |
| 2 | William Lozano | Ax obra | 91512189 | |
| 3 | Viviana Zamora | Prof Social | 28555807 | |
| 4 | Jonathan Rodríguez | Aux obra | 9690559 | |
| 5 | Rodrigo Rodríguez | Aux obra | 7717 6474 | Rodrigo Rodríguez. |
| 6 | Oscar Niño | Operador | 913 40503 | |
| 7 | Daniel Manosalva | Aux obra | 1005152003 | |
| 8 | Rober Daza | Operador | 18901415 | Rober Daza. |
| 9 | Daniel Torra | Regulador Vial | 91267776 | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

**RESPONSABLE:** _____

| | | |
|---|---|---|
| | **REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES** | Código: SST-F-27<br>Versión: 02<br>Vigencia: Abril 2017 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 31/01/2026 | **HORA:** 7:10 am |
| **TEMA:** Buenas prácticas uso de EPP, peligro vial. manejo y disposición de residuos sólidos | **LUGAR:** CII 7ma |
| **FACILITADOR:** Karla Vanessa Manosalva Mora | **CARGO:** Profesional HSE |

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | C.C. # | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Rodrigues | Auxiliar | 77173 174 | |
| 2 | jonathan Rodrigues | Auxiliar | 9690559 | |
| 3 | Daniel Manosalva Ortiz | Auxiliar | 1005152003 | |
| 4 | Oscar Niño | Operario | 91345103 | |
| 5 | Disson torres | Ing Residente | 1098615878 | |
| 6 | Daniel Torra | Regulador vial | 91767776 | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

**RESPONSABLE:** _____

| | REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES | Código: SST-F-27 |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | | Vigencia: Abril 2017 |

| | |
|---|---|
| FECHA: 02/02/2026 | HORA: 7:00am |
| TEMA: Trabajo en equipo, manejo de botes. Manejo de escombros | LUGAR: Brr AHamira - Cll 7 cra 13 |
| FACILITADOR: Karla V. Manosalva Mora | CARGO: Profesional HSE |

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | C.C. # | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Daza | Regulador | 1890415 | |
| 2 | Disson Torres | Residente | 1'098.615878 | |
| 3 | Jonathan Rodríguez | Auxiliar | 9690559 | |
| 4 | Rodrigo Rodríguez | Auxiliar | ZZ778474 | Rodrigo Rodríguez |
| 5 | Oscar Niño | Operario | 91345103 | |
| 6 | Daniel Manosalva | Auxiliar | 1005152003 | |
| 7 | Daniel Toira | Regulador vial | 91267776 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

RESPONSABLE: _____

| | REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES | Código: SST-F-27 |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | | Vigencia: Abril 2017 |

| | |
|---|---|
| FECHA: 07/02/2026 | HORA: 7:10am |
| TEMA: Riesgo químico, riesgo físico. | LUGAR: zona refrescante |
| FACILITADOR: Karla Manosalva Mora | CARGO: Profesional HSE |

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | C.C. # | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Rodriguez | Auxiliar | 9690559 | |
| 2 | Rodriguez Rodrigo | Auxiliar | 77178474 | Rodrigo Rodriguez O |
| 3 | Oscar Nino | Operador | 913405103 | |
| 4 | Disson Tomes | Presidente | 1098615878 | |
| 5 | Daniel L Manosalva | Auxiliar | 1005152003 | |
| 6 | Rober Daza | Operador | 18901415 | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

RESPONSABLE: KMP

| ARMOING S.A.S. Ingenieros Contratistas | REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES | Código: SST-F-27 |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | | Vigencia: Abril 2017 |

| | |
|---|---|
| FECHA: 13/02/2026 | HORA: 7:00am |
| TEMA: Prevención de Contaminación del suelo. | LUGAR: Obra |
| FACILITADOR: Karla V. Manosalva Mora | CARGO: Profesional HSEQ/ambiental |

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | C.C. # | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Rodriguez | Aux obra | 9690559 | |
| 2 | Rodrigo Rodriguez | Aux obra | 77178474 | |
| 3 | Oscar Niño | operador | 913405103 | |
| 4 | Daniel F Manosalva | Aux obra | 1005152003 | |
| 5 | Rober Raul Daza | operador | 13901415 | |
| 6 | Disson Torres Herrera | residente | 1098615918 | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

RESPONSABLE: _____