INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

CODIGO:	FO-SS-9
VERSION:	2
FECHA:	25-10-18

TIPO DE INSPECCION: ANUAL COMPETENTE		FECHA:	DIA	15	MES	7	AÑO	2025
INSPECCIONADO POR:	JEFRY ARLEY ARDILA		CLIENTE	VERTICALMENTE SAS				

DATOS GENERALES	
MARCA	FECHA DE FABRICACION
ORBIT	jul-19
MODELO	No. LOTE
CL0400X	7069000
SERIAL	CERTIFICACION
7069028	ANSI Z359.11 2024

TIPO DE EQUIPO			
ARNES 4 PUNTOS	X	TIE OFF	
ARNES 5 PUNTOS		MOSQUETON	
ARNES 7 PUNTOS		LINEA DE VIDA 60m	
		FRENO ARRESTADOR	
ESLINGA DE POSICION Y RESTRICCION GRADUABLE			
ESLINGA DE POSICION TIPO Y GRADUABLE			
ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE ENERGIA			

ITEM	DESCRIPCION	APRUEBA	NO APRUEBA	N/A	OBSERVACIONES
1	**LA REATA O CUERDA PRESENTA**				
1,1	DESGASTE EXCESIVO	X			N.A
1,2	CORTES	X			N.A
1,3	QUEMADURAS	X			N.A
1,4	BORDES DESHILACHADOS	X			N.A
1,5	AGENTES QUIMICOS	X			N.A
2	**REVISION MILIMETRICA DE COSTURAS**				
2,1	DESGARRES	X			N.A
2,2	COSTURAS SUELTAS	X			N.A
2,3	FALTAN PUNTADAS DE COSTURAS	X			N.A
2,4	OTROS DAÑOS			X	N.A
3	**LAS PARTES METALICAS PRESENTAN**				
3,1	DEFORMACIONES	X			N.A
3,2	FRACTURAS	X			N.A
3,3	GRIETAS	X			N.A
3,4	CORROSION	X			N.A
3,5	AGUJEROS PROFUNDOS	X			N.A
3,6	BORDES CORTANTES	X			N.A
3,7	PIEZAS FLOJAS	X			N.A
3,8	FUNCIONAMIENTO INADECUADO	X			N.A
3,9	OTROS DAÑOS			X	N.A
4	**LAS PARTES PLASTICAS PRESENTAN**				
4,1	DEFORMACIONES	X			N.A
4,2	RUPTURAS	X			N.A
4,3	AGUJEROS PROFUNDOS	X			N.A
4,4	QUEMADURAS	X			N.A
5	**LAS ETIQUETAS PRESENTAN**				
5,1	LA INFORMACION DEL FABRICANTE ES CLARA Y LEGIBLE	X			N.A
5,3	OTROS DAÑOS			X	N.A
6	**ABSORBEDOR DE ENERGIA**				
6,1	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO EL EMPAQUE DEL ABSORBEDOR	X			N.A
6,2	SE ENCUENTRA CON APARIENCIA RIGIDA	X			N.A
6,3	SE VISUALIZA LA MARQUILLA DE IMPACTO INTERNA	X			N.A

CONCEPTO	APRUEBA	NO APRUEBA

NOTA:

1. La persona competente evalúa y determina si aprueba o no los equipos de protección contra caídas.
2. Si terminada la inspección, observa una respuesta "**NO APRUEBA** " El equipo inmediatamente deberá ser retirada del servicio.
3. El desgaste excesivo y el envejecimiento generalmente no son reparables.
4. En la inspección y validación debe presentarse la hoja de vida de los equipos, la ultima inspección personal del trabajador , cuidado y mantenimiento del equipo.

SUGERENCIAS ESTRICTAS:

REALIZAR INSPECCION CERTIFICADA COMO MINIMO UNA VEZ AL AÑO

Nombre y firma de la persona Competente en Proteccion Contra Caidas	JEFRY ARLEY ARDILA	FIRMA 