C

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48752

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 15 abril 2026

Cliente: CARDIQUE

Sede: BOSQUE

Ubicación Equipo: PASILLO 1 PISO

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[x]	MARCA:	blue line
AA MINI SPLIT	[ ]	CAPACIDAD:	60.000 btu
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	carrier
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	407c
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	[x]
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[ ]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[x]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	32 / 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[x]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento preventivo evaporadora 2K 60s.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48753

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [4] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [X]

Fecha: 15 Abril 2026
Cliente: Cordoue
Sede: Bosque
Ubicación Equipo: Pasillo 1 Piso.

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[X]	MARCA:	blue line
AA MINI SPLIT	[ ]	CAPACIDAD:	60.000 btu.
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Catal.
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	410a.
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[✓]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[✓]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[✓]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	125	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[✓]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[✓]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[✓]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[ ]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[✓]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[✓]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[✓]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[✓]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[✓]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[✓]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[✓]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	3.2	220V
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[✓]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[2]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento preventivo y 2 kls de Gas R-410a.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

C

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48754

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

Fecha: 15 Abril 2026

Cliente: Orquideas

Sede: Bosque

Ubicación Equipo: Rosita 1 piso

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☑	MARCA:	Blue Line
AA MINI SPLIT	☐	CAPACIDAD:	60.000
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:	
AA CASSETTE	☐	MODELO:	carrier
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE:	410
AA CHILLER	☐	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	☑		
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	☑		
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	☑		
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	126		
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	☑		
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	☑		
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	☑		
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	☐		
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	☑		
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	☑		
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	☑		
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☑		
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	☑		
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	☑		
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☑		
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	31	220	
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	☑		

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	☑
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento Rutinario

Se suministra 2K Gas.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48755

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

Fecha: 15 abril 2026
Cliente: Cred: Cee
Sede: Bosque
Ubicación Equipo: Dpto Tolú

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA:	aqua tun Centr
AA MINI SPLIT	☐	CAPACIDAD:	60.000
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:	
AA CASSETTE	☑	MODELO:	Cassette
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE:	410 A
AA CHILLER	☐	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	☑	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	☑	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	☑	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	127	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	☑	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	☑	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	☑	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	☐	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	☑	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	☑	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	☑	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☑	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	☑	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	☑	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☑	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	31	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	☑	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	☑
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Se efectuo mantenimiento preventivo ZK (con 22 ids.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

CS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48756

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [✓] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [✓]

Fecha: 15 abril 2020
Cliente: CASA DE QUA
Sede: BOSQUA
Ubicación Equipo: PUENTE ROJO #2

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	COMFORT STAR
AA MINI SPLIT	[ ]	CAPACIDAD:	60.000 btu
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[✓]	MODELO:	CASSETTE
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	410 A
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[✓]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[✓]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[✓]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	124 PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[✓]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[✓]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[✓]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[✓]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[✓]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[✓]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[✓]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[✓]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[✓]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[✓]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[✓]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	32	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[✓]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[✓]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento Rutinario Correccion fuga
2K GAS. R410A.
Limpieza

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

M

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48757

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [✓] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 15 abril 2026

Cliente: CORONADO

Sede: BOSQUE

Ubicación Equipo: PLM SCAN U# 1

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	COOLER TECH
AA MINI SPLIT	[✓]	CAPACIDAD:	12000 btu
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	MINI SPLIT
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	R 410
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[✓]		
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[✓]		
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[✓]		
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120		
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[✓]		
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[✓]		
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[✓]		
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[✓]		
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[✓]		
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[✓]		
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[✓]		
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[✓]		
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[✓]		
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[✓]		
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7 AMPS	220	
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[✓]		

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]		
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]		
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]		
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]		
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]		
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[X]		
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]		
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]		
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]		
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]		
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]		
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]		
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]		
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]		
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]		
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]		
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]		

TRABAJO REALIZADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA LUBES
2K 625 R-410.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS.

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48758

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [X]

Fecha: 16 Abril 2026

Cliente: Corp. Que.

Sede: Bosque

Ubicación Equipo: Almacen No 2

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA:	Comfort Flo
AA MINI SPLIT	✓	CAPACIDAD:	18000
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:	
AA CASSETTE	☐	MODELO:	Mini Split
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE:	410a.
AA CHILLER	☐	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	✓	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	✓	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	✓	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	121 PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	✓	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	✓	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	✓	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	✓	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	✓	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	✓	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	✓	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	✓	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	✓	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	✓	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	✓	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	9	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	✓	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	✓
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	✓
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento preventivo
01 Capacitor - 45 MFD.
01 Kilo Gas R - 410a

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48759

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [✓] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 16 Abril 2026
Cliente: CORD. Quee
Sede: BOSQUE
Ubicación Equipo: Estelar N. 1

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	DAIKIN
AA MINI SPLIT	[✓]	CAPACIDAD:	18000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	MINI SPLIT
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	R410S
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[✓]		
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[✓]		
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[✓]		
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120		
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[✓]		
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[✓]		
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[✓]		
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[✓]		
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[✓]		
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[✓]		
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[✓]		
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[✓]		
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[✓]		
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[✓]		
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[✓]		
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	9	220	
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[✓]		

SUMINISTRO REPUESTOS

		SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
		SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
		SUMINISTRO DE CAPACITOR	[✓]
		SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
		SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
		SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[✓]
		SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
		SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
		SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
		SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
		SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
		SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
		SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
		SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
		SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
		SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
		SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantto Realizado.
01 K 62 R-410A.
01 capacitor 45 MFD.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48760

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 16 abril 2026

Cliente: Osp. Qui

Sede: Bosque

Ubicación Equipo: Osteo cir #2

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	Amana
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	18000 btu
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Mini split
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	410A
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	123 PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[x]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	9	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[x]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento Realizado - Contacto de Fuga
2 kilos Gas R-410A.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48761

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 16 Abril 2026
Cliente: Confiquel
Sede: Bosque
Ubicación Equipo: Recepción Mostr.

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	Blue Line
AA MINI SPLIT	[✓]	CAPACIDAD:	18000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Minisplit
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	R 410
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[✓]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[✓]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[✓]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	[✓]	120 PSI
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[✓]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[✓]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[✓]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[✓]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[✓]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[✓]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[✓]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[✓]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[✓]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[✓]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[✓]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	[✓]	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[✓]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[✓]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantto Realizado
2 KGS R-410A.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48762

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 16 Abril 2026

Cliente: ORTIQUE

Sede: BOSQUE

Ubicación Equipo: aspectro fotomatrizin.

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	Blue line
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	24000 btu
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	M400 split.
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	410 a.
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 psi	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[x]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	12	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[x]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

mantto preventivo Realizado
2k gas R-410a.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48763

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 16 Abril 2026

Cliente: CARDIQUE.

Sede: BOSQUE.

Ubicación Equipo: CROMATOGRAFIA NO 1

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	24.000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	MINI SPLIT
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	R-410A.
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	122 PSI
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[x]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	12 / 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[x]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

mantenimiento preventivo
ZC 6/25 R-410A

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48764

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ✓ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

Fecha: 16 Abril 2026
Cliente: CHEDIQUE
Sede: BOSQUE
Ubicación Equipo: DBO

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA:	blu line
AA MINI SPLIT	☐	CAPACIDAD:	12000
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:	
AA CASSETTE	☐	MODELO:	Mini split
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE:	410
AA CHILLER	☐	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	✓		
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	✓		
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	✓		
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 psi		
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	✓		
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	✓		
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	✓		
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	✓		
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	✓		
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	✓		
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	✓		
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☐		
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	✓		
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	✓		
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	✓		
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7	220	
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	✓		

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	✓
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mantto Realizado
2K 63 R410

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48765

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ✓ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

Fecha: 17 Abril 2020

Cliente: Cardique

Sede: Bosque.

Ubicación Equipo: Oficina Química.

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA:	Hisense
AA MINI SPLIT	✓	CAPACIDAD:	12000
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:	
AA CASSETTE	☐	MODELO:	Mini Split
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE:	410.
AA CHILLER	☐	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	✓	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	✓	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	✓	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	121 PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	✓	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	✓	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	✓	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	✓	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	✓	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	✓	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	✓	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☐	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	✓	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	✓	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	✓	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	✓	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	✓
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mantto Realizado
1 Kg 410a

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48766

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ✓ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

Fecha: 16 abril 2026
Cliente: CARDIQUE
Sede: BOSQUE.
Ubicación Equipo: REDEFINOS

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA:	blu tecia
AA MINI SPLIT	✓	CAPACIDAD:	18000
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:	
AA CASSETTE	☐	MODELO:	Mini split.
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE:	410 A.
AA CHILLER	☐	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	✓	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	✓	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	✓	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	✓	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	✓	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	✓	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	✓	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	✓	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	✓	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	✓	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☐	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	✓	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	✓	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	✓	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	9	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	✓	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	✓
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mantto Realizado
2K 60s - 46 >

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48767

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ✓ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

Fecha: 11 Abril 2026
Cliente: CARDIQUE
Sede: BOSQUE
Ubicación Equipo: CROMATOGRAFO N°2

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA:	Hyundai
AA MINI SPLIT	✓	CAPACIDAD:	24000
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:	
AA CASSETTE	☐	MODELO:	Mini split
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE:	R410a
AA CHILLER	☐	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	✓	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	✓	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	✓	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	121 PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	✓	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	✓	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	✓	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	✓	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	✓	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	✓	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	✓	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☐	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	✓	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	✓	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	✓	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	12	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	✓	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	✓
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mtto preventivo
2k 62s R410a

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48768

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 16 abril 2026

Cliente: CARDIQUE

Sede: BOSQUE.

Ubicación Equipo: PREPARACION DE MUESTRA N° 1

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	Hualine
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	24000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	MINI SPLIT
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	410a
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]		
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]		
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]		
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	121 PSI		
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]		
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]		
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]		
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]		
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]		
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]		
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]		
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]		
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]		
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]		
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]		
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	12	220	
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]		

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]		
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]		
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]		
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]		
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]		
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[x]		
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]		
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]		
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]		
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]		
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]		
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]		
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]		
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]		
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]		
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]		
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]		

TRABAJO REALIZADO:

Mantto preventivo
2K BTU.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48769

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 16 Abril 2026

Cliente: BBD'Que

Sede: BBQue

Ubicación Equipo: P24 panadería de Muestra N°#2

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	Hisense
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	24 000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Mini Split
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	410 a.
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]		
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]		
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]		
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PS		
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]		
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]		
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]		
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]		
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]		
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]		
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]		
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]		
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]		
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]		
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]		
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	12	220	
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]		

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]		
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]		
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]		
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]		
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]		
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]		
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]		
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]		
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]		
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]		
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]		
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]		
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]		
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]		
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]		
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]		
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]		

TRABAJO REALIZADO:

Mtto Realizado

Funcionario Airescosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

CF

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48770

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

Fecha: 18 abril de 2026

Cliente: CORDIQUE

Sede: BOSQUE

Ubicación Equipo: cuarto frio

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA:	Hacienda
AA MINI SPLIT	☑	CAPACIDAD:	3 tr.
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:	
AA CASSETTE	☐	MODELO:	cuarto frio
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE:	R-407
AA CHILLER	☐	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	☑	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	☑	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	☑	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	70 psi	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	☑	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	☑	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	☑	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	☐	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	☐	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	☑	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	☐	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☐	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	☑	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	☐	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☑	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	10	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	☑	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	☐
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento Realizado.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48771

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 18 abril 2020
Cliente: CORDIQUE
Sede: BOSQUE
Ubicación Equipo: Laboratorio Microbiología N9

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	Hisense
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	12000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Mini split.
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	410a
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]		
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]		
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]		
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120		
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]		
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]		
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]		
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]		
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]		
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]		
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]		
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]		
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]		
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]		
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]		
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE			
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[ ]		

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]		
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]		
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]		
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]		
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]		
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]		
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]		
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]		
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]		
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]		
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]		
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]		
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]		
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]		
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]		
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]		
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]		

TRABAJO REALIZADO:

Mantto Realizado

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48772

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [✓] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 18 Abril 2026
Cliente: Odinsa
Sede: Bosque
Ubicación Equipo: Lab Microbiología N° 2

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	Hisense
AA MINI SPLIT	[ ]	CAPACIDAD:	12000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Mini split
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	R-22
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[✓]	SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[✓]	SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[✓]	SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES: 120 Psi		SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[✓]	SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[✓]	SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[✓]	SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[ ]	SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[✓]	SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[✓]	SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[✓]	SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]	SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[✓]	SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[✓]	SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[✓]	SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE: 9 / 220		SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[✓]	SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantto preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48773

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 18 Abril 2026
Cliente: Cardique
Sede: Bosque
Ubicación Equipo: Cot de control

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	Blue Line
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	18000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Mini split
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	Alos
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	121 PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	9 / 220	
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mucho Producto

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

N 3

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48774

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: Abril 20 2026

Cliente: Cano Quí

Sede: Bosque.

Ubicación Equipo: Cuarto sistemas N1

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	Hisense
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	12000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Mini split.
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	410 a.
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]	TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]	REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]	REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]	REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]	REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]	REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]	REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]	REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7 / 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]		

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]	SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]	SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]	SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]	SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]	SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]	SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
		SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
		SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
		SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
		SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
		SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento preventivo.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48776

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

Fecha: _____

Cliente: _____

Sede: _____

Ubicación Equipo: Salud Ocupacional

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA:	Comfort Flash
AA MINI SPLIT	☑	CAPACIDAD:	12000
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:	
AA CASSETTE	☐	MODELO:	Mini Split
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE:	410a
AA CHILLER	☐	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	☑	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	☑	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	☑	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	☑	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	☑	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	☑	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	☑	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	☑	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	☑	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	☑	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☐	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	☑	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	☑	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☑	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	☑	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	☐
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mantto Preventivo
1 Kilos R-410A

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48775

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 18 Abril 2026

Cliente:

Sede:

Ubicación Equipo: Costo Sistema N° 2

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	bluwie
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	12000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Mini split
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	410a
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **No.** 48777

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: Abril 13 2026
Cliente: CONJUNTO
Sede: BOSQUE
Ubicación Equipo: 5 Y 6

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	Comfort
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	12000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Mini split
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	R410a
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	> 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantto Realizado.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MK

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48800

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 27 Abril 2026
Cliente: CORTO Que
Sede: Box Que
Ubicación Equipo: Norte Santander

AA CENTRAL	[ ]
AA MINI SPLIT	[✓]
AA PISO TECHO	[ ]
AA CASSETTE	[ ]
AA VENTANA	[ ]
AA CHILLER	[ ]

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

MARCA: Hisense
CAPACIDAD: 12000
SERIAL:
MODELO: Mod. Split
REFRIGERANTE: 410a
CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[✓]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[✓]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[✓]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[✓]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[✓]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[✓]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[✓]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[✓]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[✓]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[✓]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[✓]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[✓]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[✓]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7 / 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[✓]

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mto preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MG

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48799

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [Y] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 27 dic 2026
Cliente: CONDOMIL
Sede: BOSQUE
Ubicación Equipo: Cocina

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	HAWS
AA MINI SPLIT	[✓]	CAPACIDAD:	24000.
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	MINI SPLIT
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	410 a.
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[✓]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[✓]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[✓]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[✓]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[✓]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[✓]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[✓]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[✓]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[✓]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[✓]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[✓]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[✓]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[✓]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	12	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[✓]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantto preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48798

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 27 abril 2026

Cliente: Carrera

Sede: Rosario.

Ubicación Equipo: Bar Surtido

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	Samsung
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	24000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Monsit
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	410a.
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	12	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantto preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

PT

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48797

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 23 abril 2026
Cliente: CARDIQUE
Sede: BOSQUE.
Ubicación Equipo: Piso techo No. 3

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	Carrier
AA MINI SPLIT	[ ]	CAPACIDAD:	36000
AA PISO TECHO	[x]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Piso techo
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	18	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantto preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48796

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 23 JUN 2020
Cliente: CORD'QUA
Sede: BOSQUE
Ubicación Equipo: DECIMO Nº 2

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]
AA MINI SPLIT	[ ]
AA PISO TECHO	[✓]
AA CASSETTE	[ ]
AA VENTANA	[ ]
AA CHILLER	[ ]

MARCA: Contant
CAPACIDAD: 36000
SERIAL:
MODELO: Piso techo
REFRIGERANTE: R-410a.
CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	✓
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	✓
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	✓
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	✓
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	✓
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	✓
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	✓
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	✓
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	✓
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	✓
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	✓
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	✓
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	18 / 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	✓

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mtto preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

PT

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48795

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

Fecha: 23 abril
Cliente: Comfiar
Sede: Bosque
Ubicación Equipo: Techo N01

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA:	Goodrich
AA MINI SPLIT	☐	CAPACIDAD:	36000
AA PISO TECHO	☒	SERIAL:	
AA CASSETTE	☐	MODELO:	R-20 texto.
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE:	410a.
AA CHILLER	☐	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	✓	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	✓	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	✓	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	no	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	✓	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	✓	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	✓	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	✓	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	✓	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	✓	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	✓	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☐	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	✓	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	✓	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	✓	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	18	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	✓	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	☐
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mantto preventivos - compresor fuera
01 Motobomba
4K 60S R410A

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48793

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [✓] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: Abril 13 2026
Cliente: Andiquel
Sede: Barquel
Ubicación Equipo: Sueño N°2

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA: Conton
AA MINI SPLIT	[✓]	CAPACIDAD: 12.000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:
AA CASSETTE	[ ]	MODELO: Mini split
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE: R-410
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[✓]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[✓]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[✓]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 Psi
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[✓]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[✓]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[✓]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[✓]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[✓]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[✓]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[✓]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[✓]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[✓]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[✓]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[✓]

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantto preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48792

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 22 abril 2026

Cliente: ORDIQUE

Sede: BOSQUE

Ubicación Equipo: Salón 1

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	aowta 1
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	12000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Mini split
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	410 a.
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 Psi.	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	120 / 220	
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mto preventivo
con 1 Kgs R-410

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48794

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 22 Abril 2026

Cliente: CARTAGUA

Sede: BOSQUE

Ubicación Equipo: Contaduría N1

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	COMFORT
AA MINI SPLIT	[ ]	CAPACIDAD:	24000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	MINI SPLIT
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	R-410
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	12	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[x]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mto pintura - conexión tubos.
02 Kg de gas R-410A

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48790

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 22 Abril 2026

Cliente: CARD'Que

Sede: BOSQue.

Ubicación Equipo: Piso 1

AA CENTRAL	[ ]
AA MINI SPLIT	[x]
AA PISO TECHO	[ ]
AA CASSETTE	[ ]
AA VENTANA	[ ]
AA CHILLER	[ ]

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

MARCA: Blue Line

CAPACIDAD: 12000

SERIAL:

MODELO: Mini split

REFRIGERANTE: R410a.

CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7 / 120
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mtto preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48791

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 22 abril 2026

Cliente: CARDIQUE

Sede: BOSQUE

Ubicación Equipo: PISO 2

AA CENTRAL	[ ]
AA MINI SPLIT	[✓]
AA PISO TECHO	[ ]
AA CASSETTE	[ ]
AA VENTANA	[ ]
AA CHILLER	[ ]

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

MARCA: CARRIER

CAPACIDAD: 12000

SERIAL:

MODELO: MURAL

REFRIGERANTE: 410A

CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[✓]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[✓]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 Psi
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[✓]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[✓]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[✓]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[✓]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[✓]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[✓]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[✓]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[✓]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[✓]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[✓]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7 / 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[✓]

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mtto preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.236-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48789

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

Fecha: 22 Abril de 2026

Cliente: Conj. Que

Sede: Bosca

Ubicación Equipo: Tramites Ambientales

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA: Hisense
AA MINI SPLIT	☑	CAPACIDAD: 12000
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:
AA CASSETTE	☐	MODELO: Mini split
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE: R410
AA CHILLER	☐	CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	✓
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	✓
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	✓
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	1200 m
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	✓
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	✓
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	✓
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	✓
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	✓
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	✓
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	✓
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	·
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	✓
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	✓
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	✓
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7 / 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	✓

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	☐
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mtto.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48788

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

Fecha: 22 Abril 2026
Cliente: Andiques
Sede: Rosales
Ubicación Equipo: Recepción

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA:	blue line
AA MINI SPLIT	☑	CAPACIDAD:	18000
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:	
AA CASSETTE	☐	MODELO:	Mini split
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE:	410 a
AA CHILLER	☐	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	☑	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	☑	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	☑	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 Psi	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	☑	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	☑	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	☑	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	☑	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	☑	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	☑	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	☑	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☐	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	☑	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	☑	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☑	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	9	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	☑	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	☐
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mantto Preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48787

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☒

Fecha: 21 Abril 2026
Cliente: CONDOMIO
Sede: BOSQUE
Ubicación Equipo: Sala de aspas Recepción

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA:	CARRIER
AA MINI SPLIT	☐	CAPACIDAD:	36.000
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:	
AA CASSETTE	☑	MODELO:	CASSETTE
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE:	R410a
AA CHILLER	☐	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	✓	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	✓	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	✓	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	128 PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	✓	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	✓	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	✓	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	✓	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	✓	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	✓	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	✓	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☐	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	✓	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	✓	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	✓	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	18	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	✓	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	✓
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mto preventivo - se recargo de 3 Lb 02 R-410a

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48786

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 21 Abril 2020
Cliente: Bradquel
Sede: Bosque
Ubicación Equipo: Cajota

AA CENTRAL	[ ]
AA MINI SPLIT	[✓]
AA PISO TECHO	[ ]
AA CASSETTE	[ ]
AA VENTANA	[ ]
AA CHILLER	[ ]

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

MARCA: Hisense
CAPACIDAD: 12000
SERIAL:
MODELO: Mini split
REFRIGERANTE: R410
CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[✓]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[✓]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[✓]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[✓]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[✓]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[✓]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[✓]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[✓]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[✓]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[✓]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[✓]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[✓]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[✓]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	3 / 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[✓]

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48785

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☒

Fecha: 21 abril 2026
Cliente: GARD'QUE
Sede: BOSQUE.
Ubicación Equipo: Sub electrico

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐
AA MINI SPLIT	☐
AA PISO TECHO	☑
AA CASSETTE	☐
AA VENTANA	☐
AA CHILLER	☐

MARCA: GOWAN test
CAPACIDAD: 36 000
SERIAL:
MODELO: Piso techo
REFRIGERANTE: R-410
CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	☑
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	☑
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	☑
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	☑
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	☑
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	☑
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	☑
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	☑
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	☑
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	☑
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☐
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	☑
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	☑
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☑
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	10 / 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	☑

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☑
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	☑
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mto preventivo conexiones fuga.
(05) Kilos GAS R-410.
Tubo cobre.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

NO

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48784

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

Fecha: 20 abril 2020

Cliente: CARD'QUE

Sede: BOSQUE

Ubicación Equipo: Dirección Alimon y Fiw Aoreni No 2

AA CENTRAL	☐
AA MINI SPLIT	☑
AA PISO TECHO	☐
AA CASSETTE	☐
AA VENTANA	☐
AA CHILLER	☐

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

MARCA: blue hill

CAPACIDAD: 12000

SERIAL:

MODELO: Mini split

REFRIGERANTE: R-410-

CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	☑
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	☑
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	☑
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	☑
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	☑
EVISIÓN ESTADO DE GABINETE	☑
EVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	☑
MPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	☑
EVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	☑
MPIEZA DE FILTROS DE POLVO	☑
VISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☐
VISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	☑
VISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	☑
VISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☑
VISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	2 — 220
VISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	☑

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	☐
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mto preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48783

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X]

MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

Fecha: 20 abril 2026
Cliente: BOSQUE
Sede: BOSQUE
Ubicación Equipo: Dir Administrativa y Financiera N1

AA CENTRAL	[ ]
AA MINI SPLIT	[x]
AA PISO TECHO	[ ]
AA CASSETTE	[ ]
AA VENTANA	[ ]
AA CHILLER	[ ]

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

MARCA: Daikin
CAPACIDAD: 12000
SERIAL:
MODELO: Mini Split
REFRIGERANTE: R-410
CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES: 120 PSI	[x]
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[ ]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[x]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE: 7 / 220	[x]
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[x]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento preventivo.
Olor a R-410.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48782

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 20 Jul 2020
Cliente: Parque.
Sede: Bosque.
Ubicación Equipo: talento Humano

AA CENTRAL	[ ]
AA MINI SPLIT	[x]
AA PISO TECHO	[ ]
AA CASSETTE	[ ]
AA VENTANA	[ ]
AA CHILLER	[ ]

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

MARCA: Bluetin
CAPACIDAD: 12000
SERIAL:
MODELO: Mon sati.
REFRIGERANTE: 410.
CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7 / 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[x]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mto preventivo -
Con recarga de gas:
3 Kilos gas R-410
1 Kilo gas Nitrogeno.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48781

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 20 abril 2026
Cliente: CONQUER
Sede: BOSQUE.
Ubicación Equipo: Of contable

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[ ]	MARCA:	CONTO-T
AA MINI SPLIT	[x]	CAPACIDAD:	24000 btu
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	MSW1 SNT
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	R 410 a.
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	12 / 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantto preventivo.

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

C

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48780

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [x]

Fecha: 10 Abril 2026

Cliente: Coop Que

Sede: Boque

Ubicación Equipo: Oficinas Laboratorio

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	[x]	MARCA:	Carrier
AA MINI SPLIT	[ ]	CAPACIDAD:	60.000
AA PISO TECHO	[ ]	SERIAL:	
AA CASSETTE	[ ]	MODELO:	Carrier
AA VENTANA	[ ]	REFRIGERANTE:	R410
AA CHILLER	[ ]	CODIGO:	

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[x]	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	31	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[x] 2
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[x]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento preventivo - Se consigo Bandeja de Drenaje se le hizo desinfección a Splits

01 Filtro Secador

08 Kilos de Gas

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN
NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48779

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

Fecha: 18 Abril 2026
Cliente: CORPOAMA
Sede: Bagua
Ubicación Equipo: Observatorio Ambiental.

AA CENTRAL	[ ]
AA MINI SPLIT	[x]
AA PISO TECHO	[ ]
AA CASSETTE	[ ]
AA VENTANA	[ ]
AA CHILLER	[ ]

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

MARCA: Coustar Lutch
CAPACIDAD: 12000
SERIAL:
MODELO: Mini Split
REFRIGERANTE: 410 a.
CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	[x]
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	[x]
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	[x]
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 Psi
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	[x]
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	[x]
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	[x]
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	[x]
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	[x]
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	[x]
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	[x]
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	[ ]
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	[x]
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	[x]
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[x]
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7 / 220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	[x]

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	[ ]
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	[ ]
SUMINISTRO DE CAPACITOR	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	[ ]
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	[ ]
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	[ ]
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	[ ]
SUMINISTRO DE CONTACTORES	[ ]
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	[ ]
SUMINISTRO DE RELAY	[ ]
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	[ ]
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	[ ]
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	[ ]
SUMINISTRO DE BREAKES	[ ]
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	[ ]
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	[ ]
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	[ ]

TRABAJO REALIZADO:

Mant preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com

MS

AIRESCOSTA Ltda

ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

NIT 806.011.238-7

ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 48778

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

Fecha: Abril 18 2026

Cliente: CARTÓN

Sede: BOSQUE

Ubicación Equipo: Lab Ambiental

HOJA DE VIDA Y/O FICHA TECNICA

AA CENTRAL	☐	MARCA: Coolmatic
AA MINI SPLIT	☑	CAPACIDAD: 12000
AA PISO TECHO	☐	SERIAL:
AA CASSETTE	☐	MODELO: Mini split
AA VENTANA	☐	REFRIGERANTE: 410 a
AA CHILLER	☐	CODIGO:

LIMPIEZA - INSPECCIÓN

LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR	☑	
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR	☑	
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	☑	
TOMA DE LECTURA INICIAL DE PRESIONES	120 PSI	
REVISIÓN SENSORES DE AMBIENTE	☑	
REVISIÓN DEL MOTOR ELECT VENTILADOR EVAP	☑	
REVISIÓN ESTADO DE GABINETE	☑	
REVISIÓN DE SOPORTES PIE AMIGO	☑	
LIMPIEZA DEL BLOWER, ASPAS, PERSIANAS	☑	
REVISIÓN Y ENGRASE DE RODAMIENTOS	☑	
LIMPIEZA DE FILTROS DE POLVO	☑	
REVISIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE	☐	
REVISIÓN DE FUGA DE GAS Y ACEITE	☑	
REVISIÓN ESTADO DE PROTECCIÓN PINTURA	☑	
REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☑	
REVISIÓN DE AMPERAJES Y VOLTAJE	7	220
REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	☑	

SUMINISTRO REPUESTOS

SUMINISTRO DE COMPRESOR	☐
SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR	☐
SUMINISTRO DE CAPACITOR	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT CONDENSADORA	☐
SUMINISTRO DE MOTOR VENT MANEJADORA O FANCOIL	☐
SUMINISTRO DE REFRIGERANTES	☐
SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA	☐
SUMINISTRO DE CONTACTORES	☐
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES	☐
SUMINISTRO DE RELAY	☐
SUMINISTRO DE SENSORES DE TEMP	☐
SUMINISTRO DE BLOWER, ASPAS	☐
SUMINISTRO DE CONDUCTOS AIRES	☐
SUMINISTRO DE BREAKES	☐
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	☐
SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE COBRE TIPO M - L MTS	☐
SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO	☐

TRABAJO REALIZADO:

Mant preventivo

Funcionario Airecosta Ltda

Firma del Cliente

Cualquier Información favor llamar a Servicio al Cliente: 679 5266 - 300 6109829 - E-mail:airescostaltda@gmail.com