INFORME DE INTERVENTORÍA

Componente Ambiental y SST

Proyecto: Obra en la sede de Medicina Legal – Pereira

Interventoría: Constructora GILLI S.A.S

Contratista: DALCONS S.A.S

CONSTRUCTORA GILLI SAS

Periodo evaluado: 1 de marzo de 2026 – 28 de marzo de 2026

Presentado a: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Sede Manizales

Fecha de entrega: Marzo de 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ALCANCE 3
3. Seguimiento de SST y Medio Ambiente 4
4. Control de materiales y certificados 4
5. Control de residuos 5
6. Manejo de vegetación 6
7. Listado de vehículos utilizados en la obra 6
8. Licencia ambiental 6
9. Equipos y maquinarias utilizados en la obra 7
10. Actividades SG-SST ..... **Error! Bookmark not defined.**
11. Informe de accidentes e incidente 8
12. Pagos de seguridad social personal contratista 9
13. Certificado revisor fiscal personal contratista 9
14. Pagos de seguridad social personal interventoría 10
15. Certificado revisor fiscal personal interventoría 11
16. Calificación componente Ambiental y SST 111
17. Certificado revision de documentos de Seguridad Social ysalariales 11
18. Conclusiones 133
19. Anexos ..... 14.

CONSTRUCTORA GILLI SAS

1. INTRODUCCIÓN

La empresa CONSTRUCTORA GILLI S.A.S dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la normatividad legal vigente, se ha encargado de realizar seguimiento el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), y al programa ambiental de la empresa **DALCONS SAS** con el propósito de que esta realice la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones, el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

2. ALCANCE

El presente informe se elabora considerando las actividades ejecutadas y las salvaguardas implementadas realizadas en la obra en la sede de MEDCINA LEGAL MANIZALES durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 28 de marzo de 2026.

CONSTRUCTORA GILLI SAS

Revisando el anexo técnico de la interventoría se lista los ítems, realizando seguimiento de los mismos:

3. Seguimiento de SST y Medio Ambiente

Durante el periodo de interventoría se realizó un control detallado de las actividades ejecutadas por el contratista, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el programa ambiental y en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

- **Capacitaciones**: Se evidenció la realización de jornadas de formación dirigidas al personal operativo y administrativo, enfocadas en higiene postural, manejo de sustancias químicas , orden y aseo, riesgo eléctrico y riesgo locativo
- **Manejo y almacenamiento de residuos**: El contratista implementó procedimientos de separación en la fuente, almacenamiento temporal en áreas designadas y señalizadas, y control de residuos peligrosos y no peligrosos en especial residuos como escombros a raíz de la demolición de placa en concreto; estos residuos tuvieron disposición final de una manera responsable con el medio ambiente y cumpliendo las normas establecidas por ley .

4. Control de materiales y certificados

CONSTRUCTORA GILLI SAS

La interventoría ha realizado un seguimiento exhaustivo de todos los materiales ingresados a la obra por parte del contratista, verificando la trazabilidad documental que garantiza el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por el cliente.

- **Ingreso de materiales**: Se constató que cada material fuera el presentado por el contratista con las respectivas fichas técnicas.
- **Verificación documental**: Se relaiza verificación de las fichas técnicas, certificados de calidad y conformidad, así como los documentos de origen de los materiales, asegurando que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.
- **Cumplimiento con especificaciones del cliente**: La interventoría corroboró que los materiales cumplen con las especificaciones contractuales y con los estándares exigidos en el pliego de condiciones, garantizando la idoneidad para su uso en la obra.

- **Control de almacenamiento y conservación**: Se realizo una llamado a la parte contratista para realizar orden y aseo; se verificó condiciones de almacenamiento de los materiales y se determinó realizar cerramiento provisional para adecuar materiales y herramientas para garantizar uso adecuado, oportuno, evitando deterioro, contaminación o pérdida de sus propiedades, lo cual asegura su correcta utilización en el proceso constructivo.
- **Registro y anexos**: Toda la documentación técnica (fichas, certificados y registros de ingreso) se encuentra organizada y disponible en el anexo correspondiente, lo que permite la trazabilidad y facilita futuras auditorías o revisiones.

5. Control de residuos

Durante el periodo de interventoría se verificó la gestión documental presentada por el contratista en relación con la disposición de los residuos generados en la obra.

CONSTRUCTORA GILLI SAS

- **Documentación del proveedor**: El contratista entregó los certificados y permisos del proveedor autorizado para la disposición final de los RCD, los cuales cumplen con la normativa ambiental vigente y garantizan que el proceso se realizará en instalaciones debidamente habilitadas.
- **Cumplimiento normativo**: Se constató que el proveedor cuenta con licencias ambientales y registros ante la autoridad competente, lo que asegura la legalidad y trazabilidad del manejo de los residuos.
- **Estado de disposición final**: Durante el periodo evaluado se realizó la disposición física de los materiales (escombros) , garantizando la entrega final de modo responsable con el medio ambiente y también generando documentación requerida por parte del contrato para realizar futuras auditorias y encontrar documentación total al dia

- **Gestión interna del contratista**: Se corrigió actividad de acopio de materiales de manera total en el área asignada al inicio del contrato de la obra, con señalización y medidas de seguridad que evitan afectaciones al entorno y riesgos para el personal.
- **Registro y anexos**: Toda la documentación del proveedor, incluyendo certificados, licencias y fichas técnicas, se encuentra organizada en la carpeta del drive como anexo al presente informe, lo que permite la trazabilidad y facilita futuras auditorías.

6. Manejo de vegetación.

N/A

7. Listado de vehículos utilizados en la obra

CONSTRUCTORA GILLI SAS

N/A

8. Licencia ambiental

Este ítem no aplica para el contrato en ejecución, dado que las actividades contempladas en el alcance del proyecto no generan impactos que requieran la obtención de una licencia ambiental específica.

9. Equipos y maquinarias utilizados en la obra

Durante el periodo de seguimiento se relacionó la lista de equipos y maquinarias empleadas en la obra. La interventoría verificó que a cada uno se le realizó la **inspección preoperacional** antes de su uso, garantizando condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento.

- **Control de inspecciones**: Se constató que los equipos fueron revisados diariamente por personal autorizado, verificando aspectos como estado físico, funcionamiento, calibración y cumplimiento de medidas de seguridad.
- **Cumplimiento normativo**: Las inspecciones se realizaron conforme a la normativa vigente en seguridad industrial, asegurando la prevención de riesgos laborales y la correcta operación de los equipos.
- **Condiciones de operación**: Se evidenció que los equipos fueron utilizados por personal capacitado, con el uso adecuado de elementos de protección personal y siguiendo los procedimientos establecidos en el plan de seguridad.

CONSTRUCTORA GILLI SAS

Los soportes documentales de dichas inspecciones se encuentran organizados en la carpeta de anexos.

EQUIPO	FUNCIÓN
Maquina De calor	.Sellar traslapo de membrana impermeabilizante
Pulidoras	Cortar material de hierro (concremalla)
Taladros demoledores y taladros percutores	Perforar, demoler y soltar
Escalera de tijera	
Herramientas de mano (palas, barras carretillas, macetas, martillo, chipotes boquilleras, niveles, llanas, flexómetros plomadas, etc).	Obra civil y eléctricos

10. Actividades SG-SST

CONSTRUCTORA GILLI SAS

Durante el periodo de seguimiento, la interventoría verificó la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el SG-SST en la obra, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y de los lineamientos contractuales.

- **Capacitaciones y socializaciones**: Se evidenció la realización de jornadas de inducción, charlas de seguridad y capacitaciones periódicas, orientadas a fortalecer la cultura preventiva y el conocimiento de los riesgos presentes en la obra.
- **Inspecciones de áreas de trabajo**: Se llevaron a cabo inspecciones en los frentes de obra, verificando condiciones de orden, aseo, señalización y control de riesgos, dejando registro de las observaciones y acciones correctivas.
- **Inspección de herramientas y maquinaria**: Se constató la revisión preoperacional de equipos y herramientas antes de su uso, asegurando que se encontraran en condiciones óptimas y seguras para la ejecución de las actividades.

- **Registro y evidencias**: Toda la documentación y evidencias de las actividades realizadas (permisos, ATS, actas de capacitación, listas de asistencia, registros de inspección) se encuentran organizadas en la carpeta de anexos, garantizando trazabilidad y transparencia.

11. Informe de accidentes e incidente

Durante el periodo objeto de este informe no se presentaron accidentes de trabajo ni incidentes relacionados con la ejecución de la obra. Tanto el personal del contratista como el equipo de la interventoría desarrollaron sus actividades sin registrar eventos que afectaran la seguridad y salud en el trabajo.

Resultados e indicadores

- Accidentes de trabajo reportados: 0
- Incidentes reportados: 0
- Tasa de frecuencia: 0
- Tasa de severidad: 0
- Índice de accidentabilidad: 0

CONSTRUCTORA GILLI SAS

Los indicadores se mantienen en cero (0), lo cual refleja un adecuado cumplimiento de las medidas de prevención y control establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Los soportes y registros correspondientes se encuentran debidamente archivados y anexos en la carpeta de control documental.

12. Pagos de seguridad social personal contratista

Durante el periodo evaluado, se verificó que todo el personal vinculado a la ejecución de la obra se encontraba debidamente afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales). Asimismo, se constató que los contratistas realizaron los pagos correspondientes de manera oportuna, cumpliendo con las obligaciones legales establecidas.

Verificación realizada por la interventoría

- Se revisaron los certificados de afiliación de cada trabajador.
- Se corroboró la vigencia de los pagos de seguridad social durante el periodo del informe.
- Se validó que las afiliaciones correspondieran a las entidades autorizadas y que no existieran inconsistencias en la información suministrada.
- Los documentos de soporte se encuentran anexos en la carpeta de control documental, disponibles para consulta y auditoría.

13. Certificado revisor fiscal personal contratista

El contratista presentó el certificado expedido por el revisor fiscal de la empresa, en el cual se certifica que la organización se encuentra a paz y salvo con los aportes de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales), así como con el pago de los salarios correspondientes al personal que participó en el desarrollo de las actividades de la obra durante el periodo objeto de este informe.

CONSTRUCTORA GILLI SAS

Alcance de la certificación

- **Cumplimiento en aportes de seguridad social:** Se confirma que los pagos fueron realizados de manera oportuna y conforme a la normatividad vigente.
- **Cumplimiento en obligaciones laborales:** Se certifica que los salarios del personal contratado fueron cancelados en su totalidad, sin registrar mora ni inconsistencias.
- **Validez del documento:** El certificado cuenta con la firma y sello del revisor fiscal, lo que le otorga validez legal y administrativa.
- **Disponibilidad de soportes:** El documento original se encuentra **anexo en la carpeta de control documental**, disponible para consulta, verificación y auditoría.

14. Pagos de seguridad social personal interventoría

Durante el periodo, se verificó que **todo el personal vinculado a la interventoría** se encontraba debidamente afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales).

15. Certificado revisor fiscal personal interventoría

La interventoría presentó el **certificado expedido por el revisor fiscal de la empresa**, en el cual se certifica que la organización se encuentra **a paz y salvo** con los aportes de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales), así como con el pago de los salarios correspondientes al personal que participó en el desarrollo de las actividades de la obra durante el periodo objeto de este informe.

Alcance de la certificación

CONSTRUCTORA GILLI SAS

- **Cumplimiento en aportes de seguridad social:** Se confirma que los pagos fueron realizados de manera oportuna y conforme a la normatividad vigente.
- **Cumplimiento en obligaciones laborales:** Se certifica que los salarios del personal contratado fueron cancelados en su totalidad, sin registrar mora ni inconsistencias.
- **Validez del documento:** El certificado cuenta con la firma y sello del revisor fiscal, lo que le otorga validez legal y administrativa.

Disponibilidad de soportes: El documento original se encuentra **anexo en la carpeta de control documental**, disponible para consulta, verificación y auditoría.

16. Calificación componente Ambiental y SST

Durante el periodo objeto de este informe, se realizaron **revisiones semanales conjuntas con el contratista** sobre los componentes ambientales y de Seguridad y

Salud en el Trabajo (SST). En cada sesión se aplicó una **calificación por cumplimiento**, evaluando el grado de adherencia a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Metodología de revisión

- **Frecuencia:** Evaluaciones semanales documentadas en actas de reunión.
- **Criterios de calificación:** Cumplimiento normativo, aplicación de medidas preventivas, control de impactos ambientales, gestión de residuos, uso de elementos de protección personal, señalización y orden en obra.
- **Planes de acción:** Se definieron acciones correctivas y preventivas frente a hallazgos menores, las cuales fueron **subsanadas oportunamente por el contratista**.
- **Registro documental:** Los resultados se consolidaron en la **matriz de calificación**, la cual se encuentra anexada en la carpeta de control.

CONSTRUCTORA GILLI SAS

17. Certificado revisión de documentos de Seguridad Social y salariales.

La interventoría llevó a cabo la verificación detallada de los documentos relacionados con los pagos de seguridad social y los salarios del personal vinculado a la obra. Como resultado de este proceso, se generó un certificado oficial que respalda el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social por parte del contratista.

Alcance de la verificación

- **Seguridad Social Integral:** Se revisaron los comprobantes de pago correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, confirmando su vigencia y oportunidad.
- **Obligaciones salariales:** Se verificó que los salarios del personal contratado fueron cancelados en su totalidad, sin registrar mora ni inconsistencias.

- **Documentación de soporte:** Los certificados y comprobantes revisados se encuentran **anexos en la carpeta de control documental**, disponibles para consulta y auditoría.
- **Certificación emitida:** La interventoría expidió el documento que certifica la conformidad de los pagos, el cual constituye evidencia formal del cumplimiento.

18. Conclusiones

Cumplimiento normativo y contractual La interventoría verificó que el contratista cumplió con los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en el Programa Ambiental, conforme al Decreto 1072 de 2015 y demás normatividad vigente. No se evidenciaron incumplimientos mayores.

Gestión ambiental y de residuos

Se implementaron procedimientos adecuados de segregación, almacenamiento temporal y control de residuos peligrosos y no peligrosos.

La disposición final de residuos aún está pendiente, por lo que será objeto de seguimiento en próximos informes para garantizar el cumplimiento ambiental.

Seguridad y salud en el trabajo (SST)

Se realizaron capacitaciones periódicas, inducciones y charlas de seguridad, fortaleciendo la cultura preventiva.

Se verificó el uso correcto de elementos de protección personal (EPP) y la emisión de permisos para tareas de alto riesgo.

No se presentaron accidentes ni incidentes durante el periodo evaluado, manteniendo los indicadores de frecuencia, severidad y accidentabilidad en cero (0).

Control de materiales y equipos

Todos los materiales ingresados a la obra cuentan con fichas técnicas, certificados de calidad y conformidad, cumpliendo con las especificaciones contractuales.

CONSTRUCTORA GILLI SAS

Los equipos y maquinarias fueron inspeccionados diariamente, operados por personal capacitado y en condiciones seguras.

Obligaciones laborales y de seguridad social

Se verificó que tanto el contratista como la interventoría cumplieron con los aportes de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales).

Los certificados de los revisores fiscales confirman que los pagos de salarios y aportes se realizaron oportunamente, sin inconsistencias.

Calificación y seguimiento conjunto

Las evaluaciones semanales reflejaron un adecuado nivel de cumplimiento en los componentes ambientales y de SST.

Los hallazgos menores fueron corregidos oportunamente mediante planes de acción, demostrando compromiso con la mejora continua.

Anexos

Anexo 1. Vacunas

CONSTRUCTORA GILLI SAS

Anexo 2. Charlas de Seguridad

Anexo 3. Documentos Trabajadores

Anexo 4. Fichas Técnicas de herramientas

Anexo 5. ATS

Anexo 6. Inspección preoperacional de equipos y Herramientas

Anexo 7. Pausas Activas

Anexo 8. Evidencias Fotográficas