DALCONSSAS

PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

SG SST
CODIGO: FT-SST-037-1
FECHA: 22 DE JUNIO 2015
VERSIÓN: 001
Página 1 de 1

PROYECTO	medicina legal	MARCA	Dewalt	MES	marzo
INSPECCIONADO POR:	Vanessa A	EMPRESA	Dalcons sas		

A continuación encontrará varios ítems a evaluar en cuanto al buen funcionamiento de equipos, por favor coloque visto Bueno (√) si esta en buen funcionamiento y X (equis) si está en mal estado, en caso encontrar de no aplicar (N/A) alguna falla reportar inmediatamente mediante al Responsable SST o su jefe inmediato.

ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
El cable eléctrico y la clavija se encuentran en buen estado sin rupturas, añadiduras en su longitud y es funcional?																					✓			✓							
El taladro cuenta con sus mangos o agarraderas, esta en buen estado y se encuentra instalado ?																					✓			✓							
El porta brocas y mandril se encuentra en buen estado y sujeta correctamente la broca?																					✓			✓							
El interruptor se encuentra completo, en buen estado y funcional?																					✓			✓							
La carcaza o cuerpo se encuentra en buen estado?																					✓			✓							
La ventilación del taladro se encuentra despejada para su correcto funcionamiento?																					✓			✓							
El motor se evidencia buen estado y no se presentan fugas o elementos sueltos, incluido las guardas o mallas de seguridad?																					✓			✓							
El personal cuenta con los EPP requeridos para la labor?																					✓			✓							

APROBADO

OPERADOR	C	NC	OPERADOR	C	NC	OPERADOR	C	NC
1			12			23		
2			13			24 Yhoselin Gonzalez	✓	
3			14			25		
4			15			26		
5			16			27		
6			17			28		
7			18			29		
8			19			30		
9			20			31		
10			21 Yhoselin Gonz	✓				
11			22					

OBSERVACIONES

ACCION PREVENTIVA O CORRECTIVA

ACCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA DE EJECUCION

Powered by CamScanner