

INFORME No. 3

Prestación de servicios que permitan el mantenimiento de vías rurales y urbanas del municipio de Caicedonia, manteniéndolas en buenas condiciones de transitabilidad.

Contrato 046-2026

Responsable:

Elmer Castro Palacio

C.C. 94.254.996-2

(Prestador del Servicio)

Dirigido a:

Liliana Patricia Fernández

(Alcaldesa Municipal)

Carlos Alberto Quintero Quiceno

Secretario de Obras Públicas

(Supervisor)

Asunto:

Informe contrato de obra. Periodo del 10 de Abril al 04 de Mayo del 2026.

De acuerdo a las obligaciones contratadas me permito notificar:

CIU: 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

Objeto:

Prestación de servicios que permitan el mantenimiento de vías rurales y urbanas del municipio de Caicedonia, manteniéndolas en buenas condiciones de transitabilidad.

ACTIVIDAD EJECUTADA:

CONTRATO					INFORME 3			
ACTIVIDAD	CANT DÍAS	VALOR UNIT DÍAS	VALOR TOTAL	% ACTIVIDAD	CANT DÍAS	VALOR UNIT DÍAS	VALOR ACTIVIDAD	% ACTIVIDAD
Roceria, guadaña y desbaste de maleza en las vías	285	\$ 39.800	\$ 11.343.000	48%	30	\$ 39.800	\$ 1.194.000	5,06%
Limpieza de canales, cunetas y bermas	285	\$ 6.000	\$ 1.710.000	7%	30	\$ 6.000	\$ 180.000	0,76%
Limpieza de obras de arte y sumideros	285	\$ 6.000	\$ 1.710.000	7%	30	\$ 6.000	\$ 180.000	0,76%
Reparqueo urbano con asfalto y concreto	285	\$ 6.028	\$ 1.717.980	7%	30	\$ 6.028	\$ 180.840	0,77%
Apoyo a maquinaria pesada	285	\$ 25.000	\$ 7.125.000	30%	30	\$ 25.000	\$ 750.000	3,18%
TOTAL			\$ 23.605.980	100%			\$ 2.484.840	10,53%
							\$ 7.454.520	31,58%

Valor total a cobrar: \$ 2.484.840

Dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos

m/cte

Descripción las actividades de mantenimiento de las vías rurales y urbanas durante el 10 de Abril al 04 de Mayo de 2026

Rocería y desbaste de maleza en las vías:

Se llevaron a cabo actividades de rocería, desbroce y control de cobertura vegetal en distintos sectores del municipio de Caicedonia. En una primera fase, estas

labores se desarrollaron en el tramo comprendido entre las veredas Puerto Rico y Aures; posteriormente, en una segunda fase, se ejecutaron entre las veredas Aures y Travesías.

Durante la temporada de lluvias, el crecimiento acelerado de la vegetación en las franjas laterales de las vías puede generar obstrucciones en el campo visual de los conductores, aumentando el riesgo de accidentalidad vial. En respuesta a esta situación, se realizó la remoción y control de dicha cobertura vegetal mediante el uso de herramientas manuales, como machetes, varas y guadañas, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad en estos corredores viales.



Limpieza de Canales, cunetas y bermas

Se desarrollaron labores de limpieza, conservación y despeje de canales, cunetas y bermas en diversos sectores tanto rurales como urbanos del municipio. Estas actividades se ejecutaron en las veredas Puerto Rico, Aures (sector Casa Blanca), Travesías, Bosque Bajo (sector Alto Bonito), vía hacia la vereda El Paraíso, entrada a la vereda Quince Letras, vereda Campo Azul (sector Gato Negro) y vereda La Rivera (sector La Ladrillera).

Estas intervenciones tuvieron como finalidad la remoción de material vegetal, sedimentos y otros elementos que pudieran obstruir el adecuado flujo hidráulico de las aguas lluvias, asegurando su correcta conducción hacia las estructuras de drenaje correspondientes. La acumulación de residuos en cunetas y canales puede ocasionar el desbordamiento del agua sobre la calzada, favoreciendo procesos de erosión superficial, la formación de cárcavas y el deterioro progresivo de la infraestructura vial.



Limpieza de Obras de arte y sumideros

Las estructuras de drenaje y los sumideros presentan de manera recurrente acumulación parcial o total de sedimentos, situación que reduce significativamente la capacidad hidráulica de sus conductos y limita la adecuada evacuación de las aguas lluvias. Esta condición puede generar encharcamientos, dificultar el paso del flujo hídrico hacia el costado opuesto de la vía y, en numerosos casos, ocasionar desbordamientos sobre la superficie de rodadura.

En respuesta a esta problemática, se llevaron a cabo labores de limpieza, mantenimiento y descolmatación de estas estructuras, mediante la remoción de materiales sólidos, sedimentos y residuos que comprometían su funcionamiento. Estas acciones fueron priorizadas en sectores críticos, particularmente en los tramos comprendidos entre las veredas Puerto Rico y Aures, Aures y Travesías, Bosque Bajo (sector Alto Bonito), vereda El Paraíso, vereda Quince Letras, vereda Campo Azul (sector Gato Negro), así como en la limpieza de sumideros ubicados en la Calle 18 entre carreras 10 y 11 del barrio La Ceiba.



Reparqueo Urbano en Asfalto o concreto

Como consecuencia del deterioro progresivo de la superficie de rodadura, se presentan baches que requieren intervención inmediata para evitar la degradación estructural de la vía y mitigar riesgos para la seguridad vial. En respuesta a esta condición, se ejecutaron actividades de bacheo mediante técnicas de reparqueo tanto en carpeta asfáltica como en pavimento rígido.

Para el caso del reparqueo en asfalto, se realizó la preparación previa del área intervenida, incluyendo limpieza y adecuación de la superficie, aplicación de emulsión asfáltica como riego de liga y posterior colocación y compactación de la mezcla asfáltica. En cuanto al reparqueo en concreto, se empleó una mezcla compuesta por agregado fino (arena gruesa), agregado grueso (material triturado) y cemento, garantizando las condiciones adecuadas de resistencia y durabilidad.

Estas intervenciones se desarrollaron en distintos tramos viales como lo es la carrera 14 sector Samanes, Carrera 13 entre calles 2 y 1A; en la calle 18 entre carrera 10 y 11 Sector la Ceiba.



Apoyo a Maquinaria Pesada.

La operación de maquinaria pesada demanda el apoyo de personal auxiliar encargado de ejecutar labores complementarias en áreas de difícil acceso para el equipo, así como la adecuación y preparación previa de las zonas a intervenir. De igual manera, se requiere la orientación permanente al operador y la implementación de control del tráfico vehicular para evitar interferencias durante la ejecución de las actividades.

Durante el periodo reportado, se brindó acompañamiento técnico y operativo a la maquinaria pesada en las diferentes intervenciones programadas en las veredas Puerto Rico, Aures, Travesías, Bosque Bajo, El Paraíso, Quince Letras, entre otras.





Elmer Castro Palacio

ELMER CASTRO PALACIO

94.254.996 - Caicedonia Valle

Cel: 3117067762