INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION 1	
DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES COMTEMPLADAS EN EL CONTRATO N° 059 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 , EN EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 , ME PERMITO PRESENTAR EL SIGUIENTE INFORME DE ACTIVIDADES	
CONTRATO Nº:	CONTRATO N° 059-2025, OBRA
FECHA DE SUSCRIPCION:	NOVIEMBRE 26 DE 2025
OBJETO:	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA NUBIA Y LA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE MARSELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARSELLA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA –EMPUMAR E.S.P.
CONTRATANTE:	EMPRESAS PUBLICAS DE MARSELLA E.S.P
CONTRATISTA:	CARLOS MARIO CRUZ
CEDULA	1088325776
SUPERVISOR	ANTONIO JOSE TEJADA
PERIODO DEL INFORME	DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº	**ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**ANEXOS ARCHIVOS**	**VERIFICACION DEL SUPERVISOR**	
				CUMPLE	**NO CUMPLE**
1	Suministrar toda la información que desde la interventoría y supervisión del contrato le soliciten.	Se presentaron los documentos solicitados por la supervision del contrato	Registro fotografico	**SI**	
2	Ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas y diseños suministrados en la propuesta	Las obras se han venido ejecutando conforme a las especificaciones tecnicas y diseños entregados	Registro fotografico	**SI**	
3	Garantizar que se ejecutará la totalidad del presupuesto asignado en el desarrollo de las obras contratadas	Las obras se han venido ejecutando conforme a lo presupuestado desde el inicio	Registro fotografico	**SI**	
4	Remitir informes a EMPUMAR, sobre el avance de la ejecución de las obras que contengan la descripción de las actividades desarrolladas durante el período, registro fotográfico, y ejecución financiera de recursos del contrato	Las obras se han venido ejecutando conforme a lo especificado inicialmente.	Registro fotografico	**SI**	
5	Priorizar las intervenciones en coordinación con la interventoría dispuesta para el efecto	Se han acatado y realizado las recomendaciones dadas por el supervisor del contrato.	Registro fotografico	**SI**	
6	Ejecutar el contrato en los sitios definidos, según el objeto, los alcances y el cronograma acordado entre las partes	En el registro fotografico se evidencian las actividades realizadas desde el dia 26 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2025, se realizó localizacion y replanteo de bocatoma, vaciado de vigas de cimentacion, aletas laterales de bocatoma, se instala rejilla para canal de aduccion, armado de acero para canal de aduccion, se realizo el cargue de material a hombro hasta la zona de la bocatoma, se vacean tapas para camara de recoleccion, se realiza resane de muros en tanque de almacenamiento y se aplica impermeabilizante tipo Sika 101	Registro fotografico		
7	Participación en las reuniones de comité técnico que se convoquen.	Se participó en los comites de obra realizados por la interventoria	N/A		
8	Identificar y solicitar servidumbre o autorización de acceso de los predios a intervenir en caso de ser necesario	Para el contrato 059 no fue necesario intervenir predios	N/A		
9	Presentar un informe final que contenga: introducción, objetivo, localización (Municipio, vereda, nombre del predio), descripción de cada una de las etapas desarrolladas, las metas físicas ejecutadas, registro fotográfico, actas de entrega a la comunidad, bitácora de la obra, certificados de paz y salvo (SENA, COMFAMILIAR, Parafiscales, oficina de trabajo), recibo a satisfacción por parte de la comunidad, veedurías y contratante sobre las obras realizadas	Se presentará con el informe final	N/A		

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN

ANTONIO TEJADA	**CARLOS MARIO CRUZ**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**