INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	MAYO del 2026	Numero de contrato:	CD-12-2026-0650
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	**VANESA MILENA RICO CABARCAS CC.22.742.655**		
Periodo del informe:	Informe comprendido al periodo del 10 de abril al 09 de mayo del 2026	Informe número:	04
Objeto del contrato:	PRESTACIONDE SERVICIOS DE APOYO A LAGESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOSDELA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON:DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESO SM/L ($19.468.800)		
Supervisor	RAFAEL DOMINGO LAFONT DE SALES C.C.: 8662605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio LA PRADERA, en las siguientes direcciones:

- Calle 117 # 25-61
- Calle 116A # 29-110
- Calle 117 # 25-43
- Calle 121 # 22 -84
- Calle 118 # 25-04
- Calle 118 # 25-30
- Calle 123A # 25-14
- Calle 117B # 26-81

Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en SANTO DOMINGO,en las siguientes direcciones:

- Calle 88 # 3C – 27-29
- Calle 88 # 3C- 29-27
- Calle 90 # 3C-17
- Calle 90 # 3C-40
- Calle 90 # 4-04
- Calle 90 # 4-81
- Calle 91 # 4-82
- Calle 66 # 1B-56
- Diagonal 54E #T 1-108
- Diagonal 88 # T3A-33
- Carrera 1E # 79-05
- Carrera 1E # Diagonal54D-108
- Carrera 1E # Diagonal 54-21
- Carrera 1H # 64-33
- Carrera 1H # 72-04

Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio EL BOSQUE, en las siguientes direcciones:

- Calle 74 # 8G -42
- Calle 75B # 6- 24
- Calle 80 # 6B-49
- Calle 80 # 6B-60
- Calle 80 # 6B-69
- Calle 80 # 6B-70
- Calle 80 # 6E-07
- Calle 80 # 6E-39
- Calle 80 # 6E-69
- Calle 80 # 7C-47
- Calle 80 # 7E-08
- Calle 80 # 6E-17
- Calle 80 # 7E-25

Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio EL PUEBLITO, en las siguientes direcciones:

- Calle 116 # 11B-23
- Calle 117 # 11E-13
- Calle 118 # 10-02
- Calle 118 # 10-03
- Calle 120 # 11-28
- Carrera 10D # 115-34
- Carrera 10D # 115-48
- Carrera 10D # 115-57
- Carrera 10E # 115-57
- Carrera 10H # 115-19
- Carrera 10H # 115-44
- Carrera 11 # 119-24
- Carrera 11 # 119-19
- Carrera 11G # 117-19

Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio SIETE DE ABRIL, en las siguientes direcciones:

- Calle 68 # 5 SUR-80
- Calle 71 # 3 SUR-65
- Calle 71 # 4 SUR-06
- Calle 71 # 4 SUR-10
- Calle 71 # 4 SUR -56
- Calle 71 # 4 SUR-72
- Calle 71 # 5 SUR-30
- Calle 71 # 5 SUR-48
- Calle 72 A # 9 SUR-28
- Calle 73 # 4 A SUR-25

Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio LAS MALVINAS, en las siguientes direcciones:

- Calle 103 # 9C- 78
- Calle 92 # 7B- 15
- Calle 92 # 7B- 48
- Calle 93 # 7- 57
- Calle 93 # 7B- 57
- Calle 96B # 7B- 96
- Calle 97B # 7- 34
- Calle 98B # 7B- 130
- Calle 98C # 7B- 33
- Calle 98D # 7C- 05

Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y serealiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio LA PAZ , en las siguientes direcciones:


- Carrera 14 # 104-64
- Carrera 14 # 109 A-36
- Carrera 14 # 99D-08
- Carrera 15A # 87D-42
- Carrera 15A# 99D-40
- Carrera 15A # 99D-53
- Carrera 15 A 1 # 87-34
- Carrera 29 # 129- 21

Atentamente,

Vanessa Rico

VANESSA MILENA RICO CABARCAS
C.C Nº 22.742.655

Anexo de registro fotográfico



Carrera 29 # 129- 21
LA PAZ

Carrera 15A # 99D-53
L A PAZ





Diagonal 88 # T3A-33
SANTO DOMINGO