TIPO DE INFORME:

Informe Parcial: __ Informe Final: X

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

- ***Modalidades de Selección:***
  Contratación Directa: _____ Mínima Cuantía: X Concurso de Méritos: _____
  Selección Abreviada: _____ Licitación Pública: _____
- ***Modalidades Laborales / Tipo de Contrato:***
  Contrato a Término Fijo: _____Contrato de Prestación de Servicios: X
  Contrato Ocasional: _____ Contrato a Término Indefinido: _____

---

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Nota 1: (Diligenciar el cuadro con la información del contrato y acta de inicio)

Contrato No.	046-2026			
Contratista	ELMER CASTRO PALACIO			
Identificación NIT/CC	94.254.996	Expedida en:	CAICEDONIA VALLE	
Objeto del Contrato	Prestación de Servicios que permitan el mantenimiento de las vías rurales y urbanas del municipio de Caicedonia para mantenerlas en buenas condiciones de transitabilidad.			
Plazo de Ejecución	9 meses y Catorce días			
Número de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	CDP No.: 0000076	Fecha de C.D.P. AAAA/MM/DD	19 de enero de 2026	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	RP No.: 0000214	Fecha de R.P. AAAA/MM/DD	09 de febrero de 2026	
Valor del Contrato	Contrato Inicial	$ 23.605.980		
	Adición 1	$ 0		
	Adición 2	$ 0		
	Adición 3	$ 0		
	Total	$23.605.980		
Código CIUU Contratista	8130: Actividades de Paisajismo y servicios de mantenimiento conexo			
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio	
09 de febrero de 2026	23 de Noviembre de 2026			

Nota 2: (Diligenciar la información que aplique o sino colocar No Aplica)

2. ***MODIFICACIONES DEL CONTRATO:***

Nota 1: (Diligenciar una breve descripción de la o las modificaciones que se realizan, si aplica o sino colocar No Aplica)

El contrato no presenta modificaciones

Documento	Fecha de Suscripción	Prórroga del Plazo	Adición Valor ($)	Observaciones

3. ***ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:***

Nota 1: (Realizar una descripción breve sobre el comportamiento financiero durante la ejecución del contrato)

Descripción	Valor
Valor del Contrato Inicial	$23.605.980
Adición No. 1	$ 0
Adición No. 2	$ 0
Adición No. 3	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 23.605.980
Valor Ejecutado del Contrato	$ 7.454.520
Valor por Ejecutar	$ 16.151.460
Valor a Pagar en el Presente Informe	$ 2.484.840
No. Factura Pagar con el Presente Informe	**DSOXXX**
Observaciones sobre la Parte Financiera, si existen.	El presente es el soporte del informe final de pago del presente contrato.

Nota 2: (Diligenciar la información que aplique o si no colocar No Aplica N/A

Nota 3: Para el primer pago parcial y/o único pago, el contratista debe aportar la Declaración de Conflicto de Interés de acuerdo a la Ley 2013 de 2019

4. ***INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:***

Nota 1: (Realizar una descripción breve sobre el comportamiento del contrato, los avances, los imprevistos o el retraso si aplica)

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

Mantenimiento de vías rurales y urbanas:

1. Rocería y Desbaste de Maleza en las Vías

En el marco del contrato ejecutado durante el periodo comprendido entre el 10 de abril y el 04 de mayo de 2026, se desarrollaron actividades de rocería y desbroce de vegetación, orientadas al mantenimiento y conservación de las vías del municipio, tanto en el área urbana como rural.

Dichas labores incluyeron la remoción de maleza en los márgenes y zonas aledañas a las vías, contribuyendo de manera significativa a la mejora de la visibilidad, la optimización de la movilidad y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad para conductores y peatones.

Las intervenciones se llevaron a cabo en distintos sectores priorizados del municipio, destacándose los siguientes: En el tramo comprendido entre las veredas Puerto Rico y Aures, posteriormente, en una segunda fase, se ejecutaron entre las veredas Aures y Travesía, así mismo se realizó mantenimiento a la vegetación que cube las vías de Bosque Bajo, El Paraíso, Quince Letras, entre otras. En estos puntos, el crecimiento de vegetación representaba un factor de riesgo para la adecuada circulación vehicular y peatonal.

Supervisión y Seguimiento

Con el propósito de garantizar la correcta ejecución de las actividades contractuales, se implementaron mecanismos de supervisión y control, entre los cuales se destacan:

- Realización de visitas técnicas periódicas a las áreas intervenidas.
- Registro fotográfico del antes y después de cada jornada de trabajo.
- Verificación del uso adecuado de herramientas, equipos y elementos de protección personal por parte del personal operativo.
- Seguimiento al cumplimiento de los tiempos y cronogramas establecidos en el plan de trabajo.

Resultados Evidenciados

Como resultado de la ejecución de las actividades descritas, se evidencian los siguientes logros:

- Intervención efectiva de diversos tramos viales del municipio.
- Cumplimiento de los lineamientos técnicos, operativos y de seguridad establecidos en el contrato.
- Ausencia de incidentes laborales y de impactos ambientales negativos durante el desarrollo de las labores.
- Percepción favorable por parte de la comunidad beneficiada, reflejada en la mejora de la visibilidad, el estado de las vías y las condiciones del entorno.

Conclusión

Las actividades de rocería y limpieza de maleza fueron ejecutadas de manera satisfactoria, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y dentro del plazo estipulado. Los resultados obtenidos evidencian un impacto positivo en la seguridad vial y en la calidad de vida de la población usuaria de las vías intervenidas.

2. Limpieza de Canales, Cunetas y Bermas

En desarrollo del contrato ejecutado durante el periodo comprendido entre el 10 de abril y el 04 de mayo de 2026, se llevaron a cabo actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos, residuos sólidos y material vegetal acumulado en canales de drenaje, cunetas y bermas en distintos sectores del municipio.

Estas acciones tuvieron como objetivo principal restablecer el flujo adecuado de las aguas lluvias, prevenir obstrucciones en los sistemas de drenaje, mitigar el riesgo de inundaciones y mejorar las condiciones funcionales de la infraestructura vial intervenida.

Las labores se ejecutaron tanto en zona urbana como rural, abarcando sectores priorizados como las veredas Puerto Rico, Aures (Sector Casa Blanca), Travesías, Bosque Bajo (Sector Alto Bonito), vía hacia la vereda El Paraíso, entrada a la vereda Quince Letras, vereda Campo Azul (Sector Gato Negro) y vereda la Rivera (Sector Ladrillera) donde se evidenciaban problemáticas asociadas a la acumulación de sedimentos y residuos que afectaban el correcto drenaje.

Detalle de las Actividades Ejecutadas

En el desarrollo de estas intervenciones se realizaron las siguientes acciones operativas:

- Retiro manual de sedimentos, residuos sólidos y material vegetal acumulado en canales y cunetas, eliminando obstrucciones que impedían el flujo normal del agua.
- Empleo de herramientas manuales tales como palas, escobas, picas, carretillas y costales, garantizando la ejecución eficiente y segura de las actividades.
- Limpieza y desbroce de bermas adyacentes a las vías, con el fin de mejorar la visibilidad y fortalecer las condiciones de seguridad vial.

- Recolección, clasificación y disposición final adecuada del material retirado en sitios autorizados, asegurando el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.

Supervisión y Seguimiento Técnico

Con el propósito de asegurar la adecuada ejecución de las actividades contractuales, se implementaron las siguientes acciones de control:

- Realización de inspecciones técnicas antes, durante y después de cada intervención, con el fin de verificar el estado de las áreas y el avance de las labores.
- Seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo, efectuando ajustes conforme a las condiciones climáticas y a las necesidades identificadas en campo.
- Verificación del uso adecuado de herramientas y del cumplimiento de las normas de seguridad industrial, incluyendo la correcta utilización de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Registro fotográfico de las intervenciones, documentando el estado inicial, el proceso de ejecución y los resultados obtenidos.

Resultados Evidenciados

Como resultado de la ejecución de estas actividades, se destacan los siguientes logros:

- Intervención efectiva de múltiples tramos de canales y cunetas, logrando la remoción significativa de sedimentos y residuos acumulados.
- Mejora en la capacidad de drenaje en los sectores intervenidos, reduciendo el riesgo de represamientos e inundaciones en temporadas de lluvia.
- Cumplimiento de los lineamientos técnicos, operativos y ambientales establecidos, sin registro de incidentes laborales.
- Percepción favorable por parte de la comunidad beneficiada, evidenciando mejoras en el manejo de aguas lluvias y en las condiciones generales de las vías.

Conclusión

Las actividades de limpieza de canales, cunetas y bermas se ejecutaron de manera satisfactoria, dando cumplimiento a los objetivos técnicos y a las obligaciones contractuales establecidas. Las intervenciones realizadas contribuyeron al adecuado funcionamiento del sistema de drenaje y al mantenimiento de la infraestructura vial, generando beneficios directos en la seguridad y bienestar de la comunidad.

3. Limpieza de Obras de Arte y Sumideros

Durante el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 10 de abril y el 04 de mayo de 2026, se llevaron a cabo actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en diversas estructuras pertenecientes al sistema de drenaje pluvial y sanitario del municipio. Estas intervenciones estuvieron orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de las obras hidráulicas, tales como alcantarillas, sumideros, canales, drenajes longitudinales y estructuras tipo box culvert.

El propósito principal de estas acciones fue optimizar la capacidad de evacuación de aguas lluvias, mitigar la ocurrencia de obstrucciones y disminuir el riesgo de inundaciones y encharcamientos en zonas identificadas como vulnerables.

Las labores se ejecutaron en puntos estratégicos, específicamente en la vereda Puerto Rico y Aures, Aures y Travesías, Bosque Bajo (Sector Alto Bonito), vereda el Paraíso, vereda Quince Letras, vereda Campo Azul (sector Gato Negro) así como en la limpieza de sumideros ubicados en la calle 18 entre carreras 10 y 11 del barrio la Ceiba. En estos sitios se evidenciaba acumulación de sedimentos y residuos sólidos que afectaban el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje.

Actividades Ejecutadas

En el desarrollo de las intervenciones se realizaron las siguientes actividades:

- Retiro manual de residuos sólidos, sedimentos, lodo, material vegetal y otros elementos acumulados en sumideros y obras de drenaje, los cuales obstaculizaban el flujo normal del agua.
- Limpieza de sumideros ubicados en zonas urbanas, eliminando materiales que impedían la correcta captación y conducción de aguas lluvias.

- Inspección visual de las estructuras intervenidas, con el fin de identificar posibles daños, niveles de deterioro y requerimientos de mantenimiento adicional.

- Recolección, transporte y disposición final adecuada de los residuos extraídos, evitando su manejo inadecuado y contribuyendo a la protección del entorno ambiental.

Supervisión y Control

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se realizaron actividades de seguimiento y control, entre las cuales se destacan:

- Inspecciones técnicas en campo antes, durante y después de cada intervención, verificando el estado de las estructuras y la calidad de las actividades ejecutadas.

- Seguimiento al cronograma de trabajo, efectuando ajustes conforme a las condiciones climáticas y a las necesidades identificadas en los diferentes sectores intervenidos.

- Verificación del uso adecuado de herramientas, equipos y Elementos de Protección Personal (EPP), asegurando condiciones óptimas de seguridad para el personal operativo.

- Registro fotográfico de las actividades desarrolladas, documentando el estado inicial, el proceso de intervención y los resultados obtenidos.

Resultados Obtenidos

Como resultado de las actividades ejecutadas, se evidenció:

- Mejora significativa en el funcionamiento de las estructuras de drenaje intervenidas, facilitando el adecuado flujo de las aguas lluvias.

- Disminución del riesgo de inundaciones y encharcamientos en los sectores priorizados.

- Cumplimiento de los lineamientos técnicos y del cronograma establecido en el contrato.

- Ausencia de incidentes laborales y de afectaciones ambientales durante la ejecución de las actividades.
- Percepción positiva por parte de la comunidad beneficiada, frente a la mejora en el estado y funcionamiento del sistema de drenaje.

Conclusión

Las actividades de limpieza y mantenimiento de obras de drenaje y sumideros se ejecutaron de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos contractuales dentro del plazo establecido. Estas acciones contribuyeron de manera efectiva al mejoramiento del sistema de drenaje del municipio, fortaleciendo la prevención de emergencias asociadas a la acumulación de aguas lluvias.

4. Reparcheo Urbano en Concreto y Asfalto

Durante el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 10 de abril y el 04 de mayo de 2026, se realizaron intervenciones de reparación puntual en distintos tramos de la malla vial urbana del municipio, mediante la aplicación de mezcla asfáltica y concreto, de acuerdo con el tipo de superficie y el nivel de deterioro previamente identificado.

Estas actividades tuvieron como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, corrigiendo patologías como baches, fisuras, hundimientos y desprendimientos del pavimento, contribuyendo así a la prolongación de la vida útil de la infraestructura vial y al fortalecimiento de la seguridad en las vías intervenidas.

Las labores se ejecutaron en diversos sectores del municipio, destacándose las intervenciones de reparcheo asfáltico en el tramo de la carrera 13 entre calles 1A y 2, en la calle 18 entre carrera 10 y 11 sector la Ceiba, y reparcheo en concreto en la carrera 14 sector Samanes. En estos puntos se evidenciaban afectaciones significativas en la superficie vial que requerían intervención para optimizar las condiciones de movilidad.

Actividades Ejecutadas

Durante la etapa de preparación de las áreas intervenidas se desarrollaron las siguientes actividades técnicas y operativas:

- Limpieza manual y mecánica de las superficies deterioradas, retirando materiales que pudieran afectar la adecuada adherencia del concreto o de la mezcla asfáltica.
- Remoción de polvo, tierra, residuos sólidos, material vegetal, escombros y otros elementos que interferían en la correcta ejecución de las actividades.
- Barrido y despeje de juntas, grietas y bordes del pavimento, con el fin de delimitar con precisión las zonas a intervenir.
- Preparación y nivelación de la base existente, garantizando condiciones óptimas para la adecuada distribución y compactación de los materiales aplicados.

Estas actividades resultaron fundamentales para asegurar la calidad, estabilidad y durabilidad de las intervenciones ejecutadas.

Supervisión y Control

Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contractuales, se implementaron las siguientes acciones de seguimiento y control:

- Inspecciones técnicas en campo antes y después de la preparación de las superficies, verificando que las condiciones fueran aptas para la aplicación de los materiales.
- Verificación del uso adecuado de herramientas y equipos de trabajo, tales como escobas, palas y equipos de limpieza empleados durante el proceso.
- Control del cumplimiento de las normas de seguridad industrial, incluyendo el uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal operativo.
- Registro fotográfico del estado inicial y final de las áreas intervenidas, como soporte del proceso de ejecución y seguimiento contractual.

Resultados Obtenidos

Como resultado de las actividades desarrolladas, se evidenció:

- Cumplimiento oportuno del cronograma establecido para las intervenciones.

- Adecuada preparación de las superficies, garantizando condiciones técnicas óptimas para la aplicación del concreto y la mezcla asfáltica.
- Mejoramiento en las condiciones de movilidad en los sectores intervenidos, beneficiando tanto a peatones como a conductores.
- Manejo adecuado de los residuos generados, mediante su correcta recolección y disposición final.
- Ausencia de incidentes laborales y de impactos ambientales durante la ejecución de las actividades.

Conclusión

Las labores de reparcheo urbano y adecuación de superficies se ejecutaron de manera satisfactoria, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos y contractuales establecidos. Las intervenciones realizadas permitieron mejorar el estado de la infraestructura vial del municipio, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y la movilidad en los sectores intervenidos.

5. Apoyo a Operación de Maquinaria Pesada

Durante el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 09 de febrero y el 09 de marzo de 2026, el contratista brindó apoyo al personal encargado de la operación de maquinaria pesada, desarrollando actividades de carácter técnico, logístico y operativo en diferentes frentes de trabajo, sin efectuar la conducción ni manipulación directa de los equipos.

Este acompañamiento contribuyó a fortalecer la organización, coordinación y condiciones de seguridad en las labores ejecutadas con maquinaria, facilitando el desarrollo adecuado de las intervenciones adelantadas en el municipio.

Las actividades se concentraron principalmente en las veredas Puerto Rico, Aures, Travesías, Quince Letras, El Paraiso, Campo Azul, entre otras, donde se realizaron trabajos de llenos con material para la adecuación y mejoramiento de tramos viales. De igual manera, se brindó apoyo en los barrios Samanes y el Surco, en donde se ejecutaron actividades de reparcheo mediante la aplicación de mezcla asfáltica, con el respaldo de maquinaria pesada utilizada para el transporte, nivelación y compactación de materiales.

Actividades Ejecutadas

Durante el desarrollo de estas labores se llevaron a cabo las siguientes acciones de apoyo técnico y operativo:

- Asistencia en los diferentes frentes de trabajo, colaborando con los operadores de maquinaria en actividades previas, durante y posteriores a la intervención, sin realizar la operación directa de los equipos.
- Instalación de señalización preventiva y delimitación de las áreas de trabajo, con el fin de advertir a conductores y peatones sobre la presencia de maquinaria en operación.
- Apoyo en la organización, recolección y manejo de materiales como tierra, escombros y residuos, facilitando su disposición mediante el uso de equipos mecánicos.
- Limpieza y acondicionamiento de las áreas intervenidas una vez finalizadas las labores, garantizando condiciones seguras y ordenadas en cada sector.
- Monitoreo permanente de las condiciones de seguridad en el entorno de trabajo, informando oportunamente cualquier situación de riesgo para el personal o la comunidad.
- Apoyo en la coordinación de la movilidad y maniobra de la maquinaria pesada dentro de las zonas de intervención.

Supervisión y Control

Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades, se implementaron las siguientes acciones de seguimiento y control:

- Realización de visitas técnicas y acompañamiento en campo durante las jornadas de trabajo con maquinaria pesada.
- Coordinación permanente con operadores y personal de apoyo, asegurando una comunicación efectiva durante la ejecución de las actividades.
- Registro fotográfico de los trabajos ejecutados y del estado de las áreas intervenidas, como evidencia del proceso realizado.
- Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad industrial, especialmente en lo relacionado con el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Seguimiento al desarrollo de las actividades conforme al cronograma establecido.

Resultados Obtenidos

Como resultado de las actividades ejecutadas, se evidenció:

- Mayor eficiencia en la ejecución de las labores desarrolladas con maquinaria pesada.
- Adecuada organización de los frentes de trabajo intervenidos.
- Ejecución segura de las actividades, sin registrarse incidentes laborales ni afectaciones a la comunidad.
- Cumplimiento de los lineamientos técnicos y contractuales establecidos.

Conclusión

El apoyo brindado a las labores con maquinaria pesada se ejecutó de manera satisfactoria, contribuyendo al adecuado desarrollo de las intervenciones realizadas en las veredas Samaria, Bolivia, Montegrande, Bosque Bajo, Limones, entre otras. Estas acciones permitieron fortalecer la coordinación, seguridad y eficiencia en la ejecución de trabajos con maquinaria en el municipio.

Estas actividades el contratista las realizó desde el **10 de Abril de 2026 hasta el 04 de Mayo del 2026**, cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en las obligaciones del contrato.

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES INICIALES A EJECUTAR

ACTIVIDADES DEL CONTRATO / FICHA TÉCNICA	ACTIVIDAD PARA EL SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN %	Valor equivalente	Porcentaje Acumulado primer informe	Porcentaje Acumulado segundo informe	Porcentaje Acumulado tercer informe	Porcentaje total ejecutado	Cumple o no?
1. Rocería guadaña y desbaste de maleza en las vías	Rocería y desbaste de maleza en las vías	Hacer entrega de un (1) informe mensual, en el cual presente la fecha de realización de las actividades, los lugares en los cuales trabajo, discrimine las actividades realizadas según la ficha técnica y haga entrega de los soportes que sirvan de evidencias, (Registro fotográfico).	48%	$1.194.000	5.06%	5.06%	5.06%	10.12%	Cumple
2. Limpieza de canales, cunetas y bermas	Limpieza de canales, cunetas y bermas		7%	$180.000	0.76%	0.76%	0.76%	1.52%	Cumple
3. Limpieza de obras de arte y sumideros	Limpieza de obras de arte y sumideros		7%	$180.000	0.76%	0.76%	0.76%	1.52%	Cumple
4. Reparcheo urbano con asfalto y concreto	Reparcheo urbano con asfalto y concreto		7%	$180.840	0.77%	0.77%	0.77%	1.54%	Cumple
5. Apoyo a maquinaria pesada	Realizar acompañamiento a la		30%	$750.000	3.18%	3.18%	3.18%	6.36%	Cumple

	maquinaria, cuando sea requerido, para evitar algún tipo de daño o riesgo por su funcionamiento								
			VALOR PARCIAL DEL CONTRATO	**$2.484.840**	**10.53%**	**10.53%**	**10.53 %**	**31.59 %**	**Cumple**

NOTA 2: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

3. ***REGISTRO DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD:***

ACTIVIDAD 1: Rocería y Desbaste de maleza en las vías:
El contratista ejecutó actividades de rocería y desbroce en distintos sectores rurales del municipio tales como las veredas Puerto Rico, Aures, Travesías, Bosque Bajo, El Paraíso, Quince Letras.

Durante la temporada invernal, se presenta un crecimiento acelerado de la vegetación en los márgenes de las vías, lo cual puede afectar la visibilidad de los conductores y aumentar el riesgo de incidentes viales. En atención a esta situación, se realizaron labores de corte y retiro de maleza mediante el uso de herramientas manuales como machete, guadaña y vara, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad en los tramos intervenidos.







ACTIVIDAD 2: Limpieza de Canales, Cunetas y Bermas:

El contratista ejecutó actividades de limpieza de cunetas en diversos sectores del municipio, abarcando las veredas Puerto Rico, Aures (Sector Casa Blanca), Travesías, Bosque Bajo (Sector Alto Bonito), vía hacia la vereda El Paraíso, entrada a la vereda Quince Letras, vereda Campo Azul (Sector Gato Negro) y vereda la Rivera (Sector Ladrillera).





ACTIVIDAD 3: Limpieza de Obras de Arte y Sumideros:

El contratista desarrolló actividades de limpieza y mantenimiento en obras de drenaje y sumideros localizados en distintos sectores del municipio, con el propósito de asegurar el adecuado funcionamiento del sistema y prevenir la acumulación de residuos sólidos, sedimentos y material vegetal que puedan generar obstrucciones en el flujo del agua.

Las intervenciones se ejecutaron en la vereda Puerto Rico y Aures, Aures y Travesías, Bosque Bajo (Sector Alto Bonito), vereda el Paraíso, vereda Quince Letras, vereda Campo Azul (sector Gato Negro) así como en la limpieza de sumideros ubicados en la

calle 18 entre carreras 10 y 11 del barrio la Ceiba, contribuyendo al buen estado de la infraestructura vial y al adecuado manejo de las aguas lluvias.



ACTIVIDAD 4: Reparcheo Urbano en Asfalto y Concreto:

El contratista ejecutó actividades de reparcheo en la zona urbana, mediante la aplicación de mezcla asfáltica y concreto, en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de intervenciones. Estas acciones estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de la malla vial, corregir deterioros presentes en la superficie de rodadura y garantizar condiciones seguras de circulación tanto para vehículos como para peatones.

Las labores se desarrollaron en diferentes sectores del municipio, destacándose las que se hicieron con reparcheo asfáltico en el tramo de la carrera 13 entre calles 1A y 2, en la calle 18 entre carrera 10 y 11 sector la Ceiba, y reparcheo en concreto en la carrera 14 sector Samanes, donde se realizaron las acciones necesarias para la recuperación y mejoramiento del estado de las vías.



ACTIVIDAD 5: Apoyo a Maquinaria Pesada:

El contratista brindó apoyo continuo a la operación de maquinaria pesada durante la ejecución de las diferentes actividades que requerían asistencia operativa en campo. Estas labores incluyeron el acompañamiento en maniobras, orientación en las zonas de intervención, apoyo en la movilización de equipos, instalación de señalización preventiva y colaboración en las tareas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento y desempeño de la maquinaria durante las jornadas de trabajo.

Estas actividades de apoyo se desarrollaron en diversos sectores del municipio, específicamente en las veredas Samaria, Bolivia, Montegrande, Bosque Bajo y Limones, entre otras, así como en la vía que conduce hacia Sevilla, en el tramo comprendido desde el sector Parque Agroindustrial hasta el puente Verdúm, contribuyendo al desarrollo eficiente y seguro de las labores programadas.





En conclusión, se evidenció que el contratista cumplió con las actividades solicitadas en el objeto del contrato y presenta Factura **DSOXXX** por valor de $2.484.840 (Dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos).

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante el presente período **NO** se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES,

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre el 10 de Marzo al 09 de Abril del 2026, y como soporte para el periodo cobrado por el contratista, se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, de acuerdo a los anexos aportados con el informe presentado por el mismo.

a. ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.

Número de Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
36124089	26/02/2026	$ 500.200
36512827	17/03/2026	$ 499.100
36778885	21/04/2026	$ 499.100
Sumatoria Total de las Planillas		$ 1.498.400

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISORIA:

Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre el 10 de Marzo al 09 de Abril del 2026, la Supervisora ha realizado las siguientes actividades, que aportan al cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

1. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada a la ejecución del contrato, en físico y digital (plataforma SECOP)
2. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
3. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
4. Elaboración del Informe de Supervisora, como soporte para el pago.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

Las actividades ejecutadas y presentadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el **10 de Abril y el 04 de Mayo de 2026**, se encuentran enunciadas en el informe de cumplimiento presentado, al igual que las evidencias que lo sustentan. en conjunto con el seguimiento desarrollado por el supervisor, establecen que a la fecha de este informe se ha cumplido el contrato **046** en un avance aproximado del **31.59%**, tal como lo establece la Cláusula SEXTA del contrato, se aprueba para el pago parcial por un valor de **$2.484.840**

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Caicedonia, Valle del Cauca, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026.

CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Secretario de Obras Públicas
Supervisor
Proyectó: Revisó y Aprobó: Carlos Alberto Quintero Quiceno – Secretario de Obras Públicas