VALORACIÓN GARANTÍAS
CONDICIONES DE VÍA SEGÚN LA MATRIZ DE DURACIÓN EXIGIBLE PARA SEÑALIZACIÓN

Contrato No.	STM-LP-009-2025	**Contrato No.**	STM-LP-010-2025	**Fecha de Visita:**	12/08/2025	CONSORCIO MS
Contratista	Consorcio MS	**Interventoría**	Consorcio Int Seguridad Vial			
Lote	1	**Nomenclatura/vía**	55CN02 (Tramo Guatavita-Sesquilé Intersecciones entre calle 2 y calle 5A)			
Municipio	Guatavita	**Código punto**	25326_CN_01			

DIRECCIÓN TRAMO VIAL	TPD	CONTAMINACIÓN	SUPERFICIE DE RODADURA Y ESTADO	AFECTACIÓN POR CONDICIONES GEOMÉTRICAS	MATERIAL	MESES DE GARANTÍA
55CN02 (Tramo Guatavita-Sesquilé Intersecciones entre calle 2 y calle 5A)	**ALTA**	**MEDIA**	**Regular/pavimento flexible**	**ALTA**	**PLÁSTICO EN FRIO-LLANA**	**16**
				MEDIA	**PLÁSTICO EN FRIO-SPRAY**	**12**

Contratista:

Nombre: María Stella Agudelo
Cargo: Especialista en Transito

Nombre: José Román
Cargo: Director de Obra

Interventoría:

Nombre: Dalila Otalora Suarez
Cargo: Especialista en Transito

Nombre: Ernesto Perdomo
Cargo: Director de Interventoria