BITACORA DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA. STM_LP_009_2025
CONSORCIO H.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA. STM_CM_010_2025
CONSORCIO INT. SEGURIDAD VIAL. LOTE #1

FRENTE MUNICIPIO ARBELAEZ.

PUNTO. 25053_CN_02_ SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ
PUNTO. 25053_CN_03_ SECTOR. KIRPALAMAR.

Powered by CamScanner

Se Procede con aplicación Manual de Pinturas Plásticas. con Rodillo.
- Aplicación de Antidesbordante en marcos Varios
La interventora. Verifica Protección de fuentes hídricas y alcantarillado
- Actividad de obra Pto 25053_CN_03_ Sector Kirpamor.
- Se realiza Pintura Plástica en Bandas.
- Aplicación de Antidesbordante en marcos Varios
- Se Procede con Anclaje de Estopeles Metálicos
La interventora Controla Precipitación con Rociado para Mitigar Diseminación de Material Particulado.

Jara Natalia

Viernes 05 Diciembre de 2025
Cubo. Nublado.
Presente en obra. Residente. Cuadrilla de Trabajo
Actividad de obra. Pto 25053_CN_03_ Sector Kirpamor.
- Se Realiza Construcción de Reflectores Parabólicos en Asfalto.
La interventora Controla la Protección de fuentes hídricas y Alcantarillado

Jara Natalia

Jueves 11 de Diciembre de 2025

CLIMA. Mayormente Soleado

Personal en obra. Residente. Cuadrilla de Trabajo.

- Actividad de obra. Pto 25053_CN_02. Vía San Bernardo_Arbeláez
- Instalación de reductores para bajar pantallas.
- Instalación de tachas reflectivas.

Se interviene cortada perforación con taladro para mitigar diseminación de material particulado.

- Actividad de obra. Pto 25053_CN_03. Sector Kirpalandia.
- Se realiza aplicación de imprimante negro
- Se procede con aplicación manual de pinturas posición con llana
- Aplicación de antideslizante en marcas viales.

Se interviene. Verifica. Protección de fuentes hídricas. y disposición

Jaira Natalia

Viernes 12 de Diciembre de 2025

Clima. Parcialmente Nublado

Personal en obra. Residente. Cuadrilla de Trabajo

Actividad de obra. Pto 25053_CN_02_Vía San Bernardo_Arbeláez

- Se realiza aplicación de imprimante negro
- Se procede con aplicación manual de pinturas posición con llana

Powered by CamScanner

SE APLICA ANTIDESLIZANTE EN MUROS VIALES.
LA INTERVENTORIA VERIFICA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS Y ALCANTARILLA
- ACTIVIDAD DE OBRA. PTO 25053 CN_03. SECTOR KINDAMAR.
-SE REALIZA PINTURA PASTICA EN BANDAS.
-SE PROCEDE CON ANCLAJE DE ESTACAS METALICAS.
LA INTERVENTORIA VERIFICA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS Y CONTROLA PERFORACION CONTRATADA PARA MITIGAR DISEMINACION DE MATERIAL PARTICULADO.

Yaira Natalia

SABADO 13 DE DICIEMBRE DE 2025.
CLIMA: PARCIALMENTE NUBLADO.
PERSONAL EN OBRA. RESIDENTE. CUADRILLA DE TRABAJO
- ACTIVIDAD DE OBRA. PTO. 25053_CN_02_ VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ
- SE REALIZA APLICACION DE IMPRIMANTE NEGRO
-SE PROCEDE CON APLICACION MANUAL DE PINTURA PLASTICA CON MANO.
- APLICACION DE ANTIDESLIZANTE EN MUROS VIALES
LA INTERVENTORIA. VERIFICA. PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS Y ALCANTARILLA
- ACTIVIDAD DE OBRA. PTO 25053_CN_03_ SECTOR KINDAMAR.
SE REALIZA APLICACION DE IMPRIMANTE NEGRO.

Powered by CamScanner

-SE PROCEDE CON APLICACION MANUAL DE PINTURA PLASTICA CON LLANA.
-APLICACION DE ANTIDESLIZANTE EN MARCAS VIALES
LA INTERVENCION. VERIFICA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS, DESCONTAMINACION

Jaime Natalia

DOMINGO 14 de DICIEMBRE de 2025
CLIMA. PARCIALMENTE NUBLADO
PERSONAL EN OBRA RESIDENTE. CUADRILLA DE TRABAJO
- ACTIVIDAD DE OBRA. PTO 25053_CN_02_ VIA SAN BERNARDO - ARBOLEDA.
- SE REALIZA. APLICACION DE IMPRIMANTE NEGRO.
- SE PROCEDE CON APLICACION MANUAL DE PINTURA PLASTICA CON LLANA.
- APLICACION DE ANTIDESLIZANTE POR MARCA VIALES.
- ACTIVIDAD DE OBRA. PTO 25053_CN_03_ SECTOR. KIRPALAYAR.
- SE REALIZA APLICACION DE IMPRIMANTE NEGRO
- SE PROCEDE CON APLICACION MANUAL DE PINTURA PLASTICA CON LLANA.
- APLICACION DE ANTIDESLIZANTE POR MARCA VIALES.
LA INTERVENCION. VERIFICA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS, DESCONTAMINACION

Jaime Natalia

Powered by CamScanner