# Certificado de Servicio Nº 3772

LAVADO DE TANQUES
**Fecha de ejecución:** 25 / 11 / 2025

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Carrera 72 H BIS # 38 B SUR 52
110841 BOGOTA / DE KENNEDY · Bogotá D.C
https://saniox.com.co/
Concepto sanitario: SQ00039112

## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI
Sede: CASA SANTA MARIA
Dirección: CARRERA 90 # 149 - 73
Municipio: 111171 BOGOTA / SUBA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3175136115, 3175136115

## PRESTA EL SERVICIO

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Carrera 72 H BIS # 38 B SUR 52
110841 BOGOTA / DE KENNEDY · Bogotá D.C
**Concepto sanitario:** SQ00039112

## 3 TRATAMIENTOS

### Lavado y desinfección de tanques de 1000 litros
**MÉTODO DE CONTROL:** Físico

### Lavado y desinfección de tanques de 2000 litros
**MÉTODO DE CONTROL:** Físico

### Lavado y desinfección de tanques de 2000 litros
**MÉTODO DE CONTROL:** Físico

## FECHA Y HORARIO

25/11/25 07:22 - 18:05

## PRODUCTOS UTILIZADOS

| Nombre comercial | Nº registro | Plazo seguridad | Método aplicación | Dosificación % | Consumo | Zonas | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monitorización/Revisiones** | | | | | | | |
| HIPOCLORITO DE SODIO | | | Aspersión manual | | 20 ml | | |


N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

**INCIDENCIAS:**

Se realiza lavado, limpieza y desinfección ds tanques #1 de agua potable ha nivel de piso de 2000 lt, registro fotográfico, antes, durante el servicio



Se realiza lavado, limpieza y desinfección ds tanques #2 de agua potable ha nivel de piso de 2000 lt, registro fotográfico, antes, durante el servicio.




# Certificado de Servicio Nº 3772


LAVADO DE TANQUES
**Fecha de ejecución:** 25 / 11 / 2025

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Carrera 72 H BIS # 38 B SUR 52
110841 BOGOTA / DE KENNEDY · Bogotá D.C
https://saniox.com.co/
Concepto sanitario: SQ00039112

Se reliaza lavado de tanque #1, se registra evidencia fotográfica del pues del lavado y desinfección




Se reliaza lavado de tanque #2, se registra evidencia fotográfica del pues del lavado y desinfección



Se realiza limpieza, lavado y desinfección de 02 tanques a nivel de Piso en plástico con capacidad de 2.000 Mil litros. Evidencia fotografíca/ área de ubicación.



NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Dayana guitieres/tecnologa ambiental
1019140843
25/11/2025 18:05

Nombre y firma del Responsable Técnico
Vannesa Echeverría
C.C.: 1030522553

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Amaury David Arias Lopez
C.C.: 1.031.137.976



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Enrique Javela
C.C.: 1032370978

# Certificado de Servicio Nº 3772

LAVADO DE TANQUES
**Fecha de ejecución:** 25 / 11 / 2025

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Carrera 72 H BIS # 38 B SUR 52
110841 BOGOTA / DE KENNEDY · Bogotá D.C
https://saniox.com.co/
Concepto sanitario: SQ00039112

# Informe de seguimiento

## DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

### CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

### EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

**CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS:** NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

## ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

### IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

| Ubicación | Punto de control | Cantidad y especies detectadas |
|---|---|---|

No se capturaron especies

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

**Identificación de las especies detectadas:** No se ha identificado ninguna especie

**OBSERVACIONES :**

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

**EN CASO DE EMERGENCIA**

**CISPROQUIM**

**BOGOTÁ:** Tel. +57 1 288 60 12

**NACIONAL:** Tel. 01 8000 91 60 12